

Chem 948.65

Bd. Gune, 1874.









. . .

.





Carl Friedrich Plattner's

Probirkunst

mit dem

Löthrohre

oder

vollständige Anleitung

2

qualitativen und quantitativen Löthrohr-Untersuchungen.

> Vierte Auflage, neu bearbeitet und vermehrt

rt / t/t

Theodor Richter,

Professor an der königl, sächs. Bergakademie und Oberhüttenamts-Assessor

Mit 86 in den Text eingedruckten Holzschnitten und einer Steindrucktafel.

~~~~~~

.c Leipzig, 1865.

Verlag von Johann Ambrosius Barth.

# Chem 948.65

Jovell Tappan, Esq. James the State of Williams & Tappan, Sala Son, Williams & Tappan, (16, 21, 1867)

### Sr. Hoch- und Wohlgeboren

#### Herrn


# Friedrich Constantin Freiherrn von Beust

Königl, Sächs. Oberberghauptmann, Comthur des Königl, Sächs. Verdienstordens, Grosskreuz des Kais, Russ, St. Stauislausordens usw. usw.

ehrfurchtsvoll gewidmet

von

Th. Richter.



## Vorwort zur vierten Auflage.

Wenn ich nach dem Vergriffensein der dritten Auflage der Plattner'schen Löthrohrprobirknnst auf den Wunseh der Verlagsbandlung die Bearbeitung der vorliegenden vierten Auflage übernahm, so geschah diess in der Meinnug, dass es heute wie früher Vielen erwünselt sein möchte, ein ausführliches Lehrbuch über einen so brauchbaren Gegenstand in den Hünden zu haben. Ich habe mich der Vorarbeit meines mir unvergesslichen Lehrers soviel als möglich angeschlossen und fir nur das Neue und Bewährte, was seit dem Erscheinen der dritten Auflage bekannt geworden war, hinzngefügt, weil ich hinreichend Gelegenheit hatte mich von der zweckmissigen Eintheilung und Bebandlung des Gegenstandes in seinem Werke während meiner mehrjährigen Wirksamkeit als Lehrer dieses Faches an der hiesigen Bergakademie zu überzeugen.

Möge diese vierte Auflage gleich freundliche Aufnahme finden, wie sie den vorhergehenden zu Theil geworden ist,

Freiberg, im Mai 1865.

Th. Richter.

# Inhalt.

## Erste Abtheilung.

Beschreibung der zu Löthrohrproben erforderlichen Gegenstände.

| -         |                                                                | cite |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|
| <u>.</u>  | Das Löthrohr und dessen Anwendung in der Chemie und            |      |
|           | Mineralogie                                                    | - 8  |
| II.       | Das Brennmaterial                                              | 9    |
|           | Löthrohriampe                                                  | 10   |
|           | Gaslampe                                                       | 11   |
|           | Frick'sches Löthrohr                                           | 12   |
|           | Spirituslampe                                                  |      |
| ш.        | Das Blasen und die Flamme                                      | 12   |
|           | 1) Die Oxydatiousflamme                                        |      |
|           | 2) Die Reductionsflamme                                        | 17   |
|           |                                                                |      |
| ıv.       | Die Unterlage                                                  | 18   |
|           | a) Die unmittelbare Unterlage                                  |      |
|           | 1) Kohle (gewöhnliche Holzkohle und künstliche Löthrohrkohlen) | 18   |
|           | 2) Platin in Form von Draht und Blech, Löffel uud Schälchen    | 23   |
|           | 3) Glasröhren und Glaskölbehen                                 | 25   |
|           | 4) Thouschälchen und Thontiegel nebst Presse oder Form         | 27   |
|           | 5) Kuochenasche                                                | 80   |
|           | b) Die mittelbare Unterlage                                    |      |
|           | 1) Sodapapier                                                  | 30   |
|           | 2) Eiu Gemenge vou 7 Theilen Kohle und 1 Theil Thon            | 81   |
| **        |                                                                |      |
| <u>*•</u> | Instrumente, kleine Geffisse und andere Gegenstände, welche    |      |
|           | zu Löthrohrproben gebraucht werden                             | 32   |
|           | 1) Eiue feine Hebelwage                                        | 32   |
|           | 2) Gewichte                                                    | 83   |
|           | 3) Löthrohrproben-Massatab                                     | 34   |
|           | Scala für Silherkörner                                         | 85   |
|           |                                                                |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Elne gute Loupe 5) Zangen and Pincetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 43                                                                                                                                                        |
| 5) Zangen and Pincetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 44                                                                                                                                                        |
| 6) Ein Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 44                                                                                                                                                        |
| 7) Ein Amboss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 45                                                                                                                                                        |
| 9) Ein Achatmörser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 45                                                                                                                                                        |
| 10) Einige Feilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45                                                                                                                                                          |
| 11) Ein Messer und eine kleine Scheere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 46                                                                                                                                                        |
| 19) Fin Magnatetabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46                                                                                                                                                          |
| 12) Ein Magnetstahl<br>13) Kohlenbobrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 46                                                                                                                                                        |
| 14) Kapelleneisen nebst Bolzen und Stativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47                                                                                                                                                          |
| 15) Eine Mengkapsel von Messingbleeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 48                                                                                                                                                        |
| 16) Ein Snatel von Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                                                                                                                                                          |
| 17) Ein Kohlenhalter mit Platladrabt and dergi, Bleeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 48                                                                                                                                                        |
| 18) Ein elfenbelnernes Löffelchen und ein Pinsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 50                                                                                                                                                        |
| 19) Ein Probirbleisieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 50                                                                                                                                                        |
| 20) Ein Probirbleimass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 50                                                                                                                                                        |
| 21) Ein kleiner Holzevlinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 51                                                                                                                                                        |
| 22) Cylindrische Büchsen von Holz, sowie Gläser mit eingeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ılif-                                                                                                                                                       |
| fenen Glasstöpseln zu Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 51                                                                                                                                                        |
| 23) Glasirte Porcellangefässe, Uhrgläser, Problrcylinder, Beel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ier-                                                                                                                                                        |
| gläser, Trichter, Filtrirpapler Heber, Spritzflasche und Tropfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | das 51                                                                                                                                                      |
| 24) Eine Kohlensäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 53                                                                                                                                                        |
| 24) Éine Kohlensäge<br>25) Verschiedene Gefässe von Bleeh zur Anfbewahrung von G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oel,                                                                                                                                                        |
| Spiritus, Kohlen etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 53                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Reagentien, die bei Löthrohrproben angewendet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 54                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| 1 Rengentien zu soleben Löthrohrproben, die ohne Manwendung des nassen Weges ausgeführt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| and the state of t | . 55                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| a) Allgemeine Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 55                                                                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 55                                                                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 55<br>. 55                                                                                                                                                |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales oxalsanros Kali 3) Cyankalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 55<br>. 55<br>. 56                                                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Sods  2) Neutrales oxalisanres Kali  3) Cyankalium  4) Heres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56                                                                                                                                |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Sods  2) Neutrales oxalisanres Kali  3) Cyankalium  4) Heres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 56                                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales oxalsanres Kali 3) Cyvahkalium 4) Borax 6) Phosphoraiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 56<br>. 57                                                                                                                |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutralies oxalsanres Kali 3) Cyrahtalium 4) Horax 5) Phosphoraxia 6) Phosphoraxia 7) Doppelie-schwedishanres Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 56<br>. 57<br>. 57                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien 1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 2) Neutrales ozalsanres Kali 4) Borat. 6) Phosphorasia 6) Salpeter silventiessens Kali 7) Propast Boratessens Kali 8) Propast Boratessen | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 57<br>. 57<br>. 57                                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutralies oxalsanres Kali 3) Cyrahalium 4) Horax 5) Phosphoraxiz 6) Phosphoraxiz 7) Phosphoraxiz 8) Prosphoraxiz 9) Prosphoraxiz 10) Dopphei-schwedelaures Kali 8) Verglaste Borskare 9) Salpeterawers Kobaltovydul im andgelösten Zastande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 56<br>. 57<br>. 57<br>. 57<br>. 58                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien 1) Soda 2) Neutrales ozalanares Kali 3) Internation 4) Brance 5) Phosphorasia 6) Salpeter 7) Doppele-selwefelsanres Kali 8) Verglaste Bornábre 8) Verglaste Bornábre 10) Bild (Problash) ballonydul im angelišten Zastande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 55<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 56<br>. 57<br>. 57<br>. 57<br>. 58<br>. 58                                                                                |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutralies oxalsanres Kali 3) Cyrahalium 4) Borax 5) Phosphorasiz 6) Phosphorasiz 7) Posphorasiz 7) Vorgasie Borakare 8) Vorgasie Borakare 9) Salpeterasienerickienenenenenenenenenenenenenenenenenenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58                                                                                              |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 3) Cynshalium 6) Physical Soda (Soda (S | 55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>60                                                                                              |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 3) Cynshalium 6) Physical Soda (Soda (S | 55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>58<br>60<br>60                                                                                  |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 3) Cynshalinu 4) Boras 6) Salepter 7) Doppeli-seinweistlanres Kali 8) Verglaste Borsänre 9) Salepterares Kobaltoxydul im anigelösten Zastande 10) Biele (Probirblei) 1) Zinn 11) Zinn 13) Silber 14) Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>58<br>60<br>60                                                                            |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 3) Cynshalium 6) Physical Soda (Soda (S | 55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>58<br>60<br>60                                                                                  |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda  2) Neutrales ozalsanres Kali  3) Cynshalium  6) Parentes  6) Parentes  7) Doppel-tesitwedistanres Kali  8) Verglaste Bordanre  9) Subjecterances Kobaltovydul im andgeldaten Zastande  10) Birle (Probirble)  10) Birle (Probirble)  13) Siber  14) Gold  15) Arren im metallischen Zustande  5) Brean deren Reacentien, die nur bei gewissen P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>60<br>60<br>60                                                                            |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda  2) Neutrales ozalsanres Kali  3) Cynshalium  6) Parentes  6) Parentes  7) Doppel-tesitwedistanres Kali  8) Verglaste Bordanre  9) Subjecterances Kobaltovydul im andgeldaten Zastande  10) Birle (Probirble)  10) Birle (Probirble)  13) Siber  14) Gold  15) Arren im metallischen Zustande  5) Brean deren Reacentien, die nur bei gewissen P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>60<br>60<br>60                                                                            |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Sode Steuriste ozalsanres Kali 2) Neutrales ozalsanres Kali 4) Borat 5) Phosphoralis 6) Salpeter sieres steuristense Kali 7) Salpeter sieres steuristense Kali 7) Verglaste Bornkinge 9) Salpetersanres Kohlenydul im anfgelösten Zustande 10) Bild (Problika) 11) Zinn 11) Zinn 11) Zinn 13) Silber 14) Gold 15) Arres im metallischen Zustande 15) Beson dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendung finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>58<br>60<br>60<br>60<br>61                                                                      |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda  2) Neutrales ozalannes Kali 3) Cynshalium 3) Cynshalium 4) Phosphoraia 6) Salgeter 7) Doppelt-seinweistaannes Kali 8) Verglaste Borslane 9) Salgeterannes Kobaltoxydul im andgeldaten Zastande 10) Birde (Probirblei) 12) Elsen 13) Silber 14) Gold 15) Arnen im metallischen Zustande 16) Beson deree Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendung finden 1) Reagenspaalere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58<br>58<br>60<br>60<br>61                                                                                        |
| a) Allgemeine Reagentien 1) Soda 2) Neutriles ozalanares Kali 2) Neutriles ozalanares Kali 4) Borns 4) Borns 6) Phosphorasis 6) Salpeter 7) Deppele-selmedistanes Kali 9) Salpeter 10) Deppele-selmedistanes Kali 10) Salpeternaures Kohaltoxydul im anigelösten Zustande 10) Bitel (Probirbis) 11) Zinn 11) Zinn 10) Elem 10) Elem 10) Elem 11) Elem 11) Foren im metallischen Zustande 12) Beron dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendung finden 1) Resgraspapiere 1) Resgraspapiere 1) Antimonares Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>577<br>578<br>588<br>598<br>600<br>600<br>610<br>611                                                                     |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda  1) Soda Scandars Xali  3) Cyanbalima  4) Borax  6) Phosphoraliz  6) Salpeter  10) Salpeter Scandars Kali  9) Salpeter Schwefelantes Kali  9) Salpeterastes Kohloxydul im anägelösten Zastande  10) Bild (Probriba)  12) Eisen  13) Silber  14) Gold  15) Arren im metallischen Zustande  16) Beson dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben An wendung finde  1) Beson dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben An wendung finde  1) Besonnerse Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>577<br>578<br>588<br>589<br>600<br>600<br>610<br>611<br>611<br>611<br>611                                                |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalannes Kali 3) Cynhaldium 3) Cynhaldium 6) Phosphorasia 6) Salpeter 7) Doppel-seinweiniannes Kali 8) Verghaste Borniane 10) Diplel (Probletshiv) 11) Zim 12) Elsen 13) Silber 14) Gold 15) Area im metallischen Zustande 16) Breach metallischen Zustande 16) Breach metallischen Zustande 16) Breach metallischen Zustande 17) Breach metallischen Zustande 18) Breach an wendung finden 19) Respenspalerer 2) Antinonosanres Kali 4) Flussenshipelerer 2) Antinonosanres Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>578<br>588<br>588<br>600<br>600<br>610<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611                                                |
| a) Allgemeine Reagentien 1) Soda 2) Neutriles ozalannes Kali 2) Neutriles ozalannes Kali 4) Borax 6) Phosphorasiz 6) Salpeter 1) Deppele-esin-efeisannes Kali 9) Salpeternatres Kohlunder 1) Diel (Probhlei) 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Bien 1) Bien 1) Been dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendang finden 1) Resennerer Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendang finden 1) Resgrapapalere 2) Antisonsanres Kali 3) Nöchsalz 4) Flussapadh in gegülbten Zustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>577<br>578<br>588<br>588<br>600<br>600<br>611<br>700<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>6 |
| a) Allgemeine Reagentien  1) Soda 2) Neutrales ozalsanres Kali 3) Cynshalium 3) Cynshalium 4) Phosphorais 6) Salpeter 7) Doppelteseluwfeislanres Kali 8) Vergiaste Borsäare 9) Salpeterares Kobaltozydul im angeldaten Zastande 1) Zinc 1) Zin | 555<br>555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>588<br>598<br>600<br>600<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610                                  |
| a) Allgemeine Reagentien 1) Soda 2) Neutriles ozalannes Kali 2) Neutriles ozalannes Kali 4) Borax 6) Phosphorasiz 6) Salpeter 1) Deppele-esin-efeisannes Kali 9) Salpeternatres Kohlunder 1) Diel (Probhlei) 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Zinn 1) Bien 1) Bien 1) Been dere Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendang finden 1) Resennerer Reagentien, die nur bei gewissen P ben Anwendang finden 1) Resgrapapalere 2) Antisonsanres Kali 3) Nöchsalz 4) Flussapadh in gegülbten Zustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555<br>556<br>566<br>567<br>577<br>577<br>578<br>588<br>588<br>600<br>600<br>611<br>700<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>611<br>6 |

| 8                                                                                                        | eite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10) Graphit                                                                                              | 63       |
| 11) Ein Probirsteln                                                                                      | 63       |
| B) Reagentien zu solch en Löthrohrproben, die hel Mitan-                                                 |          |
| wendung des naesen Weges ausgeführt werden                                                               | 63       |
| a) Allgemeine Reagentien                                                                                 | 68       |
| 1) Schwefelsänre                                                                                         | 68       |
| 2) Salpetersäure                                                                                         | 64       |
| 3) Chlorwasserstoffsäure                                                                                 | 64       |
| 4) Essigaaure                                                                                            | 64       |
| 5) Oxalsaure                                                                                             | 64       |
| 6) Aetzkall                                                                                              | 64       |
| 7) Aetzammonlak                                                                                          | 64       |
| 8) Kohlensaures Ammoniak im gepulverten Zustande                                                         | 65       |
| 9) Platinehlorid                                                                                         | 65       |
|                                                                                                          | 00       |
| b) Besondere Reagentien, deren Anweudung he-                                                             |          |
| schränkt ist                                                                                             | 65       |
| 1) Weinsteinsäure im krystallisirten Zustande                                                            | 65       |
| 2) Kohlensaures Kali lm trocknen Zustande                                                                | 65       |
| Neutrales schwefelsaures Kali in kleinen Krystallen     Salmiak                                          | 66       |
| 4) Salmiak 5) Molybdäusanres Ammoniak                                                                    | 66       |
| 6) Kaliumeiseneyanür (Ferrocyankalium)                                                                   | 66       |
| 7) Schwefelammoninm (Ammoninm-Sulfhydrat)                                                                | 66       |
| 8) Eisenvitrlol                                                                                          | 67       |
| 9) Kapfervitriol                                                                                         | 67       |
| 10) Bleizueker                                                                                           | 67       |
| 11) Gallapfeltinktur                                                                                     | 67       |
| 12) Absoluter Alkohol                                                                                    | 61       |
|                                                                                                          |          |
|                                                                                                          |          |
|                                                                                                          |          |
| Zweite Abtheilung.                                                                                       |          |
| zweite Abtheitung.                                                                                       |          |
| Qualitative Löthrohrproben.                                                                              |          |
|                                                                                                          |          |
| Allgemeine Regeln                                                                                        | 71       |
|                                                                                                          |          |
| A) Allgemeine Regein, nach welchen theils das Verhalten                                                  |          |
| der Minerallen und anderer Substanzen vor dem Löth-<br>rohre ausgemittelt, theils auch ein grosser Theil |          |
| lhrer Bestandtheile anfgefunden werden kann                                                              | 71       |
|                                                                                                          |          |
| a) Prüfung der Suhstanzen ohne Reagentien                                                                | 72       |
| 1) Prüfung in einem kleinen Glaskolhen oder in einer an einem                                            |          |
| Ende zngeschmolzenen Glasröhre                                                                           | 72       |
| Prüfung in elner an heiden Enden offenen Glasröhre     Prüfung auf Kohle im Löthrohrfeuer                | 76<br>79 |
| Verhalten einiger Metalle und anderer Substanzen auf Kohle.                                              | 439      |
| Beschläge                                                                                                | 81       |
| 4) Prüfung der Substanzen auf ihre Schmelzharkeit und auf Fär-                                           | 01       |
| Sung der änssern Löthrohrflamme                                                                          | 85       |
| α) Prüfung der Suhstansen auf ihre Schmelzharkeit                                                        | 85       |
| β) Prüfung der Substanzen auf Färbung der änsseren Flamme .                                              | 88       |
| Znaammenstellung der verschiedenen Körner, welche beim                                                   |          |

I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Prüfung der Substanzen mit Anwendung von Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                                                                                                                         |
| Röstung der Substanz auf Kohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97                                                                                                                         |
| 1) Prilfung der Substanzen mit Boraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| 2) Prüfung der Substanzen mit Phosphorsalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105                                                                                                                        |
| 3) Prüfung der Substanzen mit Soda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108                                                                                                                        |
| α) Die Schnielzbarkeit der Substanz mit Soda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108                                                                                                                        |
| Zusammenstelling mehrerer sauerstoffhaltigen Minerallen nach<br>ihrer Schmelzbarkeit und ihrem Verhalten zu Soda nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                        |
| Berzelins β) Die Reduction der Metalloxyde mittelst Soda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                                                                                                                        |
| Anwendung von neutralem oxalsaurem Kall oder Cyankalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112                                                                                                                        |
| Anwendung von neutraiem oxaisaurem Kail oder Cyankanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                                                                                                                        |
| als Reductionsmittel 4) Prüfung der Substanzen mit Kobaltsolntion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114                                                                                                                        |
| Tabellarisehe Uchersicht über das Verhalten der Alkallen, Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114                                                                                                                        |
| und Metalloxyde für sich und zu Rengentlen im Löthrohrfener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| B) Allgemeine Regeln für qualitative Löthrohrproben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| nach welchen mit theilweiser Anwendung des nassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
| Weges die einzelnen Bestandthelle in zasammenge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| setzten Verbindungen anfgefanden werden können .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142                                                                                                                        |
| Anflösung der Substauzen in Wasser oder Chlorwasserstoffsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142                                                                                                                        |
| Aufschliessung der Substanzen durch Schmelzen mit Soda nud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| Boraz, und Behandlung der geschmolzenen Masse mit Chlor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| wasserstoffsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _143                                                                                                                       |
| Schmelzung der Substanzen mit Salpeter oder mit doppelt-schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| felsaurem Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _147                                                                                                                       |
| II. Qualitative Proben der Mineralien, Erze und Hüttenpro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| dukte auf metallische und nichtmetallische Körper vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| Löthrohre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                                                                                                        |
| Bezeichnung der Schmelzbarkeit der Sillcate und des Verhaltens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| derselben zu Chlorwasserstoffsäure durch Ziffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| derselben zu Chlorwasserstonsaufe durch Zittern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.1                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151                                                                                                                        |
| A) Proben anf Alkalien und Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151<br>152                                                                                                                 |
| 1) Kall. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 1) Kall. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152                                                                                                                        |
| 1) Kall. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152<br>152                                                                                                                 |
| 1) Kall. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron, Vorkommen desselben Probe auf Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152<br>152<br>155                                                                                                          |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2 N atron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3 J Lithion. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152<br>155<br>156<br>159                                                                                                   |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2 N atron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3 J Lithion. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152<br>155<br>155<br>159<br>163                                                                                            |
| 1) Kall. Vorkommen desselben Probe saf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe anf Kalro 3) Lithiun. Vorkommen desselben 4 Amm on lak. Vorkommen desselben 4 Amm on lak. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152<br>155<br>156<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168                                                                       |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe saf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe anf Natro 3) Lithion. Vorkommen desselben Probe anf Lithion 4) Ammoniak. Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168                                                                              |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe saf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe anf Natron 3) Litblon. Vorkommen desselben Probe anf Litblon Probe anf Litblon Drobe anf Litblon Probe anf Litblon Bryte and Litblon Probe and Ammoniak 0) Baryter de. Vorkommen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152<br>155<br>156<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168                                                                       |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe suf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe and Kalron 1) Probe and Kalron 4) Probe and Kalron 4) A mm on lak. Vorkommen desselben Probe and Kamonaisk 1) B ary terd a. Vorkommen desselben Probe and Kamonaisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152<br>155<br>156<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169                                                                |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3) Litbion. Vorkommen desselben Probe auf Matron 4) Ammoniak. Vorkommen desselben Brobe auf Litbion 5) Barytat desselben Probe auf Barytende mannen derselben Probe auf Barytende und Verhalten der betreffenden Mineralien Vor dem Löttlivoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152<br>155<br>156<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>169                                                         |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe saf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe and Natron 3) Live of the State of the S | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>169                                                                |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3) Litblon. Vorkommen desselben Probe auf Matron 4) Ammoniak. Vorkommen desselben Probe auf Litblon Probe auf Ammoniak. Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak. Probe auf Ammoniak.  Probe auf Ammoniak.  Strontianerde. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde derselben Probe auf Strontianerde und Verhalten der betreffenden Mineralien en der den Litblonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>169                                                                |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Kalro 3) Lithion. Vorkommen desselben Probe auf Marron 4 Ammoniak Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak 50 B ary terd e. Vorkommen derselben Probe auf Baryterde und Verhalten der betreffenden Mineralien vor dem Lödisvorkommen derselben Forbatian er den. Vorkommen derselben 5) Stock der der Vorkommen derselben (1) Kalke de. Vorkommen derselben (2) Kalke de. Vorkommen derselben (3) Kalke de. Vorkommen derselben (4) Kalke de. Vorkommen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175                                           |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Kallon 1) Tobe auf Kallon 1) Tobe auf Kallon 1) Probe auf Liblion 4) Am no niak. Vorkommen desselben Probe auf Liblion 1) Probe auf Liblion 1) Probe auf Gartelen Probe auf Baryterle und Verhalten der betreffenden Mineralien vor dem Lottrolbre 10 Strontianerde. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Strontianerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Kalterde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Kalterde und Verh. der hett. Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177                                    |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3) Litblon. Vorkommen desselben Probe auf Marton 4) Probe auf Littlou Probe auf Littlou Probe auf Littlou Probe auf Ammoniak 5) B ary ter de. Vorkommen derselben Probe auf Baryterde und Verhalten der betreffenden Mineralien vor dem Löttlovien 6) Strontin erde. Vorkommen derselben Probe auf Strautanerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Katherde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Katherde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Stalkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Stalkerde und Verh. der betr. Mineralien v. d. L. Stalkerde v. Verkommen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177                                           |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3) Live of the State of the State of the State of Stat | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198                             |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Kalro 3) Litbion. Vorkommen desselben Probe auf Marton 4) Ammoniak. Vorkommen desselben Probe auf Litbion 5) Baryterde. Workommen derselben Probe auf Baryterde und Verhalten der betreffenden Mineralien vor dem Lödtrolme 6) Strontian erde. Vorkommen derselben Probe auf Baryterde und Verhalten der betr. Min. v. d. L. 7) Kalkerde. Vorkommen derselben Probe auf Strontauserde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Kalkerde und Verh. der betr. Mineralien v. d. L. Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Mineralien v. d. L. Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 9 Thonerde. Vorkommen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198<br>205<br>213               |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Kall 3) Lithlon. Vorkommen desselben Probe auf Natron 4) Am no no lisk. Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak 1) B ary terd e. Vorkommen derselben Probe auf Baryterde und Verhalten der betreffenden Mineralien vor dem Lödströmen derselben Probe auf Stroutiauerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 1) K alker de. Vorkommen derselben Probe auf Katherde und Verh. der betr. Mineralien v. d. L. 8 Talker de. Vorkommen derselben Probe auf Katherde und Verh. der betr. Mineralien v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Katherde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Katherde und Verh. der betr. Min. v. d. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152<br>152<br>155<br>169<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198<br>205<br>213<br>218                             |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe suf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe and Kalro 3. Probe and Kalro 4. Am on on lak. Vorkommen desselben Probe and Likhlon 5. Probe and Likhlon 6. Probe and Likhlon 7. Probe and Saryeste mad ventilen desselben Probe and Mayreste mad ventilen der betreffenden Mineralien Vor dem Loldrohre Frobe and Saryeste mad Verhalten der betreffenden Mineralien Vorkommen derselben Probe and Sarweste mad Verh. der betr. Min. v. d. L. 7. Probe and Sarweste mad Verh. der betr. Min. v. d. L. 8. Talker de. Vorkommen derselben Probe and Talkerde und Verh. der betr, Min. v. d. L. 9. Those ard Sarweste und Verh. der betr, Min. v. d. L. 9. Those ard Sarweste und Verh. der betr, Min. v. d. L. 10. Bory Jieferde. Vorkommen derselben 10. Bory Jieferde. Vorkommen derselben 11. A. d. h. d. h. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152<br>152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198<br>205<br>218<br>227 |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Natron 3) Litblon. Vorkommen desselben Probe auf Natron Hitblon. Vorkommen desselben Auf des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>168<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198<br>201<br>218               |
| 1) Kall. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Salron 3) Live of the second desselben 1) Probe auf Liddon 4) Amm on iak. Vorkommen desselben Probe auf Liddon 4) Amm on iak. Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak Baryle ref e. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde vorkeinen der betreffendau Mineralien Vor dem Liddrobne Probe auf Strontianerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 7) Kalker de. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 8) Talker de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der herr. Min. v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 10) The ref de vorkommen derselben Probe auf Telesrede und Verb. der betr. Min. v. d. L. 11) Tetter de, mit Einstelbaus der Terbier den des Fre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>192<br>205<br>213<br>218<br>227<br>228 |
| 1) K all. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Kalron 3) Litblon. Vorkommen desselben Probe auf Marton Hrobe auf Littlou Probe auf Maryterde und Verhalten der betreffendeu Mineralien vor dem Löttlrothen 6) Strontin arerde. Vorkommen derselben Probe auf Streutanerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Streutanerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Kalkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. Probe auf Kalkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 9 Talker de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 9 Thonerde. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verh. der betr. Min. v. d. L. 10 Borylierde. Vorkommen derselben Probe auf Tilberede und Verh. der betr. Min. v. d. L. 11 Yttererde, mit Einselbiss der Terbinerde und des Er- bin oxyd es. Vorkommen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>198<br>205<br>213<br>218<br>227<br>228 |
| 1) Kall. Vorkommen desselben Probe auf Kall 2) Natron. Vorkommen desselben Probe auf Salron 3) Live of the second desselben 1) Probe auf Liddon 4) Amm on iak. Vorkommen desselben Probe auf Liddon 4) Amm on iak. Vorkommen desselben Probe auf Ammoniak Baryle ref e. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde vorkeinen der betreffendau Mineralien Vor dem Liddrobne Probe auf Strontianerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 7) Kalker de. Vorkommen derselben Probe auf Strontianerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 8) Talker de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der herr. Min. v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 9) Tho ner de. Vorkommen derselben Probe auf Talkerde und Verb. der betr. Min. v. d. L. 10) The ref de vorkommen derselben Probe auf Telesrede und Verb. der betr. Min. v. d. L. 11) Tetter de, mit Einstelbaus der Terbier den des Fre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152<br>155<br>159<br>163<br>164<br>165<br>169<br>170<br>174<br>175<br>177<br>183<br>192<br>205<br>213<br>218<br>227<br>228 |

|                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 13) Thororde. Vorkommen derselben                                              | 255   |
| Probe auf Thorerde und Verh, der betr. Min. v. d. L                            | 255   |
| B) Proben auf Metalle oder deren Oxyde                                         | 257   |
| B) Proben auf Motalle oder deren Oxyde                                         | 257   |
| 1) Cer, Lanthan and Didym. Vorkommen derselben                                 | 258   |
|                                                                                | 260   |
|                                                                                | 26€   |
| 2) Mangan, Vorkommen desselben                                                 | 269   |
| a) Probe anf Mangan im Allgemeinen  b) Verbalten der betr. Mineralien v. d. L. | -     |
| c) Probe auf Mangan in Hüttenprodukten                                         | 275   |
|                                                                                | 276   |
| 3) Eisen, Vorkommen desselben                                                  |       |
| a) Probe and Elsen im Allgemeinen                                              | 281   |
| c) Probe and Eisen in Hüttenprodukten und deren Verb. v. d. L.                 | 301   |
|                                                                                | 304   |
| 4) Kobalt. Vorkommen desselben                                                 |       |
| a) Probe auf Kobalt im Allgemeinen                                             | -     |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                      | 313   |
| 5) Niekel. Vorkommen desselben                                                 | 313   |
| a) Probe anf Nickel im Allgemeinen                                             | 310   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                      | 0.47  |
| c) Probe auf Nickel in Hüttenprodukten                                         | 822   |
| 6) Zink. Vorkommen desselben                                                   | 322   |
| a) Probe anf Zink im Allgemeinen                                               |       |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                      | 326   |
| c) Probe anf Zink in Hüttenprodukten                                           | 100   |
| 7) Kadminm. Vorkommen desselben                                                |       |
| a) Probe auf Kadmium im Allgemeinen                                            | 831   |
| 6) Verhalten der betr. Mineralieu v. d. L                                      |       |
|                                                                                | 389   |
|                                                                                | 0.0   |
| a) Probe auf Blei im Allgemeinen                                               | 341   |
| c) Probe anf Blei in Hüttenprod, und deren Verh. v. d. L.                      | 355   |
| 9) Zlun, Vorkommen desselben                                                   | 357   |
| a) Probe and Zinn im Allgemeinen                                               | 359   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L.                                     |       |
| e) Probe anf Zinn in Hüttenprod, und deren Verh, v. d. L.                      | 360   |
| 10) Wismuth. Vorkommen desselben                                               | 361   |
| a) Probe auf Wismuth im Allgemeinen                                            |       |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                      | 365   |
| c) Probe anf Wismuth in Hüttenprodukten                                        |       |
| 11) Uran. Vorkommen desselben                                                  | 368   |
| a) Probe auf Uran im Allgemeinen                                               | 369   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                      |       |
|                                                                                | 875   |
| 12) Knpfer. Vorkommen desselben                                                | 376   |
| b) Verhalten der betr, Mineralien v. d. L                                      | 389   |
| c) Probe anf Kupfer in Hüttenprodukten                                         | 394   |
|                                                                                | 394   |
| a Probe auf Queeksilber im Allgemeinen                                         | 398   |
| b) Verbalten der betr. Mineralien v. d. L                                      |       |
| c) Probe auf Quecksilber in Hüttenprodukten                                    | 399   |
| 14) Silber. Vorkommen desselben                                                | 399   |
| a) Probe auf Silber Im Allgemeinen                                             | 401   |
| 6) Verbalten der betr. Minerstien v. d. L                                      | 404   |
| c) Probe anf Silber in Hüttenprodukten                                         | 411   |

|                                                                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15) Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Ruthenium                                                                | Dunc  |
| und Osminm. Vorkommen derselben                                                                                   | 411   |
| Verhalten der betr. Mineralien v. d. L.                                                                           | 412   |
| 16) Gold, Vorkommen desselben                                                                                     | 414   |
| a) Probe auf Gold im Allgemeinen                                                                                  | 415   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                                                         | 417   |
| e) Probe auf Gold in Hüttenprodukten                                                                              | 419   |
| 17) Titan. Vorkommen desselben                                                                                    | 419   |
| a) Probe auf Titan im Allgemeinen                                                                                 | 419   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                                                         | 421   |
| c) Verhalten des in Hüttenprodukten vorkommenden Titans .                                                         | 421   |
| 18) Tantal, Nio b and Dian. Vorkommen derseiben                                                                   | 421   |
| Probe and Tantal, Niob and Dian                                                                                   | 422   |
| 19) Antimon. Vorkommen desselben                                                                                  | 425   |
| a) Probe auf Antimon im Aligemeinen                                                                               | 426   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L                                                                         | 430   |
| c) Probe auf Antimon in Hüttenprodukten                                                                           | 432   |
| 20) Wolfram, Vorkommen desselben , ,                                                                              | 432   |
| Probe auf Wolfram                                                                                                 | 432   |
| 21) Molybdān, Vorkommen desselben                                                                                 | 435   |
| 21) Molybdän, Vorkommen desselben                                                                                 | 436   |
| 22) Vanadin. Vorkommen desselben                                                                                  | 438   |
| Probe auf Vanadin                                                                                                 | 438   |
| 23) Chrom. Vorkommen desselben                                                                                    | 440   |
| a) Probe anf Chrom Im Allgemeinen                                                                                 | 440   |
| b) Verhalten der betr. Mineralien v. d. L.                                                                        | 443   |
| 24) Arsen, Vorkommen desselben                                                                                    | 444   |
| 24) Arsen. Vorkommen desselben                                                                                    | 445   |
| 25) Tellur, Vorkommen desselben                                                                                   | 458   |
| Probe auf Tellur                                                                                                  | 453   |
| C) Proben auf nichtmetallische Körper und Säuren                                                                  | 455   |
|                                                                                                                   | 455   |
| 1) Wasser, Vorkommen desselben                                                                                    | 455   |
| Probe auf Wasser                                                                                                  |       |
| 2) Salpetersäure. Vorkommen derselben                                                                             | 456   |
| Probe auf Salpetersäure und Verhalten der betr, Salze im<br>Allgemeinen v. d. L.                                  | 456   |
| Aligemented V. G. D                                                                                               |       |
| 3) Kohlensjoff und Kohlensänre, Vorkommen derselben .  a) Probe anf Kohlenstoff und Kohlensäure und Verhalten der | 458   |
| betr. Mineralien v. d. I.                                                                                         | 459   |
| b) Probe auf Kohlenstoff in Hüttenprodukten                                                                       | 464   |
| 4) Bor und Borsäure. Vorkommen derselben                                                                          | 464   |
| Probe auf Borsaure, Vorkommen derseiden                                                                           | 465   |
| 5) Kiesel und Kieselsäure. Vorkommen derselben                                                                    | 466   |
| Probe auf Kieselsäure und Verhalten der betr. Mineralien und                                                      | 400   |
| Hüttenprodukte v. d. L.                                                                                           | 467   |
| 6) Schwefel und Schwefelsäure. Vorkommen derselben                                                                | 469   |
| Probe auf Schwefel und Schwefelsäure und Verhalten der                                                            | 403   |
| betr. Salze im Allgemeinen v. d. L.                                                                               | 470   |
| 7) Selen, Vorkommen desselben                                                                                     | 474   |
| Prohe auf Selen                                                                                                   | 475   |
| 8) Phosphor and Phosphorsaure. Vorkommen derselben .                                                              | 476   |
| 8) Phosphor and Phosphorsaure. Vorkommen derseiben . Probe auf Phosphor and Phosphorsaure und Verhalten der       | 910   |
| betr. Salze Im Allgemeinen v. d. L.                                                                               | 476   |
| Dest, Onite in singulation v. G. D                                                                                | 100   |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XIII                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                    |
| Probe auf Chlor and Verhalten der Chlormetalle und der chlor-<br>sauren Salze im Allgemeinen v. d. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450                      |
| <ol> <li>Brom. Vorkommen desselben</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482                      |
| bromsauren Salze im Allgemeinen v. d. L.<br>11) Jod. Vorkommen desselben<br>Probe anf Jod und Verhalten der Jodmetalle nud der jod-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482<br>483               |
| sauren Salze im Allgemeinen v. d. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 484<br>486<br>486        |
| <ol> <li>Cyan. Vorkommen desselben in Hüttenprodukten.</li> <li>Probe auf Cyan nnd Verh, der Cyanmetalle im Aligein, v. d. L.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488<br>489               |
| III. Ueber den Gang bei der Untersuchung verschledener Ver-<br>bindungen auf ihre Bestandtheile mit H ülfe des Löthrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 490                      |
| A) Sanerstoffsalse mit Einzehnas von Chlor., Brom., Jod., Pinor. md Cyametalien.  B) Silleate incl. Aluminate. (7) Verbindungen von Metailoryden. (9) Schwefel., Selen. und Arzenmetalle. (8) Verbindungen von Metailen, die kein Arzen und keinen Schwefel oder wenigstens nur eine sehr geringe Munge davon entbalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 490<br>497<br>501<br>503 |
| <b>Dritte Abtheilung</b> .<br>Quantitative Proben mit Hülfe des Löthrohrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| I. Das Vorrichten der auf gewisse Bestandtheile quantitativ<br>zu untersuchenden Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511                      |
| II. Beschreibung der einzelnen quantitativen Proben vor dem<br>Löthrohre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 512                      |
| 1) Die Silberprobe Al Erze, Mineralien und Rüttenprodnike, in denen das Silber vorsupprovine an üchtunetallische K\u00fcrper gebunden ist, auf \u00e4\u00e4liber vorsupprovine an \u00e4\u00e4linetallische K\u00fcrper gebunden ist, auf \u00e4\u00fcree \u00e4\u00e4linetallische \u00e4\u00e4linetallische \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4 | 512                      |
| werden können Tabelle über den Kapellenung  6) Minerallen, welche Verbindungen enthalten, die durch Sehmelsen mit Borax und Prodriktel allein auf Kohle nicht zerigg- ein der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 518<br>530<br>531<br>532 |
| B) Metallverbindungen auf Feinsilber zu probiren und zwar:  c) in denen Silber einen Hanptbestandtheil ausmacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 583                      |
| b) in denen Kupfer oder Nickel den vorwaltenden und Silber nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -585                     |

|                                                                                                                                        | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d) in denen Tellur, Antimon oder Zink einen Hauptbestandtbeil                                                                          |            |
| ausmacht c) in denen Zinn den Haupt- oder nur einen Nebenbestandtheit                                                                  | 538        |
| ausmacht                                                                                                                               | 539        |
| f) in denen Queeksilher der vorwaltende Bestandtheil ist                                                                               | 539        |
| g) in denen Eisen oder Stahl der Hauptbestandtheil ist                                                                                 | 540        |
| 2) Die Goldprobe                                                                                                                       | 541        |
| A) Golderze, goldhaltige Slibererze und sliber- und goldhaltige                                                                        |            |
| Hüttenprodukte auf Gold zu problien                                                                                                    | 542        |
| B) Metaliverbindungen auf Feingold zu probiren, und zwar:                                                                              |            |
| <ul> <li>a) die nur ans Gold und Silber bestehen</li> <li>b) die ansser Gold und Silber noch andere Metalle enthalten, als:</li> </ul> | 549        |
| 1) das mit Kupfer und Silber zugleich legirte Gold                                                                                     | 558        |
| 2) die Legirungen des Goldes mit Platin, Silber und Kupfer:                                                                            |            |
| α) Gold und Platin                                                                                                                     | 554        |
| β) Gold, Platin and Silher                                                                                                             | 556        |
| γ) Gold, Platin, Silber and Kupfer                                                                                                     | 557        |
| 4) Palladium enthaltendes Gold                                                                                                         | 557        |
| 5) Rhodium enthaltendes Gold                                                                                                           | 557        |
| c) die ans Gold und Querksitber bestehen                                                                                               | 559        |
| 3) Die Kupferprobe                                                                                                                     | 560        |
| A) Erze, Mineralien, Hütten- und Knnstprodukte, und zwar:                                                                              |            |
| a) weiche flüchtige Bestandtheile, als: Schwefel, Selen und Arsen                                                                      |            |
| enthalten, auf Kupfer zu probiren                                                                                                      | 561        |
| gebunden enthalten, es sei nun im ersten Falle rein, oder mit                                                                          |            |
| Säuren und Wasser verbunden, oder mit erdigen Theilen ver-                                                                             |            |
| schisckt oder sonst vereinigt, auf Knpfer zu probiren                                                                                  | 568        |
| ( ) Metallverbindungen, in denen Kupfer einen Bestandtheil ausmacht,                                                                   |            |
| auf Gaarkupfer zu probiren                                                                                                             | 570<br>570 |
| b) die aus Kupfer, Eisen, Nickel, Kobalt, Zink und Wismuth bestehen                                                                    | 010        |
| und von denen das Kupfer theils mit einem von diesen Metalien                                                                          |            |
| alleln, theils mit mehreren zugleich, so wie auch öfters neben-                                                                        |            |
| bel mit Biel, Autimon und Arsen verbunden ist                                                                                          | 574        |
| d) die aus Knpfer und Zinn bestehen                                                                                                    | 577        |
| 4) Die Bieiprobe                                                                                                                       | 580        |
| A) Mineralien, Erze und Hüttenprodukte, welche das Biel Im ge-                                                                         | -          |
| schwefelten Zustande entbalten, auf Blei zu probiren                                                                                   | 581        |
| Erstes Verfahren                                                                                                                       | 581        |
| Zweites Verfahren                                                                                                                      | 585        |
| B) Mineralien, Erze und Kunstprodukte, welche das Blei sowohl                                                                          |            |
| als Chiorblei, als anch im Zustande des Oxyds und zwar eut-<br>weder im freien oder verschlackten Zustande oder mit Säuren             |            |
| verbunden enthalten, auf Blei zu problren                                                                                              | 589        |
| C) Mineralien, welche das Blei metallisch, entweder mit Selen, oder                                                                    |            |
| mit andern Metallen verbunden, enthalten, auf Blei au probiren                                                                         | 590        |
| 5) Die Wismntbprobe                                                                                                                    | 591        |
| A) Mineralien, Erze und Hüttenprodukte, in denen das Wismuth                                                                           | _          |
| metallisch, entweder nur mit erdigen Substanzen, oder mit Arsen-                                                                       |            |
| metsilen von Kobalt, Nickel und Eisen gemengt, oder mit Teilur<br>chemisch verbunden ist, auf Wismuth zu probireu                      | ***        |
| chemisco verounden ist, ast Wishibt zu probireu                                                                                        | 592        |

| für sich, oder mit andern Schwefelmetallen, oder mit Arsenme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| tallen chemisch verbunden vorkommt, auf Wismuth zu probiren<br>C) Mineralien, Erze und Produkte, die das Wismuth im oxydirten<br>Zustande, entweder frei, oder an Kohlensäure, Phosphorsäure,<br>Kieselsäure etc. gebunden enthalten, und vielleicht aneh mit                                                                                                 | 596   |
| Oxyden von Kupfer, Nickel, Kobalt, oder deren Salzen gemengt<br>sind, oder in denen das Wismuth an Chior gebunden ist, auf<br>Wismuth an probiren                                                                                                                                                                                                             | 598   |
| 6) Die Zinnprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   |
| A) Mineralien, Erze nnd Produkte, welche das Zinn entweder im<br>geschwefelten Zustande oder als Oxyd, gemengt mit Schwefel-                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| und Arsennetaileu, enthaiten, auf Zinn zu probiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600   |
| einem mit Koble ausgefütterten Thontiegel  b) Die reducirendo Schmeizung des vorbereiteten Zinnerzes in einem                                                                                                                                                                                                                                                 | 604   |
| nnsusgefütterten Thontiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 606   |
| B) Mineralien and Produkte, welche das Zinn im oxydirten Zustande<br>enthalten, anf Zinn an probiren, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| a) solehe, welche frei von den Oxyden des Eisens and eingemeng-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ten Schwefel- und Arseumetallen sind b) Produkte, welche das Zinn im oxydirten Zustande, verhunden                                                                                                                                                                                                                                                            | 608   |
| mit Silicaten von Eisenoxydui und Erden, enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 609   |
| C) Metaliverbindungen, in deuen Zinu einen Bestandtheil ausmacht,<br>auf Zinn zu probiren                                                                                                                                                                                                                                                                     | 611   |
| 7) Die Kobait- und Nickelprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 612   |
| Mineralien, Erze und Hüttenprodukte, in deuen Kobait und<br>Nickel metallisch mit Arsen verbunden sind, die aber öfters mit<br>andern Arsenmetallen gemiecht, und zuweilen auch mit sehr<br>geringen Mengen von Schwefelmetalien gemengt, jedoch frei von                                                                                                     |       |
| Kupfer sind, auf Kobalt und Nickel au probiren  Mineralien, Erze und Hilterprodukte, in deem Kobalt und Nickel, und vielleicht noch andere Metallie z. Th. an Arsen, z. Th. an Sebweid, oder vollständig an Schweid gebunden sind, und erdige Theile singeneengt enthalten, auf Kobalt, Nickel und nach Befinden gleichzeilig auf Wismuth, Blei der Kupfer zn | 619   |
| prohiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 624   |
| oxydirten Zustande an Schwefelsäure, oder Arsensänre, oder Kie-<br>seisäure, oder an andere Metalloxyde, und zuweiien zugleich an                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Wasser gebunden sind, auf Kobalt and Nickel zu probiren  D) Gemenge von Metailoxyden, die hauptsächlich aus Ozyden des                                                                                                                                                                                                                                        | 632   |
| Kobaits oder Nickeis bestehen, auf Kobalt und Nickel zu probiren                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 634   |
| E) Minersiten, so wie Hütten- nad Kunstprodukte, die entweder aus<br>Metallgemischen, oder aus soichen Schwefel- und Arsenmetallen<br>bestehen, in weichen mehr Kupfer als Nickei vorhanden lat,                                                                                                                                                              |       |
| anf Kobalt und Nickei resp. Kupfer zu probiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638   |
| 8) Die Eisenprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 646   |
| Vorrichten des Probemehls<br>Verfahren bei der Probe auf Eisen<br>Verfahren bei der gleichzeitig quantitativen Bestimmung der vor-                                                                                                                                                                                                                            | 642   |
| waitendsten erdigen Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645   |
| 9) Dis Probe anf Chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 647   |
| A) Schmelzen mit Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 647   |
| minm enthalten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 647   |

|                      | b) Wenn die vorerwähnten Stoffe d                                                               | arin  | enti | hait | PD | sin | d        |      |     |   | Sei<br>6 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|-----|----------|------|-----|---|----------|
|                      | B) Weitere Behandlung der geschmol:                                                             |       |      |      |    |     |          | ÷    |     | ÷ | 6        |
| 10                   | ) Die Untersuchung der Kohlen                                                                   |       |      | ٠.   |    |     |          |      | Τ.  |   | 6        |
|                      | a) Bestimming des Wassergehaltes                                                                |       |      | ٠.   |    | ٠.  | ٠.       | _    |     |   | 6        |
|                      | b) Bestimmung des Koksansbringens                                                               |       |      |      |    |     |          |      |     |   | - 6      |
|                      | c) Aschenbestimmung                                                                             |       |      |      |    |     |          |      |     |   |          |
|                      | d) Bestimmung des absoluten Wärme                                                               | offee | tes  |      |    |     |          |      |     |   | -64      |
|                      |                                                                                                 | -     |      |      |    |     |          |      |     |   |          |
| <u>l.</u>            | Anhan  Die Anwendung quantitativer Metrobr zur Bestimung verschiedet Hattiven beemischen Antwes | allp  | Sto  | Пe   | 'n | 1 0 | em       | L    | Sth |   | 65       |
| <u>1.    </u><br>II. | Die Anwendung quantitativer Metrohr zur Bestimmung verschieder titativen ehemischen Analyse     | allp  | Sto  | Пe   | 'n | 1 0 | em<br>er | L qu | 8th |   | 65       |

# Erste Abtheilung.

Beschreibung der zu Löthrohrproben erforderlichen Gegenstände.

#### I. Das Löthrohr und dessen Anwendung in der Chemie und Mineralogie.

Das Löthrohr ist ein Instrument, welches von den Metallarbeitern zum Zusammenführen kleiner Metallstücke mit
einer dem betreffenden Metalle entsprechenden leichter sehmelzbaren Metall-Legtrung, dem sogenannten "toch", sehon seit
anger Zeit mit Vortheil angewendet worden ist und gegenwärtig noch angewendet wird. Es besteht aus einer ungefähr 240 Millimeter langen konischen Röhre von Messing, die
am engern Ende unter einem rechten Winkel, jedoch ohne
scharfe Eeke, gebogen ist, so dass sieh damit die Flamme
einer Oellampe bequem auf die zu löthenden Metallstücke,
die dazu auf Kohle gelegt werden, leiten lässt, wenn man
das weitere Ende der Röhre zwischen die Lippen nimmt, das
engere gebogene Ende gegen die Flamme richtet und einen,
zu Hervorbringung der nötligen Hitze, entsprechend starken
Luftstrom durch die Röhre auf die Flamme bläst.

Dieses Instrument gehört aber auch in gegenwärtiger Zeit zu denjenigen unentbehrliehen Hülfsmitteln, welche der Chemisker in seinem Laboratorium, der Mineralog zur Prüfung und Bestimmung von Mineralien und der Berg- und Hüttenmann zur Untersuehung der Erze und Hüttenprodukte gebraucht.

A nton von Swab, schwedischer Bergrath, war, wie Berzelius\*)
us mithellt, nach Bergman's Angabe der Erste, der das Löthröhr im
Jahre 17:38 zur Prüfung der Mineralien und Erze zu gebrauchen versachte; da er aber etwas Schriftliches über seine Versuche nicht bekannt
gemach hat, so weiss man anch nicht, wie wit sich dieselben erstreckten.

Cronstedt, schwedischer Bergmeister, der Begründer des chemischen Mineralystems, welches 1785 im Drucke erschien, bediente sich des Lödn-rohrs, um Mineralien von einander zu unterscheiden. Er wandte dabeischmelzbere Resgentien an, um aus den Veränderungen, die dadurch hervorgebracht wurden, auf die Zusammensetzung der Mineralien zu schliessen und dieselben darnach ordnen zu können. Von Engeström, der 1765 in England eine

<sup>\*)</sup> Dessen "Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie", Seite 1.

Fig. 1.

Das Löthrohr, wie es die Metallarbeiter in seiner Einfischheit gebrauchen, führt, wenn man lange unnuterbroehen damit blisset, die Unbequemlichkeit mit sich, dass die in der Röbre
nothwendigerweise sich ansammelnde Feueltigkeit endlich
durch den Luftdruck herausgetrieben wird und in der Flamme
Störungen verursacht. Dieser Unannehmlichkeit ist man durch
Verbindung des Löthrohrs mit einem hohlen Raume zur Aufnahme der unvermeidlichen Feueltigkeit begegenet. Cronstedt brachte zu diesem Zwecke in der Mitte der Röhre,
gjedoch etwas nicher dem gebogene Ende, eine hohle Kugel
an; Berg man wihlte einen halbzirkelförnigen Raum; Gahn
dagegen gab dem zur Aufnahme der Feuch.

tigkeit bestimmten Theil des Löthrohrs (Wassersack) die Gestalt eines Cylinders. Auch hat man das Löthrohr noch auf verschiedene andere Weise zu verbessern und zu vereinfachen gesucht, worüber Berzelius sich in seinem oben eitirten Werke

speciell ausspricht.

Die Länge des Löhrohrs muss den Augen des Besitzers angemesen sein, damit der Körper, welchen man vor dem Löthrohre behandeln will, mit so viel Abstand gehalten werden kann, dass man ihn am deutlichsten sicht. Aus diesem Grunde ist auch für einen Kurzsichtigen ein kürzeres und für einen Weitsichtigen ein längeres Editrohr zu empfehlen.

Diejonige Construction von welcher jetzt am häufigsten Gebraueh gemacht wird und die bereits von Gahn angegeben und auch von Berzelius für gut befunden worden ist, stellt Fig. 1 in halber natürlieher Grösse dar. Die ganze Länge von A bis B beträgt 200 Millim. Die zum Aufstecken eingerichtete Spitze b ist am zweekmässigsten von Platin und zwar entweder aus nicht zu dünnem Bleeh gelöthet oder aus einem Stücke gedreht. Vortheilhaft ist es, zwei solcher Spitzen zu haben, deren Oeffnungen jedoch von verschiodener Feinheit sind. Diejenige, wolche enger und zwar 4.0 Millim, weit gebohrt ist, dient nur zu qualitativen Proben, die





mittelst eines feinen Stahlbohrers (Reib-Ahle), wie desgleichen von den Ulrmachern gebraucht werden, leicht von innen nach aussen, weiter gebehrt werden. Da indessen dabei gewönlich ausserhalb der Lüthrohrspitze ein vorstehender Reif entsteht, so ist dieser abweelselnd mit einer feinen Feile und dem Belurer so weit zu entfernen, bis die Oeffinung voll-kommen rund erscheint, wenn man mit Hülfe einer Louge durch dieselbe hindurch sieht. Zu weit gebohrte Lüthrohrspitzen sind nur in wenigen Fällen tauglich. Hat sich nach längeren Gebrauche die Platinspitze mit Russ überzegen und die Oeffaung verstopft, so kann sie nach dem Abnehmen von der Röhre durch ein missiges Glühen auf Kohle mit Hülfe des Lüthrohrs oder im obersten Theile einer Spiritusflanme gereinigt werden.

Bei öfterem und anhalteuderem Gebrauche des Löthrohrs ist eine anseinem Stück Platin gedrehte Spitze der aus Blech zusammengeführten vorzuziehen, da bei letzterer die Löthstelle mit der Zeit leicht schaft wird. Messingene und neusählerne Spitzen können wegen der leichten hat wird. Messingene und neusählerne Spitzen können wegen der leichten una bei diesen entweder mittelst eines feinen Hornspitters oder einer Nadel die Öeffung von innen nach aussen reinigen.

Um bei anhaltendem Blasen die Lippenmuskeln nieht zu ermüden, hat Plattner ein Mundstlick C von Hern empfohlen. Drückt man dieses Mundstlick während des Blasens lest an den wenig geöffneten Mund, so ist man, wenn man einmal daran gewölnt ist, auch im Stande, eine längere Zeit ununterbrechen und weit stärker zu blasen, als ohne ein dergleichen Mundstlück, und man empfindet dabei nieht die geringste Müdigkeit in den Lippenmuskeln. Man muss besonplie ders darauf sehen, dass der Ansatz d e gehörig

ausgeschweift werde, damit der Rand desselben
an dem Mund keinen unnöthigen Druck verursaehe, und dass der Durchmesser am äussersten Ende ungefähr 35 Millim. betrage.
Das Material, aus welchem man Löhrbite
fertigt, ist meist Messing oder Argentan. Ein
Löthrohr von Silber wird wegen der starken
Wärmeleitung dieses Metalls bei anhaltendem
Blasen so heiss, dass man es mit blosen Finger
kaum mehr zu halten vermag.
Sehr bequem auf Reisen ist ein Löthrohr
nach einer von Mitscherlich vorgeseldlagenen

nach einer von Mitscherlich vorgesellagenen ctwas veränderten Construction, wie aus neben stehender Fig. 2 hervorgelt. Die Veränderung besteht darin: dass der zur Aufnahme der Feuchtigkeit dienende cylindrische Theil 4 mit der langen Röhre zusammenhängt, diese letztere aber in der Mitte bei B austeinander geschraubt, die kleinere, mit der Platinspitze versehene Röhre a b in die an den Feuehtigkeitsbehälter befestigte Hälfte eingeschoben, und die andere Hälfte  $C_j$  deren Mundtück  $D_j$  wenn das Ganze aus Messing oder Argentan besteht, mit einer Silberbedeckung versehen ist, wie ein Futteral darüber gesehoben werden kann. Man hat dann einen Cylinder, der sich bequem in der Tasehe tragen lässt.

Wenn das Léthrohr zum Glablasen gebraucht werden soll, so kann mas sich nach Berzellus einer in einem rechten Winkel gebogenen Röhre Fig. 3 bedienen, die in die Oefluung a Fig. 1 eingesetzt wird und die unter allen Gradeu gegen die lange Röhre geneigt werden kann, wie es der Gebrauch erfordert. Das Lödtrohr wird dabei entweder ohne Mundstück, oder mit einem hreiten knüchernen Mundstücke Fig. 4 versehen, mit dem Munde allein festgehalten, damit man heidet Hände frei behäuf.

Wassersack (A Fig. 1) vertritt, auf und nieder bewegt, resp. gedreht mid durch eine in der Figur nicht istindurer Schrauhermatter, in der erforderlichen Stellung festgehalten werden kann. Zur ähnlichen Zwecke ist auf der andern Seite die Schraulenmatter i für das kurze Knie m vorhanden, in dem die Blaseröher r steckt und Fig. 6. und die Verlage-

welches eigentlich nur die Verlängerung dieser Röhre bildet. Der Messingkörper k hat ausserdem noch eine Oeffnung für die Ausströmungsröhre o, welcher letzteren dureh Drehung von k jede beliebige Neigung gegeben werden kann. Zu o und r können die Theile eines gewöhnlichen Löthrohrs benutzt werden. Die Lampe l findet gleichfalls auf & ihren Platz.



Man hat sieh schon längst bemült Vorrichtungen zu construen, durch welche eine Löthrohrflamme ohne Beihülfe der menschlichen Lungen hervorgebracht werden kann. Ohne auf alle derartige Apparate, von denen die älteren bereits in dem oben eittren Werke von Berz ellus Erwähnung gefunden haben, eingehn zu wollen, möge hier nur eines derselben näher gedacht werden, weleher in der That allen Erfordernissen, die man an eine solche Vorrichtung nur machen kann, Genüge leistet, es ist diess das in Fig. 6 abgebildete Kautschu-K-Gebläse.


Auf einem Bretchen b ist eine mittelst Knie nach einer

Fig. 6.



Seite hin bewegliche Metallstange s angebracht, an welcher der Metallkörper c auf und nieder bewegt und mittelst der Schraube g beliebig befestigt werden kann. Der Ausströmungsröhre i kann auf diese Weise jede Neigung und Stellung ertheilt werden, wie diess in der Figur mit der Löthrohrlampe a angedeutet ist. Das Gebläse B, der Schlauch k, sowie das Reservoir R sind in der Hauptsache aus vulkanisirtem Kautschuk hergestellt, v und v' sind Ventile. Indem man nun das Gebläse B mit der Hand oder, nachdem dasselbe auf den Fussboden gelegt worden, mit dem Fuss abweehselnd zusammendrückt und sieh wieder ausdehnen lässt, tritt Luft bei v ein und wird durch v' und den Schlauch k in das Reservoir R und die Röhre i gepresst. Man erlangt nach einigen Versuchen mit Stellung der Röhre i, sowie stärkern oder schwächern Drücken des Gebläses bald die Fertigkeit, die verschiedenen Flammen constant hervorzubringen.

Die besonders bei quantitativen Proben mitunter wünschenswerthe schnelle Verfünderung der Richtung der Röhre
i, sowie genauere Stellung derselben, haben Osius und
Osterland Berg- u. Hüttenn. Zeit. 1862, Nr. 13) dadurch
zu erreichen gesucht, dass wie aus Fig. 7 zu ersehen, diese
Röhre durch ein Kugelcharnier mit dem Apparate verbunden
ist, wielbes in dem eylindrischen Gehäuse A seinen Sitz hat
und durch eine Feder zut sehliessend erhalten wird. Mit-



telst des Griffes c ist man im Stande eine Bewegung der Spitze i schnell auszuführen.

Das Kautschuk-Gebläse entspricht allen Anforderungen, deshalb dürften auch andere in neuerre Zeit aufgetauchte Constructionen von Löhrbohrgeblässen sich schwerlich Eingang verschäffen. Zu diesen Gebläsen gehört.

2B. dasjenige von De Luca (Berg. u. Hüttem. Zeit. 1848, 281) mit
der von Chevaller angebrachten Verbesserung (Polyt. Centralbl. 1837
X. 29); das Scandischaft von Frank (Polyt. 1848, 281) mit
Der Schweisen (Polyt. 1848, 281) mit von Schweisen (Polyt. 1848, 281), das
Bd. 58. S. 368); das Gebläse von Sprengel (Pogg. Ann. Bd. 112.
S. 634).

#### II. Das Brennmaterial.

Zu manchen qualitativen Löthrobrproben kann man im Nothfalle eine Kerzenflamme benutzen, hat man hingegen (wie z. B. bei quantitativen Proben) eine stürkere Flamme nöting, so muss man sich besondere sonstruiter Lampen bedienen, in welchen Rüböl, Baumöl oder ein Gemisch von Weingeist und Terpentinöl oder Leuchtgas verbrannt wird. Die kohlenstoffarme Flamme des Weingeistes allein eignet sich nur in wenig Fällen zu Löthrobrversuehen.

Das Rüből muss raffinirt sein, da das ungereinigter raucht. Bau möl brennt zwar sehr gut, besitzt aber zuweilen den Fehler, dass die Löthrohrflamme mit einer ausgeberieten, gelbgefürbten Hulle ungeben ist, und ist dann für solehe Proben, bei denen man eine Färbung der äussern Flamme durch die zur Untersuchung vorliegende Substanz beobachten will, nieht brauebbar. Die sehen von Berzelius angegebene Form für die mit Rüb- oder Baumöl gespeisten Löthrohrlampen ist auch jetzt noch die gebräuchliebste. Ihre Enrichtung ergiebt sieh aus Fig. 8. Der Kasten ist von verzinnten Eisenblech, eirea 116 Millim, lang, dunkel lackirt und hat im Ouerschnitt die Porm wie die vordere Ansieht B. Die Dille a ist im Lichten 12 Millm, breit und 5 Millim. weit; auch ist sie von rechts nach links schief gefeilt, damit man in nöthigen Fällen die Flamme durch's Löthrohr niederwärts richten kann. Mittelst des Deckels C kann die Dillenöffnung dicht versehraubt werden. Der Deckel ist zu diesem Behufe



breiten Rande versehen, auf welchem sich mit Wachs getränktes Leder befindet. das mit einer Auflösung von Schellack befestigt ist. Zum Eingiessen Oeles ist bei A eine besondere Oeffnung, welche ebenfalls wie die Dillenöffnung einem Deckel verschraubt werden kann.

Der Docht ist eylindrisch gewirkt und von Baumwollengarn, wie man einen solchen

für Argand'sche Lampen gebraucht. Er wird breit godrückt und der Länge nach noch ein Mal über einander gelegt, so dass er 4fach in die Dille kommt, deren Weite er aber vollkommen entsprechen muss, d. h. sich weder zu locker noch zu fest darin befinden darf. Ist er eingezogen, so wird er aus dem oben angeführten Grunde parallel mit der schiefen Seite der Dille geschnitten.

Die Lampe selbst wird auf ein Messingstativ gesteckt und durch eine Schraube c an den Messingstab bofestigt. An demselben Stative befindet sich auch noch ein mit einem beweglichen Arme versehener, im Durchmesser circa 50 Millim. betragonder Messingring D, in welchen ein Gitter von Eisendraht, oder besser von Platindraht, befestigt ist. Dieses Gitter dient als Unterlage für kleine Porcellangefässe, in welchen man entweder \(\text{iiber}\) der freien Lampenflamme oder über der Spirituslampe Etwas trocknen oder Flüssig-



keiten erhitzen will. Da sieh diese Vorriehtung aber nicht auch dazu eignet, über einer gewöhnlichen Spirituslampe einen kleinen Platinider einen Schälchen von Platin oder Porcellan bis zum Glühnen zu erhitzen, so befindet sich an der beweglichen Stelle des Armes bei dein viereckiges Loch, in welches der vierkantige Stiel eines eisernen Glühringes E eingesehoben werden kann. Auf den Glühring legt man dann einen Triangel von dünnem Platindraht.

"Für Gemische von Weingeist und Terpentinöl bedieut man sich am zwecknissigsten glüserner Lampen nach Art der gewöhnlichen Spirituslampen, versicht dieselben aber dam mit einer Dille und einem Deelte, wie die oben beschriebene Oellampe. Duflos hat ein Gemisch von 12 Th. starken Weinerieit und 1 Th. Terpentinöl vorgeschlagen; Pisa ni ein Gemisch aus 6 Volumth. Aleobol von 85° und 1 Volumth. Terpentinöl, sowie Zusatz einiger Tropfen Aether, um die trübe Flüssigkeit klar zu maehen. Auch kann man statt des Terpentinöls Benzin benutzen, 4 Th. Brennspiritus mit 1 Th. Bonzin versetzt, geben eine stark leuchtende Flamme.

Bei der Verwendung von Leuchtgas in vielen ehemischen Laboratorien ist es bequem, sich desselben auch zu Löthrohrversuchen zu bedienen. Hierzu eignet sich am besten der von Bunsen angegebene, in Fig. 9 abgebildete Brenner. Durch

den Ansatz q, welcher mittelst eines Kautschukrohrs mit der Gasleitung in Verbindung gesetzt wird, strömt das Gas in die senkreeht stehende Röhre a unten ein und zwar durch eine feine dreispaltige Oeffnung. Innerhalb des Rohres a mischt sieh das Leuchtgas mit der durch die Seitenöffnungen s eintretenden atmosphärischen Luft, so dass es, am obern Ende angezündet, mit bläulieher Flamme und ohne zu russen verbrennt. Kann man schon auf diese Weise verschiedene Versnehe über Färbung der Flamme, Schmelzbarkeit von Substanzen, sowie mit Borax- und Phosphorsalzperlen anstellen, so lässt sich doch auch diese Vorrichtung sehr leicht



in eine eigentliche Löthrohrlampe dadurch umwandeln, dass man das nebengezeielnete Röhrehen I. welches oben nach Art einer Lampendille geformt, abgeschrigt und mit einem 10 bis 11 Millim. langen und eirea 1,5 Millim. breiten Schlitz versehen ist, in die Röhre so weit einschiebt, dass dadurch der Luftzutritt durch s abgespiert wird; das Gas verbrennt jetzt an der obern Oeffnung mit leuchtender Flamme, welcher man nach Regulirung des Gaszutritts die Grösse einer gewöhnlichen Lampenflamme leicht geben kann.

Von Frick (die physikalische Technik, II. Aufl. S. 48) ist eine Vorrichtung zum Glasblasen beschrieben worden, welche in etwas veränderter Form nach Fig. 10 (natürliche Grösse) auch zu Löhrborhantersuchungen





verwendet werden kann. Die Vorrichtung kann nur da benutzt werden, wo man Leuchtgas zur Disposition hat, Lampe und Löthrohr sind bei ihr vereinigt. Ueber die Ausströmungsröhre a (der vordere Theil ist im Durchschnitt gezeichnet) eines gewöhnlichen Löthrohrs wird ein cylindrisch konisches Gebäuse K geschob enund durch die Schranbe s befestigt. In dieses Gehäuse strömt durch den Ansatz d, welcher mitmelst eines Kautschukrohres g mit einer Gasleitung in Verbindung gesetztist, Leuchtgas ein. Dasselbe mengt sich vor der Oeffnung der (möglichst kleinen) Löthrohrspitze mit

der durch dieselbe ausströmenden Luft, das Gemenge tritt durch die Oeffnung o aus und bildet hier entzündet eine lange Stichflamme. Durch wenige Versuche ermittelt man bald die erforderliche Menge des Gases, sowie die nothwendige Menge Luft zur Hervorbringung einer oxydirenden

Fig. 11. und redncirenden Flamme.



Ausser den beschriebenen Lampen für Oel ete. gebrucht man auch mit Vortieel eine einfache Spirituslampe Fig. 11 zur Untersuchung mancher Substanzen auf flüchtige Bestandtleile in kleinen Glaskolben und dünnen Glassühren, ferner zum Schmelzen versehiedener Substanzen mit doppelt sehwerfelsaurem Kali in einem kleinen Platinlöffel, sow iez zu Gildungen ete. Zu Hause kann man sich einer Spirituslampe von grösserer Dimension bedienen, als auf Reisen, wozu der Apparat möglichst compendiös eingerichtet werden mans.

### III. Das Blasen und die Flamme.

Das Blasen mit dem Löthrohre gesehieht nicht mit den Athmungsorganen, weil man es in diesem Falle nicht lange aushalten und einen ununterbroehenen Luftstrom auch nur auf sehr kurze Zeit hervorbringen würde, sondern es geschieht mit den Muskeln der Wangen. Man füllt den Mund mit Luft und drickt diese mit Hülfe der Wangemmuskeln durch das Löthrohr. Während des Blasens verschlesst man mit dem Gaumen, der gleichsam als Ventil dient, die Gemeinschaft der Brusthöhle mit der Mundhöhle so lange, als der Mund hinreichend mit Luft gefüllt ist, und lässt das Ein- und Ausathmen blos durch die Nase erfolgen. Nimmt die Spannung der Wangemmuskeln aber ab, so lässt man beim nächsten Ausathmen durch den Schlund wieder Luft ein und spannt mit selbiger die Wangen von Neuem, ohne das Blasen dabei zu unterbrechen.

Anfänger im Löthrohrblasen begehen in der Regel den Fehler, dass sie während des Blasens die Gemeinschaft der Brusthöhle mit der Mundhöhle nicht zur gehörigen Zeit verschliessen und daher die Lunge längere oder kürzere Zeit unmittelbar wirken lassen. Dass ein solches Blasen der Gesundheit nachtheilig werden kann, ist nicht zu bezweifeln. Es ist daher Jedem, der mit dem Löthrohre einen ununterbrochenen Luftstrom hervorbringen will, mit dem Blasen aber noch nicht vertraut ist, anzurathen, während des Blasens weder zu schnell, noch zu laugsam, sondern wie gewöhnlich, aber deutlich hörbar zu athmen, und das hörbare Athmen so lange fortzusetzen, bis er einen ununterbrochenen und in der Stärke sich gleichbleibenden Luftstrom ohne die geringste Anstrengung hervorbringen kann. Es gelingt dies zwar nicht sogleich, aber nach einigen Tagen Uebung geht es schon besser, und nach längerer Zeit erlangt man eine solche Fertigkeit, dass man gar keine besondere Aufmerksamkeit auf das Blasen selbst mehr zu verwenden braucht. Auch die vielleicht gehegte Besorgniss, dass das Blasen mit dem Löthrohre der Gesundheit schädlich sei, verschwindet vollständig.

Wie man während des Blasens das Lüthrohr mit der Hand bält, und was man bei der Behandlung einer Probe vor dem Löthrohre seinen beiden Vorderarmen für eine Stellung giebt, darüber lässt sich eine Vorsehrift nicht geben, weil dies von der Gewohnheit abhängig ist. — Sehr bequem und sieher hält man das Lüthrohr, wenn man die lange konische Röhre desselben zwischen die eingebogenen vier dreigiedrigen Finger der rechten Hand so nimmt, dass die inneren Glieder des Zeige- und Mittelfingers sich über, die inneren Glieder den anderen beiden Finger sich aber unter derselben befinden, und der Daumen, ausgestreckt, sich mit seinem stässeren Gliede gegen die Röhre das stützt, wo sich das Mundstück anschliesst. Was die Stellung der Vorderarme betrifft, so findet man bald, dass es bequemer ist, wenn man sich mit denselben blos an die Kante des Tisches lehnt, als wenn man sich mit dem Elbogen auf den Tisch stitzt.

Hat man es in seiner Gewalt, einen starken und umunterbrechenen Lultstrom durch das Löthrohr zu blasen, so hält es dann auch nicht sehwer, eine gute Löthrohrlamme hervorzubringen, wenn man einen solchen Luftstrom durch die Flamme einer Lampe leitet. Hierzu ist aber eine Kenntniss der Plamme und ihrer einzelhen Thielie Grörderlich.

Betrachtet man die Flamme der Löthrohrlampe, wenn

der Docht nicht so weit herausgezogen ist, dass die Flamme raucht, so benerkt man, dass sie aus mehreren Theilen besteht. Stellt man daneben eine brennende Kerze, so findet man in dieser Flamme ebenfalls dieselben Theile, und zwar noch deutlicher; es lassen sich in ihr vier einzelne Theile sehr gzut unterscheiden.

Bei der Basis einer solehen Flamme, Fig. 12, welche eine Lichtstamme vorstellt, bemerkt man einen

kleinen, sehön hellblau gefärbten Theil a b, welcher die Flamme an dieser Stelle umgiebt, aber immer sehmäler wird, je mehr er sieh vom Doehte entfernt, und ganz verschwindet da, wo die Seiten der Flamme gerade aufsteigen. Mitten in der Flamme ist ein dunkler, kegelförmiger Theil c; um diesen Theil herum befindet sich der eigentlieh leuchtende Theil (Mantel) d, und an den äussersten Kanten dieses Theils wird man eine ganz dünne, kaum siehtbare Umgebung a e b (den Schleier) gewahr, welche gegen die Spitze der Flamme breiter wird und der heisseste der einzelnen Flammentheile ist. Hält man bei f f einen ziemlich feinen Platin- oder Eisendraht quer in die Flamme, so bemerkt man, dass derselbe am stärksten in der Hülle a e b sehwillt und weiss glüht, während er in dem dunkleren Theile c

kaum zum Glühen kommt. Die Ursache hiervon ist folgende: Die Hitze der Flamme wirkt strahlend zurück auf den Talg, das Wachs etc. und bringt diese Substanzen zum Sehmelzen. Die Zwischenräume des Dochtes saugen vermöge ihrer Capillarität das flüssig gewordene Brennmaterial in die Höhe, und bringen dasselbe in eine Temperatur, welche hoeh genug ist, um es in Dampf zu verwandeln. Während diese Dämpfe in heissem Zustande aufsteigen, tritt von allen Seiten atmosphärische Luft hinzu, deren Sauerstoff die Verbrennung bewirkt. Letztere findet aber nur in der äusseren Begrenzung der Flamme statt, es bildet sieh in Folge dessen die Hülle a e b, welche aus Kohlensäure und Wasserdampf besteht, hier ist daher auch die Flamme am heissesten. In Folge dieser hohen Temperatur zerfallen die hinter dieser Hülle befindlichen Dämpfe, hauptsächlich aus beiden Kohlenwasserstoffen bestehend, in ihre Bestandtheile, der ausgeschiedene Kohlenstoff kommt zum Glühen und bewirkt das Leuchten der Flamme, wie das Entstehen des Theiles d. Indem dann der freie Kohlenstoff dem sauerstoffreiehen Schleier sieh nähert, verbrennt er zu Kohlenoxyd, resp. Kohlensäure. Der dunkle Kern in der Flamme besteht aus noch unzersetzten Dämpfen, da die Hitze des Schleiers nach unten und nach der Mitte der Flamme zu abnimmt. Der bellblau gefärbte

Theil a b an der Basis der Flamme entsteht in Folge einer sehr vollkommenen Verbrennung an dieser Stelle, wo die Luft von allen Seiten zutreten kamn; da aber der Sauerstoff nicht hinreielt, um den ausgeschiedenen Kohlenstoff zu Kohlensturz zu verbrennen, so entsteht nur Kohlenoxydgas, welches die blaue Fabung verursacht.

Von den oben genannten vier einzelnen Theilen der Flamme lassen sich die ersten drei Theile in der Flamme der Oellampe eben so leieht unterscheiden, wie in der Flamme eines Kerzenlichtes, aber der vierte, fast gar nicht leuehtende Theil sehr undeutlich und nur mit besonderer Aufmerk-

samkeit.

Zu Löthrohrproben wendet man von diesen cinzelnen Theilen in der Regel nur zwei derselben an, und zwar: die wenig leuchtende Umgebung zur Oxydation und den leuchtenden Theil zur Reduction. Da man nun durch das Löthrohr jeden dieser beiden Theile-für sieh wirksam zu maehen im Stande ist, so kann man auch die wenig leuchtende Umgebung die äussere oder die Oxydations-Flamme, und den leuchtenden Theil die innere oder die Reductions-Flamme nennen.

Es treten indess Fälle ein, wo die wenig leuchtende Flamme zu oxydirend, und die leuchtende wieder zu reducirend wirkt, sobald man genößigt ist, ein lebhaftes Feuer zu geben; in solehen Fällen wendet man am besten den blauen Theil der Flamme an. Wie die versehiedenen Theile der Flamme durch das Löthrohr wirksam gemacht werden können, soll in Nachstehenden specioli beschrieben werden.

#### 1) Die Oxydationsflamme.

Bläst man, wie aus nebenstehender Fig. 13 hervorgeht, von der einen schmalen Seite der Lampenflamme in dieselbe so, dass die Lödrrohrspitze ungefähr bis auf den dritten Theil der Dillenbreite hineinreieht, und der Luftstrom, fast den Docht berührend, genau in der Mitte durchgeht, so entsteht eine lange blaue Flamme ab, welche eigentlich dieselbe



wie a b in Fig. 12. Seitö 14, an der Basis der freien Flamme ist, nur dass sie mit verfünderter Form hervorfritt und alle brennenden Gasarten enthält, welche entwickelt werden; sie bildet hier einen sehwachen Kegel, während sie dort nur den untern Theil der Flamme umhüllt. Vor der Spitze dieser Flamme ist der heisseste Punkt, weil daselbst die Verbrennung der sieh entwicklenden Gasarten am vollkommensten geschicht. In der freien Flamme bildet der heisseste Theil eine Hülle um die ganze Flamme, hier aber wird er mehr nach einem Punkte vor der blauen Flamme zusammengodrängt und bildet ebenfalls einen Flammenkegel, der sowohl die blaue Flamme an der Spitze ungriebt, als auch von a nach e sich ziemlich weit erstreckt und eine schwach blauliche Farbe besitzt. Die auf solche Weise gebildete aussen Flamme ist, wie sehon erwähnt, vor der Spitze der blauen Flamme, und zwar bei d, am heissesten; sie nimmt aber sowohl nach c, als auch, und sogar noch schneller, nach b hin an Hitze ab. Die Oxydation geschicht, sobald nicht eine schr hohe Temperatur erforderlich ist, am besten, je weiter man die Probe vor der Spitze der blauen Flamme bis zu dem erforderlichen Grade erhitzt.

Ein Haupterforderniss zu Horvorbringung einer reinen Oxydationsflamme ist, dass der Docht rem von verkohlten Fasern und erhärteten Theilen, auch ausserdem parallel mit der obern Seite der Dille geschnitten sei, weil sonst neben dem blauen Flammenkegel leicht gelbe Streißen entstehen, die reich an kohligen Theilen sind und reducirend auf die Probe einwirken.

Geschicht die Behandlung der Probe auf Kohle, so darf man nicht sehr stark blasen, weil sonst ein Theil der Kohle zu Kohlenoxydgas verbrennt, welches der Oxydation entgegen wirkt.

Zur Uebung im Herrorbringen einer reinen Oxydationsfamme bietet die Molyhdassaure das beste Stittet dar, indem dieselbe mit Borax in einem unreinen Oxydationsfeuer sofort ein brannes Glas giebt. Löst man, wie es später in der zweiten Abthelung bei der Prütung der Substanzen mit Borax speciell beschrieben werden soll, eine nicht zu geringe Menge davon in Borax auf Prätutinatht im Oxydationsfeuer, nämlich in einen Assensiehe stehe State in eine Abstanzen der State der Abstanzen der State der Abstanzen der State der Abstanzen der State der Abstanzen farbeit wird. Behandelt man ein solches Glas eine kurze Zeit unmittelbar mit der Spitze der blaene Flamme, so wird es braun und nach längerem Bläsen ganz undurchsichtig, weil die Molybdanzen ausser-ordentlich leicht auf eine niedere Oxydationstufe, nämlich auf die Stude Go Uxydes zu bringen ist. Auch ein gelber Streff in der Ausseren Flamme bewirkt schon eine braune Farbung des Glases. Je schneller man un eine vom Molybdanzoyd ganz undurchsichtig gewordnes Borasgaaperle mu eine Verlagen der Streff in der Ausseren Staten der Streff in d

Will man sich überzeugen, ob man eine hinreichend starke Oxydationsflamme hervorzubringen in Stande ist, so darf man nur versuchen, das eine Ende eines u.j. Millim. starken Platindrathes zum Kügelchen zu schnelzen. Man biegt den Drath an dem einen Ende unter einem rechten Winkel und halt das umgebogene Ende so in die aussere Plannne, dass zusammentrifft und nicht vibrirt. Man beuerst bei einer reinen und starken Plannne sehr bald, wie sich mit einem Male ein Kügelchen bildet, welches ums gerösser ist, jo krätüger die Planne was.

#### 2) Die Reductionsflamme.

Blist man, wie aus nebenstehender Fig. 14 zu ersehen ist, von der einen schmalen Seite der Lampenflamme mit dem Löthrohre gerade in die Mitte der Flamme so, dass die Löthrohrspitze nur wenig oder fast gar nicht hineinreicht und der Luitstrom in etwas grösserer Entfernung über den Docht hinweggeht, als bei Füg. 13, so bekommt die ganze



freie Flamme dieselbe Richtung wie der Luftstrom und erscheint als ein langer, leuchtender Kegel a b, dessen Ende a mit demselben schwach blaulich gefärbten Theile der Flamme umgeben ist, den man an der freien Flamme mit einiger Aufmerksamkeit wahrnehmen kann, nur dass er sich hier bis e erstreckt. Während man so in die Flamme bläst, werden die vom Dochte aufsteigenden Gasarten bis auf den sich ausscheidenden Kohlenstoff verbrannt, und die Hitze wird in einem weit kleinern Raume concentrirt. Der unendlich fein ausgeschiedene, bis zum Weissglühen erhitzte Kohlenstoff verbrennt aber dann ebenfalls und bildet in Gemeinschaft mit dem bereits gebildeten Wassergas die äussere Flamme, welche bis c deutlich sichtbar ist. Von dem dunkeln Kern sieht man nur noch unmittelbar über dem Docht einen kleinen bis d reichenden Theil. Zwischen a und d und zwar etwas mehr nach a zu liegt der wirksamste Theil dieser Flamme. Leitet man denselben z. B, auf ein reducirbares Metalloxyd, so dass dasselbe ganz davon umhüllt, und der Zutritt der Luft völlig davon abgeschlossen ist, so wird auch, da diese Flamme wegen ihres freien Kohlenstoffes geneigt ist Sauerstoff aufzunehmen, das Metalloxyd von seinem Sauerstoffgehalte entweder ganz oder nur zum Theil befreit, je nachdem das Oxyd leicht oder schwer zu reduciren und das reducirte Metall leicht oder schwer zu schmelzen ist, oder ob die Reduction auf Kohle, oder aus einer Auflösung in Glasflüssen auf Platindraht geschieht.

Eine gute Reductionsflamme ist schwieriger hervorzubringen als eine Oxydationsflamme, man hat dabei vorzäglich darauf zu achten, dass die Probe nur in den oben erwähnten wirksamsten Theil der Flamme gebracht und von demselben vollständig umhüllt wird, auch nuss man die Flamme längere Zeit auf diese Weise unverändert zu erhalten suchen.

Zur Uebung können Manganoxyd und die Oxyde des Kupfers oder kickels dienen. Wird Manganoxyd am Platindraht in einer Boraxperle mit Hülfe der Oxydationsflaamse anfgelöst, so bekommt man eine violettroth gefatrbe oder bei zu grossem. Zusatze eine undurreischielige schwarze Perle; je schneller man nun am Drahte das anfgelöste Manganoxyd sor Oxydal reducten kann, wobei die Perle fast fabtos wird, um so vollkom-

Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

mener ist auch die Reductionsflamme, welche man dabei auwendet. Löst am Kupferoxyd oder Nickeloxydu auf dieselle Weise in Borax auf, stösst die Perlen ab und behandelt sie auf Kohle mit der Reductionsflamme, as sieht man sehr bald, ob die hervorgebrachte Flamme richtig wirkt oder nicht. Es Konnen nämlich beide Oxyde zu Metall Fedicart norden, welche som eine Stellen sich im zusammen ausgaben. Zur der zur Stellen sich im zusammen ausgaben Zur der zur Seite des Glüsses begiebt. Je schneller die Perlen dabei klar und farhös werden, um so reiner und kräftiger ist auch die Reductionsflamme.

Die blaue Flamme, s. Fig. 13, a b, wirkt in Folge ihres Gehaltes an Kohlenoxyd ebenfalls reducirend, so dass man selbst auf Platindraht Metalloxyde, die in Glasflüssen aufgelöst sind und sieh leicht reduciren lassen, auf eine niedrigere Oxydationsstufe zurückführen kann, es steht indess ihre Wirkung der des leuchtenden Theiles sehr nach. Aus diesem Grunde erlangt man auch allemal, sobadd eine möglichst vollständige Reduction bewirkt werden soll, mit dem leuchtenden Theile genauere Resultate.

## IV. Die Unterlage.

Wenn eine Probe der Wirkung der Löthrohrflamme ausgesetzt werden soll, so ist erforderlich, dass sie auf einen
Körper gelegt werde, der sich während des Glühens und
Schmelzens der Probe weder mit selbiger verbindet, noch ein
unrichtiges Resultat in der Probe verarsacht, im Fall er verbremnlich ist. In manchen Fällen wird die Probe unmittelbar auf einen solchen Körper gelegt, in manchen anderen
aber geschicht es mittelbar. Die Unterlage ist demnach entweder eine unmittelbarp oder eine mittelbare.

# a) Die unmittelbare Unterlage.

1) Kohle, Als Unterlage eignet sieh vorzüglich gut ausgekohlte Holzkohle, weil sie, wo es nötügi sit, zur Vermehrung der Hitze beiträgt. Die von reifem Fiehtenholze, welche man sich mit einer Säge in 80 bis 100 Millim lange, theils parallelepipedische, theils vierseitig prismatische Stücke schneidet, wie sie zu den verschiedenen Proben angewendet werden, sind am besten dazu. Man bedient sich nur derjenigen Seiten der Kohle, wo die Jahresringe auf der Kante stehen.

Da man indess nicht an allen Orten Gelegenheit hat, gute Kohlen zu Löthrehrproben zu bekommen, es auch nicht immer gelingt, durch eine Verkohlung völlig trockenen Holzes in Geflissen hinreichend feste Kohlen zu erlangen, so ist es besonders für quantitative Proben zweckmässig, sich Kohlen in der erforderlichen Gestalt aus (nicht zu feinem) Kohlenpulver und einem Bindemittel herzustellen. Von Plattner ist als das geeignteetste Bindemittel Sütrkekleister empfoblien worden, den man sieh auf folgende Weise bereitet: Auf 1 Gewichtstheil Sütrke nimmt man circa 6 Gewichtstheile reines Wasser.



Das abgewogene Stärkemehl rührt man in einem irdenen Gefässe mit einem geringen Theil des abgewogenen (oder abgemessenen) Wassers zum dünnen Brei an, das übrige Wasser erhitzt man bis zum Kochen, giesst es sogleich im kochenden Zustande auf das eingerührte Stärkemehl und rührt lebhaft, am besten mit einem Quirl, so lange um, bis alles Mehl sieh in Kleister verwandelt hat.

Will man sieh nun Löthrohrkohlen aus Kohlenstaub und Kleister bereiten, so reibt man letztern in einem Porcellanmörser nach und nach mit so viel Kohlenstaub an, bis die Masse zu einer noch weitern Vermengung mit Kohlenstaub im Mörser zu zähe wird. Hierauf knetet man mit den Händen noch so viel Kohlenstaub ein, bis sich eine ganz steife plastische Masse bildet, die man zuletzt noch recht gut durcheinander arbeitet. Aus einer so zubereiteten Masse lassen sich Löthrohrkohlen von versehiedener Form, wie sie später beschrieben werden sollen, darstellen. Die geformten Gegenstände lässt man nach und nach vollkommen austroeknen und crhitzt dieselben dann in einem verdeckten Tiegel zur Verkohlung des Bindemittels bis zum sehwachen Glühen. Die Glühung kleiner Stücke kann man in einem verdeekten Porcellantiegel über der Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge oder einer Gaslampe vornehmen; für grössere Stücke, und auch dann, wenn man sich einen hinreichenden Vorrath künstlicher Löthrohrkohlen darstellen will, wählt man am besten einen geräumigen Tiegel von Thon oder starkem Eisenblech, den man mit einem gut schliessenden Deekel verdeekt und in einem kleinen Windofen mit sehr schwaehem Luftzuge zwischen glühenden Holzkohlen, oder in einem andern mässig starken Feuer erhitzt. Die Verkohlung ist beendigt, wenn zwischen dem Deckel keine brennbaren Gasarten mehr heraustreten, und man beim Lüften des Deekels wahrnimmt, dass die oberen im Tiegel befindlichen Kohlen sehwaeh roth glühen; man nimmt dann den Tiegel aus dem Feuer und lässt ihn, ohne den Deckel wegzunehmen, erkalten. Die Kohlen besitzen die nöthige Festigkeit und klingen, wenn man sie auf den Tisch wirft, eben so, wie gewöhnliche gute Holzkohlen.

Die verschiedenen Kohlenförmen, welche man sieh darstellen kann, sind folgende: Für solche Proben, bei welchen auf einen Beschlag keine Rücksicht zu nehmen ist, so wie zum Gaarmachen des Kupfers fertigt man sich kleine Kohlen, die eine ganz flach schalenartige Gestalt besitzen. Zur Herstellung solcher Kohlen kann man die weiter unten beschrebene Form für Thonschälehen (Fig. 28) awwenden; man braucht sich nur noch einen besondern Stempel (am besten eignet sich hierzu Buchsbaumholz) dazu fertigen zul assen, dessen formender Theil einen Kugelabschnitt bildet, der nach einem 20 Millim. betragenden Halbmosser construit ist, wie umstehnde Fig. 15 andeutet.

Fig. 15. Man logt, nachdom man den formenden Theil af (Fig. 28) mit Kohlenstaub bestreut hat, ein eirer ab Oillilm, langes und 5 Millim breites Papierstreifehen darüber, füllt die Vertiefung mit Masse aus, presst solche mit dem in Kohlenstaub eingetauehten Stempel (Fig. 15) zusammen, hebt hierauf die sehnlenartig geformte Kohle mit Hülfe des an zwei gegenüberstehenden Seiten hervorragenden Papierstreifehens aus der Form heraus und stellt sie zum Austrocknen an einen missig Fig. 16. warmen Ort, worauf sie, wie oben erwähnt

warmen Ort, worauf sie, wie oben erwähnt ausgeglüht wird. Fig. 16 zeigt eine solche Kohle.

Sohr zweckmässig sind kleine Kohlentiegel zum Aufsehliesen kieselsaurer Verbindungen, so wie zu quantitativon Proben. Zur Darstellung solcher Tiegel bedient man sieh der weiter unten beschriebenen Tiegel form (Fig. 30). Man wendet aber an der Stelle des metallnen Mönels einen von Holz an, wie ihn nebenstehende Fig. 17 Fig 17, angiebt. Der Durchmesser von a 6 beträgt

27 Millim. und der von e 9 Millim. Man drückt zuerst die eiserne Form (Fig. 30) mit Masse aus, die man vorher zu einer kleinen Kugel zusammengedrückt und in Kohlenstaub getaucht hat, setzt hierauf den ebenfalls in Kohlenstaub getauchten hölzernen Mönch (Fig. 17) so auf, dass der Theil e genau in die Mitte kommt, presst die Masse zusamen und dreht den Mönch sanft heraus. Die Form nimmt man auf dieselbe Woise auseinander, wie es

bei Fertigung von Thontiegeln beschrieben werden soll und der Kolhentiegel ist, bis zum Absehneiden der an zwei gegenüberstehenden Seiten vorstehenden Kanten, so weit fertig, dass er nur getrocknet und in einem verschlossenen Gefäss bis zum Glühen erhitzt zu werden braucht. Fig. 18 zeigt Fig. 18. einen solchen Kohlentiegel in natürlieher Grösse.

Fig. 18. In Betreff der Tiefo der in einer solchen Kohle befindlichen Grube ist zu bemerken, dass dieselbe nur 6 Millim. tief zu sein braueht; hat man bei irgend einer quantitativen Probe eine tiefere Grube nötlig, so kann man dieselbe mit Hülfd des weiter unten beschriebenen Kohlenbohrers nach Erforder-

niss tiefer bohren und weiter machen.

Um vorbesehriebene Kohlensehälchen und Kohlentiegel beim Gebrauch leicht handhaben zu können, wendet man als Unterlage für dieselben einen etwa 60 bis 65 Millim. hohen und 25 Millim, starken Cylinder Fig. 19 an, den man aus irgend einer leicht zu bearbeitenden, womig oder gar nicht sehmelzbaren, die Wärme nur schwach leitenden Masse darstellt, und den man an seinen beiden Endfläßehen mit Vertiefungen 4 und B versicht, die der Grüsse der aufzunehmenden Kohlen entsprechen. Als Material hierzu eignet sich z. B. Binsstein oder gebrannter Thon von poriser Beschaffneheit. Will man sich dergl. Cylinder aus Thon verfertigen, so vermengt man trocken gepulverten Thon mit seinem gleichen Volum gröblich gestossener Holzkohle und macht das Gemenge durch Zusatz von Wasser bildsam. Die daraus entweder aus freier Hand oder mit Hulfe eine besondern Form gebildeten Cylinder lässt man vollkommen austrocknen und brennt sie ni einem locker verdeckten Tiegel zwischen Kohlen.




Bei quantitativen Löthrofirproben hat man zum Rösten der Erze auf Thonachälchen, sowie zum Schmelzen der Blei-, Wismuth-, Zinn- und mancher Nickel- und Kobaltproben in Thontiegeln, eine ausgehöhlte Kohle nöthig, die in einen besondern Kohlenhalter gespannt wird und deren Höhlung, wenn eine Schmelzung vorgenommen werden soll, noch mit einer passenden ebenfalls etwas ausgehöhlten Kohle verdeckt

werden muss.

Zur Darstellung solcher Kohlen lässt sich eine hölzerne Form von hartem Holze gebrauchen, und zwar von folgen-

der Einrichtung: Der eine Haupttheil Cdernebenstehenden Form (Fig. 20) besteht aus 4 Theilen, die genau aneinander passen und durch einen messingenen Spannring zusammengehalten werden. den man durch die Schraube a mehr oder weniger zusammenziehen kann. Diese vier Theilc umschliessen einen vierscitig prisma-



tischen Raum von 40 Millim. Höhe und 35 Millim. Weite A und B sind die Stempel, deren Scheiben a b und c d einen Durchmesser haben, welcher gerade so gross ist, als der Abstand zwischen zwei sich gegenüberstehenden starken Messingstiften, die auf den vier einzelnen Theilen der Form C senkrecht befestigt sind und dazu dienen, dass die Stempel A und B genau in die Mitte von C kommen. Der am Stempel A an die Scheibe a b sieh ansehliessende Theil e ist 18 Millim, lang und hat oben einen Durchmesser von 22 Millim.; der am Stempel B sich an c d anschliessende Theil f bildet einen Kugelabsehnitt, der unmittelbar an der Scheibe eine Breite von 22 Millim. hat und 9 Millim. stark ist. D ist ein 9 Millim. hohes Prisma, welches genau in C passt und bei Fertigung von Kohlen zum Rösten und Schmelzen als Boden dient. E ist ein 17 Millim. hohes Prisma, welches auf D gelegt wird, wenn blos Deckkohlen gefertigt werden sollen, und daher auch als Boden dient. Will man sich nun in dieser Form Kohlen fertigen, so legt man zuerst auf das als Boden dienende Prisma ein Blatt Papier, welches der Weite der Form entsprieht, bestreicht die Seitenflächen der Form mit ein wenig Kohlenstaub, drückt den leeren Raum voll Masse, setzt den erforderliehen Stempel, dessen formender Theil ebenfalls in Kohlenstaub eingetaucht worden ist, auf, drückt ihn, während man ihn ein wenig um seine Achse dreht, fest ein, und dreht ihn behutsam wieder heraus. Sehraubt man hierauf den Spannring loeker und zieht ihn von der Form ab, so lassen sich die Theile der Form leicht wegnehmen, indem man sie einzeln an der geformten Kohle niederzieht, und die Kohle ist bis zum Austrocknen (was bei solchen Kohlen mit Vorsicht geschehen muss, weil sie, wenn sie gleich anfangs sehr warm gestellt werden, gern aufreissen) . und zur Verkohlung des Bindemittels fertig. F ist eine Kohle, wie sie in den Kohlenhalter gespannt, zu Röstungen auf Thonschälchen und zu Schmelzungen in Thontiegeln gebraucht wird, und G ist eine Kohle, die bei Sehmelzungen zum Verdecken der in ersterer befindlichen Höhlung dient. Beide Kohlen werden kurz vor dem Gebrauche, und zwar die erstere an der Seite, und letztere von der Mitte der Vertiefung aus durehbohrt, wie es an den betreffenden Orten angegeben werden soll; auch kann die Grube in der Kohle F nach Erforderniss mit einem Kohlenbohrer noch tiefer und weiter gebohrt werden.

Fig. 21.





Bei gänzlichem Mangel an geeigneten Holzkohlen zu qualitativen Untersuchungen bei denen man häufig langer parallelepipedischer Stücke davon bedarf, können auch solehe Stücke in der oben beschriebenen Weise mit Hülfe der in Fig. 21 abgebildeten Form dargestellt werden, nur darf man dann nicht unterlassen. die gepulverte Kohle, falls sie bei ihrer Verbrennung eine erhebliche Menge Asche hinterlassen sollte, vorher durch Digeriren mit Salpetersalzsäure

zu reinigen, das Pulver aber dann gut mit heissem Wasser auszuwaschen. Man fertigt sich solche Kehlen von ungefähr 80 Millim. Länge, 20 Millim. Breite und 10 bis 20 Millim, Stärke auf felgende Weise: Den Haupttheil A dieser Form, welcher aus 4 einzelnen Theilen a, b, c, d besteht, die durch einen Messingreif e zusammengehalten werden und einen Raum von 80 Millim, Länge, 21 Millim, Breite und 30 Millim, Höhe umschliessen, setzt man auf eine feste ebene Unterlage, legt ein 5 Millim, starkes Bretchen ein, dessen Länge und Breite dem innern Theile der Form entspricht und gleichsam als Beden dient. Dieses Bretchen bedeckt man mit einem gleich langen und breiten Blättchen Papier, füllt den leeren Raum mit so viel Masse an, als nötlig ist, um Kohlen von einer gewissen Stärke zu bekommen, legt auf diese Masse ebenfalls ein Stück Papier von der Grösse des untergelegten Blättchens, setzt den formenden Theil B ein, dessen Querschnitt 21 Millim. im Quadrat hat, und presst mit demselben die Masse zusammen. Ist diess geschehen, so zieht man die Schraube f etwas zurück, wobei sieh der Messingreif auseinander giebt, zieht die vier Theile a, b, c, d einzeln heraus, und die Kohle ist, nachdem man sie noch von den anhängenden Papierblättehen befreit hat, bis zum Austrecknen und bis zur Verkohlung des Bindemittels fertig. Man setzt hierauf die einzelnen Theile wieder an einander, umgiebt sie mit dem Messingreif und fertigt sofort eine andere Kohle. Das Auseinandernehmen und wiederholte Zusammensetzen der Ferm kann man auch umgehen, wenn man die Ferm in beide Hände nimmt und mit dem Daumen den fermenden Theil B so weit niederdrückt, bis die geformte Kehle frei ist. Es ist jedoch zu bemerken, dass die fermenden Flächen jedes Mal, ehe man eine neue Kehle fertigt, abgewischt werden müssen, im Fall kleine Theile von Masse daran hängen sollten, und dass es zur leichtern Trennung gut ist, wenn die inneren Seitenflächen der Form A mit ein wenig Kehlenstaub bestreut werden. Nach vollständigem Trocknen müssen diese Kohlen ebenfalls zur Verkohlung des Bindemittels erhitzt werden.

Dergleichen gefertigte lange Kohlen, sowie auch aus einem Stück Holzkohle geschnittene, reinigt man nach ihrem Gebrauche am besten mittelst einer Feile oder Raspel von den darauf befindlichen Beschlägen etc. worauf sie aufs Neue bentutzt werden können.

2) Platin in Form von Draht, Blech und Löffeln. Der Platin draht, dessen man sich bei qualitativen Proben am besten bedient, hat eine Stärke von circa 0,4 Millim, Man schneidet sich Stücke von etwa 45 Millim. Länge, die man nach Fig. 22 A zu einem Oehr biegt. Derselbe dient besonders als Unterlage für Borax- und Phosphorsalzeprien,



welche auf diese Weise mit aller Bequemlichkeit betrachtet werden können, und zwar ganz frei von dem falschen Farbenspiele, welches sich manchmal auf der Kohle durch die Lage der Kugel auf der schwarzen Unterlage zeigt. Nur bei Untersuchungen von Mctalllegirungen oder bei solchen Reductionsproben, wo sich ein leicht schmelzbares Metall ausscheidet, lässt sich Platindraht nicht als Unterlage anwenden; hier muss man allemal Kohle gebrauchen. Man steckt den Draht beim Gebrauche entweder in einen schwachen Kork oder befestigt ihn in einem besonderen Hefte

Fig. 22 B, welches auch als Etui für mehrere Drähte dienen kann. Damit die Drähte durch Befestigung mit einer Schraube Fig. 23, nicht leiden, hat man jetzt Hefte, bei denen der



lichen Substanzen erfolgt am schnellsten in einem Probirglase durch verdünnte Chlorwasserstoffsäure in der Wärme und durch Abwaschen mit destillirtem Wasser.

Ausser mehreren schwachen Platindrähten kann man auch noch einen Platindraht haben, der 0,6 Millim. stark und an dem einen Ende ebenfalls zu einem Oehre gebogen ist (s. Fig. 22 C). Ein solcher Draht ist von Vortheil bei der Probe auf Tantalsäure, Wolframsäure etc., wo man die Substanz mit kohlensauren Alkalien zu schmelzen genöthigt ist. Man hält ihn entweder mit den Fingern oder befestigt ihn in einem kleinen Korke.

Der Gebrauch des Platinbleches bei qualitativen Proben ist sehr beschränkt. Man wählt hierzu Blech von dünn ausgewalztem Platin, das man in circa 60 Millim. lange und 15 Millim, breite Streifen schneidet. Man hält das Blech beim Gebrauche am leeren Theile mit einer Pincette oder schiebt es am Ende einer langen Holzkohle zwischen die Jahresringe derselben. Metallische Stoffe, im regulinischen Zustande, oder auch solche, die während des Blasens reducirt werden und leicht schmelzen, darf man nicht auf Platinblech behandeln, weil sich das Platin damit verbindet und an der betreffenden Stelle unbrauchbar wird. Man bedient sich des Platinbleches in der Regel, um manganhaltige Substanzen mit Soda darauf zu schmelzen, indem die Soda nach der Abkühlung von gebildetem, mangansaurem Natron bläulichgrün gefärbt erseheint, wodurch sieh die Gegenwart von Mangan kundgiebt.

Zu manchen Proben bedarf man 'eines Plat' in löffel s, und zwar ist es von Vorthell, zwei zu haben, einen grösseren (Fig. 24) von eirea 15 Millim. und einen kleinen (Fig. 25) von eirea 19 Millim. im Ourchnesser. Beim Ge-

(Fig. 24) von eirca 15 Millim. und einen kleinen (Fig. 25) von eirca 9 Millim. im Durchmesser. Beim Gebrauch des grössern Löffels steckt man den Stiel, welcher ebenfalls von Platin sein muss, in ein kleines, hölzernes Heft oder, in Ermangelung eines solchen, in ein Stück Kork; den kleinern Löffel hält man an seinem Stiele mit der Pincette fest. Den grössern Löffel braucht man



Den grossern Lone orauent man zum Schmelzen gewisser Substanzen mit doppelt sehwefelsaurem Kali, so wie zum Glühen des durch eine quantitative Probe ausgebraehten Goldes und zu anderen Zweeken mehr; der kleinere Löffel dient dagegen nur zum Schmelzen gewisser Substanzen mit Salpeter. Tritt der Fall ein, dass nach einer Sehmelzung mit Salpeter der Löffel wegen anhängender Metalloxydtheilehen nicht blank wird, wenn man die gesehmolzen usen Masse im Wasser löst, so darf man in demselben nur ein wenig doppelt sehwefelsaures Kali über der Spirituslampe sehmelzen und ihn dann mit Wasser renireen.

Ein dannes Platinschlichen von circa 30 Millim. Durchmesser und nüllim. Tiefe ist zur Zerlerung mancher Fluorerbindungen durch Schwefelsaure, sowie zum Einischern der Filtra, auf welchen sich Niederschläge befinden, von denen entweder das Gewicht bestimmt werden soll, der Schwefelden und der Schwefelden der Schwefeld

 Glasröhren und Glaskölbehen. Zur Erkennung der in Mineralien, Erzen und Produkten vorhandenen und in erhöhter Temperatur bei Zutritt von atmosphäriseher Luft flüchtig werdenden Stoffe, bedient man sich nach Berzelius Glasröhren von 120 bis 200 Millim. Länge und etwa 6 Millim. Durchmesser, die an beiden Enden offen sind. Die zu untersuchende Probe wird nahe dem einen Ende hineingelegt, dieses Ende wird hierauf niederwärts gerichtet, und, nachdem man das entgegengesetzte Ende zur Erregung eines Luftzuges in der Röhre über der Spirituslampe erwärmt hat, an der Stelle, wo die Probe liegt, erhitzt. Bedarf die Probe wenig Hitze, um die flüchtigen oder flüchtig werdenden Bestandtheile auszutreiben, so bedient man sieh hierzu der freien Spiritusflamme, im Gegentheil aber muss man die Löthrohrflamme anwenden. Die Röhre neigt man dabei mehr oder weniger, je nach dem der Luftzug stärker oder schwächer sein soll. Die Körper, welche während einer solehen Röstung durch die Verbrennung gebildet und flüchtig werden, gehen entweder als Gase fort oder sublimiren sieh im Innern der Röhre und lassen sich auf diese Weise leicht erkennen.

Von dergleichen Röhren muss man einen kleinen Vorrahhaben. Ist eine solche Röhre gebraucht worden, so macht man mit einer Feile oberhalb der gebrauchten Stelle einen Einselnitt, brieht den gebrauchten Theil ab, reinigt hierauf die Röhre und bewahrt sie zu einer andern Probe auf. Wird sie endlich zu kurz, so schmitzt man das eine Ende zu und gebraucht sie noch zu einer Sublimationsprobe.

Um das Herausfallen der Probe zu verhindern, welches bisweilen geschicht, wenn die Röhre eher geneigt wird, als die Probe am Glase haftet, kann nach Berzelius die Glasröhre an dem einen Ende unter einem stumpfen Winkel ge-

Fig. 26. bogen v stehend Man leg Winkel Robre

bogen werden, wie nebenstehende Fig. 26 angiebt. Man legt die Probe in den Winkel a und neigt die Röhre nach Erforderniss.

Wenn man sich von dem Gehalt an Wasser oder irgend eines flüchtigen Stoffes in einer Substanz überzeugen will, oder wenn man es tubstanze ut hun hat, die stark decrepitiren, und man solche weiter untersuchen will, so legt man die Substanze in eine unten zugeblasene und an dieser Stelle etwas erweiterte Glasröhre, welche die Form eines kleinem Kolbuss Fig. 27, A hat, dessen Höhe 60 bis 70 Millim. beträgt, und erhitzt sie in der Flamme der Spärituslampe. Soll ein sehon gebrauchtes und mit verdünnter Säure oder Wasser gereinigtes Kölbehen, zu einer

andern Probe verwendet werden, so muss man es vollkommen anstrocknen. Dies bewirkt man sehr einfach und sehnell auf die Weise, dass man das Külbehen über der Spirituslampe stark erwärmt und mit Hulfe einer schwachen Glasröhre, die man bis in den bauchigen Theil des Külbehens hereinreichen lasst, die Luft, und mit derselben das Wasser in Dampfform mit dem Munde aussaugt, wobei frische Luft in das Kölbehen tritt, die bei fortgesetztem Saugen jede Spur von Wasser dampfförnig mitnimmt.

Hat man breunbare Körper von einem Mineral, Erz oder Produkt zu sublimiren, z. B. Schwefel, Arsen etc., so wendet man eine 5 bis 6 Millim, weite und etwa 70 bis 80 Millim, lange Glasröhre an, die, wie Fig. 27, B. zeigt, an dem einen Ende zugesehmolzen, aber nicht erweitert ist, damit weder eine Verbrennung, noch eine theilweise Oxydation der brennbaren Körper stattfinden kann, welche durch einen geringen Luftzug leicht verursacht wird. Auch von den Kälbehen und zugesehmolzenen Röhren muss man immer einen kleinen Vorrath zur Hand haben.

tem Thone eine stelle Faste. Hone Ternatt bestreit menden Flächen der von Buchsbaumholz gedrehten Presse (Thonschälchenform) Fig. 28, A und B, von welcher A oben 20,5 Millim. weit und 7 Millim. Lief, und B nach einen 0,8 Millim. keinern Halbunesser construirt ist, mit etwas Oel, legt über die Mitte der concaven vertiefung der Presse ein 50 Millim. langes und 5 Millim. breites, dünnes Papierstreifchen und drückt von der weichen Thonmasse ein im Durchmesser ungefähr 12 Millim. betragen des Kügelchen auf der Mitte des Papierstreifchens mit den Fingern fest in die Vertiefung ein. Jetzt fässt man den Theil A der Presse, weleber auf eine feste Unterlage horizontal gestellt werden muss, mit der einen Hand und drückt mit der andern Hand den convexen in die Mitte des in der Vertiefung liegerenden.

Fig. 28.

drückt mit der andern Hand den convexen Theil B genau in die Mitte des in der Vertiefung liegenden Thons in senk-rechter Stellung mit einer Vierteldrehung um seine Achse beinahe so weit ein, als es überhaupt nötlig ist. Hierbei drückt sich die überflüssige Thommasse an der Seite heraus, und der Theil B der Presse kann durch behutsamen Drehen wieder leicht berausgehoben werden. Den über die Vertienge berausgetriebenen Thon schneidet nan mit einem Messerchen so weit ab, wie es die Presse verlangt, und sicht dann ma Rande nach, ob das Schälchen überall hinrecielend dünn ist, oder ob es auf der einen Seite dieker ist, als auf der nicht, odern, oder überhaut noch zu diek ist, Fig. 29 Fig. 29

zeigt den Durchschnitt eines solehen Schälehens in natürlieher Grösse, welches, ehe es gebrannt wird, nur 0,8 Millim. dick sein darf. Gesetzt

unu, ein solches Schälchen wäre nur auf einer Seite zu diek, so muss man den formenden Theil B nochmals, jedoch mehr nach dieser Seite, und wenn es durchgängig zu dick ist, denselben gerade in der Mitte so weit niederdrücken, als es überhaupt nöthig ist. Hierauf dreht man den convexen Theil der Presse wieder behutsum heraus, schueidet den überflüssigen

Thon weg, fasst mit den Fingern der einen Hand das eine Ende des Papierstreifchens, mit den Fingern der andern Hand das andere Ende, und hebt so das Schälchen behutsam aus der Form. Das auf diese Weise gefertigte Schälchen setzt man mit dem anhängenden Papierstreifehen bei Seite und fertigt ein anderes. Zuweilen werden die Schälchen, wenn man sie aus der Form hebt, am Rande etwas gedrückt oder gezogen; diess geschieht sehr leicht, wenn man noch nicht eingeübt ist. Diesen Fehler kann man aber wieder gut machen, wenn man die verzogenen Schälchen, noch che sie lufttrocken geworden sind, mit den Fingern einzeln an den convexen Theil der Presse überall andrückt, wodurch sie, ohne anzuhängen, ihre richtige Form bekommen. Die Papierstreifen lösen sich dabei von selbst ab. Hat man den Schälchen ihre richtige Form gegeben, so setzt man sie an einen warmen Ort und lässt sie austrocknen. Ist dies erfolgt, so legt man sie in ein sehon gebranntes Thongefäss und übergiebt dasselbe unverdeekt entweder dem Brennofen eines Töpfers oder einem andern Feuer, in welchem sie bis zum Rothglühen erhitzt werden, z. B. einer Probir-Muffel, die eben erst angefeuert wird, oder einem einfachen Kohlenfeuer, oder man brennt sie in einem Platintiegel über der Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge oder einer Gaslampe. Beim Brennen schwinden diese Schälehen zwar ein wenig, aber sie bleiben gerade noch so gross, als man sie gebraucht.

Die Tiegel kommen bei quantitativen Proben zur Verwendung. Sio werden mittelst einer metallenen Form hergestellt, welche — um die technischen Namen zu gebrauchen aus einer Nonne und einem Mönch besteht, wovon die Nonne



aus zwei Hälften zusammengesetzt und mittelst eines Spannringes festgehalten wird. Fig. 30 stellt dieses Instrument und Fig. 31 den Durchschnitt eines darin gefertigten Thontiegelchens vor. A ist der Mönch, welcher bei a vier konische Ocffnungen zur Durchlassung des zu einem Tiegel zu viel in die Nonne gelegten Thones hat. Der formende Theil hat oben 19 Millim, Durchmesser und ist 14 Millim, lang. B ist die Nonne, die aus zwei genau zusammenpassenden Hälften besteht, welche zusammen einen abgestumpften Kegel bilden. An der innern Seite einer jeden Hälfte, die von dem Mönch überall 0,8 Millim, absteht,

sind bei b die Eeken etwas abgestumpt, damit in der Nome an zwei Punkten, die einander gegenüberliegen, kleine Vertiefungen entstehen, welche bei Fertigung der Tiegel sich mit Thon ausfüllen und verhindern, dass, wenn der Mönch heraussgedreht wird, der Tiegel nicht auch mitfolgt. C ist der Spannring, in den die Nonne so eingeschliften ist, dass sie leicht herausgehoben werden kann und die untersten Flächen der Nonne und des Spannringes genau in eine Ebene fallen.



Zur Fertigung solcher Thontiegel bereitet man sich aus feuerfestem, geschlämmtem Thone mit Wasser eine steife Paste. Aus dieser Paste formt man mit den Fingern kleine Kugeln, von welchen jede aus etwas mehr Thon besteht. als zu einem Tiegel erforderlich ist. Diese Thonkugeln lässt man an der Luft so weit austrocknen, bis sie zwischen den Fingern nur noch schwer zusammengedrückt werden können. Will man sieh nun Tiegel fertigen, so bestreicht man die formenden und auch diejenigen Flächen der Nonne und des Mönchs, welche auf- und aneinander zu liegen kommen, mit sehr wenig Oel, setzt hierauf die Nonne mit ihrem Spannringe auf den Amboss, der auf einer elastischen Unterlage ruht, z. B. auf einem mehrfach übereinander gelegten wollenen Tuche, legt die Thonkugel ein und sehlägt den Mönch in senkrechter Stellung mit Hülfe eines hölzernen Hammers so weit in die Nonne ein, bis er mit dem vorstehenden Theile c auf dem Rande d der Nonne aufsitzt. Hierauf dreht man den Mönch heraus, wobei auch der überflüssige Thon mit weggenommen wird, drückt jetzt die Nonne von unten aus dem Spannringe heraus, hält die eine Hälfte derselben zwischen den Fingern der einen Hand und die andere zwischen den Fingern der andern Hand, und trennt eine Hälfte nach der andern von dem geformten Tiegel. Diese Trennung geschieht am besten, wenn man die eine Hälfte auf der andern ein wenig herunterschiebt, wobei sie sich vom Tiegel löst, darauf diese Hälfte wieder schwach an den Tiegel andrückt und auf dieselbe Weise die andere Hälfte ebenfalls löst und ganz entfernt, worauf der Tiegel unbeschadet aus der zuerst abgelösten Hälfte gehoben werden kann.

Die auf vorbeschriebene Weise gefertigten Tiegel befreit man zuerst mit Hülfe des Messerchens von den vorstehenden Theilen, welche durch die Vertiefungen in der Nonne entstanden sind; dann stellt man sie zum Austrocknen entweder zuerst an die freie Luft, oder sogleich an einen warmen Ort und brennt sie auf dieselbe Weise, wie die Thouschältchen.

Bei den Thomechalchen ist es ein Haupterforderniss, dass man sie recht dünn fertigt, weshalb man auch keine Zeit sparen und die Thommasse weder zu hart noch zu weich verarbeiten darf. Ist die Masse zu weich, so lässt sich sehver ein Schalchen daraus formen, und ist sie zu weich, so lässt sich sellere das gefornte Schälchen, ohne zu reissen, aus verarbeitenden Thommasse sein muss. Ist die Porm und heu, so zieht 5) Knochenasche. Sie wird gebraucht, um kleine Kapellen daraus zu fertigen, auf welchen man das bei Löthrohrproben erzeugte gold- und silberhaltige Blei abtreibt. Man wendet sie von zweierlei Feinheit an, als "geseibte" und als "geseihämmte."

Man zersehlägt gut durchgebrannte Knochen von vierfüssigen Thieren (die Kneehen müssen ganz weiss von Farbe und frei von kohligen Theilen sein) und stampft dieselben in einem Mörser so lange, bis das Pulver durch ein feines Haarsieb geht; diess giebt die gesiebte Knochenasche. Einen andern Theil der feingestampften und gesiebten Knoehen sehüttet man in ein grosses Becherglas, übergiesst ihn darin mit se viel reinem Wasser, bis das Glas ziemlich gefüllt ist, rührt mit einem Glasstabe das Ganze um und überlässt es eine Minute lang sieh selbst. Während dieser Zeit setzen sich die gröberen Theile der Knochenasche zu Boden und die feineren bleiben grösstentheils in dem Wasser vertheilt. Das trübe Wasser giesst man vorsichtig in ein anderes Becherglas ab und lässt es se lange ruhig stehen, bis sich die feinen Theile der Knochenasche zu Boden gesetzt haben, von welchen man das Wasser ebenfalls durch Abgiessen grösstentheils entfernt. Da sich mit den gröberen Theilen auch feine mit zu Boden setzen, so muss man das Schlämmen nech so oft wiederholen, bis das Wasser nur neeh wenig getrübt wird. Das feine Pulver (die geschlämmte Knochenasehe) bringt man auf ein Filtrum, damit der grösste Theil des anhängenden Wassers abfliesst, lässt es trocknen und glüht es. Beide Sorten bewahrt man, da sie leicht Feuchtigkeit aus der Luft anziehen, in Gläsern mit eingeriebenen Glasstöpseln zum Gebraueh auf. Das beim Sehlämmen zurückgebliebene gröbere Pulver kann auf's Neue gerieben und geschlämmt werden. Wie man sich Kapellen fertigt, soll weiter unten bei den Instrumenten, namentlieh bei der Beschreibung der Kapelleneisen, angegeben werden.

## b) Die mittelbare Unterlage.

 Sodapapier. Bei der quantitativen Bestimmung merrerr Metalle ist es nötlig, die abgewogene und beschickte Probe in Etwas einzupacken, das der ersten Wirkung der Löthrohrftamme widersteht, um dadurch einem Verblasen von Erztheilen vorzubeugen, Bercits von Harkort\*) wurde hierzu feines Briefpapier, welches mit einer Lösung von Soda getränkt und wieder getrocknet worden ist, als am besten geeignet befunden. Auch bei qualitativen Proben kann man sich zum Einpacken voluminöser Beschickungen mit Vortheil dieses Papieres bedienen. Da aber Briefpapier häufig fremde Substanzen (z. B. Kobaltoxydul) enthält, so muss man zu qualitativen Proben an der Stelle des Briefpapiers feines Filtrirpapier anwenden. Beide Sorten von Papier richtet man sich auf folgende Weise vor: In einer Unze reinen Wassers löst man eine halbe Unzc krystallisirte Soda auf, die frei von schwefelsaurem Natron ist, gicsst diese Auflösung in ein flaches Gefäss, z. B. in eine Porcellanschale, zicht geschnittene Streifen von Brief- und feinem Filtrirpapier durch und lässt solche an der Luft oder an einem mässig warmen Orte langsam trocknen. Nach dem Trocknen zerschneidet man sie in Stücke von 35 Millim. Länge und 25 Millim, Breite und bewahrt sie zum Gebrauch auf, wobei man, wie es weiter unten beschrieben werden soll, kleine Cylinder daraus fertigt.

2) Ein Gemenge von 7 Theilen Kohle und 1 Theil Thon. Es wird zum Ausfüttern der kleinen Thontiegel bei quantitativen Zinn- und Bleiproben gebraucht. Man stellt es auf folgende Weise dar: nachdem man 7 Th. ganz feinen, trocknen Kohlenstaub und 1 Th. geschlämmten Thon abgewogen hat, rührt man letzteren in einer flachen Schale mit Wasser bis zur gleichmässigen Vertheilung an, schüttet dann den Kohlenstaub hinzu und knetet ihn mit dem Thonwasser zu einer Paste, lässt dieselbe an einem warmen Orte trocknen. zerdrückt sie dann wieder zu Pulver und bewahrt solches zum Gebrauch auf. Das Ausfüttern eines Thontiegels mit diesem Gemenge geschieht folgendermassen: Man macht eine kleine Quantität davon in einem Porcellanschälchen mit Wasser zu einer weichen Paste an und streicht davon einen Theil in das auszufütternde Thontiegelchen in kleinen Portionen so ein, dass die Paste auf dem Boden ungefähr 3 Millim. dick, und an den Wandungen, vorzüglich nach dem Rande zu, dünner aufzuliegen kommt, wie aus nebenste-

dunner autzütlegen kommt, wie aus nebenstehender Fig. 32 zu ersehen ist. Ein Theil des gebrannte Tiegelehen ein, ein anderer bleibt aber noch in der Paste zurück, so dass man dieselbe, da sie noch weich genug ist, mit dem

trocknen Mönch der Tiegelform (Fig. 30, A, Seite 28) an allen Punkten glatt anstreichen kann. Ist das Tiegelehen auf diese Weise ausgefüttert, so trocknet man es über der freien Lampenflamme vollkommen aus.

<sup>\*)</sup> Dessen "Probirkunst mit dem Löthrohre". Freiberg 1827, 1. Heft, S. 34.

# V. Instrumente, kleine Gefässe und andere Gegenstände, welche zu Löthrohrproben gebraucht werden. \*)

1) Eine feine Hobelwage. Zu quantitativen Proben at man eine feine Wage nöthig, die bei einer Belastung von 2 Deeigrammen noch 0,1 Milligr. mit einem ganz deutlichen Ausschlag angiebt. - Eine solche Wage muss so gerabeitet sein, dass sie leicht aufgestellt und wieder auseinander genommen werden kann. Die untenstehende Fig. 33 stellt eine perspectivische Ansicht der ganzen Einrichtung einer solchen Wage vor, wie sie Herr Bergmechanikus Lingke zu Löthrebryoben zuerst construit hat. Die Pfannen sind von Carneol, die Messingtheile sämmtlich vergoldet. Der Balken ist 180 Millim., die Scheere von a bis 5 100 Millim.



und die Schnuren (incl. der Haken) 140 Millim. lang. Die Wagschalen, welche mit den Schnuren in Verbindung stehen sind 33 Millim. in Durchmesser und sehr wenig concav; auch steht auf jeder dieser Schalen ein 15 Millim. weites und 4 Millim. tiefes, ebenfalls vergoldetes Schälchen zur Aufnahme des zu wiegenden Körpers und der Gewichte. Zum Abwiegen

<sup>\*)</sup> In Freiberg werden die zu Löthrohrproben erforderlichen Instrumente mit Genauigkeit vom Herrn Bergmechanikus Lingke und von den Herren Mechanikern Neumann und Österland gefertigt.

voluminöser Substanzen vertauscht man die kleinen Schälchen mit ein paar grösseren g g, die einen Durchmesser von 20 Millim. haben. Ihre Aufstellung findet die Wage auf einem niedrigen Kasten, in welchen in entsprechende Vertiefungen nach dem Auseinandernchmen der Wage, die einzelnen Theile derselben und andere Instrumente passen. Auf den Deckel des Kastens kann ein starker Messingstab senkrecht aufgeschraubt werden, an dem die Wage durch eine Schraube befestigt wird. Zum Aufziehen dient eine schwache, seidene Schnur, die über drei kleine Leitscheiben, c, d, e, geführt wird, von denen die unterste, e, besonders eingeschraubt werden muss. Diese Schnur ist an dem einen Ende mit dem Aufzuge der Wage und an dem andern mit dem auf dem Deckel befindlichen, um seine Achse beweglichen Stifte in Verbindung, an welchem ein Knopf zum bequemen Anfassen angebracht ist; f ist ein an einem messingenen, beweglichen Arme befestigter Malerpinsel, welcher zur Verhinderung unnöthiger Schwingungen der Scheere dient.

Will man eine solche Wage zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Mineralien, Hüttenprodukten u. s. w. mit gebrauchen, so lässt man sich auch die dazu erforderlichen

Schälchen fertigen.

Schr zweckmässig ist es, die Wage mit einem Glasgehäuse zu versehen, damit sie vor Staub und Luftzug geschützt ist. Herr Bergmechanikus Lingke hat zu diesem Behufe ein Gehäuse construirt, welches zusammengelegt und auf Reisen mitgenommen werden kann.

2) Gewichte. Das passendste Gewicht für Löthrohrproben ist das sehen von Harkort angewendete Grammgewicht. Als Probircentner dient hier das Gewicht von 1 Decigramm = 100 Milligrammen, welcher der 37,5 Theil eines auf den Freiberger Hütten gebräuchlichen Probirentners ist,

indem letzterer genau 3,75 Grammen beträgt.

Ein 100-Milligrammenstück ist zwar das für Löthrohrproben erforhelriche grösser Gewicht; es treten aber Fälle ein, wo ein noch grösseres Gewicht sehr erwünselt ist. Man erreicht daher allemal seinen Zweck vollkommen, wenn man ein, am besten aus Silher gefertigtes, Grammgewicht Besitzt, das aus den unten angegebenen, einzelnen Stücken besteht, von welchen die Bruchtheile eines Milligramms von Federmark sind. Auf jedem einzelnen Stücke wird die Selwere nach Milligrammen angegeben und die Zahlen von 1000 bis mit 100 Milligrammen darauf gravirt; auf die übrigen Stücke bis zu 1 Milligramm, welche sehr dum ausfallen, werden die Zahlen geschlagen oder gedrückt, und die Bruchtheile des Milligr werden bloss an der Verschiedenheit ihrer Grösse erknant

Bei den sächsischen Hüttenwerken wird der Silbergehalt nach einem Probircentner ausgewogen, welcher in 100 Pfunde, 1 Pfund in 100 Pfund-Plattuer, Probitkunt. 4. Auf. theije and I Pfundtheil in zweimal 0.5 Pfundtheile getheilt ist; hei anderen Hattenwerken dagegen ist noch ein Probircenter Giblich, welcher in 110 Pfunde, das Pfund in 2 Mark oder 32 Lothe, und daher die Mark in 16 Lothe und das Loth wieder in 4 Viertel- oder 8 Achtellothe eingescheilt ist. Für den Fall, dass man den Silbergehalt nicht nach Milligr. oder Procenten, sondern nach Pfundtheilen oder Marken oder Lothen in einem Centuer Firz n. s. w. bestimmen will, ist in macistebender Tabelle der Bertrag an Pfundtheilen, Marken und Lothen für gleds einziche Stück des Gehalt an Pfundtheilen oder Lothen nicht erst besonders zu berechnen branch, familier

|                     |              |                              | Die Ab                                                               | thei     | lungen o  | les Gram | mgewic  | hts l   | betragen |
|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| Gramm. 1 == Decigr. |              | Milligr.<br>1000<br>Milligr. | nach dem 100pfün-<br>digen Löthrohrpro-<br>bircentner. rohrprobircen |          |           |          |         |         |          |
| 5                   | gr.          | 500                          | Dfund                                                                | Dfu      | ndtheile. | Mark.    | Loth.   |         | Loth.    |
| 2                   | 100          | 200                          | i illiu.                                                             | 114      | и п       | 14 m.    | 220411. |         |          |
| 2                   | -            | 200                          | "                                                                    |          | "         | " "      | 11      |         | "        |
| ī                   | 100          | 100                          | 100                                                                  | 100      | 10000     | 220      | ***     | -       | 3520     |
| Centi               | gr.          | Milligr.                     |                                                                      |          |           |          |         |         |          |
| 5                   | -            | 50                           | 50                                                                   | enter    | 5000      | 110      | anua.   | 1000    | 1760     |
| 42                  | -            | 20                           | 20                                                                   | 100      | 2000      | 44       | Table 1 | 2000    | 704      |
| 2                   | 912          | 20                           | 20                                                                   | -        | 2000      | 44       |         | _       | 704      |
| 1                   | 200          | 10                           | 10                                                                   | Name of  | 1000      | 22       | -       | 100     | 352      |
| -                   | _            | 5                            |                                                                      | STATE OF | 500       | 11       | -       | -       | 176      |
| -                   | -            | 2                            | 2                                                                    | 600      | 200       | 4        | 6,4     | ALTER . | 70,4     |
| -                   | _            | 2                            | 2                                                                    | Aust     | 200       | 4        | 6,4     | 900     | 70,4     |
| enan.               | -            | 1                            | 1                                                                    | 200      | 100       | 2        | 3,2     | 1000    | 35,2     |
| -                   | and the last | 0,5                          | 0,5                                                                  | -        | 50        | 1        | 1,6     | mane    | 17,6     |
| _                   | -            | 0,2                          | 0,2                                                                  | -        | 20        | _        | 7,04    | -       | 7,04     |
| -                   | -            | 0,2                          | 0,2                                                                  | 100      | 20        | _        | 7,04    | -       | 7,04     |
| -                   | -            | 0,1                          | 0,1                                                                  | PER      | 10        | _        | 3,52    | -       | 3,52     |
| -                   | -            | 0,1                          | 0,1                                                                  | 2000     | 10        |          | 3,52    | 2000    | 3,52     |

Gesetzt, man hätte ein aus einem Centner Erz erhaltenes Silberkorn ausgewogen und es 17,8 Millig; schwer gefunden, so sind in diesem Erze auch 17,8 Procent oder nach dem 109/fündigen Centner 17,8 Pfund oder 17,80 Pfundteile Silber enthatten. Will man nun den Gehalt han Lothen nach dem 110pfundigen Centner erfahren, so schreibe man das Gewicht der einzelnen, in der Wage Hegenden Stücke unter einander und die er inzelnen, in der Wage Hegenden Stücke unter einanden und des Cannne findet sich dann der Gehalt, nämlich:

3) Löthrohrproben-Massstab. Da ein durch Hülfe des Löthrohrs, aus 100 Milligr. = 1 Probiretnr. eines silberarmen Erzes ausgebrachtes Silberkorn so klein ist, dass das Gewicht desselben auf der Wage nicht bestimmt werden kann, so kam Har kort\*) auf die Idee, dergleichen Körner auf einem besonders dazu gefertigten Massstabe zu messen Diese Idee hat er verfolgt und so gut ausgeführt, dass mar nach seinem Verfahren im Stande ist, den Silbergehalt irgend eines Erzes, Minerals oder Produkts, selbst wenn es noch unter 1/n. Loth Silber im Centner enthält, mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmer

Dieser Massstab gründet sich darauf; dass die Gewichte der Metallkugeln sich wie die Cubikzahlen ihrer Durchmesser verhalten, und dass man vermittelst zweierfeinen, convergenten Linien, zwischen denen die Kugeln eingelegt werden, im Stande ist, diese Durchmesser zenau mit einander zu vergleichen.

Plattner verfertigte später nach der von Harkort gegebenen und weiter unten mitgetheilten Vorschrift einen Massstab, welcher in Fig. 34 S. 38 abgebildet ist und dessen Einrichtung noch jetzt als Normalmass bei Anfertigung solcher

Massstäbe dient,

Will man auf diese Weise das Gewicht eines durch die Löthrohrprobe ausgebrachten Silberkornes bestimmen, so braucht man nur dasselbe vermittelst einer feinen Pincette behutsam zwischen die beiden convergirenden Linien zu legen, und mit Hülfe der Loupe, sowie bei senkreehter Stellung des Auges, um jede Parallase zu vermeiden, zu untersuchen, wo das Korn von den Linien eben tangirt wird; zur Linken sind in Nummern der Theilstriche verzeichnet; zur Rechten findet man das Gewicht in Lothen oder nach der jetzt üblichen Bezeichnungsweise in Procenten angegeben.

Nachstehende Tabelle enthält eine Nebeneinanderstellung der den verschiedenen Theilstrichen entsprechenden Gewichte

in Lothen, Pfundtheilen und Procenten.

|              | Gewicht.                       |               |                                           |  |  |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--|--|
| Theilstrich. | Lothe im 110pfündigen Centner. | oder Procente | oder Pfundtheile im<br>100pfünd. Centner. |  |  |
| 50.          | 122,50000                      | 3,48011       | 348,011                                   |  |  |
| 49.          | 115,29602                      | 3,27545       | 327,545                                   |  |  |
| 48.          | 108,38016                      | 3,07898       | 307,898                                   |  |  |
| 47.          | 101,74654                      | 2,89053       | 289,053                                   |  |  |
| 46.          | 95.38928                       | 2,70992       | 270,992                                   |  |  |
| 45.          | 89,30250                       | 2,53700       | 258,700                                   |  |  |
| 44.          | 83,48032                       | 2,37160       | 237,160                                   |  |  |
| 43.          | 77,91686                       | 2,21545       | 221,545                                   |  |  |
| 42.          | 72,60624                       | 2,06268       | 206,268                                   |  |  |

<sup>\*)</sup> S. dessen "Silberprobe vor dem Löthrohre," S. 54 ff. 8\*

| Theilstrich. Lot di  41, 40, 40, 39, 38-4, 36, 36, 36, 38, 32, 39, 39, 29, 28, 27, 20, 29, 28, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21                  | he im 110pfün-<br>gen Centner.<br>67,64258<br>62,72000<br>58,13262<br>53,77456<br>49,63924<br>45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>38,21826<br>32,11264<br>29,19518<br>26,46000 | 0der Procente<br>1,91882<br>1,78182<br>1,65149<br>1,52769<br>1,41022<br>1,20894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052 | oder Pfundtbeile in<br>100pfünd. Centner<br>191,882<br>178,182<br>165,149<br>152,769<br>141,022<br>129,814<br>119,368<br>109,426 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39                                                                                                             | 62,72000<br>58,13262<br>53,77456<br>49,63994<br>45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                           | 1,78182<br>1,65149<br>1,52769<br>1,41022<br>1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                             | 178,182<br>165,149<br>152,769<br>141,022<br>129,894<br>119,368                                                                   |
| 40, 39, 39, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57                                                                                                     | 62,72000<br>58,13262<br>53,77456<br>49,63994<br>45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                           | 1,78182<br>1,65149<br>1,52769<br>1,41022<br>1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                             | 178,182<br>165,149<br>152,769<br>141,022<br>129,894<br>119,368                                                                   |
| 394, 384, 387, 488, 387, 488, 388, 382, 383, 383, 383, 383, 383, 3                                                                                     | 58,13262<br>53,77456<br>49,63994<br>45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                       | 1,65149<br>1,52769<br>1,41022<br>1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                                        | 165,149<br>152,769<br>141,022<br>129,894<br>119,368                                                                              |
| 384, 377, 366, 385, 385, 385, 385, 385, 385, 385, 385                                                                                                  | 53,77456<br>49,63994<br>45,72988<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                   | 1,52769<br>1,41022<br>1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                                                   | 152,769<br>141,022<br>129,894<br>119,368                                                                                         |
| 37. 36. 35. 36. 35. 37. 38. 38. 38. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39                                                                             | 49,63994<br>45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                               | 1,41022<br>1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                                                              | 141,022<br>129,894<br>119,368                                                                                                    |
| 36, 36, 36, 37, 38, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38                                                                                         | 45,72288<br>42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                                           | 1,29894<br>1,19868<br>1,09426<br>1,00052                                                                         | 129,894<br>119,368                                                                                                               |
| 36, 34, 33, 32, 32, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37                                                                             | 42,01750<br>38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                                                       | 1,19868<br>1,09426<br>1,00052                                                                                    | 119,368                                                                                                                          |
| 84. 73. 32. 31. 30. 92. 92. 92. 92. 24. 23. 91. 10. 11. 16. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                                                                    | 38,51792<br>35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                                                                   | 1,09426<br>1,00052                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 23, 22, 31, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 34, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34                                                             | 35,21826<br>32,11264<br>29,19518                                                                                                                                               | 1,00052                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| 32. 31. 30. 29. 28. 28. 25. 26. 27. 24. 23. 22. 21. 10. 11. 16. 15. 11. 11. 10.                                                                        | 32,11264<br>29,19518                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 100,052                                                                                                                          |
| 81.<br>30.<br>29.<br>28.<br>27.<br>26.<br>28.<br>27.<br>28.<br>29.<br>21.<br>20.<br>19.<br>18.<br>17.<br>16.<br>15.<br>11.<br>11.<br>11.<br>12.<br>11. | 29,19518                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 91,229                                                                                                                           |
| 30, 29, 28, 27, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 21, 20, 19, 16, 16, 16, 11, 13, 12, 11, 10,                                                |                                                                                                                                                                                | 0.91229                                                                                                          | 82,941                                                                                                                           |
| 29, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 20, 19, 19, 17, 16, 15, 11, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10             |                                                                                                                                                                                | 0,82941                                                                                                          | 75,170                                                                                                                           |
| 28.<br>27.<br>26.<br>25.<br>24.<br>23.<br>22.<br>20.<br>19.<br>16.<br>16.<br>11.<br>13.<br>12.<br>11.                                                  |                                                                                                                                                                                | 0.75170                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| 27.<br>26.<br>24.<br>24.<br>22.<br>21.<br>20.<br>19.<br>18.<br>17.<br>16.<br>15.<br>11.                                                                | 23,90122                                                                                                                                                                       | 0,67903                                                                                                          | 67,903                                                                                                                           |
| 26.<br>24.<br>23.<br>22.<br>20.<br>19.<br>16.<br>16.<br>16.<br>11.<br>13.<br>12.<br>11.                                                                | 21,51296                                                                                                                                                                       | 0,61116                                                                                                          | 61,116                                                                                                                           |
| 25.<br>24.<br>23.<br>22.<br>21.<br>20.<br>19.<br>18.<br>17.<br>16.<br>15.<br>11.<br>13.<br>12.<br>11.                                                  | 19,28934                                                                                                                                                                       | 0,54799                                                                                                          | 54,799                                                                                                                           |
| 24.<br>23.<br>22.<br>21.<br>20.<br>19.<br>18.<br>16.<br>16.<br>11.<br>13.<br>12.<br>11.                                                                | 17,22448                                                                                                                                                                       | 0,48933                                                                                                          | 48,983                                                                                                                           |
| 23,<br>22,<br>21,<br>20,<br>19,<br>18,<br>17,<br>16,<br>15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                | 15,31250                                                                                                                                                                       | 0,43501                                                                                                          | 43,501                                                                                                                           |
| 22.<br>21.<br>20.<br>19.<br>18.<br>17.<br>16.<br>15.<br>11.<br>13.                                                                                     | 18,54752                                                                                                                                                                       | 0,38487                                                                                                          | 38,487                                                                                                                           |
| 21,<br>20,<br>19,<br>18,<br>17,<br>16,<br>15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                              | 11,92366                                                                                                                                                                       | 0,33874                                                                                                          | 33,874                                                                                                                           |
| 20.<br>19.<br>18.<br>17.<br>16.<br>15.<br>11.<br>13.<br>12.                                                                                            | 10,48574                                                                                                                                                                       | 0,29644                                                                                                          | 29,644                                                                                                                           |
| 19,<br>18,<br>17,<br>16,<br>15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                            | 9,07578                                                                                                                                                                        | 0,25783                                                                                                          | 25,783                                                                                                                           |
| 18,<br>17,<br>16,<br>15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                                   | 7,84000                                                                                                                                                                        | 0,22273                                                                                                          | 22,273                                                                                                                           |
| 17.<br>16.<br>15.<br>11.<br>13.<br>12.<br>11.                                                                                                          | 6,72182                                                                                                                                                                        | 0.19096                                                                                                          | 19,096                                                                                                                           |
| 16,<br>15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                                                 | 5,71536                                                                                                                                                                        | 0.16237                                                                                                          | 16,237                                                                                                                           |
| 15,<br>11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                                                        | 4.81474                                                                                                                                                                        | 0.13678                                                                                                          | 13,678                                                                                                                           |
| 11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                                                               | 4,01408                                                                                                                                                                        | 0.11404                                                                                                          | 11,404                                                                                                                           |
| 11,<br>13,<br>12,<br>11,                                                                                                                               | 3,30750                                                                                                                                                                        | 0,09396                                                                                                          | 9,396                                                                                                                            |
| 13,<br>12,<br>11,<br>10,                                                                                                                               | 2,68912                                                                                                                                                                        | 0.07639                                                                                                          | 7,639                                                                                                                            |
| 11.<br>10.                                                                                                                                             | 2.15306                                                                                                                                                                        | 0.06116                                                                                                          | 6,116                                                                                                                            |
| 11,<br>10,                                                                                                                                             | 1,69344                                                                                                                                                                        | 0,04811                                                                                                          | 4.811                                                                                                                            |
| 10.                                                                                                                                                    | 1,30438                                                                                                                                                                        | 0.03705                                                                                                          | 3,705                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | 0,98000                                                                                                                                                                        | 0.02784                                                                                                          | 2,784                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | 0,71442                                                                                                                                                                        | 0,02029                                                                                                          | 2,029                                                                                                                            |
| 8,                                                                                                                                                     | 0.50176                                                                                                                                                                        | 0.01425                                                                                                          | 1,425                                                                                                                            |
| 7.                                                                                                                                                     | 0.33614                                                                                                                                                                        | 0,00955                                                                                                          | 0.955                                                                                                                            |
| 6.                                                                                                                                                     | 0.21168                                                                                                                                                                        | 0,00601                                                                                                          | 0,601                                                                                                                            |
| 5.                                                                                                                                                     | 0,12250                                                                                                                                                                        | 0.00348                                                                                                          | 0,348                                                                                                                            |
| 4.                                                                                                                                                     | 0.06272                                                                                                                                                                        | 0.00178                                                                                                          | 0,178                                                                                                                            |
| 3.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0.000752                                                                                                         | 0.0752                                                                                                                           |
| 2.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0.000223                                                                                                         | 0,0223                                                                                                                           |
| i.                                                                                                                                                     | 0.02646                                                                                                                                                                        | 0.000028                                                                                                         | 0,0028                                                                                                                           |

Es versteht sich von selbst, dass man bei Angabe von Silbergehalten nur von etwa zwei Decimalstellen Gebrauch macht und in solchen Fällen, wo die nächste Decimalstelle über 5 beträgt, allemal die vorhergehende um 1 erhöht, z. B. beim 23. Theilstrich 0,33874 Proc. = 0,34 nimmt. Ferner trifft es nicht allemal, dass das Silberkorn genau auf einen Theilstrich zu liegen kommt, sondern dass es oft zwischen zwei Theilstrichen seinen richtigen Platz findet; dies kann



aber wieder entweder gerade in der Mitte zwischen beiden Theilstrichen, oder einem solchen Theilstriche näher als dem andern, der Fall sein. Liegt das Silberkorn so, dass die beiden Theilstriche ungefähr gleiehen Abstand von demselben haben, so findet sich das Gewicht einfach dadurch, dass man die Summe der den beiden Theilstrichen zukommenden Werthe durch 2 dividirt. Liegt es aber dem einen Theilstriehe näher als dem andern, so muss man nach dem Augenmass schätzen. wie viel Theile dies von dem einen bis zum andern Theilstriche beträgt. Die Bestimmung dürfte hinreiehend genau erfolgen, wenn man sich in solehen Fällen den Zwischenraum zwischen den betreffenden zwei Theilstriehen in drei gleiche Theile getheilt denkt und von der Differenz der Zahlen beider Theilstriehe 1/3 zu der Zahl des untern Strichs addirt, wenn das Korn im untersten Dritttheil seine Lage hat oder der Differenz von der Zahl des obern Striehs subtrahirt. wenn das Korn in das obere Dritttheil zu liegen kommt.

Bei den beim Altreiben auf der Kapelle zurückbleilenden Silberberner tritt der Unstand ein, dass sie unten abspehatte werden, weil sie im flassigen Zustande vermöge ihrer Schwere sich zusammendracken auf so erkalten. Anch gehen gewisse — wenn auch nur geringe — Anteliel durch die Processe des Ansiedens und Abtreibens verloren. Wollte man also eine hemisch reine Silberkragte luehnen, deren Durchnesser genan ermitteln, \u00e4arnach und nach dem specifischen Gewicht des reinen Silbers eine Seala berechnen, so würde mas einer solchen Bestimmungweise sehr weitlaufige Correctionen zuzufügen haben nad doch am Ende wenig Cebersinstimmung mit deur Proben im Grossen finden.

Ganz auf dieselhe Weise verfuhr auch Plattner. Er bedieute sich dazz Silberkönner von einer Probe, welche abereinstinnund unter der Muffel und vor dem Löthrohr in Curr. 122.6 Loth ergab. Mit Hülfe eines Stahlineals und eines feinen Grabstichels zog er auf der einen Seite einer politren Eifenbeinplatte von der Grosse der Figur 34 S. 38 eine Linie dass deren Mittellien int 4 B. parallel war und die bedelen letzteren in einem Punkte a convergirten, welcher dem Anfangspunkte A der Linie AB genau rechvinklig gegenaberstand. Auch zog er etwas entfernt von a c eine Linie C D. und zwar parallel mit AB; letztere beide Linien etwas sätzker, a b und a vaar parallel mit AB; letztero beide deutlich geschen werden konnten. Die Linie AB wurde hierauf von A deutlich geschen werden konnten. Die Linie AB wurde hierauf von A deutlich geschen werden konnten. Die Linie AB wurde hierauf von A rallete Linien zwitchen AB und C D gezogen, wie zu Fig. 34 augebet (Den Abstand der beiden Endpunkte b und e hatte Plattner vorber

Fig. 34.

| rıg.  | 34.    |
|-------|--------|
| 1-    |        |
| B     | D      |
| 1 01  |        |
| 10    | 122,5. |
| 46    | NE S   |
| 67.   | 1067.  |
| 16.   | 94 ¢   |
| 45    | 89.3   |
| 44.   | Ms     |
| 63.   | 77.9   |
| 60.   | 72.6.  |
| 44    | 67.5.  |
| 40.   | B7.    |
| 30    | 58,1.  |
| 36.   | 53,8.  |
| 37    | 19.6.  |
| 36    | 45.7.  |
| 34.   | 38,5.  |
| 35    | 16 a.  |
| 30    | 32, 1. |
| 31.   | 20, 2. |
| 30    | 26.5.  |
| 20 48 | 23.0   |
| 26    | 21,5.  |
| 22    | 19.5.  |
| 26    | 7.2.   |
| 2.5   | 15,3.  |
| 24    | 13,5.  |
| 23.   | 11,9.  |
| 20    | 14, 1. |
| 21.   | 9.1    |
|       | 7.8.   |
| 19    | 27     |
| 17    | 5.7.   |
| 16    | 50     |
| 15    | 23.    |
| 14    | 27.    |
| 13.   | 2,1    |
| 12    | 1.7.   |
| 11-   | 1,3.   |
| 10    | 0,98.  |
| 9     | 0,71.  |
| a.    | 0,50.  |
| 7     | 0,34   |
| 6.    | 9,2%   |
| 3.    | 0,12.  |
| 3.    | 0,06.  |
| 2     | 0,000  |
| 1.    | 0,000  |
| 4     | 90003  |

ungefishr nach dem Durchmesser des Prohekorns von 122,5 Loth hestimmt.) Durch diese Parallelen wurde das gleichschenklige Dreieck b a c in eben so viel Dreiecke zerlegt.

Das regelmässigste von den erhaltenen Silberkörnern wurde jetzt unter den friber angegebenen vorsichtsmassregeln auf die Effenbeinplate an die 
Schenkeln a b und ac genan tangiri wurde. Die 
Schenkeln a b und ac genan tangiri wurde. Die 
Schenkeln ab nach mehreren Wiederholungen des 
Versuchs sowohl das zuerst gewählte als auch noch 
ein anderes Probekorn auf diese Art passte, war 
gerade auf dem Theilstriche 50, neben welchem die 
Zahl 122,5 zu stehen kun; untihn war hestimant, 
dass ein Probekorn, welches hei dem Theilstriche Sognau von den Linien ab und ac tangirt wird, 
nahme liess sich leicht das Gewicht eines Probekorns 
für die anderen Theilstriche berechen.

Es verhalten sich, wie bereits erwähnt, die Gewichte von Kugeln wie die Cuhikzahlen ihrer Durchmesser (hier wie ihre scheinbaren Durchmesser), welche auf der Scala durch die Theilstriche auf dem Dreiecke b a c abgeschnitten werden; da nnn die dadurch gehildeten Dreiecke einander und dem Dreiecke b a c ähnlich sind, so verhalten sich die Durchmesser auch wie die Schenkel dieser Dreiecke, und folglich verhalten sich auch die Gewichte der Kugeln wie die Cubikzahlen der correspondirenden Schenkellängen, d. i. wie die Cubikzahlen ihrer Entfernungen vom Nullpunkte. Oder allgemein: wenn q das absolute Gewicht einer Kugel ist, deren Durchmesser d e (Fig. 34) = D, uud deren correspondirende Schenkellänge oder Abstand vom Nullpunkt a d (= a e) = L; ferner, wenn y das Gewicht einer andern Kugel, deren Durchmesser f g = d und der Abstand a f (= a g) = l ist, so ist

oder auch weil 
$$D: d = L: l$$
  
 $g: \gamma = L^s: l$   
 $g: \gamma = L^s: l^s$   
daher  $\gamma = \frac{g}{L^s} - \frac{g}{L^s} \cdot l^s$ 

Nun war für diesen allgemeinen Ausdruck hereits gefunden worden: g=122,5 und L=50; wurden für l nach einander die Zahlen der Theilstriche 1, 2, 3 . . . . n gesetzt, so ergab sich für ieden Theilstrich nach einander

$$x = \frac{122.5}{50^3} \cdot 1^3$$

$$x = \frac{122.5}{50^3} \cdot 2^3 \cdot \dots \cdot u. \text{ s. w. bis}$$

$$x = \frac{122.5}{50^3} \cdot n^3$$

 $\begin{array}{c} {\rm Der\ Factor} = \frac{122.5}{50^3} = 0{,}00098 \ \ {\rm war\ also\ constant,\ und\ man\ hatte} \\ {\rm mit\ ihm\ nur\ die\ Cubikzahlen\ der\ Theilstriche\ zu\ multipliciren\ und\ die} \\ {\rm Produkte\ neben\ die\ betreffenden\ Theilstriche\ zu\ schreiben.} \end{array}$ 

Hinsichtlich der Grösse der Convergenz der beiden Linien ab und a c. Fig. 34) ist noch Folgendes zu benerken. De geringer im Allgemeinen diese Convergenz ist, um so geringer wird die Gewichtsdifferenz für jeden Theilstrich der Scala, und um so genaner wird man die Probekörner vergleichen können; dies hat aber für die Praxis auch wieder seine Greuzen: denn wenn die Convergenz ug gering ist, als dass man von einem Theilstriche bis zum nächstidigenden eine Differenz zwischen den Durchmessern der darwischen zu bringenden Körner zu entdicken im Stande ware, so ist die von keinem Autzen. Andererseits darf die Convergenz aber anch ansfallen. Das Verbälnins, wie es auf dem Plattner'schen Massstabe stattfindet, wo bei einer Länge von 166 Millim, die Convergenz 1 Millim, beträgt, därfer ganz zweckmassig sein.

Die Anwendbarkeit des Massstabes hat ihre Schranken. Wie man sich leicht in der oben angeführten Tabelle überzeugen kann, findet bei der Zunahme der Gewiehte eine immer grössere Differenz für jeden Theilstrich statt; es muss daher auch eine gewisse Grenze geben, bis zu welcher es genau sit, die Gewichte auf der Scala zu bestümmen und über welche hinaus das unmittelbare Auswägen auf einer feinen Hebelwage vorzözichen ist.

Diese Grenze hängt hauptsächlich mit von der Uebung, das Silberkorn mit Hülfe einer Loupe richtig zu legen, ab. Man kann sich aber leicht controliren, wenn man von einem Erze mehrere Proben auf Silber fertigt, wobei man das Gewieht iedes einzelnen Silberkorns zuerst durch Messen auf dem Massstabe bestimmt, dann sämmtliche Körper gut ausputzt (dies geschieht, wenn man die Körner zwischen befeuchtetem Papier auf dem Ambosse etwas breit sehlägt), zusammen genau auswiegt und den Durchschnittsgehalt für ein einzelnes Silberkorn berechnet. Giebt die Wage noch 0,1 Milligramm an, so kann man von vier Silberkörnern, jedes z. B. zu 5 Loth, den Gehalt für ein einzelnes Korn bis auf eine Differenz von ungelähr 1/4 Loth auf der Wage bestimmen; denn diese vier Körner würden in diesem Falle zusammen 0.6 Milligramme = 21,12 Loth wiegen, und es kämen daher auf ein Korn 5,28 Loth. Von zwei Körnern desselben Gehaltes wäre die Differenz ebenfalls nicht bedeutender; denn diese würden zusammen 0.3 Milligramme = 10.56 Loth wiegen, und es käme ebenfalls auf ein Korn 5,28 Loth. Wollte man aber das Gewicht eines einzigen solchen Kornes auf der Wage bestimmen, so würde man eine bedeutendere Differenz finden, denn: das Korn, welches eigentlich mehr wiegt als 0,1 Milligramme und weniger als 0,2 Milligramme, würde vielleicht einmal für sechs Loth und ein andermal für vier Loth gerechnet

werden, und es würde dadurch gegen den wahren Gehalt eine Differenz von ein Loth mehr oder weniger entstehen, Die Erfahrung spricht nun dafür, dass von dem niedrigsten Silbergehalte an, bis zu ungefähr 16 Loth im Centner, man das Gewicht eines einzigen, durch die Probe ausgebrachten Silberkorns auf dem Massstabe richtiger bestimmen kann, als auf der Wage; von einer doppelt gefertigten Probe aber von ungefähr 10 Loth Silbergehalt an wieder richtiger auf der Wage: hingegen von reichen Erzen, welche z. B. 40 und mehr Lothe Silber im Centner enthalten, man allemal das Gewicht des Silberkorns auf der Wage genauer bestimmen kann, als auf dem Massstabe. Bei einem solchen Gehalte ist die Differenz auf der Wage höchstens 11/4 Loth, auf dem Massstabe vielleicht 2 Loth und darüber, und fertigt man die Probe doppelt, so wird die Differenz auf der Wage noch unbedeutender.

Ueber Anwendung des Silberprobenmassstabes zur Bestimmung des Gewichts der durch die Löthrohrprobe ausgebrachten Goldkörner.

Es ist leicht einzusehen, dass auf einem solchen Massstabe auch kleine Goldkörner, die durch die Probe auf Gold ausgebracht werden, gemessen oder deren Gewichte bestimmt werden können. Bekämen beim Abtreiben die Goldkörner dieselbe Abplattung wie die Silberkörner, so könnte man den Goldgehalt ziemlich genau nach den specifischen Gewichten des Silbers und des Goldes bereehnen; man dürfte nur die Goldkörner auf der Scala messen und das Gewicht eines solehen Kornes nach dem Verhältniss des specifischen Gewichtes des Silbers zu dem des Goldes ausmitteln. Da aber die Cohäsion beim geschmolzenen Golde stärker ist, als beim geschmolzeneu Silber, und das Gold sieh deshalb vermöge sciner eigenen Schwere nicht so sehr zusammendrückt als das Silber, sondern sich mehr zu einer vollkommenen Kugel gestaltet, auch nach dem Erkalten einen kleineren Durchmesser zeigt, als ein nach dem eubischen Inhalte gleich grosses Silberkorn, so lässt sich ein solches Verfahren, wo es auf die möglichste Genauigkeit ankommt, durchaus nicht anwenden.

Plattner hat deshalb auch hierfür eine besondere Scala entworfen und zwar in ganz älmlicher Weise wie bei den Silberproben mit Hulfe eines Golderzes, bei dessen Probe übereinstimmende Resultate unter der Muffel und vor dem Löthrohre erhalten worden waren. Von den betreffenden Goldkörnen wog jedes 214,72 Löthorhprobirloth und passte auf dem Silberprobenmassstab gerade in die Mitte zwischen den desten und 47sten Theilstrich; es ist daher für bestimmt anzunehmen, dass ein vor dem Löthrohre ausgebrachtes reines Goldkorn, welches auf dieser Stelle genau von den beiden Linien a b und a c, bei senkruchter Stellung des Auges, tangirt zu werden scheint, 214,5 Loth (nach dem Löthrohrprobirgewichte) wiegen muss.

Für die Berechnung der Zahlen der anderen Theilstriche gilt nun dieselbe Regel, wie oben bei dem Silberprobenmassstabe.

Der eonstante Factor ist demnach hier  $\frac{214,5}{46.5^3} = 0,00213338$ .

Da ein geringer Goldgehalt eines Erzes etc häufig auch nech nach Grän (1 Loth = 18 Grän) angegeben wird, so ist in nachstehender Tabelle das Gewicht uicht nur in Lothen und Procenten augegeben, soudern auch so weit, als man ein Goldkorn auf dem Masstabe noch mit ziemlicher Sicherheit richtig messen kann, und zwar bis zum 26sten Theilstriche, auf Grän berechnet, nämlich:

| Theilstrich. | Gewicht.  |         |         |  |  |  |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--|--|
|              | Loth.     | Grån.   | Procent |  |  |  |
| 50.          | 266,67250 | -       |         |  |  |  |
| 49.          | 250,99002 |         |         |  |  |  |
| 48.          | 235,93476 |         |         |  |  |  |
| 47.          | 221,49391 |         |         |  |  |  |
| 46.          | 207,65467 |         |         |  |  |  |
| 45.          | 194,40425 |         |         |  |  |  |
| 44.          | 181,72984 |         |         |  |  |  |
| 43.          | 169,61864 |         |         |  |  |  |
| 42.          | 158,05785 |         | 1       |  |  |  |
| 41.          | 147,03468 |         |         |  |  |  |
| 40,          | 136,53632 |         |         |  |  |  |
| 39.          | 126,54996 |         | i       |  |  |  |
| 38.          | 117,06282 |         | 1       |  |  |  |
| 37.          | 108,06209 |         |         |  |  |  |
| 36-          | 99,53497  |         |         |  |  |  |
| 35.          | 91,46866  |         |         |  |  |  |
| 34.          | 83,85036  |         | i       |  |  |  |
| 33.          | 76,66727  |         | i       |  |  |  |
| 32.          | 69,90659  |         |         |  |  |  |
| 31.          | 63,55552  |         |         |  |  |  |
| 30-          | 57,60126  |         | i       |  |  |  |
| 29.          | 52,03100  |         | i       |  |  |  |
| 28.          | 46,83195  |         |         |  |  |  |
| 27.          | 41,99131  |         | İ       |  |  |  |
| 26.          | 37,49628  | 674,933 | 1,06523 |  |  |  |
| 25.          | 33,33406  | 600,013 | 0,94609 |  |  |  |
| 24.          | 29,49184  | 530,853 | 0,83784 |  |  |  |
| 23.          | 25,95683  | 467,221 | 0,73741 |  |  |  |
| 22.          | 22,71623  | 408,892 | 0,64584 |  |  |  |
| 21.          | 19,75936  | 855,664 | 0,56134 |  |  |  |
| 20.          | 17,06704  | 307,206 | 0,48485 |  |  |  |
| 19.          | 14,63285  | 263,391 | 0,41570 |  |  |  |
| 18-          | 12,44187  | 223,953 | 0.35346 |  |  |  |

| Theilstrich. | Gewicht. |         |           |  |  |
|--------------|----------|---------|-----------|--|--|
|              | Loth.    | Gran.   | , Procent |  |  |
| 17.          | 10,48129 | 188,663 | 0,29776   |  |  |
| 16.          | 8,78832  | 157,289 | 0,24824   |  |  |
| 15.          | 7.20015  | 129,603 | 0,20455   |  |  |
| 14.          | 5,85399  | 105,372 | 0,16630   |  |  |
| 13.          | 4,68703  | 84,366  | 0,13296   |  |  |
| 12.          | 3.68648  | 66,356  | 0.10473   |  |  |
| 11.          | 2.83952  | 51,111  | 0,08066   |  |  |
| 10.          | 2,13338  | 38,400  | 0,06061   |  |  |
| 9.           | 1,55523  | 27,994  | 0,04418   |  |  |
| 8.           | 1,09229  | 19.661  | 0.03103   |  |  |
| 7.           | 0.73174  | 13,171  | 0.02079   |  |  |
| 6.           | 0.46081  | 8,294   | 0,01309   |  |  |
| 5.           | 0.26667  | 4,800   | 0,00757   |  |  |
| 4.           | 0.13653  | 2,457   | 0,00388   |  |  |
| 3.           | 0,05760  | 1,036   | 0,00164   |  |  |
| 2.           | 0.01706  | 0.307   | 0,00048   |  |  |
| 1.           | 0.00213  | 0,038   | 0,00006   |  |  |

Was die Genauigkeit bei Bestimmung des Goldgehaltes auf dem Massathe anlangt, so ist diese nicht viel geringer als die des Silbergehaltes, denn die Differenz der Zahlen an Lothen neben denjenigen Theilstriehen, zwisehen welehen das Gewicht eines Goldkorns bestimmt wird, verhält sieh zu der Differenz der Zahlen an Lothen neben denjenigen Theilstriehen, zwischen welehen ein eben so sehweres Silberkorn hinpasst, beinahe wie das specifisede Gewicht des Goldes zu dem des Silbers; um die geringere Abplattung des Goldkorns verursacht eine kleine Verschiedenheit in diesem Verhältnisse.

Die Grenze, bis zu weleher das Gewicht eines Goldkorns scherer auf dem Massstabe bestimmt, als auf der Wage ausgewogen werden kann, ist dieselbe, wie bei der Bestimmung des Silbergehaltes S. 39. u. 40.

Der Silberprobeamasstab, wie man ihn gewöhnlich gebraucht, sin ur so breit, dass blos die Zahlen der Gewichte nach Lothen oder Procenten oder Pfundtheilen für Silberkörner darauf geschrieben werden konen; es ist daher nicht gut möglich, auch die Zahlen der Gewichte für Goldkörner darauf zugleich mit zu bemerken. Will man jedoch bei Bestimmung eines Gehaltes auf dem Masstabe, en ies nu ein Silbergehalt nach Procenten oder Pfundtheilen, oder ein Goldgehalt nach Lothen, ann sich (vorausgenetzt, dass der Masstab mit den fortlaufenden Numern der Theilstriche versehen ist) auf einem Blatt Papier eine tabellarische Uebersicht über die Gehalte nach den verschiedenen Gewichten, wie sie sich für Silber S. 36, und für Gold S. 41 und 42 verzeichnet finden, vom 26sten Theilstriche au, uugefährt wie nachstehende:

### Gehalt in einem Löthrohrprobircentner - 100 Milligramme an

| i nenstrich.      | Si                      | lber.                | Gold.                |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| -                 | Procente.               | Pfundtheile.         | Lothe.               | Grän.                   | Procente.               |
| 26.<br>25.<br>24. | 0,489<br>0,435<br>0,385 | 48,9<br>43,5<br>38,5 | 37,5<br>33,3<br>29,5 | 674,9<br>600,0<br>530,8 | 1,065<br>0,946<br>0,838 |

4) Eine gute Loupe. Diese ist unumgänglich nothwendig, um häufig bei Reactionsversuchen die Resultate sicherer beurtheilen und bei quantitativen Proben das Gewicht der ausgebrachten Silber- und Goldkörner auf dem Massstabe bestimmen zu können. Es eignet sich dazu recht gut eine Loupe, die aus zwei Gläsern von gleicher Vergrösserungskraft besteht, die aber so gefasst sind, dass Fig. 35.

nieht nur jedes Glas für sich, sondern dass auch beide Gläser über einander gesehoben, gemeinschaftlich angewendet werden können; Fig. 35 zeigt eine solche doppelte Loupe.



5) Zangen und Pineetten. Zu Löthrohrproben braucht man verselijedene Zangen, und zwar:

a) Eine Zange (Pincette) mit Platinansatz, um während des Blasens eine Probe damit zu halten, deren Schniclzbarkeit und sonstiges Verhalten man unmittelbar in der Löthrohrflamme zu untersuchen beabsichtigt. Fig. 36 zeigt die Form einer solchen Zange, sie ist eirca 130 Millimeter lang.



b) Eine Kneifzange, Fig. 37, um von den zu untersuchenden Mineralien kleine Proben abbrechen zu können, ohne dass man dabei den Stufen sehadet; ganz so, wie sie Berzelius gebrauchte. Sie ist wie eine Nagelzange, nur mit dem Unterschiede, dass die abkneifende Schärfe mehr breit und stark als scharf ist.



c) Eine Stahlzange von der Form wie Fig. 38, welche man zum Abschlacken des bei Fig. 38. Silber- und Goldproben erhaltenen Werkbleics und noch bei anderen Arbeiten nöthig hat. Die Schnauze dieser Zange muss etwas breit und die inneren Flächen derselben dürfen nicht feilenartig gehauen, sondern blos rauh sein.

d) Eine Pincette von Messing, wie sie Fig. 39 in zwei Ansichten zeigt, um bei Fig 39. Löthrohrproben, namentlich bei quantitativen Proben, kleine Gegenstände damit fassen zu können.

e) Eine ähnliche Pincette, ebenfalls von Messing, aber etwas kleiner, an der das Ende eines jeden Schenkels spitz gearbeitet ist. Sie dient, theils um die Gewichte fassen zu können, theils aber auch, um die zu messenden Silber- und Goldkörner auf den Massstab zu bringen und auf demselben fortzurücken.

t) Eine Pineette von Eisen, ungefähr 110 Millim. lang und von der Form Fig. 40, zur Ausbesserung des Lampendochtes, so wie zur höheren oder tieferen Stellung desselben in der Dille.

Fig. 41.

6) Ein Hammer von gutem und gehärtetem Stahl, welcher vierkantig gearbeitet und an dem einen Ende mit einer polirten ebenen Bahn nud an dem andern Ende mit einer breiten Schärfe versehen ist.

wie Fig. 41 zeigt.

7) Ein Amboss. Man gebraucht einen Amboss von gehärtetem Stahl, der polirt ist, um die zu pulverisirenden Mineralien und Produkte zuerst gröblich darauf zu zerschla-



gen, so wie die redneirten Metallkörner auf ihm auszuplatten, das bei Silber- und Goldproben ausgebrachte Werkblei auf solchem abzuschlacken u. s. w Er hat am besten die Form eines Parallelepipedes Fig. 42

von ungefähr 55 Millim. Länge und 32 Millim. Breite. Die Stärke ist circa 13 Millim.

Beim Zerkleinern harter und spröder Substanzen, so wie beim Ausplatten kleiner Metallkörner auf dem Amboss, kann man sich, um das Fortschleudern derselben zu verhindern, auch eines eisernen Ringes bedienen, der im Lichten einen Durchmesser von etwa 20 Millim, und eine Breite von 10 Millim. hat. Man drückt ihn mit den Fingern, dem Zwecke entsprechend, gegen den Amboss, während man auf die vom Ringe amgebene Substanz mit dem Hammer sehlägt.

8) Ein Stahlmörser. Zum Zerkleinern metallischer Fossilien und Hüttenprodukte, so wie auch zum Pulverisiren verschiedener vor dem Löthrohre auf Kohle geschmolzener Verbindungen, eignet sich am besten der Abich'sehe Stahlmörser

Fig. 43. In einer gehärteten runden Stahlplatte, A B, befindet sich eine 6 Millim. betragende cylindrische Vertiefung C; in diese passt genau ein hohler Cylinder D E von Eisen, der einen Durchmesser von 24 Millim. und eine Höhe von 21 Millim. hat, und in diesen wieder ein anderer massiver, 45 Millim. hoher und 18 Millim. starker Cylinder F, von gehärtetem Stahl, dessen oberes Ende

abgerundet ist. Beide Cylinder sind gut in einander gesehliffen. Will man ein Mineral etc. pulverisiren, so zieht man den Cylinder F heraus, legt den zu pulverisirenden Körper in den bohlen Cylinder D E, bringt den Cylinder F wieder an seinen Ort, hält das Zerkleinerungsinstrument zwischen den Fingern so, dass man beide Cylinder gegen die Stahlplatte drückt. und giebt auf das abgerundete Ende des Cylinders F einige Hammerschläge. Hebt man hierauf die Cylinder nach einander aus der Stahlplatte, so findet man die Substanz zu einem ziemlich feinen Pulver zertheilt, welches in einem Achatmör-

ser noch feiner zerrieben werden kann. 9) Ein Achatmörser wie Fig. 44. Ein solcher Mörser bekommt mit der Zeit durch das Pulverisiren sehr harter Körper feine Ritze, in denen sich beim Zerreiben und Schlämmen von metallhaltigen Sehlacken leichtetwas Metall einreibt. Der Mörser muss dann jedesmal mit befenchteter Knochenasche gereinigt werden.

Fig. 44.

10) Einige Feilen, dreikantig, platt, halbrund und rund, sowohl von verschiedener Grösse, als auch etwas verschieden in der Feinheit des Hiebes, werden zu verschiedenen Zwecken gebraucht; auch eignet sich eine Raspel ganz vorzüglich dazu, um den Löthrohrkohlen mit Leichtigkeit die passende Form zu geben und sie nach ihrem Gebrauche wieder zu reinigen.

 Ein Messer, so wie eine kleine Scheere, deren Backen etwas stark sind.

12) Ein Magnetstahl in Gestalt eines vierkantigen Stäbchens von ungefähr 85 Millim. Länge und 4 Millim. Stärke, an dem einen Ende mit einer Schneide versehen.

13) Kohlenbohrer. Bei quantitativen L\u00f6throptoben hat man verschiedene Vertiefungen in die Kohle zu bohren, weshalb dazu auch verschiedene Bohrer erforderlich sind. Man gebraucht im Ganzen drei verschiedene von geh\u00e4rteten Stahl, n\u00e4milch:

a) Einen Bohrer von der Form wie Fig. 45, um Gruben Fig. 45. für einzuschmelzende Silber-, Gold-, Kupfer- und noch andere Proben

Kupler- und noch andere Froben
in die Kohlen zu bohren. Er ist
vierseitig und die Seiten sind von
unten so ausgefeilt, dasse er als
scheint, der sehr wenig abgerundet ist. Die Breite von jeden
der vereinigten Meisel beträgt 8 Millimeter. Zum bequemen
Anfassen hat dieser Bohrer ein kleines hölzernes Hett.

Will man mit diesem Bohrer eine Grube machen, so setzt uan denselben auf den Querselnitt der Kohle rechtwinklig auf, drückt ihn wenig stark an und dreht ihn schnell um seine Achse einige Male abwechselnd nach der rechten und linken Seite, bis man glaubt, die hinreichende Tiefe erlangt un haben. Hierauf hebt man den Bohrer aus der Orabe und schüttet oder bläst den darin hängenden Kohlenstaub heraus. Die Weite der Grube ist dabei allemal dem Durchmesser des Bohrers angemessen. Was die Tiefe anlangt, so richtet sich dieselbe nach der Höhe des Papiercylinders, in welchen die zu schmelzende Probe eingepackt ist. Man braucht z. B. zu einer Kupferprobenbeschiekung eine weniger tiefe Grube in die Kohle zu bohren, als zu einer kupferreichen Silberproben-beschiekung, weil letztere viel Probirblei enthält.

b) Einen zweiten Kohlenbohrer, um eine grössere Grube zu bohren, deren Längendurchschnitt eine halbe Ellipse bildet. Sein oberer Durchmesser beträgt 22 Millim. und seine Länge bis dahin 18 Millim.

Fig. 46.

bis dann 18 Million
die übrige Einrichtung desselben findet sich in zwei verschiedenen Ansiehten in beistehender

Fig. 46. Das Böhren mit diesem Instrumente gesehicht gauz auf dieselbe Weise, wie mit dem vorigen Kohlenbohrer; sobald aber die Seite a genau mit der durchbohrten Seite der Kohle in eine Ebene kommt, hört man auf und reinigt die Grube von dem darin liegenden Kohlenstaub. c) Einen dritten Kohlenbohrer von der Form wie Fig. 47. Das eine Ende ist ein 6 Fig. 47. Millim.breiter Doppelmeisel und

ganz so gearbeitet wie der erste Kohlenbohrer zu eylindrischen

Gruben. Er dient zum Durchbohren der vordern Seite der in den inten besehriebenen Kohleulater gespannten Kohle, so wie zum Durchbohren der Deckkohlen, die beim Schmelzen der quantitativen Bleir, Wissmuth, Zinn-, Rickel- und Kobaltproben in Thontiegeln erforderlich sind. Das andere Ende, welches 9 Millim. breit, spatelähnlich und schneidend ist, dient, um kleine Gruben für qualitative Proben in die Kohle zu bohren, wenn solche etwas tief werden sollen.

14) Kapelleneisen nebst Bolzen und Stativ. Zum Abtreiben des silber- und goldhaltigen Bleies, wie man es bei quantitativen Silber- und Goldproben als Werkblei erhält, sind kleine Kapellen von Knoehenasche erforderlich, die man am besten in einer metallenen Form schlägt und die man, ohne sie aus der Form zu nehmen, bequem zum Abtreiben anwenden kann. Man kann zwei soleher Fig. 48.

Formen haben, eine für grössere, die andere für kleinere Kapellen, we Fig. 48

A Bz eigt; unbedingt nöthig ist dies jedoch nicht, da man mit einer grössern unter allen Umständen ausreicht. U und D sind die dazu erforderlichen Bolzen. Die Formen haben einen Durchmesser von 17 Millim, sind ans Eisen gefertigt, und ihre Vertiefung ist rauh gearbeitet, damit die darin geschlagene Kapelle nicht herausfällt, was seht leicht zeschieht wenn eine welche Ver

schagene Kapene nehr herausunt, was sehr leieht gesehielt, wenn eine solehe Vertiefung glatt ist. Die Bolzen bestehen aus gehärtetem Stahl; ihre formenden Flädene bilden ebenfalls, wie die in den Formen befindlichen Vertiefungen, Abschnitte von Kugeln, jedoch nach einem etwas grösseren Durchmesser, und sind politt. Zum sichern Anfassen der Formen (Kapelleneisen), wenn sie beim Gebrauch heiss geworden sind, jist auf der untern Seite ein Kreuz eingefeilt, damit man mit dem eineu Schenkel der Pineette in eine der vier offenen Stellen fahren und das Kapelleneisen, während man den andern Schenkel der Pineette über dem obern Theil des Eisens hinschiebt und die Pincette zusammendrückt, an jeden beliebigen Ort bringen kann.

dass man das Kapelleneisen gedrückt voll Knochenssche füllt, den zu diesem Kapelleneisen gedrückt voll Knochenssche füllt, den zu diesem Kapelleneisen gehörigen Bolzen senkrecht darauf setzt und mit selbigem durch einige leichte Hammerschläge die Knochenssche so weit zusammenpresst, bis die convexe Fig. 49.

Fläche des Bolzens den innern Rand des Kapelleneisens überall berührt, worauf die Kapelle fertig ist.

Als Träger für die Kapelle beim Abtreiben dieut ein Stativ, Fig. 49, eirva 90 Millim, hoch. Dasselbe ist von ohen herein bis e cylindrisch ausgebohrt. In diesem Theile ist ein starker Eissendraht so eingeselroben, dass derselbe von ohen herein bis dahin ganz frei stelt. Die Kapelle wird in das am obern Ende befindliche Kreuz so gesetzt, dass das in Kapelleneisen eingefeilte Kreuz nicht mit dem Kreuze des Stativs in Verbindung kommt, sondern zwischen je zwei Armen za sehen ist, um nach Beendigung des Abtreibens das heiss gewordene Kapelleneisen ganz bequem mit Halfie der Pincette wieder vom Stativ nehmen

En Können.

15) Ein e Mengkapsel von Messingblech, die in-Fig. 50. wendig politi ist, von der Form beistehender Fig. 50. Sie ist 58 Millim, lang; in weitesten Thelie 22 Millim, breit

und 5 Millim, tief; und an der Schnauze, wo die Abrundung beginnt, 7 Millim, breit und 3 Millim, tief. Man gebraucht eine solelle, um besonders bei quantitativen Proben die zusammengemengte Beschiekung bequem in den Sodapapiereylinder sehütten zu können.

16) Éin Spatel von Eisen und polirt, von 95 Millim.
Fig. 51.
Länge und der Form wie Fig.
51. Man bedientsich seiner zum
Vermengen der Beschickun-

Rösten der auf Metalle quantitativ zu probirenden Erze und zu anderen Zwecken mehr.

17) Ein Kohlenhalter mit Platindraht und dergleichen Blech. Bei quantitativen Metallproben, die geröstet oder in Thoutiegeln geschmolzen werden müssen und dabei eine starke Hitze verlangen, nuss die dazu erforderliche Kohle na dem zu gebranchenden Ende mit einer Umgebung von Eisenblech, Kohlenhalter) geschützt werden.—Fig. 52 zeigt einen solchen Kohlenhalter, wie ihn Plattner angegeben hat, von zwei verschiedenen Seiten. Jede der vier Seiten dessehben ist 32 Millin. breit und 36 Millin. hoch. An der vordern Seite B ist er mit einer sich in einer T Millin. in Durchmesser betragenden runden Oeffunng a endigenden Spalte b und an der Rückseite mit einer eisernen Schraube e versehen, an welcher an dem innern Ende eine um ihre Achse bewegliche Scheibe d und an dem äussern Ende ein bilzernes Heit e angebracht ist. Die Schraube e befindet sich

unterhalb der Mitte des Kohlenhalters, damit beim Ausbrennen der Kohle dennoch unten die Spannung nicht aufhört und die Kohle nicht aus ihrem Halter fallen kann, was der Fall sein würde, wenn sich die Schraube in der Mitte des Kohlenhalters befände. ausserhalb des Kohlenhalters angebrachte Schraubenmutter f, in welcher die eiserne



Fig. 52.

Schraube geht, ist zum Einschieben eingerichtet. Ferner ist ein kleines Eisenblech h an der vordern Seite des Kohlenhalters vermittelst eines Nietes so befestigt, dass dasselbe gedreht und mit ihm die Spalte b verschlossen oder geöffnet werden kann, wie es die punktirten Linien zeigen. Auch ist in der einen Seite A des Kohlenhalters eine kleine Spalte i von 8 Millim, Länge und 0,8 Millim. Breite zum Einlegen des sogleich zu beschreibenden Platindrahtes, und unter dieser Spalte eine kleine Hülse k von Messing angebracht, in welche das Ende dieses Platin-

drahtes gesteckt wird.

Wenn nun ein Erz in einem Thonschälchen geröstet oder eine Probe in einem Thontiegel geschmolzen werden soll, so muss sich das Schälchen oder der Tiegel in der in die Kohle gemachten Grube so befinden, dass sie nicht unmittelbar auf der Kohle, sondern mehr im Freien stehen. Dies bewirkt man durch einen 83 Millim, langen und 0.6 bis 0.7 Millim. starken Platindraht, dem man durch Biegen mittelst eines Zängelchens die in Fig. 53 in natürlicher Grösse abgebildete Gestalt giebt. Zuerst biegt man den Ring A, dann den geraden Theil bei l sowohl etwas zurück,



als auch (der Neigung der in der Kohle befindlichen Vertiefung entsprechend) unter einem stumpfen Winkel aufrecht, den übrig bleibenden Theil endlich, wie aus B zu ersehen, unter einem rechten Winkel abwärts. Die Länge des obern horizontalen Theiles muss, wie aus Fig. 54 bei n (welche den Kohlenhalter mit der Kohle und dem eingehangenen Drahte vorstellt) zu ersehen, vor dem Biegen des Drahtes,



nach der Entfernung der Oeffnung in der Hülse k von der Wandung der Vertiefung in der Kohle (S. 21 Fig. 20 F) bemessen werden. Das Kohlenprisma wird von unten so in den Kohlenhalter eingeschoben, dass die obere Seite, auf welche der Thell B des Drahtes zu liegen kommt, gerade bis an die Spalte i reicht. An den Plaindraht wird, der Oeffnung a gegenüber, ein kleines Platinblech C (natt Grösse) gehaugen, welches man sich aus dünnem Blech selbst fer-

tigen kann. Dieses Blech findet indess nur bei Röstproben Anwendung und dient dann dazu, denjenigen Theil der Kohle, welcher der Spitzflamme am meisten ausgesetzt ist, vor vorzeitiger Verbrennung zu schützen.

vorzeitiger Verbrennung zu schützen. 18) Ein elfenbeinernes Löffelchen von 8 Millim.

Fig. 55. Susserer Breite und der Form Fig. 55, ganz glatt und polirt, sowie ein Reinigen der Wagschale, Mengkapsel und des

Röstschälchens von dem etwa zurückgebliebenen feinen Staub.

19) Ein Probirbleisieb. Zu Löthrohrproben muss
Fig. 56. man, des bessern Vermengens hal-



ber, das Probirble so fein zertheilt wie möglich anwenden. Man muss daher das gekörnte Probirblei durch ein kleines Sieb sieben, dessen Boden mit Löchern verschen ist, in die eine Stecknadel von mittlerer Stärke passt. Ein solches Sieb (Fig. 56)

ist im Lichten gerade so weit, dass in dasselbe die Nonne der oben beschriebenen Thonschälchenform passt und es daher beim Transport weiter keinen besondern Platz gebraucht. 20) Ein Probirbleim ass, Da das Abwiegen des zu

Fig. 57. Probirbiese unständlich ist und es überhaupt nicht darauf ankommt, ob man etwas mehr oder weniger zu einer Probe verwendet, so bediente sich sehon Hark ort lierzu eines Masses, Fig. 57, ähnlich wie es beim Abmessen des Schiesapulvers angewendet wird. Dasselbe besteht aus einer an beiden Enden glatt abgeschliffenen, 35 Millim, langen und 7 bis 8 Millim, weiten Glasröhre und einem in dieselbe genau passenden Holzeylinder. Letzterer hat unten mehrere Theilstriche, die durch vorheriges Abwiegen von 5, 10, 15 und 20 Löthrohrprobircentnern feinen Probirbleies, welches oben eingeschüttet wurde, bestimmt worden sind. Will man z. B. eine Probe mit 10 Probircentnern Bei beschicken, so darf man nur den Holzeylinders owith erausziehen, bis der

Theilstrich, neben welchem die Zahl 10 steht, mit dem untern Ende des Glascylinders in einer Linie ist, der oben entstandene leere Raum fasst dann gerade 10 Ctr. Probirblei. Es versteht sich von selbst, dass man allemal das Probirblei von derselben Feinheit wieder anwenden muss, wie zur Bestimmung der einzelnen Abtheilungen.

21) Ein kleiner massiver Holzcylinder. Zu Fertigung kleiner Cylinder aus Sodapapier (S. 30) kann man sich eines Cylinders von Holz, von 25 Millim, Läuge und 7 Millim, Stärke, wie Fig. 58, B, bedienen. Bei Anfertigung des Papiercylinders wird der Holzcylinder, wie dies aus der Figur ersichtlich, an das Papier A angelegt und letzteres um das Holz gerollt, Das vorstehende Stück des Papiercylinders drückt man dann in verschiedenen Theilen mit Hülfe des Löffelchens bis auf den Holzcylinder nieder und endlich auch das verschlossene Ende gegen die Tischplatte, damit der zusam-

Fig. 58

mengeschlagene Theil um so fester schliesse. 22) Mehrere cylindrische Büchsen von hartem Holze, zu trockenen Reagentien, von der Form der nebenstehenden Fig. 59, sowie mehrere Gläser mit gut eingeschliffenen Glasstöpseln, wie Fig. 60. Gläser und Büchsen finden ihren Platz in einem hölzernen Gestell oder Kästchen neben und hinter einander. Für solche flüssige Reagentien. von denen man häufig mehr nöthig hat, wie z. B. von Salpetersäure, Chlorwasserstoffsäure etc., wendet man etwas grössere Gläser an, die man in ein be-

sonderes Gestell setzt, Zu ausgedehnteren Löthrohruntersuchungen, wo häufig

auch die Anwendung des nassen Wegs unvermoidlich wird, bedarf man verschiedener Geräthschaften und Hülfsmittel, welche hier zusammen Erwähnung finden sollen. Es sind dies glasirte Porcellangefässe von der Form wie Fig. 61, 62 und 63. Fig. 61 am zweckmässigsten von zweierlei Grösse, die grössere 30 Millim. hoch und in der Mitte circa 45 Millim. weit, die kleinere dagegen nur 25 Millim. hoch und 30 Millim. weit. Zum Bedecken dieser Gefässe bedarf man einiger Uhrgläser



Fig. 62.



von entsprechendem Durchmesser. Von Fig. 62 sind ebenfalls ver-

Fig. 64.

schiedene Grössen zu empfehlen, man kann sich hierzu der käuflichen Tusch- oder Farbenäpfehen bedienen,

Man gebraucht sie besonders zur Aufnahme kleiner Probestückchen, geschmolzener Glasperlen etc. Der kleinsten Form, Fig. 63, von 25 Millim. Weite und 10 Millim. Tiefe, bedarf man, um Substanzen über der Spirituslampe erhitzen zu

können, die Platin augreifen.

Znr Auflösung zusammengesetzter Verbindungen in Säu-



ren, dienen Probircylinder, Fig. 64, welche in einem zusammenlegbaren Gestell von Holz oder Blech ihren Platz haben. Zu ähnlichen Zwecken, sowie bei Filtrationen, kann man auch einige kleine Bechergläser gut benutzen. Unentbehrlich sind kleine Trichter von Glas, auf die Probircylinder zu stellen; für grössere Trichter ist ein kleines Filtrirgestell, Fig. 65, zweckmässig. Das Filtrirpapier,

dessen man sich bedient, darf nur sehr wenig Asche und diese von weisser Farbe hinterlassen, da man es bei geringen Niederschlägen nicht immer vermeiden kann, einen Theil des Filtrums mit zu verbrennen, wenn man dergleichen Niederschläge weiter untersuchen will.

Von Nutzen ist ferner ein kleiner gläserner Heber von circa 150 Millim. Länge, dessen Mitte zu einer etwa 25 Millim, weiten Kugel ausgeblasen ist, wie aus Fignr 66 zu ersehen ist. In Ermangelung eines solchen Hebers kann man auch eine 10 Millim. weite Glasröhre gebrauchen, die an dem einen Ende zur Spitze ausgezogen ist.

Endlich ist man noch einer kleinen Spritzflasche von der Form umstehender Fig. 67 oder eines Tropfglases Fig. 68 benöthigt. Wird mit dem Munde durch die nahe unter dem Korke mündende Röhre a, Fig. 67, Luft eingeblasen, so dringt aus b ein gleichmässiger Wasserstrahl heraus. Ein Glaskolben von circa 45 Millim. Durchmesser ist hinreichend gross. Neigt man das halb mit Wasser gefüllte Tropfglas, Fig. 68, mit der Spitze a so weit, dass das Wasser sich dahin begiebt, so dringt es in einzelnen Tropfen heraus, was in manchen Fällen, wenn man irgend etwas mit einem Tropfen Wasser befeuchten will, von Vortheil ist, Ausserdem kann man ein solches Tropfglas auch als Spritzflasche gebrauchen. wenn man den Hals b mit einem Korke verschliesst, durch welchen eine unterm rechten Winkel gebogene enge Glasröhre geht, die im Glase nahe unter dem Kork mündet. Man darf nur das Glas mit der Spitze neigen und durch die Glasröhre Luft hineinblasen; das Wasser fliesst dann in einem sehr feinen Strahle aus.



24) Eine Kohlensäge, von etwa 150 Millim Läuge, 18 Millim Breite, I Millim Stärke und mit einem bölzernen Heft versehen. Zum Sägen grosser Stücken Kohle kann nan allerdings eine Bigelsäge mit mehr Vortheil anwenden; allein auf Reisen, wo man ein solches grösseres Werkzeug nieht mit sich führen kann und gewöhnlich sehon passend geschnittene oder künstlich bereitete Kohlen vorrättig bei sich hat, erreicht man seinen Zweck mit ersterer oben auch.

25) Verschiedene Gefässe von Blech, für den Fall, dass man den Apparat mit auf Reisen hat und genöbligt ode, Spiritus, Kollen und Thongefässe in Vorrath mit sich zu führen. Für Oel und Spiritus dienen dunkel lackirte Flaseden von verzinnten Eisenblech, deren Deffangen ehen Fig. 69.

so verschlossen sind wie die der Löthrohrlampe; ein vierseitiges Futteral dient zur Aufnahme der verschiedenen Kohlen, welche aber fest eingelegt werden müssen, da namentlich die künstlich bereiteten Kohlen leicht durch Reibung oder Stoss beschädigt werden; ein ähnliches Futteral hat man zur sichern Aufbewahrung der Glasröhren, Kölbehen, Probircylinder und Trichter nothwendig. Zur Aufbewahrung von Thonschälchen und Thontiegeln ist von Plattner ein besonderes Futteral empfohlen worden. Dasselbe besteht aus einem hohlen Cylinder von Messing, in welchen ein dergleichen Gestell geschoben werden kann, das 25 Stück Thonticgel und 10 Stück Thonschälchen aufzunehmen vermag. Beistehende Fig. 69 zeigt die Einrichtung eines solchen Futterals. Hat man das Gestell mit Tiegeln

oder Schälchen gefüllt, so stopft man den noch übrigen Raum mit weichem Papier oder Wolle aus und schiebt den Cylinder darüber. Damit sich aber beim Transport der Cylinder nicht zurückziehe, so sind bei a und b kleine Ochre angebracht, durch die man eine sehwache Schnure ziehen und mit derselben beide Ochre zusammerbinden kann. Der Ring, in welchen die vier seukrecht stehenden Drähte eingelassen sind, hat bei e eine Spalte, die so weit ist, dass man mit den Schenkeln der Pineette bequeen hindurch kann, wenn man einen Tiegel oder ein Schälchen aus dem Gestelle heraushebt.

Endlich ist es anch erforderlich, die bisher aufgezählten Gegenstände, sobald sie auf Reisen mitgenommen werden sollen, in einem Kasten so zu verwahren, dass sie leicht einzeln aufzufinden sind und der ganze Apparat dabei compendiös erscheint. Dazu eignet sich ein Kasten von Holz, der verschlossen werden kann. In dem untern Raume dieses Kastens müssen besondere Vorrichtungen so angebracht sein, dass man alle diejenigen grösseren Gegenstände, welche nicht erst in ein besonderes Futteral gelegt werden können, sieher verwahren kann. Auf diese Gegenstäude kommen dann die anderen, die sich theils schon in besonderen kleinen Futteralen befinden, theils auch nur in Holzplatten nahe an einander eingelegt werden, die mit weichem Leder gefütterte, den einzelnen Gegenständen entsprechende Vertiefungen haben. Auch -muss der Deckel des Kastens im Innern mit einem, mit weichem Leder überzogenen, elastischen Kissen versehen sein. In demselben Kasten können auch die mit trockenen Reagentien gefüllten Holzbüchsen und Gläser (S. 51, Fig. 59 u. 60), sowie auch zwei Gläser mit Kobalt- und Platinsolution, welche sämmtlich für sich in einem Gestell oder Kästehen stehen können, ihren Platz haben. Will man noch andere flüssige Reagentien mit sich führen, so ist es am besten, diese in einem besonderen Kästchen zu verwahren, da einige derselben Dämpfe verbreiten, die zerstörend auf metallene Gegenstände einwirken.

## VI. Reagentien, die bei qualitativen und quantitativen Löthrohrproben angewendet werden.

Bei Löthrohrproben ist, wie bei jeder chemischen Untersuchung, eine Hauptbedingung die, dass die nöthigen Reagentien so rein wie möglich angewendet werden. Sie sollen daher hier nicht nur einzeln angeüthrt, sondern es soll auch, wo dies besonders wiehtig, über ihre Reinigung, die Kennzeichen ihrer Reinheit und den Zweck ihrer Anwendung das Nöthige erwähnt werden. A. Reagentien zu solchen Löthrohrproben, die ohne Mitanwendung des nassen Weges ausgeführt werden.

a) Allgemeine Reagentien.

 Soda (kohlensaures Natron). Man kann sowohl das Carbonat, als auch das Bicarbonat anwenden, sobald es nur chemisch rein ist, besonders von Schwefelsäure.

Bereitung. Man bringe käufliches doppelt-kohlensaures Natron, im gepulverten Zustande in einen, mit Baumwolle locker verstopften Glastrichter, streiche die Oberfläche eben, und bedecke dieselbe mit einer Scheibe doppelt zusammengelegten Filtrirpapiers so, dass die Ränder, welche dabei nach oben gebogen werden, fest an dem Triehter anliegen. Hierauf wasche man durch Aufgiessen geringer Mengen kalten destillirten Wassers so lange aus, bis das Filtrat, nach Ansäuern mit Salpetersäure, weder durch salpetersaures Silberoxyd noch durch Chlorbaryum getrübt wird. Das auf diese Weise gereinigte Biearbonat trockne man sehr stark und bewahre es zerrieben in einer hölzernen Büchse auf. Will man es in einfach-kohlensaures Natron umändern, so braucht man es nur in einer flachen Porcellanschale oder einem dergleichen Tiegel gelinde über der Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge zu glühen; das geglühte Salz muss dann aber in einem Glase mit eingeschliffenem Glasstöpsel aufbewahrt werden.

Prüfung und Anwendang. Man legt eine kleine Menge von dem gereinigten Sake auf Kohle, und behandelt es mit der Reductionsflamme so lange, bis es sich in die Kohle gezogen hat. Nach dem Erkalten schneidet man mit dem Messer diejenige Stelle der Kohle aus, welche von der Soda durchdrungen ist, legt diese Masse auf ein blankes Siberteinen Soda durchdrungen ist, legt diese Masse auf ein blankes Siberteinen Erkalten des Silberbiechets siehts nich bleculetet wird. War die Soda frei von Schwefelsaure, so bleibt die Überfläche des Silbers unverandert; enthicht sie aber eine Spur von Schwefelsaure, so hat sich diese mit dem Natron bei der Behandlung auf Kohle zu Schwefelnatrium redurt, und dieses verursacht, dass das Silber sch bald, oder anch Verlauf einiger Minuten, gelb. braun bis schwarz von geblidteten Schwefelslater sich wie halten. — Die Soda dient zur Fufung auf Schwefelslaure sowie bei qualisation. — Die Soda dient zur Fufung auf Schwefelslaure sowie bei qualisaurer, wolfranssuurer und titansaurer Verbindungen, sowie als Beforderungsmittel der Reduction verschiedern Metalloxyd.

2) Neutrales oxalsaures Kali. Man löst saures oxalsaures Kali. Kleesalz) in Wasser auf, neutralisirt die Auflösung mit Kali, filtrit, und dampf die Flüssigkeit zur Trockniss ab, wobei man in der letztern Zeit mit einem Glasstabe 
öfters umrührt und eine Temperatur anwendet, die hoch genug, aber nieht so hoch ist, dass das Salz eine Zersetzung 
erleidet. Die trockene Salzmasse pulverisirt man und bewährt 
sie in einem gut versehliessbaren Glasz zum Gebrauche auf.

Prüfung und Anwendung. Die Auflösung des neutralen Salzes darf bei Zusatz von Schwefelammonium nicht getrübt werden. — In vollkommen trocknem Zustande eignet sich das Salz wegen seiner Eigenschaft, in schwacher Glühhitze Kohlenoxydgas (ohne Kohlensäure) zu entwickeln, ganz vortrefflich zur Probe auf Arsen, sowie zn Reductionsprohen auf Kohle noch hesser als Soda.

3) Cyankalium. Man stellt es meh Liebig dar, indem man 8 Gowth. entwissertes und von sehwefelsaurem Kalifreies Blutlaugensalz (Kaliumeiseneyanür) mit 3 Gewth. trock-ne kohlensaurem Kalifreies Blutlaugensalz (Kaliumeiseneyanür) mit 3 Gewth. trock-ne kohlensaurem Kalifreies und seinem bedeckten Porcellantiegel bei mässiger Rothglübhitze olange sehmilzt, bis die Masse klar geworden ist, und eine herausgenommene Probe völlig weise erscheint. Die klare Masse gieset man von den am Boden des Tiegels befühlichen, ausgesehiedemen feinen Eisentheilen behutsam auf ein blankes Eisenblech ab, und bewahrt das erstarrte Salz in Porm eines gröblichen Pulvers in einem Glase mit eingeschliffenem Glasstöpsel auf.

Anwendung. Das auf vorbeschriebene Weise dargestellte Cyankalium enthalt zwar cyansaures Kali; die Beimischung dieses Salzes ist aber on keinem Nachhteli. Man wendet das Cyankalium hauptaschlich als Reductionsmittel an, indem es in dieser Beziehung der Soda stets, und dem neutralen oxisauren Kali auch in manchen Fällen vorzuischen ist.

4) Borax (doppelt-borsaures Natron). Der in den Apotheken känfliche gereinigte Borax signet sich vollkommen zu Löthrohrversuehen. Zu qualitativen Proben dient das pulversitre wasserhaltige Salz, bei quantitativen Proben aber, wo alles Aufblähen möglichst vermieden werden muss, ist esweckmässiger, den Borax im verglasten Zustande anzuwenden. Man sehmilat ihn entweder im Platintiegel über der Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge oder auf Kohle vor dem Löthrohre im Oxydationsfeuer, zerklopft das Glas entweder zwischen Papier oder im Stahlmörser zog grobem Pulver, reibt ein mehatmörser noch etwas feiner, und bewährt ein einem Glase mit eingeschliftenem Glasstöpel auf. Unreinen Borax kann man durch Umkrystallisiren reinigen. Die Krystalle wäscht man in einem Glastrichter mit wenig kaltem destillirten Wasser ab, trocknet und pulverisity sie.

 für die in Erzen und Mineralien enthaltenen Erden und schwer reducirbaren Metalloxyde, sowie zur Trennung verschiedener Arsenmetalle von einander.

5) Phosphorsalz (phosphorsaures Natron-Ammoniak). Dieses Doppelsalz, welches man nicht immer rein von Chlornatrium bekommt, fertigt man sich am besten nach Berzelius auf folgende Weise: Man löst 100 Theile krystallisirtes phosphorsaures Natron und 16 Theile Salmiak durch Unterstützung von Wärme in 32 Theilen Wasser auf, filtrirt die Auflösung noch im kochend heissen Zustande und lässt Während des Erkaltens schiesst das Doppelsie erkalten. salz an, in der Mutterlauge bleibt Kochsalz und etwas von dem Doppelsalze zurück, welches letztere jedoch durch eine weitere Abdunstung der Mutterlauge nie rein von Kochsalz anschiesst und deshalb zu Löthrohrproben nicht zu gebrauchen ist. Man giesst daher die Mutterlauge rein ab, trocknet die Krystalle zwischen Filtrirpapier und bewahrt das Salz in einer hölzernen Büchse zum Gebrauch auf. Wird es auf Kohle oder auf Platindraht durch die Löthrohrflamme erhitzt, so koeht es, bläht sich ein wenig auf und giebt seinen Gehalt an Wasser und Ammoniak ab, wobei saures phosphorsaures Natron zurückbleibt, das still fliesst und unter der Abkühlung zu einem klaren, farblosen Glase erstarrt,

Prafung und Amvendung. Ist das Phosphoralz nicht rein von Chlornatzium, so giebt es bisweilen ein Glas, das unter der Abbühlung unklar wird, auch findet eine blaue Farbung der äussern Flamme Statt, wenn man in dem, ind em Oher eines Platinfarthes, zur Probe geschmolten, wird der der Breiten der Breiten der Breiten der Breiten und von Neuem zum Krystallisiren hinstellen. — Als Reagens wirkt das Phosphorsalz bei Löthrohyroben, nachdem es durch Schmeizen von seinem Krystallisiren hinstellen. — Als Reagens wirkt das Phosphorsalz bei Löthrohyroben, nachdem es durch Schmeizen von seinem Krystallisiren hinstellen. — Als Reagens wirkt das Phosphorsalz bei Löthrohyroben, nachdem es durch Schmeizen von seinem Krystallisiren hinstellen. — Als Reagens wirkt das Phosphorsalzen, welche eine statek Auflösungskraft auf viele Stoffe aussert, der man untersuchen will. Sie hinstell alle Stoffe aussert, der man untersuchen will. Sie hinstell alle Stoffe aussert, der man untersuchen will. Sie hinstell alle Stoffe aussert, der man untersuchen will sie hinstell alle Stoffe aussert, der man untersuchen will sie hinstell alle Stoffe aussert, der man untersuchen will. Sie hinstell alle Stoffe aussert, der hinstelle Stoffe aussert, der man untersuchen will. Sie hinstelle Bertre untersuchen der Stoffe aussert, der hinstelle Aussert auf der hinstelle Aussert aus der hinstelle Aussert aus der hinstelle Aussert aus der hinstelle Aussert aus der hinstelle Ausser aus der hinstelle Aussert aus der hinstelle

Die Wirkung des Phosphorsalzes ist zwar analog der des doppelt borsauren Natrons; allein die Gläser, welche es mit Metalloxyden bildet, weichen in Bezug auf die Farbe und deren Intensität in den meisten Fällen von denjenigen ab, welche man mit Borax und denselben Metalloxyden

bei gleicher Behandlung bekommt.

6) Salpeter (salpetersaures Kali). Der käufliche Salpeter wird in einer geringen Mouge siedenden Wassers aufgelöst, die Auflösung noch siedend heiss filtrirt und zur Krystallisation hingestellt. Nächdem sich eine Menge kleiner Krystalle gebildet hat, gieset man die Mutterlauge ab, trocknet die Krystalle zwischen Filtripapier und bewahrt sie so in einem hößerenn Büchschen auf.

An wendung. Der Salpeter dient nur als Oxydationsmittel.

 Doppelt-schwefelsaures Kali. Dieses Salz kann man sich zu Löthrohrproben selbst fertigen und zwar auf folgende Weise: Man übergiesst 2 Gewichtstheile gröblich zerstossene Krystalle von reinem schwefelsauren Kali in einem Porcellantiegel mit 1 Theil reiner Schwefelsäure, setzt den Tiegel über die Flamme der Spirituslampe mit doppeltem Luftzug und erhitzt ihn nach und nach so stark, bis das Ganze eine wasserklare Flüssigkeit bildet. Hierard nimmt man den Tiegel vom Feuer und lässt das flüssige Salz erkalten. Es erstart sehr schnell, sicht ganz weiss aus und kann nach dem Erkalten durch Umstürzen des Tiegels in einem einzigen Stücke erhalten werden. Das so beroitete Salz pulversiart man und hebt es in einem Glas mit eingeriebenem Glasstögel zum Gebrauche auf.

An wendung. Das doppelt-schwefelsaure Kall wird bei der Probe auf Littlon, Borsaure, Shipe-traker, Pitor, Brom, Chlor und Jod, so wie zur Zerlegung titansaurer, tantalsaurer und wolfframsaurer Verbindungen angewendet. Auch kann es zur Trenung der Bary- und Strontianerde von erstellt werden der Schweizer und der Schweizer werden, weiter der Schweizer Method und der Schweizer werden, wo das Lidneburg der Schweizer der Schweizer der Schweizer der Weiter der Schweizer der Schwe

S) Verglaste Borsäure. Man bekommt sie aus den chemischen Fabriken eben so gut und noch billiger, als wenn man sie selbst bereitet. Sie wird in Pulverform in einem luttdicht verschlossenen Glase auf bewahrt.

Anwendung. Für qualitative Proben dient sie zur Auffändung der Phosphorsäure in Mineralien und geringer Mengen Kupfers in vielen Blei. Bei quantitativen Proben ist sie uneuthehrlich zur Abscheidung des Bleies vom Kupfer, so wie zur Trennung des Bleies von strengflüssigen Legirungen edler Metalle, die auf der Kapelle nicht ganz davon befreit weden können.

9) Salpetersaures Kobaltoxydul im aufgelösten Zustande. Man löst reines Kobaltoxydul in der nöthigen Menge verdünnter Salpetersäure auf, dampft die Auflösung bei gelinder Wärme bis zur Trockniss ab, löst das trockene Salz in destillirtem Wasser, filtrirt diese Auflösung und bewahrt sie in einem Glase auf. Die Auflösung darf nicht concentrirt sein, weil sie sonst ihrem Zwecke nicht in allen Fällen entspricht.

Das Kobaltoxydul, welches man zur Auflösung anwender, muss ehemisch rein sein; es darf kein Nickeloxydul und Eisenoxyd enthalten, auch darf ihm kein Kali anhängen. Letzteres lisst sich durch Auskochen des Oxyduls mit destillitrem Wasser entferner.

Anwendung. Das salpetersaure Kobaltoxydul dient zur Erkennung verschiedener Erden und Metalloxyde, indem das Kohaltoxydul mit denselben beim Glühen in der aussern Löthrohrflamme Verbindungen bildet, welche sich durch eigenthümliche Farbungen auszeichnen.

Da man zu einer Probe nit salpetersaurem Kohaltoxydul oft nær einen oder weinge Tropfen von der Solution gebraucht, so sit es sehr bequem, wenn man mittelst eines kleinen Instrumentes das Erforderliche leicht herausbeben und die damit zu prüfende Substauz befeuchten kana. Man bewerkstelligt dies am einfachsten entweder mit einem Platindraht, der an dem einen Ende loffeformig ausgeschmiedest und in einem Koxt befestigt ist, ofter mit einer dunnen Glarschre, die elemfalls an dem einen Ende in einem Kork hefestigt ist, weleher der Halbeweite des Glasses entspricht, wie Fig. 70 angiebt. Die letztere Vorrichtung ist in so fern sehr bequen, well die Glassfuhre, wenn am sie in fern sehr bequen, well die Glassfuhre, wenn am sie in des Glasses eindrückt, als Heber dient; indemdurch die Compression der Luft im Glasse ein Theil der Solution in die

forn sehr bequent, weil die Glassöhre, weum man sie in die Solation taucht und den Kork ein weuig in den Hals des Glasseseindruckt, als Heber dient; indem durch die Compression der Laft im Glasse ein Tueil der Solution in die Rohre tritt. Zieht man den Kork mit der gefüllten Classen der Solution in die Kork mit der gefüllten Classen in der Solution der S



10) Blei (Probirblei), in fein gekörntem Zustande und auch in Form eines ganzen Stitckehens, näßighelst frei von anderen Metallen, namentlich von Gold und Silber. Kann man gekörntes Probirblei von den Blei- und Silber- Schnetzhitten bekommen, so hat man weiter nichts zu thun, als selehe, um die feinen Körner von den gröberen zu scheiden und das Durchgesiebte in einem hölzernen Bitchsechen aufzuhaten, so kann man sich seinen Bedarf au Probirblei zu erhalten, so kann man sich seinen Bedarf au Probirblei auch auf eine andere Weise selbst ferügen, und zwar durch Reduction des Bleioxydes aus Bleizucker (essigsanrem Blei- oxyd) mittelst Zink. Das Verfahren dabei ist folgendes:

Man löst Bleizueker in einer kleinen Menge siedenden Wassers auf, filtrirt diese Auflösung mot stellt einen Zinkstab hinein. Das nach Verlauf von ungefähr 6 Stunden metallisch ausgeschiedene Blei treunt nan von dem Zinkstab belutsun los, damit letzterer seine Oberfläche von Neuen darbietet; hierauf lässt man das Geiläss mit der Solntion nebst dem ausgeschiedenen Blei und dem Zink wieder 6 Stunden stehen, trennt das reducirte Blei abernals ab und fährt so fort, bis alles Blei metallisch ausgeschieden ist. Das auf diese Weiserhaltene Blei reinigt una durch mehrmaliges Waschen mit Wasser von der anhängenden zinkhaltigen suuren Flüssigkeit und trocknet es zwischen Filtrirpapier an einem warmen Orte, zerreibt es dann in einem Porcellaumörser und seheidet das Zerriebene von dem noch Zusammenhängenden durch das kleine Probirbleisieb.

An wendung. Das Probirhlei wird hauptsächlich bei quantitativen Golde, Silber- und Kupferproben gebrancht. Da das Volumen eines Golde, Silber- und kupferproben gebrancht. Da das Volumen eines Goldens der nach vorstehendem grossen Gewichtsthelles gekörnten und gesiehten wie 6;5 verhält, so mass man, wem man jenes Beit für die Silber- und Goldproben nicht abwiegen, sondern mit dem Seite 50, Fig. 57 beschriebenen Masse abmessen will.

zugeben, um das richtige Gewicht zu erhalten.

Wer gekörntes Probirblet nicht leicht baben kann, wird sich seinen Bedarf gewiss aus Bleizucker auf die vorbeschriebene Weise selbst darstellen, weil es die leichteste Methode ist, reines und fein zertheiltes Probirblet für Löthrohrproben zu bereiten.

11) Zinn. Man wendet gewöhnlich Stanniol an, den man in lange, 12 Millim. breite Streifen schneidet und fest aufrollt.

Authorn dang. Das Zina dient zu Hervotvingung des niedtigstes Grades von Oxydation is Gladdassen, rozenglich bei geringen Gebahren an solchen Metalloxyden, die zu Oxydal redneirt werden können und in diesem Zustande ein mehr überzeigendes Resultat geben. Man schoesielt mit der Scheere ein wenig Metall ab, legt es unmittelbar neben die Glasten der Scheere ein wenig Metall ab, legt es unmittelbar neben die Glasten in Reductionselver um. Wenn das Zinn zugesetzt worden, darf man nieder zu lange auf das Glas blasen, weil theils das Zinn mauches Metall ganz auszuffallen in Stande ist, das eigentlich nur zu Oxydal redneirt und an seiner Farbe im Glase erkannt werden soll, thells aber auch so viel Zinn zuschlar wird, wodurch alle Reaction verschwindere, dass das Glas gaszunklar wird, wodurch alle Reaction verschwindere, dass das Glas gasz

 Eisen, in Form von Claviersaiten und auch von der Stärke einer mässig starken Stricknadel.

Anwendung. Der dume Draht dient zur Probe auf Phosphorsäure, der stärkere Draht zur qualitativen Probe auf Antimon sowie zur quautitativen Bleiprobe.

13) Silber.

Anwendung. Man gebraucht ein kleines Silberblech zu Reactionen für Hepar oder lösliche Schwefelmetalle. Auch bat man zu manchen quantitativen Goldproben Silber nöthig, das am besten aus Cblorsilber reducirt und zu Blech geschlagen oder gewalzt ist, damit man leicht beliebige Theile wegschneiden kann.

14) Gold, in Form von kleinen Körnern bis zu 80 Milligr. Schwere, oder in Form von dünnem Blech. Man kann sich dasselbe rein darstellen, wenn man Ducatengold in Salpetersalgskure (Königswasser, auflöst, die Auflösung gehörig mit Wasser verdünnt, dieselbe so lange stehen lässt, bis sie sich geklärt und eino vielleicht vorhandene geringe Menge von Chlorsilber sich abgesetzt hat, hierauf fütrirt und das Gold urch eine Auflösung von Eisenvitriol ausfällt. Nachdem sich das fein zertheilte metallische Gold abgesetzt hat, wird es auf einen Filtrum gesammelt, gutuassgestust, getrocknet und sehwach geglüht. Das Filtrum wird am besten für sich eingeßischert. Aus dem so erhaltenen Golde kann man sich dann durch Zusammenschnelzen auf Kohlo, woboi man cin wenig Borax zusetzt, Körner von beliebiger Grösse darstellen.

Anwendung. Das Gold dient bei manchen Reductionsproben zur Aufnahme geringer Mengen einiger sich reducirenden Metalle, die man entweder blos abscheiden, oder erkennen, oder auch wohl in mancben Fallen quantitativ bestimmen will, wie namentlich Kupfer und Nickel.

15) Arsen im metallischen Zustande. Kann man dasselbe nicht käuflich erhalten, so erhitzt man gepulverten Arsenkies in einer mit einer Vorlage versehenen Glasretorte so lange, als sich noch ein Sublimat von metallischem Arsen in dem Hals der Retorte ansetzt. Nach dem Erkalten zerschlägt man die Retorte und bewahrt das in der letztern Zeit sich aufsublimirte Arsen, welches frei von Schwefel ist, zum Gebrauche auf.

Anwendung. Es dient bei der Nickel- und Kobaltprobe zur Umänderung der Metalloxyde in Arsenmetalle.

- Besondere Reagentien, die nur bei gewissen Proben Anwendung finden.
- Reagenspapiere von Lakmus, geröthetem Lakmus und Fernambuk, geschnitten in schmale Streifen. Man färbt sich das Papier selbst und zwar auf folgende Weise:
- a) Lakmuspapier. Man zerreibt einen Theil Lakmus von der besten Qualität zu einem gröblichen Pulver, verbindet dies mit wenig Wasser zu einem Teig, bindet diesen in einen Beutel von feiner Leinwand, hängt den Beutel in ein Gefüss, welches 10mal so viel siedend heisses Wasser enthält, als man Laknus genommen hat, und lässt das Pigment extrahiren. Diese Lakmusbrühe giesst man in eine Porcellanschale oder Untertasse, zieht mit Hülfe eines Filtrirpapier am besten eignet, das in zwei Zoll beite Streifen geschnitten ist) durch und häugt die Streifen auf einen Bindfaden an einem staubfreien, schattigen Orte zum Trockene auf.
- b) Geröthetes Lakmuapapier. Man bereitet es auf dieselbe Weise wie das blaue Lakmuspapier, nur mit dem Unterschiede, dass man den mit Wasser bereiteten Lakmusauszu gzuvor mit möglichst wenig verdünnter Schwefelsäure röthet. Die Röthung muss aber nach und nach bei starkem Unrühren oder Schütteln erfolgen, damit man nicht mehr Säure hinzufügt, als gerade nötnig ist, weil sonst das Papier nicht empfändlich genug wird.
- c) Fernambuk papier. Man kocht die Späne von Fernambuk in einem Glaskolben mit Wasser, filtrirt die Brühe von den Holzfasern ab und färbt mit solcher das Papier auf die nämliche Weise wie mit dem Lakmusaugzug.
- An weudung. Das blaue Lakmuspapier wird bekanntlich zur Erkennung freier Säuren, das geröthete Lakmuspapier als ein empfindliches Reagens auf freie Alkalien verwendet. Das Fernambukpapier dient besonders bei der Probe auf Fluorwasserstoffsäure, indem es von dieser eine gelbe Farbe bekomat.
- 2) Antimons aures Kali im gepulverten Zustande. Man vermengt 1 Theil Antimon mit 6 Theilen Salpeter und läset dieses Gemenge in einem glühenden Thontiegel detoniren. Das entstandene Salz pulverisirt man, laugt es mit kaltem

Wasser aus und behandelt es dann mit Wasser in der Siedehitze. Dabei löst sieh neutrales antimonsaures Kali auf und ein saures Salz bleibt zurück. Die Auflösung des neutralen Salzes wird durch Filtration von dem Rückstande getrennt, zur Trockuiss abgedampft und das trockene Salz noch so stark erbitzt, bis es völlig frei von Wasser ist und eine weisse Farbe angenommen hat. Es wird noch warm pulverisirt und in einem luftdicht verschliessbaren Glase zum Gebrauche aufbewahrt.

Anwendung. Es dient zur Auffindung kleiner Mengen von Kohlenstoff in zusammeugesetzten Substauzen. Wird es namlich mit solchen geglüht, so giebt es Sauerstoff an den Kohlenstoff ab und bildet kohlensaures Kali, welches, in Wasser aufgelöst und noch ganz warm mit Sal-petersänre versetzt, seine Kohlensäure gasförmig ausgiebt.

3) Kochsalz (Chlornatrium), im abgeknisterten oder geschmolzenen und gepulverten Zustande, oder Steinsalz,

Anwendung. Sein Gebrauch ist sehr eingeschränkt; es lässt sich aber mit Vortheil als Decke für die zn quantitativen Blei-, Wismuth-, Zinn-, Nickel- und Kobaltproben uöthigen Beschickungen anwenden, wenn die Schmelzung in Thontiegeln geschieht.

4) Flussspath, im geglühten Zustande in einem hölzernen Büchschen aufbewahrt Er muss ganz frei von Borsäure sein, was nach Kersten nicht immer der Fall seiu soll. Er darf daher, mit doppelt-sehwefelsaurem Kali gemengt und auf Platindraht innerhalb der blauen Flamme geschmolzen, die äussere Flamme nicht grün färben.

Anwendung. Der Flussspath dient in Gemeinschaft mit doppelt-schwefelsaurem Kali zur Eutdeckung von Lithion und Borsäure in zusam-

mengesetzten Verbindungen.

 Kieselerde. Als solche kann man die bei chemischen Analysen kieselsaurer Verbindungen rein ausgeschiedene Kieselerde, sobald sie nach dem Glühen eine vollkommen weisse Farbe besitzt, so wie auch Bergkrystall, den man zwiseben Papier in ein gröbliches Pulver verwandelt und im Achatmörser fein reibt, anwenden.

Anwendung. Die Kieselerde dient, mit Soda zu einem Glase zusammengeschmolzen, zur Prüfung irgend einer Substanz auf Schwefelsäure, ferner in Verbindung mit Soda and Borax zur Trennung des Zinns vom Kupfer, so wie in Gemeinschaft mit Soda in manchen Fällen zur Probe

auf Phosphorsäure.

6) Kupferoxyd. Man bereitet es am einfachsten auf die Weise, dass num reines, metallisches Kupfer in Salpetersäure auflöst, die Auflösung zur Trockniss abdampft und die trockene Masse in einem dünnen Porcellauschälchen nach und nach bis zum starken Glühen erhitzt.

Anwendung. Es dieut hauptsächlich zur Entdeckung eines geringen Chlorgehaltes in zusammengesetzten Verbindungen.

7) Oxalsaures Nickeloxydul. Man löst völlig kobaltund eisenfreies Nickeloxydul in Chlorwasserstoffsäure auf. dampft die Auflösung im Wasserbade zur Trockniss ab, löst die trockene Masse in Wasser, filtrirt und fällt das Niekel-



oxydul durch Oxalsäure aus. Den erhaltenen Niederschlag trocknet man und bewahrt ihn zum Gebrauch auf. Man bedient sich desselben zur Erkennung des Kalis in besondern Fällen.

8) Chlorsilber, im diekbreiigen Zustande.

An wendung. Es dient zur Hervorbringung einiger Flammenfärbungen, welche damit deutlicher eintreten als mit Salzsäure.

9) Stärkemehl.

Anwendung. Es dient bei den quantitativen Blei-, Wismuth-, Zinn-, Nickel- und Kobathroben als reducirend wirkendes Mittel, wenn dieselben mit kohlensaurem Kali und Natron in Thontiegeln geschmolzen werden.

10) Graphit. Der im Handel vorkommende Graphit ist oft sehr unrein; er enthält gewöhnlich viel erdige Theile und ist dann zu Löthrohrproben nieht zu gebrauchen. Man muss suchen ein Stück zu bekommen, welehes mild, aber nicht blättrig und schuppig ist, weil soleher Graphit zu schwer verbrennt; dieses pulverisirt man und prüft einen kleinen Theil des Pulvers durch Verbrennen in einem Thonsehälchen auf seine Reinheit. Kann man kein reines Stück bekommen, so reinigt man sich den unreinen Graphit auf folgende Weise: Man pulverisirt ihn möglichst fein, mengt ihn dem Volumen nach mit zwei Theilen kohlensauren Kali's zusammen und erhitzt dieses Gemenge in einem bedeckten Thontiegel bis zum Rothglühen. Die geglühte Masse pulverisirt man und koeht sie mit Wasser aus, wodurch eine Beimengung von Kieselerde mit dem Alkali ausgezogen wird. Hierauf behandelt man den zurückgebliebenen Graphit mit verdünnter Salpetersäure in der Wärme, wodurch der Gehalt an Eisen nebst den übrigen Erden aufgelöst und durch Filtration und gutes Aussüssen entfernt werden kann. Der zurückbleibende Graphit wird stark getroeknet und zum Gebrauehe aufbewahrt.

An wendung. Reiner, höchst fein zertheilter Graphit eignet sich als Zuschlag bei der Röstung schwefel- oder arsenhaltiger Substanzen, in denen ein Gehalt an Kupfer quantitativ bestimmt werden soll.

- 11) Ein Probirstein zur Prüfung der edlen Metalle und deren Legirungen durch den Strieh. Ein solcher Stein besteht in einem glatt geschliffenen harten sehwarzen Stücke Isaalt oder Kieselschiefer. Um die metallischen Striehe wieder zu entfernen, bestreicht man sie mit ein wenig Oel und reibt sie mit Kohle ab, damit die Fläche wieder rein wird und nach dem Abwischen ganz sekwarz erseheint.
- B. Reagentien zu solehen Löthrohrproben, die bei Mitanwendung des nassen Weges ausgeführt werden.
  - a) Allgemeine Reagentien.
  - 1) Sehwefelsäure, concentrirt.

Anwendung. Sie dient, um in bor- und phosphorsäurehaltigen

Substanzen die Reaction der hetreffenden Säure in der änssern Flamme zu verstärken, so wie auch zur Zerlegung mancher Flnorverbindungen und zur Trobe auf Arsen. Ferner gebraucht man sie im verdünnten Zustande zur Nachweisung der Kalkerde nuter gewissen Umständen, und ebenso zur Trennung der Baryt- und Strontianerde von auderen Erden.

2) Salpetersäure, chemisch rein.

Anwendung. Sie wird zur Oxydation des Eisenoxyduls zu Oxyd in Auflösungen, zur Scheidung des Silbers vom Golde und noch in anderen Fällen mit Vortheil angewendet.

3) Chlorwasserstoffsäure.

An wendung. Sie dient zur Entdeckung geringer Gehalte von Ammoniak in Saben, das man durch Soda in der Wärme feri macht und mit einem mit Chloreasserstoffaure befeuchteten Glasstähehen in Berthrung zur Auffändung der Kohlenskure in solchen Verhindungen, die in Chlorwasserstoffsäure auffositch sind. Auch dieut sie zur Auffösung verschieener Erdensätze, zur Zerfeigung mancher Silistate, deren Basen allein vor den Löthrohre nicht mit Sicherheit aufgefunden werden können. Endstate der Schreibung der Schreibung der Schreibung der Verschiedener Metalloxyke von dem gefösteten Zümerz an.

#### 4) Essigsäure.

Prüfung und Anwendung. Essigsanrer Baryt darf keine Trühung gehen. Die Anwendung der Essigsäure ist bei Löthrohrproben nicht häufig. Man wendet sie nur hei Untersuchung zusammengesetzter Substanzen auf geringe Gehalte von Chrom, Vanadin und Phosphorsäure an.

5) Oxalsäure.

An wendung. Sie dient im aufgelösten Zustande zur Fällung der Kalkerde aus einer anmoniakalischen Flüssigkeit, so wie zur Trennung der Zirkonerde, des Eisenoxydes und des Uranoxydes von der Yttererde und dem Cer- und Lanthanoxyd. Auch lässt sie sich zur Reduction des in Konigswasser aufgelösten Goldes anwenden.

6) Ae tzk al i in aufgelöstem Zustande. Auf Reissen kann ann es im festen Zustande mit sich führen und beim Gebrauche die nötlige Menge in Wasser auflösen. Da das käufliche Aetzkall nicht immer ganz frei von einer geringen Menge Thonerde ist, so kann man zur Reinigung dasselbe in absolutem Alkohol auflösen, ide Auflösung von dem Rückstande abgiessen, solche in einem silbernen Gefässe einkochen und bis zum gülünedner Fluss eindicken. Das flüssige Aetzkali giesst man dann auf ein kaltes, reines Eisenblech, und wenn es erstart ist, bringt man es in ein Glas, welches mit einem eingeschliffenen Glasstöpsel luftdicht verschlossen werden kann.

Anwendung. Das Aetzkali dient, in Wasser aufgelöst, zur Trennung der Thonerde und der Beryllerde von den Oxyden des Eisens. Mangans, Chroms etc., nachdem die genannten Erden and Metalloxyde aus ihrer Auffösung durch Ammoniak ausgefällt und darauf gut ausgewaschen worden sind.

7) Aetzammoniak.

Prű ung und Anwendung. Es muss frei von Kohlensäure sein, weshalh eine Auflösung von Chlorcalcium auch keine Trabung von Kohlensaurem Kalk hervorhringen darf. — Es dient bei Lothrohrproben, wennam mit Hinzurchung des nassen Weges in zusammengesetzten Verhindungen die einzelnen Erden auffünden will, zur Trennung der Thonerde, Beryllerde, Vtterreite, des Eisenorydes, Chromosydes etc. von der Kalterde, Talkerde und dem Manganoxydul aus ihren Auflösungen, die in manchen Fällen entweder freie Chlorwasserstoffsäure oder Salmiak enthalten mössen.

 Kohlensaures Ammoniak im gepulverten Zustande. Man verwahrt es in einem Glase mit eingeschliffenem Glasstöpsel.

ha wendung. Dieses Salz, wenn es in Wasser aufgelöst wird, dient det qualitatien Froben, die nicht vor dem Löttnebre allein mit Sicherheit angestellt werden können, zur Trennung der Beryllerde von der Thonerde und des Uranoxydes vom Eisenoxyd auf nassem Wage, so wie als erde. Anch wird es als Röstzuschlag bei manchen quantitativen Froben zur Zerlegung gewisser schwefelsaurer Metalloyde angewendet.

9) Platin ch lorid. Man bereitet es auf folgende Weise: Zuerst crwärmt man gauz dünne Blättnben metallisehen Platins mit der doppelten Gewichtsmenge Chlorwasserstoffsäure, hierauf setzt man so lange tropfenweise Salpetersäure hinzu, bis die Auflösung erfolgt ist. Zur Entfernung der freien Säure wird die Flüssigkeit vorsichtig bis zur Trockniss abgedampt, die rückständige braune Masses im Wasser gelötst, die Lösung filtrirt und in diesem Zustande auf bewahrt. Sie darf nicht zu verdünnt sein.

Anwendung. Es dient als vorzüglichstes Reagens auf nassem Wege für Kali, wenn solches in zusammengesetzten Verbindungen mit Natron oder Lithion in geringer Menge vorhanden ist.

10) Destillirtes Wasser. Bei solchen Löthrohrproben, die nur mit Hinzuziehung des nassen Weges vollständig ausgeführt werden können, muss man stets destillirtes Wasser anwenden. Es darf, auf Platinblech verdampt, keinen Rückstand hinterlassen und weder durch Baryt- noch Silbersalze getrübt werden.

> b) Besondere Reagentien, deren Anwendung beschränkt ist.

 Weinsteinsäure im krystallisirten Zustande. Man verwahrt sie in einem hölzernen Büchschen.

Anwendung. Sie dient bei der Trennung des Eisens von der Yttererde und Zirkonerde durch Schwefelammonium.

 Kohlensaures Kali im trockenen Zustande. Man verwahrt es in einem Glase mit eingeriebenem Glasstöpsel.
 Anwendung. Es wird bei der qualitativen Probe auf Tantal- und

Anwendung. Es wird bei der qualitativen Probe auf Tantal- und Niobsaure an der Stelle der Soda angewendet. Auch lässt es sich in Gemeinschaft mit Soda zu quantitativen Metallproben gebrauchen, die in Thontiegeln geschmolzen werden müssen.

 Neutrales schwefelsaures Kali in kleinen Krystallkrusten. Dieses Salz bekommt man sehr rein in den Apotheken; man bewahrt es in einem hölzernen Büchschen zum Gebrauche auf.

Anwendung. Es wird in manchen Fällen zur Auffindung der Zirkonerde und zur Trennung der Oxyde des Cers, Lanthaus und Didyms Flatinser, Probitkunst. Annt. von anderen Körpern auf nassem Wege angewendet, wenn das Löthrohr allein nicht hinreichend ist.

4) Salmiak (Chlorammoninum). Man bekommt ilm • in den Apotheken sehr rein. Auch kann man ihn nochmals in heissem Wasser auflösen, die Auflösung filtrien und zur Krystallisation hinstellen. Die dadurch erhaltenen Krystallrocknet man, nachdem die Mutterlauge abgegossen ist, zwi schen Filtrirpapier und bewahrt sie in einem hölzernen Büchschen zum Gebrauche auf.

Anwendung. Der Salmiak dient blos bei der Probe auf Gold, wenn Platin oder Iridium abgeschieden werden sollen.

5) Molybdänsaures Ammoniak. Dieses Salz kann masich auf folgende Weise darstellen. Man zerreiht reinen Molybdänglanz so fein als möglich, röstet das feine Pulver in einer kleinen ganz flachen Schale von Platin- oder Eisenbech über einer Gaslampe oder Spirituslampe mit doppelten Luftzuge bei mässiger Hitze so lange, bis das Pulver eine gelbe Farbe angenommen und sich grösstentheils im Molybdänsäure umgeändert hat, die unter der Abkühlung gelblich weisswird. Das geröstete Pulver digerirt man längere Zeit mit Ammoniak, wobei die Molybdänsäure ausgezogen und molybdänsaures Ammoniak geblicht wird, welches man von den aus unzersetztem Molybdänsdaure und Molybdänoxyd bestehenden Rückstande durch Fültration trennt, zur Trockniss abdamptt. und zum Gebrauche aufbewahrt. Der Rückstand kann von Neuem geröstet und mit Ammoniak behandelt werden.

Anwendung. Das molybdänsaure Ammoniak ist in Wasser aufgelöst das empfindlichste Reagens auf Phosphorsaure.

6) Kaliumeiseneyanür (Ferrocyankalinm). Man kann es im krystallisirten Zustande aufbewahren und beim Gebrauche die nöthige Menge in ungefähr 8 bis 10 Theilen Wasser auflösen.

Anwendung. Es dient zur Auffindung eines sehr geringen Eisengehaltes in chrom- und vanadinhaltigen Substanzen, wenn solche zuvor

mit doppelt schwefelsaurem Kali geschmolzen worden sind.

7) Sehwefelammonium (Ammonium-Sulfhydrat). Man verdümt reines Actzammonisk mit dem gleichen Volumen Wasser, leitet in die Misehung so lange Selwetelwassestoffgas, bis eine Aullöung von Bittersalz, mit einem Theile derselben vermiseht, sich vollkommen klar erhält. Diese Probe ist nöthig, um zu erfahren, ob das Ammoniak auch vollig gesättigt ist. Das so bereitete Selwefelammonium bewahrt man in einem Gläse mit eingeriebenem Glasstöpsel au, welches man noch mit Blase oder dünnem Cautschuck verbindet.

An wond ung. Dieses Reagens dient zur Trennung des Manganoxyduls und des Kobaltoxyduls von der Talkerde, ferner zur Trennung des Eisenoxydes von der Yttererde, so wie zur Trennung der Wolframsäure von der Tantal- und Niobsäure, wie es bei den verschiedenen Proben, wo der nasse Weg zu Hälfe genommen werden muss, angegeben werden soll. s) Eisenvitriol (neutrales schwefelsaures Eisenoxydul). Um dieses Salz aufbewahren zu könner, ohne
dass sich sehwefelsaures Eisenoxyd bildet, löst man nach
Otto möglichst reinen Eisenvitriol in siedendem Wasser auf,
koeht die Auflösung mit metallischem Eisen, flitrit gurz briss
und versetzt die Auflösung unter Umrühren mit Alkohol. Es
scheidet sich beim Erkalten ein völlig oxydfreise Salz in
kleinen Krystallen aus, welehes nan auf einem Filtrum samett, mit Alkohol abwäseht und dabei den Filtritrichter nach
jedesmaligem Aufgiessen bedeckt. Das gereinigte Salz befreit
man zuerst von dem grössten Theil der anhängenden Fligseipher, troeknet es dann, in dergleichen
Papier eingewickelt, an einem missig warmen Orte und bewahrt es in einem Glasz um Gebrauche auf.

An wendung. Dieses Salz dient, in Wasser aufgelöst, in manchen Fällen bei der Probe auf Gold zur Ausfällung desselben aus seiner Auflösung in Königswasser, indem es reducirend wirkt. — Es giebt zwar noch andere Fällungsmittel für das Gold, wie namentlich Oxalsaure, Antimon-chour's etc.; man reicht aber mit Eisenvirio bei Löthrohrproben völlig aus.

9) Kupfervitriol (sehwefelsaures Kupferoxyd).

Anwendung. Sein Gebrauch ist bei Löthrohrproben sehr beschränkt. In manchen Fällen wendet man ihn aber zur Auffindung von Chlor in zusammengesetzten Verbindungen doch mit Vortheil an. Man verwahrt ihn in einem hölzernen Büchschen in Form eines groben Pulvers.

Bleizucker (essigsaures Bleioxyd).

Anwendung. Dieses Reagens, welches man in Krystallen in einem hölzernen Büchschen aufbewahrt, dient bei der Probe auf Chrom, Vanadin und Phosphorsäure, wenn man genöthigt ist, den nassen Weg zum Theil mit anzuwenden.

11) Galläpfeltinetur. Man digerirt gegen 24 Stunden lang 1 Theil grob gepulverte Galläpfel mit 6 Theilen Alkohol, giesst die Flüssigkeit ab, drückt den Rückstand aus, mischt beide Auflösungen zusammen, filtrit und bewahrt die klare Flüssigkeit in einem gut versehlossenen Glase zum Gebrauche auf.

Anwendung. Die Galläpfeltinctur dient zur Unterscheidung der Tantaläure von der Niobsaure, wie es bei der Probe auf Tantal und Niobium angegeben werden soll.

12) Absoluter Alkohol.

Anwendung. Er dient mit Platinchlorid zusammen bei der Probe einer kieseisauren Verbindung auf einen Gehalt an Kali. Auch bedarf man seiner bei der Probe auf Baryterde und Strontianerde, sowohl zur Unterscheidung, als zur Trennung dieser Erden von einander.

# Zweite Abtheilung.

Qualitative Löthrohrproben.

## I. Allgemeine Regeln.

A. Allgemeine Regeln, nach welchen theils das Verhalten der Mineralien und auderer Substanzen vor dem Löthrohre ausgemittelt, theils auch ein grosser Theil ihrer Bestandtheile aufgefunden werden kann

Die Prüfung einer Substanz auf ihr Löthrohrverhalten geschieht theils ohne, theils mit Anwendung von Reagentien. Die Prüfung ohne Anwendung von Reagentien erfolgt:

1) In einem kleinen Glaskolben oder in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre, um zu erfahren, ob die Substanz beim Erhitzen deerepitirt oder flichtige Bestandheile ausgiebt, die erkannt werden können, so dass sich öfters dadurch sehon auf die Zusammensetzung der Substanz schliessen lässt;

 in einer an beiden Enden offenen Glasröhre, um Bestandtheile aufzufinden, welche in der Glühhitze bei Zutritt von atmosphäriseher Luft sich oxydiren und flüchtig werden;

3) auf Kohle, um wahrzunehmen, welche Ver\u00e4nderungen die Substanz im Oxydations- und Reductionsfeuer erleidet, ob dabei metallische Bestandtheile f\u00e4uchtig werden, die sich oxydiren und auf der Kohle einen Beschlag bilden, an welchem sie erkannt werden etc. und

4) entweder in der Pincette mit Platinansstz, oder, wenn die Substang aus einem leicht schmelzbaren Salze besteht, in dem Oehr eines Platindrahtes, um theils die Schmelzbarkeit der Substanz kennen zu ternen, theils auch, um zu erfahren, ob und was dieselbe der äussern Löthrohrflamme für eine Farbe errheit.

Die Prüfung mit Anwendung von Reagentien gesehieht

theils auf Platindraht, theils auf Kohle.

Was die Menge oder Grösse der Probe betrifft, welche man von einer zu untersuehenden Substanz zu nehmen hat, so lässt sich darüber im Allgemeinen nur so viel sagen, dass man zur Prüfung in Glaskölbehen und Glasröhren nicht zu wenig verwende, dagegen bei Prüfung auf Schmelzbarkeit und Färbung der Flamme nur sehr kleine Splitter oder Stückehen und ebenso auch bei der Prüfung von metalloxydhaltigen Substanzen mit Borax und Phosphorsalz nur geringe Menzen nehme.

Es ist bei Löthrohruntersuchungen zu empfehlen, die Lampe auf einen Bogen weisess Papier auf den Tisch zu stellen, um sowöhl letzteren nicht zu beschädigen, als auch herzbfallende Köpper leichter wiederfinden

zu können und vor Verunreinigungen zu schützen.

## a) Prüfung der Substanzen ohne Reagentien.

 Prüfung in einem kleinen Glaskolben oder in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre.

Scheint die zu untersuchende Substanz frei von brenneru unorganischen Stoffen zu sein, wie z. B. von Schwefel, Arsen etc., so bringt man eine angemessene Quantität davon in einen kleinen Glaskolben (Sz. 26, Fig. 27, A); scheint sie aber dergleichen Körper zu enthalten, so nutss man eine nicht zu weite Glasröhre, Fig. 27, B anwenden, welche an den einen Ende zugeschnolzen ist, damit die Substanz von sowenig wie möglich atmosphärischer Luft umgeben ist, und mithin eine Cxydation der brennbaren Körper nicht stattfinden kann. In beiden Fallen erhitzt man die Probe in der Flamme der Spirituslampe anfangs nur schwach, später aber, wenn es nötnig erscheint, bis zum Glühen, und beobachtet dabei alle Erscheinungen, die sich zeigen.

Die hauptsächlichsten Erscheinungen, welche bei einer solchen Prüfung vorkommen, finden sich durch Beispiele er-

läutert in Nachstehendem zusammengestellt,

Prüfung der Substanz für sich in einem kleinen Glaskolben. Es gehören hierher: Salze und salzähnliche Verbindungen, Silicate und Aluminate, Hydrate, sowie Metalloxyde und deren Verbindungen.

a) Die S. verindert beim Erhitzen ihre Gestalt oder ihren Aggregatzustand, decrepitit (z. B. Schwerspath, Flusspath, Kalkspath und viele andere Mineralien), phoepiorescirt (z. B. Flussspath, vorzüglich der grüne, Apatit, mancher Kalkspath, Ilarmotom, Disthen etc.), zeigt eine Peutererscheinung (glasiger Gadol int, Orthit, Samnstellec), oder wechselt die Farbe, welehe bei manchen Substanzen nach dem Erkalten wieder erscheint, wobei ausser vielleicht etwas Wasser nichts Flüchtiges fortzugehen scheint, (z. B. Zinkoxyd, Titansäure, köhlens. Bleioxyd, kohlens. Kupferoxydhydrat, Spatheisennstein).

β) Die S. scheint sich nicht zu verändern, giebt aber bei längerem und stärkerem Glühen flüchtige Bestandtheile ab. – So entwickeln manche Superoxyde Sauerstoffgas, welches



dadurch leicht zu erkennen ist, dass, wenn zu dem Probestückehen ein kleiner Kohlensplitter gebracht worden, derselbe bei gehöriger Hitze plötzlich in lebhaftes Glühen kommt. Hydrate, wasserhaltige Silikate oder Substanzen, welche mechanisch gebundenes Wasser enthalten. geben Wasser ab, welches sich im Halse des Kölbehens ansammelt. Enthalten solche Verbindungen Schwefelsäure oder Fluor, und sind in der Hitze zersetzbar, so reagirt das Wasser bei starkem Glühen der Substanz auf Lakmus- resp. Fernambukpapier sauer; auch wird bei Gegenwart von einem zersctzbaren Fluormetall Fluorwasserstoffsäure gebildet, die das Glas in einem kleinen Abstande von der Probe angreift und matt macht,

y) Die S. schmilzt, ohne Wasser abzugeben, und kommt bei starkem Erhitzen zum Kochen. - Manche chlor-, brom- und jodsauren Salze. - Es entwickelt sich Sauerstoffgas, welches sich leicht durch ein glimmendes Holzspähnchen erkennen lässt, wenn man mit demselben in die Mündung des Kölbchens fährt, wobei es zu brennen anfängt, oder wenn man ein wenig Kohle auf das schmelzende Salz fallen lässt, wodurch sofort eine Verpuffung entsteht. Aehnlich

verhält sich salpeters. Kali und Natron.

ð) Die S. schmilzt, giebt viel Wasser ab, welches sich in dem Halse des Kölbchens ansammelt, und wird wieder fest. - Salze, welche viel Krystallwasser enthalten. Man trocknet den Hals des Kölbchens mit Fliesspapier aus, schiebt ein Streifchen Lakmuspapier ein und erhitzt stärker. Manche Salze mit schwachen Basen (Thonerde, Eisenoxyd etc.) zersetzen sich bei Rothglühhitze, und es findet jetzt eine mehr oder weniger stark saure Reaction Statt, wobei das Glas im Innern über der Probe zuweilen trübe wird. Auch lassen sich die frei werdenden Säuren zuweilen durch ihren eigenthüm-

lichen Geruch erkennen.

ε) Die S. schmilzt und giebt Säure ab. - Saure Salze, deren Säuren im reinen oder wasserhaltigen Zustande flüchtig sind. - Der Ueberschuss an Säure entweicht und färbt ein in den Hals des Kölbchens geschobenes Lakmuspapier roth. Von den neutralen Salzen, deren Säuren flüchtig sind, werden hauptsächlich nur die salpetersauren und die unterschwefelsauren Salze zersetzt: erstere entwickeln ein gelbrothes Gas von salpetriger Säure und letztere ein farbloses Gas von schwefliger Säure. In gewissen Fällen entwickeln auch Fluormetalle mehr oder weniger Fluorwasserstoffsäure, vorzüglich wenn die Verbindung zugleich etwas Wasser enthält, und ein Theil des Fluors an eine schwache Base, z. B. Aluminium, gebunden ist. Zeigen sich vielleicht violette Dämpfe, die nach Jod riechen, so ist Jod im freien Zustande vorhanden.

t) Es tritt Verkohlung ein, die zuweilen mit einem Aufblähen und oft mit einem brandigen oder bituminösen Geruch verbunden ist. - Organische Substanzen. - Uebergiesst man den kohligen Rückstand nach dem Erkalten mit einer Säure und bemerkt dabei, dass er aufbraust, so ist anzunehmen, dass Alkalien oder alkalische Erden an organische Säuren gebunden in der Substanz vorhanden sind. Kennt man den Geruch, welchen gewisse organische Säuren bei ihrer Verkohlung entwickeln, z. B. Weinsteinsäure, Benzoësäure etc., so werden diese gleichzeitig mit aufgefunden. Verbreitet sich bei Hinzufügung von Chlorwasserstoffsäure ein Geruch nach Blausäure, so wird die Anwesenheit einer Cyanverbindung dadurch angedeutet. Befinden sich in der Substanz organische, stickstoffhaltige Bestandtheile, so wird beim Erhitzen der Substanz zuweilen Ammoniak gebildet, welches durch befeuchtetes geröthetes Lakmuspapier oder durch ein mit Chlorwasserstoffsäure befeuchtetes Glasstäbchen erkannt werden kann.

η) Die S. sublimirt und condensirt sich im Halse des Kölbchens. — Die meisten Salze des Ammoniaks, die sich entweder vollständig sublimiren, oder, wenn sie an eine feuerbeständige Säure gebunden sind, nur ihr Ammoniak abgeben, welches durch den Geruch und durch geröthetes Lakmuspapier erkannt werden kann; Quecksilberchlorid, das bei niedriger Temperatur zuerst schmilzt und dann sich sublimirt; Quecksilberchlorür, das, ohne vorher zu schmelzen, sich mit gelblicher Farbe sublimirt, unter der Abkühlung aber weiss wird; Chlorblei, das zur dunkelgelben Flüssigkeit schmilzt, zum Theil sublimirt und unter der Abkühlung undurchsichtig und weiss wird; arsenige Säure, die sich sehr leicht sublimirt und krystallinisch ansetzt: Antimonoxyd, das zuerst zu einer gelben Flüssigkeit schmilzt und dann in glänzenden Krystallnadeln sublimirt, sobald es nicht auf Kosten der eingeschlossenen Luft höher oxydirt wird; tellurige Säure, die ein ähnliches Verhalten zeigt, wie Antimonoxyd, aber weit schwerer zu verflüchtigen ist und kein krystallinisches Sublimat bildet; Osmiumsäure, die sich in Gestalt weisser Tröpfchen sublimirt und dabei einen stechenden, höchst unangenehmen Geruch entwickelt.

Prüfung der Snbstanz für sich in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre.

Zu den Substanzen, die auf diese Weise geprüft werden, gehören: Schwefel-, Selen-, Arsen- und Tellurmetalle, sowie Metallverbindungen.

a) Die S. verändert ihre Form entweder gar nicht, oder sie decrepitirt, oder sie schmilzt und giebt in keinem Falle etwas Flüchtiges; selbst dann nicht, wenn man das zugeschmolzene Ende der Glasröhre mit Hülfe des Löthrohrs (wobei man auf die Flamme der Spirituslampe bläst) so stark crhitzt, dass das Glas zu schmelzen anfüngt. Die Glasröhre wird zwar im Innern unmittelbar über der Probe manchmal trübe; dieses rührt aber davon her, dass, wenn die S. Schwefelmetalle enthält, sich ein wenig schweflige Säure bildet, die das zübende Glas anzreit.

β) Die S. gieht, bei verkänderter oder unverkänderter Form ein Sublimat von Schwefel, welches in der Wärme dunkelgelb bis rothbraum crscheint, unter der Abkühlung aber rein schwefelgelb wird. — Solche Schwefelmetalle, welche auf einer hohen Schwefelmetsstufe stehen, wie z. B. Schwefelskies, der beinahe 1 Atom seines Schwefelgehaltes abgiebt; der Verbindungen von Schwefelmetallen, von denen das eine auf 1 Atom Metall mehr als 1 Atom Schwefel enthält; wie z. B. der Kupferkies. Bisweilen geben auch natürliche Einfach-Schwefelmetalle, wenn sie einen kleinen Ueberschuss von Schwefel onthalten, denselben mehr oder weniger vollständig ab, so dass sich in der Glasröhre ein dünner, fast weisser Anfleg bildet.

y) Die S. giebt ein Sublimat von Schwefelarsen, welches in der Wärme dunkel braunroth bis fast schwarz, nach der Abkühlung aber röthlichgelb bis roth erscheint. — Natürliches oder künstliches Schwefelarsen, sowie Verbindungen oder Gemenge von Schwefel- und Arsenmetallen, in welchen, wenn sie alles Arsen abgeben, mehr Schwefel enthalten ist, als sie zur Umänderung in Einfach-Schwefelmetalle hedlijfen.

5) Die S. giebt, bei starkem Erhitzen mit Hülfe der Löther horhflamme, ein sehwarzes Sublimat, welches sich unmittelbarüber der Probe ansetzt, unter der Abkühlung kirsehavhl bis bräunlich roth wird und aus einer Verbindung von Schwefelantimon und Antimonoxyd besteht. — Sch wefelantim und Verbindungen von Schwefelmetallen mit viel Schwefelantimon.

t) Die S. gieht ein schwarzes metallisch glänzendes, krystallinisches Sublimat von Arsen, und entwickelt gleiehzeitig einen knoblauchartigen Geruch. — Metallisches Arsen und solche Arsenmetalle, die auf 2 Atome Metall mehr auf 1 Atom (Doppel-Atom) Arsen enthalten, z. B. Speisskobalt, Weissnickelkies etc.; ferner Schwefelarsenmetalle, bei denen das frei werdende Arsen durch den vorhandenen Schwefel so weit ersetzt wird, dass sich Einfach-Schwefelsmetalle bilden, z. B. Arsenkies. Biswellen sublimit erst eine geringe Menge von Schwefelarsen, che rein metallisches Arsen zum Vorschein kommt.

ξ) Die S. giebt ein sehwarzes, glanzloses Sublimat von Schwefelqueeksilber, welches zerrieben roth erscheint. Natürliches oder künstliches Schwefelquecksilber als Zinnober; sowie quecksilberhaltiges Fahlerz.

η) Die S. giebt ein glänzendes, krystallinisches graues Sublimat von Selenquecksilber. — Natürliches Selen-

quecksilber und Selenbleiquecksilber.

9) Die S. giebt einen Anflug oder einen aus lauter kleinen Kugeln bestehenden Beschlag von metallisch glänzendem Quecksilber. — Verbindungen des Quecksilbers mit anderen Metallen (Amalgame).

Schwefelmetalle, die nicht füchtig sind oder auf einer niedrigen Schwefelungsstufe stehen, ferner Arsenmetalle, die ebenfalls nicht flichtig sind, oder in denen auf 2 Atome Metall nur 1 Atom (Doppel-Atom) oder noch weniger Arsen kommt, so wie Tellur- und Antimonmetalle, geben sich in einer, an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre entweder gar nicht, oder nur mit Unsicherheit zu erkennen.

#### 2) Prüfung der Substanzen in einer an beiden Enden offenen Glasröhre.

Dieselben Substanzen, welche man in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre prüft, müssen auch noch ciner Erhitzung in einer an beiden Enden offenen Röhre unterworfen werden. Man legt die Probe so hinein, dass sie dem cinen Ende der Röhre zicmlich nahe ist, und erhitzt diese Stelle, während man das mit der Probe verschene Ende gegen den Horizont etwas neigt, zuerst in der freien Spiritusflamme, und wenn die Hitze nicht hinreichend ist, noch mit Hülfe des Löthrohrs. Für gewöhnlich wendet man die Probe in Form eines Stückchens an; hat man aber bei der Prüfung in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre wahrgenommen, dass die Substanz decrepitirt, so muss man die zur Probe nöthige Menge vorher pulverisiren. Während man nun die Röhre mehr oder weniger neigt, hat man es ganz in seiner Gewalt, ein stärkeres oder schwächeres Strömen von atmosphärischer Luft durch die Röhre hervorzubringen. Enthält die Substanz Stoffe, die in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre durch Erhitzung nicht flüchtig werden, so werden es manche, wenn man sie in einer offenen Glasröhre erhitzt, wo sie den Sauerstoff der durchströmenden Luft absorbiren und sich zu flüchtigen Säuren oder Metalloxyden oxydiren. Einige entweichen in Gasform und können durch den Geruch wahrgenommen werden, andere setzen sich wieder als Sublimat in dem kältern Theil der Glasröhre an, und zwar nach dem Grade ihrer Flüchtigkeit in grösserer oder geringerer Entfernung von der Probe.

Bei einer solchen Prüfung, die eigentlich in einer Röstung besteht, ist hauptsächlich mit darauf Rücksicht zu nehmen, dass nicht ein zu grosses Stück zur Probe verwendet werde und auch die Hitze nicht zu schnell stark einwirke, weil sonst der grössere Theil der flüchtigen Stoffe unverändert sublimitt wird; auch muss man dann, wenn man von einer Probe, die in Form eines Bruchstückehens in die Glassühre gelegt wurde, keine deutliche Reaction erhält, nicht verabsäumen, den Versuch mit gepulverter Substanz zu wiederholen. Es giebt mehrere Körper, die sich bei der Prüfung in

der offenen Glasröhre erkennen und in den meisten Fällen, selbst in sehr zusammengesetzten Substanzen, mit Sicherheit nachweisen lassen; es gehören dahin hauptsächlich folgende:

a) Schwefel. Werden Schwefelmetalle oder Substanzen, in denen ingend ein Schwefelmetall selbst aus in geringer Menge enthalten ist, in der offenen Glasvöhre geröstet, so bildet sich schweflige Säure, die sowohl durch ihren bekannten stechenden Geruch an dem höher gehaltenen Ende der Glasröhre, als auch durch ein daselbst eingeschobenes Streifchen befeuchtetes Lakmuspapier, welches sofort orth gefärbt wird, erkannt werden kann. Schwefelmetalle, welche sich schwer rösten lassen, z. B. Zinkblende und Molybdänglanz, sowie solehe Substanzen, die nur geringe Mengen von Schwefel enthalten, müssen vorher gepulvert werden. Enthilt die Substanz Metalle, welche sich in der Glasrühre in flüchtige Oxyde um andern, so bilden sich besondere Sublimate, die charakteristische Eigenschaften besitzen und daher, wie weiter unten niber angegeben, erkannt werden können.

Erhitzt man die Probe zu schoell und zu stark, oder wendet man zu ein zur Probe an, so zublimitt aus Schwefelmetallen, die auf einer hoben Schwefelungsstafe stehen, eiecht mehr oder weniger Schwefel, weil die in einer gewisson Zeit durch die Röhre strömende Laftr infekt so viel Sauerstoff enthält, als zur Oxydation des in derselben Zeit frei werdendes Schwefels erforderlich ist. Enthält das Schwefelmetall mehr oder weniger Arsen, so sublimit bei zu starker Hitze leicht Schwefelarsen, und enthält es Quecksilber, so sublimit zieletht Schwefelarsen, und enthält es Quecksilber, so sublimit zieletht Schwefelarsen, und enthält es

β) Selen. Selemmetalle und Substanzen, welche Selen, selbet nur in geringer Menge, enthalten, geben in der offenen Glasröhre ein gasförmiges Oxyd, welches den Geruch von verfaulten Rettig besitzt. Enthalt die S. Selen als wessen lichen Bestandthelt, so setzt sich auch ein Sublimat von Selen an, das in der Nähe der Probe stahlgrau, und weiter ent fernt, roth erscheint; auch bemerkt man in noch grösserer Entfernung zuweilen kleine Krystalle von seleniger Säure, die sehr leicht zu verfücktügen sind.

y) Arson. Metallisches Arsen und Arsenmetalle, die so viel Arsen enthalten, dass, wenn sich bei der Röstung in der offenen Glasröhre basisch arsensaure Metalloxyde bilden (wie dies namentlich beim nattilichen Arsennickel und Arsenkobalt der Fall ist), noch Arsen frei wird, geben ein krystallinisches Sublimat von arseniger Sture, welches sich, weil es sehr flüchtig ist, ziemlich weit von der Probe entfernt, an das Glas ansetzt. Durch blosses Erwärmen kann es in der Röhre weiter getrieben werden. Arsenmetalle, die nur so viel Arsen enthalten, als eiz zur Umiderung in basisch arsensaure Salze bedürfen (z. B. nickel- und kobaltreiche Speisen), geben dagegen nicht immer ein deutliches Sublimat von arseniger Säure, selbst wenn sie im gepulverten Zustande in die Glasröhre gebracht werden.

Wendet man vom metallischen Arsen ein zu grosses Stickt zur Probe an, oder enthält das Arsennettall sehr viel Arsen, so sublimit bei zu starker Hitze leicht Arsensuboxyd von braunschwarzer Farbe, oder selbst etwas Arsen im metallischen Zustande, wobei zugleich ein deutlicher Knoblauchgeruch wahrzunehmen ist, der dem aus der Röhre tretenden Suboxyd angelört. Enthält das Arsennettall ein leicht zersetzbares Schwefelmetall, so bildet sich bei starkem Erhitzen auch leicht ein Sublimat von rothem oder gelbem Schwefelarsen.

d) Antimon. Metallisches Antimon, Antimonmetalle, Schwefelantimon und Verbindungen von Schwefelmetallen, die Schwefelantimon enthalten, oxydiren sich und stossen einen weissen Rauch aus, der antangs aus Antimonoxyd besteht, sich aber, wenn er heiss genug ist, auf Kosten der durch die Glasröhre strömenden Luft zum grossen Theil in eine Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure umändert. Das reine Antimonoxyd ist flüchtig, zieht sieh in Gestalt eines weissen Rauehs in der ganzen Glasröhre hin und setzt sieh an die nach oben gewandte Seite der Röhre mit weisser Farbe an, zum Theil entweicht es auch ganz; durch neues Erhitzen bis zum Glühen kann es verflüchtigt werden; doch oxydirt sieh sehr leicht ein Theil desselben höher und bleibt zurück. Die Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure ist, sobald sie sieh gebildet hat, nieht mehr flüchtig, und setzt sich grösstentheils an der nach unten gewandten Seite der Glasröhre in Form eines weissen, in der Hitze gelblichen Pulvers ab. Sie bildet sich hauptsächlich beim Rösten von Schwefelantimon, schwefelantimonhaltigen Verbindungen und einigen Antimonmetallen, in welchen Substanzen die einzelnen Bestandtheile leicht oxydirbar sind und bei ihrer Oxydation ziemlich viel Wärme entwickeln. Gleichzeitig bildet sich bei Gegenwart von Schwefel auch sehweflige Säure, die durch den Geruch und durch Lakmuspapier erkannt werden kann. Besteht die Substanz aus Antimonoxyd oder enthält sie solches im freien Zustande, so wird ein Theil desselben unverändert sublimirt, ein anderer Theil oxydirt sieh aber höher und bleibt zurück. Enthält die S. neben Sehwefelantimon auch Sehwefelblei, wie z. B. der Bournonit, so bildet sieh ein Sublimat, das zum Theil aus flüchtigem Antimonoxyd und zum Theil aus antimons. Bleioxyd besteht, welches letztere eine hellgelbe Farbe besitzt.

Erhitzt man Schwefelantimon oder Verbindungen von Schwefelmetallen, die viel Schwefelantimon enthalten, sehr stark, so entsteht leicht an manchen Stellen des weissen Beschlags eine rödhliche oder braunliche Farbung von mittortgerissenem Schwefelantimon, weiches sich in Verbindung mit Antimonory (d. 8. 76, 26) absetzt.

- e) Tellur. Tellur und Tellurmetalle bilden beim Erhitzen in der offnen Glassröhre tellurige Säure, die sich wie die Oxydationsprodukte des Antimons als weisser Rauch in der Röhre hinzieht und auch zum größsern Theil bald an das Glas anlegt. Wird indess diese Stelle der Glasröhre mit dem Löthrohre erhitzt, so schmilzt das Sublimat zu kleimen farblosen Tröpfehen zusammen und kann dadurch leicht von jenem unterschieden werden.
- 3) Quecksilber. Verbindungen des Quecksilbers mit anderem Metallen goben ein Sublimat vom netallischen Quecksilber, welches aus lauter Kügelchen besteht, die fast zusammenhäugen und durch Klopfen an die Rühre, während man dieselbe langsam um ihre Achse dreht, zu einer einzigen Kugel vereinigt werden Können. Schwefolquecksilber wird bei vorsichtigem Erhitzen in schweftige Säure und in Quecksilber zentegt, welches lextere sich als Metallepiegel oberhalb der Probe ansetzt. Ist die Hitze zu stark, so sublimitt leicht ein Theil Schwefolquecksiber unzersetzt, welches sich in der nächsten Nähe der Probe mit sehwarzer Farbe aulegt, durch vorsichtiges Erwärmen aber zersetzt werden kann. Die Chlorverbindungen des Quecksilbers sind sehr flüchtig und sublimiren sich unzersetzt.
- Schwefelblei giebt ausser schwefliger Saure ein weisses Sublimat von schwefelsaurem Bleioxyd (hauptsächlich auf der nach unten gewandten Seite der Glasröhre) welches mit der Löthrohrflamme stark erhitzt, zum Theil zu gelben Tropfchen schmilzt, die unter der Abkühlung weiss werden. Die Probe selbst umgicht sich mit geschmolzenem Bleioxyd, welches schwefelsaures Bleioxyde enthält, und eine gelbe Farbe besitzt, die unter der Abkühlung heller wird. Chlorblei und Substanzen, die dasselbe ent-halten, geben ein Sublimat, welches bei wiederholtem Erhitzen nur zum Theil, nebst dem aus dem übrigen Theil frei werdenden Chlor, verflüchtigt wird. Das Zurückbleibende besteht aus Bleioxyd-Chlorblei und schmilzt wie tellurige Säure zu Tröpfchen, die aber in der Wärme gelb und nach der Abkühlung perlgrau bis weiss erscheinen Schwefelwismuth verhält sich ganz ähnlich wie Schwefelblei. Wismuthmetalle geben in der offnen Röhre Wismuthoxyd. Das Sublimat befindet sich ganz in der Nahe der eingelegten Probe, und lässt sich zu braunen oder dunkelgelben Tröpfehen schmelzen, die von deneu der tellurigen Säure ganz ver-schieden sind. Schwefelmolybdän lässt sich schwer rösten; es giebt schweflige Säure und, im gepulverten Zustande bei starker Hitze, uach längerer Zeit auch ein geringes Sublimat von Molybdansaure, die unter der Loupe krystallinisch erscheint.

## 3) Prüfung der Substanzen auf Kohle im Löthrohrfeuer.

Besteht die zu prüfende Substanz aus einer festen Masse und lässt sich erhitzen, ohne zu decreptiren, so wendet man zur Probe ein kleines Bruchstück an, im Gegentheil muss sie möglichst fein pulverisirt werden. Man legt die Probe auf diejenige Seite einer Kohle, auf welcher die Jahresringe auf der Kante stehen, und zwar nahe demjenigen Ende, welches man der Löthrohrfamme nähern will. Damit die Probe nicht so leicht fortgeblasen wird, macht man vorher an dieser Stelle ein ganz flaches Grübchen. Zuerst leitet man auf die Probe eine schwache Oxydationsflamme, hält dabei die Kohle horizontal und das freie Ende derselben in diejenige Richtung, nach welcher der von der Probe vielleicht aufsteigende Rauch durch die Löthrohrflamme getrieben wird. Man leitet die Flamme dabei geneigt auf die Probe, und zwar unter einen Winkel von ungefähr 20 Graden und bläst nur kurze Zeit, jedoch so lange, bis man entweder eine Farbenveränderung, ein Aufglühen, Anschwellen, eine Schmelzung oder die Ausscheidung eines flüchtigen Stoffes, oder überhaupt eine Veränderung der Substanz wahrnimmt, aus welcher sich ein Schluss auf die Beschaffenheit oder Zusammensetzung der Substanz machen lässt. In demselben Augenblicke, als man das Blasen unterbricht, überzeugt man sich durch den Geruch von der Gegenwart flüchtig gewordner Säuren oder des Schwefels, Arsens und Selens. Da sich indess das Arsen, sobald es nur in geringer Menge in der Substanz enthalten ist, bei der Behandlung der Probe im Oxydationsfeuer nicht so leicht durch den Geruch erkennen lässt, als Schwefel und Selen, so behandelt man die Probe auch mit der Reductionsflamme, wobei sich ein Gehalt an Arsen oft sehr deutlich durch den Geruch wahrnehmen lässt. Während man die Probe mit der Flamme erhitzt, beobachtet man zugleich mit: ob sie nach dem Schmelzen auf der glühenden Stelle detonirt, wie es z. B. mit den salpeter-, chlor-, brom- und jodsauren Salzen der Fall ist. Auch richtet man seine Aufmerksamkeit mit darauf: ob die Kohle vielleicht mit einem flüchtig gewordenen Körper belegt werde; ob sich derselbe nahe an der Probe oder weit von derselben entfernt befindet; was er sowohl noch heiss, als auch nach der Abkühlung für eine Farbe besitzt; ob er sich durch blosses Erwärmen mit der Flamme oder durch Berührung mit derselben verflüchtigen lässt, und ob er in letzterem Falle mit einem farbigen Scheine verschwindet, d. h. eine Färbung in der äussern Flamme verursacht.

Ist die Subtanz eine erdige, so legt man sie nach starkem Durchglühen auf befeuchtetes geröthetes Lakmuspapier und sieht nach, ob sie alkalisch reagirt. Dies ist der Fall mit den Verbindungen der alkalischen Erden mit Kohlensäure, Schwefelskure, Salpetersäure und den Verbindungen ihrer Ra-

dicale mit Chlor, Brom, Jod und Fluor.

Ein wichtiges Erkennungsmittel für verschiedene Stoffe ist der bei ihrer Erhitzung auf Kohle entstehende Dampf, welcher sich in grössorer oder geringerer Entfernung von der Probe als sogenannter Beschlag auf der Kohle absetzt. Man darf sich indess hierbei nicht durch die Asehe täuschen lassen, welche die Kohle an der Stelle, wo sie verbrenst, zurücklässel, da dieselbe allerdings zuwellen Aehnlichkeit mit einem Beschlage hat. Untersucht man indessen die Kohle vorher durch Anblasen mit der Oxydationsflamme auf ihren ungefähren Gehalt an Asche, so wie auf die Beschaffenheit derselben, und berücksichtigt dies bei der Behandlung der Probe, so kann eine Täuschung nicht vorkommen.

Charakteristische Beschläge geben folgende Stoffe:

a) Se len sehmiltt sehr feicht und giebt im Oxydationsman Beductionsfeuer einen braunen Rauch, so wie auch in geringer Entfermung von der Probe einen stahltgrauen, schwach metallischt glänzenden, und in grösserer Entfernung einen dunkelgrauen, matten Besehlag. Dieser Beschlag lässt sich mit der Oxydationsflamme ziemlich leicht von einer Stelle zur andern treiben; und wird er mit der Reductionsflamme angeblasen, so verlässt er seine Stelle mit einem schönen azurblauen Secheine. Während Selen auf Kohle geschmolzen oder ein dabei gebildeter Beschlag mit der Löthrohrflamme berührt wird, ist ein starker Geruch nach verfaultem Rettig wahrzunehmen, welcher dem gasförmig und farblos entweichen den Oxyde angehört.

6) Tellur schmiltz schr leicht, verflüchtigt sich mit Rauch und beschlägt die Kohle im Oxydations- und Reductionsfeuer in nieht sehr grosser Entfernung von der Probe mit telluriger Säure. Der Beschlag ist weiss, hat aber eine rothe oder dunkelgelbe Kante; er lässt sich mit der Oxydationsflamme von einer Stelle zur andern treiben; und wird er mit der Reductionsflamme angeblasen, so versehwindet er mit einem Baugrünen, bei Gegenwart von Selen mit einem blaugrünen

Scheine.

7) Ar sen verfüchtigt sieh, ohne erst zu sehmelzen, und besehligt die Kohle im Oxydations- und Reductionsfeuer mit arseniger Säure. Der Beschlag ist weiss, in dünnen Lagen graulich (thelis von der durchseheinenden Kohle, theils von einer Beimengung an Suboxyd herrührend) und weit entfernt von der Stelle, auf welche die Probe gelegt wurde. Er lässtich durch bissesse Erwärmen mit der Löthrohrfamme sogleich wieder forttreiben. Bläst man ihn hastig mit der Reductionsflamme an, so versehwindet er mit einem schwachen fellblauen Scheine. Bei der Verfüchtigung des Arsens auf Kohle ist in starker Geruch nach Knoblauch wahrzunelmen, der dem, auf Kosten der atmosphärisehen Luft, sich bildenden Suboxyde angebört.

6) Antimon schmilzt sehr leicht und beschlägt die Kohle im Oxydations- und Reductionsfeuer mit Antimonoxyd. Der Beschlag ist weiss, in dünnen Lagen blaulich und weniger weit entfernt von der Probe als der Beschlag von arseniger Sture. Durch gelindes Erhitzen mit der Oxydationsfamme lässt er sich, ohne einen farbigen Schein zu geben, von einer Stelle zur andern treiben; leitet man aber die Reductions-

flamme auf ihn, so verändert er seine Lage mit einem schwach grünlichen Scheine. Der Beschlag von Antimonoxyd ist nicht

so flüchtig als der der arsenigen Säure,

Wird metallisches Antimon auf Kohle geschmolzen und bis zum Rothglühen erhitzt, hierauf das Blasen unterbrochen und die Kohle mit der flüssigen Metallkugel ruhig hingestellt, so erhält sich letztere eine lange Zeit im glühenden Fluss und entwickelt dabei einen dieken weissen Rauch, welcher sich zum Theil auf der Kohle niederschlägt und zuletzt um de Kugel in weissen perlmutterglänzenden Krystallen anlegt. Dieses Phänomen gründet sich darauf, dass die glühende Metallkugel Sauerstoff aus der Atmosphäre absorbirt, sich Antimonoxyd bildet und dabei so viel Wärme frei wird, dass das leicht schmelzbure Antimon, so lange als es noch nicht mit Krystallen von Antimonoxyd überdeckt ist, flüssig erhalten wird.

e) Thallium schmildt sehr leicht und giebt in einiger Entfernung von der Probe einen nicht sehr starken, weissen Beschlag von Oxyd, der sich durch blosses Erwärmen forttreiben lässt, beim Berühren mit der Flamme aber mit grüner Färbung derselben versehwindet. Die geschmolzene Metallkugel, welche beim Berühren mit der Flamme letztere ebenfalls stark grün färbt, bleibt nach dem ruhigen Hinstellen der Kohle in Folge einer fortdauernden Oxydation längere Zeit flüssig, wobei man zuweilen in der nächsten Nähe der Metallkugel die Entstehung eines braunen Beschlags (vielleicht Peroxyd) wahrnimet.

2) Blei schmitzt leicht und beschlägt die Kohle im Oxydations- und Reductionsleuer mit Oxyd. Der Beschlag ist in der Wärme dunkel eitronengelb, nach dem Erkalten schwefelgelb und in dünnen Lagen blaulich-weiss. Der gelbe Beschlag besteht aus reinem Bleioxyd und der blaulich-weisse aus kohlensaurem Bleioxyd. Wird der Beschlag mit der Flamme angeblasen, so dass die Kohle zum Glühen kommt, so verändert er seine Stelle, weil das Bleioxyd auf der bis zum Glühen erhitzten Kohle reducirt, das Metall söfort wieder verflüchtigt und dabei von Neuem oxydirt wird. Der Flamme wird dabei eine azurblaue Färbung erhelt!

n) Wismuth schmilzt schr leicht und beschlägt die Kohle im Oxydations- und Reductionsfeure nit Oxyd. Der Beschlag ist in der Wärme dunkel orangegelb, nach dem Erkalten eitronengelb und in dünnen Lagen gelblich-weiss. Der gelbe Beschlag besteht aus reinem Wismuthoxyd und der gelblich-weisse, am weitesten von der Probe entfernte Beschlag aus kollensaurem Wismuthoxyd, dem etwas Wismuthoxyd mit beigemengt ist. Er lässt sich zwar durch Anblasen mit der Flamune, sobald die Kohle dabei zum Glübten kömmt, wie der

Bleioxydbeschlag von einer Stelle zur andern treihen, hesitzt aber nicht die Eigenschaft, seine Stelle im Reductionsfeuer mit einem farbigen Scheine zu verlassen.

- 9) Kadm'um schmilzt sehr leicht, entzündet sich im Oxydationsfeuer, hrentt mit dunkelgelber Flamme und braunem Rauche, wohei die Kohle ziemlich nahe an der Probe int Oxyd beschlagen wird. In der nächsten Nible der Probe ist der Beschlag dicht, krystallinisch und von sehr dunkler, fast schwarzer Farbe, weiterhin rotbbraun und endlich in dünnen Lagen orangegelb. Der Kadmiumoxydbeschlag lässt sich, da das Kadminmoxyd ziemlich leicht reducirbar und das Metall flüchtig ist, mit jeder Flamme forttreiben, gieht aber dabei keinen farbigen Schein. Von der äussersten Grenze des Beschlags an erscheint die Kohle bisweilen pfauenschweifig bunt angelaufen.
- a) Indium schmilzt und giebt einen der Probe sehr nahe liegenden Beschlag, der in der Wärme dunkelgelb ist, nach dem Erkalten indess eine gelblich weisse Färbung annimmt, beim Anhlasen mit der Reductionsflamme seine Stelle sekwierig verlässt und dabei der Flamme eine schöne violette Färbung ertheilt.
- ») Zink schmiltt leicht, entzündet sich im Oxydationseuer, verbrennt mit einer stark leuchtenden, grünlich weissen Flamme und einem dicken weissen Rauche, wobei die Kohle mit Oxyd beschlagen wird. Der Beschlag befindet sich ziemlich nahe an der Probe; er ist in der Wärme gelb und nach völligem Erkalten weiss. Erhitzt man ihn mit der Oxydationsflamme, so leuchtet er, lässt sich aber nicht verflüchtigen, weil die glüthende Stelle der Kohle, auf welcher er liegt, nicht reducirend genug wirkt. Selbst bei Anwendung der Reductionsflamme geschiebt die Verflüchtigung nur langsam
- a) Zinn schmilzt leicht, bedeckt sich im Oxydationsteuer mit Oxyd, welches mechanisch fortgeblasen werden kann; im Reductionsfeuer bekommt das gesehmolzene Metall eine blanke Oberfläche und beschlägt die Kohle mit Oxyd. Der Beschlag ist in der Wärme schwach gelb und leuchtend, wenn die Oxydationsflamme auf ihn gerichtet wird; unter der Alkühlung nimmt er aber eine weisse Farbe an. Er hefindet sich so nahe an der Probe, dass er sich unmittelbar an dieselhe anschliesst. Der Beschlag ist mit keiner Flamme zu verflüchtigen; in der Reductionsflamme verwandelt er sich langsam in metallisches Zinn.
- a) Molybdän (in Pulverform) kann vor dem Löthrohre nicht geschmolzen werden; wird es aber mit der äussern Flamme erhitzt, so oxydirt es sich nach und nach und beschlägt die Kohle in geringer Entfernung von der Prohe mit Molybdänsäture, die sich an manchen Stellen, und vorzüglich

zumächst der Probe, in durchsichtigen Krystallschuppen, ausserden aber pulverförnig absetzt. Der Beschlag bestätz, so laugeer heiss ist, eine gelbliche, Farbe, wird aber unter der Abstählen steinen Seisen. Mit der Planme angeblasen, verändert er seine Beschaffenheit; wird er mit der gelben Flamme nur oberfälchlich berührt, so entstellt an dieser Stelle eine sehr sehöne dunkelblaue Färbung von molybdünsaurem Molybdünsurem kongen die Erhitzung so stark, dass die Kohle zum Glüben kam, so erseheint letztere nach dem Erkalten dunkel kupferroth und metallisch glützend von zurückgebliebenen Molybdünsure gebildet hat und sich nicht verfülettigen lässt. Im Reductionsfener ist das metallische Molybdünsure gebildet hat und sich nicht verfülettigen lässt. Im Reductionsfener ist das metallische Molybdün und verhalten und verhalte

») Silber in einem kräftig wirkenden Oxydationsfeuer anhaltend flüssig erhalten, besehlägt die Kohle schwach rotibraun mit Oxyd. In Vorbindung mit wenig Blei entsteht anfangs ein gelber Besehlag von Bleisvyd; später aber, wenn das Silber reiner von Blei wird, färbt sich die Kohle ausserhalb des gelben Besehlages dunkelroth. Enthält das Silber wenig Antimon, so entsteht zuerst ein weisser Besehlag von Antimonoxyd, der sich aber bei fortgesetztem Blased von Friehte. Enthält das Silber wenig Blei und Antimon zugleich, so entsteht, nachdem der grösste Theil des Bleies und des Antimons verflichtigt ist, ein starker carmosismother Beschlag. Diese rothen Beschläge erhält man zuweilen bei der Prüfung reicher Silbererze für sich auf Kohle.

Bei der Erhitzung mancher Verbiudungen auf Kohle erhält man Reactionen, welche mit den eben erwähnten Beschlägen Achnlichkeit haben nnd die man berücksichtigen muss, indem sonst leicht Täuschungen und Verwechschingen vorkommen können. Es sind dies gewisse Schwefel-, Chlor-, Brom- und Jod-Mctalle, welche hierbei einen weissen Beschlag geben. Von den Schwefelmetallen sind es hauptsächlich folgende: Schwefelkalium und Schwefelnatrium, welche, nachdem sie aus schwefelsauren Alkalien auf Kohle im Reductionsfeuer enstanden sind. einen weissen Beschlag geben, der, weil bei der Verflüchtigung eine Oxydation erfolgt, aus neutralem schwefelsauren Alkali besteht. Ein solcher Beschlag bildet sich jedoch nicht eher, als bis alles schwefelsaure Alkali in die Kohle gedrungen und reducirt worden ist. Da sich hierbei Schwefelkalium flüchtiger zeigt als Schwefelnatrium, so bekommt man auch von ersterem einen stärkern Beschlag als von letzterem. Wird ein solcher Beschlag mit der Flamme berührt, so verschwindet er beim Kali mit einem blauvioletten Scheine, und beim Natron mit einem röthlich-gelben Scheine. Schwefellithium verhält sich ähnlich, der Beschlag verschwindet hier mit einem purpurrothen Scheine. Jedenfalls zeigen auch die Schwefelverunt einem parpurrouten Scheine. Jeuenhals zeigen auch die Schweierver-bindungen der neuerdings endleckten Alkalien, Caesium und Rubidium, ein solches Verhalten. Schwefelblei und Schwefelwis mut in geben zwei verschiedene Beschläger, von denen der flüchtigste von weisser Farbe ist, und aus dem schwefelsauren Oxyd besteht, während derjeung Be-schlag, welcher der Probe am nächsten ist, dem Oxyde des betreffenden Metalles angehört und sich durch seine Farbe, sowohl in noch heissem Zustande, als auch nach der Abkühlung, zu erkennen giebt. Der weisse Beschlag beim Blet verschwindet beim Berühren mit der Flamme mit einem blaulichen Schein und hitterflässt, wie der Wimuthbeschlag, auf den Stelleu der Kohle, welche zum Gildnen kannen, gelbe Flecke von Oxyd. Schwefel santin on, Schwefel zink und Schwefel zin geben nur Oxyde des betrefienden Metalles, und zeigt sich ein solcher Beschlag entweder flichtig (Antimonoxyd), der feuerbeständig (Zinkoxyd und Zinnoxyd).

Unter den Chlormetallen besitzen mehrere die Eigenschaft, wenn sie auf Kohle mit der Löthrohrflamme erhitzt werden, sich zu verflüchtigen und einen weissen Beschlag abzusetzen; es gehören dahin folgende: Chlorkalinm, Chlornatrium, Chlorlithium, der Beschlag bildet sich erst dann, nachdem sie im geschmolzenen Zustande in die Kohle gedruugen sind, (Chlorkalium giebt den stärksten und Chlorlithium den schwächsten Beschlag, auch ist letzterer nicht rein weiss, sondern graulich-weiss); Chlorammonium, Chlorquecksilber, Chlorantimou, welche sich verflüchtigen, ohne erst zu schmelzen; Chlorzink, Chlorblei, Chlorwismuth, Chlorzinn, welche erst schmelzen und dann zwei Beschläge geben, einen weissen flüchtigeu von dem Chlormetalle, nud einen weniger flüchtigen von dem Oxyde des Metalles. Worden die Beschläge von den genannten Chlormetallen mit der Reductionsflamme angeblasen, so verschwinden sie zum Theil mit einem farbigen Scheine; vom Chlorkalium ist er blaulich, in's Violette geneigt, vom Chlornatrium röthlich-gelb, vom Chlorlithium purpurroth und vom Chlorblei blau; die übrigen verschwinden, ohne einen Schein zu geben. Chlorkupfer schmilzt ebenfalls und färbt dabei die Flamme intensiv azurblau. Auch bemerkt man, dass sich bei fortgesetztem Blasen ein Theil der Probe mit einem weissen Rauche verflüchtigt, der stark nach Chlor riecht, und ein andrer Theil auf der Kohle drei an Farbe verschiedene Beschläge bildet, von denen derjenige, welcher der Probe am uächsten ist, dunkelgrau, der weiter entferntere dunkelgelb bis braun und der am weitesten entfernte blaulich-weiss erscheint. Wird ein solcher Beschlag mit der Flamme angeblasen, so verändert er zum Theil seine Lage mit einem azurblauen Scheine.

Von den Brom- und Jodmetallen, welche sich auf Köhle ganz ähnich verhalten, wie die Chlormetalle, verlienen hier besonders Brom-kalium, Bromaatrium, Jodkalium und Jodnatrium genaunt zu werden. Dieseben schmeben auf Köhle, zichen sich dans hinein und verflüchtigen sich darauf mit einem weissen läutche, der zum Thell, ziemen sich darauf mit einem weissen läutche, der zum Thell, ziemen für sich der eine Scheine der eine der Scheine der von Brom- und Jodkalium ballich, in Stolker Beicht ge, wenn er mit der Reductionsflamne berührt wird, verselwrindet mit einem farbigen Scheine, der vom Brom- und Jodkalium

lichgelb gefärbt ist.

### Prüfung der Substanzen auf ihre Schwelzbarkeit und auf Färbung der äussern Löthrohrstamme.

## α) Prüfung der Substanzen auf ihre Schmelzbarkeit.

Besteht die Substanz aus einem Metalle, aus einer Metallverbindung, aus Selwerfeinstallen, oder scheint iss überhaupt Bestandtheile zu enthalten, die in der Hitze das Platin angreifen, so legt man eine kleine Probe davon am Köhle und erhitzt sie auf solcher mit der Reductionsflamme oder ninerhalb der blauen Flamme. Von den Metallen Können die meisten auf diese Weise geschmolzen werden. Sie besitzen aber grössentheils die Eigenschaft, sich dabei mehr oder weniger zu oxydiren und nach und nach zu verflichtigen; nur von den odlen Metallen machen Gold und Silber

eine Ausnahme, obgleich das Silber auch nicht ganz feuerbeständig ist (S. 84). Die anderen edlen Metalle, als: Platin, Iridium, Palladium, Rhodium und Osmium können, wenn man sie in Form von Pulver, Körnchen oder Blättchen auf Kohle erhitzt, nicht geschmolzen werden; das Osmium wird aber im Oxydationsfeuer zu Osmiumsäure oxydirt, und als solche verflüchtigt. Platin, in Form ganz feinen Drahtes, oder sehr dünner, höchst spitziger Blechstreifen kann, wie bereits S. 16 angegeben ist, mit einer guten Oxydationsflamme geschmolzen werden. Von den übrigen Metallen, deren Oxyde im Reductionsfeuer, besonders durch einen Zusatz von Soda oder neutralem oxalsaurem Kali, reducirt werden können, sind Molybdan (welches sich in einem reinen Oxydationsfeuer nach und nach in Molybdänsäure verwandelt (S. 83), Wolfram, Nickel, Kobalt und Eisen auf Kohle ebenfalls unschmelzbar. Nickel und Kobalt können indessen in Form ganz dünner und spitziger Blechstreifen schon mit der Spitze der blauen Flamme an den spitzen Enden zu Kügelchen geschmolzen werden, welche sich ausplatten lassen. Feiner Eisendraht schmilzt zwar ebenfalls, aber das Kügelchen ist spröde und besteht aus Oxyd-Oxydul.

Die Verbindungen der Metalle mit Arsen sind grösstentheils schmelzbar, und selbst auch dann, wenn die Metalle für sich auf Kohle nicht geschmolzen werden können, wie dies z. B. mit dem Nickel, Kobalt und Eisen der Fall ist.

Ebenso verhält es sich mit den Schwefelmetallen. Mehrere derselben werden aber dabei nach und nach verflichtigt, entwickeln schweftige Süure und beschlagen die Kohle (S. 81). Unschmelzbar sind von den in der Natur vorkommenden Schwefelmetallen: Schwefelmangan, Schwefelmolybdän und Schwefelmich

Von den Metalloxyden, zu deren Prüfung auf ihre Schmelzbarkeit man eine reine Oxydationsflanme anwenden muskönnen nur wenige geschmolzen werden, und dies sind folgende: Kupferoxyd, Antimonoxyd, welches sich nach dem Schmelzen verflüchtigt, Wismuthoxyd und Bleioxyd, welche beide, nachdem sie geschmolzen sind, durch

die glühende Kohle zu Metall reducirt werden.

Scheint die auf ihre Schmelzbarkeit zu prüfende Substanz eine erdige, oder ein Silicat, oder überhaupt eine solche zu sein, welche in der Hitze das Platin nicht angreift, und befindet sie sich dabei im festen Zustande, so schlägt oder bricht man sich einen dünnen Splitter ab, oder man wählt unter den kleinen Stücken ein Krümchen, das eine Spitze oder scharfe Kante hat, fasst diess mit der Pincette zwischen den Platinspitzen und hält die scharfe Kante in den heisessten Theil einer reinen Oxydationsflamme. Hat man aber bei der Prüfung der Substanz im Glaskollen wahrgenommen, dass sie

decrepitirt, so wählt man unter diesen erhitzten Stückchen ein passendes aus. Zerfällt die Substanz völlig zu Pulver oder besteht aus rundlichen Kürnern, die sich in keine scharfkantigen Brunchstückehen theilen lassen, so wendet man dasjenige Verfahren an, welches Berzelius für sehr schwer sehmelzbare Mineralien ungegeben hat, man reibt die Substanz mit wenig Wasser im Aehatmörser fein, streicht von dem dünnen Brei etwas auf Kohle und trocknet und erhitzt (zuletzt stark) dasselbe so lange mit Hulfe der Löthendrimame, bis die ausgebreitete Masse lose auf der Kohle liegt. Sie bildet unu eine zusammenhängende dünne Platte, die man behutsam in die Pincette zwischen die Plattaspitzen nimmt und sie darauf an der äussersten Kante in dem heissesten Theile einer reinen Oxydationsflamme erhitzt. Dasselbe gilt auch für Substanzen, die schon im fein sertheilten Zustande orhänden sind.

Wendet man zur Prüfung einer Substanz auf ihre Schmelzbarkeit in der Pincette eine reine, starke Oxydationsflamme an, d. h. erhitzt man die äusserste Kante oder Spitze der angewandten Probe in der äussern Flamme so, dass noch ein geringer Abstand zwischen der Spitze der blauen Flamme und der zu prüfenden Probe wahrzuuchmen ist, so sielt man bei hinreichend starkem Blasen sehr bald, ob die Substanzen schmelzbar ist oder nieht. Die unsehmelzbaren Substanzen behalten ihre scharfen Kanten unveräudert bei (wovon man sich jedoch nur mit Hülfe der Loupe überzeugen kann), die schwer schmelzbaren runden sich an den Kanten ab und die leicht schmelzbaren schmelzen zu einer Kugel. Man kann daher in Bezug auf ihre Schmelzbarkeit vor dem Löthrohre die Substanzen eintheilen.

1) in solche, die sich zu Kugeln schmelzen lassen, und zwar: a) leieht, b) schwer;

2) in solehe, die nur an den Kanten geschmolzen werden können, und zwar: a) leicht, b) schwer und

in unschmelzbare.

Um den Grad der Schmelzbarkeit bei den schmelzbaren Mineralien noch genauer bestimmen zu können, kann man sich der von v. Kobell hierfür angegebenen Srala bedienen, mittelst welcher man die Schmelzbarkeit der zu prüfenden Mineralien mit der bekannten Schmelzbarkeit anderer Mineralien vergleicht:

Antimonglanz, welcher schonander blossen Lichtflamme schmilzt;
 Natrolith, welcher nur in feinen Nadeln an der Lichtflamme, dagegen aber selbst in Stücken leicht vor dem Löthrohre geschmolzen werden kann;

 Almandin oder Thoneisengranat (aus dem Zillerthale), welcher an der Lichtflamme gar nicht, vor dem Löthrohre aber noch recht gut in stumpfen Stücken schmilzt;

 Strahlstein (aus dem Zillerthale), welcher merklich schwerer als Almandin, aber noch merklich leichter als

5) Orthoklas (Adular) schmilzt;

 Bronzit (Diallag, ans dem Bayreuthischen, Ultenthale etc.), welcher nur in den feinsten Fasern abgerundet werden kaun.

Für den Gebrauch schlägt mau sich von den Mineralien dieser Seals splitter von verschiedener Grösse und Feinheit vorräthig, um sie bei der Früfung eines Minerals auf dessen Schnielzbarkeit immer bereit zu haben. Die Nannen swiechen den Normaktufen schatzt man ungefährt, wie bei den schnielste der Schnielste und der Schnielste und der Schnielste und schnielste der Schnielste und der Schnielste und der Schnielste und schnielste und der Schnie

Es giebt Mineralien, die in einem reinen Oxydationsfeuer sich un-schmelzbar zeigen, aber im Reductionsfeuer, oder selbst schon in der Spitze der blauen Flamme an den Kanten geschmolzen werden können, wie z. B. Rotheisenstein, welcher sich im Oxydationsfener unschmelzbar zeigt, im Reductionsfeuer aber einen Theil seines Sauerstoffs verliert und sich daun an den Kanten schmelzen lässt; ferner Magneteisenstein. welcher im Oxydationsfeuer sich höher oxydirt und unschmelzbar wird, im Reductionsfeuer aber an den Kanten geschmolzen werden kann; Spatheisenstein, welcher, nachdem er durch Glüben im Glaskolben auf Kosten der flüchtig gewordenen Kohlensäure in Eisenoxyd-Oxydul verwandelt worden ist, sich dann eben so verhält wie Magneteisenstein; auch gehören noch hierher: Chromeisen, Tltancisen, Franklinit und die Silieate des Eisenoxyduls, welche Mineralien im Oxydationsfeuer unschmelzbar sind, im Reductionsfeuer oder in der Spitze der blauen Flamme aber an den scharfeu Kanteu mehr oder weniger geschmolzen werden köunen. Aus diesem Grunde ist bei der Prüfung solcher Mineralieu auf ihre Schmelzbarkeit, deren Bestandtheile Oxyde sind, der Consequenz wegen anfangs allemal eine reine Oxydationsflamme anzuwenden, und nur dann, wenn sich die Substanz unschmelzbar zeigt, Gebrauch von der Reductionstlamme zu machen, um sich zu überzeugen, ob ein Unterschied wahrzunehmen ist.

Mauche Substanzen, namentlich Mineralien, weun sie stark erhitzt werden, verändern ihre Farbe und ihre Form, ohne zu schmelzen; einige schwellen auf, wie Borax, andere bilden hlumenkohlähnliche Verzweigungen, und von diesen schmilzt ein Theil nach der Aufschwellung, ein anderer bleibt aufgeschwollen, ohne zu schmelzen. Auch giebt es Mineralien, die sehmelzen und schäumen und dabei ein blasiges Glas geben, das von den vielen Luftblasen, die es enthält, unklar erscheint, obgleich die Glasmasse selbst durchscheinend ist. Dieses Aufbläheu und Schäumen stellt sieh gewöhnlich erst bei einer Temperatur ein, wenn alles Wasser ausgetrieben ist. Die blumenkohlähnlichen Anschwellungen scheinen von einer durch die Hitze hervorgebrachten Veränderung in der Vereinigungsart der Bestandtheile und ihrer relativen Lage herzurühren; das Schäumen und Aufblähen aber, das bei einer schon geschmolzenen Masse vor sich geht, scheint von der Entwickelung eines flüchtigen Bestandtheils in Gasform herzukommen, obgleich es recht oft bei Verbindungen eintrifft, deren Analysen nicht die Gegenwart eines solchen Stoffes zu erkennen geben. Es zeigt sich vorzüglich bei Silicaten von Kalkerde oder einem Alkali mit Thonerde.

#### β) Prüfung der Substanzen auf Färbung der äussern Löthrohrflamme.

Es giebt mehrere Körper, welche die Eigenschaft begren, die äussere Löthrolfrikamen mehr oder weniger zu färben, wenn sie mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt werden. Ist diese Farbe, welche der äussern Flamme von irgend einer Substanz mitge-fiellt wird, ausgezeichnet und seharf begrenzt, so kann sie auch als ein charakteristisches Mittel in manchen Fällen sogleich zur Erkennung von in der Substanz befindlichen Bestandtheilen benutzt werden,

Da in der Regel diese Versuehe von harten Mineralien int kleinen Splittern oder Blättehen unternommen werden, die man in die Platinsplizen der Pineette klemmt, und weum man es mit einer pulverfürnigen oder mit einer solchen Substanz zu thun hat, die heftig deerepitirt, man dieselbe erst mit wenig Wasser im Achtamörser feirerieben und auf dieselbe Weise zu einer dünnen Scheibe gestalten muss, wie zur Prifüng auf ihre Schnelzbarkeit (S. 87), so lassen sich diese Versuche sehr oft auch gleiebzeitig mit der Prüfung der Substanzen auf ihre Sehnelzbarkeit verbinden.

Hat man von harten Mineralien eine Probe mit der Pincette so gefasst, dass ontweder eine Spitze oder eine seharfe Kante weit genug vorsteht, so überzeugt man sieh zuerst nach der oben gegebenen Vorschrift von dem Grade ihrer Schmelzbarkeit: hierauf berührt man den erhitzten Theil unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme und beobachtet dabei, ob die äussere, schwach blauliehe Flamme gefärbt werde. Von manchen Substanzen erfolgt gar keine Färbung; die weuig leuchtende blauliche Umgebung der blauen Flammo streift an der Probe vorbei, ohne an ihrer Farbe verändert zu werden. Von manchen anderen Substanzen wird, wenn die blaue Flamme sogleich darauf wirkt, die äussere Flamme in Folge eines geringen Wassergehaltes oder oines Gehaltes an Kohlensäure zuerst etwas vergrössert und öfters sehwach röthlichgelb gefärbt, später verschwindet aber diese gelbliche Färbung und es tritt eine ganz andere ein, die von den flüchtig werdenden Bestandtheilen herrührt. Auch giebt es Substanzen, bei denen die Färbung sogleieh erfolgt; zeigt sieh dabei das Probestückehen sehwer- oder ganz unschmelzbar, so geschicht es oft, dass die Färbung der äussern Flamme nach länger fortgesetztem Blasen noch intensiver wird. War die angewandte Probe bei der Prüfung auf ihre Sehmelzbarkeit zur Kugel geschmolzen und bringt in der äussern Flamme keine deutliche Färbung mehr hervor, so muss man ein neues Probestückehen zu diesem Versuche anwenden. Dieser Fall tritt bisweilen bei Mineralien ein, die im Oxydationsfeuer zur Kugel gesehmolzen werden können, so dass sich die Färbung der äussern Flamme von einem und demselben Probestückehen nieht mit Sieherheit wahrnehmen lässt, weil eine schon geschmolzene Kugel nicht so intensiv färbt, als eine Spitze oder seharfe Kante, während sie zur Kugel sehmilzt.

Manche Substanzen bringen für sieh entweder gar keiuo oder nur eine undeutliehe Färbung in der äussern Flamme hervor, obgleich sie einen Bestandtheil enthalton, welcher die Eigensehaft besitzt, im freien Zustande diese Flamme intensiv zu fürben, wie z. B. solehe, die Phosphorskure, Borssure oder Lithion in geringer Menge enthalten; in solchen Fällen befeuchtet man entweder die ganz fein gepulverte Substanz mit Sehwefelskure, oder man wendet besondere Flüsse an und behandelt in beiden Fällen die Probe auf Platindraht.

Von Substanzen, die leicht schmelzbar sind, wie z. B. eichtflüssige Salze, werden die Versuche auf Platindraht vorgenommen: es ist jedoch dabei anzurathen, nur wenig von einer solehen Substanz zu nehmen, veil von einer geringen Menge, die hinreichend stark genug erhitzt werden kann, die Färbung allemal intensiver ausfällt, als von einer zu grossen. Um die zur Probe nöthige kleine Menge der zu prüfenden Substanz an den Platindraht zu befestigen, brancht man oft nur das Ochr des Platindrahtse bis zum Glüben zu erhitzen nud mit der Substanz in Berüffung zu bringen, oder man befeuchtet das Ochr mit destillirtem Wasser, wenn die Substanz am glübenden Drahte nicht haftet. Wasserhaltige Salze haften sehr Jeicht an dem heissen Ochr des Platindrahtes Salze haften sehr Jeicht an dem heissen Ochr des Platindrahtes wasserleured dazegen entweder gar nicht, oder nur sehr sehwer.

Metalle und deren Verbindungen, so wie Schwcfelmetalle und leicht redueirbare Metalloxyde in Pulverform, müssen auf Kohle gelegt werden. Befinden sie sieh in festem Zustand, so nimmt man ein Stückehen, welches ungefähr die Grösse eines Hanfkorns besitzt, und befinden sie sieh in Pulverform, so nimint man eine kleine Menge davon, die, zusammengesehmolzen, ebenfalls nicht mehr betragen würde. In beiden Fällen legt man die Probe in ein ganz flaches Grübehen, welches man auf der einen langen Seite der Kohle vorbereitet hat, und leitet die blane Flamme unmittelbar darauf. Besitzt nun die Substanz die Eigensehaft, der äussern Löthrohrflamme eine Färbung zu ertheilen, so bemerkt man ganz deutlieh, dass die Probe mit einem mehr oder weniger intensiv gefärbten Seheine umgeben wird. Ist die Substanz flüehtig, und es bildet sieh in Folge davon ein Beschlag auf der Kohle, so kann derselbe ebenfalls mit der blauen Flamme behandelt werden; zweckmässiger ist es jedoeh, hier eine sieh weiter ausbreitende Reductionsflamme anzuwenden, um den farbigen Sehein, mit welchem der Beschlag versehwindet, recht deutlich wahrnehmen zu können.

Alle Versuehe auf Färbung der äussern Flamme, sie möen nun in der Fineette, oder auf Platindraht, oder auf Kohle unternommen werden, gelingen am besten entweder in einem verdunkelten Zimmer, oder auch, wenn mas sieh in einem hellen Zimmer so vor die Löhrenbrampe seitzt, dass dass Tageslieht nicht unmittelbar auf die Flamme fällt, weil man nur uf diese Weise die äussere, sehwach gefärbte Umgebung

der blauen Flamme am deutliehsten schen kann.

Bei den Versuchen auf Färbung der äussern Löttrobritamme kann an sich vor einer Verunreinigung durch Natron nicht geung in Acht nehmen, denn käne nur eine selbst äusserst geringe Menge eines Natronsaktes hinzu, so wier, weil das Autron intenster füch als fast alle andern Stuckchen der zu unterauchenden Mineralien oder Substanzen durfen daser so weitig als möglich mit den Fingern berührt werden, ebenso muss nan beim Feinreiben der Substanz mit Wasser im Achatmörser sehr vorschitg sehn and denselben, wem vielleicht zwor eine Probe mit Soda oder trocknen. Anch muss der Platindraht, den man zu dem Versuch auf Fantung verwendet, vollkommen erin sein nad, in der Spitze der häuen Flamme vorber erhitzt, darf er der äussern Flamme keine Färbung erheiten. Klütr eine Follande bei Farbung verkende Farbung verkende Farbung verkende Farbung verkende Farbung und dadurch an dasselbe Sparen von Chlornatrium gebracht hat, so verlett sich diese Farbung nach fortgesetztem Blasen vollkommen var aber von einer vorher gesprüfen natronhaltigen Substanz vielleicht eine ganz hab häuger fortgesetztem Blasen onch intensity röthlich-gelb gefarbt. In diesem leuteren Falle ist man genötligt, den Draht zu reinigen, welches entweder mit erwähnet Chlornatrium welt zu reinigen, welches und durch darsaf folgendes Abwaschen mit Wasser, oder durch Anschneld geselmolzenen States sche felcte bewerkstelligt werden kann.

Die Färbungen, welche verschiedene Körper beim Erhitzen mit der blauen Flamme der äussern Flamme ertheilen, sind gelb, violett, roth, grün und blau.

1) Gelb. Alle Natronsalze, wenn sie auf Platindrahl unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme berührt und geschnolzen werden, besitzen die Eigenschaft, die äussere Flamme intensiv röthlich-gelb zu f\u00e4rben. Eine beigemengte grosse Menge anderer Salze, deren Basen die \u00edussere Flamme ebenfalls, jedoch nicht so intensiv f\u00e4rben wie Natron, helt diese Eigenschaft nicht auf. Natronhaltige Silicate, wenn kleine Splitter dersclben in der Pineette mit der Spitze der blauen Flamme stark erhitzt oder geschnolzen werden, f\u00e4rben die \u00e4ussere Flamme ebenfalls je nach ihrem Natrongchalte mehr oder weniger.

2) Violett. Kali, so wie die meisten seiner Salze (borud phosphorsures Kali ausgenommen, ebense Rubidiumund Cäsinunsalze und die Verbindungen des Indiums ertheilen der äussern Flamme eine blau-violette Färbung. Bei der Seltenheit und den hüchst geringen Mengen indess, in denen die ebengenannten drei Stoffe angetroffen werden, hat man se besonders mit derjemigen Färbung zu thun, welche das Kali hervorbringt. Ist den Kalisalzen nur eine äusserst geringe Menge eines Natronsalzes beigemiselt, so wird diese Reaction so weit verändert, dass man zwar in der Nähe der Probe noch recht deutlich eine schwach violette Färbung wahrnehmen kann, weiter entfernt sieh aber eine intensiv röthlich-gelbe Färbung vom Natron zeigt. Beträgt beträgt.

die Beimischung eines Natronsalzes sehon einige Precent, so wird die Beaction auf Kali ganz unterdrickt, indem dann uur eine röthlich-gelbe Färbung wahrgenommen werden kann-Man kann sich in solehen Fällen zur Erkennung des Kali's eines mit Kobaltoxydul blaugefärbten Glasses oder einer Schieht Judigolisung bedienen, durch welche die Färbung betrachtet wird. Das Speciellere darüber soll bei der Probe auf Kali mitgetheilt werden. Auch wird die Roaction auf Kali unterdrickt, wenn dem Salze ein Lithionsalz in nicht ganz geruger Menge beigemengt ist. Silieate, welebe ziennlich viel Kali enthalten. bringen nur in solehen Fällen eine violette Varbung der füssern Plamue hervor, wenn sie völlig frei von Natron und Lithion sind und ziemlich leicht an den Kante gesehmolzen werden können.

 Roth. Es giebt drei Körper, welche der äussern Löthrohrflamme eine rothe Farbe ertheilen, uämlich: Lithion, Strontian und Kalk.

a) Lithion und dessen Sakze, wenn sie auf Platindrah uit der Spitze der blauen Flamme berührt und geschmolzen werden, f\(\text{faben}\) die \(\text{dust}\) des essen Flamme carminroth; am s\(\text{tark}\) des essen \(\text{faben}\) der \(\text{faben}\) des essen \(\text{faben}\) des esse

Von den lithionhaltigen Mineralien lassen mehrere die Gegenwart desselben beim Erhitzen nit der Spitze der Flamme mehr oder weniger deutlich erkennen, so z. B. der Lithionglimmer von Altenberg und Zinnwald, der Spodumen, der Petallt. Der Triphylin (phosphors. Lithion, Eisen- und Manganoxydal) giebt, wenn mau eine kleine Menge desselben in gepulvertem Zustande am Ochr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme zusammenschunitzt, in der äussern Flamme einen rothen Streifen vom Lithion, welcher mit einer grünen Hülle, von der Phosphorskure herrührend (s. weiter unten), umgebeu ist. In der Pineette ist diese Reaction sehwer zu bemerken, weil der Triphylin zu leicht schmilzt.

Lithionhaltige Silicate, welche für sieh keine rothe Färbung in der äussern Flamme hervorbringen, zeigen nach Turner eine solche, wenn sie mit Flussspath und doppelt schwefelsaurem Kali, wie es bei der Probe auf Lithion angegeben werden soll, auf Platindraht mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzen werden.

β) Strontian. Chlorstrontium auf Platindraht in der blauen Flamme geschmötzen, bringt sogleich eine purpurrethe Färbung in der äussern Flamme hervor. Manche Strontianredesalze, wie z. B. kohlensaurer Strontian (Strontian) in und schwefelsaurer Strontian (Cölestin), fürben, wenn sie in der Pincette der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt werden, die äussere Flamme anfangs schwach gelblich, spitzer aber purpurroth. Der Strontianit verliert dabei seine Kohlensäure und bekommt kleine Aeste, die ein blendend weises Licht verbreiten und die äussere Flamme intensiv purpurroth fürben. Der Cölestin schmiltz zur Kugel und färbt die äussere Flamme sehwach purpurroth.

Die Gegenwart von Baryt in den Salzen des Strontians kann bei zunehmender Menge die rothe Färbung ganz verhindern, so dass endlich nur eine grüne Färbung vom Baryt erfolgt.

2) Kalk. Chlorealcium fiebt die äussere Flamme roth, jedoch nicht so intensiv wie Chlorstrontium; das Roth ist ein mit Gelb gemischtes Purpurroth. Pluorealcium (Flussayath) färbt im Anfange, während es schmilzt, die Flamme gelblich, diese Färbung geht aber bald, indenn das Geschmolzene sich in basisches Fluorealcium verwandelt und sehwer schnelzbarwird, in eine intensiv gelbrothe charakteristische Kalkfärbung über. Die meisten reinen Kalkspäthe und diehette Kalkstärben bringen anfangs eine schwach gelbliche Färbung in der äussern Flamme hervor, später aber, wenn die Kohlensäure entfernt ist, tritt eine rothe Färbung ein, die jedoch weniger intensiv ist, wie von den vorgenannten beiden Kalksalzen. Die Gegenwart von Baryt hebt die Reaction auf Kalk auf. Gyps und Anhydrit bewirken anfangs nur eine sehwach gelbliche Färbung, später aber eine wenig intensiv rothe.

Von den Silieaten bringt nur der Tafelspath eine dem Kalk angehörige, sehwach rothe Färbung in der äussern

Flamme hervor.

4) Grün. Es giebt mehrere Körper, welche in der äussern Löthrohrfamme eine grüne Färbung verursachen; diese sind: Kupferoxyd, Thallium, Borsäure, Tellurige Säure, Baryt, Molybdänsäure und Phosphorsäure.

a) Kupferoxyd. Kupferoxyd, sowoll für sich, als auch in Verbindung mit einigen Säuren, die selbst keine Färbung verursachen, bringt, wenn man eine geringe Menge an den Ochr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt, in der äussern Flamme eine smaragdgrüne Färbung hervor, z. B. kohlensaures und salpetersaures Kupferoxyd. Ebenso färben Silicate und andere Verbindungen, welche Kupferoxyd enthalten, wenn sie in der Finectte mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt werden, die äussere Flamme gewöhnlich sehr intensiv grün, wie z. B. Dioptas, Kieselmalachit. Dieselbe Färbung erfolgt auch, wenn Kupferoxyd einen unwesentlichen Bestandtheil ausmacht, wie z. B. im Kalait, im manchem Zinkspath. Die Verbindung des Kupfers mit Jod verursacht ebenfalls eine sehr intensive grüne Färbung in der äussern Flamme. Metallisches Kupfer, wenn es bei der Behandlung auf Kohle mit der Löthrohrflamme nicht ganz vor dem Zutrit der atmosphärischen Luft geschlützt ist, oxydirt sich auf der Oberfläche und bringt in der äussern Flamme eine smaragdrüne Färbung hervor.

β) Thallium. Schmilzt man met. Thallium auf Kohle und berührt dasselbe mit der Spitze der blauen Flamme, so umgiebt sich das flüssige Metall mit einem grünen Scheine (s. S. 82). Thalliumsalze färben, am Platindraht erhitzt, die

äussere Flamme intensiv grün.

y) Borsäure. Natürliche und künstliche Borsäure färbt, wenn sie in dem Oehr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzen wird, die äussere Flamme gelblichgrün. Ist jedoch diese Säure nicht ganz frei von Natron, so entsteht in der äussern Flamme eine grüne Farbe, die mit mehr oder weniger Gelb gemischt ist. Von den Borsäure enthaltenden Mineralica färben mehrcre, wie z. B. der Datolith, Boracit, die äussere Flamme deutlich gelblich grün. Andere zeigen diese Reaction erst, wenn sie im feingepulverten Zustande mit Schwefelsäure befeuchtet in dem Oehre eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt werden. Borax bringt wegen seines Natrongchaltes eine gelbe Färbung hervor, wird aber dieses Salz geschmolzen, gepulvert und mit S befeuchtet erhitzt, so erfolgt auf kurze Zeit eine intensiv grüne Färbung; diese ändert sich aber sogleich wieder in eine gelbe um, sobald das Salz zerlegt oder keine freie Schwefelsäure mchr vorhanden ist. Ein anderes und zwar sehr sicheres Verfahren zur Entdeckung der Borsäure in Mineralien durch die grüne Färbung der äussern Flamme ist von Turner vorgeschlagen worden. Bei der Probe auf Borsäure soll es speciell beschrieben werden.

d) Tellurige Säure. Wird tellurige Säure an das befenchtete Ochr eines Platindrahtes gebracht und hierauf in der Spitze der blauen Flamme erhitzt, so schmitzt sie, raucht und färht dabet ilde äuseere Flamme grün. Wird die bei der Behandlung eines Tellurcrzes auf Kohle abgesetzte tellurige Säure mit der blauen Flamme angebläsen, so verschwindet sie mit einem grünen und bei Gegenwart von Selen mit einem blaugrünen Scheine (S. 81).

- ε) Baryt, Chlorbaryum in dem Ochr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme flüssig erhalten, bewirkt in der äussern Flamme eine grüne Färbung, die anfangs nnr blassgrün erscheint, später aber intensiv gelblichgrün wird. Die Färbnig geschieht auch hier am schönsten, wenn man nur sehr wenig von diesem Salze zur Probe verwendet, Kohlensaurer Baryt (Witherit) und schwefelsaurer Baryt (Schwerspath) färben, wenn sie in der Pincette mit der Spitze der blauen Flamme stark erhitzt werden, die äussere Flamme ebenfalls gelblich grün; jedoch nicht ganz so intensiv, wie Chlorbaryum. Durch die Gegenwart von Kalk wird die Reaction des Baryts nicht aufgehoben: als Beispiel dient der Barytocalcit, welcher aus kohlensaurem Baryt und kohlensaurem Kalk besteht. Dieses Mineral bringt in der äussern Flamme nur eine gelblichgrüne Färbung hervor; man bemerkt indessen bei länger fortgesetztem Blasen, dass zuweilen das Ende der Flamme auch röthlich gefärbt wird.
- 5) Molybänsäure, Molybänsäure oder auch Molybänsoyd an das befeuchtet Ochr eines Flatindrahtes gebrecht und mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt, färben, während sich Molybänsäure verflüchtigt, die äussere Flamme gelbeitn, und zwar ist die gelbe Färbung vorberrschender als bei Baryt. Erhitzt man von einem dünnen Blättchen des natürlichen Schwedemolybäns (Molyb dänglanzes), welches man mit der Pincette festhält, die eine scharfe Kante mit der Spitze der blauen Flamme, so wird, ohne dass eine Schmelzung erfolgt, die äussere Flamme von sich bildender Molybdänsäure sogleich gelbgrün gefärbt.
- n) Phosphorsäure. Nach Fuchs und Erdmann bringen Phosphorsäure, phosphorsaure Salze und Mineralien, welche Phosphorsäure enthalten, theils für sich allein, theils erst nach dem Befcuchten mit Schwefelsäure, eine blaulichgrüne Färbnng in der äussern Flamme hervor. Diese Reaction ist so sicher, dass man bei gehöriger Vorsicht noch sehr kleine Mengen Phosphorsäure in Mineralien entdecken kann, wenn man solche im gepulverten Zustande mit Schwefelsäure befeuchtet, die teigige Masse in das Ochr eines Platindrahtes streicht und mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt. Dasselbe gilt auch für Salze, welche für sich vielleicht wegen eines Gehaltes an Natron oder eines andern intensiv färbenden Bestandtheils nicht auf Phosphorsäure reagiren. Enthalten diese Salze Wasser, so muss man dasselbe erst auf Kohle durch Glühen oder Schmelzen einer kleinen Probe mit Hülfe der Löthrohrflamme entfernen und hierauf die entwässerte Probe pulverisiren, mit Schwefelsäure befeuchten und auf Platindraht der blauen Flamme aussetzen. Enthält ein solches Salz Natron, so wird in der Zeit, als durch Einwirkung der

Schwefsbäure die gebundene Phosphorsäure frei wird, die aussere Flanme zwer ganz deutlich blauprün gefätbt, später aber erfolgt eine intensiv röthlödigelbe Färbung (von Auron. Da die blaufüngfrüne Färbung nur kurze Zott dauen. Ausses nan, so wie man die Probe der Spitze der blauen Flanmen nibert, von dieser Zeit an sogleich beodachten, ob die äussere Flanmen blaufeltgrün gefürbt wird oder nieht. — Phosphorsaures Blei oxyd, so wie Grün- und Braun-Blei erz färben die Spitze der vom Bleioxyd blau gefärbten Flanme ausdauernd grün. Man sieht diese Reaction besonders, deutlich, wenn man schwach bläst und die Probe mit der Spitze der blauen Flanme berühre.

Anmoniak und Salpetersäure weniger für sich, als zusammen verbunden, ferner Chloramnonium etc., wenn sie in dem Oehre eines reinen Platindrahtes unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme berührt und verfüchtigt werden, hringen eine schwache aber ganz ähnliche blaugrüne Färbung in der äussern Flamme hervor wie Phosphorsäure.

- 5) Blau. Die Substanzen, welche eine solche Färbung in der äussern Flamme hervorbringen, sind: Selen, Arsen, Blei, Chlor- und Bromkupfer und Antimon.
- a) Selen. Wird Selen auf Kohle innerhalb der blauen Flamme geschmolzen, so verflüchtigt sieh dasselbe mit einem intensiv auzublauen Seheine. Eben so verhält sieh auch ein auf Kohle gebildeter Besehlag von Selen (S. 81).
- Arsen. Metallisches Arsen und solche Arsenmetalle. von denon die mit dem Arsen verbundenen selbst keine Färbung in der äussern Flamme verursachen, wie z. B. Rothnickelkies, Speisskobalt etc., umgeben sich mit einem hellblauen Scheine, wenn sie auf Kohle mit der blauen Flamme erhitzt werden. Wird der dabei auf der Kohle entstehende Besehlag von arseniger Säure, weleher sehr flüchtig ist, mit der blauen Flamme hastig angeblason, so bemerkt man ganz deutlich, dass er ebenfalls mit einem hellblauen Scheine versehwindet (S. 81). Werden arsensaure Salze, deren Basen selbst keine Färbung in der äussern Flamme hervorbringen, wie z. B. Niekelblüthe, Kobaltblüthe, Eisensinter etc., in der Pineette der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt, so wird die äussere Flamme intensiv hellblau gefärbt. In manehen Fällen findet auch eine hellblaue Färbung statt, wenn die Base ebenfalls eine Färbung verursacht, z. B. bei arsensaurem Kalk (Pharmakolith).
- y) Blei. Schmelzt man metallisehes Blei auf Kohle innerhalb der blauen Flamme, so umgiebt sieh das flüssige Metall mit einem azurblauen Seheino, während die Kohle mit Bleioxyd besehlagen wird. Erhitzt man einen solchen Besehlag mit der blauen Flamme, so wird er mit einem azurblauen Scheine weiter getrieben (S. 82). Die meisten Bleiblauen Scheine weiter getrieben (S. 82). Die meisten Blei-

salze färben, wenn sie entweder auf Platindraht oder in der Pincette mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzen werden, die äussere Flamme intensiv azurblau.

đ) Chlor- und Bromkupfer. Natürliches oder klinstliches Chlorkupfer, wonn es auf Platindraht mit der blauen Flamme stark erhitzt wird, fistelt die äussere Flamme anfaugs intensiv azurblau, später aber grün von gebildetem Kupferoxyd. Kupferhaltige Substanzen, z. B. kupferhaltige Metalloxyde und Schlacken in fein gepulverter Zustande mit Chlorwasserstoffsäure befeuchtet und innerhalb der blauen Flamme geglüht, oder geschmolzen, färben die äussere Flamme auf kurze Zeit azurblau. Behandelt man Bromkupfer auf dieselbe Weise wie Chlorkupfer, so wird die äussere Flamme anfaugs grünlichblau und später grün von gebildetem Kupferoxyd gefürbt.

e) Antimon. Wird metallisches Antimon auf Kohle inurchalb der blauen Flamme geschmolzen, so umgiebt sich die flüssige Metallkugel mit einem kaum merklich grünlich blau gefürbten Scheine; wird der dabei entstehende weisse Beschlag von Antimonoxyd mit der blauen Flamme angeblasen, so versekwindet er mit einem grünlichblauen Scheine. (S. 81.)

### b) Prüfung der Substanzen mit Anwendung von Reagentien.

Wenn man bei der Prüfung irgend einer Substanz ohne Auwendung von Reagentien kein solches Resultat erlangt, welches mit Sicherheit auf die Bestandtheile der fraglichen Substanz schliessen lässt, so geht man dann zu einer Prüfung vor dem Löhrohre mit Anwendung von Reagentien über. Die vorzüglichsten Reagentien hierzu sind: Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution.

Substanzen, welche bei der Prüfung im Glaskolben, in der offenen Glasröhre und auf Kohle sich frei von brennbaren Körpern gezeigt haben, können ohne Weiteres mit den genannten Reagentien behandelt werden; hingegen Schwefelund Arsenmetallen, so wie Oxyde, die mit Schwefel oder Arsenmetallen gemengt sind, müssen in den meisten Fällen erst durch Entfernung ihres Schwefelschates und des grössten Theils ihres Arsengehaltes, so wie durch vollständige Oxydation der Metalle dazu vorbereitet werden, und zwar durch eine

### Röstung der Substanz auf Kohle.

Man bringt zu diesem Behnfe von der ganz fein gepulverten Substanz einen Theil (je nachdem man wenig oder viel zu gebrauchen vermuthet, ungefähr 30 bis 50 Milligramme, oder auch noch mehr) in eine auf Kohle ganz flach geschabte Vertiefung, drückt das Probepulver mit dem Spatel oder dem Messerchen zu einer dünnen Seheibe und behandelt es mit der Flamme des Löthrohrs. Anfangs wendet man eine schwaehe Oxydationsflamme an, und zwar so, dass die Probe nur von dem Ende der äussern Flamme getroffen und bis zum schwachen Rothglühen erhitzt wird. Bei dieser Behandlung wird der grösste Theil des Schwefels als schweflige Säure verflüchtigt, die Metalle werden oxydirt und, da sieh schweflige Säure in der Glühhitze auf Kosten sehon vorhandener oder eben erst gebildeter Metalloxyde leicht in Schwefelsäure verwandelt, zum Theil in schwefelsaure und, bei Gegenwart von Arsen, auch in arsensaure Metalloxyde umgeändert. Sobald man durch den Geruch keine sehwefligsauren Dämpfe mehr wahrnimmt, wendet man eine sehwache Reductionsflamme an. In dieser Flamme werden die gebildeten schweselsauren und arsensauren Metalloxyde grösstentheils wieder reducirt, und das Arsen wird mehr oder weniger vollständig verflüchtigt, je nachdem die Arsenmetalle ihren Gehalt an Arsen leicht oder schwer abgeben. Bemerkt man keinen Arsengeruch mehr, so glüht man die Probe noch einmal in einem schwachen Oxydationsfeuer durch, wobei in der Regel noch ein schwacher Gerueh nach sehwefliger Säure wahrgenommen wird. Hierauf wendet man die Probe, die nur zusammengebaeken, aber nicht gesintert, noch weit weniger gesehmolzen sein darf, mit dem Spatel um und behandelt dieselbe auf der andern Scite abweehselnd mit der Oxydations- und Reductionsflamme gerade so, wie es so eben angegeben worden ist. Ist auch diese Seite so weit abgeröstet, so reibt man die zusammenhängende Masse im Aehatmörser fein, bringt das feine Pulver, da es noeh nieht frei von eingemengten sehwefel- und arsensauren Metalloxyden ist, oder wohl gar - wenn die Röstung nicht sorgfältig genug bewerkstelligt wurde - noch Schwefel- und Arsenmetalle in geringer Menge enthält, wieder zurück auf die Kohle, drückt es abermals zur dünnen Scheibe und röstet es noch einmal nach dem angegebenen Verfahren auf beiden Seiten ab. Der Sehwefel ist auf diese Weise öfters leiehter fortzuschaffen als das Arsen; es giebt indessen aber auch Schwefelmetalle, welche sieh grösstentheils nur in schwefelsaure Metalloxyde verwandeln lassen, wie z. B. Schwefelblei; auch geschieht es nicht so leicht, Schwefelkupfer durch Röstung in vollkommen sehwefelsäurefreies Kupferoxyd umzuändern, obgleich schwefelsaures Kupferoxyd bei anhaltender Hitze in ziemlich reines Kupferoxyd verwandelt werden kann. Vermengt man indessen die bereits geröstete Probe mit einem gleichen Volum von kohlens. Ammoniak im Mörser und glüht das Gemenge auf Kohle noch einmal mit der Oxydationsflamme sehwach durch, so wird sehwefelsaures Ammoniak gebildet, welches sieh verflüchtigt, und das Kupferoxyd bleibt frei von Schwefelsäure zurück. Enthält die Substanz Arsen,

so bleibt ein Theil desselben oft hartnäckig als Arsensäure mit einigen Metalloxyden, und namentlich mit Nickel- und Kobaltoxydul verbunden, zurück. Ist Antimon in der Substanz enthalten, so verflüchtigt sich sogleich im Anfange der Röstung ein Theil desselben als Antimonoxyd und der übrige Theil verwandet sich in eine Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure, die nicht flüchtig ist. Enthält die zu röstende Substanz viel Schwefelantimon, Schwefelblei, oder ein anderes leicht schmelzbares Schwefelmetall, und ist daher geneigt, bei der Röstung leicht zu sintern, z. B. Fahlerz, Bournonit, so ist es zweckmässig, wenn man die flüchtigen Schwefelmetalle erst durch Schmelzen der Substanz auf Kohle verflüchtigt, sie dabei an dem Beschlage erkennt, den sie auf Kohle bilden, und nur den bleibenden Rückstand röstet, wozu man denselben aber erst fein reibt. Enthält die zu röstende Substanz viel Arsen, so scheidet sich schon bei Anwendung der ersten Hitze ein grosser Theil desselben aus und verbreitet sich im Arbeitszimmer; will man dies vermeiden, so darf man nur die Probe, ehe man sie der Röstung auf Kohle aussetzt, erst in einer an beiden Enden offenen Glasröhre glühen, wo der grösste Theil des Arsens als arsenige Säure sublimirt und ein Theil des Schwefels als schweflige Säure dabei verflüchtigt wird.

Ist die Probe hinreichend gut geröstet, so darf sie im gühenden Zustande nicht mehr nach schweftiger Säure oder nach Arsen riechen, auch muss sie ein ganz mattes Ansehen haben und sich im Achatmörser sehr leicht zum feinsten Pulver zerdrücken lassen; im entgegengesetzten Falle ist man genötligt, sie im fein aufgeriebenen Zustande noch länger zu rösten.

### 1) Prüfung der Substanzen mit Borax.

Eine solche Prüfung kann entweder am Platindraht oder auf Kohle geschehen. Substanzen, die aus Erden oder Metalloxyden bestehen, werden in der Regel zuerst am Platindraht im Oxydationsfeuer und dann im Reductionsfeuer, entweder ebenfalls am Draht oder auf Kohle behandelt; ebenso auch geröstete Schwefel und Arsenmetalle, welche frei von arsensaurem Nickel- und Kobaltoxydul zu sein scheinen. Substanzen, die viel arsensaures Nickel- und Kobaltoxydul enthalten, so wie geröstete Arsenmetalle, in denen die genanuten Metallsalze einen Hauptbestandtheil ausmachen, behandet una sogleich auf Kohle. In wiefern der Borax als Reagens

wirkt, ist S. 56 angegeben.

Bei der Prüfung einer Substanz mit Borax am Platindraht verfährt man folgendermassen: Zuerst erhitzt man das Oehr eines Drahtes durch die Löthrohrflamme bis zum Glühen, taucht es hierauf schnell in den Borax und schmelzt die daran hängen gebliebene Quantität in der Oxydationsflamme zu Glas. Dieses Eintauchen etc. wiederholt man so oft, bis sich eine Perle gebildet hat, welche der Grösse des Ochrs entspricht. Das geschmolzene Glas bleibt dabei so fest an der Bicgung des Drahtes hängen, dass es, ohne einen starken Stoss zu erleiden, nicht herabfällt. Die Perle muss in heissem Zustande sowohl als nach der Abkühlung vollkommen farblos erscheinen, zeigt sie irgend eine Färbung, so muss sie wieder vom Platindraht getrennt werden. Dies geschieht sehr leicht auf die Weise, dass man die Perle stark erhitzt, darauf den Draht mit dem flüssigen Glase schnell von der Flamme nimmt, über ein auf dem Tisch schon bereit stehendes, nicht zu kleines Porcellanschälchen führt und mit dem Ballen der Hand, in welcher man die Probe hält, einen Stoss auf den Tisch giebt. Durch diese Erschütterung fällt das Glas vom Drahte in das Schälchen und erstarrt. Je schneller man diese Manipulation ausführt und je fester man dabei den Draht hält, desto vollkommener gelingt die Trennung (das Abstossen) des Glases.

Um die zu prifiende Substanz an die Boraxperle zu bringen, kann man letztere entweder nach dem Erkalten ein wenig befeuchten, oder man kann auch die Probe sogleich an die noch flüssige Glasperle hingen; in beiden Fällen schmelzman das Hängengebliebene mit dem Borax in der Oxydations-

flamme zusammen.

Man beobachtet hierbei, ob der Körper sieh leicht oder trige löst, mit oder ohne Brausen, ob das Glas, nachdem die Substanz aufgelöst ist, gegen das Tageslicht gehalten, gefürbt erscheint, und ob diese Farbe sieh bei der Abkühlung gleichbleibt oder lichter wird, so wie auch, ob das Glas urer der Abkühlung klar bleibt oder undurchsichtig wird.

Es giebt Kürper, welche mit dem Borax bei einem gewissen Sittigungsgrade ein klares Glas geben, das auch bei der Abkühlung klar bleibt, aber wenn es gelinde mit der Flamme erwärant wird, vorzuiglich durch abweiselndes hastiges Anblasen (Flattern) mit dieser Flamme, undurchsichtig, milchweiss oder opalartig und in einigen Fällen auch gefärbt wird. Dieses findet aber meistentlieiß nur bei sölchen Kör-

pern statt, von welchen das Glas, nachdem es vollkommen gesättigt ist, im flüssigen Zustande durchsichtig und unter der Abkühlung im Erstarrungsmoment von selbst emailähnlich wird. Es ist dies der Fall mit den alkalisehen Erden, ferner mit der Yttererde, Beryllerde, Zirkonerde, den Ccroxvden, der Tantalsäure, der Titansäure ete. Mit einigen anderen Körpern, als: mit Kieselerde, Thonerde, den Eisenoxyden, den Manganoxyden etc. geschieht es nicht; die Gegenwart von Kieselerde verursacht sogar, dass diejenigen Körper, welche für sieh dem Boraxglase nach dem Erkalten ein emailähnliches Ansehen geben, dieses Phänomen nicht zeigen. Es beweisen dies deren Silicate, die bis zur völligen Sättigung des Boraxglases stets ein durchsichtiges Glas geben; nur bei Uebersättigung wird das Glas erst unter der Abkühlung unklar. Wird eine Boraxperle, in welcher ein Körper bis zu einem gewissen Sättigungsgrade aufgelöst ist, durch abwechselndes hastiges Anblasen mit der Flamme undurchsichtig, so sagt man: das Glas kann unklar geflattert werden. Die Ursache des Unklarwerdens liegt darin, dass beim Flattern eine unvollkommene Schmelzung erfolgt. bei welcher sieh aus der basischen borsauren Verbindung ein Theil der Base ausscheidet, und dass bei Uebersättigung des Glases, wobei die Glasperle in der Wärme noch klar erscheint, unter der Abkühlung ebenfalls ein Theil der Base ausgesehieden wird.

Hat man es mit einer Substanz zu thun, die viel von einem fürbenden Metalloxyde oder von mehreren dergleichen enthält, so darf man nur wenig auf einmal aufdseen, weil man bei einem zu grossen Zusatze ein so dunkel gefärbtes Glas bekommt, dass man nicht im Stande ist, die Farbe zu erkennen. Man muss in solchen Fällen das zu dunkel gefärbte Glas im noch weichen Zustande platt drücken, oder wenn auch diess nieht hinreicht, einen Theil des platt gedrückten Glasses abklopfen und den hängen gebliebenen Theil mit einer neuen Portion von Borax im Oxydationsfeuer verdünnen.

Die Färbung einer Perle kann mit oder ohne Loupe beurtheilt werden. Man muss dabei mit auf den Umstand Acht haben, dass die Farben bei manchen Substanzen in der

Wärme und Kälte verschieden sind. Nachdem man die Substanz im Oxydationsfeuer gelöst

hat, behandelt man das Glas mit der Reductionsflamme, bläst aber dabei so, dass kein Russ auf die Probe abgesetzt wird. Scheinen in dem Glase Metalloxyde oder Metallsäuren aufgelöst zu sein, die sieh aus dem Borax schwer oder gar nicht zu Metall reduciren lassen, wie z. B. Ceroxyd, Mangan-

anfgelßet zu sein, die sieh aus dem Horax schwer oder gar nicht zu Metall reduciron lassen, wie z. B. Ceroxyd, Manganoxyd, Kobaltoxydul, Eisenoxyd, Uranoxyd, Chromoxyd, Titansäure, Wolframsäure etc., so kann die Behandlung der Glasperle mit der Reductionsflamme sogleich am Platindrahte geschehen; sind aber Metalloxyde vorhanden, die sich leicht zu Metall reduciren lassen, wie z. B. Zinkoxyd, Nickeloxydul, Kadmiunoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Kupferoxyd, Silberoxyd, Antinonoxyd etc., so muss wegen der Zerstörung des Platins durch das reducirte Metall die Reduction auf Kohle vorrenommen und die Perle zu diesem Behufe vom

Draht abgestossen werden.

Die abgestossene Glasperle legt man in eine kleine Veriefung auf Kohle und behandelt sie mit einer reinen nicht russenden Reductionsflamme. Nach Verlauf von 1 bis 2 Minuten unterbricht man das Blasen, drickt sogleich das weiche Glas mit der Pincette ein wenig zusammen nnd hebt es etwas aus der Kohle heraus, damit man die Farbe desselben deutlich sehen kann. War das in Borax atligelöste Metalloxyd an eine merkliche Menge von Schwefelsäure gebunden, so kann sich auf Kohle leicht Schwefelnstrium bilden, welches dem Glase eine gelblichrothe Farbe ertheilt, vorzüglich wenn dasselbe langsam erkaltet. Berücksichtigt man dies nicht, so kann man leicht zu einem flasben Resultat gelanger.

Sind in dem Glase leicht reducirbare Metalloxyde aufgelöst, so wird, wenn das Metall flüchtig ist, die Kohle in einem gewissen Abstande von der Probe mit Metalloxyden beschlagen. Es geschieht dies, wenn das Glas viel Antimonoxyd, Zinkoxyd, Indiumoxyd, Kadmiumoxyd, Wismuthoxyd

oder Bleioxyd enthält.

In einigen Fällen setzt man zu der vom Platindrahte abgestossenen Glasperle, nachdem man sie auf Kohle gelegt hat, ein kleines Stück reines Zinn von der Grösse eines kleinen Nadelkopfes, und schmelzt beides einige Augenblicke nit der Reductionsflamme. Das Zinn nimmt dabei vermöge seiner grossen Verwandtschaft zum Sauerstoff einen Theil desselben von dem im Glase befindlichen Metalloxyde auf und löst sich farblos im Glase, während das Metalloxyd als Oxyd ult mit einer deutlichen Farbe — jedoch oft nur bei völliger

Abkühlung -- hervortritt.

Beabichtigt man aus einer Boraxperle, die übrigens wenig oder gar keine leicht reducirbaren Oxyde enthält, Kupfer- oder Nickeloxyd im Reductionsfeuer vollständig abzuscheiden, so kann man zu der in eine Vertiefung auf Kohle zu legenden Perle mit Vortheil etwas metallisches Blei huzusetzen. Das in der Perle vertheilte Metall vereinigt sich leicht mit den Blei zu einem Korn, und das Glas, welches die vielleicht vorhandenen, nicht reducirbaren Oxyde noch enthält, kann dann am Platindraht einer weitern Uutersuchung unterworfen werden.

Manche Arsenmetalle, wie z. B. Kupfernickel, Speisskobalt, Kobaltspeise, Bleispeise etc., in denen Arsennickel oder Arsenkobalt den Hauptbestandtheil ausmachen, kann man, da diese Substanzen in der Regel leicht schmelzen, sogleich mit Borax auf Kohle behandeln, ohne sie vorher geröstet zu haben. Die Art und Weise soll bei der Probe auf Eisen und Nickel angegeben werden.

Zur leichtern Orientirung in den Farben, welche die Mealloxyde und Metallsäuren dem Borax im Oxydations- und Reductionsfeuer ertheilen, soll hier eine ähnliche Uebersicht folgen, wie eine solche schon von H. Rose (s. dessen "Ausführl. Handbuch der analystischen Chemie, B. I, S. 795") und von Scheerer (s. dessen "Löthrohrbuch, H. Auff. S. 44") zusammengestellt worden ist.

### Es geben mit Borax im Oxydationsfeuer

#### a) farblose Perleu:

Kieselerde Thonorde Zinnoved

| der<br>Perlen.<br>Heiss<br>und kalt: | Baryterde, Strontianerde, Kalkerde,<br>Talkerde, Beryllerde, Yttererde,<br>Zirkonerde, Thorerde, Lanthan-<br>oxyd, Silberoxyd, Tantalsäure,<br>Niobsäure, Unterniobsäure, Tel-<br>lurige Säure. | durch Flattern unklar |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| und Kait.                            | Titansäure, Wolframsäure, Molybdäm<br>Indiumoxyd, Zinkoxyd, Kadmium<br>Bleioxyd, Wismuthoxyd, Antimonox                                                                                         | oxyd, Sättigung       |

### b) gelbe Perlen:

|   | Titansäure, Wolframsäure,  | Bei starker Sättigung; unter d | le1 |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----|
| ĺ | Molybdänsäure, Zink-       | Abkühlung farblos und dur      | ch  |
| ۱ | oxyd, Kadmiumoxyd.         | Flattern unklar.               |     |
| ١ | Bleioxyd, Wismuthoxyd, ! B | ei starker Sättigung; unter d  | lei |

Heiss: Antimonoxyd. Abkühlung farblos.

Ceroxyd, Eisenoxyd, Bei schwacher Sättigung; nnter der AbUranoxyd. Lünnoxyd, bei schwacher Sättigung; nach dem Erkalten

gelblichgrün. Vanadinsäure; nach dem Erkalten grünlichgelb.

### c) rothe bis braune Perlen:

Ceroxyd; unter der Abk. gelb und durch Flatt, emailaritg.
Didymoxyd (rosa); unter der Abk. ebenso.
Eisenoxyd; unter der Abk. gelb.
Eisenoxyd; unter der Abk. gelb.

Uranoxyd; unter der Abk. gelb, und durch Flatt. emailgelb. Chromoxyd; unter der Abkhlung gelblichgrün. Manganhaltiges Eisenoxyd; unter der Abk. gelblichroth.

Nickeloxydul (rothbraun bis braun); heiss: violett.
Manganoxyd (violettroth); heiss: violett.
Kobalthaltiges Nickeloxydul (bei wenig Kobalt violettbraun):
heiss: violett.

Constant Constant

#### d) violette Perlen (amethystfarben):

Zustand
der
Nickeloxydul; unter der Abk. rothbraun bis brann.
Manganoxyd; unter der Abk. roth in's Violette.

Perlen. Kobalthalüges Nickeloxydul; kalt: in's Bränliche übergehend. Bei einem reichlichen Gebalt an Kobalt auch nach der Abk.

violett.

Manganhaltiges Kobaltoxydul; nach dem Erkalten ebenso.

#### e) blane Perlen:

Heiss: Kobaltoxydul; nach dem Erk, ebenfalls blau,

Kalt: Knpferoxyd (bei starker Sättigung grünlichblau); heiss: grün.

#### f) grune Perlen:

Kupferoxyd; nach dem Erk. blau (bei starker Sättigung grünlichblau).

oder gelb.

Heiss: Kobalthaltiges Eisenoxyd, kupferhaltigen es Eisenoxyd, en der Abk. nach dem Grade der Sattfgen eschaltiges Kupferoxyd, mickelhaltiges zu einander stehen, in welchem die Oxyde
oxyd, mickelhaltiges zu einander stehen, in hellgrün, blau

Kalt: Chromoxyd (gelblich grün); heiss; gelb bis roth.

Kupferoxyd.

### Es geben mit Borax im Reductionsfeuer

## a) farblose Perlen:

Kieselerde, Thonerde, Zinnoxyd.

Baryterde, Strontianerde, Kalkerde, Talkerde, Beryllerde. Yttererde, Zirkonerde, Thorerde, Lanthanoxyd, Ceroxyd, Tantyde, Ceroxyd, Tantyd, Ceroxyd, Tantyde, Ceroxyd, Ce

Heiss und kalt: Indiumozyd, Manganoxyd. (Das Glas des letztern nimmt unter der Abk. leicht eine schwache Rosafarbe an).

Niobsäure, Unterniobsäure: bei geringer Sättigung.

Silberoxyd, Zinkoxyd, Kadminnoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Antimonoxyd, Nickeloxydul, Tellurige Saure.

Heiss: Kupferoxyd; bei starker Sättigung unter der Abk. undurchsichtig roth.

### b) gelbe bis braune Perlen:

Titansäure (gelb bis braun); bei starker Sättigung durch Flattern emailblau. Wolframsäure (gelb bis dunkelgelb); nach dem Erk. bräunlich. Molybdänsaure (braun bis undurchsichtig). In der breit gegedrückten schwarzen Perle befindet sich aus-

geschiedenes Molybdänoxyd. Vanadinsäure (bräunlich); nach dem Erk. chromgrün.

- Lun Çevide

Zustand d. Perlen.

c) blaue Perlen:
 Kobaltoxydul; nach dem Erk. ebenfalls blau.

Heiss:

d) grüne Perlen:

Heiss und kalt: Eisenoxyd (gelblich- oder bouteillengrün); vorzüglich nach dem Erkalten. Uranoxyd (gelblichgrün); stark gesättigt, durch Flatt. schwarz.

Chromoxyd (nach dem Grade der Sättigung: hell- bis dunkelsmaragdgrün).

Kalt: Vanadinsäure (chromgrun); heiss: bräunlich.

e) graue nnd trübe Perlen, bei welchen die Trübung oft schon während des Blasens dentlich hervortritt.

Kalt:

Silberoxyd, Zinkoxyd, Kadmiumoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Antimonoxyd, Nickeloxydul, Tellurige Saure. Niobsaure, Unterniobsaure, bei starker Sättigung.

f) rothe Perlen:

Kalt: Didymoxyd (rosa), Kupferoxyd (undurchsichtig), bei starker Sättigung; heiss: farblos.

### Prüfung der Substanzen mit Phosphorsalz.

Eine solche Prüfung kann ebenfalls auch, wie mit Borax, theils auf Platindraht, theils auf Kohle geschehen. Inwiefern das Phosphorsalz sich als Reagens zu Löthrohrproben eignet, ist bereits S. 57 angeführt worden.

Das Phosphorsalz darf nur nach und nach in kleinen Portionen an den Draht geschmolzen werden, wollte man gleich anfangs so vicl nehmen, als zu einer Probe erforderlich ist, so würde man selten viel am Drahte behalten, weil das Phosphorsalz beim Erhitzen stark kocht, während sich das Krystallwasser nebst dem Ammoniak entfernt. Auf Kohle kann man sogleich die zu einer Probe erforderliche Menge anwenden. Was bei der Prüfung der Substanzen mit Borax zu beobachten ist, gilt auch für die Prüfung mit Phosphorsalz. Da die Kieselsäure nur sehr wenig von Phosphorsalz gelöst wird, so kann man mittelst desselben bei Löthrohruntersuchungen sehr leicht Silicate erkennen. Die Basen lösen sich auf, während die Kieselsäure zum grössten Theil abgeschieden wird und in dem geschmolzenen Glase in Form eines gelatinösen Skeletts schwimmt. Da man aber von manchen Silicaten ein Glas bekommt, welches, so lange es heiss ist, zwar klar erscheint, aber unter der Abkühlung mehr oder weniger opalisirt, so muss man sich von der ausgeschiedenen Kiesclsäure überzeugen, so lange das Glas noch heiss ist und dabei die Loupe zu Hülfe nehmen. Silicate, deren

Basen für sich in Phosphorsalz schwer auflöslich sind, wie namentlich Thonerde und Zirkoncrde, werden durch Phosphorsalz sehr schwer oder gar nicht zersetzt, welches Verhalten hauptsächlich am Zirkon beobachtet werden kann,

Die Farben, welche die Metalloxyde und Metallsäuren dcm Phosphorsalze im Oxydations- und Reductionsfeuer ertheilen, sind in den meisten Fällen verschieden von denjenigen Farben, die bei der Prüfung dieser Substanzen mit Borax zum Vorschein kommen; folgende Zusammenstellung wird dies, wenn sie mit der vorhergehenden (S. 103-105) verglichen wird, auch beweisen.

Es geben mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer

a) farblose Perlen: Zustand / Kieselerde (sehr wenig löslich). Thonerde, Zinnoxyd (schwer löslich). Baryterde, Strontianerde, Kalkerde, Talkerde, Beryllerde, Yttererde, Zirkonerde, Thorerde, Lanthan-Perlen. Heiss oxyd, Tellurige Saure. (weiss). und Tantalsäure, Niohsäure, Unter- \ Bei nicht zu starker Sätniohsäure, Titansäure, Wolfkalt: tigung. (Bei starker Sätramsaure, Zinkoxyd, Kadtigung gelblich his gelb, miumoxyd, Indiumoxyd, Bleiund unter der Abkühlung oxyd, Wismuthoxyd, Antimonoxyd. farblos).

### b) gelbe Perlen: Tantalsaure, Niobsaure, Unterniob-

säure, Titausäure, Wolframsäure, Zinkoxyd, Kadmiumoxyd, Bleiunter der Abkühlung oxyd, Wismuthoxyd, Antimonoxyd. aher farhlos. Silberoxyd (gelblich); unter der Abkühlung opalfarben. Heiss: Ceroxyd, Eisenoxyd. Bei starker Sättigung nach dem Erkalten farblos. (Beischwacher Sättigung heiss: roth und kalt: gelb).

Uranoxyd; nach dem Erkalten gelbgrün. Vanadinsäure (dunkelgelh); nach dem Erk. heller. Kalt: Nickeloxydul; heiss; röthlich.

### c) rothe Perlen:

Ceroxyd, Eisenoxyd. Bei starker Sättigung nach dem Erk. gelb. Didymoxyd (rosa bei starker Sättigung.) Nickeloxydul (röthlich); nach dem Erk. gelb. Heiss: Chromoxyd (röthlich); nach dem Erk smaragdgrün.

d) violette Perlen (amethystfarben):

Heiss: Manganoxyd (braunviolett); unter der Abk. hell rothviolett.

### e) blaue Perlen:

Heiss: Kobaltoxydul; nach dem Erk. ebenfalls blau. Kupferoxyd (bei starker Sättigung grünlichblau); heiss: grün-Kalt:

Bei starker Sättigung:

#### f) graue Perlen:

Kupferoxyd; nach dem Erkalten blau (bei starker Sättigung Zustand / grüulichblau). der Molybdansaure (gelbgrun); unter der Abk. heller. Perlen.

Kobalthaltiges Eisen- Die grüne Farbe verändert sich un-oxyd. kupferhalti- ter der Abkühlung nach dem Grade Heiss: ges Eisenoxyd, ei- der Sättigung sowohl, als auch nach senhaltiges Knpfer-oxyd. nickelhalti-ges Kupferoxyd. dem Mengenverhältnisse, in welchem die Oxyde zu einander stehen, in hellgrün, blau oder gelb.

Uranoxyd (gelbgrun); heiss; röthlich. Kalt: Chromoxyd (smaragdgrün); heiss: gelb.

## Es geben mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer

a) farblose Perlen: Kieselerde (sehr wenig löslich).

Thonerde, Zinnoxyd (schwer löslich).

Baryterde, Strontianerde, Kalkerde, Talkerde, Beryllerde, Yttererde, Zirkonerde, Thorerde, Lanthan-Heiss (weiss). oxvd.

und Ceroxyd, Didymoxyd, Manganoxyd. kalt: Tantalsaure, Silberoxyd, Zinkoxyd, Kad-

Bei längerem Blamiumoxyd, Indinmoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Antimonoxyd, Tellurige sen. (Sonst grau). Säure.

Nickeloxydul (hauptsächlich auf Kohle).

b) gelbe bis rothe Perlen:

Eisenoxyd (gelb bis roth); unter dem Erk. zuerst grünlich, dann röthlich.

Titansaure (gelb); nuter der Abk, violett, Unterniobsäure (violettbrann). Hauptsächlich auf Kohle. Vanadinsäure (bräunlich); nach dem Erk. chromgrün. Heiss:

Eisenhaltige Titansäure (gelb), nach dem Erk. braun-Wolframsäure roth (blutroth). (braunroth); nach dem Erk. Niobsäure

dunkelgelb.

Unterniobsäure c) violette Perlen (amethystfarben):

Niobsaure (bei starker Sättigung); heiss: schwach schmutzig Kalt: blau. Titansäure (schon bei mässiger Sättigung); heiss: gelb.

#### d) blaue Perlen:

Kobaltoxydul; auch vor dem Erkalten. Kalt: Wolframsäure: heiss: bräunlich. Niobsäure (bei sehr starker Sättigung); heiss: schmutzig blan.

#### e) grane Perlen:

Uranoxyd; heiss: weniger schön. Molybdānsānre; heiss: schmutzig grūn. Vanadiusaure; heiss; bräunlich. Chromoxyd; heiss: röthlich,

Kalt:

f) grane und trübe Perlen, bei welchen die Trübung oft schon während des Blasens deutlich hervortritt:

Zustand
der
Perlen.

Silberoxyd, Zinkoxyd, Kadmiumoxyd, Indiumoxyd, Bicioxyd,
Wismuthoxyd, Antimonoxyd,
Kalt:

Mait:

Mickeloxydul, Tellurige Saure,
langerem Blasen farblos.

g) rothe Perlen.

Kalt: Didymoxyd (rosa). Kupferoxyd (undurchsichtig), bei starker Sättigung, oder mit Zinn auf Kohle.

3) Prüfung der Substanzen mit Soda.

Die Anwendung der Soda bei Löthrohrproben bezweckt entweder nur ein Zusammenschmelzen mit der Substanz oder eine Reduction der in derselben befindlichen Metalloxyde, da man das Letztere mit Hülfe eines solchen Zusatzes in den meisten Fällen vollständiger zu thun vermag, als mit der Reductionsflamme allein.

#### α) Die Schmelzbarkeit der Snbstanz mit Soda.

Eine grosse Anzahl von Körpern hat die Eigenschaft, in einer höhern Temperatur sich mit Soda zu verbinden und theils sehmelzbare, theils unschmelzbare Verbindungen zu geben.

Zu den schmelzbaren gehören jedoch nur wenige; es sind dies hauptsächlich die Kieselsäure, die Titansäure, die Wolframsäure, Molybdänsäure, Tantalsäure, Vanadinsäure und die Niobsäuren. Geschieht die Schmelzung auf Kohle, so vereinigt sich sowohl die Kieselsäure als auch die Titansäure mit der Soda unter Aufbrausen zur klaren Perle. bildete kieselsaure Natron bleibt, sobald kein Ueberschuss von Soda zugesetzt worden ist. unter der Abkühlung klar, das titansaure Natron aber wird undurchsichtig und krystallinisch. Wolframsäure, Molybdänsäure und die übrigen der genannten Säuren verbinden sich zwar ebenfalls mit Soda unter Aufbrausen, die Verbindungen gehen aber in die Kohle. Ausser den genannten Säuren zeigen sich mit Soda noch die Salze der Baryt- und Strontianerde schmelzbar; die Verbindungen gehen aber ebenfalls in die Kohle. Die meisten Kalkerdesalze schmelzen zwar auch mit Soda; sie werden aber, selbst wenn die Säuren derselben stärker sind als Kohlensäure, zerlegt, wobei das Natronsalz in die Kohle geht, und die Kalkerde zurückbleibt.

Bei dem Zusammenschnelzen von Substanzen mit Soda mengt man die zu prüfenden gepulverten Körper mit derselben auf der innern Seite der linken Hand zusammen und streicht das angefeuchtet Gemenge auf Kohle in ein flaches Grübchen. Zuerst erhitzt man schwach, bis das Wasser verdunstet ist, hierauf aber so stark wie möglich. Es ist im Allgemeinen rathsam, die Soda nur in kleinen Portionen zuzusetzen, um die Verknderungen deutlich bemerken zu können, die eine immer grössere Menge von Soda, welche man
in feuchten Zustande auf die bereits gesehmolzene Masse
atreicht, hervorbringt. Manche Körper, namentlich Silicate,
welche für sieh sehwer sehmelzbar sind, deren Basen jedoch
nicht gesehmolzen werden können, sehmelzen mit wenig Soda
zu einem klaren Glasse; mit mehr Soda bilden sie aber eine
schlackige oder unschmelzbare Masse. Ist die Probe in Soda
unlösileh, wird aber von ihr zersetzt, so sieht man, wie
anch und nach ansehwillt und ihr Ansehen versändert, ohne
mit der Soda bei irgend welchem Zusatze zu einer Kugel zu
schnelzen. Ist die Substanz unlösich in Soda und wird auch
nicht von ihr zersetzt, so geht die Soda in die Kohle und
hinterlässt die Probe unversindert.

Enthält eine in Soda auffösliche Probe, die frei von färbenden Metalloxyden ist, Seh we fel säure oder Se lw we fel, so bekommt das Glas von gebildetem Schwefelnatrium unter der Abkühlung eine gelbe, rothe bis gelbbraune Farbe, je nachdem der Gehalt an Schwefelsäure oder Sehwefel gering oder bedeutend ist. Dergleichen Färbungen nimmt auch gewöhnlich die ausgebreitete Masse an, welche man beim Zusammenschmelzen sehwefelsaurer Salze mit Soda auf Kolle erhält. Wird eine solche z. Th. oder auch vollständig in die Kohle gezogene Masse aus der Kohle ausgebrochen, auf Silberblech gelegt und start, mit Wasser befeuchtet, so erhält man einen schwarzen oder dunkelbraunen Fleek von Sehwefelsilber. Dieses Verhalten benutzt man zuweilen bei der Prüfung irgend einer Substanz auf einen Gehalt an Schwefelsäure.

Substanzen, welche Mangan selbst nur in geringer Menge enthalten, geben in gepulvertern Zustande mit Soda gemengt und auf Platinblech im Oxydationsfeuer geschmolzen, mangansaures Natron, welches sich auf dem Blech ausbreitet, und unter der Abkühlung eine blaugrüne Farbe annimmt.

Vermuthet man nach dem Verhalten bei der Prüfung der Substanz für sich, dass in derselben Ammonia ke- oder Que eks ilbersalze enthalten seien, so mengt man sie in gepnlvertem Zustande mit vorher getrochneter Noda und erhitzt das Gemenge in einem Glaskölbehen über der Spirituslampe; die Salze werden zerlegt und se entwickelt sich im erstern Falle kohlensaures Ammoniak (durch den Geruch und durch geröthetes Lakumspapier erkenntlich) und in letzterem Quecksilber, welches sich in Tröpfehen ansetzt oder nur einen grauen Anflug bildet.

Bei der Schmelzung der Silicate mit Soda geben dieselben Kieselsäure an das Natron ab, und es entstehen leicht schmelzbare Silicatverbindungen von niedrigen Silicirungsstufen. Wird mehr Soda zugesetzt. so scheiden sich diejenigen Basen aus, welche nicht zu den stärkeren gehören, und die Masse wird unschmelzbar. Ist es hingegen ein Silicat, in horen, und die Masse wird unschmeizbar. Ist es hingegen ein Silirat, in welchem der Sauerstoff der Kieselsiure weufgsteus obppelt so gross ist, als der der Base, so entsteht bei einem gerade hinreichenden Zusatz von Soda ein klares Glas, das auch während der Ahkühlung klar bleibt, so-bald das sich bildende Doppelsilicat schnielzbar ist. Ist es hingegen ein Silicat, in welchem der Sauerstoff der Kieselsäure dem der Base gleich ist, so wird die angewandte Probe in den meisten Fällen von Soda zwar unter Brausen zersetzt, sie kann aber nicht zum klaren Glase geschmolzen werden, weil das sich bildende Doppelsilicat zu schwer schmelzbar ist. Silicate, die für sich schon schmelzbar sind, aber deren Basen für sich nicht geschmolzen werden können, gehen mit wenig Soda ein klares Glas, das aber von mehr Soda unklar und von einer noch grössern Menge unschmelzbar wird, indem eine Ausscheidung der Base durch das Natron der Soda erfolgt

Zusammenstellung von oxydirten Mineralien nach ihrer Schmelzbarkeit und ihrem Verhalten zu Soda.

#### A) Mineralien, welche sich zu Kugeln schmelzen lassen.

a) Es geben mit Soda eine geflossene Kugel: Eudialith, Achmit. Lievrit.

Axinit, A Gadolinit von Kårarfvet, Natronspodumen, Boracit, A. Glimmer aus Urkalk. Pyrosmalith, Borsaure, A. Granat, Skapolith, A, Sodalith von Grönland, Botrvolith, A. Helvin. Hydrohoracit, A, Spodumen, A, Cerin, A, Krokydolith, Cronstedtit, Talk, schwarzer, Datholith, A, Lahrador. Tinkal.

Lapis Lazuli, b) Es geben mit wenig Soda eine Kugel, aber mit mehr eine schlackige Masse:

die Zeolithe. A.

Amhlygonit, Mangankiesel, Pyrorthit, Flussspath. schwarzer, A, Sodalith. Granat, manganhaltiger, Okeuit, Sordawalit. Idokras, A. Orthit. A. Mangankiesel, rother, Pectolith.

c) Es geben mit Soda gur Schlacke:

Eläolith, A,

Amphodelith, Hauyn, Pyrop, Brevicit. Hetepocit, Seifenstein, Chlorit. Kali-Turmalin. Skorodit. Dichroit, rother, schwarzer, Tetraphylin, Eisenoxyd, phosphor-Pharmakolith. Uranit. Wolfram. saures, Polyhalit, Fahlunit. Pyrargillit. Würfelerz.

d) Es gehen mit Soda in die Kohle:

Cölestin (schwefelsaurer Strontian), Witherit (kohlensaurer Baryt),

e) Es schmelzen mit Soda im Anfange mehr oder weniger vollkommen zur klaren Masse, werden aber bei einer hinreichenden Menge von Soda zerlegt, und hinterlassen, während das Natronsalz in die Kohle geht, eine unschmelzbare Rinde:

Glauherit, Anhydrit. Kryolith. Gay-Lussit, Polyhalit. Gyps,

f) Es geben mit Soda regulinisches Metall:
 Bleioxyd, chromsaures, Chlorsilber,

molybdänsaures, Kobaltblüthe, schwefelsaures, Kupferoxyd, kohlensaures, phosphorsaures, phosphorsaures, schwefelsaures, schwefelsaures,

Chlorblei, Nickelblüthe, Chlorkupfer, Vauquelinit.

#### B) Mineraiien, welche sich nur an den Kanten schmelzen lassen.

a) Es geben mit Soda eine geflossene Kngel:

Albit, Euklas, A, Petalit,
Anorthit, Feldspath, Smaragd,
Calait, Nephelin, Sodalith, vom Vesnv,
Speckstein.

b) Es geben mit wenig Soda eine geflossene Kugel, aber mit mehr eine schlackige Masse:

Diallag, Epidot, A, Hypersthen, Tafelspath, Zoisit, A,

c) Es geben mit Soda nur Schlacke: Bleigummi, A. Mangankiesel von

Bleigummi, A,
Dichroit, blauer,
Glimmer aus Granit, A,
Natronturmalin,
Narpholit,
Lazulith, A,
Pimelith,
Shen, A,
Serpesulin,
Septendin,

Stilpnosiderit.

d) Es gehen mit Soda in die Kohle:

Schwerspath (schwefelsaure Baryterde).

e) Es schmelzen mit Soda oder schwellen blos an, werden aber bei einer hirreichenden Menge dieses Salzes zerlegt, und hinterlassen, während das Natronsalz in die Kohle geht, eine Rinde:

Apatit (schwillt an), Kalkhaltiger Schwerspath (schmilzt).

#### C) Unschmelzbare Mineralien.

a) Es geben mit Soda eine geflossene Kngel:

Agalmatolith, Leucit, Rutil,
Dioptas, Pyrophyllit, A, Sideroschisolith.

Hisingerit, Quarz, Thon, feuerfester, Wolchonskoit.

 b) Es geben mit wenig Soda eine Kugel, mit mehr aber eine schlackige Masse:
Cerit. Lithionturmalin. A. Phenakit.

Picrosmin,

Gadolinit, A, Olivin, Talk,

c) Es geben mit Soda nur Schlacke:

Aseshinit, A.
Alaunstein, A.
Albaunstein, A.
Albophan,
Aluminit,
Aluminit,
Bisenoxyde,
Bisenoxyde,
Aluminit,
Bisenoxyd, schwefel
Anddusti,
Baures,
Bisenoxyd, schwefel
Polymignit,
Bisenoxyd, schwefel

Chloritspath, Fluorcerium, Staurotid, Chromeisen, Gahnit | Beschlag von Chromocker, Galmei | Zinkoxyd, Tautalit,

Thonerdehydrat. Topas. Yttrocerit. Thonerde, schwefel-Uwarowit. Yttrotantal. saure, A. Wörthit, Zinnoxyd, (bei starkem Yttererde, basisch phos-Thorit. Zusatz, metallisches

Titaneisen phorsaure,

Zirkon. d) Es schmelzen mit Soda oder schwellen blos an, werden aber von einer hinreichenden Menge dieses Salzes zerlegt, und hinterlassen, während das Natronsalz in die Kohle geht, eine unschmelzbare Rinde:

Alaun (entwässert), Bittersalz (entwässert), Kalkspath, Arragonit, Bitterspath. Lazulit, A. Calcit, Wawellit, A. Barytocalcit, Magnesit,

e) Es gehen mit Soda in die Kohle:

Strontianit (kohlensaure Strontianerde), A.

β) Die Reduction der Metalloxyde mittelst Seda.

Manehe Metalloxyde lassen sich ohne Zusatz von Soda auf Kohle in der Reductionsflamme reduciren; sind sie aber mit nicht reducirbaren Stoffen vermengt oder wohl gar ehemisch verbunden, so hält es nicht nur schwer, sondern es ist zuweilen sogar unmöglich, sie so zu reduciren, dass man sieh von ihrer Gegenwart sogleich überzeugen könnte; durch einen Zusatz von Soda kann dies aber sehr vollkommen geschehen. Auch giebt es Metalloxyde, die sieh ohne Zusatz von Soda nicht zu Mctall reduciren lassen, dagegen aber vollständig reducirt werden können, sobald man sie mit Soda in einem hinreichend starken Reductionsfeuer behandelt. Die leichtere Reduction der versehiedenen Metalloxyde durch einen Zusatz von Soda ist ebensowohl dem Umstande zuzuschreiben, dass sich beim Erhitzen der Soda auf Kohle im Reductionsfeuer Cyannatrium bildet, welches begierig Sauerstoff anzieht, um in eyansaures Natron überzugehen, als auch gründet sie sich ohne Zweifel mit darauf, dass die Kohlensäure und ein Theil des Sauerstoffs der Soda, während dieses Salz bei hinreichend hoher Temperatur in die Kohle dringt, durch die Kohle in Kohlenoxydgas verwandelt wird, und dieses in Gemeinschaft mit dampfförmig entweichendem Natrium reducirend auf die Metalloxyde einwirkt.

Bei diesen Reductionsversuchen, welche am zweekmässigsten so angestellt werden, dass man die gepulverte Probe mit der angefeuchteten Soda auf der innern Seite der linken Hand zu einem Teige mengt, diesen auf Kohle abstreicht und ein gutes, nicht zu kurze Zeit dauerndes Reductionsfeuer giebt, hält es zuweilen schwer, die ausgeschiedenen Metalltheile sogleich zu erkennen, und man ist dann genöthigt, die ganze mit Soda durchzogene Stelle der Kohle, auf welcher die Reduction geschah, loszubrechen, in einem Achatmörser mit wenig Wasser zu zerreiben und dann unter Zusatz einer grossen Menge Wasser eine Schlämmung damit vorzunehmen. Man muss das Reiben der zurückgebliebenen Theile und das

behutsame Abschlämmen noch so oft wiederholen, bis alle nicht metallisch erscheinenden Theile fort sind. Enthält die untersuchte Substanz kein reducirbares Metalloxyd, so ist der Mörser leer; enthält sie aber auch nur eine geringe Menge eines solchen Metalloxydes, so finden sich am Boden plattgedrückte glänzende Blättehen von Metall, im Fall das reducirte Metall leicht schmelzbar und geschmeidig ist, oder es findet sich ein metallisches Pulver, wenn das Metall schwer schmelzbar oder nicht geschmeidig ist. Das Zurückgebliebene muss mit Hülfe der Loupe betrachtet und unter Wasser mit dem Magnetstahl, nöthigenfalls auch mit Borax und Phosphorsalz auf Kohle geprüft werden, wenn ein Gemisch von mehreren Mctallen erhalten wurde.

Um zu diesem Behufe die im Mörser zurückgebliebene öfters sehr geringe Menge metallischer Theile leicht und sicher auf Kohle bringen zu können, überdeckt man die noch feuchten Metalltheile mit einem Blättchen feinen Filtrirpapiers, drückt dasselbe mit einem Finger fest an und wischt damit den Mörser aus, so dass dann alle Metalltheile an dem feuchten Papier haften, welches, zusammengewickelt, auf Kohle leicht verbrannt werden kann. Sind die Metalltheile in schr geringer Menge vorhanden, so wickelt man sogleich die zur Prüfung nöthige Portion von Borax oder Phosphorsalz in das Papier mit ein.

Sind mehrere reducirbare Metalloxyde in derselben Substanz enthalten, so bekommt man sie gewöhnlich zusammen zu einer Legirung. Bei tantalsauren Verbindungen und Schlacken muss man, um die öfters darin befindliche geringe Menge von Zinnoxyd reduciren zu können, ausser Soda auch ein wenig Borax mit anwenden. Durch den Zusatz von Borax wird die tantalsaure und resp. kieselsaure Verbindung leichter aufgelöst und die Reduction des Eisenoxyduls zu Metall verhindert, welches Letztere deshalb nothwendig ist, weil

Zinn und Eisen sich sonst legiren.

Die Metalle, welche mit Anwendung von Soda nach dem oben angegebenen Verfahren reduert werden können, sind ausser den edlen: Mojrbdan, Wolfram, Antinon, Tellur, Kupfer, Wismuth, Zinn, Blei, Zink, Indium, Radmium, Nickel, Kohalt und Eisen. Unter diesen giebt es aber einige, welehe sich zum Theil oder auch wohl ganz verflüchtigen und die Kohle mit Ihren Oxyden beschängen, sobald sie nicht mit anderen Metallen, die nieht flüchtig sind, gemeinsehaftlich reducirt werden; dahin ge-bören: Antimon, Tellur, Wismuth, Bei, Zink, Indium mid Kadmium. Arsen und Quecksilber werden zwar ebenfalls reducirt, aber sie rauchen sogleich fort und können, wenn sie auf Kohle keinen deutlichen Besehlag geben, an welchem sie zu erkennen sind, auf keine andere Art, als durch eine Sublimation im Glaskolben metallisch erhalten werden; worüber das Speciellere später bei den Proben auf diese Metalle folgen soll. War die Probe nicht frei von arsensaurem Nickel- oder Kobaltoxydul, wie es z. B. mit der Nickelblüthe, der Kobaltblüthe und gerösteten Arsenmetal-len der Fall ist, in denen Niekel oder Kobalt einen Bestandtheil ansmachen, so bekommt man stets leichtflüssige Metallkörner, die in Folge eines Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

nicht unbedeutenden Arsengehaltes spröde sind. Enthielt die Probe ausser Kupferoxyd auch eine Säure des Antimons oder Zinnoxyd, so reducirt sich eine leicht schmelzbare, aber spröde Legirung von Kupfer und Antimon oder Kupfer und Zinn. -

An der Stelle der Soda kann man sich zur Reduction der Metalloxyde auf Kohle, namentlich der sehwer redueirbaren Oxyde, mit Vortheil des neutralen oxalsauren Kali's sowohl, als auch des Cvankaliums bedienen, indem beide eine weit stärker reducirende Eigenschaft besitzen als die Soda. Schon bei einer schwachen Reductionsflamme werden z. B. Zinnoxyd, Eisenoxyd, Kobaltoxydul etc, mit diesen beiden Reductionsmitteln sofort zu Metall reducirt, während man bei Anwendung von Soda eine weit längere Zeit und stark blasen muss.

Die Ursaehe dieser sehnelleren Reduction liegt darin: dass das neutrale oxalsaure Kali schon bei eintretender Glühhitze Kohlenoxydgas in grosser Menge entwickelt, welches stark reducirend auf die Metalloxyde einwirkt, während die sich zugleich bildende Kohlensäure von dem bei der Zersetzung des Salzes frei werdenden Kali aufgenommen, bei starker Hitze aber durch die Kohle ebenfalls in Kohlenoxydgas umgewandelt wird, das Cyankalium dagegen sehon bei sehwacher Hitze den Sauerstoff aus den zu reducirenden Metalloxyden direct aufnimmt, und sich, so weit dieser Sauerstoff reicht, in cyansaures Kali umändert. Das Cyankalium hat indessen den Fehler, dass cs bei seiner leichten Schmelzbarkeit sich auf der Kohle mit einem Male ausbreitet und die reducirten Metalltheile schr zerstreut, während das neutrale oxalsaure Kali, welches zwar ebenfalls leicht geschmolzen werden kann, sich weniger ausbreitet und deshalb eine leiehte Vereinigung der reducirten Metalltheile zu grösseren Körnern gestattet.

Auch sind beide Reductionsmittel der Soda vorzuziehen, wenn die Reductionsprobe in einem Glaskölbehen vorgenommen werden muss, wie namentlieh zur Auffindung einer geringen Menge von Arsen, worüber das Speciellere bei der Probe auf Arsen folgen soll.

## 4) Prüfung der Substanzen mit Kobaltsolution.

Eine solche Prüfung kann nur bei Substanzen angewendet werden, die nach dem Glühen im Oxydationsfeuer eine vollkommen oder ziemlich weisse Farbe besitzen. Hat man ein Stückehen von geringer Dichtheit, welches etwas von der Solution einsaugen kann, so befeuchtet man dasselbe damit und erhitzt es in der Platinpineette nach und nach ziemlich stark mit der Oxydationsflamme. Pulyrige Substanzen rührt man mit der Solution an und streicht den dünnen Brei auf Kohle. Bei der Prüfung von Beschlägen setzt man auf dieselben einen oder mehrere Tropfen der Solution und erhitzt dann die befeuchtete Stelle bis zum Glühen, jedoch vorsichtig, damit die gewöhnlich nur dünne Lage von Oxyd nicht

fortgeblasen wird.

"Krystallisirte Verbindungen oder überhaupt solche, die wegen ihrer Dichtheit keine Plüssigkeit einsuugen, müssen, wenn sie mit Kobaltsolution behandelt werden sollen, im Achatmörser sohr fein gepulvert, mit wenig Wasser aufgerieben und auf Kohle ausgebreitet und getrocknet werden. Auf das ausgebreitete Pulver setzt man einen Tropfen Kobaltsolution und erhitzt es in der Oxyydationslämmen nach und nach bis zum schwachen Glüben. Bemerkt man, dass sich die Masse als eine dünne Scheibe von der Kohle ablöst, so nimmt man sie noch in die Platinpincette und erhitzt sie stärker in der Oxydationslämmen. Die Farbe, welche die Probe dabei annimnt, beurtheile man nur erst nach völligem Erkalten und zwar beim Tageslicht, inemals beim Lampenlicht.

Die nach dem Befeuchten der Substanzen mit Kobaltsolution oder auch bei dem beginnenden Erhitzen häufig auftretenden Färbungen in Blau, Roth, Schwarz, rühren allerdings von einer Zersetzung der Solution her, sind aber durchaus nicht als Kennzeichen eines gesuchten Stoffes zu betrachten.

Die im Allgemeinen zu einer Probe nöthige Quantität von Kobaltsolution beruht auf dem Grade ührer Concentration; durch einige vorläufige Versuche lernt man indess schr bald, wi viel man nehmen muss, um eine deutliche Reaction zu bekommen. Die zuverläusigsten Resultate erlangt man stets nur mit einer sehr verdünnten Solution; ist sie zu concentrirt, so wird die Probe beim Glühen leicht grau oder sekwarz.

Die Farben, welche einige Erden, Metalloxyde und Metallsäuren beim Glühen nach dem Befeuchten mit Kobalt-

solution annehmen, sind folgende: α) braunroth: Baryterde.

b) fleischroth: Talkerde, Tantalsäure (nach völliger Ab-

kühlung).

 violett: Zirkonerde (schmutzig), phosphorsaure und arsensaure Talkerde, (welche dabei geschmolzen werden).

d) blau: Thonerde, Kieselerde.

e) grün: Zinkoxyd(gelblichgrün), Zinnoxyd (blaulichgrün), Titansäure (gelblichgrün), Unterniobsäure (schmu-

tzig grün), Āntimonsäure (schmutzig dunkelgrün).
f) grau: Strontianerde, Kalkerde, Beryllerde (blaulich

grau), Niobsäure.

Von diesen Färbungen macht man indess nur bei einigen der genannten Körper behufs ihrer Erkennung vor dem Löthrohr Gebrauch und zwar besonders bei der Thonorde und Talkerde, sowie bei dem Zink- und Zinnoxyd.

Das Blau der Thonerde darf man nicht mit derjenigen blauen Färbung verwechseln, welche unter ähnlichen Umständen bei vielen Silicaten in Folge einer Bildung von kieselsauren Kohaltovydul leicht zum Vorsehein kommt. Lettarer
Verbindung ist bei genauer Besiehtigung fast stest geschmolzen
und glasig, währe nd das Thonerdeblan mast erseheint; auch
entsteht jenes erst bei sehr hoher Temperatur, es ist daher
anzurathen, bei Substanzen, die nach dem Befeuchten mit
Kobaltsolution und Durchglühen keine blaue Farbe zeigen,
das Erhitzen nicht zu weit und etwa bis zum Schnelzen zu
treiben. Gegentheils kann man bei der Prüfung auf Talkerde, wo die durchgegfühte Substanz vielleicht nur eine
äusserst sehwache Kossfärbung angenommen, die Probe noch
stärker erhitzen und sogar versuchen, sie zum Schunelzen zu
bringen, weil bei Gegenwart von Talkerde nicht nur die
rothe Farbe bleibt, sondern eher nech deutlieher wird.

Sind in einem erdigen Minerale Metalloxyde enthalten, die eine andere als weisse Farbe besitzen, so lassen solehe bei nicht zu geringer Menge die Reaetion auf Thon- und Talkerde nicht zu; man bekommt dann gewöhnlich eine graue

oder sehwarze Masse.

Was die Art und Weise der Anwendung von noch anderen Reagentien betrifft, deren man sieh bei qualitativen Löthrohrproben in verschiedenen Fällen bedienen muss, so soll das Nöthige darüber bei den einzelnen Proben speciell mitgetheilt werden.

<sup>9</sup>Um das Verhalten der Alkalien, Erden und Metalloxyde für sich und das Verhalten der Erden und Metalloxyde zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution im Löthrohrfeuer möglichst kurz und übersichtlieh zusammengestellt zur Hand zu haben, diene fölgende Uebersicht.

# Tabellarische Uebersicht

des Verhaltens der Alkalien, Erden und Metalloxyde für sich und zu Reagentien im Löthrohrfeuer.

| 118                           | verhalten der Alkanen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pauen.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Alkalien.                     | Verhalten für sich auf Platindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 1) Kali,<br>K.*)              | Färbt, wenn es mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzer<br>wird, die äussere Flamme violett. — Eine ganz geringe Bei<br>mengung von Natron verhindert diese Reaction.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2) Natron,<br>Na.             | Färbt, wenn es mit der Spitze der hlauen Flamme geschmolzer<br>wird, die äussere Flamme stark röthlich gelb. Eine Beimengung<br>von Kali, selbst wenn sie sehr bedeutend ist, verhindert diese<br>Reaction nicht.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3) Lithion,<br>Li.            | Färht, wenn es mit der Spitze der blanen Flamme geschmodzes<br>wird, die aussere Flanme eraniuroth. – heine schon be<br>deutende Beimengung von Kall, selbst wenn sie mehr beträgsgeb<br>ab die Menge des Lithions, verhindert diese Baction indrit, hin<br>gegen eine nur geringe Beimengung von Natron verändert diese<br>Reaction, und die Flamme erscheit mehr oder weniger geblich<br>roth his röthlichgelh.         |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 4) Ammoniak,<br>NH³.          | Färht in seinen Verbindungen mit Salpetersäure, Schwefelsäu<br>und Chlor die äussere Flamme schwach grünlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Erden.                        | Verhalten für sich auf Kohle und<br>in der Pincette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verhalten zu Borax auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 1) Baryterde,<br>Ba.          | Als Hydrat sehmilzt sie, kocht nud<br>schwilt an, gesteht auf der Ober-<br>tigen Kochen in die Kohle. Im<br>kohlensauren Zustande sehmilit sie<br>leicht zum Karnen Glase, das under<br>der Alkühlung emailweiss wird,<br>kommat sie inst Kochen, spettrt um<br>sich, wird kanstiert und von der<br>Kohle eingesogen. In der Pincette<br>erhitzt, farlt sie die anssere Flamme<br>gellicherun.                            | Die kohlensaure unter Bransen<br>zu einem klaren Glase auf lö-<br>lich, das bei einem gewissen<br>Zusatze emaltweis geflatzen<br>Zusatze entweisen gewissen<br>Grosern Zusatze unter der, Ab-<br>kühlung von selbst emailweis<br>wird. |  |  |
| 2) Strontian-<br>erde,<br>Śr. | Das Hydrat verhalt sich gleich dem<br>der Baryterde. Die Kohlensaure<br>schmidt auf Kohle nur an den<br>schmidt auf Kohle nur an den<br>blumenkoblartig auf. Die Verwei-<br>gungen gehen ein glänzendes klicht<br>und bei der Behandlung mit der<br>Reductioussfamme einen rothen<br>Schein; auch reagiren sie nach der<br>Akhählung alkalisch. In der Pin-<br>cette erhitzt, färbt sie die aussere<br>Flamme purparroth. | Wie Baryterde.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

<sup>\*)</sup> Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen die beiden neuentdeckten Alkalien, das Rubidiumoxyd (Rubidion, Rb.) und Cäsiumoxyd (Cäsion, Čs.)

| Verbalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aumerkungen.                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farben im aufgelösten<br>Zustande geröthetes Lak-<br>muspapier blau.     |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Få                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Auf Platinblech geschmobzen, verursacht es, dass das Pla-<br>tin rand um die Stelle, welche von dem Alkali bedeckt<br>wird, dunklegleb anläuft. Die herrorgelrachte Reaction<br>verschwindet, wenn die Stelle mit Wasser gewaschen<br>und das Metall geginth wird; es bat aber seine Politur<br>verloren und glänzt matt, was besonders beim Glühen<br>zu erkennen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eiger                                                                    | t sich durch seinen<br>athümlichen Geruch er-<br>nen und färbt geröthetes<br>akmuspapier blau.                                                                                                  |
| Verhalten zu Phos-<br>phorsalz auf Platin-<br>draht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verhalten zu Soda auf Kohle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | n zu Kobaltsolution im<br>Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                      |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmilzt mit solcher zusammeu<br>und wird von der Kohle ein-<br>gesogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sammens<br>der Abkü<br>liert und<br>einem li-<br>fällt. Ist<br>verdünnt, | braunrotheu Kugel zu-<br>chmelzbar, die unter<br>thlung ihre Farbe ver-<br>an der Luft bald zu<br>chtgrauen Pulver zer-<br>die Kobaltsolution sehr,<br>so erscheint die Kugel<br>schwach braun. |
| Wie Baryterde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die kaustische unauf beslich.<br>Kohlensaure Stroutianerde mit<br>dem gleichen Volumen Soda ge-<br>mengt, schmilzt zu einem klaren<br>milchweiss wird. In starkeren<br>milchweiss wird. In starkeren<br>Feuer gerätt das Glas in<br>Kochen, die Erde wird kausticirt<br>und geht in die Kohle. Ein<br>grösserer Zusatz wird nicht ge-<br>bez, geht in die Kohle. |                                                                          | nd nimmt eine schwarz<br>unkelgraue Farbe an.                                                                                                                                                   |

| Erden.                | Verhalten für sich auf Kohle<br>und in der Pincette.                                                                                                                                                                                                                                            | Verhalten zu Borax auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Kalkerde,<br>Ča.   | Die kaustische schmikt und ver- andert sich nicht. Die kolten- saure wird kaustisch, weisser von Farbe, leuchtes tärker im und fäll, wenn ein gauzes Stuck- chen augewendet wurde, beider Befeuchtung mit Wasser zu Pulver. In der Pincette erhitzt, färbt sie die äussere Flamme schwach roth. | Leicht auflöslich zum klarer<br>Glase, das unklar geflattert wer<br>den kann. Die koldensaure unte-<br>klarer der Abender der der Abender<br>Unsatz giebt ein klares Glas. die<br>unter der Abenhing unklar und<br>krystallinisch wird, aber niemals<br>so milchweiss ist, wie von Baryt-<br>oder Strontianerde.                         |
| 4) Talkerde,<br>Mg.   | Die kohlensaure wird zersetzt,<br>leuchtet dann im Feuer und<br>reagirt alkalisch.                                                                                                                                                                                                              | Wie Kalkerde, wird aber nicht<br>so stark krystallinisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Thonerde,<br>Äl.   | Unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Langsam zum klaren Glase auf-<br>löslich, das weder durch Flattern,<br>noch bei vollkommener Sättigung<br>unter der Abkühlung von selbst<br>unklar wird. Wenn vielin feinem<br>Pulver zugesetzt wird, so entsteht<br>ein unklares Glas, dessen Ober-<br>flache bei der Abkühlung kry-<br>stallinisch wird und das kaum<br>mehr schmilzt. |
| 6) Beryllerde,<br>Be. | Unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In grosser Menge zum klaren<br>Glase auflöslich, das durch Flat-<br>tern und bei völliger Sättigung<br>unter der Abkühlung von selbst<br>milchweiss wird.                                                                                                                                                                                |
| 7) Yttererde,<br>Ý.*) | Unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wie Beryllerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8) Terbinerde,<br>Tr. | Unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wie Beryllerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9) Erbinoxyd,<br>É.   | Das gelbe Oxyd nimmt im Re-<br>ductionsfeuer eine hellere Farbe<br>an und bekommt ein durch-<br>scheinendes Ansehen.                                                                                                                                                                            | Löst sich etwas träge zu einem<br>klarcu, farblosen Glase auf, das<br>durch Flattern und bei völliger<br>Sättigung unter der Abkühlung<br>von selbst milchweiss wird.                                                                                                                                                                    |

<sup>\*)</sup> Das Verhalten von 7, 8, 9 und 11 ist das bereits von Berzelius angegebene.

| Verhalten zu Phos-<br>phorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                         | Verhalten zu Soda auf Kohle.                                                                                     | Verhalten zu Kobaltsolution<br>im Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| in grosser Menge (die<br>kohlensaure mit Brau-<br>sen) zu einem klaren<br>Glase auf löslich, das,<br>wenn es ziemlich ge-<br>sättigt ist, unklar ge-<br>flattert werden kann.<br>Bei vollkommenerSat-<br>tigung wird das klare<br>Glas unter der Abküh-<br>lung milch weiss. | Unauflöslich. Die Soda geht<br>in die Köhle und lässt die<br>Kälkerde zurück.                                    | Zeigt sich völlig unschmelzbar<br>und wird grau.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Leicht (die kohlen-<br>saure mit Brausen)<br>zum klaren Glase auf-<br>loslich, das unklar ge-<br>flattert werden kann<br>und das bei vollkom-<br>mener Sättigung unter<br>der Abkühlung von<br>selbst milchweiss<br>wird.                                                    | Wie Kalkerde.                                                                                                    | Nimmt nach langem Blasen eine<br>wenig intensive fleischrothe<br>Farbe an, die nach der völligen<br>Abkühlung erst richtig gesehen<br>werden kann. Posphorsaure<br>undarsensaure Talkerde schmel-<br>zen und nehmen eine violett-<br>rothe Farbe an. |  |
| Ebenfalls langsam<br>zum klaren Glase lös-<br>lich, das stets klar<br>bleibt. Bei einem zu<br>grosseu Zusatze wird<br>das Ungelöste halb<br>durchsichtig.                                                                                                                    | Schwillt ein wenig an, giebteine<br>unschmelzbare Verbindung und<br>die überschüssige Soda geht in<br>die Kohle. | Erhält nach starkem Blasen eine<br>schöne blaue Farbe, deren Inten-<br>sität bei der Abkühlung erst rich-<br>tig zum Vorschein kommt.                                                                                                                |  |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                | Unauflöslich.                                                                                                    | Nimmt eine hellblaulichgraue<br>Farbe an.                                                                                                                                                                                                            |  |
| Wie Beryllerde.                                                                                                                                                                                                                                                              | Unauflöslich.                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Wie Beryllerde.                                                                                                                                                                                                                                                              | Unauf löslich.                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Wie zu Borax                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unauflöslich.                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Erden.                                         | Verhalten für sich auf Koh-<br>und in der Pincette.                                                         | e Verhalten zu Borax auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10) Zirkonerde<br>oder<br>(Zirkonsäure)<br>Zr. | Unschmelzbar. Aus schwei<br>saurer Zirkonerde berei<br>leuchtet sie stärker als irge<br>ein anderer Körper. | et, Wie Berellande                                                                                                                                                                                                                |
| 11) Thorerde,<br>Th.                           | Unveränderlich.                                                                                             | In geringer Menge zu einem kla<br>ren Glase auf löslich, das bei völ<br>liger Sättigung anter der Abkah<br>lung milichweiss wird, das aber<br>wenn es nach dem Erkabe<br>klar erscheint, nicht unklar ge<br>flattert werden kann. |
| 12) Kieselerde<br>oder<br>Kieselsäure,<br>Si.  | Unveränderlich.                                                                                             | Langsam zu einem klaren<br>schwer schmelzbaren Glase auf<br>löslich, das nicht unklar ge<br>flattert werden kann.                                                                                                                 |
| Metalloxyde und<br>Metallsäuren                | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                        | Verhalten zu Borax auf Platin-                                                                                                                                                                                                    |
| nach alphabetischer<br>Ordnung.                |                                                                                                             | draht.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Verhalten zu Phos-<br>phorsalz anf Platin-<br>draht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verhalten zu Soda auf Koble.                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erhalten zu Kobaltsolution<br>im Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Löst sich etwas träger<br>als im Borax und giebt<br>schneller ein unklares<br>Glas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unauflöslich.                                      |                                                                                                                       | Bekommt eine schmutzig vio-<br>lette Farbe.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unauf löslicb.                                     |                                                                                                                       | o                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| lu ganz geringer<br>Menge zum klaren<br>Glase löslich. Das<br>Ungelöste wird halb<br>durchsichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unter starkem Brausen zum<br>klaren Glase löslich. |                                                                                                                       | Mit wenig Kobaltsolution nimmt<br>sie eine schwach blauliche Farbe<br>an, die durch einen größern Zu-<br>satz von Kobaltsolution schwarz<br>oder dunkelgrau wird. Die dün-<br>nen Kanten der Probe können<br>aber im heftigsten Feuer zum<br>röthlichblauen Glase geschmol-<br>zen werden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Verhalten zu Pbosph<br>Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orsalz auf                                         | Verhalten zu                                                                                                          | Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verhalten zu Kobalt-<br>solution im Oxyda-<br>tionsfeuer.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Oxyd. F. Unite: Kochen rum<br>klaren, in der Wärme nur schwach<br>geblich erscheinenden Glase anf-<br>losiich.<br>Red. F. Auf Koble wird das ge-<br>sättigte Glas aufangs trufbe, später<br>reducirt und veriflebigt wird. Mit<br>Zinn behandelt, wird das Glas unter<br>der Abkühnung grau von reducirten<br>Antimon, nach hängeren Blasen aber<br>sehr wenig Antimonoxyd aufgelöst<br>euthält, bringt Zinn eine grauliche<br>Tribung hervor. |                                                    | Auf Kohle im Ox<br>und Reductionsfe<br>leicht reducibar,<br>tall raucht aber<br>fort nnd beschlägt<br>weiss mit Antim | ner sehr<br>das Me-<br>sogleich<br>die Koble                                                                                                                                                                                                                                               | Wird ein auf Kohle<br>gebildeter Beschlag<br>von Antimonoxyd mit<br>Kobaltsolntion be-<br>feuchtet und hierau<br>inOxydationsfeuer ge-<br>glübet, so verflüchzig<br>sich zwar ein Theil<br>des Beschlags, aberein<br>beber oxydir zurück<br>und erscheint nach vol-<br>ligem Erk. sehmutzig<br>dunkelgrün. |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Auf Kohle wird<br>Entwickelung vor<br>dämpfen reducirt,<br>durch einen stark<br>lauchartigen Geru<br>kennen geb       | die sich<br>en knob-<br>ch zu er-                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Metalloxyde und<br>Metallsäuren<br>nach alphabetischer | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ordnung.                                               | im Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 3) Bleioxyd,<br>Pb. ·                                  | Mennige auf Platiblech erhött, fabt ist öckwarzund verwandet sich bei anfangender Gibtung in geibes generationen der Schriften der Schriften der Schriften dieses Oxyd zum gelben Glase. Auf Kohle im Oxydationsund Red-Fenre wird es sö-bei in der Schriften | Ozyd. F. Leicht zum klaren gelbe Glass aufbelich, das unter der Abt Glass aufbelich, das unter der Abt Zusatze unklar geflattert revlen kan und bei einem noch grösseren Zu satze unter der Abkablung von selbe unklar und zwar enaulgeb wird. das oxydhaltige Glas aus und wir wirden der                                                                                  |  |  |
| 4) Ceroxyd,<br>Ce.                                     | Das Oxydul verwandelt sich<br>im Oxydationsfeuer in Oxyd;<br>dieses bleibt im Reduc-<br>tionsfeuer nnverändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oxyd. F. Zum dankelgelben bir orthen Glass auflöslich (Ahnlich wi Eisenoxyd); die Perle wird aber nute der Abkühlung gelb. Bei einer gewisses Sättigung kann das Glas emailartigeflattert werden, und bei stärkere Sättigung wird es unter der Abkühlung von selbst emailartig. Red. F. Ein gelbgefarbtes Glas wird farblos. Ein stark gesättigte Glas wird unter der Abkühlung email weiss und krystallinisch. |  |  |
| 5) Chromoxyd,<br>Gr.                                   | Im Oxydations- und Reductionsfener unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozyd. F. Löst sich langsam an first aber intensiv. Bei einem geringe Zusatz erscheint das Glas, so lang es heis sit, gelb (Chromsárus), ka aber gelbgrün; bei einem grösser: Zu satz heiss dunkerbuth, wird aber unte der Abkühinng gelb und bei völlige Erkatten selbon gelblich grün. Erkatten selbon gelblich grün. Bei der                                              |  |  |
| 6) Didymoxyd,<br>D.                                    | Oxyd. F. Unschmelzbar.<br>Red. F. Verliert bei star-<br>ker Hitze seine braune Farbe<br>und wird grau. (Berzel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oxyd. F. Zum klaren rosenrother<br>Glase auflöslich, welches sich in<br>Reductionsfeuer nicht verändert.<br>(Hermann)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfener. |
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | euer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| Oxyd. F. Wie zu Borax Es ist aber eine grössere Menge von Oxyd robtig, um ein eilas zu erfangen, welches, während es noch heiss ist, gelb Red. F. Das oxythaltige Glas wird auf Kolle graulich und trühe. Bei einen starken Zuatzte von Oxyd wird die Kohle mit gelbem Oxyd beschärzer. Durch Zünn wird das Glassen. Durch Zünn wird das Glassen. Durch Zünn wird das Glassen. Durch Zünn, aber nie ganz undurchsichtig. | Oxyd. F. Auf Platindraht leicht zu einem klaren Glase auf foslich, das unter undurchsichtig wird.  Red. F. Auf Kohle wird es sofort zu metallischem Blei reducirt, welches bei fortgesetztem Blasen die Kohle mit Oxyd beschlägt.                                                                                                                | O                                                       |
| Oryd. F. Wie zu Borax; die Farbe versekwindet aber gaus bei der Ab- kholng. Pass Glüss erscheint sowohl. Red. J. Bei kauf ganz farbies, woduren sich das Ceroxyd vom Eisenberg- dunderscheidet. Bei keiner Sättigung wird das Glas unter der Abkühlung unklar.                                                                                                                                                           | Unauflöslich. Die Soda geht<br>in die Köhle, das Oxyd ver-<br>wandelt sich in Oxydul und<br>bleibt mit heligraner Farbe<br>zurück.                                                                                                                                                                                                               | 0                                                       |
| Orgd. F. Zun blaren Glase auf tör- lich, das so lange en helss ist, röth- lich erscheist, unter der Abkühlung aber eine schnutztig gröne und beim völligen Erkalten eine sehöne grüne Frede animmt. Red. F. Wie im Oxydationsfeuer. Red. F. Wie im Oxydationsfeuer. den Scholer erscheinen aber etwas dunkler; eben so auch mit Zinn.                                                                                    | Oxyd. F. AufPlatindraht zu einem dunkelbraungelben Glase aufbeilich, das unter der Abkühlung undurchsichtig gelb wird (Chromsäure). Red. F. Das Glas wird undurchsichtig und unter der Abkühlung grän (Oxyd). Auf Kohle kann es nicht zu Metall reducirt werden; es biebt, während die Soda in die Kohle geht, als Oxyd mit grüner Farbe zurück. | O                                                       |
| Wird schwieriger gelöst als von Bo-<br>rax, bei starker Sättigung aber deut-<br>lich rosenroth (Hermann).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unauflöslich. Die Soda geht<br>in die Kohle und das Oxyd<br>bleibt mit grauer Farbe<br>zurück. (Berzelius.)                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                       |

| Metallsäuren<br>nach alphabetischer | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verhalten zu Borax auf Platindrah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ordnung.                            | im Oxydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 7) Eisenoxyd,<br>Fe.                | Oxyd. F. Unverlanderlich. Red. F. Wird schwarz und magnetisch (Oxyd-Oxydul).                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ozyd, F. Von einem geringen Zu<br>satze erscheint das heisse Glas gelt<br>das kalte farblos; bei einem grösser<br>Susatze beistr das heisse Glas ein<br>rothe und das kalte eine gelbe Farbe<br>von einem noch grössern Zusatze is<br>das heisse Gliss dunkelroth und wir<br>unter der Abkulbung dunkeigelb.<br>wird bouteillengrün (Ozyd-Ozyda)<br>Auf Koble mit Zinn behandelt, wir<br>es anfangs bouteillengrün (Ozyd-Ozyda)<br>geremBlasenaber vitriolgrün(Oxydu) |  |
| 8) Goldoxyd,<br>Au.                 | Wird beim Erhitzen bis zum<br>Glühen mit jeder Flamme<br>zu Metall reducirt, welches<br>leicht zum Korne geschmol-<br>zen werden kann.                                                                                                                                                                                                            | Oxyd. F. Wird, ohne sich auf<br>zulösen, reducirt, und kann auf Kohl<br>zum Goldkorne geschmolzen werden<br>Red. F. Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 9) Indiumoxyd,<br>În.               | Oxyd. F. Wird heim Er-<br>hitzen dunkelgelb, unter der<br>Abtahlung aber wieder hel-<br>ler und schmitzt nicht.<br>Red. F. Wird nach und<br>nach reducirt, das Reducirte<br>wird aber verflüchtigt und<br>lagert sich als Beschlag auf<br>der Kohle ab. Die violette<br>Farbung der äussern Flam-<br>me ist dabei sehr deutlich<br>wahrzune-hmen. | Orgal, F. Zum klaren, im heises Zustaude schwach gelühr, bei gedärbte Glase auföslich, da keine Garbeite Glase auföslich, da keine Garbeite Abk kehlung farbleite grossen Zusatz aber trobe wird.  Red. F. Das Glas verandert siel nicht. Auf Kohle wird das Oxyd reducirt dasreducirte Metal Wird flüch tig, oxydirt sich wieder und beschläg die Köhle. Totz der Natromerduction bemerkt man die violette Färbung der Aussern Flamme.                               |  |
| 10)Iridiumoxyd,<br>Ir.              | Wird in der Glühhitze re-<br>ducirt; die Metalltheile<br>können aber nicht geschmol-<br>zen werden.                                                                                                                                                                                                                                               | Oxyd. F. Wird, ohne sich aufzu<br>lösen, reducirt; das Metall kann abe<br>selbst auf Kohle nicht zum Korn<br>vereinigt werden.<br>Red. F. Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11) Kadmium-<br>oxyd, Čd.           | Oxyd. F. Auf Platin-<br>blech unveränderlich. Red. F. Auf Kohle ver-<br>schwindet es in kurzer Zeit<br>und beschlägt die Kohle rund<br>umher mit einem rothbranen bis dunkelgelben Pulver,                                                                                                                                                        | Oxyd. F. In sehr grosser Meng<br>zu einem klaren gelblichen Glase au<br>löslich, dessen Farbe unter der Ak<br>kühlung beinahe verschwindet. Be<br>starker Sattigung kann das Glas milch<br>weiss gefaktert werden, nnd bei noc                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf<br>Platindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verhalten zn Soda.                                                                                                                                                                                                | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Reductions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Dezyd. F. Von einem gewissen<br>Zusanze erscheint das heisse (Glas gelblichroth, wird aber unter der Abthalmg zuerst gelb, dams gridtlich<br>und zuletzt farblos. Von einem sehr<br>grossen Zusatze heiss duukelroth,<br>grossen Zusatze heiss duukelroth,<br>schmutzig gritt und kalt bräunisch<br>schmutzig gritt und kalt bräunisch<br>unter der Abkühlung weit eher als im<br>Derargiase. Heint die gritten greinen Zu-<br>zeh, der der der der der der der<br>Bed. Ariett das oxydhaltige (Has<br>unter der Abkühlung zuerst pei einem<br>grössen ist es heiss roth und wird<br>unter der Abkühlung zuerst jud<br>jud Zun auf Kohle behandelt, wird<br>Mit Zün auf Kohle behandelt, wird<br>Mit Zün auf Kohle behandelt, wird<br>walletzt farblos. (Oxydul). | Oxyd. F. Unaufföslich.<br>Red. F. Auf Kohle wird<br>es reducirt und giebt beim<br>Abechlännen der kohligen<br>Thelte ein genaus magne-<br>tisches Metallpulver.                                                   | 0                                                       |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wie zu Borax; die Soda<br>geht aber in die Kohle.                                                                                                                                                                 | 0                                                       |
| Wie zu Borax, das Glas wird aber<br>nit Zinn auf Kohle behandelt, nnter<br>der Abkühlung grau und trübe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oxyd. F. Unlöslich. Red. F. Auf Kohle wird es reducirt, z. Th. ver- flachtigt sich das Metall und beschlägt die Kohle mit Oxyd. Z. Th. ist es in beinahe silberweissen Kü- gelchen in der Salzmasse wahrzunehmen. | 0                                                       |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wie zu Borax; die Soda<br>geht aber in die Kohle                                                                                                                                                                  | 0                                                       |
| Oxyd. F. In sehr grosser Menge<br>num klaren Glase auflöslich, das bei<br>einem starken Zusatze heiss gelblich,<br>bach der Abkühlung aber farblos er-<br>cheint, und, wenn es gesättigt ist,<br>nater der Abkühlung milchweiss wird.<br>Red. F. Auf Kohle wird das auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oxyd. F. Unauflöslich. Red. F. Auf Kohle wird es sogleich reducirt; das Metall verflüchtigt sich und beschlägt die Kohle mit rothbraunem und duukel- gelbem Oxyd. Weiter ent-                                     | 0                                                       |

| Metalloxyde und<br>Metallsäuren<br>nach alphabetischer<br>Ordnung. | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | im O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | dessen Farbe erst nach völ-<br>ligem Erkalten richtig ge-<br>sehen werden kann. Von<br>dem Beschlage aus läuft<br>die Kohle pfauenschweifig<br>bunt an.                                                                                                                                                                                                                                                           | stärkerer Sättigung wird es unter de<br>Abkhhlung von selbst emailweiss.<br>Red. F. Auf Kohle kommt da<br>oxydhaltige Glas zum Kochen; das Kad<br>mium wird reducirt. das Metall ver<br>flüchtigt sich aber sofortundbeschläg<br>die Kohle mit dunkelgelbem Oxyd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12) Kobalt-<br>oxydul,<br>Čo.                                      | Oxyd. F. Unveränderlich. Red. F. Schrumpft et- was zusammen und wird, ohne zu schmelzen, zu Me- tall redneirt, welches dem Magnetstahle folgt und, im Morser aufgerieben, Metall- glanz annimmt.                                                                                                                                                                                                                  | Oxyd. F. Farbt sehr intensiv. Das<br>Glas erscheint beiss und kalt reit<br>smalteblau Bei starker Sättiguns<br>wird das Glas so tief dunk-blan<br>dass es schwarz aussicht,<br>Red. F. Wie in Oxydationsfeuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13) Kupferoxyd,<br>Ĉu.                                             | Oxyd. F. Schmilzt zu einer sebwarzen Kngel, die sich auf der Kohle bald sich auf der Rohle bald sich auf der Rohle bald sich einer Temperatur, bei welcher Knüfer noch nicht schmilzt, wist ducitren Theile leuchten mit dem metallischen Glanze des Knüfers; sobald aber das Blanen unterbrochen wird, bei der die Metalles wieder und wird sehwarz oder braun. Bei stärkerer Hitze schmilzt es zum Kupferkorne. | Orgal. F. Estet isrealte, intensite<br>Ein geringer Vanats farbt das Glas<br>so, dass es im heissen Zustande grun<br>erscheint, unter der Abkühlung aber<br>blau wird. Von einem grössen Zusatze<br>it es heiss dunkelgrün bis undurch-<br>lung grünlichblau.<br>Red. F. Bei einer gewissen Sät-<br>tigung wird das orythaltige Glas bald<br>farblon, nimant aber unter der Abküh-<br>lung kraisen sich einer gewissen Sät-<br>tigung wird das orythaltige Glas bald<br>kann das Kupfer metallisch ausgefallt<br>werden, so dassdas Gläs nach dem Dr-<br>kann das Kupfer metallisch ausgefallt<br>werden, so dassdas Gläs nach dem Dr-<br>katten gara fahrbor erscheint. Einozyd-<br>delt, wird unter der Abkühlung krain-<br>ten der der Stellen der |
| 14) Lanthan-<br>oxyd,<br>La.                                       | Unveränderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oxyd. F. Zum klaren farblosen<br>Glase auflöslich, das bei einer gewissen<br>Sättigung emallweiss geflattert werden<br>kann, und bei stärkerer Sättigung unter<br>der Abkühlung von selbst emailartig<br>wird. (Berzelins.)<br>Red. F. Wie im Oxydationsfener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15) Mangan-<br>oxyd,<br>Mu.                                        | Oxyd. F. Unschmelzbar.<br>Das Oxyd sowohl als auch<br>das Superoxyd wird bei hin-<br>reichend starkem Feuer in<br>Oxyd-Oxydul ungcändert,<br>indem beide Oxyde Sauer-                                                                                                                                                                                                                                             | Ozyd. F. Färbt sehr intensiv. Das<br>Glas erscheint, so lange es heiss ist,<br>violett (amethystfarbig), wird aber un-<br>ter der Abkühlung violettroth. Von<br>einem etwas zu starken Zusatze wird<br>das Glas ganz schwarz und undurch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf Platin-<br>draht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uer.                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| gelöste Oxyd langsam nud unvoll-<br>standig reducirt. Das reducirte Me-<br>tall beschlägt die Kohle ganz schwach<br>mit dunkelgelbem Oxyd, dessen Farbe<br>erst nach dem Erkalteu richtig zum<br>Vorschein kommt. Ein Zusatz von<br>Ziun beschleunigt die Reduction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fernt läuft die Kohle<br>pfauenschweifig bunt an.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Oxyd. F. Wie zu Borax; die Farbe<br>ist hei gleichem Zusatze aber nicht<br>ganz so internie, was hangskahlich<br>nach der tiekt Hung was harzundinweist.<br>Red. F. Wie im Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oxyd. F. Auf Platiudraht<br>in ganz geringer Menge zur<br>durchsichtigen schwach ro-<br>then Masse aufföslich, dieun-<br>ter der Abkühung grauwird.<br>Red. F. Auf Köhle zu<br>einem grauen magnetischen<br>Pulver reducirbar, welches<br>beim Reiben Metallglanz<br>anninaut.  | Ü   |
| Dryd. F. Das Glas wird von einer geleich grossen Haupe Gayden einer so intensit geleich grossen Haupe Gayden einer so intensit gefarbt als Borax. Die Farben untensit gefarbt als Borax. Die Farben Geste wich, cheis ze grün bis dumkelprün erfost wird, cheis ze grün bis dumkelprün kalten blau, bis granlichblan.  Red. F. Din ziemlich starft gesättigtes/das wird dumkelgrün, und nnter der Abkahlung, in dem Augenbliche des Kristen der Gestellen der Schallen der Gestellen der Geste | Ozyd. F. Auf Platin-<br>draht zu einem klares grön-<br>nen Glase auffölste. das en<br>Farbe verliert und undurch-<br>sichtig wird<br>Red. F. Auf Kohle wird<br>se sehr liebt zu metalli-<br>sehem Kunfer reductr. sed-<br>kem Feuer zu einem oder<br>mehreren Körnern schmilzt. | 0 . |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unauflöslich. Die Soda geht<br>in die Kohle und das Oxyd<br>bleibt mit grauer Farbe zu-<br>rück. (Berzelius.)                                                                                                                                                                   | 0   |
| Oxyd. F. Das Glas verlangt einen<br>grosseu Zusatz, ehe es deutlich gefärbt<br>erscheint; es besitzt dann. so lange es<br>heiss ist, eine braunviolette Farbe und<br>wird unter der Abkühlung rothviolett.<br>Bei keinem Zusatze wird es undurch-<br>sichtig. Enthält das Glas nur so we-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oxyd. F. Auf Platin-<br>draht oder Platinblech in<br>ganz geringer Menge zur<br>klaren durchsichtigen grü-<br>nen Masse amföslich, die un-<br>ter der Abkühlung undurch-                                                                                                        | 0   |

Plattner, Probirkunst. 4. Auf.,

| Metalloxyde und<br>Metallsäuren<br>nachalphabetischer | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ordnung.                                              | im Oxydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                       | stoff abgeben und eine roth-<br>brauue Farbe annehmen.<br>Red. F. Ehenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sichtig, so dass man die Farhe nur wahr<br>nehmen kaun, wenn man das noch<br>weiche Glas mit der Pincette plat<br>drückt.  Red. F. Das gefärbte Glas wird farb<br>los (Oxydul). Ist das Glas sehr dunke<br>gefärbt, so gelingt die Reduction au<br>Kohle, u. vorzüglich bei einem Zusatz<br>von Zinn, besser als and Platindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 16) Molybdän-<br>säure, Mo.                           | Ozgod. F. Schmitz, breit sieh aus verfüchtigt sieh und bedeckt die Kohle in gewisser Katferung in Gegewisser Katferung in Gegewisser Katferung in Geschap wird unter der Abstelle beschap wird wird wird wird wird wird wird wird | Ozyd. F. Leicht und in grosse Menge zum klaren Glasse auffollet, das wihrend es heis ist gelle rescheit nach der Abküblung aber farblowird. Bei einem sehr grossen Zuster der Scheit auch der Abküblung opalartig bis emailblautichgrau. Red. F. Das im Ozydationsfenet behandelte Glas wird bei einer start. Red. F. Das im Ozydationsfenet behandelte Glas wird bei einer starten der Scheit de |  |
| 17) Nickel-                                           | Oxyd. F. nnveränderlich.<br>Red. F. Auf Kohle wird<br>eszu Metall reducirt. Dasre-<br>ducirte zusammenhängende                                                                                                                                                                                                                                                    | Oxyd. F. Farbt ziemlich intensit. Vor einem geringen Zusatze erscheint das heisse Glas violett und wird unter der Abkühlung blass rothbram; von einem grössern Zusatze sind diese Farhen dunkler.  Red. F. Das oxydhaltige Glas wird gran nut tribe oder zangundurchsich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

oxydul,

Ňi.

Pulver kann nieht geschmolzen werden; es nimmt aber im Mörser stark gerieben. Metallglanz an und folgt begierig dem Magnetstahle.

grau und trübe oder ganz undurchsichtig von fein zertheiltem met. Nickel, Bei fortgesetztem Blasen hängen sich die reducirten Metalltheile an einander. ohue zu schmelzen, und das Glas wird farblos. Auf Kolde, und vorzüglich mit Zinn, geschieht die Reduction noch sehneller, und das reducirte Nickel ver-

einigt sieh mit dem Zinn zum Korne.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Verhalten zu Phosphorsäure auf<br>Platindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer. |
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| nig Oxyd, dass es farblos erscheint,<br>so wird durch Salpeter die Farbe her-<br>vorgebracht (s. Probe auf Mangan),<br>Ein oxydhaltiges Glas kocht hei star-<br>kem Feuer und giebt Glas ab,<br>Red. F. Das gefärhte Glas wird<br>sehr bald farblos (Oxydu), und ver-<br>halt sich dann ganz ruhig.                                                                                                                                                                                                             | sichtig nnd blaugrün wird<br>(mangansaures Natron).<br>Red. F. Auf Kohle kann<br>es nicht zu Metall reducirt<br>werden; die Soda geht in<br>die Kohle und das Mangan<br>bleiht als Oxydul zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Oxyd. F. Leicht zum klaren Glass auffodlich, das von einem mässigen Zusatze im heissen Zustande gelbergin erscheint, unter der Abkühlung aber beinahe farblos wird. Auf Kohle wird das übes ganz dunkel und un- Folge einer Beduction zu Oxyd durch gebilderte Kohlenoxydras).  Red. F. Das im Oxydationsferen der Abkühlung den reinere greier der Abkühlung den reinere greier der Abkühlung den reinere greier der Abkühlung den reiner greisich ebenso: Zinn färht die grüne Farbe etwas dunkler (Oxydul?). | Ozyd. F. Auf Platin-draht unter Brausen zum klaren Glase schnebbar. Michael eine Schnebbar. Michael eine Schnebar. | o                                                       |
| Oxyd. F. Za einem röthlichen<br>Glase auflöstlich, das unter der Ab-<br>köhlung gelb wird. Von einem<br>rocisseren Zusatze erscheint das heisse<br>kalten röthlichgelb. Her der Schalten röthlichgelb.<br>Red. F. Auf Delandraht sehent<br>das oxydhaltige Glas nicht verändert<br>un werden. Auf Kolle mit Zinn be-<br>siehtig und grau. nach laugerem Bla-<br>sen wird aber alles Nickel reducirt<br>und das Glas wird farblos.                                                                               | Ozyd. F. Unauflöslich.<br>Red. F. Auf Kohle leicht<br>zu kleinen weissen, glaz-<br>zenden Metalltheilen red-<br>zenden westlichte der schlämmung der kohligen<br>Freiber der der der der der der<br>Theile begiereig dem Mag-<br>netstahle folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o                                                       |

| 102                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Metalloxyde und<br>Metallsäuren<br>nach alphabetischer<br>Ordnung. | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Oruning.                                                           | in Oxydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 18) Niobsäure,<br>Ñb.                                              | Oxyd. F. Nimmt beim<br>Erhitzen eine gebliche<br>Farbe an, wird aber unter<br>der Abkühl. wieder weiss.<br>Eine weitere Veränderung<br>ist nicht zu bemerken.<br>Red. F. Eben so.                                                                                                                       | Ozyd. F. Leicht zu einem klarer farblosen Glase auffüllich, das be einem gewissen Zusatze unklar ge flattert werden kann, und bei einem grossen Zusatze unklar ge flattert werden kann, und bei einem grösseren Zusatze unter der Abkülung von selbst unklar wird, affort behandletes Sins, welches unster der Abkühlung von selbst unklar wird, verändert sich nicht.                                                    |  |
| 19) Unterniob-<br>säure,<br>Nb.                                    | Oxyd. F. Farht sich<br>beim Erhitzen gelb, wird<br>aber unter der Abkühlung<br>wieder weiss.<br>Red. F. Eben so.                                                                                                                                                                                        | Ocyd. F. Leicht zu einem kla-<br>ren farblosen Glase auffollich, das<br>bei einem sehr grossen Zusatze unklar<br>geflattet werden kann.<br>Red. F. Ein im Ocydationsfeuer<br>schildetes Glas, welches unter der<br>sphildetes Glas, welches unter der<br>Bei einem starkern Zusatze wird es<br>unter der Abkhänig trübe mid blau-<br>lichgrau. Bei einem sehr starken<br>Zusatze wird es ganz unklar und<br>blaulichgrau. |  |
| 20) Osmium-<br>oxyd,<br>Ös.                                        | Ozyd, F. Verwandelt sich in Osmiumsäure, die sich, ohne einen Beschlag zu geben, mit einem durchdringenden, stechenden Geruch verflüchtigt, und sehr reizend auf die Augen wirkt. Red, F. Wird zu einem dunkelbrannen unsehnebzleich und sehr eine des sehr leicht zu Osmiumsäure oxydirt werden kann). | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 21) Palladium-<br>oxydul, Pd.                                      | Wird in der Glühhitze re-<br>ducirt, die Metalltheile kön-<br>nen aber nicht geschmol-<br>zen werden.                                                                                                                                                                                                   | Oxyd. F. Wird, ohne sich aufzu-<br>lösen, reducirt, die ausgeschiedenen<br>Metalltheile lassen sich aber nicht<br>(selbst auf Kohle nicht) zum Korne<br>vereinigen.<br>Red. F. Eben so.                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                            | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydatiousfeuer.                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductionsf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ozyd. F. In grosser Menge zum<br>claren Glase auffösilch, das, so lange<br>s heis ist, gelb erscheint, unter der<br>bischlaung aber farblos wird.<br>bischlaung aber farblos wird.<br>Kanne der der der der der der der der<br>Casatze wird das Glas braun. En<br>Jusatz von Eisenwirtrol bewirkt. das<br>die Perie eine blutrothe Farbe be-<br>tommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sammen; miteinem grössern<br>Zusatz von Soda geht sie<br>in die Kohle.                                                                                                                                                                        | Nimmt eine hell-<br>graue Farbe an.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die aus Unterniobehlorid darge-<br>tellte Saure verhält sich folgender-<br>sussen:  10 gd. F. Wenn sie in grossen  10 gd. F. Wenn | Oxyd. F. Schmiltt mit<br>ungefähr dem gleichen Vo-<br>lumen Soda unter Brausen<br>zusammen. Mit einen grös-<br>seren Zusatzev on Soda geht<br>sie in die Kohle.<br>Red. F. Eben so. Eine<br>Reduction zu Metali kann<br>nicht bewirkt werden. | Erscheint, so lange<br>sie heiss ist, grau,<br>wird aber unter der<br>Abkühlung schmut-<br>zig grin. Ist die<br>Hitze zu stark, so<br>tritt eine Sinterung<br>ein, und die geg<br>günke Probe er-<br>scheint nach völ<br>liger Abkühlung an<br>der am stärksten<br>erhizten Stelle dun-<br>kel grau. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wird sehr leicht zu einem<br>unschmekzbaren Metallpul-<br>ver reducirt, welches durch<br>Abschlämmen rein erhalten<br>werden kann.                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unauflöslich. Die Soda geht<br>in die Kohle und hinterlässt<br>das Palladium als ein un-<br>schmelzbares Pulver.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Metalloxyde nud<br>Metallsäuren<br>nach alphabetischer<br>Ordnung. | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                          | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oranung.                                                           | im Oxydations- und                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 22) Platinoxyd,<br>Pt.                                             | Wird in der Glühhitze re-<br>ducirt, die Metalltheilchen<br>können aber nicht ge-<br>schmolzen werden.                                                                        | Oxyd. F. Wird, ohne sich auf<br>zulösen, reducirt; die Metalltheil<br>können aber selbst auf Kohle nich<br>zum Korne vereinigt werden.<br>Red. F. Eben so.                                                                                                                                                                    |  |  |
| 23) Quecksil-<br>beroxyd, Hg.                                      | Wird augenblicklich redn-<br>cirt und verflüchtigt.                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 24) Rhodium-<br>oxyd, fl.<br>25) Ruthenium-<br>oxyd, flu.          | Werden leicht reducirt,<br>die Metalltheile können<br>aber nicht geschmolzen<br>werden.                                                                                       | Oxyd. F. Werden, ohne sich auf-<br>zulösen, reducirt; die Metalltheile<br>können aher selbst auf Kohle nicht<br>zum Korne geschnolzen werden.<br>Red. F. Wie im Oxydationsfeuer.                                                                                                                                              |  |  |
| 26) Silberoxyd,<br>Åg.                                             | Wird leicht zu metallischem Silber reducirt, wel-<br>ches zu einem oder mehr-<br>ren Kügelchen schmilzt.                                                                      | Oryd. F. Wird z. Th: aufgelöst z. Th. auch zu Metall reducirt. Dis Clas wird unter der Abkühlung, nach der ungleichen Menge, entweder meghaltite doer auflichweiss. Metallingen auflichweiss. Metallingen auflieber der der der der der der der der der d                                                                     |  |  |
| 27) Tantalsäure,<br>Ta                                             | Oxyd. F. Färbt sich<br>beim Erhitzen schwach gelb,<br>wird aber unter der Abküb-<br>lung wieder weiss. Eine<br>weitere Veränderung findet<br>nicht Statt.<br>Red. F. Eben so. | Oxyd. F. Leicht zu einem klaren<br>Glase auflöslich, das bei einem ge-<br>wissen Zusatze, so lange es heise<br>ist, gelblich erscheint, unter iler Ab-<br>külnung aber farbios wird und un-<br>klar geflattert werden kann. Ein<br>Glas unter der Abkühlung von selbst<br>emailweises wird.<br>Red. F. Wie im Oxydatömsfeuer. |  |  |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                            | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer.                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                              | Wie zu Borax; die Soda<br>geht aber in die Kohle.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | Im Glaskölbehen bis zum<br>Glühen erhitzt, wird es (wie<br>für sich) reducirt und dampf-<br>formig ausgeschieden. Die<br>Dämpfe condensiren sich<br>im Hals des Kölbehens und<br>bilden einen metallischen<br>Beschlag, der durch behut-<br>sames Klopfen zur Queck-<br>stüberkugel vereinigt wer-<br>den kann. | 0 .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                              | Wie zu Borax; die Soda<br>geht aber in die Kohle.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oryd. F. Das Oxyd sowsh, also metallische Silber verurscht eine grossen Gehalte an Silberoyd erscheist das Glas nach dem Erkatlen opdartig, gegen das Tageslicht gehalten geblich und gegen Fenerschein röhlich.  Red. F. Wie zu Borax.                                    | Wird angenblicklich reductirt und schmilzt, wahrend die Soda in die Kohle geht, zu einem oder mehreren Silberkügelchen.                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oxyd. F. In grosser Meuge zum<br>klaren (ilase aufföslich, das bei eines<br>sehr starken Zusätze, so lauge es<br>beiss ist, geblich erscheint, uuter<br>der Abkalhang aber farböx sirid.<br>Der Scheine Scheine Verän-<br>gebildete (ilas erleidet keine Verän-<br>derung. | Oxyd. F. Mit etwas mehr als dem gleichen Vo- lumen von Soda genengt, schmilzt sie auf Kohle unter  Brausen zur Perle, die sich aber bald ausbereitet; mit einem etwas grösseren Zu- satze von Soda geht sie in die Kohle.  Hed. F. Eben so. Eine  Reduction zu Metall findet nicht Statt.                       | Erscheint nach lan<br>gem Durchglühen<br>hellgrau, nimm<br>aber unterd. Albküh<br>lung eine schwach<br>rothe Farbe an. gan<br>ahnlich wie Talk<br>erde. Ist sie nich<br>ganz frei von einer<br>Alkali, so sintert si<br>und wird blaului-<br>schwarz. |

| Metalloxyde und                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verhalten zu Borax auf Platindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Metallsäuren<br>nach alphahetischer<br>Ordnung. | Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termencer an Dotax and Traditional                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| O'thining.                                      | im Oxydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 28) Tellurige<br>Säure, Te.                     | Oxyd. F. Sehmilzt und reduertt sich mit Brausen. Das reducirte Metall verfüllerhigt sich aber sofort, und heschlägt die Kohle weiss mit telluriger Saure; ein solcher Beschlag hat gewöhnlich eine rothe oder dankelgeble Kante.  Red. F. Desgl. Anch wird die aussere Flamme blaulichgrün gefärht. | Oxyd. F. Znm klaren farblosen<br>Glase auflöslich, das auf Kohle grau<br>von recherten Metallhiellen wird.<br>Van Gr. F. Das auf fluidsprach<br>Gr. F. Das auf fluidsprach<br>auf Kohle zuerst grau, und nachden<br>alles Tellur rechert und verfüchtig<br>ist, wieder farblos. Auch wird die<br>Kohle mit telluriger Sänre beschlagen. |  |  |
| 29) Titansäure,<br>Ťi.                          | Oxyd. F. Nimmt beim Er-<br>hitzen eine gelbe Farbe an,<br>wird aber unter der Abküh-<br>lung wieder weiss. Eine<br>weitere Verlanderung findet<br>nicht Statt.<br>Red. F. Desgleichen.                                                                                                              | Oxyd. F. Leicht zum klaren Glassanisch, das bei einem grossen Ziascheit, huter der Abschlung aber farblos wird und unklar geflattert werden kann, und bei einem sehr grossen Zusatze unter der Abkühlung vos selbsten werden der                                                                    |  |  |
| 30) Uranoxyd,<br>· Ü.                           | Oxyd. F. Es schmilzt<br>nicht, nimmt aber eine<br>schmutzig dunkel gelhich-<br>grüne Farbe an (Oxyd-<br>Oxydul).<br>Red. F. Wird schwarz<br>und zeigt auch diese Farbe<br>beim Aufreiben im Morser.<br>(Oxydul).                                                                                    | Orgal. F. Verhalt sich wie Eisen- ovyt-tile Farbersnind aber von gleiches Mentioner und der der der den der                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 31) Vanadin-<br>säure, V.                       | Schmelzbar. Der mit der<br>Kohle in Berührung hefind-<br>liche Theil wird reducirt<br>nud zieht sich in die Kohle;<br>der übrige Theil bekommt<br>Farbe und Glauz wie Gra-<br>phit und ist Vanadinsub-<br>oxyd.                                                                                     | Ozud. F. Zum klaren Glase auf. Ibalief, das von einem geringen Zusatze farblos, von einem grössern aber gelle erscheint und unter der Ab-kühlung graulich gelh wird.  Hed. F. Das im Oxyd-F. gefärbte Glas verändert sich so, dass es, so lange es heiss sis, brämlich erscheint und unter der Abkühlung schön ehromgrün wird (Oxyd).   |  |  |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer.                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              |
| Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auf Platindraht zum klaren<br>farblosen Glase auf löslich,<br>das unter der Abkühlung<br>weiss wird. Auf Kohle wird<br>sie reducitrund verflüchtigt.<br>wobei sich ein Beschlag von<br>telluriger Säure bildet.                                                                                                         | 0 .                                                                                            |
| Ozgd. F. Leichtz, klar. Glasc auffoal, das von einem grossen Zus gelberschein, miter d. Amk aler farhöos wird. Red. F. Das im Oxydat. F. gebilder Beise verändert sich so. dass es im heissen Zastande zwar eberfalls eine gelberber geit, eine daber unter der Ank. röhet und eine sehöne vinlette Farle anter der Greiche Greiche State der Greiche Greicht gestellt | Oryd, F. Auf Kohle uuter<br>Brausen zum dunkelgelben<br>Glass auf löslich, das unter<br>der Abknhlung krystallisirt<br>und dahei so viel Warme<br>entwickelt, dass die Kugel<br>wiederstark aufglühre. Dein<br>Glas grauveisse bis weiss.<br>Red. F. Eben so. Eine<br>Reduction zu Metall kann<br>nicht bewirkt werden. | Ninnat eine gelb-<br>lichgräue Farbe an,<br>ahnlich wie Zink-<br>oxyd, aber nicht so<br>schön. |
| Orgel, F. Zun klaren, gellen Glassauffselten, dessen Farbe unter der Abkühling, dessen Farbe unter der Abkühling (Elas viral schustzigerin, unter der Abkühl, abschustzigerin, unter der Abkühl, abzul), Mit Zinn auf Kohle behaudelt wird die grüne Farbe dunkler (Oxydul).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oxyd, F. Unauflöslich. Ein geringer Zusatz von Soda giebt Zeichen von Schmelzung. Von einer grössern Meuge von Soda wird die Masse gelbraun. Mit einer noch grösseren Meuge geht das Oxyd iu die Kohle. Red. F. Eben so; das Oxyd lässt sich nicht zu Metall reduciren.                                                 | 0                                                                                              |
| Oxyd. F. Zum klaren Glase auf lös-<br>lich, das bei einem uicht zu geringen<br>Zusatze, so lange es heiss ist, dunkel-<br>gelb erscheint, und unter der Abküh-<br>lung eine hellgelbe Farbe annimmt.<br>Red. F. Wie zu Borax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schmilzt damit zusammen<br>und zieht sich in die Kohle.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                              |

| Metalloxyde und<br>Metallsäuren<br>nach alphabetischer<br>Ordnung. | Verhalten für sich auf<br>Kohle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verhalten zu Borax auf Platindraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| oraning.                                                           | im Oxydations- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 32) Wismuth-<br>oxyd Bi.                                           | Gezud. F. Auf Platiablech zu einer dunkelbramen Masse, die steht zu einer dunkelbramen Masse, die Auf Kolle wird sein Grychaften. Auf Kolle wird sein Grychaften. Bedreiten Wimmth reductri, das sich bei forgrament werden der der die Kolle mit gelbem Oxyl beschägt; auch bildet sich hinter dem gelbem Beschlägt über dem gelbem Beschlägt über dem gelbem Beschlägt der dem gelbem Beschlägt der dem gelbem Beschlägt dem gelbem diese Beschlägt dem gelben diese Beschläge ohne einen fattigen Schein zu geben. | Oxyd. F. Leicht zu einem klare gelben Glase auffoslich, das bei einer farblos wird. Von einem grösseren farblos wird. Von einem grösseren kaste erscheint das Glas, so lange e heiss ist, gelblichroth, wird aber unte der Abkahlung gelb und beim völlige. Heb. F. Auf Kohe wird das Glas so lange gebaup der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 33) Wolfram-<br>säure, W.                                          | Oxyd. F. Unveränderlich, sobald die Hitze nicht so bald die Hitze nicht so Bildung von Kohlenoxydgaa eine Reduction zu Oxyd erfolgt. Red. F. Wird schwarz (Oxyd), schmilzt aber nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osyal. F. Leicht zum klaren fach leien diese gleichen ziese liche grossen Zusatze erneheint es, sange es heis ist, gelb, bei einen grösseren Zusatze kann es emalitärt geflattert werden und bei einen ned hinge von selbst, emalter der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 34) Zinkoxyd,<br>Żn.                                               | Oxyd. F. Wird beim Erhitzen gelb und unter der Abkühlung wieder weiss. Es schmiltz niebt, leuchtetaber stark beim Gluben. Red. F. Verschwindet nach und under, indem er redneirt, alber das Bedneirte der oxydit wind; ein grosser Theil des füchtig gewordenezimks setzt sich als Öxyd auf einer andern Stelle der Koble aus. bliddet einen dentitet.                                                                                                                                                                | Oxyd. F. Leicht und in grosse Menge zu einem klaren, in heissen Zo stande gelübien Glaze auf stande gelübien Glaze auf einem geschen Glaze auf einem grossen Zhoszte einem grossen Zhoszte einem grossen Zhoszte einem grossen Zhoszte einem hoch grösseren unter de Akhüblung on selbst emailaritig wird. Red. F. Das gesättigte Glas wird beim ersten Aubasen unklar mid grass lich (well sich bei unvollk. Schneizun einem |  |  |

| Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-<br>tindraht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verhalten zu Soda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verhalten zu Ko-<br>baltsolution im<br>Oxydationsfeuer.                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductionsfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Oryst. F. Leicht zu einem klaren greben Glase auffedich, das unter der Abkühlung farhlos wird. Bei einem starken Zissatze kum das Glas emalartig geflattert werden, und bei einem starken Zissatze kun das Glas emalartig sellstet er eine Starken zu das die Starken zu das zu ein hebseu Zustande klar und farben zu eine Starken zu eine St                                  | Auf Kohle wird es sofort zu<br>metallischem Wismuth re-<br>ducirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| Oxyd, F. Leicht muchlar-mfarhiesen<br>Glane mifsel, das erst bei anzler Sittit.<br>Red. F. Das im Oxydations fene gehilten.<br>Red. F. Das im Oxydations fene gehilten.<br>Red. F. Das im Oxydations fene gehilten.<br>Red. F. Das im Oxydations fene gehilten.<br>Windbermuter der Alb. blau (woffrans.<br>wird es unter der Alb. blau (woffrans.<br>Jan 1988). Auf Sitting fene gehilten gehilten gehilten.<br>Jan 1988, der Sitting fene gehilten gehilten.<br>Jan 1988, der Sitting fene gehilten gehilten gehilten gehilten gehilten gehilten gehilten.<br>Jan 1988, der Sitting fene gehilten gehil | Oxyd.F. Auf Platinfrahr<br>zum klaren, dunkelgeben<br>dem klaren, dunkelgeben<br>der Abkehne, krystalli-<br>nisch und undurchischig<br>weiss oder geblich wird.<br>Red. F. Mit weuig Soda<br>kam auf Kolle ein grosse<br>fram reducirt werden; mit<br>durch Soda, vobei Alles in<br>durch Soda, vobei Alles in<br>die Kohle dringt, erhältman<br>gelless. metallisch glanzen-<br>des Wolframoxyd-Natron. | o                                                                                                       |
| Wie zu Вогах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oxyd. F. Unauflöslich.<br>Red. F. Auf Kohle wird<br>es reducirt; das Metall ver-<br>flüchtigt sich, oxydirt sich<br>dabei wieder und beschlägt<br>die Kohle mit Zinkoxyd. Bei<br>gutem Feuer kann selbstein<br>Zinkflamme hervorgebracht<br>werden.                                                                                                                                                      | Nimmt eine schöne<br>ge iblichgrüne Farbe<br>an, die uach völli<br>gem Erkalten an<br>deutlichsten ist. |

|       | tallo<br>[etal |   |  |
|-------|----------------|---|--|
|       | alph           |   |  |
| Rente |                | - |  |

35) Zinnoxyd,

Ŝп.

Verhalten für sich auf Kohle etc.

Verhalten zu Borax auf Platindraht.

lichen Beschlag, der anfanys gelblich erscheint, unter der

im Oxydations- und reducirte Metall wird aber sogleich flüchtig, oxydirt sich wieder, und be-Abkühlung aber weiss wird. schlägt die Kohle.

Oxyd. F. Das Oxydnl brennt, angezündet wie Zunder und verwandelt sich in Oxyd. Das Oxyd leuchtet stark und erscheint, so lange es heiss ist, gelblich, wird aber unter der Abkühlung schmutzig gelblichweiss.

Red. F. DasOxydkann bei

anhaltend starkem Feuer zu Metall reducirt werden, wobei sich gewöhnlich ein geringer, der Probe nahe lie-gender Beschlag von Zinnoxyd bildet.

Oxyd. F. In geringer Menge und sehr langsam zum klaren, furblosen Glase auflöslich, das unter der Abkühlung klar bleibt und auch nicht unklar geflattert werden kann. Ein gesättigtes, ganz kalt gewordnes Glas bis zum schwachen Glüben erhitzt, wird unklar, verliert seine runde Form und zeigt undeutliche Krystallisation. Red. F. Ein noch ungesättigtes

Glas erleidet keine Veränderung. Auf Kohle kann aus einem Glase, welches viel Oxyd aufgelöst enthält, ein Theil desselben reducirt werden.

Verhalten zu Phosphorsalz auf Pla-Verhalten zu Ko-Verhalten zu Soda. tindraht. baltsolution im Oxydationsfeuer. Reductionsfener.

Oxyd. F. In geringer Menge und sehr langsam zum klaren, farblosen Glase auflöslich, das auch unter der Abkühlung klar bleibt. Red. F. Das oxydhaltige Glas wird

nicht verändert, weder auf Platindraht noch auf Kohle.

Oxyd. F. Auf Platindraht verbindet es sich wit Soda unter Brausen zu einer aufgeschwollenen unschmelzbaren Masse.

Red. F. Auf Kohle wird es zu metallischem Zinn

reducirt.

Nimmt eine blaugrüne Farbe an, die erst nach völliger Abkühl, richtig geseben werden kann.

B. Allgemeine Regeln für qualitative Löthrohrproben, nach welchen mit theilweiser Anwendung des nassen Weges die einzelufen Bestandtheile in zusammengesetzten Verbindungen aufgefunden werden können.

Bei der Untersuchung von zusammeugesetzten Substanzen itt Hülfe des Löthrohrs kann man zur Nachweisung der sämmtlichen Bestandtheile in vielen Füllen die Anwendung des nassen Weges nicht ungehen. Indess auch dann nott gewährt die Zuhhlifenahme des Löthrohrs Vortheil, da man nit demselben nicht nur verschiedene dabei vorzunelmende Operationen ausführen, sondern es auch zur Controle und weitern Untersuchung der abgeschiedenen Bestandtheile benutzen kann.

Ehe man die Zerlegung auf nassem Wege vornimmt, muss man erst das Verhalten des Krepres vor dem Löthrohr kennen gelernt und daraus das Resultat gezogen haben, mit was für einer Verbindung man es zu thun hat; ob es nämlich ein Alkali, Erden- oder Metallsalz, oder ein Silicat ist, und ob diese Verbindungen leicht redueirbare Metalloxyde enthalten; ferner, ob es eine Verbindung von Metalloxyde oder eine Verbindung von Selwefel- oder Selenmetallen, oder eine Verbindung von verschiedenen Metallen unter sich ist, zu welcher letztern auch die Arsen- und Tellurnetalle zu rechnen sind. Man erleichtert sich die weitere Untersuchung nicht unwesentlich, wenn man Weiss, unter welche Abtheilung von Verbindungen man den unbekannten Körper zu bringen hat

Das Lösungsmittel, dessen man sieh in solehen Fällen, wo man nicht iu Wasser lösliche Verbindungen vor sieh hat, bedient, ist am häufigsten Chlorwasserstoffsäure. Gesehieht die Auflösung nieht bei gewöhnlicher Temperatur, so erwärmt man das Glas über der Spirituslampe. Löst sich die Substanz in der Säure unter Aufbrausen auf, so enthält sie entweder ein kohlensaures Salz, indem die Kohlensäure gasförmig entweicht, ohne einen Geruch zu verbreiten; oder sie enthält ein Metalloxyd, welches auf einer hohen Oxydationsstufe steht, es entwickelt sieh dann Chlor in Gasform, welches sieh durch seinen stechenden Gerueh zu erkennen giebt. Das Letztere findet Statt, wenn das Mineral z. B. Manganoxyd oder Mangansuperoxyd enthält, welche sieh in Manganehlorür verwan-Die gebildete saure Auflösung wird mit destillirtem Wasser verdünnt und auf versehiedene Erden und Säuren untersueht, wie es bei den einzelnen Proben angegeben werden soll.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Prüfung der Silicate mit Chlorwasserstoffsäure. Eine ziemliche Anzahl derselben

lässt sich damit vollkommen zersetzen, die Basen lösen sich auf, während die Kieselsäure entweder gelatinős oder pulverförnig (und dann gewölmlich etwas voluminős) ausgeschieden wird.\*) Ist das Silicat durch Chlorwasserstoffsäure vollkommen zersetzbar, so verdunnt man das Ganze mit Wasser, filitrit und untersueht die Auflösung auf ihre Bestandtheile, wie es bei der Probe auf verschiedene Erden für kieselsaure Verbindungen angegeben werden soll. Ist das Silicat durch Chlorwasserstoffsäure nicht vollkommen zersetzbar, so ist man genöthigt, eine audere kleine Menge durch Schmelzen mit Soda und Borax aufzuschliessen, wie es sogleich angegeben werden soll.

In manchen Fällen ist es nöthig, eine Substanz zur Untersuehung auf einen einsigen Bestandtleil mit Salpeter zu schnelzen, um dadurch diesen Theil höher zu oxydiren und als Säure an das Kali des Salpeters zu binden, von welchen er leichter getrennt und dann erkannt werden kann. Auch muss man zuweilen eine Substanz durch Schnelzen mit doppelt schwefelsaurem Kali und Auflösen der geschnolzenen Masse in Wasser entweder sogleich von einigen Bestandtheilen befreien, oder das Ganze in schwefelsaure Salze werwandeln, um nach der Auflösung in Wasser die Trennung der verschiedenen Bestandtheile vornelmen zu können.

Aufschliessung der Substanzen durch Schmelzen mit Soda und Borax und Behandlung der geschmolzenen Masse mit Chlorwasserstoffsäure.

Von der möglichst fein gepulverten Substanz vermengt man eine Qnantität von 75 bis 100 Milligt. im Achtmörser mit Soda und Borax \*\*), deren Mengen sich nach der Strenge flüssigkeit des Kürpers richten. In den meisten Fällen reicht man mit 1 Theil Soda und 1 Theil Borax, dem Gewichte nach, aus; enthält jedoch die Substanz viel Talkerde, Thonerde, Beryllerde oder Zirkonerde, so muss man mit dem Boraxzussatze steigen bis zu 2 Theilen, ebenso erfordert ein bedeutender Gehalt an Schwerspath einen vernechter Zusatz von Soda nud Borax. Das Gemenge packt man in eine Sodapapiercylinder von feinem Filtripapier und sehmilzt es

<sup>\*\*)</sup> Da die Borsäure an Natron gebunden angewendet wird, so wirkt sie später bei der Zerlegung der geschmolzenen Verbindung auf nassem Wege durchaus nicht störend.

in einer cylindrischen Grube auf Kohle oder in einem Kohlentiegelehen mit der Lüthrohrflamme zusammen. Hat man die Substanz frei von leicht reducirbaren Metalloxyden gefunden, so kann man die Schmelzung mit der Oxydationsflamme bewirken; enthält sie aber dergleichen Bestandtheile, wie z. B. manche Schlacken, so muss man die Reductionsflamme anwenden, damit diese Oxyde metallisch ausgeschieden werden.

Sind, wie dies am häufigsten der Fall ist, die reducirbaren Metalloxyde nur in so geringer Menge vorhanden, dass man sie schwer zu einem einzigen Korne reduciren kann, so setzt man ungefähr 60 bis 80 Milligramme Silber oder noch besser Gold in einem Korne zu und behandelt die Beschickung auf Kohle im Reductionsfeuer gerade so, wie eine quantitative Kupferprobenbeschickung (s. die quantitative Kupferprobe). Hierbei lösen sich die erdigen Bestandtheile uud die schwer reducirbaren Metalloxyde in dcm sich bildenden Glase von Soda und Borax auf und schmelzen zu einer leichtflüssigen Perle, Die Säuren des Arsens und die leicht reducirbaren Metalloxyde werden reducirt, ist vielleicht Schwefelsäure vorhanden, so bildet sich theils Schwefelnatrium, theils geht der Schwefel mit den reducirbaren Metallen zusammen; das metallische Arsen wird theils von den reducirten Metallen aufgenommen, theils auch verflüchtigt, und die reducirten Metalle, welche sich nicht verflüchtigen, vereinigen sich und schmelzen mit dem Silber oder Golde zu einer leichtflüssigen Kugel, die sich zur Seite des Glascs begiebt. Diejenigen Metalloxyde, welche in dem Glase aufgelöst bleiben, befinden sieh darin auf der niedrigsten Stufe der Oxydation.

Eine solche Schmelzung, sie werde nun mit der Oxydations- oder Reductionsfalmme bewirkt, muss in einem Iobhatten Feuer und mit gehöriger Beharrlichkeit erfolgen, weil
man in entgegengesetzten Falle keine vollkommene Zersetzung der Substanz erreicht. Das geschmolzene Glas muss
dunnflüssig und so viel als möglich klar und frei von Gasblasen und Metalltheilchen sein. Schäumt nach längeren
Blasen die Glaskugel noch, oder zeigt sie noch Gas-blasen,
so ist dies ein Beweis, dass entweder die Auflösung der nicht
reducirbaren Theile, oder die Reduction der reducirbaren Metalloxyde noch nicht vollendet ist und man die Schmelzung
bei lebhaften Feuer noch länger forstetzen muss.

Eine Probe, die man im Oxydationsfeuer geschmolzen hat, nimmt man nach ihrem Erstarren aus der Kohle, reinigt sie von den vielleicht anhängenden Kohlentheilchen mit dem Messer und Pinsel und pulveriärt sie, was entweder im Stahlnörser oder, in dessen Ermangelung, zwisehen Papier auf dem Amboss und nachher im Aclatanörser geseichen kann. Man muss aber Alles in Pulver verwandeln, weil sonst bei der darauf folgenden Behandlung der geschmolzenen Probe

mit Sture leicht Theile des Glases unaufgelöst bleiben können. Das Pulverisiren sogleich nach der Schmelzung ist deshalb nöthig, weil das geselmolzene Glas leicht Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, zähe wird, und dann sehwer zu pulverisiren ist.

Eiuo Probe, die man im Reductionsfeuer gesehmelzen und daraus ein Metallkorn redueirt hat, oder bei welcher man das zugesetzte Silber oder Gold mit den reducirten Metallen zu einer Kugel geschmolzen zu haben glaubt, muss man im dünnflüssigen Zustando noch so lange bei Anwendung einer guten Reductionsflamme in der Kohle von einer Stelle zur andern langsam fliessen lassen, bis man sich vollkommen überzengt hat, dass das Glas ganz frei von Metallkügelehen und Gasblasen ist und das Metall, zu einer einzigen Kugel vereinigt, sieh daneben befindet. Ist dies nach Wunsch gelungen, so unterbricht man das Blasen und lässt die Probe auf der Kohle so weit abkühlen, bis sie vollkommen erstarrt ist. Darauf hebt man sie mit der Pincette aus der Kohle, trennt mit dem Hammer im Stahlmörser oder auf dem Amboss zwischen Papier das Metallkorn vom Glase, reinigt letzteres von den vielleicht anhängenden Kohlentheilen und pulverisirt es. Ist das Reductionsfeuer, in welchem die Schmelzung geschieht, nicht rein und stark genug, so kann ein Theil der reducirbaren Metalloxyde zurückbleiben, was einen störenden Einfluss auf die weitere Zerlegung des geschmolzenen Glases äussert,

Die Metalloxyde, welche bei einer Schmelzung mit Soda und Borax im Reductionsfeuer leicht reducirt und daher von den eigentliehen Erdarten und anderen nicht reducirbaren Metalloxyden getrennt werden können, sind folgende: die Säuren des Arsens und des Antimons, Silberoxyd, die Oxyde des Quecksilbers, des Kupfers, des Wismuths, des Thalliums, des Bleies, des Zinns, des Zinks, des Indiums, das Kadmiumoxyd und die Oxyde des Nickels. Tellur, Osmium, Gold, Platin, Iridium, Rhodinm und Palladium kommen in der Natur nur im metallischen Zustande vor; sie sind daher durch einen Zusatz von Silber oder Gold leicht von anderen nicht reducirbaren Metalloxyden und den eigentliehen Erden zu trennen. Diejenigen Metalle, welche flüchtig sind, rauchen bei einer solchen Schmelzung theils ganz, theils auch nur zum Theil fort, und einige davon beschlagen die Kohle, während die zurückbleibenden sich mit dem zugesetzten Silber oder Goldo vereinigen. Wie man die reducirten Metalle dann weiter untersucht, ergiebt sich aus dem, was bei den einzelnen Proben auf die betreffenden Metalle in Metallverbindungen gesagt ist. Die Metalloxyde, welche beim Schmelzen mit Soda und Borax im Reductionsfeuer nicht reducirt werden können, sind : die Oxyde des Chroms, die Molybdänsäure, die Wolframsäure, die Tantalsäure, die Säuren des Niobs, die Titansäure, die Uranoxyde, die Kobaltoxyde (wenn die Substanz frei von Arsensäure oder das Kobalt in nicht zu grosser Menge vorhanden ist), die Eisenoxyde, die Manganoxyde und die Ceroxyde; diese können aber grösstentheils wieder leicht von den Erden getrennt und vor dem Löthrohre, wie es bei den qualitätigen Proben an verschiedenen Orten

angegeben ist, erkannt werden.

Das bei der Schmelzung erhaltene und fein gepulverte Glas schüttet man in ein Porcellanschälchen (Fig. 61 S. 51), befeuchtet es zuerst sehr stark mit Wasser, und fügt hierauf so viel Chlorwasserstoffsäure hinzu, als zur Auflösung des ganzen Pulvers nöthig ist und dass die Auflösung dann noch etwas freie Säurc enthält. Das Porcellanschälchen setzt man auf das in einen Messingring gespannte Drahtgitter (S. 10). welches man vorher über die Lampenflamme gerückt hat, und rührt das Pulver mit einer schwachen zugeschmolzenen Glasröhre so lange in der Säure auf, bis die auflösbaren Theile desselben von den unauflösbaren getrennt sind. Enthält das aufzulösende Pulver Schwefelnatrinm, welches sich allemal bildet, wenn die Substanz Schwefelsäure oder Schwefel enthält, so entwickelt sich Schwefelwasserstoff; die übrigen Bestandtheile, ausser der Kieselsäure, verwandeln sich in Chlormetalle und lösen sich in der verdünnten Säure auf. Auch geht bisweilen fast alle Kieselsäure in die Auflösung mit über. Da nun gewöhnlich nur kieselsaure Verbindungen durch Schmelzen mit Soda und Borax aufgeschlossen werden, so hat man es hier selten mit Molybdänsäure, Wolframsäure, Tantalsäure, den Niobsäuren und Titansäure zu thun. Ist die Auflösung beendigt, so lässt man das Ganze bis zur Trockniss abdampfen. Das Abdampfen darf aber, wenn die Auflösung vielleicht zu vicl freie Säure enthält und man nicht mit einem Rauchfange verschen ist, wegen der aufsteigenden Dämpfe nicht in demselben Zimmer geschehen, in welchem man arbeitet, sondern es muss unmittelbar unter einer Esse, oder doch ausserhalb des Zimmers vorgenommen werden; hat man dagegen die Chlorwasscrstoffsäure nur in kleinen Portionen und mit geringem Ueberschuss zugesetzt, so kann das Abdampfen auch in dem gewöhnlichen Arbeitszimmer geschehen. Das Abdampfen muss, vorzüglich zu Ende, nur allmählig erfolgen und bis zur Trockniss fortgesetzt werden, um sowohl die überflüssige Säure zu entfernen, als auch die Kieselsäure, welche sich während des Abdampfens gallertartig ausscheidet, zu verdichten.

Ist die Flüssigkeit zur Trockniss abgedampft, so dass man durch den Geruch nur noch äusserst wenig aufsteigende saure Dämpfe mehr bemerkt, so befeuchtet man die Masse zuerst mit Chlorwasserstoffsäure und übergiesst sie nach einer Weile mit destillirtem Wasser. Hierauf setzt man das Schälehen auf das Drahltgitter über die Lampenflamme, um die Chlormettalle von den unanfgelästen Thielien (welche bei solchen Substanzen, die auf diese Weise zerlegt werden, gewähnlich nur in Kieselsäure bestehen) zu trennen und aufzulösen. Die abgesehiedene Kieselsäure kann man dann sehr leicht durch Filtration und Aussüssen mit Wasser von der Auflösung absondern und nöthigenfalls vor dem Löthrohre mit Soda prüfen.

Enthält die Substanz Eisenoxyd, so wird dieses bei der Schmelzung zu Oxydul reducirt, aber bei der Behandlung der geschmolzenen Masse mit Chlorwasserstoffsäure nicht vollständig wieder auf die Stufe des Oxydes gebracht, und am unvollständigsten, wenn der Gehalt an Eisen schr bedeutend ist. Da aber gerade dieses zur siehern Auffindung der einzelnen Bestandtheile wesentlich nothwendig ist, so muss man die von der Kieselerde abfiltrirte Flüssigkeit, zu welcher man auch noeh das erste Aussüsswasser bringt, in einem Probirglase bis zum Koehen crhitzen, hierauf mit einigen Tropfen Salpetersäure versetzen und noehmals erhitzen, damit das Eiscnoxydul in Oxyd umgeändert wird. Will man bei der Behandlung der geschmolzenen Probe mit Chlorwasserstoffsäure nieht auf eine Bildung von Sehwefelwasserstoffgas Rücksicht nehmen, so kann man die zur Oxydation des Eisenoxyduls nöthige Salpetersäure auch sogleich vor dem Abdampfen zusetzen.

Die in der von der Kieselsäure abfiltrirten Flüssigkeit befindlichen basischen Bestandtheile der Substanz scheidet man nach Methoden, die bei den einzelnen qualitativen Proben auf verschiedene Erden angegeben werden sollen.

Schmelzung der Substanzen mit Salpeter oder mit doppelt-schwefelsaurem Kali.

Das Sehmelzen mit Salpeter gesehicht zuweilen nur in dem Oehr eines Platindrahtes, öfter aber auch in einem Platinidffel\*). Pulverförnige und pulverisirbare Substanzen vermengt man im feingerichenen Zustande sogleich mit der nöthigen Menge von Salpeter im Mörser; Metallgemische, die sich nicht pulversiren lassen, muss man mit Hülfe des Hammers oder der Feile so viel als möglich zu zertheilen suchen. Wie viel man Salpeter anzuwenden habe, richtet sich nach der Beschaffenheit der zu oxydirenden Substanz; gewöhnlich wendet man das 3- bis 4fache Volumen an, sobald die Substanz nur einen einzigen Bestandtheil, so kann die Schmelstanz nur einen einzigen Bestandtheil, so kann die Schmel-

<sup>\*)</sup> Das Platin wird zwar durch Salpeter auf der Oberfläche ein wenig oxydirt, aber dies ist so unbemerkbar, dass es durchaus keinen nachtheiligen Einfluss auf die Probe hat und man auch nicht fürchten darf, dass der Löffel bald schadhaft werde.

zung am Platindrahte erfolgen; das Gemenge muss aber dabei mit ein wenig Wasser befeuchtet und als ein Tejg in das Oehr des Drahtes gestrichen werden. Zur Schmelzung wendet man die Oxydationsflamme an, und wenn die Massen nicht mehr sehäumt, streicht man eine andere Portion von dem Teige an die sehon gesehmolzene Masse, sehmelzt diese eben zo zusammen und fährt so fort, bis die sehmelzende Masse wegen zu gross gewordenen Volumens nicht mehr am Drahte hängen bleiben will. Bei einer solchen Schmelzung muss man aber den Platindraht sehief und zwar so halten, dass sich das Oehr desselben nach unten geriehte befindet, weil der

Salpeter gern am Drahte herunterfliesst.

Vermuthet man, dass die Substanz nur äusserst wenig von dem zu suehenden Körper enthalte, oder beabsichtigt man mehrere Bestandtheile zu oxydiren, um sie in diesem Zustande weiter behandeln zu können, oder hat man es mit Metallgemischen zu thun, die sieh nicht pulverisiren lassen, so muss man eine etwas grössere Menge von der Substanz zur Probe verwenden und die Schmelzung in dem kleinen Platinlöffel vornehmen. Man darf aber das ganze Gemenge nicht auf einmal in den Löffel schütten, sondern man muss im Anfange nur erst eine kleine Portion nehmen, weil beim Sehmelzen Gase und Dämpfe entweichen, welche verursachen, dass die schmelzende Masse leicht übersteigt. Zuerst erhitzt man den Löffel mit der Oxydationsflamme ausserhalb des Bodens, dann leitet man diese Flamme in den Löffel und schmelzt das Ganze so lange, bis es ruhig wird. Hierauf trägt man den übrigen Theil des Gemenges in eben solchen Portionen nach, und sehmelzt nach jedesmaligem Nachtragen das Ganze so lange, bis kein starkes Aufschäumen mehr wahrzunehmen ist. Bei einer solchen Sehmelzung muss man die Lage des Löffels so vor der Löthrohrflamme verändern, dass alle im Löffel befindlichen Theile des zu sehmelzenden Gemenges von ihr getroffen werden und der Löffel stets rothglühend erscheint.

Von Metallgemischen können nur solche mit Salpeter im Platinisffel behandelt werden, die sich eiecht oxydiren und sich nicht mit dem Platin in der Temperatur, die man mit dem Löthrohre hervorzubringen im Stande ist, verbinden. Die Selmelzung eines Metallgemisches mit Salpeter beschräukt sich auch eigentlich nur auf die Auffindung sehr geringer Mengen von Arsen in solchen Metallen, von denen es sehver zu trennen ist und die nur ausserordentlich sehver schmel-

zen, wie z. B. Nickel und Kobalt.

Das Schmelzen einer Substanz mit doppelt-schwefelsaurem Kali geschieht allemal in dem grössern Platiniöffel, und zwar auf dieselbe Weise wie mit Salpeter und am besten in der Flamme der Spirituslampe; die Substanz muss aber vollkommen getrocknet, vorher fein gepulvert, und, wenn sie sehwer zeretzbar ist, geschlämmt worden sein. Geschicht die Schmelzung mit der Flamme des Löthrohrs, so können sehr leicht durch zu starke Hitze einige schweießsaure Satze, die man bei einer solchen Schmelzung bildet, zum Theil ihrer gebundenen Säure wieder beraubt werden. Unternimmt mad aber die Schmelzung in der Flamme der Spirituslampe, wo man anfangs den Löffel nur ummittelbar über das Ende der Flamme hält und, nachdem die Gase grösstentheils entwichen sind, nach und nach tiefer in die Flamme senkt, so wirkt die Hitze von allen Seiten auf den Boden des Löffels gleichmässig ein, die sehmelzende Masse wird nur sehwach rothgüthend und die sich bildenden Salze werden nicht zerstört\*).

Muss man viel von dem sauren Salze anwenden, so wird der Löffel manchmal voll, ehe noch das ganze Gemenge eingetragen ist. In diesem Falle ist man genöthigt, die flüssige Masse über dem Amboss auszugiessen und das übrig gebliebene Gemenge nachzuschinelzen. Auch ist es sogar rathsam. die geschmolzene Masse auszugiessen, weil man dieselbe nach dem Erkalten im Stahlmörser leicht pulvern und in diesem Zustande in kürzerer Zeit in Wasser auflösen kann. Die Menge des anzuwendenden doppelt-schwefelsauren Kali's richtet sich nach den verschiedenen Bestandtheilen der zu schmelzenden Substanz; so ist z. B. zu Eisenoxydul 3,6mal, zu Kalkerde 4,5mal, zu Talkerde 6mal und zu Thonerde 7,8mal so viel, dem Gewiehte nach, doppelt-schwelsaures Kali erforderlich, um sie in schwefelsaure Salze zu verwandeln. Man verfährt jedoch allemal vorsiehtiger, wenn man etwas mehr von dem sauren Salze nimmt, als gerade nöthig ist, weil die Oxyde des Eisens und der Thonerde bei anhaltend starker Hitze leicht einen Theil ihrer gebundenen Schwefelsäure wieder verlieren.

Die beim Schmelzen einer Substanz mit Salpeter oder doppelt-sehweif-laurem Kali entstehende feste Masse, sie mag sich nun am Platindrahte oder im Platinlöffel befinden, kann, wenn man sie nicht ausgegossen hat, nicht gut pulverrisirt und in diesem Zustande in Wasser aufgelöst werden, weil man beim Losbrechen derselben das Platin leicht beschädigen kann; man ist daher genöthigt, den Draht oder den Löffel mit der geschmolzenen Masse in ein dem Volumen der Masse angemessenes Porcellanschäleben zu legen, mit der zur Aufleung nichtigen Menge von Wasser zu übergriessen und das Gefliss auf das Drahtgitter über die Lampenflamme zu stellen. Während das Wasser warm wird, löst sieh gewöhnlich die

<sup>\*)</sup> Für solche Schmelzungen ist es von Vortheil, die Flamme mit einem Cylinder von Eisenblech, der etwa bis zur Spitze der Flamme reicht, seinen Stand auf der gläsernen Lampe hat uud am untern Ende mit mehreren Oeffnungen versehen ist, zu umgeben.

Masse vom Platin los und kann dann mit dem Pistill des Achatnärers zerdrückt werden. In den meisten Fällen kann man das Wasser bis zum Koehen erhitzen und dadurch die Salzmasse leicht aufüsen. Ist aber eine titanstürrehaltige Substanz mit doppelt-selwefelsaurem Kali geselmolzen worden, um die Titansäure aufüslich zu machen, und man hat die gosehnolzene Masse mit etwas mehr als der zur Aufüsung derselben gerade nötlitigen Menge Wassers übergossen, so darf man dasselbe nieht bis zum Koehen erhitzen, weil sich sonst die Titansäure nieht vollständig aufüst und derjenige Theil, welcher in einer niedern Temperatur aufgelöst worden ist, wieder ausgefällt wirk. —

Bei diesen Arbeiten auf nassem Wege erhält man Rückstände und Niedersehläge, die man, nachdem sie abfiltrirt, einer weitern Untersuehung unterwerfen will und deshalb häufig trocknen muss. Ist die zu trocknende Masse in hinreichender Menge vorhanden, so legt man das Filtrum auseinander und auf doppelt zusammengelegtes Löschpapier, schabt die Masse mit dem Spatel weg, bringt sie in ein Poreellanschälehen und trocknet sie in demselben über der Lampenflamme. Ist die Menge des Rückstandes oder des Niedersehlags nur unbedeutend, so hält man das entfaltete Filtrum gegen das Tageslicht, schneidet mit der Scheere die leeren Theile des Papiers weg und trocknet den übrigen Theil mit der darauf liegenden Masse in einem Porcellansehälehen ebenfalls sogleich über der Lampenflamme. Das trockne Papier legt man doppelt zusammen, hängt es an einen Platindraht. zündet es an dem einen Ende an und lässt es über einem reinen Poreellanschälehen verbrennen, wo man dann den Rückstand mit ein wenig Kohle vermengt im Schälehen findet. Diese Kohlentheile kann man zwar sehr leicht im Platinlöffel verbrennen, man hat es aber nicht nöthig, wenn man die troekene Masse mit Flüssen weiter behandeln will, weil sie dabei zerstört werden,

Ueber die bei den Untersuchungen auf nassem Wege in Anwendung kommenden gewöhnlichen chemisehen Operationen (Fällen, Decantiren, Filtriren, Ausstesen etc.), hier Weiteres mitzutheilen, dürfte überflüssig sein, da wohl Jeder, der sich mit Löthrohruntersuchungen besehäftigt, hiervon einigermassen Kenntniss hat, oder doch in jeder "Anleitung zu chemischen Analysen" den erforderlichen Aufschluss leicht finden kann.

### II. Qualitative Proben der Mineralien, Erze und Hüttenprodukte auf metallische und nichtmetallische Körper vor dem Löthrohre.

In dieser Abtheilung sind vor der Beschreibung einer jeden Probe

- alle diejenigen Mineralien und Hüttenprodukte genannt, in denen der zu suchende Stoff einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht;
- 2) bei den Silicaten, die sieh weniger leicht von einander unterseheiden lassen als die übrigen oxydirten Mineralien, das Verhalten derselben für sich im Löhrbrhrfeuer, und zwar in Bezug auf ihre relative Schuelbarkeit, so weit sie bekannt ist, durch die Zahlen I, II, III und den Bueltstaben A unmittelbar nach dem Namen des Minerals mit angedeutet, weil dadurch bei der Vergleichung eines fraglichen Minerals mit den bereits bestimmten Mineralien eine Erdeichterung gewährt wird;
  - I bedeutet, dass das Silieat leieht zur Kugel schmelzbar sei, I—II "dass dasselbe schwer zur Kugel sehmelz-
  - bar sei, II ,, dass es leicht an den Kanten gesehmol-
  - zen werden könne,
    dass es schwer an den Kanten gesehmolzen werden könne.
    - III ,, dass es unsehmelzbar sei, und
    - A " Aufblähen, Aufwallen, Aufschäumen, sich Verzweigen;
- ist das Verhalten der in Wasser unlöslichen Salze, der Silieate, der Aluminate und der Verbindungen von Metalloxyden im gepulverten Zustande zu Chlorwasserstoffsäure, so weit als es bekannt ist, durch deutsche Ziffern bezeichnet;
  - bedeutet, dass das Mineral in Chlorwasserstoffsäure vollkommen löslich oder vollkommen zersetzbar sei.
  - 1 G , dass bei Silicaten die Kieselsäure dabei im gelatinösen Zustande ausgeschieden werde.
  - 1—2 " dass das Mineral in Chlorwasserstoffsäure schwer vollständig löslich oder zersetzbar sei.
    - dass dasselbe in Chlorwasserstoffsäure unvollständig löslich oder unvollständig zersetzbar sei, und
  - dass es in Chlorwasserstoffsäure unlöslich oder unzersetzbar sei.

#### Ferner ist

4) zur bessern Uebersieht über die Zusammensetzung der Mineralien bei jedem einzelnen, wo es (mit wenig Ausnahmen) zuerst genannt wird, dessen ehemische Formel mit beigefügt und endlich auch 152 Kali.

5) bei denjenigen Mineralien, welche in Bezug ihres Metallgehaltes dem Berg- und Hüttenmann von besonderen Interesse sind, die metallischen Bestandtheile nach Procenten mit angegeben, damit der in irgend einem fragliehen Minerale v. d. L. gefundene Metallgehalt leich mit dem eines bekannten Minerals vergliehen werden kann.

# A) Proben auf Alkalien und Erden.

Kali = K.

Vorkommen desselben im Mineralreiche.

Das Kali findet sich nie frei, sondern nur in Verbindung mit Chlor, Schwefelsäure und Salpetersäure in einigen Salzen, und mit Kieselsäure in mehreren Silieaten.

a) Mit Chlor in folgenden Salzen:
 Sylvin = KCl;

Sylvin — KCi

Carnallit = KCl + 2 Mg Cl + 12 H;

 $Kremersit = (K, NII^4) Cl + FeCl^3 + 3 H;$ 

b) mit Schwefelsäure im:

Glaserit =  $\dot{K}\ddot{S}$  und Miesenit =  $\dot{K}\ddot{S}^2$ ;

Alaunstein, 2 = KS + Al S³ + 2 Al H³, gewöhnlich mit etwas Si. NaS. Ca S, BaS gemengt;

Löwigit =  $K\overline{S} + 3 \overline{A} \overline{I} \overline{S} + 9 \overline{H}$ ;

Kalialaun =  $\dot{K}\ddot{S} + \ddot{A}\dot{S}^3 + 24\dot{H}$ ;

Pikromerit =  $\dot{K}\ddot{S} + \dot{M}g\ddot{S} + 6\dot{H}$ ;

Cyanochrom =  $K\ddot{S} + Cu\ddot{S} + 6$  II;

Polyhalith = [(KS + MgS) + H] + (2 CaS + H), excl. geringer Mengen von NaCl und Fe:

Gelbeisenerz, kalihaltiges, 1 = 4 Fe S + KS + 9 H excl. geringer Mengen von CaS und NH\*S; enth. 46,7 Fe;

Jarosit =  $\ddot{K}\ddot{S} + 5\ddot{F}e\ddot{S} + 10\dot{H}$ ; Voltait =  $\ddot{S}$ ,  $\ddot{A}l$ ,  $\ddot{F}e$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\dot{K}$ ,  $\dot{H}$ ;

Voltait = S, Al, Fe, Fe, K, H
c) mit Salpetersäure im

Salpeter (Kalisalpeter) = KN, fast stets gemengt mit andern Salzen, z. B. ĆaS, KCl;

d) mit Kieselsäure in versehiedenen Silicaten, und zwar a) in wasserfreien Silicaten, oder solehen, die im Glas kolben nur geringe Mengen von Wasser geben; dahin gehören folgende:

Leucit, III,  $1 = \hat{K}^3 \hat{S}_1^{i2} + 3 \hat{A} \hat{I} \hat{S}_1^{i2}$  incl. mehr oder weniger  $\hat{N}a$ ; Hvalophan  $3 = (\hat{K} \hat{B}a)^3 \hat{S}_1 + 3 \hat{A} \hat{I} \hat{S}_1^{i2}$ ;

Feldspath (Orthoklas), II, 3 = K Si + Al Si3, zuweilen Na,

Ca, Mg, Fe enthaltend; sowohl der gem. F. (Adular, Amazonenstein, fleischfarbiger F., Valencianit, Mikrokolin, Loxolas, Chesterlith, Perthit etc.), als auch der glasige F. von verschiedenen Orten;

Glimmer, und zwar:

Kaliglimmer. a) lithionfreier; hauptsächlich weisse aber auch braune und grüne Glimmer, I oder II (je nach der Höhe des Thonerdegehaltes), 3 = KSi + 2 Al Si; KSi + 3 Al Si; KSi + 4 Al Si. Er enthält gewöhnlich noch geringe Mengen von Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Fl und H. Der Gehalt an Fluor steigt höchstens auf 1 p.e., die Menge des Wassers sehwankt von 1 bis 6 p. c. und beträgt bei der Mehrzahl zwischen 2 und 4 p. c. b) lithionhaltiger I A, 2. Im Allgemeinen von derselben Zusammensetzung wie a), nur tritt hier Li hinzu und das Mangan (Mn und Mn) mehr hervor. Der Gehalt an Wasser ist geringer, der an Fluor wesentlich höher (1,4 bis 10,2 p. c.) als in a. Im Le-pidolith von Rozena und von Hebron in Maine (Nordamerika), sowie im Lithionglimmer von Zinnwald finden sich Rubidium- und Cäsiumoxyd; in letzterem auch Thallium. Magnesiaglimmer meist von dunkler, grüner, brauner oder schwarzer Farbe, II und II—III, 3 — Die meisten Varietäten lassen sieh auf die Formel R3Si + Al Si zurückführen, in welchen R = K (Na), Mg und Fe, auch wohl eine theilweise Vertretung von Al durch Fe vorausgesetzt wird. Der Magnesiagehalt ist wesentlich und geht bis zu 30 p. c., Thonerde ist in geringerer Menge da als im Kaliglimmer. Fluor ist fast immer und Wasser häufig vor-

Manche Glimmer (Kali- und Magnesiahaltige) zeigen einen

Titansäuregehalt (1 bis 3, 3 p. c.).

Fuchsit, ein Kaliglimmer mit beinahe 4 p. c. Chromoxyd. Chromglimmer, ein beinahe 6 p. c. Chromoxyd enthaltender Magnesiaglimmer.

Baulit (Krablit), II, 3 = (K, Na, Ca) Si<sup>2</sup> + Al Si<sup>6</sup> excl. Mg, Fe, Mn.

Diploit (Latrobit), II A, 3 = (Ča, K, Mn, Mg)<sup>3</sup> Ši + 4 Āl Ši exel. H, einige Procent Āl ersetzt durch Mn.

Lepidomelan, I—II,  $1 = (\dot{F}e, \dot{K})^3 \ddot{S}i + 3 (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i$  excl. Ca, Mg. H;

Eläolith, Î A, I G  $= (\hat{N}_a, \hat{K})^2 \hat{S}_i + 2 \hat{A}_i \hat{S}_i, \text{excl. Ca, Mg. Fe, II};$ Couzeranit, I—II, 3 = 3 (Ca, Mg,  $\hat{K}$ ,  $\hat{N}_a$ )  $\hat{S}_i + 2$   $\hat{A}_i \hat{S}_i$ ; Weissit, II = (Mg, Fe, Mn, K, Na)<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 2 Al Si<sup>2</sup> excl. H;

Perlstein (Sphärolith), II  $A = \overline{S}i$ ,  $\overline{A}l$ , K, Na, Ca, Mg,  $\overline{F}e$  (Mn, H); Tachylith, I, 1 = (Fe, Ca, Mg, Na,  $K)^3$   $\overline{S}i^2 + \overline{A}l$   $\overline{S}i$ , excl.

Ti, Mn, H, NH<sup>3</sup>; von ähnlicher Zusammensetzung ist der Sideromelan, derselbe enthält jedoch keine Ti und das Fe als Fe.

Mellith, I, 1 G Humboldtilith, I—II, 1G  $= 2(\hat{N}a, \hat{K}, \hat{M}g, \hat{C}a)^3 \hat{S}i + (\hat{F}e, \hat{A}l) \hat{S}i;$ 

β) in wasserhaltigen Silicaten:
 Pollux, II, 1 = Si, Al, K,\*) Na, H mit wenig Ca, Fe und Li;

Algerit, II—III,  $A = K\ddot{S}i + \ddot{A}l^2\ddot{S}i^3 + 3\ddot{H}$ .

Damourit, II,  $1 = K \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i + 2 \dot{H};$ 

Agalmatolith, II—III,  $3 = K \overline{S}i^3 + 3\overline{A}i \overline{S}i + 3 \dot{H};$ 

Rosellan (Rosit), II = (K, Ca, Mg)<sup>9</sup> Si<sup>2</sup> + 6 Al Si + 6 H, excl. Fe, Mn; ganz ähnliche Verbindungen sind der Polyargit und Wilsonit.

Onkosin, I—II A,  $3 = (K, Mg)^8 \ddot{S}i^8 + 6 \ddot{A}l \ddot{S}i + 3 \dot{H};$ 

Zeagonit (Gismondin), III, 1 G = 3 (Ča, K)² Ši + 2 Āl Ši + 9 H;

Apophyllit, I A, 1 = 8 Ča Ši + K Ši<sup>2</sup> + 16 H. Das niemals fehlende Fl (0, 46 bis 1, 71 p c.) ist vielleicht in Verbindung mit einem Theile des K als K Fl vorhanden.

Xylochlor wie Apophyllit, enthält geringe Mengen von Äl, Mg und Fe;

Gongylit, II—III = 2 Ř Ši + Ř²Ši³ + 3 H, worin Ř = Mg und Ř und Ř = Äl, Fe, excl. geringer Mengen von Mn. Ca und Na.

Groppit, II =  $(\dot{\mathbf{M}}\mathbf{g}, \dot{\mathbf{C}}\mathbf{a}, \dot{\mathbf{K}}, \dot{\mathbf{N}}\mathbf{a})^2 \ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i} + (\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{l}, \ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e}) \ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i} + 2 \dot{\mathbf{H}};$ 

Herschelit, I,  $1 = [(\mathring{N}a, \mathring{K}^3) \mathring{S}i^2 + 3 \mathring{A} | \mathring{S}i^2] + 15 \mathring{H};$ Pinit, II, 2 und zwar P. von Penig =  $[(\mathring{K}, \mathring{N}a, \mathring{F}e, \mathring{M}g, \mathring{C}a)^3]$ 

 $\vec{S}i^2 + 3(\vec{A}|\vec{S}i^2 + 6\hat{H});$  P. von Aue =  $(\dot{R}^3\ddot{S}i^2 + 3\ddot{R}\vec{S}i) + (\vec{A}|\vec{S}i^2 + 6\hat{H});$ 

Pinitoid, 3 = 3 (Fe, K, Na, Mg)  $\ddot{S}i + 4$   $\ddot{A}l$   $\ddot{S}i + 3$  H;

Gigantolith, I—II A = (Mg, Mn, K, Na)<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 2 (Al Fe) Si + 3 H; von ähnlicher Zusammensetzung sind der Liebenerit, Gieseckit, Iberit, Killinit.

<sup>\*)</sup> Nach Pisani ist in diesem seltnen Mineral Kali nur in Spuren, dagegen Cäsiumoxyd in ziemlicher Menge (34,07 p. c.) enthalten.

Chabasit, (Acadiolith, Levyn, Mesolin) I A, I (Camelinit, (Sarcolith Hydrolith)  $+18\dot{\Pi}$ ;  $+18\dot{\Pi}$ ; I A, 1 G

Phakolith, I A = 2 (Ča, Na, K)  $\ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Al}}^2 \ddot{\text{Si}}^3 + 10 \dot{\text{H}};$ 

Pyrargillit, III,  $1 = (\hat{F}e, \hat{M}n, \hat{M}g, \hat{N}a, \hat{K})\hat{S}i + \hat{A}l\hat{S}i + 4\hat{H}$ ist nach G. Bisch of ein Umwandlungsprodukt des Cordierits;

Harmotom  $\begin{cases} \text{Kalk-Harmotom (Phillipsit), I A, 1 G} = (\text{\acute{C}a, \acute{K},} \\ \text{\acute{K}a})^3 \, \text{\acute{S}i}^2 + 3 \, \text{Ål } \, \text{\acute{S}i}^2 + 15 \, \text{\acute{H}}. \end{cases}$ 

Ausser den genannten Silicaten giebt es noch mehrere Mineral-Substanzen, die mehr oder weniger Kali enthalten, in denen es aber meist nur untergeordnet auftritt, z. B.:

Albit. Pektolith, s. Natron;

Eudialyt

Stilbit, s. Kalkerde;

Palagonit, s. Kalkerde; Villarsit, s. Talkerde;

Polymignit, s. Yttererde;

Parisit, s. Cer;

Psilomelan, s. Mangan;

Obsidian, II, A, 3 = Si, Al, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn; in seiner Mischung verschieden;

Bimsstein, II A, 3 = Si, Al, Na, K, Fe, Mn, Ca, Mg, zuweilen Cl. Ti und H enthaltend:

Lava, s. Natron;

Trachit, dessen Hauptmasse aus Feldspath besteht;

Phonolith (Klingstein), III, aus Kali-Natronfeldspath und andern Silicatverbindungen bestehend;

Porphyr, ein Gemenge von Kali- und Natronfeldspath und Quarz, zuweilen auch andere Silicate enthaltend;

Syenit, dessen Hauptgemengtheile ausser Hornblende, zwei versehiedene Feldspäthe, nämlich Orthoklas und Andesin sind;

Meteorsteine, aus kieselsauren Verbindungen (Augit, Hornblende, Albit, Labrador, Anorthit), Chromeisen, Magnet-eisen, Oxyden von Zinn, Niekel und Kupfer, ferner, Arsen-säure, Phosphorsäure, Titansäure, Schwefeleisen und gediegenem Eisen bestehend;

Zeichenschiefer = Si, Al, K, Na, Mg, Fe, C, H;

## Probe auf Kali.

In den leicht schmelzbaren Kalisalzen (phosphorsaures und borsaures Kali ausgenommen), so wie in den Verbindungen des Kaliums mit Chlor, Brom etc., erkennt man dieses Alkali sogleich, wenn man eine kleine Menge derselben in dem Oehr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme schmilzt. Die äussere Flamme wird dabei allemal, sobald die Substanz vollkommen frei von Natron ist, und der Platindraht völlig rein war, mehr oder weniger stark violett gefütbt (S. 91).

Enthält ein Salz ausser Kali auch Natron, oder Lithion, o erscheint die äussere Löthrohrstamme nicht rein violett, salse und ver sondern entweder mehr oder weniger gelb vom linnes mit Chier Natron oder roth vom Lithion, so dass das Kali und urch diese einsche Probe entweder gar nicht,

oder nicht mit völliger Gewisschei aufgefunden werden kann. Ist indessen der Gehalt an Natron oder Lithion nur gering, so wird die aussere Flamme in der Nähe der Probe zuweilen doch so deutlich violett gefärbt, dass man mit einer solehen Reaction zufrieden sein kann. Steigt aber der Gehalt an Natron bis zu einigen Procenten, so ist auch selbst in der Nähe der Probe eine violette Färbung nicht mehr wahrzunehmen.

In diesem Falle lässt sich das von Harkort vorgeschlagene Verfahren anwenden. Man sehmilzt nämlich in dem Ochr eines Platindrahtes etwas Borax (dcm man noch eine kleine Menge von Borsaure zusetzt) zur Perle und löst in derselben so viel reines (namentlich kobaltfreies) Nickeloxydul auf, dass das Glas nach dem Erkalten bräunlich erscheint. Zu diesem Glase setzt man einen nicht zu geringen Theil von dem auf Kali zu untersuchenden Salze, sehmilzt es im Oxydationsfeuer damit zusammen und sieht dann nach, ob das Glas nach der Abkühlung eine bläuliehe Färbung angenommen hat, in welchem Falle auch das Salz wesentlich kalihaltig ist. Diese Probe, welche indess nur dann anwendbar ist, wenn das Kali sich in sehr grosser Menge in dem Salze vorfindet, beruht auf der Beobachtung von Lampadius, dass das Niekeloxydul das Kaliglas blau, das Natronglas hingegen braun färbt,

Das einfachste Mittel, das Kali in Salzen, welche in Folge eines grössern oder geringern Natrongshaltes eine violette Farbung der Flamme nicht mehr erkennen lassen, mit Sieherheit aufzufinden, ist nach Cartmell\*) die Betrachtung der Flammenfärbung durch ein tiefblau gefärbtes Kobaliglas oder eine Schicht Indigolösung\*). Der Kaligehalt giebt sich je nach der Dicke des durchstrahletn Mediums durch eine violette oder ponceaurothe Farbe zu erkennen, während die Natronfärbung bei sehr grossen Mengen desselben blau

<sup>\*)</sup> Philosoph Magaz, for November 1858, desgl. auch Bunsen in den Annal. der Chemie und Pharmacie, Bd. CXI, Hft 3.


<sup>\*\*)</sup> Die Lösung, welche filtrirt sein muss, enthält auf 1500 bis 2000 Theile Wasser einen Theil Indigo in 8 Theilen rauchender Schwefelsäure aufgelöst.

erscheint, bei kleineren aber unsichtbar ist. Zu dieser Probe kann man sich eben so wohl der Flamme eines Buns en schenberners (S. 11, Fig. 9), als auch der blauen Löthe sate sau Verrohrflamme bedienen. Zur bequemen Beobachtung bladungen 4 fixm letztern Falle eignet sich ein kleines Stativ, est. Fig. 71. In dem bleiermen oder eisernen Fusse desselben ist

Fig. 71. In dem bleiernen oder eisernen Fusse desselben ist ein Röhrchen h befestigt, in welchem der obere Theil s, der in einer Klemme die Kobaltglasplatte g

in einer Klemme die Kobaltglasplatte g trägt, beliebig verschiebber ist. Durch einige Versuche erlangt man bald die richtige Stellung des Glases zwischen Auge und Flamme und die Uebung, den Platindraht mit der Probe in die Richtung und Spitze der (durch das Glasnicht siehbaren) blauen Flamme zu halten. Für die Indigolösung kann man sich aus Glasplatten ein kleines offenes Goffiss mittelst geeigneten Kitts herstellen, welches seinen Platz oberfalls auf einen kleinen Stativ vor der Flamme findet.

Sind in der Probe Substanzen, welche die Flamme leuchtend machen (also mit Kohlcausscheidung verbrennende organische Stoffe), so müssen diese durch



Da die Lithionfanume durch Kobaltglas von mässiger Dieke oder eine dünne Schicht Indigoläsung betrschetz, carminroth erscheint, hingegen durch sehr starkes oder sehr dunkel gefältbes Glisa oder eine diekere Schicht Indigoläsung nicht mehr sichtbar ist, während die rothe Pärbung der Kaliflamme immer noch deutlich durchscheint, so muss diess bei der Nachweisung des Kali's und gleichzeitigen Gegenwart des Lithion's bertücksichtigt und in einem solchen Falle stärkeres oder dunkler gefältbtes Glas, dessen Wirkung man vorher an reinen Salzen gepräft hat, angewendet werden.

Nach den Beobachtungen von Merz (Journ. f. prakt. Ch. Bd. 80 S. 491) ist die Lithionflamme durch grünes Glas nicht sichtbar, während die Flamme des Kali's blaugrün (ebenso die des Baryts, die des Natrons dagegen orangegelb) rescheint; man kann daher auch in dem zuletzt erwähnten

Falle anstatt des stärkeren Kobaltglases oder der Indigolösung ein grüngefärbtes Glas benutzen.

In kieselsauren Verbindungen kann man den Gehalt an Kali durch Färbung der Löthrohrflamme nicht mit Sicherheit auffinden, weil diese Verbindungen fast immer

mehr oder weniger Natron enthalten, welches die Reaction auf Kali in der äussern Flamme unterdrückt. Aber auch selbst bei denienigen Silicaten, die frei von Natron sind. ist die Veränderung der Farbe der äussern Flamme gewöhnlich so unbedeutend, dass sie durch das Auge gar nicht oder nur undeutlich wahrgenommen werden kann. Auch lässt sieh das von Harkort vorgeschlagene Verfahren nicht anwenden, weil der verhältnissmässig immer nur geringe Gehalt an Kali in diesen Silicaten ein von Nickcloxydul braun gefärbtes Boraxglas gar nicht verändert.

Dagegen lässt sich nach Bunsen (a. a. O. S. 268) auch bei den Silicaten das Kobaltglas und die Indigolösung mit Vortheil zur Nachweisung des Kalis anwenden, wenn man solche Verbindungen mit kali- und natronfreiem Gips in der Flamme erhitzt, wobei sich kieselsaurer Kalk und flüchtiges schwefelsaures Alkali bildet, welches die Flamme färbt. Auch hier hat man bei Gegenwart von Lithion das oben Gesagte zu berücksichtigen (s. auch Probe auf Lithion).

Mit Hülfe des nassen Weges lässt sich in Silicaten der Gehalt an Kali, wenn derselbe nicht zu gering ist, ebenfalls sicher auf folgende Weise auffinden.

Man schmilzt nach S. 143 ungefähr 100 Milligr, der ganz fein geriebenen Substanz mit 100 Milligr. Soda und 100 Milligr. Borax, (von welchen Salzen man sich vorher Fig. 72. Billcate.

überzeugt hat, dass sie völlig frei von Kali sind), zu einer durchsichtigen blasenfreien Kugel\*). Zeigt sich die Probe bei einem zicmlich hohen Gehalt an Kalkerde oder Talkerde sehr strengflüssig, so setzt man noch etwas Borax nach. Die geschmolzene Kugel löst man in einem Poreellanschälchen durch verdünnte Chlorwasserstoffsäure, löst die zur Trockniss eingedampfte Masse mit sehr wenig Wasser auf, verdüngt mit Alkohol (jedoeh nicht so stark, dass eine Ausfällung von Salzen entsteht), filtrirt, oder giesst die klare spirituöse Flüssigkeit von der rückständigen Kicselerde in ein kleines Probirglas ab und süsst die rückständige Kicselerde mit 80grädigem Spiritus aus. Versetzt man hierauf die klare Flüssigkeit mit einigen Tropfen einer ziemlich concentrirten Auflösung von Platinchlorid, so überzeugt man sich sogleich, ob die in Untersuchung

<sup>\*)</sup> Der Kaligehalt der Kohle, welcher von dem verbrannten Theile einer gewöhnlichen Kohle mit hinzu gebracht wird, ist soausserordentlich

Natron. 159

genommene Substanz Kali enthält oder nicht, und wenn Kali vorhanden ist, ob die Menge desselben bedeutend oder nur gering ist. Kennt man z. B. das Volumen des Doppeleldierids, welches sich ausscheidet, wenn man 100 Milligr. eines Feldspathes, dessen Gehalt an Kali durch die chemische Analyse vielleicht zu 14 Procent gefunden worden ist, auf vorbeschriebene Weise mit Soda uud Borax aufschliesst, slässt sich der Gehalt an Kali in anderen Silicaten aus der Menge des sich bildenden Doppelelhorids annihernd absehätzen und zwar am siehersten, wenn man ein Probirglas von circa 10 Millimeter Durchmesser anwendet, dessen unterer Theil eine kurze Röhre von etwa 2 Millimeter Durchmesser bildet, in welcher sich das krystallinische Kaliun-Platinchlorid absetzen kann, wie nebenstehende Fig. 72 andeutet.

## 2) Natron = Na.

Vorkommen desselben im Mineralreiche.

Das Natron findet sich ziemlich häufig, jedoch nie frei, sondern stets in Verbindung mit andern Körpern.

a) Als Natrium mit Chlor im

Steinsalz = NaCl, zuweilen Spuren von Salmiak enthaltend;
b) Als Natrium mit Fluor im

Kryolith,  $1-2 = 3 \text{NaFl} + \text{AlFl}^3$ ;

Chiolich, mit diesem Namen werden nach der Untersuchung von Rammelsberg zwei verschiedene Verbindungen bezeichnet: 3NaFl + 2AlFl<sup>3</sup> und 2NaFl + AlFl<sup>3</sup>.

c) Mit Schwefelsäure in folgenden Salzen:

Then ardit (wasserfreies schwefelsaures Natron) = Na S, gemengt mit wenig Na C;

Lecontit =  $(\mathring{N}a, \mathring{K}, \mathring{N}\mathring{H}^4) \ddot{S} + 2\mathring{H}$ .

Glaubersalz = NaS + 10 H, jedoch öfters mit andern Substanzen verunreinigt;

Glauberit (Brongniartin) = NaS + CaS;

Löweit = 2 (Na  $\ddot{S}$  + Mg $\ddot{S}$ ) + 5 H mit Spuren von  $\ddot{A}$ l und  $\ddot{F}e$ ; Astrachanit = (Na $\ddot{S}$  + Mg $\ddot{S}$ ) + 4 H;

Natronalaun =  $\dot{N}a\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}^3 + 24\dot{H}$ ;

Gelbeisenerz, natronhaltiges, 1 = 4 Fe S + NaS + 9 H.

Svanbergit, II—III, 2 = Na, Ča, Āl, Š, P, H.

d) Mit Salpetersäure im

gering, dass er, wenn die Substanz frei von Kali ist, allein nicht aufgefunden werden kann und daher auf die Probe einen nachtheiligen Einfluss auch nicht äussert.

Natronsalpeter = Na N, excl. geringer Mengen von Na Cl und (K, Ca) S.

e) Mit Kohlensäure und Wasser in folgenden Salzen: Soda. In dem natürlichen Salze scheint die Verbindung NaC + H die Hauptmasse zu bilden, ausserdem sind besonders NaS und NaCl darin enthalten.

Trona (Urao) = Na<sup>2</sup>C<sup>3</sup> + 4H, zuweilen Na S enthaltend;

Gay-Lussit, 1 = Na C + Ca C + 5H.

f) Mit Borsäure und Wasser im

Tinkal (Borax) =  $\dot{N}a\ddot{B}^2 + 10\dot{H}$  und

Boronatrocalcit = Na  $\ddot{B}^2+2\ddot{C}a\ddot{B}^2+18$  H excl. geringer Mengen von K,  $\ddot{S}$  und Cl.

Hydroborocaleit, s. Kalkerde. g) Mit Kieselsäure in mehreren Silieaten, und zwar a) in wasserfreien Silieaten, die im Glaskolben entweder gar kein Wasser oder nur Spuren davon geben; dahin ge-

hören folgende: Nephelin und Eläolith, s. Kali;

Natronspodumen (Oligoklas), I, 2 = (Na, K) Si + Al Si², incl. geringer Mengen von Ca, Mg und Fe;

Albit (Periklin, Tetartin), 1—II, 3 = (Na, K) Si +•Āl Si³, inel. Ca, Mg, Fe;

Achmit, I,  $2 = \dot{N}a\ddot{S}i + \ddot{F}e\ddot{S}i^2$  excl.  $\dot{C}a$ ,  $\dot{M}n$ ,  $\ddot{T}i$ ,  $\dot{H}_{\dot{I}}$ 

Glaukophan, I, 2 = 3 (Na, Fe, Mg, Ca)<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 2 Al Si; Arfvedsonit, I A,  $2 = \text{Na}\,\text{Si} + \text{Fe}^3\text{Si}^2$ , excl. Ca, Al, Mn, K, Cl, Fl, H;

Bytownit, III =  $(C_h, K_h, M_g)^2 S^2 + 3$  ( $\overline{A}$ 1,  $\overline{F}o$ )  $\overline{S}i$  excl. It; Andesin, I—II =  $(\overline{K}h, \overline{K}, C_h, M_g)^2 S^2 + 3$  ( $\overline{A}$ 1,  $\overline{F}o$ 5)  $\overline{S}i^2$ ; Porcellanspath, IA, 1 =  $(C_h, K_h)^2 S^2 + 2 A \overline{S}i$ ; each Fuelis and Schafhäutl soll dieses Mineral auch Na Cl enthalten. Saussurit, II, 3 =  $(C_h, M_g, F_h, K_h)^2 S^2 + 2 \overline{A}$   $\overline{S}i$ ;

Dipyr, 1 A, 2 = 4 (Ca, Xa)  $\overrightarrow{S}_1 + 3\overrightarrow{A}_1 \overrightarrow{S}_1$ ; ganz ähnlich zusammengesetzt ist der Prehnitoid mit sehr geringen Mengen

von Fe, Mn und Mg. Hyposklerit, II—III = R<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 2 RSi<sup>2</sup>; R = Ca, Mg, Na, K, Ce, La, Mn and R = Al, Fe;

Labrador, I—II, 2 = (Ca, Na) Si + Al Si incl. geringer Mengen when K, Mg, and Fe;

Tachylith, s. Kali;

```
Humboldtilith, s. Kali;
```

Indianit, I—II,  $2 = (\dot{C}a, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i + 3\ddot{A}l \ddot{S}i$ , excl. Fe und  $\dot{H}$ ; Wichtyn (Wichtysit), I-II, 3 = (Fe, Ca, Mg, Na)3Si2 + (Al. Fe) Si2;

Turmalin, s. Talkerde;

Sundvikit = Si, Al, Mn, Fe, Ca, Mg, Na, H. Paralogit, I, = \$\vec{S}i \vec{A}l, Ca, Na (10,8 p.c), K.

Erlan, I, 2 = Si, Al, Fe, Nn, Ca, Mg, Na.

β) Wasserhaltige Silicate.

Retinalith, III. = 2 NaSi + Mg Si + 6 H, excl. Al. Fe: Natrolith (Natron-Mesotyp), IA,  $1 G = \dot{N} a \ddot{S} i + \ddot{A} l \ddot{S} i + 2 \dot{H}$ , excl. Ca, Fe; ähnlich der Galaktit.

Analcim, I A,  $1 = Na^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i^2 + 6 \dot{H};$ Lehuntit, IA,  $1 = (\dot{N}a, \dot{C}a) \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i + 3\dot{H};$ 

Pfeifenstein =  $(\dot{N}a, \dot{C}a, \dot{M}g)^3 \ddot{S}i^2 + 2\ddot{A}l \ddot{S}i^2 + 3\dot{H};$ Brevicit,  $I-II = (\mathring{N}a, \mathring{C}a)^3 \mathring{S}i^2 + 3 \mathring{A}l \mathring{S}i + 6 \mathring{H};$ 

Pollux, s. Kali;

Pektolith, I,  $1 = 3(\dot{N}a, \dot{K}) \ddot{S}i + 4\dot{C}a^3\ddot{S}i^2 + 3\dot{H}$ , excl. geringer Mengen von Al, Fe; Saccharit, II,  $2 = 2[(\hat{C}a, \hat{N}a)^3 \hat{S}i^2 + 3\hat{A}l \hat{S}i^2] + 3\hat{H};$ 

Mesolith (Kalk- und Natron-Mesotyp), IA, 1G = [NaSi +  $\vec{A} \vec{B} \vec{S} \vec{I} + 2 \vec{H} + 2 [(\hat{C} \vec{a} \vec{S} \vec{I} + \vec{A} \vec{I} \vec{S} \vec{I} + 3 \vec{H})];$ 

Mesolith von Hauenstein, I A, 1 G = Na Si + Al Si + 3Hl +  $[Ca\ddot{S}i + \ddot{A}]\ddot{S}i + 3H]$  oder  $(Ca, Na)\ddot{S}i + \ddot{A}\ddot{S}i + 3H$ ; zu den Mesolithen gehörig: der Natrimolith und vielleicht auch der Färolith.

Herschelit 1 Chabasit s. Kali; Gmelinit

Harringtonit, I A, 1 G = ( $\mathring{C}a$ ,  $\mathring{N}a$ )  $\mathring{S}i + \mathring{A}l \mathring{S}i + 2 \mathring{H}$ ;

Krokydolith, 1-II,  $2 = (\dot{N}a, \dot{M}g)^3 \ddot{S}i^4 + 3 \dot{F}e^3 \ddot{S}i^2 + x \dot{H}$ , mit 34 Proc. Fe:

Thomsonit (Comptonit), IA, 1G = (Ca, Na, K) 3 Si + 3 Al Si + 7 H; ähnlich der Ozarkit.

Savit, II—III, 1 = 3 (Na, K, Mg)  $\ddot{S}i^2 + \ddot{A}l \ddot{S}i + 2\dot{H}$ . Faujasit, IA,  $1 = (\dot{C}a, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i^4 + 3\ddot{A}l \ddot{S}i^2 + 24\dot{H};$ 

Ledererit, IA,  $1G = (\hat{C}a, \hat{N}a)^3 \hat{S}i^2 + 3\hat{A}l \hat{S}i^2 + 6\hat{H}$ , excl. P und Fe:

Plattner, Probirkupst, 4. Aufl.

Fahlunit, II,  $3 = (\dot{M}g, \dot{M}n, \dot{K}, \dot{N}a, \dot{F}e)^3 \ddot{S}i^2 + 3(\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i + 6 \dot{H};$ 

Pechstein, II, 3 = Si, Al, Ca, (Mg), Fe, Na, (K), H;

Epistilbit, I A, 1 = (Ca, Na) Si + 3Āl Si<sup>3</sup> + 5H; ganz ähnlich der Parastilbit, jedoch nur mit 3H.

Pyrargillit | s. Kali.

y) Silicate mit Sulphaten.

Nosean, I, J G =  $(\dot{N}a^3\ddot{S}i+3\ddot{A}l\ddot{S}i)+\dot{N}a\ddot{S}$ , excl. Cl und  $\dot{H}$ ; Skolopsit, I A, 1 G =  $3(\dot{R}^3\ddot{S}i^2+\ddot{A}l\ddot{S}i)+\dot{N}a\ddot{S}$  excl. Cl.

 $\dot{R}=\dot{N}a,\,\dot{K},\,\dot{C}a,\,\dot{M}g,\,\dot{M}n.$  Lasurstein, wie Nosan; wird aber in Folge eines geringen Gehaltes von Schwefeleisen (und Schwefelnstrium) durch Chlorwasserstoffsture unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffsture zeiter.

Hauyn, I,  $1 \text{ G} = (\mathring{\text{Na}}^3 \mathring{\text{Si}} + 3 \mathring{\text{Al}} \mathring{\text{Si}}) + 2 \mathring{\text{Ca}} \mathring{\text{Si}};$ 

lttnerit, I A, I G = 3[NaCl +  $(h^3Si + 3 \overline{A}i \overline{S}i) + 6 H] + 10 [CaS + (h^3Si + 3 \overline{A}i \overline{S}i) + 6 H], (im ersten Gliede ist Sodalith, im zweiten ein Hauyn mit der Hälfte CaS enthalten).$ 

Silicate mit Carbonaten.

Canerinit, I A, I G unter Aufbrausen, =  $2 (\mathring{N}a^2 \mathring{S}i + 2 \mathring{A}l \mathring{S}i)$ +  $[(\mathring{N}a\mathring{C} + \mathring{C}a\mathring{C}) + 2\mathring{H}]$  excl. Spuren von Cl;

Stroganowit, I A, 1 unter Aufbrausen, =  $[(Ca, Na)^2Si + 2\overline{A}lSi] + CaC;$ 

Davyn vom Vesuv, I, A, 1 unter Aufbrausen, = Si, Äl, Ca, Na, K, Fe, C; wahrscheinlich mit Cancrinit identisch.

ε) Silicate mit niobsauren Metalloxyden.

Wöhlerit, s. Zirkonerde.

ζ) Silicate mit Chlormetallen,

Sodalith vom Vesuv, II, 1 G Sodalith von Grönland, I A, 1 G  $3\overline{\text{Al Si}}$ ;

Eudialyt, I, 1 G = Si, Äl, Fe, Mn, Žr, Ča, Na, Cl; von ähnlicher Zusammensetzung ist der Eukolith, letzterer enthält auch etwas Ta und Če (La).

η) Silicate mit Fluormetallen.

Leucophan, (Mclinophan),  $I=2\operatorname{NaFl}+(2\operatorname{Ca}^3\operatorname{\widetilde{S}i}^2+\operatorname{\overline{B}e}^2\operatorname{\widetilde{S}i}^3)$  exel. etwas K und Mn.

Ausser den vorgenannten Salzen und Silicaten giebt es

Completingle

noch mehrere Mineralsubstanzen, die mehr oder weniger Natron enthalten; es sind dies hauptsächlich folgende;

Leucit Feldspath s. Kali;

Spodumen | s. Lithion;

Vesuvian Vesuvian Xanthophyllit | s. Kalkerde;

Skapolith, in manchem, s. Kalkerde;

Basalt, zusammengesetzt ans mehreren Silicaten (Zeolith,

Olivin, Labrador, Augit) und Magneteisen; Lava, wahrscheinlich ein Gemenge von natronreichem Leucit,

Augit und Magneteisen:

Obsidian Bimsstein

Bimsstein Phonolith (Klingstein) s. Kali. Porphyr

Meteorsteine

#### Probe auf Natron.

Das Natron lässt sich in den oben angeführten natürlichen Salzen sowohl, als auch in jedem andern Salze, in welchem es einen Bestandtheil ausmacht, sehr leicht erkennen, wenn man eine ganz kleine Menge Balze und Verdes fraglichen Salzes in dem Oehr eines Platin- Natriums drahtes mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt oder schmilzt, indem sogleich eine Vergrösserung und röthlichgelbe Färbung der äussern Flamme entsteht (S. 91). Diese gelbe Färbung der Flamme findet noch Statt, wenn das Salz ausser einer geringen Menge von Natron auch viel Kah und Lithion enthält. Ist der Gehalt an Kali in einem Salze, (welches frei von Phosphorsäure oder Borsäure ist), schr bedeutend, so wird die äussere Flamme in der unmittelbaren Nähe der Probe nicht rein röthlichgelb, sondern mehr violett, aber weiter entfernt, nur röthlichgelb gefärbt, so dass man daran recht gut wahrnehmen kann, wenn der Gehalt an Natron viel ge-ringer ist, als der an Kali. Bei Gegenwart von Lithion erscheint die vom Natron gelb gefärbte äusscre Flamme um so stärker mit Roth gemischt, je reicher das Salz an Lithion und je ärmer dasselbe an Natron ist, so dass bei Gegenwart von ziemlich viel Lithion und nur wenig Natron die äussere Flamme nicht röthlichgelb, sondern gelblichroth gefärbt wird.

Bringt man nach Bunsen (Ann. d. Chem, u. Pharmac. Bd. CXI Hft, 3) an einem Platindrahte eine kleine Probe irgend eines flüchtigen Natronsalzes in den Schmelzraum der Flamme eines Leuchtgasbrenners (S. 11 Fig. 9), so erscheint ein in die Nähe gebrachter und mit dem von der Probe ausgehenden Liehte beleuchteter Krystall von saur. chromsaurem Kali farblos. Eine schärfere Reaction erhält man, wenn man statt dieses tiefrothen Salzes ein etwa 1 Quadratentimeter grosses mit Queeksilberjodid bestriehenes Papier anwendet, dasselbe fätbt sich dann weiss mit schwachem Stich ins Fahlgelbe. Kali, Lithion und Kalk verhindern diese Reaction nicht.

Nach Merz erseheint die Natronflamme durch grünes Glas orangegelb, während die Kaliflamme blaugrün gefärbt,

die Lithionflamme aber unsiehtbar ist.

In kieselsauren Verbindungen, wie namentlieh in den ben genannten natürliehen Silienten, als auch in andern mehr ben genannten oder weniger schwer schmelzbaren zusammengeschweis etc. setzten Substanzen, kann die Gegenwart von Natron ebenfalls durch die röthliehgelbe Färbung der äussern Flamme nachgewiesen werden, wenn man kleine Splitter davon in der Fineette der Spitze der blauen Flamme aussetzt.

Von besonderem Interesse ist die oben erwähnte Bunsen'sche Probe bei der Untersuehung der Silicate, welche sich indess nur mit Hülfe der Flamme eines Leuchtgasbrenners ausführen lässt. Man bedarf dazu einer Anzahl genau analysirter Feldspathfossilien, welche nach ihrem zunehmenden Natrongehalte geordnet sind und im geglühten und pulverisirten Zustand aufbewahrt werden. Bringt man eins derselben sammt den zu untersuchenden Proben mit oder ohne Gips gleichzeitig dergestalt einander gegenüber in den Schmelzraum der Flamme, dass ausser den Proben selbst auch gleich lange Drahtenden sieh im Glühen befinden, so erscheint ein vor der Flamme aufgestelltes Jodqueeksilberpapier mehr oder weniger gebleicht. Entfernt man die zu bestimmende Probe aus der Flamme und zeigt sich dabei auf dem Papier ein merklicher Uebergang nach Roth, so enthält dieselbe mehr Natron als das zur Vergleiehung benutzte Silicat, wird das Papier dagegen merklich weisser, so findet das Gegentheil statt. Indem man auf diese Weise ermittelt, zwisehen welche Nummern die Reaction fällt, kann man den gesuchten Natrongehalt des zu bestimmenden Fossils annähernd ermitteln. Bei der Probe dürfen verschiedene Vorsichtsmassregeln nicht ausser Aeht gelassen werden, es muss hier jedoch wegen des Weitern auf die oben eitirte Abhandlung von Bunsen verwiesen werden.

## 3) Lithion = Li.

## Vorkommen desselben im Mineralreiche.

Das Lithion findet sich nie frei, sondern stets in Verbindung mit andern Körpern und zwar:

a) In phosphorsauren Verbindungen, theils mit, theils ohne Fluormetalle, als:

Amblygonit, I 2, seine Zusammensetzung entspricht noch am meisten der Formel: [(Li, Na) Fl + Al Fl3] + [(Li, Na)5 P3 + A15 P3].

Triphylin (Tetraphylin, Perowskyn), I 1, nach Rammels-

berg = (Li, Mg)<sup>3</sup>  $\ddot{P}$  + 2 (Fe, Mn)<sup>3</sup>  $\ddot{P}$ . b) In kieselsauren Verbindungen; dahin gehören:

Spodumen (Triphan) I A, 3 = (Na, Li)3Si2 + 4Al Si2; Petalit, II, 3 = (Li, Na)3 Si4 + 4 Al Si3:

Kastor (wahrsch, Petalit), I-II, 3 = Li Si3 + 2 Al Si3 (?) nebst Spuren von K und Na;

Turmalin, lithionhaltiger (Lithionturmalin) s. Talkerde; Lepidolith, s. Kali;

Glimmer, lithionhaltiger (Lithionglimmer) aus Altenberg und Zinnwald, s. Kali;

Skapolith (einige), s. Kalkerde.

#### Probe anf Lithion.

Das Lithion lässt sich in seinen Salzen sehr leicht auffinden, wenn man von denselben, je nach ihrer leichtern oder sehwerern Schmelzbarkeit, entweder in dem vorher für sieh auf seine Reinheit geprüften Oehr eines

Platindrahtes, oder in der Pincette, eine kleine Menge der Spitze der blauen Flamme aussetzt; es erfolgt, da das Lithion die Eigenschaft besitzt, die äussere Löthrohrflamme earminroth zu fürben, stets eine rothe Färbung dieser Flamme (S. 92). Da indess mehrere Strontian- und Kalksalze ebenfalls eine rothe Färbung in der äussern Flamme verursachen, so muss hierauf Rücksieht genommen und das fragliche Salz noch weiter geprüft werden, wie es bei der Probe auf Strontianund Kalkerde angegeben werden soll. Das Carminroth, welches von einem reinen Lithionsalze hervorgebracht wird, kann bedeutend verändert erscheinen, wenn das Salz noch andere Körper enthält, die ebenfalls die Eigenschaft besitzen, die äussere Löthrohrflamme zu färben, wie z. B. Natron.

Ist das zu prüfende Lithionsalz frei von Natron, enthält aber Phosphorsäure, welche eine blauliehgrüne Färbung in der äussern Flamme verursacht, so entsteht kein Farbengemisch von Roth und Grün, sondern beide Farben erseheinen getrennt. Dieses findet Statt bei der Prüfung des Triphy-

lins (S. 92).

Fin Gemenge von Lithion- und Kalisalzen in dem Oehr eines Platindrahtes der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt, verursacht in der äussern Flamme eine rothe Färbung, deren Intensität aber um so geringer ist und mehr rothviolett erscheint, je beträchtlicher der Gehalt des Kali's zu dem des

Lithions ist. Ein Gemonge von Lithion-, Kali- und Natronsalzen bringt bei einem überwiegenden Gehalt an Lithion eine gelblichrothe, dagegen bei einem überwiegenden Gehalt an Kali nur ganz in der Nähe der Probe eine roth-

Sales Main ganz in ein Anderder 1 voos eine röthliehgello Farbung in der äussern Flamme hervor. Est der Gelalt an Natron überwiegend, und man erhitzt die Probe mit der Spitze der blauen Flamme bis zum Schmelzen, so wird die Reaction auf Läthion und Kali unterdrückt und es erfolgt blos eine röthliehgelbe Färbung in der äussern Flamme; berührt man aber das Salzgemenge blos mit der äussern Flamme, und bläst dabei nur ganz sehwach, so kommt oft auf kurze Zeit eine deutlich rothe Farbe zum Vorschein.

Als Ursacho, dass die Reaction des Lithions durch Natron undcutlieh oder bisweilen auch ganz unterdrückt wird, ist nach Stein ("Ann. der Chem. u. Pharm. von Wöhler und Liebig," Bd. 52; S. 243) die zu hohe Temperatur anzunehmen. Derselbe hat gefunden, dass, wenn man die Probe an den Platindraht anschmilzt, jedoch so, dass sie noch porüs blebit, dann mit Talg tränkt und in einer Lichtflamme erhitzt, die rothe Flamme des Lithions noch deutlich zu erkennen ist, selbst wenn auf 1 Theil Lithion mehr als 2000

Theile Natron kommen.

Bei der Probe auf Kali (S. 156) ist bereits angegeben. welche Wirkung die Lithionflamme durch Kobaltglas oder Indigolösung betrachtet, hervorbringt. Man hat auf diese Weise ein sicheres Mittel in Händen, Lithion im Gemenge mit Kali und Natron nachzuweisen. Cartmell (a. a. O.) empfiehlt zu diesem Behufe die Betraehtung der gemeinsehaftlichen Flammenfärbung der genannten Basen (an einem Bunsch'schen Brenner) neben einer reinen Kaliflamme durch eine Schicht Indigolösung. Noch besser gelingt nach Bunsen (a. a. O.) die Unterscheidung, wenn man die Folge der Farbenveränderungen beobachtet, welche jede der neben einander orzougten Flammen dadurch erleidet, dass man doren Strahlen durch immer dicker werdende Schichten einer Indigolösung, die sich zu diesem Zwecke in einem aus Spiegelglasplatten zusammongesetzten Hohlprisma befindet, dem Auge vorführt. Roines kohlensaures Lithion oder Chlorlithion zeigt durch die dünnsten Schichten eine earminrethe Flamme, während Kali noch himmelblau bis violett erscheint. Die Lithionflamme wird aber mit zunehmender Dicke der Schicht immer sehwächer und verschwindet längst, ehe die dickste Schicht der Lösung vor das Augo gelangt ist. Kalk und Natron sind hierbei ohno Einfluss.

Da die genannten beiden Salzo von allen Lithionverbindungen die intensivste Färbung geben, so darf man nur die Stelle des Prisma's, wo die Flammenfärbung dieser Körper vollkommen ausgelöscht erscheint, durch eine Marke bezeichnen, um oberhalb derselben Schichten zu erhalten, durch welche man nur Kali und niemals Lithion wahrnehmen kann. Dieser Theil des Prisma's ersetzt dann völlig ein diekes Kobaltglas.

Bringt man nun eine Probe von einem lithionhaltigen Kalisakze in den Schmelzraum (Natron, wenn es nielt in alkun grosser Menge vorhanden ist, ändert diese Vorgänge nur wenig), und vergleicht die Flamme mit einer gegenüber erzeugten reinen Kaliflamme, so erseheint dann bei dünnen Schiehten die Iltionhaltige Flamme röther als die reine Kaliflamme, bei etwas diekern Schiehten werden die Flammen gleich roth, wenn das Verhältniss des Lithions zum Kali sehr gering ist, herrselt Lithion vor, so nimmt die Intensität der roth gewordenen lithionhaltigen Flamme bei diekern Schiehten merklich ab, während die reine Kaliflamme dadurch fast gar nicht gesehwicht wird.

In Silicaten, welche Lithion enthalten, lässt sich dieses Alkali ebenfalls auch durch die Löthrohrflamme nachweisen.

Ist der Gehalt an Lithion nicht zu gering, so giebt er sich durch eine rothe Färbung der äussern

Flamme sogleich zu erkennen, wenn man kleine Splitter der Silicate in der Pincette der blauen Flamme aussetzt. Ist nun ein solches Silicat frei von Natron, so entsteht, während das Probestückchen schmilzt, eine intensiv purpurrothe Fürbung in der äussern Flamme; dies ist z. B. der Fall mit dem Lithionglimmer von Altenberg und Zinnwald und dem Kastor. Weniger intensiv und rein, aber immer noch deutlich erkennbar, namentlich bei nicht zu starker Erhitzung, ist die Färbung beim Petalit und Spodumen.

Silicate, welche nur wenig Lithion enthalten, wie namentlieh der Lithionturmalin und manche Skapolithe, färben die äussere Flamme fast gar nicht oder nur sehr undeutlich roth. In diesem Falle lässt sich die von Turner angegebene Methode anwenden: Man macht das möglichst feingepulverte Silicat mit einem Gemenge von 1 Theil Flussspath und 11/2 Theil doppelt-schwefelsaurem Kali und ein wenig Wasser zu einem Teige, streicht diesen in das Ochr eines Platindralites und schinclzt das Gemenge innerhalb der blauen Flamme zusammen, wobei man auf die Färbung der äusseren Flamme genau mit Acht giebt. Nach Merlet muss man zu 1 Theil des gepulverten Silicates 2 Theile von dem Gemenge nehmen, wenn die Reaction auf Lithion ganz sicher sein soll. Enthält das Silicat eine geringe Menge von Lithion, so wird die äussere Flamme davon roth gefärbt; jedoch nicht intensiv, sondern das Roth hat eine starke Neigung ins Violette vom Kali. Ist das Silicat frei von Lithion, so ent-

steht blos eine violette Färbung vom Kali; enthält es Natron, so ist die Reaction undeutlich. Enthält das Silicat Borsäure, wie z. B. der Turmalin, so entsteht anfangs eine grüne Färbung in der äussern Flamme, welche die Gegenwart der Borsäure anzeigt, später aber bemerkt man eine mehr oder weniger intensiv rothe vom Lithion.

neralien

Auch in Silicaten lässt sich unter Benutzung eines Bunsen sein Sehen Gasbrenners und des oben erwährung feines Bunsen in Lithiongehalt mit Sicherheit auffinden (s. Bunsen a. a. O.) Die Probe wird zu diesem Behufe mit Gips an einem Punkte des Schmelzraums, eine Probe von kohlensaurem Kali an dem gegenüberliegenden Punkte erhitzt und die beiden dabei erzugten Flammen durch das vor dem Auge vorübergeführte Indipprisuna betrachtet. Ist die Probe lithionlaltig, so erscheint ihre Plamme an der Stelle des Prisma's, wo die Natronfärbung versehwunden ist, roth gegen die noch kornblumenblaue Kaliflamme, bei diekern Indigschieten immut dann das Roth der Lithionflamme auch vollect in Roth übergeht, welches bei einer gewissen Dieke der Schieht der Färbung der Lithionflamme völlig gleich wird.

## . 4) Ammoniak = NH3.

Vorkommen desselben im Mineralreiche.

Das Ammoniak findet sieh stets in Verbindung mit anderen Körpern, und zwar:

 a) als Ammonium mit Chlor im Salmiak = NH<sup>4</sup>Cl;
 Kremersit, s. Kali.

b) mit Sehwefelsäure in folgenden beiden Salzen: Mascagnin  $= N\dot{H}^4\ddot{S} + \dot{H};$ 

Ammoniakalaun = NH<sup>4</sup>S + AlS<sup>3</sup> + 24H. Lecontit, s. Natron;

c) mit Borsäure im

Larderellit = NH B + 4 H.

Auch findet es sieh in geringer Menge noch in mehreren anderen Mineralsubstanzen als unwesentlicher Bestandtheil; es sind dies namentlich folgende:

Tachylith, s, Kali;

Steinsalz (in manchem), s. Natron;

Pikrosmin, s. Talkerde;

Sassolin, s. Borsäure, sowie in verschiedenen Thonarten, in manchen natürlichen Eisenoxyden und anderen Mineralkörpern, wenn dieselben organische Materien eingeschlossen enthalten.

#### Probe auf Ammoniak.

Das Ammoniak lässt sich in seinen Verbindungen, von denen sich einige durch ihre Flüchtigkeit oft schon bei der Prüfung für sich im Glaskölbehen zu erkennen geben

(S. 74), sehr leicht auffinden, wenn man eine kleine Salze etc.

Menge der zu priffenden Substanz mit Soda uengt und das Gemenge entweder in einem Glaskiblehen oder in einer an dem einen Eude zugesehmolzenen Glasröhre über der Spirituslampe nach und nach erhitzt. Es entwickelt sich Ammoniakgeruch, und ein in das offene Ende des Kölbchens oder Röhrehens gestecktes befeuchtetes gerötletes Lakmuspapier wird blau gefürbt. Auch entstehen weisse Nebel, wenn man ein mit Chlorwasserstoffsäure befeuchtetes Glassfühe über die Oeffnung des Kölbehens oder der Glassfühe hält

Was die anderen oben genannten Mineralkörper betrifft, in denen das Ammoniak nur einen unwesentlichen und oft nur zufälligen Bestandtheil ausmacht, so giebt sich substansen mit deren Gehalt an Ammoniak in den meisten Pällen wesig Ammobei der Prüfung für sich im Glaskölbehen, entnach.

weder schon durch den Geruch oder durch ein befouchtetes gerüthetes Lakmuspapier zu erkennen, indem das Ammoniak, wenn es entweder schon vorhanden ist, entweicht, oder beim Erhitzen einer Substanz, die organische, stückstoffhaltige Theile enthält, sieh erst Ammoniak bildet, welches ebenfalls entweicht.

## Baryterde = Ba. Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Baryterde kommt stets in Verbindung mit anderen Körpern vor, und zwar:

a) Mit Schwefelsäure im

Schwerspath, 3 = BaS, zuweilen ĆaS oder ŚrS enthaltend; Barytocólestin, 3 = BaS und ŚrS in weehselnden Verhältnissen, so dass sich eine bestimmte Formel nicht angeben lässt.

Dreelit, 2 = BaS, ČaS, ČaČ, Ši; Āl, H.

b) Mit Kohlensäure in folgenden Mineralien:

Witherit, 1 = Ba C;

Barytocalcit, 1 = BaC + ČaC, enthält stets etwas MnC.
Alstonit, 1; enthält in anderer Krystallform dieselben Bestandtheile wie der Barytocalcit, nur scheinen verschiedene Verhältnisse beider Carbonate vorzukommen.

c) Mit Kieselsäure im

Barytharmotom, I-II, 1 = (Ba, K, Na)Si + Al Si2+5H inel. Fe.

Brewsterit, I A,  $1 = [(\hat{S}r, \hat{B}a) \hat{S}i + \hat{A}l \hat{S}i^3] + 5\hat{H}$ , excl. Ca. Fe.

Auch findet sich die Baryterde noch als Gemengtheil in folgenden Mineralien:

Psilomelan, barythaltiger, s. Mangan.

Hausmannit.

Da der Schwerspath zuweilen einen Bestandtheil der im Grossen aufbereiteten Erze ausmacht und auch als Zuschlag bei manchen Schmelzprocessen zur Anwendung kommt, so bildet die Baryterde nicht selten einen Bestandtheil von Schlacken; bisweilen enthalten letztere auch Schwefelbarvum.

## Probe auf Baryterde.

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens derjenigen baryterdehaltigen Mineralien, deren Bestandtheile sich dabei grösstentheils mit auffinden lassen.

## Schwefelsaure Verbindungen.

a) Schwerspath schmilzt nur an den Kanten, wird die Probe mit der Spitze der blauen Flamme berührt, so wird die äussere Flamme gelblichgrün gefärbt; auf Kohle

Salze. wird er im Reductionsfeuer zu Schwefelbaryum redueirt. Mit Soda auf Platinblech schmilzt er zur klaren Masse; auf Kohle bildet er mit diesem Flusse anfangs eine klare Perle, die sich aber bei fortgesetztem Blasen ausbreitet und unter Kochen als stark hepatische Masse in die Kohle eindringt. Wird diese Masse ausgebrochen, auf blankes Silberblech gelegt, und stark mit Wasser befeuchtet, so entsteht ein schwarzer Fleck von Schwefelsilber.

Enthält der Schwerspath etwas CaS, und man behandelt eine kleine Menge im gepulverten Zustande mit Soda auf Kohle, so wird die Kalkerde ausgeschieden, während die sehwefelsaure Baryterde und die Schwefelsäure der Kalkerde mit der Soda in die Kohle eindringen: sie hängt sich gewöhnlieh an den Kanten der Jahresringe der Kohle an und giebt sich durch ziemlich starkes Leuchten zu erkennen, wenn man die Oxydationsflamme noch eine Zeit lang auf die Stelle ein-

wirken lässt, auf welcher die Soda mit dem schwefelsauren Baryt schon grösstentheils eingedrungen ist,

b) Barytocölestin schmilzt sehr schwer, jedoch leichter als Schwerspath, und verursacht eine gelblichgrüne Färbung der äussern Flamme, wenn die Probe mit der Spitze der blauen Flamme berührt wird. Von der Verschiedenheit in der Schmelzbarkeit beider Mineralien überzeugt man sich am leichtesten, wenn man kleine Mengen derselben im Achatmörser unter Zusatz von ein wenig Wasser fein reibt, jedes Gemenge für sich nach S. 87 zu einer dünnen Scheibe gestaltet und dann eine Scheibe nach der andern einer gleich starken Hitze aussetzt.

Zu Soda verhält er sieh auf Kohle wie Schwer-

spath, weil schwefelsaure Strontianerde mit Soda ebenfalls eine schwelzbare Verbindung giebt, die in die Kohle dringt.

Von der Gegenwart der Strontianerde überzeugt man sich durch eine besondere Probe, welche eigentlich später bei der Probe auf Strontianerde beschrieben werden sollte, die aber des Zusammenhanges weren sehon hier folgen soll.

Man reibt eine kleine Menge des Minerals mit etwas gereinigtem Graphit und Wasser im Achatmörser zusammen, tröpfelt diese Mengung auf Kohle, und behandelt sie nach vorsichtigem Troeknen auf beiden Seiten eine Zeit lang mit der Reductionsflamme; die dadurch entstehende Verbindung von Sehwefelbaryum und Schwefelstrontium zersetzt man in einem Porcellanschälchen mittelst Chlorwasserstoffsäure, dampft die Auflösung, ohne solche von den unaufgelöst zurückgebliebenen Theilen erst zu trennen, über der Lampenflamme zur Trockniss ab, löst das trockene Salz in einigen Tropfen destillirten Wassers auf, verdünnt die Auflösung mit so viel Alkohol, dass etwa ein Sogrädiger Spiritus entsteht, und zündet diesen an. Rührt man mit einem Glasstäbehen ununterbrochen um, damit das während der Verbrennung des Alkohols sich ausscheidende Salz mit der Flamme des Alkohols in Berührung kommt, so wird dieselbe vom gebildeten Chlorstrontium roth gcfärbt. Diese Färbung ist, selbst bei einem geringen Gehalt an Strontian, an den Kanten der Flamme noch sehr deutlich, wenn man die im Porcellansehälchen mit Alkohol versetzte Auflösung der resp. Salze mit einem Kügelehen von Baumwolle aufsaugt, welches man am einfaelsten mit einem Platindraht hält, an welchem an dem einen Ende ein ziemlich weites Ochr angebogen ist. Man braucht das feuchte Kügelehen nur anzuzünden und den Alkohol ruhig abbrennen zu lassen. Es ist indess auch hier, wie bei der Färbung der äussern Löthrohrflamme, die Vor-· sicht zu empfehlen, jede Verunreinigung mit einem Natronsalze zu vermeiden, weil die Flamme des Alkohols von Natron intensiv röthliehgelb gefärbt und dadurch die rothe Färbung von einem geringen Gehalt an Strontian mehr oder weniger unterdrückt wird.

c) Dreelit, welcher nach Dufrénoy zu einem weissen, blasigen Glase schmilzt, verhält sich zu Soda wahrscheinlich ganz ähnlich, wie ein kalkhaltiger Schwerspath.

#### Kohlensaure Verbindungen.

a) Witherit schmilzt in der Pincette leieht zur Perle, und färbt, wenn die Schmelzung unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme bewirkt wird, die äussere Flamme deutlich gelblichtgrün. Mit Soda gemengt sehmiltt er benfalls schr leicht, zieht sich aber in die Kohle. Wird sie eingedrungene Masse ausgebroehen, auf blankes Silberblech gelegt und stark mit Wasser befeuchtet, so bleibt das Silber unverändert, sobald das Mineral sowohl als auch die Soda frei von Schwefelsäure ist. (Die Kohlensture entweicht unter Aufbraussen, wenn der Withert in vordümter

b) Barytocalcit ist fast unschmelzbar, färbt aber die äusere Flamme intensiv geblich grün. Bei starkem Feurrüberzicht er sich mit einer blaugrünen Fritte (Ba Mn) und wird alkalisch gebraunt, wovon man sich überzeugen kann, wenn man das durchgeglühte Probestückehen auf befeuchtetes geröthetes Lukmuspapier legt. Mit Soda auf Kohle wird die Kalkerde ausgeschieden, während alles Ucbrige in die Kohle geht. Mit Borax und Phosphorsalz (unter Zusatz vonSalpeter nachS. 131) erhält man eine schwache aber deutliche Mangarpraction.

Ganz ähnlich wie der Barytocalcit, nur mit Ausnahme

der Manganreaction, verhält sich der Alstonit.

Chlorwasserstoffsäure aufgelöst wird).

Die Gegenwart der Kalkerde im Barytocaleit und Alstonit lässt sich auch auf die Weise aufünden, dass mau das gepulverte Mineral mit Chlorwasserstoffsäure befeuchtet, den Brei in das Ochr eines Platindrahtes streicht und dasselbe vorsichtig der Spitze der blauen Flamme nübert. Man bemerkt im ersten Angenblicke der Einwirkung der Flamme deutlich Streifen der gelbrothen Kalkfarbung, die jedoch sehr bald durch die gelblichgrüne Barytfärbung wieder unterdrückt wird.

## Kieselsaure Verbindungen.

In Silicaten, welche Baryterde enthalten, lässt sich dieselbe weder durch das Verhalten zur äussern Löthrohrffamme noch zu Soda auffinden; auch giebt es kein anderes Mittel auf trockenem Wege die Baryterde in kie-

selsauren Verbindungen mit Bestimmtheit nachzuweisen. Man ist daher genöthigt, den trockenen Weg mit dem nassen zu verbinden.

Die oben genannten beiden kieselsauren Verbindungen, nämlich der Barytharmotom und der Brewsterit, lassen sich durch Chlorwasserstoffisture so zenetzen, dass in der von der Kieselsture abführirten Plitsigkeit alle Basen zu finden sind, welche die betreffende kieselsaure Verbindung aufzuweisen hat. Versetzt man die Flüssigkeit entweder mit doppeltsehwefelsauren Kali oder mit ein Paar Tropfen verdünnter Schwefelsaure, so füllt sowohl die Baryterde als auch die Strontianerde an Schwefelsäure gebunden nieder, und es fragt

sich nur, ob es die eine oder die andere der genannten Erden, oder ob es ein Gemenge von beiden ist.

Um dies zu erfahren, sammelt man den Niederschlag auf einem kleinen Filtrum, süsst ihn mit heissem

Wasser gut aus, streicht einen Theil davon auf Kohle, trocknet denselben mit der Flamme des Löthrohrs und erhitzt ihn noch so stark, bis er eine zusammenhängende dünne Scheibe bildet. Diese Scheibe fasst man mit der Pincette und prüft sie auf ihre Schmelzbarkeit und auf Färbung der äussern Löthrohrflamme. Lässt sie sich zur Kugel schmelzen und färbt dabei die äussere Flamme roth, so besteht der Niederschlag aus schwefelsaurer Strontianerde; lässt sie sich aber nur schwer an den Kanten schmelzen und bringt in der äussern Löthrohrflamme eine gelblichgrüne Färbung hervor, so besteht der Niederschlag aus schwefelsaurer Baryterde, und zeigt sie sich endlich strengflüssiger als im ersten, jedoch leichtflüssiger als im zweiten Falle, und bringt dabei in der äussern Flamme eine mehr gelblichgrüne als rothe Färbung hervor, so kann man sicher darauf rechnen, dass man es mit einem Gemenge von beiden Erden zu thun hat. Um diese Reaction aber völlig unzweifelhaft hervorbringen zu können, ist es nöthig, dass der Niederschlag der schwefelsauren Erden so weit ausgesüsst werde, dass ein Rückhalt von Natron nicht mehr vorhanden ist, weil sonst die Schmelzbarkeit des Niederschlags, so wie die Färbung der äussern Flamme durch einen solchen Rückhalt verändert wird.

Hat man sich durch die gelblichgrüne Färbung der äussern Flamme von der Gegenwart der Baryterde überzeugt, ist jedoch noch im Zweifel, ob dieselbe auch frei von Strontianerde ist, so darf man nur die schon geprüfte Probe oder einen andern Theil des Niederschlags mit Graphit gemengt, auf Kohle, wie es oben beim Barytocölestin angegeben wurde, im Reductionsfeuer behandeln, das dabei gebildete Schwefelbarvum (und Schwefelstrontium) in einem Porcellanschälchen durch Chlorwasserstoffsäure zersetzen, die Auflösung mit dem viclleicht gebliebenen Rückstand zur Trockniss abdampfen, die trockene Masse in wenig Wasser auflösen, diese Auflösung mit Alkohol versetzen, diesen anzünden und beim Umrühren mit einem Glasstäbehen Acht geben, ob die Flamme des Alkohols roth gefärbt wird oder nicht. Sucht man das Salz mit Hülfe des Glasstäbchens so viel als möglich mit der Flamme des Alkohols in Berührung zu bringen, so bemerkt man, auch selbst bei einem nur geringen Gehalt von Strontian, periodenweise eine deutlich rothe Färbung. Deutlicher ist jedoch diese Färbung, wenn man die spirituöse Flüssigkeit auf einem Kügelchen von Baumwolle abbrennt (S. 171). Wie die anderen Basen im Barytharmotom und im Brewsterit aufgefunden werden, und wie man aufbereitete Erze und Schlacken

auf ihre Bestandtheile mit Hülfe des nassen Weges untersucht, findet sieh bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Ver-

bindungen beschrieben.

Nach Chapman (Chemie. Gaz. 91 S. 299) soll man Gemenge von Ba S und Sr S in einem Platinlöffel mit 3 bis 4 Theilen Chlorealeium schmelzen und die geschmolzene Masse mit Wasser auskoehen. Die klare Flüssigkeit versetzt man nach der Verdünnung mit Wasser mit einigen Tropfen einer Lösung von ehromsaurem Kali und beobachtet, ob eine Trübung entsteht, welche die Gegenwart von Baryt anzeigt, da Strontianerde nur aus einer concentrirten Lösung gefällt wird.

Barythaltige Manganerze,

In den oben genannten drei Manganerzen, nämlich im Braunit, Hausmannit und im barythaltigen Psilomelan giebt sieh der geringe Gehalt an Baryt zuweilen schon dadurch zu erkennen, dass kleine Splitter davon, in

Barytbaltige der Spitze der blauen Flamme entweder für sieh Mauganerze, oder nach dem Befeuchten mit Chlorwasserstoffsäure erhitzt, die äussere Flamme sehwach, jedoch deutlich zelblichgrün fürben. Bekommt man durch diese einfache Prüfung kein genügendes Resultat, so löst man von dem betreffenden Minerale eine nicht zu geringe Menge in Chlorwasserstoffsäure auf, verdünnt mit Wasser, filtrirt, wenn es nöthig ist, und prüft mit doppelt-sehwefelsaurem Kali oder verdünnter Schwefelsäure. Entsteht ein Niederschlag, so kann derselbe, nachdem er abfiltrirt worden ist, wie im Vorhergehenden geprüft werden.

6) Strontianerde = Sr.

Vorkommen derselben im Mineralreiche

Die Strontianerde findet sieh nur

a) Mit Sehwefelsäure verbunden im

Cölestin, 3 = Sr S, zuweilen geringe Mengen von Ba, Ca, Fe und H enthaltend:

Barytoeölestin, s. Baryterde, und

zuweilen in geringer Menge im Sehwerspath, s Baryterde; b) Mit Kohlensäure im

Strontianit, 1 = Sr C, oft mehr oder weniger Ca C, Ma, Fe und H enthaltend, und in geringer Menge im Arragonit, s. Kalkerde:

c) Mit Kieselsäure im Brewsterit, s. Baryterde.

#### Probe auf Strontianerde

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens derjenigen strontian erdehaltigen Mineralien, deren Bestandtheile sich dabei grösstentheils mit anffinden lassen.

## Schwefelsaure Verbindungen.

Göles tin (welcher im krystallisirten Zustande gewöhnich decreptirity schmitzt sowohl in der Pincette als am Kohle im Oxydationsfener zur milchweissen Kugel. Berührt man die in der Pincette schenbezude Probe mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme roth gefärbt (S. 93). Schmedtz man die Probe auf Kohle im Reductionsfeuer, so breitet sie sich aus mut verwandelt sich in eine schwer schmedzbare, hepatische Masse, die grösstentheils aus Schwefelstrontium besteht. Behandelt man dieselbe mit Chlorwasserstoffsure und Alkohol, wie es bei der Probe auf Baryterde und namentlich bei den strontianhaltigen Mineralien angegeben ist, so wird die Flamme des Alkohols intensiy roth

gefärbt.
Wird der Cölestin im gepulverten Zustande mit Soda gemengt und auf Kohle geschmolzen, so fliesst er zur klaren Masse, die sich unter Brausen in die Kohle zieht; enthält er geringe Mengen Ca oder Fe, so werden diese Beimengungen ausgeschieden und verhalten sich, wie es beim kalkhaltigen Schwerspath (S. 170) angegeben wurde. Wird die in die Kohle gedrungen Masse ausgebrochen, auf blankes Silberblech gelegt und stark mit Wasser befeuchtet, so entsteht ein sehwarzer Fleck von Schwecheliber.

Wie man sich von der Gegenwart der Strontianerde im Barytocölestin und in manchem Schwerspath überzeugt, ist bei der Probe auf Baryterde angegeben worden.

## Kohlensaure Verbindungen.

a) Strontianit sehwillt im Löthrohrfeuer auf und verweigt sich, die einzelnen Zweige leuchten dann mit blendend weissem Scheine und schmelzen nur au den dinnsten Kauten. Berührt man die Probe mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme roth gefärbt, und zwar am deutlichsten, wenn die Probe am stärksten lenchtet. Legt unan hierauf die Probe auf befeuchtetes gerüthetes Lakmuspapier, so reagirt sie alkalisch.

Löst man eine kleine Menge von Strontianit in einem Porcellanschilden in verdinnter Chlorwasserstoffsture auf, (wobei ein starkes Aufbrausen von entweichender Kohlensure wahrzunelmen ist), dunstet die Auffisung ab und behandelt das trockene Salz, welches hauptsächlich aus Chlorstontium besteht, entweder auf Platindraht mit der Spitze

der blauen Flamme, oder mit Alkohol, wie es bei der Probe auf Baryterde für strontianerdehaltige Substanzen angegeben ist, so entsteht ebenfalls eine rothe Färbung in den resp. Flammen.

Nach v. Kobell braucht man blos eine kleine Probe des Strontianits mit Chlorwasserstoffsäure zu befeuchten und darauf an den blauen Theil der Lichtflamme zu halten, welcher ebenfalls roth gefärbt wird.

Mengt man den Strontiauit mit Soda und behandelt das Gemenge auf Kohle mit der Löthrohrfdamme, so kaun man sich sogleich überzeugen, wie rein derselbe ist. Das reine Mineral schmilzt mit Soda zur Akrem Masse, die in die Kohle geht; enthält es aber Kalkerde, Eisenoxyd etc., so werden diese Beimengungen eben so ausgeschieden, wie Kalkerde aus Schwerspath.

b) Im Arragonit lässt sieh die geringe Menge von Strontianerde schon daran erkennen, dass, wenn man ein kleines Stückehen der im Glaskölbchen zerfallenen Probe in der Pineette mit der Spitze der blauen Flamme prüft, dasselbe zwar nicht geschmolzen werden kann, aber die äussere Flamme davon intensiver roth gefärbt wird, als von einem gleich grossen Stückehen Kalkspathes. Will man indess sieh noch weiter von der Gegenwart der Strontianerde überzeugen, so ist man genöthigt, eine nicht zu geringe Menge von dem Minerale in verdünnter Chlorwasserstoffsäure aufzulösen, und mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure die Strontianerde auszufällen. Den Niederschlag sammelt man auf einem kleinen Filtrum und prüft ihn vor dem Löthrohre, wie es bei der Probe auf Baryterde für kieselsaure Verbindungen (S. 173) angegeben ist. Der Niedersehlag schmilzt dabei zur Kugel und färbt die äussere Flamme roth wie schwefelsaure Strontianerde.

Wie die Strontianerde im Brewsterit nachgewiesen werden kann, ist bereits bei der Probe auf Baryterde (S. 172) beschrieben worden.

Obgleich auf craführenden Gängen zuweilen Strontianit int vorkommt, und man daber auch annehmen kann, dass die Strontiauerde manehmal einen geringen Bestandtheil der aufbereiteten Erze und der daraus erzeugten Schlacken ausmacht, so wird man aber gewiss selten im Stande sein, diese höchst geringen Mengen mit Bestimmtheit nachzuweisen. Will man indess bei der Präfung eines aufbereiteten Erzes oder einer Schlacke auf Baryterde gleichzeitig auch auf einen Gehalt von Strontiauerde mit Rücksielt nehmen, so hat man dabei dasselbe zu beobachten, worauf bei der Probe auf Baryterde (S. 173) aufmerksam gemacht worden ist.

## 7) Kalkerde = Ca.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Kalkerde kommt ziemlich häufig vor; sie findet sieh:

a) Als Calcium mit Chlor im

Tachydrit, 1 = (CaCl + 2 MgCl) + 12 H;

b) Als Calcium mit Fluor im

Flussspath,  $1-2=\mathrm{CaFl}$ , zuweilen geringe Mengen von Cl oder  $\tilde{P}$  enthaltend; in dem blauen Fl. von Wölsendorf in Baiern soll unterchlorigsaure Kalkerdo enthalten sein;

Prosopit = CaFl, SiFl<sup>3</sup>, Äl, Mg, Mn, H;

Yttrocerit, 1 = CaFl, YFl, CcFl in veränderlichen Verhältnissen und wahrscheinlich Tr, E und vielleicht auch La und Di enthaltend;

c) Mit Schwefelsäure in folgenden Mineralien:

Anhydrit, 2 = CaS, öfters geringe Mengen von Si, C, Fc uud H enthaltend;

Gyps,  $1-2 = \text{Ca} \ddot{S} + 2 \dot{H}$ , zuweilen mit fremdartigen Substanzen verunreinigt;

Polyhalit, s. Kali; Glauberit (Brongniartin), s. Natron;

Dreelit, s. Baryterde.

d) Mit Salpetersäure im

Kalksalpeter  $= \dot{C}a\ddot{\ddot{N}} + \dot{H}$ .

e) Mit Phosphorsäure und zugleich als Calcium mit Fluor und Chlor im

Apatit (Phosphorit), 1. Wesentlich drittelphosphorsaurer Kalk

mit Oblor-oder Fluorealcium — Ca (Fl, Cl) + 3 Ca  $^3$  Fj, der Chlorgehalt geht von Spuren bis 4,1 p, c., der Fluorgehalt ist seltendireet bestimmt (1, 9 — 2,0 p. c.); ausserdem finden sich in vielen Apatiten etwas Fe, Mg und geringe Mengen von Alkalier

Talkapatit, ausser den gewöhnlichen Bestandtheilen des Apatits auch Mg, S und unauflösliche Theile enthaltend; Francolit, dem Apatit analog zusammengesetzt, nur dass ein

Theil der Ca durch Fe und Mg ersetzt ist; Hydroapatit, enthält ausser den Bestandtheilen des Apatits

5,3 p. c. Wasser; Pyroklasit und Glaubapatit, sind in der Hauptsache wasser-

haltiger, phosphorsaurer Kalk = Ća² P+2 H, ersterer mit sehwefels. und kohlens. Kalk, schwefels. Natron, Chlor-Plattner, Probirkunst. 4. Aust.

natrium, org. Substanz und Sp. v. Fluor, letzterer mit (15,1 p. c.) schwefelsaurem Natron und Wasser;

Lasurapatit und Osteolith, enthalten weder Chlor noch Fluor, ersterer aber ausser phosph. Kalk, Si, Al und Mg; letzterer Si, Al. Mg, Fe, K, Na, C, H.

f) Mit Kohlensäure in folgenden Mineralsubstanzen: Kalkspath, 1 = CaC, zuweilen Fe, Mn, Co und H enthaltend; Arragonit, 1 = Ca C, mit geringen Mengen von Sr C oder

Pb C (Tarnowitzit), oder Cu C, Fe und H;

Calcit, 1 = Ca C, gemengt mit CaS, Fc, Mn and Thon; Gay-Lussit, s. Natron;

Plumbocalcit,  $1 = (\mathring{C}a, \mathring{P}b) \mathring{C}$ ;

Predazzit, 1 = 2 ČaČ + Mg H;

Pencatit,  $1 = \dot{C}a \ddot{C} + \dot{M}g \dot{H}$ :

Hydromagnoealeit, 1 = 3 (Ća, Mg)  $\ddot{C} + \dot{H}$ ;

Bitterspath (Perlspath, Tharandit, Lukullan, Dolomit, Rautenspath), 1 = CaC + MgC, zuweilen Mn, Fe oder Fe enthaltend; andere Varietäten = 3 Ca C +2 Mg C, oder = 2 Ca C + Mg C (Guhrhofian) oder = Ca C + 3 Mg C (Konit). Im Braunspath (Ankerit, Tautoklin) = Ča Č + (Mg. Fe) C, finden sieh beide Carbonatc mit grösseren, indess

sehr variirenden Mengen von Fe C und Mn C. Barytoealcit, s. Baryterde;

Manganocalcit / s. Mangan; Manganspath

Kupfersehaum, s. Kupferoxyd, arsensaures.

Auch macht CaC den Hauptbestandtheil der Kreide, des Kalksteins und des Mergels aus. g) Mit Oxalsäure im

Oxalsauren Kalk, 1 = Ca G + H, (kleine Krystalle auf Kalkspath) (?)

h) Mit Borsäure im

Boroealcit, 1. Sehr verschiedenartig zusammengesetzt, die toscanische Varietät = Ca B + 4 H; die südamerikanische = Ča B2 + 6 H, sowie Ča B4 + 10 H (letztere Formel nach Abrechnung von Chlorealeium und Gyps). Nach Salvétat zeigt ein ganz ähnliches Mineral ans Peru ein ganz abweichendes Verhältniss der Bestandtheile.

Hydroborocaleit,  $1 = (\dot{N}a\ddot{B}^2 + \dot{C}a^2\ddot{B}^3) + 10\dot{H};$ 

Hydroboracit,  $1 = (\mathring{C}a^3\ddot{B}^4 + \mathring{M}g^3\ddot{B}^4) + 18 \mathring{H}$ ;

Boronatrocaleit, s. Natron.

Rhodicit, nach G. Rose Ca und B.

i) Mit Arsensäure in folgenden Mineralien:

Haidingerit,  $1 = \mathring{C}a^2 \ddot{A}s + 4 \mathring{H}$ ;

Pharmakolith,  $1 = \dot{C}a^2 \ddot{A}s + 6 \dot{H};$ 

Pikropharmakolith, 1 = (Ca, Mg) Äs + 12 H, exel. Co;

Berzeliit,  $1 = \hat{C}a^3\ddot{A}s + (\dot{M}g, \dot{M}u)^3\ddot{A}s$ .

k) Mit Wolframsäure im

Scheelit (Schwerstein), 1 mit Abscheidung der W = CaW, öfters Si, wenig Fl und znweilen Fe und Mn enthaltend.

1) Mit Antimonsäure im

Romeit, 3 = Ca<sup>2</sup> Sb + Ca Sb oder auch Ca Sb mit geringen Mengen von Mn, Fe und Si.

m) Mit Unterniobsäure im

Pyrochlor von Miask = Nb (nach v. Kobell B) mit etwas W und Ti in Verbindung mit Ca, Y, Ce, Th, ger. M. von Fe und Mn. so wie mit (Na, K, Li) Fl;

Pyrochlor von Brevig, soll`frei von NaFí sein; enthält aber

Pyrochlor von Fredriksvärn, ähnlich wie der vorhergehende

zusammengesetzt, beide aber ohne Y. Pyrochlor (Mikrolith) v. Chesterfield = Nb, W, Ü, Y, Ča, Iİ.

Pyrochior (Mikronth) v. Chesterneid = Nb, W, U, Y, Ca, H.

n) Mit Titansäure im

Perowskit, 2 = Ca Ti, mit ger. Mengen von Fe, Mn und Mg.

(a) Mit Kieselsäure in einer grossen Anzahl von Silicaten.
a) Wasser/reie Silicate, die, im Glaskölbehen erhitzt, entweder gar kein Wasser, oder nur Spuren davon geben; es gehören dahin folgende:

Wollastonit (Tafelspath), II, 1G = Ca<sup>9</sup> Si<sup>2</sup>, öfters Mg, Fe und H enthaltend;

Gehlenit, II—III,  $I G = (\dot{C}a, \dot{M}g)^3 \ddot{S}i + (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i;$ 

Kalkgranat (Kaneelstein, Essonit, Grossular, Colophonit), I, 2 — Ča<sup>2</sup>Si + Āl Si, in welchem oft ein Theil der Ča durch Mg und Mn, und ein Theil der Āl durch Fe ersetzt ist;

Kalkeisengranat von versch. Orten (Polyadelphit), I, 2 = Ca<sup>2</sup>Si + FeSi incl. geringer Mengen von Mg, Mn und Al;

Chromgranat (Uwarowit), III, 3 = (Ca, Mg, Fe) Si + (Gr Al) Si exel. H;

Vesuvian (Idoeras, Cyprin, Egeran, Frugardit) I A,  $2 = {}^{9}R^{9}\overline{S}i + 2\overline{R}$   $\overline{S}i$ ;  $R = \dot{C}a$ , Mg, Mn und  $\overline{R} = \overline{A}l$  und  $\overline{F}e$ ;

```
Batrachit, II. 2 = Ča<sup>3</sup>Ši + Mg<sup>3</sup>Ši excl. H, worin ein kleiner
  Theil der Mg durch Fe vertreten ist. Fast dieselbe Zu-
  sammensetzung hat auch der Montieellit II-III. 1G:
    Augite, deren Schmelzbarkeit verschieden ist.
```

Kalk-Talk-Augit, dahin gehören:

Augit aus Brasilien = Ca3 Si + Mg3Si; Diopsid,

Kokkolith,

Funkit. Funkit,
Augit, blaulichgrüner, von Pargas

I-II, 2 = (Ca, Mg)<sup>3</sup> Si
incl. Fe und Mn;

Salit, grünlicher, Malakolith, weisser,

Asbest aus dem Zillerthale, 2) Kalk-Eisen-Augit, als:

Hedenbergit von Tunaberg

Augit, grüner,

Augit, grüner,

Si² incl. Mg, Mn; Malakolith, rothbrauner, Polylith.

3) Kalk-Mangan-Augit, als:

Mangankiesel, rother, (Rhodonit, Pajsbergit) I, 2 = Mn3Si2 incl. Ca, Mg;

Bustamit, I, 2 = Ca3Si2 + 2 Mn3Si2 incl. wenig Na;

4) Kalk-Talk-Eisen-Augit, als:

Malakolith, grüner, aus Dalekarlien, IA, 2 = (Ca, Mg, Fe)3 Si2 incl. Mn:

Augit, brauner, von Pargas, Augit von der Rhön,

Augit aus der Lava des Vesuvs,

Augit vom Actna, Augit vom Actna,
Augit aus dem Augitporphyr im Fassathale,
auftritt. Augit aus der Eifel,

Pyrgom, von Traversella und Gedrit,

Diallag (Broncit) II—III,  $2 = \dot{M}g^3\ddot{S}i^2 + (\dot{C}a, \dot{F}e)^3\ddot{S}i^2$  excl. Al. Mn und H sowohl, als auch 3 Mg2Si2 + Fe2Si2 excl. Al, Mn und H;

Hypersthen (Paulit), II-III,  $2 = \dot{M}g^3\ddot{S}i^2 + \dot{F}e^3\ddot{S}i^2$  excl.  $\ddot{A}l$ , und gewöhnlich auch Ca und II enthaltend;

Skapolith, als:

Skapolith von Tunaberg etc., / I-IIA, 1= Ca3Si+3 AlSi, Wernerit von Ersby, Nuttalith, mit ger. Mengen von Atheriastit, Glaukolith, Fe, K, Na und H;

Mejonit vom Vesuv I A,  $1 = Ca^3 \ddot{S}i + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i$  incl. K, Na oder Li und Fe;

Ekchergit, 1 A, 1 = (Ća, Ńa)<sup>3</sup> Ši<sup>2</sup> + 2 Āl Ši, mit geringen Mengen von Fe und Mg. (Auch sollen die Skapolithe ger. Mengen von Fl enthalten).

(Auch sollen die Skapolithe ger. Mengen von F1 enthalten).

Zu den Skapolithen gehören noch der Atheriastit und Glaukolith.

Axinit, 1 A,  $3 = (\mathring{C}a, \mathring{M}g)^3 (\mathring{S}i \mathring{B})^2 + 2(\mathring{A}l \mathring{F}e, \mathring{M}n) (\mathring{S}i \mathring{B});$ 

Danburit =  $Ca^3\ddot{S}i^2 + \ddot{B}^3\ddot{S}i^2$ ;

Babingtonit, I A, 1-2=3 R  $^3$  Si $^2$  + Fe Si $^2$ , R = Ca, Fe, Mn; Barsowit, II, 1 G = (Ca, Mg) $^3$  Si + 3 Al Si;

Jeffersonit I, 3 = (Ča, Mg, Fe) Ši² excl. Äl und Žn;

Isopyr, I, 2 = 2 (Ĉa, Fe)  $\ddot{S}i + \ddot{A}l \, \ddot{S}i^2$  excl. Ĉu; (?)

Epidoi (Zoisit, Bucklandit, Pistacit, Puschkinit), dessen Sehmelzbarkeit verschieden ist: I A, II A, II, 2. Die chem. Zusammensetzung ist ebenfalls verschieden; doch am meisten der Formel R Si + 2 RSi entsprechend, in welcher R als Ca amit mehr oder weniger Mg, Fe oder Mn und R hauptsächlich als Al mit mehr oder weniger Fe oder Mn auftritt. Der Bucklandit nähert sich der Formel 2 R Si + 3 RSi. Uebrigens enthalten die Epidote nach Hermann auch 1—2 Proc. C, und manche auch ger. Mengen von B.

Anorthit, II, = 1 Nº Si +3 Al Si, incl. ger. Mengen von K, Na, Mg und Fe;

Ersbyit, II—III = CaSi + AlSi (wasserfreier Skolezit). Lepolith, II—III, 1 = (Ca, Mg, Na)<sup>3</sup> Si + 3(Al, F) Si;

Lievrit, I, 1 = (Ca, Mg, Ma) of + c(Mi, Y) of, Lievrit, I,  $1 = (Ca^3Si + 2Fe^3Si) + 2FeSi$ , zuweilen Mn,

Al und H enthaltend;

Hornblende, in mancher, s. Talkerde;

Amphodelith = (Ća, Mg, Fe)<sup>3</sup>Si+ 3 Āl Si; Meteorsteine, s. Kali.

β) Silicate mit Carbonaten:

Stroganowit, s. Natron; Cancrinit, s. Natron.

γ) Wasserhaltige Silicate.

Gurolit, IA, 1 = 2 ČaŠi + 3 Ĥ exel. Spuren von Mg und Āl; Okenit, IA, 1 G = Čašši + 6 Ĥ, exel. ger. Mengen von Āl, Fe, Mn, K und Na;

Stellit, I, = 5 (Ca, Mg, Fe) $^3$ Si $^2$  +  $\overline{A}$ l Si + 6H;

Prehnit (Edelith, Koupholith), I A,  $2 = \mathring{C}a^2 \ddot{S}i + (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i + \mathring{H}$  incl.  $\mathring{N}a$ ;

Cyanolith, II—III, 1G = Ca<sup>4</sup>Si<sup>10</sup> + 5H (?) ausserdem wenig Al, K und Sp. von Mg;

Cerinith, II, 2 = 3 CaSi + 2 Al Si + 12 H;

Glottalith,  $IA = \hat{C}a^3\hat{S}i^2 + \hat{A}l\hat{S}i + 9\hat{H}$  excl. Fe;

Kirwanit, II = 3 (Ča, Fe) $^2$ Si +  $\tilde{A}$ l Si + 2 H;

Skolezit (Kalk-Mesotyp), IA,  $1G = \dot{C}a\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i + 3\dot{H};$ 

Diphanit, 1 = 2 (Ća, Fe, Mn)<sup>2</sup> Ši + 3 Äl<sup>2</sup> Ši + 4 H; nach Breithaupt mit dem Perlglimmer oder Margarit identisch;

Chonikrit, IA,  $1 = 3(Mg, Ca, Fe)^3 \dot{S}i + \ddot{A}l^2 \ddot{S}i + 6\dot{H}$  (?);

Edingtonit I-II, 1 G =  $\mathring{B}a\mathring{S}i + \mathring{A}l\mathring{S}i + 3\mathring{H};$ 

Laumontit, I A, 1 G = Ča<sup>3</sup> Ši + 3 Āl Ši<sup>2</sup> + 12 H; von ganz ähnlieher Zusammensetzung, nur mit 9 H, der Caporeianit;

Palagonit, I, 1 = (Ča, Mg, Na, K)\*Ši² + 2 (Āl, Fe) Ši + 9 H(?); manche Varietäten mit viden höherm Wassergehalt;

Leonhardit, IA,  $1 G = 3 \mathring{C} a \ddot{S} i + 4 \ddot{A} l \ddot{S} i^2 + 15 \dot{H};$ 

Huronit, III =  $(Ca, Mg, Fe)^3 \ddot{S}i^2 + 4 \ddot{A}l \ddot{S}i + 3 \dot{H};$ 

Chalilith =  $(\mathring{F}e, \mathring{C}a, \mathring{M}g)^3 \mathring{S}i + 2 \mathring{A}l \mathring{S}i + 13 \mathring{H};$ 

Chlorastrolith, I.—II., I.— (Ca, Na, K)<sup>3</sup>Si + 2 (Ā), Fe) Si + 3 fl; Aedelforsit (rother Zeolith), IA, IG — Ca Si + Āl Si<sup>3</sup> + 4 fl excl. Fe. Mg. Mn:

Stilbit (Strahlzcolith, Desmin), I A, 1 = CaSi + AlSi + 6H incl. einer geringen Menge von K und Na;

Heulandit (Blätterzeolith), I A,  $1 = \overset{\cdot}{C}a\overset{\cdot}{S}i + \overset{\cdot}{A}l\overset{\cdot}{S}i^2 + 5\overset{\cdot}{H};$ Neurolith,  $\overset{\cdot}{III} = (\overset{\cdot}{C}a, \overset{\cdot}{M}g)^3\overset{\cdot}{S}i^4 + 5\overset{\cdot}{A}l\overset{\cdot}{S}i^3 + 6\overset{\cdot}{H}.$ 

δ) Wasserhaltige Silicate, in denen Thonerde als Säure mit auftritt, nämlich:

Xantophyllit, III, 2 nach Rammelsoerg =  $[3(\hat{R} \ \tilde{S}i + \hat{R}^3 \tilde{A}l^2) + \hat{H}] + \tilde{A}lH^3$ , in welcher Formel  $\hat{R} = \hat{M}g$ ,  $\hat{C}a$ ,  $\hat{F}e$  and  $\hat{N}a$  bedeutet; nach Scheerer =  $\hat{R}^2 \tilde{S}i + R\tilde{A}l$ , indem er einen Theil der  $\tilde{A}l$  als  $\tilde{S}i$  ersetzend annimmt und das Wasser zu den Basen rechnet  $(3\hat{H} = \hat{R})$ ;

Seybertit (Clintonit), III,  $1 = R\ddot{S}i + \dot{R}^3\ddot{A}l^2 + \dot{H}$ , in welcher Formel  $\dot{R} = \dot{M}g$ ,  $\dot{C}a$  und  $\dot{F}e$  bedeutet.

Holmit (Holmesit), III = Si, Al, Ca, Mg, Zr, Fe, Mn, H und Fl; t) Wasserhaltige Silicate, in denen Borsäure auftritt, dahin gehören: Datolith, I A, 1 G = 2 Ca3Si + B3Si2 + 3 H oder Ca3Si4+ 3 Ca B + 3 H:

Botryolith, I A, 1 G =  $2 \stackrel{.}{\text{Ca}}^3 \stackrel{.}{\text{Si}} + \stackrel{.}{\text{B}}^3 \stackrel{.}{\text{Si}}^2 + 6 \stackrel{.}{\text{H}}$ , oder  $\stackrel{.}{\text{Ca}}^3 \stackrel{.}{\text{Si}}^4$  $+3 \dot{C} a \ddot{B} + 6 \dot{H}$ .

(t) Titansäurehaltige Silicate, als:

Titanit (Sphen, Greenovit), II A, 2 = 2 Ca Si + Ca Ti3 incl. ger. Mengen von Fe und Mn; dieselbe Zusammensetzung hat wahrscheinlich auch der Guarinit:

Schorlamit (Ferrotitanit), II, 2 = (Ĉa<sup>3</sup> Ši + Fc Ši) + Ĉa Ťi<sup>2</sup> nach Whitney, oder 2 R2Si + Fe Ti2 nach Rammels. berg, worin R = Ca, Mg und Fe bedeutet.

Yttrotitanit (Keilhauit), I, 1 = [3 Ca Si<sup>2</sup> + (Al, Fe) Si] +

Y Ti3 incl. ger. Mengen von Mn und Ce.

Ausser in den vorgenannten natürlichen Silicaten macht die Kalkerde auch in mehreren andern ebenfalls natürliehen Silicaten einen wesentlichen Bestandtheil aus, die grösstentheils beim Kali (S. 152-155) und Natron (S. 159-163) bereits genannt worden sind, theils auch bei der Talkerde und der Thonerde erst genannt werden sollen.

Da auf erzführenden Gängen häufig Kalkspath, Braunspath und Flussspathvorkommt, so macht die Kalkerde öfters einen nicht unbedcutenden Bestandtheil der bergmännisch gewonnenen und im Grossen aufbereiteten, namentlich der trocken gepochten Erze, und folglieh auch einen Bestandtheil der bei der Zugutemachung solcher Erze auf dem Wege der Sehmelzung fallenden Sehlacken aus, in welchen letzteren der Gehalt an Kalkerde öfters noch durch einen beim Versehmelzen mancher Erze erforderlichen kalkhaltigen Zuschlag erhöht wird. Zuweilen enthalten diese Schlacken Ca und Ca Fl.

Probe auf Kalkerde mit Einschluss des Löthrohrverhaltens derjenigen kalkerdehaltigen Mineralien, deren Bestandtheile sich dabei grösstentheils mit auffinden lassen.

Fluorcalcium und dessen Verbindungen.

a) Flussspath, welcher bei der Prüfung im Glaskolben oft mit einem violetten oder grünlichen Scheine im Dunkeln lenchtet und gewöhnlich decrepitirt, lässt sieh sehr leicht durch folgendes Verhalten vor dem Löthrohre erkennen.

In der Pincette schmilzt er zur Kugel und färbt nach längerem Erhitzen die äussere Flamme intensiv gelblich roth (S. 93).

Auf Platinblech und auf Kohle sehmilzt er mit Soda zu

einer klaren Masse, die unter der Abkühlung unklar wird; von mehr Soda wird er auf Kohle in ein sehwer sehmelzbares Email verwandelt, welches zurückbleibt, während der grösste Theil der Soda in die Kohle geht.

Mit Gyps, Schwerspath oder Cölestin sehmilzt er auf Kohle leicht zu einer klaren Perle, die

bei der Abkühlung unklar wird.

Von Borax und Phosphorsalz wird er sehr leicht in grosser Menge aufgelöst; das Glas wird aber bei Uebersättigung unklar,

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre mit vorher gesehmolzenem Phosphorsalz behandelt (s. Probe auf Fluor),

entwickelt er Fluorwasserstoffsäure.

b) Das Verhalten des Yttroeerits s. bei der Probe auf Yttererde.

#### Schwefelsaure Verbindungen.

a) Von den beiden Verbindungen der Kalkerde mit Schwefelsäure giebt der Ah hydrit im Glasköllelen kein, oder nur Spuren von Wasser, während der Gyps Schwefelsangen solches ausgiebt und milehweiss wird. Beide verhalten sieh dann wie folgt:

In der Pincette schmelzen sie sehwer zu einer emailweissen Perle und färben die äussere Flamme roth, jedoch

sehwächer als Cölestin.

Auf Kohle werden sie in gutem Reductionsfeuer zu Schwefelealeium reducirt, reagiren dann auf befeuchtetem geröthetem Lakmuspapier alkalisch und verbreiten einen hepa-

tischen Gerueh.

Von Borax werden sie auf Platindraht zu einem klaren flase aufgelist, das farblos ist, wenn kein Eisenoxyd eingemengt war, im entgegengesetzten Falle aber, so lange es heiss ist, gelb gefärbt erscheint. Bei Uebersättigung wird die Perle unter der Abkühlung unklar. Geschieht die Prüfung mit Borax auf Kohle, so mimmt die Glasperle bei starker Sättigung ebenfalls eine gelbe Farbe an, die jedech weniger von einem geringen Eisengehalte, als von gebildetem Schwefelnatrium herrüthrt.

Mit Soda gemengt können sie auf Kohle nieht zur klaren Masse geschmolzen werden, wodurch sie sieh sogleicht vom Schwerspath und Cölestin unterseheiden. Es findet zwar eine Zerlegung Statt, aber die Kalkerde bleicht als eine unsehmelzbare Masse zurück, während das gebildete sehwefelsaure Natron mit der übersehüssigen Soda in die Kohle gebt.

Mit Flussspath sehmelzen sie dagegen zur klaren Perle, die bei der Abkühlung emailweiss wird und bei fortgesetztem

Blasen anschwillt und unsehmelzbar wird.

b) Der Polyhalit, welcher aus CaS, MgS und KS

besteht, giebt im Glaskölbehen erhitzt, Wasser, schmilzt auf Kohle zu einer unklaren röthlichen Kugel, die im Reductionsfeuer gesteht, weiss wird und eine hohle Rinde darstellt, die salzig und etwas hepatisch schmeckt.

Auf Platindraht gesehmolzen, reagirt er wegen eines geringen Gehaltes an Na Cl in der äussern Schwefelsaure Flamme auf Natron, so dass der Gehalt an Kali nur unter Anwendung von Kobaltglas oder Indigolösung (s.

Probe auf Kali) wahrgenommen werden kann.

Von Borax wird er leicht unter Brausen zu einem klaren, von etwas Eisen geflirbten Glase aufgelöst, das von einem sehr grossen Zusatze unklar wird.

Von Phosphorsalz wird er leicht zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst, das nur von einem sehr grossen Zusatze Eisenfarbe zeigt und unter der Abkühlung unklar wird.

Von Soda wird er zerlegt und giebt eine erdige Masse, die im Reductionsfeuer gelblich von eingemengter Hepar wird. Mit Flussspath schmilzt er zu einer unklaren Perle.

Kalkerde und Talkerde kann man nur mit Hinzuziehung des nassen Weges ausscheiden und jede dieser Erden für sich der weitern Prüfung vor dem Löthrohre unterwerfen. Löst man dazu das Mineral in verdünnter Chlorwasserstoffsüure auf und füllt durch Ammoniak die geringe Menge von Eisenoxyd aus, die in der Anflösung enthalten ist, so lässt sich dann die Kalkerde durch Oxalsäure und die Talkerde durch Phosphorsalz füllen.

e) Der Glauberit, welcher ausser CaS auch NaS ent hält und dessen Gehalt an Natron sich in der äusseren Löthrohrflamme zu erkennen giebt (s. Probe auf Natron), deerpitirt im Glasköbbehen mit ziemlicher Heftigkeit und zeigt sehr wenig Wasser; bei anfangender Glubung schmilzt er zur klaren Masser, ohne etwas Flicktiges abzugeben. An Kohle wird er zuerst weiss, dann sehnilzt er zur klaren Perle, die unter der Abküblung unklar wird. Im Reductionsfeuer wird die Perle aber unschmelzbar und hepatisch; nach längerem Blasen geht das gebildete Schwefelnatrium in die Kohle und der Kalk hielbt zurück.

Von Borax und Phosphorsalz wird er unter Brausen in grosser Menge aufgelöst; die Gläser werden aber unter der

Abkühlung unklar.

Mit Soda auf Kohle behandelt, wird er zerlegt, es bildet sich eine hepatische Masse, die in die Kohle geht, den Kalk aber zurück lässt.

Mit Flussspath schmilzt er wie Gyps.

d) Im Dreelit, welcher sich vor dem Löthrohre zu Soda wahrscheinlich wie ein kalkhaltiger Schwerspath verhält, kann die Kalkerde mit Bestimmtheit aufgefunden werden, wenn man eine kleine Menge des gepulverten Salzes mit verdümnter Chlorwasserstoffsture in einem Probirglase dis gerirt und aus der mit Wasser verdümnten Auflösung, nachdem man dieselbe von der zurückgebliebenen schwefelsauren Baryterde abfiltrit und ammoniakalisch gemacht hat, die Kalkerde durch Oxalsüre ausfällt.

## Salpetersaure Kalkerde.

Giebt im Glaskolben Wasser und beim stärkeren Erhitzen sulpetrige Säure. Am Platindraht bleibt nach dem Erhitzen eine stadt der Stande dem Erhitzen eine

stark leuchtende, die äussere Flamme gelbroth fürhende Masse. Auf Kohle verpufft dus Salz schwach und hinterlässt eine weisse erdige, alkalisch reagirende Masse, die mit Soda zusammengesehnolzen sich nicht in die Kohle zieht.

Phosphorsaure Kalkerde mit Chlor- und Fluor-Calcium.

Der Apatit (Phosphorit, Talkapatit und Francolit) verhält sich vor dem Löthrohre, wie folgt.

Im Glaskölbchen erhitzt, verändert er sich

Phosphorsaure nicht, und giebt auch nichts Flüchtiges.

Kanten zu einem durchscheinenden Glase, ohne in der Rüsseren Flamme eine deutliche Färbung hervorzubringen. Wird dagegen das feine Pulver des Minerals, mit Schweidsküre befeuchtet, in dem Oehr eines Platindrahtes der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt, so entsteht auf kurze Zeit von der frei werdenden Phosphorskure eine blaulichgrüne Firbung in der äusseren Flamme (S. 95). Auch lässt sich de Phosphorskure noch auf eine andere Weise nachweisen (s. Probe auf Phosphorskure)

Von Borax wird er langsam zu einem klaren Glase aufcelist, das manehmal von einem geringen Eisengehalte im heissen Zustande gelb gefärbt erscheint, bei einem gewissen Zusatze unklar gellattert werden kann und bei einem noch grösseren Zusatze anter der Abkühlung von selbst unklar wird.

Von Phosphorsalz wird er in grosser Menge zu einem klaren Glase aufgelöst, das, wenn es beinahe gesktitigt ist, unter der Abkühlung unklar wird und Facetten bekommt, die jedoch weniger deutlich sind, als die, welche phosphorsaures Bleioxyd in diesem Salze hervorbringt. Ist das Glas vollkommen gesättigt, so gesteht es ohne Facettirung zu einer milchweissen Kugel.

Mit gleichen Theilen Soda schwillt er unter Brausen zu einer unsehmelzbaren Masse an; ein grösserer Zusatz von

Soda geht in die Kohle.

Ein vielleicht vorhandener geringer Gehalt von Mangan giebt sich durch Sehmelzen des fein gepulverten Minerals mit Soda und Salpeter auf Platinblech zu erkennen (s. Probe auf Mangan).

Chlor und Fluor, wenn sie nicht in zu geringen Mengen

vorhanden sind, findet man nach Methoden, die bei den betreffenden Proben beschrieben werden sollen.

Will man sieh noch weiter von der Gegenwart der Kalkerde im Apatit überzeugen, so muss man den nassen Weg zu Hülfe nehmen. Man löst eine kleine Menge des gepulverten Minerals in Chlerwasserstoffslure auf, setzt einigt verten Minerals in Chlerwasserstoffslure auf, setzt einigt verben des Genzellen und sehre den dreifachen Volumen starken Alkohels und sehüttel das Ganze um. Der Kalk seheidet sich als sehwefelsaurer Kalk aus und kann nach einiger Zeit abfiltritt werdeu; er muss sieh nach dem Aussässen mit Spiritus ver

dem Löthrohre wie Gyps verhalten. Die spirituöse Phosphorsaure

Flüssigkeit kann man nach der Entfernung des Alkohels durch Abdampfen, noch auf andere unwesentliche Bestandtheile, wie z. B. auf Thonerde und Eisenoxyd, prüfen. (Da aus einer mit Wasser verdünnten Auflösung von phosphorsaurer Kalkerde in Chlerwasserstoffsäure durch Ammoniak die Kalkerde ebenfalls mit Phosphersäure verbunden niederfällt, so darf man die Auflösung nicht zuerst mit Ammoniak versetzen, sendern man ist genöthigt, die Kalkerde aus einer spirituësen Flüssigkeit durch Schwefelsäure auszuscheiden.) Hat man die Absieht, den Apatit auch auf einen Gehalt an Talkerde zu prüfen, se muss man das feingepulverte Mineral erst mit Seda und Kieselerde sehmelzen, wie es bei der Probe auf Phesphorsäure angegeben werden sell, hierauf die gesehmelzene Masse mit Wasser behandeln, die an Kohlensäure gebundenen Erden, se wie die vielleicht ungelöst bleibende Kieselerde, in Chlerwassersteffsäure auflösen und aus der mit Wasser verdünnten Auflösung, nachdem durch Ammeniak die Kieselerde und die vorhandenen Spuren von Thenerde und Eisenexvd ausgefällt worden sind, die Kalkerde durch Oxalsäure und die Talkerde durch Phosphersalz fällen.

Ven den übrigen eben genannten Kalkphesphaten geben der Hydre apatit, Pyrosk lerit und Glaubapatit beim Erhitzen Wasser; Fluer ist mit Ausnahme des Hydreapatits heitzen Wasser; bense Chlor. Die übrigen Reactionen entspreehen denen des Apatits. Nach Shepard decreptirt der Hydreapatit beim Erhitzen, selwärzt sieh, giebt Wasser und brenzliehe Stoffe, brennt sich ver der Flaume weiss und

reagirt im geschmelzenen Zustande alkalisch.

## Verbindungen der Kalkerde mit Kohlensäure.

a) Kalkspath. Im Glaskölbchen erhitzt, deerepitirt er bisweilen und nimmt, wenn er Metalloxyde enthält, eine andere Farbe an.

In der Pineette zeigt er sieh unschmelzbar, wird kaustisch, sehwach leuchtend und färbt die äussere Kohlensaure Flamme roth, jedoch viel schwächer als Strontianit. Verbindangen.

Befeuchtet man die geglühte Probe mit Chlorwasserstoffsäure, so erhält man eine deutliche und charakteristische Kalkfärbung. Ein gut durchgeglühtes Probestückehen reagirt auf geröthetem

Lakmuspapier alkalisch.

Zu den Glasflüssen, von denen er mit Brausch aufgelöst wird, verhält er sich wie Kalkerde. Enthält er Metalloxyde, so geben sieh dieselben dabei zu erkennen; es wäre denn, dass Spurch von Mangan besonders aufgesucht werden müssten (s. Probe auf Mangan).

Mit Soda auf Platinbleeh fliesst er mit Aus-Kohlensaure seheidung der Metalloxydo zur klaren Masse; auf Kohlo findet anfangs ebenfalls eine Schmelzung Statt, später aber geht der grösste Theil der Soda in die Kohle und der Rückstand wird unschmelzbar und bei starkem Blasen

leuchtend.

b) Arragonit verhält sieh wie Kalkspath, nur mit dem geringen Unterschied, dass derselbe, wenn er Strontian enthält, die äusscro Flamme intensiver roth färbt, und wenn cr Blei enthält, in der äussern Flamme keine rein rothe, sondern eine bläuliche Färbung verursacht, so wie auch bei der Prüfung mit Soda auf Kohlo im Reductionsfeuer einen geringen Beschlag von Bleioxyd auf die Kohle absetzt. Dies geschicht beim Tarnowitzit. c) Caleit verhält sieh ebonfalls wie Kalkspath, nur ent-

steht auf Silberblech eine Reaction auf Schwefel, wenn man die mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer behandolte Probe darauf legt und mit Wasser befeuchtet.

d) Gay-Lussit giebt im Glaskolben Wasser und reagirt dann alkalisch.

In der Pineette schmilzt er zu einer unklaren Perle und färbt die äussere Flamme intensiv gelb vom Natron.

Zu den Glasflüssen und zu Soda verhält er sieh wie kohlensaurer Kalk.

e) Plumbocalcit verhält sich wie bleihaltiger Arragonit, nur giebt er mit Soda auf Kohle einen stärkorn Be-

schlag von Bleioxyd.

f) Predazzit, Pencatit, Hydromagnocalcit, Bitterspath und alle Verbindungen von kohlensaurer Kalkund Talkerdo verhalten sich vor dem Löthrohre ähnlich wie kohlensaure Kalkerde ohne Talkerde; nur fliessen sie mit Soda auf Platinblech nicht klar, weil die Talkerde ausgefällt wird, die sich dabei zu erkennen giebt. die Reaction nicht deutlich genug, so kann zur Auffindung der Talkerde der nasse Weg zu Hülfe genommen werden (s. Probe auf Talkorde). Nach v. Zehmen soll sich Kalk vom Dolomit auf folgende Weise unterscheiden lassen: Man pulverisirt das fragliche Mineral möglichst fein, bringt das Pulver auf ein Streifehen Platinblech, in welches man vorher eine kleine Verticfung eingedrückt hat, und setzt es auf mehrere Minuten der Flamme der Spirituslampe aus, bis dass es vollständig durch und durch glühend erseheint. Kalkpulver bildet nach dem Glühen eine leicht zusammenhängende Masse, die beim vorsichtigen Abwerfen vom Platinblech nicht ganz zerbröckelt; ausserdem zeigt das Pulver Tendenz zur Adhäsion an dem Platin, von dem es nur durch eine leise Ersehütterung gelist werden kann. Dolomitpulver bildet nach dem Glühen keine zusammenhängende Masse, sondern fällt, wie es war, als lockeres Pulver vom Platin; bei nanehen Dolomiton zeigt sich ein lebhaftes Aufsteigen wührend der Glühung was davon herrührt, dass die Talkerde ihre Kohlensfürerasch abgiebt und das entweichende Gas Talkerdetheilchen mit in die Flamme überführt.

g) Das Verhalten des Barytoealcits ist bereits bei

der Probe auf Baryterde angegeben.

Oxalsaurer Kalk verwandelt sich bei schwachem Glühen in kohlensauren Kalk, dessen Oxalsaurer Kalk. Verhalten v. d. L. sich aus dem des Kalkspathes ergiebt.

#### Borsaure Verbindungen.

Borocalcit, Hydroborocalcit und Hydroboraeit geben im Glaskolben viel Wasser. In der Pincette schmelzen sie unter schwachem Aufblähen zum klaren Glase,

das auch unter der Abkühlung klar bleibt, 1 und verbindungen.
3 färben dabei die äussere Flamme schwach grün-

lich, 2 aber röthlichgelb; mit Schwefelsäure befeuchtet, tritt bei allen die gelblichgrüne Färbung von der Borsäure hervor (S. 94).

vor (S. 94)

In Borax und Phosphorsalz lösen sie sieh in grosser Menge klar auf und geben auch mit wenig Soda auf Kohle ein klares Glas. Mit mehr Soda geschmolzen, geben sie eine Perle, die unter der Abkühlung milchweiss und krystallbisch wird; mit noch mehr breitet sieh die Perle aus und wird unter

der Abkülılung ebenfalls weiss und krystallinisch,

Kalkerde und Talkerde können nur mit Hinzuzichung des nassen Weges isblirt werden, wenn man zuerst das Giugepulverte Mineral in Chlorwasserstofiskure auflost, die Auflösung, welche sauer sein muss, mit Wasser verdinnt und hierauf in derselben so viel Soda auflöst, als erforderlich ist, um die Borsäure vollständig an Natron zu binden, damit bei einem Zusatze von Ammonink kein Miederschlag von borsaurer Talkerde entstehen kann. Diese Flüssigkeit, welche auch freio Chlorwasserstoffsäure enthalten muss, prüft man mit Ammoniak im Ueberschuss, füllt aus der ammoniakalischen Flüssigkeit die Kalkerde durch Vasäsüre und die Talkerde durch Phosphorsatz.

Rhodizit giebt im Kolben kein Wasser und schmilzt nur an den Kanten, wobei man eine grüne Färbung in der äussern Flamme wahrnimmt. Die Kalkerde muss wie bei den vorhergehenden nachgewiesen werden.

# Verbindungen der Kalkerde mit Arsensäure. a) Haidingerit, Pharmakolith und Pikrophar-

makolith, von "welchen letzterer etwas Talkerde enthält,

verhalten sich vor dem Lötherber gleich in Glas
Artemastre kölbehen erhitzt, geben sie viel Wasser (nament
erheindaugen: lich letzterer), aber weiter nichts Flüchtiges. Wird

ein Theil der im Glaskölbehen geprülten, undurchsichtig gewordenen Probe in der Pineette der Löthrobrifamme ausgesetzt, so sehmilzt dieselbe in der äussern Flamme under Aufwallung zu einem weissen Email, und wird sie mit der Spitze

der blauen Flamme berührt, so entsteht in der äussern Flamme

eine hellblaue Färbung von entweichendem Arsen. Auf Kohle

mit der Reductionsflamme behandelt, verbreiten sie einen

deutlichen Arsengeruch und sehmelzen zu einer halb durch
scheinenden Kngel, bisweilen von einem geringen Kobalt-

Zu Borax und Phosphorsalz verhalten sie sieh wie Kalkerde, nur mit dem Unterschiede, dass, wenn die Auflösung auf Kohle geschicht, die Arsensäure redueirt wird und das Arsen bei seiner Verfülchtigung einen starken Geruch verbreitet. Pharmakolith und Pikropharmakolith geben zuweilen

gehalt nach der Abkühlung eine blauliehe Farbe zeigt,

in Folge eines geringen Kobaltgehaltes blaue Perlen.

Von Soda werden sie auf Kohle unter Verflüchtigung von Arsendämpfen zerlegt; die Soda geht in die Kohle und der Kalk bleibt zurück. Wird die vom Pikropharmakolith hierbei zurückbleibende Masse in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, die Auflösung mit Ammoniak übersättigt und die Kalkerde durch Oxalsäure ausgefällt, so lässt sieh dann die noch

aufgelöste Talkerde durch Phosphorsalz nachweisen,

b) Berzeliit, welcher aus wasserfreier halbbasischer arsensauer Kalk- und Talkerde und wenig Procenten Manganoxydul besteht, zeigt sich vor dem Löthrohre unsehmelzbar und färbt sich grau. (Ali der Spitze der blauen Flamme erhitzt, verursacht er wahrscheinlich in der äussern Flaume eine hellblaue Färbung.) Zu Borax, Phosphorsak und Soda verhält er sich wie die vorhergehenden drei Salze, nur mit dem Unterschiede, dass er dem Boraxglase eine deutliche Färbung von Mangan ertheilt. Will man sich von der Gegenwart der Talkerde überzeugen, so darf man nur die bei der Prüfung des Minerals mit Soda auf Kohle zurückbeibende Rinde in Chlorwasserstoffsäure auflösen und aus dieser Auflösung, nach der Verdünnung mit Wasser, Kalkerde, Talkerde und Manganoxydul durch entsprechende Reagentien aussällen (s. weiter under bei den Silicaten).

#### Wolframsaure Kalkerde.

Scheclit oder Schwerstein sehmilzt in der Pincette an den Kanten zu einem halbdurchsichtigen Glase, ohne in der äusseren Flamme eine deutliche Färbung hervorzubringen.

Woframsaure Kalkerde,

Von Borax wird er im Oxydationsfeuer leicht zu einem klaren Glase aufgelöst, das aber bald milchweiss, krystallinisch und im Reductionsfeuer selbst bei Zinnzusatz auf Kohlo nicht gefärbt wird.

Von Phosphorsalz wird nur das ganz oisenfreie Mineral in Oxydationsteure leicht zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst, welches nach der Behandlung im Reductionsfeuer nach der Abkühlung von Wolframoxyd blau gefärbt erschein Die eisenhaltigen Varietäten geben mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer ein bräunliches Glas, welches erst durch Behandeln mit Zinn auf Kohle blau wird.

Mit Soda bildet er auf Kohle eine aufgeschwollene, weisse, an den Kanten abgerundete Sehlacke.

Mit geschmolzenem Phosphorsalz in einer offenen Glasröhre geprüft, entwickelt er eine geringe Menge von Fluorwasserstoffsäure. Ein Gehalt an Chlor kann nicht aufgefunden werden.

Sehmelzt man eine kleine Menge des gepulvorten Minorals mit der 4-föchen Menge von Soda im Platiniößel und löst hierauf die geselmolzene Masse in heissem Wasser, sol sich wolfransaures Natron mit der überschläsig zugesetzten Soda auf, Kalkerde bleibt aber mit der geringen Beinengung von Eisen- und Manganoxyd zurück und kann vor dem Lötirohre geprüft werden. Wie man die Wolfransaure aus der Auflösung scheidet, soll bei der Probe auf Wolfram angegeben werden, wo auch noch ein anderes einfaches Verfahren beschrieben werden soll, die Wolframsäure in zusammengesetzten Substanzen zu erkennen.

Die antimonsaure Kalkerde (Romeit) lässt sich durch in Verhalten zu Soda auf Kohle schr leicht erkennen, indem die Antimonsäure reducirt und verflüchtigt wird (wobei sie die Kohle weiss beschlägt) und die Antimonsaure Kalkerde zurückbleibt, während der Ueberschuss an Soda in die Kohle geht.

#### Unterniobsaure Verbindungen.

a) Pyrochlor von Miask giebt, im Glaskölbehen geglüht, nur Spuren von Wasser. In der Pinectte zeigt er sieh unsehmelzbar, nimmt aber eine gelbe Farbe an. Berührt man das Probestückehen mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme gelb (mit viel Roth

Interniobsaure gemischt) gefärbt (Natron und Lithion).

Von Borax wird er im Oxydationsfeuer zu einem heiss rothgelben, kalt farblosen Glase aufgeflöst, das sieb bei einer gewissen Sättigung unklar (röthlichgrau) flattern lässt und das bei einem grössern Zusatze unter der Abkühlung von selbst unklar und gelblich- bis röthlichgrau wird.

Von Phosphorsalz wird er im Oxydationsfeuer leicht zu einem klaren gelben Glasc aufgelöst, welches nach der Behandlung im Reductionsfeuer dunkel braunroth wird, wie von eisenhaltiger Titansäure; mit Zinn behandelt, wird das Glas

violett. Er ist also frei von Uran.

Mit wenig Soda schmilzt er unter Aufbrausen zu einer schlackigen Masse; wird mehr Soda angewendet, so geht der grösste Theil derselben in die Kohle.

Mit Soda und Salpeter kann eine Reaction auf Mangan

nicht hervorgebracht werden.

b) Pyrochlor von Fredriksvärn verhält sich vor dem Löthrohre etwas anders als der Pyrochlor von Miask. Das Verhalten ist nach Berzelius folgendes:

Für sieh wird er hellbraungelb, bleibt glänzend und sehmilzt sehr schwer zu einer schwarzbraunen, schlaekigen

Masse.

Von Borax wird er im Oxydationsfeuer zu einem rothgolben, klaren Glase aufgelöst, das sieh leicht unklar flattern lässt, wobei es eine gelbe Farbe annimmt; bei einem grösseren Zusatze wird die Perle unter der Abkühlung von selbst unklar. Im Reductionsfeuer färbt sieh die Ferle dunkelroth und lässt sieb zu einem beligrauliehblauen Email, zuweilen mit Streifen von reinem Blau, flattern.

In Phosphorsalz löst er sich, aufangs mit etwas Aufbrausen, vollkommen auf. Im Oxydationsfeuer ist die Perle, so lange sie heiss ist, gelb, wird aber beim Erkalten sehön grasgrin (Uran). Im Reductionsfeuer wird diese grüne Farbe allmählig durch das Auftreten einer andern sehmutziger, und nach kurzem Reduciren erbält man leicht eine dunkelrothe, in's Violette spielende Perle, wie von etwas Eisen enthaltender Titansäure.

Mit Soda auf Platinblech giebt er eine grüne Mangan-Reaction.

c) Pyrochlor von Brewig verhält sieb v. d. L. wahrscheinlich ganz ähnlich wie der vorhergehende.

Um in dem Pyroehlor die Gegenwart der Kalkerde nachweisen zu können, ist man genöthigt, eine kleine Menge des fein gepulverten Minerals nach S. 147 mit der 6--Sfachen Gewichtsmenge doppelt-schwefelsauren Kali's im Platinlöffel zu schmelzen, die geschmolzene Masse auszugiessen, zu pulverisiren und mit Wasser zu behandeln, wobei sich die basischen Bestandtheile grösstentheils auflösen und

die Unterniobsäure mit einem Theil der Titansäure Verbindunges.

und etwas Gyps gemengt, zurückbleibt. Versetzt man nach der Filtration und längerem Aussüssen (zur Trennung des Gypses von den genannten Säuren) die Auflösung mit einigen Tropfen Salpctersäure und erhitzt sie bis zum Kochen, so wird der aufgelöste Theil der Titansäure mit weisser Farbe ausgeschieden. Filtrirt man den Niederschlag ab, übersättigt die Auflösung, welcher man der Sicherheit wegen vorher noch etwas Chlorwasserstoffsäure zusetzen kann, mit Ammoniak, so kann dann, nachdem der entstandene Niederschlag von verschiedenen Erden und Metalloxyden durch Filtration geschieden worden ist, die Kalkerde durch Oxalsäure ausgefällt und vor dem Löthrohre geprüft werden.

Will man sich zugleich von der Gegenwart der übrigen Bestandtheile überzeugen, so ist dabei dasjenige zu berücksichtigen, was bei der Probe auf Yttererde für tantalsaure Verbindungen etc. angeführt ist, die ebenfalls zur Auffindung ihrer einzelnen Bestandtheile erst mit doppelt-schwefelsaurem

Kali geschmolzen werden,

#### Titansaure Kalkerde.

Perowskit verhält sich nach G. Rose vor dem Löthrohre, wie folgt:

In der Pincette und auf Kohle ist er un-Titansaure schmelzbar.

Kaikerde,

In Borax löst er sich im gepulverten Zustande in grosser Menge zu einem klaren grünlichen Glase auf, das unter der Abkühlung farblos wird. Nach der Behandlung im Reductionsfeuer erscheint das Glas bei geringer Sättigung in der Wärme licht gelblichgrün, nach dem Erkalten wasserhell, bei stärkerer Sättigung nach dem Erkalten braun.

In Phosphorsalz löst er sich im Oxydationsfeuer ebenfalls leicht auf; die Perle erscheint in der Wärme grünlich und wird unter der Abkühlung farblos. Im Reductionsfeuer wird die Perle graulichgrün, nimmt aber unter der Abkühlung eine mehr oder weniger intensive violblaue Farbe an, je nachdem mehr oder weniger von dem Minerale aufgelöst worden ist.

Mit einer geringen Menge Soda gemengt, schmilzt das Mineral zu einer grünlichen, undurchsichtigen Schlacke zusammen; mit mehr Soda zieht sich die Masse in die Kohle. Durch Zerreiben und Schlämmen der mit Soda getränkten Kohle lässt sich nichts Metallisches erhalten.

Um die Kalkerde von der Titansäure so zu trennen, dass man sie als solche mit Bestimmtheit erkennen kann, darf

Plattner, Probirkunst. 4, Aufl.

man das fein gepulverte Mineral nur mit doppelt-schwefelsaurem Kali schmelzen und die geschmolzene Masse weiter behandeln, wie es soeben beim Pyroehlor angegeben worden ist.

#### Kieselsaure Verbindungen (Silicate).

Die oben unter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$  verzeichneten Silicate, sowie die vorher beim Kali und Natron namhaft gemachten kalkerdehaltigen Silieate, lassen sich durch ihr Verhalten vor dem Löthrohre für sich und bei der Prüfung mit Reagentien von einander unterscheiden, so bald sie in ihrer Zusammensetzung verschieden sind; auch lässt sich aus diesem

Verhalten oft auf die Gegenwart von Kalkerde schliessen. Als Kennzeichen sind zu betrachten: 1) Das Aufblähen, Aufschäumen bei der Prüfung auf ihre Sehmelzbarkeit, welches in vielen Fällen bei kalkerdehaltigen Silicaten wahrzunehmen ist (S. 88); 2) das Verhalten zu Borax und Phosphorsalz, indem sich diese Silicate grösstentheils in Borax leicht auflösen und bei der Prüfung mit Phosphorsalz nicht nur die Kieselsäure ausgeschieden, sondern auch das Glas in den meisten Fällen unter der Abkühlung opalartig wird (S. 105), und 3) das Verhalten zu Soda, mit welcher sie, wenn man nieht zu viel Soda anwendet, zu Kugeln sehmelzen, mit mehr Soda aber zuweilen eine schlackige Masse geben (s. die Zusammenstellung S. 110).

Um in zweifelhaften Fällen mit völliger Sicherheit einen Gehalt an Kalkerde in den erwähnten verschiedenen Silicaten sowohl, als auch in Meteorsteinen, in aufbereiteten Erzen und in Schlacken auffinden zu können, ist man genöthigt, die betreffende Substanz, wenn sie nieht durch Chlorwasserstoffsäure völlig zersetzbar ist, nach S. 142 mit Soda und Borax und nach Befinden mit einem Zusatz von Silber, oder bei Schlacken, die mehrere Metalloxyde enthalten, mit einem Zusatz von Gold auf Kohle zur Perle zu sehmelzen, diese zu pulverisiren und mit Chlorwasserstoffsäure und Wasser zu behandeln. Die von der Kieselsäure abfiltrirte Flüssigkeit prüft man, nachdem ein Gehalt an Eisenoxydul durch Salpetersäure in Oxyd verwandelt worden ist, zuerst mit einem Tropfen verdünnter Schwefelsäure oder mit einer geringen Menge von doppelt-schwefelsaurem Kali auf einen Gehalt an Baryterde und fällt hierauf durch Anumoniak im geringen Ueberschuss Thonerde, Eisenoxyd und Chromoxyd aus, im Fall letzteres vorhanden ist (z. B. im Uwarowit). Wie die Thonerde von diesen beiden Metalloxyden zu trennen ist, soll bei der Probe auf Thonerde, wo von der Zerlegung kieselsaurer Verbindungen die Rede sein wird, angegeben werden. Enthält die Substanz Wolframsäure, wie es z. B. bei manehen Zinnsehlacken der Fall ist, so ist die Kieselerde auf Wolframsäure zu untersuchen, wie es bei der Probe anf Wolfram für kieselsaure Verbindungen beschrieben werden soll. Um nun die Kalkerde in der ammoniakalischen Flüssigkeit zu finden, die zugleich noch Talkerde, Manganoxydul und Kobaltoxydul enthalten kann, ver-

fährt man auf folgende Weise:

Hat man bei der Prüfung der fraglichen Substanz mit Glasflüssen wahrgenommen, dass nur ein geringer Gehalt an Mangan oder Kobalt vorhanden sei, oder dieselbe ganz frei davon zu sein seheine, so fällt man aus der ammoniakalisehen Flüssigkeit durch Oxalsäure die Kalkerde als oxalsaure Kalkerde aus, filtrirt dieselbe, nachdem sie sieh abgesetzt hat, ab, wäscht sie mit Wasser aus und prüft sie - wenn man es für nöthig findet - vor dem Löthrohre. Die durchgelaufene Flüssigkeit versetzt man, nachdem man sich durch einen noehmaligen geringen Zusatz von Oxalsäure überzeugt hat, dass auch wirklich alle Kalkerde ausgefällt ist, mit Phosphorsalz (am besten in wenig Wasser aufgelöst), wodurch Talkerde und Manganoxydul als phosphorsaure Salze in Verbindung mit Ammoniak ausgefällt werden. Den erhaltenen Niederschlag sammelt man auf einem Filtrum, wäscht ihn mit kaltem Wasser aus, dem ein wenig kohlensaures Ammoniak zugesetzt worden ist (weil reines Wasser auflösend wirkt), und prüft ihn vor dem Löthrohre. Auf Kohle schmilzt er zur Perle, die bei völliger Abwesenheit von Kobalt emailweiss, bei Gegenwart von Kobalt aber blau oder violett gefärbt erscheint. Pulverisirt man die geschmolzene Perle und schmelzt das Pulver mit Soda und einem Zusatz von Salpeter auf Platinbleeh, wie es bei der Probe auf Mangan beschrieben werden soll, so überzeugt man sieh sehr bald, ob die Talkerde frei von Mangan ist oder nieht. Das Manganoxydul wird dabei höher oxydirt und mit den Alkalien zu einer leicht flüssigen Masse verbunden, die mit der Löthrohrflamme von einer Stelle des Platinblechs zur andern getrieben werden kann, während die Talkerde sieh auf dem Platin festsetzt und deutlieh zu sehen ist. War Mangan vorhanden, so erscheint die gesehmolzene Masse nach der Abkühlung blaulichgrün, im entgegengesetzten Falle weiss.

Hat man bei der Prütung der fraglichen Substanz mit Glasfüssen wahrgenommen, dass dieseble viel Mangan oder Kobalt enthält (was jedoch nur selten vorkommt), und man wünscht nach Abacheidung der Kalkerde sich auch von einem Gehalt an Talkerde mit Sicherheit zu überzeugen, so ist man genöthigt, folgenden Weg einzuschlagen: Man versetzt die ammoniakaliehe Flüssigkeit mit so viel Schwefelanmonium, bis die Oxyde des Mangans und Kobalts als Schwefelmetalle gefällt sind, trennt den Niedersehlag durch Filtration und wäscht ihn auf dem Filtrum mit Wasser, den ein wenden Schwefelamonnium beigemischt ist, aus. Hat man Ursache,

ilm näher zu untersuchen, so prüft man ihn, nachdem er auf Kohle abgeröstet worden, mit Phosphorsalz auf Kohle, wobei sich ein Gehalt an Kobalt feicht entdecken lässt, silleate. So wie auch mit Soda und einem Zusatz von Sal-

peter auf Platinblech, um einen Gehalt an Mangan nachzuweisen.

Die von den Schwefelmetallen abfiltrite Flüssigkeit, zu welcher man nur wenig Aussilsswasser bringen darf, um sie theils nicht zu sehr zu verdünnen, theils auch nicht unnöthiger Weise zu vermehren, macht man durch Chlorwasserstoffsäure sauer und digerirt sie in einem Porcellangefliss über der Löth-orhfammes so lange, bis sie nicht mehr nach Schwefelwasserstoff riecht und klar über den ausgeschiedenen Schwefel-theilchen scheiden erscheint 9. Hierauf filtrit man die Schwefelheilichen ab, übersättigt die Flüssigkeit mit Ammoniak, füllt, wie oben, die Kalkerde durch Oxalsäure und die Talkerde durch Phosphorsalz.

Wie man kieselsaure Verbindungen, die ausser Kalkerde auch Yttererde, Zirkonerde und Ceroxydul enthalten, zerlegt, soll bei der Probe auf Yttererde und Zirkonerde angegeben werden.

Von den oben unter ε verzeiehneten Silicaten, in denen Borsäure als Basis mit auftritt, verhalten sich der Datolith und Botrvolith folgendermassen:

Im Glaskolben erhitzt, geben sie etwas Wasser.

In der Pincette sehwellen sie auf, sehmelzen aber dam ziemlich leicht zu einem dichten, klaren, meisten farblösen Glase; berührt man die Probe während des Schmelzens mit der Spitze der blauen Flamme, so bemerkt man in der äussern Flamme eine deutlich grüne Färbung, wodurch die Gegenwart von Borsäure angezeigt wird. Ist die grüne Färbung nicht intensiv genug, so darf man die bereits entwässerte Probe nur mit Schwefelsäuter befreuchen.

Von Borax werden sie leieht zu einem klaren Glase aufgelöst, das bisweilen einen sehr geringen Gehalt an Eisen verräth. Von Phosphorsalz werden sie, mit Hinterlassung eines Kieselskelettes, aufgelöst; bei starker Sättigung wird das Glas

unter der Abkühlung unklar bis emailweiss.

Mit wenig Soda schmelzen sie auf Kohle zu einem klaren Glase; setzt man mehr Soda zu, so wird das Glas unter der Abkühlung unklar; ein noch grösserer Zusatz verursacht, dass sich die bereits gesehmolzene Perle ausbreitet und das Bestreben zeigt, sich in die Kolle zu ziehen.

Das Verhalten zu Kobaltsolution ist ohne Werth, weil sieh das Kobaltoxyd in den leicht schmelzbaren Silieaten auf-

löst und dem Glase eine blaue Farbe ertheilt.

<sup>\*)</sup> Da bei der Abscheidung des Mangans und Kobalts durch Schwefelammonium der Gernch nach Schwefelwasserstoff nicht zu vermeiden ist, so darf man die dabei vorkommenden Arbeiten nicht in demselben Zimmer vornehmen, in welchem man sonst gewöhnlich mit dem Löthrohre arbeitet.

Will man die Kalkerde von der Borsäure trennen, so muss man die betreffenden Silicate im gepulverten Zustande durch Chlorwasserstoffsäure zerlegen, wobei sich

die Kieselsäure als Gallerte ausscheidet, hierauf silleat

die Aieseissure als Gallerte ausseheidet, hierauf nach der Verdünnung mit Wasser die Kieseiskure von der Auflösung durch Filtration trennen, und die Auflösung mit Ammoniak übersättigen; es lässt sich dann die Kalkerde durch Oxalsäure ausfällen und vor dem Löthrohre prüfen. Wäre Talkerde vorhanden, so würde durch einen Zusatz von Ammoniak ein Niederschlag von borsaurer Talkerde entstelnen, weil die Auflösung weder Kali noch Natron entbält.

Die oben unter  $\zeta$  aufgeführten kieselsauren Verbindungen, in welchen Titansäure enthalten ist, nämlich Titanit (Sphen, Greenovit, Guarinit) und Schorlamit, verhalten sich

vor dem Löthrohre, wie folgt:

Der Tita nit giebt im Glaskolben zuweilen Spuren mechaisch eingeschlossenen Wassers. Der gelbe verändert sich nicht, der braune wird gelb, und nach Berzelius zeigt eine Varietät von Frugard in Finnland bei dieser Parbenveränderung eine Feuererseheinung, ähnlich wie der glasige Gadolinit, aber weit schwächen.

In der Pincette schmilzt er an den Kanten unter einiger Aufschwellung zu einem sehwärzlichen Glase, ohne die äussere

Flamme zu färben.

Von Borax wird er leicht zu einem klaren, gelben Glase aufgelöst, das von einem grössern Zusatze etwas dunkler wird.

Von Phosphorsalz wird er schwer aufgelöst; das Ungelöste wird milchweiss. Behandelt man die Perle auf Kohle mit Zinn, so nimmt dieselbe eine blass röthlichviolette Farbe an, wodurch die Gegenwart von Titansäure nachgewiesen wird. Das Glas opalisirt dann gewöhnlich unter der Abkühlung.

Von Soda wird er zu einem unklaren Glase aufgelöst, das durch keine bestimmte Menge von Soda klar erhalten werden kann. Unter der Abkuhlung wird es weiss oder graulichweiss. Mit viel Soda geht der grösste Theil der Probe in die Kohle und eine unschmelzbare Masse (Kalkerde) bleibt zurück.

Schmilzt man eine kleine Menge des feingepulverten Minerals nach S. 147 mit der Sfachen Menge doppelt-schwefelssuren Kali's im Platinlöffel und behandelt die geschmolzene Masse bei einer Temperatur von 50–60 Réaum. mit einer hinreichenden Menge von Wasser, der man einige Tropfen Chlorwassersöffssure zur leichtern Aufßeung der sehwefelsauren Kalkerde zugesetzt hat, so löst sich Titansäure und sehwefelsaure Kalkerde auf und die Kieselskure bleibt zurück.

Versetzt man die Auflösung nach der Filtration und dem Aussüssen mit einigen Tropfen Salpetersäure und erhitzt sie bis zum Kochen, so wird, wenn die Auflösung hirreichend verdünnt ist, die Titansäure ausgeschieden und kann auf einem Filtrum gesammelt und vor dem Löthrohre weiter geprüft werden. Die von der Titansäure abfiltrirte Filssigkeit übersättigt man mit Ammoniak und scheidet dadurch einen Gehalt an Eisenoxyd ab. Nachdem derselbe obenfalls durch Filtration gefrennt ist, fällt man die Kalkerde durch Oxalsäure.

Der Schorlamit (Ferrotitanit) verhält sich nach Rammelsberg v. d. L. wie folgt: Im Glasküblehen giebt er nichts Flüchtiges. In der Pincette schmilzt er schwer an den Kanten; die Boraxperle ist in der daussern Flamme gelb, in der innern grün; die Phosphorsalzperle, in der letzteren mit Zinn behandelt, nimmt eine violette Färbung an

Der Yttrotitanit (Keilhauit) verhält sich nach

Scheerer vor dem Löthrohre wie folgt:

Im Glaskolben crhitzt, giebt er kein Wasser aus. In der Pincette verändert er seine Farbe wenig oder gar nieht und kann auch nicht geschmolzen werden.

Zu den Flüssen verhält er sich wie Titanit (Sphen), zeigt aber einen nicht unbeträchtlichen Eisengehalt.

Zur Auffindung derjenigen Bestandtheile, welche sieh vor dem Läthrohre nieht zu erkennen geben, ist man genütligt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man schmilzt, wie oben beim Titanit angegeben, das Mineral mit doppetswelelsauren Kall ete. und fällt aus der Flüssigkein, nachdem die Titanssture abgeschieden, Y, Al und Fe aus, während Ca, Mg und Sin gelöst bleiben. Die letzteren fällt man durch Oxalsäure und Phosphorsalz, die Abscheidung der Yttererde vom Eisenoxyd und der Thonerde soll bei der Probe auf Yttererde angegeben werden.

## 8. Talkerde = Mg.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Talkerde macht in mehreren Mineralsubstanzen einen mehr oder weniger wesentlichen Bestandtheil aus. Als wesentlicher Bestandtheil tritt sie in nachstehenden Mineralien auf.

a) Als freie Talkerde im

Periklas, 1 = Mg, jedoch Fe enthaltend.

b) In Verbindung mit Hydratwasser im

Magnesiahydrat (Brueit, Nemalith, Talkhydrat), 1 = Mg H, zuweilen C, Si, Ca, Mn und Fe enthaltend.

c) In Verbindung mit Metalloxyden im

Magnoferrit, 1-2 = Mg3Fe+ oder was wahrscheinlicher, da

```
der Verbindung Eisenglanz beigemengt ist, = \dot{M}g\,\ddot{F}e, auch \dot{C}u und unlösliche Theile enthaltend.
```

 d) Als Magnesium mit Chlor im Tachydrit, s. Kalkerde;

Carnallit, s. Kali;

e) Mit Schwefelsäure in folgenden Mineralien:

Martinsit (Kieserit), MgS + H;

Bittersalz = MgS + 7H; Astrachanit, s. Natron;

Polyhalit, s. Kali;

Alaun, talkerdehaltiger (Magnesia-Alaun, Pickeringit) = MgS + Äl S³ + 22 H;

Alaun, mangan- und talkerdehaltiger, = (Mg, Mn)  $\ddot{S}$  +  $\ddot{A}$ l  $\ddot{S}^{\sharp}$  +  $24\dot{H}$ ;

f) Mit Phosphorsäure in folgenden beiden Mineralien, von denen das erste auch Fluormagnesium enthält:

Wagnerit, 1 = Mg Fl + Mg\* P, mit geringen Mengen von Si, Ca und Fe;

Lazulith (Blauspath), 2 = ( $\mathring{R}^2\ddot{\ddot{P}} + \ddot{A}l^2\ddot{\ddot{P}}$ ) + 2 $\dot{H}$  oder ( $\mathring{R}^3\ddot{\ddot{P}}$ 

+ Āl<sup>5</sup>P̈) + 2H̄, R = Mg, Ca, Fe, gewöhnlich etwas S̄i (eingemengten Quarz) enthaltend, die hellen Varietäten eisenärmer als die dunkeln.

g) Mit Kohlensäure (und Hydratwasser) in folgenden Mineralien:

Magnesit, 1 = MgC, zuweilen Ca, Fe und Si enthaltend; Talkspath (Magnesitspath), 1 = MgC mit mehr oder weniger Fe, Mn und H;

Breunerit (Mesitinspath, Pistomesit), isomorphe Mischungen von Mg C und Fe C (denen häufig das Kalk- oder Mangancarbonat beigemischt ist) mit vorwaltendem Magnesiacarbonat.

Sideroplesit, 1 = 2 FeC + MgC.

Predazzit Pencatit

Pencatit
Hydromagnocalcit
Bitterspath
s. Kalkerde;

Braunspath

 $Hydromagnesit 1 = 3(Mg\ddot{C} + \dot{H}) + Mg\dot{H};$ 

Lancasterit  $1 = (\dot{M}g\ddot{C} + \dot{H}) + \dot{M}g\dot{H}$  (?)

h) Mit Borsäure im

Boracit,  $1 = MgCl + 2\dot{M}g^3\ddot{B}^4$  incl. wenig Fe.

Stassfurthit,  $1 = (MgCl + 2\dot{M}g^3\dot{B}^4) + \dot{H}$  mit wenig Fe. Hydroboracit, s. Kalkerde.

i) Mit Arsensäure im

Hörnesit, 1 = Mg³Äs + 8H. Pikropharmakolith, ∫s. Kalkerde.

Berzeliit, ( s. Makerue. k) Mit Kieselsäure in nachstehenden Silicaten\*):

a) Wasserfreie Silicate, die, im Glaskölbehen erhitzt, entweder gar kein Wasser, oder nur Spuren davon geben.

Olivin, III (II), 1 G Chrysolith, III (II), 1 G Hyalosiderit, I—II, 1 G (Forsterit, Boltonit, Glinkit, Peridot), — Mg²Si und Fe³Si in veränderlichen Verhältnissen; letzterer istam cisenreichsten und daher auch am schmelzbarsten. Die allgemeine Formel ist also (Mg, Fe)³Si; als Nebenbestandtheile finden sich in geringen Mengen Ca, Mn, Al, Gr, Ni, Cu, Su; in manchem Olivin auch Olivin

Enstatit, III = Mg<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> nebst geringen Mengen von Fe,

Talk, II bis III, 3 = Mg\*Si\* + x H, worin ein Theil der Mg durch Fe ersetzt ist, ausserdem ger. Mengen von AI und zuweilen auch Ni enthaltend. Von derselben Zusammensetzung ist auch ohne Zweifel der Speckstein (Steatii, Rensselaerti). Der Talk giebt seinen Wassergehalt nur bei sehr starkem Glühen ab und ist desshalb unter den wasserfreien Silieaten hier mit aufgeführt.

Speekstein, II—III, 3 = Mg<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 6MgSi incl. Fe, für gewöhnlich mit MgH gemengt, auch öfters Äl, Mn und Bitumen enthaltend.

Nephrit, II A = 3 ( $\dot{C}a$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\dot{M}n$ ) $^2$   $\ddot{S}i + 4 \dot{M}g^3 \ddot{S}i^2$ ; Amphibol (Hornblende), und zwar

1) Thonerdefreie Hornblenden:

Tremolit, Grammatit von Fahlun, Strahlstein, Raphilit, I-II A,

<sup>\*)</sup> Scheere (dessen "Beiträge zur nähern Kenntniss des polymeren lemorphismus" in Pogge nd orffr s. Ann. Bd. 84) nimut an: 1) dass 1 Atom Kig durch 3 Atome Ř und 2) dass 2 Atome Šì durch š Atome Či arekti vecedne können, vodurch sich die chemischen Formein der betreffenden Silicate sehr vereinfachen lassen Letztere Annahme soll auch bei na Anwendung gederacht werden. Was dagegen das in den tulkerdehaltigen Silicaten enthaltene Wasser anlaugt, so soll dasselhe, in Beruck dem wasserballigen Silicaten, als Hydratwasser betrachtet vereden.

2 = ČaŠi + Mg³Ši², mit geringen Mengen von Fe, Mn, Al. H und Fl;

Kymatin, I, 2 = CaSi + (Mg, Fe)3Si2 excl. wenig Al:

Antophyllit, IA, 2 = Fe Si + Mg3 Si2 mit ger. Mengen von Mn, Ca, Al und H:

Asbest von Koruk, I-II, 2 = Fe Si + 2 Mg3 Si2, mit Spuren von Ča, Al und Mn;

Asbest von Pitkäranda, I, 2 = (Fe, Mg, Ca)2Si;

Asbest von der Tarentaise, I, 2 = (Ca, Fe)Si + Mg3Si2 nebst ger, Mengen von Mn, Al, Fl und H:

2) Thonerdehaltige Hornblenden, zu welchen die meisten Arten von grüner und schwarzer Farbe gehören: Amianth gehört zum Asbest.

Grammatit von Åker, Hornblende v. d. Wetterau, Hornblende von Lindbo, Hornblende von Pargas, Hornblende von Veltlin,

Äl)2, worin R = Ca, Mg, Fe, Mn, in veränderlichen Mengen bedeutet; ausserdem enthalten sie Hornblende von Kongsberg, Hornblende von Nordmark, ringer Menge.

IA,  $2 = \hat{R}(\tilde{S}i, \tilde{A}l) + \hat{R}^{3}(\tilde{S}i, \tilde{A}l)$ 

Hierher gehörig sind noch Edenit, Carinthin, Uralit, Pitkärandit. Granat, sehwarzer von Arendal (Talkgranat), I, 2 = (Mg. Fe, Ca, Mn)3Si + AlSi;

Pyrop aus Böhmen, I-II, 3 = Si, Al, Fe, (Fe), Mg, Ca, Mn, Gr;

Pyrop aus Schottland = (Mg, Ca, Mn)3Si + 3(Al, Fe)Si: Cordierit (Dichroit, Steinheilit, harter Fahlunit, Luchssaphir, Iolith), II,  $2 = (\dot{M}g, \dot{C}a)^3 \ddot{S}i^2 + 3(\ddot{A}l \ddot{F}e) \ddot{S}i$ ;

Sapphirin, III, = Al Si + 3 Mg Al, mit ger. Mengen von Ca. Fe und Mn.

Turmalin. Die Turmaline enthalten von aciden Bestandtheilen Si, B, P und Fl; an stärkern Basen K, Na, Li, Ca, Mg. Fe und Mn, von schwächeren Basen Al, Fe und Mn. Das meist zu 2 bis 2, 5 p. c. vorhandene Fluor ist wahrseheinlich Vertreter des Sauerstoffs, die Menge der P aber so gering, dass sie vernachlässigt werden kann. Unter den sehwächern Basen ist Al vorwaltend, nächst ihr Fe; Mn und Li finden sieh nur in den grünen und rothen Varietäten, unter den Alkalien herrseht Na vor. Die Menge der Beschwankt bei den meisten zwischen 7 und 9 p. c. Rammelsberg unterscheidet 5 Gruppen:

A) Gelbe, braune und schwarze, lithionfreie Turmaline.

- Magnesia-Turmalin I A, 3 = R<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 3 R Si (wo unter Si auch B mit inbegriffen ist);
- Magnesia-Eisen-Turmalin, I A, 3 = R<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 4 R Si;
   Eisen-Turmalin, I—II A, 3 = R<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 6 R Si.
- B) Blaue, grüne, rothe und farbl. lithionh. Turmaline.
  - Eisen-Mangan-Turmalin (blauer und grüner) II A und II—III, 3 = ÑSi + 3 ÑSi;
  - Mangan-Turmalin (rother und farbloser), II—III A und III, 3 = KSi + 4 KSi.

β) Wasserhaltige Silicate.

Villarsit, III, 1 = 4(Mg, Fe)<sup>2</sup>Si + 3 H incl. Mn und Ca, ausserdem auch ger. Mengen von K;

ausseruem auch ger. Mengen von K. Serpentin (Marmolith, Pikrolith, Williamsit, Bowenit, Metaxit), II—III, 1—2, = (2 Mg\*Si² + 3 H) + 3 Mg H, incl. Ca, Fe und Äl: auch enthält er zuweilen Mn. Gr. Ni und Bi-

tumen; Thermophyllit, III A, 2 = MgSi + MgH (?)

Marmolith aus Finnland, III,  $2 = (Mg^2\vec{S})^2 + 2\dot{H}) + 2\dot{M}g\dot{H}$ ; Chrysotil (Baltimorit), II-III,  $2 = 3(Mg^2\vec{S}i + \dot{H}) + Mg\dot{H}^2$ , incl. ger. Mengen von Fe und  $\ddot{A}$ l;

Gymnit (Deweylit), III = MgSi + MgH3 mit ger. Mengen von Ca, Al und Fe;

Nickelgymnit (Ni,  $\dot{M}g)^2\ddot{S}i$  + 3 $\dot{H}$ , incl. ger. Mengen von Fe und Ca.

Kämmererit (Rhodochrom), III, = 2 Mg<sup>3</sup> Si + (Āl, Ğr) Si + 6 Ĥ, inel. wenig Ća und Fe;

Pyrosklerit, I—II, 1 = 2 (Mg, Fe)<sup>3</sup>Si + (Āl, Gr) Si + 4½ H, fast dieselbe chemische Zusammensetzung hat der (eisenreichere) Vermieulith.

Tabergit =  $2 \, \mathring{R}^3 \, \mathring{S}i + \mathring{A}l \, \mathring{S}i + 5 \, \mathring{H}$  exel. etwas Fl,  $\mathring{R} = \mathring{M}g$ , Fe,  $\mathring{M}n$ ,  $\mathring{K}$ ;

Loganit, III = Si, Mg, Al, Fe, Ca, C, H.

Peplolith, von ähnlicher Zusammensetzung wie Fahlunit S. 162, jedoch frei von Alkalien.

Pikranalcim, von der Zusammensetzung des Analcims S. 161, nur statt des Natrons 10 p. e. Magnesia. Aphrodit, = Mg<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 2H, mit geringen Mengen von Mn, Fe und Al;

Kerolith von Zöblitz, III =  $2(\dot{M}g^3\ddot{S}i^2 + 2\dot{H}) + \dot{M}g\dot{H}$  exel. Fe und  $\ddot{A}l$ ;

Antigorit, II--III, 1-2 = (Mg, Fe) Si<sup>2</sup> + MgH exel Äl; Pikrosmin, III = 2 Mg<sup>2</sup> Si<sup>2</sup> + 3 H, mit ger. Mengen von Mn, Fe, Äl und NH<sup>3</sup>;

Chlorit (Leuchtenbergit, Pennin, Chromehlorit, Klinochlor), II,  $3 = (3\dot{R}^2\ddot{S}i + \ddot{R}^2\ddot{S}i) + 9\dot{H}; \dot{R} = \dot{M}g, \dot{C}a, \dot{F}e; \ddot{R} = \ddot{A}l, \ddot{F}e, \ddot{G}r;$ 

Ripidolith, II, 3 = (3R<sup>3</sup>Si + R̄<sup>3</sup>Si) + 9H, ganz ähnliche Verbindungen der Delessit, Grengesit, Eisenchlorit.

Monradit, III =  $4(Mg, Fe)^3 \tilde{S}i^2 + 3 H;$ 

Neolith =  $\dot{R}$  ( $\ddot{S}i$ ,  $\ddot{A}l$ ) +  $\dot{R}^3$ ( $\ddot{S}i$ ,  $\ddot{A}l$ )<sup>2</sup> + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  $\dot{H}$ ;

Spadait, I, 1 = 4 MgSi + MgH\* mit ger. Mengen von Fe und Äl;

Pikrophyll, III = (Mg, Fe) $^3$ Si $^2$  + 2 H, mit ger. Mengen von Ča, Mn und Äl;

Schillerspath, II-III,  $2 = 3 (Mg, Fe, Ca) \ddot{S}i + 2 Mg \dot{H}^2$ nebst Mn,  $\ddot{G}r$  und  $\ddot{A}l$ ;

Meerschaum, II—III, 1 = MgSi + H, gewöhnlich geringe Mengen von Ca, Al und Fe enthaltend;

Saponit (Piotin), I =  $2 \text{Mg}^3 \text{Si}^2 + \text{Al} \text{Si} + 6 \text{H}$ , incl. Ca und Fe;

Pseudophit, III,  $2 = 4 \text{ Mg}^3 \vec{S}i + \vec{\lambda} l \, \vec{S}i + 9 \, \dot{H}$ , incl. wenig Fe. Seifenstein,  $I = (3 \dot{M} g^3 \vec{S}i + 2 \, \vec{\lambda} l \, \vec{S}i + 3 \, \dot{H}) + 4 (\dot{M} g^3 \vec{S}i^2 +$ 

3 H) incl. Ca und Fe, ähnlich zusammengesetzt der Thalit; Eukamptit, I-II, 1 = (Mg, Fe, Mn) Si + Al Si + H.

Eukamptit, I—II, 1 =  $(Mg, Fe, Mn)^s \overline{S}i + \overline{A}l \overline{S}i + \overline{H}$ . Disterrit (Brandisit) =  $3 (Mg, Ca) (\overline{S}i, \overline{A}l) + \overline{H}$  mit  $\overline{F}e$  und K;

Pyrallolith, II, 3 = Mg Si gemengt mit Mg H; ausserdem enthält er noch Ca, Äl, Mn, Fe und Bitumen. Soll ein zersetzter Augit sein;

Dermatin, III = (Mg, Fe)<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 6 H, mit geringen Mengen von Mn, Äl, Ča, Na, S und Ü;

Hydrophit (Jenkinsit), II—III = (Mg, Fe)<sup>2</sup>Si + 3H excl. Mn, Al und V;

Epichlorit I-II,  $2 = 2[(Mg, Fe, Ca)^3Si^2 + (\overline{A}I, Fe)Si +$ 

3 Hl + 3 Mg H oder R (Si, Al) + H;

Skotiolith, 1 = (MgFe)<sup>6</sup> Si<sup>2</sup> + Fe Si<sup>2</sup> + 9 H incl. geringer Mengen von Ca und Äl;

Kerolith von Frankenstein in Schlesien, III = 2 Mg \*Si2 + 9 H, nach einer früheren Analyse aus: Mg \*Si2 + Al Si +

15 H bestehend;

Bergholz, I = Fe Si<sup>3</sup> + 2 Mg Si + Mg H, incl. ger. Mengen

von Ca und Äl;

Praseolith, II—III =  $(Mg, \dot{M}n)^3\ddot{S}i + 3(\ddot{A}l, \ddot{F}e)\ddot{S}i + 3\dot{H};$ Esmarkit, II =  $(\dot{M}g, \dot{F}e, \dot{M}n)^3\ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l\ddot{S}i + 3\dot{H},$  mit Spuren von Ča, Pb, Ču, Čo und Ťi;

Silicate mit Phosphaten.

Sordawalith, I, 2 = Si, Al, Fe, (Fe?), Mg, P, H.

δ) Silicate mit Fluormetallen.

Chondrodit (Humit), III, 1 G = (4 Mg Fl + Si Fl\*) + n Mg\*Si; n = 12, 18, 27 und 36.

Ausser in den hier genannten Silicaten macht die Talkerde auch in mohreren andern Silicaten einen wesentlichen Bestandtheil aus, die theils sehon bei den Alkalien und der Kalkerde genannt worden sind, theils erst bei der Thonerde genannt werden sollen.

ε) Aluminate.

Spinell, III, 3 = Mg Al, zuweilen Si, Ca, Fe oder Gr enthaltend;

Hydrotalkit (Völknerit), III, 1, unter Nichtberücksichtigung der Kohlensäure = Mg\* Äl + 12 H oder Mg\* Äl + 16 H;

Ceylonit (Pleonast, Hercynit), III, 3 = MgĀl + FeĀl; doch zeigen die verschiedenen Varietäten ein abweichendes Verhältniss beider Aluminate.

Chlorospinell, III, =  $Mg(\overline{A}l, Fe)$ , mit wenig Ča und Ču; Automolit (Galnit),  $\{s. Zink. \}$ 

Da auf Gängen mit den Erzen zuweilen talkerdehaltige Mineralien vorkommen, so ist auch in den im Grossen aufbereiteten, namentlich in den trocken gepochten Erzen, so wie in den beim Verschmelzen solcher Erze abfallenden Schlacken mehr oder weniger Talkerde aufzufinden. Probe auf Talkerde,

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens derjenigen talkerdehaltigen Mineralien, deren Bestandtheile sich dabei grösstentheils mit auffinden lassen.

#### Talkerde und Talkerdebydrat.

Periklas und Magnesiahydrat (Brucit, Nemalith, Talkhydrat) von welchen letztere im Glaskoblen ziemlich viel Wasser geben, reagiren, wenn sie auf Kohle oder in der Pincette stark gegläht worden sind, auf geröthetem Lakmuspapier alkalisch und verhalten sich zu Glastflussen und Kohalboultion wie Talkerde,

halten sich zu Glasflüssen und Kobaltsolution wie Talkerde, nur dass sie nebenbei die Gläser zuweilen von einem Gehalt

an Eisen mehr oder weniger gelb färben.

Der Magnoferrit giebt wegen seines hohen Eisengehaltes eine starke Eisenreaction in Glasflüssen, der Kuptergehalt lässt sieh durch Befeuchten mit Chlorwasserstoffsäure und Erhitzen in der äussern Flamme aufniden, die Talkerde dagegen nur auf nassem Wege mittelt Phosphorasit, nachdem das Eisen aus der Lösung durch Ammoniak abgeschieden worden ist.

## Chlorverbindungen und schwefelsaure Salze.

a) Tachydrit. Ueber das Verhalten dieses Minerals vor dem Löthrohristnichts Näheres bekannt. In Kolbes giebt es jedenfalls viel Wasser. Wegen des Zusammenvorkommens mit Steinsalz ist vielleicht die Reaction des Chlorcalciums oder der Kalkerde in der äussern Flamme in Folge einer Natronfärbung nicht ohne Weiteres wahrzunehmen und würde dann nur erst nach längerem und starkem Erhitzen des Salzes am Platindraht und Befeuchten mit Chlorwasserstoffsäure zum Vorschein kommen. Die Gegenwart der Talkerde kan unr auf nassem Wege nachgewiesen werden, nachdem nach S. 195 die Kalkerde abgeschieden und zu der Lösung Phospalz gesetzt worden ist. Das Chlor lässt sich durch eine kupferoxydhaltige Phosphorsalzperle (s. Probe auf Chlor) auffinden.

b) Carnallit giebt im Kolben viel Wasser und firbt die Bussere Planme intensiv röthlich gelb von Nacl. Unter Anwendung von Kobaltglas oder Indigolösung lässt sich aber auch der Kaligehalt leicht auffinden (s. Probe auf Kali). Die mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer geschnolzene Massereagirt auf Silberblech hepatisch. Mit einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle erhält man eine Chlorreaction (s. Probe auf Chlor). Die Gegenwart der verschiedenen Erden lässt sich nur auf nassem Wege nachweisen, S. 195.

c) Martinsit und Bittersalz geben, im Glaskolben

erhitzt, Wasser, welches, wenn das Erhitzen eine längere Zeit fortgesetzt wird, später auf Lakmuspapier sauer reagirt.

Auf Kohle erhitzt, geben sie ihren Gchalt an Schwefelsaure waser und Schwefelsaure ab, der Rückstand wird etwas leuchtend, zeigt sich unschmelzbar und reagirt dann alkalisch.

Der Martinsit ertheilt wegen etwas beigemengten Chlor-

natriums der äussern Flamme eine röthlich gelbe Färbung. Zu Borax und Phosphorsalz verhalten sie sich wie Talkerde.

Mit Soda auf Kohle schwellen sie an, schmelzen aber nicht; wird die Masse mit Wasser befeuchtet, so verbreitet sie einen heuatischen Geruch.

Mit Kobaltsolution befeuchtet und im Oxydationsfeuer stark durchgeglüht, nehmen sie eine rosenrothe Farbe an.

d) Astrachanit. Das Löthrohrverhalten des natürlichen Astrachanits ist nicht bekannt, Der künstlich zusammengesetzte verhält sich wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er Wasser und schmilzt.

In dem Oehr eines Platindrahtes schmilzt er sehr leicht, und färbt die äussere Flamme stark röthlichgelb.

Auf Kohle schmilzt er schr leicht zur falbklaren Perle, die unter der Abkühlung ganz ındurchsichtig und weiss wird. Bei starkem Feuer kommt die Perle in's Kochen, breitet sich etwas aus, der grösste Theil des schwedelsauren Natrons geht in die Kohle, und endlich bleibt eine unschmelzbare Massezurück, die von gebildetem Schwefelnatrium gelb gefärbt erscheint. Die in die Kohle gedrungene Masse reagirt auf Silberblech stark auf Schwefel.

e) Alaun, Magnesia-Alaun sowohl, als auch mangan- und talkerdehaltiger, sehnelzer im Kolben in ihrem Krystallwasser, blähen sich auf und geben Wasser ab. Wird die trockene Masse stärker erhitzt, so entwickelt sich schwellige Skure.

Von Borax und Phosphorsalz werden beide vollkommen aufgelöst, letzterer ertheilt den Gläsern, vorzüglich dem Bo-

raxglase, eine Manganfarbe.

Die Talkerde kann mit Bestimmtheit nur dadarch nachgewiesen werden, dass man eine kleine Menge des Alauns in Wasser auflöst, die Auflösung mit Chlorwasserstoffskure sauer macht, hierauf durch Ammoniak die Thonerde ausfällt und aus der ammoniakalischen Flüssigkeit das Manganoxydul durch Schwefelammonium und die Talkerde durch Phosphorsalz trennt, wie es bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Verbindungen (S. 194) angegeben ist.

## Phosphorsaure Verbindungen.

a) Wagnerit, welcher Fluormagnesium enthält, schmilzt in der Pincette sehr schwer und nur in dünnen Splittern unter Entwickelung einiger Luftblasen zu einem dunkel grünlichgrauen Glase. Mit Schwefelsäure befeuchtet, färbt er die äussere Flamme vorübergehend blass blaulich Phosphorsaure grün von der Phosphorsäure (S. 95).

In Borax und Phosphorsalz löst er sich leicht zu klaren,

von Eisenoxyd schwach gelb gefärbten Gläsern auf. Mit Soda schmilzt er unter Aufbrausen zusammen, wird

Mit Soda schmilzt er unter Aufbrausen zusammen, wird aber nicht aufgelöst; auf Platinblech giebt er eine schwache Manganreaction.

Mit geschmolzenem Phosphorsalz in einer an beiden Enden offenen Glasröhre behandelt (s. Probe auf Fluor), giebt

er Fluorwasserstoffsäure.

Um in dem Wagnerit die Talkerde mit Bestimmtheit nachzuweisen, schmelzt man eine kleine Menge desselben im höchst fein gepulverten Zustande mit eirea der dreifachen Gewichtsmenge von gleichen Theilen Soda und Kalihydrat im Platinlöffel und behandelt die geschmolzene Masse in einem Porcellanschälchen über der Lampenflamme mit Wasser. Dabei löst sich phosphorsaures Natron und Kali, so wie die im Mineral vielleicht vorhandene Kicselerde und das überschüssig zugesetzte kohlensaure Natron auf, und die Talkerde bleibt mit der geringen Menge von Eisenoxyd zurück. Sammelt man dieselbe auf einem kleinen Filtrum, wäscht sie aus, vertauscht das gefüllte Probirglas mit einem leeren, löst die Talkerde und das Eisenoxyd sogleich auf dem Filtrum in ein wenig Chlorwasserstoffsäure auf und süsst das Filtrum aus, so lässt sich, nachdem man die geringen Mengen von Eisenoxyd durch einen Ueberschuss von Ammoniak und hierauf eine vorhandene, ebeufalls geringe Menge von Kalkerde durch Oxalsäure abgeschieden hat, aus der ammoniakalischen Auflösung die Talkerde durch Phosphorsalz ausfällen und vor dem Löthrohre prüfen. In der bei der Behandlung der geschmolzenen Masse mit Wasser erhaltenen Auflösung kann zum Ueberfluss noch die Phosphorsäure nachgewiesen werden, wie es bei der Probe auf dieselbe angegeben werden soll.

b) Lazulith (Blauspath) gicht im Glaskolben ein

wenig Wasser und verliert seine blaue Farbe.

In der Pincette bläht er sich auf, zerklüftet, zerfällt in kleine Stitcke und wird weiss, schmilzt aber nicht. Berührt man die Probe mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme schwach blaugrün gefärbt; diese von der Phosphorsäure herrührende Färbung wird intensiver, wenn man das Mineral mit Schwefelsäure befeuchtet.

Von Borax wird er zu einem klaren Glase aufgelöst, welches, so lange es heiss ist, von einem Eisengehalte gelb

gefärbt erscheint.

Von Phosphorsalz wird er an den Kanten durchsichtig

und nach und nach zu einem klaren Glase aufgelöst, welehes in der Wärme einen Gehalt an Eisen anzeigt.

Mit Soda auf Kohle sehwillt er an und giebt

Phosphorsanre eine unschmelzbare Masse.

Mit Kobaltsolution befeuchtet und im Oxydationsfeuer geglüht, nimmt er eine sehöne blaue Farbe an.

Um in dem Lazulith und Blauspath, welche Mineralien ausser phosphorsaurer Talkerde etc. auch phosphorsaure Thonerde enthalten, die Talkerde zu finden, kann man dieselben auf Kohle mit Soda und Kieselerde im Oxydationsfeuer schmelzen und die geschmolzene Perle weiter behandeln, wie es bei der Probe auf Phosphorsäure angegeben werden soll. Bei der Behandlung der geschmolzenen Probe mit Wasser bleibt, ausser der Talkerde und dem Eisenoxyd, auch kieselsaures Thonerde-Natron zurück; löst man diesen Rückstand nach der Filtration und dem Auswaschen mit Wasser sogleich auf dem Filtrum in Chlorwasserstoffsäure auf, so lässt sieh dann die Thonerde, das Eisenoxyd und die Kieselerde durch Ammoniak, eine vorhandene geringe Menge von Kalkerde durch Oxalsäure und die Talkerde durch Phosphorsalz ausfällen. Den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag löst man, wenn man ihn weiter untersuehen will, in Chlorwasserstoffsäure, dampft die Auflösung zur Trockniss ab, löst die trockene Masse in Wasser, seheidet die zurückbleibende Kieselerde durch Filtration und fällt Thonerde und Eisenoxyd gemeinschaftlich durch Ammoniak aus. Thonerde und Eisenoxyd trennt man dann durch eine Auflösung von Aetzkali, wie es bei der Probe auf Thonerde für kieselsaure Verbindungen angegeben werden soll.

Da diese Mineralien geringe Mengen von Kieselerde enthalten, welche hierbei nicht mit aufgefinden werden können,
so kann man auch folgenden Weg einschlagen: Man sehmiltz
uerst das gepulverte Mineral nach S. 142 mit Soda und Borax auf Kohle und behandelt die geschmolzene Masse
mit Chlorwasserstoffsäure etc. Die von der Kieselsäure
abfiltrirte Flüssigkeit versetzt man mit Ammoniak im Ueberschuss und fligt der Sieherbeit wegen auch noch etwas Phosphorsalz hinzu, damit alle Basen an Phosphorsäure gebunden
uasgefällt werden. Den entstandenen Niederschlag filtrirt
man ab, wäscht ihn aus, trocknet ihn, sehmelzt ihn wie oben
mit Soda und Kieselerde auf Kohle, behandelt die geschmolzene Massec mit Wasser und untersucht den bleibenden Rückstand weiter, wie es ebenfalls sehon angegeben worden ist.

## Kohlensaure Verbindungen, ohne und mit Wasser.

Magnesit giebt im Glaskolben sehr wenig oder gar kein Wasser. In der Pincette zeigt er sich unschmelzbar, schrumpft aber etwas zusammen und reagirt dann auf geröthetem Lakmuspapier alkalisch.

Hydromagnesit giebt im Glaskolben Was-Kohlensaure ser, und verhält sich dann wie Magnesit, des-Verbindungen.

gleichen der Lancasterit.

Zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution verhalten sich diese drei Mineralien im Allgemeinen wie kohlen-

saure Talkerde.

Ist in einer solchen Verbindung ein Theil der Talkerde durch Fe oder Mn creetzt, wie im Talkspath, Magnesitspath, Breunerit, Mesitinspath, Pistomesit, Sideroplesit etc., so findet in den Glasflüssen eine Reaction auf Eisen oder Mangan Statt, und eine Prüfung mit Kobalt-solution muss in manchen Fällen ganz unterbleiben. Wird ausserdem noch ein Theil der Talkerde durch Kalkerde vertreten, wie im Braunspath, Ankerit, Predazzit, Pencatit, Hydromagnocaleit, Bitterspath etc., so wird die Reaction auf Talkerde vor dem Löthrohre ganz unsicher, so dass man genöthigt ist, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man löst daher eine kleine Menge des fraglichen Mi-nerals im gepulverten Zustande in Chlorwasserstoffsäure auf, was bei Unterstützung von wenig Wärme unter starkem Aufbrausen sehr leicht geschieht, verwandelt das Eisenchlorür, wenn solches vorhanden ist, in der Kochhitze durch ein Paar Tropfen Salpctersäure in Chlorid, scheidet das Eisen durch einen Ueberschuss von Ammoniak und die Kalkerde durch Oxalsäure aus, und fällt aus der übrig bleibenden Flüssigkeit die Talkerde mit dem oft nur in geringer Menge vorhandenen Manganoxydul durch Phosphorsalz, welcher Niederschlag sich nach der Filtration mit Kobaltsolution prüfen lässt (S. 120).

#### Borsaure Talkerde.

Bora eit ist im Glaskolben für sich unveränderlich und giebt auch kein Wasser oder nur Spuren davon.

In der Pincette schmilzt er unter Aufwallen Borsaure zu einer fast weissen, krystallinischen Perle und Verbindungen.

zu einer fast weissen, Krystallmischen Perle und verant färbt die äussere Flamme grün von der Borsäure.

Von Borax wird er leicht zu einem klaren Glase aufgelöst, das, so lange es heiss ist, von einem Gehalt an Eisen gelb gefärbt erscheint.

Von Phosphorsalz wird er ebenfalls leicht aufgelöst; das Glas kann aber bei ziemlieher Sättigung unklar geflattert werden, und bei Uebersättigung wird es unter der Abkühlung

von selbst unklar.

Mit Soda verbindet er sich schr leicht. Schnelzt man ihn mit so viel Soda zusammen, als gerade nöthig ist, un während des Schmelzens ein klares Glas zu bekommen, so krystallisitt dasselbe unter der Abkühlung mit Facetten,

ähnlich wie phosphorsaures Bleioxyd. Setzt man mehr Soda hinzu, so bekommt man ein klares, nicht mehr krystallisirbares Glas, welches als ein Talkerde

Borsaure enthaltendes Boraxglas zu betrachten ist.

Wird von dem gepulverten Minerale eine kleine Menge mit nichtzu wenig Kupferoxyd gemengt und das Gemenge in einer Vertiefung auf Kohle mit der Spätze der blauen Flamme stark erhitzt, so bemerkt man nach kurzer Zeit eine sehr deutliche Färbung der Flamme von Chlorkupfen

Um die Talkerde mit Sicherheit nachweisen zu können und sich zu überzeugen, dass auch keine andere erdige Basis vorhanden ist, löst man eine kleine Menge des Minerals in Chlorwasserstoffsäure auf und verfährt dann weiter, wie es

bei dem Borocaleit etc. (S. 189) angegeben ist.

Stassfurthit verhält sich ganz wie Boraeit, nur dass er im Kolben eine geringe Menge Wasser abgiebt.

## Kieselsaure Verbindungen (Silicate).

Das Verhalten der oben unter α und β verzeiehneten Silieate und derjenigen talkerdehaltigen Silicate, welche beim Kali, Natron und Lithion namhaft gemacht worden

Silicate. sind, ist, ausser dem bereits bekannten Verhalten im Glaskolben, ob sie nämlich Wasser geben oder nieht, und dem Grade ihrer Sehmelzbarkeit im Allgemeinen folgendes:

In Borax lösen sie sich mehr oder weniger leicht zu einem klaren Glase auf, das, wenn das Silicat eisenhaltig ist, nach der Höhe des Gehaltes stärker oder schwächer gelb gefürbt erscheint.

In Phosphorsalz werden sie mit Hinterlassung eines Kieselskeletts aufgelöst; diejenigen Silieate, in denen wenig oder gar keine Thonerde vorhanden ist, am leichtesten; das Glas opalisirt gewöhnlich unter der Abkühlung.

Zu Śoda verhalten sie sich ebenfalls nieht gleich; die meisten sehmelzen indessen mit wenig Soda zur Kugel und geben mit einer etwas grösseren Menge eine schlackige Masse

(s. auch die Zusammenstellung S. 110).

Kobaltsolution bringt nur bei denjenigen Silicaten eine färbenden Metalloxyde und auch nieht zu viel Thonerde entalten hei Gegenwart von z. B. einer merklichen Menge Eisenoxydes wird die rothe Farbe, welche Talkerde von Kobaltsolution annimmt, gänzlich unterdrückt, und enthält des Silicat viel Thonerde ohne färbende Metalloxyde, so bringt Kobaltsolution wieder eine mehr blaue als rothe Färbung hervor, die indess, wenn der Gehalt an Thonerde nicht sehr hoch ist, fast violett (von dem Blau der Thonerde und dem Rosenroth der Talkerde) erscheint.

Um in solchen Silicaten, in denen sieh die Talkerde

nicht durch das angeführte Verhalten vor dem Löthrobre erkennen lässt, so wie auch in aufbereiteten Erzen und Schlacken die genannte Erde mit Sicherheit aufinden zu können, schlägt man den bei der Probe auf Kalkerde (S. 194) speciell bezeichneten Weg ein.

### Silicate mit Phosphaten.

Sordawalith giebt nach Berzelius im Glaskolben Wasser und schmilzt sowohl in der Pincette als auch auf Kohle ruhig zu einer schwarzen Kugel. (Vielleicht bringt er in der äusseren Flamme, wenn er im Phosphaten.

gepulverten Zustande mit Schwefelsäure befeuchtet in dem Ochr eines Platindrahtes mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzen wird, eine Reaction auf Phosphorsäure hervor?

Von Borax wird er leicht zu einem von Eisen gefärbten Glase aufgelöst. Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung eines Kieselskeletts zerlegt.

Mit wenig Soda schmilzt er zur Kugel, mit mehr bildet er eine schlackige Masse.

Die Talkerde ist nur mit Hinzuziehung des nassen Weges aufzufinden, nachdem man das Mineral mit etwas Soda auf Kohle im Oxydationsfeuer zur Perle geschmolzen hat. Man pulverisirt nämlich diese Perle und behandelt sie mit Wassen Es löst sich kieselsaures und phosphorsaures Natron auf und dies Basen bleiben mit etwas Kieselerde zurück. Löst man diesen Rückstand in Chlorwasserstoffsüter auft, so lassen sich dann Thonerde und Eisenoxyd durch Ammoniak und die Talkerde durch Phosphorsalz fällen.

#### Silicate mit Fluormetallen.

Chondrodit giebt im Glaskolben zuweilen Spuren von Wesser und färbt sich schwarz (der vom Vessur veräudert sein Ansehen nicht), wird jedoch im offenen Feuer wieder weises, schmilzt aber nicht und nimmt, sutleste mit wenn er frei von Eisen ist, eine milchweisse Farbe an.

In einer offenen Glasröhre giebt er sowold für sich, als auch mit geschmolzenem Phosphorsalz gemengt (s. Probe auf Fluor), eine sehr deutliche Reaction auf Fluorwasserstoffsäure.

Von Borax wird er langsam zu einem klaren, bisweilen von Eisen gefärbten Glase aufgelöst, das bei starker Sättigung unklar geflattert werden kann und dann mehr oder weniger krystallinisch erscheint.

Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung eines Kieselskeletts zerlegt: das Glas opalisirt bei der Abkühlung.

Mit wenig Soda bildet er eine schwer schmelzbare graue Schlacke; mit mehr schwillt er an und wird unschmelzbar. Der eisenfreie giebt mit Kobaltsolution eine schwache Rosenfarbe, der eisenhaltige dagegen eine graubraune. Die Talkerde kann im letzteren Falle nur mit Hinzuziehung des nassen Weges nit Sicherheit aufgefunden werden (S. 194).

## Aluminate.

a) Spinell ist für sich unveränderlich. Der rothe von Ceylon wird beim Erhitzen in der Pincette schwarz und undurchsichtig, unter der Abkühlung aber durchscheimend und chromgrün, dann beinabe farblos

und endlich wieder roth.

Von Borax wird er selbst als Pulver sehwer zu einem klaren sehwach gelblichgrünen Glase gelöst.

Von Phosphorsalz wird er in Pulverform ziemlich leicht zu einem klaren Glase aufgelöst, das in der Wärme röthlich erscheint, unter der Abkühlung aber schwach, jedoch deutlich ehromgrün wird.

Von Soda wird er nicht gelöst, sondern schmilzt mit derselben nur zu einer anfgeschwollenen Masse zusammen; wendet man dagegen ein Gemenge von Soda und Borax an, so schmilzt er damit ohne Brausen sehr leicht zu einem klaren Glase. Auf Platinblech zeigt er mit Soda und Salpeter Spuren von Mangan.

Von Kobaltsolution nimmt das feine Pulver eine blaue Farbe an.

Die Talkerde lässt sich nur mit Sicherheit nachweisen, wenn man den Spinell im möglichst fein gepulverten Zustande dem Volumen nach mit 2 Theilen Soda und 3 Theilen Borax auf Kohle zur Perle sehmiltzi, dieselbe pulverisist und das Pulver dann mit Chlorwasserstoffsäure behandelt etc. (S. 143).

b) Völknerit und Hydrotalkit, deren Löthrohrverhalten zwar nicht bekannt ist, geben ganz gewiss, im Glaskolben erhitzt, viel Wasser und verhalten sich dann vor dem Löthrohre wahrscheinlich ähnlich wie Spinell.

Die Talkerde kann wohl nur, wie im Spinell, mit Hinzuziehung des nassen Weges aufgefunden werden.

c) Ceylonit (Pleonast, Hercynit) verändert beim Erhitzen seine Førbe, schmilzt aber nicht.

Von Borax und Phosphorsalz wird er zu einem klaren, von Eisen gefärbten Glase aufgelöst; die Auflösung geschieht am leichtesten, wenn er in Pulverform angewendet wird.

Mit Soda schwillt er zuerst zu einer schwarzen Schlacke an, die mit mehr Soda ganz unschmelzbar wird; mit einem Gemenge von Soda und Borax schmilzt er auf Kohle zur klaren Perle, die nach dem Erkalten vitriolgrün erscheint. Die Talkerde kann nur auf demselben Wege aufgefunden werden, wie im Spinell.

d) Chlorospinell verhält sich wie Pleonast, nur lässt sich mit Phosphorsalz eine Reaction auf

Kupfer wahrnelimen, wenn man das Glas auf Kohle mit Zinn behandelt.

Schmelzt man das fein gepulverte Mineral mit Soda und Borax auf Kohle neben einem Feinsilberkorne so lange im Reductionsfeuer, bis alles Kupferoxyd reducirt und als Metall mit dem Silber verbunden ist, auch die Glasperle sich vollkommen durchsichtig zeigt, so lässt sich dann die Talkerde in der geschmolzenen Masse mit Anwendung des nassen Weges, wie er beimSpinell angeden tet wurde, sehr leicht nachweisen.

## 9) Thonerde = Al.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Thonerde ist sehr verbreitet; sie kommt vor:

 a) Als Aluminium in Verbindung mit Fluor und Fluornatrium im

Kryolith und Chiolith, s. Natron.

b) Im freien Zustande als:

Korund,  $3 = \ddot{\mathbf{A}}$ l. Man unterscheidet  $\alpha$ ) Sapphir (nebst Rubin und Salamstein),  $\beta$ ) Korund und Diamantspath und

γ) Smirgel; welche Varietäten mehr oder weniger Fe,

Ca und Si beigemengt enthalten.

c) In Verbindung mit Hydratwasser in folgenden Mineralien:

Diaspor, 1—2 = Äl İl, mancher etwas Fe, Ca und Si enthaltend;

Hydrargillit,  $1 = \ddot{\mathbf{A}} \dot{\mathbf{H}}^{3}$ , der vom Ural wenig  $\ddot{\mathbf{P}}$  enthaltend; Bleigummi, s. Blei.

d) Mit Schwefelsäure in folgenden Mineralien:

Felsöbanyit,  $1 = \overline{A}l^2\overline{S} + 10 \, H$ ;

Alumian = Al S2;

Aluminit, 1 = \$\overline{A} \overline{\text{S}} + 9 \overline{\text{H}}\$, verbunden mit mehr oder weniger \$\overline{A} \overline{\text{H}}\$, zuweilen geringe Mengen von \$\overline{\text{Fe}}\$, \$\overline{C}\$a und \$\overline{S}\$i enthaltend;

Thonerde, schwefelsaure (Haarsalz, Federalaun z. Th.) = Āl г + 18 Ĥ, gewöhnlich ger. Mengen von Fe, Ĉa, Mg, Mn und zuweilen K. Na und Si enthaltend;

Alaunstein Löwigit s. Kali;

Löwigit { s. Kal Kalialaun } Natronalaun, s. Natron;

Ammoniakalaun, s. Ammoniak; Magnesiaalaun, s. Talkerde;

Mangan- und Talkerdealaun, s. Talkerde;

Eisenalaun, s. Eisen.

Svanbergit, s. Natron.

e) Mit Phosphorsäure, in nachstehenden Mineralien:

Kalait (Türkis),  $1 = \ddot{A}l^2\ddot{P} + 5\dot{H}$  oder  $(\ddot{A}l^+\ddot{P}^3 + 9\dot{H}) + 2\ddot{A}l\dot{H}^3$ :

Peganit, 1 =  $\overline{A}$ 1<sup>2</sup>  $\overline{P}$  + 6  $\overline{H}$  oder ( $\overline{A}$ 1<sup>4</sup>  $\overline{P}$ 3 + 12  $\overline{H}$ 1) +2  $\overline{A}$ 1  $\overline{H}$ 3, gemengt mit Phosphaten von Fe (und  $\overline{C}$ u?);

Fischerit, 1 (durch Schwefelsäure) =  $\vec{\mathbf{A}}$ l $^2\vec{\mathbf{P}}$  + 8  $\vec{\mathbf{H}}$ , ebenfalls Ća und  $\vec{\mathbf{F}}$ e, sowie Ća  $\ddot{\mathbf{P}}$  enthaltend.

Gibbsit,  $1 = \overline{A} l \ddot{P} + 8 l l$ , aber grösstentheils gemengt mit mehr oder weniger  $\overline{A} l \dot{H}^3$ , so wie ger. Mengen von  $\overline{F}e$  und  $\overline{S}i$  enthaltend;

Amblygonit, s. Lithion; Lazulith, s. Talkerde;

Lazunta, s. Taikerde;

Wawellit,  $1 = \overline{\lambda} |_{3}\overline{P}_{2} + 12\overline{H}$ , zuweilen geringe Mengen von  $\overline{F}_{6}$  und Fl enthaltend;

Striegisan unterscheidet sich vom Wawellit durch einen merklichen Gehalt an Si, Ča und Fc;

Variscit = P, Al, Gr, Fe, Cu, Mg, H und NH<sup>3</sup>; Kakoxen, Childrenit, (s. Eisen.

f) Mit Honigsteinsäure (M) im Mellit (Honigstein) = Al M³ + 15 H.

g) Mit Kieselsäure in mehreren Silicaten.

a) Wasserfreie Silicate, die im Glaskolben entweder gar kein Wasser oder nur geringe Mengen davon geben, welche letztere aber nicht als wesentlich zu betrachten sind. Cyanit (Disthen), III, 3 = Āl<sup>3</sup>Si<sup>2</sup>, zuweilen Fe, Ca, Mg, Cu,

und fi enthaltend;
Andalusti (Chiastolith, Hohlspath), III, 3 = Äl<sup>4</sup>Si<sup>2</sup> (manche

Varietät auch Äl<sup>3</sup> Ši<sup>2</sup>), öfters K, Ča, Mg, Fe, Mn und H enlhaltend;

Sillimanit, III = Al<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> mit wenig Fe und Mg;

Bueholzit (Fibrolith, Xenolith), III, 3 = Al Si, mit geringen Mengen von Fe und K:

Staurolith, II, 3. Von sehr verschiedener Zusammensetzung; nach den neuesten Untersuchungen von Rammelsberg ist das Eisen fast gänzlich als Oxydul und nicht wie früher angenommen als Oxyd vorhanden. Die untersuchten Varietäten entsprechen nach Demselben der allgemeinen Verbindung: (R2 Al3) Sin; ausser Fe und Alsind Fe, Mg und Mn vorhanden. Bamlit, III, 3 = Al2Si3 mit ger. Mengen von Fe, Ca und Fl; Wichtisit | s. Kalkerde;

Euklas, s. Beryllerde; Beryll (Smaragd), s. Beryllerde;

Bimsstein, s. Kali:

Baulit, s. Kali;

Feldspath, s. Kali und Natron; Turmalin, s. Talkerde.

## Wasserhaltige Silicate.

Wörthit, III, 3 - Ale Sis + 3H nebst wenig Mg; ganz ähnlieh zusammengesetzt ist der Monrolith;

Kollvrit III. 1 = Al3 Si + 15H, auch Al4Si3 + 9H;

Talksteinmark (Myelin), III, 2 = 2 Al Si + 3 H;

Dillnit = Al4Si + 9H: Miloschin (Serbian), III, 2 = (Al, Gr)3Si2 + 9H, mit ge-

ringen Mengen von Ca und Mg; der ehromoxydreichere Wolehonskoit von ähulicher Zusammensetzung s. Chrom; Chloritoid (Chloritspath) III, 3 = 3 (Fe, Mg)3Si + 2 Al3Si +

6 H; ganz ähnliche Mineralien sind der Sismondin und Masonit.

Pholerit, III, = Al Si + 2H;

Glagerit, III, 2 = 2 Ål Si + 6 H;

Margarit (Perlglimmer, Emerylith, Corundellit, Clingmannit)  $H-HL = \dot{R}^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l^2 \ddot{S}i + 3 \dot{H}; \dot{R} = \dot{C}a, \dot{M}g, \dot{K}$ Na; auch ist stets etwas Fe vorhanden;

Schrötterit (Opalin-Allophan) 1 = Al4Si + 18 H, enthält etwas Fe, Cn, Cn und S (vielleieht ein Gemenge);

Halloysit, ist in seiner Schmelzbarkeit so wie in seiner Zusammensetzung versehieden = Al<sup>3</sup>Si<sup>4</sup> + 12 H auch Al2Si3 + 6H etc.;

Gilbertit = 2(Al, Fe) Si + H nebst Ca und Mg;

Allophau, III, 1 G. Gemenge von wasserhaltigen Thonerdeund Kupfersilieaten von sehr versehiedener Zusammensetzung, der von Guldhausen = (Āl<sup>3</sup> Ši<sup>2</sup> + 15 Ĥ) + (Cu<sup>3</sup>Si + 12 Ĥ) mit 14 bis 19 Cu;

Anauxit, II-III = Si, Al, Mg, Fe, H;

Kaolin (Porcellanerde, viele Thone). III, 2, wesentlich aus Si, Āl und Ĥ von veränderlicher Zusammensetzung bestehend, und gewöhnlich mehr oder weniger geringe Mengen von Ča Č, Mg Ć, Fe Ĥ und Alkalien, sowie Ueberreste zerestzier thonerdebaltiger Silicate enthaltend. Die meisten Varietäten sehwanken um die Formel Āl\* Ši\*++6 fl, welche auch manches Steinmark hat;

Chromocker von Halle, II—III, 2—3 = Āl<sup>3</sup>Ši<sup>4</sup> + 6 H inel. Fe, Gr nebst wenig K und Na;

Steinmark, s. Kali;

Aspasiolith III,  $1 = [(\dot{M}g, \dot{F}e)^3\ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l \, \ddot{S}i] + (\ddot{A}l \, \ddot{S}i^2 + 5\dot{H}),$ nach Scheerer =  $(\dot{K})^3\ddot{S}i^2 + 3\ddot{K} \, \ddot{S}i;$ 

Zeuxit, II =  $(Fe, Ca)^3 Si + 2 Al Si^2 + 3 H;$ 

Ellagit, I—II = Si, Äl, Fe, Ca, H;

Nakrit = Si, Äl, Ča, Mg, Fe, Mn, in veränderlichen Verhältnissen, mit mehr oder weniger H;

Ephesit, III =  $\dot{R}^2\ddot{S}i + 5\ddot{A}l^2\ddot{S}i + 4H$ ,  $\dot{R}$  =  $\dot{C}a$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\dot{N}a$ ; Pyrophyllit, IIIA,  $3 = \dot{M}g^3\ddot{S}i^2 + 9\ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 9\dot{H}$ ; eine von

Rammels berg untersuchte Varietät aus der Gegend von Spaa nähert sieh der Zusammensetzung von  $(\widehat{\mathbf{A}}|\widehat{\mathbf{S}}^2+\widehat{\mathbf{H}}) + (\widehat{\mathbf{A}}|\widehat{\mathbf{S}}^2+\widehat{\mathbf{H}})$ ; auch enthält er geringe Mengen von Mg und Ca;

Karpholith, I.—II A,  $3 = (Mn, Fe)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \, \ddot{S}i + 6 \dot{H}$  mit wenig Fl;

Razoumoffskin =  $\ddot{\mathbf{A}} \mathbf{1} \ddot{\mathbf{S}} \mathbf{i}^2 + 3 \dot{\mathbf{H}}$  mit ger. Mengen von Ča, Mg und Fe;

Ottrelit, II—III,  $3 = (\mathring{F}e, \mathring{M}n)^3 \ddot{S}i^2 + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i + 3 \dot{H};$ 

Cimolit, III, 3 =  $\overline{A}1 \overline{S}i^3 + 3 \overline{H}$ , zuweilen  $\overline{F}e$  und  $\overline{K}$  enthaltend; Bol, II A, 2 =  $\overline{A}1 \overline{S}i^2 + 6 \overline{H}$ , mit etwas  $\overline{F}e^2 \overline{H}^3$  und geringen Mengen von Ca und  $\overline{M}g$ ;

Bolus, III, 1-2 = Si, Al, Fe, II, in veränderlichen Verhältnissen, zuweilen auch B und Na Cl enthaltend;

Eisensteinmark von Zwiekau = (Äl Fe)<sup>2</sup>Si<sup>3</sup> + 6H, mit 12,9

Proc. Fo und ger. Mongen von Ca, Mg, K und Mn enthaltend;

Plinthit, III = (Al, Fe)Si + 3H, excl. Ca;

Bergseife = Si, Al, Fe, Ca (Mg, Mn), H, bisweilen auch P, Humussäure, kohlige Theile und Erdharz enthaltend;

Smectit, III =  $3 (\dot{M}g, \dot{C}a) \ddot{S}i + 2 (\ddot{A}l, Fe) \ddot{S}i^3 + 25 \dot{H};$ 

Euphyllit, vielleicht R Si+ Al<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 2 H, R = Ca, Mg, Na, K; Sloanit I A, 1 G = 2 R Si + Al<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 6 H; R wie bei dem vor. Mineral;

Aphrosiderit II—III,  $1 = 3 \text{ Å}^3 \text{ $\ddot{5}$} + \text{ $\ddot{a}$} \text{ $\ddot{5}$}^3 + 6 \text{ }\dot{H}; \ \dot{R} = \text{Fe}$ (44, 2 p. e.) und  $\dot{M}g$  (1, 0 p. e.);

Malthacit, III = Si, Al, Fe, Ca, H.

y) Silicate mit Fluormetallen.

Topas (Pyrophysalith), III, 3 = (3 Al Fl<sup>3</sup> + 2 Si Fl<sup>3</sup>) + 6 Āl<sup>3</sup>Si<sup>2</sup>, zuweilen Spuren von Fe enthaltend;

Pyknit, III, 3 = (Al Fl<sup>3</sup> + Si Fl<sup>3</sup>) + 6 Al Si, zuweilen ger. Mengen von Ča und Fe enthaltend.

Ausser den genaunten Silicaton giebt es noch viele dergleichen Verbindungen, in welchen Thonerde ebonfalls als
wesentlicher Bestandtheil zu betrachten ist; sie sind zum
Theil bereits beim Kali, Natron, Lithion, bei der Baryterde,
Kalkerde und Talkerde genannt worden, theils sollen sie bei
den andern Erden und denjenigen Metallen noch genannt
werden, deren Oxyde mit Thonerde gemeinschaftlich an Kieselerde gebunden sind.

 b) Verbindungen, in welchen Thonerde als Säuro auftritt; dahin gehören folgende Aluminate:
 Spinell,

Völknerit,
Hydrotalkit,
Pleonast (Ceylonit),
Chlorospinell,

Chrysoberyll, s. Beryllerde; Gahnit, / 7.

Kreittónit, § s. Zink.

Da die meisten debirgsarten, in welchen erzführende Gänge
übersetzen, mehr oder weniger Thonerde enthalten, und man
bei der Gewinnung der Erze selten das anhängende Gestein
und die auf den Gängen selbst mit vorkommenden thonerdehaltigen Fossilen vollkommen von den Erztheilen trennen
kann, so macht die Thonerde auch sehr oft einen nicht ganz
geringen Bestandtheil der auf trockenem Wege aufberei-

teten Erze und mithin auch einen Bestandtheil der bei der Zugutemachung solcher Erze fallenden Schlacken aus.

#### Probe auf Thonerde

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens derjenigen thonerdehaltigen Mineralien, deren Bestandtheile sich dabei grösstentheils mit ausmitteln lassen.

## Fluornatrium mit Fluoraluminium.

a) Kryolith decrepitirt bisweilen beim Erhitzen im Glaskolben.

Finater mit der Lötthorhfilmme so cribitzt, dass die Flamme zu dem tiefer gehaltenen Ende eintritt, entwickelt sich viel Fluorwassertsoffsäure, die das Glas angreift; auch rengirt das in der Röhre sich ansammelnde Wasser auf Fernambukapaier sauer.

In der Pincette schmilzt er ausserordentlich leicht, gicht einen Theil seines Fluorgehaltes durch Verflüchtigung ab, und färbt die äussere Flamme intensiv röthlichgelb vom Natron.

Auf Kohle schmikt er ebenfalls sehr löcht zur klaren Perle, die uhrer der Abkühlung nnklar wird. Nach länger fortgesetztem Blasen breitet sich die Perle aus, das Fluornartium geht in die Kohle, es wird ein stechender Geruch nach Fluorwassertsöffsäure bemerkbar und eine Rinde von Thonerde biebt zurück, die, mit Kobatselutiun befeuchtet und im Oxydationsfeuer stark geglüht, eine blaue Farbe annimmt.

Von Borax und Phosphorsalz wird er leicht und in grosser Menge zu einem klaren Glase aufgelöst, das bei der Abkühlung milchweiss wird.

Mit Soda schmilzt er zu einem klaren Glase, das bei der Abkühlung sich ausbreitet und milchweiss wird.

b) Chiolith verhält sich nach Hermann vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, schmilzt er schon unter dem Schmelzpunkte des Glases, giebt aber kein Wasser.

In der offenen Glasröhre erhitzt, giebt er einen hohen Gehalt an Flusssäure zu erkennen.

Mit Borax und Phosphorsalz schmilzt er äusserst leicht zu farblosen Gläsern zusammen.

#### Thonerde.

Korund (Sapphir, Rubin, Salamstein, Diamantspath und Smirgel) verhält sich nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Thonerde. Für sich bleibt er ganz unveränderlich, sowold in Stücken als in Pulverform.

Von Borax wird er schwer, aber vollkommen zu einem

klaren Glase aufgelöst, das völlig farblos ist, wenn die Probe frei von Eisenoxyd war.

Von Phosphorsalz wird er nur in Pulverform und dennoch langsam zu einem klaren Glase aufgelöst.

Von Soda wird er gar nieht angegriffen.

Das höchst fein geriebene Pulver mit Kobaltsolntion befeuchtet und anhaltend im Oxydationsfeuer geglüht, nimmt eine schöne blaue Farbe an.

Will man den Korund auf nassem Wege noch auf eine Beimischung von Si, Fe, Ca etc. untersuchen, so darf man ihn nur im fein zerstossenen Zustande (was am besten im Stahlmörser geschicht, damit man sieher ist, dass keine Kieselerde vom Achatmörser hinzukommt) mit Soda und Borax auf Kohle sehmelzen und die geschmolzene Masse mit Chlorwasserstoffsäture weiter behandeln, wie es S. 142 angegeben worden ist. Die von einem vielleicht zurückgebliebenen geringen Gehalt an Kieselsäure abfiltrite Flüssigkeit prüft man dann weiter, wie es bei der Kalkerde (S. 194) beschrieben wurde.

Nach H. Rose lässt er sich auch mit doppelt-schwefelsurem Kali leicht zu einer in Wasser auflöslichen Masse zusammenschmelzen.

# Thonerde-Hydrat. a) Diaspor giebt im Glaskolben bei Einwirkung der

ersten Hitze wenig Wasser, mehr aber, wenn die Probe bis zum Glühen erhitzt wird. Er deerepliirt wenig 7800 der gar nieht; Berzel-lus hat indess einen Diaspor von einem unbekannten Fundorte vor dem Löthrohre untersuelt, welcher mit Heftigkeit decreptiirte und zu kleinen glänzenden weissen Sehuppen zerfiel, die ihr Hydratwasser erst bei Rothgülthitze abgaben.

In der Pincette und auf Kohle zeigt er sieh unschmelzbar. Zu Borax, Phosphorsalz und Soda verhält er sieh wie Thonerde; ist er merklich eisenhaltig, so erscheint die Borax-

glasperle gelb gefärbt.
Wird er im fein gepulverten Zustande mit Kobaltsolution befeuchtet und im Oxydationsfeuer stark geglüht, so nimmt er eine blaue Farbe an.

b) Hydrargillit verhält sieh vor dem Löthrohre wie Diaspor; enthält er Phosphorsäure, so färbt er die äussere Flamme schwaeh grün.

## Schwefelsaure Verbindungen.

a) Der Fölsebanyit, Aluminit und Alumian verhalten sich folgendermassen. Die beiden erstgenannten geben im Kolben viel Wasser und bei stärkerer Hitze schweflige

Säure und Schwefelsäure, die sowohl durch den Geruch als auch durch Lakmuspapier zu erkennen sind,

Zu Borax und Phosphorsalz verhalten sie

Schwefelsaure sich wie Thonerde.
Verbindungen.
Mit Soda geben sie eine unschmelzbare hepa-

tische Masse.
Mit Kobaltsolution erhält man ein schönes Blau.

Dasselbe Verhalten mit Ausnahme der Entwickelung von

Wasserdämpfen zeigt auch der Alumian.

b) Alaunstein giebt im Glaskolben Wasser und zerspringt (vorzüglich der krystallisirte) bisweilen zu Pulver. Wird der Rickstand stärker erlitzt, so sublimirt sich zuweilen eine geringe Menge von sehwerfelsauren Ammoniak; auch entwickelt sich sehwerlige Säure und Sehwerfelsäure, von denadas glüthend heisse Glas im Innern über der Probe trübe wird.

aus gunenn neusse orns im innern uner der rober robe witt. In der Pinectte bringt er in der äusseren Flamme, besonders in der Nähe der Probe, eine violette Färbung hervor, die nach der Spitze der Flamme zu in röthlich gelb (Natron) übergeht. Ist die Reaction auf Natron zu stark, so findet

man das Kali leicht nach S. 156. Von Borax wird er zu einem klaren, farblosen Glase

gelöst.

Von Phosphorsalz wird er ebenfalls leicht gelöst, es bleibt aber bisweilen ein halb durchsichtiges Kieselskelett zurück.

aber bisweilen ein halb durchsichtiges Kieselskelett zurück.
Mit Soda schmilzt er nicht, giebt aber auf Kohle eine henatische Masse.

Von Kobaltsolution nimmt er eine schöne blaue Farbe an.
c) Thonerde, schwefelsaure (Huarsalz, Federalaun

zum Theil), bläht sich im Kolben auf, giebt viel Wasser und beim Erhitzen bis zum Glühen schweftige Säure und Schwefelsäure.

Das entwässerte Salz zeigt sich in der Pincette unschmelzbar, bringt aber in der äussern Flamme öfters eine Reaction auf Kali oder Natron hervor.

Zu Borax, Phosphorsalz und Soda verhält sie sich wie Aluminit; das Boraxglas wird indess manchmal von einem merklichen Gehalt an Eisenoxyd gelb gefärbt.

Von Kobaltsolution nimmt sie, wenn der Gehalt an Eisenoxyd nicht zu beträchtlich ist, eine schöne blaue Farbe an.

Geringe Beimengungen von anderen Erden lassen sich, da das Salz in Wasser löslich ist, durch entsprechende Reagentien leicht auffinden.

d) Kalialaun schmilzt im Glaskolben in seinem Krystallwasser, bläht sich auf und giebt viel Wasser. Wird der Rückstand bis zum Glüben erhitzt, so entwickelt sich schweflige Säure und Schwefelsäure.

Der entwässerte Alaun zeigt sich in der Pincette unschmelzbar und reagirt in der äusseren Flamme auf Kali, sobald er frei von Natron ist. Reagirt er auf Natron, so findet man das Kali nach S. 156.

Zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobalt- Schwefelsage solution verhält er sich wie schwefelsaure Thon- Verbindungen. erde.

e) Natronalaun verhält sich wie Kalialaun, nur mit dem Unterschiede, dass er in der äussern Löthrohrflamme eine intensiv röthlichgelbe Färbung hervorbringt und bei einer besonderen Probe auf Kali sich frei von diesem Alkali zeigt.

f) Ammoniakalaun verhält sich im Glaskolben anfangs eben so wie die beiden vorhergehenden, giebt aber bei stärkerer Hitze ein Sublimat von schwefelsaurem Ammoniak: auch entwickelt er schweflige Säure.

Zu Borax, Phosphorsalz und Kobaltsolution verhält er sich wie die vorhergehenden.

Mit Soda gemengt und im Glaskolben gelinde erhitzt, entwickelt er kohlensaures Ammoniak, welches sich durch den Geruch zu erkennen giebt und geröthetes Lakmuspapier blau färbt.

g) Magnesiaalaun so wie Mangan- und Talkerdealaun. Das Löthrohrverhalten derselben ist bereits bei der Talkerde (S. 206) beschrieben worden.

### Phosphorsaure Verbindungen.

a) Kalait (Türkis) decrepitirt beim Erhitzen im Glas-

kolben, giebt etwas Wasser und färbt sich schwarz,

In der Pincette zeigt er sich unschmelzbar, nimmt jedoch ein braunes, glasiges Ansehen an Phosphorsaure und färbt die äussere Flamme grün. Diese Färbung entsteht theils durch die vorhandene Phosphorsäure, theils auch durch den geringen Gchalt an Kupferoxyd.

Von Borax und Phosphorsalz wird er leicht aufgelöst; die Gläser erscheinen, so lange sie heiss sind, gelblichgrün. werden aber unter der Abkühlung rein grün (Eisen- und Kupferoxyd), Wird das Phosphorsalzglas auf Kohle mit Zinn behandelt, so wird es unter der Abkühlung undurchsichtig und roth von Kupfcroxydul.

Von Soda schwillt er zuerst an, wird aber nach und nach zu einem halbklaren, von Eisen gefärbten Glase aufgelöst. Von einer grösseren Menge wird er unschmelzbar, und wenn man noch mehr Soda zusetzt und das Ganze mit einer guten Reductionsflamme behandelt, reducirt sich etwas Kupfer.

Die Phosphorsäure lässt sich unter Zuhülfenahme des nassen Weges nachweisen, wenn man, wie es bei der Probe auf diese Säure speciell angegeben ist, das Mineral mit Soda und Kieselerde schmilzt und aus der wässrigen Lösung der geschmolzenen Masse die Phosphorsäure durch essignaures Bleioxyd aufstillt. Aus dem beim Aufüsen im Wasser ge-Phospharaure bliebenen Rückstand könnennach der Lösung desselverbisdausser, ben in Chlorwasserstoffsüure, wie beim Lazulith S. 208 bereits angegeben, andere Bestandtheile leicht aufgefunden werden.

b) Peganit von Langenstriegis kommt theils von smaragdgrüner, theils von grünlichgrauer, theils auch von grünlichweisser Farbe vor.

Der smaragdgrüne giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und aimmt eine unreine rosenrothe Farbe an. Wird eine gewogene Menge im Platinticgel gegüht, so verliert sie 23.5

Proc. Wasser.

In der Pincette erhitzt, f\(\text{libt}\) er sich violett, bekommt bei starken Feuer Risse, schmilzt nicht, nimmt jedoch ein glasiges Ansehen an und bringt in der \(\text{\text{list}}\) usseren Flamme eine gr\(\text{lint}\) in Folge der Phosphorskautiells wegen eines geringen Kupfergehaltes. Der letztere bewirkt nach dem Befeuchten des Probestickchens mit Chlorwasserstoffs\(\text{size}\) ure eines deringen de aurblauer Farbung.

In Borax und Phosphorsalz löst er sich in Pulverform leicht auf; die Gläser erscheinen, so lange sie heiss sind, von einem geringen Eisengehalte gelb, werden aber unter der

Abkühlung fast farblos.

Mit wenig Soda schnilzt er unter Aufwallen zu einem von Eisenoxydul grün gefärbten halbklaren Glase; von einer grüsseren Menge wird er unschmelzbar; eine noch grössere Menge von Soda geht in die Kohle. Mangan kann durch eine Schmelzung mit Soda und Salpeter auf Platinblech nicht aufzefunden werden.

Von Kobaltsolution nimmt das feine Pulver eine blaue Farbe an.

In Chlorwasserstoffsäure löst er sich bis auf eine sehr geringe Menge von Kieselerde leicht auf.

Der grünlichgraue Peganit giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und färbt sich rötblich. Beim Glühen im Platintiegel verliert er 24,1 Procent.

In der Pincette erhitzt, fürbt er sich röthlichweiss und verhält sich übrigens wie der vorige.

Zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution verhält er sich ebenfalls wie der vorige, nur scheint der Gehalt an Eisen etwas bedeutender zu sein.

Die Nachweisung der Phosphorsäure im Peganit sowie anderer Bestandtheile kann wie beim Kalait geschehen.

c) Das Verhalten des Fischerit ist ganz ähnlich dem der beiden vorhergehenden Mineralien. d) Gibbsit. Das Löthrohrverhalten dieses Minerals ist nicht vollständig bekannt; die Bestandtheile desselben deuten es indessen hinreichend an.

 e) Amblygonit giebt im Glaskolben etwas Phosphorsaure Verbindungen.
 Feuchtigkeit, die beim starken Erhitzen sauer wird

und das Glas angreift.

In der Fincette sehmilzt er sohr leicht zur klaren Perle und ertheit der äussern Flamme eine gelblichrothe Farbe vom Lithion und Natron. Macht man einen Theil des fein gepulverten Minerals mit einem Tropfen Schwefelsäure zu einem Teig, streicht diesen in das Ochr eines Platindrahtes und erhitzt ihn innorhalb der blauen Löthrohrflamme, so entsteht auf einige Augenblicke eine blaugrüne Färbung in der äussern Flamme, die von der Phosphorsäure herrührt, dann komten aber sogleich die gellblichrothe Farbe wieder zum Vorschein.

Von Borax und Phosphorsalz wird er sehr leicht und in grosser Menge zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst.

Mit wenig Soda schmilzt er, mit mehr schwillt er an und

bildet eine unschmelzbare Masse.

Mit geschmolzenem Phosphorsalz in einer an beiden Enden offenen Glasröhre behandelt, wie es bei der Probe auf Fluor angegeben werden soll, entwickelt er Fluorwasserstoffsüure.

off j) Wa wellit giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser, von den jide letzten Tropfen auf Feranmbukpapier sauer reagiren. Auch wird von der frei gewordenen Fluorwasserstoffsäure das Glas augegriffen, so dass nach Forttreibung des Wassers Ringe von Kieselerde zurückbleiben. Wird eine gewogene Menge in einem bedeckten Platinlöffel geglüht, so verliert dieselbe zwischen 27 und 28 Procent an ihrem Gewieht.

In der Pincette schwillt er auf und zertheilt sieh manchmal von einem Punkte aus in lauter kleine nadelförmige Theile, die selbst in der stärksten Hitze, welche das Löthrohr hervorbringt, nicht geschmolzen werden können, aber eine weisse Farbe annehmen, wenn das Mineral nicht schon selbst eine weisse Farbe besitzt. Diese Theile bringen in der äussern Löthrohrflamme eine blaugrüne Färbung hervor, die, wenn die Probe mit Schwefelsäure befeuchtet wird, am deutlichsten ist (Phosphorsäure).

Zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution verhält er sich wie Thonerde, nur erseheint das Boraxglas bei starker Sättigung in der Wärme bisweilen von einem geringen Eisengehalte eskueach gelb gedircht. Auch bekommt man mit Soda und viel Salpeter auf Platinblech manehmal eine Manganreaction.

In Chlorwasserstoffsäure löst er sieh, wenn er frei von Kieselerde ist, vollkommen auf.

g) Striegisan verhält sieh im Glaskolben wie Wawellit,

seine graue Farbe wird aber etwas dunkler. Im Platinlöffel geglüht, erleidet er einen Gewichtsverlust von 25.7 Procent, In der Pincette erhitzt, wird er graulieh-

Phosphorsaure weiss, ist unschmelzbar und färbt die äussere verbindungen. Flamme blaugrün.

Zu Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution verhält er sieh wie Wawellit, nur mit dem Unterschiede, dass er in den Glasflüssen einen etwas höhern Gehalt an Eisen anzeigt und dass im Phosphorsalzglase geringe Mengen von Kieselerde ausgeschieden werden.

In Chlorwasserstoffsäure löst er sich bis auf einen geringen

grauen Rückstand auf.

Schmelzt man den Striegisan eben so wie den Kalait uud Peganit mit Soda und Kieselerde und behandelt die geschmolzene Masse auf nassem Wege weiter, so lässt sich ausser Thonerde und Eisenoxyd auch eine kleine Menge von Kalkerde auffinden.

A) Variscit giebt, im Glaskolben crhitzt, ohne zu deerepitiren, ziemlich viel Wasser, welches alkalisch reagirt. Das eingelegte Probestückehen nimmt dabei eine schwache Rosafarbe an. Wird er im gepulverten Zustande, mit Soda vermengt, im Glaskolben erhitzt, so entwickelt er kohlensaures Ammoniak.

In der Pincette zeigt er sich völlig unsehmelzbar und bekommt eine weisse Farbe, die sieh im Reductionsfeuer auch nicht verändert. Berührt man die Probe mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme blauliehgrün gefärbt (Phosphorsäure)\*).

In Borax und Phosphorsalz löst er sieh, selbst in Stücken, ziemlich leicht zu einem klaren, schwach gelblichgrünen Glase

auf, welches nicht unklar geflattert werden kann.

Von Soda wird er unter Brausen zerlegt, schmilzt mit derselben aber nur unvollkommen; bei einem grössern Zusatze scheidet sieh eine unschmelzbare Masse aus. Eine Reaction auf Mangan kann mit Soda uud Salpeter auf Platinblech nicht hervorgebracht werden.

Von Kobaltsolution nimmt er im Oxydationsfeuer eine

blaue Farbe an.

Mit Soda und Borax auf Kohle geschmolzen, die geschmolzene Verbindung durch Chlorwasserstoffsäure zerlegt und die Auflösung zur Trockniss abgedampft, erhält man eine Verbindung von Salzen, die sieh in Wasser vollständig auflösen; das Mineral ist also frei von Kieselcrde.

Wird ein anderer Theil des gepulverten Minerals mit

<sup>\*)</sup> Diese Färbung ist indess bei manchen Stücken so lebhaft grün. dass man die Gegenwart von Kupfer vermnthen muss, was auch durch die nach dem Befenchten des Stückchens mit Chlorwasserstoffsäure entstehende schöne blaue Färbung der Flamme bestätigt wird.



Soda und Kieselerde auf Kohle geschmolzen und die geschmolzene Verbindung auf nassem Wege weiter behandelt, wie es oben beim Kalait und Peganit ungegeben wurde, so lassen sich ansser Thonerde auch geringe Mengen von Eisenoxyd, Chromoxyd und Talkerde auffinden und ebenso die Phosphorskure mit Sicherheit nachweisen.

### Honigsteinsaure Thonerde.

Mellit (Honigstein) giebt im Kolben Wasser. Wird er bis zum Glüben erhitzt, so verkohlt er und stösst einen schwach brandigen Geruch aus

In der Pincette und auf Kohle brennt er sich Hentgetein-aure weiss und verhält sich dann zu den Flüssen und Verbiedung zu Kohaltsolution wie reine Thongerde.

## Kieselsaure Verbindungen (Silicate).

Das Verhalten der oben unter  $\alpha$  und  $\beta$  verzeichneten Silicate und derjenigen thonerdehaltigen Silicate, welche bereits bei den Alkalien und den vorangegangenen

Erden genannt worden sind, ist ausser dem bekannten Verhalten im Glaskolben, ob sie nämlich Wasser geben oder nicht, und dem Grade ihrer Schmelzbarkeit ziemlich verschieden; indess lässt sich von den thouerdereichen

Silicaten doch Folgendes im Allgemeinen sagen: In Borax lüsen sie sich schwer zu einem klaren Glase

auf, das, wenn das betreffende Silicat eisenhaltig ist, mehr oder weniger stark gelb gefärbt erscheint.

Von Phosphorsalz werden sie langsam und in der Regel nur in Pulverform zerlegt, indem sich die Basen auftösen und die Kieselsäure zurückbleibt. Bei Gegenwart von alkalischen Basen opalisit die Glasperle unter der Abkühlung.

Mit wenig Soda schmelzen sie in den meisten Fällen zur Kugel, geben aber, sobald die Basen nicht auf einer hohen Silicirungsstufe stehen, mit mehr Soda eine schlackige Masse

(s. auch die Zusammenstellung S. 110).

Kobaltsolution ist nur in solchen Fällen als Rengens auf Thoncrde anzuwenden, wonn das Silient unschmelzbar ist und wenig oder gar keine fürbenden Metalloxyde und auch nicht viel Talkerde enthält. Ein von diesem Bestandtheilen freies unschmelzbares Thonerdesilient nimmt von Kobaltsolution oft eine schöne blaue Farbe an, wenn man es im fein gepulverten Zustande damit prüft.

Lässt sich durch das Verhalten vor dem Löthrobre weder as Silicat bestimmen, noch ein Gehalt auf Thonerde auffinden, so ist man genöthigt, den bei der Probe auf Kalkerde (S. 194) bezeichneten Weg einzuschlagen. Denselben Weg nuss ma auch wählen, wenn man Gebirgsarten, aufbereitete Erze und

Schlaeken auf Thonerde untersuchen will.

Nachdem man die betreffende Substanz entweder sogleich durch Chlorwasserstoffsäure zerlegt, oder sie vorher erst mit Soda und Borax geschmolzen und in beiden Fällen die Kieselsäure und einen vielleicht geringen Gehalt an Baryterde abgeschieden hat, versetzt man die saure Auflösung, welche die übrigen Basen enthält und in welcher man einen Gehalt an Eisenchlorür durch Salpetersäure in Eisenehlorid verwandelt hat, nach und nach mit Ammoniak im Uebersehuss, wodurch Thonerde und Eisenoxyd gemeinschaftlich ausgefällt werden. Enthält die Substanz vielleicht Chrom, so befindet sich auch dieser Bestandtheil als Chromoxyd mit bei dem Niederschlage. Eben so finden sich von einer Substanz, die viel Talkerde oder Manganoxydul enthält, oftmals ganz geringe Mengen von diesen Bestandtheilen mit bei der Thonerde und dem Eisenoxyde. Den erhaltenen Niederschlag trennt man durch Filtration von der darüber stehenden ammoniakalischen Flüssigkeit, süsst ihn mit heissem Wasser gut aus und erhitzt ihn noch feucht mit einer Auflösung von Aetzkali in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenflamme so lange, bis die Thonerde aufgelöst und das Eisenoxyd mit dunkelbrauner Farbe allein, oder mit Chromoxyd und der gefallenen äusserst geringen Menge von Talkerde oder Manganoxydul (die bei einer qualitativen Probe nicht berücksichtigt zu werden braucht) übrig geblieben ist. Hierauf verdünnt man die alkalische Auflösung der Thonerde mit Wasser, filtrirt das Eisenoxyd ab, versetzt die durchgelaufene Flüssigkeit mit so viel Chlorwasserstoffsäure, dass sie schwach sancr reagirt, und fällt die Thonerde abermals durch Ammoniak aus. Nach der Filtration und gutem Aussüssen mit heissem Wasser kann sie dann mit Kobaltsolution geprüft werden. Ist vielleicht die Vermuthung vorhanden, dass das Mineral neben Thonerde auch Beryllerde enthalten könne, die sich zu Kali und Ammoniak eben so verhält wie Thonerde, so kann man die ausgeschiedene Thon-

Hat man bei der Prüfung der Substanz mit Glasflüssen eine Reaction anf Chrom bemerkt, so hat man Ursache, das ausgeschiedene Eisenoxyd auf Chrom zu prüfen. Auf welche Weise dies geschieht, findet sieh bei der Probe auf Chrom beschrieben.

erde auch auf Beryllerde untersuehen, wie es bei der Probe auf Beryllerde selbst angegeben werden soll.

Wie die in der von der Thonerde, dem Eisenoxyde etc. ablitrirten ammoniakalischen Flüssigkeit noch vorhandenen anderen Basen, namentlich Kalkerde, Talkerde und Mangunoxydul ausgesehieden werden, findet sich bei der Kalkerde (S. 194 ff.) mitgetheilt.

## Thonerde-Silicate mit Fluor-Aluminium.

Topas (Pyrophysalith) und Pyknit im Glaskolben erhitzt, verändern sich nicht und geben auch nichts Flüchtiges.

In der offenen Glasröhre mit geschmolzenem

Phosphorsalz erhitzt (s. Probe auf Fluor) geben Silicate mit sie Fluorwasserstoffsäure,

In der Pincette sind sie unsehmelzbar. Der gelbe Topas niumt bisweilen eine sehwach rosenrothe Farbe an

nimmt bisweilen eine sehwach rosenrothe Farbe an.
Von Borax werden sie langsam zu einem klaren Glase

aufgelöst, welches, wenn die Probe eisenhaltig ist, schwach gelb gefärbt erseheint. Von Phosphorsalz werden sie langsam zerlegt; die Kiesel-

erde scheidet sich als Skelett aus und die Perle opalisirt unter der Abkühlung.

Mit Abkumun

Mit wenig Soda schmelzen sie schwer zu einer blasigen, halbklaren Schlacke, mit mehr schwellen sie an und werden unschmelzbar.

Im fein gepulverten Zustande mit Kobaltsolution behan-

delt, nehmen sie eine blauc Farbe an.

Nach Turner sollen manehe Topase, mit Flussspath und doppelt-schwefelsaurem Kali auf Platindrath geschmolzen, in der äussern Flamme eine Reaction auf Borsäure hervorbringen.

#### Aluminate.

Von einigen der oben genannten Aluminate ist das Verhalten vor dem Löthrohre bereits bei der Talkerde angeführt worden, von den anderen soll es erst bei der Beryllerde und dem Zink beschrieben werden.

## Beryllerde = Be.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Beryllerde findet sich nicht häufig; sie kommt nur in Verbindung mit Kieselerde und Thonerde vor.

a) Mit Kieselsäure in nachstehenden Silicaten:

Phenakit, III, 3 = BeSi, zuweilen Spuren von Al, Ca und Mg enthaltend;

Euklas, II—IIIA, 3 = 2\vec{B}e\vec{S}i + \vec{A}\vert^3\vec{S}i^2 + 3\vec{H}, geringe Mengen von \vec{S}n, \vec{F}e und \vec{F}l enthaltend;

Beryll (Smaragd), II—III, 3 = Be Si<sup>2</sup> + Āl Si<sup>2</sup>, zuweilen geringe Mengen von Ča, Fe und Gr enthaltend;

Gadolinit, mancher, s. Yttererde. Helvin, I—II A, 1 (unter Entwickelung von Schwefelwasser-

stoffgas) =  $\dot{M}n\dot{M}n + [(\dot{M}n, \dot{F}e)^3\ddot{S}i^2 + \ddot{B}e\ddot{S}i];$ Leucophan, s. Natron. b) In Verbindung mit Thonerde im

Chrysoberyll, III,  $3 = \overline{B}e + 3\overline{A}l$  oder  $\overline{B}e \overline{A}l^3$ . Ausserdem finden sich in demselben bisweilen noch ger. Mengen von Fe oder Fe, Ca,  $\overline{G}r$ , Cu, Pb,  $\overline{S}i$  und Ti.

Probe auf Beryllerde mit Einschlüss des Löthrohrverhältens der genannten beryllerdehältigen Mineralien.

#### Silicate.

Phenakit giebt, im Glaskolben erhitzt, nichts Flüchtiges. In der Pincette ist er ganz unschmelzbar.

Von Borax wird er in Stücken ausserordentlich schwer, als feines Pulver dagegen ziemlich leicht zu einem klaren Glase aufgelöst. Wird das stark gesättigte Glas mit einer flatternden Flamme behandelt, so bilden sich

mitten im Glasse weisse Flocken, Von Phosphorsalz wird er im gepulverten Zustande unter

Abscheidung von Kieselerde gelöst. Mit wenig Soda verbindet er sich zu einer milchweissen Kugel; mit mehr Soda schwillt er an und bildet eine unschmelz-

bare weisse Schlacke.

Kobaltsolution bringt keine Reaction hervor.

Schmilzt man das fein gepulverte Mineral nach S. 142 mit Soda und Borax auf Kohle und behandelt die geschmolzene Verbindung mit Chlorwasserstoffsäure bis zur Abscheidung der Kiesclerde, so lässt sich dann die Beryllerde leicht ausscheiden und für sich weiter prüfen. Man versetzt zu diesem Behufe die saure Auflösung mit Ammoniak im geringen Ucberschuss und fällt dadurch die Beryllerde mit den vorhandenen Spuren von Eisenoxyd aus; diesen Niederschlag sammelt man auf einem Filtrum, süsst ihn gut aus , und behandelt ihn noch feucht in einem kleinen Porcellangefäss mit Kaliauflösung in der Wärme so lange, bis er wieder aufgelöst und das beigemengte Eisenoxyd abgeschieden Hierbei hat man aber nach den vom Grafen Schaffgotsch gemachten Erfahrungen ganz besonders darauf Acht zu geben, dass die Kaliauflösung nicht zum Kochen komme, weil sonst leicht ein Theil Bervllerde unaufgelöst zurückbleibt. Verdünnt man hierauf die alkalische Auflösung der Beryllerde mit Wasser, filtrirt, versetzt die Flüssigkeit mit Chlorwasserstoffsäure bis zur schwach sauren Reaction und fällt die Beryllerde abermals durch Ammoniak aus, so kann man sich dann überzeugen, ob sie frei von Thonerde ist oder nicht, wenn man sie abfiltrirt, gut aussüsst und in noch feuchtem Zustande in einem Probirglase mit einer grossen Menge einer Auflösung von kohlensaurem Ammoniak schüttelt, welche die Beryllerde auflöst, die Thonerde aber ungelöst zurücklässt.

Gesetzt nun, es bliebe etwas Thonerde zurück, so filtrirt man dieselbe ab, süsst sie gut aus und prüft sie mit Kobaltsolution.

Die ammoniakalische Auflösung der Bervllerde giesst

man in ein Porcellangefäss und erhitzt sie darin bis zum Kochen, wobei die Beryllerde als basisch kohlensaures Salz ausgefällt wird, welches dann durch Glühen im Platinschälchen in reine Beryllerde umgewandelt werden kann. Ihr Verhalten vor dem Löthrohre s. S. 120.

Euklas im Glaskolben erhitzt, verändert sieh nicht; von dem Gehalt an Wasser kann man sieh hierbei nicht überzeugen, da dasselbe nur bei sehr hoher Temperatur fortgeht. In der Pineette erhitzt, sehwillt er blumenkohlartig an,

wird weiss und sehmilzt schwer an den Kanten zu einem weissen Email.

Von Borax wird er langsam zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst, welches nicht unklar geflattert werden kann. Wendet man die Probe in Form eines Stückehens an, so sehwillt dasselbe erst unter schwachem Aufbrausen an und wird weiss.

Von Phosphorsalz wird er unter schwachem Aufbrausen Es scheidet sich ein Skelett von Kieselerde mit weisser Farbe aus, während das Glas klar und farblos bleibt,

unter der Abkühlung aber opalisirt.

Mit einer gewissen Menge von Soda schmilzt er zu einer Perle, die jedoch nicht klar wird; setzt man mehr Soda hinzu, so wird die Perle klar, unter der Abkühlung aber wieder unklar; ein noch grösserer Zusatz von Soda geht in die Kohle.

Durch einen Reductionsversuch mit Soda auf Kohle erhält man Spuren von Zinn.

Beryll (Smaragd) im Glaskolben erhitzt, verändert sich nicht.

In der Pineette runden sich dünne Splitter in starkem Feuer ab und bilden eine farblose, blasige Schlacke. Der

durchsiehtige wird dabei milchweiss.

Von Borax wird er zu einem klaren Glase aufgelöst, welches, wenn das Mineral Chrom enthält, unter der Abkühlung schön grün erscheint.

Von Phosphorsalz wird er sehr unvollständig zerlegt; das Probestückehen bleibt fast unverändert, vermindert sich aber an Grösse, zum Beweis, dass ausser den Basen auch Kieselsäure mit aufgelöst wird. Das Glas opalisirt unter der Abkühlung und besitzt, wenn das Mineral Chrom enthält, eine grüne Farbe.

Von Soda wird er zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst. Nach Berzelius giebt der gelbliche, im Bruche körnige Smaragd von Broddbo und Finbo bei der Reductions-

probe siehtliehe Spuren von Zinn.

Zur Ausscheidung der Bervllerde aus dem Euklas und Beryll wählt man dasselbe Verfahren, wie oben für den Phenakit. Nachdem man die Kieselsäure abgeschieden und das Eisenehlorür durch Salpetersäure in Chlorid verwandelt hat, fällt man durch Ammoniak im geringen Uebersehuss Thonerde, Bervllerde, Eisenoxyd und Chromoxyd und behandelt den Niedersehlag nach der Filtration mit einer Auflösung von Kali in der Wärme (ohne jedoch die Kalilösung zum Kochen zu bringen) so lange, bis alle Thonerde und Beryllerde aufgelöst ist. Nach der Verdünnung mit Wasser filtrirt man die zurückgebliebenen Metalloxyde ab, süsst sie gut ans und prüft sie mit Borax vor dem Löthrohre auf Eisen und Chrom. Die alkalische Auflösung der Erden versetzt man mit so viel Chlorwasserstoffsäure, bis sie sehwach sauer reagirt, und fällt die Erden abermals durch Ammoniak aus. Nach der Filtration können sie dann leicht durch eine Auflösung von kohlensaurem Ammoniak getrenut und vor dem Löthrohre geprüft werden, worüber das Nöthige bereits beim Phenakit an-gegeben ist. Man hat zwar für eine genauere quantitative Trennung beider Erden noch andere Methoden (s. Ausführliehes Handbueh der analytischen Chemie von H. Rose B. II, S. 60 ff.); da diese aber etwas umständlicher sind. und es hier nieht auf eine quantitative Bestimmung der betreffenden Erden ankommt, so kann von denselben auch abgesehen werden.

Helvin giebt, für sich im Glaskolben erhitzt, ein wenig Wasser, ohne seine gelbe Farbe und Durchsichtigkeit zu verlieren.

In der Pincette mit der äussern Flamme erhitzt, bläht er sich stark auf und schmilzt dam unter Aufkochen sehver zur dunkelgelben bis braunen Perle, die nieht blasenfrei ist; wendet man die blaue Flamme an, so bläht er sich weniger stark auf und schmilzt chenfalls, jedoch unter sehwächerem Aufkochen, sehwer zur dunkelgelben Perle, ohne eine Färbung in der äussern Flamme hervorzubringen.

Von Borax wird er langsam zu einem klaren, violetten Glase aufgelöst, welches im Reductionsfeuer fast farblos wird.

Von Phosphorsalz wird er ziemlich leieht mit Abscheidung eines Kieselskeletts zerlegt und giebt ein Glas, welches zwar weder in der Wärme noch nach der Abkühlung eine Farbe zeigt, aber während des Erkaltens opalisirt.

Mit Soda selwillt er zuerst an und sehmilst nachher zu einer selwarzen Kugel, die im Reductionsfeure kastanienbraun wird. Wendet man mehr Soda an, so fliesst die Masse broti, zieht sieh zum Theil in die Kohle und bringt, wenn sie auf Silberbloch gelegt und mit Wasser befeuchtet wird, eine Reaction auf Schwefel hervo.

Mit Soda und Salpeter giebt er auf Platinblech eine starke Manganreaction.

Um in dem Helvin die Bervllerdo nachweisen zu können, ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man löst das fein gepulverte Mineral in Chlorwasscrstoffsäure auf, was unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas geschieht (wovon man sich sowohl durch den Geruch, als auch durch ein mit Bleizuekerauflösung befeuchtetes Streifchen Papier überzougen kann), dampft, um die sich zum Theil gelatinös ausgeschiedene Kieselsäure zu verdichten, das Ganze vorsichtig ab, befeuehtet die trockenen Salze mit Chlorwasserstoffsäure, löst sie dann in siedend heissem Wasser auf und filtrirt. Die durchgelaufene Auflösung erhitzt man bis zum Kochen, versetzt sie mit ein Paar Tropfen Salpetersäure, erhitzt abermals, um das vielleicht noch vorhandene Eisenchlorür in Chlorid umzuändern, und fällt mit Ammoniak im Uebersehuss Beryllerde und Eisenoxyd aus. Beide Bestandtheile trennt man durch eine Auflösung von Kali in mässiger Wärme, auf dieselbe Weise, wie bei der Zerlegung des Phenakits (S. 228), und prüft die aus der alkalischen Auflösung wieder ausgefällte Beryllerde mit einer Auflösung von kohlensaurem Ammoniak.

Das noch in der von der Beryllerde und dem Eisenoxyd abfiltrirten ammoniakalischen Flüssigkeit befindliche Manganoxydul kann entweder durch Sehwefelammonium oder durch eine Auflösung von Phosphorsalz ausgefällt und, vor dem Löthrohre auf dieselbe Weise geprüft werden, wie es schon bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Verbindungen (S. 194) beschrieben worden ist.

Leueophan sehmilzt nach Erdmann vor dem Löthrohre zu einer klaren, in's Violette sieh ziehenden Perle, welche unklar geflattert werden kann.

Von Borax wird er leicht zu einem klaren amethystfarbigen Glase aufgelöst.

Von Phosphorsalz wird er leieht zersetzt, unter Zurücklassung eines Kieselskeletts.

Mit wenig Soda schmilzt er zu einer trüben Perle; mit einer grösseren Menge breitet sieh die geschmolzene Masse aus and geht zum Theil in die Kohle.

Mit geschmolzenem Phosphorsalz in einer offenen Glas-

röhre erhitzt, zeigt er einen Fluorgehalt.

Da dieses Mineral nach der ehemisehen Untersuchung von Erdmann über 7 Proc. Natrium an Fluor gebunden enthält, so ist wohl auch anzunehmen, dass dasselbe die äussere Flamme intensiv röthlichgelb färbt.

Zur Nachweisung der Kalk- und Beryllerde ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Wie man verfährt, ergiebt sich leicht aus dem, was bereits beim Phenakit und Beryll darüber gesagt ist. Nach Abscheidung der Beryllerde aus ihrer Auflösung in Chlorwasserstoffsäure durch Ammoniak und weiterer Prüfung derselben, fällt man die Kalkerde durch Oxalsäure.

Verbindung der Beryllerde mit Thonerde.

Chrysoberyll im Glaskolben crhitzt, giebt nichts Flüchtiges und verändert sich auch sonst nicht,

Verbindung der Ender Pincette zeigt er sich unschmelzbar; Beryllerde mit im fein gepulverten Zustande nimmt er indess auf Thonerde. Kohle bei starkem Fener an den Kanten ein glasiges Ansehen an.

Von Borax wird er langsam zu einem klaren Glase auf-

gelöst, das bei keinem Sättigungsgrade nnklar wird.

Von Phosphorsalz wird er ebenfalls — in Stücken sehr schwer, in Pulverform aber leichter — vollkommen zu einem klaren Glase aufgelöst, das unter der Abkühlung klar bleibt.

Von Soda wird er weder in Stücken noch in Pulverform angegriffen; wendet man ein Bruchstückehen an, so bemerkt

man blos, dass es auf der Oberfläche matt wird. Von Kobaltsolution nimmt das fein gepulverte Mineral

in gutem Oxydationsfeuer eine blauc Farbe an.

Will man die Beryllerde aus diesem Mineral isolirt darstellen, so ist man genöthigt, denselben Weg einzuschlagen, welcher oben beim Phenakit (S. 228), Euklas und Beryll (S. 229) sehon beschrieben worden ist.

mit Einschluss der Terbinerde = Tr und des Erbinoxydes = E.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Yttererde kommt zwar nur selten vor, aber fast stets in Gemeinschaft mit Terbinerde und Erbinoxyd in verschiedenen Verbindungen,

a) Als Fluoryttrium im

Yttrocerit, s. Kalkerde;
b) In Verbindung mit Phosphorsäure, als:

Xenotim (Yttcrspath, Yttrophosphat), 3. Wahrscheinlich ein

Drittelphosphat von Yttererde und Ceroxydul =  $(\dot{Y}, \dot{C}e)^3$   $\ddot{P}$  mit geringen Mengen von Fe und Si.

c) Mit Tantalsäure in nachstchenden Mineralien:

Yttrotantalit, 3, und zwar:

a) gelber Y. Wesentlich tantalsaure Yttererde mit

7 p. c. Uranoxydul, ausserdem Ča, Mg, Če, Fe, W, Sn, Ču und H;

β) schwarzer Y. Von ganz ähnlicher Znsammensetzung

wie der vorige, nur mit etwas geringerem Yttererdeund Urangehalt, aber höherem Eisenoxydul- und Kalkerdegehalt;

Hjelmit = Ta, Y, Ca, U, Fe, W, Sn, Ce, La, Di, Mn, so wie sehr geringe Mengen von Cu und Mg.

d) Mit Diansäure\*) im

Fergusonit, 3. \$\vec{\pi}\$ in Verbindung mit Y, ausserdem hauptsächlich Zr und Ce, sowie H und geringe Mengen von Fe, Sn und \$\vec{\pi}\$n enthaltend;

Samarskit (Uranotantal, Yttroilmenit), 1.  $\overline{b}$ ,  $\overline{U}$ , Zr,  $\dot{Y}$ ,  $\dot{T}h$  und  $\dot{F}e$ , nebst geringen Mengen von  $\dot{C}a$ ,  $\dot{M}g$ ,  $\dot{M}n$  und  $\ddot{S}n$ ; Tvrit.  $\overline{b}$ ,  $\dot{Y}$ ,  $(\dot{K})$ ,  $\dot{C}e$ ,  $\dot{U}r$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\dot{C}a$ ,  $\overline{A}l$ ,  $\dot{S}n$ , Zr,  $\dot{H}$ .

e) Mit Dian- und Titansäure in folgenden Mineralien:

Euxenit, 3 = Ti, B, Y, U, Ce, Fe, Ca und H;

Polykras, 2 = Ti, B, Zr, Y, Fe, Ce, U, nebst ger. Mengen von Al, Ca und Mg;

Aeschynit, 3 = Nb, Ti, Zr, Ce, Ge, La, Y, Fe H mit einer Spur von Fl.

f) Mit Titansäure im

Polymignit, 3 = Ti, Zr, Fe, Y, Ge, Ca, Mn mit Spuren von K, Mg, Si und Sn.

g) Mit Kieselsäure in einigen Silicaten, die zum Theil eine geringe Menge von Wasser enthalten.

Gadolinit (beryllerdefreier) von Ytterby, Finbo und Broddbo, III, 1 G, = (Y, Če, Fe)<sup>3</sup> Si, incl. ger. Mengen von Äl, Ča und Mg:

Desgl. (beryllerdehaltiger) von Ytterby und Hitteröen, III, 1 = Si, Y, Fe, La, Be, Ca und wahrscheinlich auch Tr, E und Di;

Alvit, III, 3 = Si, Y, Th?, Zr, Al, Be, Fe, Ge, Ca, H;

Muromontit, II, 1 G = Si, Y, Fe, Ce, La, Be, Al mit sehr ger. Mengen von Mn, Ca, Mg, Na, K und H;

Bodenit, II, 1 G = Si, Y, Fe, Ce, La, Al, Ca, Mg, Mn, K, Na und H.

<sup>\*)</sup> Obwohl die Existenz dieser von v. Kobell neuerdings entdeckten Säure (vom Radical Dian) nach H. Rose und Anderen noch fraglich, so sollen doch die betreffenden Mueralien hier als diansarrenhalitg aufgeführt werden, um auzudeuten, dass die aus denselben nach den bei der Probe auf Tantal und Niob augegebenen Verfahren algeschiedene Säure ein abweichendes Verhalten von demjenigen der Tantal- und Unterniobsäure zeigt.

h) Mit Titansäure und kieselsauren Verbindungen im Yttrotitanit (Keilhauit), s. Kalkerde,

Ausser den vorgenannten Mineralien giebt es noch einige, welche geringe Mengen von Yttererde enthalten, s. Cer.

Probe auf Yttererde, Terbinerde und Erblnoxyd mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der genannten yttererdehaltigen Mineralien.

Da Mosander bei Entdeckung der Terbinerde und des Erbinoxydes in der aus versehiedenen yttererdehaltigen Mineralien auf ehemisehem Wege ausgesehiedenen Yttererde\*) gleichzeitig gefunden hat, dass eine seharfe Trennung dieser drei Basen von einander mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, und dass man nur bei Anwendung einer ziemlich grossen Menge einer auf gewöhnlichem Wege ausgeschiedenen Yttererde darauf reehnen kann, jede dieser drei Basen isolirt (obgleich nicht immer chemisch rein) zu erlangen; so wird man auch bei Löthrohrproben, wo man es nur mit kleinen Mengen zu thun hat, von einer genauen Trennung der genannten drei Basen so lange absehen müssen, bis man ganz sichere und einfache Trennungsmethoden kennt. Die Probe auf Yttererde mit Hülfe des Löthrohrs wird sieh daher für ietzt in den meisten Fällen nur auf eine gemeinschaftliche Ausscheidung aller drei Basen besehränken können, und nur in solchen Fällen sich weiter erstrecken lassen, wenn die zu untersuchende Substanz reich an Yttererde ist, oder man eine grössere Quantität zur Probe verwendet, als man für gewöhnlich zu einer Löthrohrprobe gebraucht. Hat man sich eine nicht zu geringe Menge von Yttererde nach den weiter unten folgenden Methoden aus irgend einer Substanz frei von Eisen, Uran und andern leicht zu trennenden Metallen, deren Oxyde nach dem Glühen gefärbt erscheinen, dargestellt, so kann man nach Mosander reine Yttererde daraus erlangen:

1) wenn man die ausgeschiedene Yttererde in Chlorwasserstoffsäure auflöst, die Auflösung mit verdünntem Ammoniak in kleinen Mengen versetzt, den nach jedem Zusatze erseheinenden Niederschlag besonders abfiltrirt, ihn auswäscht und trocknet. Man erhält dabei lauter basische Salze, von denen die letzteren völlig farblos sind und nur Yttererde enthalten. Die nächst vorhergehenden sind röthlich und enthalten immer mehr Terbinerde, während die ersten vorzugsweise aus Erbinoxyd bestehen. Ferner kann man

2) die aus den Mineralien ausgeschiedene Yttererde in Salpetersäure auflösen und die Auflösung auf gleiche Weise behandeln wie die vorhergehende. Erhitzt man die erhaltenen Niederschläge für sieh, so giebt der erste ein dunkelgelbes Oxyd und die folgenden werden immer blässer, so dass der

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annalen Bd. 60, S. 297 u. ff.

letzte ganz weiss erscheint und aus völlig reiner Yttererde besteht. Auch lässt sich

3) aus einer sauren Aufösung der gewöhnlichen Yttererde durch doppelt-oxalsaures Kall unter gewissen Vorsichtsmassregeln eine ähnliche Trennung bewirken, wie durch Ammoniak. Da indessen diese Methode unständlich und zeiterforderad ist, so soll von einer weitern Beschreibung hier abgesehen werden.

#### Fluorcalcium mit Fluoryttrium uud Fluorcerium in veränderlichen Verhältnissen.

Yttrocerit verhält sieh nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

a) Yttrocerit von Finbo giebt, für sieh im Glaskolben erhitzt, etwas Wasser, das angebrannt riecht. Der dunkle verliert die Farbe und wird weiss. Auf Kohle

sehmilzt er nicht; aber durch Zusatz von etwas Verbindungen. Gyps sehmilzt er zur Perle, die bei keiner Tem-

peratur klar wird.

Von Borax und Phosphorsalz wird er leicht zu einem klaren, in der Wärme gelb erscheinenden Glase aufgelöst, das bei einer gewissen Sättigung unter der Abkühlung unklar wird. Mit wenig Soda sehmilzt er auf Kohle ziemlich leicht zur

Mit weing Sous sentinizi er auf Konie ziennien feient zur Kugel, mit mehr Soda wird dieselbe strengflüssig; ein noch grösserer Zusatz von Soda geht in die Kohle und lässt eine unsehmelzbare Masse zurück.

b) Yttroeerit von Broddbo, im Glaskolben erhitzt, decrepitirt ein wenig. Auf Kohle sehmilzt er nicht, wird aber beim Erhitzen milchweiss, später ziegelroth, jedoch ungleich gefärbt. Mit Gyps schmilzt er (wegen eines sehr hohen Gehaltes an Fluoreerium) nicht.

Zu Borax und Phosphorsalz verhält er sich fast wie

Ceroxyd.

Von Soda sehwillt er etwas an, ohne gelöst zu werden; ein grösserer Zusatz von Soda geht in die Kohle und lässt

eine graue unsehmelzbare Masse zurück.

Der Yttroeerit von beiden Fundorten giebt in einer an beden Enden offenen Glasröhre, mit vorher geschmolzenen Phosphorsalz behandelt (s. Probe auf Fluor), Fluorwasserstoffisiure.

Um die Yttererde im Yttrocerit nachweisen zu können, muss man den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen, wobei man

auf folgende Weise verfahren kann.

Man übergiesst eine kleine Menge des höchst fein gepulverten Minerals in einem Platinschlichen mit Selwefelslure, rührt das Ganze mit einem Platindrahlt um und erhitzt mit Hülfe der Spirituslampe unter einer gut ziehendeu Esse so lange, bis zuerst alles Pluor als Pluorwasserstoffgas und end-

Probe auf Yttererde 236 lich auch die übersehüssig zugesetzte Schwefelsäure entfernt ist, so dass man es dann mit sehwefelsauren Salzen zu thun hat. Diese Salze löst man in verdünnter Chlorwasser-Verbindangen. stoffsäure auf, verdünnt die Auflösung mit Wasser und filtrirt, im Fall noch etwas Gyps unaufgelöst vor handen sein sollte. Aus der klaren Auflösung fällt man durch Ammoniak im geringen Ueberschuss Ceroxydul (Lanthanoxyd und Didymoxyd)und Yttererde(Terbinerde und Erbinoxyd)und trennt den Niederschlag durch Filtration. Aus der ammoniakalischen Flüssigkeit fällt man durch Oxalsäure die Kalkerde. Den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag wäselt man so lange mit heissem Wasser aus, bis das Aussüsswasser von Oxalsäure nicht mehr getrübt wird, (Wäre man genöthigt, diesen Niedersehlag auf Thonerde oder Beryllerde zu untersuchen, so würde man ihn mit einer Auflösung von Kali bei mässiger Wärme zu behandeln haben, und enthielte er Eisenoxyd, so würde man dieses hierauf durch eine verdünnte Auflösung vou Oxalsäure (s. unten bei der phosphorsauren Yttererde) abscheiden; da indess nach Berzefius der Yttroeerit weder die eine noch die andere dieser beiden Erden enthält und auch frei von Eisen ist, so fällt eine solehe Behandlung weg). Den gut ausgewaschenen Niederschlag bringt man in das grössere Porcellangefäss (S. 51, Fig. 61), oder in ein kleines Becherglas, löst ihn darin in wenig Chlorwasserstoffsäure auf und verdünnt die Auflösung mit Wasser. In diese Auflösung stellt man entweder eine Kruste von krystallisirtem schwefelsaurem Kali so, dass sie noch über die Oberfläche der Auflösung hervorragt, und lässt das Ganze 24 Stunden stehen. oder man versetzt die Auflösung, wenn sie nicht zu verdünnt ist, mit einer in der Wärme bereiteten, ganz concentrirten Auflösung von sehwefelsaurem Kali und lässt das Ganze erkalten. In beiden Fällen erhält man eine Flüssigkeit, die mit schwefelsaurem Kali gesättigt ist, in welcher sich Yttererde und Ceroxydul mit Kali und Schwefelsäure zu Doppelsalzen verbinden. Das durch Yttererde gebildete ist in der von sehwefelsaurem Kali gesättigten Auflösung auflöslich, das durch das Ceroxydul gebildete hingegen ist unauflöslich und fällt als weisses Pulver zu Boden. Den Niederschlag trennt man von der darüber stehenden Flüssigkeit durch Filtration und wäscht ihn mit einer gesättigten Auflösung von schwefelsaurem Kali aus. Nach dem Auswasehen löst man ihn in siedend heissem Wasser auf, sehlägt das Ceroxydul mit einer Auflösung von Kali in der Wärme nieder, filtrirt, süsst gut aus und glüht es im Platinlöffel. Während des Glühens oxydirt es sieh zu Oxyd und nimmt, wenn es rein ist, eine citron-

gelbe Farbe an; ist es aber didymhaltig, so nimmt es eine zimmtbraune Farbe an. Eine Beimengung von Lanthanoxyd lässt sich hierbei nicht mit wahrnehmen, weil dasselbe eine weisse Farbe besitzt; behandelt man das geglühte Oxyd aber mit Salpetersäure bis zur Trockniss und glüht den trocknen Rückstand bei Zutritt von Luft, so lässt sich das Lanthanoxyd dann durch sehr ver- Verbindungen. dünnte Salpetersäure ausziehen und durch eine

Auflösung von Kali ausfällen (s. Probe auf Ccr., Lanthan

und Didym).

Die in der Auflösung zurückgebliebene Yttererde schlägt man ebenfalls durch Kaliauflösung in der Wärme nieder, filtrirt sie ab und glüht sie im Platinlöffel. Ob dieselbe frei von Terbinerde und Erbinoxyd ist, erfährt man, wenn man sie entweder in Chlorwasserstoffsäure oder in Salpetersäure auflöst und die Auflösung mit Ammoniak in kleinen Mengen versetzt, wie es oben (S. 234) angegeben ist. Erscheinen die ersten Niederschläge nach dem Glühen gelb, so ist anzunehmen, dass die ausgefällte Yttererde auch Erbinoxyd enthalten hat, indem dasselbe nach dem Glühen eine dunkelgelbe Farbe besitzt, während Yttercrde und Terbinerde nach dem Glühen eine rein weisse Farbe zeigen.

### Phosphorsaure Verbindung.

Xenotim (Ytterspath, Yttrophosphat) giebt, im Glaskol-

ben erhitzt, nichts Flüchtiges.

In der Pincette schmilzt das Mineral unter schwachem Aufwallen schwer an den Kanten und Phosphorsaure färbt die äussere Flamme nach dem Befeuchten mit Schwefelsäure auf kurze Zeit deutlich blaulichgrün.

Von Borax wird es langsam zu einem klaren Glase aufgelöst, welches in der Wärme von einem geringen Eisengehalte schwach gelb erscheint, bei mässiger Sättigung milchweiss geflattert werden kann und bei noch stärkerer Sättigung unter der Abkühlung von selbst unklar wird.

Von Phosphorsalz wird es sehr schwer aufgelöst, wodurch es sich vom Apatit unterscheidet. Das Glas erscheint farblos.

Von Soda wird es mit Brauscn zu einer hellgrauen, unschmelzbaren Schlacke zersetzt.

Mit Borsäure und Eisen erhält man einen Regulus von

Phosphoreisen.

Will man die Yttererde mit Bestimmtheit nachweisen, so ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man kann dabei auf folgende Weise verfahren. Man mengt das höchst fein gepulverte Mineral im Achatmörser dem Gewichte nach mit 4 bis 5mal so viel Soda zusannuen und schmilzt das Gemenge entweder in einzelnen Portionen in dem Oehr eines starken Platindrahtes oder im Platinlöffel so lange, bis es nicht mehr braust. Hierauf übergiesst man die geschmolzene Masse nebst Löffel in einem kleinen Porcellangefäss mit Wasser und erhitzt solches über der Lampenflamme bis zum Koehen. Das gebildete phosphorsaure Natron löst sich nebst dem übersehüssig angewandten kohlensauren Na-

sien nebst dem übersenussig angewandten Koniensauren Natron auf und die Yttererde bleibt mit etwas Eisen-Yttererde, oxyd, das als basisch phosphorsaures Eisenoxyd in dem Minerale enthalten ist, ungelöst zurrück. Den Rückstond tronnt men durch Eitzerian von der Filissieksti und

Rückstand trennt man durch Filtration von der Flüssigkeit und sübst ihn mit Wasser gut aus. In dieser Flüssigkeit, wenn man einen kleinen Theil davon nimmt, kann die Phosphorsäure sehr leicht nachgewiesen werden (s. Probe auf Phosphorsäure).

Den aus Yttererde und Eisenoxyd bestehenden Rückstand kann man auf folgende Weise zerlegen. Man löst ihn in noch fenehtem Zustande in Chlorwasserstoffsäure auf, verdünnt die Auflösung mit Wasser, fällt hierauf die Basen als Hydrate mit Ammoniak ans, bringt dieselben nach vollständigem Aussüssen in ein Probirglas, übergiesst sie mit einer verdünnten Auflösung von Oxalsäure und erhitzt das Ganze über der Spirituslampe bis nahe zum Kochen. Dabei verwandeln sich beide Basen in oxalsaure Salze, von denen jedoch nur das oxalsaure Eisenoxyd aufgelöst wird und von der oxalsauren Yttererde, die als ein weisses, schweres Pulver erscheint, leicht durch Filtration getrennt werden kann. Die oxalsaure Yttererde, welche auch in reinem Wasser unauflöslich ist, wird nach gutem Aussüssen getrocknet und geglüht. Ob dieselbe aus reiner Yttererde besteht, oder ob sie Terbinerde und Erbinoxyd enthält, kann man nur durch eine besondere Prüfung auf nassem Wege erfahren, wie ihn Mosander angegeben hat (S. 234), sobald die ausgesehiedene Quantität an Yttererde nicht zu gering ist.

Das in der Auffösung befindliche Eisenoxyd scheidet man durch eine Auffösung von Kall aus, nachdem man vorher etwas Salpetersäure hinzugefügt hat, erwärmt das Ganze, filtrirt, sitsst gut aus und prüft es, wenn es nöthig ist, vor dem

Löthrohre mit Borax.

### Tantalsaure Verbindungen.

Yttrotantalit, gelber und sehwarzer.

Diese Yttrotantalite verhalten sieh nach Berzelius vor dem Löthrohre folgendermassen:

Tantaksare ser, die dunkel gefärbten werden dabei gelb. Einige verbiangen. Werden fleekig von schwarzen Theilen. Durch's Glüben werden fleekig von schwarzen Theilen. Durch's Glüben werden sie weis und das Glas wird oberhalt an eggriffen. Das ausgetriebene Wasser färbt ein eingesehobenes Streifehen Fernambukpapier im ersten Angenbliek gelb und bleicht es nachher.

In der Pineette und auf Kohle zeigen sie sieh nusehmelzbar. Von Borax werden sie zu einem beinahe farblosen Glase aufgelöst, das bei einem grössern Zusatz von selbst unklar wird. Von Phosphorsalz werden sie anfangs zerlegt, wobei die Tantalsäure als ein weisses Skelett ungelöst bleibt; nach fortgesetztem Blasen wird aber auch diese aufgelöst. Der Tantalsaure

schwarze Yttrotantalit von Ytterby giebt ein Yerbiedunger Glas, welebes nach der Behandlung im Reductionsfeuer eine schwache Rosafarbe annimat, wenn es erkaltet, was von einem Gehalt an Wolfram herrilltt. Der gel be von Ytterby giebt ein Glas, welebes unter der Abkühlung sehwach, aber sehön grün sit von einem Gehalt an Uran. Der Yttrotantalit von Finbo und Köraffvet giebt eine starke Eisenfarbe, wodurch die Reduction anf Uran verdunkelt wird.

Von Soda werden sie zerlegt, ohne aufgelöst zu werden. Auf Platinbleeh zeigen sie einen Mangungehalt. Durch eine Reductionsprobe mit Soda und Borax bekommt man Spuren von Zinn. Der Yttrotantalit von Finbe enthält indessen so viel Eisen, dass man das Zinn dadurch nicht entdecken kann.

Hjelmit verhält sich folgendermassen:

Deerepitirt beim Erhitzen, zerfällt und giebt Wasser. In der Oxydatiousflamme wird er ohne zu schnielzen braun.

Borax löst ihn leicht zu einem klaren Glase, das unklar geflattert werden kann, Phosphorsalz zu einem blaugrünen Glase. Mit Soda auf Kohle erhält man Metallflitter.

#### Diansaure Verbindungen.

Fergusonit verhält sieh nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Kolben giebt er ein wenig Wasser, Auf Kohle erhitzt, färbt er sich erst dunkel

und dann blassgelb, er kann aber nicht geschmolzen werden. Von Borax wird er schwer gelöst, das Glas ist gelb, so lange es warm ist. Das Ungelöste ist weiss. Das gesättigte Glas kann unklar (mit einer schmutzig gelbrothen Farbe) ge-

flattert werden.

Von Phosphorsalz wird er langsam aufgelöst, das Ungeliste ist weiss. Das Glas ist im Oxydationsfener gelb, im Reductionsfener farblos oder hat bei guter Sättigung einen Stich in's lötche; es wird dann leicht bei der Abkühlung oder durch Flattern unklar, was nicht bei einem mittelmässigen Zusatze von der Probe stattfindet.

Mit Zinn gesehmolzen, ninmt das Phosphorsalzglas keine Farbe an; das Ungelöste aber erhält einen Stich in's Fleischrothe.

Von Soda wird er zerlegt, ohne aufgelöst zu werden, mit Hinterlassung einer röthlichen Sehlacke. Mit einer hinreichenden Menge von Soda im Reductionsfeuer reducirt sich etwas Zinn. Samarskit (früher Uranotantal) zeigt nach G. Rose

folgendes Löthrohrverhalten: Im Glaskolben erhitzt, deerepitirt er etwas, verglimmt,

berstet dabei auf und wird schwarz.

Vor dem Löthrohre schmilzt er an den Kanten zu einem schwarzen Glase.

Dianaure Mit Borax giebt er im Oxydationsfeuer ein gelb-Verbidausen lichgrünes bis röthliches, im Reductionsfeuer ein gelbes bis grünlich schwarzes Glas, welches durch Flattern undurchsichtig und gelblichbraun wird.

Mit Phosphorsalz erhält man im Oxydationsfeuer ein klares, smaragdgrünes Glas, welches seine Farbe im Reduc-

tionsfeuer nicht verändert.

Mit Soda auf Platinblech zeigt sich Manganreaction.

Mit doppelt-schwefelsaurem Kali geschuölzen, bildet er eine rothe Aufösung, die unter der Abkühlung zu einer gelben Masse erstarrt.

Tyrit decrepitirt stark, giebt Wasser und wird gelb. Mit Borax erhält man ein Glas, welches warm röthlich-

gelb und kalt farblos ist.

Mit Phosphorsalz giebt er ein Kieselskelett, während das Glas warm grünlichgelb, kalt grün gefärbt ist.

#### Dian- und titansaure Verbindungen.

 a) Euxenit zeigt nach Scheerer folgendes Verhalten vor dem Löthrohre:

Dian n. titan geschmolzen werden.

In der Pincette und auf Kohle kann er nicht

dungen. Von Borax und Phosphorsalz wird er aufgelöst; die Gläser erscheinen in der Wärme gelb, das Phosphorsalzglas wird aber unter der Abkählung bei nicht zu geringer Sättigung gelblich-grün von einem Gehalt an Uran.

b) Polykras verhält sich nach Scheerer vor dem Löthrohre folgendermassen:

Im Glaskölbehen plötzlich erhitzt, decrepitirt er und giebt Spuren von Wasser.

In der Pincette bis zum dunkeln Rothglühen erhitzt, zeigt er sich pyrognomisch und nimmt eine licht graubraune Farbe an. In Borax löst er sich im Oxydationsfeuer zu einem kla-

ren, gelben Glase auf, das im Reductionscuer, und vorzüglich bei Zusatz von Zinn, eine mehr braune Farbe annimut.

In Phosphorsalz löst er sich ebenfalls zu einem klaren, gelben bis geblichbraunen Glase auf, das indess unter der Abkühlung in's Grünliche übergeht. Im Reductionsfener wird die Farbe des Glases dunkler.

Mit Soda kann weder eine Reaction auf Mangan hervor gebracht werden, noch lässt sich auf Kohle etwas Mctallisches reduciren.

c) Aeschynit von Miask verhält sich nach Berzelius und Hermann vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er etwas Wasser, mit Spuren von Fluorwasserstoffsäure. In der Pincette erhitzt, schwillt er auf und verändert seine schwarze Farbe in eine rostbraune.

In Borax löst er sieh im Oxydationsfeuer ziemDian-u. Stanlieh leicht zu einem klaren Glase auf, welches in 
augen.
dungen.

der Wärme gelb und nach der Abkühlung farblos erscheint. Im Reductionsfeuer nimmt das Glas nach Zu-

satz von Zinn eine blutrothe Farbe an.
In Phosphorsalz löst er sieh schwieriger; bei geringem
Zusatz erhält man ein klares, farbloses Glas, welches aber

bei einem grösseren Zusatze von einer weissen Ansscheidung leieht trübe wird. Im Reductionsfeuer mit Zinn anf Kohle nimmt das Glas eine Amethystfarbe an. Mit Soda braust das Mineral, ohne gelöst zu werden, und

Mit Soda braust das Mineral, ohne gelöst zu werden, und giebt nichts Regulinisches.

Um in den vorgenannten tantalsauren, diansauren und titansuren Verbindungen, die ausser den betreffenden Säuren noch Wolframsäure und als Basen Kalkerde, Yttererde, Zirkonerde, Ceroxydul, Lanthanoxyd, Oxyde des Eisens, des Mangans, des Urans und Zinnoxyd enthalten können, die einzelnen Bestandtheile anfzufinden und mit Bestimmtheit nachzuweisen, ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man verfährt dabei auf fölgegiend Weise:

1) Man schmilzt nach S. 147 eine nieht zu geringe Menge des höchst fein gepulverten Minerals mit der achtfachen Gewichtsnenge doppelt-schwefelsauren Kali's in mehreren Portionen und zwar jede Porton im Platinifieff so lange, bis Alles klar fliesst, worauf man die flüssige Salzmasse sogleich über dem Stallamboss ausgeisst.

Ist auf diese Weise Alles geschmolzen, so pulverisirt anat die erhärtete Salzmasse zuerst im Stahlmörser und hierauf noch im Achatmörser miglichst fein. Wird jetzt das Pulver in einem Porcellangefäss mit einer hinreichenden Menge von Wasser in der Wärme behandelt, ohne dass das Ganze zum Kochen kommt, so lösen sich von den oben genannten Bestandtheilen auf:

Ca, Y, Ce, Ln, Fe, Mn, Ü,

und es bleiben mit weisser Farbe ungelöst zurück:

Ta, B, W, Sn,

und wenn das Mineral Titansäure, Zirkonerde und Thorerde enthält, so bleibt auch gern ein Theil der Tr, der Zr und Th ungelöst zurück. Trennt man die gebildete Anflösung von dem Rückstande durch Filtration und süsst mit heissem Waser gut aus, wobei ein Zusatz von einigen Troffen Chlorwasserstoffsäure zur völligen Abscheidung des Gypses und des sehwefebauren Eisenoxydes von Vortheil ist, so hat man dann in dem gebilebenen Rückstand alle B, Ta und W, so

wie einen Theil der Ti, der Zr und Th nebst der geringen Menge von Sn zu suchen, die zuweilen in einem solchen Mi-

Dian: u. titan. nerale enthalten ist.

saure Verbin-Den gebliebenen Rückstand trocknet man, dungen. zerreibt ihn möglichst fein, vermengt ihn dem Volumen nach mit 5 mal so viel kohlensaurem Kali und sehmilzt das mit Wasser befeuchtete Gemenge in einzelnen Portionen in dem Ochr eines Platindrahtes\*) mit der Oxydationsflaume so lange, bis es ruhig fliesst, worauf man die jedes Mal geschmolzene Portion abstösst. Die geschmolzene Masse pulverisirt man, behandelt sie in einem Poreellanschälehen zuerst mit kaltem Wasser, um alles übersehüssige kohlensaure Kali aufzulösen, saugt diese Auflösung mit Hülfe des Glashebers ab und behandelt den Rückstand von Neuem mit Wasser, welches man bis zum Sieden erhitzt. Hierbei werden nun aufgelöst: Ta, B, W, Thundder grösste Theil des Sn an Kali gebunden, während die Ti grösstentheils, die Zr vollständig zurückbleibt. Trennt man die Auflösung von dem Rückstande durch Filtration, süsst gut aus, vereinigt die Auflösung mit der erstern, im Fall ein Theil der neu gebildeten Kalisalze schon in kaltem Wasser löslich war, macht die gauze Flüssigkeit mit Chlorwasserstoffsäure sauer, dampft bei mässiger Wärme zur Trockniss ab und behandelt die trockene Salzmasse mit heissem Wasser, so löst sieh das Chlorkalium und der grösste Theil des Chlorzinns auf und Ta, B, Th und W bleiben mit einer Spur von Sn zurück. Die Auflösung, welche Zinn enthalten kann, versetzt man mit ein wenig Schwefelammonium, schüttelt um und fügt einige Tropfen verdünnte Chlorwasserstoffsäure hinzu; ist Zinn vorhanden, so eutsteht ein gelber Niederschlag von Schwefelzinn. Um nun die Tantalsäure oder Diansäure von der Wolframsäure und dem Zinnoxyde zu befreien, ist man genöthigt, das auf dem Filtrum befindliche Gemenge mit Schwefelammonium zu digeriren, was sogleich auf dem Filtrum gesehehen kann. Man versehliesst deshalb den Hals des Trichters mit einem Kork, übergiesst das noch feuchte Gemenge mit Sehwefelammonium, verdeekt den Filtrirtrichter mit einem Uhrglase und lässt das Ganze längere Zeit ruhig stehen, am besten an einem warmen Orte. Nachdem sieh alle Wolframsäure als Schwefelwolfram und das Zinnoxyd als Schwefelzinn aufgelöst hat, öffnet man den Triehter, lässt die Auflösung ablaufen und süsst die zurückgebliebene Säure gut Besitzt sie keine rein weisse Farbe, so übergiesst man

a) Mit Vortheil wendet man dazu einen etwas stärkern Platindraht als zu den gewöhnlichen Reactionsproben, weil man an einen solchen Draht ein weiteres Ochr anbiegen und mithin auf einmal eine grössere Portion von dem Gemenge schmelzen kann (S. 24, Fig. 22, C.)



sie sogleich auf dem Filtrum mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, wodurch die vielleicht vorhandenen Spuren von Schwefeleisen aufgelöst werden. Wie man sie nach dem Dian u. titan-Aussüssen weiter prüft, soll bei der Probe auf Tan- saure Verbiatal und Niob angegeben werden. Die vielleicht vorhandene Thorerde lässt sich durch Oxalsäure abscheiden.

Das aufgelöste Schwefelwolfram mit der vielleicht vorhandenen Spur von Schwefelzinn fällt man durch Chlorwasserstoffsäure oder Salpctersäure aus, filtrirt, und prüft den schwefelreichen Niederschlag, nachdem man ihn auf Kohle im Oxydationsfeuer von dem überschüssigen Schwefel befreit und darauf gut durchgeglüht hat, auf Platindraht mit Phosphorsalz auf Wolframsäure und auf Kohle mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Zinn. Den bei Abscheidung der Ta. D und W gebliebenen Rückstand, welcher Ti, Zr und Spuren von Sn enthalten kann, prüft man zuerst mit Phosphorsalz in dem Ochr eines Platindrahtes auf Titansäure, hierauf mit Soda auf Platinblech, wobei man beobachtet, ob die Masse während des Schmelzens da, wo die Hitze am stärksten ist, klar fliesst, oder nicht; im erstern Falle würde der Rückstand nur aus Titansäure bestehen, im letztern dagegen, weil Zirkonerde mit Soda keinen klaren Fluss bildet, aus Titansäure und Zirkonerde, sobald man sieh vorher durch Phosphorsalz von der Gegenwart der Titansäure überzeugt hat. Auch kann man einen Theil des Rückstandes zu einer Reductionsprobe verwenden, im Fall man sieh noch von einem geringen Zinngehalt überzeugen will.

 Versetzt man die Auflösung der sehwefelsauren Salze, die freie Chlorwasserstoffsäure enthält, nach und nach unter stetem Umrühren mit Ammoniak im geringen Ueberschuss; es werden (angenommen, dass sich in der Auflösung auch Ti, Zr und Th befinden) dadurch ausgefällt: Ti, Y, Th, Zr, Ce; Ln, Fe und Ü, während Ca und Mn grösstentheils aufgelöst bleiben. Den Niederschlag filtrirt man ab, süsst ihn mit heissem Wasser aus und fällt aus der davon getrennten ammoniakalischen Flüssigkeit die Kalkerde durch eine Auflösung von Oxalsäure, und einen vielleicht vorhandenen Gehalt an Mangan durch eine Auflösung von Phosphorsalz oder durch Schwefelammonium.

4) Den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag süsst man aus, trocknet ihn und löst ihn in Schwefelsäure, die mit gleichen Theilen Wasser verdünnt ist, durch Unterstützung von Wärme auf. Versetzt man die klare Auflösung mit Wasser und bringt das Ganze zum Kochen, so wird, wenn Titansäure vorhanden ist, dieselbe ausgeschieden. Man trennt sie durch Filtration und prüft sie vor dem Löthrohre.

5) Die von der Titansäure abfiltrirte Flüssigkeit neutralisirt man mit Kaliauflösung so weit, dass sie nur noch ganz Dian u titan schwach sauer reagirt, versetzt sie hierauf mit einer sauer Verbla grossen Menge einer kurz vorher in der Wärme bedungen, reiteten concentrirten Auflösung von neutralem schwefelsauren Kali bis zur Sättigung und lässt das Ganze erkalten. Während des Erkaltens setzt sich gewöhnlich ein theils flockiger, theils pulverförmiger Niederschlag ab, der aus basisch schwefelsaurer Zirkonerde und schwefelsaurem Cer- und Lanthanoxyd-Kali besteht. Enthält das Mineral Thorerde, so befindet sich auch diese mit im Niedersehlag. Man bringt denselben auf ein Filtrum und wäscht ihn mit einer gesättigten Auflösung von neutralem sehwefelsauren Kali aus, wodurch mau alle Y, alles Fe und U in der Auflösung erhält. Vertauseht man jetzt das Untersetzgefäss mit einem leeren Gefäss, und wäseht die auf dem Filtrum befindlichen Salze mit reinem siedenden Wasser aus, so lösen sieh die Doppelsalze von Cer und Lanthan auf, während die basisch schwefelsaure Zirkonerde und die schwefelsaure Thorerde zurückbleiben. Eine Trennung beider verlohnt sich bei geringen Mengen nicht, bei grössern kann sie durch Oxalsäure bewirkt werden, in welcher die Zirkonerde sich löst, während die Thorerde darin unlöslich ist. Oxyde von Cer und Lanthan werden aus ihrer Auflösung durch Kali ansgefällt und durch verdünnte Salpetersäure ge-' schieden, wie es bei der Probe auf Cer angegeben werden soll.

6) Die Auflösung, welche noch Y, Fe und U enthalten kann, versetzt man mit Kalianflösung im geringen Ueberselnuss, wodurch alle drei Basen als Hydrate ausgefällt werden. Man bringt den Niederschlag auf ein kleines Filtrum, sässt ihn mit siedend heissem Wasser gut aus und behandelt ihn hierauf in einem kleineu Porcellangefäss mit einer verdümnten Auflösung von Oxalsäure bei mässiger Wärme so lange, bis der Rückstand rein weiss erscheint. Es lösen sich Fe und U auf, während oxadsaure Yttererde zurückbleibt, die man durch Filtration trennt, mit Wasser aussiusst, trockut, glült, und wenn sie nicht in zu geringer Menge vorhanden ist, noch nach S. 234 weiter präft.

Das in der Auftösung befindliche Fe und ü scheidet man, nachdem man etwas Sahetersäure hinzugefügt hat, abermals durch Kaliauflösung aus, erwärmt das Ganze, filtrirt, sässt aus und behandelt den Niederschlag noch feucht mit eine Auflösung von kohlensuren Anmoniak, welches das Uranoxyd auflöst, das Eisenoxyd aber unaufgelöst zurücklässt. Aus der anmoniakalischen Flüssigkeit läst sich dann das Uranoxyd sowohl durch anhaltendes Kochen der Flüssigkeit, als auch dadurch ausfällen, dass man die Auflösung nach

und nach mit so viel Chlorwasserstoffsäure versetzt, bis sie schwach sauer reagirt, und hierauf Aetzammoniak hinzuligt. Die auf diese Weise von einander getremten Metalloxyde lassen sieh dann vor dem Löthrohre mit Glasflüssen sehr leicht als solche erkennen.

#### Titansaure Verbindung.

Polymignit von Fredrikswärn verhält sich nach Berzelius vor dem Löthrobre, wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er weder Wasser Titansaure noch sonst etwas Flüchtiges aus. Auf Kohle zeigt Verbindung.

er sich unveräuderlich.
Von Borax wird er leieht zu einem von Eisen gefärbten
Glase aufgelöst, das durch einen grössern Zusatz die Eigenschaft erhält, unklar geflattert werden zu können, wobei es
sich gewöhnlich in Brauugelbe zieht. Von einem noch grössern
Zusatze wird es unter der Abkühlung unklar. Mit Zinn
immt die Kugel eine rothe, in's Gelbe sich ziehende Farbe au,

Von Phosphorsalz wird er schwer gelöst, das Glas wird im Reductionsiener röthlich und behält auch diese Farbe bei,

wenn es mit Zinn behandelt wird.

Von Soda wird er zerlegt und nimmt eine granrothe Farbe an; er kann aber nicht gesehmolzen werden. Anf Platinbleeh zeigt er Manganreaction.

Will man im Polymignit mit Hülfe des nassen Weges die inzelnen Bestandtheile nachweisen, so kann man dasselbe Verfahren anwenden, wie es für die tantal-, dian- und titansauren Verbindungen (S. 241) beschrieben worden ist.

#### Silicate.

a) Gadolinit von Ytterby, Finbo und Broddbo.

Ueber diese Gadolinite und deren Verhalten vor dem

Löthrohre sagt Berzelius Folgendes:

Dieso Gadolinite sind von zwei besonderen Silicate.
Arten, von denen die eine (a) so glasig ist, als wäre sie ein
Stück sehwarzes Glas; die andere (β) hingegen ist im Bruche
splitterig und nicht so breitschalig. Sie seheint ein inniges

Gemenge von Gadolinit und Orthit zu sein.

Var. a) Für sieh im Glaskolben erleidet er keine Veranderung und giebt keine Feuchtigkeit; wird der Kolben beinahe bis zum anfangenden Schmelzen erhitzt, so kommt ein Augenblick, wo die Probe schnell glimmt, als lätte sie Feuer gefangen; sie sehwillt dabei etwas an, und wenn das Stück gross war, so bekommt es hier und da Sprünge und die Parbe wird licht grangrün. Etwas Fülchtiges wird dabei nicht entwickelt. Auf Kohle wird dieselbe Erscheinung herurgebracht; er schmilzt nicht, wird aber bei starken Feuer in dünnen Kanten selwarz.

Var. β) Für sieh sehwillt er an zu blumenkohlartigen

Verzweigungen und wird weiss; dabei giebt er Feuchtigkeit ab. Bei dieser Varietät kann aber die erwähnte Feuererschei-

nung nur selten bemerkt werden. Uebrigens verhalten sich beide zu den Glasflüssen gleich.

Von Borax werden sie leicht zu einem dunkeln, von Eisen stark gefärbten Glase aufgelöst, das im Reductionsfeuer tief bouteillengrün wird.

Von Phosphorsalz werden sie sehr sehwer aufgelöst. Das Glas nimmt Eisenfarbe an und das Stück wird an den Kanten abgerundet, bleibt aber weiss und undurchsielnig, so dass die Kieselerden inelht von der Phosphorsture abgeschieden wird, wodurch diese Gadolinite sieh hauptstichlich vom Gadolinit vom Keraffvet unterscheiden.

Von Soda werden sie zu einer rothbraunen, halb geschmolzenen Sehlaeke aufgelöst. Die Var.  $\beta$ ) sehmilzt indess mit Soda zur Kugel, wenn die Menge des Flusses nicht zu gross ist. Ein Gehalt an Mangan kann durch Soda auf Platinblech nicht aufgefunden werden.

Nach Damour und Descloizeaux\*) verhalten sich verschiedene Gadolinit-Varietiten von Ytterby vor dem Löthrohre folgendermassen. Zunn Theil geben sie im Kölbehen Wasser ab, zeigen bei stärkerer Hitze ein mehr oder weniger lebbaftes Aufglühen, blähen sich auf und sind mit Ausnahme einer einzigen Varietit, welche eine sehwarze Sehlacke giebt, unsehmelzbar. Die dunkle Farbe des Minerals geht dabei über in eine grünliche graue bis graulich weisse.

Gadolinite von Broddbo und Finbo verhalten sich nach den Genannten ähnlich, Gadolinit von Fahlun giebt Wasser, zeigt kein merkliches Aufglühen, wird beim Glühen in der Platinzange dunkelbraun und bleibt ebenfalls ungesehmolzen. b) Gadolinit von Karafret verhält sich nach Berze-

lius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Für sich im Glaskolben giebt er ein wenig Wasser. Auf Kohle brennt er sich weiss und sehmilzt im strengen Feuer, ohne anzusehwellen, zu einem dunkel perlgrauen oder röthlichen unklaren Glase.

Von Borax wird er leicht zu einem klaren, von Eisen wenig gefürbten Glase aufgelast. Ist die Glasperle gesättigt, so krystallisirt das undurchsichtige Glas unter der Abkühlung und wird grau, in's Rothe oder Grüne sich zichend, nach der ungleichen Oxydirung des Eisens; aber eine emailartige Undurchsichtigkeit, die die Yttererde allein giebt, kann nieht hervorgebracht werden.

Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung eines Kie-

<sup>\*)</sup> Ann. de chim. et de phys. LIX. 357. — Kenngott, Uebersicht der Resultate mineral. Forsch. i. J. 1860. 89.

selskeletts zu einem beinahe ungefärbten Glase aufgelest, welches unter der Abkühlung epalisirt.

Mit Soda schmilzt er sehwer zu einer graurothen Schlacke. Auf Platinblech giebt er Reactien von

Mangan.

Nach Damour und Descloizeaux (a. a. O.) glüht der Gadolinit ven Kårarfvet ver dem Löthrehr lebhaft auf, bläht sich ein wenig auf, ist sehwer sehmelzbar an den Kanten und wird grau.

c) Gadelinit von Hitteröen, ist ven Scheerer chemisch

untersucht worden.

Wird ein nicht zu kleines Stück in einem theilweise bedeekten Platinlöffel bis zum sehwachen Rothglühen erhitzt, so zeigt es eine Feuererseheinung, indem es ven einem Punkte aus mit einem Male sehr stark erglüht.

Ver dem Löthrohre ist er unschmelzbar und giebt, mit Glasflüssen behandelt, einen Gehalt an Eisen und Kieselerde

zu erkennen.

Nach Dameur und Descloizeaux (a. a. O.) zeigt der Gadolinit von Hitteröen bei Rothgluth Aufglühen, bekemmt Risse, bleibt durchsiehtig und sehmilzt nicht.

d) Alvit ist unschmelzbar. Mit Berax erhält man ein in der Hitze grünlich gelbes, kalt farbleses Glas; mit Phosphersalz ein gelbes, bei der Abkühlung grün und kalt farblos werdendes Glas, mit Zinn keine Titaureaction,

e) Muromontit ven Boden bei Marienberg sell sich nach Kerndt vor dem Löthrohre verhalten wie Bedenit ven

demselben Funderte.

f) Bodenit von Boden bei Marienberg verhält sieh nach

Kersten ver dem Löthrohre, wie folgt:

Für sieh im Glaskolben erhitzt, entwickelt er ein wenig brenzlich riechendes Wasser und nimmt eine erbsengelbe Farbe an. Beim Erhitzen im Platinlöffel zeigen manche Stückehen eine plötzliche Lichterscheinung, jedoch schwächer als Gadolinit, ohne zu zerspringen. Bei stärkerem Glühen bekeinmt das eingelegte Stück Risse.

Auf Kohle erhitzt, sehwillt er an, wird sehmutzig röthliehgelb und schmilzt endlieh unter Aufschäumen zum schwarzen

blasigen Glase.

In Borax löst er sieh leicht und in reichlicher Menge zu einem klaren Glase auf, das, so lange es heiss ist, braunroth erscheint, unter der Abkühlung aber gelb wird und bei starker Sättigung nicht unklar geflattert werden kann; mit Zinn auf Kehle behandelt, wird es vitriolgrün.

Von Phesphorsalz wird er sehr leicht unter Abscheidung eines Kieselskeletts zersetzt, zum heiss gelben, nach dem Erkalten farblosen Glase, das, mit Zinn auf Kohle behandelt

keine Reaction auf Titansäure giebt.

Mit Soda sehmilzt er unter Aufwallen zur sehmutziggelben Schlacke. Auf Platinblech mit Soda und Salpeter zeigt

sich Manganreaction.

Silicaten. Lin in vorgenannten Silicaten die Yttererde und gleichzeitig auch die andern Bestandtheile auffinden zu können, die sich durch das Verhalten vor dem Löthrohren nicht zu erkennen geben, ist man genölbigt, deen nassen Weg zu Hülfe zu uchmen. Da sie so beschaften sind, dass ei sich (sobald sie nicht gegfüht werden) durch Chlorwasserstoffsäure vollständig zersetzen lassen, so kann man auf folgende Weise verfahren:

1) Man behandelt das möglichst fein gepulverte Silicat mit Salpetersabzsüre in der Wärme so lange, bis es voll-komuen zersetzt ist, daungt hierauf das Ganze bei gelinder Hitze bis zur Trockniss ab, befeuchtet die trockene Masse mit Chlorwasserstoffsäure, löst die gebildeten Salze in heissem Wasser auf und trennt die ausgeschiedene Kieselerde durch Filtration. Nach gatten Aussiksen kann sie dann vor dem Löthrohre geprüft werden. In der Auflösung können nun folgende Basen vorhanden sein:

Ca, Mg, Al, Be, Y, Ce, Ln, Fe, Mn, mit Spuren von

Zur Trennung dieser Basen wird

2) Die saure Auflösung nach und nach mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt, wodurch Al, Be, Y, Ce, Ln und Fe ausgefällt werden, während Ca, Mg und Mn aufgelöst bleiben. Man sammelt den Niedersehlag auf einem Filtrunstisst ihn gut aus und scheidet die noch in der ammoniakalischen Flüssigkeit befindlichen Bestandtheile durch Oxalsäure und Phosphorsalz, wie es S. 194 ff. bei der Probe auf Kalkerde beschrieben ist.

3) Den durch Ammoniak erzeugten Niedersehlag löst man, da er nur geringe Mengen von Thoenede und Beryllerde enthält, in einem kleinen Porcellangefäss in der gerade nichtigen Menge verdunter Chlorwasserstoffsäture auf, versetzt die Auflösung unter Umrühren mit einer Auflösung von Kail im Ueberschuss und erwätunt, jedoch nicht bis zum Kochen. Durch den Zusatz von Kali werden anfangs alle Basen gefült, all und Be werden aber später und vorzüglich beim Erwärmen wieder aufgelöst, Man verdünnt das Ganze mit Wasser, filtrit, sitsst mit siedend heissem Wasser aus und seheidet die in der alkalischen Flüssigkeit befindlichen Erden, wie es bei der Probe auf Beryllerde (S. 2228) angegeben ist.

4) Den Rückstand, welcher Y, Ce, Ln und Fe enthält, behandelt man im feuchten Zustande mit einer verdünnten Auflösung von Oxalsäure in der Wärme, wodurch das Fe ab-



geschieden wird. Die zurückgebliebenen oxalsauren Salze werden abfiltrit, ausgesüst, getrecknet und bei Zurürt von Luft geglüht, ausgesüst, getrecknet und bei Zurürt von Luft geglühten Oxyde werden dann in verdünnter Chlorwasserstoffsäure aufgelöst und durch seltwefelsaures Kali geschieden, wie es bereits oben beim Yttrocerit (S. 255) angegeben ist. Das in der Antfösung befindliche Eisenoxyd wird, nachdem man etwas Salpetersäure hinzagefügt hat, durch Kaliauflösung ausgefällt und vor dem Löthrohre geprüft.

Silicate, welche Titansaure enthalten.

Das Verhalten des hierhergehörigen Yttrotitanits ist bereits S. 198 erwähnt.

12) Zirkonerde (Zirkonsäure) Žr\*).

Vorkommen derselbeu im Mineralreiche.

Die Zirkonerde oder Zirkonsäure findet sich selten und zwar stets in Verbindung mit Basen und andern Säuren im: Polymignit

Fergusonit Aeschynit s. Yttererde;

Polykras

Wöhlerit, I, 1 = Si, Zr, Nb\*), Ca, Na, Fe, Mn, mit Spuren von Mg und II;

Endialyt (Eukolith), s. Natron.

Oerstedtit, III, = Ti und Zr verbanden mit (Ca, Mg, Fe)<sup>3</sup>
Si<sup>2</sup> + 9 II und Spuren von Sn;

Zirkon (Hyacinth), III, = Zr<sup>3</sup> Si<sup>2</sup>, mit einer geringen Menge von Fe;

Auerbachit, III = ZrSi mit sehr wenig Fe and H.

Malakon, III, = Zr3Si + II, mit wenig Fe und Mn.

Katapleit, I,  $1 = 3(\mathring{N}a, \mathring{C}a)\mathring{S}i + 3\mathring{Z}r\mathring{S}i + 6\mathring{H};$ 

Tachyalphtit, III, 2 = Si, Zr, Th?, Fe, Al, H. Holmit, s. Kalkerde unter den wasserhaltigen Silicaten.

Probe auf Zirkonerde, mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der genannten hierher gehörigen zirkonerdehaltigen Mineralien.

Wöhlerit verhält sich nach Seheerer vor dem Löthrohre folgendermassen:

<sup>\*)</sup> Nach L. Svanberg (Poggent, Ann. Bd. 65, 8-317 und Bd. 65, 8-309) enthist die aus porvegischen und ranischen Zirkon dargestellte Zirkonerde nech zwei andere Metalloxyde, deren eines von ihm Noerde genannt worden ist. Wegen mangehader zurerbässiger Trennungssenthoden sind indess die charakteristischen Eigenschaften dieser neuen Verbindungen noch nicht genan untersnelt.

<sup>\*\*)</sup> V. Kobell fand in braunem Wöhlerit Diansäure.

In der Pineette bis zum Glühen erhitzt, verändert er sich nicht. Bei stärkerer Glühlitze sehmilzt er ohne Blasenwerfen zum gelblichen Glase. (Da dieses Mineral gegen 8 Proc. Natron enthält, so reagirt es ohne Zweifel in der äussern Löthrohrfsanme auch ausdauernd stark auf Natron.)

Mit Borax, Phosphorsalz und Soda zeigt es Reactionen auf Mangan, Eisen, Kieselerde und Spuren von Zinn.

Um in diesem Mineral die Zirkonerde, so wie die Unterniobsäure mit Bestimmtheit nachweisen zu können, ist man genöthigt, den nassen Weg einzuschlagen; man kann dabei auf folgende Weise verfahren:

Man digerirt das ganz fein gepulverte Mineral mit eoneentrirter Chlorwasserstoffsäure in der Wärme so lange, bis es vollständig aufgesehlossen ist. Es lösen sieh nach Scheerer dabei auf:

Na, Ca, Mg, Zr, Fe und Mn, hingegen Si und Nb bleiben ungelöst zurück. Den Rückstand sammelt man auf einem Filtrum, süsst ihn gut aus, trocknet ihn, vermengt ihn hierauf im Achatmörser mit 5 Volumentheilen kohlensauren Kali's und schmelzt das mit wenig Wasser befeuchtete Gemenge in einzelnen Portionen in dem Oehr eines starken Platindrahtes so zusammen, dass die jedesmal eingeschwolzene Masse klar fliesst. Die vom Drahte abgestossenen Perlen, welche unter der Abkühlung unklar werden, pulverisirt man, behandelt das Pulver in einem Porcellanschälchen zuerst mit kaltem Wasser, um das überschüssig zugesetzte kohlensaure Kali und das gebildete kieselsaure Kali aufzulösen. Nachdem sieh das in kaltem Wasser unauflösliche Salz zu Boden gesetzt hat, saugt man die darüber befindliche Flüssigkeit mit dem Glasheber weg, löst das rückständige Salz in siedend heissem Wasser auf, bringt diese Auflösung mit der erstern zusammen und prüft sie auf die betreffenden Säuren, wie es bei der Probe auf Tantal und Niobium speciell beschrieben werden soll. Der Gehalt an Kieselsäure verhindert die Reaction auf Unterniobsäure durchaus nicht, Anch kann man jede Auflösung für sich prüfen.

Die saure Äuflösung der Basen versetzt man mit Ammeim geringen Uebersehuss, wodurch Zr, Fe und ein kleiner Theil von Ča gefüllt werden und der andere Theil der Čanebst dem Na und dem grössten Theil der Mg und des Mn in der Auflösung bleibt. Den Niederschlag filtrirt man ab, sitsst ihm mit kalten Wasser gut aus und behandelt ihn in der Wärme mit verdünnter Oxalsäure, wobei sieh Zr und Fe auflösen und die Ča in Verbindung mit Oxalsäure zurückbleibt. Nach der Filtration versetzt man die Auflösung mit etwas Salpetersäure, fällt Zr und Fe durch Kali aus, sammelt den Niederschlag auf einem Filtrum, süsst ihn mit heissem Wasser aus, trocknet ihn und glüht ihn schwach im Platinlöffel. Da er jetzt nicht als feines Pulver, sondern zum Theil als eine stark zusammen gebackene Masse erscheint, so zerreibt man ihn im Aehatmörser und digerirt ihn mit Chlorwasserstoffsäure, wodurch das Eisenoxyd abgeschieden wird und die Zirkonerde fast rein weiss zurückbleibt. Man prüft dieselbe dann mit Borax vor dem Löthrohre. Auflösung befindliche Eisenoxyd kann man durch Ammoniak ausfällen und ebenfalls mit Borax vor dem Löthrohre prüfen. Auch kann man den mit Kali erhaltenen Niederschlag von Zr und Fe mit Schwefelammonium übergiessen und das Eisen in Schwefeleisen verwandeln; decanthirt man nach einiger Zeit die Flüssigkeit und vermischt den schwarzen Niederschlag mit wässriger sehwefliger Säure, so wird das Sehwefeleisen aufgelöst, während die Zirkonerde farbles zurückbleibt.

Von den anderen Basen, welche noch in der ammoniakalisehen Flüssigkeit aufgelöst sind, nämlich Na, Ca, Mg und Mn, scheidet man die Ca durch Oxalsäure und Mg und Mn durch eine Auflösung von Phosphorsalz aus, wie es schon bei der Probe auf Kalk- und Talkerde gezeigt worden ist. Eine besondere Nachweisung des Natrons ist nicht nöthig, weil sieh dieses Alkali schon bei der Prüfung des Minerals in der Pincette zu erkennen giebt.

Eu dialyt (Eukolith) zeigt folgendes Löthrohrverhalten: Im Glaskolben erhitzt, giebt er eine geringe Menge von

In der Pincette schmilzt er leicht zu einer grünlichgrauen Perle, nach Damour zu einem durchscheinenden dunkelgrünen Glase, während die äussere Flamme intensiv röthlichgelb gefärbt wird, vorzüglich wenn man die Probe mit der Spitze der blauen Flamme berührt.

Von Borax wird er leicht gelöst. Das Glas erscheint klar und schwach von Eisen gefärbt; es kann aber nicht

unklar geflattert werden.

Von Phosphorsalz wird er leicht zerlegt. Das zurückbleibende Kieselskelett sehwillt an, und zwar so bedeutend, dass die Glasperle ihre runde Form verliert. Nach Berzelius unterscheidet sich der Eudialyt durch dieses Verhalten von den Granaten, mit welchen er sonst Aehnlichkeit zeigt.

Mit einer gewissen Menge von Soda bildet er ein schwer schmelzbares Glas; mit mchr Soda geht er in die Kohle. Auf Platinblech zeigt er Mangan-Reaction. Wird eine kleine Menge des fein gepulverten Minerals mit einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle auf Platindraht innerhalb der blauen Flamme zusammengeschmolzen, so wird die äussere Flamme azurblau gefärbt von gebildetem Chlorkunfer (s. Probe auf

Chlor).

Um in diesem Minerale die Zirkonerde und die Kalkerde auffinden zu können, ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man löst das fein gepulverte Mineral in Chlorwasserstoffsäure, wobei sich die Kieselerde nebst der Tantalsäure abscheidet, dampft das Ganze vorsichtig bis beinahe zur Trockniss ab, löst in Wasser, verwandelt das Eisenchlorur durch einige Tropfen Salpetersäure in Eisenehlorid und filtrirt. Die durchgelaufene Flüssigkeit versetzt man mit Ammoniak im geringen Ueberschuss, wobei neben der Zirkonerde und dem Eisenoxyd auch ein Theil der Kalkerde mit ausgefällt wird. Den gebildeten Niederschlag sammelt man auf einem Filtrum, süsst ihn gut aus und digerirt ihn mit verdünnter Oxalsäure, wodurch Zirkonerde und Eisenoxyd aufgelöst werden und die Kalkerde in Verbindung mit Oxalsäure zurückbleibt. Nach der Trennung des Rückstandes von der Auflösung der Zirkonerde und des Eisenoxydes durch Filtration, scheidet man die letztgenannten Basen, nachdem man etwas Salpetersäure hinzugefügt hat, durch Kali aus und trennt solche auf die Weise, wie es oben beim Wöhlerit angegeben wurde.

Die ammoniakalische Flüssigkeit prüft man noch mit Oxalsäure auf Kalkerde und mit Schwefelammonium auf Mangan. Die durch Chlorwasserstoffsäure gelatinös abgeschiedene

Kieselerde ist nicht als reine Kieselerde zu betrachten; sie enthält ausser der vorhandenen Metalistüre nach Ka mnel ber g (Poggendorff's Annalen Bd. 63, S. 142) noch ein um gebildetes Silicat von Zirkonerde, Kalkende und Eisenwahren vorhiktungen. Dasselbe findet sieh, wenn man die gut ausgestüsste Kieselerde trocknet, gläht um mit einer Aufbasung von kohlensauren Natron kocht, als Rückstand. Will man sieh von der Gegenwart der Metalisure überzeugen, so muss der durch Chlorwasserstoffsäure abgeschiedene Rückstand, wie es oben beim Wöhlerit S. 250 angegeben, weiter behandelt werden.

Oerstedtit zeigt nach Forchhammer folgendes Löth-

rohrverhalten:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er Wasser.

In der Pincette und auf Kohle mit der Löthrohrstamme

erhitzt, zeigt er sich unschmelzbar.

In Borax und Phosphorsalz löst er sich schwer und ertheilt den Gläsern im Oxydationsfeuer auch keine Farbe. Im Phosphorsalzglase kann jedoch auf Kohle durch Zinnzusatz eine Reaction auf Titan hervorgerufen werden.

Von Soda wird er nicht gelöst, nach Berzelius können

aber durch eine Reductionsprobe Spuren von Zinn aufgefunden werden.

Um in diesem Minerale die Zirkonerde mit Bestimmtheit nachweisen zu können, schmelzt man dasselbe im fein gepulverten Zustande mit der 8fachen Gewichtsmenge doppeltschwefelsauren Kuli's im Platinlöffel, behandelt die gesehmolzene und gepulverte Masse mit Wasser, verdünnt die Auffösung, nächdem man dieselbe von der rückständigen Kieselerde abfiltrirt hat, mit viel Wasser, setzt einige Tropfen Salpetersänre hinzu und fällt durch anhaltendes Kochen die Titansaure so weit als möglich aus, Nachdem sich dieselbe durch Ruhe abgesetzt hat, sammelt man sie auf einem Filtrum und versetzt die saure Auflösung, welche noch Zr, Ca, Mg und Fe enthält, mit Ammoniak. Es werden dadurch Zr und Fer vollständig ausgeschieden; auch fällt ein Theil der Kalkerde mit aus, und Mg bleibt fast ganz in der Auflösung. Wie man nun weiter verfährt, ergiebt sieh aus dem Gange der Untersuchung der vorhergehenden Mineralien.

Zirkon (Hyacinth) verhält sich nach Berzelius vor

dem Löthrohre, wie folgt:

Der farblose und dürchsichtige ändert sich für sich nicht. Der klare, rothe (Hyacinth) verliert seine Farbe und wird entweder wasserklar, oder hiebst unbedeutend gelblich. Der unklare, braune verliert seine Farbe und wird weiss, einesa gesprungenen Glase ähnlich. Der dunkel gefürbte Zirkon von Finbo giebt dreus Feuchtigkeit, wird milehweiss und sieht dann aus, als hätte er fatiseint. Keiner kann gesehmolzen werden, weder in Pulverforn, noch an den dinnsten Kanten.

Von Borax wird er sehwer zu einem klaren Glase aufgelöst, das nach einer gewissen Sättigung unklar geflattert werden kann und von einem noch grössern Zusatze von selbst

unter der Abkühlung unklar wird.

Von Phosphorsalz wird er gar nicht angogriffen. Ein eingelegtes Stirks behält seine scharfen Kmteu und in Pulverform bleibt er so unverändert, dass man gar nicht unterscheiden kann, ob er angegriffen worden ist oder nicht. Auch bleibt das Glas ganz farblos, sowohl im Oxydationsfeuer, als im Reductionsfeuer.

Von Soda wird er nicht aufgelöst; die Soda greift ihn zwar an den Kanten ein wenig an, sie gelt aber nachher in die Kohle. Auf Platinbleeh zeigen die meisten Zirkene Spuren von Mangan.

Auerbaehit, verhält sieh wie Zirkon.

Malakon zeigt nach Scheerer folgendes Löthrohrverhalten:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er etwas Wasser.



In der Pincette und auf Kohle zeigt er sieh unschmelzbar. In Porn kleiner Splitter ist er weder in Borax noch in Plosphorsalz auffäsibel; die eingelegten Splitter brennen sieh aber weiss und werden undurchsiehtig. Wendet man ihn in hächst fein gepulverten Zustande an, so löst er sieh langsam in Borax auf und ertheilt dem Glase eine schwach, gelbe Pagbe von Eisen); auch wird er in diesem Zustande durch Phosphorsalz zerlegt, so dass die Kiesselrde allein zurückblich.

Von Soda wird er in kleinen Stücken nicht angegriffen. Kataplest schmilzt leicht zu einem weissen Email und soll sich in Borax schwer zu einem klaren; farblosen Glase auflösen.

Tachyalphtit giebt beim Erhitzen fluorhaltiges Wasser, wird vor dem Löthrohr weiss, schnulzt aber nicht.

Holmit. Ueber das Löthrohrverhalten dieses von Rie hardson ehemisch untersuchten Minerals ist nur so, viel bekannt, dass es im Löthrohrfeuer farblos und undurchsiehtig wird und von Borax ein, von Eisen schwach gelb gefürbtes Glass giebt.

Um in dem Zirkon oder Hyacinth; Auerbachit, Malakon, Katapleit und Tachyalphtit die Zirkonerde nachweisen zu können, ist man genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Man sehmelzt die genannten Mineralien im möglichst fein gepulverten Zustande dem Volumen nach mit 11/2 Theilen Soda und 3 Theilen Borax auf Kohle im Oxydationsfeuer zur klaren Perle, pulverisirt dieselbe, behandelt das Pulver mit Chlorwasserstoffsäure und dampft. zur Abscheidung der Kieselsäure, das Ganze bei sehr gelinder Hitze bis nahe zur Trockniss ab. (Geschieht nämlich das Abdampfen bei zu starker Hitze und sehr raseh, so bleibt dann neben der abgesehiedenen Kieselsäure auch viel Zirkonerde ungelöst zurück, wenn die Salze wieder in Auflösung gebracht werden.) Die fast trockene Masse behandelt man mit einer hinreichenden Menge von Wasser und trennt die Kieselsäure durch Filtration. Enthält das Mineral Oxyde des Eisens, so findet sieh in der Auflösung Eisenehlorür, welches vor seiner Ausfällung erst durch einige Tropfen Salpetersäure in Chlorid verwandelt werden mmss. Hierauf fällt man durch Ammoniak Zirkonerde und Eisenoxyd (auf geringe Mengen von Yttererde und Kalkerde, welche im Malakon enthalten sind, kann keine Rücksicht genommen werden) und erhitzt das Ganze bis zum Kochen, damit der Niederschlag, welcher sehr voluminös ist, sieh concentrirt und leiehter filtriren lässt. Wie man dann das Eisenoxyd von der Zirkonerde trennt, ist oben beim Wöhlerit und Eudialyt (S. 251 u. 252) angegeben. Ob in der ammoniakalischen Flüssigkeit noch Bestandtheile des Minerals aufgelöst sind, erfährt man durch eine Prüfung mit Oxalsäure, Phosphorsalz und Schwefelammonium

Im Tachyalphtit soll Thorerde enthalten sein, welche sich in dem nut Ammoniak erhaltenen Niedersehlag von Zirkonerde und Eisenoxyd befinden würde. Bei Digestion dieses Niedersehlages mit Oxalsäure bleibt die Thorerde zurück.

Im Holmit sind nach Richardson nur 2,05 Proc. Zirkonerde enthalten; man wird daher auch bei Anwendung einer nur geringen Menge von Mineral davon absehen müssen, die Zirkonerde mit Sieherheit nachzuweisen.

### Thorere = Th.

Vorkommen derselben im Mineralreiche.

Die Thorerde kommt sehr selten vor; sie ist gefunden worden:

a) In einer Verbindung von Unterniob-resp. Diansäure mit mehreren Basen im

Pyrochlor von verschiedenen Orten, s. Kalkerde. Samarskit, s. Yttererde.

b) An Kieselsäure gebunden im

Thorit, III, 1 G = Th<sup>3</sup> Si + 3 H (vielleicht nur 2H), verbunden mit eirea 28 Proc. anderen Silicaten, deren Basen aus K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, U, Pb und Sn bestehen; ist vielleicht unreiner Orangit;

Orangit entsprieht der Formel Tha Si + 2II, und enthält ausserdem wenig Kalkerde, so wie geringe Mengen von Oxyden des Urans, Eisens, Vanadins und Bleies.

# Probe and Thororde

mit Einschlass des Löthrohrverhaltens der letztgenannten Mineralien.

## Kieselsaure Thorerde.

Thorit zeigt nach Berzelius folgendes Verhalten vor dem Löthrolire: Im Kolben giobt er Wasser und nimmt eine

brauurothe Farbe an. Auf Kohle zeigt er sieh unschmelzbar.

Von Borax wird er leicht aufgelöst; das gesättigte Glas wird beim Erkalten unklar, nieht aber durch Flattern, wenn es sieh unter der Abkühlung klar erhält. Das Glas ist von Eisenoxyd gelb gefärbt,

Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung von Kieselerde aufgelöst. Das Glas ist von Eisen sehwach gelb gefärbt

und opalisirt während des Erkaltens.

Mit Soda auf Kohle bildet er eine gelbbraune Schlacke. Auf Platin wird die geschmolzene Soda ringsum grün.

Durch eine Reductionsprobe mit Soda werden gesehmei-

dige Metallkügelchen erhalten, die von einem geringen Bleiund Zinugehalte herrühren.

Orangit verhält sich nach Bergemann vor dem Löthrohre wie folgt:

Kleine Splitter im Platinlifüel erhifzt, zerfallen meistentheils zu einer dunkelbraunen Masse, welche beim Erkalten die orange Farbe wieder annimmt, die das Mineral besitzt; die grüsseren Stikethen verlieren dabei ihre Durchselbeinenheit. Werden Bruehstücke mit der Platinpinectte in die Flaume der Spirituslampe gebracht, so findet ein geringes Decreptüren statt. Einzelne abspringende Stütbehen verglimmen dabei mit lebhaften Liehte, ohne nachher in ihrer Farbe eine Verfünderung zu zeigen.

Auf Kohle sehmilzt das Mineral nicht, nur an den Kanten findet zuweilen eine geringe Verglasung statt, vielleicht

nur in Folge der Einmischung fremder Stoffe,

Mit Soda wird nur die Kieselerde aufgelöst; die übrigen Stoffe lassen sich in der undurchsiehtigen Glasmasse mit

Hülfe der Loupe als gelbliche Theilchen erkennen.

Borax, liefert eine gelbliche und nach dem Erkalten farblose Perlo. Phosphorsalz-dagegen in der Oxydationsflamme ein röchliches, hach dem Erkalten ein farbloses Glas, während die Perle im Reductionsfeuer gelblich und nach der Abküb-

lung ebenfalls farbles wird. Um in-dem. Thorit and Orangit die Thorerde und zugleich auch die anderen Bestandtheile dieser Mineralien, welche sich durch obiges Verhalten vor dem Löthrohre nicht zu erkennen geben, nachweisen zu können, ist man genöthigt, den nassen Weg mit zu Hülfe zu nehmen, und kann dabei auf folgende Weise verfahren: Man sehmilzt zuerst das fein gepulverte Mineral nach S. 143 mit Soda und Borax auf Köhle neben einem Feinsilberkorne im Reductionsfeuer so lange, bis die vielleicht beigemengten Oxyde von Zinn und Blei reducirt und mit dem Silber verbunden sind, auch die geschmolzene Masse völlig klar erscheint. Die geschmolzene Perle pulverisirt man, und behandelt das Pulver wie gewöhnlich mit Chlorwasserstoffsäure bis zur Trockniss; die trockene Masse löst man nach vorhergegangener Befeuchtung mit Chlorwasserstoffsäure in Wasser und filtrirt die ausgesehiedene Kieselsäure ab. Die Auflösung, nachdem man solche zur Oxydation.des Eisenoxyduls bis zum Koehen erhitzt, derselben einige Tropfen Salpetersäure hinzugefügt" und nochmals erhitzt hat, versetzt man mit Ammoniak im geringen Ueberschuss, wodurch Thorerde, Eisenoxyd, Uranoxyd und ein Theil des Manganoxyduls gefällt werden. (Der Gehalt an Thonerde ist zu gering, als dass er hier mit berücksichtigt werden könnte.) Der fenchte, ausgewaschene Niederschlag wird in verdünnter Schwefelsäure gelöst und die Auflösung in der

Wärme so weit abgedampft, bis nur noch wenig Flüssigkeit übrig ist. Während des Abdampfons scheidet sich neutrale

schwefelsaure Thorerde als eine weisse, loekere Masse

aus, von weleher man nach einiger Zeit die saure Auf Silieaus, die madren Basen abgiesst; das ausgeschiedene Salz sänst man mit siedend heissen Wasser aus, trocknet und glüht es, webei es sieh in reine Thorerde verwandelt. Um die in der sauren Plüssigkeit und in dem Aussinsswasser noch enthaltene Thorerde zu ernnen, dampft man die gesammte Plüssigkeit ziemlich weit ein, neutralisirt sie mit kohlensaurem Natron und versetzt sie mit einer siedend heissen, gesättigten Auföaung von sehwefelsaurem Kali. Während des Erkaltens scheidet sieh in Doppelsalz von sehwefelsaurem thorerde-Kali aus, welches mit einer concentrirten kalten Aufösung von sehwefelsauren Kali gewaschen werden nuss. Dieses Doppelsalz löst man in kochend heissem Wasser mit etwas Säure auf und füllt unt Ammoniak die Thorerde aus, die man trocknet und glüht.

Wie man Eisenoxyd und Uranoxyd aus oiner solchen Auflösung trennt, ist sehon oben boi der Probe auf Yttererde

(S. 244) beschrieben worden.

Die Kalkerde findet man in der ersten ammoniakalischen Flüssigkeit, welche von der Thorerde, dem Eisen- und Uranoxyd abfiltrirt wurde, durch einen Zusatz von Oxalsäure.

### B. Proben auf Metalle oder deren Oxyde.

 Cer = Ce, Lanthan = La und Didym = Di. Vorkommen dieser Metalle im Mineralreiche.

Das Cer gehört zu den selten vorkommenden Metallen, und findet sich in nachstehenden Mineralien fast immer in Gemeinschaft mit mehr oder weniger Lanthan und Didym.

a) An Fluor gebunden, als Fluorerium, neutrales, (Fluorerit), von Broddbo = CeFl,

gemengt mit GeFl³ inel. Ý und Ĥ; Fluoreerium, basisches, (Hydrofluocerit), von Finbo = GeFl³

+ 3 GeH;

Fluorcerium von Riddarhyttan = (GeFl<sup>3</sup> + 3H) + GeH; Yttrocerit, s. Kalkerde.

b) In Verbindung mit Phosphorsäure.

Kryptolit (Phosphocerit), = Če<sup>3</sup>P nebst wenig Fe;

Monazitoid,  $2 = (\dot{C}e, \dot{L}a)^5\ddot{\ddot{P}}$  nebst geringen Mengen von  $\dot{T}a$  (?),  $\dot{C}a$  und  $\dot{H}$ ;

Monazit, 2 = (Ce, La, Th?)3P, nebst ger. Mengen von Ca, Mg und Sn.

Plattner, Probirkunst, 4, Aufi,

c) In Verbindung mit Kohlensäure.

Parisit,  $1 = \text{CaFl} + 3(\text{Ce, La, Di}) \ddot{\text{C}} + H$ .

Kischtim-Parisit,  $1 = 3 \text{La } \ddot{C} + \text{Ce}^2 (\text{Fl. O})^3 + \dot{H}$ ;

Lanthanit  $1 = (La, \dot{D}i) \ddot{C} + 3 H;$ 

d) Mit verschiedenen metallischen Säuren (Diansäure, Unterniobsäure, Titansäure) im: Pyrochlor, s. Kalkerde;

Fergusonit

Aeschynit s. Yttererde. Euxenit

Polykras Polymignit/

e) Mit Kieselsäure in folgenden Silicaten:

Cerit, III, 1 = 2(Če, La, Ďi)3 Ši + 3 H, nebst wenig Ča und Fe; in dem von Bastnäs sollen sich geringe Mengen Te, V und Ti befinden:

Tritomit, IIIA, 1 G = Si, Ge, (Ce?), La, Ca und H, nebst ger. Mengen von Mg, Al, Y, Na, Fe, Mn, Cu, Sn und W; Allanit (Cerin), IA,  $1 \text{ G} = 3 \text{ Å}^3 \text{ $\ddot{\text{S}}$i} + 2 \text{ $\ddot{\text{K}}$ $\ddot{\text{S}}$i}; \text{ $\dot{\text{K}} = \dot{\text{Fe}}$, $\dot{\text{Ce}}$, $\dot{\text{La}}$,}$ 

Di, Ca,  $\dot{M}_g$ ,  $\dot{M}_n$ ;  $\ddot{R} = \ddot{A}l$ ,  $\ddot{F}_e$ ;

Orthit, I—IIA,  $1G = (\hat{R}^3\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i) + \dot{H}$ ;  $\dot{R} = \dot{C}e$ ,  $\dot{L}a$ ,  $\dot{F}e$ , Ča, Mg, Y; R = Al, Fe. Der Orthit von Miask enthält jedoch nur halb so viel II;

Pyrorthit, I-II, 1 = Si, Ce, Fe, Mn, Y, Al, Ca mit viel Wasser und Kohle. Berzelius betrachtet ihn als ein Kohle und Wasser enthaltendes Gemenge von Orthit mit Drittelsilicaten von Ce, Y, Fe (Al) und Mn;

Bodenit,

Muromontit, s. Yttererde. Gadolinit,

f) In Silieaten, welche Titansäure enthalten:

Tsehewkinit, I A, 1 G = Si, Ti, Če, La, Di, Fe, Ča, sowie sehr geringe Mengen von Mg, Mn, K, Na;

Mosandrit, I A, 1 = Si, Ti, Ce, La, Di, Mn, Ca, Mg, K, H.

Probe auf Cer, Lanthan und Didym, mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der genannten Mineralien.

a) Probe auf Cer, Lanthan und Didym im Allgemeinen.

Bei den grossen Sehwierigkeiten, welche mit einer seharfen Trennung der drei Oxyde von einander verbunden sind, wird man bei Löthrohrproben, wo man gewöhnlich nur mit

geringen Mengen zu thun hat, auch nur selten eine Trennung vornehmen können. Das Ceroxyd kann man aus dem bei der Untersuchung erhaltenen und geglühten gemisehten Oxyd annähernd rein abseheiden, wenn man letzteres zuerst mit verdünnter, dann mit eoneentrirter Salpetersäure behandelt, wodurch Lanthan und Didym ausgezogen werden. Wird diese Lösung abgedampft, das Salz geglüht und das Oxyd wieder mit sehr verdünnter Salpetersäure behandelt, so bleibt das mit aufgelöste Ceroxyd ungelöst. Aus der Didym- und Lanthanlösung werden die Oxyde durch Ammoniak gefällt und in Sehwefelsäure gelöst. Wird das trockene Salzgemenge bei 5° bis 6° bis zur Sättigung in Wasser gelöst und diese Lösung zu 30° erwärmt, so scheidet sieh das sehwefelsaure Lanthanoxyd aus, während das Didymsalz gelöst bleibt, welches dann durch Kalihydrat ausgefällt werden kann. Durch Wiederholung dieses Verfahrens lassen sieh die Oxyde noch reiner darstellen. Eine andere Trennungsmethode der gemisehten Oxyde durch Kalihydrat und Chlorgas lässt sich bei so geringer Menge weniger gut anwenden.

Das Ceroxyd ist in reinem Zustande gelb mit einem Stich ins Rothe, das unreine ist ziegelroth; das Oxyd-Oxydal, erhalten durch Glühen des oxalsauren Oxydulsalzes an der Luft, ist weiss, mit Schein ins Gelb, beim Erhitzen orangeroth. Das Lanthanoxyd ist farbløs; das geglühte Didymoxyd ist weiss, das Superoxyd braun.

In manchen der oben genannten Mineralien, in denen ausser Ceroxyd, (oder Oxydul) Lanthanoxyd und Didymoxyd weiter keine anderen fürbenden Metalloxyde in merklicher Menge enthalten sind, wie namentlich im Plur pererium, in den phosphorsauren und kohlensauren Verbindungen, und metalloxyde zienliel leicht auffinden. Man bekommt mit Borax und Phosphorsalz im Oxydationsfeuer rothe oder dunkelgelbe Glasperlen, je nachdem man mehr oder weniger aufgelöst hat, die unter der Abkühlung, so wie auch im Reductionsfeuer, an Farbe so abnehmen, dass die Phosphorsalzperle ganz farblos wird. Auch kann die Boraxglasperle unklar oder emailweiss geflaßert werden, und zwar um so eher, je weniger das Mineral Kieselerde enthält.

In den anderen Mineralien, welebe zugleieh Oxyde des Eisens, des Urnans oder Titansäure enthalten, lässt sich die Gegenwart der Oxyde des Cers, Lanthans und Didyms nieht immer mit Sicherheit nachweisen; bei solchen Mineralien ist man in der Regel genöthigt, den nassen Weg mit in Anspruch zu nehmen, wie er sehon für manche oben genannte Mineralien bei der Probe auf Ytterpreß beschrieben worden ist.

# b) Verhalten der oben genannten Mineralien vor dem Löthrohre.

#### Fluor-Verbindungen.

Fluorcerium, neutrales, (Fluocerit), gicht nach Berzelius für sich im Glaskolben etwas Wasser, und bei

einer Temperatur, bei welcher Glas schmilzt, wird der Kolben in einiger Entfernung von der Probe angegriften. Das Wasser färbt das Fernambukpapier

gelb. Die Probe wird dabei weiss.

In einer offenen Glasröhre, wenn man die Flamme in die Röhre leitet, wird die innere Soite derselben angegriffen und durch abgesetzte Kieselerde unklar. Die Probe wird dunkelgelb und das in der Röhre sich abgesetzte Wasser färbt Fernambukpapier gelb. Auf Kohle schmilzt es nicht, die Farbe wird aber dunkler.

Zu Borax und Phosphorsalz verhält es sich wie Ceroxyd

(welches Lanthan- und Didymoxyd enthält).

Von Soda wird es zertheilt, es schwillt auf, wird aber nicht aufgelöst; die Soda geht in die Kohle und giebt eine graue Masse.

Fluoreerium, basisches, (Hydrofluoecrit), giebt nach Berzelius im Kolben Wasser und wird dunkler von Farbe.

Auf Kohle veräudert es seine Farbe durch die Hitze und sieht, wenn es beinabe glüht, sehwarz aus; aber während der Abküldung wird es dfunkelbraun, dann sehön roth und endlich dunkelgelb. Durch diese Farbeuveränderung unterscheidet es sieh von dem neutralen Fluorecrium, bei dem sie nieht eintritt. Es sehmilst nieht.

Zn den Flüssen verhült es sich übrigens wie das vorhergehende, nur mit dem Unterschiede, dass es von Soda nicht zertheilt wird, sondern ganz bleibt, wenn nicht lange und

stark darauf geblasen wird.

Fluorcerinm von Riddarhyttan giebt nach Berzelius im Kolben etwas Feuchtigkeit, ohne das Ansehen zu verändern.

Auf Kohle schmilzt es nicht; durch gelinde Hitze wird es undurchsichtig. Es brennt sich etwas dunkler von Farbe und erleidet dasselbe Farbenspiel, wie das vorhergehende. In einer offenen Röhre giebt es, wenn die Flamme in

in einer offenen Kehre giebt es, wenn die Flamme in die Röhre geleitet wird, eine starke Reaction von Fluorwasserstoffsäure.

Zu Borax und Phosphorsalz verhält es sieh wie das vorhergehende.

Von Soda verliert es seinen Zusammenhang nicht, sehwillt nicht an und wird auch nicht aufgelöst.

### Phosphorsaure Verbindungen.

Kryptelit (Phosphoccrit). Das Löthrohrverhalten die-

ses seltenen Minerals, welches beim Auflösen des grünen und röthlichen Apatits von Arendal, sowie des gerösteten Kobaltglanzes von Johannisberg in Schweden, in Säuren

zurückbleibt, ist noch nicht ermittelt.

Monazit verhält sich nach Kersten vor

Phosphorsaure
Verbindungen.

dem Löthrohre wie folgt:

Im Glaskolben giebt er nichts Flüchtiges aus, zerspringt nieht und erleidet anscheinend auch keine Veränderung.

In der Pincette geglühet, wird er denkelgrau und bei starkem Feuer werden die Krystallfächen glänzend. Mit Schwefelsäure befeuchtet, fürbt er die äussere Flamme blaugrün,

In Borax löst er sieh im Oxydationsfeuer zu einem gelbiehen Glase auf, das unter der Abkühlung beinahe farblos wird. Im Reductionsfeuer ist die Glasperle in der Wärme gelb, nach dem Erkalten farblos und kann bei starker Süttigung emailweiss geflattert worden.

utgung emanweiss genatuert werden.
Phosphorsalz löst den Monazit im Oxydationsfeuer leicht
zu einem klaren Glase auf, das in der Wärme gelb, nach
dem Erkalten beinahe farblos ist. Im Reductionsfeuer verhält es sich fast eben so. Auf Kohle mit Zinn wird eine

sehwache Reaction auf Titan bemerkbar.

Mit Soda auf Kohle erhält man ein wenig metallisehes Zinn and auf Platinbleeh eine Reaction auf Mangan. Mit Borsäure und Eisendraht bildet sieh Phosphoreisen.

Monazitoid giebt im Glaskolben Wasser. Vor dem Löthrohre erhitzt, lenehtet er stark ohne zu sehmelzen. Zu Glasflüssen verliält er sieh wie Monazit. Hormann.

### Kohlensaure Verbindungen.

Parisit giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und Kohlensäure, wird dabei zimmtbraun und leinzt zerreiblieh.

Vor dem Löthrohre phosphoreseirt er, ist aber unschmelzbar. Mit Borax erhält man eine gelbe, Verblidungen,

beim Erkalten farblose Perle. Bunsen.

K is o ht im-P ar is it verhält sich folgendermassen: Beim Glühen im Külbehen nimmt das Mineral eine dunkle Farbe an und verliert dabei Wasser. Beim Glühen verliert es sehon bei gelinder Hitze seinen Glanz, wird matt, opalartig, gelb; ei stärkerem Glühen leuchtet es und besitzt nach dem Erkalten starken Glanz und ziegelrothe Farbe. Mit Borax bildet es in der äussern Flamme ein heiss gelbrothes, kalt sehwach gelbliches Glas, in der inneren Flamme ist das heisse Glas sehwach gelblich, nach dem Erkalten farblos. Mit Phosphorsalz erhölt man ganz ähnliche Reactionen.

Lanthanit von Bethlehem in Pennsylvanien wird beim Erhitzen weiss, dann braun und zeigt sieh vor dem Löthrohre unschmelzbar. Mit Borax erhält man ein bläuliches, beim

Erkalten braunes, dann amethystrothes Glas.

### Kieselsaure Verbindungen (Silicate).

a) Cerit verhält sieh nach Berzelius vor dem Löthrohre folgendermassen:

Für sieh im Glaskolben giebt er Wasser und

silleate. wird ganz opak.

Auf Kohle springt er hier und da, sehnilät aber nicht. Von Borax wird er langsam aufgelöst; im Oxydationsfeuer bekommt man ein tief dunkelgelbes Glas, dessen Farbe während der Abkühlung lichter wird. Das Glas kann emailweiss geflattert werden. Im Reductionsfeuer zeigt das Glas eins achwache Eisenfache.

Von Phosphorsalz wird das Ceroxyd mit dem gewöhnliehen Farbenspiele ausgezogen. Das Glas erseheint nach der Abkühlung farblos und die Kieselerde bleibt ungelöst als ein weisses, undurchsichtiges Skelett zurfück.

Von Soda wird er nicht aufgelöst, schmilzt aber halb zu

einer dunkelgelben, schlackigen Masse.

b) Tritomit giebt im Glaskolben Wasser und schwache

 Tritomit giebt im Glaskolben Wasser und sehwach Fluorreaction.

Vor dem Löthrohre brennt er sich weiss, blähet sich etwas auf, bekommt Risse, und zerspringt zuweilen mit Heftigkeit in Stücke.

Von Borax wird er in der äussern Flamme zu einem rothgelben Glase aufgelöst, welches beim Erkalten farblos wird.

Von Chlorwasserstoffsäure wird das feingepulverte Mineral unter Chlorentwickelung und Abscheidung gallertartiger Kieselsäure zersetzt. N. J. Berlin,

c) Allanit (Cerin von der Bastnäs Grube) verhält sieh

nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Für sich im Kolben giebt er etwas Wasser, ohne dass er sein Anschen verändert; dieses Wasser ist also nieht chemisch gebunden. Er sehmilzt leicht unter Aufblähen zu einer schwarzen, glänzenden Glaskugel.

Von Borax wird er leicht aufgelöst. Das Glas ist schwarz, wenn es heiss ist, und gelb, mehr oder weniger dunkel, nach der Abkühlung; im Reductionsleuer minmt es eine seböne, eisengrüne Farbe an. Durch Flattern wird es nicht unklar.

Von Phosphorsalz wird er, mit Hinterlassung eines undurchsichtigen Kieselskeletts, zerlegt. Das Glas hat Eisenfarbe, wenn es heiss ist, unter der Abkühlung wird es aber farblos und opalisirend.

Von Soda wird er zu einem schwarzen Glase gelöst, das von mehr Soda nicht schwerer schmelzbar wird.

Damour und Descloizeaux (Ann. de chim. et de phys. LIX, 365) haben Allanit von verseliedenen Fundorten auf sein Verhalten vor dem Löthrohre geprüft. Derjenige von Bastnäs giebt im Glaskolben kein Wasser und ist vor dem Löthrohre ohne Aufblähen zum schwarzen magnetischen Glase schmelzbar; derjenige von Hitteröe giebt im Glaskolben etwas Wasser und ist leicht schmelzbar mit Blasen-

entwickelung, ohne sich aber aufzublähen, zu

entwickelung, onne sich aber aufzubisten, zu sehwarzen magnetischen Email. Verschiedene Allanite aus Grönland geben im Glaskolben wenig Wasser, bliben sich dabei sehr auf, eine sehwammige graue Masse bildend, welche, kurze Zeit vor dem Löthrohr erhitzt, sich in ein schwarzes magnetisches Glas verwandelt.

d) Orthit, von Finbo und Gottlichsgäng, so wie aus dem Granit bei Stockholm und Söderköping, verhält sich nach

Berzelius vor dem Löthrohre wie folgt:

Für sich im Kolben giebt er Wasser und nimmt bei einer höheren Temperatur eine lichtere Farbe au. Auf Kohle bläht er sich auf, wird gelbbraun und schmilzt endlich unter Kochen zu einem schwarzen, blasigen Glase.

Von Borax wird er leicht gelöst; das Glas wird im Oxydationsfeuer blutroth und unter der Abkühlung gelb. Im

Reductionsfeuer wird es grün

Von Phosphorsalz wird er leicht mit den gewöhnlichen Erscheinungen zerlegt.

Von Soda schwillt er an; mit sehr wenig schmilzt er, mit mehr schwillt er zu einer graugelben Schlacke an. Auf Platinblech zeigt er einen Mangangehalt.

Nach Damour und Descloizeaux (a. a. O.) giebt Orthit von Snarum im Kolben Wasser und schmilzt vor dem Löthrohr schwer zu einer schwarzen magnetischen Schlacke; ähnlich verhalten sich verschiedene Orthite von Hitteröe, von denen einige im Kolben eine graue Farbe annehmen, der Uralorthit von Miask, sowie Orthite von Stockholm (die eine Varietät schmilzt zu einer graulichen, blasigen, schwach magnetischen Email) und Arendal. Orthit von Fahlun wird vor dem Löthrohr weiss und schmilzt an den Kanten zu einem weissen Email. Orthit aus Grönland giebt etwas Wasser, bläht sich stark auf und verwandelt sich in eine graue Masse, welche bei der einen Varietät zum grauschwarzen, schr wenig magnetischen Email, bei der andern zur bräunlich grauen Schlacke und in der Reductionsflamme zu schwarzem magnetischen Email schmilzt.

e) Pyrort hit (1/3 seines Gewichts Kohle enthaltend) verhält sich nach Berzelius vor dem Löthrohre wie folgt:

Für sich im Kolben giebt er schr viel Wasser, dessen letzte Theile gelblich werden und angebrannt riechen. Der übrig bleibende Stein ist schwarz wie Kohle.

Auf Kohle gelinde erhitzt und nachher an einem Punkte zum Glühen gebracht, fängt er Feuer und glimmt von selbst fort. Legt man mehrere kleine Stücke zusammen, oder nimmt man einen kleinen Haufen von grobem Pulver, so geschicht die Verbrennung noch lebhafter. Durch gelindes Anblasen wird sie vermehrt. Nach beondigter Verbrennung ist der

Silicais.

Stein woiss oder grauweiss; von ungleichen Stücken in's Rothe. Die Stücke sind nun so porös und leicht, dass eise bei der Behandlung mit der Löthrohrftamme nicht mehr auf der Kohlo liegen bleiben. In der Pincotte schmelzen sie sehwer zu einer schwarzen, auf der Oberfläche matten

Kugel. Von Borax wird er leicht zu einem Glaso aufgelöst, das sich wie das Boraxglas mit aufgelöstem Orthit verhält.

Von Phosphorsalz wird er sehwer gelöst; das poröse Stück chält sieh auf der Oberfläche der Kugel, so lange die Masse schmilzt, zieht sieh aber bei der Abkühlung hinein. Wird dio Masse von Neuem erhitzt, so kommt es auch wieder heraus.

Zu Soda verhält er sieh wie Orthit,

Will man in vorgenannten Silicaten sieh von den einzelnen Bestandtheilen überzeugen, so muss man den nassen Weg in Ansprueh nehmen, uud kann dabei auf folgende Weise verfahren:

Man behandelt eine entsprechende Menge des fein gepulverten Minerals mit Saphetersaksiture in einem Porcellangefäss bis zur Trockniss, löst in Wasser, dem man etwas Chlorvasserstoffsäure zugesetzt hat, und trennt die ausgesehiedene Kieselerde durch Filtration. Die Auffsung versetzt man mit Ammoniak im geringen Ueberschuss, wodurch Fe, Ce, La, bi und Äl ausgefällt werden und Ca, Mg und Mn grösstentheils aufgelöst beliben.

Den durch Ammoniak erhaltenen Niedorschlag digerirt man nach der Filtration und gutem Aussüssen mit einer Auflösung von Kali, wodurch die Thonerde abgeschieden wird; wie man dieselbe aus ihrer alkalischen Auflösung fällt, ist bei der Probe auf Thonerde für kieselsaure Verbindungen angegebon. Die von Thonerde befreiten Metalloxyde behandelt man in noch feuchtem Zustande in einem Porcellangefäss mit einer nicht zu concentrirten Auflösung von Oxalsäure in der Wärme, wobei das Eisenoxyd aufgelöst wird und die anderen Oxyde in Verbindung mit Oxalsäure in Form eines schworen krystallinisehen Pulvers sich zu Boden setzen. Man trennt dieso Salze durch Filtration, süsst sie mit kaltem Wasser aus und glüht sie in einem Platinsehälehen. Ueber die Trennung der drei Oxyde findot sieh das Nähere bereits oben, bei der Probe auf die betreffenden Metalle im Allgemeinen, angegeben. Dass man die einzelnen Metalloxyde dann mit Glasflüssen vor dem Löthrohre prüft, versteht sieh von selbst.

Das anfgelöste oxalsaure Eisenoxyd kann man, nachdem

man ein wenig Salpetersäure hinzugefügt hat, durch Kali ausfällen und vor dem Löthrohre mit Borax prüfen.

Wie man die Kalkerde, die Talkerde und das Manganoxydul aus der ammoniakalischen Flüssigkeit trennt, ist bei den Erden sehon öfter erwähnt worden.

### Silicate, welche Titansaure enthalten.

Tschewkinit verhält sieh nach G. Rose vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, bläht er sieh auf und Silleate mit

giebt eine geringe Menge Wasser aus.

Vor dem Löthrohre glüht er bei der ersten Einwirkung der Hitze, dann bläht er sieh stark auf, wird braun und schmilzt endlich zu einer schwarzen Kugel.

In Borax löst er sieh im gepulverten Zustande ziemlich leicht zu einem klaren, von Eisen sehwach gefärbten Glase auf; bei nur geringem Zusatz bleibt das Glas ganz wasserhell. In Phosphorsalz löst er sich laugsamer, aber mit densel-

her Prosphorsaiz löst er sich aufgauner, doer imt causeiben Farbenerseheinungen auf; in geringer Menge zugesetzt, ist das Glas ganz durchsichtig, bei grösserem Zusatzo scheidet sich Kieselsäure aus und die Glasperle opalisirt unter der Abkühlung.

Mit Söda selmilat das Minoral zusammen, aber die Masso broitet sich bald aus und zicht sich in die Kohlo. Durch Zerreiben und Schlämmen der mit Soda getrinkten Kohlo erhält man einige Flitterchen von Eisen. Mit Soda auf Platinblech giebt es die Reaction auf Mangan,

Mosandrit. Dieses mit dem Leucophan zusammen vorgekommeno Mineral ist von Erdmann näher beschrieben worden. Nach demselben giebt es im Glaskolben viel Wasser aus, und wird, bis zum Glüthen erhitzt, braungelb.

Vor dem Löthrohre schmilzt es leicht unter Aufblähen

zu einer braungrünen, halbglänzenden Perle.

Von Borax wird cs leicht zu einem amethystrothen Glase aufgelöst, wolches im Reductionsfeuer gelblich, fast farblos wird. Durch Phosphorsalz wird es zerlegt; os bleibt ein Kiesel-

skelett zurück, während mit der innern Flamme in der Glasperle die Reaction des Titanoxydes sichtbar wird.

Mit Soda auf Platinblech zeigt sich Manganreaction.
Um in vorstehenden beiden ittansäurerhaltigen Silicaten
die einzelnen Bestaudtheile, welche sich auf trockenem Wego

nicht auffinden lassen, mit möglichster Sicherheit zu erfahren, muss man den nassen Weg einschlagen.

Man behandelt eine nieht zu geringe Menge des ganz fein gepulvorten Minerals mit Chlorwassertsoffsäure bei sehr gelinder Wärmo so lange, bis es vollkommen zersetzt ist, verdünnt mit Wasser und filtrirt die Kloselerlo ab, die man nach dem Ausstissen vor dem Löthrohro auf ihre Reinheit prüffen kann. Die Auflösung der anderen Bestandtheile erhitzt man bis zum Kochen und setzt einige Tropfen Salpetersäure hinzu, nm das Silicate mit Eisenchlorür in Chlorid zu verwandeln. Da sich Titansaure. hierbei leicht ein Theil der aufgelösten Titansäure ausscheidet, so filtrirt man dieselbe ab und versetzt hierauf die Auflösung mit Ammoniak im geringen Ueberschuss.

Hierdurch werden gefällt: Ce, La, Di, Fe und die rückständige Ti; aufgelöst bleiben: Ca, Mg, Mn, K und Na.

Den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag filtrirt man ab, süsst ihn mit kaltem Wasser aus und behandelt ihn mit einer verdünnten Auflösung von Oxalsäure. Dabei lösen sich Fe und Ti auf, und Ce, La und Di bleiben als oxalsaure Salze zurück. Erstere fällt man durch eine Auflösung von Kali aus und trennt sie auf die Weise, dass man sie in wenig verdünnter Schwefelsäure auflöst, ein Paar Tropfen Salpetersäure hinzufügt, die Auflösung mit viel Wasser verdünnt und dieselbe so lange kocht, bis möglichst alle Titansäure ausgefällt ist. Uebrigens hat man diese Trennung nicht einmal nöthig, weil man in dem durch Kali erzeugten Niederschlag sich von der Gegenwart der Titansäure und des Eisenoxydes durch eine Prüfung mit Borax und Phosphorsalz (s. Probe auf Titansäure) ganz sicher überzeugen kann.

Die unaufgelöst gebliebenen oxalsauren Salze glüht man im Platinschälchen und behandelt sie wie oben (S. 259) angegeben.

Was nun endlich die in der ammoniakalischen Flüssigkeit noch vorhandenen basischen Bestandtheile betrifft, so werden diese auf bereits bekannte Weise ausgeschieden.

### 2) Mangan = Mn.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Die Mineralien, in welchen Mangan einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, sind in Hinsieht ihrer chemischen Zusammensetzung ziemlich verschieden; es findet sich in folgenden Verbindungen:

a) Mit Arsen im

 $\Lambda$ rsenmangan =  $Mn^2\Lambda s$ . b) Mit Schwefel im

Manganglanz = Mn;

Hauerit = Mn.

c) Im oxydirten Zustande, entweder frei oder an Hydratwasser gebunden.

Hausmannit = Mn Mn, zuweilen geringe Mengen von Ba, Si und H enthaltend:

Braunit = Mn, ebenfalls öfters kleine Mengen von Ba, Si und H enthaltend;

Manganit (Glanzmanganerz) = Mn H;

Psilomelan, nach Rammelsberg: (Mn, Ba, K) Mn + H;

Varvieit = MnII + Mn (heide vielleicht auch nur gemengt); Wad, wahrscheinlich ein Zersetzungsresiduum mancher Manganerze. Er besteht vorzugsweise aus Mn, Mn und II, enthält aber gewöhnlich noch mehr oder weniger andere Substanzen, namentlich Fe, Ba, Äl, Si etc.;

Groroilit, dem Wad sehr ähnlich, hauptsächlich Mn + H, jedoch mit Mn + H gemengt, sowie ger. Mengen von Fe und Thon enthaltend;

Polianit (lichtes Graumanganerz) = Mn, mit sehr geringen Mengen von Äl, Fe und dem geringsten Wassergehalte unter allen Manganerzen, deren Hauptbestandtheil Mn ist; Pyrolusit (Weichmanganerz) = Mn, enthält öfters geringe

Mengen von Ba, Si und II;

d) In Verbindung mit anderen Metalloxyden und zwar:

a) mit Kobaltoxydul im

Erdkobalt, schwarzer (Kobaltmanganerz) = Mn, Ćo, (Ću), H; zuweilen gemengt mit Fe, Ćo³Äs und Thonerdesilicaten. Nach Rammelsberg ist der schwarze E. von Camsdorf bei Saalfeld = (Čo, Ču) Mn² + 4 II, und enthält 19.4 Čo = 15.4 Čo.

β) mit Zink- und Eisenoxyd im

Franklinit = (Fe, Žn)<sup>3</sup> (Fe, Mn), zuweilen ger. Mengen von Si, Al und Mg enthaltend.

γ) mit Kupferoxyd im

Crednerit =  $\dot{C}u^3Mn^2$  incl. Ba und ausserdem wenig Ca, mit 33,7 Cu;

Kupfermanganerz = (Ču, Mn) Mn² + 2 H incl. geringer Mengen von Ćo, Ča, Ba, Mg und K mit circa 12 Cu. e) In Verbindung mit Säuren, und zwar:

a) mit Schwefelsäure im

Alaun, mangan- und talkerdehaltiger, s. Talkerde,

β) mit Phosphorsäure im

Hureaulit =  $(Mn, Fe)^5 \ddot{P}^2 + 5 \dot{H}$ .

Triplit (Eisenpeeherz) von Limoges =  $\dot{F}e^4\ddot{\ddot{P}} + \dot{M}n^4\ddot{\ddot{P}}$  incl. wenig  $\dot{C}a$ ;

Zwieselit (Eisenapatit) = (Fe, Mn)<sup>3</sup> P + (Fe Mn)Fl, mit wenig Si;

Heterosit (Hetepozit) = 3(FeMn) P2 + 5H;

Tetraphylin s. Lithion.

y) mit Kohlensäure im

Manganspath (Diallagit, Himbeerspath) = Mn C; da indess in diesem Minerale ein Theil des Mn gewöhnlich durch Fe, Ca und Mg ersetzt ist, so kann dasselbe auch mit (Mn. Fe, Ca. Mg) C bezeichnet werden.

Manganocaleit = (Ca, Mg) C + 2(Fe, Mn) C.

 δ) mit Wolframsäure im Wolfram, s. Eisen.

ε) mit Tantalsäure und Unterniobsäure im Tantalit und Columbit, s. Eisen.

ζ) mit Kieselsäure in folgenden Silieaten:

Kalk-Mangan-Augit, als:

s. Kalkerde; die sieh hieran sebliessenden Mineralien, Allagit, Photizit, Hornmangan, Hydropit, sind Gemenge von Hornstein und Manganoxydulsilieat zum Theil aueh von Hornstein und Manganspath.

Cummingtonit, hauptsächlich aus Mn<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> bestehend mit geringen Mengen von Ca, Mg und Fe.

Tephroit, I-II = Mn3Si, excl. Fe, Ca, Mg, H;

Knebelit, III, 1 G =  $\hat{F}e^3 \hat{S}i + \hat{M}n^3 \hat{S}i$ , mit 34,5  $\hat{F}e$  und 35,1  $\hat{M}n$ ;

Fowlerit = Ra Si2; R = Mn, Fe, Zn, Ca und Mg;

Mangankiesel, sehwarzer, I $\Lambda$ , wahrscheinlich  $\dot{M}$ n<sup>3</sup> $\ddot{S}i+3\dot{\Pi}$ , enthält jedenfalls auch  $\ddot{M}$ n.

Marcelin (Heteroelin) = Mn Si inel, ger. Mengen von Fe.

Auch kommen nach Bahr folgende Verbindungen vor:

2Mn Si + 3 H, aus Khapperud; ferner (2Mn Si + 3 H) +

R\*Si + 3 H) von demselben Fundorte, so wie (6 Mn \*Si +
H) + Fe H\*, und (3 R\*Si + H) + RSi\* oben daher; zu
diesen Verbindungen därfte auch der Wittingti. der 8 p. c.

Magnesia enthaltende Stratopeit, sowie der eisenoxydreiche Neotokit zu rechnen sein.

Helvin, s. Beryllerde;

Mangan-Thongranat, I, 2 = Mn<sup>3</sup>Si + Al Si, auch Fe enthaltend;

Karpholith, s. Thonerde;

Troostit, s. Zink.

Ausser den genannten Silicaten giebt es noch sehr viele, welche Mangan enthalten; sie sind zum Theil schon bei den Alkalien und Erden genannt worden, theils sollen sie bei den

folgenden Metallen etc. noch genannt werden.

Was das Vorkommen des Mangans in Hüttenprodukten betrifft, so ist dieses Metall als ein sehr häufiger Begleiter der die verschiedenen Produkte bildenden Bestandtheile ausschen, sobald die Ezre selbst oder die Zuschläge Mangan enthalten. Es findet sich das Mangan sowdol im metallischen Zustande im Robeisen, im Robstahl und in Verbindung mit Schwefel in den verschiedenen steinigen Produkten vom Verschneizen mancher Silber-, Blei- und Rupfererze, als auch und vorzüglich als Oxydul an Kieselsäure gebunden in den verschiedenen Schlacken.

#### Probe auf Mangan mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der vorgenannten Mineralien.

### a) Probe auf Mangan im Allgemeinen.

In Substanzen, die ausser den Oxyden des Mangans keine solchen Metalloxyde enthalten, welche mit Borax und Phosphorsalz gefärbte Gläser geben, lässt sich das Mangan sehr leicht erkennen, wenn man eine Oxyde u. Salze. solche Substanz in den genannten Flüssen auf Platindraht im Oxydationsfeuer auflöst und darauf die Glasperlen mit der Reductionsflamme behandelt. Die Perlen erscheinen anfangs, so lange sie heiss sind, amethystfarbig, werden aber unter der Abkühlung roth, in's Violette fallend, und ver-lieren ihre Farbe, wenn sie eine Zeit lang mit der Reductionsflamme, besonders auf Kohle, behandelt werden. Phosphorsalz wird weit weniger intensiv gefärbt als Borax, auch verschwindet die Farbe im Reductionsfeuer viel leichter (s. Tabellen S. 128 u. 129). Enthält eine solche Substanz zugleich andere färbende Metalloxyde in geringer Menge, so verändern zwar diese die im Oxydationsfeuer hervortretende Amethystfarbe wenig oder gar nicht, zeigen sich aber bisweilen nach der Reduction, wenn die Färbung vom Mangan verschwinden ist, mit ihren eigenthümlichen Farben, wie z. B. das Eisenoxyd. Ist dagegen der Gehalt an Eisenoxyd bedeutend, so

erscheint die Perle nach gutem Oxydationsfeuer blutroth und nach kurzem Reductionsfeuer gelb. Ist der Mangangehalt beductend, so muss die Probe nach der Reduction 0373ts a. Salar schnell mit der Pincette ein wenig zusammen gedrickt werden, so dass ies sofort erstrart, weil sie sich bei

drückt werden, so dass sie sofort erstarrt, weil sie sieh bei einer langsamen Abkühlung, während welcher sieh etwas Manganoxydul höher oxydirt, wieder färbt. Auch kann man zur Vermeidung einer höhern Oxydation diese Perle abstossen,

wobei sie ebenfalls sehnell erstarrt.

Ist der Mangangehalt in irgend einer Substanz so gering, dass er dem Phosphorsalzglase eine Färbung zu ertheilen nicht im Stande ist, so muss man die Phosphorsalzperle, in welcher man eine hinreichende Menge der zu untersuchenden Substanz aufgelöst hat, mit einem kleinen Salpeterkrystall in Berührung bringen, wobei die Probe aufsehäumt und der Schanm unter der Abkühlung nach dem grössern oder geringern Mangangehalte eine Amethyst- oder eine schwache Rosenfarbe annimmt. Man verfährt dabei auf folgende Weisc: Man legt ein kleines Bruchstück eines Salpeterkrystalles in ein Porcellanschälchen, erhitzt das am Platindrahte befindliche manganoxydhaltige Glas stark mit der Oxydationsflamme und fährt schnell mit demselben nach dem Salpeter. Während man diesen mit dem Glase berührt, findet eine Vereinigung beider Salze, und zugleich eine Bildung von übermangansaurem Kali durch Oxydation statt. Das Glas sehwillt in Folge einer Gasentwiekelung auf, wird sehaumig und färbt sieh entweder sogleich, oder es nimmt im Anfange keine Farbe an, scheint aber nach der Abkühlung gefärbt. Eine neue Behandlung mit der Löthrohrflamme zerstört die durch Salpeter hervorgebrachte Reaction gänzlich.

Für zusammengesetzte Verbindungen, in welchen noch andere Metalloxyde in nicht geringer Menge enthalten sind, die ebenfalls dem Borax- und Phosphorsalzglase schr deutliche Farben ertheilen, muss man einen andern Weg zur Auffindung des Mangans wählen. Man wendet hier am besten Soda an, die übrigens in jedem Falle das entscheidenste Reagens auf Mangan ist. Enthält eine Substanz nicht unter 0,1 Proc. Manganoxyd, so gelingt die Probe auf Mangan sehr leicht auf folgende Weise: Man pulverisirt die zu prüfende Substanz möglichst fein, vermengt das Pulver dem Volumen nach mit 2 bis 3 mal so viel Soda und bringt dieses Gemenge auf Platinblech mit der Oxydationsflamme zum Schmelzen. Das Manganoxyd löst sieh in der Soda zu einer durchsiehtigen, grünen Masse, die aus mangansaurem Natron besteht, auf, die Auflösung fliesst um das Unaufgelöste und erscheint nach völliger Abkühlung deutlich blaugrün. Ist der Mangangchalt noch geringer als 0,1 Procent, so bekommt man mit Soda allein nicht leicht diese grüne Fritte; wendet man aber ein

Gemenge von 2 Theilen Soda und ein 1 Theil Salpeter an. so wird alles Manganoxyd höher oxydirt und die Soda wird noch von der geringsten Spur Manganoxydes deutlich blaugrun gefärbt, welche Färbung eben- Oxyde und Salze falls erst bei der Abkühlung siehtbar wird.

Um die Manganreaction bei Granaten sieher zu erhalten. hat Fischer (Leonh Jahrb. 1861, 653) empfohlen, von dem Mineral eine nicht zu geringe Menge in einer Boraxperle aufzulösen und diese dann mit Soda auf Platinblech zu schmelzen; die Manganreation wird so deutlicher, als wenn man gleich Soda anwendet.

Enthält die Substanz Chromoxyd, so wird bei Anwendung von Soda und Salpeter auch chromsaures Alkali gebildet, welches eine gelbe Farbe besitzt. Diese Farbe verdrängt indessen die grüne des mangansauron Alkali's durchaus nieht; denn es lässt sieh in den Oxyden des Chroms durch Schmelzen derselben mit gleichen Theilen Soda und Salpeter auf Platinblech noch eine sehr geringe Menge von Mangan durch die grüne Farbe der gesehmolzenen und völlig erkalteten Masse nachweisen. Die geschmolzene Masse erscheint aber dann nieht blaugrün, sondern gelblichgrün.

Mineralien, welche das Mangan im oxydirten Zustande enthalten, und zwar in einem höher oxydirten als im Oxydul, entwickeln bei der Prüfung mit Chlorwasserstoffsäure in einem Probirglase Chlorgas, welches sich durch den Geruch zu erkennen giebt.

Metallverbindungen, in welchen man einen Gehalt von Mangan vermuthet, müssen in Salpetersäure aufgelöst werden. Die Auflösung dampft man zur Trockniss ab, zerstört die trockenen Salze durch Glühen und prüft die gebildeten Oxyde mit Soda und Salpeter auf Platinblech, wie es oben besehrieben worden ist.

Besteht die Substanz aus Arsen- oder Schwe- Schwefelmetalle. felmetallen, oder enthält sie nur solche, so muss sie, ehe man sie nach obigen Vorsehriften auf Maugan prüfen kann, erst auf Kohle nach S. 97 abgeröstet werden.

Enthält eine manganhaltige Substanz. z. B. ein im Grossen aufbereitetes Erz, Kieselerde Aufbereitete Brze. und Kobaltoxydul zugleich, so bekommt man mit Soda keine grüne, sondern eine blau gefärbte Masse, welche aus kieselsaurem Natron und aufgelöstem Kobaltoxydul besteht, so dass die Reaction auf Mangan ganz unterdrückt wird. Trennt man aber erst die Kieselerde und andere nachtheilige Bestandtheile durch Schmelzen mit Soda und Borax und weitere Behandlung der geschmolzenen Masse auf nassem Wege, wie es bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Verbindungen (S. 194) angegeben ist, so lässt sich dann das Mangan ganz sicher auflinden.

b) Verhalten der oben angeführten Mineralien vor dem Löthrohre.
 Arsen-Mangan.

Arsen-Mangan brennt nach Kane auf Kohle mit blauer Flamme und beschlägt die Kohle mit arzu Glasflüssen iedenfalls wie Manganoxyd

## Schwefel-Mangan.

a) Manganglanz zeigt sich, in einer an einem Ende zugesehnolzenen Glasrühre erhitzt, unveränderlich. In einer sehrerfelmanzen entwickelt er sehrerfige Säure und die Oberfläche der Probe nimmt eine grangrühe Farbe an.

Auf Kohle vollkommen abgeröstet (was sehr langsam erfolgt), verhält er sich zu den Flüssen wie reines Manganoxyd.
Das Phosphorsalzglas zeigt erst dann eine reine Ame-

thystfarbe, wenn alles Brausen aufgehört hat und die Perle im Oxydationsfeuer behandelt worden ist.

b) Hauerit giebt in der zugesehmolzenen Glasrübre ein Sublimat von Sehwefel. Das Probestückehen zeigt nach dem Erhitzen eine grüne Farbe. In einer an beiden Enden offenen Glasrübre entwickelt er viel sehweftige Säure und das eingelegte Stück nimmt ebenfalls auf der Oberfläche eine grüne Farbe an.

Auf Kohle gut abgeröstet, verhält er sich zu den Glasflüssen wie Manganoxyd.

# Manganoxyde.

Von den oben genannten Manganoxyden: Hausmannit, Braunit, Manganit, Psilomelan, Varvicit und Wad,

geben die nieisten im Glaskolben mehr oder wemiger Wasser, und diejenigen, welche auf einer
hohen Oxydationsstufe stehen, geben, bis zum Glühen erhitet,
Sauerstoff, welcher durch ein eingelegtes Kohlensplitterehen
zu erkennen ist; dahin gehört hauptsächlich der Polianit,
Pyrolusit und der Groroilit.

Von Borax und Phosphorsalz werden sie zum Theil unter Brausen, von entweichenden Sauerstoffgas, aufgelöst und verhalten sieh entweder wie reines Manganoxyd, oder zeigen nach der Behandlung im Reductionsfeuer noch Eisenfarbe, wovon oben (S. 269) gesprochen wurde

Da die Manganoxyde öfters kleine Mengen von Alkalien, Baryterde oder Kalkerde enthalten, so brennt man eine Probe von dem betreffenden Oxyde im Oxydationsfener gnt durch, legt sie dann anf Platinblech, befeuehtet sie mit ein Paar Tropfen Wasser und untersucht nach einer Weile, ob das Wasser die Eigenschaft bekommen hat, geröthetes Lakmus-

papier zu bläuen.

Löst man von einem solehen Manganoxyd Manganoxyd et kleine Mengreim gepulverten Zustande in Chlorwasserstoffsäure auf, wobei Chor entwickelt wird, so bleibt, wenn dem Oxyde Kieselerde beigemengt ist, diese zurück. Will man die Auflösung auf nassem Wege noch weiter untersuchen, so kann man auf dieselbe Weise verfahren, wie bei der Probe auf Baryterde und Kalkerde.

Manganoxyde in Verbindung mit anderen Metalloxyden.

Schwarzer Erdkobalt von Saalfeld giebt im Glaskolben Wasser, das brenzlich riecht.

In der Pincette und auf Kohle zeigt er sich Ongeren unschmelzbar; enthält er Co<sup>2</sup>As, so färbt er in der Pincette

die äussere Flamme hellblau und auf Kohle verbreitet er schwachen Arsengeruch.

Von Borax wird er im Oxydationsfeuer leicht zu einem dunkelvioletten Glase aufgelöst, welches im Reductionsfeuer smalteblau wird.

Von Phosphorsalz wird er mit Kobaltfarbe aufgelöst, die so intensiv ist, dass man einen Gehalt von Mangan und Kupfer gar nicht wahrnehmen kann. Behandelt man aber das gesättigte Phosphorsalzglas auf Kohle mit Zinn, sowin es, wenn man nicht zu lange bläst, unter der Abkühlung undurchsichtig roth von einem Gehalt an Kupfer (s. Probe auf Kupfer).

Von Soda wird er nicht aufgelöst; mit Soda und Salpeter giebt er aber auf Platinblech starke Manganreaction.

or giebt er aber auf Platinblech starke Mangaureaction. Schwarzer Erdkobalt von Schneeberg giebt, im Glas-

kolben erhitzt, Wasser. Von Borax wird er mit dunkelvioletter Farbe aufgelöst; im Reductionsfeuer versehwindet die Manganreaetion, und die

Glasperle erscheint rein smalteblau. In Phosphorsalz reagirt er nur auf Kobalt.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech gesehmolzen, rea-

girt er sehr stark auf Mangan.

Mancher sogenannte Erdkobalt euthält so wenig Co und so viel Mn, dass man eine sehr grosse Menge davon in einer Boraxperle lösen muss, um nach anhaltendem und gutem Reductionsfeuer endlich eine blaue Färbung der Perle wahrnehmen zu können.

Franklinit ist für sich unschmelzbar; wird das befeuchtete Pulver des Minerals in einer slachen Vertiefung auf Kohle mit einer kräftigen Reductionsslaume einige Zeit behandelt, so zeigt sich ein sehr deutlicher Zinkoxydbeselhag.

Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

In Borax und Phosphorsalz löst er sich mit Manganfarbe auf. Die Boraxperle erscheint jedoch bei ziemlich starker

Oxyderebla ductionsfeuer behandelt, so bleibt eine bouteillengrüne Farbe von Eisenoxyd-Oxydul zurück.

Mit Soda auf Platinblech geschmolzen, reagirt er auf Mangan. Mit demselben Reagens auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, bildet sich ein schwacher Beschlag von Zinkoxyd, dieser wird aber stärker, wenn man noch etwas Borax zusetzt und hinreichend stark bläst.

Crednerit schmilzt vor dem Löthrohre bei starker Hitze nur in schr dünnen Blättchen an den Kanten.

Mit Borax erhält man ein dunkel violettes, mit Phosphorsalz ein grünes Glas, welches unter der Abkühlung blau und in der innern Flamme kupferroth wird.

Von Chlorwasserstoffsäure wird er unter Chlorentwickelung zu einer grünen Flüssigkeit aufgelöst. Rammelsberg.

Kupfermanganerz giebt im Glaskolben viel Wasser und zerspringt dann mit einiger Decrepitation.

Auf Kohle wird es im Reductionsfeuer braun, schmilzt aber nicht.

Von Borax wird es leicht mit Manganfarbe aufgelöst. Wird das Glas im Reductionsfeuer behandelt, so verliert es seine Farbe, trübt sich unter der Abkühlung und wird roth.

Von Phosphorsalz wird es ebenfalls leicht aufgelöst; die Perle erseheint in der Wärme gränlich und wird anter der Abkühlung blauviolett. Behandelt man die Perle auf Kohle mit Zinn, so wird sie unter der Abkühlung undurchsichtig und roth von Kupferoxydul.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, reagirt es stark auf Mangan.

Mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, scheidet sich ein Kupferkörnehen aus

## Verbindungen des Manganoxyduls mit Säuren.

Die Verbindungen des Manganoxyduls mit Phosphorsäure, zu welchen der Hureaulit, Triplit (Eisenpecherz), Zwieselit (Eisenapatit),

Saire. Heterosit, Hetepozit, Triphylin und Tetraphylin gelören, geben, im Glaskolben erhitzt, mehr oder weniger Wasser.

In der Pincette schmelzen sie sehr leicht zur Kugel und fürben die kussere Flamme. Diejenigen, welche frei von Lithion sind, verursachen eine blaulichgrüne Färbung von der Plosphorskure, und diejenigen, welche Lithion enthalten, wie die letzteren beiden, bringen zugleich eine rothe Färbung mit hervor. Mit Borax, Phosphorsalz und Soda reagiren sie auf Mangan und Eisen.

Die Verbindungen des Manganoxyduls mit Kohlensäure, nämlich:

Salze

Manganspath und Manganocalcit geben im Glaskolben zuweilen etwas Wasser und decrepitiren oft sehr heftig.

Wird eine kleine Menge dieser Mineralien auf Kohle mit der Löthrohrfamme stark durchgeglüht und dann auf Platinblech mit Wasser befeuchtet, so reagirt dieses nach einer Weile auf geröthetem Lakmuspapier gewöhnlich alkalisch von aufgelöster kaustischer Kalkerde.

Zu den Flüssen, in welchen sie sich unter Aufbrausen von entweichender Kohlensäure leicht auflösen, verhalten sie sich wie eisenhaltiges Manganoxyd.

#### Silicate.

Die oben S. 268 genannten Silicate, wenn sie im Glaskolben erhitzt werden, geben zum Theil etwas Wasser, das bisweilen brenzlich riecht.

Ihre relative Schmelzbarkeit ergiebt sich aus Sillcate.

den beigefügten Zahlen.

Von Borax werden sie leicht zum klaren Glase gelöst, das im Oxydationsfeuer Manganfarbe und im Reductionsfeuer eine stärkere oder schwächere Eisenfarbe zeigt, je nachdem sie mehr oder weniger Eisenoxydul enthalten.

Von Phosphorsalz werden sie im Oxydationsfeuer mit Hinterlassung eines Kieselskeletts zu einem von Mangan ge fürbten Glase aufgelöst, das im Reductionsfeuer gewöhnlich farblos wird, aber bisweilen unter der Abkühlung opalisirt.

Mit wenig Soda schmelzen sie zur schwarzen Kugel, mit mehr geben sie eine schwer schmelzbare Schlacke und ein

Ueberschuss von Soda geht in die Kohle.

Findet man es für nöthig, erdige Beimischungen nachzuweisen, so verfährt man, wie es bei der Probe auf Kalkerde (S. 195) für kieselsaure Verbindungen beschrieben ist.

## c) Probe auf Mangan in Hüttenprodukten.

Im Roheisen und Rohstahl kann ein Gehalt an Mangan nur auf die Weise aufgefunden werden, dass man diese Produkte in Salpetersäure auflöst, die Robeiten ste. Auflösung bis zur Trockniss abdampft und das trockene Salz nach S. 270 weiter behandelt, wie es dort für Metallverbindungen augegeben ist.

Steinige Produkte, wie z. B. Rohstein, Bleistein, Kupferstein etc., röstet man in gepulvertem Zustande auf Kohle gut ab, und sehmelzt die dabei Robitelu etc. gebildeten Oxyde mit Soda und Salpeter auf Platinblech, wie es S. 270 angezeben ist.

Wie man in aufbereiteten Erzen und in Schlacken einen Gehalt an Mangan entdeckt, ist bereits bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Verbindungen (S. 195) speciell besehrieben worden.

### 3) Eisen = Fe.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Eisen ist in der Natur sehr verbreitet; die meisten Mineralien enthalten Eisen, und wenn es auch nur Spuren sind. Es findet sieh in verschiedenem Zustande in folgenden Mineralien:

a) Metallisch, und zwar als:

Gediegen Eisen (tellurisches Eisen) = Fe, in Form von Körnern und Blättehen, öfters etwas Kohlenstoff (Graphit), seltener Blei und Kupfer enthaltend;

Meteoreisen = Fe mit mehr oder weniger Ni und geringen Mengen von Co, Mg, Mn, Sn, Cu, Cr, Si, C, Cl, S und P; Eisenplatin, s. Platin.

b) In Verbindung mit Arsen im

Arseneisen von Reichenstein = Fe4 As3 mit 33,3 Fe; es enthält jedoch gegen 9 Proc. Arsenkies;

Arseneisen von Fossum, Reichenstein, Schladming, Breitenbrunn und Andreasberg = Fe As mit 27,2 Fe; es enthält aber gegen 6 Proc. Arsenkies;

c) In Verbindung mit Arsen und Schwefel im Arsenkies = FeS<sup>2</sup> + FeAs, mit 33,5 Fe;

Kobaltarsenkies = (Fe, Co)S2 + (Fe, Co)As, in welchem Mineral ein Theil des Fe durch 4,7-9,0 Co ersetzt ist; Glaukodot, s. Kobalt.

d) In Verbindung mit Schwefel im

Magnetkies; nach den neusten Untersuehungen von Rammelsberg ist seine Zusammensetzung am wahrscheinlichsten = Fe'Fe mit 60,8 Fe\*). In den meisten Magnetkiesen befindet sich ein kleiner Nickelgehalt;

Eisenkies (Schwefelkies) = Fe, mit 46,0-49,0 Fe; öfters geringe Mengen von As und zuweilen auch Thallium enthaltend:

Strahlkies (Speerkies, Kammkies, Leberkies) = Fe; seine Eigenschaft leicht zu verwittern soll nach Berzelius in einer Beimengung von fe begründet sein; in manchem Leberkies befinden sich geringe Mengen von Thallium;

\*) Das Eisensulfuret Fe kommt für sich nur im Meteoreisen vor und ist von Haidinger mit dem Namen Troilit bezeichnet worden.

Lonchidit (Kausimkies) = Fe mit 4,4 p. e. As, vielleicht ein Gemenge von Speerkies und Arsenkies.

Kyrosit, wahrseheinlich eine etwas Cu und As enthaltende Varietät des Speerkieses.

Ausserdem bilden die verschiedenen Schwefelverbindungen des Eisens einen mehr oder weniger wesentlichen Bestandtheil vieler Mineralien, welche beim Co, Ni, Zn, Sn, Cu, Ag und Sb, Erwähnung finden werden.

e) Im oxydirten Zustande, entweder frei oder an Hydratwasser gebunden, als:

Magneteisenstein = FeFe mit 72,4Fe, öfters ger. Mengen von Mn und Si enthaltend;

Eisenmulm = (Fe, Mn) Fe mit 57,1 Fe, und 13,2 Mn, auch wenig Cu und Si enthaltend:

Eisenglanz (Rotheisenstein) = Fe mit 70,0 Fe, zuweilen geringe Mengen von Chrom oder Titan enthaltend;

Hydrohämatit (Turgit) = Fe<sup>2</sup>H mit 66,3 Fe; Brauneisenstein, schuppig faseriger (Lepidokrokit), Nadeleisenerz (Göthit), Rubinglimmer (Pyrosiderit) und dichter Brauneisenstein (Stilpnosiderit) = Fe H mit 62,9 Fe, zuweilen

gemengt mit Mn uud Si, seltener Cu und Fe3 P enthaltend; Branneisenstein, faseriger (brauner Glaskopf) = Fe2 H3 mit

59,9 Fe, zuweilen Si, Mn, Al, so wie P und Spuren von Cu und Co enthaltend;

Xanthosiderit (Gelbeisenstein) = Fe H2 mit 57,1 Fe, ausserdem Si, Al, Mn, Ca C und Mg C enthaltend;

Thoneisenstein, ein Gemenge von Brauneisenstein und Kieselthon, dahin gehört: der schalige gelbe Thoneisenstein (Eisenniere und der körnige gelbe Thoneisenstein (Bohnerz);

Raseneiseustein (Sumpferz, Wiesenerz, Quellerz), Eisenoxyd-hydrat mit Manganoxyd, Quarzsand und Beimischungen von phosphorsaurem, kieselsaurem und huminsaurem Eisenoxyd und Oxydul;

Eisenocker, eine aus eisenhaltigen Quellen sich absetzende, wesentlich aus Fe Hn bestehende Masse, die jedoch noch andere Metalloxyde und Erden in ger. Mengen enthält,

f) Im oxydirten Zustande in Verbindung mit andern Oxyden:

α) mit Talkerde im Magnoferrit, s. Talkerde.

β) mit Mangan- und Zinkoxyd im

Franklinit, s. Mangan.

y) mit Chromoxyd im

Chromeisenstein = (Fe, Čr, Mg) (Gr, Fe, Al), zuweilen auch ger. Mengen von Mn und Si enthaltend; der Gehalt an Fe variirt zwischen 20 und 36 Procent.

g) In Verbindung mit Säuren, und zwar

α) Mit Chlor im

Kremersit, s. Kali.
β) mit Schwefelsäure im

Eisenvitriol (Eisenoxydul, sehwefelsaures) =  $\dot{F}e\ddot{S} + 7\,\dot{H}$  mit 25,8  $\dot{F}e$ ;

Pisanit = (Cu, Fe) S + 7H mit 10,9 Fe;

Botryogen = Fe<sup>3</sup>S<sup>2</sup> + 3FeS<sup>2</sup> + 36 H, in welchem jedoch ein Theil des Fe durch Mg und Ca ersetzt ist;

Voltait, s. Kali; Römerit, nach Rammelsberg wahrscheinlich: [(Fe, Zn) S

+  $\ddot{\text{Fe}} \ddot{\text{S}}^{3}$ ] + 12  $\dot{\text{H}}$  mit 20,7  $\ddot{\text{Fe}}$  und 7,2  $\dot{\text{Fe}}$ ; Eisenalaun =  $\ddot{\text{Fe}} \ddot{\text{S}}$  +  $\ddot{\text{A}} \ddot{\text{S}}^{3}$  + 24  $\dot{\text{H}}$  mit 7,6  $\dot{\text{Fe}}$ , jedoch stets

mit mehr oder weniger Eisenvitriol gemengt; Vitrioloeker (Gloekerit), =  $\overline{F}e^2\overline{S}$  + 6 H mit 62,4  $\overline{F}e$ , zuwei-

len ger. Mengen von Zn und Ču enthaltend; Apatelit = Fe<sup>3</sup>S<sup>5</sup> + 2 H oder (2Fe S<sup>2</sup> + Fe S) + 2 H mit 53.3 Fe:

Misy = Fe<sup>3</sup>S<sup>7</sup> + 8 H oder (Fe S<sup>3</sup> + 2 Fe S<sup>2</sup>) + 8 H mit 41 Fe nach Abzug der Beimengungen von KS, Zinkvitriol und Bittersalz;

Fibroferrit =  $\overline{F}e^3\overline{S}^5 + 27\dot{H}$  oder  $(2\overline{F}e\overline{S}^2 + 21\dot{H}) + (\overline{F}e\overline{S} + 6\dot{H})$  mit 34,4  $\overline{F}e$ ;

Copiapit =  $\vec{F}e^2\vec{S}^5 + 12\vec{H}$  oder  $(\vec{F}e\vec{S}^3 + \vec{F}e\vec{S}^2) + 12\vec{H}$  excl. ger. Mengen von  $\vec{A}l$ ,  $\vec{C}a$ ,  $\vec{M}g$  und  $\vec{S}i$ ;

Styptieit = Fe S<sup>2</sup> + 10 H mit 32 Fe; ger. Mengen von Ca, Mg und Si enthaltend;

Coquimbit = Fe S<sup>3</sup> + 9 H mit 28 Fe; durch Si, Gyps und Bittersalz verunreinigt. Hierher gehört auch ein Theil der als Misy bezeichneten Substanzen aus dem Rammelsberg bei Goslar;

Jarosit =  $(5 \, \text{Fe} \, \text{S} + \text{KS}) + 10 \, \text{H} \text{ mit } 51,4 \, \text{Fe};$ 

Gelbeisenerz, kalihaltiges, = 4 Fe S + KS + 9 H mit 48.7 Fe, natronhaltiges = 4 Fe S + NaS + 9 H mit 50.0 Fe;

Pissophan =  $(\vec{A}l, \vec{F}e)^{\delta} \vec{S}^2 + 30 \hat{H}$  (grüne Varietät), so wie

(Al, Fe)2S + 15 H (gelbe Varietat); der Gehalt an Fe variirt zwischen 9,7 und 40 Procent.

y) mit Phosphorsäure im

Grüneisenstein (Kraurit), = 2 Fe<sup>2</sup> P + 5 H mit 62.5 Fe: nach Schnabel enthält die Varietät aus Siegen Fe und entspricht der Formel: (Fe3P + 3Fe2P) + 9H:

Vivianit (Blaucisenerz, Anglarit) =  $6(\dot{F}e^3\ddot{P} + 8\dot{H}) + (\ddot{F}e^3\ddot{P}^2)$ + 8 H) mit 33,0 Fe und 12,2 Fe;

Diadochit =  $(\ddot{F}e^3\ddot{F}^2 + 12\dot{H}) + 2(\ddot{F}e\ddot{S}^2 + 12\dot{H}) \text{ mit } 38,9 \ddot{F}e;$ 

Delvauxit =  $\ddot{\mathbf{F}}e^2\ddot{\mathbf{P}} + 18 \dot{\mathbf{H}}$  (?) mit 40.4  $\ddot{\mathbf{F}}e$ :

Pseudotriplit = (Fe, Wn)3P2 + 2H excl. ger, Mengen von Si; mit 51,5Fe;

Kakoxen  $= \ddot{F}e^2\ddot{P} + 12\dot{H}$  mit Beimengungen von Si, Ća, Mg und Al, von denen letztere einen Theil des Fe zu ersetzen scheint, auch ist etwas Fl vorhanden; der Gehalt an Eisenoxyd variirt zwischen 36 und 43 Procent;

Childrenit =  $[2(\hat{F}_e, \hat{M}_n, \hat{M}_g)^4 \ddot{P} + \tilde{A}l^2\ddot{P}] + 15 \hat{I}l$ , nebst wenig Si als Quarz, mit 30,6 Fe:

Alluandit, nach Damour =  $(\hat{R}^3\ddot{P} + Fe\ddot{P}) + \hat{H}$  mit 25,6 Fe; R = Mn und Na:

Calcoferrit =  $(3 \, \hat{K}^5 \, \hat{P}^2 + 4 \, \hat{K}^2 \, \hat{P}) + 48 \, \hat{H}; \, \hat{K} = \hat{C}a, \, \hat{M}g;$ R = Fe, Al: mit 24.3 Fe:

Tetraphylin s. Lithion;

Eisenapatit

Heterosit s. Mangan. Triplit

· Hureaulit

δ) mit Kohlensäure im

Spatheisenstein = Fe C mit 62,0 Fe oder 48,2 Fe; er enthält aber gewöhnlich mehr oder weniger Mn, Ca, Mg und zuweilen auch Zn. so dass die allgemeine Formel (Fe, Mn, Żn, Ča, Mg) C ist.

ε) mit Oxalsäure im

Humboldtit (Oxalit, Eisenresin) = 2 Fe G + 3 H. mit 40.5 Fe. () mit Borsaure im

Lagonit =  $\vec{F}e\vec{B} + 3\vec{H}$  mit 37,8  $\vec{F}e$ .

n) mit Arsensäure im

Arseniosiderit, =  $(2 \dot{C}a^3 \ddot{A}s + 3 \ddot{F}e^2 \ddot{A}s + 12 \dot{H}) + \ddot{F}e \dot{H}$  mit 39.3 Fe:

Würfelerz =  $\dot{F}e^3\ddot{A}s + \ddot{F}e^3\ddot{A}s + 18\dot{H}$  mit 37.8  $\ddot{F}e$ , zuweilen ger. Mengen von P und Cu enthaltend:

Skorodit =  $\ddot{F}e \ddot{A}s + 4 \dot{H}$  mit 34,6  $\ddot{F}e$ ;

Eisensinter =  $(\vec{F}e^3 \ddot{\vec{A}}s^2 + 15 \dot{H}) + (\vec{F}e \ddot{S} + 15 \dot{H}) \text{ mit } 35.5 \ddot{F}e;$ 

Carminspath = Pb<sup>3</sup>As + 5FeAs mit 28Fe:

Symplesit von Lobenstein = Fe. Fe. As und H. mit ger. Mengen von Ni, Mn und S: Strahlerz, s. Kupfer.

9) mit Wolframsäure im

Wolfram, von dem es mehrere Varietäten giebt:

Mn W + 4 Fe W mit 19,3 Fe von Ehrenfriedersdorf etc.,

3 Mn W + 2 Fe W mit 9,5 Fe von Zinnwald, Altenberg, Freiberg, Harzgerode, Schlackenwalde, Connecticut;

4 Mn W + FeW mit 4,7 Fe von Schlackenwalde (feine braunrothe Nadeln) und aus Missouri. In verschiedenen Varietäten des Wolframs hat man

ger. Mengen von Niobsäure und Tantalsäure gefunden.

t) mit Titansäure im Titaneisen (Ilmenit, Crichtonit, axotomes Eisenerz, Kibdelophan, Washingtonit, Eisenrose, Iserin, Menakan). Nach Mosan-

der und Rammelsberg isomorphe Mischungen von Fe Ti und von Fe, in denen das Fe fast immer zum Theil durch Mg ersetzt ist. Die verschiedenen Varietäten lassen

sich nach Rammelsberg unter folgende Formeln bringen: Crichtonit, Kibdelophan, T. von Rio Chico = Fe Ti;

Titaneisen von Laytons Farm = (fe, Mg) Ti.

Die übrigen Titaneisen = m (Fe. Mn. Mg) Ti + n Fe. Es ist:.

m == 9 n == 1. Egersund, Krageröe, St. Paulsbai, Cienaga.

n - 1. Ilmengebirge (Ilmenit). n - 1. Château-Richer. m - 6 m = 4

m == 3

n = 1. Château-Richer.
n = 1. Isewiese (Iserin z. Th.)
n = 1. Lichfield, Tredestrand, Sió-Tok.
n = 2. Bodenmais, Eisenach, Horrsjöberg, Uddewalla.
n = 3. Aschaffenburg.
n = 4. Snaram, Binnenthal, Oak Bowery.
n = 5. St. Gotthardt (Eisearose). m us 1 m - 1

m ee 1

m - 1

m - 1 n - 13. Krageröe, Tavetschthal.

- x) mit Tantalsäure im
- Tantalit, im Wesentlichen fe Ta mit kleinern oder grösseren Mengen von Mn Ta. Ausserdem enthalten die Tantalite fast stets Su, die französischen Zr, und endlich findet siel bisweilen W, sowie ein geringer Gehalt-an Ča und Ču.
  - λ) mit Unterniobsäure im
- Columbit (Niobit). Die reinsten Abänderungen, die nicht eine mehr oder weniger vorgeschrittene Zersetzung eritten haben, entsprechen der Formel RNb, worin R = Fe und Mn. Es sind dies die Columbite von Grönland, vom Ilmengebirge und vom Ural. In manchen Varietäten findet sich ein geringer Gehalt von W, Sn und Cu, in der vom Ilmengebirge auch Uranoxyd.
  - μ) mit Diansäure (s. d. Anmerk. a. S. 233) im
- Dianit von Tamela, von ähnlicher Zusammensetzung wie der Tantalit oder Columbit, nur dass anstatt einer dieser beiden Säuren Diansäure vorhanden ist.
  - v) mit Kiesclsäure in folgenden Silicaten:
- Sideroschisolith, l, 1 G = Fe<sup>3</sup>Si + 3 Fc H mit 74 Fe nebst wenig Āl:
- Chamoisit, I, 1 G = 2 Fe<sup>3</sup> Si + Fe<sup>5</sup> Al + 12 H mit 63,1 Fe; Thuringit, I-II, 1 G = (3 Fe<sup>3</sup> Si + Fe<sup>7</sup> Si) + 9 H incl. Mg, mit 42.6 Fe und 21.9 Fe;
- Cronstedtit, II, 1 G = (Fe, Mn,  $\dot{M}g)^3\ddot{S}i$  +  $\ddot{F}e\dot{H}^3$  mit  $\dot{a}8.8$  Fe; Grunerit =  $\dot{F}e^3\ddot{S}i^2$  incl. ger. Mengen von  $\ddot{A}l$ ,  $\dot{C}a$  und  $\dot{M}g$
- mit 53,8 Fe; Hisingerit (Thraulit), II—III, 1, ist in seiner Zusammensetzung verschieden:
  - H. von Riddarhyttan = (Fe<sup>2</sup>Si + 2Fe Si) + 6H, incl. Ča und Mg, mit 17,6 Fe und 34,7 Fe;
- H. von der Gillinge Grube (Gillingit) = (Fe°Si + 2FeSi) + 9 H; incl. Ca und Mg, mit 8,6 Fe und 30,1 Fe;
- H. von Orijerfvi = (7 Fe³Si + 2 FeSi) + 21 H, incl. Mg, mit 49,0 Fe und 10,2 Fe.
- Der Hisingerit enthält zuweilen  $\acute{\mathbf{G}}\mathbf{u}$  und  $\acute{\mathbf{F}}\mathbf{e}$  eingemengt. Melanolith, I,  $\mathbf{1} = \mathring{\mathbf{R}}^2 \widetilde{\mathbf{S}}\mathbf{i} + \widetilde{\mathbf{R}} \widetilde{\mathbf{S}}\mathbf{i} + 3 \mathring{\mathbf{H}}\mathbf{;} \mathring{\mathbf{R}} = \mathring{\mathbf{F}}\mathbf{e}$  (25 p. c.),  $\mathring{\mathbf{N}}\mathbf{a}\mathbf{;} \overset{\mathbf{F}}{\mathbf{K}} \stackrel{\mathbf{=}}{=} \overset{\mathbf{F}}{\mathbf{e}}$  (23,1 p. c.),  $\overset{\mathbf{A}}{\mathbf{I}}\mathbf{i}\mathbf{;}$
- Fayalit (Eisenperidot), I, 2 = Si, Fe (42 Proc.), mit Mn, Mg, Ca, Al, Cu, Pb und Fe;

Degeröit, vielleicht Fe<sup>2</sup>Si<sup>3</sup> + 6H, incl. ger. Mengen von

Al, Fe, Ca und Mg, nebst wenig P, mit 41,4 p. c. Fe;
Metachlorit, 1 G = Si, Al, Fe (40,3 p. c.) H mit ger. Mengen von Mg, Ca, K, Na;

Stilpnomelan, I—II, 2, nach Rammelsberg vielleicht 2 Fe³Si² + Äl Si² + 6 H excl. Ca, Mg und K, mit 33—37 Proc. Fe; Xylit, II, 2 = (Ca, Mg) Si + FeSi + H mit 37.8 Fe;

Xylit, II,  $2 = (Ca, Mg) \ddot{S}i + Fe\ddot{S}i + H$  mit 37,8 Fe; Nontronit, III,  $2 = Fe\ddot{S}i^2 + 6H$  mit 30-37 Fe und ger.

Nontronit, III, 2 = FeSi<sup>2</sup> + 6H mit 30-37 Fe und ger Mengen von Fe, Äl und Mg;

Chalkodit, I,  $1 = 2 \hat{R} \hat{S}i + \hat{R} \hat{S}i + 3 \hat{H}; \hat{R} = \hat{F}e (16,4 \text{ p. c.}),$  $\hat{M}g, \hat{C}a; \hat{R} = \hat{F}e (20,4 \text{ p. c.}) \hat{A}l;$ 

Anthosiderit, II, 1 = Fe Si3 + H mit 34,6 Fe;

Eisengranat, 1, 2 = Fe<sup>3</sup>Si + Al Si als Hauptbestandtheil, mit mehr oder weniger Ca, Mg, Mn, Fe, und zwar: im Almandin mit 39,6 Fe, im edlen Granat, von verschiedenen Orten, mit 25-32 Fe, im braunen und rothen Granat, ebenfalls von verschiedenen Orten, mit 23,5 bis 33,9 Fe;

Gelberde, III, 2 = Āl Ši + 2 Fe Ši + 6 H, excl. wenig Mg, mit 37.7 Fe; (vielleicht nur ein inniges Gemenge von Thon

und Eisenoxydhydrat).

Pinguit, II, 1 = FeSi + Fe<sup>2</sup>Si<sup>2</sup> + 15 II mit 30,6 Fe und 6,8 Fe; er enthält jedoch ger Mengen von Äl, Mg und Mn; ähnlich der Gramnit, nur mit höheren Thonerdeund niedrigerem Eisengehalte;

Chloropal, III, 2 = Si, Fe (32-33 Proc.), Mg, Al und H; Unghwarit = Si, Fe (20,8 p. c.) H mit wenig Ca;

Krokydolith, s. Natron;

Knebelit, s. Mangan;

Chlorophaeit (Eisensilicat), I = Fe Si + 6 H mit 26,4 Fe, incl. wenig Mg;

Pyrosmalith, I, (1 durch  $\ddot{\mathbf{N}}$ ) = 3 Fe Cl + 4 ( $\dot{\mathbf{R}}$ <sup>3</sup>Si + 2  $\dot{\mathbf{R}}$ <sup>3</sup>Si + 6  $\dot{\mathbf{H}}$ );  $\dot{\mathbf{R}}$  =  $\dot{\mathbf{F}}$ c,  $\dot{\mathbf{M}}$ n,  $\dot{\mathbf{C}}$ a, mit ger. Mengen von  $\ddot{\mathbf{A}}$ l; Grünerde, I, 3 =  $\ddot{\mathbf{S}}$ i,  $\ddot{\mathbf{F}}$ c (17—28 Proc.),  $\ddot{\mathbf{A}}$ l,  $\dot{\mathbf{M}}$ g,  $\dot{\mathbf{K}}$ ,  $\dot{\mathbf{N}}$ a,  $\dot{\mathbf{H}}$ ;

Grünerde, I, 3 = Si, Fe (17-28 Proc.), Al, Mg, K, Na, H Meteorsteine, s. Kali;

Eisensteinmark, s. Thonerde;

Rhodalith, III = Fe Si<sup>4</sup> + Äl Si<sup>4</sup> + 18 H mit 11,4 Fe und ger. Mengen von Ča, Mg und Mn.

In Hüttenprodukten, welche bei der Zugutemachung der Erze durch den Schmelzprocess erzeugt werden, ist das Eisen ebenfalls in versehiedenem Zustande enthalten, und zwar:

a) metallisch im

Roheisen und Rohstahl, in Verbindung mit mehr oder weniger C und geringen Mengen von S, P, Si, Mn, Al, Ca

und Mg; ferner:

in den Eisensauen (Härtlingen), die sich bisweilen beim Versehmelzen der Eisen-, Kupfer-, Zinn- und Bleierze über Sehachtöfen, entweder in Folge einer fehlerhaften Beschickung oder aus anderen Ursachen auf der Sohle des Ofens auflegen und gewöhnlich aus einem Gemenge von Eisen (Kohleneisen, Kieseleisen) und anderen Metallen bestehen, sehr häufig aber auch Schwefel- und Arsenmetalle eingemengt enthalten.

Auch ist das im Grossen ausgebrachte Schwarzkupfer. welches ausser Cu als Hauptbestandtheil bisweilen noch verschiedene andere Metalle in grösserer oder geringerer Menge enthält, z. B. Pb, Ni, Co, As, Zn, Mo, Sb und Ag, selten

frei von Fe.

Endlich finden sieh auch ger. Mengen von Eisen im Zinn und Blei, bevor diese Metalle einer besondern Reinigung durch Umschmelzen oder Raffiniren unterworfen werden; desgleichen auch im Zink.

b) in Verbindung mit Arsen in

den verschiedenen Speisen, die beim Versehmelzen soleher Silber-, Blei und Kupfererze fallen, welche Eisen, Niekel und Kobalt an Arsen gebunden enthalten. Die Zusammensetzung einer solehen Speise ist sehr versehieden; in den meisten Fällen besteht sie aus (Fe, Ni, Co) As, seltener aus R<sup>3</sup>As, in sehr veränderliehen Verhältnissen der basischen Metalle, gemengt oder verbunden mit mehr oder weniger Fe, Fe, Pb, Gu, Sb, Zn und Ag.

Diejenige Speise, welche bei der Verschmelzung abgerösteter goldhaltiger Arsenkicse fällt, ist eine Verbindung von

Fe+As und Fe.

Die Kobaltspeise von den Blaufarbenwerken besteht hauptsächlich aus (Ni, Co)3 As, seltener aus (Ni, Co)4 As, mit eingemengtem Bi; bisweilen enthält sie auch Fen As und Ag. seltener Gu.

c) in Verbindung mit Sehwefel in

den verschiedenen steinigen Produkten, welche beim Verschmelzen der Gold-, Silber-, Blei- und Kupfcrerze fallen, namentlich im Rohstein = Fe Fe, verbunden mit mehr oder weniger Pb, Gu, Co, Ni, Zn, Sb, Ag, und zuweilen gemengt mit (Fe, Ni, Co)4 As;

im Bleistein = (fe, fb, cu)<sup>n</sup> fe, verbunden mit mehr oder weniger Co, Ni, Zn, Sb, Ag, öfters auch gemengt mit (Fe, Ni, Co)<sup>4</sup>As;

im Kupferstein, welcher entweder aus GuFe, oder aus Gu, Fe und Fe in veränderlichen Verhältnissen besteln, oder noch mit anderen Schwefel- und Arsenmetallen verbunden ist, wohin Pb, Zn, Sb, Ag und (Ni, Co)\*As gehören.

Dasselbe gilt für den Kupferlech.

Auch gehören hierher diejenigen Ofenbrüche, welche sich auf dem Wege der Sublimation bilden, namentlich:

der Rohofenbruch, welcher hauptsächlich aus Zn besteht, aber öfters mit mehr oder weniger Fe, Pb und geringen Mengen anderer Schwefelmetalle verbunden, so wie

der Bleiofenbruch, dessen Hauptbestandtheil I'b ist, der aber öfters noch andere Schwefelmetalle, wie namentlich Fe, Zn, Sb und Ag enthält.

d) Als Oxydul in Verbindung mit Kieselerde in

den verschiedenen Schlacken.
e) Als Oxyd-Oxydul im

Hammerschlag, Glühspan etc.

#### Probe auf Eisen

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der oben genannten Mineralien und Hüttenprodukte.

a) Probe auf Eisen im Allgemeinen.

Die Probe auf Eisen ist, da dieses Metall in Verbindung mit Sauerstoff dem Borax- und Phosphorsalzglase eine eigenthümliche Farbe ertheilt und aus beiden Plüssen durch alleinige Einwirkung der Löthrohrflamme nicht metallisch ausgefällt werden kann, sehr leicht. Man hat nur zu berücksichtigen, ob man es bei einer solchen Probe mit Metallverbindungen unter sich, oder mit Schwefel- oder Arsenmetallen, oder mit Metalloxyden zu thun hat.

Sind es Metallverbindungen, die nur aus schwer schmelzbaren Metallen bestehen, so schmelzt man diese Werbindungen, auf Kohle neben Borax so lange im Oxydationsfeuer, bis das Boraxzlaa von den sich bildenden

Verbiasungen. feuer, bis das Boraxglas von den sich bildenden Oxyden der leicht oxydirbaren Metalle hinreichend stark gefärbt erscheint. Enthalten jedoch die Verbindungen Biej, Zina, Wismuth, Antimon oder Zink und schmelzen leicht, so wendet man die Reductionsflamme an; diese Flamme leitet man aber nur hauptsächlich auf das Glas, damit nicht zu viel von den letztgeuannten Metallen mit oxydirt und aufgelöst werde. In beiden Fällen mimmt man das noch weiche Glas von dem

Metallkorne weg und behandelt es auf einer andern Stelle der Kohle mit der Reductionsflamme, wo die leicht reducirbaren Metalloxyde ausgefällt werden und das Borax-

glas dann von Eisenoxyd-Oxydul bouteillengrün Metallgefärbt erscheint, sobald nicht Kobaltoxydul diese

Reaction verhindert. Enthält das Metallgemisch viel Zinn, oder behandelt man das bouteillengrüne (dlas auf einer andern Stelle der Kohle neben einem Stückchen Zinn nochmals einige Augenblicke mit der Reductionsflamme, so wird das Eisen vollkommen bis auf die Stufe des Oxyduls reducirt und das Glas erscheint nach dem Erkalten rein vitriolgrün.

Zeigt das Boraxglas nicht die grüne Farbe, welche vom Eisenoxydul hervorgebracht wird, sondern eine blaue, so ist dies ein Beweis, dass Kobaltoxydul gegenwärtig ist, welches die Eisenfarbe verdrängt. In diesem Falle muss man das Glas wieder im Reductionsfeuer erweichen, den grössten Theil desselben mit der Pincette von der Kohle nehmen, ohne dass etwas Metall daran hängen bleibt, und in das Oehr eines Platindrahtes schmelzen, wozu man eine reine Oxydationsflamme anwendet. Färbt es sich dabei so dunkel, dass man kaum durchsehen kann, so muss man cs, so lange es noch weich ist, mit der Pincette breit drücken, einen Theil davon auf dem Amboss abklopfen und den noch hängen gebliebenen Theil mit mehr Borax verdünnen. Hierauf behandelt man das Glas von Neuem mit der Oxydationsflamme, und zwar so lange, bis alles aufgelöste oxydirte Eisen vollkommen in Oxyd umgeändert ist und in diesem Zustande das Boraxglas gelb bis braunroth, je nach der vorhandenen Menge, gefärbt Enthält das Glas neben Kobaltoxyd nur eine Spur von Eisenoxyd, so erscheint es, so lange es heiss ist, grün und wird unter der Abkühlung rein blau. Ist der Gehalt an Eisen schon bedeutender, so ist das heisse Glas dunkelgrün und nach der Abkühlung schön grün, weil das Eisenoxyd in nicht zu grosser Menge dem Boraxglase nach dem Erkalten eine gelbe Farbe ertheilt, die mit dem Blau vom Kobaltoxyd jenes Grün giebt.

Die bei der Behandlung des Metallgemisches mit Borax in Reductionsfeuer zursichkleibenden Metalle, die zuweilen fast nur aus Kupfer und Nickel bestehen, weil die flüchtigen Metalle sich grösstentheils entfernen und die Kohle mit ihren Oxyden beschlagen, lassen sich durch eine weitere Behandlung mit Borax oder Phosphorsalz leicht erkennen, wie es bei der Probe auf diese Metalle an den betreffenden Orten an-

gegeben werden soll.

Hat man es mit ganz unschmelzbaren Verbindungen zu thun, in welchen vielleicht ausser Eisen und einigen der oben genannten Metalle auch Nickel vorhanden ist, so verfährt man am sichersten, wenn man eine kleine Menge der betreffenden Substanz in Salpetersäure auflöst und weiter verfährt, wie es unten beim Gediegen Eisen angegeben werden soll. Die Verbindungen von Schwefel- und Arsenmetallen kann

man auf zweierlei Art auf Eisen untersuchen. Schwefel- und Die erste Art ist folgende: Man röstet die Probe auf Kohle nach S. 97 ab, löst dann von derselben nach und nach kleine Theile in Borax unf Platindraht im Oxydationsfeuer auf und sieht nach, was das Glas, sowohl in der Wärme als unter und nach der Abkühlung, für eine Farbe besitzt. Bei manchen dergleichen Verbindungen, die blos Metalle enthalten, deren Oxyde nicht sehr intensiv färben, bekommt man sogleich die Eisenfarbe; bei manchen anderen aber, wenn sie z. B. Kupfer enthalten, bekommt man sie nicht, sondern es entsteht hier eine grüne Farbe, die unter der Abkühlung lichter wird und die nach der Abkühlung aus dem Gelb vom Eisenoxyd und dem Blau vom Kupferoxyd zusammengesetzt ist. In dicsem Falle muss man das Glas nach S. 100 abstossen und auf Kohle so lange im Reductionsfeuer behandeln, bis das Kupfer ausgefällt ist und das Glas die bouteillengrüne Farbe des Eisenoxyd-Oxyduls zeigt. wenn nicht zugleich Kobaltoxydul vorhanden ist. Auch kann man nach dem Zusammendrücken der Perle reine Stückehen des bouteillengrünen Glases am Platindrahte im Oxydationsfeuer umschmelzen und das Eisen an der gelben Farbe des Glases erkennen.

Die zweite Art ist: Man pulverisirt die Substanz, vermengt sie mit Probirblei und Borax und schmlizt das Ganze auf Kohle im Reductionsfeuer so lange, bis das Boraxglas von den anwesenden leicht oxydirbarcu, nicht flüchtigen Metallen gefärbt ist. Anfangs bedeckt man das Gemenge ganz mit der Reductionsflamme, so wie sich aber der Borax zur Kugel vereinigt hat, leitet man die Flamme nur auf diese und lässt der atmosphärischen Luft freieu Zutritt zu dem schmelzenden Metalle. Das Boraxglas hebt man nach beendigter Schmelzung schnell mit der Pincette von dem flüssigen Bleie ab, behandelt es zuerst für sich auf Kohle im Reductionsfeuer, um eine vielleicht noch vorhandene geringe Menge von Bleioxyd zu reduciren, und prüft es dann auf Platindraht im Oxydationsfeuer; sollte das Glas zu dunkel gefärbt erscheinen, so verdünnt man es mit so viel Borax, bis es durchsichtig ist. Die mit dem Bleie verbundenen anderen Metalle, wie z. B. Kupfer und Nickel, lassen sich dann leicht mit Glasflüssen erkennen, wenn man das Blei durch Borsäure abscheidet, wie es bei der Probe auf Kupfer angegeben werden soll.

Verbindungen, die für sich leicht auf Kohle schmelzen, kann man ohne Probirblei mit Borax im Reductionsfeuer behandeln. So kann z. B. auf diese Weise in manchem Bleiglanz noch ein ganz geringer Gehalt an Eisen aufgefunden werden, vorzüglich, wenn das Glas dann noch mit Zinn behandelt wird, Zeigt das Boraxglas keine vitriolgrüne Farbe, sondern eine blaue, so verfährt man Schwefel und

mit einem solchen Glase weiter, wie es ohen bei den Metallverbindungen angegeben wurde.

In den Verbindungen der Oxyde des Eisens mit anderen Metalloxyden oder mit Erden und Säuren findet man das Eisen ebenfalls am besten durch Schmel- Oxyd-Ver-

zen dieser Substanzen mit Borax oder Phosphorsalz.

Will man erfahren, ob die Substanz das Eisen als Oxyd oder als Oxydul enthält, so setzt man nach Chapman\*) die Prohe einer kupfcroxydhaltigen Boraxglasperle zu. Bei Eisenoxyd wird die Perle blaugrün, bei Oxydul zeigen sich darin deutlich rothe Flecken von gebildetem Kupferoxydul.

Verbindungen von Metalloxyden, in denen man weder Kupferoxyd, noch Nickeloxydul, noch Chromoxyd oder Uranoxyd vermuthet, löst man auf Platindraht in Borax mit Hülfe der Oxydationsflamme auf und betrachtet die gefärbte Glasperle, gegen das Tageslicht gehalten, so lange, bis sie so weit erkaltet ist, dass sich ihre Farbe nicht weiter verändert. Zeigt das Glas blos die Farbe des Eisens, oder die des Eisens und Kobalts zugleich, von welcher Farbe oben schon gesprochen wurde, so hraucht die Glasperle nicht weiter behandelt zu werden; zeigt sie aber eine andere Farbe, vielleicht eine violette mit viel Roth, so muss man sie eine Zeit lang im Reductionsfeuer behandeln, wodurch die violette Farbe, welche von Mangan entstanden ist, verschwindet und die bouteillengrüne Farbe des Eisenoxyd-Oxyduls übrig bleibt. Enthält eine solche Substanz viel Mangan, so erscheint das Glas nach der Behandlung im Oxydationsfeuer, so lange es heiss ist, ganz dunkelroth und nach dem Erkalten roth, etwas in's Violette fallend. In diesem Falle ist man nicht im Stande, alles Mangan auf Platindraht auf die Stufe des Oxyduls zu bringen, sondern man ist genöthigt, das Glas abzustossen und es auf Kohle mit Zinn zu behandeln, wo die Manganfarbe verschwindet und die vitriolgrüne Farbe vom Eisenoxydul allein zum Vorschein kommt, wenn nicht auch Kobaltoxydul gegenwärtig ist. Auch lässt sich bei überwiegendem Gehalte von Mangan ein geringer Gehalt an Eisen leicht durch Phosphorsalz nachweisen, weil das Phosphorsalzglas im Oxydationsfener vom Manganoxyd nicht sehr intensiv gefärbt und im Reductionsfeuer leicht farblos wird, während die Farbe vom aufgelösten Eisenoxyd nach der Behandlung des Glases im Reductionsfeuer zurück bleibt; das Glas erscheint in der Regel nach der Abkühlung röthlich (S. 127).

<sup>\*)</sup> Erdmann's Journal für pract. Chemie, Bd. XLVI, S. 119.

Enthält eine Substanz ausser Eisen- und Manganoxyd noch Kobaltoxydul, und man prüft sie mit Borax auf Platindraht, so erscheint das Glas nach dem Oxydations-

Oxyl Ver. feuer mehr oder weniger dunkel violett geführt henbengen ein, und wird, wenn man ein ach zer Zeit mit der Reductionefhaume behandelt, gefür und ein ach zeit mit der Reductionefhaume behandelt, gefür und mit wenn der Abkehlung und Abkalung von viel Mangare oxyd und Kobaltoxydal mit wenig Eisenoxyd letzeres sehr beieht finden, wenn nan die Substanz, sobald sie im Sturen leicht anflösich ist, in Chlorwasserstoffsäure anflöst und aus der mit Wasser verdünnten Auffeuung das Eisenoxyd durch Ammoniak ausfüllt, oder wenn sie nicht vollständig auffösich ist, sie mit doppetsehwefelsaurem Kali sehmelzt, die geschmotzene Masse in Wasser auffüst, die dauffösung mit einigen Trupfen Chlorwasserstoffsäure und dann mit Aumoniak im geringen Ueberschuss versetzt. Das ausgefällte Eisenoxyd, wellebse isdehen incht frei von Mangara ist, fützirt man ab und

welches jedoch nicht frei von Mangan ist, filtrirt man ab und prüft es mit Borax oder Phosphorsalz auf Platindraht.

Enthält die auf Eisen zu untersuchende Substanz ausser Eisenoxyd auch Oxyde von Kupfer und Nickel, so ist es besser, wenn man sie auf Kohle in Borax mit Hülfe der Oxydationsflamme auflöst und darauf mit der Reductionsflamme behandelt; Kupfer und Nickel werden dabei metallisch ausgefällt und die Eisenfarbe bleibt allein übrig. Zur vollkommneren Abscheidung der reducirten Metalltheile ist es zweckmässig, ein kleines Stückchen Blei zuzusetzen; man kann auch dann das plattgedrückte Glas am Platindrahte im Oxydationsfeuer umschmelzen, um die reine Eisenoxydfärbung zu erhal-Erscheint das Glas in Folge eines Kobaltgehaltes blau. so muss man dasselbe jedenfalls auf Platindraht nehmen und wieder oxydiren, wie es auch oben schon angegeben worden Ein Gehalt an Kupfer giebt sich dadurch zu erkennen, dass, wenn man die Substanz in Phosphorsalz auflöst und das Glas auf Kohle mit Zinn behandelt, dasselbe undurchsichtig roth wird.

Enthält eine auf Eisen zu prüfende Substanz neben Eisenoxyd auch Chromoxyd, so bekommt man mit Borax ein Glas, welches, so lange es heiss ist, durch seine Farbe die Gegenwart von Eisen und nach der Abkühlung nur die Gegenwart von Chrom anzeigt. Da indess ein von Chromoxyd gesättigtes Boraxglas, nach der Behandlung in Oxydationsfeuer, im noch heissen Zustande ebenfalls eine dunkleitorbe Farbe besitzt, so lässt sich noch nicht mit Sicherheit auf einen Eisengehalt schliessen. In solchen Fällen kann man die Substanz mit 3 Theilen Salpeter und 1 Theil Soda mengen, dieses Gemenge nach und näch in das Oehr eines Platindrahtes schmelzen, das sich bildende chromsaure Alkali in Wasser auflösen und den Rickstand, nachdem er mit Wasser gewaschen worden ist, auf Platindraht in Borax auflösen, wo man, wenn keine anderen färbenden Metalloxyde zugegen sind und alles Chromoxyd abgeschieden worden,

die Farbe des Eisens bekommt. Auch kann Oxyd-Verman das Eisen durch Soda auf Kohle reduciren

und durch Abschlämmen der nicht reducirten Theile als Metall auffinden.

Enthält die Substanz neben Eisen auch Uran, so bekommt man zwar mit Borax die Farben des Eisens, aber diese werden nicht vom Eisen allein hervorgebracht, sondern gleichzeitig auch vom Uran, welches dieselben Farben giebt. Will man daher die reine Eisenfarbe haben, so muss man die Substanz, wenn sie nicht in Säuren vollkommen löslich ist, mit doppelt-schwefelsaurem Kali schmelzen, die geschmolzene Masse in Wasser auflösen und eine Auflösung von kohlensaurem Ammoniak im Ueberschuss zusetzen. Das Uranoxyd, welches anfangs mit dem Eisenoxyd gefällt wird, löst sich wieder auf, so dass letzteres durch Filtration erhalten und nach dem Waschen mit Wasser mit Borax geprüft werden kann. Bringt man die ammoniakalische Flüssigkeit zum Kochen, so fällt das Uranoxyd als gelbes Pulver nieder und kann ebenfalls vor dem Löthrohre, und zwar mit Phosphorsalz, sehr leicht erkannt werden. Leichter lässt sieh das Uranoxyd ausfällen, wenn man die ammoniakalische Flüssigkeit mit Chlorwasserstoffsäure sehwach sauer macht und hierauf Aetzkali hinzufügt.

Enthålt die Substanz ausser Oxyden des Eisens auch Cxfue des Wolframs oder Titans, so bekommt man mit Borax und Phosphorsalz im Oxydutionsfeuer nur die gelbe Farke, welche Eisenoxyd hervorbringt, weil die mit Sauerstoff im Maximo verbundenen andern genannten Mettalle (Wolframsäure und Titansäure) nur schwach gelb färben; im Reductionsfeuer hingegen nimmt das Phosphorsalzghas eine ganz andere Farbe an, die sich vorzüglich unter der Abkühlung zeigt; es wird stärker oder schwächer braunroth. (S. 136, 137 und 139)

 Verhalten der oben bezeichneten eisenhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Gediegen Eisen und Meteoreisen zeigt sich vor dem Löthrohr unschmelzbar.

Auf Kohle mit Borax oder Phosphorsalz im Gediegen Elsen Oxydationsfeuer so lange behandelt, bis die be-

Oxynationsieter so ange benandet, bis une verifieden Gläser gefürbt sind, erhält man nur eine Reaction auf Eisen; werden die bouteillengrünen Gläser auf Platindraht im Oxydationsfeuer ungeschnolzen, so zeigen sie blos die gelbe Farbe, welche Eisenoxyd allein hervorbringt. Löst man aber eine kleine Menge eines solchen Eisens in Salpetersalzsure auf und fällt aus der verdünnten sauren Auflösung das

schwefliger Säure.

Eisenoxyd durch einen Ueberschuss von Ammoniak aus, so können dann aus der ammoniakalischen Flüssigkeit, welche vom Meteoreisen den grössten Theil des Nickels, Kobalts, Mangans und Kupfers enthält, diese Metalle durch Schwefelammonium ausgefällt, und wenn sie sich abgesetzt haben, filtrirt und vor dem Löthrohre mit Borax erkannt werden s. Probe auf Kobalt für Schwefelnetalle im Allgemeinen.

#### Verbindungen des Eisens mit Arsen und Schwefel.

Arseneisen von Reichenstein und Fossum giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ein Sub-

limat von metallischem Arsen. In einer an beischwefeisien. den Enden offenen Glasröhre vorsichtig erhitzt,
sublimirt sich viel arsenige Säure; auch bemerkt
man durch befeuchtetes Lakmuspapier eine Bildung von

Auf Kohle entwickelt es viel Arsen und schmilzt im Reductionsfeuer zur magnetischen Kugel.

Im abgerösteten Zustande mit Glasflüssen behandelt, reagirt es nur auf Eisen.

Achnlich verhält sich das Arseneisen von den übrigen oben genannten Fundorten. Behandelt man jedoch bei der Varietät von Schladming das auf Kohle geschmolzene Körnchen mit Borax, wie es bei der Probe auf Nickel für solche Substanzen angegeben werden soll, die aus verschiedenen Arsenmetallen bestehen, so findet man, dass ausser Eisen auch Nickel und Kobalt vorhanden ist.

Arsenkies giebt in einer an einem Ende zugesehmolzenen Gharöhre anfangs ein rothes Sublimat von Schwefelarsen, später aber ein selwarzes, glänzendes von metallischem Arsen, welches krystallinisch ist. In der offenen Gharöhre giebt er arsenige und schweftige Säure; bei zu starker Hitze entstehen leicht Sublimate von Arsensuboxyd und metallischem Arsen (S. 75).

Auf Kohle giebt er anfangs einen starken Arsenrauch und beschlägt die Kohle mit arseniger Säure; dann schnilzt er, vorzüglich in der Reductionsflamme, nuter Arsengeruch zur Kugel, die sich wie geschmolzener Magnetkies verhält (s. unten).

Enthält der Arsenkies ein wenig Kobalt und man röstet eine Menge dieses Kieses auf Kohle ab, so lässt sich das genannte Metall sehr leicht nachweisen, wenn man das Abgeröstete mit Borax prüft, wie es oben (S. 285) angegeben ist.

Kobaltarsenkies von Skuterud bei Modum verhält sich wie Arsenkies, nur reagirt er, im abgerösteten Zustande mit Borax behandelt, sehr stark auf Kobalt.

# Verbindungen des Eisens mit Schwefel.

Magnetkies in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre erhitzt, giebt bei stärkerem Glühen ein geringes Sublimat von Sehwefel. In der offenen Glasröhre giebt er nur sehweflige Säure,

Auf Kohle schmilzt er im Reductionsfeuer zum Korne, das nach der Abkühlung mit einer unebenen selwarzen Masse überzogen ist, dem Magnete folgt und beim Zerschlagen einen gelblichen, metallisch glünzenden, krystallinischen Bruch zeigt. Im Oxydationsfeuer auf Kohle geröstet, verwandelt er sich in rothes Oxyd, welches mit Borax und Phosphorsalz geprüft nur auf Eisen reagirt.

Enthält der Magnetkies nur eine geringe Menge von Nickel, so findet sieh diese am besten, wenn man eine auf Kohle völlig abgeröstete Probe mit Borax und Gold auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, wie es bei der Probe auf Nickel im Allgemeinen augegeben werden soll.

Eisenkies (Schwefelkies) in einer an einem Ende zugeschnolzenen Glasröhre erlitzt, verbreitet gewöhnlich einen Geruch nach Schwefelwasserstoff und giebt ein Sublimat von Schwefel. Enthält er Arsen, so bildet sich später auch ein Sublimat von Sehwefelarsen, das nach der Menge des Arsens dunkler oder lichter erscheint. Der gut durchgebrannte Rückstand erscheint metallisch und porüs und verhält sich wie Magnetkies.

Auf Kohle giebt er Schwefel ab, der mit blauer Flamme verbrennt, und verhält sich dann wie Magnetkies.

Strahlkies (Speerkies, Kammkies, Leberkies) visible sich wie Eisenkies, giebt aber sehon bei schwächerer Hitze Schwefel ab, auch bemerkt man sehr häufig Feuchtigkeit in der Röhre.

Lönehidit (Kausinkies) von der Grube Churprinz bei Freiberg, giebt in einer an dem einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre zuerst ein Sublimat von Schwefel, und dann ein geringes Sublimat von Schwefelarsen, welches unter der Abkühlung rothgelb wird. In der offenen Glasröhre giebt er bei schwacher Hitze schwefilge und arsenige Säure (bei stärkerer Hitze Schwefelarsen).

Auf Kohle mit der Reductionsflamme berührt, verfüchtigt sich Schwefel und Arsen, wobei die Kohle mit arseniger Säure beschlagen wird. Ist ein gewisser Theil des Schwefels und allee Arsen entfernt, so sehmikt die Probe unter Bildung eines schwachen Bleibeschlags ruhig zur Kugel, die nach dem Erkalten dem Magnete folgt. Eine abgeröstete Probe dieses Kieses verhält sieh zu den Flüssen wie folgt:

Schwefeleises. dinkelrother Farbe leicht auf, die Probe wird aber unter der Abkühlung grün, und auf Kohle mit Zinn belandelt, blaugrin (Eisen und Kobalt). In Phosphorsalz löst sie sich im Oxydationsfeuer ebenfalls mit dunkelrother Farbe auf; die Probe wird aber unter der Abkühlung zuerst grün und dann violen (Eisen und Kobalt), und auf Kohle mit Zinn behandelt, unter der Abkühlung undurchsichtig roth (Kupfer). Durch eine Reductionsprobe mit einem Zusatz von Gold lässt sich, wenn das Goldkorn dann mit Phosphorsalz behandelt wird, ebenfalls ein geringer Gehalt von Kupfer und Kobalt nachweiseu.

Kyrosit vom Briecinsstolli aus Annaberger Revier giebt, in einer an einem Ende zugeschnolzenen Glassröhre erhitzt, zuerst etwas Schwefel und dann ein geringes Sublimat von Schwefelarsen. In der offenen Glasröhre entwickelt er schweftige Sture, auch beschlägt er die Röhre im Innern

mit krystalliniseher arseniger Säure.

Auf Kohle giebt er Schwefel ab, der mit blauer Flamme verbrennt, und schmilzt, ohne einen merkliehen Beschlag von arseniger Säuro auf Kohle abzusetzen, zur Kugel, die dem Magnete folgt.

Röstet man das gepulverte Mineral auf Kohle ab, so enhilt man ein rothbraumes Pulver, welches, wenn ein Theil davon in Borax mit Hülfe der Oxydationsflamme aufgelöst wird, in diesem Flusse oine Farbe hervorbringt, die, so lange die Glasporle heiss ist, von Eisenoxyd dunkelgelb erscheint, nuter der Abkühlung aber grünlich wird. Im Roductionsfeuer behandelt, wird die Glasporle unter der Abkühlung undurchsichtig und dunkel rothbraun von einem Gehalt an Knpfer.

Wird das geröstete Mineral in Phosphorsalz aufgelöst, so erhält man eine dunkolgelb gefärbte Glasperle, die nnter der Abkühlung grün und, auf Kohle mit Zinn behandelt, undurch-

sichtig roth wird.

Durch eine Reductionsprobe mit Soda auf Kohle erhält man metallisches Eisen mit eingemengten metallischen Kupfertheilen.

# Eisenoxyde und Eisenoxyd-Hydrate.

Die Oxyde des Eisens, als: Magneteisen stein, Eisennulm, Eisenglanz und Rotheisenstein, verhalten sich vor den Löthrohre im Allgemeinen wie Eisendern Metalloxyden, z. B. Manganoxyd, Chromoxyd, Kupferoxyd etc. können entweder sehon bei der Behandlung der betreffenden Oxyde mit Glasfüssen gleichzeitig mit aufgefinden werden, oder sie lassen sieh durch besondere Proben nachweisen, wie es an den betreffenden Orten angegeben ist.

Die Eisenoxyd-Hydrate, zu denen die Bra uneisensteine, nämlieh: brauner (lask opf, Eisen-Oxydeste. Lepidokrokit, Nadeleisenerz, Rubinglimmer, Stilpnosiderit ete, femer Thoneisenstein, Eisenniere, Bohnerz und Raseneisenstein, Sumpferz, Wiesenerz und Quellerz, so wie Eisenocker gebören, geben, wenn sei mi Glaskoben erhitzt werden, Wasser und ändern sich in Oxyd um, dessen rothe Farbe nach der Reinheit der angewandten Probe verseiheden ist.

In der Pineette können sie mehr oder weniger leieht an den Kauten geschnolzen werden, vorzüglich wenn man die blaue Flamme anwendet; dabei färben diejenigen, welche Phosphorsäure enthalten, die änssere Flamme (am siehersten nach

dem Befeueliten mit Schwefelsäure) blaugrün.

Bei der Prüfung mit Borax und Phosphorsalz reagiren sämmtlich auf Eisen, zuweilen auch mit auf Kupfer und Kobalt. Der Thoneisenstein hinterlässt im Phosphorsalzglase bisweilen ein Kieselskelett.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech gesehmolzen, zeigen sie fast alle Manganreaetion.

Eisenoxyd in Verbindung mit anderen Oxyden.

Magnoferrit. Das Löthrohrverhalten dieses Minerals ist nicht bekannt.

Chromeisenstein im Glaskolben bis zum Oxyd-Verbind-Glühen erhitzt, verändert sieh nicht.

In der Pineette mit der Oxydationsflamme behandelt, zeigt er sieh unsehmelzbar; im Reductionsfeuer kann er dagegen an den Kanten bisweilen abgerundet werden, worauf

er dann auch dem Magnete folgt.

Von Borax und Phösphorsakz wird er langsam, aber vollkommen zu einem klaren Glase aufgelöst, welches, so lange es heiss ist, nur von Eisenoxyd gefärbt zu sein seheint, unter der Abkühlung aber ehromgrün wird. Diese grüne Fandwird noch reiner, wenn man das Glas im Reductionsfeuer behandelt oder es auch auf Kohle mit Zinn in dieser Flamme umsehmelzt.

Von Soda wird er nieht angegriffen; auch ist mit diesem Flusse auf Platinblech eine Reaction auf Mangan nieht hervorzubringen; wird aber etwas Salpeter hinzugesetzt, so färbt sieh die gesehmolzene Masse von gebildetem ehromsauren Alkali gelb.

Durch eine Reductionsprobe erhält man metallisches Eisen. Oxyde des Eisens in Verbindung mit Säuren.

Die schwefelsauren Salze der Oxyde des Eisens, als: Eisenvitriol, Botryogen, Vitriolocker, Apatelit, Misy, Fibroferrit, Copiapit, Styptieit, Coquimbit, so wie der Pisanit, Voltait, Römerit, das Gelbeisen-

erz und der Jarosit, geben sämmtlich beim Erbitzen im Glaskolben mehr oder weniger Wasser,

das bei stärkerem Erhitzen der Frobe einen Theil der entweichenden Säure authimmt und auf Lakmuspapier sauer reagirt. Diejenigen Salze, welche das Eisen als Oxydul enthalten, namentlich der Eisenvitriol, entwickeln anfangs nur schweftige Säure.

Auf Kohle im Oxydationsfeuer behandelt, verwandeln sie sich unter Abgube der Säure in Eisenoxyd. Die anderen, in diesen Mineralien vorhandenen eharakteristischen Bestandtheile, wie das Kupfer im Pisanit, das Zink im Römerit, so wie die Aktailen im Gebleisenerz und Jarosit, lassen sich nach den bei den betreffenden Stoffen angegebenen Proben auffinden.

Eisenalaun sehmilzt im Glaskolben in seinem Krystallwasser, bläht sich auf und giebt viel Wasser. Wird der Rückstand bis zum Glüben erhitzt, so giebt er schweftige Säure und fätcht sich branu.

Von Borax und Phosphorsalz wird er im Oxydationsfeuer zu einem klaren Glase aufgelöst, welches stark von Eisenoxyd gefärbt ist.

Mit Soda giebt er eine hepatische Masse.

Im Wasser aufgelöst, und das Eisenoxydul durch einige Tropfen Salpetersäure bei Kochhitze in Eisenoxyd verwandelt, giebt er mit Ammoniak einen Niederschlag von Thonerde und Eisenoxyd, welcher durch eine Auflösung von Kali leicht getrennt werden kann (s. Probe auf Thonerde S. 226).

Pissophan giebt im Glaskolben Wasser, welches nach Erdmann alkalisch reagirt. Wird die trockne Masse bis zum Glühen erhitzt, so entwickeln sich sauer reagirende Dämpfe und die Masse erscheint nach dem Erkalten brüunlichgeb.

Von Borax und Phosphorsalz wird er zu einem klaren, von Eisenoxyd gelb gefürbten Glase aufgelöst.

Mit Soda giebt er auf Kohle eine unsehmelzbare hepatische Masse.

Kobaltsolution bringt nur dann eine deutliche blaue Farbe hervor, wenn der Gehalt an Eisen in dem Minerale nicht zu bedeutend ist.

Lässt sich durch Kobaltsolution die Thonerde nicht machweisen, so darf man das gepulverte Mineral nur in Chlorwasserstoffsäure auflösen, Thonerde und Eisenoxyd gemeinschaftlich durch Ammoniak ausfüllen und beide durch eine Auflösung von Kall trennen, wie es bei der Probe auf Thonerde in Silicaten S. 226 saugegeben ist.

Die Verbindungen des Eisenoxydes mit Phosphorsäure allein, als: Grüneisenstein (Kraurit), Vivianit (Blaueiscnerz) und Delvauxit geben im Glaskolben Wasser, welches nicht sauer reagirt.

In der Pincette schwellen sie auf, schmelzen

aber dann, wenn man sie mit der Spitze der blauen <sup>8alse.</sup>
Flamme berührt, zur stahlgrauen metallischen Kugel, während die äussere Flamme blaugrün gefärbt wird. (Phosphorsäure).

Zu Borax und Phosphorsalz verhalten sie sich wie Eisenoxyd

Durch eine Reductionsprobe mit Soda oder neutralem oxalsauren Kali auf Kohle erhält man magnetische Eisenkörner.

Aehnlieh verhält sieh der Pseudotriplit, nur giebt derselbe mit Soda auf Platinbleeh eine Manganreaction.

Bei dem Allu au dit ist wegen des Natrongehaltes dieses Minerals die Färbung der äussern Flamme durch die Phosphorsäure jedenfalls nieht wahrzunehmen, letztere muss daher auf andere Weise nachgewiesen werden (s. Probe auf Phosphorsäure).

Ueber das Verhalten des Calcoforrits ist nur so viel bekannt, dass derselbe beim Erhitzen Wasser giebt und vor dem Löthrohre sehr leicht zu einer sehwarzen, glänzenden, magnetischen Kurel sehmilzt.

Diadochit giebt im Glaskolben viel Wasser, nimmt an Volumen zu und ändert seine braunrothe Farbe in eine gelbe um, während Glanz und Durchsichtigkeit verloren gehen. Bis zum Glüben erhitzt, entwickelt sich schweftige Säure.

In der Pincette voluminirt er sehr stark und zerfällt fast zu Pulver. Ein im Glaskolben geglühtes Stückehen sehmilzt in der Pincette unter Aufwallen zur Kugel und färbt die äussere Flamme blaugrün. (Phosphorsäure).

Auf Kohle bläht er sich stark auf, sehmilzt aber nachher zur Kugel, welche unter der Abkühlung ein Aufglühen zeigt. Die Kugel erseheint nach dem Erkalten stahlgrau und wird vom Magnet gezogen.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, zieht sich fast Alles in die Kohle ein; die gesehnolzene Masse reagirt auf befeuchtetem Silberblech sehr stark auf Schwefel und hinterlässt beim Schlämmen mit Wasser metallische Theile, die dem Magnete folgen.

Die im Glaskolben durchgeglühten Theile verhalten sich zu Borax und Phosphorsalz wie Eisenoxyd.

Kakoxen gieht, im Glaskolben erhitzt. Wasser, von welchen das zuletzt frei werdende auf Fernambukpapier sauer reagirt. Auch wird von der frei gewordenen Fluorwasserstoffsäure das Glas angegriffen, so dass nach völliger Vordunstung des Wassers im Kolben, Ringe von Kieselerde sich zeigen.

In der Pincette sehmilzt er an den Kanten zu einer

schwarzen, metallisch glänzenden Schlacke und färbt die äussere Flamme deutlich blaugrün (Phosphorsäure).

In Borax und Phosphorsalz löst er sich leicht salze. auf. Die Gläser sind vollkommen klar und von einem bedeutenden Gehalte an Eisenoxyd gelb gefärbt.

Mit Soda schmilzt er anfangs unter Aufbrausen zusammen, später geht aber das gebildete phosphorsaure Natron in die Kohle und es bleibt eine schwarze unschmelzbare Masse

zurück.
Von Chlorwasserstoffsäure wird er, bis auf eine ganz ge-

Von Chlorwasserstoffsäure wird er, ringe Menge von Kieselerde, aufgelöst.

Schmilzt man ihn mit Soda und Kieselerde (s. Probe auf Phosphorskure) auf Kohle zur Perle, pulverisirt dieselbe, zieht die in Wasser auflöslichen Salze in der Wärme durch destillirtes Wasser aus, filtrirt, löst den Rückstand in Chlorwassersoffisiure, und fügt zu der mit Wasser verdünnten Auflösung Ammoniak im Uoberschuss, so entsteht ein Niedersehlag von Eisenoxyd, Thonerde und Kieselerde, welchen man auf die Weise zerlegt, wie beim Lazulith (S. 20b) angegeben wurde. Die von dem Niedersehlage abfiltrirte ammoniakalisehe Flüssigkeit kann man noch mit Oxalsäura auf Kalkerde prüffen.

Childrenit giebt im Glaskolben erhitat, viel Wasser. Vor dem Löthrohre schvillt er zu einzelnen Verästelungen auf, färbt die äussere Löthrohrflamme deutlich blaugrün, und bildet eine zerklüftete, theils selwarze, theils braunrothe, an den Kanten abgerundete Masse.

Mit Flüssen reagirt er auf Eisen und Mangan. Rammelsberg.

Die Verbindung des Eisenoxyduls mit Kohlensäure als:

Spatheisenstein im Glaskolben erhitzt, deerepitirt bisweilen, giebt Kohlensäure und Kohlenoxydgas aus, färbt sieh schwarz und verwandelt sieh in Eisenoxyd-Oxydul, welches dem Magnete folgt.

Zu Glasflüssen verhält er sich wie Eisenoxyd.

Mit Soda und Salpeter auf Platinbleeh geschmolzen, rea-

girt er zuweilen auf Mangan,

Ist ein Theil des Eisenoxyduls durch Kalkerde oder Talkerde ersetzt, so kann dies nur auf nassem Wege nachgewiesen werden, wie es bei der Probe auf Talkerde für kohlensaure Verbindungen (S. 209) angegeben ist.

Humboldtit (Oxalit, Eisenresin) giebt, im Glas-

kolben erhitzt, Wasser und färbt sieh sehwarz.

Auf Kohle erhitzt, fürbt er sich sehwarz, brennt sich aber im Oxydationsfeuer bald roth. Mit den Flüssen giebt er die Reactionen des Eisens.

Das Löthrohrverhalten des Lagonit's ist nicht bekannt. Die Verbindungen des Eisenoxydes mit Arsensäure allein, zu welchen der Arseniosiderit, das Würfelerz und der Skorodit gehört, gehen, im Glaskolhen erhitzt, Wasser, welches nicht sauer reagirt.

In der Pincette mit der hlauen Flamme erhitzt, schmelzen sie zur grauen, metallisch glänzenden

Schlacke, während die äussere Flamme hellblau gefärht wird. Auf Kohle geben sie Arsenrauch und schmelzen im Reductionsfeuer zur grauen, metallisch glänzenden, magnetischen Schlacke, die im Glasflüssen die Reactionen des Eisens gicht. Der Eisen sinter giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser

und bei stärkerer Hitze schweflige Säure.

In der Pincette und auf Kohle für sich verhält er sich wie die vorhergehenden.

Mit Soda auf Kohle entwickelt er Arsendämpfe und zieht sich grösstentheils in die Kohle. Die eingedrungene Masse reagirt auf befouchtetem Silherblech stark auf Schwefel.

"Der Carminspath ist beim Erhitzen unveränderlich. Vor dem Löhrbohre schmitzt er auf Kohle unter Entwickelung von Arsendämpfen zu einer grauen Schlacke, wobei ein Bleibeschlag wahrzunelmen ist oder doch sieher nach Zusatz von etwas Soda crhalten werden kann. Mit Borax und Phosphorsalz erhält man die Eisenreaction.

Symplesit von Lobenstein im Glaskolben his zu 80° R. erhikt, verändert sich nicht; bei höherer Temperatur giebt er Wasser aus (24,6 Proc.) und fürht sich braun; in der Glübhitze sublimirt eine merkliche Menge arseniger Säure, und ein in den Hals des Glaskolbens geschobenes Streifchen Lakmuspapier wird sehwach roth gefäht.

In der Pincette zeigt er sich im Oxydationsfeuer unschmelzbar; mit der Spitze der blauen Flamme berührt, schmilzt er an den Kanten und färbt die äussere Flamme

hellhlau.

Auf Kohle verbreitet er im Reductionsfeuer einen starken Arsengeruch, färbt sich schwarz, schmilzt nur an den Kanten

und folgt dann dem Magnetstahle.

In Borax und Phosphorsalz löst sich das im Glaskolben oder auf Kohle durchgeglütte Stückehen mit Eisenfarbe auf; das Boraxglas erscheint jedoch nach gutem Oxydationsfeuer mehr bräunlichgelh. Löst man auf Kohle so viel iu Borax auf, bis die Glasperie ganz undurchsichtig erscheint, und behandelt dieselbe hierauf mit der Reductionsflamme, so reduciren sich kleine Kugelu eines leichtlüssigen Arsenmetalles; sammelt man diese in einem kleinen Goldkorne an und behandelt dieses dann auf Kohle mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer, so entsteht ein hraumes Glas, welches unter der Akhühlung goldgelb wird mit einen Gehat von Nickel anzeigt.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer hehandelt, entwickelt sich ein starker Arsengeruch und die in die Kohle gedrungene Masse reagirt, wenn sie auf Silberblech gelegt und mit Wasser befeuchtet wird, schwach auf Schwefel, was auf einen geringen Gehalt an Schwefelsäure deutet. Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen,

erfolgt eine schwache Manganreaction.

Verbindung des Eisenoxyduls und Manganoxyduls mit Wolframsäure.

Wolfram decrepitirt bisweilen beim Erhitzen im Glaskolben und giebt manchmal Spuren von Wasser.

In der Pincette und auf Kohle schmilzt er schwer zur Kugel, deren Oberfläche aus einer Zusammenhäufung von blättrigen, eisengrauen, metallisch glänzenden Krystallen besteht. (Unterschied vom Titaneisen, welches im Oxydationsfeuer unschmelzbar ist).

Von Borax wird er im Oxydationsfeuer ziemlich leicht zu einem klaren Glase aufgeliet, welches je nach der Zusammensetzung der Probe mehr eine Mangau- oder eine Eisenreaction erkennen lässt, so dass man bei einem gewissen Zusatze die eisenreicheren Varietäten von den eisenärmeren leicht unterscheiden kann; bei jenen ist das Glas unter der Abküllung gelb von Eisenscyd, während es bet diesen gelblich roth erscheint. Nach kurzem Reductionsfeuer werden die Farben liehter und sprechen nur für Eisenoxyd.

Von Phosphorsalz wird er im Oxydationsfeuer leicht zu einem klaren Glase aufgelüst, das in der Wärme röthlichgelb und nach der Abkühlung etwas lichter erseheint, jedoch nur einen Eisengehalt anzeigt. Wird das Glas aber hierauf mit der Reductionsfamme behandelt, so bekommt es unter der Abkühlung eine ganz andere Farbe; es wird dunkelroht. Von einem mässigen Zusatze wird es sehon undurchsieltig. Behandelt man ein nicht zu sehr gesättigtes Glas auf Kohle ganz kurze Zeit im Reductionsfeuer mit Zinn, so erscheint es nach dem Erkalten grün. Bläst man lange mit gutem Reductionsfeuer darauf, so verscheinted tie grüne Farbe und es bleibt eine sehwach rödhlichgelbe zurück, die sich nicht weiter verändert.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, reagirt er stark auf Mangan.

Wegen Nachweisung der Wolframsäure s. die Probe auf Wolfram.

Verbindung des Eisenoxyduls etc. mit Titansäure.

Titaneis en ist fitr sich im Oxydationsfeuer unschmelzbar, im Reductionsfeuer kann es aber an den Kanten etwas abgerundet werden.

Zu Borax und Phosphorsalz verhält es sieh im Oxydationsfeuer wie Eisenoxyd, wird aber das Phosphorsalzglas eine Zeit lang mit der Reductionsflamme behandelt, so nimut das Glas unter der Abkühlung eine mehr oder weniger intensiv braunrothe Farbe an. Die Tiefe dieser rothen Farbe giebt die relative Grösse des Titangehaltes zu er-

kennen. Behandelt man ein solches Glas auf Kohle mit Zinn, so wird, wenn der Gehalt an Titan nicht zu gering ist, die Glasperle violettroth. Durch Schmelzen mit doppeltsehwefelsaurem Kali (s. Probe auf Titan) lässt es sich in seine Bestandtheile zerlegen.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, giebt

es oft eine schwache Reaction auf Mangan.

#### Verbindung des Eisenoxyduls etc. mit Tantalsäure und Diansaure.

Tantalit von Tammela, von Kimito und von Finbo, der frei von Wolframsäure ist, zeigt folgendes Löthrohrverhalten:

Im Glaskolben erhitzt, giebt er nichts Flüchtiges; auch zeigt er sieh sowohl in der Pincette als auf Kohle unschmelzbar.

Von Borax wird er langsam zu einem von Eisen gefärbten Glase aufgelöst, welches bei einer gewissen Sättigung in Folge der vorhandenen Tantalsäure graulieh-weiss geflattert werden kann, vorzüglich wenn es vorher mit der Reductionsflamme behandelt worden ist; bei völliger Sättigung wird es unter der Abkühlung von selbst unklar.

Von Phosphorsalz wird er ebenfalls nur langsam zu einem von Eisenoxyd gefärbten Glase aufgelöst, das, im Reductionsfeuer behandelt, unter der Abkühlung blassgelb, aber nicht roth wird, worans hervorgeht, dass keine Wolframsäure vorhanden ist. Wird das Glas auf Kohle mit Zinn behan-

delt, so wird es grün. Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, rea-

girt er auf Mangan.

Mit Soda und einem kleinen Zusatze von Borax, welcher zur Auflösung der tantalsauren Verbindung dient und die Reduction des Eisens verhindert, bekommt man auf Kohle in einem guten Reductionsfeuer etwas metallisehes Zinn. Will man sich von der Gegenwart der Tantalsäure noch

weiter überzeugen, so kann man dies auf die Weise, wie sie bei der Probe auf Tantal weiter unten beschricben werden soll. Tantalit von Broddbo, welcher Wolframsäure enthält,

verhält sieh im Glaskolben, in der Pincette, auf Kohle und

zu Borax wie der vorhergehende,

Von Phosphorsalz wird er langsam zu einem von Eisen gefärbten Glase aufgelöst, das, im Reductionsfeuer behandelt, unter der Abkühlung dunkelroth wird und damit die Gegenwart von Wolframsäure andeutet. Wird das Glas auf Kohle mit Zinn behandelt, so behält cs seine rothe Farbe bei und unterscheidet sich daher dadurch von jenem Glase (in welchem kein Wolfram aufgelöst ist), das bei einer solchen Behandlung eine grüne Farbe annimmt, ganz deutlich.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, reagirt er stark auf Mangan.

Durch eine Reductionsprobe mit Soda und einem Zusatze von Borax bekommt man metallisches Zinn.

Tantalit von Kimito, mit zimmtbraunem Pulver, verhält sich nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Für sich ist er unveränderlich.

Von Borax wird er sehwer und nur im fein gepulverten Zustande aufgelöst. So lange, als noch ein Theil der Probe ungelöst ist, erseheint das Glas nur dunkelgrün von Eisenoxydul gefärbt. Von Phosphorsalz wird er leichter aufgelöst und verhält

sich übrigens zu diesem Flusse wie ein von Wolframsäure freier Tantalit.

reier ramam

Von Soda wird er zerlegt, aber nicht aufgelöst, er reagirt auf Mangan und giebt durch eine Reductionsprobe etwas Zinn.

Dianit von Tammela verhält sich nach v. Kobell vor dem Löthrohre wie der Tantalit von Kimito. Wegen des Nachweises der Diansäure s. die Probe auf Tantal.

Verbindung des Eisenoxyduls etc. mit Unterniobsaure.

Columbit von Bodenmais im Glaskolben erhitzt, giebt nichts Flüchtiges. In der Pincette und auf Kohle zeigt er sich unschmelzbar,

Von Borax wird er leicht zu einem von Eisenoxyd gefärbten Glase aufgelöst, welches erst bei starker Sättigung.

und vorzüglich nach der Behandlung im Reductionsfeuer, unklar geflattert werden kann.

Von Phosphorsalz wird er langsam zu einem von Eisenoxyd gefärbten Glase aufgelöst, welches nach der Behandlung im Reductionsfeuer unter der Abkühlung heller von Farbe wird, zum Beweis, dass dieser Columbit frei von Wolframsäure zu sein scheint.

Mit Soda und Salpeter reagirt er auf Mangan. Durch eine Reductionsprobe mit Soda und Borax auf Kohle erhält man Spuren von Zinn, die, wenn sie mit Phosphorsalz auf Kohle behandelt werden, manchmal auf Kupfer reagiren.

Wie man sich von der Gegenwart der Unterniobsäure überzeugt, soll bei der Probe auf Niob angegeben werden.

Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen auch die Columbite von den übrigen Fundorten.

#### Silicate.

Von den oben S. 281 u. f. verzeichneten Silicaten geben die meisten im Glaskolben mehr oder weniger Wasser. Aus dem Pyrosmalith entwickelt sich bei stärkerer Hitze ausserdem noch ein gelber Stoff (Eisenchlorid), der sich in dem zuletzt kommenden Wasser löst, wodurch dieses

die Eigenschaft bekommt, auf Lakmuspapier sauer

zu reagiren; auch ist an der Mündung des Kolbens ein stechender Geruch wahrzunehmen.

Ihre relative Schmelzbarkeit ist aus den beigefügten Zahlen zu ersehen. Die geschmolzenen Proben folgen, wenn man die blaue Flamme angewendet hat, gewöhnlich dem Magnete.

Von Borax werden manehe leicht, manche schwer und der Anthosiderit selbst als Pulver nur sehr unvollkommen aufgelöst. Das Boraxglas zeigt dabei gewöhnlich nur die Reaction auf Eisen.

Zu Phosphorsalz verhalten sie sich wie zu Borax, nur mit dem Unterschiede, dass diejenigen, deren Basen sich voll-

kommen auflösen, Kieselerde hinterlassen.

Mit wenig Soda schmelzen die meisten zur Kugel, mit mehr Soda geben aber diejenigen, welche auf einer niedrigen Stufe der Silicirung stehen, eine schlackige Masse.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen,

bringen mehrere eine Reaction auf Mangan hervor.

Hat man Ursache, auch die in manchen dieser Silicate vorhandenen erdigen Bestandtheile aufzusuchen, so schlägt man denselben Weg ein, der bei der Probe auf Kalkerde (S. 194) speciell beschrieben ist.

c) Probe auf Eisen in Hüttenprodukten und deren Verhalten vor dem Löthrohre.

Roheisen und Rohstahl werden in der Regel nur auf Nebenbestandtheile untersucht, wie namentlich (S. 275), Kohlenstoff, Kiesel, Sehwefel und Phosphor (man s, diese Proben.)

Wie man bei der Prüfung der Eisensauen, der Härtlinge, des Schwarzkupfers und des unreinen Bleies und Zinnes auf Eisen und auf die übrigen Nebenbestandtheile vor dem Löthrohre verfährt, ergiebt sich aus

dem, was S. 284 für die eisenhaltigen Metallverbindungen speciell angeführt ist.

Die verschiedenen Speisen, welche beim Verschmelzen mancher Gold, Silber, Blei- und Kupfererze fallen, so wie die bei Blaufarbenwerken sich in den Hä-

so wie die Dei Biaularbenwerken sien in den Rafen absetzende Speise, sind alle sehr leicht auf ihre einzelnen Bestaudtheile zu untersuchen; denn sie verhalten sich vor dem Löthrohre wie folgt:

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre geben die

meisten arsenige und schweflige Säure, manche jedoch nur erst, wenn sie im pulverförmigen Zustande angewendet werden. Auf Kohle schmelzen sie im Reductionsfeuer zur Kugel und geben den Ueberschnss an Arsen ab, wenn der Arsengehalt die Verbindung von (Ni, Co, Fe)\*As übersteigt. Enthalten sie Schwefelmetalle, welche flüchtig sind,

von Bleisvyd und Antimonoxyd, welche letztere mit sehwefelsanrem Bleisvyd und Antimonoxyd, welche letztere mit sehwefelsanrem Bleisvyd gemengt ist. Ist der Gehalt an Eisen sehr bedeutend, so dass sich schwer ein Beschlag bildet, so man and ase Eisen durch eine Behandlung mit Borax auf Kohle erst grösstentheils wegschaffen und das zurückbleibende Metallkorn für sich erhitzen, wobei dann ein Beschlag von Bleioxyd und Antimonoxyd deutlich wahrgenonmen werden kann-Enthält die Speise Wismuth, wie es. B. mit der Kobaltspeise der Fall ist, so entsteht ein Beschlag von Wismuthoxyd. (Ueber Beschläge s. S. 81 u. f.)

Behandelt man die geschinolzene Kugel mit Borax auf Kohle, so oxydirt sich zuerst das Eisen, hierauf das Kobalt und die sieh bildenden Oxyde lösen sieh ohne Weiteres auf, während man eine Verflüchtigung von Arsen durch den Gerueh wahrnimmt. Zeigt das Metallkorn eine blanke Oberfläche, so unterbricht man das Blasen, nimmt schnell das Metallkorn herans und hieranf mit der Pineette einen Theil des weiehen Glases und prüft es, wenn es vielleicht ganz undurchsichtig erscheint, mit Borax am Platindrahte im Oxydationsfeuer, wo es entweder blos die Reaction von Eisen oder von Eisen und Kobalt zugleich giebt (S. 284). Das Metallkorn schmilzt man abermals mit Borax auf Kohle. Wurde bei der ersten Behandlung mit Borax aller Eisen- und Kobaltgehalt abgeschieden, so zeigt jetzt das Glas nur die Farbe des Niekels; blich aber von diesen Metallen noch ein Theil des Kobalts zurück, so ist das Glas zugleich auch von diesem Metalle gefärbt, und wenn der Gehalt an Kobalt bedeutend ist, so erseheint es sogar nur rein smalteblau. In diesem Falle muss man das zum zweiten Male mit Borax behandelte Metallkorn noch zum dritten und zuweilen sogar zum vierten Male mit Borax behandeln, wo dann nur die Farbe vom Nickeloxydul wahrzunehmen ist.

Enthält die Speise Kupfer, welches Mettall sich bei der Prüfung mit Borax nicht zu erkennen giebt, weil das Nickel leichter oxydirbar ist als das Kupfer, so lässt sich dasselbe sehr leicht auflinden, wenn man das von Eisen und Kobalt befreite Metallkorn, welches nun aus Ni<sup>2</sup>As besteht und mehr oder weniger Gu enthält, auf Kohle mit Phosphorsakz im Oxydationsfeuer behandelt; es oxydirt sich neben Nickel auch Kupfer und man erhält eine gelb-grün gefärbte Glasperle, die auch unter der Abkühlung von dem Gelb des Nickels und dem Blau des Kupfers so bleibt. Behandelt man die Glasperle auf Koble mit Zinn, so wird sie unter der Abkühlung roth und undurchsichtig von Kupferoxydul. Hierbei wird aber vorausgesetzt, dass erst alles Antimon bei der Behandlung der Speise für sich auf Kohle schon entfernt worden sei, damit die Glasperle nnter der Arseumstalle.

Abkühlung sich nicht schwarz färben kann.

Ist in einer Speise der Gehalt an Schwefelblei so bedeutend, dass man auf Kohle einen Beschlag von Antimonoxyd nicht gut von dem sich gleichzeitig bildenden Beschlag von schwefelsaurem Bleioxyd unterscheiden kann, so darf man nur einen Theil der fein gepulverten Speise mit Soda mengen nnd das Gemenge auf Kohle im Reductionsfener schmelzen. Der Schwefel wird durch die Soda abgeschieden, das Blei bildet blos einen gelbeu Beschlag und der Beschlag von Antimonoxyd ritt rein hervor.

Ist cine ziemliche Menge von Schwefelzink in der Speise enthalten, so bildet sich auch ein geringer Beschlag von Zinkoxyd; ist die Menge desselben aber nur gering, so lässt sich

der Zinkgehalt nicht mit Sicherheit nachweisen.

Hat man es mit einer schr unreinen Speise zu thun, die z. B. viel Schwefelmetalle eingemengt enthält, so kann man auch, nachdem man sich durch eine Behandlung auf Kohle von der Anwesenheit der flüchtigen Metalle überzeugt hat, eine kleine Menge gut abrösten und das Abgeröstete mit Glasffüssen behandeln, wie es S. 286 angegeben ist.

Die verschiedenen steinigen Produkto, als: Rohstein, Bleistein, Kupferstein und Kupferlech, so wie die Ofenbrüch e, entwickeln, wenn sie in einer an Schwefdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. Seiwerfdenstalle. In der Nähe der Probe auch einen dinnen Beschlag von Antimonsyd und Antimonsyd en, der nicht flüch-

tig ist.

Auf Kohle im Reductionsfeuer schnelzen die genaunten Produkte, mit Ausnahme des zinkreichen Robofenbruches, zur Kugel und beschlagen, wenn sie flüchtige Schwefelmetalle und nicht sehr wenig Schwefelzink enthalten, die Kohle mit deren Oxyden, namentlich mit Bleioxyd, schwefelsakurem Bleioxyd, Antimonoxyd und Zinkoxyd; sach lässt sieb bisweilen ein Geruch nach Arsen wahrnehmen. Ist dies nicht der Fall, so kann man eine besondere Probe auf Arsen vornehmen, wie sie später beim Arsen selbst angegeben werden soll.

Um die anderen Bestandtheile auffinden zu können, ristet man eine hirreichende Menge des Produktes auf Kohle gut ab und prüft das Abgeröstete zuerst mit Borax nnd Phosphorsalz, wie es oben (K. 286 ff.) für die Verbindungen der Eisenoxyde mit anderen Metalloxyden angegeben ist; dann unterlässt man auch nicht, einen Theil des abgerösteten Produktes mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer zu behandeln, um Kupfer und Eisen metallisch zu erlangen und einen geringen Gehalt an Zink durch den sieh bildenden Beschlag zu erkennen, der sich in der unmittelbaren Nähe der Probe bildet.

Die Schlacken, welche bei den verschiedenen metallurgischen Processen fallen, sind so verschieden, sehleren. dass sich ein allgemeines Löthrohrverhalten derselben nicht unfstellen lässt; es ergiebt sich indess aus ihrem Verhalten für sich auf Kohle und zu Glasfüssen sehr bald, was sie für metallische Basen enthalten, auf die man bei der Zerlegung theils auf trockenem, theils auf nassem Wege nach S. 194 fücksicht zu nehmen hat.

Hammerschlag, Glühspan etc. von der Bearbeitung des gefrischten Eisens, geben sich bei der Prülammerschlag fer frug in der Prücette für sich sowohl, als auch itt Borax und Phosphorsalz sogleich zu erkennen. Sie schmelzen, wenn sie in der Fincette mit der Spitze der blauer Erlamme erhitzt werden, zur Kugel, und reagiren mit den Glastfüssen nur auf Eisen. Mit Soda und Salpeter kann bisweilen eine Mangauracation hervorgebracht werden.

# 4) Kobalt = Co.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Kobalt findet sich in verschiedenem Zustande in folgenden Mineralien:

a) In Verbindung mit Arsen im

Speisskobalt. Die damit bezeichneten Mineralien enthalten in isomorpher Mischung Arsenide von Kobalt und Eisen oder von Kobalt, Nickel und Eisen. Rammelsberg unterscheidet:

a) Dreiviertel-Arsenkobalt (Nickel, Eisen) == R<sup>4</sup>As<sup>3</sup> zwischen 3,3 und 24 p. c.; der b) Einfach-Arsenkobalt (N. Nickelgehalt zwischen 0 (?)

E.) = RAs (und 25,8 p. c.; der Eisenc) Vierdrittel-Arscnkobalt gehalt zwischen 0,8 und 18,4

c) Vierdrittei - Arsenkobalt gehalt zwischen 0,8 und 18,4 (N. E.) = R<sup>3</sup> As<sup>4</sup> p. c.
 d) Anderthalb-Arsenkobalt (Arsenkobaltkies, Tesscralkies)

v. Skuterud = Co<sup>2</sup>As<sup>3</sup> mit 21 p. c. Kobalt, wovon aber ein geringer Theil durch Eisen ersetzt ist. Wismuthkobalterz = As, Co, Fe, Bi, Cu, Ni und S, mit 9,8 Co und 3,8 Bi; wahrscheinlich ein Gemenge von (Co,

Fe, Ni)<sup>2</sup>As<sup>3</sup> mit Wismuthglanz etc. Auch findet sich eine geringe Menge von Kobalt im

Rothnickelkies Weissnickelkies s. Nickel.

b) In Verbindung mit Arsen und Schwefel im

Kobaltglauz (Glanzkobalt) = Co S<sup>2</sup> + Co As, mit 35,8 Co, wovon jedoch einige Procent durch Fe ersetzt sind;

Glaukodot aus Chile = (Co, Fe) S<sup>2</sup> + (Co, Fe) As oder genauer (Fe + Fe As) + 2 (Co + Co As) mit 24 Co incl. einer Spur von Ni;

Danait = 5 (Fe + Fe As) + (Co + Co As) mit 6,3 Co. Kobaltarsenkies s. Eisen.

Auch findet sieh eine geringe Menge von Kobalt im Niekelglanz, s. Niekel.

c) In Verbindung mit Schwefel im

Kobaltsulfuret = Ćo mit 65,2 Co, welches Mineral bei Rajpootanah in Ostindien vorkonunt:

Kobaltkies (Kobaltnickelkies) von Siegen = KK, worin K = Ki, Čo, Fe und K = Ki, Co, Fe bedentet; mit 29,5 bis 42,6 Ni und 11 bis 25,6 Co.

Carrollit = Cu Co mit 38,5 Co; enthält geringe Mengen von Ni und Fe.

Auch findet sieh das Kobalt in geringer Menge im Nickelwismuthglanz, s. Niekel.

d) In Verbindung mit Selen im

Selenkobaltblei = CoSe<sup>2</sup> + 6 Pb Se, mit 64,2 Pb und 3,1 Co.

e) Im oxydirten Zustande in Verbindung mit andern Metalloxyden im

Erdkobalt, schwarzer (Kobaltmanganerz), s. Mangan;

Erdkobalt, gelber und brauner. Die Abänderung von Kamsdorf ist ein Gemenge wasserhaltiger arsensaurer Salze von Eisenoxyd, Kobaltoxyd und Kalk.

f) In Verbindung mit Säuren und zwar

a) mit Schwefelsäure im

Kobaltvitriol = CoS + 7 H, im reinen Zustande mit 25,5 Co, enthilt aber gewöhnlich Beimengungen von Ca, Mg und Cu. Die Varietät von Bieber bei Hanau ist nach Winkelblech (Co, Mg) S + 7 H mit 20,8 Co.

B) mit Arsensäure in der

Kobaltblüthe = Co³Äs + 8 H, mit 37,8 Co = 29,6 Co; wovon aber zuweilen ein kleiner Theil durch Ni, Fe oder

Ča ersetzt ist: ferner im

Kobaltbeschlag, welcher nach Kersten's Untersuchung aus einem Gemenge von Kobaltblüthe und arseniger Säure besteht, und nur 16,6—18,3 Co enthält;

Lavendulan = Äs, Čo, Ni, Ču und H.

Auch findet sieh eine geringe Menge von Co in der Nickelblüthe (Nickelocker), s. Niekel.

Plattner, Probirkunst. 4 Aufl.

In Hüttenprodukten, die aus Erzen erzeugt wurden, welehe Kobalt entweder als einen wesentlichen oder nur zufälligen Bestandtheil enthalten, ist dieses Metall ebenfalls vorhanden. Ausser der, auf den Blaufarbenwerken dargestellten Smalte. sind hauptsächlich noch folgende Produkte zu nennen:

Kobaltspeise, welche sich bei der Bereitung der Smalte

in den Häfen absetzt, s. Eisen, S. 283.

Nickelspeise, vom Verschmelzen armer kobalthaltiger Nickelerze, behuß einer Concentration der vorhandenen Arsenmetalle des Nickels und Kobalts; hauptsächlich aus (Ni, Co, Fe) As oder R3 As und zuweilen wenig Schwefelmetallen von Fe, Cu, Pb und Sb bestehend;

Bleispeise, vom Verschnelzen silber-, kobalt-, nickel-, bleiund kupferhaltiger Erze mit bleiiseben Zuschlägen, welche Speise hauptsächlich aus (Fc, Ni, Co)4As in sehr veränderlichen Verhältnissen der basischen Metalle besteht, und ausserdem noch mit mehr oder weniger Schwefelmetallen von Fe, Pb, Cu, Sb, Zn und Ag gemengt oder verbunden ist; Raffinatspeise, jede durch Concentriren und Raffiniren

von Nebenbestandtheilen so weit befreite Speise, dass sie sich der Zusammensetzung von (Ni, Co)4As nähert; Robstein, Bleistein, Kupferstein, s. Eisen S. 284.

Schlacken, welche beim Verschmelzen kobalthaltiger Erze und Produkte, sowie beim Gaarmachen nickel- und kobalthaltiger Schwarzkupfer fallen.

## Probe auf Kobalt

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der oben genannten Mineralien.

## a) Probe auf Kobalt im Allgemeinen.

Da das Kobalt ein Mctall ist, welches sich ziemlich leicht oxydirt und in diesem Zustande dem Borax- und Phosphorsalzglase cine smalteblaue Farbe ertheilt, die im Oxydationsund Reductionsfeuer sich gleich bleibt, so ist die Probe auf Kobalt sehr leicht; nur können einfache und zusammengesetzte Verbindungen nicht auf gleiche Weise behandelt werden.

Metallisches Nickel, welches unschmelzbar ist, verwandelt man zur Prüfung auf Kobalt durch Zusammen-Metallisches

schmelzen mit metallischem Arsen auf Kohle in Arsennickel. Man vermengt zu diesem Behuf dünne Blättchen oder Feilspäne des zu prüfenden Nickels mit ein wenig metallischem Arsen, schmelzt beides auf Kohle in einem Grübehen mit der Reductionsflamme zusammen, und behandelt das geschmolzene Kügelchen eine kurze Zeit mit Borax unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme; enthält das Nickel etwas Kobalt, so wird das Boraxglas blau gefärbt. Ist der Gehalt an Kobalt nicht zu gering, so kann, wenn man das Mctallkügelchen von dem anhängenden Glase befreit, und mit einer neuen Portion von Borax behandelt, selbst diese noch blau gefärbt werden.

Wie in Metallverbindungen ein Gehalt an Ko-

balt aufgefunden werden kann, ist schon bei der Metall-Probe auf Eisen (S. 284) mit besehrieben worden. Die Verbiudungen des Kobalts mit Arsen und anderen

Arsenmetallen, behandelt man für sieh auf Kohle so lange in der Sehmelzhitze, bis sie kein Arsen Arsenmetalle. mehr abgeben, setzt dann etwas Borax hinzu, selunelzt diesen neben der jetzt weniger Arsen enthaltenden Metallverbindung zur Perle und setzt das Blasen so lange fort, bis die Glasperle gefärbt ist. War die Probe frei von Eisen, so erscheint die Glasperle rein smalteblau; enthielt sie aber Eisen, welches sieh eher oxydirt als das Kobalt, so ist sie zugleich von Eisenoxyd-Oxydul mit gefärbt. Durch eine wiederholte Bohandlung des vom Glase getrennten Metallkörnehens mit einem neuen Zusatz von Borax erhält man dann aber ein von Kobalt rein smalteblau gefärbtes Glas. Ist zugleich Nickel und Knpfer gegenwärtig, so oxydiren sieh diese, ebenfalls an Arsen oder resp. Schwefel gebundenen Metalle nicht eher, als bis man erst alles Kobalt durch mehrere Schmelzungen mit Borax im Oxydationsfouer abgeschieden hat. Färbt sich ein neuer Zusatz von Borax nicht mehr blau, sondern braun vom Nickel, so behandelt man das übrig gebliebene Metallkörnchen noch mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer, wobei das Glas, wenn das Metallkörnehen neben Niekel noch Kupfer enthält, eine grüne Farbe annimmt, die auch unter der Abkühlung grün bleibt. Dieses Glas auf Kohle mit Zinn behandelt, wird dann unter der Abkühlung undurchsiehtig und roth von Kupferoxydul.

Ein Gehalt an Wismuth giebt sieh sogleich durch den Beschlag zu erkennen, der sieh bildet, während man die Substanz zur Abscheidung des überschüssigen Arsens für sieh auf Kohle behandelt. Ist die Substanz frei von Antimon, so kann man den Beschlag mit Phosphorsalz und Zinn prüfen, wie es bei der Probe auf Wismuth im Allgemeinen angegeben werden soll.

Man kann zwar Arsenmetalle, in denen Kobalt einen Hauptbestandtheil ausmacht, auch auf Kohle gut abrösten und hierauf mit Glasflüssen auf die Weise behandeln, wie man bei der Prüfung der Schwefelmetalle verfährt; allein der vorbeschriebene Weg bleibt numer der kürzeste.

Schwefelmetalle, die zuweilen Arsenmetalle enthalten, behandelt man zuerst für sich auf Kohle so lange im Reductionsfeuer, bis sie nichts Flüchtiges mehr Schwefeimetalle. abgeben. Es wird dadurch eine Beimisehung von Wismuth oder Blei an dem sich bildenden Beschlage erkannt. Die geschmolzene Verbindung pulverisirt man, röstet sie auf Kohle gut ab, löst einen Theil des gerösteten Pulvers sogleich auf Kohle in Borax im Oxydationsfeuer auf und sicht nach, was das Glas für eine Farbe besitzt.

Enthält die geröstete Probe ausser Kobaltoxydul weiter keine andern färbenden Metalloxyde, so erscheint das Glas von Kobaltoxydul rein smalteblau und behält auch diese Farbe, wenn man einen Theil desselben, mit Borax verdünnt, in das Oehr eines Platindrahtes schmelzt und es eine Zeit lang mit der Oxydatiousflamme behandelt, bei. Enthält es jedoch einc geringe Menge Eisen, so ercheint das Glas in der Wärme grün und wird unter der Abkühlung blau. Enthält die Substanz Kupfer oder Nickel, so lösen sich die bei der Röstung gebildeten Oxyde dieser Metalle im Borax chenfalls mit auf und ertheilen dem Glase eine Farbe, durch welche die Kobaltfarbe bisweilen ganz unterdrückt wird. Behandelt man aber ein solches Glas auf Kohle lange genug mit der Reductionsflamme, und zwar so lange, bis es sich im Verlaufe der Schmelzung durchsichtig zeigt, auch wenig oder gar keine Gasblasen mehr ausstösst, so werden die Oxyde des Kupfers und Nickels zu Metall reducirt und die Kobaltfarbe kommt dann entweder rein, oder, wenn die Substanz gleichzeitig auch Eisen enthält, mit einer bouteillengrünen Farbe gemischt, zum Vorschein. Zur besseren Ausfällung der Metalle kann man auch, was schon oben bei der Prüfung der Substanzen mit Borax (S. 102) erwähnt wurde, ein wenig Probirblei hinzufügen, die erhaltene Metallverbindung aber dann zuerst für sich auf Kohle behandeln, um einen Ueberschuss an Blei zu verflüchtigen, und hierauf mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer schmelzen; wobei sich Kupfer und Nickel als Oxyde auflösen und dem Glasc cine grune Farbe crtheilen, das, mit Zinn behandelt, unter der Abkühlung undurchsichtig und roth wird. Auch kann man an der Stelle des Bleies Gold anwenden (s. Probe anf Nickel in Metalloxyden im Allgemeinen).

Selenmetalle behandelt man zuerst für sich und dam segleich mit Borax auf Kohle so lange im Ke-Borat und Kohle so lange im Keductionsfeuer, bis das Boraxglas von den leicht oxydirbaren, nicht flichtigen Metallen gefürbt ist. Wie man ein solches Glas weiter untersucht, wenn es keine reine Kobaltfarbe besätzt, ergiebt sich aus dem Vorbergehenden.

Hat man es mit Metalloxydue oder mit Metalloxydisalzen zu tunu, in denne Kobaltoxydul einen Haupt- oder Nebenbestandtheil ausunacht, so behandelt man eine Oxyde mae deine Menge davon mit Borax auf Kohle im Reductionsfeuer so lange, bis alle diejenigen Me-

Reductionsfeuer so lange, bis alle diejenigen Metalloxyde, welche hierbei nicht zu Metall reducirt werden, aufgelöst und die anderen reducirt und resp. verflüchtigt sind.

Enthält die Substanz ausser Kobaltoxydul auch Oxyde des Eisens und Mangans, so wird das Eisen als Oxyd-Oxydul mit bouteillengrüner Farbe und das Mangan als Oxydul farblos im Borax aufgelöst, so dass nur Oxyde and

ein Farbengemisch von Blau und Bouteillengrün

entsteht, welches von der grünen Farbe, welche die Oxyde des Eisens im Reductionsfeuer allein hervorbringen, sehr leicht untersehieden werden kann, selbst wenn der Gehalt an Kobalt nur gering ist. Bei der Prüfung dieses Glases in dem Oelir eines Platindrahtes im Oxydationsfeuer, bekommt man nnr dann eine dentliehe Reaction auf Kobalt und Eisen, wenn die Substanz frei von Mangan ist: denn bei Gegenwart von Mangan wird die Kobaltfarbe unterdrückt, indem sieh das Mangan höher oxydirt und in diesem Zustande das Glas intensiv färbt.

Die bei der Behandlung des Glases mit der Reductionsflamme ausgefällten Metalle, welche bisweilen ein geschmolzenes Körnehen bilden, wenn z. B. die Substanz viel arsensaures Nickeloxydul enthält, kann man mit Borax und Phosphorsalz weiter prüfen. Ist der Gehalt an Niekel so gering, dass man auf diese Weise kein sieheres Resultat erlangt, so muss man ein anderes Verfahren einschlagen, welches bei der Probe auf Niekel speciell beschrieben werden soll.

b) Verhalten der oben rerzeichneten kobalthaltigen Mineralien vor dem Löthrohre

# Verbindungen des Kobalts mit Arsen.

Speiskobalt giebt, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre bis zum Rothglüben erhitzt, gewöhnlich ein Sublimat von metallischem Arsen. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre vorsiehtig erhitzt, giebt er ein krystallinisches Sublimat von arseniger Säure in reichlieher Menge; auch entwickelt er bisweilen schweflige Säure. Wendet man ihn im gepulverten Zustande an, so verwandelt er sich in basisch arsensaures Kobaltoxydul.

Auf Kohle schmilzt er leicht unter Abgabe von Arsen zu einer graulichsehwarzen, magnetischen Metallkugel, die sieh unter dem Hammer spröde zeigt und, nach S. 307 mit Borax behandelt, sich wie Arsenkobalt verhält, welches geringe Mengen von Eisen und Niekel enthält.

Hartkobaltkies (Tesseralkies) giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ein starkes Sublimat von metallischem Arsen. In der offenen Glasröhre und auf Kohle verhält er sich wie Speiskobalt; eben so auch zu Borax.

Wismuthkobalterz giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ein Sublimat von metallischem Arsen. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt es ein krystallinisches Sublimat von arseniger Säure; auch wird ein befeuchtetes Lakmuspapier von entweichender schweftiger

Säure geröthet.

Arsenwetalle. Auf Kohle erleidet es eine Sinterung, während es viel Arsen abgiebt und die Kohle mit Wismuthoxyd beschlägt.

Wird die auf Kolle sunfückbleibende Masse nach S. 307 zuerst mit Borax und hierauf das sieh dabei ausseheidende Metallkörnehen, nachdem es von einem Kobaltgehalt befreit worden ist, mit Phosphorsalz behandelt, so lassen sieh durch diese Pilüsse Eisen, Kobalt, Knpfer und Nickel nachweisen.

Verbindungen des Kobalts mit Arsen und Schwefel.

Kobaltglanz (Glanzkobalt) giebt in der einseitig geschlossenen Glasröhre mit Ausnahme einer höchst geringen Menge arseniger Säure, die sich auf Kosten der ein-

Arms und geschlossenen Luft bildet, nichts Flüchtiges. In sehweichebalt geschlossenen Luft bildet, nichts Flüchtiges. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er bei Rottgelübhitze ein Sublimat von arseniger Süre und röthet befeuchtetes Lakınuspapier von entweichender sehwef-

liger Säure.

Auf Kohle giebt er Schwefel und Arsen ab und schmilzt dann zur Kugel, die sich zu Borax wie eisenhaltiges Arsenkobalt verhält. Durch eine fortgesetzte Behandlung mit Borax im Oxydationsfeuer (nach S. 307) und einem Zusatz von Gold zur Vergrüsserung des Volumens, lässt sieh dann ermitteln, ob auch Nickel vorhanden ist.

Glaukodot aus Chile giebt, wie das vorige Mineral, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre geringe Mengen von arseniger Säure; das eingelegte Stückehen verliert seinen Glanz. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er schweftige Säure und arsenige Säure.

Auf Kohle im Reductionsfeuer erhitzt, schmilzt er unter Abgabe von Schwefel und Arsen ruhig zur Kugel, die nach dem Erkalten eine sehwarze, zaulte Oberfläche, auf dem Bruche aber ein feinkörniges, speisiges Ansehen besitzt, und schwach dem Magnetstahle folgt.

Wird die auf Kohle erhaltene Kugel mit Borax im Reductionsfeuer so lange behandelt, bis das Metallkörnehen eine blanke Oberfläche zeigt, so erfolgt eine starke Reaction auf Eisen. Wird das zurückgebliebene Metallkörnehen wiederhott mit neuen Portionen von Borax im Oxydationsfeuer geschmudzen, so findet nur eine smalteblaue Färbung von Kobaltoxyd statt. Wird endlich das Körnehen, zur Vergrösserung seines Volumens, mit Gold zusammengesehmolzen und hierauf unt Borax fort behandelt, so bringen die letzten Spuren des Arsenmetalles, während sie sieh oxydiren, in dem Boraxgfasse

eine schwach braune Färbung von Niekeloxydul hervor, zum Beweis, dass Spuren von Niekel in dem Minerale enthalten sind. Danait verhält sich ganz ähnlich wie Kobaltarsenkies S. 290.

### Verbindungen des Kobalts mit Schwefel.

Kobaltsulfuret. Das Löthrohrverhalten des natürlichen Kobaltsulfurets ist nicht bekannt. Das künstliche giebt in der einseitig geschlossenen Glasröhre nichts Flüchtiges, in der offenen Glasröhre schweflige Säure. Schwefelkobalt.

Auf Kohle schmilzt es zur Kugel, die selbst nach längerer Behandlung mit der Reductionsflamme noch mit glatter Ober-

fläche erstarrt und dem Magnete folgt.

Auf Kohle in Pulverform abgeröstet, und das Geröstete mit Glasflüssen behandelt, erhält man die Reaction des reinen Kobaltoxyduls.

Kobaltkies (Kobaltnickelkies) von Siegen, giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glastöhre, bis zum Glühen erhitzt, ein geringes Sublimat von Schwefel. In einer an beiden Enden offenen Glastöhre erhitzt, entwickelt sich viel schweflige Säure; auch bildet sich ein sehr geringes Sublimat von arseniger Säure. Wird die Probe in Pulverform angewendet, so erscheint das Durchgeglühte nach der Abkfühung schwarz.

Auf Kohle schnelzen kleine Krystallbruchstücke des Kieses im Reductionsfeuer unter Abgabe von etwas Schwefel zienlich leicht zur Kugel, die längere Zeit mit oxydfreier Oberfächt eine Reise in der Abgabe von des sich auf Kohle ein Beschlag bildet. Die geschnolzene Kugel ist unch der Abkühlung mit einer schwarzen ranhen Oxydhaut (wahrscheinlich Eisenoxyd-Oxydul) überzogen und fölgt sowohl im Ganzen, als auch in oxydfreien Bruchstückchen dem Magnetstahle.

Das gepulverte und auf Koble abgerüstete Mineral erheilt dem Boraxglase im Oxydationsfeuer eine samalteblaue,
in's Violette fallende Farbe. Wird eine ganz dunkel gef\( \text{argainter} \)
Boraxglasperle auf Koble im Reductionsfeuer behandelt, so
scheidet sich metallisches Nickel aus, welches auf mehreren
Stellen der Oberläche der Glasperle ganz deutlich zu sehen
sit. Setzt man ein Kelienes Goldkorn zu, und sammelt das
zerstreute Nickel in dem Golde mit H\( \text{uf} \)
füger aus der Verlagen
man jedoch einen Theil dieses Glases mit so viel Borax
auf Platindraht im Oxydationsfeuer zusammen, dass das
Glas vollkommen durchsichtig erscheint, so besitzt es, w\( \text{alternet} \)
er noch neiss ist, eine blaugrüne Farbe (in Folge eines geringen Gehaltes an Eisen), wird aber unter der Abk\( \text{hlung} \)
en samteblau von Kobalt. Das Goldkorn hat seine zelbe Farbe

verloren und reagirt, mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxyda-

tionsfeuer behandelt, stark auf Nickel.

schwefeltobelt. Pulvers mit einem Zusatz von neutralem oxalsaurem Kali reducirt, so bekommt man ein dem Magnete folgendes Metallpulver. (Wären die Metalle im Mineral zun Theil oder ganz an Arsen gebunden, so würden sieh bei der Röstung basisch arsensaure Oxydé, und bei der Reduction Kügelchen von Arsenmetallen bilden.)

Das Löthrohrverhalten des Carrollits ist nicht bekannt,

## Verbindung des Kobalts mit Selen.

Selen kobaltblei giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ein Sublimat von Selen.

Auf Kohle stösst es einen starken Rauch aus,

set-metalle der nach Selen riecht, und beschlägt die Köhle mit Selen und Bleiovyd. Lisset man die blaue Planme und mit Selen und Bleiovyd. Lisset man die blaue Planme und mittelbar auf die Probe wirken, so benerkt man einen azu-blauen Schein um dieselbe herrun. Die Probe nimmt, ohne vollkommen zu schnelzen, an Volumen ab und hinterlässt endlich eine sehlackige Masse, die sieh nieht weiter veründert. Wird diese Masse in Borax aufgelöst und das Glas in dem Oehr eines Platindrahtes im Oxydationsfeuer umgeschmolzen, so erhält naan Reactioner von Kobalt und Eisen.

## Kobaltoxydul in Verbindung mit Säuren.

Kobaltvitriol giebt, im Glaskolben erhitzt, zuerst Wasser und bei anhaltendem Glüben sehweflige Säure, welche durch Lakmuspapier erkannt wird.

Salse. Zu Glasflüssen verhält er sich wie Kobaltoxydul.
Die Talkerde kann nur mit Hüfe des nassen Weges
aufgefunden werden, wenn man das Salz in Wasser auföst

und dann beide Basen trennt, wie es S. 195 angegeben ist.
Kobaltblüthe giebt, im Glaskolben erhitzt, nur Wasser.
Die rothen Krystalle von Schneeberg zeigen ein Aufglühen und
haben nach der Abkühlung eine dunkle, schmutzig violette
Farbe angenommen.

Ein kleiner Krystall in der Pincette der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt, schmilzt und färbt die äussere Flamme hellblau.

Auf Kohle verbreitet sie Arsendämpfe und schmilzt im Reductionsfeuer zu einer sehwarzgrauen Kugel von Arsenkobalt, die, mit Flüssen behandelt, nur auf Kobalt reagirt.

Kobaltbeschlag giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und ein Sublimat von arseniger Säure.

Auf Kohle und zu Glasflüssen verhält er sieh wie Kobaltblüthe.

Lavendulan giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser,

sonst aber weiter nichts Flüchtiges. Das eingelegte Stück wird blättrig und zeigt nach dem Erkalten eine blaulichgraue Farbe.

In der Pincette ist or leicht sehmelzbar und Saire.

Färbt die äussere Flaume hellblau. Die geschmolzene Probe krystallisirt unter der Abkühlung mit grossen Flächen, ähnlich wie phesphorsaures Beleioxyd, wenn dieses auf Kohle im Reductionsfeuer eine Zeit lang geschmolzen worden ist. Die Krystallo sind meist sehwarz und undurchsiehtig; einige besitzen indessen auch eine dunkel hyacimfurbthe Farbe.

Auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, schmilzt er und scheint sieh zu reduciren, während ein starker Geruch nach

Arsen wahrzunehmen ist.

Mit Glasflüssen nach S. 309 behandelt, bekommt man Reactionen auf Kobalt, Niekel und Kupfer.

### c) Probe auf Kobalt in Huttenprodukten.

Wie in Hüttenprodukten ein Gehalt an Kobalt aufgefunden wird, ergiebt sieh aus dem, was bei der Probe auf Eisen (S. 284) im Allgemeinen sowohl, als auch für Hüttenprodukte (S. 301) mitgetheilt ist.

## 5) Niekel = Ni.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Es findet sich in verschiedenem Zustande in folgenden Mineralien:

a) In Verbindung mit audern Metallen.

Antimonnickel = Ni<sup>3</sup>Sb mit 32,5 Ni; jedoch oft durch ger. Mengen von Fe, As und eingomengtem Bleiglanz verunreinigt. Meteoreisen, s. Eisen.

b) In Verbindung mit Arsen.

Rothnickelkies (Kupfernickel) = Ni<sup>2</sup>As mit 43,5 Ni; jedoch selten frei von ger. Mengen Co, Fe, Pb, so wie Cu, Bi

nd S.

Rothnickelkies aus dem Annivierthale, von Allemont und ein demselben schr ähnliches Mineral von Balen (Départem, Bassos-Pyrénées), welche sämmtlich, besonders aber die beiden letzten, einen Gehalt von Antimon besitzen, onthalten wahrscheinlich Ni<sup>2</sup>Sb in isomorpher Mischung, z. Th. wohl auch Antimonglanz und Niekelglanz beigeneugt.

Weissniekelkies und Chloanthit = NiAs mit 27,8 Ni, worin oft ein Theil des Ni durch Co und Fe ersetzt ist, auch

enthalten sie bisweilen etwas Bi beigemengt.

Tombazit von der Grube "Freudiger Bergmanu" bei Lobenstein — As, Ni nebst Spuren von Co und Fe.

Speiskobalt, s. Kobalt.

c) In Verbindung mit Antimon, Arsen und Schwefel im Niekelglanz, als:

Antimonnickelglanz (Nickelantimonglanz, Nickelspiessglanzerz) = NiS2 + NiSb, mit 27,6 Ni; zuweilen ger. Mengen von

Co und Fe enthaltend.

Arsennickelglanz = Ni S2 + Ni As mit 30 bis 35,2 Ni, worin bisweilen ein Theil des Ni durch Co und Fe ersetzt ist; von wenig abweichender Zusammensetzung ist der Ameibit und Gersdorffit.

Antimon-Arsenniekelglanz = Ni S<sup>2</sup> + Ni (Sb, As) mit 25,2 - 29.4 Ni.

Wismuthkobalterz, mit wenig Ni, s. Kobalt. d) In Verbindung mit Schwefel.

Haarkies (Nickelkies, Millerit) = Ni mit 64.4 Ni.

Nickelwismuthglanz. Nach der Untersuchung von Sehnabel besteht dieses Mineral von der Grube Grünau bei Schutzbach aus 32,5 S, 10,4 Bi, 22,4 Ni, 11,5 Co, 11,5 Cu, 5,7 Fe und 4,3 bis 5,1 Pb.

Eisennickelkies = Ni + 2 Fe mit 21,8 Ni, jedoch selten frei von eingemengtem Kupferkies.

Kobaltnickelkies, s. Kobalt.

e) Im oxydirten Zustande, im

Nickeloxydul = Ni von Johann-Georgenstadt, von Wismuth und Nickelocker begleitet mit 78,3 Ni.

f) In Verbindung mit Säuren, und zwar

α) mit Kohlensäure im

Nickelsmaragd (Emerald-Nickel) =  $(Ni \ddot{C} + 4 \dot{H}) + 2 \dot{N}i \dot{H}$ mit 46,5 Ni.

B) mit Arsensäure im

Nickelarseniat (wasserfrei), von Johann-Georgenstadt. Die gelbe Verbindung ist nach Bergemann Ni3 As, mit 38,5 Ni, die grüne Verbindung Nis As mit 48,6 Ni, beide geringe Mengen von Co, Cu und Bi enthaltend.

Nickelocker (Nickelblüthe) = Ni3 As + 8 H mit 29.2 Ni. zuweilen ger. Mengen von Co, Fe und S enthaltend; so wie im

Lavendulan, welcher nur wenig Ni enhält, s. Kobalt. y) mit Kieselsäure im

Röttisit II - III = 3 Ni Si + 4 H mit 39,1 Ni. Enthält zugleich wenig Co. Cu. Fe. Al. P und As.

Nickelgymnit, 1 = 1 (Mg, Ni)2Si + 3 H mit 28,4 Ni, incl. schr geringer Mengen von Fe und Ca.

Pimelith, mit welchem Namen mehrere niekelhaltige Silieate bezeiehnet werden, so der Alizit = 2 (Mg, Ni) Si + H, eine andere Varietät = (Mg. Ni)3 Si + (Al. Fe)Si + 9H mit 2,8 Ni.

Geringe Mengen von Niekel finden sieh noch in folgenden Mineralien:

Olivin und Chrysolith, s. Talkerde. Meteorsteine, s. Eisen,

Chrysopras, s. Kiesel und Kieselsäure.

Das Niekel findet sieh auch in mehreren Hüttenprodukten, wenn die zu Gute zu machenden Erze nicht frei von Niekelerzen sind. Es eoneentrirt sich gewöhnlich in Verbinbindung mit Arsen und Arsenmetallen von Eisen und Kobalt entweder in den aus Sehwefelmetallverbindungen bestehenden Produkten (Steine, Leehe), die beim Versehmelzen mancher Silber-, Blei- uud Kupfererze fallen, und macht in denselben nur einen Gemengtheil aus (s. Eisen S. 283), oder es setzt sieh in Verbindung mit Arsen und andern Arsenmetallen, so wie mit Sehwefelmetallen als besonderes Produkt, nämlich als Speise (Bleispeise) ab (s. Kobalt S. 306). Ferner bildet es den Hauptbestandtheil derjenigen Speise, welche beim Versehmelzen kobalthaltiger Nickelerze, behufs einer Concentration der in solchen Erzen vorhandenen Arsenmetalle von Niekel und Kobalt erzeugt wird, so wie der Raffinatspeise und der Kobaltspeise (s. Kobalt S. 306), Auch macht es zuweilen einen Nebenbestandtheil des im Grossen erzeugten Sehwarzkupfers, so wie mancher Schlacken aus.

Probe auf Nickel mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der vorgenannten Mineralien.

## a) Probe auf Nickel im Allgemeinen.

Das Niekel lässt sich in seinen Verbindungen ziemlich leieht, und selbst auch dann, wenn es nur in sehr geringer Menge vorhanden ist, mit Sicherheit auffinden. Seine Reaction in Glasflüssen s. S. 130 und 131.

Metallverbindungen, welche Nickel enthalten und sehmelzbar sind, schmilzt man auf Kohle mit Borax eine

Zeit lang im Reductionsfeuer und prüft das Glas Metallauf Platindraht im Oxydationsfeuer, wie es bei der Probe auf Eisen (S. 285) beschrieben wurde. Auch überzeugt man sich, ob die Kohle vielleicht von irgend einem flüchtig gewordenen Metalle mit Oxyd beschlagen worden ist. Das rückständige Metallkorn prüft man abermals mit Borax im Reductionsfeuer, um zu erfahren, ob das Glas noch Metalloxyde aufnimmt, die zu den nicht redueirbaren gehören, oder ob es farblos bleibt. In letzterem Falle behandelt man das noch rückständige Körnehen mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer, um wahrzunehmen, ob jetzt blos eine Färbung von

Nickeloxydul entsteht, oder ob neben Niekel auch Kupfer gegenwärtig ist. Ist Letzteres der Fall, so erhält man ein grünes oder gelbgrünes Glas, das auch unter der Abkühlung grün bleibt und, auf Kohle mit Zinn behandelt, undurchsiehtig roth wird. Enthält indessen die Metallverbindung anch Antimon oder Wismuth, so wird die Glasperle unter der Abkühlung seliwarz und dadurch die Reaction auf Kupfer unterdrückt. In diesem Falle muss man eine neue Probe anwenden und selbige vor der Behandlung mit Glasflüssen erst so lange auf Kohle im Reductionsfeuer behandeln, bis sie niehts Flüchtiges mehr abgiebt.

Ist die Metallverbindung unschmelzbar und besteht vorzugsweise aus Eisen, so kann man dasselbe Verfahren anwenden, welches oben (S. 289) für das gediegene Eisen angegeben wurde; seheint sie dagegen hauptsächlich aus Niekel und Kobalt zu bestehen, so kann man die Metallverbindung erst in sehmelzbare Arsenmetalle verwandeln, wie es S. 306 zur Prüfung des metallischen Niekels auf Kobalt beschrieben

worden ist.

Verbindungen des Nickels mit Arsen und anderen Arsenmetallen behandelt man bei der Prüfung auf Nickel ganz so, wie es bei der Probe auf Kobalt für Arsenmetalle (S. 307 u. f.) beschrieben ist.

Schwefelmetalle, die zuweilen Arsenmetalle Schwefelmetalle enthalten, prüft man nach demselben Verfahren, welches für kobalthaltige Schwefelmetalle (S. 308) mitgetheilt

wurde. In Metalloxyden und Metalloxydsalzen kann man einen Gehalt an Niekel, wenn er nieht zu unbedeutend ist, nach demselben Verfahren auffinden, welches für kobalt-Oxyde und Salze haltige Metalloxyde und Metalloxydsalze (S. 308) angeführt wurde. Ist der Gehalt an Nickel aber sehr gering, so ist es auf diesem Wege nicht immer möglich, ihn mit Bestimmtheit nachzuweisen. In diesem Falle geht man sieherer, wenn man folgendes Verfahren einschlägt. Angenommen, man hätte es mit einer Verbindung von Kobaltoxydul, Manganoxyd und Eisenoxyd zu thun, und man wollte untersuchen, ob dieselbe vielleicht auch eine geringe Menge von Nickeloxydul enthalte, so löst man eine nicht zu geringe Menge hiervon auf Platindraht in Borax im Oxydationsfener auf, stösst das ganz dunkel gefärbte oder undurchsiehtige Glas ab und bereitet sieh auf dieselbe Weise noch zwei bis drei solcher Glasperlen. Diese Perlen legt man zusammen in eine auf Kohle gemachte Grube oder in ein Kohlentiegelchen und behandelt sie neben einem reinen Goldkörnehen von ungefähr 50-80 Milligr. Schwere so lange in einem guten, starken

Reductionsfeuer, bis man überzeugt ist, alles Niekeloxydul aus dem zu einer Perle vereinigten Glase zu Metall redueirt zu haben. Während man dieses Glas mit der Reductionsflamme behandelt, lässt man das flüs-Oxyde und Salse. sige Goldkorn durch behutsames Drehen und Wenden der Kohle von einer Stelle des Glases zur andern fliessen und sammelt so die reducirten Niekeltheilehen auf. Ist nach der Unterbreehung des Blasens das Goldkorn erstarrt, so hebt man es mit der Pineette aus dem Glase heraus, legt es zwischen Papier und trenut mit Hülfe des Hammers auf dem Amboss das noch anhäugende Glas von dem Korne rein ab. Das Goldkorn, welches von einer geringen Beimischung an Niekel schon eine mehr oder weniger graue Farbe bekommen hat und sieh unter dem Hammer auch etwas härter zeigt, als reines Gold, behandelt man nun auf Kohle neben einer Phosphorsalzperle cine Zeit lang im Oxydationsfeuer. Hat man das Boraxglas nieht mit Metalloxyden übersättigt, so dass sieh vom Kobaltoxydul nieht auch ein Theil mit redueiren konnte, so bekommt man jetzt eine Glasperle, welche nur von Niekeloxydul gefärbt ist und die, so lange sie heiss ist, röthlich bis braunroth, und nach dem Erkalten gelb bis röthlichgelb erseheint, je nach dem wenig oder viel Nickel oxydirt und aufgelöst wurde. War hingegen etwas Kobaltoxydul mit reducirt, so bekommt man, da das Kobalt sieh cher oxydirt als das Nickel, entweder nur eine blaue Glasperle, die von Kobaltoxydul allein gefärbt ist, oder eine Perle, die, so lange sie heiss ist, dunkel violett erseheint und unter der Abkühlung sehmutzig-grün wird, wenn schon etwas Nickel mit oxydirt wurde. In beiden Fällen trennt man das Glas von dem Korne und behandelt letzteres mit einer audern Phosphorsalzperle im Oxydationsfeuer so lange, bis das Glas im heissen Zustande gefärbt erseheint. Hat man im Anfange die Boraxglasperlen nicht zu sehr übersättigt, so bekommt man diesmal nur ein von Niekeloxydul gefärbtes Glas, sobald die Metalloxydverbindung wirklich eine geringe Menge von Niekeloxydul enthielt; war sie hingegen frei davon, so bleibt die Phosphorsalzperle vollkommen farblos,

Enthalten die Verbindungen von Metalloxyden oder Metalloxyden gene auch solehe Metalloxyde, die ebenfalls-vilasfilisse fürben und sich anch aus der Boraxperle im Reductionsfeuer metallisch ausscheiden lassen, wie dies namentlich mit den Oxyden des Kupfers der Fall ist, so bekommt man bei Zusatz von Gold ein niekel- und kupferhaltiges Goldkomwelches, wenn es von einem geringen Gehalt an Kobalt durch Phosphorsalz befreit worden ist, mit diesem Salze von Neuem in Oxydationsfeuer behandelt; ein Glas giebt, das, selbst wenn der Gehalt an Kupfer den Gehalt an Niekel bedeutend überwiegt; in der Wärne grün ersebeint und auch unter der -Abkühluug grün bleibt, mit Zinn behandelt aber roth und undurchsiehtig wird. War die Probe ganz frei von Niekel, oxyde und Salan. So erseheint das Phosphorsakgidas in der Wärme Oxyde und Salan. zwar grün, es wird aber unter der Abkühluug blau.\*)

 b) Verhalten der oben retzeichneten nickelhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Verbindung des Nickels mit Antimon, Arsen und Schwefel.

Antimonniekel von Andreasberg in einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, entwiekelt viel Antimonrauch, ohne zu sehmelzen; die Probe erseheint

Metall nach dem Erkalten grangrün.

und fährt fort, nach unterbrochenen Blasen eine kurze Zeit lang zu rauchen wie Antimon (S. 82), ohne sich jedoch mit Antimonoxyd zu bedecken. Setzt man das Blasen von Neuen fort, so bildet sich auf der Kohle ein Beschlag von Antimonoxyd, und, wenn die Probe nieht ganz frei von eingemengtem Bleighanz war, auch in der Nähe derselben ein gelber Beschlag von Bleioxyd. Bemerkt man bei der Behandlung des Minerals für sich auf Kohle keinen Geruch nach Arsen, so zeigt sich ein soleher, wenn man etwas Soda hinzusetzt. Die Soda zieht sich in die Kohle kinein und reagirt, wenn die Probe nicht frei von eingemengtem Bleiglanz war, auf Sülberblech gelegt und mit Wasser befeuchtet, auf Schwefel.

Behandelt man eine Probe auf Kohle mit Borax im Reductionsfeuer, so erhält man ein sehwach grün gefürbtes Glas, welches, auf Platindraht im Oxydationsfeuer ungesehmolzen, gelb erseheint und blos einen Gehalt an Eisen anzeigt. Wird das übrig gebliebene Körnehen abermals mit Borax, jedoch diesand im Oxydationsfeuer behandelt, so reagirt es auf

Nieke

Rothniekelkies (Kupfernickel), antimonfreier, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, entwickelt auf Kosten der in der Röhre befindlichen atmosphärischen Luft ein wenig arsenige Säure.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er viel arsenige Säure und zuweilen auch etwas sehweflige Säure; die Probe ninmt dabei eine gelblich-

grüne Farbe an und zerfällt zu Pulver.

Auf Kohle schmilzt er unter Abgabe von Arsen zur Kugel, die, kurze Zeit mit Borax behandelt, diesem Flusse

<sup>\*)</sup> Ein nickel- oder knpferhaltiges Goldkorn darf man nur mit einer angemessenen Quantität von Probirbiei zusammenschmelzen, auf Knochenasche abtreiben und nach Befinden noch mit Borsäure auf Kohle behandeln, um es wieder rein zu erhalten.

zuweilen eine Färbung von Kobalt und Eisen ertheilt, was sich beim Unschuelzen des Glasses auf Platindraht im Oxydationsfeuer sehr deutlich wahrnehmen lässt. Auch bemerkt man bisweilen, dass die Kohle resemble von Blei- oder Wismuthoxyd schwach besehlagen wird. Prüft man das übrig gebliebene Metallkorn noch weiter mit Glasflüssen, so erhält man die Reaction des Nickels.

Vom antimonhaltigen Kupfernickel von Allemont und dem demselben ähnlichen Minerale von Balen ist das Löthrolnverhalten nicht bekannt. Aus dem Verhalten des Antimonnickels ergiebt sich indessen, wie die einzelnen Bestandtheile dieser Mineralien nachgewiesen werden können. Auch zeigen sie wahrscheinlich ein ähnliches Verhalten wie der unten folgende Antimonnickelglane.

Tombazit verhält sich wie Kupfernickel, der nicht frei

von geringen Mengen an Kobalt und Eisen ist.

Weissnick elkies und Chloanthit verhalten sich almlich wie Kupfernickel, nur mit dem Unterschiede, dass man in einer au einem Ende zugesehmolzenen Glasrühre ein Sublimat von metallischem Arsen erbält und dabei eine Verbindung zurückbleibt, welche der Zusummensctzung des Rothnickelkieses entsprieht. Mit den Flüssen lassen sich ausser Nickel gewöhnlich geringe Mengen von Kobalt und Eisen aufinden. Auch giebt er auf Kohle bisweilen einen geringen Beschlag von Wismuthoxyd.

Antimonnickelglanz (Nickelspiessglanzerz) giebt in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glas-

rühre auf Kosten der eingeschlossenen Luft ein gehmefelmetalle, geringes, weisses Sublimat. In einer an beiden Enden offenen Glasrühre entwickelt er einen starken Anti-

monrauch und schweftige Säure.

Auf Kohle schmilzt er im Reductionsfeuer zur Kugel und stösst Antimonrauch aus, der zum Theil die Kohle beschlägt. Auch überzeugt man sich durch den Geruch von entweichendem Arsen, welches bisweilen einen Theil des Antimons im Minerale ersetzt. Der Geruch nach Arsen kann am deutlichsten wahrgenommen werden, wenn man die Probe auf Kohle mit etwas Probirblei im Oxydationsfeuer zusammenschnilzt (s. Probe auf Karsen).

Behandelt man die für sich auf Kohle geschmolzene Probe anfangs mit Borax im Reductionsfeuer und prüft das Glas am Platindrahte Im Oxydationsfeuer, so überzeugt man sich von der Gegenwart geringer Mengen von Kohalt und Eisen; setzt man die Behandlung mit einer neuen Portion von Borax fort und zwar im Oxydationsfeuer, so erhält man dann die Reaction des Nickels. Dasselbe findet auch mit Phosphorakz Istatt.

Arsennickelglanz in einer an einem Ende zuge-

schmolzenen Glasröhre erhitzt, deerepitirt und giebt ein gelblichbraunes Sublimat von Schwefelarsen,

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre Aren und entwickelt er arsenige und schweflige Säure, welche letztere durch den Geruch sowohl, als auch durch

Lakmuspapier erkannt wird.

Auf Kohle giebt er Sehwefel und Arsen ab und schmilzt zur Kugel, die, mit Borax im Reductionsfeuer behandelt, dem Glase die Färbung der Oxyde von Eisen und Kobalt ertheilt, wovon man sich am siehersten überzeugt, wenn man das Glas auf Platindraht im Oxydationsfeuer umschmelzt, wobei das diesen Oxyden entsprechende Farbengemisch (S. 285) deutlich zum Vorschein kommt. Später reagirt die Metallkugel mit Borax oder Phosphorsalz nur auf Nickel.

Amoibit und Gersdorffit verhalten sich jedenfalls wie Arsennickelglanz.

Antimon - Arsennickelglanz giebt die Reactionen beider Verbindungen.

Haarkies (Nickelkies, Millerit) entwickelt, in einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, schweftige Schwefelmetalle. Säure.

Auf Kohle schmilzt er ziemlich leicht zur Kugel, die stark sprüht und ihr Volumen etwas vermindert, aber flüssig bleibt. Wird er vorher geröstet und dann in einem guten Reductionsfeuer behandelt, so giebt er eine zusammenhängende, etwas geschmeidige Metallmasse, die vom Magnet gezogen wird.

Behandelt man den gut abgerösteten Haarkies mit Glasflüssen, so verhält er sich wie Nickeloxydul; nur lassen sich häufig noch geringe Mengen von Eisen und Kupfer auffinden.

Niekelwismuthglanz entwickelt, in einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, sehweflige Säure und setzt in der Nähe der Probe einen sehwachen, gelbliehweissen Beschlag ab, welcher aus schwefelsaurem Wismuthoxyd zu bestehen scheint.

Auf Kohle schmilzt er unter Entwickelung von schwefliger Säure zu einem grauen Korne, das bei fortgesetztem Löthrohrfeuer die Kohle mit Wismuthoxyd gelb und mit schwefelsaurem Wismuthoxyd weiss beschlägt. Wird das Zurückbleibende im Stahlmörser gepulvert, dann auf Kohle abgeröstet und mit Glasflüssen behandelt, so ergiebt sich als Hauptbestandtheil Nickel, welches nicht unbedeutende Mengen von Kobalt, Kupfer und Eisen enthält. Ein Gehalt an Blei lässt sieh bei Gegenwart des nicht unbedeutenden Wismuthgehaltes auf trocknem Wege allein nicht auffinden.

Eisenniekelkies erleidet, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, keine Veränderung. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre entwickelt er schwef-

lige Säure.

Auf Kohle schmilzt er zur Kugel, die beim Zerschlagen einen gelblichen, metallisch glänzenden Bruch zeigt.

Röstet man eine kleine Menge dieses Kieses auf Kohle gut ab und prüf das Abgervistete mit Borax, so findet man, dass die metallischen Bestandtheile hauptsächlich in Eisen und Nickel bestehen. Findet sich noch ein geringer Kupfergehalt, so gehört dieser eingemengtem Kupferkies nich

#### Nickeloxydul.

Das Verhalten desselben s, S. 130 und 131.

#### Nickeloxydul in Verbindung mit Sauren.

Niekelsmaragd giebt im Glaskolben sehon bei einer Temperatur von 100° Cels. viel Wasser aus und nimmt eine sehwarze Farbe an.

Zu Borax und Phosphorsalz, in welchen Glas-

flussen er sich unter Aufbrausen auflöst, verhält er sich wie Nickeloxydul.

Niekeloeker (Niekelblüthe) giebt beim Erhitzen im Glaskolben Wasser und nimmt eine dunklere Farbe an.

In der Pincette der Spitze der blauen Flamme ausgesetzt, sehmilzt er und färbt die äussere Flamme hellblau.

Auf Kohle mit der Reductionsfamme behandelt, schmilter er unter Abgabe von Arsen zu einer schwarzgrauen Kugel von Arsenniekel, die, mit Borax im Reductionsfeuer behandelt, gewöhnlich schwach auf Kobalt reagirt, dann aber mit einer neuen Portion von Borax im Oxydationsfeuer die Gegenwart von Niekel auzeigt.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen nad die Masse auf befeuchtetes Silberblech gelegt, zeigt sich bis-

weilen eine Reaction auf Schwefel.

Nickelarseniat, sowohl das gelbe als das grüne verhält sich wie Niekeloeker. Die grüne Varietät soll jedoch v. d. L. unschnelzbar sein.

Von den oben verzeichneten Niekelsilicaten giebt der Pimelith, im Glaskolben erhitzt, Wasser, stösst einen brenzliehen Gerneh aus und färbt sieh schwarz,

In der Pincette kann er nur an den dünnen Kanten gesehmolzen werden, die dann ein graues Ansehen besitzen,

Von Borax und Phosphorsalz wird er ziemlich leicht aufgelöst; die Gläser zeigen die Gegenwart des Nickels an und das Phosphorsalzglas ausserdem noch die Kieselerde.

Von Soda wird er unvollkommen aufgelöst. Wendet man die Reductionsflamme an, so bekommt man nach der Abschlämmung der Selnlacke metallisches Nickel, welches dem Magnete folgt.

Ein ganz ähnliches Löthrohrverhalten zeigen die übrigen oben genannten nickelhaltigen Silicate.

Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

Will man die in diesen Mineralien befindliche Talkerde. Kalkerde, Thonerde und die geringe Menge von Eisenoxyd nachweisen, so muss man dasselbe im gepulverten Zustande mit Soda, Borax und einem Zusatz von Silber auf Kohle im Reductionsfeuer schmelzen und weiter verfahren, wie es S. 194 angegeben ist.

## c) Probe auf Nickel in Huttenprodukten.

Wie man Hüttenprodukte auf einen Gehalt an Nickel untersucht, findet sieh theils bei der Probe auf Eisen im Allgemeinen (S. 285), theils auch bei dem Verhalten der eisenhaltigen Huttenprodukte (S. 301) gleichzeitig mit angegeben.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Zink findet sich in der Natur in folgendem Zustande:

a) Metallisch als

Gediegen Zink = Zn mit etwas Fe und Cd. Bis jetzt nur in australischem Basalt und im dortigen Seifengebirge aufgefunden.

b) In Verbindung mit Schwefel als

Zinkblende, von gelber, grüner, rother, brauner und sehwarzer Farbe, sehr selten farblos. Die reinste (ungefärbte) Abänderung = Zn mit 66,9 Zn. Die gefärbten Arten enthalten in grösserer oder geringerer Menge das isomorphe Eisensulfuret beigemischt, so ist die schwarzbraune Blende von verschiedenen Fundorten = Fe + 4 Zn, mit 54,5 Zn; der sogenannte Marmatit (schwarze Blende) = Fe + 3Zn, mit 51,5 Zn; der Christophit = Fe + 2 Zn mit 46,1 Zn. Ein häufiger Bestandtheil der Zinkblende ist Cd, ferner findet sich zuweilen Mn (besonders in den schwarzen Varietäten, die auch nicht selten zinnhaltig sind) und endlich seheint nach den bisherigen Untersuchungen die (schwarzbraune oder schwarze) Blende dasjenige Mineral zu sein. in welchem besonders das Indium vorkommt.

Leberblende = Zn, gemengt mit organischer Substanz.

Kupferblende, s. Kupfer.

Ferner findet sich das Zink in geringer Menge in manchem Bleiglanz, z. B. von Przibram, der 2-3,5 Procent Zn enthält, s. Blei; im Jamesonit, s. Blei; im Zinnkies, s. Zinn, und im Fahlerz, s. Kupfer.

c) In einer Verbindung von Schwefelzink und Zink-

oxyd, dem

Voltzin = Zn + 4 Zn mit 69,2 Zn; jedoch geringe Mengen von Fe enthaltend.

d) Als Oxyd im

Rothzinkerz (Zinkoxyd) = Žn mit 80,2 Zn; aber gewöhnlich gemengt mit mehr oder weniger Mn, Franklinit oder Magneteisen. a) Als Oxyd in Verbindung mit andern Met all oxyden im

 e) Als Oxyd in Verbindung mit andern Metalloxyden in Franklinit, s. Mangan.

f) In Verbindung mit Schwefelsäure:

Zinkvitriol = ZnS + 7 H mit 22,6 Zn; jedoch öfters mit Oxyden von Mn, Fe und Cu und erdigen Theilen verunreinigt.

Vitriolocker, s. Eisen.

q) In Verbindung mit Kohlensäure:

Zinkspath = Zn C mit 52,0 Zn; in den meisten Varietäten ist aber ein Theil des Zn durch andere Metalloxyde und Erden ersetzt, namentlich gehören hierher: Fe, Mn, Cd, Cu, Pb, Ca und Mg, so dass der Betrng an Zn C bis auf 40 Proc. sinken kann; manche Varietäten enthalten auch Kieselzinkerz beigemengt.

Zinkblüthe =  $\dot{Z}_n \ddot{C} + 2 \dot{Z}_n \dot{H}$  mit 57.1 Zn.

Aurichaleit (Buratit) = (Žn²C + 2 H) + (Ću²C + H) mit 35,8 Zn und 23,2 Cu. — Im Buratit ist eine geringe Menge von Ča enthalten.

Zinkbleispath (Iglesiasit) = Žn Č + 6 Pb Č mit 3,7 Zn und 71,8 Pb.

h) In Verbindung mit Arsensäure im

Köttigit aus Schneeberg = Žn³Ās + 8 H, worin ein Theil des Žn durch Ćo (6,9 p. c.) und Ni (2 p. c.) ersetzt ist i) In Verbindung mit Kieselsäure im

Kieselzinkerz, als:

Wasserfreies (Willemit), III = Žn³ Si mit 58,1 Zn; jedoch öfters ger. Mengen von Mn, Fc, Ca und Mg enthaltend. Auch gehört hierher der

Troostit, II—III = (Žn, Mn, Mg)<sup>3</sup> Si mit 48,1 Zn, der als ein Willemit betrachtet werden kann, in welchem ein Theil des Zn durch Mn und Mg ersetzt ist.

Wasserhaltiges Kieselzinkerz (Kieselgalnei), III = 2 Zn³ Si + 3 H mit 53,7 Zn; bisweilen aber eine geringe Menge von Pb enthaltend. Auch macht das Zinkoxyd einen ger. Bestandtheil im Jeffersonit aus, s. Kalkerde,

k) In Verbindung mit Thonerde in Aluminaten, als:

Gahnit (Automolith), III = (Zn, Mg, Fe) Al mit 19,4 bis 27,9 Zn; diesem schliesst sich an, der

Kreittonit, III = (Žn, Fe, Mg, Mn) + (Āl, Fe) mit 21,3 Zn, so wie der

Dysluit =  $(\hat{Z}n, \hat{F}e, \hat{M}n) + (\hat{A}l, \hat{F}e)$  mit 13,4 Zn.

Das Zink findet sieh auch in verschiedenen Hüttenprodukten, und zwar:

a) Metallisch im

Rohzink (Werkzink, Tropfzink), welches gewöhnlich ger. Mengen von Pb, Fe uud Cd, zuweilen auch In enthät. Die bei der Zinkgewinnung aus kadmiunhaltigen Erzen zuerst übergehenden Portionen sind besonders sehr kadmiunhaltig.

b) In Verbindung mit Schwefel,

den verschiedenen, aus Schwefelmetallen bestehenden Produkten, namentlich im Rohstein, Bleistein, Kupferstein, im Roh- und Bleiofenbruch, wenn diese Produkte aus blendigen Silber, Blei- oder Kupfererzen erzeugt werden.

c) Als Oxvd in

dem bei der Zinkgewinnung hauptsächlich zuerst, so wie auch später in geringer Menge in den Vorlagen etc. ausser den metallischen Zink sich noch ansetzenden Zinkoxyd, wovon das zuerst sich ansetzende in der Rogel sehr kadmiumhaltig ist; ferner in den bei der Versehmelzung blendiger gerüsteter Silbererze über Schacht-oder Flammenöfen erhaltenen Schlacken und Flugstaub.

Auch gebärt hierher der sogenannte Gich ten seh wam m der Eisenhohfen, welcher zuweilen aus reinem Zinkoxyd in krystallisirtem Zustande, öfters aber auch nur aus einem Geneuge von Zinkoxyd, Öxyden des Eisens und erdigen Theilen besteht und eine diehte Masse bildet. Endlich ist noch die sogenannte Rohofen blume zu erwähnen, der sich an der Brust eines Rohofens absetzende weises Besehlag, welcher — wenn bleudige Erze versehmolzen werden — hauptsächich aus Zinkoxyd besteht, zuweilen aber mit selwerleskaurem und kohlensaurem Bleioxyd, so wie mit Säuren des Antimons gemengt ist.

Probe auf Zink

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der zinkhaltigen Mineralien.

a) Probe auf Zink im Allgemeinen.

Die Probe auf Zink ist, da dieses Metall flüchtig und sein Oxyd im Oxydationsfeuer feuerbeständig ist, sehr einfach und in solchen Fällen ganz sieher, wenn die Substanz entweder viel Zink enthält, oder sich, bei einem nur geringen Gehalte an Zink, frei von anderen Metallen oder Metalloxyden zeigt, die auf Kohle redueirt werden können und auf selbiger einen Beschlag bilden. Ist dagegen der Gelaht an Zink bei Gegenwart z. B von vielden Blei, Wismuth oder Antimon nur sehr unbedeutend, so ist man nicht im Stande, ersteres vor dem Löthrohre auf Sicherheit aufzünfinden.

Substanzen, welche viel Zink und zwar entweder im gesehwefelten oder oxydirten Zustande enthalten,

behandelt man für sich, diejenigen aber, welche Schwefelmetalle, dieses Metall in geringer Menge enthalten, kann

man in Pulverform mit einer hinreichenden Menge von Soda anf Kohle im Reductionsfeuer sehmelzen; man bekommt indess auch bei letzteren gewöhnlich einen deutlichen Zinkoxydbeschlag durch alleinige Anwendung einer guten Reductionsflamme. Bestcht die Substanz aus einer Verbindung von Mctalloxyden, oder enthält sie vielleicht noch Erden, so wendet man ein Gemenge von 2 Theilen Soda und 1-112 Theil Borax an. Das Zink wird dabei metallisch verflüchtigt, aber sogleich wieder oxydirt, so bald es mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt und setzt sieh als Besehlag auf der Kohle ab, der, so lange er heiss ist, gelb, nach völligem Erkalten aber weiss erscheint. Ein solcher Beschlag charakterisirt sieh vorzüglich noch dadurch, dass er, wenn er mit Kobaltsolution befenehtet und darauf im Oxvtionsfeuer geglüht wird, eine grüne Farbe annimmt (S. 139), Enthält die Substanz viel Blei, so bekommt man, trotz dem, dass das Zinkoxyd sich weniger weit entfernt von der Probe absetzt, als das Bleioxyd, doch nieht allemal einen reinen, sondern gewöhnlich einen mit Bleioxyd verunreinigten Zinkoxydbeschlag. Befeuchtet man einen solehen Besehlag mit Kobaltsolution und glüht ihn im Oxydationsfener vorsichtig durch, so wird das Bleioxyd durch die glühende Kohle reducirt und verflüchtigt, und das zurüekbleibende Zinkoxyd erscheint nach dem Erkalten grün. Bildet der Beschlag von Zinkoxyd eine so dünne Lage, dass er sieh nach dem Befeuchten mit Kobaltsolution leicht mechanisch wegblasen lässt, so bekommt man nieht immer ein entscheidendes Resultat, In diesem Falle ist es besser, man befeuchtet die Stelle der Kohle, auf welcher sieh das Zinkoxyd neben der Probe gewöhnlich abzusetzen pflegt, eher mit Kobaltsolntion, als man die Substanz im Löthrohrfeuer behandelt. Ein einziger Tropfen von der Solution, den man mit einem Glasstäbehen breit streicht, ist hinreichend, um noch einen geringen Gehalt von Zink aufzufinden. Da man genöthigt ist, die Substanz eine längere Zeit mit der Löthrohrflamme zu behandeln, so erglüht die von Kobaltsolution befeuchtete Stelle von selbst, ein vielleicht mit dem Zinkoxyde vermengter Theil Blei- oder Wismuthoxyd wird entfernt und das abgesetzte Zinkoxyd erscheint nach dem Erkalten doch deutlich grün. Ein ähnliches Verfahren kann man auch bei einem bereits erhal-

Schwefelmetalle, tenen schwachen Beschlage anwenden, indem man nach dem Befeuchten desselben mit der Kobaltsolution die Flamme nicht auf diesen richtet, sondern auf's Neue die auf der Kohle befindliche Probe mit der Reductionsflamme crhitzt, wodurch sowohl noch mehr Zinkoxyd verflüchtigt, als auch das bereits als Beschlag vorhandenc und mit Solution befeuchtete, durchge glüht wird. Man muss indess hierbei berücksichtigen, dass, wenn die zu untersuchende Substanz sehr wenig oder gar kein Zink enthält, dagegen aber viel Antimon, und man die Kohle vor der Behandlung im Löthrohrfeuer mit Kobaltsolution bestreicht, man ebenfalls einen grünen Beschlag bekommt, welcher aber aus einer Verbindung von Kobaltoxydul mit einer Säure des Antimons besteht und im Oxydationsfeuer nicht fortgetricben werden kann (S. 115). In diesem Falle ist ein geringer Gehalt an Zink vor dem Löthrohre nur schwierig aufzufinden. Bei manchen Verbindungen, wie z. B. bei antimonhaltigen Fahlerzen, kann man sich dann damit helfen, dass man zunächst im Oxydationsfeuer fast alles Antimon verflüchtigt, den Beschlag von Antimonoxyd durch Anblasen mit der Flamme von der Kohle entfernt und hierauf durch Behandeln des Rückstandes mit der Reductionsflamme in der oben angegebenen Weise die Gegenwart von Zink zu erkennen sucht. Enthält die Substanz Zinn, so ist ein Gehalt an Zink durch den sich bildenden Beschlag auf Kohle nicht zu erkennen, indem sich in diesem Falle das Zinkoxyd mit Zinnoxyd vermengt, welches letztere von Kobaltoxyd eine blaugrüne Farbe annimmt (S. 141).

b) Verhalten der oben verzeichneten zinkhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

## Verbindungen des Zinkes mit Schwefel.

Zinkblende, ungefärbt und von gelber, grüner, rother, brauner und schwarzer Farbe, in einer au einem Schwefeinställe. Ende zugesehmolzenen Glasrühre bis zum Glüben erhitzt, decrepitirt bisweilen sehr heltig, giebt aber nichts Flüchtiges und behält auch in den meisten Fällen ihre Farbe bei. Wird die geglühte Probe ausgeschüttet und in einer an beiden Enden offenen Glasrühre stark erhitzt, so entwickelt sich schweftige Säure und die Probe crscheint, wenn sie lange genng erhitzt worden ist, nach völligem Erkalten entweder gelblich oder braunroth, je nachden sie Schwefeleisen in geringerer oder grösser Maeg enthielt.

Auf Kohle für sich im Reductionsfeuer behandelt, gicht sie, wenn sie nicht zu wenig Kadmium enthält, anfangs einen schwachen, rothbraunen Beschlag von Kadmiumoxyd, später aber einen deutlichen Beschlag von Zinkoxyd, ohne dabei zu schmelzen. Im Oxydationsfeuer wird sie geröstet; Schweitinstalle: zu einer vollständigen Röstung ist indessen eine ziemlich lange Zeit erforderlich. Prüft man die abereröstete

ziemlich lange Zeit erforderlich. Prüft man die abgeröstete Blende mit Borax, so überzeugt man sich sofort, ob sie eisenhaltig und ob der Gehalt an Eisen gering oder bedeutend ist.

Mit Soda auf Kohle geschmolzen, erhält man einen Kad-

mium- und Zinkoxydbeschlag.

Leber blen de giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und ein geringes Sublimat von Schwefel; auch störst sie anfangs einen Geruch nach Schwefelwasserstoff aus, der sich später in einen brandigen unsändert. Dabei decrepitrit sie ziemlich stark und färbt sich mehr oder weniger schwarz. Fast ganz schwarz färbt sich die Leberblende aus Cornwall; es giebt nidessen auch Leberblende, welche sich nicht schwarz färbt, sondern im Gegentheil eine lichtere Farbe bekommt, z. B. die von Hochmuth bei Geyer in Sachsen.

Das im Glaskolben behandelte Mineral verhält sich dann

bei weiterer Prüfung wie eisenhaltige Zinkblende.

Die Verbindung von Schwefelzink mit Zinkoxyd, als

Voltzin verhält sich vor dem Löthrohre wie Zinkblende, die nur Spuren von Eisen euthält.

# Das Zinkoxyd, als

Rothzinkerz, zeigt sich vor dem Löthrohre unschmelzen. In Borax löst es sich im Oxydationsfeuer mit Manganfarbe leicht auf; wird das stark ge Zinkozyd. sättigte Glas eine kurzc Zeit mit der Reductionsflamme behandelt, wobei die Manganfarbe verschwindet, so bleibt gewöhnlich eine gelbe oder (bei zu langem Blasen) eine bouteillengrüne Farbe übrig, die noch einen Gehalt von Eisen anzeigt. Wird das Glas auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, so entsteht ein Beschlag von Zinkoxyd.

Für sich und mit Soda auf Kohle erhitzt, erhält man einen starken Beschlag von Zinkoxyd; auf Platinblech im Oxydstionsfeuer bekommt man Manganreaction.

## Zinkoxyd in Verbindung mit Sauren.

Zinkvitriol giebt, für sich im Glaskolben erhitzt, Wasser; mit Kohlenpulver gemengt und erhitzt, giebt er schweflige Säure.

Zu Glasflüssen verhält er sich wie Zinkoxyd
und reagirt zuweilen zugleich mit auf Mangan, Eisenund
Kupferoxyd, von welchen Oxyden oft geringe Mengen vorhanden sind.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer wird er zerlegt; es bildet sich ein starker Beschlag von Zinkoxyd, so wie Schwefeluatrium, welches mit dem Ueberschuss

an Soda in die Kohle geht und auf Silberblech

hepatisch reagirt.

Zinkspath giebt in einem Glaskolben erhitzt, Kohlensäure ab, und erscheint dann, wenn er ziemlich frei von andern Metalloxyden ist, in der Wärme gelb und nach dem Erkalten weiss, Diese weisse Masse verhält sich zu Glasflüssen entweder wie reines oder wie eisenhaltiges Zinkoxyd. Enthält das Mineral ziemlich viel Eisen- und Manganoxydul. so nimmt es beim Glühen im Glaskolben eine ganz dunkle Farbe an, folgt dann dem Maguet und reagirt, wenn es mit Borax uud Phosphorsalz geprüft wird, stark auf Eisen und Maugan. Kupferhaltiger Zinkspath färbt, in der Pincette erhitzt, selbst wenn der Kupfergehalt sehr gering ist, die äussere Flamme ausdauernd grün. Der Kupfergehalt lässt sich leicht durch Phosphorsalz und Ziun nachweisen. - Wendet man zur Prüfung mit Glasflüssen das Mineral im ungeglühten Zustande an, so wird es unter Aufbrausen, von entweichender Kohlensäure, leicht aufgelöst.

Für sich oder mit Soda gemengt und auf Kohle im Re-ductionsfeuer behandelt, wird der Zinkspath zerlegt, so dass besonders bei hinreichend starkem Blasen sich sogar eine Zinkflamme bildet. Im Anfange bemerkt man, dass die Kohle nur mit Kadmium, später aber nur mit Zinkoxyd beschlagen wird.

Zinkblüthe giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser aus, verliert ihre Kohlensäure und verhält sich dann vor dem Löthrohre wie Zinkoxyd.

Auf Kohle für sich im Reductionsfeuer behandelt, kaun sie nach und nach grösstentheils verflüchtigt werden, es bildet sich dabei ein starker Beschlag von Zinkoxyd, während in den meisten Fällen eine geringe Menge einer sehlackigen Masse zurückbleibt, die, in Borax aufgelöst, die Reactionen

des Eisens zeigt. Aurichaleit (Buratit) giebt, für sich im Kolben erhitzt, Wasser und ändert seine grüne (der Buratit seine blane) Farbe

in eine sehwarze um-

In Borax und Phosphorsalz löst er sieh uuter Aufbrausen zu einem klaren Glase auf, das in der Wärme grün erscheint und unter der Abkühlung blau wird (Kupfer). Behandelt man ein solches Glas auf Kohle mit Zinn im Reductionsfeuer, so wird es unter der Abkühlung undurchsichtig und roth; auch bemerkt man auf der Kohle einen schwachen Beschlag von Zinkoxyd.

Mit Soda auf Koble im Reductionsfeuer behandelt, wird er zerlegt; man bekommt einen starken Beschlag von Zinkoxyd und beim Sehlämmen des geschmolzenen Rückstandes metallisches Kupfer.

Die im Buratit enthaltene geringe Menge von

Ca, durch welche ein Theil des Zn ersetzt zu sein scheint, lässt sich elicht auffünden, wenn man das Mineral im gepulverten Zustande mit Soda, Borax und einem Zusatz von Silber oder Gold so lange im Reductionsfeuer sehmelzt, bis die Oxyde von Cu und Zn reducit sind, und letzteres grösstentheils verflüchtigt ist, und hierauf die Glasmasse auf nassem Wege weiter behandelt, wie es S. 194 angegeben ist.

Zinkbleispath sehmilzt auf Platinblech im Oxydations-

feuer zu einem durchsichtigen gelben Glase.

In Glasflüssen löst er sieh unter Aufbrausen leicht zu einem gelbliehen Glase auf, das unter der Abkühlung farblos wird und auf Kohle im Reductionsfeuer einen Bleioxydbe-

sehlag giebt.

Äuf Kohle für sieh, oder mit Soda gemengt, redueirt er einem Beschlag von Bleioxyd noch einen zweiten, weissen, der sich in der Nähe der Probe befindet und der, mit Kobaltsolution befeuchtet und geglüht, eine grüne Farbe annimmt (Zinkoxyd).

Köttigit giebt, im Glaskölbchen erhitzt, viel Wasser,

sonst aber weiter nichts Flüchtiges.

Auf Kohle schmilzt er im Oxydationsfeuer leieht zur Kugel, die im Reductionsfeuer einen Geruch nach Arsen verbreitet, die Kohle mit Ziukoxyd belegt, und nach der Abkthlung eine sehwarze Farbe besitzt.

In der Pincette schmilzt er leicht zur Kugel und färbt

die äussere Flamme intensiv hellblau,

In Borax und Phosphorsalz löst er sich in grosser Menge auf, und ertheilt diesen Glasfüssen eine smalteblane Farbe von einem Gehalt an Kobaltoxydul; werden die stark gesättigten Gläser auf Kohle mit der Reductionsfannme behandelt, so entsteht ein Beschlag von Zinkoxyd.

Mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, reducirt sich viel Zink, welches

die Kohle sehr stark mit Zinkoxyd beschlägt.

Die Verbindung des Zinkoxydes mit Kieselsäure, als

Kieselzinkerz (Willemit, Troostit und Kieselgalmei) giebt, wenn es wasserhaltiges ist (Kieselgalmei), im Glaskolben erhitzt, Wasser und wird milchweiße.

In der Pincette zeigt es sich unschmelzbar.

Von Borax wird es zu einem klaren Glase aufgelöst, das nicht unklar geflattert werden kann.

Von Phosphorsalz wird es ebenfalls zu einem klaren

Glase aufgelöst, das aber unter der Abkühlung unklar wird. Bei einem stärkern Zusatze bemerkt man, so lange das Glas noch warm ist, eine geringe Menge von ausge-

schiedener Kieselsäure.

Von Soda allein wird es auf Kohle nicht aufgelöst, es sehwillt an und giebt sehwer einen Beschlag von Zinkoxyd. Wendet man aber 2 Theile Soda und 1 Theil Borax an, so wird alles Zinkoxyd reducirt und verffnehtigt, während die Kieselsäure mit den Flüssen zu Glas sehmilzt, das, mit Borax auf Platindraht im Oxydationsfeuer umgeschmolzen, bisweilen auf Eisen reagirt. Entkält das Mineral geringe Mengen von Bleioxyd, so bildet sich hinter dem Besehlag von Zinkoxyd auch ein sehwacher Besehlag von Bleioxyd. In einem solchen Glase lassen sich, wenn man es auf nassem Wege weiter behandelt, Kieselerde und andere erdige Beimengungen leicht auffinden.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, be-

kommt man bisweilen Manganreaction.

Die Verbindung des Zinkoxydes mit Thonerde, als

Gahnit (Automolith), zeigt sich im Glaskolben und in der Pineette unveränderlich,

Von Borax und Phosphorsalz wird er selbst als feines Pulver ausserordentlich schwer aufgelöst, ohne jedoch eine deutliehe Färbung von Eisen zu geben.

Von Soda wird er nicht aufgelöst, sondern sintert nur zu einer dunkeln Sehlacke zusammen. Wendet man dagegen gleiehe Theile Soda und Borax an, so löst er sich im Reductionsfeuer sehr bald zu einem klaren Glase auf, welches nach der Abkühlung vitriolgrün erscheint. Das Zinkoxyd reducirt und verflüchtigt sich dabei vollständig, sobald man eine hinreiehend starke Reductionsflamme anwendet, und bildet auf der Kohle einen deutliehen Beschlag.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech bekommt man

Manganreaction.

Kreittonit zeigt sieh im Glaskölbehen und in der Pincette unveränderlich.

In Borax und Phosphorsalz wird er sehwer aufgelöst; die Gläser verrathen aber einen merkliehen Gehalt an Eisen.

Zu Soda verhält er sich wie Gahnit. Auch kann mit einem Gemenge von gleichen Theilen Soda und Borax bei richtig angewandter Reductionsflamme alles Zinkoxyd reducirt, und dabei ein starker Beschlag von wieder gebildetem Zinkoxvd erlangt werden.

Mit Soda und Salpeter auf Platinbleeh geschmolzen, rea-

girt er auf Mangan.

Dyslnit verhält sich vor dem Löthrohre wahrscheinlich ähnlich wie Kreittonit: nur dürfte er sich etwas leichter in den Glasflüssen auflösen lassen und eine intensivere Färbung von Eisen, dagegen aber einen schwächeren Beschlag von

Zinkoxyd geben.

Will man sieh in deu vorgenannten drei Mi. Abuntaste, neralien von der Gegenwart der Thonerde und der Talkerde näher überzeugen, so pulverisirt man das bei der Behandlung des Minerals mit Soda und Borax erhaltene Glas im Stabinörser, löte sin der Wärme in Salpetersalzsäure auf, verdünnt die Auflösung mit Wasser und scheidet die genannten Erdon und das Eisenoxyd nach bereits bekannten Methoden aus.

#### c) Probe auf Zink in Hüttenprodukten.

Wie man in den oben verzeielmeten Hüttenprodukten einen Gehalt an Zink anffindet, oder disselben überhaupt vor dem Löthrohre auf ihre Bestandtheile prüft, ergieht sich theils aus dem, was bei der Probe auf Zink im Allgemeinen (8. 324 u. 1.) gesagt ist, theils auch aus dem Verhalten derjenigen eisenhaltigen Hüttenprodukte, welche zugleich Zink enthalten (8. S. 303).

# 7) Kadmium = Cd.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Kadmium gehört zu den seltener vorkommenden Metallen, es findet sich

a) In Verbindung mit Schwefel im

Greenoekit = Cd mit 77,6 Cd. Als Nebenbestandtheil ist der Schwefelkadmium in mancher Zinkblende vorhanden. b) Als Oxyd in Verbindung mit Kohlensäure im

Zinkspath, in welchem diese Verbindung nur einen geringen

Nebenbestandtheil ausmacht (s. Zink).

In Hüttenprodukten findet sieh das Kadmium besonders in dem bei der Zinkgewinnung im Anfange der Destillation übergehenden Zinkoxyd und Zinkstaub.

Probe anf Kadmium mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der kadmiumhaltigen Mineralien.

# a) Probe auf Kadmium im Allgemeinen.

Das Kadmium kann vor dem Löthrohre wegen seiner Flüchtigkeit nnr als Oxyd aufgefunden werden. Man erhitzt deshalb die zu prüfende Substanz am Kohle eine Zeit lang im Reductionsfeuer, wobei das Kadmium sieh metallisch verflichtigt, aber bei der Berührung mit atmosplärischer Luft sich sogleich wieder oxydirt. Das Oxyd legt sieh zum grössten Theil auf die Kohle und kann nach völligem Erkalten an seiner braunen, in dünnen Lagen jedoch nur orangegelben Farbe erkannt werden (S. 83). Hält es bei einem sehr geringen Gehalte an Kadmium schwer, auf diese Weise einen deutlichen Beschlag zu bekommen, so vermengt man die gepulverte Substanz mit Soda und behandelt das Gemenge nur ganz kurze Zeit auf Kohle im Reductionsfeuer; es bildet sich dann ein deutlicher Beschlag von Kadmiumoxyd, Setzt man das Blasen zu lange fort, so verflüchtigt sich auch ein Theil des Zinkes und beschlägt die Kohle ebenfalls mit Oxyd, wodurch bisweilen der Kadmiumoxydbesehlag an Deutlichkeit verliert.

b) Verhalten der kadmiumhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Verbindungen des Kadmiums mit Schwefel.

Greenoekit in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre sehwach erhitzt, nimmt eine vorübergehend carminschwefelmetalle. rothe Farbe an.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre

geröstet, entwickelt er sehweflige Säure.

Auf Kohle für sich im Reductionsfeuer behandelt, giebt er einen deutlichen Beschlag von Kadmiumoxyd. Durch einen Zusatz von Soda wird er zerlegt und das Kadmium verflüchtigt, welches die Kohle sehr stark mit rothbraunem Oxyd beschlägt, während die Soda grösstentheils in die Kohle ein-dringt. Wird die Stelle, auf welcher sich die Probe befand, mit Wasser befeuchtet, so entsteht ein Geruch nach Schwefelwasserstoff.

Das Verhalten der Zinkblende s. S. 326.

## 8) Blei = Pb.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Blei ist in der Natur ziemlich weit verbreitet; es findet sich:

a) Metallisch im

Gediegen Blei = Pb;

b) In Verbindung mit Tellur im

Tellurblei vom Altai = PbTe gemengt mit AgTe, enthält 60,3 Pb und 1,3 Ag;

Weisstellur, s. Gold; c) In Verbindung mit Sclen im

Selenblei = PbSe mit 72,3 Pb, zuweilen etwas Ag oder auch geringe Mengen von Co enthaltend;

Scienkobaltblei = Co Se2 + 6 Pb Se, mit 64,2 Pb und 3,1

Co, jedoch nicht ganz frei von Eisen;

Selenbleikupfer und Selenkupferblei. Verbindungen von Cu2 Se und Cu Sc mit Pb Se in verschiedenen Verhältnissen; der Gehalt an Pb schwankt zwischen 48,4 und 65,1, und der des Cu zwischen 4,0 und 15,7;

Selenqueeksilberblei, ein Gemenge von HgSe und PbSe in sehr verschiedenen Verhältnissen mit 21,3 bis 55,8 Pb. d) In Verbindung mit Schwefel in nachstehenden Mineralien, als:

Bleiglanz = Pb mit 86,6 Pb, jedoch öfters geringe Mengen von Ag, Sb, Fe und Zn enthaltend; der Bleischweif oder dichte Bleiglanz enthält häufig Sb auch wohl Zn.

Steinmannit aus Przibram = Pb und Sb in noch nicht bekannten Verhältnissen;

Kilbrickenit = Pb°Šb mit 70,1 Pb, aber nicht ganz frei von Fe; Geokronit = Pb°Šb mit 67,6 Pb. Die Varietäten von Sala und aus Toskana = 4 Pb°Šb + 3 Pb°Šs mit 69,5 Pb.

Geringe Mengen von Cu und Fe enthaltend; Meneghinit = Pb\*Sb mit 64,0 Pb, jedoch scheint etwas ću beigemischt zu sein, auch nicht ganz frei von Fe;

Boulangerit (Embrithit und Plumbostib) = Pb Sb mit 58,9 Pb und geringen Mengen von Fe, Cu und Zn.

Binnit = Pb<sup>2</sup>As mit 57,1 Pb sowie etwas Ag und Fe, jedoch findet sich auch die Verbindung PbAs mit 42,6 Pb;

Heteromorphit (Federerz, Plumosit) = Ýb\*Šb mit 50,8 Pb; fast stets ist etwas Cu, Fe und Zn vorhanden. Nach Rammelsberg sind Heteromorphit und Federerz Abänderungen des Jamesonits;

Jamesonit = Pb<sup>3</sup>Sb<sup>2</sup> mit 43,7 Pb, doch ist immer ein Theil des Bleies durch 2 bis 4 p. c. Fe ersetzt, auch ist etwas Cu, Zn oder Bi vorhanden.

Plagionit = Pb5 Sb4 mit 40,7 Pb;

Zinkenit = PbSb mit 35,9 Pb und Spuren von Cu;

Zundererz, wahrscheinlich ein Gemenge von Jamesonit, (Federerz), Binnit, Arsenkies und Rothgültigerz mit 43,0 Pb;
Clayit = (Pb Gu) (S, As, Sb) mit 67,4 Pb und 5,6 Cu;

Cuproplumbit = Gu + Pb2 mit 64,9 Pb und 19,5 Cu;

Alisonit = 3 & u + 1 b mit 28,9 Pb und 53,1 Cu;
Blättererz, scheint als antimonfreies und als antimonbaltiges
vorzukommen, ersteres ist etwa = (Pb, Au) (S, Te) mit

vorzukommen, ersteres ist etwa = (Pb, Au) (S, Te) mit 50,9 bis 54,4 Pb und 8,3 bis 9,1 Au, letzteres = (Pb, Au)<sup>2</sup> (S, Te, Sb)<sup>3</sup> mit 60,5 bis 63,1 Pb und 5,9 bis 6,7 Au;

Bournonit = Ću³Šb + 2 Ýb⁵Šb mit 42,5 Pb und 13,0 Cu; Kobellit, nach G. Rose vielleicht 2 Ýb⁵Šb + 3 Ýb⁵Ši; nach der Anal. 40,1 Pb und 25,2 Bi mit ger. Mengen von Cn und Fe; Nadelerz von Beresowsk in Sibirien = Gu3Bi + 2Pb3Bi mit 36,0Pb, 36,2Bi und 11,0Cu;

Chiviatit = Cu2Bi3 + 4Pb2Bi3 mit 16,7Pb, 62,9Bi und 2,5 Cu;

Antimonkupferglanz, s. Kupfer;

Brongniardit ( s. Silber.

e) In Verbindung mit Chlor im

Cotunnit = PbCl mit 74,4 Pb; Mendipit = Pb Cl + 2 Pb mit 85,8 Pb, zuweilen wenig Pb C

und H enthaltend;

Matlockit = PbCl + Pb mit 83,0Pb;

Bleihornerz =  $PbCl + \dot{P}b\ddot{C}$  mit 73.8 Pb.

Percylit, nach Percy =  $(PbCl + \dot{P}b) + (CuCl + \dot{C}u) + \dot{H};$ f) Im oxydirten Zustande als:

Bleiglätte, natürliehe = Pb mit 92,8 Pb, aber öfters gemengt mit mehr oder weniger PbC, Ca, Fe und Si;

Mennige = PbPb mit 90,6 Pb;

Schwerbleierz (Plattnerit) = Pb mit 86,6 Pb, bisweilen Spuren von S enthaltend;

g) In Verbindung mit Säuren und zwar:

a) Mit Schwefelsäure als

Bleivitriol = PbS mit 68,3 Pb, jedoch immer etwas H, bisweilen auch Fe und Mn enthaltend:

Bleilasur (Linarit) = PbS + CuH mit 51,7 Pb und 15,7 Cu; Caledonit, nach v. Kobell = 3PbS + 2PbC + CuC mit 63.5 Pb und 5.8 Cu:

Lanarkit =  $Pb\ddot{S} + Pb\ddot{C}$  mit 72,5 Pb.

Leadhillit und Susannit = Pb S + 3Pb C mit 75Pb.

β) Mit Phosphorsäure im

Pyromorphit (Grün- und Braunbleierz z. Th.) = 3Pb³P + Pb Cl mit 76,2 Pb, wobei jedoch zuweilen etwas P durch As und (besonders im Braunbleierz) ein Thleil des Pb durch Ca, sowie des Pb Cl durch Ca Fl ersetzt ist, wodurch der Bleigehalt herabgezogen wird. Solche Varietäten sind der Polysphärit, Miesit, Nüssierit.

Bleigummi = Pb3P + 6AlH3 nach einer Analyse von Damour, Nach andern Analysen ist es jedoch wahrscheinlich, dass das Bleigummi keine gleichmässige Verbindung ist.

# y) Mit Arsensäure im

Mimetesit (Grün- und Braunbleierz z. Th) =  $3 \, \mathrm{Pb}^+ \bar{\mathrm{A}} \mathrm{s} + \mathrm{Pb} \, \mathrm{Cl}$ mit 69,5 Pb. Auch hier finden sich isomorphe Mischungen dieser Verbindung mit der entsprechenden phosphorsauren und den analogen Kalkverbindungen. Eine solche Varietät

ist der Hedyphan = 3(Pb, Ca)<sup>3</sup>(P, As) + PbCl mit 49 Pb. Im Kampylit befindet sieh eine geringe Menge von ehromsaurem Bleioxyd,

Carminspath s. Eisen.

d) Mit Kohlensäure als

Weissbleierz = PbC mit 77,6Pb;

Bleierde, erdiges Weissbleierz, mit wenig Ca und H;

Plumbocaleit, s. Kalkerde; Tarnowitzit, s. Kalkerde beim Arragonit;

Zinkbleispath, s. Zink.

ε) Mit seleniger Säure, als

Bleioxyd, selenigsaures = Pb, Se, Cu und Fe. ζ) Mit Chromsäure, als

Melanoehroit = Pb3Cr2 mit 70.8Pb:

Rothbleierz = Pb Cr mit 63.2 Pb:

Vauquelinit = Cu<sup>3</sup>Cr<sup>2</sup> + 2Pb<sup>3</sup>Cr<sup>2</sup> mit 56,4Pb und 8,6Cu.

η) Mit Vanadinsäure als

Descloizit = Pb<sup>2</sup>V (?) mit 65,7 Pb, enthält jedoch Zn, Cu, Mn, Fe, Cl und H;

Deehenit = Pb V mit 50,7 Pb; dieselbe Zusammensetzung hat auch der Vanadit;

Vanadinit (Vanadinbleierz) von Zimapan = Pb Cl + 3 Pb V mit circa 66 Pb und geringen Mengen von Zn, Cu, Fe und Si. Die Varietäten von Windischkappel und Beresowsk enthalten Phosphorsäure, so dass diseelben als isomorphe Mischungen von Pyromorphit und der angegebenen Vanadinverbindung anzusehen sind.

Eusynchit, nach Rammelsberg =  $(Pb, \hat{Z}n)^3(\tilde{P}, \tilde{A}s) + 15$  $(Pb, \hat{Z}n)^3\tilde{V}$ ; mit 53,5Pb.

Aršoxen, nach Bergemann = (Pb, Zn) - Äs + 2(Pb, Zn) - V mit 47,4Pb;

Vanadinkupferbleierz = Pb³(As,P) + 3(Pb, Cu)⁵V mit circa 56,2Pb und 14,2 Cu. Ist wahrscheinlich ein Gemenge. 9) Mit Molybdänsäure im

Gelbbleierz = Pb Mo mit 57 Pb, zuweilen geringe Mengen von Fe. Cr und V enthaltend.

t) Mit Wolframsäure im

Wolframbleierz (Scheelbleispath) = Pb W mit 44,9 Pb, jedoch nicht frei von Ca, Fe und Mn.

z) Mit Antimonsäure in der

Bleiniere von Nertschinsk = 2 Pb3 Sb + 7 H mit 59 Pb. Die Varietät von Horrhausen = 2Pb2Sb + 5H mit 51Pb. Aehnliche Verbindungen aus Cornwall enthalten noch we-

niger Pb. Das Blei findet sich auch in versehiedenem Zustande in Hüttenprodukten, welche bei der Zugutemaehung bleihaltiger Erze fallen, und zwar:

a) Metallisch in den versehiedenen Bleisorten, welche in den Handel gebracht werden, die aber bisweilen Spuren von Cu, Sb, As und Ag enthalten.

Ferner gehört hierher das Abstrichblei, welches oft viel Sb, As, etwas Cn und Fe, bis-

weilen auch Ag und S enthält; Werkblei, eine Verbindung von Pb und Ag, die jedoch häufig geringe Mengen von Cu, Sb, As, Zn, Ni, Fe und S

enthält: Schwarzkupfer, welches aus bleihaltigen Kupfersteinen gewonnen wird, das ausser Cu und Pb noch mehrere an-

derc Metalle enthält (s. Eisen, S. 283); b) In Verbindung mit Schwefel in

den versehiedenen steinigen Produkten, welche beim Verschmelzen von Bleierzen oder bleihaltigen Silbererzen fallen, so wie in der Bleispeise und den bleiischen Ofenbrüchen (s. diese Produkte beim Eisen, S. 284);

c) Im oxydirten Zustande in folgenden Produkten: Glätte (Bleiglätte) = Pb, zuweilen geringe Mengen von Cu,

Ag, \$\overline{S}\$ und eingemengte Theile der Heerdmasse enthaltend; ist sie sehr unrein, so finden sich auch Sb und As an Pb gebunden darin:

Abstrich = Pb, gemengt mit verschiedenen Substanzen, namentlich mit Pb3Sb, Pb3As, PbS, Cu, Ni, Fc und Ag;

Abzug = Pb, gemengt mit denselben Substanzen wie im Abstrich, und ausserdem noch mit Pb, Fe und Heerdmasse; Heerd, die mit Glätte durchdrungene Heerdmasse;

Flugstaub von der Bleiarbeit, besteht zuweilen hauptsächlich aus Pb C, gemengt mit anderen Metalloxyden; oft enthält er aber auch Pb, Pb S, Pb Si ete. und eingemengte Erztheile;

Flugstaub vom Abtreiben und Raffiniren des Bleies besteht ebenfalls hauptsächlich aus Pb C, enthält aber öfters Pb Sb,

Pb3As, PbSi und Aschentheile;

Flugstaub von der Röstung der Silber-, Blei- und Kupfererze in Flammöfen, besteht in den meisten Fällen aus einem Gemenge von mehr oder weniger vollständig abgerösteten Erztheilen, versehiedenen Metalloxyden, flüchtigen Metal-

säuren (Äs und Sb), Metalloxydsalzen (PbC, PbS, PbSb,

Pb-Xs, Pb-Si etc.) nebst Aschentheilen. Wird das Erz mit einem Zuschlag von Koehsalz geröstet, so finden sieh auch Chloride von Eisen, Blei oder Kupfer im Flugstaub und war das Bleierz selenhaltig, so können auch geringe Mengen von Selen mit in linn vorhanden sein.

d) Als Oxyd, in den meisten Fällen an Kieselsäure gebunden in

geounden in den verschiedenen Schlaeken, die beim Verschmelzen bleihaltiger Beschickungen fallen.

Probe auf Blei it Einschluss des Löthrohrverhalte

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der oben genanuten Mineralien und Hüttenprodukte.

a) Probe auf Blei im Allgemeinen.

In Metallverbindungen, wie sie in der Natur und als Hüttenprodukte vorkommen, erkennt man das

Blei an dem Beschlage, welchen es giebt, wenn Metallman diese Substanzen auf Kohle im Oxydations-

man drese Substanzen auf Kohle im Oxydationsfeuer behandell. Beigenischte, leicht zu verflüchtigende Metalle rauchen dabei entweder ganz fort, oder setzen sich ebenfalls als Oxyde auf die Kohle mit ab. Der Bleioxydbesehlag, welcher noch warm dunkel citrongelb und nach völligen Erkalten schwefelgelb erseheint (S. 82), befindet sich aber der Probe näher, als der Besehlag von einigen anderen Metalloxyden, namentlich von denen des Tellurs, Antimons und Arsens, und kann daher leicht von diesen unterschieden werden; nur ist zu berücksiehtigen, dass bei Gegenwart von Antimon der Besehlag von Bleioxyd (wahrseheinlich in Folge einer Bildung von antimonsaurem Beioxyd) dunkler gelb, ähnlich wie ein Besehlag von Wismuthoxyd erscheint (s. weiter unten bei den Schwefelverbindungen).

Ist in irgend einem Metallgemisch ausser Blei auch Zink enthalten, so bekommt man bei der Prüfung für sieh auf Platiner, Probirkaust, 4. Ass. 22 Kohle einen Beschlag von Bleioxyd, welches zwar mit Zinkoxyd gemengt ist, sich aber an der schwefelgelben Farbe nach völligem Erkalten, so wie bei der Berührung mit Verhiedangen der Reductionsflamme an der azurblauen Färbung der äussern Flamme, doch als Bleioxyd zu erken-

nen giebt.

Hat man es mit einem Metallgemisch von Blei und Wisnuth zu thun, in welchem das Blei vorwaltet, und man behandelt eine kleine Probe davon auf Kohle, so bildet sich ein Beschlag, der zwar etwas duukler erscheint, als ein reiner Bleioxydbeschlag, äber noch nicht so dunkel, als ein reiner Wismuthoxydbeschlag. Eine Prafung des Beschlags mit Phosphorsalz, wie sie bei der Probe auf Wismuth angegeben werden soll, zeigt die Gegenwart von Wismuth an; hierbei wird aber vorausgesetzt, dass die Substanz frei von Antimon sei. Ist der Gehalt an Blei so gering, dass er sich durch die Farbe des Beschlags nicht erkennen lässt, so behandel man einen solchen Beschlag mit der Reductionsfamme und beobachtet, ob er sich entfernt, ohne die äussere Flamme zu firben, oder ob er eine azurblaue Färbung verursacht, in welchem letzteren Falle die Gegenwart von Blei nachgewiesen wirdt vorausgesetzt, dass kein Selen vorhanden ist.

Eine Verbindung von Blei und Selen schmitzt, wenn der Beinenstalle. Gehalt an Selen sehon ziemlich bedeutend ist, sehwerer als reines Blei, und fürbt die disserer Flamme intensiv azurblau (hauptsächlich in Folge des Selengchaltes), verbreitet Selengeruch und giebt anfangs einen schwachen, graulichen Beschlag von Selen, später einen weissen Beschlag von selenigsaurem Bleioxyd, so wie einen geringen gelben von reinem Bleioxyd.

Die Verbindungen des Bleies mit Schwefel und andern Schwefelmetallen kann man auf verschiedene Weise Schwefelmetalle auf Blei untersuchen. Die einfachste Art ist die, dass man von der zu prüfenden Substanz eine kleine Probe auf Kohle, entweder für sich oder mit einem geringen Zusatz von Borax zur Abscheidung eines vielleicht vorhandenen Gehaltes an Eisen, mit der Reductionsflamme behandelt und das Blei an dem Beschlage crkennt, welchen es bei seiner Verflüchtigung auf Kohle giebt. Will man hierbei gleichzeitig auf einem Gehalt an Antimon mit Rücksicht nehmen, so lässt sich ein solcher, wenn er nicht sehr bedeutend ist, nicht mit Sicherheit auffinden, weil sich neben dem gelben Beschlag von Bleioxyd auch ein weisser Beschlag von schwefelsaurem Bleioxyd bildet, der die grösste Aehnlichkeit mit einem Beschlag von Antimonoxyd hat (S. 84). In diesem Falle geht man sicherer, wenn man eine kleine Probe des zu prüfenden Schwefelmetalles im gepulverten Zustande mit ciner hinreichenden Menge von Soda mengt und das Gemenge auf Kohle cine kurze Zeit im Reductionsfeuer behandelt. Ist die Substanz frei von Antimon, so bekommt man, während zich Schwechtsteinen kilder wachte in die Kehle

sich Schwefelnatrium bildet, welches in die Kohle geht, nur einen gelben Beschlag von Bleioxyd, Schwefelmetalle. der eine blaulich-weisse Kante hat; ist aber Antimon vorhanden, so bildet sich ausserhalb des gelben Beschlags von Bleioxyd auch ein weisser Beschlag, welcher aus Antimonoxyd besteht. Ist der Antimongehalt sehr gering, wie z. B. in manchem Bleiglanz, so bekommt man auf diese Weise kein ganz zuverlässiges Resultat, weil nach länger fortgesetztem Blasen das gebildete Schwefelnstrium sich zum Theil auch verflüchtigt und ebenfalls einen weissen Beschlag auf Kohle absetzt, der aus schwefelsaurem Natron besteht (S. 84). Man kann sich aber von einem geringen Gehalt an Antimon in manchem Bleiglanz sowohl, als auch in Schwefelmetall-Verbindungen, in denen Schwefelblei einen Hauptbestandtheil ausmacht, ganz sicher überzeugen, wenn man folgendes Verfahren einschlägt. Man bringt eine kleine Menge der feingepulverten Substanz, ungefähr 50 Milligr., mit einem Stückchen Eisendraht von der Stärke einer mittlern Stricknadel zusammen in eine auf dem Querschnitt einer guten Kohle gebohrte, cylindrische Grube, oder in ein Kohlentiegelchen, überdeckt beides mit einem Gemenge von Soda und Borax in einem solchen Verhältnisse, dass die Soda das Doppelte und der Borax das einfache Volumen der zur Probe bestimmten Menge der Substanz ausmacht, und behandelt das Ganze im Reductionsfeuer so lange, bis aller Schwefel von dem Bleie abgeschieden und theils an das Eisen, theils an die Schlacke übergegangen ist. Das Blei, welches ziemlich vollständig ausgeschieden wird, vereinigt sich mit dem ebenfalls ausgeschiedenen Antimon zu einer Kugel, während nur ein sehr geringer Theil von beiden Metallen verflüchtigt wird. Trennt man nach dem Erkalten das Bleikorn von der Schlacke und dem mit Schwefeleisen umgebenen übrig gebliebenen Eisen, und behandelt es auf einer der langen Seiten einer anderen Kohle mit ein wenig Soda im Reductionsfeuer, so verflüchtigt sich zuerst das Antimon und beschlägt die Kohle mit Antimonoxyd und später verflüchtigt sich auch ein Theil des Bleies und giebt einen Beschlag von Bleioxyd. Berührt man den weissen Beschlag von Antimonoxyd, noch ehe sich ein deutlicher Beschlag von Bleioxyd gebildet hat, mit der Reductionsflamme, so verschwindet er mit einem grünlichblauch Scheine. Auch kann man den Beschlag von Bleioxyd ganz vermeiden, wenn man zu dem antimonhaltigen Bleie etwas verglaste Borsäure sctzt und die Probe mit der Reductionsflamme behandelt. Das sich bildende Bleioxyd wird von der Borsäure aufgenommen, während sich das Antimon verflüchtigt und die Kohle mit Antimonoxyd beschlägt.

Bei dieser ganzen Probe, welche zwar mit Leichtigkeit angeführt werden kann, hat man indessen doch Folgendes genau zu beobachten: a) Muss man die Abscheisscheiden dang des Schwefels vom Bei und Antimon in einer in die Kohle ziemlich tief gebohrten Grube vornehnen, damit das sich ausscheidende autimonhaltige Blei vor des Zutritt der atmosphärischen Luft geselbitzt ist und sieh so wenig wie nur möglich von dem Antimon verdüchtigen kann. b) Darf man die Löfthorhframme nicht unmittelbar auf das sich ansseheidende Metallkorn wirken lassen, weil es in diesen Falle zu stark erhitzt werden würde und einen Theil seines Antimongehaltes durch Verfüchtigung verlieren könnte, sondern nan muss dieselbe nur auf die Schlacke richten, welche aus der angewandten Soda und dem Borax gebildet wird, und muss suchen das Metallkorn mit dieser Schlacke riehten, welche aus der angewandten Soda und dem Borax gebildet wird, und muss suchen das Metallkorn mit dieser Schlacke bedeekt zu erhalten.

Verfährt man bei einer solehen Probe vorsichtig, so kann man noch einen ziemlich geringen Gehalt von Antimon

durch den Besehlag auf Kohle auffinden.

Ist der Antimongehalt in einer Sehwefelblei enthaltenden Substanz sehr gross, so bekommt man bei der Behandlung derselben mit Soda allein, als anch bei der Behandlung eines durch Eisen ausgefällten antimonhaltigen Bleies auf Kohle im Reductionsfeuer nicht nur einen unverkennbaren Beschlag von Antimonoxyd, sondern man bemerkt auch, dass der gelbe Beschlag von Bleioxyd eine dunklere Farbe besitzt, als gewöhnlich; er sieht dann, so lange er heiss ist, orangegelb und nach der Abkühlung beinahe eitrongelb ans, ganz ähnlich wie ein Wismuthoxydbeschlag. seheint sich antimonsaures Bleioxyd zu bilden; denn wird ein soleher Besehlag mit dem Messerchen vorsiehtig abgeschabt, auf Platindraht in Phosphorsalz mit Hülfe der Oxydationsflamme aufgelöst, das Glas abgestossen und auf Kohle mit Zinn behandelt, so nimmt dasselbe unter der Abkühlung eine sehwarze Farbe an und wird ganz undurchsichtig, wodurch bei Abwesenheit von Wismuth die Gegenwart des Antimons bestätigt wird.

Auch lässt sieh ein Gehalt an Blei in Schwefelmetallverbindungen dadurch aufünden, dass man die Substanz in fein gepulverten Zustande auf Kohle nach S. 97 abröstet und das Geristete nit Soda auf Kohle in Reductionafeuer behandelt. Man bekommt dabei entweder metallische Bleiktigedehen, wenn die geröstete Substanz frei von anderen ieht reducirbaren Metalloxyden ist, oder eine Legirung von Blei und anderen Metallen, wenn sie ausser Bleioxyd nad andere leicht reducirbare Metalloxyde enthält, Nebenbei blidet sieh aber auch noch ein Beschlag von Bleioxyd, den man ebenfalls beachten muss, vorzüglich wenn der Gehalt

an Blei nur gering ist.

Enthält die Substanz ausser Bloi auch Wismuth, so bekommt man bei der Reduetion ein sprödes Blei, welches, wenn der Wismuthgehalt nieht ganz unbedeutend ist, oft gur nieht für Blei erkannt werden kann; auch ist der Beschlag auf Kohle von dunklerer Farbe. In diesem Falle muss man die gerüstete Frobe mit doppelt- sehwefelsaurem Kali sehmelzen und die gesehmolzene Masse weiter behandeln, wie es bei der Probe auf Wismuth für dergleichen Substanzen angegeben werden soll. Das boi einer solchen Behandlung zurückbleibende Bleiotsyd reduerit man dann mit Soda auf Kohle, wobei man einen reinen Bleioxydbeschlag und metallisches Blei bekommt.

Enthält die Substanz viel Kupfer, so bekonnnt man bei der Reduction der gerösteten Probe mit Soda eine Legirung, in der man einen Gehalt an Blei durch die Farbe nieht wahrnehmen kann. Belandelt man diese Legirung aber nach dem Absehlämmen für sich auf Kohle mit einer starken Oxydationsflamme und sucht sie eine Zeit lang im Flusse zu erhalten, so verfülehtigt sich der grössto Theil des Bleies und beschlägt die Kohle. Das Kupfer lässt sich dann leicht durch eine Behandlung mit Phossborsalz erkennen.

Wie sieh Chlorblei auf Kohle vor dom Löthrohre verhält,

ist bereits S. 85, angegeben.

Substanzen, die ausser Bleioxyd noch andere Metalloxyde oder Erden enthalten, geben in der Regel sehon für sich auf Kohle, im Reductionsfeuer behandelt, einen deutlichen Beschlag von Bleioxyd; deutlicher wird er

einen deutheinen besenang von Dieiosyxi; deuthener wird er jedoch bei Ziusatz von Soda. Dasselbe findet auch Statt, wenn das Bleioxyd an irgend eine Säure gebunden ist; nur nuacht das phosphorsaure Bleioxyd in sofern eine Ausnahme, als dasselbe für sich auf Kohle zur Kugel schmilzt und die Kohle wenig oder gar nieht mit Bleioxyd besehlägt.

Wie sich die versehiedenen Bleioxydsalze auf Kohle verhalten, ergiebt sich aus dem unten folgenden Löthrohrverhalten der in der Natur vorkommenden salze.

Verbindungen des Bleioxydes mit verschiedenen Säuren,
b) Verhalten der oben verseichneten bleihaltigen Mineralien vor dem
Löthrohre.

# Gediegen Blei

verhält sieh auf Kohle vor dem Löthrohre wie reines Blei (S. 82).

#### Tellnr-Blei

giebt nach G. Rose in einer an beiden Enden offenen Glasröhro Tellurrauch, der beim Daraufblasen zu klaren Tropfen sehmilzt.

Auf Kohle sehmilzt es, färbt die äussere Flamme grünlich-blau und verdampft bis auf ein kleines Silberkoru.

#### Blei in Verbindung mit Selen.

Sclenblei in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, decrepitirt bisweilen, verändert Selenmetalle. sieh aber dann weiter nieht.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt es Selen ab, das sieh am weitesten von der Probe entfernt, mit rother und in der Nähe derselben mit stahlgrauer Farbe an das Glas ansetzt; am obern Ende der Röhre ist ein deutlicher Gerueh nach faulem Rettig wahrzunehmen.

Auf Kohle raueht es, riecht stark nach Selen, sehmilzt im Reductionsfeuer nur unvollkommen und beschlägt die Koble anfangs mit Selen, welches in der Nähe der Probe grau und sehwach metallisch glänzend, weiter entfernt aber rötblich erseheint; später bildet sieh auch ein deutlicher Besehlag von Bleioxyd. Nach länger fortgesetztem Blaseu verflüchtigt es sieh bis auf eine sehr geringe Menge einer schwarzen, sehlaekigen Masse, die, mit Glasflüssen behandelt, bisweilen Reactionen von Eisen, Kobalt oder Kupfer zeigt.

Mit Soda, oder besser mit neutralem oxalsaurem Kali, auf Kohle im Reductionsfeuor geschmolzen, seheidet sich metallisches Blei aus, welches gesammelt und auf Knochenasche abgetrieben, bisweilen ein kleines Silberkorn zurücklässt.

Selenkobalt ble i verhält sieh wio Selenblei, nur mit dem Unterschiede, dass die beim Verblasen des Minerals auf Kohle zurückbleibende sehlackige Masso, mit Glasflüssen behandelt, sehr stark auf Kobalt reagirt,

Selenkupferblei und Selenbleikupfer verhalten

sich nach Berzelius, wie folgt:

Das erste von diesen Erzen verhält sieh wie Selenblei. Nach fortgesetztem Blasen hinterlässt es eino schwarze Schlake, die, nit Borax gesehmolzen, stark auf Kupfer reagirt, und nach Zusatz von Soda ein Kupferkorn giebt.

Das letztere Erz sehmilzt leicht, fliesst auf der Koble und bildet eine graue, metallisch glänzende Masse, die nach vollkommener Röstung mit Borax und Soda ein Kupferkorn

giebt,

Selenqueeksilberblei giebt für sich im Kolben ein metalliseh glänzendes, krystallinisehes, graues Sublimat von Selenqueeksilber und bisweilen vor diesem einige Kugelu von reinem Queeksilber. Mit viel Soda im Kolben erhitzt, giebt es nur Queeksilber. In der offenen Glasröhre giebt es ausser etwas Selen auch ein tropfbar flüssiges Sublimat von selenigsaurem Queeksilberoxyd.

Auf Kohle verhält es sich wie Selenblei.

Selenqueek silberk upfer blei giebt im Kolben Selenqueeksilber und lässt auf Kohle erhitzt unter Bildung eines Bleibesehlags einen Rückstand, der stark auf Kupfer reagirt.

Blei in Verbindung mit Schwefel und andern Schwefelmetallen.

Bleiglanz und Bleischweif in einer an einem Ende zugeschnotzenen Glasröhre erhitzt, decreptiren gewölmlich stark; auch bildet sich nicht selten ein geringes weisses Sublimat, welches jedoch nur Schwefel zu

scin scheint.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre geröstet, entwickeln sie sehweflige Säure, auch entsteht bei stärkerer Hitze ein weisses Sublimat von schwefelsaurem Bleioxyd, das bei starkem Feuer dicht über der Probe grau wird.

Auf Kohle selmelzen sie schwer, bis der grüsste Theil des Schwefels verflüchtigt ist, wo sich dann Blei metallisch ausseheidet. Die Kohle wird dabei sehr stark mit schwefelsaurem Bleioxyd und reinem Bleioxyd beschlagen. Einhalt der Bleiglanz Antimon, so ist der Beschlag von schwefelsaurem Bleioxyd mit Antimonoxyd gemengt. Wie man sieh davon überzeugt, ist S. 339 besehrieben.

Wie Beimengungen von Eisen und Zink im Sehwefelblei

aufgefunden werden, ist S. 286 und 325 angegeben.

Da nun auch die meisten Bleighanze mehr oder weniger Silber enthalten, so darf man nur, um dieses aufzufinden, das auf Kohle ausgeschiedene metallische Blei auf Knochenasche abtreiben. Wie man dabei verfährt, ergiebt sieh aus dem, was bei der quantitativen Silberprobe über die Trennung des Bleies vom Silber gesagt ist.

Steinmannit aus Przibrau in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasrühre crhitzt, decrepirt ziemlich heftig.

Auf Kohle schmilzt er unter Entwickclung von schwefliger Säure und Antimonraueh, der sieh zum Theil auf der Kohle absetzt, nach fortgesetztem Blasen zu einem Bleikorne, welches, auf Knoelenasche abgetrieben, ein Silberkorn zurieklässt.

Kilbrickenit, Geokronit, Meneghinit, Boulangerit, Embrithit, Plumbostib, Heteromrphit, Federerz, Plumosit, Jamesonit, Plagionit und Zinkenit sind Verbindungen von Pb mit PbSb in verschiedenen Verhältnissen; auch ist zuweilen ein Theil des Sb durch Äs ersetzt, wie dies namentlich beim Geokronit der Fall ist.

Diese Mineralien verhalten sich im Allgemeinen vor dem Löthrahre wie folgt:

Löthrohre wie folgt:

In einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre decrepitiren sie mehr oder weniger stark und unterscheiden sich durch ihre Schmelzbarkeit, wenn man die Glasröhre durch die Löthrohrflamme erhitzt; dabei lassen sieh diejenigen an leichtesten schmelzen, welche den hiehsten Gehalt an Schwefelantinnon besitzen, und geben auch gleiehzeitig ein dunkelrothes Sublimat von amorphem Dreifach - Schwefelantimon,

welches Antimonoxyd enthält.

Schwefelmetalle. geben sie Antimonrauch, von dem ein Thei flüchtig, ein anderer Theil aber nicht flüchtig ein anderer Theil aber nicht flüchtig ist. Ersterer besteht aus Antimonoxyd und letzterer teils aus einer Verbindung von Antimonoxyd und Antimonskure, theils aus schwefelsauren Bleioxyd und theils (in der Nähe der Probe) aus antimonsaurem Bleioxyd. Nebenbei entwickelt sich auch viel schwefige Säure.

Auf Kohle schnelzen sie und setzen auf solcher starke Beschläge ab, von welchen der am weitesten entfernte aus Antimonoxyd, gemengt mit schwefelsaurem Bleioxyd, besteht und weiss erscheint, und der der Probe am nächsten befindliche Beschlag hauptsächlich aus Bleioxyd besteht, das aber mit antimonsaurem Bleioxyd gemengt ist und eine dunkelgebe Farbe besitzt. Enthält das Mineral geringe Mengen von Eisen und Kupfer, so bleiben diese nach dem Fortblasen des Bleies und Antimons gewöhnlich als eine sehlackige Masse zurleite und können mit Glassfüssen erkannt werden.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, findet eine Zerlegung Statt; es bildet sich Sehwefelnatrium, welches in die Kohle geht, während Metallkörner ausgesehieden werden, die die Kohle mit Antimonoxyd und Beloixyd besehlagen. Ist es zweifelhaft, ob der sich bildende weisse Beschlag nur allein aus Antimonoxyd besteht, deer ob er mit schwefelsaurem Bleioxyd gemengt ist, so kann man zur Ueberzeugung den oben S. 339 beschriebenen Weg einschlagen.

Enthält das Mincral Arsen und zwar in nicht zu geringer Menge, so giebt sieh dasselbe, oft schon bei der Prüfung des Mincrals in den Glasröhren und auf Kohle, durch sein ihm

eigenthümliches Verhalten zu erkennen.

Binnit, welcher sieh von den vorhergehenden Mineralien dadurch unterscheidet, dass in ihm das Pb nur mit As verbunden ist, giebt in einer an einem Ende zugeschnolzenen Glasröhre erhitzt, ein rothes Sublinat von Schwefelarsen.

(In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er jedenfalls neben schweftiger Säure und einem Beschlag von schwefelsaurem Bleioxyd auch ein Sublimat von arseniger Säure.)

Auf Kohle schmilzt er sehr leicht, entwickelt schweflige Säure und Arsendämpfe und verwandelt sich endlich in ein Bleikorn.

Das Löthrohrverhalten des Zundererzes lässt sich aus dem Verhalten der dasselbe zusanumensetzenden Verbindungen leicht entnehmen.

Clayit. Ueber das Verhalten dieses Minerals v. d. L. ist nur so viel bekannt, dass es leicht schmilzt, Reactionen auf Blei, Arscnik und Antimon giebt und mit Soda eine glänzende metallische Kugel hiuterlässt, welche beim Abkühlen matt wird [und jedenfalls nach Entfernung des grössten Theils des Bleies durch Borsäure (s. Probe Schwefelmetalle. auf Kupfer) ein Metallkörnehen hinterlässt, welehes mit Glas-

flüssen auf Kupfer reagirt].

Cuproplimbit in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre erhitzt, giebt niehts Flüehtiges; in einer an beiden Enden offenen Glasröhre mit Hülfe der Löthrohrflamme erhitzt, schmilzt er unter Aufwallen, entwiekelt schweflige Säure und giebt ein geringes Sublimat von sehwefelsaurem Bleioxyd.

Auf Kohle für sich im Reductionsfeuer behandelt, giebt er Besehläge von Bleioxyd und schwefelsaurem Bleioxyd; mit Soda giebt er ein Metallkorn, während sich Sehwefelnatrium bildet, das in die Kohle geht. Wird das Metallkorn, welches sich etwas härter zeigt als reines Blei, mit verglaster Borsäure auf Kohlc behandelt (s. Probe auf Kupfer im Allgemeinen), so hinterlässt es ein Kupferkörnehen. Treibt man dieses Körnchen mit einem Zusatz von Probirblei auf Knoehenasehe, ab, so findet sich auch ctwas Silber.

Alisonit verhält sich ähnlich wie Cuproplumbit. Blättererz, antimonhaltiges, in einer an beiden Enden offenen Glasröhre stark erhitzt, raueht und setzt einen Besehlag ab, der dieht über der Probe grau erscheint und aus einem Gemenge von tellursaurem, antimonsaurem und vielleicht aneh sehwefelsaurem Bleioxyd besteht. Der weiter hin sieh absetzende Besehlag besteht zum Theil aus Antimonoxyd, welches beim Erhitzen verflüchtigt werden kann; zum Theil besteht er auch aus telluriger Säure, die beim Erhitzen zu klaren Tröpfehen schmilzt.

Auf Kohle für sich raucht es und bildet zwei Beschläge, einen weissen, flüeltigen, der aus einem Gemenge von Antimonoxyd, telluriger Säure und schwefclsaurem Bleioxyd bestcht, und einen gelben, weniger flüchtigen, der hauptsächlich aus Bleioxyd (viclicieht gemengt mit antimonsaurem Bleioxyd) besteht. Ersterer versehwindet im Reductionsfeuer mit einem blangrünen und letzterer mit einem blauen Scheine. Setzt man das Blasen so lange fort, bis die flüchtigen Bestandtheile entfernt sind, so bleibt endlich ein geschmeidiges Goldkörnehen übrig, das, wenn es mit ein wenig Probirblei auf Knochenasche abgetrieben wird, eine reine Goldfarbe annimmt.

Sollte in dem auf Kohle gebildeten weissen Besehlag die Gegenwart von telluriger Säure nicht deutlieh genug durch die Färbung der äussern Flamme wahrzunehmen sein, so darf man nur das fein gepulverte Mineral mit verglaster Borsäure behandeln, wie es bei der Probe auf Tellur angegeben werden soll. Man bekomint dann einen Besehlag, welcher nur aus cinem Gemenge von Antimonoxyd und telluriger Säure besteht, der, wenn er mit der Reductionsflamme angeblasen sehwindt, mit einem blaulichgrünen Scheine verschwindet.

Die antimonfreie Verbindung verhält sieh ähnlich, nur dass, wegen der Abwesenheit des Antimons, die Reactionen

des Tellurs deutlieher wahrzunehmen sind.

Bournonit in einer an einem Ende zugesehmolzenen Gharöhre erhitzt, deerepitirt und giebt bei starker Hitze ein nicht sehr bedeutendes dunkelrottes Sublimat, welehes hauptsächlich aus amorphem Dreifach-Schwefelantimon mit Antimonoxyd besteht.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, entwickelt er sehweftige Säure nnd starken Rauch, der sich theils auf die nach oben, theils auf die nach unten gewandte Seite der Ghasröhre anlegt. Der obere Theil ist flüchtig und besteht aus Antimonoxyd, der untere Theil hingegen, welcher in grosser Menge vorhanden ist, zeigt sich nicht flüchtig und besteht aus einer Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure mit nicht wenig auftmonsanrem Bleioxyd.

Auf Kohle für sieh schmilzt er sehr leicht, beschlägt anfänglich die Kohle mit Antimonoxyd, welchem sich bald  $\dot{\Gamma}$ b $\ddot{S}$ b,  $\dot{\Gamma}$ b  $\ddot{S}$  mid  $\dot{\Gamma}$ b beimengen, so dass der der Probe zunäelist liegende Beschlag eine dunkelgelbe Farbe annimmt.

Bei fortgesetztem Blasen bildet sieh endlich nur ein Beschlag von Bleioxyd. Behandelt man das übrig gebiebene Kügelchen mit Borax, so bekommt man ein in der Wärme grünliches Glas, welches unter der Abkühlung eine blaue Färbung von Cu zeigt und, kurze Zeit im Reductionsfeuer behandelt, undurchsichtig roth, oder zuweilen in Folge eines noch vorhanden gewesenen Antimongehaltes grau wird. Dasselbe zeigt sieh bei Anwendung von Phosphorsalz und Zinn. Das zurückgebliebene Kürnehen ist wegen eines geringen Gehaltes an Schwefel und Antimon noch sprüde und lässt, mit Probirblei auf Knochenasche abgetrieben, zuweilen ein kleines Silberkort übrig.

Kobellit in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre mit Hülfe der Löthrohrflamme so stark erhitzt, bis er

sehmilzt, giebt ein geringes Sublimat von Schwefel.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er viel Antimonraueh und schweflige Säure; die Probe schmilzt nieht,

überzicht sieh aber mit gelbem Oxyd.

Auf Kohle sehmilzt er leicht, giebt zwei Besehläge, einen weissen, der aus Antimonoxyd und schwefelsaurem Blei- und Wismuthoxyd besteht, nnd einen gelben, der nach völliger Abkühlung dunkel pomeranzgelb erseheint, im Reductionsfeuer aber mit schwach blauem Seheine verschwindet; nach längerem Blasen bleiben kleine Metallkörner zurück, die sich

unter dem Hammer ziemlich weich und dehnbar zeigen. Werden diese Metallkörner gesammelt Schwefelmetalle.

zeigen. Werden uses Mendukrerer gesammen und auf Kohle noch eine Zeit lang mit der Oxydationsflamme behandelt, dann mit Phosphorsalz im Oxydationsfleuer so lange geschmolzen, bis alles Metall sich oxydit und aufgelöst hat, so zeigt das Glas eine grüne Farbe; wird die Glasperle mit Zinn behandelt, so nimmt sie nach kurzem Reductionsfeuer unter der Abkühlung eine graue Farbe an und wird ganz undurchsichtig; behandelt man die Probe wiederholt mit der Reductionsflamme, so wird sie endlich unter der Abkühlung undurchsichtig roth.

Wird eine kleine Menge des Minerals auf Kohle im Oxydationsfeuer von dem grössten Theil des Schwefelantimons befreit und darauf mit Borax im Reductionsfeuer geschmolzen, so erhält man eine grünlichgelb gefärbte Perle, die, auf Platindraht im Oxydationsfeuer ungeschnolzen, von einem Gehalt

an Eisen gelb wird,

Röstet man einen andern Theil auf Kohle so weit ab, bis der grösste Theil des Autimons und Schwefels entfernt ist, schmelzt das Geröstete im fein gepulverten Zustande mit dem 3—4fachen Volumen doppelt-schwefelsauren Kalf's im Platiniöffel und verfährt dann weiter, wie es bei der Probe auf Wismuth für bleihaltige Substanzen angegeben werden soll, so überzeugt man sich auch von einem Gehalt an Wismuth.

Nade l'erz zeigt nach Berzelius folgendes Löthrobrverhalten: In einer offenen Glassöhre giebt es weissen Rauch, der zum Theil zu klaren Tröpfelnen schmelzbar ist, die unter der Abkühlung weiss werden. Die ausströmende Luft riecht nach schweffiger Säure. Das übrig bleibende Metallkorn ungiebt sich mit einem schwarzen geschmolzenen Oxyde, das nach der Abkühlung durchsichtigt und grünlichgelb von Farbe ist.

Auf Kohle schmilzt es und raucht, setzt einen weissen, an den inneren Kanten gelben Beschlag ab und giebt ein dem Wismuth ähnliches Metallkorn. Der Beschlag wird in der innern Flamme redueirt, ohne dass dabei die äussere Flamme gefärbt wird.

Chiviatit verhält sich wie das vorhergehende Mineral,

#### Blei in Verbindung mit Chlor.

Cotunnit schmilzt, im Glaskolben erhitzt, zu einer gelben Flüssigkeit und sublimirt z. Th. Auf Kohle schmilzt er sehr leicht, breitet sich aus und verflüchtigt sich, wo-

bei ein weisser Beschlag von Chlorblei entsteht. Cher-Biet. Der Beschlag verschwindet im Reductionsfeuer mit einem azurblauen Scheine und hinterlässt an den zum Glühen erhitzten Stellen der Kohle einen gelben Fleck von Bleioxyd. Mit Soda giebet das Mineral regulnisches Blei. Mit Kupferoxyd crhält man die Reaction des Chlors (s. Probe auf

Mendipit im Glaskolben erhitzt, decrepitirt, färbt sich gelber und verhält sich bei stärkerer Hitze wie das vorige

Auf Kohle schmilzt er leicht und reducirt sich unter Ausstossung sauer riechender Dämpfe zu metallischem Blei; auch bildet sich ein weisser Beschlag von Chlorblei und ein gelber von Bleioxyd.

Durch eine besondere Probe auf Chlor zeigt er einen

Chlorgehalt.

Matlockit verhält sich vor d. L. wahrscheinlich ganz ähnlich wie der Mendipit, der sich von ersterem nur durch einen etwas höheren Bleigehalt unterscheidet.

Bleihornerz verhält sieh ganz ähnlich wie der Mendipit, nur mit dem Unterschiede, dass es sieh in Salpetersäure unter Aufbrausen von entweichender Kohlensäure auflöst, während jener ohne Brausen gelöst wird.

### Bleioxyde.

Bleiglätte, Mennige und Schwerbleierz verhalten sieh vor dem Löthrohre wie Bleioxyd (S. 124).

Bleioxyd in Verbindung mit Säuren.

Bleivitriol im Glaskolben erhitzt, decrepitirt und giebt gewöhnlich eine geringe Menge von Wasser aus.

Auf Kohle im Oxydationsfeuer schmilzt or zur klaren Perle, die unter der Abkühlung milchweiss wird. Im Reductionsfeuer wird diese Perle unter Brausen zum Bleikorne reducirt.

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, seheidet sich metallisehes Blei aus, während die Soda in die Kohle geht; wird die eingedrungene Masse nach dem Erkalten der Probe ausgebroehen, auf Silberbleeh gelegt und mit Wasser befeuchtet, so reagirt ist eistark auf Schwefel.

Geringe Beimengungen von Eisen- und Manganoxyd lassen sich leieht durch bekannte Proben mit Borax resp.

Soda und Salpeter auffinden. Bleilasur (Linarit) giebt, im Glaskolben erhitzt, etwas

Wasser und verliert ihre blaue Farbe.

Auf Kohle sehmilzt sie im Oxydationsfeuer zur Perle,
im Reduetionsfeuer wird sie dagegen unter Brausen zum Metallkorne redueirt, welehes bei fortgesetztem Blasen die Kohle
mit Bleioxyd beschlägt. Behandelt man das übrig bleibende

Metallkorn anf Kohle mit verglaster Borsäure (s. Probe auf Kupfer), so bekommt man ein reines Kupferkorn. Mit Soda anf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, scheiden sich Blei und Kupfer gemeinschaftlich metallisch aus, während die Soda in die Kohle geht; wird die in die Kohle gedrungene alkalische Masse ausgebrochen, auf Silberblech gelegt und stark mit Wasser befeuchtet, so reagirt sie auf Schwefel.

Caledonit reducirt sich wahrscheinlich auf

Kohle sehr leicht unter Brausen zum Metallkorne. welches auf Kohle einen Beschlag von Bleioxyd absetzt und,

mit Borsäure behandelt, ein Kupferkorn giebt.

Die Schwefelsäure lässt sieh jedenfalls durch eine Behandlung des Minerals mit Soda auf Kohle und die Kohlensäure beim Uebergiessen mit Salpetersäure nachweisen.

Lanarkit schmilzt auf Kohle im Oxydationsfener zur Kugel, die nach der Abkühlung weiss erscheint und redueirtes Blei eingemengt enthält. Im Reductionsfeuer wird Alles zu metallischem Blei reducirt.

In Salpetersäure löst er sieh nur zum Theil, aber unter Brausen, auf.

Leadhillit schwillt auf Kohle bei schwachem Fener ein wenig an, wird gelb, aber beim Erkalten wieder weiss; bei stärkerem Feuer reducirt er sich leicht zum Bleikorne.

In Salpetersäure löst er sich bis auf einen Rückstand von schwefelsaurem Bleioxyd unter Brausen auf.

Aehnlich verhält sieh der Susannit.

Pyromorphit (Grün- und Braunbleierz z. Th.) im Glaskolben erhitzt, decrepitirt bisweilen und giebt bei fortgesetztem starken Erhitzen ein geringes weisses Sublimat

von PbCl, das sieh weiter treiben lässt.

In der Pincette sehmilzt er sehr leicht zur Kugel und färbt, wenn man das Stückehen während des Schmelzens mit der Spitze der blauen Flamme berührt, die äussere Flamme blau, das Ende derselben jedoch (besonders bei schwachem Blasen) deutlich grün von Phosphorsäure. Der geschmolzene Theil besitzt eine krystallinische Oberfläche.

Auf Kohle erhält man anfänglich einen schwachen Besehlag von Chlorblei, das weitere Verhalten ist etwas verschieden, je nachdem das Blcioxyd entweder nur an Phosphorsäure, oder z. Th. auch an Arsensäure gebunden ist. Im erstern Fall sehmilzt das Probestückehen zur Kugel, welche beim Abkühlen unter nochmaligem Aufglühen lebhaft glänzende Facetten erhält. Der Beschlag von Chlorblei hat sich verstärkt, und um die Probe ist ein blassgelber Beschlag von Bleioxyd wahrzunehmen. Ist ein Theil des Bleioxydes an Arsensäure gebunden, so reducirt sich diese Verbindung unter Brausen und Arsenrauch zu Blei, welches neben dem phosphorsauren Bleioxyd zurückbleibt. Letzteres zeigt die erwähnte krystallinische Beschaffenheit.

Wird das gepulverte Mineral mit etwas Kupferoxyd auf Kohle geschmolzen, so bemerkt man eine azurblane Färbung

der änssern Flamme durch Chlorkupfer.

Mit Soda auf Kohle bekommt man metallisches Blei,

welches, auf Knochenasche abgetrieben, bisweilen Spuren von Silber hinterlässt.

Mit 3 bis 4 Theilen doppelt-schwefelsauren klare Salzmasse, die unter der Abkühlung weiss wird. (Vanadinsaures Bleioxyd verursacht eine pomeranzgelbe und drounsaures Bleioxyd eine in der Hitze violette und nach der

Abkühlung grünlichweisse Salzmasse).

Mimete sit (Grün- und Braunb leierz z. Th.) schuildz auf Kohle etwas schwerer als die vorhergehende Verbindung, reducirt sich aber dann unter lebhaftem Brausen und starken Arsengeruch zu metallischem Blei. Anfangs bildet sich ein weisser Beschlag von (Chlorblet, später entstehen aber auch Beschläge von arseniger Säure und Bleioxyd. Ist etwas plosphorsaures Bleioxyd vorhanden, so bemerkt man eine oder mehrere krystallinische Perlen von dieser Verbindung auf der Kohle.

Der Chlorgehalt lässt sich wie bei der vorigen Verbin-

dung nachweisen.

Ein Gehalt an Kalkerde giebt sich in den verschiedenen Varietäten, bei der Behandlung mit Soda auf Kohle zu erkennen, während das Mineral zerlegt wird, das Blei sich metallisch ausscheidet und die Soda in die Kohle drüngt; die Kalkerde bleibt dabei mit einem Theil der Soda als eine mschue!zbare Masse zurüch.

Bleigumm ifür sich im Glaskolben erhitzt, decrepitirt digebt viel Wasser. Wird ein kleines Stück davon in der Pincette geprüft, so schwillt es an wie Zeolith und färbt die äussere Flamme azurblan, schmilzt aber nur unvollkommen. Auf Kohle kann es chenfalls nicht in Fluss gebracht werden; man bemerkt aber einen schwachen weissen Beschlag, welcher aus Chlorblei besteht.

Von Borax und Phosphorsalz wird das Mineral leicht zu

einem klaren Glase aufgelöst. Das Phosphorsalzglas wird von einem grossen Zusatze unter der Abkühlung unklar.

Von Soda wird es zwar nicht aufgelöst, es kommen aber

eine Menge kleine Bleikugeln zum Vorschein.

Mit Kobaltsolution behandelt, nimmt es eine blaue Farbe an. Mit Borsäure und Eisen (s. Probe auf Phosphorsäure) giebt es geschmolzenes Phosphoreisen.

Weissbleierz, im Glaskolben erhitzt, decrepitirt und

färbt sich, während es seine Kohlensäure abgiebt, gelb, bei stärkerem Erhitzen dunkelroth, die gelbe Färbuug kehrt jedoch nach dem Erkalten wieder.

Auf Kohle wird es schon für sich zu metallischem Blei

Zu den Glasflüssen, in welchen es sich unter Brausen auflöst, verhält es sich wie Bleioxyd. In verdünnter Salpetersäure wird es ebenfalls unter Brausen aufgelöst.

Bléier de verhält sich ganz ähnlich wie Weissbleierz, nur dass bei der Reduction auf Kohle sich eine geringe Menge einer schlackigen Masse ausscheidet, die, in Borax aufgelöst, auf Eisen reagirt.

Bleioxyd, selenigsaures, verknistert nach Kersten indskolben, schmilzt beim Rothglühen zu einem schwarzen Liquidum und entwickelt eine sehr geringe Menge von Sclen; bei stärkerer Hitze sublimirt etwas selenige Säure.

bei stärkerer Hitze sublimirt etwas selemge Säure.

Auf Kohle schmilzt es sehr leicht zu einer schwarzen

Schlacke unter starkem Selengeruch und Reduction metallischer Körner. Die Probe umgiebt sich mit einem Blei- und weiterhin mit einem Selenbeschlag. In der Pincette färbt es die Flamme nieht (?).

Mit den Flüssen erhält man zugleich Reactionen auf et-

was Kupfer und Eisen,

Melanochroit verhält sich nach Hermann vor dem Löthrohre, wie folgt;

Auf Kohle knistert er ein wenig, ohne zu zerspringen, schniltt dann im Oxydationsfeuer leicht zu einer dunken Masse, die beim Erkalten krystallinische Structur annimut. Im Reductionsfeuer giebt er Bleirauch und zersetzt sich dabei in Chromoxyd und Bleikörner. Mit Flüssen giebt er chromgrüne Glüser.

Rothbleierz, im Glaskolben erhitzt, decrepitirt und zerspringt, der Länge der Krystalle nach, in ganz kleine Stücke; auch nimmt es eine vorüberzehende dunklere Farbe an.

Anf Kohle schmilzt es und breitet sich ans, wobei dann mit einem Male unter Detonation eine Reduction von Blei erfolgt und die Kohle mit Bleioxyd beschlagen wird. Die Chromsäure wird zu Chromoxyd reducirt und bleibt als eine graugrüne Masse neben dem Bleie zurück.

Von Borax und Phosphorsalz wird es im Oxydationsfeuer ziemlich leicht aufgelöst; die Gläser erscheinen, so lange sic heiss sind, geblich, färben sich aber unter der Abkühlung grün. Im Reductionsfeuer wird die grüne Farbe dunkler.

Mit Soda auf Kohle bekommt man ein Bleikorn, während die Soda in die Kohle geht. Auf Platinblech mit Soda geschmolzen, entsteht eine dunkelgelbe Salzmasse, die nach der

Abkühlung hellgelb erscheint.

Mit 3 bis 4 Theilen doppelt-schwefelsauren Kali's im Plainlöffel geschmolzen, entsteht eine ganz dunkel violette Salzmasse, die beim Erstarren röthlich und nach dem Erkalten grünlichweiss erscheint. (Unterschied vom vanadinsauren Bleioxyd, welches diesem sauren Salze eine gelbe Farbe ertheilt).

Vauguelinit im Glaskolben erhitzt, giebt nichts Flüchtiges. Auf Kohle schwillt er ein wenig an und schmilzt dann

unter Aufschäumen zu einer grauen, metallisch glänzenden Kugel, deren Oberfläche da, wo sie mit der Kohle in Berührung ist, kleine redueirte Metallkörner

zeigt; ausserdem bildet sich ein deutlieher Beschlag von Bleioxyd.

Von Borax und Phosphorsalz wird das Mineral im Oxydationsfeuer zu klaren, grün gefärbten Gläsern aufgelöst, die auch unter der Abkühlung grün bleiben, im Reductionsfeuer aber, unter der Abküldung, je nachdem man wenig oder viel aufgelöst hat, roth, opakroth oder fast sehwarz werden. Die rothe Farbe, welche von Kupferoxydul herrührt, kommt am deutlichsten auf Kohle mit Zinn zum Vorsehein.

Von Soda wird er auf Platindraht im Oxydationsfeuer unter Brausen aufgelöst; man erhält ein klares, grünes Glas, das unter der Abkühlung gelb und unklar wird. Wird dieses Glas in einigen Tropfen Wasser aufgelöst, so entsteht eine gelbe Auflösung, in welcher man die Chromsäure nach dem bei der Probe auf Chrom angegebenen Verfahren mit

Sieherheit nachweisen kann.

Mit Soda auf Kohle erfolgt eine vollständige Zersetzung; Blei- und Kupferoxyd redueiren sich, während die Soda in die Kohle geht. Behandelt man nach dem Absehlämmen der Kohle etc. die Metallkörner mit Borsäure auf Kohle (8. Probe auf Kupfer), so löst sich das Blei als Oxyd auf und es bleibt ein Kupferkörnehen zurück. Es wird jedoch hierbei vorausgesetzt, dass man auch eine hinreichende Menge zur Probe verwendet habe.

Deseloizit giebt im Glaskolben erhitzt etwas Wasser, sehmilzt vor dem Löthrohre, reducirt sich theilweis zu Blei innerhalb einer sehwarzen Schlacke und giebt auf der Kohle

einen gelben Besehlag.

Mit Borax erhält man in der innern Flamme ein grünes, in der äussern Flamme bei Zusatz von Salpeter ein (von Mangan gefärbtes) violettes Glas. Mit Phosphorsalz giebt das Mineral in der änssern Flamme ein gelbes, in der innera Flamme chromgrünes Glas.

Dechenit verhält sich nach Bergemann vor dem Löthrohre wie folgt: In der Pincette erhitzt, schmilzt er leicht zu einem gelben Glase; eben so im Glaskölbehen, ohne dabei Wasser oder einen Beschlag zu geben, auch decrepitirt er nieht.

Auf Kohle schmilzt er leicht zur gelbliehgrünen Perle, indem sich Bleikörnehen und ein Besehlag unter den gewöhnlichen Erseheinungen absetzen. An mehreren Proben war ein deutlicher Arsengehalt wahrzunehmen: bei andern fehlte

er; namentlich bei den reinern, durchseheinenden Bruchstücken. Phosphorsäure ist nicht aufzufinden.

Phosphorsalz und Borax zeigen bei dem Zusammenschmelzen nur die Reactionen der Vana-

dinsäure. Soda liefert ein weisses Email, in welchem sieh Blei-

kügelehen zeigen. Vanadit, Eusynehit und Aräoxen sollen dasselbe Löthrohrverhalten wie die oben genannten Bleivanadate zeigen.

Vanadinit (Vanadinbleierz) von Zimapan im Glaskolben bis zum Glühen erhitzt, deerepitirt, giebt aber nichts

Flüehtiges: bei stärkerer Hitze bildet sich ein geringes, weisses Sublimat.

Auf Kohle schmilzt das gepulverte Mineral im Oxydationsfeuer leicht zu einer schwarzen, etwas glänzenden Masse, die im Reductionsfeuer metallisches Blei giebt. Anfangs wird die Kohle schwach mit Chlorblei und später mit Bleioxyd besehlagen. Behandelt man, nachdem das Blei fortgeblasen ist, den Rückstand, der eine dunkelgraue Farbe besitzt, mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer, so bildet sich eine smaragdgrüne Glasperle.

Von Borax wird es leicht zu einem klaren, gelben Glase aufgelöst, welches unter der Abkühlung beinahe farblos wird. jedoch einen Schein in's Grünliche zeigt. Im Reductionsfeuer

wird es nach völligem Erkalten dunkelerün.

Von Phosphorsalz wird es chenfalls leicht zu einem klaren, gelben, unter der Abkühlung etwas heller werdenden Glase aufgelöst, welches nach der Behandlung mit der Reductionsflamme in noch heissem Zustande bräunlich und nach der Abkühlung smaragdgrün erscheint.

Mit Soda schmilzt es auf Platindraht im Oxydationsfeuer zu einer gelben Masse, die beim Erstarren krystallinisch und unter der Abkühlung liehter von Farbe wird. Auf Kohle

scheidet sieh ein Bleikorn aus.

Mit einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle innerhalb der blauen Flamme zusammengeschmolzen, wird die änssere Flamme, in Folge eines Chlorgehaltes, azurblan gefärbt,

Mit 3 bis 4 Theilen doppelt-schwefelsauren Kali's im Platinlöffel gesehmolzen, bildet sich eine klare, gelbe, flüssige Salzmasse, die sich beim Erkalten röthet und endlich eine pomeranzengelbe Farbe annimmt, wodurch sich das Vanadinbleierz sogleich vom Rothbleierz und Pyromorphit unterscheidet. Vanadinkupferbleierz aus Chile sehmilzt sehon in

der Lichtflamme zur sehwarzen Perle, giebt vor dem Löthrohre mit Phosphorsalz ein grünes Glas, und mit Soda auf Kohle ein kupferhaltiges Bleikorn. Domevko.

Gelbbleierz, im Glaskolben erhitzt, deerepitirt und färbt sieh vorübergehend dunkler.

Plattner, Probirkunst, 4, Auf.

Auf Kohle schmilzt es und zieht sich zum Theil in die Kohle, während metallisches Blei ansgeschieden und die Kohle

mit Bleioxyd beschlagen wird, Behandelt man das Ganze noch eine Zeit lang mit der Reductionsflamme, so wird der grösste Theil des Bleies verflüchtigt und

man bekommt daun bei der Schlämmung der in die Kohle gedrungenen Masse mit Wasser ein Gemenge von geschmeidigem Blei und Molybdänblei.

Von Borax wird es auf Platindraht leicht zu einem klaren. gelblichen Glase aufgelöst, das unter der Abkühlung farblos, im Reductionsfeuer aber undurchsichtig schwarz wird; drückt man indess das undurchsiehtige Glas mit den breiten Schenkeln der Pincette platt, so erseheint es schmutzig grün und enthält viel schwarze Flocken von Molybdänoxyd, vorzüglich wenn man die Perle abstösst und auf Kohle behandelt.

Von Phosphorsalz wird es (auf Platindraht) leicht zu einem gelblichgrünen Glase aufgelöst; das unter der Abkühlung bedeutend an Farbe verlicrt, im Reductionsfeuer aber dunkelgrün wird

Mit Soda auf Kohle geschmolzen, scheidet sich des Blei

metallisch aus.

Mit doppelt-schwefelsaurem Kali im Platinlöffel geschmolzen, bildet sich eine gelbliche Masse, die unter der Abkühlung weiss wird. Behandelt man diese Masse in der Wärme mit destillirtem Wasser und legt ein Stückehen Zink oder Zinn hinzu, so färbt sich die Auflösung sehr schnell dunkelblau.

Wolframbleierz (Scheelbleispath)' im Glaskolben er-

hitzt, decrepitirt, verändert sich aber sonst nicht.

Auf Kohle behandelt, schmilzt es, während die Kohle mit Bleioxyd beschlagen wird, zur Kugel, die unter der Abkühlung krystallisirt und auf der Oberfläche eine dunkle Farbe so wie ein metallisches Auschen, auf dem Bruche dagegen eine graulichweisse Farbe und Glasglanz besitzt.

Von Borax wird es im Oxydationsfeuer leicht zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst, das im Reductionsfeuer gelblich und unter der Abkühlung bisweilen grau und undurch-

sichtig wird.

Von Phosphorsalz wird es im Oxydatiousfeuer ebenfalls zu einem klaren, farblosen Glase aufgelöst, das nach kurzer Behandlung im Reductionsfeuer eine blaue Farbe annimmt, die zuweilen jedoch nicht so rein ist, wie von Wolframsäure allein. Bei einem zu grossen Zusatze, oder wenn man zu lange bläst, wird das Glas grünlich und endlich ganz undurchsichtig.

Mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, erhält man metallisches Blei.

Mit Soda und Salpeter auf Platinblech im Oxydationsfeuer behandelt, reagirt es deutlich auf Mangan.

Mit doppelt-schwefelsaurem Kali wie das vorhergehende Mineral geschnolzen und weiter behandelt, färbt sieh die Lösung nach dem Zusatz von Zink oder Zinn allmählich zraublau.

Bei der Probe auf Wolframsäure ist ein Verfahren angegeben, wie man sieh sehr leicht von der Gegenwart der

Wolframsäure auf nassem Wege überzeugt.

Bleiniere (antimonsaures Bleioxyd) giebt nach Hermann, im Glaskolben erhitzt, Wasser und fürbt sich dunkler. Auf Kohle redueirt sie sich zu einem Metallkorne, welches bei fortgesetztem Blasen sich verflüchtigt und die Kohle mit Antimon- und Beleioxyd beschlägt.

c) Probe auf Blei in Hüttenprodukten mit Einschluss ihres Löthrohrverhaltens.

Die verschiedenen Bleisorten, welche in den Handel gebracht werden, enthalten bisweilen mehr oder weniger Kupfer, Antimon und Arsen. Erhitzt man ein solches Blei

auf Kohle vor dem Löthrohre so stark, dass es Ungereinigten nach dem Selmielzen in eine rotirende Bewegung

kommt, so giebt sieh ein Gehalt an Arsen durch den Geruch und ein Gehalt an Antimon durch den Beschlag auf Kohle zu erkennen, den es neben dem Beschlag von Bleioxyd absetzt. Ist der Gehalt an Antimon so gering, dass die Probe zweifelhaft wird, so sehmelzt man ein neues Stückehen Blei neben verglässter Borsäure auf Kohle im Reductionsfeuer, wobei sich das Antimon allein verflüchtigt und die Kohle mit Antimonoxyd besehlägt \*\*)

Einen Gehalt an Kupfer findet man, wenn man ein Stückchen Blei mit verglaster Borsäure auf Kohle so lange behandelt, bis fast alles Blei versehlackt ist, und hierauf das rückständige Metallkörnchen mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer sehmilzt, (s. Probe auf Kupfer).

Von einem Gehalt an Silber überzeugt man sieh durch

<sup>\*)</sup> Dem praktischen Hättenmann kann die Anwendung des Löthrobrs zur leichten und siehen Erkenung der oben genannten beidem Bestandtheile im Biel ganz besondern empfohlen werden. Schlott acht geringe wenn man circa 2 Gramm von dem zu präfenden Biel in einer Vertiefung auf Hötzköhle vor der blauen Flamme schnell einschnitzt und wenn auf einem bläutich weissen Beschäge von Anschaft giebt sich dahei durch einen bläutich weissen Beschäge von Anne Flatte aber macht sich eine äusserst geringe Beinengung beider Bestandtheile sörft schon dadurch wahrnehmbar, dass ein solches Bleikorn, wenn man en nach dem Einschnebzen erkalten lass, alcht die für vollig reines Biele clanzkichten erkalten lass, nicht die für vollig reines Biele clanzkichten der Schaften und der Schaften der Schaften lein sicht die für vollig reines Biele clanzkichten der Schaften und der Schaften der Schaften leine sicht der Bestandtheile soll einzukschienernde Oberfliche zeigt, sondern matt und von schwärzlich grauer Farbe erscheile.

Abtreiben des zu prüfenden Bleies auf Knochenasche (s. die quantitativa Silberprobe).

Das bleitsche Schwarzkupfer ist zwar von Scharzkupfer, verschiedener Qualität, es giebt aber, für sich auf Kehle behandelt, allemal einen deutliehen Beschlag von Bleioxyd. Wie man es noch auf vielleicht verhandene andere Bestandtheile untersueht, ergiebt sich aus dem, was bei der Probe auf Eisen im Allgemeinen (S. 284) über Metallverbindungen gesagt ist.

Das Verhalten der bleihaltigen Speisen und Steine

findet sich beim Eisen (S. 301 u. f.)

G lätte verhält sieh auf Kohle wie Bleioxyd. Enhält sie arsensaures oder antimonsaures Bleioxyd, so entwickelt sie bei ihrer Reduction im crsten Falle Arsengeruch und im zweiten Falle bildet sie einen Besehlag von Antimonoxyd. Enhält sie Kupferoxyd und man behandelt das auf Kohle aus ihr reducirte Blei eine Zeit lang mit verglaster Borsäure, so bringt das dabei zurückbeliehende Bleikfernehen, wenn es mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer geschmolzen wird, eine deutliche Reaction auf Kupfer hervor, indem die Glasperle, so lange sie heiss ist, deutlich grün und nach der Abküllung blau erscheint; ist die Reaction zweigelhaft, so entscheidet eine Behandlung der Glasperle auf Kohle mit Zinn.

Abstrich vom Abtreiben des Silbers für sich auf Kohle behandelt, redueitr sieh unter starkem Arsengeruch zu metallischem Blei, welches die Kohle mit Bleioxyd und Antimonoxyd beschlägt. Wird das redueirte Blei mit verglaster Bersäure so lauge behandelt, bis nur noch ein kleines Korn übrig ist und dieses mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer geschmez zen, so bekommt man eine deutliche Reaction auf Kupfer.

Ein Gehalt an Eisenoxyd findet sich, wenn man auf Kohle neben einer Kleinen Boraxperlo ein grösseres Stück Abstrieh so redueirt, dass man dabei die Glasperle unnuterbroehen mit einer guten Reductionsfamme bedeckt, und das sich reducirende Blei von Zeit zu Zeit auf den Ambess schüttet. Das Glas braneht man dann nur auf Platindraht im Oxydationsfeuer muzuschmelzen, um das Eisen auf die Stufe des Oxydes zu bringen.

Ein Gehalt an Schwefelsäure giebt sich zu erkennen, man eine nieht zu geringe Menge des gepulverten Abstriehs mit etwas Soda auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, die dabei in die Kohle eindringende Masse nach Unterbrechung des Blasens ausgräbt, auf Silberblech legt und mit Wasser befeuchtet (s. Probe auf Selwefelsäure).

Abzug vom Abtreiben des Silbers verhält sieh vor dem Löthrohre im Allgemeinen ganz ähnlich wie Abstrich. Enthält er indessen viel Hocrdmasse eingemengt, so lassen sich die in ihm befindlichen Metalloxyde nur durch einen Zusatz

von Borax oder Soda und Borax auf Kohle reduciren. Heerd vom Abtreiben des Silbers, so wie Flugstaub von der Bleiarbeit, vom Abtreiben des Silbers und vom Rösten der Bleierze in Flammöfen, bilden bei der Behandlung auf Kohle im Reductjonsfeuer sehon für sich einen Besehlag von Bleioxyd. Wie man die anderen, noch vorhundenen Bestandtheile auffindet, ergiebt sich aus dem Vorherreibendet,

Schlacken, welche Bleioxyd euthalten, geben, wenn sie auf Kohle entweder für sieh oder mit einem

Znsatz von Soda im Reductionsfeuer zur Kugel gesehnolzen werden, einen Besehlag von Bleioxyd. Wie man die übrigen Bestandtheile auffindet, ist bei der Probe auf Kalkerde (S. 194) angegeben.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Zinn findet sich in der Natur in folgenden Mineralien:

a) In Verbindung mit Sehwefel im

Zinnkies = Ću²Śn + (Fe, Źn)²Śn mit 27,4 Sn und 29,6 Cu.
b) Im oxydirten Zustando im

Zinnstein = Sn mit 78,6 Sn; jedock in den meisten Fällen geringe Mengen von Fe, Mn und bisweilen selbst Ta oder Sb enthaltend.

Stannit aus Cornwall = Si, Sn und geringe Mengen von

Al und Fe enthaltend, mit 30,5 Sn.

Ausserdem findet sieh das Zinn als unwesentlicher Bestandtheil in mehreren anderen Mineralien, namenutihe im Meteoreisen, Titaneisen, Tantalit, Columbit, Fergusonit, Brochantit, Monazit, Thorit, Olivin, Euklas und Oerstedtit. Auch lassen sieh Spuren von Zinn in mancher braunen und selwarzen Zinkblende nachweisen, wenn man davon Quantifäten von mehreren Grammen auf nasseu Wege zerlegt.

In Hüttenprodukten hat man dieses Metall, ausser in den eigentlichen Zinnhüttenprodukten, selten zu suehen. Zu den Zinnhüttenprodukten gehören folgende:

a) Die verschiedenen im Handel vorkommenden Zinnsorton, von denen die gewöhnlichsten nicht selten mehr oder weniger Eisen, Kupfer und Arsen und bisweilen auch Wolfram, Molybdän und Wismuth enthalten.

b) Die versehiedenen Gekrätze, welche sowohl beim Ver-

schmelzen der Erze, als auch beim Reinigen (Pausehen, Raffinireu) des Zinnes fallen und in der Regel einen merklichen Gehalt an Eisen und Arsen, zuweilen auch Knufer, Wismuth, Wolfram und Molybdän zeigen.

c) Die Härtlinge (Hartbruch), die sieh beim Verschmelzen der Zinnerze über Schachtäfen auf der Sohle des Ofens auflegen und hauptsächlich aus Eisen und Zinn bestehen, aber nicht selten auch etwas Arsen, Kupfer, Wolfram, Molybdän und Wismuth enthalten.

d) Die Zinnschlacken.

Kommen Kupfererze mit Zinnstein oder Zinnkies zusamen vor und es ist bei der Gewinnung und Anfbereitung eine vollständige Trennung nieht möglich, so entsteht bei dem Schmelzprocese zinhabliger Kupferstein, besonders aber bilden sich bei Ochrentrationsschunelzungen Ausscheidungen von zinnhaltigen Kupfers zu

Probe auf Zinn mit Einschluss des Lüthrohrverhaltens der oben genannten Mineralien.

## a) Probe auf Zinn im Allgemeinen.

Wie sich metallisches Zinn auf Kohle und ein auf Kohle gebildeter Beschlag von Zinnoxyd vor dem Löthrobre verhält, ist S. 83 angegeben. Enthält das Zinn Blei Metallisches oder Wismuth, so ist es kaum möglich, eine kleine

Menge des Metallgemisches auf Kohle mit der besten Reductionsflamme in Form einer flüssigen Kngel zu erhalten, ohne dass sieh dieselbe mit Oxyd bedeckte. Setzt man aber etwas Borax hinzu und behandelt diesen mit der Reductionsflamme, so giebt sich eine Beimischung von Blei oder Wismuth durch den gelben Beschlag zu erkennen, der sich auf der Kohle absetzt. Ist es zweifelhaft, ob die Beimischung in Blei oder Wismuth besteht, so schabt man den Beschlag vorsichtig ab, löst ihn auf Platindraht in Phosphorsalz auf, und behandelt die Glasperle auf Kohle mit Zinn. Ein Grau- oder Schwarzwerden der Perle unter der Abkühlung deutet auf Wismuth. (S. 138). Anch überzeugt man sieh boi der Behandlung des Metallgemisches mit Borax durch den Geruch von der Gegenwart an Arsen, und wenn man die Boraxglasperle auf Platindraht im Oxydationsfeuer umschmilzt, kann man auch an der gelben Farbe des Glases einen Gehalt an Eisen gewahr werden. Um das Zinn auf einen Gehalt an Kupfer zu untersuehen, schmilzt man dasselbe mit einem Gemenge, welches aus 100 Gewichtstheilen Soda, 50 Theilen Borax und 30 Theilen Kieselerde gebildet worden, auf Kohle so, wie es bei der quantitativen Kupferprobe zur Trenning des Zinnes vom Kupfer speciell beschrieben ist, und prüft das zurückbleibende Körnehen, in welchem das Kupfer nur noch mit wenig Zinn verbunden ist, mit Phosphorsalz auf Kohle so lange im Oxydationsfener, bis das Glas gefärbt orscheint. Durch eine Behandlung des Phosphorsalzglases mit Zinn kann man sieh dann überzeugen, ob Kupfer wirklich vorhanden ist oder nicht. Ein Gehalt an Wolfram, der in der Regel nur gering ist, lässt sich vor dem Löthrohre nicht immer mit völliger Sicherheit durch Glasflüsse auffinden. weil das Zinn selten ganz frei von Eisen ist. Löst man aber eine nieht zu geringe Menge des zu untersuchenden Zinnes in einem Poreellangefäss durch Unterstützung von Wärme in Salpetersalzsäure auf, verdünnt die Auflösung mit Wasser, giesst nach einiger Zeit die klare Auflösung von dem vielleicht gebliebenen Rückstande ab und digerirt diesen von Neuem mit etwas Salpetersalzsäure, so bleibt, wenn Wolfram im Zinne vorhanden war, dasselbe als Wolframsäure mit gelblich grüner Farbe zurück. Die gewöhnlich von Eisen gelb gefärbte saure Flüssigkeit giesst man abermals ab, süsst die rückständige Wolframsäure mit Wasser aus und prüft sie mit Phosphorsalz auf Platindraht, wobei man nach kurzem Reductionsfeuor eine blaue Perle bekommt (S. 139).

Bildet Zinn einen Bestandtheil von Legirungen, so veritt sieh beim Schmelzen derselben auf Kohle die Gegenwart
dieses Metalls fast immer dadurch, dass selbst in der innern
Flamme kein blankes Metallkorn erhalten werden kann, vielmehr an der Oberfläche des Probestückehens eine raseh an
Volumen zunehmende Oxydsehieht entsteht, die selbst nach
Zusatz von Borax sieh nur schwierie entfernen lässt.

Sehwefelmetalle, welche Zinn enthalten, für sieh auf Kohle

aber keinen Besehlig von Zinnoxyd in der Nihe der Probe geben, muss man risten und das Ge. Schweteinetalleröstete mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Kohle in Reductionsfeuer behandeln. Man orhält dabei metallischen Zinn, welches für sich auf Kohle geprüft werden kaun. Sind noch andere reducirbare Metalloxyde in der gerösteten Probe vorhanden, so seheidet sich eine Metallegrinung aus, in welcher, durch eine Prüfung derselben mit Borax oder Phosphorsalz. die anderen Metalle erkannt werden können.

In Metalloxyden oder überhaupt solchen Substanzen, deren Bestandtheile Oxyde sind, läsat sieh das Zinn am besten durch eine Reductionsprobe mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kail auf Kohle auffinden; nur ist man in manelen Fällen genültigt, zur Versehlackung eines bedeutenden Eisengehaltes etwas Borax zuzusetzen.

## b) Verhalten der oben genannten Mineralien vor dem Löthrohre.

Zinnkies auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, schmilzt zur Kugel. Im Oxydationsfeuer entwickelt er sehweflige Säure und bedeckt sich mit Zinnoxyd; auch wird die Kehle in ihrer unmittelbaren Nähe mit Zinnoxyd belegt, welches sich durch sein bekanntes Verhalten (S. 83) sogleich

8- hwefelmetalle. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, giebt er sehweflige Säure und etwas Zinnoxyd, welches letztere sich ganz nahe der Probe an das Glas aulegt, aber nicht wieder verflüchtigt werden kann.

Auf Kohle abwechselnd mit der Oxydations- und Reductjensflamme geröstet und dann mit Berax geprüit, bekommt

man Reactionen auf Eisen und Kupfer.

Vou einem geringen Gehalt an Zink, welcher sieh in dem Zinnkies auf nassem Wege nachweisen lässt, kaun man sieh bei der Prüfung vor dem Löthrohre nicht überzeugen, weil der Beschlag, den es bei seiner Verflüchtigung auf Kohle bildet, durch den Beschlag von Zinnexyd unkenntlich gemacht wird.

Zinnstein verhält sieh vor dem Löthrohre wie Zinnoxyd (S. 140), nur mit dem Unterschiede, dass er, in hinreichender Menge in Borax aufgelöst, diesem Flusse zuweilen eine gelbliehe Farbe von Eisenexyd ertheilt, die iedech nur in der Wärme wahrzunehmen ist, und dass er mit Soda und einem Zusatz von Salpeter auf Platinblech öfters eine schwache Manganreaction hervorbringt.

Wie eine geringe Menge von Tantalsäure eder Unterniobsäure im Ziunstein aufgefunden werden kann, sell bei der Probe auf Tantal und Niebium angegeben werden.

Stannit ist v. d. L. auf Kohle und in der Pincette unschmelzbar.

In Borax und Phosphorsalz löst er sieh sehwer, in letzterem mit Hinterlassung eines Kiesclskeletts, zum farblosen Glase auf. Mit wenig Seda schwilzt er zur schlackigen Masse, mit einer grösseren Menge von Soda im Reductionsfeuer behandelt, scheidet sich Zinn im metallischen Zustande aus.

#### c) Probe auf Zinn in Hüttenprodukten mit Einschluss ihres Lothrohrverhaltens.

Das Verhalten des im Handel vorkommenden Zinnes vor dem Löthrohre ergiebt sieh aus dem, was bereits bei der Probe auf Zinn im Allgemeinen (S. 358) gesagt ist.

Das Verhalten der versehiedenen Gekrätzsorten, sowehl vom Verschmelzen der Zinnerze, als vom Raffiniren des ausgesehmolzenen Zinnes, ist nach ihrer Beschaffenheit versehieden. Mau findet indess bei der Prüfung derselben für sich auf Kohle und mit Glasflüssen, wobei mau alles das beobachtet, was bei der Probe auf Zinn im Allgemeinen gesagt worden ist, sehr bald, aus was für Bestandtheilen sie zusammengesetzt sind.

Die Härtlinge (Hartbruch) geben, wenn man eine Probe davon auf Kohle mit Borax im Reductionsfeure behandelt, zuweilen einen unverkennbaren Besehlag von Zinnoxyd. Wie man sie auf die übrigen Bestandtheile untersenlet, ergiebt siela aus dem, was bei der Probe auf Eisen im Allgemeinen für Metallverbindungen (8. 284) gesagt ist. Ist jedoch der Zinngehaft sehr gering, so dass sieh kein deutlicher Besehlag bildet, so darf man das eisenreiche Produkt nur in Salpetersäure auflösen und das dabei zurückbleibende Zinnoxyd mit Soda auf Kohle prüfen.

## 10) Wismuth = Bi.

Vorkorummen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Wismuth gehört zu den seltener vorkommenden Metallen; es findet sieh:

a) Metallisch und zwar als

Gediegen Wismuth == Bi.

b) In Verbindung mit anderen Metallen als

Tellurwismuth (Tetradynit). Man bezeichnet mit diesen Namen nehrere issonorphe Mischungen, in denen z. Th. auch Schwefel und Selen vorkommen; so ist das Tellurwismuth aus Virginien meh Genth = Bi + Te² mit 51,9Bi; Schwefel-Tellurwismuth von verschiedenen Orten = Bi³ + Te + S³ mit 56,6Bi; Bi + Te² + S mit 50,0 Bi; Bi + Te² + S mit 50,0 Bi; Bi + Te² + S² mit 50,4Bi.

Selen-Tellurwismuth ans Virginien = Bi<sup>3</sup> + Te<sup>6</sup> + Se<sup>2</sup> mit 54,6 Bi; desgt, ans Georgia = Bi<sup>12</sup> + Te<sup>9</sup> + Se mit 79,0 Bi; Schwefel-Selen-Tellurwismuth aus Brasilien, in welchem ein geringer Theil Schwefel durch Selen ersetzt ist.

Wismuthsilber, s. Silber.

c) In Verbindung mit Schwefel im

Wismuthglanz = Bi mit 81,2 Bi, zuweilen etwas Fe und Cu enthaltend;

Kupferwismuthglanz = Gu Bi mit 62,0 Bi und 18,9 Cu.

Wittiehenit (Kupferwismutherz) = Gu3 Bi mit 42,0 Bi und

38,4 Cu. Nadelerz von Beresowsk, a. Blei.

Kobellit.

Annivit, s. Kupfer. Niekelwismuthglanz, s. Niekel.

d) In einer Verbindung von Sehwefelwismnth und Wismuthoxyd

Karelinit = Bi Bi mit 91,2 Bi. e) Im oxydirten Zustande im

Wismuthoeker = Bi mit 89,6 Bi, jedoch immer geringe Mengen Fe. C und H. zuweilen auch As enthaltend.

f) In Verbindung mit Kohlensäure im

Wismuthspath aus Süd-Carolina = 3 (Bi C + H) + Bi H mit 74,0 Bi und geringen Mengen von Si, Al, Ca, Mg und Fe:

Bismuthit (Wismuthoxyd, kohlensaures) = Bi, C und geringe Mengen von Fe, Cu, S und H. (Vielleicht im reinen Zustande wie der Wismuthspath).

g) In Silicaten mit Phosphaten im Kieselwismuth (Eulytin, Wismuthblende), I A. 1 G; vielleicht

Bi2 Si3, ausserdem sind P. Fe, Mn, Fl und H verhanden (62,2 Bi).

Hypochlorit (Grüneisenerde), III, wahrseheinlich ein Zersetzungsprodukt = Si, Al, Bi (13 p.C.), Fe, P und Spuren von Mn.

Auch macht das Wisniuth, welches in der Regel nur durch einen einfachen Saigerungsprocess aus Kobalterzen gewonnen wird, zuweilen einen Nebenbestandtheil mancher Hüttenprodukte aus. Es findet sich z. B. metallisch in grösserer oder geringerer Menge in der Kobaltspeise, wenn die zur Smaltebereitung kommenden Kobalterze nicht rein von Wismuth sind. Ferner concentrirt sieh ein Gehalt an Wismuth beim Verschmelzen soleher zugleich silberhaltiger Kobalterze in den dabei fallenden Zwischenprodukten, namentlich in der Speise und im Bleistein. Auch findet sich nicht selten ein Gehalt an Wismuth im Blicksilber, welcher sich beim Feinbrennen oder Raffiniren desselben grösstentheils in die Test-

masse einzieht. Endlich kann auch ein geringer Gehalt von Wismuth in manchem, im Grossen ausgebrachten Zinne vorhanden sein, wenn das geröstete Zinnerz vor seiner Verschmelzung nicht erst durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure etc. davon befreit wurde,

Probe auf Wismuth mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der oben genannten Mineralien.

a) Probe auf Wismuth im Allgemeinen.

In Metallverbindungen, wie sie in der Natur und als Hüttenprodukte vorkommen, lässt sich das Wismuth an dem Beschlag erkennen, welehen es bei der Behand-

lung der betreffenden Verbindung für sich, am Metallbesten im Reductionsfeuer auf Kohle absetzt. Er

erscheint in der Wärme dunkel orangegelb, wird unter der Abkühlung eitrongelb und verändert im Reductionsfeuer seine Lage, ohne einen farbigen Schein zu geben (S. 82). Sind in der Substanz leicht zu verflüchtigende Metalle enthalten, so rauchen diese zum Theil fort, zum Theil bilden sie auch einen Beschlag auf Kohle, der sich an den Wismuthoxydbeschlag anschliesst, wie z. B. Tellur, Arsen etc.

Wismuthhaltiges Blei, welches sich, je nach dem es viel oder wenig Wismuth enthält, mehr oder weniger spröde zeigt, wird so lange für sieh auf Kohle behandelt, bis sich ein deutlicher Beschlag gebildet hat. Dieser Beschlag wird vorsichtig mit dem Messer abgeschabt, auf Platindraht in Phosphorsalz mit Hülfe der Oxydationsflamme aufgelöst, und die farblose Glasperlo auf Kohle mit Zinn im Reductionsfeuer umgeschmolzen. Enthielt der Beschlag Wismuthoxyd, so färbt sich das Glas unter der Abkühlung dunkelgrau bis fast schwarz. Da aber die Säuren des Antimons eine ähnliche Reaction hervorbringen, so muss man die Metallverbindung erst durch längere Behandlung auf Kohle im Oxydationsfeuer von einem Gehalt an Antimon durch Verflüchtigung befreien, im Fall sie nicht frei davon ist, und dann auf einer anderen Kohle so lange im flüssigen und rotirenden Zustande erhalten, bis sieh ein Beschlag gebildet hat, der zu einer Prüfung mit Phosphorsalz völlig hinreicht.

Hat man cs mit sehr strengflüssigen Metallverbindungen zu thun, wenn sie z. B. viel Nickel enthalten, so setzt man etwas reines Silber hinzu und behandelt das Ganze im Re-

ductionsfeuer.

Ist das Wismuth an Schwefel gebunden, und man behaudelt die Substanz für sich auf Kohle, so bildet sich ausserhalb des gelben Beschlags auch noch Schwefelmetalle. ein weisser, welcher aus schwefelsaurem Wismuthoxyd besteht, Diesor weisse Beschlag lässt sieh aber verhindern, wenn man zu der zu prüfenden Substanz etwas Soda setzt.

Enthält die Substanz viel Blei, so bildet sieh ein Beschlag, der aus einem Gemenge von Wismuthoxyd und Bleioxyd be-

steht und eine Farbe besitzt, die kaum von der interscheiden ist. Da sieh in diesem Falle ein geringer Gehalt an Wismuth nicht erkennen lässt, so ist man genötligt, eine besondere Probe vorzunehmen, welcho auf zweierlei Weise ausgeführt werden kaum. Das einfachste Verfahren ist das, dass man die Probe zuerst so lange auf Kohle behandelt, bis sich ein starker gelber Besehlag gebildet hat, den man, wie soben beim wismuthhaltigen iblei angegeben ist, mit phosphorsalz prüft. Da aber Antimonoxyd eine ähnliche Reaction hervorbringt, so muss man sieh erst durch eine besondere Probe auf Antimon von der Abwesenheit dieses Metalles über-

zeugt haben.

Auch kann man sich von einem geringen Wismuthgehalt auf folgende Weise überzeugen: Man röstet die Substanz im gepulverton Zustande auf Kohle gut ab, aber vorsiehtig, damit keine Sinterung eintritt, sehmelzt das Geröstete mit 3 bis 4 Volumentheilen doppelt-schwefelsauren Kali's im Platinlöffel und behandelt die geschmolzene Masse in einem kleinen Porcellangefäss mit Wasser über der Lampenflamme so lange, bis sieh Alles aus dem Löffel gelöst hat. Hierbei lösen sieh schwefelsaures Kali und andere in Wasser auflösliche sehwefelsauro Salze auf, hingegen das gebildete schwefelsaure Bleioxyd bleibt als neutrales und das schwefelsaure Wismuthoxyd als basisches Salz zurück; nur eine geringe Menge des letztoren geht als neutrales Salz in die Auflösung mit über. Enthält die Substanz Antimon, so bleibt dieses als Säure ebenfalls zurück. Die über diesen Salzen befindliche Auflösung giesst man behntsam ab, übergiesst den Rückstand mit reinem Wasser, fügt einige Tropfen Schwefelsäure, sowie otwas Salpetersäure hinzu und erwärmt das Ganze bis zum Kochen. Das schwefelsaure Wismuthoxyd löst sich nun auf und das schwefelsaure Bleioxyd bleibt mit dem Antimonoxyd, wenn solehes vorhanden ist, ungelöst zurück. Trennt man hierauf beide Salze durch Filtration und schlägt aus der Flüssigkeit das Wismuthoxyd in der Wärme durch Phosphorsalz nieder, so erhält man einen weissen Niederschlag, der sieh nach dem Filtriren und Auswaschen auf Platindraht in Phosphorsalz farblos oder nur gelblich auflöst, aber dem Glase, wenn es auf Kohle mit Zinn im Reductionsfeuer behandelt wird, unter der Abkühlung eine dunkelgraue Farbe ertheilt und sich daher gauz wie Wismuthoxyd verhält. Auch giebt es sich auf Kohle als solches zu erkennen,

Substanzon, welche das Wismuth im oxydirten Zustande enthalten, geben, wenn sie auf Kohle für sich oder mit einem Zusatz von Soda im Reductionsfeuer behandelt werden, einen unverkennbaren Wismuthoxydbeschlag. Diesen Beschlag kann man, wenn das Resultat ja noch zweifellnaft sein sollte, abschaben und, wie oben angegeben, mit Phosphorsalz prüfen. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass dergleichen Substanzen auch frei von Antiumon sind.

 Verhalten der oben genannten wismuthhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

#### Gediegen Wismuth

verhält sieh vor dem Löthrohre wie reines Wismuth (S. 82).

Tellurwismuth, Schwefel-Tellurwismuth, Selen-Tellurwismuth und Schwefel-Selen-Tellurwismuth.

Die Verbindung des Wismuths mit Tellur sehmilzt leicht und giebt in der offenen Röhre einen weissen Raueh, der sich zum Theil in der Röhre hinzieht, zum Theil sich aber auf dem Glase nahe der Probe anlegt verkindungen.

und bei starkem Feuer an einer gewissen Stelle mit einem rothen Stoffe vernnengt wird, welcher Selen ist und wovon auch das der Röhre entströmende Gas stark riecht. Der weisse Besehlag kann mit Hülfe der Löthrohrflamme zu kharen, farblosen Tröpfehen gesehmolzen werden, wodurch er sich als tellurige Säure zu erkennen giebt; der röthliche Anfug, hingegen verfüchtigt sich. Die zurückbleibende Metall-kugel umgiebt sich, sobald die flüchtigen Bestandtheile grössentheils entfernt sind, mit gesehmolzenen Wismuthoxyd, das braun erseheint und unter der Abkühlung undurchsiehtig und gelb wird.

Äuf Kohle für sich schmilzt das Mineral sehr leicht zur metallischen Kugel, die, wenn sie von der blauen Flaume getroffen wird, die äussere Flamme blaugrün fürbt, einen merklichen Gerneh nach Selen verbreitet und die Kohle mit einen weissen und, noch nähre der Probe, mit einem dunkel orangegelben Besehlag bedeckt. Ersterer verselwindet, wenn die Reductionsflamme auf ihn gerichtet wird, mit einen blaugrünen Scheine, und letzterer fürbt sieh unter der Abkühlung eitvongelb. Die übrig bleibende Metallkugel kann bei fortgesetztem Blasen vollkommen verflüchtigt werden, wobei die Kohle von Neuem stark mit Wismuthoxyd belegt wird.

Schwefel-Tellurwismuth verhält sich ähnlich, giebt aber in der offenen Glasröhre zugleich schweftige Säure.

Das Verhalten des Selen-Tellurwismuths und Schwefel-Selen-Tellurwismuth geht aus dem oben Mitgetheilten hervor. Wismuth in Verbindung mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen.

Wismuthglanz in einer an einem Ende zugeschmolzench Glasröhre erhitzt, schmilzt, und giebt ein geringes

Schwefelmetalle. Sublimat von Schwefel. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre vorsichtig erhitzt, schmilzt er, giebt schweflige Säure und einen Beschlag von schwefelsaurem Wismuthoxyd, der im Löthrohrfeuer zu braunen Tröpfchen geschmolzen werden kann und nach dem Erkalten gelb und undurehsiehtig erscheint. Wird die Probe stark erhitzt, so kommt sie in's Kochen und setzt Wismuthoxyd rund um die Probe herum an das Glas ab.

Auf Kohle giebt er zuerst einen Theil Schwefel ab, dann schmilzt und kocht er mit Umherwerfung kleiner glühender Tropfen und beschlägt die Kohle mit Wismuthoxyd und schwefelsaurem Wismuthoxyd. Ist alles Wismuth entfernt, so bleibt gewöhnlich eine geringe Menge einer schlackigen Masse zurück, die, mit Glasflüssen geprüft, öfters auf Eisen und zuweilen auch auf Kupfer reagirt.

Ganz ähnlich wie das vorige Mineral verhalten 'sich Kupferwismuthglanz und Wittiehenit (Kupfcrwismutherz). Schmilzt man bei diesen Verbindungen den auf Kohle verbleibenden Rückstand mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali, so scheidet sich ein Kupferkorn aus,

## Schwefelwismuth mit Wismuthoxyd.

Karelinit zeigt nach Hermann folgendes Verhalten. Im Kolben erhitzt, erhält man etwas schweflige Säure aber keinen Sehwefel; aus der gesehmolzenen Masse treten metallische Kugclu von Wismuth heraus. Im Glasrohre erhitzt. entwickelt das Mineral ebenfalls schweflige Säure, dabei reducirt sich ein Metallkorn, umgeben von leicht schmelzbarem Wismuthoxyd.

## Wismuthoxyd.

Wismuthocker giebt beim Erhitzen gewöhnlich etwas Wasser und zeigt häufig auf dem Zusatz von Salzsäure eine geringe Entwickelung von Kohlensäure. Zu Glasflüssen und auf Kohle verhält sieh das Mincral wie Wismuthoxyd (s. S. 138).

## Wismuth in Verbindung mit Sauren.

Wismuthspath im Glaskolben erhitzt, deerepitirt, färbt sich braun, und schmilzt leicht an das Glas an. Auf Kohle wird er sehnell zu Wismuth re-

Kohlensaures ducirt.

Phosphorsalz giebt eine in der Hitze dunkelgelbe, nach dem Erkalten farblose Perle und Floeken von Kieselsäure

Salpetersäure löst ihn unter Brausen und mit Hinterlassung eines gelben thonigen Rückstandes auf. Rammelsberg.

Bismut hit (Wismuthoxyd, kohlensaures) giebt, im Glaskolben erhitzt, ein wenig Wasser aus, decrepitirt und ninmt

eine grane Farbe an.

Auf Kohle für sieh schmitzt er sehr leicht und reducirt sich unter Brausen zu einem leichtfüssigen Metallkorne, welches bei fortgesetztem Blasen die Kohle mit Wismuthoxyd beschlägt. Xach läugerem Blasen bleibt eine geringe Menge einer schlackigen Masses zurück, die im Reductionsfeuer zur Kugel schmitzt, welche dem Magnete folgt und bei der Behandlung mit Glasflüssen hauptsächlich auf Eisen und Kupfer reagrirt.

Wird das gepulverte Mineral mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer gesehmolzen, hierauf die in die Kohle gedrungene Soda ausgebrochen, auf Silberblech gelegt und mit Wasser befeuchtet, so entsteht eine sehwache Reaction auf Schwefel. Das Mineral ist also nieht ganz frei von Schwefelsfüre.

In Chlorwasserstoffsänre löst es sich unter Aufbrausen von entweichender Kohlensäure, zu einer sehwach gelblich

gefärbten Flüssigkeit auf.

Kieselwismuth (Eulytin, Wismuthblende) im Glaskolben erhitzt, verändert sich nieht, giebt auch

niehts Flüchtiges.

In der Pincette schmilzt es unter Aufwallen

sehr leicht und färbt, wenn es rein ist, die äussere Flamme blaugrün von einem Gehalt an Phosphorsäure. Auf Kohle sehmilzt es ebenfalls unter Aufwallen leicht

zu einer braunen Perle, während sieh ein Beschlag von Wisnuthoxyd absezt, und zuweilen ein Geruch nach Arsen

wahrnehmen lässt.

Wird es mit einer geringen Menge von Soda zusammen geschmolzen, so bildet sich unter Aufbrausen und Reduction von Wismuth eine Perle, die von ein wenig Kobaltoxydul blau gefärbt erscheint. Pulverisit man diese Perle, behandelt das Pulver mit Essigsäure, verdünnt mit Wasser, filtrirt, und versetzt die saure Flüssigkeit mit einigen Tropfen essigsauren Bleioxydes, so entsteht eine starke Trübung von phosphorsauren Bleioxyd.

In Phosphorsalz löst es sich unter Abscheidung von Kieselsäure zu einem in der Hitze gelblich erscheinenden Glase auf, welches unter der Abkühlung farblos und, mit Zinn

auf Kohle behandelt, schwarzgrau wird.

II ypochlorit (Grüneisenerde) giebt, im Glaskolben erhitzt, niehts Flüchtiges und verändert auch sein Ansehen wenig.

In der Pincette zeigt er sieh unsehmelzbar, nimmt aber eine dunkelbraune Farbe an. Wird er im gepulverten Zustande, mit Sehwefelsäure befeuehtet, auf Platindraht der blauen Flamme ausgesetzt, so reagirt er deutlich auf Phos-

phorsäure. Auf Kohle giebt er im Reductionsfeuer, ohne zu schmelzen, einen geringen Beschlag von Wis-

muthoxyd. In Borax löst er sieh zwar langsam, aber vollständig zu einem von Eisenoxyd gelb gefärbten Glase auf, das, wenn es gesättigt ist, auf Kohle im Reductionsfener sieh etwas trübt und die Kohle schwach mit Wismuthoxyd beschlägt, während die Perle eine gelbliehgrüne Farbe annimmt.

Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung eines Kieselskeletts zerlegt. Die Glasperle erseheint gelb, wird aber, auf Kohle mit Zinn behandelt, unter der Abkühlung dunkelgrau

von reducirtem Wismuth.

Mit Soda schmilzt er auf Kohle unter Aufbrausen zur Kugel und giebt einen deutlieben Besehlag von Wismuthoxyd. Auf Platinblech mit Soda und Salpeter gesehmolzen, reagirt er schwach auf Mangan.

#### c) Probe auf Wismuth in Huttenprodukten.

Hier gilt das, was bereits bei der Probe auf Wismuth im Allgemeinen gesagt ist.

# Uran = U.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche.

Es findet sieh in der Natur in folgenden Mineralien: a) Im oxydirten Zustande im

Uranpeeherz = ÜÜ, welches aber stets nicht unbedeutende Mengen von andern Substanzen, namentlich von Pb, Bi, Cu, Fe, Co, V, As, S, Ca, Mg, Si und II enthält; hierher

ist jedenfalls auch der Coracit zu rechnen. Eliasit, in der Hauptsache Uranoxydhydrat mit Pb, Ca, Mg,

Fe, Fe, Si, C und P.

Gummierz von Johann-Georgenstadt, wesentlich Uranoxydhydrat gemengt mit etwas phosphorsanrem Kalk und Kieselerde, sowie ausserdem Spuren von As, V und Fl ent-

b) In Verbindung mit Säuren, und zwar:

α) mit Sehwefelsäure als gelbes basisches Salz in folgenden Mineralien:

Uranblüthe von Joachinsthal  $= \overline{U}^3 \overline{S}^2 + 12\overline{\Pi}$ ; die knpferhaltige Varietät =  $\dot{C}u\ddot{S} + \ddot{U}^3\ddot{S}^2 + 12 \dot{H}$ ;

Uranoeker ebendaher = 2 US + 27 H;

Sogenannter Uranvitriol ebendaher =  $\vec{U}^6 \vec{S} + 18 \dot{H}$ ; als Uranoxydoxydulsulfat im

Johannit. Nach Lindacker enthält dieses Mineral 67,7 t̄Ū, 6 Cu, 0,2 Fe, 20,0 S, 5,6 H; ferner in einer kupferfreien und auch kupferhaltigen (2,2 p. c.) basischen Verbindung, sowie im Urangrūn mit 6,5 Cu, 10,1 Ca und 27,1 H. β) mit Phosphorsäure im

Uranit (Uranglimmer, kalkhaltiger) =  $(\mathring{C}a^3\ddot{P} + 2\ddot{U}\ddot{P}) + 24 \, \mathring{H}$  nebst einer geringen Menge von  $\mathring{B}a$ ;

Chalkolith (Uranglimmer, kupferhaltiger) =  $(\mathring{C}u^3\ddot{P} + \mathring{2}\ddot{U}^3\ddot{P})$ + 24  $\mathring{H}$ .

γ) mit Kohlensäure im

Uran-Kalkearbonat von Joachimsthal =  $(\dot{C}a\ddot{C} + \dot{U}\ddot{C}) + 5\dot{H}$ Voglit, vielleicht  $\dot{R}\ddot{C} + \dot{H}$ ;  $R = \dot{U}$ ,  $\dot{C}a\dot{C}u$ :

Liebigit, nach Rammelsberg = (2ČaČ + V²Č) + 36 H, nach L. Smith = (ČaČ + VČ) + 20 H.

δ) mit Diansäure im

Samarskit, s. Yttererde.

s) mit Kieselsäure im

Uranophan, II—III,  $1=3\, {\rm \vec{R}}^2 {\rm \vec{S}} {\rm i} + 5\, {\rm \vec{R}}^2 {\rm \vec{S}} {\rm i} + 36\, {\rm H}$ ,  ${\rm \vec{K}}={\rm \vec{C}} {\rm a}$ , Mg,  ${\rm \vec{K}}$ ;  ${\rm \vec{R}}={\rm \vec{U}}$ ,  ${\rm \vec{A}}{\rm l}$ . Enthält Tetradymit und verschiedene

Schwefehnetalle eingemengt.

Auch findet sich das Uran noch in geringer Menge in

folgenden Mineralien, als: im Pyrochlor von Brevig und Fredrikswärn, s. Kalkerde;

Fergusonit, Yttrotantalit, Enxenit, Tyrit und Polykras, s. Yttererde.

Probe auf Uran mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

## a) Probe auf Uran im Allgemeinen.

Bei der Prüfung irgend einer Substanz auf einen Gehalt an Uran muss man sich hanptsächlich an das Verhalten des Uranoxydes zu Phosphorsabz erinnern, welches diesem Flusse im Oxydationsfeuer eine gebe Farbe Oxyde und satze. ertheilt, die unter der Abkühlung gelbgrün und im Reductionsfeuer rein grün wird (s. Tabellen, S. 137).

Ist die Substanz frei von anderen ähnlich fürbenden Metalloxyden, so bekommt man bei der Prüfung derselben mit Phosphorsalz entscheidende Resultate, enthält sie aber noch Oxyde des Eisens und vielleicht auch Titansäure, in welchem Falle das Phosphorsalzglas nach der Behandlung im Reduc-

Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

tionsfeuer unter der Abkühlung roth wird (s. Probe auf Eisen, S. 289), so ist die Farbe vom Uran nur in dem mit der Oxydationsflamme behandelten Phosphorsalzglase

Oxyde und Salae. wahrzunehmen, das unter der Abkühlung eine

mit viel Gelb gemischte grüne Farbe bekommt.

Enthält eine Substanz nur wenig Uran, dagegen aber viel Eisen, so dass man mit Borax und Phosphorsalz nur Eisenreaetion bekommt, so kann man die Substanz im fein gepulverten Zustande mit doppelt-sehwefelsaurem Kali schmelzen, die geschundzene Masse in Wasser auffösen und die aufgelösten Oxyde durch kohlensaures Ammoniak trennen, wie es bei der Probe auf Eisen (S. 289) angegeben wurdt.

Enthält die Substanz ausser Uranoxyd auch Kupferoxyd, so bekommt man mit Borax und Phosphorsalz schon im Oxydationsfeuer grüne Perlen. Da dies nun Substanzen, die Oxyde des Eisens und Kupfers zugleich enthalten, ebenfalls thun, ohne dass Uran gegenwärtig zu sein braucht, so kann man zur Auffindung einer geringen Menge von Uran folgenden Weg einschlagen. Man schmilzt die Substanz mit Soda und Borax neben einem reinen Silberkorne auf Kohle so lange im Reductionsfeuer, bis alles Kupferoxyd reducirt und das ausgeschiedene Kupfer mit dem Silber verbunden ist. Die Schlacke, welche das Uran und noch andere, nicht reducirbare Metalloxyde, wie namentlich die des Eisens, auf niedrigen Oxydationsstufen enthält, löst man in wenig Salpetersalzsäure durch Unterstützung von Wärme auf, setzt zu der Auflösung kohlensaures Ammoniak im Uebersehnss und verfährt dann weiter, wie es bei der Probe auf Eisen (S. 289) angegeben ist.

#### Verhalten der hierher gehörigen uranoxydhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Uranpecherz von Johann-Georgenstadt im Glakubben erhitzt, giebt, ohne sieh an Gestalt und Farbe zu verändern, zuerst etwas Wasser, dann folgt, wenn es viel fremde Substanzen beigemengt enthält, gewölnlich ein geringes Sublimat von Schwefel, hieranf ein Sublimat von Schwefelansen und zuletzt noch metallisches Arsen.

In der offenen Glasrühre entwickelt sich schweftige Säure, die sich durch den Geruch und durch befeuchtetes Lakmuspapier zu erkennen giebt, und in der Rühre setzt sich ein Ring von arseniger Säure an, ohne dass sich das Probestück-

ehen dabei merklieh verändert.

In der Pincette runden sieh nur die scharfen Kanten etwas ab, wobei die äussere Flamme in den meisten Fällen nahe an der Probe azurblau, von einem Gehalt an Bie, und entfernter schön grün, von einem Gehalt an Kupfer, gefärbt wird. Zu Borax und Phosphorsalz verhält sich das gut durchgeglühte Mineral wie Uranoxyd (s. Tabellen, S. 136).

Von Soda wird es nicht aufgelöst; es können

aber nach der Behandlung auf Kohle im Reductionsfeuer (wobei oft ein deutlieher Gerueh nach

Arsen wahrzunehmen ist) dureh Absehlämmen der kohligen Theile und des Uranoxyduls einige glänzende Metalltheilchen im Mörser erhalten werden, die eine liehte kupferrothe Farbe besitzen und, da sieh ein gelber Besehlag von Bleioxyd auf der Kohle zeigt, aus bleihaltigem Kupfer zu bestehen seheinen. Eine Prüfung mit Phosphorsalz bestätigt diese Vermutlung vollkommen.

Coraeit, Gummierz und Eliasit geben im Kolben viel Wasser und verhalten sieh sonst vor dem Löthrohre ähn-

lieh wic Uranpeelierz.

Die oben genannten Urano xydsulfate geben beim Erhitzen Wasser, fürben sieh roth, dann brann, entwischeln, auf Kohle geglüht, sehwelfige Säure und reagiren mit den Plüssen auf Uran. Die Urano xyd oxyd ulsulfate zeigen ein ähnliches Verhalten, nur verwandeln sie sieh v. d. L. in eine branch oder grünlich schwarze Masse. Die Plosphorsalzerler wird, wenn Cu vorhanden, auf Kohle mit Zinn dunkelroth. Die Auflösung in Salpetersäure, mit etwas Wasser und nit Ammoniak im Ueberschuss versetzt, giebt einen gellen Niederschlag, welcher sieh nach der Filtration zu den Flüssen wie reines Uranoxyd verhält. War Cu vorhanden, so besitzt die ammoniakalische Flüssigkeit eine blaue Farbe.

Mit Soda auf Kohle geschmolzen, erhält man bei sämmtlichen Verbindungen eine auf Silberblech stark hepatisch

reagirende Masse.

Uranit (Uranglimmer, kalkhaltiger) verhält sieh nach Berzelius vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Glaskolben giebt er Wasser, wird strohgelb und un-

durehsiehtig.

Auf Köhle schmilzt er unter einiger Ausehwellung zu einer schwarzen Kugel, die eine etwas krystallinische Ober fläche lat.

Von Borax und Phosphorsalz wird er leicht zu einem klaren Glase aufgelöst, das im Oxydationsfeuer dunkelgelb und in Reductionsfeuer sehön grün ist.

Von Soda wird er nicht aufgelöst, sondern bildet eine

gelbe, ungeschmolzene Schlacke.

Chalkolith (Uranglimmer, kupferhaltiger) verhält sich nach Berzelius wie der vorbergehende, giebt aber mit Phossphorsalz und Zinn Reactionen von Kupferoxydul und mit Soda ein Kupferkorn bei der Reductionsprobe. Dieses ist manchmal weiss von einem Arsengehalt, der beim Blasen sich auch durch den Gerache zu erkennen giebt. Urankalkearbonat wird beim Erhitzen unter Wasserordnst grausschwarz oder (bei Luftzutritt) braunschwarz, ist unschmelzbar und reagrit mit den Flüssen auf Uran-Schmillt nicht, fitcht aber die Flaume grün. Mit Soda erhält man bei der Reduction metallisches Kupfer.

Liebigit giebt, im Glaskolben crhitzt, Wasser und wird grünlichgrau, beim Glähen nimmt er eine schwarze Farbe an ohne zu schmelzen, wird aber unter der Abkühlung orangeroth.

In der Pincette und auf Kohle verhält er sich ebenso, bleibt aber schwarz.

Von Borax wird er im Oxydationsfener zu einem gelben Glase aufgelöst, das im Reductionsfeuer grün wird.

In Chlorwasserstoffsäure ist er unter starkem Aufbrausen mit gelber Farbe auflöslich. L. Smith.

Uranophan gielt, im Glaskolben erhitzt, viel alkalisch Uranophan gielt, im Glaskolben erhitzt, viel alkalisch rostbraun. In Glaskolben wird er fast orangegelb, bei starken Erhitzen bilden sieh schwache Nebel und ein Beschlag, den man theils vorjagen, theils zu Tröpfchen (Te) schmelzen kann, während am obern Ende ein schwacher Rettiggeruch (Se) wahrnehuben ist, Für sich schmilzt das Mineral unter schwacher Kupferfärbung der Flamme zum schwarzen Glase; auf Köhle erhält man Beschläge von Sb und Bi.

Mit Flüssen giebt er die Reactionen auf Si und U.

## 12) Kupfer = Cu.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Kupfer ist in der Natur ziemlich weit verbreitet; man findet es:

a) Metallisch, und zwar als
 Gediegen Kupfer = Cu, zuweilen silberhaltig.

Jediegen Kupfer = Cu, zuweilen silberhaltig
b) In Verbindung mit Arsen im

Whitncyit (Darwinit) = Cu<sup>18</sup> As mit 88,3 Cu, Algodonit = Cu<sup>12</sup> As mit 83,5 Cu, Domeykit = Cu<sup>6</sup> As mit 71,6 Cu, simmtlich etwas Silber.

Condurrit, in der Hauptsache ein Gemenge von Cu<sup>3</sup>As, Gu,

Ġu, Ću, Ās, Ās, welches wahrscheinlich aus der Zersetzung von Arsenkupfer oder Schwefel-Arsenkupfer entstauden ist, mit 51,2 Cu.

 c) In Verbindung mit Selen im Selenkupfer = Cu<sup>2</sup>Se, mit 61,5 Cu; Eukairit, s. Silber; Selenbleikupfer, Selenkupferblei und Selenquecksilberkupferblei, s. Blei;

Selenkupferquecksilber = Se, Cu, Hg und wenig Fe, bisweilen auch Pb enthaltend.

d) In Verbindung mit Sehwefel in folgenden Mineralien:
Kupferglanz = Gu mit 79,8 Cu, beide zuweilen etwas Fe
Digenit = Gu + 4 Gu? mit 70,4 Cu, und Ag enthaltend;

Kupferindig = Cu, mit 66,4 Cu, aber nicht immer frei von Fe und Pb; dieselbe Zusammensetzung hat der Cantonit.

Buntkupfererz = Éu³Fe nit 55,6 Cu, in den meisten Fällen aber mit mehr oder weniger Kupferglanz (Éu), bisweilen auch mit Kupferkies (ÉuFe) gemengt oder verbunden;

Tennantit = (Gu, Fe)+As mit 47,7 bis 51,6 Cu;

Kupferblende von Junge hohe Birke bei Freiberg = (Éu, \* Fe, Žn)\* Ās mit 41,0 Cu und Spuren von Pb, Sb und Ag; sie unterseheidet sich vom Tennantit dadurch, dass in ihr ein Theil des Cu durch Zn (5,9 p. c.) ersetzt ist;

Enargit (Guayaeanit) =  $\acute{G}u^3\tilde{\Lambda}$ s mit 48,2 Cu, jedoch eine geringe Menge von  $\acute{G}u$  durch  $\acute{F}e$  und  $\acute{Z}n$  und ein kleiner Theil des As durch Sb ersetzt;

Barnhardtit = Gu2Fe mit 48,1 Cu;

Homiehlin = Gu<sup>3</sup>Fe + 2 Fe mit 44,2 Cu;

Fahlerz = (Éu, Fe, Źn, Ág, ÍÍg), ÉSb, Ās). Der Kupfergehalt geht von 15 bis zu enigen 40 p. e., je nachten mehr oder weniger andere Metalle vorhanden sind. Die silberleeren erreichen den böchsten Kupfergehalt, in den silberreichsten (Weissgüttigerz) sinkt derselbe bis auf 15 p. c. Der Quecksilbergehalt geht von 0,5 bis 17,2 p. e.; Blei findet sieh selten:

Dufrénoysit = Gu<sup>3</sup>As<sup>2</sup>? mit 39,2 Cu;

Annivit = (Ću, Ýe, Źn)³(Ãs, Šb, Bi) mit 39,2 Cu;

Fieldit = (Gu, Zn, Fe)4 (Sb, As) mit 36,7 Cu;

Aftonit = Cu, Ag, Zn, Ye, Co, Sb, mit sehr geringen Mengen von Pb; er enthält 32,9 Cu, 3,0 Ag;

Fournetit, nach, Kenngott 3 (Gu, Pb) (Sb, As) mit 32,0 Cu.

Kupferkies = Gu Fe mit 34,4 Cu;

Kupterwismuthglanz, ( s. Wismuth;

Silberkupferglanz,

Jalpait, Weissgiltigerz, dunkles, s. Silber;

Zinnkies, s. Zinn;

Kupferantimonglanz = GuSb mit 24,9 Cu; er enthält jedoch geringe Mengen von Fe und Pb;

Cuban = GnFe + 2 Fe mit 22,9 Cu und Spuren, von Blei;

Carrollit, s. Kobalt; Antimonkupferglanz = S, Pb, Cu, Sb, As und Fe mit 29,9 Pb und 17.3 Cu:

Bournonit, Nadelerz,

Alisonit,
Cuproplumbit,
Clayit,

Polybasit, | s. Silber.

e) In Verbindung mit Chlor im

Atakamit = (Cu Cl + 3 Cu) + 3 H, doch kommen auch Verbindungen mit 6 H und 9 H vor, der Kupfergehalt geht von 52,7 bis 59,4 p. c.

Pereylit, s. Blei.

f) Im oxydirten Zustande im

Rothkupfererz und in der Kupferblüthe = Gu mit 85,7 Cu;

Tenorit = Cu mit 79,8 Cu, auf Klüften vesuvischer Lava, sowie in derben Massen am Lake Superior, hier zuweilen durch etwas Fe, Ca und Si verunreinigt.

Kupferschwärze von Lauterberg = Cu (11,5 p. e.), Mn, Fe und H.

Crednerit,

Kupfermanganerz, s. Mangan.

g) In Verbindung mit Säuren, und zwar:
 α) mit Sehwefelsäure im

Brochantit = ČuS + 3 ČuH mit 56,1 Cu;

Kupfersammterz = Ču, Āl, (Fe), S, H mit 38,2 Cu;

Kupfervitriol = ČuS + 5 H mit 25.4 Cu:

Cyanochrom, s. Kali; Pisanit, s. Eisen;

Bleilasur, s. Blei.

β) mit Phosphorsänre im

Phosphochaleit = Cu<sup>3</sup>P̄ + 3 Cu II mit 56,6 Cu, in der Varietät von Ehl ist ein Theil der P̄ durch Ās ersetzt:

Dihydrit =  $\mathring{C}u^3\ddot{P} + 2 \mathring{C}u\mathring{H}$  mit 55 Cu;

Ehlit =  $(\dot{C}u^3\ddot{P} + \dot{\Pi}) + 2\dot{C}u\dot{H}$  mit 53,3 Cu; die Varietät von Ehl enthält nach Bergemann  $\nabla$  und kann nach Ram-

melsberg angesehen werden als  $\dot{C}u^3\ddot{V} + 6 [(\dot{C}u^3\ddot{P} + \dot{H}) + 3 \dot{C}u\dot{H}];$ 

Liebethenit = Cu³ P̄ + CuH mit 53,1 Cu; nach Bergemann 2,3 p. c. Ās enthaltend. Im sogenannten Pseudolibethenit befindet sich die doppelte Menge Wasser.

Tagilith = ( $\dot{C}u^3\ddot{P} + 2\dot{H}$ ) +  $\dot{C}u\dot{H}$  mit 49,4 Cu;

Thrombolith =  $\mathring{C}u^3 \ddot{P}^2 + 6 \dot{H}$ ? mit 30 Cu;

Chalkolith, s. Uran.

γ) mit Kohlensäure im Malachit = Ču Č + Ču Ĥ mit 57,4 Cu;

Kupferlasur = 2 Ču Č + Ču H mit 55,2 Cu;

Auriehaleit, s. Zink;

d) mit Arsensäure in folgenden Mineralien:

Strahlerz (Klinoklas) = Ču³Ās + 3 Čult mit 50 Cu, worin aber eine geringe Menge Ās durch P ersetzt ist;

Olivenit  $= \dot{C}u^3(\ddot{A}s, \ddot{P}) + \dot{C}u\dot{H}$  mit 45.2 Cu:

Cornwallit =  $(\mathring{C}u^3\ddot{A}s + 3\dot{H}) + 2\mathring{C}u\dot{H}$  mit 43.9 Cu;

Erinit =  $\dot{C}u^3\ddot{A}s + 2\dot{C}u\dot{H}$  mit 41,9 Cu;

Euchroit =  $(\dot{C}u^3\ddot{A}s + 6\dot{H}) + \dot{C}u\dot{H}$  mit 37,5 Cu;

Kupferglimmer = (Ċu³Ās + nĤ) + 5 ĆuĤ; werin n nach den verschiedenen Analysen = 8 10 und 18 ist, mit 35,5 bis 46,3 Cu;

Kupfersehaum = [( $\mathring{C}u^3\ddot{\overline{A}}s + 8\mathring{H}$ ) +  $2\mathring{C}u\mathring{H}$ ] +  $\mathring{C}a\ddot{C}$  mit 35  $\mathring{C}u$ ;

Trichaleit = Cu<sup>3</sup>As + 5 H mit 34 Cu, worin jedoch ein geringer Theil der As durch P ersetzt ist;

 $\begin{array}{l} \text{Linsenerz} = 3 \left[ \mathrm{\tilde{C}u^6}(\mathbf{\tilde{\bar{A}}s}, \mathbf{\tilde{\bar{P}}}) + 12 \, \mathrm{fI} \right] + 2 \left[ \mathbf{\tilde{A}l}(\mathbf{\tilde{\bar{P}}}, \mathbf{\tilde{\bar{A}}s}) + 12 \, \mathbf{fI} \right] \\ \text{mit 28,7 Cu;} \end{array}$ 

Koniehalcit = 2 (Cu, Ca)\*(Äs,  $\ddot{\mathbb{P}}$ ) + 3 H incl. 1,7 Proc.  $\ddot{\mathbb{V}}$ , mit 25,3 Cu.

ε) mit Chromsäure im Vauquelinit, s. Blei.

ζ) mit Vanadinsäure im

Volborthit = Ċu⁴∇ + Ĥ mit 48,5 Cu, jedoch nicht frei von Ca und daher zweifelhaft, ob nicht mit dem folgenden identisch; Kalkvolborthit =  $(\dot{C}u, \dot{C}a)^4\bar{V} + \dot{H}$  mit eirea 35 Cu; Vanadinkupferbleierz, s. Blei

η) mit Kieselsäure in folgenden Silicaten:

Dioptas, III, 1 G = Cu<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 3 H mit 39,9 Cu, zuweilen geringe Mengen von Fe, Al, Ca und Mg enthaltend;

Kupferblau, III, 1 = Cu, Si und H mit 36,3 Cu;

Kieselkupfer, III, 1 G = Cu<sup>2</sup>Si<sup>2</sup> + 2 H mit 35,7 Cu. Manches Kieselkupfer ist ein Gemenge von Kupfersliteat und Carbonat. Das sogenannte Kupferpecherz ist in der Hauptsache ein Gemenge von Brauneisenstein und Kupfersilicat von weehselnder Zusammensetzung.

Allophan, s. Thonerde.

Das Kupfer findet sich ferner ausser in den wirklichen den Silber- und Bleihittenprodukten, wenn die zu versehmelzenden Silber- oder Bleierze nicht frei von Kupfer sind. Es kommt daher vor:

a) metalliseh als

Garkupfer, als Cementkupfer und in Verbindung mit anderen Metallen im Rohkupfer oder Schwarzkupfer, in dem Frischstücken, in den Saigerdürnern, in den Darrlingen, in den kupferhaltigen Eisensauen (Kupferbartlingen), die beim Verschnelzen eisenreicher Kupfererze oder Kupferhüttenprodukte über Schachtöfen sich unter gewissen Unständen auf der Sohle des Schuelzofens auflegen, so wie im kupferhaltigen Werkblei. Die Metalle, welche dem Kupfer beigemischt sein können, sind, wie sehon beim Eisen (S. 283) benerkt wurde, Ph. Ni, Co, Fe, Zn, Mo, Sb und As; auch enthalten sie bisweilen Ag; b) in Verbindung mit Schwefel in

den verschiedenen Steinen oder Leehen, in mancher Speise (s. Eisen S. 283 u. f.) und

c) im oxydirten Zustande als

Kupferglimmer vom Gaarmachen antimonhaltigen Robkupfers, von der Zusammensetzung (Ču, Ni)<sup>12</sup> Sb und (Ču, Ni)<sup>18</sup> Sb.

Auch findet es sich als Oxydul

in Verbindung mit Bleioxyd und geringen Mengen anderer Oxyde im Darrgeschur (Daarschlacke) und im Pickschiefer, so wie mit Kieselsäure in allen Arten von Schlacken, die in Kupfer und Saigerhütten fallen. Probe auf Kupfer

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

a) Probe auf Kupfer im Allgemeinen.

Von den Verbindungen des Kupfers mit anderen Metal-

len, wie sie in der Natur vorkommen, enthalten die meisten Selen; schafft man dieses auf Kohle im Oxydationsfeuer fort, wobei leicht zu verflüchtigende Metalle sich zum

Theil ebenfalls mit entfernen, und behandelt die Metallzurückbleibende Metallkugel mit Borax eine Zeit Verbindungen.

lang ebenfalls im Oxydationsfeuer, so zeigt das Glas gewöhnlich die Farbe, welche von Kupferoxyd hervorgebracht wird (S. 128). Schmelzt man das erkaltete Glas auf einer andern Stelle der Kohle im Reductionsfeuer um, so bekommt es unter der Abkühlung eine rothe Farbe und wird ganz undurchsiehtig. Letzteres gelingt jedoch nicht allemal, weil, wenn man die Reductionsflamme zu lange auf das Glas wirken lässt, das Kupfer metallisch ausgefällt wird und das Glas farblos erseheint. Besser gelingt diese Reaction, wenn man neben das Glas nach S. 102 cin Stückchen mctallisehes Zinn legt und ersteres einige Sekundeu lang mit der Reductionsflamme behandelt. Ein Theil des Zinnes oxydirt sich auf Kosten des Kupferoxydes und löst sich farblos im Glase, während das Kupferoxyd zu Oxydul reducirt wird, welches letztere das Glas unter der Abkühlung roth färbt und undurchsichtig macht. Die rothe Farbe erscheint um so lichter, ie reiner das Glas von andern färbenden Metalloxyden ist. An der Stelle des Borax kann man auch Phosphorsalz anwenden.

Ist der Gehalt an Kupfer sehr unbedcutend, so dass er nur eine Spur ausmacht, welches bei dem im Grossen erzeugten Werkblei und dem aus kupferhaltiger Bleiglätte oder kupferhaltigem Abstrich erzeugten Frischblei der Fall sein kann, so bekommt man auf diese Weise nicht allemal eine roth gefärbte Perle, und enthält die Metallverbindung zugleich noch Antimon, so wird das Glas unter der Abkühlung grau oder sehwarz und uudurchsichtig. In solchen Fällen muss man das Metallgemisch zuerst für sich auf Kohle so lange im Oxydatiousfener flüssig erhalten, bis alles Antimon verflüchtigt ist, dann den grössten Theil des Bleies in verglaster Borsäure auflösen, wie es bei der quantitativen Kupferprobe und namentlich beim Gaarmachen angegeben werden soll, und das zurückbleibende Körnchen mit Phosphorsalz auf Kohle cine Zeit lang im Oxydationsfeuer und darauf die Glasperle mit Zinn im Reductiousfeuer behandeln. Ist eine Spur Kupfer vorhanden, so färbt sich jetzt das Glas unter der Abkühlung deutlich roth und wird vollkommen oder stellenweise undurchsichtig.

Enthält das Metallgemisch viel Nickel, Kobalt, Eisen und Arsen, so kann man den grössten Theil des Kobalts und Eisens erst durch Borax auf Kohle im Reductionsfeuer abscheiden und die letztgenannten beiden Metalle an der Farbe des Glasse srkennen, welehe ihre Oxyde darin hervorbringen (s. Frobe auf Eisen im Allgemeinen S. 287). Darauf kann man Blei zusetzen und dieses mit dem übrigen Theil des Kobalts und Eisens in Borsäure auflösen, wobei sich der grösste

Theil des Arsens verflüchtigt. Das zurückbleibende kupferhaltige Niekelkorn, welches vielleicht noch Arsen enthält, behandelt man mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer und sieht nach, was es dem Glase für eine Farbe ertheilt. Ist nicht zu wenig Kupfer vorhanden, so erscheint es, während es noch heiss ist, dunkelgrün, wird aber unter der Abkühlung heller und nach völligem Erkalten sehön grün. Das letztere Grün besteht aus dem Gelb vom Nickeloxydul und dem Blan vom Kupferoxyd,

Um einen geringen Gehalt an Kupfer im metallischen Zinn nachzuweisen, behandelt man eine kleine Probe davon auf Kohle so lange mit neuen Portionen von Phosphorsalz im Oxydationsfeuer, bis fast alles Zinn abgeschieden ist und das zurückbleibende Körnchen dem Glase der letzten Portion des Phosphorsalzes eine blaugrüne Farbe ertheilt. Hierauf setzt man ein Stückchen reines Zinn hinzu und behandelt das Glas eine kurze Zeit mit der Reductionsflamme; die Glasperle wird dann unter der Abkühlung roth.

Die Verbindungen des Kupfers mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen röstet man im fein gepulverten Zustande nach S. 97 gelinde auf Kohle abweehselnd mit der Oxydations- und Reductionsflamme so lange, bis aller Sehwefel entfernt ist, und behandelt das Geröstete entweder mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer, wobei man das Kupfer metallisch erhält, oder man löst es in Borax oder Phosphorsalz auf und behandelt das Glas dann auf Kohle mit Zinn, wo sich die Gegenwart des Kupfers durch seine rothe Farbe im Glaso zu erkennen giebt.

Enthält die geröstete Substanz ausser Kupferoxyd noch andere und zwar leicht reducirbare Metalloxydo, so bekommt man durch die Reductionsprobe mit Soda kein reines Kupfer, sondern ein Gemisch von Kupfer und anderen Metallen, welches, wenn es nicht in einem einzigen Korne vorhanden ist, durch Absehlämmen der Schlacke und der kohligen Theile mit Wasser, im Mörser erhalten und nur durch einen Zusatz von Blei, sobald kein Blei vorhanden ist, mit Borsäure auf Kohle gaar gemacht werden kann. Will man das Gaarmachen ersparen, so kann man auch das durch Reduction erhaltene Metallgemisch mit Borax oder Phosphorsalz auf Kupfer prüfen, wie es oben bei den Metallgemischen angegeben ist. Enthält das Geröstete ausser Kupferoxyd nur Eisenoxyd, so, bekommt man durch die Reductionsprobe kein Gemisch von beiden Metallen, sondern besondere Reguli von Kupfer und Eisen, die sieh nach dem Absehlämmen durch die Loupe und durch den Magnet deutlich unterscheiden lassen. Enthält es aber Zinnoxyd, wie es z. B. mit geröstetem Zinnkies der Fall ist, so bekommt man bei der Reduction ein weisses, sprüdes Metallgemisch, welches, wenn man es auf Kohle neben einer Phosphorsalzuerle eine Zeit lang im Oxydations-

Phosphorsalzperle eine Zeit lang im Oxydationsfeuer flüssig erhält, Kupferoxydul an dieselbe Sebwefelmetalle, abgiebt und folglich die Perle unter der Abkühlung roth

und undurchsiehtig macht.

Behandelt man die geröstete Substanz, auch wenn sie ausser Kupferoxyd noch andere färbende Metalloxyde -Wismuthoxyd und Antimonoxyd ausgenommen — enthält, mit Borax oder Phosphorsalz im Oxydationsfeuer und darauf mit Zinn im Reductionsfeuer, so erhält man allemal, wenn der Kupfergehalt nicht zu unbedeutend ist, neben anderen Reactionen auch die des Kupfers. Enthält sie aber auch zugleich viel Wismuth oder Antimon, so färbt sieh die mit Zinn behandelte Perle unter der Abkühlung dunkelgrau bis schwarz, so dass die rothe Farbe vom Kupferoxydul ganz versehwindet. Ist der Wismuth- und Antimongehalt unbedeutend, so wird die Perle manehmal nur braungrau. Bekommt man eine sehwarze oder graue Perle, so muss man die geröstete Substanz mit Soda, Borax und Probirblei mengen und dieses Gemenge auf Kohle im Reduetionsfeuer sehmelzen. Das dabei sieh ausscheidende Metallkorn behandelt man, zur Verflüchtigung des Antimons, zuerst für sieh und dann mit Borsäure auf Kohle, und zwar entweder so lange, bis ein reines Kupferkörnehen zurückbleibt, oder bis Alles aufgelöst ist und das Kupfer sieh in der Borsäure mit blauer, grüner oder rother Farbe aufgelöst hat; oder man behandelt das mit Borsäure von dem grössten Theil des Bleies und Wismuthes befreite Kupferkorn mit Phosphorsalz und Zinn, wie es oben angegeben wurde.

Ist der Gehalt an Kupfer in einer Substanz, deren Hauptbestandtheil z. B. Schwefeleisen ist, so gering, dass eine in Borax oder Phosphorsalz aufgelöste Menge nach der Behandlung mit Zinn keine Reaction auf Kupfer hervorbringt, so muss man eine grössere Quantität, ungefähr 100 Milligr., wie eine quantitative Kupferprobe rösten, das Geröstete mit gleichen Theilen Soda und der Hälfte Borax, und wenn die Substanz keine leicht reducirbaren Metalloxyde enthält, noch mit 30 bis 50 Milligr. Probirblei mengen und das Gemenge wie eine quantitative Kupferprobenbeschiekung der Reduction aussetzen. Das dabei zu einer Kugel sieh vereinigende Metallgemisch, in welchem der ganze Kupfergehalt befindlich ist, kann, nach Entfernung der Sehlacke, mit Borsäure und darauf mit Phos phorsalz und Zinn auf Kupfer weiter untersucht werden. Wie man dabei verfährt, ist so eben erst angeführt worden. Man kann auch an der Stelle des Bleies ein Stückchen reines Gold zusetzen und dieses nach beendigter Reduction mit Phos-

phorsalz auf Kupfer prüfen.

Die Oxyde des Kupfers sind sehr leicht durch eine Prüfung mit Borax oder Phosphorsalz, sowie durch eine Reductionsprohe mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali zu er-

kennen (s. das Verhalten des Kupferoxydes in den Tabellen); sind denselben noch andere Metalloxyde oder Metallsäuren beigemengt, wie dies z. B. hei einigen Hüttenprodukten und namentlich hei dem Kupferglimmer, dem Darrgeschur oder den Darrschlackon und dem Pickschiefer der Fall ist, so beohachtet man hei der Prüfung das, was bei der Prohe auf Eisen im Allgemeinen (S. 287) darüber gesagt ist. Ein Gehalt an Antimon giebt sich auf Kohle theils durch den Beschlag, theils im Phosphorsalz mit Zinn zu erkennen, wohei die Glasperle schwarz wird.

Die Kupfersalze und die an Kieselsäure gebundenen Kupferoxydo lösen sich in Borax oder Phosphorsalz im Oxydationsfeuer mit grüner Farbe auf, Silicate. die, wenn die Substanz frei von anderen färbenden Motalloxyden ist, unter der Abkühlung blau wird. Von kieselsauren Kupferoxyden bleibt im Phosphorsalz der grösste Theil der Kieselsäure ungelöst zurück. Die Glasperlen auf Kohle mit Zinn behandelt, nehmen unter der Abkühlung eine rotho Farhe an und werden undurchsichtig. Will man aus diesen Substanzen das Kupfer ausscheiden, so muss man das schwefelsaure und arsensauro Kupferoxyd erst auf Kohle gut ahrösten, und das Geröstete, so wie die ührigen Salze, mit Soda und Borax auf Kohle der Reduction aussetzen; das Kupfer vereinigt sich dahei gewöhnlich zu einem Korne, während die schwer reducirbaren Metalloxyde vom Borax aufgelöst werden. Phosphorsaures Kupfcroxyd giebt bei einer solchen Reductionsprobe jedoch nur dann seinen ganzen Kupfergehalt ab, wenn zur Reduction der Phosphorsäure ein kleines Stück ganz schwachen Eisendrahtes zugesetzt worden ist. Hat man es mit einer Verbindung von schwefelsaurem oder arsensaurem Kupferoxyd, Nickeloxydul, Kohaltoxydul und Eisenoxyd zu thun, so wird hei der Röstung zwar der Schwefel verflüchtigt, aber ein Theil des Arsens bleibt als Arsensäure mit dem Nickeloxydul zurück. Reducirt man das Geröstete mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Kohle, so vereinigen sich Kupfor, Nickel und Arsen zu einem leichtflüssigen Metallkorne und die Oxyde des Kobalts und Eisens werden vom Borax aufgelöst. Enthält nun das reducirte Metallkorn Kupfer, so ertheilt es dem Phosphorsalzglase im Oxydationsfeuer, von Nickel und Kupfer zugleich, eine grüne Farbe, die unter der Abkühlung etwas lichter wird. Die Gegenwart des Kupfers wird auch noch dadurch bestätigt, dass ein solches Glas, wenn es mit Zinn behandelt wird, unter der Abkühlung seine Durchsichtigkeit verliert und eine rothe Farbe annimmt.

Das in den verschiedenen Schlacken als Oxydul befindliche Kupfer lässt sich, ausser denjenigen, welches in Gaarkupferschlacken enthalten ist, sehwer durch Borax und Phosphorsalz auffinden, weil es oft nur als ganz

geringer Bestandtheil darin enthalten ist, und die anderen Hauptbestandtheile, welches Silicate von verschiedenen Erden und sehwer reducirbaren Metalloxyden sind, die Reaction auf Kupfer zu sehr unterdrücken; man ist daher genöthigt, mit solehen Sehlaeken stets eine Reductionsprobe mit Soda auf Kohle zu unternehmen. Wird auch dadurch noch kein Kupfer siehtbar, so muss man eine grössere Quantität, ungefähr 100 Milligr., mit gleichen Theilen Soda, der Hälfte Borax und 30 bis 50 Milligr, Probirblei der Reduction aussetzen und das zum Korne vereinigte Blei mit Borsäure so lange behandeln, bis entweder Alles aufgelöst, oder das Kupfer nur concentrirt ist. Enthält die Schlacke Kupfer, und sei es auch nur eine Spur, so ist dieses reducirt und mit dem Bleie verbunden worden und hat im ersten Falle die Borsäure roth, grün oder blau gefärbt. Bei einem höelist geringen Gehalt an Kupfer ist die rothe, grüne oder blaue Färbung nur an derjenigen Stelle zu sehen, wo der letzte Theil des kupferhaltigen Bleies aufgelöst wurde. Enthält die zu untersucliende Sehlacke sehon 1 Procent Kupfer und man behandelt das Glas der Borsäure neben dem kunferhaltigen Bleie mit der Reductionsflamme, so wird nur das Blei aufgelöst und das Kupfer bleibt mit seiner im schmelzenden Zustande eigenthümlich blaulichgrünen Farbe zurück. Leitet man dann eine Zeit lang die Oxydationsflamme unmittelbar auf das Kupfer, so oxydirt es sieh und die ganze Perle wird von gebildetem Kupferoxydul roth gefärbt. Zeigt sich das bei der Behandlung des kupferhaltigen Bleies mit Borsäure zurückbleibende Körnehen nicht als reines Kupfer, so schmelzt man es auf Kohle neben Phosphorsalz im Oxydationsfeuer und behandelt die gefärbte Glasperle dann mit Zinn wie oben.

Erhitzt man kupferhaltige Mineralien in der Pincette mit der Spitze der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme grün gefärbt. Ist das Kupfer an Chlor gebunden, so entstelt aufangs eine azurblaue Färbung vom Chlorkupfer, später aber eine grüne. Enthalten die kupferhaltigen Mineralien zugleich viel Blei, so entsteht eine blaue Flamme mit grünen Enden. Giebt sich ein Gehalt an Kupfer durch diese einfache Prüng nicht zu erkennen, so gelingt es aber, wenn man noch einen Tropfen Chlorwasserstoffskare zu Hülfe nimmt. Man braucht in manchen Fällen nur die Substanz mit Chlorwasserstoffskare zu Hülfe nimmt. Man Spitze der blauen Flamme zu erbitzen; die äussere Flamme wird dabei von gebüldetem Chlorkupfer entweder azurblau, oder grünlichblau und manchunal föllichbelbau gefürtbt. Silicate,

wie z. B. Schlacken, muss man im Mörser möglichst fein pulverisiren, dieses Pulver in einem Porcellanschälehen mit einem Tropfen Chlorwasserstoffsäure befeuchten,

saties und süler der Lampenflamme wieder zur Troekniss abdampfen, und das troekene Pulver mit einem Tropfen Wasser zu einer Grütze aurthren. Diese Grütze streicht man in das Ochr eines Platindrahtes und sehmelzt sie in der Spitze der blauen Flamme zusammen. Enthält das Silieat Kupfer, so entsteht eine azurblaue Färbung in der äussern Flamme.

 b) Verhalten der oben verzeichneten kupferhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

### Gediegen Kupfer

schmilzt auf Kohle zur Kugel, die bei hinreichendstarkem Feuer eine blauke blaugrüne Oberfläche bekommt und Gediegen Kupfer unter der Abkühlung sich mit schwarzem Oxyd überzieht.

Den Glasflüssen ertheilt es im Oxydationsfeuer nur die Farben, welche vom Kupferoxyd hervorgebracht werden.

# Arsenkupfer.

Die oben genannten Verbindungen des Kupfers mit Arsea, der Whitin vyit, Algodunit und Domeykit geben in der einseitig geschlossenen Glassöhre nichts Flüchtiges, schmelzen auf Kohle leicht zur blanken Metallkurgel unter Ausstossung von Arsenrauch und reagiren mit Glasflüssen auf Kupfer.

Condurrit in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre erhitzt, giebt zuerst etwas Wasser, hierauf ein Sublimat von arseniger Säure, die dem Mineral silberweisse, in Baluiche tallende Farbe an. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, giebt er arsenige Säure, die sich krystallinisch an das Glas ansetzt.

Auf Kohle selmilzt er leicht, verbreitet starken Arsengeruch und verwandelt sich in eine gelbliche, metallische Masse, die mit Borax im Reductionsfeuer behandelt, schwach auf Eisen reagirt und sich dann als Kupfer zu erkennen giebt.

# Kupfer in Verbindung mit Selen.

Selenkupfer schmitzt auf Kohle zu einer grauen, ziemBeinmestelle: Bief geschmeidigen Metallkugel, während sich
Beinmestelle: Selen verflächtigt, das durch seinen Geruch erkannt wird. In der offenen Glassöhre giebt es zunächst der
Probe ein rothes, pulverförmiges Sublimat von Seleniger
weiter entfernt, ein krystallinisches Sublimat von seleniger
Säure, welches letztere sich durch gelinde Hitze forttreiben lässt.

Wird es auf Kohle geröstet und dann mit Soda reducirt, so bekommt man ein Kupferkorn (Berzelius).

Selenkupferquecksilber giebt im Glaskolben Quecksilber und Selen; auch ist bei starker Hitze ein Geruch nach

schwefliger Säure wahrzunehmen.

Auf Kohle lässt es sich bis auf einen geringen Rückstand (der zum Theil mechanisch verblasen wird) unter starkem Selengerueh verflüchtigen, während sich ein deutlicher Beschlag von Selenrauch bildet.

Durch eine Reductionsprobe erhält man Spurch von Kupfer

und Eisen.

Knpfer in Verbindung mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen.

Kupferglanz, in einer an einem Ende zugeschnolzenen Glasröhre erhitzt, giebt niehts Flüchtiges; in einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er schweflige Säure.

Auf Kohle schmilzt er leicht zur Kugel, die kocht, glühende Tropfen ausstösst und einen Geruch nach schweftiger

Säure verbreitet.

Im gepulverten Zustande mit neutralem oxalsaurem Kali auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt, wird er zerlegt, indem sich metallisches Kupfer ausseheidet, während Schwefelkalium gebildet wird, welches in die Kohle geht, und beim Befeuchten mit Wasser einen stark hepatischen Geruch verbreitet.

Digenit giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre Spuren von Wasser und ein Sublimat von Schwefel.

Auf Kohle erhitzt, giebt er etwas Sehwefel ab, der mit blauer Flamme brennt und einen schweftigsauren Geruch verbreitet; dann schmilzt er und verhält sich übrigens wie Kupferglanz.

Kupferindig giebt, in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre erhitzt, Spuren von Wasser und ein starkes Sublimat von Schwefel. In der offrene Glasröhne entwickelt er viel schweflige Säure, und bei rascher, starker Hitze ziebt er auch ein Sublimat von Schwefel.

Auf Kohle brennt er mit blauer Flamme und verbreitet einen Geruch nach schwefliger Säure; hierauf sehmilzt er

zur Kugel und verhält sich dann wie Kupferglanz.

Buntkupfererz, in einer an einem Ende zugeschmolzuen Glasföhre erhitzt, giebt nichts Flüchtiges, wird aber auf der Oberfläche dunkler. In der offenen Glasföhre giebt es schweftige Stüre, aber kein Sublimat.

Auf Köhle sehmilzt es leicht zur Kugel, die dem Magnete folgt, sich beim Zerschlagen spröde zeigt und einen graulich-

rothen Brueh besitzt.

Auf Kohle in Pulverform gut abgeröstet, giebt es mit Glasflüssen die Reactionen von Eisen- und Kupferoxyd und mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali im Sebwefeinsetalle. Reductionsfeuer metallisehes Kupfer und Eisen.

Tennantit, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, deereptiirt bisweilen ein wenig und giebt ein Sublimat von Schwefelarsen. In der offenen Glasröhre giebt er sehweflige Säure und ein Sublimat von arseniger Säure.

Auf Kohle sehmilzt er ziemlich leieht unter Aufwallen und Entwickelung von Schwefel-Arsendämpfen zur dunkelgrauen Kugel, die dem Magnete folgt. Ein Besehlag auf Kohle in der Nähe der Probe ist nicht wahrzunelmen.

Auf Kohle in Pulverform gut abgeröstet und mit Glasflissen geprift, erhält una Reaetionen auf Eisen und Kupfer. Durch eine Reductionsprobe mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali bekommt man kleine Kupferkörner und etwas pulverformiges, metallisches Eisen; ein Beschlag auf Kohle

ist hierbei nicht wahrzunehmen,

Kupferblende von Junge hohe Birke und Alte Mordrube bei Freiberg, in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glaszühre erhitzt, decreptirt sehr stark, giebt dann ein wenig Schwefel und bei stärkerer Hitze ein Sublimat von Schwefelarsen. In der offenen Glaszühre giebt das gepulverte Mineral bei gelinder Hitze schweftige Säure und ein Sublimat von arseniger Säure, bei stärkerer Hitze bildet sich leicht ein Sublimat von Schwefelarsen.

Auf Kohle schmilzt das Mineral unter Aufwallen zur Kugel, man erhält einen Beschlag von arseniger Säure und unter Anwendung der Reductionsflamme in der Nähe der Probe viel Zinkoxyd, wodurch es sich vom Tennantit unterscheidet. Die zesehnolzene Kuget folst dem Magnete.

Im gerösteten Zustande reagurt das Pulver, wenn es in Borax oder Phosphorsalz aufgelöst wird, in Oxydationsfeuer sowohl, als auch im Reductionsteuer und mit Zinn, auf Eisen

und Kupfer.

Bei der Reduetionsprobe mit Soda oder neutralem oxasuurem Kail auf Kohle bildet sieh ein starker Besehlag von Zinkoxyd, und nach Abschlämmung der kohligen Theile findet sieh im Mörser metallisches Eisen und Kupfer. Nimmt nam die Eisentheile mit dem Magnete weg, sehmilizt das Kupfer mit Blei zusammen und treibt die Metallverbindung auf Knoehenasche ab, so bleibt ein kleines Silberkrort zurück.

Enargit (Guayacanit), in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, deerepitirt ziemlich heftig und giebt sehon bei schwacher Hitze ein Sublimat von Schwefel; bei stärkerer Hitze schmilzt er zur Kugel, und das Sublimat vermehrt sieh durch Sebwefelarsen. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre schwach erhitzt, giebt das Pulver des Minerals schweflige und arsenige Säure, von welchen letztere

mit Antimonoxyd gemengt ist.

Auf Kohle schmilzt das gepulverte Mineral Schweisenstaunter Abgabe von Schweifelarsen sehr leicht zur Kugel, wobei sich schwache Beschläge von arseuiger Säure, Antimonoxyd und Zinkoxyd bilden. Wird die zurückbleibende Kugel gepulvert, das Pulver auf Kohle abgeröstet und unt Borax auf Platindraht geprüft, so reagirt es nur auf Kupier; wird aber die Glasperle fast übersätigt und hierauf auf Kohle so lange im Reductionsfeuer behandelt, bis das Kupier metallisch ausgehillt ist, so bleibt ein geringer Gehalt an Eisen zurück, der sich durch die grünliche Farbe des mit der Reductionsfamme behandelt en Boraxglases sowohl, als auch dadurch zu erkennen giebt, dass die Glasperle, wenn sie auf Platindraht im Oxydationsfeuer ungesehnolzen wird, eine gelbe Farbe annimat

Barnhardtit und Homichlin geben, in der einseitig geschlossenen Glasröhre erhitzt, ein Sublimat von Schwefel, in der offenen Glasröhre, schweflige Säure. Die übrigen Reactionen sind denen des Bantkupfererzes (S. 383) ganz ähnlich.

F ahlerz, in einer an einem Ende zugeschmötzenen Glaröhre erhitzt, decrepitirt bisweilen, schmitzt dann und giebt, wenn man mit Hülle der Löthrohrflamme die Hitze bis zum Schmelzen des Glases verstärkt, je nachdem Sb, Ås oder beide Verbindungen zugleich vorhanden sind, entweder ein dunkchröhes Sublimat von amorphem Dreifach-Schwefelantimon mit Antimonoxyd oder Schwefelarsen oder ein Gemenge von beiden. Enthält das Fahlerz Ífg, so bildet sich schon bei schwacher Rothglübhitze ein dunkelgrauer bis schwarzer Beschlag von diesem Schwefelmetalle.

In der offenen Glasröhre schmilzt es ebenfalls, giebt viel Autimonrauch, häufig auch arsenige Säure und an dem obern Ende der Glasröhre ist sowohl durch den Geruch, als auch durch befeuchtetes Lakmuspapier schweflige Säure wahrzunehmen. Der zurückbleibende Theil der Probe wird unschmelzbar und erscheint nach dem Erkalten schwarz. Enhalt das Fahlerz Schwefelquecksiber, so wird dieses flitchtig, dabei aber in schweflige Säure und Quecksilber zerlegt, weiches letztere sich in der Glasröhre in Gestalt sehr kleiner Tropfen condensirt, so dass bisweilen ein Metallspiegel eutscht, dehench viel Antimonrauch gebildet worden ist. Wirkt die Hitze zu schnell ein, so sublimirt schwarzes Schwefelquecksilber.

Auf Kohle schmilzt es leicht zur Kugel, die stark raucht und die Kohle mit Antimonoxyd beschlägt. Auch bemerkt man in der Nähe der Probe noch einen zweiten Beschlag, der durch gutes Reductionsfeuer noch stärker wird und in der Hitze gelblich, nach der Abkühlung aber weiss erscheint: er nimmt, mit Kobaltsolution befeuchtet und im Oxydationsfeuer geglüht, eine grüne Farbe an und besteht Schwefelmetalle demnach aus Zinkoxyd (s. Probe auf Zink im Allgemeinen). Ist das Fahlerz bleihaltig, so bildet sich ein Beschlag von Bleioxyd und es ist in diesem Falle der Beschlag von Zinkoxyd nicht immer deutlich wahrzunehmen. Enthält das Fahlerz eine nicht zu geringe Menge von Arsen, so giebt sich dieses bei der Behandlung des Erzes auf Kohle durch den Geruch zu erkennen. Ist der Gehalt an diesem Metalle aber gering und wegen des Schwefelgehaltes nicht durch den Geruch zu bemerken, so braucht man nur einen Theil des fein gepulverten Erzes, mit Soda gemengt, auf Kohle im Reductionsfeuer zu schmelzen; der Schwefel wird dadurch zurückgehalten, und das Arsen allein verflüchtigt, so dass man sich durch den Geruch deutlich davon überzeugen kann.

Pulverisirt man die bei der Prüfung des Erzes für sich auf Kohle zurückgebliebene Kugel zuerst im Stahlmörser, und dann im Achatmörser, röstet das Pulver auf Kohle vollständig ab und prüft es mit Glasflüssen, so erhält man Reactionen auf Eisen und Kupfer. Mit Soda bekommt man metallisches Kupfer nebst ctwas Eisen. Mit Soda und Borax bekommt man metallisches Kupfer, welches, wenn das Fahlerz nicht ganz frei von Nickel ist, mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer geschmolzen, diesem Flusse eine grüne Farbe ertheilt, die auch unter der Abkühlung sich nicht verändert.

Um im Fahlerz einen Gehalt an Quecksilber mit völliger Sicherheit nachweisen zu können, wenn derselbe so gering ist, dass er sich weder in einer an einem Ende zugeschmolzenen, noch in einer an beiden Enden offenen Glasröhre deutlich zu erkennen giebt, muss man das Erz möglichst fein pulverisiren, mit drei Mal so viel ganz trockener Soda oder neutralem oxalsaurem Kali zusammenreiben und das Gemenge in einem kleinen Glaskolben über der Spirituslampe bis zum Glühen erhitzen. Das Quecksilber steigt dabei dampfförmig auf und verdichtet sich im Hals des Kolbens (s. w. Probe auf Quecksilber im Allgemeinen).

Einen Gehalt an Silber findet man, wenn man eine kleine Menge des Fahlerzes mit Probirblei neben Boraxglas auf Kohle auf dieselbe Weise zusammenschmelzt, wie es bei der quantitativen Silberprobe angegeben werden soll, und hierauf das kupferhaltige Blei auf Knochenasche abtreibt.

Dufrénoysit giebt in der einscitig geschlossenen Glasröhre Schwefelarsen, in der offenen Röhre schweflige Säure und arsenige Säure. Auf Kohle erhält man einen Beschlag von arseniger Säure, auch riecht man Arsen. Die Probe schmilzt endlich unter Kochen und Spritzen zu einer eisensehwarzen, dem Magnet nicht folgenden Kugel, um welche

sich ein Zinkbeschlag absetzt. Die Kugel giebt mit Soda ein Kupferkorn. Glasflüsse geben nur die Reactionen des Kupfers.

Annivit, verhält sich ganz ähnlich wie ein Schwefelmetalle. bleihaltiges Fahlerz (S. 386). Die Gegenwart des Wismuths

lässt sich nur mittelst des nassen Weges nachweisen.

Fieldit. Das Verhalten dieses Minerals vor dem Löthrohre ist nicht bekannt, hat jedoch wahrscheinlich Aelınlichkeit mit dem des Enargits (S. 384), nur dass die Reactionen des Antimons vorherrschender sein werden, als die des Arsens, Aftonit, ein dem Fahlerz sehr nahe stehendes Mineral.

verhält sich vor dem Löthrohre wie silberhaltiges Fahlerz.

Fournetit verhält sich vor dem Löthrohre wie bleihal-

tiges Fahlerz (S. 386).

Kupferkies in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre crhitzt, decrepitirt, giebt ein Sublimat von Schwefel. färbt sich dunkler oder läuft auch bunt an; in der offenen Glasröhre giebt er viel schweflige Säure.

Auf Kohle schmilzt er ziemlich leicht unter Aufkoehen und Funkensprühen zur Kugel, die nach der Abkühlung dem Magnete folgt, cine schwarze, rauhe Oberfläche besitzt und

auf dem Bruche dunkelgrau erscheint.

Eine im gepulverten Zustande auf Kohle gut abgeröstete Probe giebt mit Glasflüssen die Reactionen des Eisens und Kupfers. Bei der Reductionsprobe mit Soda bekommt man Eisen und Kupfer.

Kupfcrantimonglanz in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, decrepitirt zuerst, schmilzt dann und giebt bei starkem Feuer ein geringes Sublimat von amorphem Schwefelantimon, das unter der Abkühlung dunkelroth wird. In der offenen Glasröhre giebt er schweflige Säure und viel Antimonrauch, der sich grösstentheils an das Glas anlegt.

Auf Kohle schmilzt er leicht unter Entwickelung von Antimonrauch zur Kugel, die nach einiger Zeit nichts Flüchtiges mehr abzugeben scheint. Schmelzt man diese Kugel mit Borax im Reductionsfeuer und prüft das Glas auf Platindraht im Oxydationsfeuer, so zeigt es, so lange es heiss ist, eine gelbe Farbe von einem geringen Eisengehalt. Behandelt man die übrig gebliebene Metallkugel noch mit Soda, so erhält man ein ziemlich geschmeidiges Kupferkorn. Der bei der Prüfung des Minerals auf Kohle sich bildende Beschlag verhält sich wie Antimonoxyd.

Cuban giebt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre Spuren von Schwefel. In der offenen Glasröhre entwickelt er nur schweflige Säure,

Auf Kohle schmilzt er unter Entwickelung von schwefliger Säure leicht zur Kugel, die nach der Abkühlung dem Magnete 25\*

folgt. Ist er nicht ganz frei von Blei, so bildet sich ein schwacher Beschlag von Bleioxyd.

In Pulverform geröstet und mit Glasflüssen schwefelmetalle, bekammt man Reactionen auf Eisen und Kupfer. Mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali auf Kohle reducirt, erhält man Eisen und Kupfertheile.

Antimonkupferglanz. Nach Schrötter giebt er im Glaskolben etwas Wasser und schmilzt unter Entwickelung von Schwefel und Schwefelarsen zu einer rothbraunen,

schlackigen Masse.

Auf Kohle schmilzt er unter Brausen und Absetzung eines Antimon- und Bleioxydbeschlags zu einem bleigrauen Metallkorne, das, weiter geröstet und zuletzt mit Soda behandelt, ein Kupferkorn giebt.

### Kupfer in Verbindung mit Chlor.

Atakamit im Glaskolben erhitzt, giebt ziemlich viel Wasser und ein graues Sublimat, das unter der Abkühlung

graulich-weiss wird.

Chorayer. Auf Kohle schmilzt er, flight die Russere Flamme azurblau mit grünen Enden, bildet zwei Beschläge, einen bräunlichen und einen graulichweissen, und reducirt sich zu einem Kupferkorne, welches mit etwas Schlacke ungeben ist. Werden die Beschläge mit der Reductionsflamme angeblasen, so verändern sie zum Theil ihre Lage mit einem azurblauen Scheine, wie er dem Chlorkupfer eigen iht.

Percylit decrepitirt beim Erhitzen im Kölbehen, die blaue Farbe geht bei gelindem Erhitzen über in eine grüne, kommt aber nach dem Erkalten wieder zum Vorschein; man erhält wenig Wasser und endlich schmilzt das Mineral zu

einer braunen Flüssigkeit.

Vor dem Löthrohre in der äussern Flamme erhitzt, wird dieselbe grün gefärbt mit dunkelblauer Spitze; auf Kohle in der innern Flamme erhitzt, erhält man Metallkügelchen von Kupfer und Blei, mit Soda ebenfalls.

# Knpferoxyde.

Rothkupfererz im Glaskolben erhitzt, giebt nichts Flüchtiges. In der Pincette mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt, schmilzt es und fürbt die äussere Flamme

oxyde. oxyde. oxyde. centrat, schillite es und farro de aussere riamme smaragdgrün; mit Chlorwasserstoffsäure befouchtet, verursacht es dagegen auf kurze Zeit eine azurblaue

Färbung von gebildetem Chlorkupfer.

Auf Kohle erhitzt, nimmt es anfangs eine schwarze Farbe an schmilzt dann und reducirt sich zum Kupferkorne, welches nach der Abkühlung mit einer dünnen schwarzen Oxydhaut überzogen ist.

Tenorit verhält sich vor dem Löthrohre wie Kupfer-

oxyd (S. 128). Beimengungen von Si und Fe lassen sich nach dem Früheren leicht auffinden.

Kupferschwärze giebt, im Glaskolben er-

hitzt, zuweilen ziemlich viel Wasser.

Auf Kohle für sich im Reductionsfeuer behandelt, redu-

cirt sich ein Kupferkorn, das aber öfters mit Schlacke umgeben ist.

Mit Glasflüssen behandelt, erhält man Reactionen auf

Mit Glastiussen behandelt, erhält man Reactionen auf Kupfer, Eisen und Mangan. Letzteres giebt sich vorzüglich bei der Prüfung mit Soda und Salpeter auf Platinblech zu erkennen.

# Kupferoxyd in Verbindung mit Säuren,

Die Verbindungen des Kupferoxydes mit Schwefelsäure verhalten sich vor dem Löthrohre, wie folgt:

Brochantit giebt, im Glaskolben erhitzt,

Wasser und fürbt sich bisweilen schwarz. Wird Salze.
die erhitzte Probe gepulvert, mit Kohlenstaub gemengt und

in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasföhre stark erhitzt, so entwickelt sich schweflige Säure.

Auf Kohle reducirt sich das Mineral unter Aufbrausen zum Kupferkorne, das nach der Abkühlung eine schwarze Oberfläche besitzt.

Kupfervitriol, im Glaskolben erhitzt, bläht sich auf, giebt Wasser und wird weiss. Mit Kohlenpulver gemengt und in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, entwickelt sich schwedige Säure in grosser Menge.

Auf Kohle fürbt er, wenn das Wasser entfernt ist, die äussere Flamme grün, schmilzt dann und reducirt sich unter Brausen zum Kupferkorne, welches jedoch mit einer Rinde von Schwefelkupfer umgeben ist.

von Schweierkupfer umgeben ist.

Auf Kohle gut abgeröstet, verhält er sich zu Glasflüssen
wie Kupferoxyd; doch reagirt er bisweilen auch auf Eisen.
Mit Soda erhält man metallisches Kunfer.

Das Löthrohrverhalten des Kupfersammterzes, Pisanit's und Cyanochrom's ist nicht bekannt, geht indess leicht aus den Bestandtheilen dieser Mineralien hervor.

Von den Verbindungen des Kupferoxydes mit Phosphorsäure verhalten sich Phosphochaleit, Dihydrit, Ehlit und Liebethenit vor dem Löthrohre, wie folgt:

Im Glaskolben erhitzt, geben sie Wasser und färben sich schwarz; bei schnellem Erhitzen decrepitiren sie bisweilen.

Ein im Glaskolben erhitztes Stückchen schmilzt in der Pincette zur Kugel, ohue die äussere Flamme merklich zu färben; die Kugel zeigt unter der Abkühung eine krystallinische Oberfläche und besitzt eine schwarze Farbe.

Auf Kohle nach und nach erhitzt (wobei man diejenigen, welche decrepitiren, in Pulverform anwendet), werden sie schwarz und sehmelzen zur Kugel, in deren Mitte sich ein Kern von metallischem Kupfer befindet.

Zu Borax und Phosphorsalz verhalten sie

sich wie Kupferoxyd.

Von einer hinreichenden Menge von Soda werden sie auf Kohle bei starken Feuer zerlegt, so dass sich fast alles Kupfer metallisch ausscheidet. Wendet man dagegen nur eine kleine Portion von Soda an, so schwillt die Probe anfangs an, schmilzt aber dann zur Kugel. Diese Erscheinung wiederholt sieh so oft, als man eine neue Portion von Soda zusotzt, so dass sich endlich eine aufgeschwollene Masse bildet, die nur bei starkem Feuer schmilzt, sich ausbreitet, grösstentheils in die Kohle geht und Kupfer metallisch zurücklässt.

Von der Gegenwart der Arsensäure in einigen dieser Mineralien kann man sich beim Zusammensehmelzen dersel-

ben mit Soda überzeugen.

Berzelius hat ein eigenthümliehes Verhalten des phosphorsauren Kupferoxydes zu metallischem Blei angegeben. welches zur Erkennung der Phosphorsäure in den oben genannten Mineralien benutzt werden kann. Wird nämlich eine auf Kohle geschmolzene Probe dieser Verbindung mit dem gleichen Volumen metallischen Bleies in einem guten Feuer zusammengesehmolzen und einige Zeit behandelt, so wird das Kupfer metallisch abgesehieden und es bildet sich um das Metallkorn herum eine flüssige Masse von phosphorsaurem Bleioxyd, die bei der Abkühlung krystallinisch wird. Trennt man nach dem Erkalten das Metallkorn von der neuen Verbindung und behandelt letztere auf Kohle im Reductionsfeuer, so bekommt man endlich eine vollkommen runde Perle, die unter der Abkühlung mit grossen Facetten krystallisirt und hänfig eine rothe Farbe (Gu) zeigt. Dieses Verhalten beweist, dass die Phosphorsäure grössere Verwandtschaft zum Bleioxyd hat, als zum Kupferoxyd.

Tagilith. Hermann, welcher dieses Mineral analysirte, hat das Verhalten vor dem Löthrohre nicht angegeben. Es verhält sieh wahrscheinlich ganz ähnlich wie die vorher-

gehenden.

Thrombolith im Glaskolben erhitzt, giebt viel Wasser und fürbt sieh sehwarz. In der Pincette schmilzt er leicht und fürbt die äussere

Flamme anfangs azurblau (wahrseheinlich von einem geringen Gehalt an Chlorkupfer), später aber dunkel smaragdgrün. Auf Kohle sehmilzt er leicht zur sehwarzen Kugel, die

nach wiederholtem Blasen sieh ausbreitet und hier und da metallisch ausgesehiedene Kupferkörner zeigt.

Glasflüsse zeigen nur die Gegenwart von Kupfer an. Mit Borsäure und Eisen giebt er Phosphoreisen.

Mit Hülfe des nassen Weges lassen sich noch geringe Mengen von Thonerde und Kieselerde auffinden.

Die Verbindungen des Kupferoxydes mit Kohlensäure zeigen folgendes Löthrohrver-

Malachit und Kupferlasur geben, im Glaskolben erhitzt, Wasser und werden schwarz.

Auf Kohle schnielzen sie zur Kugel und werden dann bei hinreichend starkem Feuer zu metallischem Kupfer reducirt.

Zu Glasflüssen und zu Soda verhalten sie sich wie Kup-

feroxyd.

In Chlorwasserstoffsäure lösen sie sieh unter Aufbrausen von entweiehender Kohlensäure auf.

Die Verbindungen des Kupferoxydes mit Arsensäure verhalten sieh vor dem Löthrohre, wie folgt:

Strahlerz aus Cornwall (Klinoklas) im Glaskolben erhitzt, giebt ein wenig Wasser.

In der Pincette verhält es sich wahrscheinlich ganz ähn-

lich wie das nachfolgende Mineral, der Olivenit.

Auf Kohle schmilzt es und reducirt sich unter Detonation und Entwiekelung von Arsendämpfen zum Kupferkorne, welches von einem geringen Gehalt an Arsen auf dem Bruche graulich erseheint. Wird das Kupferkorn im Oxydationsfeuer umgeschmolzen, so wird es vollkommen dehnbar,

Zu Glasflüssen verhält sich das Mineral wie Kupferoxyd. Olivenit giebt, im Glaskolben erhitzt, etwas Wasser.

In der Pincette schmilzt er zur Kugel und fürbt die äussere Flamme blauliehgrün. Der gesehmolzene Theil zeigt nach der Abkühlung eine krystallinische Beschaftenheit.

Auf Kohle schmilzt das Mineral mit Detonation und Entwiekelung von Arsendämpfen zu einem äusserlich braunen, innen weissen, etwas spröden Regulus. Sehmilzt man diesen mit etwas Blei zusammen, trennt nach dem Erkalten das geschmolzene Metall von der anhängenden Schlacke und behandelt letztere auf Kohle im Reductionsfeuer, so giebt sieh dieselbe als phosphorsaures Bleioxyd zu erkennen, das im Gestehungsmomente krystallisirt. Wird das Metallkorn mit Borsäure behandelt, so bekommt man ein reines Kupferkorn.

Cornwallit, giebt im Glaskolben erhitzt, Wasser.

Vor dem Löthrohre auf Kohle entwickelt er Arsendämpfe, während er zur Kugel schmilzt, die nach dem Erkalten aus einem Kupferkorne besteht, das mit einer spröden Rinde umgeben ist.

Erinit, im Glaskolben erhitzt, decrepitirt oft sehr stark und giebt viel Wasser.

Auf Kohle reducirt sich das feingepulverte Mineral unter Entwickelung von Arsengeruch zu einer spröden, auf dem Bruche graulich erscheinenden Metallkugel, die sich, längere Zeit im Oxydationsfeuer behandelt, in reines, dehnbares Kupfer

umändert. Bei Gegenwart von etwas Phosphor-

säure bleibt eine kleine Menge einer krystallinischen Schlacke neben dem Kupfer zurück.

Euchroit giebt, im Glaskolben erhitzt, ziemlich viel Wasser und färbt sich dunkler grün.

In der Pincette verhält er sich wie der Olivenit.

Auf Kohle wird er mit Detonation und Entwickelung von Arsendämpfen zu weissem Arsenkupfer reducirt, das, eine Zeit lang mit der Oxydationsflamme behandelt, sich in ein reines Kupferkorn umändert.

Kupferglimmer decrepitirt beim Erhitzen im Glaskolben sehr stark, giebt viel Wasser und spaltet in leichte

Schuppen von Olivenfarbe.

Auf Kohle verhält er sich wie das vorige Mineral.

Kupferschaum im Glaskolben erhitzt, decrepitirt, giebt ziemlich viel Wasser und färbt sich schwarz.

Ein im Glaskolben erhitztes Stückehen schmilzt in der

Pincette zur stahlgrauen Perle.

Auf Kohle schmilzt das entwässerte Mineral unter Entwickelung von Arsengeruch zu einer grauen, schlackigen Masse, in welcher sich bei Anwendung der Reductionsflamme hier und da Kupferkörner ausscheiden.

Schuelzt man das Mineral mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Kohle so lange im Reductionsfeuer, bis alles Kupferoxyd zu einem Metallkorne reducirt ist, und löst hierauf die Schlacke in Chlorwasserstoffsäure auf, so lässt sich in der ammoniakalisch genachten Auflösung durch Oxalsäure ein merklicher Gehalt an Kalkerde auffinden. Dass die Kalkerde an Koblensäure gebunden in dem Minerale enthalten ist, geht daraus hervor, dass sich dasselbe in erwärmter Salpetersäure unter Aufbrausen auflöst.

Trich alcit verhält sich vor dem Löthrohre ähnlich

wie Cornwallit.

Linsenerz aus Cornwall im Glaskolben crhitzt, giebt, ohne zu decrepitiren, viel Wasser und wird dunkel olivengrün. In der Pincette schmitzt es und färbt die äussere Flanme

blaulichgrün.

Auf Kohle schmikt es unter Aufwallen und unter Enwickelung von Arsendämpfen zu einer dunkelbraunen Schlacke, in welcher sich hier und da Kupferkörner zeigen. Setzt man etwas Soda und Borax zu und behandelt das Ganze im Reductionsfeuer, so scheidet sich ein Kupferkorn aus, welches noch etwas Arsen enthält. Löst man die Schlacke in Chlorwasserstoffsäuer auf und übersättigt die Auflösung mit Ammoniak, so erhält man einen nicht geringen Niederschlag von Thonerde, welche zum Theil an Phosphorsäure gebunden ist. Konichalcit verhält sich nach Fritzsche wie folgt: Im Glaskolben erhitzt, decrepitirt er heftig, giebt Wassor aus und färbt sich schwarz.

Auf Kohle sintert er unter einiger Detonation Salze.

and Kome sintert er unter einiger Detonation und Entwickelung schwachen Arsengeruchs zu einer schlackigen rothen Masse zusammen, die nach dem Befeuchten mit Wasser geröthetes Lakmuspapier blau färbt.

In der Pincette schmilzt er und färbt die äussere Flamme anfangs stark grün von Kupferoxyd, später nur an der Spitze

grün und zunächst der Probe sehwach hellblau.

In Borax löst er sich im Oxydationsfeuer leicht mit gelbichgrüner Farbe auf, die unter der Abkühlung blau wird. Bei starkem Zusatz kann das Glas emailartig geflattert werden, und bei einem noch sätkretern Zusatze wird es von selbst unklar. Mit Phosphorsalz unter Bleizusatz giebt er auf Kohle im Reductionsfeuer ein Glas, welches in der Hitze dunkelgelb, nach dem Erkalten aber chromgrün erscheint (Vanadinsture).

Mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer schmilzt er unter Frausen und Entwickelung von Arsendäungfen zur Kugel. Wird diese Kugel noch weiter mit der Löthrohrflamme behandelt, so geht der grössto Theil der Soda in die Kohle und hinterlässt eine weisse erdige Substanz und ein Kupferkorn.

interlässt eine weisse erdige Substanz und ein Kupferkorn. Bei Mitanwendung des nassen Weges lassen sich noch

Kalkerdo und Phosphorsäure auffinden.

Die Verbindung des Kupferoxydes mit Vanadinsäure als Volborthit und Kalkvolborthit giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und wird schwarz.

Auf Kohle erhält man eine sehwarze Schlacke, in der sich nach längerem Blasen Kupferkörner zeigen.

Borax und Phosphorsalz geben grüne Glasperlen, welehe

auf Zusatz von Zinn roth von Kupferoxydul werden.

Durch eine Reductionsprobe mit Soda bekommt man metallisches Kupfer.

Die Vanadinsäure findet sieh, wie es bei der Probe auf

Vanadin angegeben werden soll.]

Die Verbindungen des Kupferoxydes mit Kieselsäure, als Dioptas, Kupferblau und Kieselkupfer geben, im Glaskolben erhitzt, Wasser und fürben

sieh schwarz.

In der Pincette zeigen sie sich unschmelzbar, färben aber die äussere Flamme intensiv grün.

Anf Kohle werden sie im Oxydationsfeuer schwarz und im Reductionsfeuer roth.

Von Borax und Phosphorsalz werden sie mit den Reactionen des Kupfers aufgelöst; das Phosphorsalzglas enthält aber ein Kieselskelett.

Mit einer gewissen Menge von Soda sehmelzen sie auf

Kohle im Oxydationsfeuer unter Aufbrausen zur Kugel, die nach der Abkühlung undurchsiehtig und auf dem Bruche

roth erscheint. Mit einer grösseren Menge von Soda bildet sieh im Reductionsfeuer eine Schlacke, die zum Theil in die Kohle geht, zum Theil sich auf solcher bloss ausbreitet und eine Menge kleiner Kupferkörner eingemengt enthält.

## c) Probe auf Kupfer in Hüttenprodukten.

Wie die oben angedeuteten Hüttenprodukte auf Kupfer untersucht werden, ergiebt sieh aus dem, was bereits bei der Probe auf Kupfer im Allgemeinen gesagt ist.

### Quecksilber = Hg.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Queeksilber kommt in der Natur in folgendem Zustande vor:

a) Metalliseh im

Gediegen Queeksilber = Hg, zuweilen etwas Ag enthaltend; Amalgam = Ag Hg2 mit 73,5 Hg und 26,4 Ag; Ag Hg2 mit 64.9 Hg und 35.0 Ag und Age Hg (Arquerit) mit 13.4 Hg und 86,6 Ag.

b) In Verbindung mit Selen im

Selenguecksilber vom Oberharz und Tilkerode = Hg Se mit 71,6 Hg. Kerl hat jedoch in der, nach Abzug geringer Beimengungen von Eisenkies und Quarz bleibenden reinen Verbindung 74,8 bis 75,1 Procent Hg gefunden.

Das Selenqueeksilber kommt ausserdem noch in andern selenhaltigen Mineralien am Harze vor, namentlich im

Selenquecksilberblei, s. Blei, und im Selenkupferquecksilber, s. Kupfer,

Auch findet sich Selenquecksilber in Verbindung mit Sehwefelqueeksilber im

Selenschwefelqueeksilber von San Onofre in Mexico = HgSe + 4 Hg S mit 82,8 Hg. Ebendaselbst findet sich auch selenigsaures Quecksilberoxydul (Onofrit).

c) In Verbindung mit Schwefel im

Zinnober = IIg mit 86,2 Hg; jedoch nicht immer frei von geringen Beimengungen fremder Substanzen als: Gu, Fe, Mn und erdigen Theilen;

Queeksilberlebererz, welches aus einem Gemenge von Zinneber, Kohle und erdigen Theilen besteht.

Auch findet es sich in diesem Zustande im

Quecksilberhaltigen Fahlerz, s. Kupfer.

d) In Verbindung mit Chlor im

Queeksilberhornerz = Hg<sup>2</sup>Cl mit 85 Hg.
e) In Verbindung mit Jod im

Queeksilberjodid (Coceinit) aus Mexico.

Auch macht das Quecksilber einen Bestandtheil mancher Amalgamationsprodukte und der nach der Amalgamation noch nicht gereinigton Abfälle aus. Hierher gehört das bei der Amalgamation der Gold- und Silbererze erzeugte Gold- und resp. Silber-Amalgam. Ferner enthalten die noch nicht verwaschenen Amalgamir-Ruckstände öfters geringe Mengen von Gold- und Silber-Amalgam im fein zertheilten Zustande; auch findet sich nicht selten Que e ksilberchlorür in denselben. Waren die Erze nicht frei von Kupfer- und Bleierzen, so onthalten die Rückstände auch nicht selten geringe Mengen von Kupfer- und Bleier- Amalgam.

Probe auf Quecksilber mit Einschluss des Löthrobrverhaltens der vorgenannten Mineralien.

a) Probe auf Quecksilber im Allgemeinen.

Dio Verbindungen des Quecksilbers mit Gold und Silber, zu welchen das natürliehe und künstliehe Amalgam gehört, so wie auch die durch Verwaschen von Silber-, Kupfer- und Blei-Amalgam noch nieht gereinigten Rückstände, erhiztt man in einem Verbindungen Glaskolben, der aus einer Glaskolben, der aus einer Glaskolben, der aus einer Ende zugesehmolzen und zur Kugel ausgeblasen ist (von der Form nebenstehender Figur), über der Fig. 73. Spirituslampe bis zum Glühen. Von den Metallverbindungen (den Amalgamen) braucht man dazu oft nur ein Brockehen

Spiritusanine ois zum Gunen. Von den Metallverbindungen (den Amalgamen) braucht man dazu oft nur ein Bröckehen von der Grösse eines Hirsekornes zu verwenden; von Amalgamirrückständen muss man dagegen so viel nehmen, dass die Glaskugel wenigstens halbvoll wird, wie beistehende Figur es andeutet. Enhibit die zu prüfende Nubstanz vielleicht etwas eingeschlossen, so entweicht dieses bei Ein Hitze bis in den Hals des Kolbens, und

beistelnade Figur andeutet. Enthält die erheine Krigen undeutet. Enthält die erheine Nichtam vielleicht twus Wasser mechanisch eingeschlossen en entweicht dieses bei Einwirkung der ersten Hitze bis in den Halt des Kolbens, und nuss mit Fliesspapier entfernt werden. Nach fortgesetztem Erhitzen bis zum Glüben, trennt sich das Quecksilber von den andern Metallen, steigt dampförmig auf und setzt sich in dem kältern Theil der Röhre boi ain kleinen Kugeln metallisch an, die mit keinem andern Metalle verwechselt werden können. Die in Kolben zurückbleibenden Metalle und resp. Rückstände können dann weiter auf Gold, Silber ete untersucht werden, wie es bei den betreffenden Proben beschrieben werden soll.

Selenquecksilber erkennt man daran, dass selenquecksilber. es beim Erhitzen im Glaskolben sieh als ein glänzendes, krystallinisches, graues Sublimat in dem Hals des Kolbens ansetzt. Mit vicl Soda gemengt, scheiden sich Quecksilberkügelchen aus und das Selen bleibt an Natrium gebunden zurück.

Die Verbindung des Queckeilbers mit Schwefel, als 

2 nn ob er, sublimirt im Glaskoben als schwarzer 

2 erweid. Zin n ob er, sublimirt im Glaskoben als schwarzer 

2 erweid. Beechlag, der beim Reiben eine rothe Farbe an
eines feinen Pulvers mit dem derifachen Volumen von Soda, 
die man vorher zur Entfernung ihres Wassergehaltes im Pla
tinibifel bis zum anfangenden Glübne nehritzt hat, so wird er 

grösstentheils zerlegt; es sublimirt sich metallisches Quecksilber 

und ein wenig Zinnober, während der Schwefel an Na
trium gebunden zurückbleibt. Wendet man an der Stelle der 

Soda eben so viel neutralen oxalsaurem Kali und Cyankalium 

an, so bekommt man nur metallisches Quecksilber.

Ist der künstliche Zinnober vielleicht mit Mennige verfälscht, und man erhitzt ihn für sich im Glaskolben, so bleibt Schwefelblei zurück, welches sich auf Kohle durch sein bekanntes Verhalten erkennen lässt. Dasselbe gilt auch für

eine Beimengung an Schwefelantimon.

Ist Schwefelquecksilber mit anderen Schwefelmetallen verbunden, wie dies z. B. in manchen Fahlerzen der Fall ist, so bekommt man bei der Prüfung einer solchen Substanz für sich in einem Glaskolben, selbst wenn auch nur sehr wenig Schwefelquecksilber vorhanden ist, schon bei der ersten Einwirkung der Hitze ein schwarzes Sublimat von diesem Schwefelmctalle, weil sich dasselbe wegen seiner Flüchtigkeit von allen andern Schwefelmetallen bei erhöhter Temperatur leicht trennt, Auch kann man das Quecksilber metallisch ausscheiden, wenn man die fein gepulverte Substanz mit neutralem oxalsaurem Kali und Cyankalium mengt, und das Gemenge in einem Glaskolben mit engem Halse bis zum Rothglühen erhitzt; es verdichtet sich dabei in dem Halse des Kolbens zu einem grauen Beschlag, der bei nicht zu geringen Mengen durch leises Klopfen an den Kolben, zur Mctallkugel zusammengeht. Ist der Quecksilbergehalt einer Substanz so gering, dass man einen Anflug von metallischem Quecksilber nicht mit Gewissheit wahrnehmen kann, so darf man nur die Probe wiederholen und während des Erhitzens das eine, mit ächtem Blattgold überlegte Ende eines Eisendrahtes ziemlich nahe an das Gemenge halten. Ist Quecksilber vorhanden, und sei es auch noch so wenig, so wird das Gold entweder ganz oder doch sehr auffallend weiss.

Die Verbindung des Quecksilbers mit Chlor giebt, im Glaskolben erhitzt, ein weisses Sublimat. Mit Chlorquecksilber. vorher völlig getrockneter Soda oder mit neutralem oxalsaurem Kali gemengt und ebenfalls im Glaskolben erbitzt, scheidet sich das Quecksilber metallisch aus und das Chlor bleibt an die Radicale der Reductionsmittel gebunden Chlor bieint an die man es nun mit einer Substanz zurück. Hat man es nun mit einer Substanz

zu thun, in welcher geringe Mengen von Chlorquecksilber eingemengt sind, so darf man dieselbe nur mit trockener Soda oder neutralem oxalsaurem Kali mengen, das Gemenge im Glaskolben bis zum Glühen erhitzen und dabei dasselbe beobachten, was bei solchen Substanzen beobachtet werden muss, die nur wenig Schwefelquecksilber enthalten.

Die Verbindung des Quecksilbers mit Jod als Jodid. Hg J, schmilzt im Glaskolben sehr leicht und gicht ein krystallinisches, gelbes Sublimat, welches unJodquecksliber. ter der Abkühlung roth wird. Das Jodür, Hg2 J schmilzt beim raschen Erhitzen und sublimirt sich unverändert. Wird es dagegen langsam erhitzt, so zerfällt es in Jodid und in Quecksilber. Beide Verbindungen geben, mit trockener Soda oder neutralem oxalsaurem Kali gemengt, im Glaskolben metallisches Quecksilber.

Die Sauerstoffsalze des Quecksilbers werden ebenfalls am besten durch völlig getrocknete Soda oder neu-

trales oxalsaures Kali im Glaskolben zerlegt, wobei sich das Quecksilber metallisch ausscheidet.

b) Verhalten der oben genannten quecksilberhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

# Gediegen Quecksilber,

im Glaskolben vorsichtig erhitzt (bei zu starker Hitze kocht und spritzt es), verwandelt sich nach und nach in Dampf und condensirt sich im Hals des Kolbens in Form kleiner Kugeln, die sich leicht vereinigen lassen. Ist das Quecksilber nicht frei von Silber, so bleibt dieses zurück und kann mit etwas Blei auf Knochenasche abgetrieben werden (s. Probe auf Silber im Allgemeinen).

#### Amalgam.

im Glaskolben vorsichtig nach und nach bis zum Glühen erhitzt, giebt metallisches Quecksilber und hinterlässt eine schwammige Silbermasse, die auf Kohle zu einem Silberkorne geschmolzen und nach Befinden mit Verbledungen. wenig Probirblei auf Knochenasche abgetrieben werden kann, im Fall noch fremde Metalle in geringer Menge vorhanden sein sollten.

# Quecksilber in Verbindung mit Selen.

Selenquecksilber vom Oberharz verhält sich nach Kerl vor dem Löthrohre wie folgt:

In einer einseitig geschlossenen Glasröhre zerknistern kleine Stücke, blähen sich dann auf, und schmelzen und verflüchtigen sich, wenn sie rein sind, vollständig, wobei sieh zanächst der Probe ein sehwarzes, und weiter entfernt ein brauch scheaugekaltiber. Inzeine Stücke hinterscheaugekaltiber. Inseen einen Rückstand, welcher mit Glasfüssen behandelt, auf Eisen und Kieselerde (Quarz) reagirt. Bei Zusatz von nicht zu wenig Soda scheiden sich Quecksülberkügelchen aus.

In der offenen Glasröhre bildet sich, unter Entwickelung eines Selengeruches, in einiger Entfernung von der Probe ein schwarzes Sublimat, welchem ein rothbraunes, und diesem ein weisses von selenigsaureu Quecksilber folgt, das zuweilen,

ähnlich wie tellurige Säure, Tröpfchen bildet.

Auf Kohle verdüchtigt sich das Mineral, fixbt die äussere Lührehrfamme azurblau und giebt einen strahligen, etwas metallisch glänzenden Beschlag, welcher von einem dunkelbraunen umgeben ist, und mit der Reductionsflamme angeblasen, mit azurblauen Scheine verschwindet. Ein Geruch nach schwefliger Säure ist nicht zu bemerken; auch zeigt sich kein gelber Beschlag von Bleioxyd.

Selenschwefelquecksilber von San Onofre in Mexico ist nach H. Rose im Glaskolben olne Zerestzung vollkommen flüchtig; es giebt ein schwarzes Sublimat, welches aus einen Gemenge von Schwefelquecksilber und Selenquecksilber besteht. Mit Soda gemengt, giebt es metallisches Quecksilber

und auf Kohle verbreitet es Selengeruch.

Der Onofrit, ein gelbes erdiges Mineral, verflüchtigt sich nach Köhler beim Erhitzen mit Selengeruch, wobei Quecksilber und eine gelbe Verbindung sublimiren.

# Quecksilber, in Verbindung mit Schwefel, als

Zinnober, verwandelt sich beim Erhitzen im Glaskolben in ein dunkles Sublimat, welches einen rothen Strich gicht. Bleibt ein Rückstand, so reagirt dieser mit Glas-

schwefelqueck-liber. Hüssen bisweilen auf Eisen, Kupfer und Blei. In einer an beiden Enden offinen Glasröhre vor-

sichtig erhitzt, wird er in schweftige Säure und metallisches Quecksilber zerlegt, welches letztere sich ziemlich entfernt von der Probe in der (dlassilbre absetzt. Bei zu sehnellem und starkem Erhitzen wird er auch unverändert sublimirt, so dass sich vor dem Quecksilberbeschlag noch ein schwarzes Sublimat von Schwefelquecksilber bildet.

Auf Kohle verflüchtigt er sich, wenn er rein ist, vollkommen; im entgegengesetzten Falle bleiben die Beimengungen

zurüc

Quecksilberlebererz giebt, im Glaskolben erhitzt, ein dunkles, fast schwarzes Sublimat von Zinnober, stösst einen deutlichen Geruch nach Schwefclwasserstoff aus und hinterlässt eine schwarze Masse. Wird diese herausgenommen und Silber. 399

in einer offenen Glasröhre oder auf Platinblech geglüht, so verschwindet sie nach und nach, ohne ein Sublimat oder einen Geruch zu geben, bis auf eine Spur einer erdigen Substanz. Der schwarze Rückstand besteht demnach hauptsächlich aus Kohle.

## Die Verbindung des Quecksilbers mit Chlor, als

Quecksilberhornerz von Almaden, giebt, im Glaskolben erhitzt, ein weisses Sublimat von Chlorquecksilber. Mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali gemengt, Ghlorquecksilber.

Auf Kohle verflüchtigt es sich und setzt einen weissen

Beschlag ab.

Einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle zugesetzt, zeigt es die Reaction des Chlors (s. Probe auf Chlor).

## Die Verbindung des Quecksilbers mit Jod, als

Jodquecksilber, künstliches, giebt bei der Prüfung im Glaskoben ein krystallinisches, gelbes Sublimat, welches sich unter der Abkühlung röthet. Mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali gennengt, giebt es im Jodqueckuller. Glaskoben metallisches Quecksilber und mit doppelt-schwefelsaurem Kali violette Joddüngfe.

## c) Probe auf Quecksilber in Hüttenprodukten.

Das Nöthige hierzu findet sich bei der Probe auf Quecksilber im Allgemeinen.

# 14) Silber = Ag.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Silber findet man in der Natur: a) Metallisch für sich im

Gediegen Silber = Ag, zuweilen geringe Mengen von Sb, As, Hg, Co, Fe, Cu und Au enthaltend.

b) In Verbindung mit anderen Metallen, und zwar:
 α) mit Gold im

Gediegen Gold, s. Gold;

β) mit Wismuth im

Wismuthsilber aus Chile, in reinem Zustande wahrseheinlich Ag¹²Bi mit 85,6 Ag und 14,4 Bi. Das darin gefundene Cu und As rührt jedenfalls von dem damit zusammenvorkommenden Domeykit her;

γ) mit Quecksilber im Amalgam, s. Quecksilber;

δ) mit Antimon im

Antimonsilber von verschiedener Zusammensetzung, die Va-

rietäten von Wolfach = Ag\*Sb mit 84 Ag und Ag\*Sb mit 77 Ag (letzteres auch von Andreasberg); nach den Analysen von Domeyko existiren auch die Verbindungen Ag\*Sb mit 62,6 Ag und Ag\*sb mit 94,2 Silber;

das mit dem Namen Arsensilber bezeichnete Mineral von Andreasberg, welches nach der Untersuchung von Rammelsberg gegen 9 Proc. Ag enthält, ist vielleicht ein Gemenge aus 4,3 Arsenkies,

70,2 Arseneisen und 24,3 Antimonsilber;

Tellursilber = AgTe mit 62,7 Ag, zuweilen Au und Spuren von Fe enthaltend;

Tellurgoldsilber = Au Te + 4 Ag Te mit 45,5 Ag und 20,7 Au; Schrifterz,

Weisstellur, s. Gold; und in geringer Menge im Tellurblei, s. Blei.

c) In Verbindung mit Selen und anderen Selenmetal-

Selensilber, scheint nur in isomorpher Mischung mit Selenblei vorzukommen; die eine Verbindung = PbSe + 13 AgSe, die andere = AgSe + 4-5 PbSe. Im reinen AgSe sind 73,15 Ag;

Eukairit = AgSe + GuSe mit 43 Ag und 25,3 Cu.

d) In Verbindung mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen, als

Silberglanz (Glaserz) und Akanthit = Ág mit 87 Ag; Melanglanz (Sprödglaserz) = Ág<sup>5</sup>Sb mit 68,5 Ag, zuweilen

geringe Mengen von Fe, Cu und As enthaltend; Eugenglanz (Polybasit) = (Gu, Ág) (Sb, Ās) mit 64 bis 72 Ag und 10 bis 3 Cu, zuweilen geringe Mengen von Fe und Zn enthaltend;

Jalpait = 3 Ag + Gu mit 71,7 Ag und 14 Cu;

Rothgiltigerz, lichtes = Ág³Ãs mit 65,4 Ag, worin zuweilen ein geringer Theil des Ãs durch Šb ersetzt ist;

Xanthokon = Ág³ As + 2 Ág³ As mit 64,0 Ag;

Rothgiltigerz, dunkles, = Ág³ Sb mit 59,9 Ag;

Feuerblende = Ag, Sb und S; vielleicht ähnlich zusammengesetzt wie Xanthokon;

Silberkupferglanz = Én + Ág mit 58 Ag und 31,2 Cu, bisweilen eine geringe Menge von Fe enthaltend; der Silberkupferglanz scheint an einigen Orten gemengt mit Kupferglanz vorzukommen, so dass der Silbergehalt bis auf wenige Procent herabgezogen werden kann;

Miargyrit = AgSb mit 36,9 Ag; geringe Mengen von Cu und Fe enthaltend: Sternbergit = Ág³Fc + 2 Fe³Fe mit 34,1 Ag;

Brongniardit = Ag<sup>2</sup>Sb + Pb<sup>2</sup>Sb mit 24,7 Ag;

Schilfglaserz = K<sup>9</sup>Sb oder 3 K<sup>2</sup>Sb + K<sup>3</sup>Sb; K = Ág und Pb, mit 24,4 Ag; in demjenigen von Freiberg 1,2 Proc. Cu

und sehr geringe Mengen von Fe;

Weissgiltigerz, lichtes, von den Gruben Himmelsfürst und Alte Hoffnung bei Freiberg, besteht aus (Ée, Źn, Ýb, Ág)<sup>4</sup>Šb

mit 38 Pb, 5,7 Ag und Spuren von Cu; Wismuthsilbererz (Silberwismuthglanz) besteht nach Klaproth aus 16,3 S, 33 Pb, 27 Bi. 15 Ag, wenig Fe und Cu; Fahlerz (sog. dunkles Weissgiltigerz mit 18—31,8 Ag) s. Kupfer;

Aftonit, s. Kupfer.

Ausser in den hier genannten Mineralien findet sich das Silber an Schwefel gebunden noch in geringer Meuge in vielen Blei- und Kupfererzen, namentlich im Bleiglanz und in undreren der S. 332 verzeichneten bleihaltigen Mineralien, so wie in den S. 372 namhaft gemachten Kupfererzen. Auch enthalt der Schwefelkies, der Arsenkies so wie die Zinkblende nicht setten geringe Mengen von Schwefelsiber.

 e) In Verbindung mit Chlor und resp. Brom in Chlorsilber (Silberhornerz, Hornsilber) = Ag Cl mit 75,2 Ag;
 bisweilen mit Fe und erdigen Theilen gemengt;

Chlorbromsilber, in verschiedenen isomorphen Mischungen von Chlorsilber und Bromsilber aus Chilo und zwar

3 Ag Cl + Ag Br mit 69,8 Ag (Mikrobromit), 2 Ag Cl + Ag Br = 68,2 =

2 Ag Cl + Ag Br = 66,9 = (Embolit), 4 Ag Cl + 5 Ag Br = 64,2 = (Megabromit), Ag Cl + 3 Ag Br = 61,0 =

f) In Verbindung mit Brom im Bromsilber = Ag Br mit 57,4 Ag.

g) In Verbindung mit Jod im Jodsilber = Ag I mit 45,9 Ag.

In den Hüttenprodukten ist das Silber enthalten:

a) Metallisch im

Brandsilber oder Raffinatsilber, häufig mit Spuren von Pb, zuweilen Au und Cu;

Blicksilber, geringe Mengen von Pb, Cu und zuweilen Bi, Sb, As, Ni und Au enthaltend;

Sb, As, Ni und Au enthaltend; Cementsilber von der Extraction silberhaltiger Erze und Pro-

dukte, welches häufig, mehr oder weniger Pb und noch andere Metalle in geringer Menge enthält; Amalgamirsilber, welches oft mehr oder weniger Cu, Spuren

Amaigamisiner, weienes on their oder weinger Cu, Sputen von Au, Ni, Co und vor dem Raffinirschmelzen auch Fe, Zu, Sb, Pb, As und Hg enthält;

Plattner, Probirkunst. 4. Aufl.

Amalgam, gewöhnlich mit den dem vorhergehenden angehörigen Nebenbestandtheilen;

Werkblei, fast stets mit geringen Mengen anderer Metalle verunreinigt, s. Blei.

Auch findet sieh Silber in geringer Menge im

Sehwarzkupfer, Rohkupfer und Gaarkupfer, s. Eisen;

so wie in manchen Bleisorten, s. Blei.

b) In Verbindung mit Sehwefel in geringer Menge in den verschiedenen Steinen und speisigen Produkten, die beim Verschmelzen der Silber, Blei- und Kupfererze fallen, so wie in manchen Ofenbrüchen, s. diese Pro-

dukte beim Eisen;
c) Im oxydirten Zustande in sehr geringer Menge in

den beim Abtreiben des Silbers fallenden Produkten, nämlich: in der Glätte, dem Abzug, Abstrich und Heerd, s. diese Produkte beim Blei. Auch sind zu erwähnen: die mit Bleioxyd durchdrungenen Teste vom Feinbrennen des Blicksilbers.

Schlacken, welche Silber enthalten, haben den Gehalt an diesem Metalle öfters hauptsächlich nur fein eingemengten silberhaltigen Steintheilehen zu verdanken. Es giebt indessen auch Schlacken, welche das Silber als Oxyd an Kieselerde gebunden enthalten.

# Probe auf Silber

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der oben verzeichneten Mineralien und Hüttenprodukte.

# a) Probe auf Silber im Allgemeinen.

Verbindungen des Silbers mit anderen Metallen geben, wenn letztere in starkem Feuer flüchtig sind, bei der Behandlung auf Kohle einen Beschlag, wie nament-

MetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetallMetall

Enthält das Silber Arsen und man behandelt es für sieh auf Kohle, so verflüchtigt sieh das Arsen und giebt sich durch den Geruch zu erkennen. Dasselbe findet auch bei einem Gehalt an Selen Statt. Enthält das Silber Tellur, und zwar in bedeutender Menge, so verflüchtigt sich ein Theil des Tellurs und beschlägt die Kohle, ein anderer

Theil aber bleibt hartnäckig beim Silber zurück Wetallund kann nur dadurch entfernt werden, dass man

das Metallgemisch, so weit als es möglich ist, pulverisirt und mit einem Zusatz von Soda oder neutralenn oxalsaurem Kali auf Kohle im Reductionsfeuer behandelt. Es bildet sich Tellur-Natrium (Kalium), welches in die Kohle geht und das Silber in Form kleiner Kugeln zurück lässt.

Ist das Silber mit Quecksilber verbunden, so kann man letzteres entweder auf Kohle oder in einem Glaskolben entfernen; auf Kohle schmilzt das Silber dabei zum Korne und im Glaskolben bleibt es in einem porösen Zustande zurück.

Ist das Silber an viel G old gebünden, so behandelt man die Legirung auf Kohle mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer; das Silber oxydirt sich, löst sieh nach und nach in dem Glase auf und verursacht, dass dasselbe nach der Abkühlung opalarig wird. Trennt man das Glas von dem Goldkorne und behandelt os für sich auf Kohle im Reductionsfeuer, so wird das aufgelöste Silberoxyd zu metallischem Silber reducirt und leicht zu einem Köruchen vereinigt (s. Silberoxyd S. 134).

Enthält das Silber Mctalle, welche nicht flüeltig, aber leichter oxydirbar sind als das Silber, wie namentlich Kupfer, Nickel und Kobalt, so lassen sich dieselben, wenn sie nicht in zu geringer Menge vorhanden sind, durch eine Prüfung des Silbers mit Borax oder Phosphorsalz auf Kohle nachweisen und manchmal so weit abscheiden, dass das Silber eine reine Oberfläche bekommt. Sind die beigemischten Metalle in grosser Menge vorhanden, so kann man das Silber nur dadurch rein erhalten, dass man es mit einem Zusatz von Probirblei auf Knochenasche abtreibt. Sind dergleichen Metalle in geringer und zwar in so geringer Menge vorhanden, dass man bei der Prüfung mit Glasflüssen deutliche Reactionen gar nicht erlangt, so behandelt man von dem zu prüfenden Silber ein nicht zu kleines Stück zuerst auf Kohle für sich im Oxydationsfeuer und beobachtet, ob und was sich für ein Beschlag bildet; hierauf löst man das geschmolzene Silberkorn in einem Probircylinder in Salpetersäure auf, verdünnt mit Wasser, setzt einige Tropfen Chlorwasserstoffsäure hinzu, und schüttelt, um das ausgeschiedene fein zertheilte Chlorsilber zu verdichten, so lange, bis die darüber befindliche Flüssigkeit klar erscheint. Hierauf setzt man abermals einige Tropfen Chlorwasserstoffsäure hinzu und beobachtet, ob noch eine Trübung entstcht oder nicht. Im erstern Falle muss man das abermals ausgeschiedene Chlorsilber durch Schütteln verdichten, im letztern Falle kann man sogleich zur Filtration schreiten. Die abfiltrirte Flüssigkeit erhitzt man in einem Poreellangefäss bis zum Kochen und versetzt sie mit einer Auflösung von Kali nach und nach so lange, bis sie sehwach Alkalisch reagirt. Die mit dem Silber verbunden gewesenen Metalle, welche sich als Oxyde in der Auflösung befinden, werden hierdurch ausgefällt

Auflösung behaden, werden hierdurch ausgefällt uud können nach der Filtration durch eine Prüfung mit Glasflüssen leieht erkannt werden. Das ausgeschiedene Chlorsilber kann man mit einem Zusatz von Soda auf Kohle zu metal-

lisehem Silber redueiren.

Mineralien und Hüttenprodukte, die aus Sehwefelmetallen bestehen oder Sehwefelmetalle enthalten und dischwefeimetalle. reet auf Silber untersucht werden sollen, behandelt man am besten nach der bei der quantitativen Silberprobe angegebenen Verfahrungsart mit Probirblei und Borax auf Kohle. Das silberhaltige Blei, welches man dabei erhält, treibt man auf Knochenasche ab. Hat man es mit einer Substanz zu thun, die reich an Silber ist, so braucht man nur wenig zur Probe zu nehmen; seheint sie aber sehr arm an diesem Metalle zu sein, so ist man genöthigt, eine eben so grosse Menge anzuwenden, wie zu einer quantitativen Probe auf Silber. Die Menge des dazu nöthigen Probirbleies und Boraxglases richtet sich zum Theil nach der zur Probe verwendeten Quantität der zu untersuehenden Substanz, theils aber auch nach deren Beschaffenheit, ob sie nämlich strengflüssige, zu verschlaekende Bestandtbeile, oder ob sie Kupfer, Niekel etc. enthält. Die meisten der oben angeführten gesehwefelten Silbermineralien lassen bei der Prüfung auf Kohle die Gegenwart des Silbers durch Entstehung des S. 402 erwähnten, röthlich gefärbten Beschlags erkennen.

 Verhalten der oben verzeichneten silberhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

# Gediegen Silber

schmitzt auf Kohle zur Kugel, nimmt eine blanke Oberfläche an und erkaltet mit silberweisser Farbe. Enthält es Antimon, Gestagen silber weisser Beschlag von Antimonoxyd, der sich aber bei fortgesetzten Blasen röthet (S. 84.) Enthält es Arson, so giebt sich dieses durch den Geruelt zu erkennen, während die Probe schmitzt.

Behandelt man ein kleines Stück des gediegen Silbers auf Kohle mit Borax im Reductionsfeuer, so bekommt man ein Glas, welches bisweilen auf Kobalt und Eisen reagirt.

#### Wismuthsilber.

Das Verhalten vor dem Löthrohre ist nieht bekannt. Aus den aufgefundenen Bestaudtheilen lässt sieh aber auf folgendes Verhalten schliessen: Auf Kohle wird es leicht schmelzen und die Kohle unter schwaehem Arsengeruch mit Wismuthoxyd beschlagen.

Mit Probirblei auf Knoehenasche abgetrieben, wird es ein Silberkorn hinterlassen; auch wird die Kapelle nach dem Abtreiben von Kupferoxyd dunkelgrün gefärbt erscheinen.

#### Antimonsilber

schmilzt auf Kohle sehr leieht zum Korne, giebt einen starken Beschlag von Antinonoxyd, der sich später von Silberoxyd röthet, und hinterlässt nach längerem Austinonsüber. Blasen ein ziemlich reines Silberkorn.

#### Tellnrailher

schmilzt in der offenen Glasröhre, ohne sehr zu rauchen, verändert sich aber weiter nicht.

Auf Kohle schmilzt es leicht zur Kugel und reilur-niber. giebt einen Theil seines Fellurgehaltes ab, wovon die Kohle beschlagen wird (S. 81), der grössere Theil bleibt aber beim Siber zurück. Beim Erkalten bedeckt sich die Oberfläche mit lauter kleinen, metallisch glänzenden Kügelchen. Schmelzt man die Verbindung im zerkleinerten Zustande mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali auf Kohle im Reductionsfeuer, so wird das Tellur abgeschieden und das Silber bleibt in Form kleiner Kügelchen zurück. Sammelt man die Kügelchen durch Abschlämmen der anhäugenden kohligen und sehlackigen Theile im Mörser und löst sie in Salpetersaure auf, so binterlassen sie gewöhnlich ein wenig Gold.

Das Verhalten des Tellurgoldsilbers vor dem Löthrohre ist nicht bekannt, jedenfalls aber sehr ähnlich dem des eben genannten Minerals.

## Silber in Verbindung mit Selen.

Selensilber in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, sehmilzt und, giebt ein geringes Sublimat, Auf Kohle sehmilzt es, so lange die äussere

Flamme angewendet wird, rahig, in der innern Selesmetatle. Flamme schäumt es aber und glüht beim Erstarren wieder auf.

Mit Soda und Borax behandelt, erhält man ein glänzendes Silberkorn (G. Rose).

Eukairit verhält sich in der offenen Glasröhre wie Selenkupfer (s. dieses S. 382).

Auf Kohle schmilzt es, riecht stark nach Selen und giebt ein graues, weiches, aber nicht geschmeidiges Metallkorn. Mit Blei auf Knochenasche abgetrieben, riecht es stark nach Selen und hinterlässt ein Silberkorn.

Mit Glasflüssen giebt es eine starke Reaction auf Kupfer (Berzelius).

## Silber in Verbindung mit Schwefel.

Silberglanz (Glaserz), ebenso Akanthit, schmilitauf Kohle im Oxydationsfeuer unter Aufwallen und Entwickelschwedelmstalle zum Silberkorne. War das Mineral nicht rein,
so bleibt neben dem Silber otwas Schlaekoz zurück, die auf
Platindraht in Borax aufgelöst, gewöhnlich auf Eisen und zuweilen auch auf Kupfer reagirt.

Mit Soda bokommt man sehr leicht ein Silberkorn.

Melanglanz (Sprödglaserz) in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasrühre erhitzt, deerepitirt, schmilzt dann und giebt bei fortdauernder Erhitzung ein geringes Sublimat von Schwofelantimon; in der offenen Glasröhre schmilzt er und entwickt! dabei Antimonrauch und selweflige Säure.

Auf Kohle schmitzt er schr leicht, beschlägt im Oxydationsfeuer, unter Ausstossen kleiner Theile, die Kohle mit Antimonoxyd und verwandelt sieh in Schwefelsilber, welches nunoch wenig Antimon enthält. Wird das Blasen längere Zeit fortgesetzt, so färbt sieh der Beschlag von Antimonoxyd rosa und es bleibt endlich ein Süberkorn zurück, an welchom sieh bisweilen eine schlackige Masse wahrnehmen lässt, die, mit Borax geprüft, Reactionen auf Kupfer und Eisen zeit.

Eugenglanz (Polybasit) schmiltt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ausserordentlich leicht, giebt aber nichts Plüchtiges; in der offenen Glasröhre giebt er, nachdem er gesehmolzen sit, seinwelige Säure und Antimonrauch, der sieh zum Theil an das Glas ansetzt. Betrachtet man das Sublimat mit der Loupe, so findet man, dass adasselbe, wonn das Mineral ås enthält, aus einem Gemenge von Antimonoxyd mal krystallinischer arseniger Säure bestäger.

Auf Kohlo sehmilzt er im Oxydationsfeuer sehr leicht unter Spritzen zur Kugel, welche schwefige Säure entwickelt, die Kohle mit Antimonoxyd und, bei Gegenwart von Arsen, auch mit arseniger Säure besehlägt. Nach länger fortgesetztem Blasen bildet sich bisweilen in der Nähe der Probe ein gelblichweisser Beschlag, der auf einen geringen Gehalt von Ziak hindeutet, und endlich kommt ein Metallspiegel zum Vorsehein, Lässt man das geschmolzene Metallkorn erkalten, so nimut es auf der Oberfläche eine sehwarze Farbe an; auch bemerkt man, dass der weisse Beschlag von Antimonoxyd durch Silberoxyd etwas geröthet worden ist.

Zu Phosphorsalz verhält sieh das Metallkorn wie kupferhaltiges Silber.

Rothgiltigorz, lichtes, schmilzt in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre sehr leicht und giebt bei eintretender Rothglühhitze ein geringes Sublimat von Schwefel-

Der Rückstand besitzt einen dunkel bleigrauen, blättrigen Bruch und schwachen Metallglanz.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre

giebt es, nach und nach bis zum Schmelzen er-Schwefelemtalle. hitzt. schweflige und arsenige Säure. Ist in dem Minerale ein Theil des Schwefelarsens durch Schwefelantimon ersetzt. so entwickelt sich auch etwas Antimonrauch.

Auf Kohle geschmolzen, entwickeln sich anfangs Dämpfe von Schwefel und Arsen, wobei die Kohle mit arseniger Säure (und bei Gegenwart von Antimon auch mit Antimonoxyd) beschlagen wird; später entwickelt sich aber nur schweflige Säure und die geschmolzene Kugel verhält sich wie Schwefel-Wird dieselbe entweder für sich längere Zeit im Oxydationsfeuer oder mit einem Zusatz von Soda im Reductionsfeuer geschmolzen, so verwandelt sie sich in reines Silber.

Xanthokon, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erwärmt, ändert seine gelbe Farbe in eine dunkelrothe um. nimmt aber unter der Abkühlung die ursprünglich gelbe Farbe wieder an. Bei etwas stärkerer Hitze schmilzt er und bei eintretender Rothglühlitze giebt er ein geringes Sublimat von Schwefelarsen. Der Rückstand besitzt dieselben Eigenschaften wie der vom lichten Rothgiltigerz. In der offenen Glasröhre und auf Kohle verhält er sich wie lichtes Rothgiltigerz, welches frei von Antimon ist.

Rothgiltigerz, dunkles, schmilzt in einer an einem

Ende zugeschmolzenen Glasröhre, nachdem es manchmal erst in kleinere Theile zersprungen ist, sehr leicht und giebt bei anhaltender Rothglübhitze ein Sublimat von amorphem Dreifach-Schwefelantimon. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre schmilzt es, entwickelt schweflige Säure und An-

timopranch.

Auf Kohle schmilzt es sehr leicht unter Spritzen zur Kugel, giebt Schwefelantimon ab, beschlägt die Kohle stark mit Antimonoxyd und verwandelt sich in Schwefelsilber, welches jedoch etwas Antimon hartnäckig zurückhält. Wird das Schwefelsilber entweder für sich längere Zeit im Oxydationsfeuer oder mit einem Zusatz von Soda im Reductionsfencr behandelt, so verwandelt es sich in reines Silber.

Ist in dem dunkeln Rothgiltigerz ein Theil des Schwefelantimons durch Schwefelarsen ersetzt, so giebt sich das Arsen durch den Geruch zu erkennen, wenn man das fein gepulverte Mineral mit Soda oder neutralem oxalsaurem Kali mengt und das Gemenge auf Kohle im Reductionsfeuer schmilzt.

Feuerblende verhält sich in der offenen Glasröhre und

auf Kohle wie dunkles Rothgiltigerz.

Silberkupferglanz, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, schmilzt sehr leicht und giebt nur selten ein wenig Schwefel aus. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre sehmilzt er zur Kugel, giebt schweflige

Säure, aber kein Sublimat, wenn er rein ist.

Auf Kohle schuillat er sehr leicht zur Kugel, sehweichbertalle. die im Oxydationsfeuer bloss schwedige Säure entwickelt, sohald das Mineral frei von Antimon und Arsen ist. Die geschmolzene Kugel besitzt Metallglanz, ist halb geschmeidig und grau im Bruche. Mit Glasfüssen behandelt, reagirt sie stark auf Kupfer, bisweilden auch schwach auf Eisen. Wird sie hierauf nit einer hinreichenden Menge von Probirblei auf Knochenssehe abgetrieben, so bleibt ein silberkorn zurück und die Kapelle erscheint von Kupferoxyd dunkelgrün gefärbt.

Jalpait verhält sich wie das vorhergehende Mineral.

Miargyrit, in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glassöhre erhitzt, decrepitirt, sehmilzt sehr leicht und giebt einen Auflug von Sehwefelautimon. In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt er sehweflige Säure und viel An-

timonrauch.

Auf Kohle sehmilzt er sehr leicht und ruhig unter Entwickelung von schwefliger Säure und starkem Autimonrauch
zur grauen Kugel, die, längere Zeit mit der Oxydationsflanme
behandelt, sich in ein blankes Silberkorn umändert. Der vorher entstandene Beschlag von Autimonoxyd färbt sich dabei
rühlich von Silberoxyd. Wird das Silberkorn hierauf mit
Phosphorsalz im Oxydationsfeuer behandelt, und das sich dabei bildende camalähnlich grünlich gegfürbt Gläs mit Zinn im
Reductionsfeuer umgesehnolzen, so entsteht eine schwache,
aber deutliche Reaction auf Kupfer.

Sternbergit giebt in einer an beiden Enden offenen Glasröhre schweflige Säure, sonst aber weiter nichts Flüch-

tiges.

Auf Kohle schmilzt er unter Entwickelung von schweftiger Säure zur Kugel, die sich mit ausgeschiedenem metallischem Silber bedeckt und nach dem Erkalten dem Magnete folgt.

Im gepulverten Zustaude auf Kohle abgeröstet und das Geröstete auf Kohle mit Borax im Reduetionsfeure belandelt, bekomnt man ein undurchsichtiges, sehwarzes Glas und ein Silberkorn. Schuelzt man einen kleinen Theil dieses Glases mit Borax auf Platindraht im Oxydationsfeuer zusammen, so bildet sieh eine klare, von Eisenoxyd stark gelb gefärbte Perie.

Schilfglaserz, in einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, giebt sehweflige Säure und Antimonrauch, der in seinem nicht zu verflüchtigenden Theile auch antimonsau-

res Bleioxyd enthält.

Auf Kohle schmilzt es leicht, beschlägt dabei die Kohle in gewisser Entfernung mit Antimonoxyd, welches mit sehwefelsaurem Bleioxyd gemengt ist, und näher der Probe bildet sich ein Beschlag von Bleioxyd, der mit antimonsaurem Bleioxyd gemengt ist und eine dunkelgelbe Farbe besitzt. Nach Entfernung des Schwefelantimons und des Schwefelbleies röthet sich der Beschlag sehr stark und es bleibt endlich ein Silberkorn zurück, welches durch Behan-

deln mit Borsäure auf Kohle rein erhalten werden kann.

Weissgiltigerz, liehtes, von Freiberg, in der offenen Glasröhre erhitzt, schmilzt und giebt viel Antimonrauch, der sich eben so verhält wie der vom Schilfglaserz. Auch entwiekelt sieh sehweflige Säure.

Auf Kohle schmilzt es sehr leicht, breitet sich aus, besehlägt die Kohle stark mit Antimonoxyd und Bleioxyd und hinterlässt zerstreute kleine grauliehweisse Metallkörner. Ein geringer Zinkoxydbeschlag kann wegen des zu starken Bleioxydbeschlags nicht wahrgenommen werden. Setzt man zu den Metallkörnern etwas Borax und sucht diese, während des Zusammenschmelzens genannten Flusses, im Reductionsfeuer zu vereinigen, so erhält man ein von Eisenoxyd-Oxydul bouteillengrün gefärbtes Glas und ein kleines Silberkorn, welches, mit Phosphorsalz geprüft, eine schwache Reaction auf Kupfer hervorbringt.

Wismuthsilbererz (Silberwismuthglanz), Vom Löthrohrverhalten dieses Minerals ist nur so viel bekannt, dass es auf Kohle leicht schmilzt, dieselbe mit Blei- und Wismuthoxyd besehlägt, schweflige Säure entwickelt und ein Silber korn hinterlässt, welches noch geringe Mengen von Blei, Wismuth und Kupfer enthält.

## Die Verbindung des Silbers mit Chlor, als

Chlorsilber (Silberhornerz, Hornsilber), schmilzt auf Kohle im Oxydationsfeuer (manchmal unter Koehen) sehr leicht zur Kugel, die nach der Reinheit des Minerals perlgrau, bräunlich oder schwarz erscheint.

Im Reductionsfeuer wird es nach und nach, und durch Zusatz von Soda sogleich, in metallisches Silber verwandelt.

Mit Kupferoxyd auf Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen, bildet sich Chlorkupfer, welches die äussere Flamme azurblan färbt.

In einem Glaskölbehen mit doppelt-schwefelsaurem Kali geschmolzen, vereinigt es sich unter dem flüssigen Salze zur Perle, die nach der Abkühlung weiss erscheint. Löst man das saure Salz durch Unterstützung von Wärme in Wasser auf, trocknet die zurückgebliebene Chlorsilberperle zwischen Fliesspapier gut ab, und setzt sie dem Sonnenlichte aus, so färbt sie sich bald grau bis violett.

Die Verbindungen des Silbers mit Chlor und Brom sehmelzen auf Kohle sehr leicht, die geschmolzene Masse breitet sieh aus, und redueirt sieh unter Entwickelung eines steehenden Geruchs allmählich zu metallischem Silber. Mit neuen Zusatz von Soda gesehicht die Reduetion Bromehberüber. Viel schneller. Wird die dabei in die Kohle gedrungene alkalische Masse ausgebrochen, in Wasser gefrist, die Lisung zur Trockniss abgedampft und das trockene Salz in einen Glaskübehen mit doppelt-sehwefelssurem Kali geschmolzen, so entwickeln die bromreicheren Verbindungen rothgelbe Bromdämpfe.

Mit Kupferoxyd auf Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen, wird die äussere Flamme anfangs grünlich, später aber intensiv blau gefärbt.

Mit doppelt-schwefelsauren Kali in einem Glaskülbehen geschmolzen, bilden sämmltiehe Verbindungen unter dem flüssigen Salze einen dunkelrothen Tropfen, welcher nach dem Erstarren hell eitunggelb erseheint. List man das geschmolzene Kalisalz in warmem Wasser auf, und setzt die zurückbeitebende gelbe Perle nach völliger Reinigung ihrer Oberfläche der Einwirkung des Sonnenliehtes aus, so färbt sie sich nach und nach. Die Verbindungen, in denen Chlorsilbervorherrseht, nehmen eine grünlich graue Färbung an, diejenigen dagegen, welche mehr Bromsilber enthalten, erseheinen sehmutzig grün.

# Silber in Verbindung mit Brom.

Bromsilber. Das Löthrohrverhalten des natürlichen Bromsilbers ist nieht bekannt. Das künstliche schmitzt auf Kohle ausserordentlich leieht, breitet sich etwas im Reductionsfeuer einer stechenden Gerueh nach Brom und hinterlässt nach läugerem Blasen metallisehes Silber Mit Kupferoxyd im Reductionsfeuer geschmolzen, färbt es die äussere Flamme anfangs grünlich, später aber intensiv grünlichblau

Im Glaskölbehen sehmilat es sehr leicht; im flüssigen Zustande besitzt es eine ganz dunkelrothe Farbe, wird aber beim Erstarren heller, so dass es nach dem Erkalten intensiv gelb erseheint und fast durelisischlig ist. Mit doppelt-sehwefelsaurem Kail gesehmolzen, entwickelt es Brondfümpfe in sehr geringer Menge und die das Bromsilber umgebende Flüssigkeit färbt sich gelb. Wird das saure Salz in warmem Wasser aufgelöst und das gesehmolzene, auf der Oberfläche gereinigte und getrocknete Bromsilber dem Sonnenlichte augesetzt, so färbt es sich nach und nach dunkel spargelgrün.

Die Verbindung des Silbers mit Jod, als

Jodsilber, künstliches, sehmilzt auf Kohle ausser-

ordentlich leicht, breitet sich aus, verbreitet einen steehenden Jodgerueh, färbt die äussere Flamme röthlich und hinterlässt sehr bald zerstreute metallisehe Silberkörner. Mit Kunferoxyd im Reductionsfeuer gesehmolzen, färbt

es die äussere Flamme grün.

Im Glaskölbehen schmilzt es sehr leicht zu einer dunkelrothen Flüssigkeit, nimmt aber beim Erstarren eine gelbe Farbe an und wird undurchsichtig. Setzt man doppelt-schwofelsaures Kali hinzu, und schmelzt es unter diesem Salze um, so bildet es einem dunkelrothen Tropfen und entwickelt Joddämpfe. Wird das saure Salz in heissem Wasser gelöst und die Jodsilberperlen, anch dent sie auf der Oberfläche gereinigt ist, dem Sonnenlichte ausgesetzt, so findet eine Veränderung der gelben Farbe nieht Statt.

### c) Probe auf Silber in Hüttenprodukten.

Wie die oben (S. 401) genannten Hüttenprodukte auf Silber untersucht werden, ergiebt sieh aus dem, was bei der Probe auf Silber im Allgemeinen gesagt ist.

15) Platin = Pt, Palladium = Pd, Rhodium = Rh, Iridium = Ir, Ruthenium = Ru und Osmium = Os.

### Vorkommen dieser Metalle im Mineralreiche.

Sie finden sieh a) im metallischen Zustande in folgenden Mineralien:

Platin, gediegen = Pt, fast stets mit etwas Fe, Cu, Rh, Ir, Pd und Os verbunden, so dass der Gehalt an Pt bis auf einige 70 Proc. herabgezogen werden kann; besonders beträchtlich ist der Gehalt an Fe, welcher von 5,3 bis fast 13 Proc. gefunden worden ist;

Platiniridium (gediegen Iridium) = 27,8-76,8 Ir, 19,6-55,4 Pt, ausserdem Rh, Pd, Fo und Cu enthaltend;

Palladium, gediegen = Pd, verbunden mit geringen Mengen von Pt und Ir:

Palladiumgold, | s. Gold;

Osmiridium, liberal ErOs mit 46,7 Ir, 49,3 Os nebst we-

nig Rh, Ru und Fe; Iridosmin (dunkles Osmiridium) = Ir Os³ mit circa 25 Proc. und Ir Os³ mit circa 20 Proc. Ir; vielleieht auch Ru enthaltend. Auch finden sich von den oben genannten Metallen zwei

b) im oxydirten Zustande im

Irit, vielleicht = (Îr, Ös, Fe) + (ïr, Ös, Ēr) mit 55,2 Ir, 9,3 Os, 10,5 Fe, 10,0 Cr.

Nach Pettenkofer (Dinglers Journal Bd. CIV, S. 198 ff., auch Polytechn. Centralblatt 1847, S. 1085) soll das Platin sehr verbreitet sein und alles im Handel und Wandel vorkommende Silber Platin enthalten.

Verhalten der vorgenannten Mineralien vor dem Löthrohre.

Gediegen Platin und Platiniridium sind vor dem Löthrohre unschmelzbare Verbindungen verschiedener Metalle, die man durch eine weitere Behandlung vor dem

Metall-Verbindungen. Löthrohre nicht so zu zerlegen im Stande ist, dass man sich von jedem einzelnen Metalle durch eine bestimmte Reaction überzeugen könnte.

Prüft man sie mit Borax oder Phosphorsalz, so schmelzen sie nicht, oxydiren sich nicht und lösen sich nicht auf; man erhält dabei (wenn man die Verbindung vorher mit einer Feile recht fein zertheilt lat) zwar mehr oder weniger gefärbte Glasperlen, allein diese Färbung rithrt von den beigemischten oxydirbaren Metallen, namentlich vom Eisen und Kupfer her, die man auf diese Weise auffinden kann.

Schmilzt man dergleichen Verbindungen auf Kohle neben Borax mit Probirblei zusammen und versucht das Metallgemisch auf Knochenasche abzutreiben, so dauert diese Operation nur so lange, als es die vor dem Löthrohre unschmelzbaren Metalle zulassen. Man erhält am Ende eine unschmelzbare Verbindung, in der sich noch viel Blei befindet, und die daher eine glanzlose Oberfläche besitzt und etwas spröde ist. Setzt man aber ein nicht zu kleines Goldkorn zu und treibt bei starker Hitze ab, so gelingt es bisweilen, ein von Blei völlig reines, glänzendes, gelblichweisses oder schon beinahe platingraues Metallkorn zu erlangen. Bringt man es auf der Kapelle nicht fein, so behandelt man es mit verglaster Borsäure auf Kohle. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Man bohrt sich entweder auf dem Querschnitt oder auf derjenigen Seite einer guten Kohle, auf welcher die Jahresringe auf der Kante stehen, oder auf einem Kohlenschälchen ein flaches Grübehen, legt das noch bleihaltige Metallgemisch hinein, bedeckt es mit ein wenig verglaster Borsäure und behandelt das Ganze mit der Spitze der blauen Flamme. Ist das Metallkorn flüssig, so neigt man die Kohle so, dass dasselbe unter dem ebenfalls flüssig gewordenen Boraxglase hervortritt und viel Oberfläche darbietet, aber mit dem Glase noch in Berührung bleibt. Man richtet nun die Spitze der blauen Flamme eine längere Zeit ununterbrochen auf das flüssige Glas und gestattet der Luft freien Zutritt zu dem Metalle; es oxydirt sich auf diese Weise alles noch beigemischte Blei und löst sich in der Borsäure auf, so dass das Metallkorn eine glänzende Oberfläche bekommt.

Das so erhaltene Metallgemisch von Gold, Platin, Rhodium, Iridium, Palladium und Osmium (Eisen und Kupfer sind entfernt), plattet man aus, erhitzt das dünne Blättehen auf Kohle bis zum Glüben und löst es in Königswasser auf, wobei das Iridium metallisch fein zertheilt mit sehwarzer

Farbe zurückbleibt. Die Auflösung gicsst man Metalle Verbindungen. in ein Porcellanschälchen, versetzt sie mit so viel Chlorammonium, als nöthig ist, um alles Platin in Platinsalmiak zu verwandeln, und dampft das Ganze bei gelinder Wärme bis zur Trockniss, und zwar mit der Vorsicht ab. dass dabei eine theilweise Zersetzung der gebildeten Salze nicht erfolgen kann. Die trockenen Salze bringt man auf ein kleincs Filtrum und wäscht sie mit 60-70grädigem Spiritus so lange aus, bis sich ein neuer Zusatz von Spiritus nicht mehr gelb färbt. Das Gold löst sich hierbei neben noch andern auflöslichen Salzen auf und kann aus der mit etwas Wasser versetzten Flüssigkeit, nachdem der in demselben befindliche-Alkohol durch Verdampfen entfernt worden ist, durch eine Anflösung von Eisenvitriol in der Wärme metallisch ausgefällt werden. Das zurückbleibende Doppelsalz besitzt eine hellgelbe Farbe und verwandelt sich beim Glühen im Platinlöffel in metallisches Platin von schwammiger Beschaffenheit. Auf die im gediegenen Platin noch vorkommenden geringen Mengen von Rhodium, Palladium und Osmium kann man bei so kleinen Proben keine Rücksieht nehmen.

Das metallisch ausgefällte Gold kann man nach der Filtration mit einem kleinen Zusatz von Borax oder Phosphorsalz auf Kohle zum Korne sehmelzen. In der Regel erhält man ein reines Goldkorn. Gesetzt aber, dasselbe zeigte sich nicht gauz rein, so sehnilzt man es mit 3 Theilen reinen Silbers neben Borax auf Kohle im Reductionsfeuer zusammen, behandelt die Legirung zuerst mit Salpetersäure und das zurückbleibende Gold nach dem Aussüssen noch mit doppelisehwefelsaurem Kali, wie es bei der quantitativen Goldprobe für rhodiumhaltiges Gold speeidl besetnieben werden soll; es werden auf diese Weise alle Metalle, wielen och beim Golde sein können, vollständig abgeschieden. Wird das gut ausgekochte Gold dann auf Kohle zum Korne gesehmolzen, so zeigt es sich völlig rein.

Löst man gediegen Platin in Königswasser auf, dannft die blutrothe Auflösung bis nahe zur Trockniss ab, verdümnt die noch hirreichend saure Auflösung mit etwas Wasser und setzt ein Paar Tropfen Kaliauflösung hinzu, so entsteht ein gelber Niederschlag, der hauptsächlich aus Kalium-Platinchlorid besteht.

Palladium, gediegen. Das Verhalten dieses gediegenen Metalles vor dem Löthrohre ist nicht bekannt.

Palladium, welches aus Palladiumoxyd reducirt, aber noch . nicht geschmiedet ist, verhält sieh nach Berzelius, wie folgt:

Gold. 414

Vorsichtig auf Platinblech über der Spirituslampe bis zur anfangenden Glühung erhitzt, läuft cs blau an, was bei voll-

kommener Glühung wieder verschwindet.

Für sich auf Kohle ist es unschmelzbar und unveränderlich. Mit Sehwefel schmilzt es im Reductionsfeuer. Im Oxydationsfeuer brennt der Schwefel fort und das Palladium bleibt zurück.

Mit doppelt-schwefelsaurem Kali in einem hinreichend weiten Glaskölbehen geschmolzen, wird es unter Entwickelung von schwefliger Säure von diesem Salze aufgelöst. Das Salz

erscheint nach der Abkühlung gelb.

Osmiridium, lichtes, ist vor dem Löthrohre unschmelz-Wird es mit Salpcter im Glaskolben geschmolzen, so entwickelt es Dämpfe von Osmiumsäure, die sich sehr deutlich durch ihren unangenehmen Geruch zu erkennen geben.

Iridosmin (Osmiridium, dunkles) ist zwar vor dem Löthrohre unschmelzbar, verbreitet aber einen Geruch von Osmium; auch zeichnet es sich nach G. Rose von dem vorigen dadurch aus, dass es im Löthrohrfeuer seinen Glanz verliert, sich dunkel färbt und schon in der Weingeistflamme die Reaction des Osmiums hervorbringt, nämlich die Flamme leuchtend macht, als ob reines ölbildendes Gas verbrenne. Mit Salpeter im Glaskolben geschmolzen, entwickelt es

noch mehr Dämpfe von Osmiumsäure als das vorige.

Irit ist vor dem Löthrohre unschmelzbar, auch in allen

Säuren unauflöslich, Mit Salpeter im Glaskolben geschmolzen, entwickelt er Osmiumsäure.

# 16) Gold = Au.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Die grösste Menge des Goldes findet man in der Natur metallisch, aber nie rein, sondern allemal in Verbindung mit andern Metallen in folgenden Mineralien:

a) In Verbindung mit Silber im

Gediegen Gold, d. i. eine Verbindung von Au und Ag in unbestimmten und so verschiedenen Verhältnissen, dass dieselbe von 0,16 bis fast zu 40 Proc. Ag enthält; auch finden sich zuweilen Spuren von Cu und Fe darin. In Verbindung mit Quecksilber im

Goldamalgam, von der Zusammensetzung Au Hg3 mit 39,5 Au und (Au, Ag)2 Hg5 mit 36,6 Au und 5,0 Ag;

c) In Verbindung mit Palladium im

Palladiumgold, Ouro poudre genannt, von Porpez in Brasilien, mit 86 Au, 41 Ag, 9,8 Pd.

d) In Verbindung mit Rhodium im

Rhodiumgold aus Mexico, welches 34 bis 43 Proc. Rhodium enthält.

e) In Verbindung mit Tellur im

Schrifterz, nach der Analyse von Petz = AgTe + 2 AuTe<sup>3</sup> mit 59,6 Te, 26,5 Au und 13,9 Ag incl. sehr geringen Mengen von Pb, Sb, und Cu;

Tellursilber, s. Silber;

Gediegen Tellur, s. Tellur.

f) În Verbindung mit Tellur, wobei aber ein Theil des Tellurs dnrch Antimon ersetzt ist, im

Weisstellur (Gelberz) = (An, Ag, Pb) (Te, Sb)<sup>3</sup> mit 24,8 bis

29,6 Au, 2,7-14,6 Ag und 2,5-19,5 Pb.
g) In Verbindung mit Tellur und Schwefelmetallen im

Blättererz, s. Blei, S. 333.

h) In einem Minerale, dessen Bestandtheile noch nicht quan-

titativ bestimmt sind, dem Phyllinglanz aus Deutsch-Pilsen in Ungarn; er enthält Sb, Pb, Te, Au und S, nebst Spuren von Se und Ag.

i) Als zufälliger Bestandtheil mancher Schwefel-, Arsen- und Kupferkiese sowie Zinkblenden.

Von den Hüttenprodukten, in denen das Gold einen Hauptbestandtheil ausmenkt, ist hauptschlich nur das bei der Amalgamation der Golderze erzeugte Goldam algam zu erwähnen. Bei der Verschnießung goldhaltiger Silbererze findet sich das Gold auch als Nebenbestandtheil in mehreren bereits beim Silber angeführten Hüttenprodukten, namentlich im Brandsilber, Blicksilber, Werkblei, Rohstein, Bleistein, sowie auch in derjenigen Speise, die beim Versehnelzen goldhaltiger Arsenkses füllt.

### Probe auf Gold

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen goldhaltigen Mineralien.

# a) Probe auf Gold im Allgemeinen.

Verbindungen des Goldes mit anderen Metallen geben, sobald die mit dem Golde verbundenen Metalle bei erhöhter Temperatur flüchtig sind, auf Kohle einen Beschlag,

wenn sie im Oxydationsfeuer geschmolzen werden, Metall-wie z. B. Tellur, Antimon, Quecksilber und Blci.

Auch kann man das Quecksilber in einem kleinen Glaskolben oder in einer an einem Ende zugeschmodzenen Glasröhre abseheiden, wie es beim Silberamalgam (S. 395) angegeben wurde, und das Blei durch Abtreiben auf Knochenasche entfernen. Sind diese Metalle entfernt, so bleibt das Gold, im Fall es frei von solchen Metallen ist, die nicht flüchtig sind, ziemüle rein zurück und lässt sich an seiner goldgelben Farbe erkennen. Enthält es aber dergleichen Metalle, wie namentlich Kupfer, Silber, Platin, Palladium, Rhodium

etc., so müssen diese Metalle nach besonderen Me-

ben werden sollen.

Euthält das Gold z. B. Kupfer und Silber, wovon man sieh sehr leieht durch eine Prüfung mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer überzeugen kann, so muss man zuerst die Legirung mit einer hinreiehenden Menge von Probirblei auf Knoehenasche abtreiben (s. die quantitative Goldprobe). Man entfernt dadurch das Kupfer vollständig und behält nur noch eine Legirung von Gold und Silber übrig. Erscheint das Metallkorn gelb, so ist dies ein Beweis, dass der Gehalt an Silber nieht bedeutend ist; man prüft es daher nur mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer, wobei man eine Glasperle bekommt, die unter der Abkühlung ein opalartiges Anschen annimmt (s. Silberoxyd S. 134). Besitzt das Metallkorn aber mehr die Farbe des Silbers, so kann der Goldgehalt geringer sein als der des Silbers. In diesem Falle legt man das Metallkorn in ein Porcellansehälehen, übergiesst es mit ein wenig Salpetersäure und erwärmt. Enthält das Metallkorn weniger oder bis etwa den vierten Theil seines Gewichtes an Gold, so färbt es sich anfangs schwarz und wird dann nach und nach zerlegt, indem sieh das Silber auflöst, das Gold aber mit sehwarzer oder brauner Farbe fein zertheilt oder als eine zusammenhängende Masse zurückbleibt, Enthält das Metallkorn mehr als den vierten Theil Gold, so färbt es sich zwar ebenfalls sehwarz, es findet aber keine Auflösung des Silbers Statt, Ist das Verhältniss des Goldes zum Silber ziemlich gleich, so bleibt das Metallkorn in der Säure unverändert. In den letzteren beiden Fällen muss man das Metallkorn dem Gewiehte nach mit wenigstens zwei Mal so viel goldfreien Silbers auf Kohle neben etwas Borax zusammensehmelzen und wieder mit Salpetersäure behandeln. wo dann eine vollständige Trennung stattfindet. das zurückbleibende Gold zu einem Korne vereinigen, so muss man es mit destillirtem Wasser gut auskoehen und aussüssen und dann entweder mit Borax auf Kohle zusammensehmelzen. oder mit ein wenig Probirblei auf Knoehenasehe abtreiben, wie es speciell bei der quantitativen Goldprobe angegeben werden soll. Es muss dann eine rein goldgelbe und glänzende Oberfläche besitzen.

Ein auf diese Weise erhaltenes Goldkorn enthält öfters noch Spuren von Silber; will man es ganz frei von Silber darstellen, so muss bei der Scheidung dasjenige beobachtet werden, was bei der quantitativen Goldprobe für Metalllegi-

rungen angegeben werden soll,

Enthält das Gold solehe Metalle, die vor dem Löthrohre

für sich nicht geschmolzen werden können, wie namentlich Platin, Iridium, Palladium und Rhodium, so zeigt sich eine derartige Legirung vor dem Löthrohre schwerer

schmelzbar als reines Gold; auch geben sie sich Wetall-

dadurch zu erkennen, dass, wenn man eine solche Legirung in Königswasser auflöst, ein Gehalt an Iridium zurückbleibt und die Auflösung eine dunklere Farbe besitzt als

die des reinen Goldes. Wie man die genannten Metalle vom Golde trennt, soll bei der quantitativen Goldprobe speciell beschrieben werden.

Um einen geringen Goldgehalt in Schwefel-, Arsen- und Kupferkiesen, so wie in den verschiedenen, aus Schwefel- und Arsenmetallen bestehenden Hüttenprodukten aufzufinden, verfährt man, wie es bei der quantitativen Goldprobe für dergleichen Erze und Produkte speciell angegeben werden soll.

#### b) Verhalten der goldhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre. Gediegen Gold

schmilzt auf Kohle zur Kugel, die mit blanker Oberfläche erstarrt. Die Farbe der Kugel erscheint um so reiner goldgelb, ie weniger Silber vorhanden ist.

Mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer behandelt, bildet sich eine Glasperle, die in Folge aufgenommenen

Silberoxydes unter der Abkühlung opalisirt.

Goldamalgam giebt, im Glaskolben erhitzt, metallisches Quecksilber und hinterlässt eine schwammige Masse, die auf Kohle mit einem Zusatz von Borax geschmolzen, sich zu einem Goldkorne vereinigt, welches von einem geringen Gehalte an Silber eine lichte goldgelbe Farbe besitzt.

### Palladiumgold und Rhodiumgold.

Von diesen beiden Mineralien ist über ihr Verhalten vor dem Löthrohre nur so viel bekannt, dass sie auf Kohle schmelzen und eine geschmeidige Legirung bilden. (Ueber dergleichen Legirungen s. man Probe anf Gold im Allgemeinen.)

# Gold in Verbindung mit Tellur.

Schrifterz. Nach Berzelius setzt cs in einer offenen Glasröhre einen weissen Rauch ab, der zunächst der Probe grau ist (von sublimirtem Tellur). Der Rauch schmilzt zu klaren, durchsichtigen Tropfen, wenn die Flamme darauf gerichtet wird; er riecht säucrlich, aber ohne die mindeste Spur Aon einem Rettiggeruch.

Auf Kohle schmilzt es zu einer dunkelgrauen Metallkugel, beschlägt die Kohle mit einem weissen Rauche, der mit einem blaugrünen Scheine verschwindet, wenn man ihn mit der Reductionsflamme berührt. Nach fortgesetztem Blasen bletbt ein lichtgelbes Meallkorn zurück, das im Erstarrungsmomente Platiner, Probirkanst, 4. Aufl.

aufglüht. Das nach der Abkühlung vollkommen glänzend erscheinende Metallkorn ist geschmeidig.

Weisstellur (Gelberz) verhält sich in der offenen Glasröhre ähnlich wie das vorhergehende Verbindungen.

Auf Kohle schmilzt es leicht zur Kugel, beschlägt die Kohle zuerst mit Tellurrauch, der sich mit der Reductionsflamme unter einem blaugrünen Scheine forttreiben lässt; dann entsteht bei fortgesetztem Blasen ein gelber Beschlag von Bleioxyd, und endlich bleibt ein Metallkorn zurück, welches zwar die Farbe des Silbers zeigt, sich jedoch nicht in Salpetersäure auflösen lässt. Schmilzt man es aber mit zwei Mal so viel chemisch reinen Silbers zusammen und behandelt es abermals mit Salpctersäure, so löst sich alles Silber auf und es bleibt ziemlich viel Gold zurück.

Phyllinglanz. In einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre schwach erhitzt, verändert sich das Mineral nicht, bei stärkerer Hitze schmilzt es und giebt Tellurgold mit Schwefel- ein geringes weisses Sublimat, welches sich aber metallen. nicht wieder verflüchtigen lässt.

In der offenen Glasröhre schmilzt es bei schwacher Hitze zwar nur unvollkommen, entwickelt aber schweflige Säure und einen weissen Rauch, der sich ziemlich nahe der Probe an das Glas ansetzt, das Ansehn von einer Verbindung des Antimonoxyds mit Antimonsäure besitzt und bei stärkerer Hitze. wobei das Mineral zur Kugel schmilzt, sich noch vermehrt. Die geschmolzene Probe ist mit einem braunen Glase umgeben, welches an den Kanten durchscheinend und von gelber Farbe ist.

Auf Kohle für sich schmilzt es sehr leicht, breitet sich aus, raucht und verflüchtigt sich bis auf einige ganz kleine zerstreute Goldkörner, während es einen kaum bemerkbaren Geruch nach Selen wahrnehmen lässt. Es bildet sich dabei ein weisser Beschlag, welcher, wenn er mit der Flamme berührt wird, mit einem schwach grünlichblauen Scheine verschwindet und gelbe Flecke hinterlässt. Der weisse Beschlag besteht demnach hauptsächlich aus einem Gemenge von Antimonoxyd und schwefelsaurem Bleioxyd.

Mit Borax auf Kohle im Oxydationsfeuer behandelt, bildet sich ein weisser Antimonbeschlag, der jedoch eine dunkelgelbe Kante hat, zum Beweis, dass etwas Tellur vorhanden ist. Das übrig bleibende Metallkorn besitzt Glanz und die Farbe des reinen Goldes. Die Boraxglasperle erscheint farblos und ist vollkommen klar.

c) Probe auf Gold in Hüttenprodukten. Alles, was bei der Probe auf Gold in Hüttenprodukten Titan. Vorkommen desselben in Mineralien u. Hüttenprodukten. 419

zu berücksichtigen ist, ergiebt sich aus dem, was bei der Probe auf Gold im Allgemeinen gesagt wurde.

### 17) Titan = Ti.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

In der Natur findet man das Titan nur im oxydirten Zustande und zwar:

a) Als Säure für sich im

Anatas, Brookit (Arkansit) und Rutil = Ti mit 60,1 Ti; welche Mineralien jedoch öfters geringe Mengen von Fe, Win und zuweilen Sin enthalten. Der sogenannte Ilmenorutil

ist eine eisenreiche Abänderung.

b) Als Säure in Verbindung mit Erden und Metalloxyden in folgenden Mineralien:

Perowskit, Titanit und Schorlamit, s. Kalkerde; Polymignit, Polykras, Aeschynit, Euxenit und Yttrotitanit,

siehe Yttererde; Oerstedtit, s. Zirkonerde;

Tschewkinit und Mosandrit, s. Cer;

Titaneisen, s. Eisen.

Auch macht das Titan einen geringen und unwesentlichen Bestandtheil einiger anderer Mineralien aus, die ebenfalls früher schon genannt worden sind.

In Hüttenprodukten kommt Titan vor:

a) In Verbindung mit Cyan und Stickstoff, theils krystallisirt auf manchen Eisenhodenschakent in kleinen kupferrothen Hexardern, die nach Wöhler zusammengesetzt sind aus TiCAN + 3 TiN mit 78 Ti, 18,1 N und 3,4 C oder 16,2 Titancyanür und 83,8 Stickstoffitian, theils in mehr oder weniger zusammenhängenden unregelenlässig gestalteten Partieon zuweilen in den beim Ausblasen der Eisenhohden sich bildenden Eisensauch

Auch sollen 5) nach Kersten manche Hohofenschlacken ihre schöne blaue Farbe einem geringen Gehalt an Titanoxyd zu verdanken haben.

Probe auf Titan

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der titanhaltigen Mineralien.

# a) Probe auf Titan im Allgemeinen.

Mineralien, die hauptsächlich nur aus Titansäure bestehen, können sehr leicht durch ihr Verhalten zu den Glassiüssen und Soda erkannt werden (s. Titansäure, S. 136).

Ist die Titansäure aber an Basen gebunden oder überhaupt mit Erden und Metalloxyden verbunden, so ist es nicht immer möglich, dieselbe durch die Glasfüsse sofort zu erkennen, weil manche der basischen Bestandtheile die Reaction oxysis mad Salten. Dur Oxyde des Eisens in nicht zu grosser Mengevorhanden, so lässt sich aus dem Verhalten der Substanz zu Phosphoratzi im Reductionsfeuer auf die Gegenwart eines Titangehaltes schliessen, wenn die Perle unter der Abkühlung an Farbe dunkler und mehr oder weniger braunvorh wird und man überzeugt ist, dass die Substanz frei von Wolfman ist. Ist der Titangehalte bedeuten, so kann in dem Phosphoratzglase mit Zinn auf Kohle im Reductionsfeuer eine violette Farbe hervorgebracht werden (Titanoxyd).

Nach Riley (Quart. Journ. of the Chem. Soc. XII. 13; desgleichen Erdm. Journ. Bd. 79 p. 64) soll, wenn bei einem geringen Titangehalte der Substanz die violette Färbung nicht deutlich zum Vorschein kommt, die Anwendung eines Stückch ens metallischen Zinks der des Zinns vorzugiehen sein.

In zusammengesetzten Substanzen, die mit Glasfüssen keine entscheidende Reaction auf Titan geben, lässt sich selbst noch ein geringer Gehalt an Titan auf folgende Weise auf finden: Man schmilzt die ganz fein gepulverte Verbindung mit der 6---Sfachen Gewichtsmenge doppelt-schwefelsauren Kali's in mehreren Portionen im Platinlöffel bei mässiger Rott-glubhitze (S. 147), löst die geschmolzene Masse in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenfiamme in einer gerade hirreichenden Menge von Wasser auf und lässt das Ungelöste sich absetzen. Die Auflösung kann bis zum Kochen erhitzt werden, sobald dieselbe concentriri ist.

Die klare Flüssigkeit giesst man in ein grösseres Porcellangefäss, versetzt sie zuerst mit einigen Tropfen Salpetersäure, verdünnt sie hierauf mit wenigstens 6 Mal so viel Wasser und bringt sie zum Kochen. War in der Substanz ein Gehalt an Titan vorhanden, so hat sich dieser nebst anderen Bestandtheilen beim Schmelzen mit doppelt-schwefelsaurem Kali und bei der Behandlung mit Wasser aufgelöst, wird aber durch anhaltendes Kochen aus der sauren Auflösung als Titansäure mit weisser Farbe ausgefällt. Wird die Auflösung vor dem Kochen nicht durch Salpetersäure erst sauer gemacht, so erhält man von eisenhaltigen Substanzen eine gelb gefärbte eisenhaltige Titansäure. Die ausgefällte Titansäure sammelt man auf einem kleinen Filtrum, stisst sie mit Wasser aus, dem etwas Salpetersäure zugesetzt worden ist, und prüft sie mit Phosphorsalz entweder auf Platindraht oder auf Kohle. Ist die Menge der Titansäure so gering, dass sie dem Phosphorsalzglase im Reductionsfeuer die bekannte, von Titanoxyd entstehende, violette Farbe nicht ertheilt, so darf man nur, wenn man die Probe auf Platindraht behandelt, ein wenig

Eisenoxyd, und wenn man sie auf Kohle behandelt, ein Stückchen feinen Eisendraht zusetzen und das Glas wieder eine Zeit lang mit der Keductionsflamme flüssig erhalten; dasselbe erscheint dann, so lange es heiss<sup>9-3yfe ned Salze,</sup> ist, geblich und färbt sich unter der Abkühlung braunroth (S. 137).

Schmilzt man Verbindungen, in denen ausser Titansäure auch Zirkonerde vorbanden ist, mit doppelt-schwefelsaurem Kali und behandelt die geschmolzene Masse mit Wasser, so bleibt gern ein Theil der Titansäure mit der Zirkonerde ungelöst zurück; hierüber findet sich schon ein Mehreres bei der Ytterede (S. 241).

 Verhalten der hierher gehörigen titanhaltigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Anatas, Brookit (Arkansit) und Rutil sind vor dem Löthrohre unschmelzbar. Zu den Glassfüssen und zu Soda verhalten sie sich wie Titansäure (s. diese, S. 136).

Nur ist zu bemerken, dass sie sich in Phos-Titanskure, naphorsalz schwerer auflösen, als die rein darge-

stellte Titansäure, dass ferner die Farben, welche sowohl im Borax als im Phosphorsalz durch Titansäure hervorgebracht werden, durch geringe Beimengungen anderer Metalloxyde, namentich Eisenoxyd, bisweilen ein wenig verändert erscheinen, und dass mit Soda und Salpeter öfters eine Manganreaction hervorgebracht wird.

# c) Verhalten des in Hüttenprodukten vorkommmenden Titans.

Das theils an Cyan, theils an Stickstoff gebundene Titan, wie es sich krystallisirt auf Eisenhohofenschlacken, als auch blos eingemengt in den Eisensauen findet, löst sich in Borax schwer, in Phosphorsalz dagegen ziem-<sup>Cyantlekstoff</sup>

in Borax schwer, in Phosphorsalz dagegen ziem-<sup>Cyanstlekstoff</sup>lich leicht auf. Man bekommt aber selbst von den reinsten Partieen keine reine violette Titanfarbe, wenn man

reinsten Farteen keine reine violette Titanfarbe, wenn man sei in Phosphorask auföst und das Glas mit der Reductionflamme behandelt. Das Glas wird unter der Abkühlung in Folge eines Eisengehaltes immer mehr oder weniger intensiv braunroth. Auch selbst durch eine Behandlung des Glases mit Zinn kann keine violette Farbe hervorgebracht werden.

# 18) Tantal = Ta, Niob = Nb und Dian = D.\*)

Vorkommen dieser Metalle im Mineralreiche.

Die genannten drei Metalle finden sich nur als Säuren an Basen gebunden, und zwar in folgenden Mineralien:

<sup>\*)</sup> S. die Anmerkung auf S. 233.

Tantalit, Columbit und Dianit, s. Eisen;

Pyrochlor, s. Kalkerde:

Yttrotantalit, Hjelmit, Fergusonit, Samarskit, Tyrit, Aeschynit, Euxenit, Polykras, s. Yttererde;

Wöhlerit, s. Zirkonerde. Eukolit.

Wolfram, s. Eisen.

Zinnstein, in manchem, s. Zinn.

Probe auf Tantal, Niob und Dian.

Der sicherste Weg, um die Gegenwart der Tantal-, Niobund Diansäure in sehr zusammengesetzten Verbindungen zu erkennen, ist derselbe, der bereits bei der Yttererde (S. 241) zur Zerlegung solcher Mineralien mitgetheilt worden ist. Man schmilzt nämlich eine nicht zu geringe Menge des höchst fein gepulverten Mincrals mit doppelt-schwefelsaurem Kali und löst das geschmolzene Salz, nachdem es gepulvert worden ist, in Wasser. Enthält das Mineral eine der genannten Säuren und vielleicht auch Wolframsäure, so werden dieselben bei der Behandlung mit Wasser ausgeschieden, während ein Gehalt an Titansäure, so wie die Basen sich auflösen. Den Rückstand kann man entweder mit kohlensaurem Kali schmelzen, wie es S. 242 angegeben ist, oder ihn, wenn er frei von Titansaure und Zirkonerde ist, ohne Weiteres mit Schwefelammonium behandeln, um einen Gehalt an Wolfranisäure und Zinnoxyd abzuscheiden. Nach der Filtration und gutem Aussüssen behandelt man das Zurückgebliebene sogleich auf dem Filtrum mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, um Spuren von Eisen abzuscheiden, und untersucht nun, ob man es mit Tantal-, oder Niob-, oder Diansäure zu thun hat.

Hierzu bietet sowohl das Verhalten dieser Säuren zu Glasflüssen und Kobaltsolution einen Weg, als auch, was sicherer und in mancher Beziehung mehr zu empfehlen sein dürste, das eigenthümliche Verhalten derselben, nach den Beobachtungen von H. Rose und v. Kobell, zu Chlorwasserstoffsäure und Schwefelsäure, bei Zusatz von metallischem Zinn und Zink.

Die Reactionen der Diansäure in Glasffüssen haben die grösste Aehnlichkeit mit denen der Tantalsäure (s. die Tabelle S. 134 u. 135), dagegen nimmt letztere Säure (vorausgesetzt, dass sie möglichst rein abgeschieden worden ist) nach der Anwendung von Kobaltsolution unter der Abkühlung eine röthliche Färbung an, während die Diansäure schmutzig grün erscheint und in dieser Beziehung Achnlichkeit mit der Unterniobsäure (welche Verbindung man stets bei der Zerlegung niobhaltiger Mineralien auf diese Weise erhält) zeigt. Letztere unterscheidet sich aber wieder von ienen beiden Säuren durch ihr Verhalten zu Phosphorsalz, mit welchem sie im Reductionsfeuer eine braune Perle giebt (s. S. 133)\*).

Der andere Weg ist folgender: Man macht sich aus Stanniol einen flachen Trichter und streicht in denselben einen Theil der beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali etc. erhaltenen fraglichen Säure, bringt den Stanniol in ein Por-cellanschälchen (Fig. 61, S. 51), giesst so viel Chlorwasser-stoffsäure hinzu, dass der Stanniol bedeckt ist, erhitzt bis zum Kochen und setzt diess unter Umrühren mit einem Glasstäbchen wenige Minuten lang fort. Bemerkt man jetzt eine dunkelblaue Färbung der Flüssigkeit, die nach Zusatz von Wasser in einem Glase sich wenig oder nicht verändert (es scheidet sich allerdings beim Stehenlassen nach einiger Zeit ein dunkelblauer Niederschlag ab) und selbst noch blau gefärbt durch ein Papierfilter geht, so ist nach den Beobachtungen von v. Kobell die fragliche Säure Diansäure; färbt sich dagegen die Flüssigkeit nur graublau oder auch blau, zeigt sich aber diesc Farbe nach Zusatz von Wasser bald verschwindend. wobei sich ein weisses Präcipitat absetzt und die Flüssigkeit farblos wird, so hat man entweder Tantalsäure oder Unterniobsäure vor sich. Zur Unterscheidung der letztern beiden Säuren dient eine ähnliche Reaction, wie die chen mitgetheilte. Man nimmt zu diesem Behufe den andern reservirten Theil des beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali etc. erhaltenen Niederschlags, bringt denselben in ein ähnliches Porcellanschälchen, setzt verdünnte Schwefelsäure zu, erhitzt zum Kochen und wirft einige Körnchen destillirtes Zink hinein. färbt sich die weisse Säure nach einiger Zeit stark smalte- oder sapphirblau und bleibt auch so nach dem Zusatz von Wasser (wobei sie sich nur allmählich als blaucr Niederschlag zu Boden senkt, die Flüssigkeit aber farblos wird), so hat man Unterniobsäure; färbt sich dagegen die Säure nur blaugrau und verschwindet diese Färbung auf Zusatz von Wasser bald wieder, so hat man Tantalsäure vor sich. Die Diansäure zeigt übrigens ein ganz ähnliches Verhalten zu Schwefelsäure und Zink, wie die Unterniobsäure, weshalb nur der Versuch mit Chlorwasserstoffsäure und Zinn für erstere entscheidend ist.

Man kann auch zur Auffindung eines Gehaltes an den betreffenden Säuren die Substanz im feingepulverten Zustande

<sup>\*)</sup> Nach H. Rose (Pogg. Ann. Bd. CXII. St. 4. p. 586) giebt, wie auch bereits S. 133 in den Tabellen bemerkt ist, nur die aus dem Unternüberhorit dargestellte Unternüberhure mit Phosphorsalz am Platindrath in der innern Platmae ein blases Glas. Ist ingegeen, wie in vorliegendem Falle, die Unternüberhure munittelbar aus Columbit etc. dargestellt, so Diese Vernüf Fallephorsalz in der innern Fallemme nur ein breunes Glas. Diese Vernüf Fallephorsalz in der innern Fallemme nur ein breunes Glas. Diese Vernüf Fallephorsalz in der innern Fallephorsalzen der Unternübskauf einzurüfthysa.

mit kohlensaurem Kali schmelzen. Ein Gehalt an Titansäure schadet nicht, weil von dem sich bildenden titansauren Kali später bei der Behandlung der geschmolzenen Masse mit Wasser nur wenig in die Auflösung mit übergeht. Die Schmelzung geschieht entweder in einzelnen Portionen an einem starken Platindraht, nachdem das Gemenge etwas befeuchtet worden, oder auch bequemer in einem kleinen Platintiegel, welcher die Gestalt des in Fig. 38, S. 28 abgebildeten Thontiegels hat und wie dieser in eine Kohlenhalterkohle eingesetzt, und, wie diess bei den quantitativen Proben beschrieben, möglichst stark erhitzt wird. Dem Volumen nach wendet man 5 bis 6 Theile kohlensaures Kali an und setzt demselben, wenn die basischen Bestandtheile auf niedrigen Oxydationsstufen stehen, noch 1 Theil Salpeter zu. Die geschmolzene Masse behandelt man in einem kleinen Porcellanschälchen mit heissem Wasser, filtrirt die von der Gegenwart des selten fehlenden Mangans mchr oder weniger grün gefärbte Flüssigkeit ab und zersetzt sie durch Chlorwasserstoffsäure. Die niederfallende Metallsäure, welche gewöhnlich von etwas Mangan röthlich gefärbt erscheint, wird abfiltrirt, bei Gegenwart von Wolframsäure und Molybdänsäure mit Schwefelammonium behandelt und die Untersuchung wie oben weiter geführt.

Die Tantalsäure ist übrigens auch noch durch folgende Reaction zu erkennen: Mengt man die beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali zurückgeblichene fragliche Säure mit der fünffachen Menge kohlensauren Kali's und schmilzt dies Gemenge entweder in einem kleinen Platintiegel im Kohlenhalter, wie bereits oben erwähnt, oder nachdem es mit ein Paar Tropfen Wasser in eine teigige Masse verwandelt worden, in einzelnen Portionen in dem Oehre eines starken Platindrahtes zur klaren Masse, die man im letztern Falle jedesmal, wenn das Oehr voll ist, im noch flüssigen Zustande in das Porcellanschälchen abstösst, so erhält man beim Auflösen desselben in heissem Wasser eine klare Lösung, die nach Zusatz von Chlorwasserstoffsäure die betreffenden Metallsäuren fallen lässt. Setzt man dann zur Flüssigkeit Galläpfeltinctur, so färbt sich der weisse Niederschlag, wenn derselbe Tantalsäure ist, hellgelb, bei Gegenwart von Unterniob- oder Diansäure dagegen orangegelb bis orangeroth.

Enthält eine der hierher gebiörigen Verbindungen auch Kieselsäurc, so schlägt man bei der Probe auf die betreffenden Säuren denselben Weg ein, welcher oben (S. 250 und 251) für die Zerlegung des Wöhlerit's und Eudialyt's bezeich net wurde, welche Mineralien durch Chlorwasserstoffsäure aufschliessbar sind. Gesetzt aber, man hätte es mit einer Verbindung zu thun, die sich nicht durch diese Säure zersetzen lässt, so wäre solche nach S. 143 mit Soda und Borax zu schmelzon, die geschmolzene Masse mit Chlorwasserstoffsäure

bis zur Trockniss und hierauf mit Wasser zu behandeln. Die diese zurückbleibenden Säuren wären dann auf einem Filtrum mit angesäuertem Wasser zu waschen, nach dem Trocknen mit 5 Volumentheilen kohlensauren Kali's auf Platindraht in einzelnen Portionen zusammezuschmelzen, die geschmolzenen Perlen zu pulverisiren und weiter zu behandeln, wie es oben angegeben ist. Die Gegenwart von Kieselsäure verhindert die Reaction auf die fraglichen Säuren durchaus nicht.

### 19) Antimon = Sb.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

In der Natur findet man dieses Metall a) Metallisch für sich im

Gediegen Antimon = Sb, gewöhnlich etwas Ag, Fe und As enthaltend.

b) In Verbindung mit anderen Metallen, im

Antimonnickel, s. Nickel; Arsenantimon (Allemontit) = Sb As<sup>3</sup> mit 34,8 Sb; eine Varietät von der Grube Palmbaum bei Marienberg = Sb As<sup>18</sup> mit 8 Sb;

Antimonsilber, s. Silber.

c) In Verbindung mit Schwefel, sowohl für sich, als auch mit anderen Schwefelmetallen, nämlich im

Antimonglanz (Grauspiessglanzerz) = Sb mit 71,4 Sb;

Berthierff, welcher in seiner Zusammensetzung etwas verschieden ist; die Varietät von Anglar im Dept. de la Creuse, die von Arany-Idka und die von Bräunsdorf = Fe Sb mit 56,6 Sb\*); die von Chazelles in der Auvergne entspricht der Formel: Fe\*Sb\* mit 51,3 Sb;

Antimonnickelglanz (Nickelspiessglanzerz), s. Nickel;

Bournonit, Zinkenit, Plagionit, Jamesonit, Meneghinit, Heteromorphit, Boulangerit, Kilbrickenit, Geokronit, Steinmannit, Kobellit und Clayit, s. Blei;

Kupferantimonglanz, Fahlerz, Aftonit und Antimonkupferglanz,

s. Kupfer;

Melanglanz (Sprödglaserz), Eugenglanz (Polybasit), dunkles Rothgiltigerz, Feuerblende, Miargyrit, Schilfglaserz, Brongniardit, Weiserglitigerz, s. Silber.

d) In einer Verbindung von Schwefelantimon und Antimonoxyd, der

<sup>\*)</sup> Die Varietät von Braunsdorf enthält 2,5 p. c. Mangan und kann durch (fe, Mn) Sb ausgedrückt werden; v. Hauer fand dieselbe der Formel fe\* Sb\* entsprechend.

Antimonblende (Rothspiessglanzerz) = 2 \( \bar{S}b + \bar{S}b \) mit 75,0 Sb.

e) Im oxydirten Zustande, als:

Antimonblüthe (Weissspiessglanzerz) und Senarmontit = Sb mit 83,3 Sb;

Antimonoeker und zwar im sogenannten Cervantit = \$\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\bar{5}\

f) In Verbindung mit Erden und Metalloxyden im Romeit, s. Kalkerde, und in der

Romeit, s. Kalkerde, und in der Bleiniere, s. Blei.

Bleiniere, s. Biel.

In Hüttenprodukten macht das Antimon einen Hauptbestandtheil nur in dem durch Aussaigerung gewonnenen Schweilantimon, Sb, aus; als Nebenbestandtheil findet man es aber in mehreren Silber- und Bleihüttenprodukten, wenn die verschmolzenen oder durch Amalgamation entsilberten Erze nieht fei von eingemengtem Grauspiessglanzerz oder antimonhaltigen Silber- oder Bleierzen waren. Hierher sind vorzüglich zu rechnen:

das Werkblei und Abstrichblei, s. Blei;

das Amalgamirsilber, s. Silber; Rohstein, Bleistein, Kupferstein, Ofenbruch, s. Eisen, in

welchen Produkten das Antimon als Šb enthalten ist; so wie Abzug und Abstrich, s. Blei, welche Produkte das Antimon

als Antimonsaure, Sb, an Bleioxyd gebunden enthalten. Ausser diesen Produkten giebt es noch mehrere andere, welche zuweilen geringe Mengen von Antimon enthalten, wis namentlich manches Rob. oder Schwarzkupfer, manche Speisen und diejenige Glätte, welche beim Abtreiben eines antimonhaltien Werkbleies füllt.

Probe auf Antimon mit Einschluss des Löthrehrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

a) Probe auf Antimon im Allgemeinen.

Die Probe auf Antimon ist sehr einfach und beschränkt sieh oft nur auf eine Prüfung der Substanz auf Kohle oder in einer an beiden Enden offenen Glasröhre.

Metall-Verbindungen. Metallverbindungen prüft man in der Regel Kohle und erkennt das Autimon an dem Beschlag, welchen es auf der Kohle absetzt (s. das Verhalten

des Antimons auf Kohle S. 81).

Ist das Antimon mit Metallen verbunden, die auf Kohle einen Beschlag geben, so wird zwar ein sichtbarer Beschlag von Antimonoxyd gebildet, wenn der Gehalt an Antimon nicht zu gering ist, aber der von dem andern Metalle nebenbei entstehende, gewöhnlich weniger flüchtige Beschlag erscheint bisweilen an Farbe etwas verändert, wie dies namentlich bei antimonhaltigem Blei der Fall ist

(S. 337). Behandelt man eine solche Verbindung Verbindungen.

aber mit ein wenig vorglaster Borsäure so, dass Verbiedungen dass flüssige Glas mit der blauen Flamme bedeckt wird und das Metallkorn sich an der Seite des Glases befindet, so wird das Blei als Oxyd von der Borsäure aufgenommen und es bildet sich, wenn man nicht zu stark bläst, ein reiner Besehlag von Antimonoxyd. Eben so verführt man, wenn Wismuth in der Metallverbindung ist.

Ist das Antimon in geringer Menge an solche Metalle gebunden, von denen es sich schwer trennt, wie z. B. vom Kupfer, wo sich bei langsamer Verflüchtigung kein Beschlag bildet, so behandelt man ein solches Metallgemisch auf Kohle mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer so lange, bis man überzeugt ist, dass ein Theil des Antimons oxydirt und in das Glas übergegangen ist, nimmt dann das Glas von dem Metallkorne weg, behandelt es auf einer andern Stelle der Kohle mit Zinn im Reductionsfeuer und bcobachtet, ob es unter der Abkühlung undurchsichtig, dnnkelgrau oder schwarz wird, wodurch sich in den meisten Fällen ein Gehalt an Antimon sehr deutlich zu erkennen giebt (S. 122). Da aber von den mit Antimon verbnndenen Metallen, wenn sie oxydirbar sind, ebenfalls ein Theil oxydirt und in das Glas mit übergeführt wird, so muss man bei einer solchen Probe berücksichtigen, was diese Oxyde dem Glase für eine Farbe ertheilen, wenn dasselbe mit Zinn behandelt wird. Hierbei ist hauptsächlich auf einen Gehalt an Wismuth Rücksicht zu nehmen, weil das Wismuthoxyd sich zn Phosphorsalz fast eben so verhält, wie die Säuren des Antimons (S. 123 und 139). Kommen daher beide Metalle gemeinschaftlich an irgend ein anderes Metall gebunden vor, so ist die Probe mit Phosphorsalz nicht entscheidend; in diesem Falle muss man sich entweder bei Anwendung eines grösseren Probestückehens durch die Beschläge auf Kohle zu überzeugen suchen, oder man muss den nassen Weg in Anspruch nehmen. In letzterem Falle löst man die Metallverbindung in Salpetersalzsäure, versetzt die Auflösung mit Ammoniak im Ueberschuss, fällt die Metalle durch Schwefelammonium (in welchem man vorher etwas Schwefel aufgelöst hat) als Schwefelmetalle aus, löst das mit niedergefallene Schwefelantimon durch Unterstützung von Wärme wieder auf, verdünnt mit Wasser, filtrirt, fällt das aufgelöste Schwefelantimon durch verdünnte Chlorwasserstoffsäure aus, sammelt es auf einem Filtrum und prüft es nach dem Trocknen entweder auf Kohle oder in einer an beiden Enden offnen Glasröhre.

Bei der Probe auf Kupfer (S. 377) ist angegeben, dass ein kupferoxydhaltiges Phosphorsalzglas nach kurzer Behandlung mit Zinn auf Kohle unter der Abkühlung undurchsichtig und roth, aber sofort dunkelgrau bis schwarz werde, wenn es ausserdem noch eine geringe Menge von Antimon enthalte. Da nun ein solches Glas erst nach lange fortgesetztem Reductionsfeuer unter der Abkühlung roth wird, so lässt sich auch ein geringer Gehalt an Antimon durch die Probe mit Phosphorsalz selbst im Kupfer leicht auffinden.

Schwefelmetalle prüft man auf einen Gehalt an Antimon theils in der offenen Glasröhre, theils auf Kohle. Schwefelmetalle. Je nachdem die Substanz reich oder arm an Schwefelantimon ist, bildet sich in der Röhre neben schwefliger Säure mehr oder weniger Antimonrauch, der sich theils als Antimonoxyd, theils als eine Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure pulverförmig an das Glas ansetzt. Ersteres ist am weitesten von der Probe entfernt und kann beim Erhitzen von einer Stelle zur andern getrieben werden; es oxydirt sich jedoch dabei gern ein Theil desselben auf Kosten der durchströmenden Luft zu einer Verbindung mit Antimonsäure, die, wie auch diejenige, welche sich in der Nähe der Probe an die untere Seite der Glasröhre angelegt hat, weder verflüchtigt noch geschmolzen werden kann. Ist der Antimongehalt nur unbedeutend, so bildet sich fast nur eine Verbindung von beiden Oxydationsstufen.

Enthält die Substanz ausser Schwefelantimon auch Schwefelblei, so entwickelt sich zwar viel Rauch, aber der geringste Theil desselben setzt sich als flüchtiges Antimonoxyd ab. Er ändert sich grösstentheils in eine Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure um, die aber mit schwefelsaurem Bleioxyd, und in der Nähe der Probe noch mit antimonsaurem Bleioxyd, gemengt ist und durch Erhitzen nicht verflüch-

tigt werden kann.

Enthält die Substanz Arsen, so bemerkt man, wenn man die Probe nur kurze Zeit erhitzt, dass sich ein Gemenge von pulverförmigem Antimonoxyd und krystallinischer arseniger Säure in der Glasröhre ansetzt. Hat man es mit einem Gemenge von Schwefelarsen und Schwefelantimon zu thun, in welchem das letztere nur einen geringen Bestandtheil ausmacht, so bringt man das Gemenge in eine an dem einen Ende zugeschmolzene Glasröhre und entfernt das Schwefelarsen bei gelinder Hitze durch Sublimation, wobci das meiste Schwefelantimon mit schwarzer Farbe zurückbleibt. Hierauf schneidet man den untern Theil der Röhre ab, trennt das in demselben befindliche Schwefelantimon los und prüft es in einer an beiden Enden offenen Glasröhre. Da man hierbei ein ganz entscheidendes Resultat erhält, so ist diese Probe auch zur Prüfung desjenigen Gemenges von Schwefelarsen und Schwefelantimon zu empfehlen, welches man bei qualitativen Untersuchungen zusammengesetzter Substanzen auf nassem Wege durch Schwefelwasserstoffgas ausscheidet oder aus einer Auflösung in Schwefelammonium durch eine Säure ausfällt. Nur muss man es vorher völlig Schwefelmeisle.

trocknen.

Die Prüfung der Schwefelmetalle auf einen Gehalt an Antimon kann auch auf Kohle geschehen, weil der Beschlag von Antimonoxyd sich leicht von anderen ähnlichen Beschlägen unterscheiden lässt.

Enthält die Substanz Arsen, so wird zuerst dieses schon durch eine schwache Flamme verflüchtigt, sobald es nicht in geringer Menge vorhanden und an Nickel oder Kobalt ge-bunden ist; die Kohle wird sehr weit entfernt von der Probe davon weiss und in dünnen Lagen graulich beschlagen (S.81). Enthält sie kein Arsen, so setzt sich oft schon ein schwacher Beschlag von Antimonoxyd ab. Bemerkt man keinen Arsendampf mehr, so schafft man den Beschlag von arseniger Säure mit einer schwachen Löthrohrflamme, ohne die Kohle anzuglühen, weg, damit man wieder eine reine Fläche oder Unterlage bekommt, auf welcher der bei fortgesetzter Erhitzung der Probe sich bildende Beschlag von Antimonoxyd erkannt werden soll. Ist die Substanz frei von Blei und Wismuth, so setzt sich, bei wiederholtem Erhitzen der Probe, auf die freie Stelle der Kohle ein weisser Beschlag von Antimonoxyd ab, der bei der Berührung mit der Reductionsflamme durch sein Verhalten (S. 81) erkannt wird. Enthält die Substanz aber Blei oder Wismuth, so bildet sich ein weisser Beschlag, welcher aus einem Gemenge von Antimonoxyd und schwefelsaurem Blei- oder Wismuthoxyd besteht; auch bildet sich in der Nähe der Probe noch ein gelber Beschlag von Blei- oder Wismuthoxyd, der jedoch antimonhaltig ist. Wie man sich von der Gegenwart eines Antimongehaltes in dergleichen Substanzen mit Sicherheit überzeugt, ist bei der Probe auf Blei im Allgemeinen (S. 337 ff.) speciell beschrieben worden. Das daselbst beschriebene Verfahren gilt zwar hauptsächlich nur für bleihaltige Substanzen; es lässt sich indess aber auch bei wismuthhaltigen Substanzen anwenden.

Enthält die Substanz Zink, no setzt sich bei der Behandlung derselben auf Kohle in der Nähe der Probe auch ein Zinkoxydbeschlag ab, der sich aber leicht von einem Antimonbeschlag unterscheiden lässt, indem er sich in der äussern Flamme nicht verflüchtigt, während das Antimonoxyd von einer Stelle zur andern getrieben oder auch zum Theil ganz

verflüchtigt werden kann.

Substanzen, welche Antimon im oxydirten Zustande enthelten, prüft man am sichersten auf Kohle entweder für sich oder am besten mit einem Zusatz von Soda im Reductionsfeuer; das Antimon wird reducirt und Metalloxyde. verflüchtigt, wobei es sich aber wieder oxydirt und die Kohle beschlägt. Hat man es mit Bleioxyd zu thun, von welchem ein Theil an Antimonsäure gebunden ist, wie z. B. Metalloxyde im Abstrich, so darf man nicht zu anhaltend blasen, damit man nicht zu viel Blei verflüchtigt und dadurch den Beschlag von Antimonoxyd unerkennbar macht.

Ist das Antimon im oxydirten Zustande mit solchen Metalloxyden gemengt oder verbunden, die bei ihrer Reduction das sich ebenfalls reducirende Antimon zurückhalten, wie z. B. Zinnoxyd und Kupferoxyd, so behandelt man die Metalloxyde mit Soda und einem Zusatz von Borax auf Kohle im Reductionsfeuer; es scheiden sich dabei kleine, leichtflüssige Metallkugeln aus, die, wenn der Antimongehalt nicht sehr bedeutend ist, selbst bei längerem Reductionsfeuer wenig oder gar kein Antimonoxyd auf die Kohle absetzen. Die reducirten Metallkügelchen sucht man im Mörser, durch Zerreiben der geschmolzenen Masse und durch Schlämmen mit Wasser, zu reinigen, und schmelzt sie auf Kohle mit dem 3-5fachen Volumen von Probirblei neben ein wenig verglaster Borsäure im Reductionsfeuer zusammen. Behandelt man dabei blos das Glas mit der Reductionsflamme, so verflüchtigt sich das Antimon und beschlägt die Kohle ganz deutlich mit Antimonoxyd.

 Verhalten der hierher gehörigen antimonhaltigen Mineralien vor den Löthrohre.

### Gediegen Antimon

verhält sich auf Kohle vor dem Löthrohre wie reines Antimon (S. 81); es verbreitet jedoch zuweilen einen deutlichen Arsengeruch und, neben Borax im Reductionsfeuer
Geileger Antimon verfüchtigt, reagirt es mehr oder weniger stark
auf Eisen. Mit Probirblie zusammengeschmolzen, die flüssige
Metallkugel so lange im Oxydationsfeuer behandelt, bis alles
Antimon verfüchtigt ist, und bierauf das Blei auf Knochenasche abgetrieben, erhält man gewöhnlich ein kleines Süberkorn.

### Arsenantimon (Allemontit)

schmilzt auf Kohle sehr leicht, verflüchtigt sich unter starkem
Arsengeruch und beschlägt die Kohle mit arseniger Säure und Antimonoxyd.

Antimon in Verbindung mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen.

Antimong lanz (Grauspiessglanzerz), in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasrühre mässig crhitzt, schmilst sehr Ende zugeschmolzenen Glasrühre mässig crhitzt, schmilst sehr Schwefdmeitalle. von Schweffe; bei stätkerem Erhitzen mit der Löthrohrflamme entsteht aber ein Sublimat, welches mach volligem Erkalten kirschroht bis bräunlichroth erseheint (S. 75.) In der offenen Glasröhre erhitzt, schmilzt er ebenfalls sehr leicht, entwickelt neben schwefliger Säure starken Antimonrauch, der sich grösstentheils als eine Ver-

bindung von Antimonoxyd mit Antimonsäure in Schwefelmetalle.

der Nähe der Probe an der untern Seite der Glasröhre ansetzt, zum Theil auch als Antimonoxyd in der Röhre hinzieht und theils entweicht, theils sich als solche in der Röhre ansetzt. Bei zu starker Hitze entsteht leicht eine röthliche

Färbung des Beschlags.

Auf Kohle schmilzt er ebenfalls ganz leicht, breitet sich aus und wird theils von der Kohle eingesogen, theils verflüchtigt; der in die Kohle gedrungene Theil kommt nach fortgesetztem Blasen in Form keiner glänzender Kugeln wieder zum Vorschein und wird ebenfalls verflüchtigt. Während die Probe auf Kohle behandelt wird, verbreitet sie einen Geruch nach schwefliger Säure und beschlägt die Kohle sehr stark mit Antimonovyd, welches sich durch sein Verhalten bei Berührung mit der Reductionsflamme sogleich erkennen lässt, (S. 82).

Berthierit in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, decrepitirt bisweilen, schmilzt, giebt dann ein geringes Sublimat von Schwefel, bei starker Hitze aber ein sehr deutliches schwarzes Sublimat von Schwefelantimon,

welches unter der Abkühlung kirschroth wird.

In der offenen Glasröhre erhitzt, schmilzt er ebenfalls und entwickelt schweflige Säure und Antimonrauch, wie der

Antimonglanz.

Auf Kohle schmilzt er sehr leicht, giebt ziemlich viel Antimonranch, wovon die Kohle beschlagen wird, und hinterlüsst, nachdem das Autimon entfernt ist, eine schwarze, schlackige Masse, die vom Magnete gezogen wird, mit Glasifüssen behandelt, auf Eisen reagirt, und, wenigstens bei der Bräunsdorfer Varietät, mit Salpeter und Soda auf Platinblech geschmolzen auf Mangan reagirt.

### Schwefelantimon in Verbindung mit Antimonoxyd.

Antimonble nde (Rothspiessglanzerz) in einer an einem Ende zugeschnolzenen Glassfüre erhätt, sehmlät sehe leicht, giebt anfangs wenig Antimonoxyd, dann ein geringes, gelblichrothes Sublimat. Bei stärkerer Hitze kommt sie ins Kochen und giebt ein selwarzes Sublimat, welches nach dem Erkalten dunkel kirschroth und nur an den Kanten etwas lichter erscheint.

In der offenen Glasröhre und auf Kohle verhält sie sich wie Antimonglanz.

#### Antimonoxyd.

Antimonblüthe (Weissspiessglanzerz) und Senarmontit im Glaskolben erhitzt, schmelzen und sublimiren zum Theil. Auf Kohle schmelzen sie sehr leicht unter Entwickelung von Antimonrauch, welcher die Kohle sehr stark beschlägt. Bei Anwendung der Reductionsfamme reducirt Autiesessyd- sich ein Theil zu metallischem Antimon, welches sich aber bei fortgesetztem Blasen verflüchtigt. Während man die Reductionsfamme auf die Probe leitet, wird die Sussere

Flamme blass grünlichblau gefärbt.

Antimonocker (Cervanti) wird auf Kohle im Reductionsfeuer nach und nach reducirt; das reducirte Antimon verflüchtigt sich, beschlägt die Kohle mit Antimonoxyd, und Beimengungen fremder Substanzen bleiben, wenn sie feuerbeständig sind, zurück. Mit Soda wird er schnell reducirt, so dass sich kleine Kugeln von metallischem Antimon ausscheiden, die aber bei längerem Blasen verschwinden. Mancher Antimonocker giebt im Glaskolben erhitzt Was-

ser ab.

Stiblith verhält sich wie wasserhaltiger Antimonocker.

# e) Probe auf Antimon in Hüttenprodukten.

Wie man sich von einem Gehalt an Antimon in den oben genanmten Hüttenprodukten überseutg, ist theils bei der Probe auf Eisen (S. 303), theils bei der Probe auf Blei (S. 355 und 356) und theils auch bei der Probe auf Silber (S. 402) angegeben.

# 20) Wolfram = W.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Wolfram kommt in der Natur nur als Säure vor und zwar in folgenden Mineralien:

a) für sich als
 Wolframocker = W mit 79,3 W.

b) In Verbindung mit 13,5 w.
Scheelt (Schwerstein), s. Kalkerde;

Wolframbleierz (Scheelbleispath), s. Blei;

Wolfram, s. Eisen; so wie in geringer Menge im Samarskit und Yttrotantalit, s. Yttererde;

Tantalit und Columbit, s. Eisen.

In Hüttenprodukten findet man das Wolfram zuweilen in geringer Menge im Stahl, in manchen Zinnsorten, öfters auch in nicht unbedeutender Menge in den Härtlingen (S. 358), im Gekrätz vom Raffinirschmelzen (Pauschen) des Zinnes, hauptsächlich aber als Säure in manchen Zinnschlacken.

### Probe anf Wolfram.

Wolframocker verhält sich nach v. Kobell vor dem Löthrohre, wie folgt:

Auf Kohle im Reductionsfeuer erhitzt, schwärzt er sieh. In Phosphorsalz ist er zu einem im Oxydationsfeuer farblosen oder gelblichen Glase auflöslich, welches, im Reductionsfeuer behandelt, unter der Abkühlung schön blau wird; er verhält sich demnach wie reine Wolfram-

säure (S. 138).

In den andern oben genannten Mineralien giebt sich ein Gehalt an Wolframsäure, so bald er nicht zu gering ist, schon bei der Prüfung derselben mit Phosphorsalz zu erkennen, indem die Glasperle nach der Behandlung im Reductionsfeuer unter der Abkühlung blau, oder bei einem Gehalt an Eisen mehr oder weniger roth wird. Da aber Substanzen, welche Titan und zugleich auch Eisen im oxydirten Zustande enthalten, sich eben so verhalten wie solche Substanzen, in denen sieh neben Wolfram auch Eisen befindet, so ist es in manchen Fällen zweckmässig, eine besondere Probe auf Wolfram vorzunehmen.

Bei der Zerlegung zusammengesetzter Substanzen, wie namentlich der tantal-, niob- und titansauren Ver-

bindungen, durch Sehmelzen mit doppelt-schwefelsaurem Kali, und weitere Behandlung theils auf trocknem. theils auf nassem Wege (S. 241), scheidet man das Wolfram als Schwefelwolfram aus. Dieses darf man nur auf Kohle im Oxydationsfeuer durchglüben, damit es sich in Oxyd verwandelt, und mit Phosphorsalz am Platindraht prüfen. Löst man genug auf, so erscheint das Glas nach der Behandlung im Oxydationsfeuer, so lange es heiss ist, gelblich, wird aber unter der Abkühlung farblos; nach kurzem Reductionsfeuer wird es unter der Abkühlung blau, nach längerem Blasen blaulichgrün (S. 139).

Will man Substanzen, bei denen sich aus dem Verhalten zu Phosphorsalz nicht ersehen lässt, ob sie Wolframsäure oder Titansäure enthalten, auf Wolframsäure untersuehen, so kann man auf folgende Weise verfahren: Man mengt die fein gepulverte Substanz dem Volumen nach mit ungefähr 5 Mal so viel Soda, verwandelt das Gemenge mit wenig Wasser in eine teigige Masse, schmilzt diese in einzelnen Portionen in dem Oehr eines hinreichend starken Platindrahtes im Oxydationsfeuer zusammen und stösst jedes Mal, wenn das Oehr voll ist, die noch flüssige Masse in ein Porcellanschälchen ab. Die geschmolzene Massc pulverisirt man, behandelt sie in einem etwas tiefen Porcellanschälchen mit Wasser über der Lampenflamme bis zum Kochen, damit, wenn vielleicht mangansaures Natron gebildet und mit aufgelöst worden ist, dieses von dem reducirend wirkenden Rückstande zerstört werde, und giesst die Auflösung, nachdem sie sich geklärt hat, von den unauflöslichen Erden und Metalloxyden, zu welchen letzteren auch die Titansäure gehört, in ein anderes Porcellanschälchen ab. Die klare Auflösung, welche wolframsaures Natron enthält, versetzt man mit einigen Tropfen Salpetersäure, so dass sie sauer reagirt; es scheidet sich

\*\*\*\*\* dabei die Wolframsture als ein weisses Pulver aus, welches sich, wenn das Ganze bis zum anfangenden Kochen erhitzt wird, verdichtet und eitrongelb fürbt. Eine Hauptbedingung bei dieser Probe ist, dass die Aufüsung dewolframsauren Natrons, die zugleich noch kohlensaures Natron enthält, nicht zu concentrirt sei, weil die Wolframsäure, nachem sie durch Salpetersäure ausgeschieden ist, in der Kochhitze nur in einer nicht zu concentrirten Aufüsung diese gelbe Parbe annimmt. Die Säure kann dann mit Phosphorsalz wei-

ter geprüft werden.

Es ist jedoch hierbei zu berücksichtigen, dass wenn man nach diesem Verfahren Substanzen auf Wolframsüure prüft, die zugleich viel Tantalsäure oder Niob- resp. Diansäure enthalten, man in die Aufdsung auch diese Säuren in Verbindung mit Natron bekommt und bei Zusatz von Salpetersäure ein weisser Niederschlag entsteht, der sich beim Erhitzen der Flüssigkeit entweder gar nicht, oder doch nicht deutlich citrongelb färbt. Man muss dann zur Erkennung der Wolframsäure den Niederschlag mit Schwefelwilmen und die Wolfram des Schwefelwolfram extrahiren. Letzteres wird dann

wie oben erwähnt weiter behandelt.

Digerirt man Scheelit (wolframsauren Kalk) im feingepulverten Zustande in einem Probirgläschen mit Chlorwasserstoffsäure, so scheidet sich die Wolframsäure als gelbes Pulver ab; fügt man jetzt ein Stückchen metallisches Zinn hinzu,
so färbt sich das Ganze von entstandenem wolframsauren
Wolframoxyd blau, welche Färbung, wenn man das Erwärmen fortsetzt, nach und nach immer dunkler wird. Diese
Probe kann man auch zur Untersuchung des Wolframs direct
anwenden. Digerirt man von diesem Mineral etwas im fein
gepulverten Zustande mit Chlorwassersöffsäure, so dass man
eine ziemlich concentrirte Auffseung bekommt, giesst dieselbe,
nachdem sie sich geklärt hat, von dem Rückstande ab, fügt
ein Stückchen metallisches Zinn hinzu und erwärmt, so färbt
ei sich in der Regd schon nach Verlauf einer Kurzen Zeit blau.

Kommen wolframsaure Salze in Verbindung mit Silicaten vor, wie dies namentlich bei manchen Zinnschlacken bei der Fall ist; so bleibt die Wolframsäure bei der Zerlegung von dergleichen Verbindungen in ihre einzelnen Bestandtheile (s. Kalkerde, S. 194) mit der Kieselerde gemengt zurück und kann, wenn der Gehalt an Wolframsäure

Desandande G. Ankerder, 1979 hit our Reselveur gemengt zurück und kann, wenn der Gehalt an Wolframsäure nicht zu gering ist, dadurch aufgefunden werden, dass man das Gemenge eben so, wie es oben für wolframhaltige Tantalsäure angegeben wurde, mit einer eisenhaltigen Phosphorsalzglasperle im Oxydationsfeuer zusammenschmelzt, die Glasperle dann eine Zeit lang im Reductionsfeuer behandelt und beobachtet, ob das Glas unter der Abkühlung eine dunkelgelbe bis rothe Farbe annimmt. Die Kieselerde, welche

grösstenheils unaufgelöst in dem Glase vertheilt seisterken, beleibt, verhindert diese Reaction nicht. Ist der Gehalt an Wolframsäure gegen den Gehalt an Kieselerde sehr gering, so bekommt man jedoch durch diese Probe kein zuverlässiges Resultat. Hat man bei der Priftung irgend einer Zinnsehlacke, die allemal Eisenoxystul enthält, mit Phosphorsalz keine recht deutliche Reaction auf Wolframsäure wahrgenommen, so kann man die bei der Zerlegung einer solchen Schlacke ausgeschiedene Kieselerde sogleich auf dem Filtrum mit Schwefelammonium behandeln, wie es bei der Zittererde für die Trennung der Wolframsäure von der Tantal- und Niobsäure (S. 231) beschrieben worden ist. Das aufgelöste Schwefelwolfram fällt man durch verdinnte Chlorwasserstoffsäure aus und prift es, nachdem man es auf Kohle bis zum Glüben erhitzt und entsekwefelt hat, mit Phosphorsalz auf Platindraht.

Auch gieht sich ein Gehalt an Wolframsture in Zinschlacken häufig dadurch zu erkennen, dass, wenn man solche im fein gepulverten Zustande in einem Probirglase mit Chlorawasserstoffskare in der Wärme digerirt, sich eine tief indigoblane Auffösung bildet. Der Grund ist darin zu suchen, dass die Zinnschlacken ausser Zinnovyd auch sehr fein zertheiltes metallisches Zinn enthalten, welches letztere bei seiner Auffösung auf die in die Auffösung der Basen mit übergebende Wolframsture reducirend wirkt und wolframsaures Wolframsoyb bildet, welches die Plüssigkeit blau fähr!»).

Wie man metallisches Zinu auf einen Gehalt an Wolfram untersucht, ist bei der Probe auf Zinn im Allgemeinen (S. 359) beschrieben worden.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Molybdän kommt in der Natur vor:

 a) In Verbindung mit Schwefel im Molybdänglanz = Mo mit 59.0 Mo.

b) Als Säure für sich im

Molybdänocker = Mo mit 65,7 Mo, zuweilen Spuren von Eisen und Uran enthaltend.

<sup>\*)</sup> Wenn Zinnschlacken, die durch vorsichtiges Schlämmen von den metallischen Zinntheiten befreit sind, sie deen so verbalten, so liegt diese jedenfalls darin, dass man nicht im Stande ist, das in diesen Schlacken sehr fein zertheilte metallische Zinn auf mechanischem Wege von dem Schlackenpalver vollkommen zu trennen.

c) In Verbindung mit Bleioxyd im Gelbbleierz, s. Blei.

Auch findet man das Molybdän in geringer Menge in einigen Kupfer- und Zinnhüttenprodukten, und zwar:

- a) me tallisch in manchem Rohkupfer, Gaarkupfer und Zinn, so wie in manchen Eisensauen (Kupfersauen, Härtlingen) die beim Verschundzen molydishahliger Kupfer und Zimnerze über Schachtöfen sich zuweilen auf der Sohle des Ofens antlegen. Endlich findet man es auch
- b) im oxydirten Zustande in den verschiedenen Gekrätzen und Sehla eken, die sowoh beim Verschuelzen molybdänhaltiger Kupfer- und Zinnerze, als beim Räflinien (Gaarmachen) des ausgebrachten Roh- oder Schwarzkupfers und beim Reinigen (Pauschen) des Zinnes fallen.

#### Probe auf Molybdän mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

Molybdänglanz in einer an einem Ende zugesehmolzenen Glasröhre bis zum Glühen erhitzt, zeigt sich unveränderlich. In der offenen Glasröhre erhält man Schwefelmolybdän. nur sehweflige Säure.

Wird ein dünnes Blättehen des Minerals in der Pineette mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt, so erfolgt zwar keine Schmelzung, aber in der Mitte der äussern Flamme bemerkt man einen gelberfun gefärbten Streif (S. 95).

Auf Kohle im Öxydationsfeuer verbreitet das Mineral einen Geruch nach sehweftiger Säure und beschlägt, wenn man die Probe so entfernt als möglich von der Flamme hält, die Kohle mit krystallinischer Molybdänsäure, die in der Wärme gelblich erscheint und unter der Abkühlung weiss wird; auch ist in der Nähe der Probe der charakteristische kupferrothe, metallisch glänzende Anflag von Molybdänoxyd (S. 83) wahrzunehmen. Das Probestückehen nimmt dabei an Volumen ab, ohne zu schuelzen.

Mit Salpeter im Platinlöffel erhitzt, detonirt es mit einer Feuererscheinung und löst sieh in dem geschmolsenen Salze auf, jedoch mit Zurücklassung einiger gelber Flocken, die bei der Auflösung der geschmolsenen Masse in Wasser zurückbeleben und sieh zu Glasfüssen wie Eisenoxyd verhalten. In der alkalischen Auflösung lässt sieh die gebildete Molybdänskure, wie später erwähnt, leicht nachweisen.

Molybdänsäure (S. 130). Behandelt man ihn Molybdänsäure etc mit Soda, so geht er mit letzterer in die Kohle,

lässt aber etwas Eisen zurück.

In Substanzen, welche nicht zu wenig Molybdän enthalten, kann man dicses Metall auf folgende Weise auffinden:

Man schmilzt die zu prüfende Substanz im fein gepulverten Zustande, wenn sie das Molybdän Molybdänsäure etc. als Schwefelmolybdän enthält, mit dem 3fachen Volumen von Salpeter, und wenn sie es als Säure enthält, mit einem Gemenge von Salpeter und Soda im Platinlöffel so lange, bis alles Molybdän als Säure an die vorhandenen alkalischen Basen übergegangen ist. Die geschmolzene Masse löst man in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenflamme in Wasser auf, giesst die klare Auflösung von dem vorhandenen Rückstande in ein Porcellanschälchen ab, versetzt sie mit einigen Tropfen Chlorwasserstoffsäure, bis sie schwach sauer reagirt, crwärmt sie und legt ein Stückchen blankes Kupferblech hinein; nach kurzer Zeit färbt sie sich von der Stelle aus, wo das Metall liegt, von ausgeschiedenem molybdänsauren Molybdänoxyd sehr schnell schön dunkelblau (Wolframsäure nimmt unter diesen Umständen nur allmählich eine schwach bläuliche Färbung an).

Nach v. Ko'bell kann die Molybdänsäure in ihren Verbindungen auch erkannt werden, wenn man die Substanz im fein gepulverten Zustande in einem Porcellanschälchen mit concentritrer Schwefelsäure crhitzt und dann Weingeist zusetzt. Die Flüssigkeit fiktbe sich beim Erkalten, besonders an den

Wänden der Schale, schön lasurblau,

Um einen geringen Giehalt am Molybdän in den oben genannten Hütten produkten aufzufinden, ist man genöthigt,
den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen. Von den aus Metaliverbindungen bestehenden Produkten löst man eine nicht zu
geringe Menge in Salpetersalzsäure (zimhaltige Produkte beser in Salpetersäure) auf, verdünnt mit Wasser, filtrit, versetzt die Auflösung mit Ammoniak im Ueberschuss, fügt
Schwefelammonium hinzu, stellt das Gefisse verdeckt eine Zeit
lang warm, und lässt die ausgefällten Schwefelnetaalle sich
absetzen. Das aufgelöst gebliebene Schwefelnolybdän fällt
man nach der Filtration durch sehr verdünnte Salpetersäure
aus, wäscht es mit Wasser, dem man ein wenig Schwefelammonium zugeestzt hat, und prüft es nach dem Trocknen vor
dem Löthrobre. Es verhält sich, wenn es rein ist, im Allgomeinen wie Molybdänglants.

Gekrätz und Schlacken, welche die in ihnen vorhan-

denen Metalle im oxydirten Zustande enthalten,

sehmelzt man im fein zertheilten Zustande mit schlecken.
doppell-schwefelsaurem Kali, löst die geschmolzene Masse in Wasser, filtrit und trennt die Molybdänsäure von den Metalloxyden durch Ammoniak und Schwefelammonium wie im Vorbergehenden.

### 22) Vanadin = V.

# Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche.

Das Vanadin gehört zu den selten vorkommenden Metallen; man hat es bis jetzt nur als Säure in Verbindung mit Basen aufgefunden in folgenden Mineralien:

Deseloizit. Dechenit,

Dechenit,
Vanadinit (Vanadinbleierz),
Eusynchit,
\* s. Blei;

Aräoxen.

Vanadinkupferbleierz,

Volborthit, Kalkvolborthit, s. Kupfer.

Ferner macht es einen unwesentliehen Bestandtheil aus im Konichalcit, s. Kupfer, und im

Hydrophit (Jenkinsit), s. Talkerde. Auch ist es in sehr geringer Menge in manchen Thonen und Eisenerzen, im Uranpecherz, in Kupferschiefern und in Schlacken gefunden worden.

#### Probe auf Vanadin.

Ist der Gehalt an Vanadin in irgend einer Substanz nicht zu gering, so giebt er sich bei der Prüfung derselben mit Borax oder Phosphorsalz zu erkennen, sobald die Reaction nicht durch andere färbende Metalloxyde unterdrückt wird. Die Gläser erseheinen nach der Behandlung im Oxydationsfeuer gelb, verändern ihre Farbe aber im Reductionsfeuer so, dass sie, so lange sie heiss sind, bräunlich aussehen und unter der Abkühlung smaragdgrün werden. (Man s. Vanadinsäure, S. 136),

Erhitzt man vanadinsäurehaltige Substanzen, die frei von kieselsauren Verbindungen sind, im fein gepulverten Zustande dem Volumen nach mit 2mal so viel Soda und eben so viel Salpeter im Platinlöffel bis zum Sehmelzen, behandelt hierauf die gesehmolzene Masse mit Wasser, so löst sich vanadinsaures, salpetrigsaures und das übersehüssig zugesetzte salpetersaure Kali and kohlensaure Natron auf und die anderen Bestandtheile der Substanz bleiben, sobald sie sich nieht ebenfalls als Säuren an einen Theil der Alkalien binden, zurück. Enthält daher die Substanz zugleich Chromsäure, Phosphorsäure, Arsensäure oder Schwefelsäure, so gehen auch diese Säuren, an Kali und Natron gebunden, mit in die Auflösung über. Die Auflösung der alkalischen Salze giesst man, nach-dem sie sich geklärt hat, von dem Rückstande in ein Porcellansehälchen ab, übersättigt sie mit Essigsäure, erwärmt und fügt eine geringe Menge krystallisirtes oder gepulvertes

Die Verbindungen der Vanadinsäture mit Bleioxyd (S. 335) lassen sich nach v. Kobell auch daran erkennen, dass die Lösung derselben in concentrirter Chlorwasserstoffsature (wobei sich viel Chlorblei abscheidet), nach dem Zusatz von Weigst concentrirt, und von dem ausgeschiedenen Chlorblei abgegossen, nach dem Hinzufügen von Wasser eine himmelblaue Farbe annimmt. (Chromsaures Bleioxyd auf diese Weise behandelt, giebt ebenfalls eine grüne Lösung, welche aber grün bleibt.)

fen kann. Hat man Chromsäure mit bei dem Niederschlage, so erscheint die Phosphorsalzperle nach einem reinen Oxyda-

tionsfeuer nicht gelb, sondern gelbgrün.

Enthâlt eine Substanz neben Vanadin auch eine geringe Menge von Einen, so lisast sich dieses am sichersten dadurch auffinden, dass man die Substanz mit 3—4 Gewichtstheilen doppelt-schwefelsauren Kalfi's schmelzt, die geschmolzene Masse in Wasser aufföst und die klare Auffösung mit einer Auffösunge von Kaliumeiseneyanft prüft. Ist die Auffösung grei von Eisen, so entsteht ein grüner, flockiger Niederschlag von Vandineiseneyanft'; enthålt sie aber auch Eisen, so ist dieses als Oxyd vorhanden und es entsteht noch eine dunkelblaue Färbung der Flüssigkeit von Berlinerblau.

Kineselsaure Verbindungen, wie namentlich Schlacken, schliesst man durch eine Schmelzung mit Soda und Borax auf Kohle (S. 143) auf, behandelt die geschmolzene Masse im gepulverten Zustande mit einem gleichen Volumen von Salpeter im Platiniöffel und verfährt dann weiter, wie es oben angegeben worden ist.

### 23) Chrom = Cr.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche.

Es kommt vor:

a) Metallisch, in sehr geringer Menge im

Meteoreisen, s. Eisen. b) Als Oxyd, im

Chromeisenstein, s. Eisen;

Chromocker, I s. Thonerde.

Miloschin, Wolchonskoit, III, 2; nach Kersten = (Gr, Fe, Al)2 Si3 + 9 H mit 18 Proc. Er, incl. geringer Mengen von Mg, Mn und Pb; nach Berthier und nach neueren Untersuchungen von Ilimoff enthält er jedoch 31 bis 34 Proc. Er und scheint ein Gemenge von Er und wasserhaltigen Silicaten

von Mg, Fe und Gr zu sein; Chromgranat (Uwarowit), s. Kalkerde;

Fuchsit.

Chromglimmer, s. Kali;

Pyrop aus Böbmen,

Kämmererit (Rhodochrom), s. Talkerde;

Serpentin,

Smaragd, s. Beryllerde.

In folgenden Aluminaten, ebenfalls in geringer Menge: Spinell, rother, s. Talkerde;

Chrysoberyll, grüner, s. Beryllerde.

c) Als Chromsaure, im Vauquelinit,

Rothbleierz, s. Blei. Melanochroit.

Probe auf Chrom

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der bierher gehörigen Mineralien.

a) Probe auf Chrom im Allgemeinen.

Mineralien, in denen Chromoxyd oder Chromsäure einen wescntlichen Bestandtheil ausmacht, bringen in den meisten Fällen eine deutliche Reaction auf Chrom hervor. Oxyde etc. wenn man sie mit Borax oder Phosphorsalz auf Platindraht im Oxydationsfeuer prüft, indem die Glasperlen nach völliger Abkühlung gelblichgrün erscheinen (s. Chromoxyd S. 124). Wendet man die Reductionsflamme an, so wird, wenn die Substanz frei von Kupfer- oder Bleioxyd ist,

die grüne Farbe noch schöner, und zwar bei einem reichlichen Gehalte an Chrom rein smaragdgrün; sind aber diese Metalloxyde vorhanden, so werden die Glasperlen un-Oxyde etc. ter der Abkühlung undurchsichtig roth oder grau.

und die grüne Farbe von Chrom wird unterdrückt.

Eine geringe Menge von Eisen findet man in chromhaltigen Mineralien sehr leicht auf dieselbe Weise, wie in vanadinhaltigen Mineralien, durch Schmelzen mit doppelt-schwefelsaurem Kali, Auflösen in Wasser und Prüfen der Auflösung mit Kaliumeisencyanür (s. S. 439).

Die durch Chromoxyd blutroth gefärbten Mineralien, wie namentlich der Pyrop und der Spinell von Ceylon, haben die Eigenschaft, durch blosses Erhitzen in der Pincette schwarz und undurchsichtig, unter der Abkühlung aber gelblich oder chromgrün, dann fast farblos und später wieder eben so roth zu werden, wie vor dem Erhitzen. Diejenigen kieselsauren Verbindungen, welche von Chrom und Eisen zugleich roth gefärbt sind, werden beim Glühen zwar ebenfalls undurchsichtig, sie bekommen aber unter der Abkühlung sogleich ihre ursprüngliche rothe Farbe und ihre Durchsichtigkeit wieder.

Mineralien, die wenig Chromoxyd, aber andere färbende Metalle im oxydirten Zustande in nicht geringer Menge enthalten und mit Borax oder Phosphorsalz keine genügende Reaction auf Chrom hervorbringen, kann man, mit Ausnahme der Silicate und des Spinell's auf folgende Weise auf Chrom untersuchen: Man pulverisirt eine kleine Menge des Minerals möglichst fein, mengt das Pulver dem Volumen nach mit 2 Mal so viel Soda und 2 Mal so viel Salpcter und schmelzt das Gemenge entweder in dem Oehr eines starken Platindrahtes oder in dem kleinen Platinlöffel mit einer kräftig wirkenden Oxydationsflamme so lange, bis man überzeugt zu sein glaubt, dass alles Chrom in Chromsäure verwandelt worden sei. Man erzeugt dadurch chromsaures Alkali, welches man in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenflamme in Wasser anflöst. Enthält das Mineral vielleicht Mangan, so bildet sich bei der Schmelzung auch mangansaures Alkali, welches der Auflösung anfangs eine grüne Farbe ertheilt, jedoch beim Erhitzen bis zum Kochen durch die rückständigen Oxyde zerstört wird\*). Eine solche Auflösung macht man nun, ohne sie erst vom Rückstande zu trennen, mit Essigsäure stark sauer und erhitzt sie bis zum Kochen. (Enthält die Substanz

<sup>\*)</sup> Ist das mangansaure Alkali in so grosser Menge vorhanden, dass die rückständigen Öxyde nicht reducirend genug wirken, so darf man nur ein kleines Stück reinen Spatheisensteins in einem Glaskölbehen bis zum Glühen erhitzen, das dabei entstehende Eisenoxyd-Oxydul nach dem Er-kalten fein reiben, dieses Pulver zur Probe schütten und das Ganze bis zum Kochen erhitzen; es wird dadurch alle Mangansäure reducirt und aus der Flüssigkeit entfernt.

Bleioxyd, so muss man die alkalische Auflösung vom Rückstande abgiessen und erst dann mit Essigsäure versetzen.)

Ist die über dem Rückstande befindliche saure Flüssigkeit vollkommen klar, so giesst man sie behutsam in ein Porcellanschälchen ab, legt einen kleinen Krystall von essigsaurem Bleioxyd hinein und rührt das Ganze mit einem Glasstäbchen um. Indem sich nun das essigsaure Bleioxyd auflöst, verbindet sich die freie Chromsäure mit dem Bleioxyde zu einem citrongelben Pulver, das bald zu Boden fällt und nach der Filtration mit Borax oder Phosphorsalz im Oxydationsfeuer ein Glas giebt, welches unter der Abkühlung schön grün erscheint. Auf diese Weise kann man noch sehr geringe Mengen von Chrom auffinden. Enthält die Substanz vielleicht etwas Schwefelsäure, so wird das chromsaure Bleioxyd mit schwefelsaurem Bleioxyd verunreinigt und die gelbe Farbe des erstern, nach der grössern oder geringern Menge von letzterem, verhältnissmässig lichter. Eben so verhält es sich mit einem Gehalt an Phosphorsäure. Diese Beimengungen verhindern aber die Reaction auf Chrom nicht, wenn man den erhaltenen Niederschlag mit Borax oder Phosphorsalz prüft.

Silicate, die wenig Chrom, aber viel Eisen oder andere

färbende Metalle im oxydirten Zustande enthalten und mit Glasflüssen nur die Farben der Oxyde des Eisens oder die der anderen Metalloxyde hervorbringen. kann man, da sich kieselsaure Verbindungen durch Salpeter nicht zerlegen lassen, auch nicht sogleich nach dem zuletzt beschriebenen Verfahren auf Chrom untersuchen, sondern man ist genöthigt, einen anderen Weg einzuschlagen, auf welchem man auch gleichzeitig die übrigen Bestandtheile mit auffinden kann. Man schmelzt das ganz fein gepulverte Mineral dem Volumen nach mit 1-11/2 Theil Soda und 1/2-3/4 Theil Borax auf Kohle im Oxydationsfeuer zur klaren Perle, pulverisirt dieselbe und behandelt sie mit Chlorwasserstoffsäure in der Wärme bis zur Trockniss. Hierauf löst man die gebildeten Chlorverbindungen in Wasser auf, filtrirt sie von der zurückgebliebenen Kieselsäure ab, verwandelt das in der Auflösung befindliche Eisenchlorür bei Anwendung von Kochhitze durch einige Tropfen Salpetersäure in Eisenchlorid und fällt aus der sauren Auflösung durch Ammoniak die dadurch fällbaren Basen, wie namentlich Chromoxyd, Eisenoxyd, Thonerde etc. aus. Den Niederschlag sammelt man auf einem Filtrum, süsst ihn aus und schmelzt ihn mit Soda und Salpeter, wie oben. Dadurch bildet man chromsaures Alkali, welches ebenfalls auf die oben angeführte Weise durch Essig-

Spinell schmelzt man im fein gepulverten Zustande dem Volumen nach mit 2 Theilen Soda und 3 Theilen Borax auf Kohle im Oxydationsfeuer zur Perle,

säure und essigsaures Bleioxyd zersetzt werden kann.

pulverisirt dieselbe, vermengt das Pulver mit einer gleichen Menge von Salpeter und erhitzt das Ganze im Platinlöffel bis zum Schmelzen. Löst man das Geschmolzene in Wasser und prüft die mit Essigsäure sauer gemachte Auflösung mit essigsaurem Bleioxyd, so überzeugt man sich, ob der fragliche Spinell Chrom enthält oder nicht; entsteht ein Niederschlag, so ist solcher nach der Filtration mit Borax zu prüfen.

### b) Verhalten der hierher gehörigen Mineralien vor dem Löthrohre.

Berzelius hat verschiedene sogenannte Chromocker und zwar aus dem Depart. Saone nnd Loire in Frankreich, von Elfdalen und von Martanberg vor dem Löth-Chromozyd etc. rohre untersucht.

Die Varietät aus Frankreich verliert beim Erhitzen die Farbe und wird beinahe weiss, schmilzt nicht, zeigt aber eine schlackige Oberfläche, die unter der Loupe aussieht, als wäre sie zusammengesetzt aus verglasten und ungeschmolzenen

Theilen.

Von Borax wird das Chromoxyd ausgezogen und das Glas bekommt eine schöne grüne Farbe. Das angewandte Probestück wird weiss und löst sich sehr schwer. Von Phosphorsalz wird er eben so schwer aufgelöst. Das Glas wird von einem gleichen Zusatze minder stark gefärbt, als das Boraxglas.

Von Soda wird er aufgelöst, aber schwer; auch ist viel Soda nöthig. Das Glas ist selbst im geschmolzenen Zustande nicht klar und sieht nach der Abkühlung wie ein schmutziges,

graugrünes Email aus.

Der Chromocker von Elfdalen verhält sich ähnlich wie der vorhergehende. Eben so der chromhaltige Thon von Martanberg, nur mit dem Unterschiede, dass bei letzterem die ganze Masse bei einem guten Feuer zu einer schwarzen Schlacke schmilzt. Wolchonskoit von Perm zeigt nach Berzelius fol-

gendes Löthrohrverhalten:

Silicate. Im Glaskolben erhitzt, giebt er Wasser und

verändert seine grüne Farbe in eine bräunliche.

In der Pincette zeigt er an der äussersten Kante Spuren einer Verschlackung, berstet auf der Oberfläche, wird braun, schmilzt aber nicht.

Borax und Phosphorsalz lösen ihn sehr unvollständig mit der Farbenreaction des Chromoxydes. Das Ungelöste ist

schwarz.

Mit Soda schmilzt er auf Kohle unter Aufbrausen zur Kugel, die nach der Abkühlung stellenweise grün und gelb erscheint. Auf Platinblech giebt er chromsaures Natron, das umherfliesst, und eine unaufgelöste dunkelrothe Masse.

Rhodochrom, im Glaskolben erhitzt, giebt Wasser

und wird grauweiss. In der Pincette schmilzt er nur an den äussersten Kanten zu einem gelben Email.

In Borax löst er sich vollständig, in Phosphorsalz aber mit Ausscheidung von Kieselsäure auf

und färbt die Perlen chromgrün.

Mit Soda schmilzt er zu einer undurchsichtigen gelblichen Masse. Chromgranat (Uwarowit) von Bisersk in Sibirien.

Nach Berzelius giebt dieses Mineral, im Glaskolben erhitzt, Wasser und wird undurchsichtig schmutzig gelb; unter der Abkühlung wird es aber wieder grün.

In der Pincette zeigt es sich unschmelzbar; an der Kante, wo die Hitze am stärksten gewesen ist, erscheint es etwas dunkler und bräunlich.

Von Borax wird es äusserst langsam aufgelöst. Das Glas ist chromgrün. Von Phosphorsals wird es ebenfalls sehr langsam aufgelöst. Das Glas zeigt das gewönhliche Farbenspiel des Chromoxydes; heiss ist es durchsichtig purpurfarben, dann wird es undurchsichtig und nach völligem Erkalten klar sma. ragdgrün.

Mit Soda auf Kohle bildet es eine grünlichgelbe Schlacke. Auf Platinblech färbt sich die ringsum fliessende Soda gelb von einem Gehalt an Chromsäure.

## 24) Arsen = As.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Arsen ist nicht sehr selten; man findet es in verschiedenem Zustande:

a) Mctallisch, für sich im

Gediegen Arsen (Scherbenkobalt) = As, zuweilen geringe Mengen von Fe, Co, Ni, Sb und Ag enthaltend; Arsenglanz, nach Kersten aus 97 As und 3 Bi bestehend;

auch enthält er zuweilen S, Fe und Co. In Verbindung mit anderen Metallen, und zwar mit Man-

gan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer und Antimon (s. diese Metalle). b) An Sehwefel gebunden, für sich im

o) An Senwerer geounden, für sich in

Realgar = Ås mit 70,1 As;

Auripigment (Rauschgelb, Operment) = As mit 61 As;

In Verbindung mit Schwefel und anderen Schwefelmetallen; dahin gehören mehrere von denjenigen Mineralien, welche beim Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Silber und Autimon genannt sind.

c) Als arsenige Säure, in der

Arsenblüthe = Äs mit 75,8 As.

d) Als Arsensäure in Verbindung mit Basen, und zwar: mit Kalkerde, mit den Oxyden des Eisens, mit Kobalt- und Nickeloxydul, so wie mit Blei- und Kupferoxyd (s. d. betr. Metalle).

Da mehrere arsenhaltige Mineralien und Erze theils für sich, theils mit anderen Erzen zugleich, wegen der darin befindlichen Metalle, der Zugutenachung im Grossen unterworfen werden, und das Arsen sich nur sehr schwer beim Risten von manchen Metallen trennen lisset: so macht auch dasselbe nicht blos einen Hauptbestandtheil der wirklichen Arsens, alse gelben und rothen Arsens und des Giftmehles oder der arsenigen Säure aus, sondern es bildet auch öfters einen Bestandtheil mancher andern noch weiter zu bearbeitenden Hüttenprodukte. Zu den letztern gehören vorzüglich die schon früher beim Eisen, Kobalt, Nickel, Blei, Zinn, Kupfer, Silber und Gold genannten Produkte, als: Rohstein, Bleistein, Kupferstein, Ofenbruch, Abzug, Abstrich, Bleispeise, Kobalt- oder Nickelspeise.

### Probe auf Arsen

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

Die Probe auf Arsen ist in den meisten Fällen sehr einfach und es lassen sich selbst in zusammengesetzten Substanzen geringe Mengen von diesem Metalle sogleich ganz unzweifelhaft auffinden, sobald es nicht an Nickel oder Kobalt, oder als Säure an deren Oxyde gebunden ist. In solchen Fällen muss mau dann ein besonderes Verfahren anwenden. Das metallische Arsen hat neben seiner Flüchtigkeit beim Erhitzen auf Kohle noch die Eigenthümlichkeit, einen auffallenden, knoblauchartigen Geruch zu verbreiten und die Kohle mit arseniger Sänre zu beschlagen (S. 81); auch lässt es sich in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre unverändert sublimiren, wobci es sich krystallinisch an das Glas ansetzt und, durch dasselbe angesehen, metallisch glänzend erscheint (S. 75). Die Säuren des Arsens, von denen die arsenige Säure flüchtig ist und in einer an beiden Enden offenen Glasröhre sich krystallinisch absetzt (S. 77), lassen sich sehr leicht zu metallischem Arsen reduciren und in diesem Zustande erkennen, wie aus den weiter unten beschriebenen Verfahrungsarten hervorgehen wird,

#### Gediegen Arsen

in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasrühre erhitzt, sublimirt und hinterlässt bisweilen eine nicht flüchtige Metallmasse, die, mit Glasflüssen auf Kohle geprüft, üfters Reactionen auf Eisen, Kobalt oder Nickel hervorbringt. Schmelzt man einen andern Theil einer solchen nicht flüchtigen Metallmasse auf Kohle mit nicht zu wenig Probirblei neben etwas Borax im Reductionsfeuer

Metallisches zusammen und treibt das Blei auf Knochenasche ab, so bleibt manchmal ein Silberkörnehen zurück.

Auf Kohle erhitzt, verhält es sich, wie es S. 81 beim reinen Arsen angegeben ist; nur bleibt bisweilen eine kleine Menge einer nicht flüchtigen Substanz zurück, die aus Verbindungen des Arsens mit Eisen, Kobalt und Nickel besteht und die öfters auch Silber enthält.

Arsenglanz vom Palmbaum in Marienberg giebt, in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt, zuerst ein Sublimat von Schwefelarsen, dann sublimirt metallisches Arsen und es bleibt ein geringer dunkelgrauer Rückstand, welcher, mit Glassfüssen geprüft, Reactionen auf Eisen, Kobalt und Wismuth hervorbringt

In der offenen Glasröhre giebt er bei schwachem Erhitzen schweflige und arsenige Säure, bei stärkerem Erhitzen zuerst ein wenig Schwefelarsen und dann metallisches Arsen.

Auf Kohle durch die Löthrohrflamme entzündet, brenut er von selbst fort, stösst einen grauen Arsendampf aus und umgiebt sich mit krystallinischer arseniger Säure.

Die Verbindungen des Arsens mit anderen Metallen

geben zum Theil beim Erhitzen in der einseitig zugesehmolzenen Glassröhre ein Sublimat vom metallischem Arsen, dazenen Glassröhre ein Sublimat vom kentallischen Arsen, dagegen giebt es aber auch wieder einige, die es nicht thun. (Man vergleiche das Verhalten der Arsenmetalle beim Eisen, Kobalt, Nickel und Kupfer). Bisweilen erhält man indessen ein Sublimat von arseniger Säure, indem sich ein geringer Theil des Arsens auf Kosten der in der Glassröhre eingeschlossenen atmosphärischen Lafft oxydirt. In der offenen Glasröhre geben sie aber sämmtlich arsenige Säure, die iedoch von solchen Verbindungen, welche zuzleich

Antimon enthalten, mit Antimonoxyd gemengt ist. Enistelk, bei Anwendung eines ganzen Stückehens zur Probe, kein Süblimat, so geschieht es, wenn man die Sübstanz im gepulverten Zustande anwendet. Die meisten Arsenmetalle geben, wenn sie auf Kohle im

Reductionsfeuer erhitzt werden, einen Theil ihres Arsengeshaltes ab, der sich verflichtigt und die Kohle mit arseniger Süure beschlägt. Ist der Gehalt an Arsen in der Substans bedeutend, so steigt von der Probe ein starker, graulichweisser Rauch auf, der durch seinen knoblanchartigen Geruch von sich bildendem Suboxyd (S. 81) sofort die Gegenwart des Arsens anzeigt; ist er aber gering, so bemerkt man nicht immer einen aufsteigenden Rauch und während des Blasens auch selten einen Arsengeruch. In diesem Falle muss man

die glühende Probe unter die Nase führen, damit man die entweichende geringe Menge von Arsen durch den Geruch erkennen kann. Ist das Arsen in geringer Menge

an Metalle gebunden, von denen es sich schwer Arsenmetalle

trennt, wie z. B. an Kobalt und Nickel, so kann man die Metallverbindung auf Kohle mit Probirblei im Oxydationsfeuer zusammenschmelzen und sich durch den Geruch überzeugen, ob Arsen flüchtig wird oder nicht.

Enthält irgend ein Metall oder eine Metallverbindung eine geringe Menge von Arsen, die nach den so eben beschriebenen Verfahrungsarten nicht aufgefunden werden kann, so dient folgendes Verfahren zur Entscheidung: Metalle und Metallverbindungen, welche spröde sind und sich pulverisiren lassen, pulverisirt man, und wenn sie dehnbar sind, sucht man sich die zu einer Probe erforderliche Menge durch Abfeilen im fein zertheilten Zustande zu verschaffen. Von den feinen Metalltheilen vermengt man einen Theil (ungefähr 50 bis 75 Milligr.) im Achatmörser dem Volumen nach mit 5-6 Theilen Salpeter und glüht dieses Gemenge in dem kleinen Platinlöffel nach S. 148 mit Hülfe der Löthrohrflamme so lange, bis keine metallischen Theile mehr wahrzunehmen sind. Die Metalle werden dabei oxydirt und die sich bildende Arsensäure wird an das Kali des zersetzten Salpeters gebunden, während salpetrige Säure frei wird. Hierauf übergiesst man die im Löffel befindliche Masse in einem kleinen Porcellangefäss mit Wasser und erwärmt das Ganze über der Lampenflamme so lange, bis Alles aus dem Löffel gelöst ist. Von ietzt an kann man die Probe nach zwei verschiedenen Verfahrungsarten vollenden.

Nach der einen giesst man die klar gewordene Lösung von dem aus Metalloxyden bestehenden Rückstande in ein kleines Porcellangefäss (S. 51) ab, macht sie mit Chlorwasser stoffsäure sauer, löst in dieser sauern Auflösung etwa 30 bis 50 Milligr. Bittersalz durch Unterstützung von Wärme über der Lampenflamme auf, fügt dann Aetzammoniak im Ueberschuss hinzu und erhitzt bis zum Kochen. Es scheidet sich dabei arsensaure Ammoniak-Talkerde aus, die sich, wenn man das Gefäss von der Flamme nimmt, bald am Boden desselben ansammelt. Ist die darüber stehende Flüssigkeit vollkommen klar, so giesst man sie ab, wäscht den Niederschlag sogleich im Gefäss mit stark ammoniakalischem Wasser aus, welches man bis zum Kochen erhitzt, lässt wieder absetzen, giesst die Flüssigkeit abermals ab, und trocknet den gewaschenen Niederschlag sogleich im Porcellangefäss über der Lampenflamme. Dieses trockene Salz vermengt man dem Volumen nach mit 3mal so viel neutralem oxalsaurem Kali oder, nach Fresenius und v. Babo, mit 6mal so viel eines Gemenges von gleichen Theilen Cyankalium und Soda, und behandelt die

im Mörser zusammen geriebenen Salze entweder auf Kohle oder in einem Glaskölbchen mit engem Hals. Im erstern

Falle bringt man das auf Kohle gelegte Gemenge mit der Reductionsflamme zum Schmelzen, und Verbiesbarges. überzeugt sich durch den Geruch von dem dampförmig frei werdenden Arsen. Im zweiten Falle schüttet man das Gemenge in ein Glaskülbehen, welches einen engen Hals hat, erwärnt es anfangs über der Spirituslampe nur mässig, um Spuren von vielleicht mit eingeschlosener Feuchtigkeit auszutreiben, und in einem eingeschlosener, zusammengerollen Streifchen Fliesspapier auzusammeln; dann aber erhist

man es so stark, dass das Gemenge zum Glahen und Schmelzen kommt. Die Arsensäure wird zu metallischem Arsen reducirt, welches sublimirt und sich in dem Hals des Kolbessie ar Fig. 74 ansetzt. Ist bei einem selgeringen Gehalte an Arsen der Metallspiegel nicht recht deutlich, so darf man nur in den Hals des Kölbehens, dicht über dem Sublimat,

mit der Feile einen Einschnitt machen, den obern Theil des Halses abbrechen und das Kölbehen da, wo das Sublimat sitzt, in die Spiritusfiamen halten. Besteht dasselbe aus Arsen, so entfernt es sich und giebt sich durch den Geruch zu erkennen.

Die zweite Verfahrungsart ist die: dass man die Auflösung des arsensauren, salpetrigsauren und salpetersauren Kali's von dem Rückstande in ein Probirglas abgiesst, mit einigen Tropfen Schwefelammonium versetzt, das Ganze umschüttelt und hierauf das entstandene Schwefelarsen durch verdünnte Chlorwasserstoffsäure ausfällt. Die Flüssigkeit erhitzt man bis zum Kochen, damit sich der Niederschlag besser absetzt, und filtrirt. Das abfiltrirte Schwefelarsen, oder den Schwefelarsen enthaltenden Schwefel trocknet man, reibt die völlig trockene Masse im Achatmörser mit 4 bis 5 Theilen trocknem, neutralem oxalsaurem Kali und etwas Kohlenstaub oder mit einem Gemenge von Cyankalium und Soda zusammen und erhitzt das Gemenge entweder in einer an einem Ende zugeschmolzenen, nicht zu engen Glasröhre, oder besser, in einem Kölbchen mit engem Hals, wie oben Fig. 74, bis zum Rothglühen. Hierbei bildet sich Schwefelkalium und metallisches Arsen, welches letztere sublimirt und sich an seinem Glanze, so wie an seiner krystallinischen Beschaffenheit (wenn es nicht in zu geringer Menge vorhanden ist) erkennen lässt, Ist das Sublimat nur in geringer Menge da, so verflüchtigt man es und überzeugt sich durch den Geruch, wie es oben angegeben wurde.

Ein Haupterforderuiss bei einer solchen Reductionsprobe ist, dass das zu erhitzende Gemenge möglichst frei von Wasser sei; es muss daher die zu prüfende Substanz sowohl, als auch das Reductionsmittel möglichst vollständig getrocknet anzewendet werden.

Nach Vogel soll die geringste Menge Arsen, verbisdengen, welche in gewöhnlicher Weise auf Kohle am Knobaluelgeruch nicht mehr wahrzunehmen ist, sich dadurch auffinden lassen, dass man die arsenhaltige Substanz mit Kohlenpulver und einer sehr verdünnten Schellacklösung zu einem
Teige anmengt, aus diesem ein Stängelchen formt und dieses
wie eine Sprengkohle behandelt. Beim Glimmen entwickelt
dasselbe Knoblauchgeruch.

### Schwefel-Arsen.

Realgar und Auripigment im Glaskolben erhitzt, schmelzen, koehen und werden sublimit; das Sublimat des erstern ist nach der Abküllung roth, das des letztern dunkelgelb; beide Sublimate sind durchsichtig.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre schwach erhitzt, verbreunen sie, geben sehweftige Säure und ein Sublimat von arseniger Säure. Bei zu starkem Erhitzen sublimirt

Auf Kohle verbrennen sic mit einer weissgelben Flamme

Will man aus Schwefelarsen das Arsen metallisch ausscheiden, so kann dies auf zweierlei Weise geschehen:

Nach Berzelius wird das Schwefelarsen durch vorsichtiges Erhitzen in der offenen Glassröhre in arsenige und schwedige Säure zerlegt, wobei erstere sich in der Röhre krystallnisch absetzt und letztere gusförmig entweicht. Die Röhre ist dabei geneigt zu halten und nahe über der Probe zu erhitzen, damit der von der Probe aufsteigende Dampe bei der heisestent Stelle vorbeikommt und vollkommen verbrennt. Hierauf wird die Glassröhre dicht neben der angesammelten arsenigen Säure in den ausgezogenen Theil der Röhre getrichen und durch einen eingeschobenen Kohlensplitter redueirt, wie es auf der folgenden Scite speciell angegeben werden soll.

Ein anderes, sohr einfaches Verfahren kann man bei Anwendung von neutralem oxalsaurem Kali oder Cyankalium einschlagen. Man braucht nur das zu zerlegende Schwefelarsen, oder den auf Arsen zu prüfenden Schwefel, im Achatmörser dem Volumen nach mit 4 Theilen neutralem oxalsaurem Kali und ein wenig trocknem Kohlenstaub, oder mit 6 Theilen eines Gemenges von Cyankalium und trockner Soda zusammen zu reiben und das Gemenge entweder in einer an einem Ende zugeschmolszenen, nicht zu engen Glasröhre, oder in einem Kölbehen mit engem Hals, nach und nach bis zum

und graulich-weissem Rauch.

Glühen und resp. Schmelzen zu erhitzen, wie es bereits bei der Probe auf Arsen in Metallverbindungen — wenn das Ar-

sen als Schwefelarsen ausgeschieden wird — S. 448 beschrieben ist. Scheint die Menge des zu sein, so ist es zweckmissie, wenn man den Ueberschuss des letztern vorher in einem Glaskölbehen bei gelinder Hitze durch Sublimation entfernt, hierauf das Kölbehen zerklopft, den Rückstand pulversiart, und mit diesem Pulver erst eine Reduction in einem Glaskölbehen unterninmt.

#### Arsen-Schwefelmetalle.

Die natürlichen Arsen-Schwefelmetalle geben, wenn sie in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre er-

hitzt werden, nach der Verschiedenheit ihrer ZuAreen-Schwefel sammensetzung, theils wenig Schwefelarsen und

metalis. viel metallisches Arsen zugleich, theils geben sie nur Schwefelarsen allein aus, theils geben sie auch gar kein Sublimat. In der offenne Glasrohre geben sie aber alle arsenige und schweftige Säure. Ebenso verhält es sich auch mit denjenigen Hüttenprodukten, welche Arsen-Schwefelmetalle in nicht zu geringer Menge enthalten.

Arsen-Schwefelmetalle auf Kohle im Reductionsfeuer erhitzt, entwickeln öfters einen deutlichen Arsengeruch. Ist der Gehalt an Arsen gering, so lässt sich derselbe nicht immer durch den Geruch wahrnehmen, weil er entweder an Schwefel gebunden fortgeht, oder sich bei Anwesenheit von Nickel oder Kobalt gar nicht verflüchtigt. Solche Substanzen, zu denen hauptsächlich manche Hüttenprodukte zu zählen sind, wie z. B. Rohstein, Bleistein, Ofenbruch etc., kann man auf die Weise auf einen Gehalt an Arsen prüfen, dass man sie im gepulverten Zustande mit 3 bis 4 Mal so viel neutralem oxalsaurem Kali oder Cyankalium mengt und das Gemenge auf Kohle im Reductionsfeuer zusammenschmelzt. Der Schwefel wird hierbei abgeschieden, indem sich Schwefelkalium bildet, und das Arsen wird (wenn es nicht an Nickel oder Kobalt gebunden ist) verflüchtigt, wobei es sich durch seinen eigenthümlichen Geruch zu erkennen giebt.

Bekommt man auf diese Weise kein befriedigendes Resultat, so dient zur Entscheidung dasselbe Verfahren, welches oben (S. 447 u. f.) für Metallverbindungen beschrieben wurde, die nur wenig Arsen enthalten.

# Arsenblüthe (arsenige Säure)

im Glaskolben erhitzt, sublimirt sehr leicht, das Sublimat ist krystallinisch und es lassen sich durch die Loupe Arteelge Stare. oft ganz deutlich reguläre Octaëder wahrnehmen. Will man eine sehr geringe Menge von arseniger Säure zu Metall reduciren, so verfährt man nach Berzelius auf folgende Weise: Man zieht sich eine Ghaardbre so aus, dass der Durchmesser des ausgezogenen Theils nur so die dick ist wie eine starke Stricknadel, und achmelzt <sup>Areatge Stare</sup>. das Ende desselben zu. Die zu reducirende arsenige Süure, die noch weniger als 1 Milligr. betragen kann, bringt man in den ausgezogenen Theil bis an das Ende a, (siehe beistehende Fig. 75) und schiebt einen

Splitter von Holzkohle darüber, welcher im Verhältniss zur Grösse der Glasröhre die Länge hat



wie c b. Darauf erhitzt man den ausgezogenen Theil der Röhre, wo der Kohlensplitter liegt, in der Flamme der Spirituslampe so weit, bis die Kohle glüht, und führt dann auch das Ende der Röhre, wo sich die arsenige Säure befindet, mit in die Flamme. Während nun die Dämpfe der arsenigen Säure an der glühenden Kohle hinstreichen, entsteht eine Reduction und es bildet sich vorn in dem kältern Theil der Röhre, bei d, ein Beschlag von metallischem Arsen. Ist die Menge der angewandten arsenigen Säure sehr gering, so erhält man nur zwischen e und d einen schwarzen Anflug von metallischem Arsen. Erhitzt man indess den ausgezogenen Theil der Röhre nach und nach immer näher dem schwarzen Anflug, so lässt sich solcher zu einem Ringe zusammentreiben. und das Arsen kann, wenn man den ausgezogenen Theil bei e wegschneidet und den Theil d in die Spiritusflamme hält, bei der Verflüchtigung an dem knoblauchartigen Gcruche erkannt werden.

Arsenige Säure für sich auf Kohle erhitzt, verfliegt, ohne einen Geruch zu verbreiten; mengt man sie aber mit etwas befeuchtetem neutralem oxalsaurem Kali und behandelt das Gemenge auf Kohle mit der Reductionsfaume, so wird sie zu metallischem Arsen reducirt, welches sich bei seiner Verflüchtigung durch den Geruch zu erkennen giebt.

Für medicinische und pharmaceutische Zwecke ist en nöthig, Antimonoxyd (antimonige Säure) auf arsenige Säure zu prüfen. Ist der Gehalt an arseniger Säure nicht zu gering, d. h. beträgt er nicht viel weniger als ein Tausendtheil, so giebt er sich dadurch zu erkennen, dass, wenn eine Probe des Antimonoxyds auf Kohle mit neutralem oxalsaurem Kali oder Cyankalium im Reductionsfeuer behandelt wird, sich ein deutlicher Arsengeruch verbreitet. Ist die arsenige Säure aber in so geringer Menge vorhanden, dass diese Probe nicht entscheidet, so muss man eine Reductionsprobe in einem Glaskölbchen vornehnen. Als Reductionsmittel wendet man neutrales oxalsaures Kali oder ein Gemenge von Cyankalium und Soda an. Antimonoxyd, welches weniger als ein Tausendtheil arseniger Säure enthält, mit 3 Volumentheilen neutralen oxalsauren Kali's und 1 Volumentheil Kohlenstaub zusammengerieben und in einem Glaskölbehen mit engem Hals Arsesige Säure: bis zum Glibhen erhitzt, giebt einen ganz deut lichen Metallspiegel, der sich bei weiterer Prüfung in der Spiritusflamme verflüchtigt, und einen unverkenubaren Arsengeruch verbreitet.

#### Arsensaure

im Glaskolben stark geglüht, wird zerlegt in arsenige Säure und Sauerstoff; erstere sublimit und letzterer entweicht. Auf Kohle wird sie zu Metall redueirt, welches sich Arzensäurs. aber sogleich verflüchtigt und einen starken Ar-

sengeruch verbreitet.

Verbindungen der Säuren des Arsens mit Erden und Metalloxyden.

Dergleiehen Verbindungen lassen sich auf verschiedene

Weise auf Arsen prüfen.

Einige wenige arsensaure Salze lassen sieh bei der Prälung im Glaskolben dadurch erkennen, dass sie krystallinische arsenige Sürer ausgeben. (Vergl. das Verhalten der arsensauren Salze des Eisens, Kobalts und Nickels.) Dagegen geben sie sieh häufiger dadurch zu erkennen, dass sie bei der Prüfung in der Pincette die Aussere Flamme heliblau färben, sobald die Base nicht selbst die Eigenschaft besitzt, eine intensive Färbung in der äussern Flamme hervorzubringen (S. 96.)

Kann man durch die Prüfung eines Salzes für sich die Anwesenheit von Arsensäure oder arseniger Säure nicht wahrnehmen, so muss man zweckentsprechende Reagentien au-

wenden.

Ein sehr einfaches Verfahren, ein arsensaures Salz zu erkennen, ist das, dass man die Substanz im gepulverten Zustande mit Soda, oder besser mit neutralem oxalsaurem Kali oder Cyankalium mengt, das Gemenge auf Kohle mit der Reductionsfamme behandelt und sich durch den Geruch überzeugt, ob Arsen metallisch frei wird. In allen Fällen ist jedoch diese Probe nicht entscheidend genug, vorzüglich wen die Säuren des Arsens nur in geringer Menge an solehe Metalloxyde gebunden sind, die sich leicht reduciren lassen und mit Arsen schmelzbare Verbindungen bilden, von denen sich das Arsen nicht in reichlicher Menge vorhanden, so kann der Fall eintreten, dass gar kein Arsen frei wird.

In solchen Fällen wählt man dasselbe Verfahren, welches S. 447 zur Auffindung geringer Mengen Arsens in Metallverbindungen beschrieben worden ist, nur mit dem Unterschiede, dass man an der Stelle des Salpeters ein Gemenge von gleichen Theilen Salpeter und Soda zur Schmelzung anwendet.

Arsensaure und arsenigaaure Salze, deren Basen sohwer zu reduciren and, oder, wenn sie sich leicht reduciren lassen, doeh keine grosse Verwandischaft zum Arsen
haben, kann man auch stud fül Weise priftlen, dass man sie
im fein gopulverten Zustande dem Volumen nach mit 3-4 Mal
so viel neutralem oxalsaurem Kali oder einem Genenge von
Cyankalium und trockner Soda im Achatmörser zusammenreibt und das Gemenge in einem kleinen Glaskolben bis zum
Glühen und Schmelzen erhitzt. Dabei beobachtet man alles
das, was S. 448 sehon mitgetheit ist. Man erhält ganz deutlich Metallspiegel, z. B. von solchen Salzen, deren Basen
aus Erden oder aus Silberoxyd bestehen; etwas weniger deutlich ist der Spiegel, wenn die Base z. B. aus Eisen- oder
Kupferoxyd besteht.

## 25) Tellur = Te.

Vorkommen dieses Metalles im Mineralreiche.

Es kommt hauptsächlich nur metallisch vor, und zwar:

Gediegen Tellur = Te, welches jedoch selten frei von anderen Metallen, namentlich von Gold und Eisen, ist.

b) In Verbindung mit anderen Metallen, dahin gehören: Tellurblei und Blättererz (Blättertellur), s. Blei; Tellurwismuth (Tetradymit), s. Wismuth;

Tellurgoldsilber, s. Silber;

Schrifterz (Tellursilbergold) und Weisstellur, s. Gold.

Auch soll es als tellurige Säure (Telluroeker) = Te das gediegene Tellur zuweilen begleiten.

### Probe auf Tellur.

Gediegen Tellur in einer an beiden Enden offenen Glasröhre erhitzt, schmilzt, brennt mit blaulichgrüner Flamme und raucht. Der Rauch setzt sich mit graulichweisser Farbe innerhalb der Glasröhro an, ändert Telluru. Tellurweisser Farbe innerhalb der Glasröhro an, ändert Telluru. Tellur-

sich bei starkem Erhitzen vollständig in tellurige Säure um und schmilzt zu klaren, durchsiehtigen Tröpfehen.

Auf Kohle zeigt es dasselbe Verhalten wie nach S. St., nur mit dem Unterschiede, dass nach der Verflüchtigung des Tellurs gewöhnlich ein geringer Rückstand bleibt, welcher, wenn man ihn mit Borax und ein wenig Probirblei im Reductionsfeuer behandelt, dem Glase eine Eisenfarbe und dem Bleie etwas Gold ertheilt; welches letztere durch Abtreiben des Bleies auf Knochenasche in Form eines Körnehens zurück bleibt.

Die Probe auf Tellur in zusammengesetzten Verbindungen kann sowohl in einer an beiden Enden offenen Glasröhre, als auch auf Kohle geschehen. Wie sich die Tellura Tellur oben genannten Verbindungen des Tellurs mit anderen Metallen verhalten, wenn sie in der offenen Glasröhre bei Zutritt von atmosphärischer Luft erhitzt werden, ist an den betreffenden Orten angegeben. Im Allgemeinen ist iedoch zu bemerken, dass bei der Röstung eines tellurhaltigen Minerals in der offenen Glasröhre sich das Tellur mehr oder weniger vollständig verflüchtigt, in tellurige Säure umändert und einen weissen Rauch bildet, der sich in der Röhre ziemlich nahe der Probe absetzt. Wird die Stelle der Glasröhre, wo sieh der meiste Rauch abgesetzt hat, mit der Löthrohrflamme crhitzt, so schmilzt die daselbst befindliche tellurige Säure zu klaren, farblosen Tröpfehen, die man mit Hülfe der Loupe am deutlichsten sehen kann. Man darf jedoch nicht übermässig stark und zu lange erhitzen, weil die tellurige Säure bei Zutritt von Luft nicht feuerbeständig ist. Enthält die tellurhaltige Substanz viel Blei, so bildet sich in der Nähe der Probe ein grauer und, weiter entfernt, ein weisser Besehlag. Letzterer kann bei mässigem Löthrohrfeuer zu farblosen Tröpfehen geschmolzen werden und besteht demnach aus telluriger Säure; ersterer dagegen, nämlich der graue Beschlag, schmilzt nicht zu Tröpfehen, sondern verändert sein Ansehen so, dass er als halbgeschmolzener, graulieher Ueberzug auf dem Glase erscheint. Nach Berzelius ist dies tellursaures Bleioxyd.

Enthält die Substanz Wismuth, so bleibt dieses zurück, während das Tellur fortraucht und sich als tellurige Säure in der Röhre absetzt. Bei fortgesetztem Erhitzen oxydirt sich das zurückbleibende Metall auf der Oberfläche und wird mit

schmelzendeni braunem Wismuthoxyd umgeben.

In manchen Fällen lässt sieh auch eine Probe auf Tellur in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre mit Vortheil vornehmen. Das Tellur hat bekanntlich die Eigenschaft, in Verbindung mit Kalium oder Natrium sich in siedend heissem Wasser mit purpurrother Farbe aufzulösen, so dass man die Gegenwart des Tellurs daran erkennen kann. Man braucht daher nach Berzelius nur die Substanz mit Soda und etwas Kohle zusammenzureiben, das Gemenge in einer unten verschlossenen Glasröhre bis zum Schmelzen zu erhitzen und nach dem Erkalten einige Tropfen so eben aufgekochten Wassers in die Röhre fallen zu lassen; es färbt sieh dieses nach einer Weile von aufgelöstem Tellurnatrium mehr oder weniger intensiv purpurroth. Diese Probe lässt sich nicht bloss für Substanzen anwenden, in denen sich das Tellur im metallischen Zustande befindet, sondern auch für die Säuren des Tellurs, die dabei mit reducirt werden.

Nach v. Kobell lassen sich die natürlich vorkommenden Tellurverbindungen daran erkennen, dass dieselben in einem kleinen Glaskolben mit viel concentrirter Schwe-

felsäure gelinde erhitzt, der Säure eine purpur- Tellur-Verbindrothe oder auch hyacinthrothe Farbe ertheilen,

welche auf Zusatz von Wasser unter Bildung eines schwarz-

grauen Präcipitats verschwindet.

Bei der Prüfung eines tellurhaltigen Minerals auf Kohle bildet sich gewöhnlich ein weisser Beschlag von telluriger Säure, der eine röthlich-gelbe Kante hat und der, wenn die Reductionsflamme auf ihn gerichtet wird, mit einem grünen, und bei Gegenwart von Selen mit einem blaugrünen Scheine verschwindet (S. 81). Riecht dabei die Probe nach verfaultem Rettige, so ist mit Sicherheit auf einen Gehalt von Selen zu schliessen.

Enthält das Mineral Blei oder Wismuth und man behandelt es für sich auf Kohle, so bildet sich, wenn man nur einige Augenblicke zu lange bläst, kein reiner Beschlag von telluriger Säure, sondern es setzt sich leicht ein Gemenge von telluriger Säure und Blei- oder Wismuthoxyd auf der Kohle ab. Diesen Uebelstand kann man aber verhindern, wenn man die Probe pulverisirt und mit dem gleichen Volumen verglaster Borsäure mengt, darauf das Gemenge auf die eine lange Seite der Kohle legt und mit der Reductionsflamme be-Das sich bildende Blei- oder Wismuthoxyd wird dabci trotz der Reductionsflamme von der Borsäure aufgelöst, ohne einen Beschlag auf der Kohle zu geben, während das Tellur entweicht und die Kohle allein beschlägt. Enthält das Mineral gleichzeitig viel Selen, so setzt sich auch ein Theil desselben auf der Kohle ab und der Beschlag von telluriger Säure kann in diesem Falle weniger deutlich erkannt werden. In solchen Fällen muss man nicht unterlassen, das Mineral auch in einer offenen Glasröhre zu prüfen.

# C) Proben auf nichtmetallische Körper und Säuren.

1) Sauerstoff = O und Wasserstoff = H in Verbindung als Wasser = H.

Vorkommen des Wassers im Mineralreiche.

Es macht theils einen wesentlichen Bestandtheil der meisten natürlichen Salze, vieler Silicate, so wie der natürlichen Hydrate, theils auch nur einen zufälligen Bestandtheil vieler Mineralien aus, wie aus der chemischen Zusammensetzung der verschiedenen, an den betreffenden Orten genannten Mineralien hervorgeht.

Probe auf Wasser.

Diese Probe ist sehr einfach und geschieht auf folgende Weise:

Man legt die zu prüfende Substanz in einen kleinen Glaskolben (S. 26, Fig. 27, A), den man, wegen nielleicht einge-

schlossener feuchter Luft, zuvor erwärmt und nach
Wasserhaltes
S. 26 ausgetrocknet hat, und erhitzt ihn allmählich in der Spiritusflamme. Enthält die Substanz

mechanisch gebundenes Wasser, oder hat man es mit einem Salze zu thun, welches chemisch gebundenes Wasser enthält und in Wasser auflöslich ist, so wird das gebundene Wasser im erstern Falle ganz, und im letzteren zum Theil schon bei der ersten Einwirkung der Hitze in Dampfform ausgetrieben. Dieser Wasserdampf schlägt sich aber an dem obern, engern und kältern Theil des Kolbens rings herum tropfbar-flüssig nieder, so dass man die Tröpfchen mit blossen Augen deutlich sehen kann. Enthält eine in Wasser unauflösliche Substanz chemisch gebundenes Wasser, so erfolgt bei der ersten Einwirkung der Hitze selten eine Wasserdampfentwickelung: bringt man aber den Kolben etwas tiefer in die Flamme und erhitzt ihn bis zum Glühen, so entweicht das Wasser und setzt sich ebenfalls deutlich sichtbar in dem obern, kältern Theil des Kolbens an. Um bei Silicaten mit geringem Wassergehalte denselben deutlich zu erkennen, muss man diese im pulverisirten Zustande, nach Befinden auch unter Anwendung des Löthrohrs, erhitzen.

Auf besondere Erscheinungen, die bei der Probe auf Wasser noch vorkommen können, ist bereits S. 72 und 73 aufmerksam gemacht worden.

Stickstoff = N und Sauerstoff = O in Verbindung als Salpetersäure = N.

Vorkommen der Salpetersäure im Mineralreiche.

Diese Säure findet sich in Verbindung mit Kali im Kalisalpeter (s. Kali), in Verbindung mit Natron im Natronsalpeter (s. Natron) und in Verbindung mit Kalk im Kalksalpeter (s. Kalkerde).

Probe auf Salpetersäure mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der salpetersauren Salze im Allgemeinen.

Die salpetersauren Salze, welche beim Erhitzen im Glaskolben zum Theil schmelzen, werden dabei mehr oder weniger leicht zersetzt. Ist die Salpetersäure an starke salpetersaure Basen gebunden, so entwickelt sich anfangs bloss

Sauerstoffgas, jedoch nur in so geringer Menge, dass es durch ein glimmendes Holzspänchen nicht erkannt werden kann; dabei bleiben salpetrigsaure Salze zurück, die nur bei sehr starker Hitze eine völlige Zersetzung erleiden. Salpetersaures Ammoniak schmilzt sehr leicht und zersetzt sich während des Kochens in Wasser und Stick-oxydulgas. (Bei zu schnellem und starkem Er-

oxydulgas. (Bei zu schnellem und starkem ErSalz
hitzen; oder wenn das Glaskölbehen einen engen

Hals hat, kann leicht eine Explosion erfolgen.) Die Salze mit schwachen Basen entwickeln schon bei mässiger Hitze Sauerstoff und gasförmige salpetrige Sänre, welche letztere an der gelben Farbe und am Geruche zu erkennen ist. Werden salpetersaure Salze, deren Basen aus fisch Alka-

lien oder aus akalischen Erden bestehen, vor dem Löhrhohre aus nicht sich eine Stehen vor dem Löhrhohre aus der heite des eines die mit ihnen in Berührung stehenden Kohlentheile zum Gilbien kommen, so detoniren sie sehr stark und verwandeln sich in kohlensaure Salze. Die birgen salpetersauren Salze detoniren weniger stark und es bleiben die Basen entweder als Erden, Metalloxyde, oder wenn die letzteren leicht reducirbar sind, als regulinische Metalle zurück. Sind die Metalle flüchtig, so rauchen sie zum Theil oder auch ganz fort und beschlagen die Kohle

Enthält ein anderes Salz oder irgend eine Substanz eine geringe Menge eines salpetersauren Salzes, so lässt sich dies bald nachweisen. Man darf die fragliche Substanz nur mit etwas mehr als gleichen Theilen doppelt-schwefelsauren Kah's mengen und das Gemenge in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre oder in einem Glaskölbchen erhitzen. Es füllt sich die Röhre oder das Kölbchen dabei mit salpetrigsaurem Gase an, dessen gelbe Farbe am deutlichsten wahrzunehmen ist, wenn man von oben herein in die Röhre oder in das Kölbehen sieht, weil man auf diese Weise durch eine dickere Schicht des Gases hindurch blickt. Ist bei einer schr geringen Menge von Salpetersäure diese Färbung nicht mehr dentlich sichtbar, so lässt sich nach Stein (Polyt. Centralbl. 1859 Nr. 23 p. 1624) die geringste Menge davon auf die Weise entdecken, dass man die Probe mit etwas Bleiglätte erhitzt, welche die Salpetersäure anfangs aufnimmt, bei höherer Temperatur aber wieder entlässt. Man schiebt dann in den obern Theil des Röhrchens oder Kölbchens einen Streifen Filtrirpapier, welcher mit einer eisenoxydfreien Eisenvitriollösung, der man etwas Schwefelsäure zugesetzt hat, getränkt ist. Bei Anwesenheit von salpetriger Säure wird der Streifen gelblich bis braun gefärbt. Man kann auf diese Weise in einem Ge-menge von 1000 Theilen Glaubersalz mit 1 Theil Salpeter, welcher also etwa 0.0005 Salpetersäure enthält, letzteren noch deutlich nachweisen. Die Färbung des Papiers verschwindet rasch wieder, wenn dasselbe in der Röhre zu heiss wird, weshalb man letzterc oder das Kölbchen etwas lang nehmen muss\*).

<sup>\*)</sup> Enthält die Glätte Bleisuperoxyd und sind in der Probe Chlorme-

Die oben genannten Salze, der Kalisalpeter, Natronsalpeter und Kalksalpeter geben sich bei ihrer Prüfung

auf Kohle durch die entstehende Detonation, so <sup>Salpeter-saure</sup> wie in einem Glaskölbehen mit doppelt-schwefel-

saurem Kali, sogleich als salpetersaure Salze zu erkennen. Ihre Basen lassen sich durch die Färbung der äussern Flamme unterscheiden (s. Probe auf Kali, Natron und Kalkerde).

# Kohlenstoff = C und Kohlensäure = Č.

Vorkommen des Kohlenstoffs und der Kohlensäure im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Der Kohlenstoff kommt in der Natur vor:

a) Für sich im

Diamant = C;

Anthracit = C; er hinterlässt aber bei seiner Verbrennung mehr oder weniger Asche, aus Si, Al und Fe bestehend;

Graphit = C, gewöhnlich Fe, so wie Si, Ca, Al und H enthaltend; auch findet sich zuweilen Cr darin;

haltend; auch findet sich zuweilen Ur darm; Kohleneisenstein aus Westphalen und England besteht wesent-

lich aus Fe C, geringen Mengen von (Ca, Mg) C, Ca S, Si, Al, Fe und H mit 12—35 Kohle;
Pyrorthit, s. Cer;

Zeichenschiefer, s. Kali beide enthalten eingemengte Kohle.

b) In Verbindung mit Wasserstoff, im

Idrialin = C<sup>6</sup>H<sup>2</sup>, mit 94,8 C und 5,2 H, gemengt mit Zinnober und erdigen Substanzen im Quecksilberbranderz von Idria; Könlit = C<sup>2</sup>H mit 92,3 C und 7,7 H;

Fichtelit, Tekoretin, Hartit, Branchit, welche Verbindungen

mehr oder weniger alle der Zusammensetzung CoH4 mit

88,2 C und 11,8 H entsprechen; Steinöl (Erdöl, Naphta) von verschiedenen Fundorten = CH oder C\*H\* mit 85,7 bis 87,8 C und 12,2 bis 14,3 H;

Ozokerit (nat. Paraffin, Erdwachs, Hatchettin, Neft-gil), wahrscheinlich ebenfalls aus gleichen Atomen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehend:

Scheererit, vielleicht C2H4 mit 75 C und 25H;

Elaterit, wesentlich CH2.

c) In Verbindung mit Wasserstoff und Sauerstoff, im Asphalt = C, H, O in veränderlichen Verhältnissen;

talle enthalten, so entwickelt sich beim Erhitsen Salzsäure oder Chlor, welche das Papier auch farben. Man erkennt einen Gehalt an Bleisuperoxyd in der Glätte daran, dass sie beim Erhitzen mit etwas Kochsalz und doppelt-schwefelsaurem Kall Chorgas giebt, welches man riechen oder mittelst eines Indigonapierstreifens erkennen kann. Letzterer wird beim Einstecken in die Röhre gebleicht. Retinit (Erdharz), mit welchem Namen man eigentlich die fossilen Harze der Braunkohle bezeichnet. Es lassen sich hierher reehnen: Krantzit = C10 H8O; Walchowit = C12 H9O; Pyroretin, ähnlich wie das vorhergehende zusammengesetzt, Piauzit, Anthracoxen; Middletonit = C<sup>20</sup>H<sup>11</sup>O mit 86,3 C, 7,91 H, 5,76 O;

Scleretinit =  $C^{10}H^7O$  mit 80 C, 9,3 H, 10,7 O;

Dopplerit =  $C^8H^5O^5$  mit 51,6 C, 5,3 H, 43,0 O;

Bernstein = C. H. O; die Masse des Bernsteins besteht aus etwas Bernsteinsäure, einem ätherischen Oele, zwei in Alkohol und Aether löslichen Harzen und einem unlöslichen Stoff, der den Hauptbestandtheil ausmacht; nach Schrött e r könnte seine Gesammtnischung vielleicht durch C10 H8 O bezeichnet werden;

Steinkohle = C, H, O in veränderlichen Verhältnissen und zwar Kohlenstoff vorherrschend (74—96 p. c.), mit Sauerstoff (3—20 p. c.), Wasserstoff (0,5—5,5 p. c.) und sehr wenig Stickstoff, ausserdem verunreinigende Beimengungen (1-30 p. e.) von Erden, Metalloxyden und Schwefelmetallen, besonders Schwefelkies;

Braunkohle (Lignit). Die Zusammensetzung ähnlich derjenigen der Steinkohle, doch ist das Verhältniss des Sauerstoffs

und Wasserstoffs grösser:

Dysodil, nach Ehrenberg ein von Erdpech durchdrungener Polirschiefer aus Infusorienschalen.

d) In Verbindung mit Sauerstoff als Kohlensäure. Die Kohlensäure findet man in der Natur sowohl frei in Gasform, als auch an Basen gebunden in vielen Mineralien, die bereits bei den Alkalien, den Erden und den Metallen genannt worden sind.

Auch findet man geringe Mengen von Kohlenstoff entweder frei, oder an Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff ge-

bunden, in mehreren Mineralien bloss eingemengt.

In Hüttenprodukten findet man Kohlenstoff als wesentlichen Bestandtheil im Roheisen und im Stahl. Uebrigens enthalten auch noch andere Produkte, und zwar hauptsächlich manche Eisensauen öfters geringe Mengen von Kohle (s. diese Produkte beim Eisen).

Probe auf Kohlenstoff und Kohlensaure mit Einschluss des Löthrohrverhaltens mehrerer hierher gehörigen Mineralien.

Diamant bedarf nach den Versuchen von Petzholdt keiner so ausserordentlich hohen Temperatur, um sieh zu entzünden und zu verbrennen. Das höchst feine

Pulver, welches durch Aneinanderreiben zweier Diamanten erhalten wird, soll nach ihm mit grosser Leichtigkeit schon mit Hülfe der Spiritusflamme auf einem dünnen Platinbleche verbrannt werden können; es soll dabei eben so lebhaft aufglühen wie Kohlenpulver, wenn solches auf Platinblech gestreut und verbrannt wird. Eben so soll

koblenstief. ein kleiner Diamant auf einem Platinbleche mittelst einer von untenher gegen dasselbe gerichteten Löthrohrflamme vollständig verbrennen, wobei sich zuletzt immer ein leibaftes Aufglühen zeigt. Eine sehr hohe Temperatur soll nur zur Verbrennung eines grösseren Diamanten nothwendig sein. Das Produkt der Verbrennung ist gasförmige Kohlensäure.

Anthracit giebt, im Glaskolben erhitzt, gewöhnlich etwas Feuchtigkeit, aber kein empyreumatisches Oel. An der

Flamme eines Kerzenlichts ist er nicht entzündlich.

Im Platinlöffel mit der Oxydationsflamme erhitzt, verbrennt er sehr langsam und ebenfalls ohne Flamme, mit Hinterlassung von etwas Asche, die mehr oder weniger eisenhaltig ist. Graphit giebt, im Glaskolben erhitzt, bisweilen eine

ziemliche Menge von Wasser.

Im Platiniöffel mit der Spiritusflamme erhitzt, scheint er sich nicht zu verändern; in der Pincette vermindert sich im Oxydationsfeuer nach und nach sein Volumen. Auf feuerfesten Thon gestrichen und im Oxydationsfeuer so lange geglüth, bis alle Kohle verbrannt ist, erscheint der Strich of roth von zurückgebliebenem Eisenoxyd. Im gepulverten Zustande mit Salpeter im Platiniöffel bis zum Glüthen erhitzt, detonirt er. Wird das grösstentheils in kohlensaures Kali umgeßnäderte Salz im Wasser gelöst, so bleiben die erdigen und metallischen Beimengungen zurück und können auf die Weise weiter untersucht werden, wie es mit kieselsauren Verbindungen geschicht (S. 194).

Kohleneisenstein aus Westphalen giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser, und einen schwach bituminösen Geruch.

Vor dem Löthrohre auf Kohle brennt er sich rothbraun. Säuren entwickeln Kohlensäure; mit Königswasser eine längere Zeit gekocht, hinterlässt er nur Kohle mit einer Spur von Kieselsäure.

Quecksilberbranderz von Idria, in welchem sich das Idrialin findet, im Glaskolben erhitzt, schmilzt, Koblenstoff-Ver- entwickelt Quecksilber- und Schwefeldämpfe, so

wie ölbildendes Kohlenwasserstoffgas, und hinterlässt einen kohligen, porösen Rückstand.

Auf einem Thonschälchen mit der Löthrohrflamme berührt, entzündet es sich, brennt unter Entwickeltung von Rauch und schweftiger Säure und hinterlässt eine braunrothe Asche.

Könlit schmilzt bei 114° und kommt bei 200° in's Sieden, wobei auch eine Zersetzung eintritt. Er hinterlässt einen

kohligen Rückstand.

Özokerit (Erdwachs) schmilzt sehon in der Lichtflamme zu einer klaren, öligen Flüssigkeit, welche unter der Abkühlung erstarrt. Bei höherer Temperatur brennt er mit Flamme und verflüchtigt sich zuweilen mit Hinterlassung eines geringen kohligen Rückstandes.

Scheererit. Nach Stromeyer schmilzt cr Kohlenstoff-Ver-

schon bei 36° R. zu einer farblosen Flüssigkeit,

die beim Erkalten zu einer strahligen Masse gesteht. Ueber den Kochpunkt des Wassers crhitzt, verflüchtigt er sich und verdichtet sich zu nadelörnigen Krystallen. Angezündet, verbrennt er unter Verbreitung eines schwachen Geruches mit etwas russender Flamme, ohne einen Rückstand zu linterlassen.

As p halt in einem Glasköllochen erhitzt, schmiltzt selteicht, entwickelt brenzliches Oel, ein wenig ammoniakhaltiges Wasser, brennbare Gase, und hinterlässt einen kohligen Rückstand, der bei seiner Verbrennung auf einem Thonschälchen etwas Asche giebt, die hauptsächlich aus Kieselerde, Thonerde und Eisenoxyd besteht.

Angezündet, verbrennt er mit leuchtender Flamme und

dickem Rauch.

Retinit. Die Varietät von Halle im Glaskölbehen erhitzt, schmilzt, schwärzt sich, giebt ein braunes, dickflüssiges Oel und Wasser aus, welches sauer reagirt, und verbrennt, angezündet, mit leuchtender Flamme und Rauch.

Bernstein im Glaskolben erhitzt, schmilzt ziemlich schwer, entwickelt Wasser, brenzliches Oel, Bernsteinsäure und Gase, und hintcrlässt das sogenannte Bernsteincolophonium. Angezündet, brennt er mit heller Flamme und einem

eigenthümlichen angenehmen Geruche.

Steinkohle in einem Glaskolben erhitzt, zeigt sich entweder unschmelzbar (Sandkohle), oder sie sintort zusammen (Sinterkohle), oder sie erweicht und bläht sich auf (Backkohle). Sie entwickett aber in allen diesen Fällen empyremuntische Produkte und brombare Gasarten, unter denen sich öfters Schwefelwasserstofigas befindet. Der Rückstand besteht aus einer mehr oder weniger metallisch glünzenden Kohle (Koaks), die sich in freier Luft schwer entzündet und ähnlich wie Anthracit verhält.

An die Flaume eines Kerzenlichtes gehalten und ebenso auf einem Thonschälchen mit der Löthrohrflamme erhitzt, entzündet sie sich, brennt mit leuchtender Flamme und Rauch; und wenn die Erhitzung so lange fortgesetzt wird, bis alle Kohle verbrannt ist, bleiben die feuerbestländigen Theile als Asche übrig, die aus Kieselcrde, Thonerde, Kalkerde (Gyps)

and Eisenoxyd besteht.

Braunk ohle im Glaskolben erhitzt, schmikt nicht; doch giebt es einige Varietäten, welche etwas erweichen. Bei fortgesetztem Erhitzen entwickelt sie brennbare Gase, saures Wasser, empyreumatische Oele und einen eigenthümlichen, nuangenchunen Geruch. Ein grosser Theil bleitz turtick, welcher sieh bei der Prüfung in freier Luft wie Kohle verhält. Diese Kohle hinterlässt bei ihrer Verbrennung oft eine

merkliehe Menge von Asche.

Kohlensloff-Ver-Am Kerzenlichte angezündet oder auf einem Thonschälehen mit der Löthrohrflamme erhitzt, verbrennt sie mit russender Flamme und verbreitet einen un-

angenehmen Gerueh.

Nach v. Kobell ertheilen die Steinkohlen und der Asphalt der Kalilauge beim Kochen keine oder nur eine schwach gelbliche Farbe. Kocht man ihr Pulver mit Aether, welches am besten in einem Kolben oder in einer an einem Ende zugeschmolzenenen Glasröhre geschieht, welche in heisses Wasser gestellt werden, so färbt der Asphalt den Aether weinroth oder braunroth, die Steinkohlen aber färben ihn nicht oder nur schwaeh gelblich. Asphalt schmilzt auch merklich leichter als die meisten schmelzbaren Steinkohlen und fliesst förmlich am Kerzenlicht. Die Braunkohlen unterscheiden sieh von den vorhergehenden leicht durch ihr Verhalten zur Kalilauge, indem sie ihr beim Kochen eine braune Farbe ertheilen. Die Steinkohlen an der Flamme eines Liehtes oder vor dem Löthrohre zum Glühen erhitzt, erlöschen sogleich, wenn sie aus der Flamme genommen werden, bei den Braunkohlen aber dauert dann das Glühen noch einige Zeit fort.

Dysodilvon Gleimbach bei Giessen verbrennt mit Flamme

und unangenehmem Geruch.

In einem Glaskolben erhitzt, giebt er Wasser und eine gelbe, empyreumatische Flüssigkeit,

Vor dem Löthrohre blättert er sich auf, und nach der Zerstörung der organischen Theile bleibt ein rother Rückstand, welcher in starker Hitze zu einer rothbraunen Schlacke sehmilzt, die Glas ritzt und nicht von Säuren, wohl aber von Kali unter Extraction von Kieselsäure angegriffen wird. Mit Borax und Phosphorsalz giebt sie Eisen- und Kieselsäurereaction.

Um in Mincralien und anderen Substanzen (Metalle und deren Verbindungen ausgenommen), welche Kohle oder deren Verbindungen mit Wasserstoff und geringen Men-

Kohlenstoffhaltige gen von Sauerstoff oder Stickstoff eingemengt enthalten, die Gegenwart von Kohlenstoff nachweisen zu können, glüht man sie mit antimonsaurem Kali (S. 61). Man mengt einen Theil der ganz fein gepulverten Substanz, wenn sie hauptsächlich aus erdigen Theilen besteht, dem Volumen nach mit 2 bis 3 Mal und, wenn sie Schwefelmetalle enthält, mit 6 bis 8 Mal so viel antimonsaurem Kali im Achatmörser gut zusammen und erhitzt das Gemenge in einem Glaskölbehen über der Spirituslampe bis zum Glühen. Der Kohlenstoff oxydirt sich auf Kosten der Antimonsäure zu Kohlensäure, welche sich mit dem frei gewordenen Kali verbindet, während bei einem merklichen Gehalte an Kohle oder Schwefel eine geringe Menge von Antimonoxyd flüchtig wird, die sich zum Theil in dem Halse des Kol-

bens ansetzt. Bestcht die Substanz aus Schwefel-Kohlenstoffhaltige metallen, so bildet sich auch schwefelsaures Kali

und eine geringe Menge von Schwefelkalium. Nachdem die geglühte Masse erkaltet ist, übergiesst man sie sogleich im Glaskölbehen mit so viel Wasser, dass dasselbe ziemlich den Hals des Kölbchens erreicht, und erhitzt es allmählich bis zum Kochen. Das gebildete kohlensaure und schwefelsaure Kali löst sich nebst einem Theil des unzersetzt gebliebenen antimonsauren Kali's auf und der grösste Theil desselben, so wie Erden und Metalloxyde, bleiben zurück. Lässt man jetzt, während die Auflösung noch ganz warm ist, einige Tropfen Salpetersäure in dieselbe fallen, so entsteht sofort ein stärkeres oder schwächeres Aufbrausen von entweichender Kohlensäure. ie nachdem der Gehalt an Kohle bedeutend oder nur gering war. Prüft man auf vorbeschriebene Weise Substanzen, die frei von Kohlenstoff sind, so bemerkt man ein Aufsteigen von Gasblasen durchaus nicht; bei einem geringen Kohlengehalte können dagegen mehrere kleine Gasblasen wahrgenommen werden. Hierbei muss icdoch vorausgesetzt werden, dass die Lösung der geschmolzenen Massc auch warm genug sei, damit die Kohlensäure entweichen könne,

Die kohlensauren Salze, wenn sie im Glaskölbehen erhitzt werden, verhalten sich verschieden. Ist die Kohlensäure an Erden oder Metalloxyde gebun-Kehlensäure an Erden oder Metalloxyde gebun-Kehlensaure der Schen oder Metalloxyde, namentlich das Eisenoxydul, oxydiren sich höher. Kohlensaure Talkerde wird in der Rothglühlitze vollständig zersetzt; kohlensaure Kalkerde dagegen nur unvollständig, aber ebenfalls vollkommen bei wiederholten starken Glüben, nachdem das unvollständig zersetzte Salz mit Wasser befeuchtet worden. Die kohlensauren Salze der fixen Alkalien, des Baryts und Strontians erleiden für sich keine Zersetzung. Kohlensaures Ammoniak sublimirt nurzersetzt.

Auf Kohle werden alle nicht flüchtigen kohlensauren Sauren Sauren Alkalien und der kohlensaure Baryt schmelzen, dringen in die Kohle, entwickeln Kohlenoxydgas und reagiren dann, wenn die durchdrungenen Kohlentheile ausgebrochen werden, auf befeuchtetem, geröthetem Lakmuspapier sehr stark alkalisch.

Die kohlensauren Alkalien schmelzen mit Kieselerde auf Platindraht oder auf Kohle unter Aufbrausen zum klaren, farblosen Glase; auch geben sie ihre Kohlensäure unter Brausen ab, wenn sie mit Borax oder Phosphorsalz zusammen geschmolzen werden. Letzteres findet auch Statt bei kohlensauren Salzen, deren Basen aus Erden oder Metalloxyden

bestehen.

Kohlensurer Die einfachte Probe, einen Gehalt an Kohlennachzuweisen, ist allemal die, dass man eine kleine Menge
der zu prüfenden Substanz in ein Glasköllechen oder in ein
kleines Probirgias legt, dieselbe mit einigen Tropfen verdünnter Salpetersäure, oder, wenn man sicher ist, dass keine
Schwefelmetalle vorhanden sind, mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure übergiesst und beobachtet, ob ein Aufbraussen eussteht. Findet bei gewöhnlichen Temperatur eine Gasentwickelung nicht Statt, so erwärmt man das Gefäss ein wenig.
Die Säuren im concentriren Zustande anzuwenden, ist nicht
räthlich, weil manehe kohlensaure Salze, z. B. Witherit, nur
in verdünnten Säuren löslich sind.

## Probe auf Kohlenstoff in Hüttenprodukten.

Im Rohoisen und Stahl, so wie in den Eisensauen, lässt sich der Kohlenstöft, er mag chemisch gebunden oder nur als Graphit eingemengt sein, am einfachsten Rüttenpredakte auf die Weise auffinden, dass man ein kleinen auf ungefähr 6 Mal so viel geschnolzenes Chlorsilber nach auf ungefähr 6 Mal so viel geschnolzenes Chlorsilber legt, beides in einem Porcellangefüss mit Wasser übergiesst, das man vorher mit einem Tropfen Chlorwasserstoffsäure anzestuert hat, und das Gause, mit einem Ungefahre vorherkt

legt, beides in einem Porcellangefäss mit Wasser übergiesa, das man vorher mit einem Tropfen Chlorwassersforfisture angesäuert hat, und das Ganze, mit einem Uhrglase verdeckt, so lange stehen lässt, bis alles Eisen aufgeföst ist. Das Eisen verwandelt sich in Eisenchlorür, der Kohlenstoft bleibt zurück und eine dem Eisen entsprechende Meuge Silber wird reducirt. Die abgeschiedene Kohle, die gewölnlich noch erdige Theile enthält, kann man dann, wenn es nöhlig erseheint, mit antimonsaurem Kali prüfen, wie es S. 462 angegeben ist. Hüttenprodukte, die hauptsichlich aus Schwefchuetallen

Hüttenprodukte, die hauptsächlich aus Schwefehnetallen bestehen, kann man ebenfalls mit antimonsaurem Kali auf einen Gehalt an eingemengter Kohle prüfen, wie es oben beschrieben ist.

4) Bor = B und Borsäure = B.

Vorkommen der Borsäure im Mineralreiche.

a) In Verbindung mit Wasser im Sassolin (nat. Borsäure) = B + 3 H. b) In Verbindung mit Natron im Tinkal (nat. Borax), s. Natron. c) In Verbindung mit Ammoniak im Larderellit, s. Aumoniak.

Man findet sie

 d) In Verbindung mit Erden im Boracit, s. Talkerde;
 Borocalcit, Boronatrocalcit, Hydroborocalcit,
 s. Kalkerde.

Hydroboracit, )

e) In kieselsauren Verbindungen, und zwar besonders im
Datolith. )

Botryolith, Axinit, Danburit, Turmalin, s. Kali.

Probe auf Borsaure

Probe auf Borsaure mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der hierher gehörigen Mineralien.

Sassolin giebt, im Glaskolben erhitzt, Wasser und ein wenig Ammoniak.

Äuf Platindraht oder auf Kohle schmilzt er unter Aufblähen zum klaren Glase und f\(\text{Richt}\), wenn man das geschnolzene Glas mit der Spitze der blauen Flamme ber\(\text{thrt}\), die \(\text{Sussere Flamme gelblichgr\)tin. Ist er gypshaltig, so wird das Glas unter der Ab\(\text{kthlung unklar.}\)

Tink al im Glaskolben erhitzt, giebt viel Wasser, blibt sich auf und schwärzt sich an den heissesten Stellen in Folge des Verkohlens anhängender organischer Substanzen; auch ist ein brandiger Geruch wahrzunehmen. Bersanze Salze. Vor dem Lüthrohre schmilzt er unter Aufblähen zu einer klaren, farblosen Perle. Berührt man im dabei mit der blauen Flamme, so färbt er die äussere Flamme röthlichgelb von Natron. Eine Reaction von Borsture bekommt man erst dann, wenn man besondere Reactionen anwendet, von denen soelieich die Rede sein soll.

Larderellit giebt im Kölbehen Wasser und Ammoniak, welches letztere sowoll durch Lakmuspapier, als auch durch den Geruch sich zu erkennen giebt, auch zeigt sich ein geringes weisses Sublimat; bei stärkerer Hitze schmilzt das Mineral. Am Platindraht erhält man die reine Borsäuereaction.

Die borsauren Salze, die wasserhaltigen sowohl, als die wasserfreien, haben alle das gemein, dass sie sich beim Erhitzen mehr oder weniger stark aufblähen und dann zur Perle schmelzen. Sind die Basen flüchtig, wie z. B. Ammoniak und Quecksilberoxyd, so entfernen sich dieselben und hinterlassen reine Borsäure.

Besitzt die Base nicht die Eigenschaft, in der äussern Löthorhframme eine Färbung hervorzubringen, so fätbt das Salz, auf Platindraht mit der Spitze der blauen Flamme geschmolzen, die äussere Flamme gebleichgrün. Wird eine solche Färbung nicht hervorgebracht, oder hat man es mit einer borsäurehaltigen Substanz zu thun, welche die äussere Flamme ebenfalls nicht grün färbt, so kann man die Borsäure oft dauerhaufmäden, dassman die Probe mit Schwefelsäure Bereauer Sales. befeuchtet und auf Platindraht in der blauen Flamme erhitzt, wordber das Nöthige S. 94 sehon mitgetheilt ist,

Turner hat für die Probe auf Borsäure in Salzen und , Mineralien folgendes Verfahren angegeben. Man pulverisirt die zu prüfende Substauz möglichst fein, vermengt das Pulver mit einem Theile eines Flusses, der aus 41/2 Theilen doppelt-schwefelsauren Kali's und 1 Theil fein gepulverten, völlig borsäurcfreien Flussspathes (S. 62) besteht, nebst wenig Wasser zu einem Teig, streicht diesen in das Oehr eines Platindrahtes und schmelzt ihn innerhalb der blauen Flamme zusammen. In den ersten Augenblicken verdampft das zugesctzte Wasser, ist diess jedoch erfolgt, so bildet sich bald Fluorborsäure, die ausgetrieben wird und dabei die äusscre Flamme gelblichgrün färbt. Die grüne Färbung der Flamme dauert jedoch nicht lange, da das Gemenge schnell zersetzt ist; man muss daher bei einem geringen Gehalt an Borsäure auf den Eintritt der grünen Färbung der äussern Flamme sehr genau Acht haben. - Nach Merlet sind zu 1 Theil der zu prüfenden Substanz 3-4 Theile von dem Flusse nothwendig, um ein sieheres Resultat zu bekommen.

Kiesel (Silicium) = Si und Kieselsäure = Si.
 Vorkommen der Kieselsäure im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Die Kieselsäure kommt in der Natur sehr häufig vor, theils frei, theils an Wasser, theils an verschiedene Basen gebunden, und bildet mit den letzteren die natürlichen Silicate. a) Im freien Zustande bildet sie den Quarz; von diesem

unterscheidet man mehrere Arten, als:

Bergkrystall (Citrin, Rauchtopas, Morion) = Si;

Amethyst = Si, mit höchst geringen Mengen von Na, Ca, Mg, Fe etc.;

Gemeiner Quarz = Si, mit sehr geringen Mengen von Fe,

Mn, Al, Ca etc.

Als besondere Varietiten, die sich durch Farbe, Glanz der Structur auszeichnen, sind bekannt: Rosenquarz, Milchquarz, Siderit (indig bis berlinerblau), Prasem (lauehgrün), Katzenauge (grünlehweiss bis grünlichgrau und olivengrün, auch roth und braun), Avanturin (gelb, roth oder braun mit vielen kleinen Glimmerschuppen, oder kleinen Rissen nach verschiedenen Richtungen), Faserquarz in parallelfaserigen Aggregaten von plattenförmiger Gestalt.

Eisenkiesel = Si, mit rothem oder gelbem Eisenocker gemengt;

Hornstein = Si, mit wenig Ca, Al und Fe:

Kieselschiefer (Lydit) = Si, mit Ca, Al, Fe und C;

Jaspis = Si, mit wenig Al und Fe;

Chalcedon (Carneol, Onyx, Sardonyx, Heliotrop, Plasma, Mokkastein) = Si, mit höchst geringen Mengen von K, Na, Mg,

Al und Fe;

Chrysopras = Si, verbunden mit geringen Mengen von Ca, Al. Fe und Ni:

Fcuerstein = Si, mit geringen Mengen von Ca, Al, Fe, H und organischen Stoffen:

Achat, aus einem Gemenge mehrerer Quarzarten, namentlich von Amethyst, Calcedon und Jaspis, bestehend.

b) In Verbindung mit Wasser bildet die Kieselsäure

den Opal, welcher wesentlich amorphe Kieselsäure ist und einen zwischen 0,1 und 13 p. c. schwankenden Wassergehalt hat. Von anderen Bestandtheilen enthält er häufig sehr geringe Mengen von K, Na, Ca, Mg, Al und Fe, Es gehören dahin:

Edler Opal, Feuer-Opal, gemeiner Opal, Hydrophan, Halb-Opal, Hyalith, Menilit, Cacholong, Jasp-Opal (Eisen-Opal), Kicselsinter (Kieseltuff, Perlsinter).

Endlich sind noch hierher zu rechnen:

Schwimmkiesel und Alumocalcit, thonerde- und kalkhaltig,

der Polirschiefer, Tripel und die Kieselguhr.

c) In Verbindung mit verschiedenen Basen bildet die Kieselsäure eine grosse Anzahl von natürlichen Silicaten, die bei den Alkalien, den Erden und den Metallen schon genannt worden sind. Ferner ist sic als ein Hauptbestandtheil mehrerer im Grossen aufbereiteter Erze und der meisten Schlacken zu betrachten. Auch finden sich geringe Mengen von Kiesel im Roheisen, Rohstahl und in manchen Eisensauen (S. 283).

#### Probe auf Kieselsäure

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der kieselsäurehaltigen Mineralien und Hüttenprodukte im Allgemeinen. Die oben genannten, zum Quarz gehörigen Varietäten,

als: Bergkrystall (Citrin, Rauchtopas, Morion), Amethyst, gemeiner Quarz, (Rosenquarz, Milchquarz, Siderit, Prasem, Katzenauge, Avanturin, Faserquarz), Wasserfreie Eisenkiesel, Hornstein, Kieselschiefer, Jaspis, Chalcedon (Carneol etc.), Chrysopras, Feuerstein und Achat, geben, wenn sie in einem Glaskolben

bis zum Glühen erhitzt werden, entweder gar kein Wasser oder nur Spuren davon. In der Pincette sind sie völlig unschmelzbar.

In Borax lösen sie sieh im gepulverten Zustande langsam zu einem klaren, selwer sehmelzbaren Glase, das im heissen Wassetfreie Zustande manchmal von dem in der Probe befind-Kieselsawlichen Metalloxyde gefärbt erscheint.

Von Phosphorsalz werden sie fast gar nicht angegriffen.

Mit Soda schmelzen sie unter Brausen zum klaren Glase. Die zum Opal gehörigen Mineralien, wie namentlich edler Opal, Feuer-Opal, gemeiner Opal, Hydrophan, Halb-Opal, Hyalith, Menilith,

wassebatte Pan, Halo-Opal, Hyalith, Menlilth, Kieselfaker Cacholong, Jasp-Opal (Eisen-Opal), Kiesel-kiesel, Alumocalcit, Polirschiefer, Tripel und Kieselg Alumocalcit, Polirschiefer, Tripel und Kieselg uhr, geben, im Glaskolben bis zum Glüben erhitzt, mehr oder weniger Wasser und verlieren ihren Glant.

In der Pineette sind sie unschmelzbar, und wenn sie rasch

erhitzt werden, verknistern sie.

Zu Borax, Phosphorsalz und Soda verhalten sie sich wie die vorhergehenden.

Die Silicate, sowohl die natürlichen als diejenigen, welche die verschiedenen Sehlacken bilden, lassen sich sowohl durch Phosphorsalz als durch Soda erkennen. Von Phosphorsalz werden sie fast sämmtlich so zersetzt, dass nur die Basen mit der freien Phosphorsäure des Phosphorsalzglases verbunden werden und die Kieselsäure unaufgelöst bleibt. Man unternimmt die Probe auf Platindraht, an welchem man erst das Phosphorsalz zur Perle sehmilzt, darauf einige sehr dünne Splitter des Silicates an das weiche Glas hängt und letzteres eine hinlängliche Zeit mit der Oxydationsflamme behandelt. Die Basen werden, wenn das Silicat auf diese Weise zerlegbar ist, dadurch so im Phosphorsalzglase aufgelöst, dass die Perle im heissen Zustande klar erseheint, die abgeschiedene Kieselsäure aber in Form eines gelatinösen Skelettes darin schwimmt. Bei solchen Silicaten, deren Basen für sich mit Phosphorsalz, bei gewisser Sättigung des Glases, unter der Abkühlung oder durch Flattern milehweiss oder opalartig werden (Kalkerde, Talkerde, Beryllerde oder Yttererde), wird die Perle unter der Abkühlung mehr oder weniger trübe; man muss sieh daher, so lange das Glas heiss ist, von der ausgeschiedenen Kieselerde überzeugen. Scheint das Silicat in Form eines Splitters sich nicht zersetzen zu wollen, so prüft man es als feines Pulver; die Kieselsäure bleibt dann, wenn das Silicat zersetzbar ist, in zertheiltem, gelatinösem Zustande zurück. Silicate, deren Basen hauptsächlich aus Zirkonerde bestehen, lassen sich selbst als feines Pulver durch Phosphorsalz nicht vollkommen zerlegen. In solchen Silicaten findet man die Kieselerde am besten, wie es bei der Probe auf Zirkonerde (S. 254) angegeben ist. -Enthält eine Substanz nur wenig von einem Silicat, oder ist

in ihr nur etwas Quarz eingemengt, so bekemmt man mit Phosphorsalz ein Glas, in welchem nichts von ausgeschiedener Kieselsäure zu bemerken ist, weil in diesen Fällen

die geringe Menge ven Kieselsäure mit aufgelöst

wird. Man kann sie aber finden, wenn man den nassen Weg mit zu Hülfe nimmt und dabei se verfährt, wie es bei den Proben auf Kalkerde, Talkerde und Theuerde angegeben ist, wenn diese Basen an Kieselsäure gebunden sind. Die Kieselsäure wird dabei se abgeschieden, dass man sie dann mit Phosphersalz oder Seda leicht als solche erkennen kann (S. 122).

Ven Seda werden die Silicate auf Kohle sowohl, als auch auf Platindraht unter Brausen theils vollkommen, theils auch nur unvollkommen aufgelöst. Das Speciellere hierüber ist bereits

S. 109 ff, mitgetheilt werden.

Enthält irgend eine aus exydirten, aber durch Soda nicht reducirbaren Bestandtheilen zusammengesetzte Substanz eine nicht zu geringe Menge einer kieselsauren Verbindung, so kann bei der Prüfung mit Soda ein schwaches Aufbrausen wahrgenommen und daraus der Sehluss gezogen werden, dass, sebald die Substanz frei von andern feuerbeständigen Säuren ist, Kieselsäure vorhanden sein müsse. Sicherer geht man indessen aber immer, wenn man den nassen Weg zu Hülfe nimmt, was auch bei der Prüfung derartiger Substanzen mit Phosphorsalz im Verhergehenden bereits erwähnt wurde.

Ein Gehalt an Kiesel im Roheisen, Rehstahl und in

den Eisensauen lässt sieh auf die Weise auf-

finden, dass man ein solches Prednkt entweder Kieselsäurebaltige in Salpetersäure auflöst, eder nach S. 464 auf Höttenprodukte.

Chlorsilber legt, wobei Kieselerde, Kohle etc. zurückbleiben. Den Rückstand sammelt nian auf einem kleinen Filtrum, verbrennt die beigemengte Kohle im Platinlöffel und prüft die übrig bleibende Erde mit Soda auf Kohle,

Vorkommen des Schwefels und der Schwefelsaure im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

In der Natur kemmt der Sehwefel vor:

 a) als gediegener Schwefel = S, aber öfters mit Bitumen, Kicsel, Kalk, Eisen, Kohle, Wasser etc. verunreinigt und b) in Verbindung mit vielen Metallen.

Die Sehwefelsäure findet sich gebunden an Alkalien, Erden

und Metalloxyde.

Alle Mineralien, welche Schwefel eder Schwefelsäure enthalten, sind an den verschiedenen Orten, wo über das Vorkommen der Alkalien, der Erden und der Metalle eder deren Oxyde im Mineralreiche gesprechen wurde, bereits genannt worden.

In Hittenprodukten macht der Schwefel einen Hauptbestandtheil der verschiedenen Steine und Leche aus, die beim Eisen und den anderen betreffenden Metallen genannt worden sind. Als Nebenbestandtheil findet man ihn zuweilen in manchen Rohmetallen, und Metallverbindungen, die noch einer weitern Bearbeitung unterworfen werden, z. B. im Roheisen, so wie auch in manchen Schlacken.

Die Schwefelsäure macht einen Hauptbestandtheil der künstlich bereiteten Vitriole und der überhaupt im Grossen dargestellten schwefelsauren Salze aus; auch findet man sie in grösserer oder geringerer Menge an Erden und Metalle oxyde gebunden in den im Grossen gerösteten Erzen, welche der Zugutemachung auf ihre resp. Metalle, oder auf Alaun, Eisen, Kupfer- und Zinkvitriol unterworfen werden sollen.

Probe auf Schwefel und Schwefelsäure mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der schwefelsauren und schwefligsauren Salze im Allgemeinen.

Der gediegene Schwefel schmilzt, in einem Glasköllechen erhitzt, sehr leicht und sublimirt mit bräunlicher Farbe, wird aber unter der Abkühlung wieder gelb; fremdartige Beimengungen, wenn sie nicht flichtig sind, bleiben dabet zurück.

Auf Kohle mit der Löthrohrflamme angezündet, verbrennt er mit bläulicher Flamme und unter Entwickelung von schwefliger Säure, die durch ihren eigenthümlich stechenden Geruch erkannt wird.

In den Verbindungen des Schwefels mit Metallen kann derselbe auf verschiedene Weise aufgefunden

a) In manchen Füllen durch starkes Glüben der Substaur ni einer an einem Ende zugeschnotzenen Glassröhr nach S. 74. Einige Schwefelmetalle, die auf einer hohen Schwefellangsstufe stehen, wie z. B. Fe, Fe, Mn, Cu, geben Schwefel ab, der sublimirt. Ist der Schwefel an solche Metalle gebunden, die selbst füchtig sind, wie namentlich Arsen und Que ek silber, so sublimirt der Schwefel in Verbindung mit diesen Metallen und das Sublimat lässt sich an seiner Farbe erkennen, s. Schwefelarsen (S. 75 und 499), so wie Zinnober (S. 76 und 398). Ist der Schwefel an Aufmon gebunden, so bildet sich bei starker Hitze das bereits S. 75 erwähnte Sublimat von Sb, mit Sb.

Ferner lässt sieh der Schwefel in seinen Verbindungen mit Metallen auffinden:

b) durch Rösten der Substanz in einer an beiden Enden offenen Glasröhre nach S, 77 ff. Bei einem geringen Gehalte an Schwefel bemerkt man zwar nicht allemal einen Geruch von ausströmender schwefliger Säure; sie giebt sich aber zu erkennen, wenn man in die Röhre

ein Streifchen befeuchtetes Lakmuspapier schiebt, indem sie dieses roth färbt. Sub-Schwefelmetalle. stanzen, die Sehwefelmetalle in geringer Menge enthalten, aber in Form eines ganzen Stückehens keine sehweflige Säure geben, thun es, wenn man sie im gepulverten Zu-

stande prüft. In manchen Fällen lässt sich ein Gehalt an Sehwefel wahrnehmen:

c) durch Erhitzen der Substanz auf Kohle mit der Oxydationsflamme. Ist der Schwefelgehalt bedeutend, so verbreitet sich ein Geruch nach sehwefliger Säure; ist er aber gering, so ist ein solcher Geruch nicht allemal zu bemerken.

In den meisten Fällen lässt sich aber selbst noch ein

geringer Gehalt an Sehwefel

d) durch eine Schmelzung der gepulverten Substanz mit 2 Theilen Soda, die sieh nach S. 55 ganz frei von sehwefelsaurem Natron zeigt, und 1 Theil Borax auf Kohle im Reductionsfeuer mit der Voraussetzung nachweisen, dass die Substanz frei von Selen ist. Von leicht sehmelzbaren Metallen, die nur fein eingemengte Schwefelmetalle enthalten und nieht gepulvert werden können, wie z. B. Werkblei, Schwarzkupfer etc., wendet man ein ganzes Stückehen an, welches die Grösse eines Senfbis kleinen Pfefferkorns hat; von schwer sehmelzbaren Metallen, wie z. B. Roheisen, muss man sieh die nöthige Menge mit einer feinen Feile trennen. Es bildet sieh, während man entweder die gepulverte Substanz mit der Soda und dem Borax im Reductionsfeuer zusammenschmelzt, oder das Glas von Soda und Borax neben dcm Metalle eine längere Zeit im Reductionsfeuer behandelt, Schwefelnatrium, welches sofort eine hepatische Reaction hervorbringt, wenn man die gesehmolzene Masse von der Kohle nimmt, pulverisirt, und auf einem blanken Silberbleehe mit Wasser befeuchtet. Das Silber läuft in Folge einer bei der Zerlegung von Wasser stattfindenden Schwefelwasserstoffentwickelung, bei einem schon merklichen Gehalte an Sehwefel ganz schwarz, bei einem geringereren Gehalte aber nur dunkelbraun oder gelb von gebildetem Schwefelsilber an. (Der entstandene Fleek lässt sich durch befeuchtete Holzkohle oder feine Knochenasehe augenblieklich wieder abschleifen.) Der Zusatz von Borax gewährt den Vortheil, dass das sich bildende Schwefelnatrium nicht in die Kohle geht, sondern mit ihm als eine von der Kohle leicht zu trennende Masse zurückbleibt. Da indessen die Selenmetalle, wenn

sie auf die zuletzt angegebene Weise behandelt werden, dieselbe Reaction hervorbringen wie Schwefelmetalle, in-

dem sich Selennatrium bildet, welches das Silber Sehwefelmetalle ebenfalls schwärzt, so darf man nie unterlassen,

die Substanz vorher auf Kohle für sich zu erhitzen und sich zu überzeugen, ob ein Geruch nach Selen wahrzunchmen ist. Kommen Schwefel und Selen zusammen in einer Verbindung vor, so muss man die Probe auf Schwefel in einer an beiden Enden offenen Glassröhre vornelnnen und sich dabei von einer Bildung von sehwefliger Säure entweder durch den Geruch oder durch befeuchtetes Lakmuspapier überzeugen.

Die schwefelsauren Salze zeigen bei ihrer Prüfung im Glaskolben und auf Koble ein verschiedenes

Schwefelsaure Verhalten.

Mission. Im Glaskolben geglült, werden die Salze der Alkalien, der alkalischen Erden und des Bleioxydes gar nicht zersetzt. Eine unvollständige Zersetzung erleiden die Salze mit anderen starken Salzbasen, wie Eisen- und Manganoxydul, Zinkoxyd etc. (weil die zur Zersetzung erforderliche Hitze nicht hervorgebracht werden kann). Eine mehr oder weniger leichte Zersetzung findet Statt bei den Salzen der nieht alkalischen Erden und der sehwächeren met allischen Salzbasen. Erleidet das Salz eine theilweis Zersetzung, so entwickelt sich schwelige Säure, die durch den Geruch und durch befeuchtetes Lakmuspapier erkannt werden kann.

Auf Kohle, vorzüglich im Reductionsfeuer, werden die schwefelsauren fixen Alkalien und alkalischen Erden in alkalisch reagtiende Schwefelmetalle verwandelt, von denen die ersteren, nachdem sie in die Kohle weitungen sind, sich zum Theil verflichtigen und die Kohle weiss beschlagen (S. 84). Werden diese Schwefelmetalle mit Wasser, oder besser, mit verdünuter Chlorwasserstoffsüure befeuchtet, so entwickelt sich Schwefelwasserstoff. Die übrigen schwefelsauren Salze hinterlassen, unter Entwicklung von schwefliger Säure, theils Erden oder Metalloxyde, theils regulinische oder schwefelhatige Metalle, sobald das reducitre Metall nicht flüchtig ist. Ist Letzteres der Fall, so wird die Kohle mit Oxyd beschlagen.

Die schwefligsauren Salze werden beim Glühen im Glaskolben sämmtlich zersetzt, und zwar so, dass Schwefligsaure entweder reine Oxyde zurückbleiben, oder sich

satte ein Gemenge von basisch-schwefelsauren Salzen und Schwefelmetallen bildet, weshalb auch die geglühten schweftigsauren Salze der Alkalien und der alkalischen Erdeu Schwefelwasserstoffgas entwickeln, wenn sie mit verdünnter Chlorwasserstoffskure befruchtet werden. Auf Kohle verhalten sie sich ganz ähnlich wie die schwefelsauren Salze.

Um in schwefelsauren und schwefligsauren Salzen, so wie in anderen Salzen, welche geringe Mengen von Schwefelsäure oder schwefliger Säure enthalten, die genannten Säuren nachweisen zu können, giebt es zwei Wege.

a) In Salzen, deren Basen keine Färbung in Glasflüssen

hervorbringen, lässt sich die Schwefclsäure auf die Weise auffinden, dass man sieh auf Schwefel oder Kohle von Soda und Kieselerde eine Glas- sehweftige perle bildet, die nach der Behandfung im Reductionsfeuer vollkommen klar und farblos erscheint, hierauf diese Glasperle mit einer geringen Menge des zu prüfenden Salzes im Reductionsfeuer zusammenschmelzt and Acht gicbt, mit welcher Farbe das Glas crkaltet. Die Schwefelsäure wird hierbei reducirt; cs bildet sieh Schwefelnstrium, und dieses verursacht in dem Glase eine gelbe bis dunkelrothe Farbe, je nachdem der Gehalt an Schwefelsäure gering oder bedeutend ist. Salze, deren Basen aus Metalloxyden bestehen, die in Glasflüssen eine Färbung hervorbringen, muss man erst durch Soda zerlegen. Man vermengt einen kleinen Theil des Salzes mit 1 bis 2 Mal so viel Soda, glüht das Gemenge auf Platinblech oder auf Platindraht im Oxydationsfeuer. löst das dabei gebildete schwefelsaure Natron in einigen Tropfen Wassers auf, verdampft die klare Auflösung auf Platinblech oder in einem Porcellanschälchen zur Trockniss und prüft das Salz mit kieselsaurem Natron, wie

ohen. b) Kann die Probe auf Sehwefelsäure auch auf die Weise geschehen, dass man das zu prüfende Salz mit Soda oder, wenn diese nicht ganz frei von schwefelsaurem Natron sein sollte, mit neutralem oxalsaurem Kali mengt, das Gemenge auf Kohle im Reductionsfeuer zusammenschmelzt, die geschmolzene und zum Theil in die Kohle gedrungene Masse von der Kohle nimmt, auf Silberblech legt und mit Wasser befeuchtet. Enthielt das Salz Schwefelsäure, so hat sich beim Schmelzen Schwefelnatrium oder resp. Schwefelkalium gebildet, welches in Berührung mit Wasser Schwefelwasserstoff entwickelt, und in Folge davon läuft das Silber schwarz oder dunkelgelb an. Man kann auch die geschmolzene Masse in ein Glaskölbehen legen, mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure übergiessen und die Mündung des Kölbchens mit einem Stückehen Filtrirpapier bedecken, welches man vorher mit Bleizuckerauflösung getränkt hat. Das Papier färbt sich, indem sich Schwefelblei bildet, schwarz oder braun.

Nach Dana (Chem. Gaz. 1851, p. 459) prüft man eine Substanz auf Schwefel vor dem Löthrohre wie folgt: Man Sahs, weiber der Soda, legt die Frobe mit einem Tropfen Wassenschwefel: eber Soda, legt die Frobe mit einem Tropfen Wassenwestungstang zusammen auf ein Uhrglas, und fügt ein kleines,

hadelkopfgrosses Stück Natriumnitroprassid hinzu, Its Schwefel vorhanden, so entsteht die Purpurfkrbung, auf welche Playfair zuerst aufmerksam gemacht hat. Sucht man auf diese Weise Schwefel in organischem Materien, z. B. in Horn, Haar, Nägelsubstanz etc., so mischt man zweckmissig etwas Stärke zur Soda. Ein 4 Zoll langes Stück von einem Haar, das man um einen Platindraht wickelt, dann in die Mischung von Stärke und Soda eintaucht und vor dem Löthrohre, wie eben angegeben, behandelt, soll eine unzweideutige Reaction auf Schwefel fiedern.

Nach Schlossberger (Chem. Centralbl. VI. 160) ist mobybdänsaures Ammoniak ein höchst empfindliches Reagens auf Schwefel. Eine verdünnte, mit Chlorwasserstoffsäure übersättigte Lösung dieses Salzes wird durch sehr kleine Mengen von in Wasser gelösten Schwefelwasserstoff oder Schwefel-

metallen schön blau gefärbt.

Um mit Sicherheit aufzufinden, ob in einem Minerale der Gehalt an Schwefel einem beigemengten oder beitanza mit.

Selweitenstelle Sahr gemischten Schwefelmetalle oder einem schwefelselweitenstellensauren Salze angehöre, verfährt man mech v. Kofüren Salzen. "be 11 folgendermassen. Man schwelzt die zu prü
ren Salzen.

fende Substanz im feingepulverten Zustande 'nit Kalihydrat im Platinlöffel vor dem Löthrohre. Den Platinlöffel mit dem Fluses stellt man nebst einem Streifchen Siberblech in ein kleines Percellangefiss mit Wasser und beobachtet, während die geschmolzene Masse sich auflöst, ob das Silber sich sehwärzt oder ob es, selbst nach Verlauf einer längern Zeit blank bleibt. Im erstern Falle enthält die Substanz ein Schwefelmetall, wie z. B. der Hauyn, Helvin etc.; im letztern — wenn man sich nämlich auf Kohle mit Soda schon von einem Schwefelgehalt überzeugt hat — ein selberfelsaures Salz. Dass in letzteren Falle die Substanz völlig frei von jedem reducirend wirkenden Gemengtheil sein muss, versteht sich von selbst.

# Selen = Se.

## Vorkommen des Selens im Mineralreiche.

Man findet es nur in Verbindung mit Metallen und zwar im Selenblei, Selenkobaltblei, Selenbleikupfer, Selenkupferblei und Selenquecksilberblei, s. Blei; ferner: im Selenkupfer und Selenkupferquecksilber, s. Kupfer; Selenquecksilber, s. Quecksilber, so wie im Selensilber und Eukafrit, s. Silber. Als unwesentlicher Bestandtheil kommt es zuweilen vor in Tellurerzen, in manchem Bleiglanz und Schwefelkies, sowie im Phosphorkupfererz.

#### Probe auf Selen.

Die Probe auf Selen ist so leicht, dass wenn irgend eine Substanz nur eine Spur von Selen enthält, dieselbe noch aufgefunden werden kann.

Das Verhalten des Selenquecksilbers s. S. 397.

Verbindungen, die sich in der zugeschmolzenen Glasröhre nicht flüchtig zeigen, prüft man auf folgende Weise auf Selen.

Man legt ein kleines Bruchstück der Verbindung auf Kohle, erhitzt es mit der Oxydationsflamme bis zum Rothglühen und führt es sogleich unter die Nase. Enthält die Substanz Selen, so lässt sich der dem gasfürnigen Oxyd des Selens eigenthümliche Geruch, shhilich verfaultem Rettig (S. 81), wahrnehmen. Enthält die Substanz viel Selen, so zeigt sich, noch ehe das Probestückehen zum Glühen kommt, ein brauner Rauch, der nur aus fein zertheiltem Selen besteht; später entsteht auf der Kohle auch noch ein stahlgrauer, metallien schimmernder Besehlag, der zuweilen eine rothe Kante hat.

Auch kann man das Selen aus seinen Verbindungen auf folgende Weise ausscheiden. Man erhitzt die Substanz nach S. 76 in einer offenen Glasröhre und neigt dabei die Röhre so, dass die übrigen Bestandtheile oxydirt werden; das Selen scheidet sich aus und setzt sich in der Röhre mit rother Farbe ab; bei einem reichlichen Gehalte an Selen erseheint das Sublimat in der Nähe der Probe mehr stabligrau. Zuweilen setzen sich auch vor dem rothen Sublimat kleine Krystalbe von seleniger Sture an, die aber bei gelinder Hitze schon verfliegen. Enthält die Substanz ausser Selen auch Schwefel, so entweicht dieser als selwerflige Säure und lässt sich entweder schon durch den Geruch oder durch befeuchtetes Lakmuspapier erkennen.

Kommt das Selen in geringer Menge mit Tellur vor, wie z. B. im Tellur wis muth, und man unternimmt die Probe in der offenen Glasröhre, so setzt sieh zuerst tellurige Säure an das Glas ab, und nach fortgesetztem Erhitzen mit Hulfe der Löthrohrfamme bemerkt man auch, dass die tellurige Säure an einer gewissen Stelle mit einem rothen Stoffe vermengt wird, welcher aus Selen besteht.

Die selensauren und selenigsauren Salze werden duf Kohle im Reductionsfeuer zu Selemmetallen reducirt, die dann einen deutlichen Rettiggeruch verbreiten. Bei einem Zusatz von Soda geschicht die Reduction noch schneller.

# 8) Phosphor = P und Phosphorsäure = "P.

Vorkommen des Phosphors und der Phosphorsäure im Mineralreiche und in Hüttenprodnkten.

Die Phosphorsäure kommt in der Natur stets an Basen gebunden vor. Die Mineralien, in denen sie einen wesentliehen Bestandtheil ausmacht, sind beim Lithion, der Kalkerde, Talkerde, Thonerde, Yttererde, dem Mangan, Eisen, Blei, Uran und Kupfer genannt. Auch sind Spuren von Phosphorsäure in verschiedenen anderen Mineralien und Gebirgsarten aufredjunden worden.

Werden Silber, Blei- oder Kupfererze verschmolzen, die nicht frei von phosyhorsauren Salzen sind, so enthalten die dabei fallenden Schlacken allenad Phosphorsäure, welche an verschiedene Basen gebunden sein kann; auch enthält die Eisenfrischschlacke öfters phosphorsaure Verbindungen, weil das Roheisen, welches dem Frischprocess unterworfen wird, nicht immer frei von Phosphoreisen ist.

Probe auf Phosphor und Phosphorsäure mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der phosphorsauren Salze im Allgemeinen.

Eine Probe auf Phosphor kommt hauptsächlich beim Robeisen vor. Man löst ein Stückehen des zu prüfenden Eisens (eirea 100 Milligr.) durch Unterstützung von Wärme Phosphorhaldsen in Salpetersäure auf, wobei ein Gehalt an Phos-

phor sich in Phosphorsäure verwandelt und der im Roheisen vorhandene Graphit zurückbleibt. Die Auflösung dampft man in einem Porcellanschälehen zur Trockniss ab, erhitzt die trockene Masse noch so stark, bis sich keine sauren Dämpfe mehr entwickeln, und prüft sie auf Phosphorsäure, wie es unten unter a bis d beschrieben werden solt.

Die phosphorsauren Salze erleiden, wenn sie im Glaskolben bis zum Glühen erhitzt werden, keine Phosphorsaure Zersetzung; einige zeigen sich sehmelzbar.

In der Pineette oder auf Platindraht können die meisten, vorzüglich die sauren Salze, geschmolzen werden, sie färben dabei die äussere Planme schwach blaulichgrün, sobald die Basen nicht selbst die Eigenschaft besitzen, die äussere Flaume zu färben.

Auf Kohle können ebenfalls die meisten phosphorsauren Salze geschmolzen werden, ohne dass sie eine Zersetzung erleiden, weil die gebundene Phosphorsäure dabei entweder gar nicht oder nur sehr unvollkommen reducirt wird. Als deutlichstes Beispiel dient das neutrale phosphorsaure Bleioxyd, welches auf Kohle sehr leicht zur Perle schmilzt, aber im Reductionsfeuer fast gar keine Zersetzung erleidet; die Perle ist von krystallinischer Beschaffenheit (S. 349 ff.).

Werden phosphorsaure Salze mit Soda auf

Platindraht oder im Platinlöffel geschnolzen, so Phosphorsaure bildet sieh phosphorsaures Natron und die Basen werden frei.

Die Probe auf Phosphorsäure kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden:

a) durch Erhitzen der phosphorsauren Verbindung, eutweder für sich oder nach dem Befeuchten mit Schwefelsäure, in der Spitze der blauen Flamme, wobei die äussere Flamme schwach blaugrün gefärbt wird; das Speciellere darüber ist sehon S. 95 mitgetheilt.

b) Wenn der Gehalt derselben in irgend einer Substanz mehr als 4 bis 5 Procent beträgt, nach Berzelius folgendermassen: Man löst von der zu prüfenden Substanz einen Theil in verglaster Borsäure auf, was am besten auf Kohle mit der Oxydationsflamme geschieht, schiebt in die flüssige Glaskugel ein Stück eines feinen Eisendrahtes, dessen Länge etwas mehr beträgt als der Durchmesser der Kugel, und giebt ein starkes Reductionsfeuer. Das Eisen oxydirt sich auf Kosten der Phosphorsäure, wodurch borsaures Eisenoxydul und Phosphoreisen entstehen, von welchen das letztere bei guter Hitze schmilzt. Anfangs zieht sieh das Glas am Drahte hin, bekommt aber seine runde Gestalt wieder, sobald das Phosphoreisen sehmilzt. Während die Kugel erkaltet, ist gewöhnlich in dem auf der Kohle befestigten Theile ein Aufglühen zu bemerken, welches von der Krystallisation des Phosphoreisens herrührt. Nach völligem Erkalten wird das Glas von der Kohle genommen, zwischen Papier auf dem Amboss behutsam entzwei geschlagen und das Phosphoreisen, welches sieh dabei als ein rundes metallisches Körnehen abscheidet, der weitern Prüfung unterworfen. Es muss dem Magnete folgen, unter dem Hammer zerspringen und Eisenfarbe im Bruche zeigen. Die Sprödigkeit des Phosphoreisens richtet sich nach dem grössern oder geringern Gehalte an Phosphorsäure. Enthält die Substanz nur wenig von dieser Säure, so bekommt man ein Körnehen, welches sieh sogar etwas ausplatten lässt und das ziemlich starke Hammerschläge duldet, ehe es zerspringt. Enthält die Substanz sehr wenig Phosphorsäure oder ist sie ganz frei davon, so fällt beim Zerschlagen der Glaskugel der Eisendraht mit Beibehaltung seiner Drahtform heraus und ist nur an den Enden verbrannt, die aus der Kugel hervorragten.

Enthält eine auf Phosphorsäure zu prüfende Substanz noch andere Bestandtheile, die vom Eisen redueirt und mit dem übrig bleibenden Eisen zur Kugel gesehmolzen werden können, wie z. B. Schwefelsäure, Arsensäure, oder Metalloxyde, die ebenfalls vom Eisen reducirt werden, so bekommt man deren Radikale mit Eisen verbunden. Daher muss man sieh vorher erst überzeugt haben, ob die auf Phos-

vorher erst überzeugt haben, ob die auf Phos-Phosphorsaure phorsäure zu prüfende Substanz vielleicht einen

dieser Körper enthält.

c) Nach Buns en lassen sich geringe Mengen von Phosphorskure an die Weise auffinden, dass man die Substanz mit 2 bis 3 Mal so viel Soda mengt, das Gemenge vollständig austrockent und hierard in den ausgezogenen Theil einer Glasröhre (welcher von etwas grösseren Dimensionen sein kann als in Fig. 75) sehüttet, Man sehiebt hierauf in das zur Austreibung jeder Feuchtigkeit vorher nochmals erhitzte Gemenge ein längilches Stückehen Natrium und erhitzt stärker mit Hülfe des Löthrohrs, bis die Masse zum Schmelzen kommt, Nach der Abkühlung bricht man den mit der geschmolzenen Masse gefüllten Theil der Glasröhre ab, legt denselben in ein Porcellanschälchen und tropt etwas Wasser darauf; wenn Phosphorskure vorhanden, so giebt sich dieselbe durch den bekannten Geruch (nach faleen Fischen) des Phosphorwasser-

stoffgases zu erkennen.

d) Kann man die Phosphorsäure in ihren Verbindungen auch mit Hinzuziehung des nassen Weges auffinden, dieses Verfahren kann man sogar nicht umgehen, wenn die Substanz so wenig Phosphorsäure enthält, dass sie in der äussern Löthrohrflamme keine Reaction hervorbringt, und ausserdem auch nicht frei von Schwefelsäure oder Arsensäure ist. Das Verfahren dabei ist für Substanzen, die hauptsächlich aus Erden oder Metalloxyden bestehen, folgendes: Man reibt von der feingepulverten Substanz etwa 40 bis 50 Milligr. mit dem 5fachen Volumen eines vorräthig aus 4 Gewichtstheilen Soda und 1 Gewichtstheil Kieselerde bereiteten Gemenges (wie es Berzelius zur quantitativen Trennung der Phosphorsäure von der Thonerde vorgeschlagen hat) im Achatmörser zusammen, schüttet dieses Gemenge in einen Sodapapiercylinder (S. 51) und schmelzt cs auf Kohle im Oxydationsfeuer zur klaren Perle. Diese Perle pulverisirt man entweder im Stahlmörser oder zwischen Papier auf dem Amboss und behandelt das Pulver in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenflamme mit einer hinreiehenden Menge von Wasser bis zum Kochen. Es löst sich phosphorsaures Natron und das überschüssig zugesetzte kohlensaure Natron auf, während bei Gegenwart von Thonerde kieselsaures Thonerde-Natron und andere Erden oder Metalloxyde zurückbleiben. Enthält die Substanz nur wenig oder gar keine Thonerde und ist auch frei von Eisenoxyd, so löst sich eine merkliche Menge von Kieselsäure mit auf, welche indess keinen nachtheiligen Einfluss auf die Auffindung der Phosphorsäure in der Flüssigkeit äussert. Nach geschehener Auflösung nimmt man das Porcellangefäss von der Flamme und lässt die ungelösten Theile sich absetzen. Die klare Flüssigkeit trennt man entweder durch Filtration oder giesst sie bloss behutsam

mit Hülfe eines Glasstäbchens von dem Rückstande in ein anderes kleines Porcellangefäss ab.

Vermuthet man, dass sich viel kieselsaures Natron mit aufgelöst habe, so ist es zweckmässig, die vom Rückstande abgegossene Flüssigkeit mit einer Auflösung von kohlensaurem Ammoniak zu versetzen und das Ganze zum Kochen zu bringen, wobei sich die Kieselsäure gelatinös ausscheidet. Nachdem man dieselbe durch Filtration getrennt hat, übersättigt man die Flüssigkeit mit Essigsäure, fügt etwas essigsaures Bleioxyd hinzu und rührt um. Es entsteht, wenn der Gehalt an Phosphorsäure schon einige Procente beträgt, sofort ein weisser Niederschlag von phosphorsaurem Bleioxyd, welchen man auf einem kleinen Filtrum sammelt, aussüsst und auf Kohle in einem flachen Grübchen zusammenschmelzt, Man bekommt ein Kügelchen, welches mit weisser oder gelblicher Farbe erkaltet, und wenn man gut ausgesüsst hat, besitzt es auch eine krystallinische Oberfläche. Es verhält sich mithin wie phosphorsaures Bleioxyd (S. 349 ff.) Zum Ueberfluss kann man es noch mit Borsäure und Eisen prüfen, wie es im Vorhergebenden angegeben ist. - Entsteht beim Zusatz von essigsaurem Bleioxyd ein so geringer Niederschlag, dass man denselben nicht vom Filtrum nehmen kann, ohne das Filtrum zum Theil mit zerstören zu müssen (was jedoch zu vermeiden ist, weil die Probe sonst mit der Asche des Filtrums, die hauptsächlich aus Kieselerde besteht, verunreinigt wird), so setzt man noch einen Tropfen verdünnte Schwefelsäure hinzu, damit man ein Gemenge von phosphorsaurem und schwefelsaurem Bleioxyd bekommt, dessen Menge so viel beträgt, als nöthig ist, um es leicht vom Filtrum nehmen und auf Kohle abstreichen zu können. Beim Zusammenschmelzen desselben mit Hülfe der Löthrohrflamme reducirt sich das schwefelsaure Bleioxyd theils zu Schwefelblei, theils zu metallischem Blei; ersteres verflüchtigt sich sehr bald, letzteres aber nur nach und nach, und das phosphorsaure Bleioxyd bleibt in Form kleiner Kugeln zurück, die mit Hülfe der Loupe an den oben angegebenen Eigenschaften dieses Salzes als solches erkannt werden können.

Vermuthet man, dass der Gehalt an Phosphorsäure sehr gering sei, so wendet man eine grössere Menge von der Substanz zur Probe an; man nimmt gegen 100 Milligr. und schmelzt diese mit dem öfschen Volumen des oben angegebenen Gemenges von Soda und Kieselerde in zwei oder drei Portionen. Die geschmolzenen Perlen behandelt man aber dann gemeinschaftlich weiter, wie es oben angegeben wurde. Dies sit vorzüglich nöthig bei der Untersuchung mancher Eisenerze.

Enthält die Substanz Arsensäure, so wird dieselbe bei der Schmelzung reducirt und verflüchtigt. Enthält sie Schwe-

felsäure, so bildet sich bei der Schmelzung Schwe-Phosphorsaure felnatrium, welches mit in die Auflösung übergeht;

da aber dieses durch Essigsäure nicht zerstört wird, so entsteht beim Zusatz von essigsaurem Bleioxyd ein schwarzer Niederschlag von Schwefelblei. Dieser Niederschlag schadet aber nicht, weil sich das Schwefelblei auf Kohle verflüchtigt, während das phosphorsaure Bleioxyd allein zurückbleibt, und an seinem Verhalten erkannt werden kann.

#### Chlor = Cl.

#### Vorkommen dieses Körpers im Mineralreiche.

Das Chlor kommt in der Natur stets in Verbindung mit anderen Körpern vor.

Die Mineralien, welche Chlor als wesentlichen Bestand-theil enthalten, sind beim Kali, Natron und Ammoniak, bei der Kalkerde, beim Eisen, Blei, Kupfer, Quecksilber und Silber genannt worden.

# Probe auf Chlor

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der Chlormetalle und der chlorsauren Salze im Allgemeinen.

Die Chlormetalle können beim Erhitzen im Glaskolben grösstentheils geschmolzen werden. Die wasserfreien zeigen sich mehr oder weniger flüchtig; feuerbeständig hierbei sind die Chloride der Alkali- und Erdalkalimetalle, so wie die Chloride des Mangans, Kupfers und

einige andere; die Chloride des Goldes und Platins werden reducirt.

Auf Platindraht und auf Kohle werden die Chlormetalle, selbst diejenigen, welche sich im Glaskolben feuerbeständig zeigen, durch das Wassergas der Löthrohrflamme mehr oder weniger leicht in Oxyde und Chlorwasserstoffsäure zersetzt, oder sie werden reducirt, vorzüglich wenn die Prüfung auf Kohle geschieht. Auch werden manche entweder ganz oder nur zum Theil verflüchtigt und bilden auf Kohle einen Beschlag (S. 85).

Die chlorsauren Salze schmelzen, im Glaskolben erhitzt, ganz leicht und geben, wenn die Base aus Chlorsagre Salze einem Alkali oder einer alkalischen Erde besteht, oder sonst stark ist, bis zum Glühen erhitzt, Sauerstoffgas aus, welches einen glimmenden Holzspahn an der Mündung des Kolbens zum Brennen bringt; nach starkem und hinreichend langem Glühen bleiben reine Chloride zurück. Die Salze mit weniger starken Basen entwickeln neben Sauerstoff zugleich Chlor und hintcrlassen basische Chlormetalle.

Auf Kohle detoniren die chlorsauren Salze noch heftiger als die salpetersauren, und hinterlassen, wenn die Basen stark sind, neutrale Chloride; sind dagegen die Basen

Chlormetalle und schwach, so bleiben basische Chloride zurück.

Nach Berzelius findet man das Chlor in chlorsaure Salse. seinen Verbindungen auf folgende Weise: Man löst auf Platindraht in Phosphorsalz mit der Oxydationsflamme so viel Kupferoxyd auf, bis sich eine undurchsichtige Perle gebildet hat. An die noch flüssige Perle hängt man einen Theil der zu prüfenden Substanz und berührt die Perle mit der Spitze der blauen Flamme. Enthält die Substanz Chlor, so umgiebt sich die Perle mit einer intensiv azurblau gefärbten Flamme, welche entsteht, während Chlorkupfer gebildet und verflüchtigt wird, und dies dauert so lange, als noch etwas Chlor übrig ist. Ein neuer Zusatz von der Substanz bringt dieselbe Reaction hervor. Ausser Brom (S. 97) bringt keine von den im Mincralreiche vorkommenden Säuren eine ähnliche Flamme hervor. - Diese Probe ist bei ihrer Einfachheit so sicher, dass in Erden, Metalloxyden und Salzen durch diese Reaction das Chlor ganz deutlich nachgewiesen werden kann,

Bei Substanzen, welche nur wenig Chlor enthalten, oder bei solchen Chlorverbindungen, welche in der Hitze das Platin beschädigen, kann man den Versuch auch auf folgende Weise anstellen: Man reibt eine kleine Menge der Verbindung im Mörser fein, vermengt das Pulver dem Volumen nach mit etwa 1, Kupferoxyd, setzt ein wenig Wasser hinzu, reibt alles gut unter einander und setzt von dieser Mengung mit dem Pistill des Achatmörsers ein Paar Tropfen auf Kohle. Diese Masse trocknet man zuerst mit Hülfe der Löthrohrflamme, ohne sie jedoch bis zum Glühen zu erhitzen, und leitet dann die blaue Flamme unmittelbar darauf. Es bildet sich, wie bei Anwendung einer kupfcroxydhaltigen Phosphorsalzperle, Chlorkupfer, welches die Probe mit einem azur-blauen Scheine umgiebt. Im Anfange des Erhitzens ist die Färbung der Flamme häufig mehr grünlichblau, sie wird aber bald azurblau. Ist die Verbindung frei von Chlor, so bemerkt man gar keine Färbung. Chlormetalle, die sich nicht pulverisiren lassen, z. B. Chlorsilber, muss man auf dem Amboss zwischen Papier möglichst dünn ausplatten, mit der Scheere zerschneiden, mit Wasser befenehten und mit Kupferoxyd mengen, ehe man sie auf Kohle der Einwirkung der blauen Löthrohrflamme aussetzt.

Ein anderes ebenfalls von Berzelius angegebenes Verfahren, das Chlor in Chlormetallen aufzufinden, die in Wasser löslich sind, ist, dass man auf ein blankes Silberblech etwas schwefelsaures Eisenoxydul oder schwefelsaures Kupferoxyd legt, einen Tropfen Wasser darauf tröpfelt und das Chlormetall hineinlegt, worauf das Silber nach einer Weile

bringen.

sich mit der schwarzen Farbe schwärzt, die man auf Bronze-Arbeiten findet. Auch kann man auf dieselbe Weise nach Merlet solche Chlormetalle auf Chlor untersuchen, Chlormetalle seid ein i Wasser unauflösilch sind, wenn man sie ekberaure blite vorher am Platindrahte mit ein wenig Soda zusammenschmetzt, um auflösilches Chlornatrium zu bilden. — Auch hier muss man jedoch sicher sein, dass die Substans frei von Brom ist, weil Brommetalle dieselbe Reaction hervor-

### 10) Brom = Br.

Vorkommen dieses Körpers im Mineralreiche.

In Mineralien hat man das Brom bis jetzt nur in Verbindurg mit Silber gefunden, und zwar im

Bromsilber und / Bromchlorsilber, s. Silber.

Auch kommt es vor als Bromnatrium oder Brommagnesium, in höchst geringer Menge in manchen Salzquellen.

# Probe auf Brom

mit Einschluss des Löthrobrverhaltens der Brommetalle und der bromsauren Salze im Allgemeinen.

Die Brommetalle und die bromsauren Salze verhalten sich beim Erhitzen im Glaskolben eben so wie die entsprechenden Chlormetalle und chlorsauren Brommetalle und solze (S. 480).

Die bromsauren Salze detoniren auf Kohle ziemlich heftig und hinterlassen entweder neutrale oder, wenn

die Basen schwach sind, basische Brommetalle,

Manche Bromnetalle, wennn sie auf Platindraht oder auf Kohle der Lüchrohrfamme ausgesetzt werden, zeigen sich entweder flüchtig oder werden zersetzt; in beiden Fällen verbreiten sie aber einen unangenehnen, dem Chlorgas ähnlichen Geruch. Bromkalium und Bromnatrium geben auf Kohle einen weissen Beschlag (S. 85).

Nach Berzelius geben Brommetalle mit Phosphorsakund Kupferoyd, so wie auch mit Kupfervitriol Bremmetalle; auf Silberblech, dieselben Reactionen wie die Chlormetalle; aber die blaue Farbe, welche die äussere Flamme ei ihrer Vergrösserung annimmt, ist nicht rein azurblau, sondern zieht sich in's Grüne, vorzüglich an den Kanten (S. 97); ist alles Brom als Bromkupfer entfernt, so entsteht nur noch eine grüne Färbung vom Kupferoxyd.

Um mit Sicherheit die Brommetalle von den Chlormetallen zu unterscheiden, schmelzt man sie nach Berzelius im Glaskolben mit doppelt-schwefelsanrem Kali. Es entwickelt sich dabei Brom und schweßige Säure und der Kolben füllt sich mit rothgelben Dämpfen an, die deutlich an ihrem widerlich chlorgasähnlichen Geruch erkannt werden können, ungeachtet sie mit schweßiger Säure geneungt sind. Eine Ausnahme hiervon macht das Bromsilber, welches, mit doppelt-schweßeisaurem Kali geschnolzen, weiter beschweisten der Siene Ausnaheidet weiter Beschweisten der Steuten uengt sind. Eine Ausnahme hiervon macht das Bromsilber, welches, mit doppelt-schwefelsaurem Kali geschmolzen, nur äusserst wenig Bromdämpfe entwickelt. Es unterscheidet sich dasselbe aber vom Chforsilber dadurch, dass es, wenn es nach dem Schmelzen mit dem genannten sauren Salze dem Sonnenlichte ausgesetzt wird, eine spargelgrüne Farbe annimmt (S. 410).

Ist in irgend einer Substanz Brom nur in geringer Menge enthalten und man wendert vorstehendes Verfahren an, so muss man nach der Schmelzung sogleich durch den Hals des Glaskolbens in den erweiterten Theil desselben selen, damit man durch eine dickere Schicht der gefarbten Bromdämpfe hindurchblickt, im Fall der Kolben frei davon zu sein scheint, wenn man ihn von der Seite ansieht.

Enthält die Substanz zugleich Chlor, so wird dasselbe benfalls und zwar gasförmig ausgeschieden, aber dessen gelbe Parbe ist in kleinen Mengen kaum wahrzunehmen. Enthält die Substanz auch Jod, so wird freilich die Reaction unsicher, da sich zugleich auch violette Joddämpfe entwickeln.

Um in Salzlaugen, z. B. in der Mutterlauge von Salinen, einen Gehalt an Brom zu ermitteln, leiter man nach Balard durch die Lauge einen Strom von Chlorgas, gieset dann et was Aether hinzu und schüttelt das Ganze stark. Der Aether scheidet sich bei eintretender Ruhe wieder ab und erscheint von aufgelöstem Brom hyacinthroth gefürbt. Den bromhaltigen Aether schiuttelt man mit einer Aufösung von kaustischem Kali, wobei der Aether wieder entfärbt und das Brom an des Kali gebunden wird. Nach dem Eindampfen zur Trockniss kann man das Salz noch mit saurem schwefelsaurem Kali prüfen. Hein \*) hat bei Ausscheidung des Broms aus seinen Verbindungen in Salzsoolen etc. an der Stelle des Chlorgasse Chlorwasser angewendet.

## 11) Jod = J.

Vorkommen dieses Körpers im Mineralreiche.

Das Jod kommt vor in Verbindung mit Silber in einem seltenen Minerale, dem Jodsilber, s. Silber. Auch findet es sich an Natrium und Magnesium gebun-

a) Dessen "chemische Untersuchung der Soolen, Salze, Gradir- und Siede-Abfälle von sämmtlichen Salinen der Provinz Sachsen." Berlin 1846. (Aus Karsten's und v. Dechen's Archiv Bd. XIX besonders abgedruckt.) S. 556.

den in Mineralwässern, und zwar hauptsächlich in solchen, die Kochsalz enthalten.

Probe and Jod

mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der Jodmetalle und der jodsauren Salze im Allgemeinen.

Die Jodmetalle können beim Erhitzen im Glaskolben meistens geschmolzen, aber nicht leicht verflüchtigt werden.

Bei Gegenwart von Wasser oder einem jodsauren Jodnetalle und Salze mit schwacher Base entstehen bisweilen Jod-Jodnetaue Salze. dämpfe.

Die jodsauren Salze werden leicht zersctzt. Im Glaskolben geben die Salze der Alkalien und alkalischen Erden, wenn sie bis zum Glühen erhitzt werden, Sauerstoffgas aus und hinterlassen schwach alkalische Jodide. Die übrigen jodsauren Salze entwickeln zugleich violette Joddämpfe und hinterlassen basische Jodmetalle oder nur Oxyde.

Die jodsauren Salze detoniren auf Kohle nur schwach und hinterlassen entweder basische Jodmetalle, oder, wenn

die Basen schwach sind, auch jodfreie Rückstände.

Manche Jodmetalle, wenn sie auf Platindraht oder auf Kohle der Löthrohrflamme ausgesetzt werden, Jodmetalle. verhalten sich eben so wie die denselben entsprechenden Brommetalle (S. 482).

Nach Berzelius ertheilen Jodmetalle, wenn sie mit einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzglasperle geprüft werden, der äusscren Löthrohrflamme eine intensiv grüne Fär-

bung (S. 94).

Werden Jodmetalle mit doppelt-schwefelsaurem Kali in einem Glaskolben zusammengeschmolzen, so entweicht das Jod. welches theils sublimirt, theils auch den Kolben mit violetten Dämpfen anfüllt, während zugleich schweflige Säure entweicht. Diese Probe ist so empfindlich, dass man noch geringe Mengen von Jod in Salzen etc. entdecken kann. Jodsilber wird jedoch auf diese Weise nur zum Theil zersetzt; es entwickeln sich zwar Joddämpfe, der grösste Theil des Jodsilbers vereinigt sich aber unter dem geschmolzenen sauren Salze zu einem Tropfen, der, gereinigt dem Sonnenlichte ausgesetzt, seine gelbe Farbe nicht verändert (S. 411).

Um in Salzsoolen, die durch Abdampfen von ihrem Kochsalzgehalt fast ganz befreit sind, einen geringen Gehalt von Jod aufzufinden, wendet man in der Regel eine Auflösung von Stärkemehl in siedendem Wasser (Kleister) und Chlorwasser an, indem sich eine unauflösliche Verbindung bildet, die eine ausgezeichnet schöne blaue Farbe besitzt. Heine hat mit besserem Erfolg an der Stelle des Chlorwassers Salpetersäure angewendet und verfährt dabei auf folgende Weise: In die auf Jod zu untersuchende neutrale Flüssigkeit wird eine geringe Menge einer Auflösung von Stärkemehl in heissem Wasser mit Hülfe eines Glasstabes eingerührt, hierauf ein Paar Tropfen Salpetersäure zugesetzt und das Ganze

nochmals umgerührt. Enthält die Soole Jod, selbst Jodmetalle, nur in sehr geringer Menge, so entsteht sofort eine intensiv

blaue Färbung.

Nach Stein (Polyt. Centralbl. 1858, p. 143) lassen sich sehr geringe Mengen von Jod in der Salpetersäure und im Chilisalpeter auf folgende Art nachweisen. Man giesst eine beliebige Menge der zu prüfenden Säure in ein Probirröhrchen und steckt alsdann eine Stange Zinn so lange in dieselbe, bis rothe Dämpfe sich deutlich erkennbar entwickeln. Die Zinnstange wird nun herausgezogen und eine geringe Menge Schwefelkohlenstoff zugegossen, geschüttelt und das Gemisch einige Augenblieke der Ruhe überlassen. Die gewöhnlich über der Säure sich ansammelnde Sehwefelkohlenstoffschicht erscheint nur roth gefärbt, wenn der Jodgehalt der Säure nicht allzu gering ist. Bei Spuren von Jod kann die Farbe der Schicht aber auch blos dunkelgelb sein; diese Färbung geht jedoch in eine rothe über, wenn man den Schwefelkohlenstoff abhebt und in einem Porcellanschälchen durch Blasen einen Theil desselben verdunstet.

Vom Chilisalpeter übergiesst man eine beliebige Menge desselben in einem Probirröhrehen mit Wasser und jodfreier Salpetersäure und bringt dann eine Zinnstange und Sehwefel-

kohlenstoff hinzu, wie bereits angegeben.

Pasquale la Cava\*) hat eine Methode angegeben, um Jod auf troekenem Wege zu entdeeken, die viel sieherer und empfindlicher sein soll, als die auf nassem Wege mit Stärkemehl. Man vermischt die Masse, in welcher Jod vermuthet wird, mit ein wenig in der Luft zerfallenem Kalk und troeknet das Gemenge gut aus. (Nach Berzelius würde ein Gemenge von kohlensaurem Kalk und ungelösehtem Kalk, welches frei von Wasser ist, bequemer sein.) Von der völligen Ab-wesenheit des Wassers hängt das Resultat der Probe ab. Die Masse wird dann höchst genau mit ein wenig Quecksilberchlorid vermischt, in eine an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre geschüttet und diese, ein Stück von der Masse entfernt, vor einer Lampe ausgezogen, so dass sie eine feine Röhre bildet. Wird nun die Masse bis zum Glühen erhitzt, so bildet sich Quecksilberjodid, welches in die feine Röhre sublimirt, worin es dann leicht durch seine, häufig zuerst gelbe, aber nachher rothe Farbe entdeckt werden kann. -Der Kalk zersetzt das Quecksilberehlorid, aber nicht das Jodid, welches sublimirt. - Quellwasser, die beim Abdampfen einen leicht zerfliesslichen Rückstand geben, wenn sie Chlor-

<sup>\*)</sup> Berzelius Jahresbericht 1846, S. 274.

calcium und Chlormagnesium enthalten, müssen erst mit so viel kohlensaurem Alkali versetzt werden, als nöthig ist, um die Erden auszuscheiden, damit der Rückstand völlig trocken erhalten werden kann.

#### 12) Fluor = Fl.

Vorkommen dieses Körpers im Mineralreiche und in Hüttenprodukten.

Das Fluor findet sich stets in Verbindung mit anderen Körpern. Die Mineralien, in denne se einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, sind folgende: Kryolith und Chiolith, s. Natron; Amblygonit, s. Lithion; Flussspath und Yttrocerti, s. Kalkerde; Wagnerit, Chondrodit und Humit, s. Talkerde; Topas und Pyknit, s. Thonerde; Fluorcerium und Parisit, s. Cer.

Ausserdem findet es sich als unwesentlicher Bestandtheli in mehreren andern Mineralien, wie z. B. in manchem Glimmer, s. Kali; in manchem Apatit, Pyrochlor und im Holmit, s. Kalkerde; in der Hornblende, s. Talkerde; im Karpholith, s. Thonerdet, im Zwieselft, s. Mangan.

Auch fallen bei manchen Schmetzprocessen Schlacken, die mehr oder weniger Fluorealeium enthalten, wenn die Erze entweder selbst viel Flussspath eingemengt enthalten, oder wenn absichtlich Flussspath zugesetzt wird und derselbe kein schlätändige Zerlegung durch vorhanden Kieselsäure reliedet.

Probe auf Fluor oder auf Fluorwasserstoffsäure.

Kommt Fluor in geringer Menge mit schwächeren Basen und zugleich mit einer geringen Portion von Finansamengestalls and Wasser in Mineralien vor, so braucht man von sansten stallsten der zu prüffenden Substanza nur eine kleine Probe metite stallsten, in einor an einem Ende zugesechmolzenen Glassen.

röhre zu erhitzen, in deren offenes Ende man ein befeuchtetes Fornambukpapier eingeschoben hat. Während durch die Hitze Fluorkiesel gastörnig ausgetrieben, derselbe aber durch die sich gleichzeitig bildenden Wasserdämpfe zerlegt wird, setzt sich in der Glasröhre, nicht weit von der Probe, ein King von Kieselerde ab, und das eingeschobene Ende des Fernambukpapiers wird von entweichender Fluorwasserstoffsture strohgelb gefähzt. Diese Reaction zeigt sich noch, wenn z. B, im Glimmer der Gehalt an Fluor nu eiren <sup>34</sup> J. Proc. beträgt.

Zeigt die Substanz in der zugesehmolzenen Glasröhre weder auf dem Glase noch an dem eingeschobenen Fernambukpapier eine Reaction auf Fluorwasserstoffsäure, so muss man sie nach Berzelius mit Phosphorsalz behandeln, und zwar auf folgende Weise: Man mengt die zu prüfende Substanz im fein gepulverten Zustande mit vorher auf Kohle geschmolzenem und ebenfalls gepulvertem Phosphorsalze, und erhitzt das Gemenge an dem einen Ende einer

beiderseits offenen Glasröhre so, dass die Pluermetalle und Flamme durch den Luftstrom in die Röhre ge-Subanzen, trieben wird. Während nun das Phosphorsalz metalle esibaliea.

auflösend wirkt, wird bei Mineralien, die frei von

Kieselerde sind, wasserhaltige Fluorwasserstoffsäure gebildet, die in der Röhre hinstreicht und sowohl an ihrem eigenthümlichen steehenden Geruch, als auch daran erkannt werden kann, dass das Glas inwendig angegriffen und seiner ganzen Länge nach matt wird, vorzüglich an solehen Stellen, wo sieh Feuchtigkeit absetzt. Bringt man mit der ausströmenden sauren Luft ein befeuchtetes Fernambukpapier in Berührung, so wird dieses gelb, wodurch ebenfalls die Gegenwart von Fluorwasserstoffsäure angezeigt wird. Enthält die Substanz Kieselerde, z. B. natürliehe Silicate und Schlacken, so wird Fluorkiesel ausgeschieden, welcher aber durch das aus den Verbrennungsprodukten der Flamme sieh abscheidende Wasser zerlegt wird. Die ausgeschiedene Kieselsäure löst sieh auf und so wie nun das Wasser in der Glasröhre sich condensirt und nach und nach durch die zuströmenden warmen gasförmigen Verbrennungsprodukte verdampft, bleibt Kieselsäure zurück, die man deutlich sehen kann. Wäseht man die Röhre mit Wasser und trocknet sie mit Fliesspapier aus, so bemerkt man zuweilen, dass selbst das Glas von Fluorwasserstoffsäure angegriffen ist, indem es an manehen Stellen ganz matt erscheint. Ein vor dem Beginn der Probe in die Röhre eingeschobenes befeuchtetes Fernambukpapier wird ebenfalls gelb gefärbt.

Da man bei einer solchen Probe eine so starke Hitze geben muss, dass das Gemenge zum Schmelzen kommt, so geschicht es bei Anwendung einer dünnen Glasröhre sehr eicht, dass diese erweicht, sich zusammenzieht und mun das Blasen unterbrechen muss, noch ehe man zu einem Resultat gelangt ist. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes befestigt Smithson an dem einen Ende der Glasröhre mittelst eines Metalldrahtes ein Platinblech so, dass dasselbe eine halbe Kohre oder gleichsam einen Canal ausserhalb der Glasröhre bildet. Die Probe wird nun in diesen offenen Canal gelegt und darauf geblasen, so dass das Produkt des Blassens in die Glasröhre hineingetrieben wird. Man kann auch das Befestigen des Platinbleches mit einem Metalldrahte umgehen, wenn man ein dünnes Platinblech, das an zwei gegenüberstehenden Seiten etwas besehnlten ist, zusammen.

rollt und so in die Glasröhre einschiebt, wie es beistehende Fig. 76 zeigt. Man hat dabei



den Vortheil, dass die Probe während des Schmelzens gar nicht mit dem Glase in Berührung kommt.

Auch kann man nach Merlet Substanzen,
Auch kann man nach Merlet Substanzen,
substanzen,
wette Fragresser die Weise prüfen, dass man die feingepulverte
substanzen,
wette Fragresser des Probe mit gleichen Theilen (nach Berzelius
mit ihrem 4fachen Gewicht) geschmödzenem dopmit ihrem 4fachen Gewicht) geschmödzenem dop-

pelt-schwefelsaurem Kali in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre entweder in der Spiritusflamme oder mit Hülfe des Löthrohrs so stark erhitzt, bis dass sich Schwefelsäure zu entwickeln anfängt. Die Erhitzung darf aber nicht vom Boden aus geschehen, sondern von oben herein, weil sonst leicht ein Aufstossen der ganzen Masse stattfindet. Der leere Theil der Röhre wird dabei mit Kieselsäure mehr oder weniger stark belegt, welche sich aus dem Fluorkieselgase absetzt. Man schneidet die Röhre dicht über der geschmolzenen Masse ab, spült sie im Innern mit Wasser aus und trocknet sie mit Fliesspapier. Bei einem bedeutenden Gehalte an Fluor erscheint die Glasröhre, von unten herauf, ganz matt, bei einem geringen Gehalte zeigen sich jedoch nur hier und da matte Stellen. - Zur Auffindung sehr geringer Mengen von Fluor steht indess diese Probe der vorhergehenden, mit Phosphorsalz in der offenen Glasröhre, nach.

# 13) Cyan = Cy. Formel: C<sup>2</sup>N.

## Vorkommen des Cyans in Hüttenprodukten.

Beim Verschmelzen der Eisenerze über Schachtöfen mit Holzkohlen bildet sich aus dem in den Holzkohlen befindlichen kohlensauren Kali leicht Cyankalium; indem nämlich das kohlensaure Kali unter Bildung von Kohlenoxydgas zu Kalium reducirt wird, scheint zugleich aus der unmittelbar mit dem Kalium in Bcrührung stehenden Kohle nnd dem Stickstoff der Gebläseluft Stickstoff-Kohlenstoff zu entstchen, welche Verbindung mit dem Kalium zusammentritt und dampfformig entweder sich durch die Gicht mit entfernt, oder, wenn der Schachtofen mit geschlossener Brust arbeitet, durch das Lichtloch heraustritt und sich als ein weisses oder graues Salz unter und über demselben ansetzt und erstarrt. Werden die Gichtengase zu irgend einem Zwecke aufgefangen, so sammelt sich zuweilen in den dazu erforderlichen Röhren cbenfalls ein solches Salz an, welches jedoch mit Kohle und Erzstaub mehr oder weniger verunreinigt ist. Ein solches Salz erleidet in Berührung mit feuchter Luft leicht eine theilweise Zersetzung und besteht in den meisten Fällen aus einem Gemenge von Cyankalium (KCy), cyansaurem Kali (KCy) und kohlensaurem Kali (KC); auch enthält es bei Gegenwart von kohlensaurem Kali gewöhnlich ein demselben entsprechendes Ammoniaksalz, so wie mehr oder weniger Kohleneisen und Kohle beigemengt.

Auch kommt das Cyan in Verbindung mit Titan und Stickstofftitan in kleinen Krystallen sowohl, als auch in unregelmässiger Form in den Ofenbrüchen mancher Eisenhohöfen vor, s. Titan S. 419.

Probe auf Cyan mit Einschluss des Löthrohrverhaltens der Cyan metalle im Allgemeinen.

Werden Cyanmetalle (die der Alkalien und alkalischen Erden ausgenommen) in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre oder in einem Glaskölbehen bis zum

schwachen Rothgülhen erhitzt, so werden sie un Grametaller Verkollung und Entwickelung von Cyan, Ammoniak, Wasser und Stickgas zersetzt. Ag Cy zersetzt sich in metallisches Silber oder Kohlensilber und Cyangas, Hg Cy zersütt in Cyangas und Quecksilber, welches sublimirt und ein schwarzes Pulver (Paracyan = CyN) hinterläst. Die wasserfreien Cyanture der Alkalien und der alkalischen Erden erheitzt, keine Veränderung, und Cyankalium kann sogar bis zum mitssigen Weissglüben erhitzt werden.

Auf Kohle und bei starkem Glühen im Platinlöffel werden die Cyanmetalle sänmtlich (die der Alkalien jedoch langsam) zerstört und die sich ausscheidende Stickstoffkohle wird verbrannt.

Um in dem oben bezeichneten Salze, welches sich beim Verschmelzen der Eisenerze mit Holzkohlen bildet, einen Gehalt an Cyan nachzuweisen, wendet man am besten den nassen Weg an und verfährt dabei auf folgende Weisc: Zuerst löst man eine kleine Menge des Salzes in Wasser auf, wobci die eingemengten Kohlen- und Eisentheile zurückbleiben. von dem Rückstande abgegossene klare Auflösung versetzt man mit so viel Chlorwasserstoffsäure, bis sie sauer reagirt, wobei ein wenig Blausäure entwickelt wird. (Enthält das Salz kohlensaures Kali, so entsteht dabei ein Aufbrausen von entweichender Kohlensäure). Zu dieser sauren Auflösung setzt man ein Paar Tropfen einer Auflösung von Eisenoxyd-Oxydul (Magneteisenstein oder im Glaskölbehen geglühten Spatheisenstein) in Chlorwasscrstoffsäure und fügt dann tropfenweise Aetzkali hinzu. Bei Gegenwart von Cvan bildet sich sogleich Berlinerblau, Man kann auch die Probe auf die Weise vornehmen, dass man einen Theil der Salzauflösung blos mit Chlorwasserstoffsäure auf einen Gehalt an Kohlensäure prüft und den andern Theil mit ein Paar Tropfen einer Eisenoxydoxydulauflösung versetzt, wobei ein graugrüner Niederschlag entsteht. Fügt man dann Kalianflösung in geringem Ueberschuss hinzu, schüttelt um und setzt Chlorwasserstoffsäure bis zur stark sauern Reaction hinzu, so bleibt beim wiederholten Umschütteln Berlinerblau zurück.

Das letztere Verfahren ist dem erstern in solchen Fällen vorzuziehen, wenn der Gehalt an Cyan nur gering ist, weil hierbei kein Cyan durch Bildung von Blausäure verloren geht.

# III. Ueber den Gang bei der Untersuchung verschiedener Verbindungen auf ihre Bestandtheile mit Hülfe des Löthrohrs.

Die Untersuehung einer problematischen Substanz mit Hülfe des Löthrohrs muss unter Berücksichtigung gewisser Regeln geschehen, über die das Speciellere von S. 71 un bereits mitgetheilt worden ist. Da indessen die Substanzen, welche vor dem Löthrohre untersucht werden sollen, in Hinsicht ihrer chemischen Zusammensetzung sehr verschieden sein können, so ist es für Anfänger in dieser Untersuchungsmethode doch nicht ganz leicht, sogleich den richtigen und kürzesten Weg der Untersuehung zu wählen, sobald es denselben an den nöthigen Anhaltungspunkten fehlt. Dem äussern Ansehen nach wird man in den meisten Fällen unterseheiden können, ob die Substanzen, welche untersucht werden sollen, aus Salzen oder salzähnlichen Verbindungen, aus Silicaten (Aluminaten), aus Metalloxyden, aus Schwefelmetallen (Selenmetallen) oder Arsenmetallen oder aus Metallverbindungen bestehen. Kennt man nun den Gung, welcher bei der Untersuchung irgend einer in diese Reihe gehörigen Substanz zu berücksichtigen ist, so hält es auch dann nicht sehwer die einzelnen Bestandtheile derselben aufzufinden. Nachstehende Beispiele, in welchen wenigstens die am häufigsten vorkommenden Fälle so viel als möglich berücksichtigt sind, mögen zeigen, wie eine solche Untersuchung eingeleitet und ausgeführt wird, nachdem vorher durch das äusscre Ansehen der Substanz bestimmt worden ist, zu welcher Abtheilung der bezeichneten Reihe dieselbe zu gehören scheint.

#### A) Sauerstoffsalze mit Einschluss von Chlor-, Brom-, Jod-, Fluor- und Cyanmetallen.

Die Sauerstoffsalze (saure, neutrale und basische) sind ender soleh, deren Basen aus Alkalien, oder aus Erden, oder aus Mctalloxyden bestchen, oder es sind solche, in welchen mehr als eine Säure oder mehr als eine Base enthalten ist. Eben so können auch Chor, Brom, Jod, Fluor und Cyan nur mit einem Metalle oder mit mehreren Metallen zugleich verbunden sich Der Gang bei der Untersuchung dieser Verbindungen mit Hülfe des Löthrohrs, ist im Allgemeinen folgender:

 Erhitzt man eine kleine Menge der Substanz in einem kleinen Glaskolben nach und nach bis zum Glühen, und beobachtet dabei, was sich für Erscheinungen zeigen. (Das Nähere darüber S. 72 ff.)

2) Prüft man die Substanz, wenn sie leicht sehmelzbar us ein seheint, in dem Oehr eines vorher vollkommen gereinigten Platindrahtes, oder wenn sie sehwer sehmelzbar ist, in der Pincette mit Platinspitzen auf Färbung der Russern Löthrohrflamme. Bringt sie für sich eine entseheidende Reaction nicht hervor, so muss sie entwissert, gepulvert, und mit Schwefelsäure befeuchtet auf Platindraht geprüft werden (S. 88 ff.)

3) Erhitzt man eine kleine Menge der Substanz (wenn ein Glaskübbehen deereptitret, im gepulverten Zustande) auf Kohle mit der Löthrohrflamme. Anfangs wendet man die Oxydationsflamme an, nud wenn dabet eine merkliche Veränderung der Substanz nicht wahrzunehmen ist, ändert man die Oxydationsflamme in eine Reductionsflamme um, und beobachtet, was für Erscheinungen vorkommen. (Das Speciellere hieritber ist S. 79 ff. angegeben.)

Einfache Salze geben sich durch eine solche Prütung oft sogleich zu erkennen, indem sowohl die Base, als die Säure dabei aufgefunden wird. Salze mit mehreren Basen oder mehreren Säuren, so wie Verbindungen von Chlor-, Brom-, Jod-, Fluor- und Cyanmotallen müssen nech weiter, und manehe Erden- und Metalloxydsalze müssen auch mit Borax, Phosphorsalz, Soda und Kobaltsolution geprüft werden.

#### Beispiele.

Schwefelsaures Kali. Das krystallisirte Salz in einem kleinen Glaakolben bis zum schwachen Rothglüben erhitzt, decrepitri, schmiltz aber nicht, und giebt auch nichts Flüchtiges. (Doppelt-schwefelsaure). Kali schmilzt und entwickelt bei starker Hitze Dhangte von Schwefelsaure). Wird eine kleine Menge des gepulwerten Salzes an das befeuchtete Ohrt eines reinen Platindraltes gehaagt und mit der Spitze der blauen Flamme erhitzt, so schmilzt es und färbt die äussere Flamme violett (S. 91).

Wird eine andere kleine Menge des gepulverten Salzes auf Koble mit der Oxydationsfamme behandelt, so schmizte s., sicht sich unter Brausen, ohne einen Rückstand zu hinterlassen, in die Kohle, und beschlägt dieselbe bei forgesetztem Blasen weiss wie ein schwefelsaures Alfaldi, oder ein flüchtig werdendes Chlory, Brome- oder Jodmetall (S. 84). Wird mit einem vloleten Scheine. Die Basis des Salzes besteht daher allem Vernuthen nach ans Kali. Wird die Stelle der Kohle, auf welcher die Probe des Salzes eingedrungen ist, mit Wasser befenchtet, so der beprachen, der Süberbeiche, auf welcher die Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen

Salpetersaures Kali (Salpeter, Kalisalpeter). Im Glaskolben erhitzt, schmilzt es leicht, flieset klar und kommt bei stärkerem Erhitzen zum Kochen, indem es etwas Sauerstoff abgiebt, der jedoch so gering ist. dass er durch ein glimmendes Holzspänchen nicht erkannt wer-

den kann. Hieraus geht hervor, dass die Base ein Alkali ist. Auf Platindraht innerhalb der blauen Flamme geschmolzen, vermin-

dert es nach und nach sein Volumen, indem es zersetzt wird; es verbreitet keinen Geruch, farbt aber die äussere Flamme violett. Die Base besteht also aus Kall (s. die Anmerk, oben).

Anf Kohle detonirt es ansserst lebhaft und hinterlasst eine weisse

Salzmasse, die bei fortgesetztem Blasen in die Kohle eindringt, aber wederien Beschlag giebt, noch nach dem Ausbrechen auf Silberblech eine Reaction hervorbringt. Die Saure kann demunch, mit Berücksichtigung des Verhaltens im Glaskohlen und auf Platinfraht, keine andere sein als Salpetersäure, was auch durch eine besondere Probe mit doppeltschwefelsauren Kall nach S. 437 bestätigt wird.

Jodkalium. Im Glaskolben bis zum Glühen erhitzt, decrepitirt es erst ein wenig, dann schmilzt es zur klaren Flüssigkeit, giebt aber weder

Sauerstoff noch Wasser. — Die Base ist also ein Alkali.

Auf Platindraht schmilzt es leicht, färbt die äussere Flamme violett und verflüchtigt sich mit einem weissen Rauche, der einen stechenden, chlorgasähnlichen Geruch besitzt. — Die Base ist demach Kali. (S. die

Anmerk. oben).

Anf Kohle schmilzt es, ohne zu detoniren, zieht sich in dieselbe hien, verflüchtigt sich aber bei fortgesetztem Blasen nach und nach und bildet einen weissen Beschlag, der in Beruhrung mit der Reductionsfalume mit einem violetteu Scheine theils weiter getrieben wird, theils auch gaus verschwindet; nebenbei ist uoch ein chlorgasahnlicher Geruch wahzzu-

nehmen.

Dissest Verhalten spricht, wenn man die Flüchtigkeit und die Verbreitung eines chloryaskhalichen Geruchs bei der Prüfung auf Platindraht mit berücksichtigt, für eine Verbindung des Alkalmetalls mit Brom oder Jod (S. 482). Schmeltz iman zur Entscheidung eines kleinen Theil der zerzisbenen Verbindung nach S. 184 mit einer kupferoxydhaltigen Phosphor die äussere Flamme von gehöltetern Jod kupfers schön grun gefacht. Erhitzt man eine kleine Menge nach S. 484 in einem Glaskollben mit dopelt-schwefelsamren Kali, so eutwickeln sich violette Daupfe von Jod. Schwefelsaures Natron (Glaubersalz, Thenardit). Im Glaskolben erhitzt, giebt das wasserhaltige Salz Wasser, das weder sauer noch alkalisch reagirt: der Rückstand zeigt sich unschmelzbar.

Auf Platindraht schmilzt es und farbt die änssere Flamme Intensiv röthlichgelb, die Base scheint demnach Natron zu sein. (Durch eine besondere Probe auf Kali nach S. 156 u. f. kann man sich überzeugen,

ob vielleicht ein Gebalt an diesem Alkali vorhanden ist.)

Die Schwefelsäure findet man wie im schwefelsaurem Kali (S. 491). Kohlensaures Natron (Soda, Trona und Urao). Im Glaskoben erhält man Wasser, das weder sauer noch alkalisch rengirt. Beschwacher Rotbglühhlitze kann das entwässerte Salz nicht geschmolzen werden.

Auf Platindraht geschmolzen, färbt es die äussere Flamme intensiv röthlichgelb; die Base scheint demmach nur Natron zu sein, was auch durch besondere Proben auf Kall und Lithion nach S. 156 nnd 165 be-

stätigt wird.

Auf Kohle schmilzt es, ohne zu detoniren, zieht sich in dieselbe ein, bildet aber bei fortgeactztem Blasen keinen Beschlag; wird das in die Kohle gedrungene Salz ausgebrochen, auf Silberblech gelegt und stark mit Wasser befeuchtet, so entsteht, wenn das Salz nicht ganz frei von Schwefelsaure ist, eine hepatische Reaction.

Da durch vorstehendes Verhalten des Salzes sich die Sänre desselben nicht zu erkennen giebt, so muss man es noch mit Lakmuspapier und

Chlorwasscrstoffsäure oder Kieselsäure prüfen.

And geotheres Lackmupapier gelegt, und mit Wasser befenchtet, reagire a sliaklisch. In verdindner Glorvasserstoffsture fost es sich unter starken Aufbrausen von entweichender Kohlen näure auf. Mit Kiesel-crie schmitzt es auf Kohle unter Aufbrausen zur klaren Perle die, wenu das Salz nicht frei von schwefelsaurem Natron ist, nach der Belandlung im Reductionsferen unter der Aufbrausser über wird. Mit Kiesel-mit mehr der Schwefelsaurem Natron ist, nach der Belandlung im Reductionsferen unter der Aufbrausser über wird. Schwicht wird (8. 473)

Doppelt-borsaures Natron (Borax). Im Glaskolben erhitzt, giebt es viel Wasser, welches weder sauer noch alkalisch reagirt und bläht sich auf. Das natürlich vorkommende Salz schwärzt sich in Folge

des Verkohlens der anhängendeu organischen Substanz.

Auf Platindraht und auf Koble bläht es sich aufangs stark auf, schmilzt aber dann zur klaren, farblosen Perle; beruhtr nan die am Platindrahte hängende Perle mit der blauen Flamme, so wird die äussere Flamme intensiv röthlichgelb von Nartron gefärbt. Prätt man das entwässerte Salz nach S. 94 auf Platindraht mit Schwefelsäure, so zeigt sich eine deutliche Reaction auf Borsäure.

Chlornatrium (Kochsalz, Steinsalz). Im Glaskolben erhitzt, decrepitirt es zuweileu ziemlich stark und giebt gewöhnlich etwas Wasser,

welches aber weder sauer noch alkalisch reagirt.

Auf Platindraht schmilzt es leicht, färbt die äussere Flamme intensiv

rötblichgelb (Natron) und verflüchtigt sich nach und nach, ohne einen auffälligen Geruch zu verbreiten.

Anit Kohle schmitzt ex, zieht sich in dieselbe ein, bildet aber bei fortgesetztem Blasen einen weissen Beschlag (8. 8.5.). Die in die Kohle gedrungene Verbindung reagirt nicht hepatisch; sie scheint demanch aus Artram und Chlor zu Bestehen. Praft man Kochsalz auf Kohle, welches nicht frei von schwefelsaurer Talkertie (Bittersalz) oder schwefelsaurer Kohle zureke, wahren dies Kohenstamis in dieselbe eindringt; anch reagirt die eingedrungene Masse, wenn sie ansgebrochen, auf Silberblech eigelgt und mit Wasser beferuchter wird, auf Schwefel. Diese Reaction ist um so deutlicher, je mehr das Kochsalz Bittersalz oder Gyps, oder wohl gar Glaubersalz enthält.

Berücksichtigt man nun bei einem unreinen Kochsalz, welches man dem Verhalten auf Kohle zufolge für schwefelsaures Natron halten könnte, das Verhalten auf Platindraht, so hat man Ursache, es direct auf Chlor

zu prüfen. Mit einer mit Kupferoxyd gesättigten Phosphorsalzperle nach S. 481 geprüft, reagirt es stark auf Chlor, indem es die aussere Flamme intensiv azurblau farht. (Wegen der ähnlichen Reaction des Broms muss eine Schmelzung mit s. schwefelsaurem Kali vorgenommen werden, wobei man sich deutlich von der Anwesenheit des Chlors üherzengt.) Es ist

also anch das Chlor nachgewiesen. Schwefelsaures Ammoniak (Mascagnin). Beim Erhitzen im Glaskolben decrepitirt es ein wenig, dann schmilzt es und zersetzt sich. Es entwickelt sich Ammoniak (durch den Geruch und durch befeuchtetes geröthetes Lakmuspapier erkennbar); auch giebt es etwas Wasser. Das Uehrige verschwindet unter Sublimation von schwefligsaurem Ammoniak, dem gewöhnlich etwas schwefelsaures mAmoniak beigemengt ist. Schmelzt man das Salz, da es beim Erhitzen zersetzt wird, mit Soda

auf Kohle, so entwickelt sich ein deutlicher Ammoniakgeruch, die Soda geht in die Kohle und hringt, auf Silberblech mit Wasser hefeuchtet, eine starke hepatische Reaction hervor.

Chlorammonium (Salmiak). Im Glaskolben erhitzt, suhlimirt es, ohne vorher zu schmelzen und ohne einen Rückstand zu hinterlassen, sobald es rein ist. An der Mündung des Glaskolhens bemerkt man zuweilen einen hrandigen Geruch.

Erhitzt man einen andern Theil der flüchtigen Verbindung mit Soda im Glaskolben, so entwickelt sich kohlensaures Ammoniak (S. 169).

Prüft man dieselbe noch mit einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle (wohei man nicht zu wenig von der flüchtigen Substanz zusetzen darf, so wird die äussere Flamme azurhlau gefärht, von gehildetem Chlor-

Kohlensaure Baryterde (Witherit). Im Glaskolben erhitzt, gieht dieses Salz hisweilen Spuren von Wasser, scheint sich aber sonst dabei die anssere Flamme gelhgrun, was auf Baryterde deutet (S. 95).

weiter nicht zu verändern. Nach S. 171 schmilzt es in der Pincette leicht zur Perle und färbt

Auf Kohle schmilzt es zur Kugel, die sich aber bald ausbreitet und unter Brausen in die Poren der Kohle eindringt, jedoch nicht so tief, wie ein alkalisches Salz. Wird die eingedrungene Masse ausgebrochen nnd auf hefeuchtetes geröthetes Lakmuspapier gelegt, so reagirt sie alkalisch. Es scheint also die Baryterde an Kohlensanre gebunden zu seiu; was anch dadurch bestätigt wird, dass ein Stückchen des Salzes in verdüngter Chlorwasserstoffsäure unter Aufbransen von entweichender Kohlensäure sich vollständig auflöst.

Ob dieses Salz geringe Mengen von irgend einem Metalloxyde enthält,

erfährt man, wenn man es mit Glasflüssen prüft.

In Borax und Phosphorsalz löst es sich leicht unter Aufbrausen auf, verhält sich wie Baryterde (S. 118) und ertheilt den Gläsern bisweilen eine gelbliche Farbe von einem geringen Gehalt an Eisen. Schwefelsaure Baryterde (Schwerspath), S. 170.

Schwefelsanre Strontianerde (Cölestin), S. 175. Kohlensaure Strontianerde (Strontianit), S. 175.

Salpetersaure Strontianerde. Ist das Salz frei von Krystallwasser, so zerkuistert es beim Erhitzeu im Glaskolhen und giebt nur ein wenig mechanisch eingeschlossenes Wasser ans. Bei fortdauerndem Erhitzen füllt sich der Glaskolben mit gelhen Dampfen von salpetriger Saure an, die an der Mündung des Kolbens durch den Geruch auch als solche zu erkennen sind, die Salzmasse kommt dabei zum Schmelzen, ohne jedoch klar zu werden und kocht. (Diejenigen Theile der Salzmasse, welche am Boden des Glaskölbchens anliegen, nehmen häufig eine grünliche Färbung an, die aber nur in dem manganhaltigen Glase ihren Grund hat, welches in der Hitze von dem Salze angegriffen wird.)

Auf Platiudraht schmilzt es schon bei schwacher Hitze, koinmt in's

Kochen, giebt seine Salpetersäure ab und hinterlässt eine unschmelzbare weisse, erdige Masse, die stark leuchtet und die aussere Flamme intensiv roth farht.

Auf Kohle verpufft es schwach und hinterlässt dabei eine weisse, erdige Masse, die hei starkem Anblasen mit der Löthrohrflamme leuchtet und nach dem Erkalten auf geröthetem Lakmuspapier alkalisch reagirt. Aus diesem Verhalten ergieht sich, dass die Bestandtheile dieses Sal-

zes Salpetersanre und Strontianerde sind.

Finorcalcinm (Finsspath). Aus dem S. 183 u.f. beschriebenen Löthrohrverhalten gehen die Bestandtheile dieser Verbindung sogleich deutlich hervor; doch ist zur Erläuterung noch Folgendes zu bemerken: Der Flussspath schmilzt im gepulverten Zustande für sich auf Kohle zur Kugel, die nach längerer Behandlung mit der Löthrohrflamme strengflüssiger wird und dann auf geröthetem Lakmuspapier alkalisch reagirt. Da nun ans dem Verhalten im Glaskolben, in der Pincette und auf Kohle zu schliessen ist, dass Kalkerde oder Strontianerde vorhanden sein müsse, so ist eine Prüfung mit Soda auf Kohle nöthig, durch welche nach S. 108 beide Erden leicht von einander unterschieden werden können. Anch ist, da aus dem ganzen Verhalten jetzt der Schluss gezogen werden kann, dass die Snbstanz Flussspath sein müsse, noch eine besondere Probe mit geschmolzenem Phosphorsalz auf Fluor vorzunehmen, wie solche S. 486 ff. beschrieben ist.

Schwefelsaure Kalkerde (Gyps and Anhydrit), S. 184. Phosphorsaure Kalkerde mit Chlor- nnd Fluor-Calcium (Apatit). Das Löthrohrverhalten dieses Minerals ist S. 186 ff. heschrie-

ben; es ist aber zur Erläuterung noch Folgendes zu bemerken: 1) Da das Mineral eine undeutliche Färhung in der äusseren Löth-

rohrflamme verursacht, so muss eine kleine Menge desselhen im fein gepulverten Zustande, mit Schwefelsäure hefeuchtet, in dem Oehr eines Platindrahtes mit der hlauen Flamme behandelt werden (S. 95), wodurch sich der Gehalt an Phosphorsaure nachweisen lässt. 2) Muss das Mineral, da es für sich geprüft, wenig Veränderung er-

leidet, mit Borax, Phosphorsalz und Soda hehandelt werden, wobei sich ergieht, dass der erdige Bestandtheil desselhen hauptsächlich Kalk-

erde ist.

Wenn man nun berücksichtigt, dass die in der Natur vorkommenden phosphorsauren Salze in der Regel grössere oder geringere Mengen von Chlor- oder Finormetallen enthalten, so hat man auch Ursache, besondere Proben auf Chlor (S. 481) und Fluor (S. 486) vorzunehmen.

Will man eine vielleicht vorhandene geringe Menge von Talkerde auffinden, so muss man den nassen Weg zu Hülfe nehmen, wie er S. 187 ff. beschriehen ist.

Kohlensaure Kalkerde (Kalkspath und Arragonit), S. 187. Wolframsaure Kalkerde (Schwerstein), S. 191.

Schwefelsaure Talkerde (Bittersalz), S. 205.

Kohlensanre Talkerde (Magnesit), S. 208. Borsaure Talkerde (Boracit), S. 209.

Phosphorsaure Ammoniak-Talkerde wird erhalten bei der Untersuchung talkerdehaltiger Silicate, wenn der nasse Weg mit in An-

spruch genommen wird (S. 196 u. f.) Im Glaskolhen erhitzt, gieht das trockene Salz Wasser und ent-wickelt, noch ehe es zum Glühen kommt, Ammoniak; es schmilzt

Auf Platindraht schmilzt es und färbt (wenn es frei von Natron ist) die ausscre Flamme blass blaulichgrun von der Phosphorsaure; ist diese Färhung nicht wahrzunehmen, so kann sie auf kurze Zeit hervorgebracht werden, wenn das Salz vorher mit Schwefelsäure befenchtet wird.

Auf Kohle schmilzt es, unter Abgabe seines Wasser- und Ammoniakgehaltes, schwer zur emailweissen Perle (wenn es frei von Kobalt und Mangan ist). Befeuchtet man die Perle mit Kobaltsolution und schmelzt sie im Oxydationsfener um, so erscheint sie heim Tageslicht violett, hei Feuerschein

Da die Schmelzbarkeit und die von Kobaltsolution entstehende violette Farbe als charakteristische Kennzeichen für phosphorsanre Talkerde anzusehen sind. so geht ans obigem Verhalten hervor, dass das Salz aus wasserhaltiger phosphorsanrer Ammoniak-Talkerde besteht.

Oh dieses Salz frei von Manganoxydul ist, erfahrt man sofort, wenn man es nach S. 270 mit Soda und einem Zusatz von Salpeter auf Platin-

blech im Oxydationsfeuer schmelzt.

Schwefelsaure Kali-Thonerde (Kali-Alaun). S. 220 findet sich das Löthrohrverhalten dieses Salzes zwar so weit als nöthig angegeben; soll es aber als Beispiel dienen, so ist noch Folgendes zu bemerken.

Da das Salz im Glaskolben zuerst in seinem Krystallwasser schmilzt, dann Wasser und schweilige Saure abgieht, so geht daraus hervor, dass dieses wasserhaltige Salz ein schwefelsaures zn sein scheint, und zwar entweder ein saures, oder ein solches, dessen Base nicht stark genug ist,

die Sänre bei erhöhter Temperatur zurückzuhalten.

Da indess das entwisserte Salz, auf Platindraht hehandelt, in der ussern Flamme eine violette Frähung hervotriungt, sich ferner unschmelzbar zeigt, auch, mit Kobaltsolution befeuchtet und in einem reinen Oxydadationsfeuer durchgeglüht, eine haube Farbe anniumt, so geht daraus hervor, dass zwei Basen, und zwar Kali und Thonerde, vorhanden sind, welche letztere, wem sie an Stewfelskure gebunden ist, bekanntlich bei starkem Glüben ihre Skure abgiebt. Durch eine Praffung des Salzes mit Soda auf Kohle im Reductions-

fener nach S. 472 üherzeugt man sich noch vollkommen von der Gegenwart der Schwefelsäure.

Schwefelsaure Ammoniak-Thonerde (Ammoniak-Alaun), S. 221.

Phosphorsaure Thonorde (Wawellit), S. 223.

Fluornatrium mit Fluoraluminium (Kryolith). Nach S. 218 erhält man hei der Untersuchung dieser Verbindung Reactionen auf Na-

tron, Thonerde und Flnorwasserstoffsäure.

Prüft man das Salz noch am Platindraht mit Schwefelsänre in der blauen Flamme, so hemerkt man in der äussern Flamme ehenfalls keine andere Färhung als eine röthlichgelte vom Natron; woraus hervorgeht, dass weder Phosphorsänre noch Borsäure vorhanden ist.

In Chorwasserstoffsaire löst es sich ohne Brausen vollkommen auf; mithin ist es auch frei von Kohlensaure und Kieselskure. Da um Salpetersaure, Schwefelskure, Chlor, Brom und Jod ehenfalls nicht vorhanden sein können, weil sich dieselben auf Kohle wörden zu erkennen gegeben haben, so ist anzunehmen, dass Natron und Thonerde zu erkennen gegeben haben, so ist anzunehmen, dass Natron und Thonerde zu erkennen gegeben haben, so ist anzunehmen, dass Natron und Thonerde zu erkennen Alminiam an Fluor gehunden sindt, was auch durch eine besondere Probenach S. 486 ff. in sofern bestätigt wird, als die Reaction auf Fluorwasserstoffsaure schr stark ausfällt.

Beispiele von solchen Salzen hier anzuführen, deren Basen aus Metalloxyden bestehen, würde überflüssig sein, da das Löthrohrverhalten derselben bei den verschiedenen Metallen au den betreffenden Orten speciell angegeben ist. Zur Uehung können einige aus folgender Reihe ge-

wählt werden.

Fluorealcium mit Fluoryttrium und Fluoreerium (Yttrocerit), S. 236.

Tantalsaure Yttererde (Yttrotantalit), S. 238. Schwefelsanres Eisenoxydul, wasserhaltiges (Eisenvi-

triol), S. 204.
Phosphorsaures und schwefelsaures Eisenoxydhydrat (Diadochit), S. 295.

Arsensaures und schwefelsaures Eisenoxydhydrat (Eisensinter), S. 297.

Kohlensanres Eisenoxydul (Spatheisenstein), S. 296.

Wolframsaures Eisen- and Manganoxydal (Wolfram), S. 298. Titansaures Eisenoxydul mit Eisenoxyd (Titaneisen), S. 298.

Tantalsaures Eisen- und Manganoxydul (Tantalit), S. 299

Unterniobsaures Eisen- und Manganoxydul (Columbit) S. 300 und ff.

Arsensaures Kobaltoxydul, wasserbaltiges blutbe), S. 312. (Kohalt-

Arsensaures Nickeloxydul, wasserhaltiges (Nickel-

ocker), S. 321.

Kohlensaures Zinkoxyd (Zinkspath), S. 328. Phosphorsaures oder arsensaures Bleioxyd mit Chlorblei

Grun- und Braunbleierz), S. 849. Kohlensaures Bleioxyd (Weissbleierz). S. 350. Chromsaures Bleioxyd (Rothbleierz), S. 351.

Molybdansaures Bleioxyd (Gelbbleierz), S. 353. Wolframsaures Bleioxyd (Scheelbleispath), S. 353.

Koblensaures Wismuthoxyd (Wismuthspath), S. 367. Phosphorsaures Uranoxyd mit Kalkerde oder Kupferoxyd. wasserhaltiges (Uranglimmer), S. 371.

Schwefelsaures Kupferoxyd, wasserhaltiges (Kupfervitriol) S. 389. Phosphorsaures Kupferoxyd, wasserhaltiges, S. 389.

Kohlensaures Kupferoxyd, wasserhaltiges (Malachit and Kupferlasur), S. 391. Arsensaures Kupferoxyd, wasserhaltiges, S. 391.

#### B) Silicate (incl. Aluminate).

Die Prüfung der Silicate geschieht:

 In einem kleinen Glaskolben; unter Berücksichtigung dessen, was bereits S. 456 erwähnt ist, kann man dadurch die wasserfreien Silicate von den wasserhaltigen unterscheiden; 2) in der Platinpincette; hierbei hat man alles Dasjenige zu beobachten, was sowohl S. 86 bis 88, als auch S. 151 über die Schmelzbarkeit der Silicate gesagt ist. Bei einigen Silicaten lässt sich zugleich eine Färbung der äussern Flamme von Lithion oder Borsäure wahrnehmen (auf die Färbung von Natron ist nur dann besonderes Gewicht zu legen, wenn dieselbe deutlich und ausdauernd ist) und 3) mit Anwending von Reagentien (Borax, Phosphorsalz, Soda und in gewissen Fällen auch Kobaltsolution, sowie ein Gemenge von saurem schwefelsaurem Kali und Flussspath.) Charakteristisch ist das Verhalten zu Phosphorsalz S. 105 und 468, sowie zu Soda, mit welcher die verschiedenen Silicate entweder zu einer Kugel oder zu einer schlackigen Masse zusammenschmelzen, s. S. 109 u. f. Die Anwendung der Kobaltsolution ist nur in wenig Fällen entscheidend und ist das Nähere hierüber bereits bei der Probe auf Talkerde S. 210 und auf Thonerde S. 225 angegeben. Die Anwendung eines Gemenges von saurem schwefelsaurem Kali und Flussspathkommt beider Untersuchung auf Lithion S, 167 und auf Borsäure S, 466 vor, sobald diese Stoffe durch die einfache Erhitzung in der Pincette nicht oder nur undeutlich wahrzunehmen sind. In solehen Fällen, wo sich die Basen vor dem Löthrohre allein nicht zu erkennen geben, muss man den nassen Weg zu Hülfe nehmen und dabei die Verbindung entweder sogleich durch Chlorwasserstoffsäure zerlegen, sobald sie sich durch diese Säure vollständig zerlegen lässt (worüber das Nähere S. 151 und bei den einzelnen Silicaten durch deutsche Ziffern bemerkt ist), oder man muss sie vorher mit Soda und Borax auf Kohle sehmelzen. wie es S. 143 u. f. angegeben ist.

Die in der Natur vorkommenden Aluminate sind nicht zahlreich und die Prüfung vor dem Löthrohre wird auf dieselbe Weise vorgenommen, wie die der Silieate, auch findet sich ihr Löthrohrverhalten an den betreffenden Orten bei der Talkerde, Beryllerde und dem Zink beschrieben. Von den Silicaten lassen sie sich im Allgemeinen dadurch unterscheiden, dass sie sich im Phosphorsalz vollkommen auflösen und mit Soda in keinem Verhältniss eine völlig sehmelzbare Verbindung bilden.

#### Beispiele.

Kieselsaure Kalkerde (Wollastonit, Tafelspath). Im Glaskolben bis zum Glühen erbitzt, verändert er sich nicht, giebt aber zuweilen ein wenig Wasser.

In der Pincette schmilzt er an den Kanten zu einem balbklaren Glase und farbt die äussere Planume anfangs gelblich, später aber sebwach roth.

Von Borax wird er leicht und in grosser Menge zu einem klaren Glase aufgelöst, das nicht unklar gefaltert werden kann. Ist das Mineral nicht ganz frei von Eisen, so erscheint die Glasperle, so lange sie beiss ist solblich Gericht sein des recheit die Glasperle, so lange sie beiss ist solblich Gericht sein des recheits die Glasperle.

ist, gelblich gefärbt, wird aber unter der Abkühlung farblos. Von Phosphorsalz wird er mit Hinterlassung eines Kieselskeletts

zum klaren Glase gelöst, das bei starker Sättigung unter der Abkühlung opalartig wird. Mit gleichen Theilen Soda schmilzt er unter Aufbrausen von entweichender Kohlensäure zu einem blasigen Glase, das von mehr Soda an-

schwillt und unschmelzbar wird. Mit Kobaltsolution befenchtet und im Oxydationsfeuer stark erbitzt.

zeigen dann nur die geschmolzenen Kanten eine blaue Farbe

Aus diesem Löthrobrverhalten geht hervor, dass der Tafelspath eine kieselsaure Verbindung ist, indem die Kieselsäure sich sowohl durch das Verhalten des Miuerals zu Phosphorsalz als auch zu Soda zn erkennen giebt. Da nun das Mineral in der aussern Flamme eine schwach rothe Färbung hervorbringt, in Borax leicht aufgelöst, und durch Phosphorsalz vollkommen zersetzt wird, das Phosphorsalzglas bei starker Sättigung unter der Abkühlung opalartig wird, ferner das Mineral mit wenig Soda zum klaren Glase schmilzt und Kobaltsolution weder Thonerde noch Talkerde anzeigt, weil bloss beim Schmelzen eine blaue Farbe zum Vorschein kommt, so kann die Base nur in Kalkerde bestehen. (Vergl. auch S. 194). Um sich vollkommen davon zu überzeugen, muss man den nassen Weg zu Hulfe nebmen, wie es bei der Probe auf Kalkerde für kieselsaure Verbindungen (S. 195) angegeben ist. Da dieses Mineral sich durch Chlorwasserstoffsänre völlig zersetzen lässt, so gehört es zu denjenigen kieselsauren Verhindungen, welche sich allein auf nassem Wege schneller untersuchen lassen als vor dem Löthrohre.

Kieselsaure Kali-Thonerde (Feldspath, Adular). Für sich im Glaskolben erhitzt, verändert er sich nicht und giebt, wenn er nicht schon etwas verwittert ist, auch kein Wasser.

In der Pincette schmilzt er nur an den Kanten zu einem halbklaren. In der Pinicette schmiltzt er nur an den Kannen zu einem nausakren, blasigen Glasse und färbt die äussere Flamme mehr oder weniger intensiv gelb, von einem geringen Gehalt an Natron.

Von Borax wird er sehr langsam und ohne Brausen zu einem klaren Glase aufgelöst, das hisweilen in der Wärme von einem geringen Eisen-

gehalte gelblich gefärbt erscheint.

Von Phosphorsalz wird er nur in Pulverform vollstäudig mit Hinter-lassung eines Kieselskeletts zerlegt. Die Glasperle opalisirt nuter der Abkühlung. (Vergl. S. 225.)

Von Soda wird er langsam und nuter Aufhrausen zu einem schwer

schmelzbaren, klaren Glase gelöst, das kaum blasenfrei wird. Wird das feine Pulver des Feldspaths mit Kobaltsolution befenchtet und im Oxydationsfeuer stark erhitzt, so nehmen nur dieienigen Theile

eine blaue Farbe an, welche zum Schmelzen kommen.

Aus diesem Löthrohrverhalten geht bervor, dass man es mit einem Silicat zu thun hat, in welchem die Kieselsäure an Thonerde (well es in Borax schwer löslich ist) und an Natron (weil es die aussere Flamme gelb färbt) oder vielleicht auch zugleich an Kali gehunden zu sein scheint, indem eine Reaction auf Kali durch die Gegenwart von Natron nnterdrückt Ob letzteres der Fall ist, muss durch einen besondern Versuch nach S. 157 ausgemittelt werden. Mengt man das feingepulverte Mineral nach S. 158 mit reinem Gyps, schmelzt das befeuchtete Gemenge an dem Oehre eines Platindrahtes und hetrachtet die aussere Flamme durch Kobaltglas (Fig. 71, S. 157), so hemerkt man dentlich eine vielette Färbung derselben, wodurch der Gehalt au Kali nachgewiesen wird. (S. die Bemerkung auf S 492.) Ob endlich ausser Thonerde noch andere erdige Basen vorhanden sind, lässt sich vor dem Löthrohre allein nicht ermittelu; man ist genöthigt, den nassen Weg zu Hülfe zu nehmen.

Da das Mineral aber selbst als ganz feines Pulver durch Chlorwasserstoffsäure nicht zerlegbar ist, so schmelzt man eine nicht zu geringe Menge davon mit Soda nud Borax auf Koble zur klaren l'erle, wie es S. 143 angegeben und behandelt die geschmolzene Perle nach S. 191 und f. weiter. Ausser Thonerde lässt sich dann zuweilen noch eine sehr geringe Menge Kalkerde nachweisen. Auch kann mau einen Theil der mit Chlorwasserstoffsäure eingedampfteu Masse nach S. 158 zur Nachweisung des

Kali's auf nassem Wege verweuden.

Kieselsaure Beryllerde und Thonerde (Beryll, Smaragd). Das Verhalten dieser Silicat-Verbindung vor dem Löthrohre, so wie das Verfahren zur Auffindung der einzelnen Bestandtbeile, s. S. 229 ff.

Silicate von Yttererde etc. (Gadoliuit). Das Löthrohrverhalten des Gadolinits und das Verfahren zur Auffindung aller Bestandtheile desselben s. S. 245-249.

Kieselsaure Zirkouerde (Zirkon, Hyacinth). Das Verhalten vor dem Löthrohre und das Verfahren zur Zerlegung in seine Bestandtheile s. S. 253 u. f.

Kieselsaures Ceroxydul etc. (Cerit). Das Verhalten vor dem Löthrohre s. S. 262, und das Verfahren zur Zerlegung in seine Bestand-

theile s. S. 264.

Kiesel- und horsaure Verbindung von Kalkerde, Talkerde, Thonerde, Eisenoxyd und Mauganoxyd (Axinit). Im Glaskolben erhitzt, giebt der Axinit nichts Flüchtiges und verändert anch seine Farbe nicht. In der Pincette schmilzt er uuter Aufwallen sehr leicht. Leitet man

die blaue Flamme unmittelbar auf das Probestückchen, so bemerkt man während des Schmelzens eine schwach grüue Färbung in der äussern Flamme und das geschmolzene Mineral erscheint nach dem Erkalten dunkelgrün. Behandelt man es hierauf mit der Oxydationsflamme so, dass es vollkommen in Fluss kommt, so farht es sich schwarz.

Von Borax wird der Axinit auf Platindraht im Oxydationsfeuer leicht zu einem dunkelrothen Glase aufgelöst, welches einen Schein in's Violette hat. Behandelt man das Glas eine knrze Zeit mit der Reductionsflamme, so wird es gelh; stösst man es ah und schmelzt es auf Kohle mit Zinn im Reductionsfeuer nm, so wird es vitriolgrin (Eisen)

Von Phosphorsalz wird er auf Platindraht im Oxydationsfeuer mit Hinterlassung eines Kieselskeletts zu einem gelben Glase aufgelesse, welches nach der Abkahlung farblos erscheint; wird es aber von Neuen erhitzt und mit einem kleinen Salpeterkrystall im Berührung gebracht, so schäumt es auf und nimmt eine volette Farbe an.

Mit Soda auf Kohle schmilzt er unter Brausen zu einem schwarzen, heinahe metallisch glänzenden Glase. Auf Platinblech reagirt er stark auf Mangan.

Aus diesem Lödnybnyerhalten geht hervor, dass man es mit einer Verbindung zon Silicaten zu dun hat, deren Basen aus einem Oxyde des Eisens (weil die Gläser und vorzüglich das Boraxglas nach kurzem Reductionsfeur geht erscheinen), ferner aus einem Oxyde des Maagans (weil das Boraxglas mech der Behandlung im Uxydationsfeuer eine dunkelvotte Farbe bestut nud einen Scheien im S Violette hat, das Pheophorastigkis erwicken im Straten der der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheinen der Scheine

Bet der Prüfung des Minerals auf seine Schnetsbarteit bemerkte man eine grüne Kribung in der äussen Flamme, werben auf einen Gehalt an Borskare deutet. Unterninunt man deshalt noch eine besondere Probe mit doppelt-schwerdekauren Kall und Flausspath, wie est 8,464 angegeben ist, so überzeugt man sich von der Anwesenheit der Borskure noch vollkommener.

Bleischlacke vou den Freiberger Hütten. Iu der Pincette schmiltt sie ziemlich leicht zur Kugel und fürbt, wenn man sie nit der blauen Flamme berührt, die äussere Flamme blaulich, zuweilen anch grünlich.

Befeuchtet man die Schlacke im fein gepulverten Zustande mit Chlorwasserstoffsämer, streicht die zusammenhängende Masse in das Gebr eines Platindrahtes mid schnelzt sie innerhalb der blauen Plaume zusammen, so entsteht, wenn sie Kupfer entbält, in der äussern Flamme eine azurblaue Färbung von gebildetem und flüchtig gewordenem Chlor-kupfer.

Für sich schuelzen nicht zu grosse Stückchen der Schlacke auf Kohle zientlich leicht zur Kugel, wird dieselbe in Berchturung mit der Flamme einige Zeit flüssig erhalten, so hemerkt man die Bildung eines zeinlich satzeken Beschlags von Zir in ko zyd, welches jedoch, wie die blane zeinlich satzeken beschaften wird dieselben verrafth, nicht fer von Bleitoxyd ist.

Von Borax wird sie im Oxyadionsfeuer leicht zu einem klaren, von

Eisen oxyd dunkelgelb gefärbten Glase aufgelöst, das unter der Abküblung beller wird. Von Phosphorsalz wird sie mit llinterlassung eines geringen Kiesel-

Von Phosphorsalz wird sie mit Hinterlassung eines geringen Kieselskeletts zu einem klaren Glase gelöst, das ebenfalls von Eisenoxyd gelb gefärbt erscheint.

Mit Soda schmilst sie anf Kohle nnter Brausen zur schwarzen Perle. Wird dieselbe eine Zeit lang mit der Reductionsflamme hehandelt, so bildet sich auf der Kohle ein starker gelhlicher Beschlag von Zinkoxyd nnd Bleioxyd. Die geschmolzene Masse auf Silberhlech gelegt und mit

Wasser hefeuchtet, reagirt stark auf Schwefel (s. unten).

Durch eine Reductionsprobe mit viel Soda erhält man Meta

Durch eine Reductionsprobe mit viel Soda erhält man Metalltheile, die entweder aus reinem Blei bestehen, oder, venn die Schlacke Kupfer enthält, sich zu Borsäure wie ein Gemisch von Blei und Kupfer verbalten. Mit Soda und Salpeter auf Platinblech geschmolzen, reagirt sie deutlich auf Manyan.

Aus diesem Löthrohrverhalten ergieht sich, dass diese Bleischlacke hauptsächlich aus einem Eisenoxydul-Sillicat besteht, welches geringe Mengen von Bleioxyd, Zinkoxyd, (Kupfer-) und Manganoxydul enthalt.

Ob aber auch noch erdige Basen vorhanden sind, lässt sich nur mit Hinzuziehung des unssen Weges ermittelu.

Man schmekt deshalb ungefahr 100 Milligr, der fein gepalverten Schlacke mit Noda und Borax neben einem ungefahr 50 Milligr, sehweren Goldkorne im Reductionsfeuer unch der S. 143 gegebenen Vorschrift zur Preife und behandelt diese Perfe wieter, wie e. bei die Probe auf Kalkpreifen und behandelt diese Perfe wieter, wie e. bei die Probe auf Kalknaut, dass die Bleichlacke nech Thouverlete, sowie etwas Kalkerde und Talkerde enthält.

Wird das von Schlacke freie Goldkorn für sich auf Kohle geschmolzen, so crhält nam einen reihen Bleibeschlag. Behandelt unn das zurückbleibende Korn mit Phosphorsalz auf Kohle eine Kurze Zeit im Oxydationsfeuer und darauf das Glas nach Hinwegnahme des Korns uebeu ein wenig Zinn im Reductionsfeuer, so wird es, wenn die Schlacke nieht ganz frei von Kupfer ist, nnter der Abkühlung braunroth and undurchsichtig

von Kupferoxydul.

Die Bleischlacke besteht also aus: Kieselerde, Eiseuoxydul, Thonerde, Kalkerde (Talkerde) und geringen Mengeu von Bleioxyd, Knpferoxydul, Manganoxydul und Schwefel (in Verbindung mit verschiedenen Bestandtheileu). Eine hesoudere Probe auf Silber zeigt

auch noch eine Spur von Silber an.

Die selbst bei ganz reinen Stücken der Schlacke auftretende starke Schweferbeatoin spricht für die Gegenwart von Schwefeleachium (zuweilen auch Schwefelbaryum). Uebergiesst man einen Theil der fein gepulverten Schlacke in einem Probigsbas mit Chorwasserstoffsäure nur driktt man das Ganze mit einem (Basstabe auf, erwarnt es auch nach Befinden etwas so entsteht sofort ein Geruch mach Schwefelbasserstoff. Ist der Geruch nicht deutlich, so inberzeugt man sich alurch ein mit Beizunckeraufbesung des Frobigsbasse legt, ober in das Frobigsbas hinnichhalt und Acht giebt, ob es sich in Folge einer Bildung von Schwefelblei hraun oder schwarz fastt.

Talkerde-Aluminat (Spinell), S. 212.

Beryllerde-Aluminat (Chrysoberyll), S. 232.

Zinkoxyd-Talkerde uud Eisenoxydul-Alumiuat (Gahnit, Automolith), S. 330.

## C) Verbindungen von Metalloxyden.

Die in der Natur vorkommenden Metalloxyde sind entweder reine Oxyde oder Hydrate. Einige derselben bilden für sich und einige wieder in Verbindung mit anderen eigene Minernlien. Diejenigen, welche im Glaskolben bis zum Glühen erhitzt werden können ohne Wasser zu geben, sind Oxyde, und diejenigen, welche Wasser geben, sind entweder Hydrate, oder Oxyde, die Hydrate enthalten.

Die als Hüttenprodukte vorkommenden Metalloxyde enthalten zwar öfters Schwefelsäure oder Säuren des Arsens und Antimons, an welche ein Theil dieser Oxyde gebunden ist, aber nie enthalten sie ehemisch gebundenes Wasser.

Die Prüfung erfolgt zuerst für sieh, und zwar a) in einem Glaskölbehen, b) in der Pincette, und c) auf Kohle; stellt sich dabei ein entscheidendes Resultat nicht heraus, so geht man zur Prüfung mit Borax, Phosphorsalz und Soda über.

#### Beispiele.

Mangansuperoxyd (Pyrolusit), S. 272.

Mangansuperoxyd mit Kobaltoxyd und Wasser (Erdkobalt, schwarzer), S. 273.

Mangansuperoxyd mit Kupferoxyd und Mangauoxydnl (Kupfermanganerz), S. 274. Oxyde des Eisens (Magneteisenstein, Rotheisenstein),

so wie Eisenoxydhydrat (Brauneisenstein), S. 292 u 293. Eisenoxydul, Chromoxydul und Talkerde mit Chromoxyd und Thonerde (Chromeisenstein), S. 293.

Zinnoxyd (Ziunstein), S. 360 Uranoxyd-Oxydul (Uranpecherz)), S. 370.

Kupferoxydul (Rothkupfererz). S. 388. Als Beispiel eines aus Metalloxyden best-henden Hättenproduktes kann folgendes Produkt vom Abtreiben des Werkbleies (silberhaltigen Bleies) dienen, nämlich:

Abstrich von den Freiberger Hütten. Im Glaskolben bis zum

anfangenden Glühen erhitzt, verändert er sich nicht. Auf Kohle schmilzt er sehr leicht, breitet sich aus und reducirt sich unter Brausen zu einem leichtflüssigen Metallkorne, das, wenn es im Oxydationsfener bei Rothglühhitze im Flusse erhalten wird, stark nach Ar-

sen riecht, die Kohle mit Antimonoxyd, später auch mit Bleioxyd heschlägt und sich am Ende wie reines Blei verhält.

Von Borax wird er auf Platindraht im Oxydationsfeuer leicht zu einem klaren, grünen Glase anfgelöst, das auch nach der Abkühlnug grün erscheiut Wird das Glas (da es hauptsächlich borsaures Bleioxyd, so wie arsensaures und autimonsaures Natron enthält) abgestossen und auf Kohle im Reductionsfener behandelt, so breitet es sich aus, und es dauert gar nicht lange, so reduciren sich eine Menge Bleikügelchen, die stark nach Arsen riechen und die Kohle mit Antimonoxyd und Blejoxyd beschlagen. Sucht man die zerstreuten kleinen Bleikngeln zu vereinigen (wobei man eine sich ansbreitende Reductionsflamme anwendet), nimmt das vereinigte Blei von dem Glase weg und leitet auf letzteres die Reductiousflamme noch so lauge, bis es wieder zur Perle geschmolzen ist, so erscheint es farblos und bleibt auch unter der Ahkühlung farblos.

Von Phosphorsalz wird er auf Platindraht im Oxydationsfeuer ebenfalls zu einem klaren, grünen Glase aufgelöst, das auch unter der Abkühlung grün bleibt. Behandelt man dieses Glas, nachdem es abgestossen worden, anf Kohle eine Zeit lang im Reductiousfeuer, so erscheint es. so lange es warm ist, grün, wird aber unter der Abkühlung unklar und nimmt eine grünlich-gelbe Farbe an. Wird es noch mit Zmu behandelt, so wird es unter der Abkühlung schwarzgrau von reducirtem Antimon; erhält man es aber lange genug im Reductionsfener flüssig, so wird das Antimon verblasen, und man bekommt ein Glas, das unter der Abkühlung undurchsichtig und roth von Kupferoxydul wird.

Mit Soda reducirt er sich sehr schnell zu einem grauen, etwas spröden Metallkorne. Wird die geschmolzene, grösstentheils in die Kohle eingedrungene Soda ausgebrochen, auf Silberblech gelegt und mit Wasser befcuchtet, so entsteht öfters eine merkliche Reaction auf Schwefel. zum Beweis, dass der Abstrich auch bisweilen schwefelsaures Blei-oxyd enthält. Wird das reducirte Bleikoru für sich auf Kohle so lange mit der Oxydationsflamme behandelt, bis alles Arsen und Antimon verraucht ist, und hierauf mit verglaster Borsäure geschmolzen, wozu man die blane Flamme anwendet, so wird der grösste Theil des Bleies als Oxyd anfgelöst, und es bleibt ein Körnchen zurück, welches, wenn es mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer geschmolzen wird, dem Glase eine grüne Farbe ertheilt, die durch Zinn roth wird. (Das Speciellere s. man bei der Probe auf Kupfer im Allgemeiuen, S. 377).

Aus diesem Löthrohrverhalten geht hervor, dass der Abstrich ein

Bleioxyd ist, welches wenig Kupferoxyd enthält, und dass ein Theil des Bleioxydes an Arsen-, Antimon- and Schwefelsäure gebunden ist.

#### D) Schwefel-, Selen- und Arsenmetalle.

Der Gang bei der Untersuchung solcher Verbindungen ist folgender: 1) erhitzt man die Substanz für sich aus dem S. 72 angeführten Grunde in einer an dem einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre; 2) nach S. 76 in einer offenen Glasröhre und 3) auf Kohle, wobei Dasjenige zum Anhalten dient, was S. 79 u. f. gesagt ist. Ist es nöthig, die Substanz auch noch mit Glasflüssen zu behandeln, so muss sie vorher in vielen Fällen von ihrem Gehalte an Schwefel oder Arsen so viel als möglich befreit werden.

#### Beispiele.

- a) Schwefelmetalle. Einfach-Schwefelmangan (Mangan-
- glanz), S. 272. Einfach-Schwefeleisen mit Anderthalb-Schwefeleisen
- (Maguetkies), S. 291. Doppelt-Schwefeleisen (Eisenkies, Schwefelkies), S. 291.
- Doppelt-Schwefelkobalt mit Arsenkobalt (Kobaltglanz, Glanzkobalt), S. 310. Schwefelziuk mit Schwefeleisen und Schwefelkadmium
- (Zinkblende, schwarze und braune), S. 326. Von dem Mangangehalte mancher Zinkblende kann man sich durch eine Schmelzung der gerösteten Probe mit Soda und Salpeter auf Platin-
- blech überzeugen. Schwefelblei (Bleiglanz), S. 343. Halb-Schwefelkupfer und Schwefelblei in Verbindung mit
  - Dreifach-Schwefelantimon (Bournonit), S. 346 Halb-Schwefelkupfer, Einfach-Schwefeleisen und Schwe-
  - felzink in Verbindung mit Schwefelzinn (Zinnkies), S. 359. Anderthalb-Schwefelwismnth (Wismuthglanz), S. 366.
  - Halb-Schwefelkupfer mit 1/3 Anderthalb-Schwefeleisen (Bnntkupfererz), S. 383. Halb-Schwefelkupfer, Einfach-Schwefeleisen, Schwefel-
  - zink und Schwefelquecksilber mit Dreifach-Schwefelantimon und Schwefelarsen (Fahlerz, quecksilberhal-
  - tiges), S. 385 and 38c. Halb-Schwefelkupfer mit Anderthalb-Schwefeleisen zu gleichen Atomen (Kupferkies), S. 387.
  - Schwefelqueck silber (Zinuober), S. 398.
    - Schwefelsilber (Siberglauz, Glaserz), S. 406. Schwefelsilber und Schwefelkupfer in Verbindung mit Dreifach-Schwefelantimon und wenig Schwefelarsen (Eugen-
    - glanz, Polybasit), S. 406. Schwefelsilber in Verbindung mit Dreifach-Schwefelarsen (Rothgiltigerz, lichtes), S. 406.

Schwefelsilber in Verbindung mit Dreifach-Schwefelantimon (Rothgiltigerz, dunkles, Sprödglaserz, Miargyrit), S. 406, 497 und 408.

Schwefelantimon (Antimonglanz), S. 480,

Einfach-Schwefeleisen mit Dreifach-Schwefelantimon (Berthierit), S. 431.

Rohstein von den Freiberger Hütten. In einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre bis zum Glühen erhitzt, giebt er nichts

Flüchtiges.

In gepulvertem Zustande in der offenen Glasröhre geglüht, entwickelt er schweflige Säure, die sowohl durch befeuchtetes geröthetes Lakmuspapier als auch durch den Geruch erkannt wird. Auf der nach unten gewandten Seite der Glasröhre bildet sich zuweilen ganz in der Nähe der Probe ein dünner weisser Beschlag, der nicht flüchtig ist und Aehnlichkeit mit einer Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsäure, oder

mit schwefelsaurem Blejoxyd hat.

Auf Kohle für sich schmilzt er innerhalb der Flamme leicht zur Kugel und bildet nach fortgesetztem Reductionsfeuer zwei verschiedene Beschläge. Der eine Beschlag, welcher zuerst entsteht, ist entfernter von der Probe, weiss, lässt sich mit der Oxydationsflamme von einer Stelle zur andern treiben, wobei er in Berührung mit der Flamme derselben eine blaue Färbung ertheilt und hinterlässt gelbe Flecke, er scheint also aus schwefelsaurem Bleioxyd zu bestehen. Der später entstehende Beschlag hat eine in der Wärme hellgelbe Farbe, welche uach dem Erkal-ten gelblich weiss wird. Erhitzt man den änssern Theil des Beschlags mit der Reductionsflamme, so verändert derselbe seine Stelle mit einem azurblauen Schein und auf der Kohle entstehen gelbe Flecke von Bleioxyd. Der grössere Theil des Beschlags bis zur Probe besteht entschieden in der Hanptsache aus Zinkoxyd und nimmt auch, namentlich an der letztern Stelle, nach völligem Erkalten mit Kobaltsolution befeuchtet und im Oxydationsfeuer vorsichtig durchgeglüht, eine gelblichgrüne Farbe an.

Schmelzt man eine nicht zu geringe Menge des gepulverten Robsteins mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer zusammen, so bemerkt man zuweilen einen schwachen Geruch nach Arsen.

Röstet man einen Theil des gepulverten Rohsteins auf Kohle nach S. 97 vorsichtig ab und prüft das Geröstete mit Glasflüssen, so zeigt sich

Folgendes:

In Borax auf Platindraht im Oxydationsfeuer aufgelöst, erhält man ein klares Glas, welches, mehr oder weniger gesättigt, durch seine gelbe Farbe nur die Gegenwart von Eisen anzeigt. Behandelt man das Glas auf Kohle kurze Zeit mit Zinn, so wird es unter der Abkühlung undurchsichtig roth von einem Gehalt an Kupfer; nach längerem Reductionsfener wird das Kupfer aber ausgefällt, das Glas bleibt unter der Abkühlung klar und erscheint dann rein vitriolgrün von einem bedeutenden Gehalt an Eisen.

Löst man eine andere kleine Menge des gerösteten Rohsteins in Phosphorsalz auf Platindraht im Oxydationsfeuer auf, so erhält man ein von Eisenoxyd stark gelb gefärbtes, (zuweilen auch in Folge eines grösseren Kupfergehaltes des Rohsteins ein grünlich gelbes) Glas; auch bemerkt man haufig fein ausgeschiedene Kieselerde im Glas, von fein eingemengter Schlacke herrührend, welche sich besonders in den obern Schichten des abgestochenen Rohsteins findet. Behandelt man dieses Glas auf Kohle mit Zinn im Reductionsfener, so wird es unter der Abkühlung grauschwarz von Antimon; nach wiederholtem längerem Blasen erscheint es jedoch unter der Abkühlung roth von Kupferoxydul.

Vermengt man die noch übrige Menge des gerösteten Rohsteins mit Soda, Borax und etwas fein gekörntem Probirblei, nud schmelzt dieses Gemenge auf Kohle im Reductionsfeuer, so vereinigen sich diejenigen Metalle, welche dabei reducirt werden, mit dem Blei. Trennt man das Bleikorn von der Schlacke und behandelt es auf Kohle mit Borsaure so lange, bis der grösste Theil des Bleies abgeschieden ist, schmelzt es darauf neben Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfeuer, so erhålt man eine Glasperle, die in der Wärme grüulich erscheint, unter der Abkühlung aber blau wird (Kupferoxyd) und, mit Zinn behandelt, unter der Abkühlnng eine rothe Farbe annimmt (Kupferoxydul). Durch eine hesondere Probe auf Silber (s. die quantitative Silberprobe für Schwefelmetalle) lässt sich auch ein geringer Gehalt an Silber nachweisen.

Die Bestaudtheile dieses Rohsteins sind demnach: Schwefel, Eiseu, Blei. Kupfer, Ziuk, (Antimon, Arsen) und Silher. b) Selenmetalle. Blei in Verbindung mit Selen (Sclenblei),

Quecksilber in Verbindung mit Selen (Selenqueeksilber), S. 397.

c) Arsenmetalle. Eiseu in Verbindung mit Arsen (Arsen-

eisen), S. 290. Kohalt in Verbindung mit Arseu (Speiskobalt), S. 309.

Niekel in Verhindung mit Arsen nud zwar; 1. Halh-Arseuniekel (Kupfernickel, Rothuickelkies), S. 318; 2) zu gleichen Acquivaeluten (Weissnickelkies), S. 319.

Arsenmetalle von Eisen, Nickel. Kobalt etc. mit Schwefelmetallen von Kupfer, Blei, Antimon etc. (Bleispeise von den Freiberger Hütten).

In einer au einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre bis zum Glühen

erhitzt, läuft sie schwarz an, giebt aber nichts Flüchtiges.

In einer an beiden Enden offenen Glasröhre giebt sie im gepulverten Zustande ein deutliches Sublimat von krystallinischer arseniger Saure, die sich in der Röhre forttreiben lässt: auch zeigt sich zuweilen in der Nähe der Probe ein weisser, nicht flüchtiger Anflug, der aus einer Verbindung von Antimonoxyd und Antimonsaure zu bestehen scheint, und an dem höher gehaltenen Ende der Glasröhre ist ein Geruch nach sich wiefliger Säure zu bemerken, die auch ein in die Röhre eingeschobenes befeuchtetes Lakmuspapier roth färbt.

Auf Kohle für sich sehmilzt sie im Reductionsfeuer (wenn der Gehalt an Eisen nicht zu bedeutend ist zur Kugel und eutwickelt Arsendämpfe; nach fortgesetztem Blasen hildet sich aber auf der Oherfläche eine Kruste, die nach und nach dieker wird und Ursache ist, dass die Kugel nach Verlauf einiger Zeit nicht mehr geschmolzen werden kann: auch zeigt sich hierbei hänfig ein sehwacher Bleibeschlag. Setzt man jetzt eine nicht zu geringe Menge von Borax zu nud behandelt das Ganze mit der Spitze der blauen Flamme, so tritt ein stark dampfendes Metallkorn hervor und das Boraxglas wird, in Folge einer Verschlackung des grössten Theils des in der Speise befindlichen Eisens, dickflüssig, schwer schmelzbar und nimmt eine ganz schwarze Farbe au. Prüft man eine kleine Menge dieses schwarzen Glases mit Borax auf Platindraht im Oxydationsfener, so erhält man nur die Reaction auf Eiseu. Schmelzt man hierauf das von dem grössten Theile des Eisens (Arseu-Eisens) befreite Metallkorn für sich auf Kohle im Reductionsfeuer, so eutwickelt es ebenfalls wieder Arseudämpfe, beschlägt aber auch die Kohle mit wenig Bleioxyd (zuweilen auch Antimonoxyd).

Behandelt man uun das Metallkorn mit Borax weiter, wie es bei der Probe auf Eisen in Hütteuprodukten und namentlich für die verschiedenen Speisen (S. 302) speciell beschrieben ist, so findet man, dass das Borax-glas nach der ersten Behandlung noch Eisen, nach der zweiten und dritteu Behandlung aber Kobalt mid eudlich uach weiterem Schmelzeu mit Borax blos Nickel enthält. Wird das übrig bleibende Arsennickel aber mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer behandelt, so erhält man eiu gräues Glas, welches auch unter der Abkühlung grün bleibt und daher von Niekel und Kupfer zugleich gefärbt ist. Schmelzt man das Glas nach Entfernung des Arsenmetallkorns noch einen Augeuhlick mit Zinn, so wird es unter der Abkühlung undurchsichtig roth von Knpferoxydul. Ist der Gebalt an Kupfer so gering, dass er sich auf diese Weise nicht zu erkennen giebt, so ochmekzt man das Arsennickel mit ungefähr 10–80 Milligr, Gold za sammen, und verschlackt mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer so lange, bis eine neue Portion von diesem Salze nieht mehr gelb, sondern gran gefährb wirdt; wo dann mit Zinn die Reaction auf Kupfer deutlich hervorgebracht werden kann.

Es können demnach in dieser Bleispeise aufgefunden werden: Arsen. Schwefel. Eisen. Nickel, Kobalt, Kupfer, Blei (Antimon), und wenn man

eine besondere Probe auf Silber fertigt, auch etwas Silber.

E) Verbindungen von Metallen, die kein Arsen und keinen Schwefel oder wenigstens nur eine sehr geringe Menge davon enthalten.

Der Gang bei der Untersuchung von Metallverbindungen ist im Allgemeinen derselbe wie bei den Substanzen der vorhergehenden Abtheilung. Die Röstung fällt selbstverständlich hierbei weg. In manchen Fällen wird man die eine oder die andere von den dort angedeuteten Prüfungen unterlassen können, sobald man aus der bereits vorhergegangenen abnehmen kann, dass sie zu keinem Resultate führen werde; dagegen ist man aber bisweilen genötigt, eine besondere Prüfung auf irgend einen Stoff vorzunehmen, der sieh im Verlauf der Untersuchung im Allgemeinen zu erkennen giebt.

#### Beispiele.

Rupfer in Verbindung mit Nickel und Zlnk (Neusilber, Argentan). Auf Kohle im Reductionsfeuer schmolz es und verursachte in der Nähe der Probe einen Beschlag, der in der Wärme gelb und nach der Abhühlung weiss erschien. Dieser Beschlag nahm, mit Kohatboultnon befeuchtet und im Oxydationsfeuer durchgegüht, eine gelblichgrune Farbe

an: gab sich demnach als Zink oxyd zu erkennen.

Das für sich auf Kohle geschnobzene Metallkorn wurde mit Borax
im Oxydationsfeuer so lange behandelt, bis alle diejenigen Metalle oxydirt
und aufgelöst sein konntea, deeren Oxyde aus dem Borax durch die Reductionaflamme allein sich niebt reduciren lassen; bierauf wurde das übrig
egleibehene Metallkorn von dem Glass wengenommen und letzeres so
egleibehen Metallkorn von dem Glass wengenommen und letzeres so
oxyde reducirt waren. Das Glas sah jetzt blau aus und veränderte andseine Farbe nicht, als es auf Platulufraht im Oxydationsfeuer ungesebmol-

zen wurde. Es war also nur Kobalt aufgelöst geblieben.

Das von Kobalt befreite Metallkorn wurde mit Phosphorsalz auf Koble m Sydationsdeuer geschnobzen; dabei entstand ein Giss, das eine ganz dunkelgrüne Farbe zeigte. Ein Theil dieses Glases mit mehr Phosphorsalz auf Platidinabt im Cystadionsfeuer zusammengeschmolzen, gab eine schone grüne Perle, die auch unter der Abkühning grün blieb. Diese Ferle, algestossen und auf Kohle mit Zim behandelt, wurde nuter der Abkühning schone geschen der Schole mit Zim behandelt. Wirde nuter der Abkühning schole sich der Schole mit Zim behandelt. Wirde nuter der Abkühning schole sich geschieden der Schole und Schole mit Zim beschone der Schole unter der Abkühning schole sich geschieden. Die Schole sich der Schole sich Behandlung mit Phosphorsalz bech nanafgelebt gebiebene

Metallifornchen war vollkommen dehnbar, sah vollkohrenis aus und bestand, das es, mit Probibel auf Knot mehne vollkommen bestand, das es, mit Probibel auf Knot mensche abs Wiere dieses Kornchen auf Kobbe neben Borax mit etwa 3 Mal ao viel Gold im Ozyakinatensferer zusammen geschnolzen und die Verbindung eine Zeit lang im Plusse erhalten worden, so wurde das Giss nur eine gelbe Farbe von Nickelexydal gezeigt haben, weil das Knuffer in Verbindung mit Nickel bei Gegenwart von vielem Golde sich sehr schwer oxydirt).

Die Zusammensetzung dieses Argentans war also: Kupfer mit einer Spur von Silber, Nickel mit ein wenig Kobalt, und Zink.

Werkblel von den Freiberger Hütten. Metallverbindungen, von denen man überzengt ist, dass sie frei von Quecksilber sind und auch wenig oder gar keine anderen flüchtigen Metalle enthalten, brauchen nicht in einer zngeschmolzenen Glasröhre geprüft zn werden; man unterlässt dies daher auch beim Werkblei.

In der offeneu Glasröhre schmilzt es, überdeckt sich mit Oxyd, giebt

aber nichts Flüchtiges.

Auf Kohle schmilzt es sehr leicht, riecht ziemlich stark nach Arsen und beschlägt die Kohle aufangs mit Antimonoxyd und nach fortgesetztem Blasen stark mit Bleioxyd. Auch setzt sich zuweilen in der Nähe der Probe ein schwacher gelblicher Beschlag ab, der unter der Abkühlung beinahe weiss wird, und daher auf einen Gehalt an Zink deutet. Schmelzt man ein Stückchen von diesem Werkblei neben Borax auf

Kohle im Reductionsfeuer so, dass das Boraxglas durch die Löthrohrflamme vor dem Zutritt der Luft geschützt wird, so erhält man ein klares farbloses Glas, welches auch in den meisten Fällen farblos bleibt, wenn es in dem Oehr eines Platindrahtes im Oxydationsfeuer umgeschmolzen wird. Ist indessen das Werkblei nicht ganz frei von Elsen, so erscheint das

Boraxglas, so lauge es heiss lst, schwach gelb.

Behandelt man ein anderes Stückchen Werkblei auf Kohle neben Borsaure mit der blauen Flamme, so wird im Anfange die Kohle mit Antimonoxyd beschlagen, auch bemerkt man einen dentlichen Geruch uach Arsen. Setzt man die Behandling so lange fort, bis nur noch ein kleines Korn übrig ist, und schmelzt dieses auf Kohle mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer, so entsteht ein grünliches Glas, welches, mit Zinn behandelt, unter der Abkühlung undurchsichtig und roth von einem Kupfergehalte wird. Treibt man das mit Phosphorsalz geschmolzene Metallkörnehen mit ein wenig Probirblei auf Knochenasche ab, so bleibt ein Silberkörnchen zurück.

Schmelzt man ein drittes Stückchen Werkblei mit ueutralem oxalsaurem Kall und etwas Borax auf Kohle im Reductionsfeuer, legt die geschmolzene, zum Theil in die Kohle gedrungene Salzmasse auf Silberblech und befeuchtet sie mit Wasser, so entsteht manchmal ein schwarzer oder brauner Fleck von Schwefelsilber, zum Beweis, dass bisweilen etwas Schwefelblei vorbanden ist.

Dieses Werklei besteht demnach aus: Blei, Silber, wenig Kupfer, Arsen und Antimon und zuweilen Spuren von Eisen. Zink und

Schwefel.

Schwarzkupfer (Rohknpfer), sehr unreln. In Form von Feilspähnen in der offenen Glasröhre mit Hülfe der Löthrohrflamme bis zum Glühen erhitzt, entwickelte es ein wenig schweflige Sanre, die durch ein in die Röhre eingeschobenes befeuchtetes Lakmuspapier erkannt wurde; auch setzte sich in einiger Entferunng von der Probe ein ansserst geringer weisser Beschlag ab, der das Ansehen von Antimonoxyd hatte.

Anf Kohle für sich schmolz es schwer, ohne eineu Geruch zn ver-breiten, und gab nur einen dentlichen Beschlag von Bleioxyd.

Mit Probirblei neben Borsaure so zusammen geschmolzen, dass das Matallkorn mit einer Seite frei blieb, war ebenfalls kein Geruch zu be-merken, es entstand aber, während sich das Blei oxydirte und das sich bildende Oxyd in der Borsanre auflöste, ein weisser Beschlag, der, abgeschabt und auf Platindraht in Phosphorsalz aufgelöst, sich bei der Behandlung der Glasperle auf Kohle mit Zinn als Antimonoxyd zu erkeunen gab, indem die Glasperle unter der Abkühlung ganz dunkelgrau wurde. Das bei der Bebandlung mit Borsäure übrig gebliebene Metallkorn, welches sich bei der Prüfung für sich auf Kohle frei von Blei zeigte, hatte eine grane Farbe und war sprode.

Mit Borax auf Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen, verursachte das Schwarzkupfer in dem sich bildenden Glase eine smalteblaue Farbe von Kobaltoxydul; als das Glas für sich auf Platindraht umgeschmol-

zen wurde, erschien es, so lange es heiss war, grün, wurde aber unter der Abkühlung wieder blan (Kobalt und wenig Eisen).

Das bei der Behaudlung mit Borsaire zurückgebliebene Metallkom, anchdem noch ein Kleiner Rückhalt von Kobalt durch Borxa Algeschieden worden war, farbte, als es mit Phosphorsalz auf Kohle im Oxydationsfener geschnolzen wurde, das Glas gazu dunkelgran, welche Farbe auch unter der Abkühlung sich nicht veränderte. Mit Zinn behaudelt, wurde das grine Glas undurrüchteitig und roth. Die graue Farbe deuttet daher auf Kupfer und Nickel. Das noch unsangefost gebliebene Metallkom sah auf einen Geblat an Arsen, der hamptschlicht dem Nickel ausgebieben sehien, weil er weder bei der Behaudlung mit Borsaure noch mit Phosphorsalz getrenat werelne konnte

Eine besondere Probe auf Arseu nach S. 447 zeigte auch wirklich

einen nicht ganz unbedeutenden Gehalt davon au.

Dieses Schwarzkupfer bestand demnach aus: Kupfer. Blei, Nickel. Kobalt, Eisen, Antiurou, Arseu, Schwefel und, nach einer besondern Probe auf Silber, auch etwas Silber.

Goldhaltiges Silber-Amalgam, sehr unrein. Für sich in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glassöhre erhitzt, setzten sich in dem kältern Theil der Röhre eine Menge metallischer Tröpfehen an, die durch leises Klopfen an die Röhre sich zu einer Quecksilberkugel

vereinigten, welche leicht ausgeschüttet werden kounte.

Als der poröse Rückstand zuerst für sich auf Kohle geschmolzen

wurde, bildete sich ein geringer gelber Beschlag von Bleioxyd und das geschnobzene Silberkorn überzog sich mit einer Kruste. Es warde dehalb etwas Boraz zugesetzt und das Ganze im Beductionsfeuer geschnobzeu; dabei kan ein scheinbar reines Silberkorn mit blanker Oberfläche zum Vorschein und das Boraxghas erschien mech dem Erkalten gr\u00e4nlech Das Glas am einer andern Stelle der Kolle mit Zinn behaudelt, nahm eine vitriolgr\u00fcme Farbe von aufgel\u00f6stem Eis ein oxydul an. Als bierard das ruckst\u00e4ndige silberkorn mit Phosphorsalz gepr\u00fcff

wurke, bekam das Glas eine grüne Farbe und wurke, mit Zam ungesehnelsen, unter der Abkühlung undurrissichtig und roth von Kupferoxydul. Das Silberkorn wurde, um es vollig fein zu erhalten, mit etwas Profutriel auf Knochenache algeririeben und dann in Salpetersäuer aufgeleist, wobei gut abgewaschen und mit ein wenig Probiblei abgetrieben, sich in ein reines Goldak örrachen versamdelein.

Das Amalgam bestand demnach hauptsächlich aus: Silber und Quecksilber, enthicht aber noch geringe Beimischungen von Gold, Kupfer, Blei und Eisen.

Tellarwismuth, S. 365.

Tellursilber, S. 405. Antimonsilber, S. 405.

Platin in Verbindung mit andern Metallen (gediegen Platin). S. 412.

Gold in Verbindung mit Silber (gediegen Gold), S. 417.

## Dritte Abtheilung.

Quantitative Proben mit Hülfe des Löthrohrs.

#### Das Vorrichten der auf gewisse Bestandtheile quantitativ zu untersuchenden Substanzen.

Vor Anstellung quantitativer Lüdhrchrproben ist es ebenso wie bei quantitativen analytischen Arbeiten auf nassem Wege erforderlich, mit der zu untersuchenden Substanz gewisse Vorarbeiten vorzunehmen, welche sich hier besonders auf der Trocknen und bei Gemengen zugleich mit auf die Herstellung einer möglichst richtigen Durchschnittsprobe beschränken.

Zerreibliche und meehanisch gebundenes Wasser enthaltende Substanzen müssen bei einer Temperatur von 100° Cels. getrocknet und hierauf im Achatmörser fein gerieben werden; ist die Substanz nieht zerreiblich, aber spröde, so wird sie auf dem Amboss zwischen Papier so weit als möglich zerkleint; und ist sie dehnbar, so wird sie zuerst auf dem Amboss zwischen Papier zu dünnen Blättehen geschlagen (lamellitt), und hierauf mit der Scheere noch weiter zersebulitten.

Im Grossen aufbereitete Erze, wenn sie nicht besonders getrockuet worden sind, erscheinen gewühnlich trecken und euthalten doch noch einige Procent Wasser mechanisch gebunden, auch ziehen dergleichen Erze, wenu sie nach dem Trocknen an feuchten Orten in unverschlossenen Gefässen aufbewahrt werden, wieder Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an; mannss daher eine etwas grössere Quantität derselben, als zu zwei Proben erforderlich ist, in einem Porcellauschälchen über Lampenflamme bei eiren 100° Cels. trocknen, und hierauf das trockene Erz im Achatmörser fein reiben. Bei dem Troknen muss man vorsichtig sein, dass bei Erzen, die Schwefelder Arsenverbindungen enthalten, die Tauperatur nicht zu hoch steige, weil soust eine Röstung, und mithin eine theilweise Zerstörung und Gewichtsveränderung des Erzes eintreten kann.

Mineralien und Hüttenprodukte, die man fast stets nur im trocknen Zustande zur Untersuchung bekommt, zerkleint man sogleich entweder zwischen Papier auf dem Amboss oder im Stahlmörser, und reibt sie, wenn sie zerreiblich sind, im Achatnörser völlig fem.

Au siehersten verfährt man, wenn man sieh von einer zu probireaden Substauz (reine Krystalle und reine Bruchstücke der Mineralien und Hüttenprodukte ausgenommen) eine 8 bis 10 Mal grössere Menge Probemehl vorbereitet, als zu einer einzigen Probe erforderlich ist, weil, wenn man eine zu geringe Menge dazu verwendet, man doch nieht überzeugt sein kann, ob man hinsichtlich des Metallgehaltes eine richtige Durebsehnitzuprobe erlangt hat.

#### II. Beschreibung der einzelnen quantitativen Proben vor dem Löthrohre.

### 1) Die Silberprobe.

Die Silberprobe vor dem Lührohre, welche Harkort zuerst angegeben und in seinem, im Jahre 1827 in Freiberg erschienenen Hefte heschrieben hat, ist eine der wichtigsten quantitativen Proben, welche man mit Hülfe dieses Instrumentes fertigen kann. Man ist nicht nur in Stande, den in jedem Erze, Minerale, Hinten- und Kunstprodukte befindlichen Silbergehalt in kurzer Zeit aufzühlen, sondern ihn auch hinreichend genau quantitativ zu bestimmen. Da man aber hieriebend genau quantitativ zu bestimmen. Da man aber hieriebend genau quantitativ zu bestimmen. Da man aber hieriebende genau quantitativ zu bestimmen. Man kan aber hieriehen köper, ucbst den Hütten- und Kunstprodukten, hinsichtlich der Bestimmung des in ihnen befindlichen Silbergehaltes, in besondere Klassen gebracht um nach den für jede dieser Klassen passendeu Verfahren probirt werden. Man kann sie eintlielle:

A. In Erze, Mineralien und Hüttenprodukte, in denen das Silber vorzugsweise an nicht metallische Körper gebunden ist, und zwar in solche: a) welche flüchtige Bestandtheile, namentlich Schwefel und Arsen, sowie Chlor, Brom und Jod in grösserer oder geringerer Menge enthalten, oder auch gänzlich frei davon sind und durch Sehmelzen mit Borax und Probirblei auf Kohle zerlegt werden können:

b) welche Verbindungen enthalten, die durch Sehmelzen mit Borax und Probirblei allein nieht zerlegbar sind; c) welche aus Metalloxyden bestehen, die sieh auf Kohle

leicht reduciren lassen.

B. In Metallverbindungen; dies sind solehe;

a) in denen Silber der Hauptbestandtheil ist, oder in denen neben Silber noch Gold vorkommt:

b) in denen Kupfer oder Niekel den vorwaltenden und Silber nur einen geringeren Bestandtheil ausmacht;

c) in denen Blei oder Wismnth der Hauptbestandtheil ist; d) in denen Tellur, Antimon oder Zink den Hauptbestand-

theil ansmacht: e) in denen Zinn den Haupt- oder auch nur einen Neben-

bestandtheil ausmaeht; f) in denen Queeksilber der vorwaltende Bestandtheil

ist: und

q) in denen Eisen oder Stahl der Hauptbestandtheil ist.

A. Erze, Mineralien und Hüttenprodukte, in denen das Silber vorzugsweise an nichtmetallische Körper gebunden ist, auf Silber zu probiren,

#### und zwar:

a) solche, welche flüchtige Bestandtheile, namentlich Schwefel und Arsen, sowie Chlor, Brom und Jod in grösserer oder geringerer Menge enthalten, oder auch gänzlich frei davon sind und durch Schmelzen mit Borax und Probirblei auf Kohle zerlegt werden können.

Hierher gehören von den im Grossen aufbereiteten Erzen diejenigen, welche mehr oder weniger Schwefelkies, Kupferkies, Arsenkies, Antimonglanz und Blende enthalten. sowie auch die oben genannten Mineralien; ferner alle sogenannten dürren Erze, das sind solehe, welehe grösstentheils aus erdigen Gemengtheilen bestehen und nur einen geringen Theil wirklieher Silbererze enthalten; alle S. 399 bis 401 namhaft gemaehten Silbererze, in denen das Silber in Verbindung mit Selen oder Schwefel und anderen Selen- oder Schwefelmetallen, sowie mit Chlor, Brom und Jod vorkommt; ferner alle S. 372 bis 374 genannten Kupfererze, in denen das Kupfer an Selen oder Schwefel gebunden ist; so wie alle S. 332 und 334 angeführten Bleierze, in denen das Blei als Selenblei oder als Sehwefelblei vorhanden ist; ferner geröstete silberhaltige Blei- und Kupfererze, alle mit Koehsalz gerösteten Silbererze und Hüttenprodukte, die amalgamirt oder extrahirt werden sollen, und die Amalgamir- und Extractions-

Plattner, Probirkunst 4. Aufl.

Rückstände; endlich von den Hüttenprodukten: Rohstein, Bleistein, Kupferstein, Kupfersteilech, Ofenbruch, Flugstaub, Bleispeise, Kobaltspeise, Heerd von Abtreiben und Raffinnen des Silbers, alle Arten von siberhaltigen Schlacken, sowie auch das silberhaltige Gekrätz der Gold- und Silberabeiter.

#### 1) Abwiegen und Beschicken der Probe.

Erze, welche aus einem Gemenge von reichen Silbererzen und erdigen Theilen bestehen und hei der Unterauchung gewölnlich verschiedene Gehalte an Silber geben, wiegt man aus zweckmissigsten doppelt, und nach Befinden auch dreifach, auf I Centner (== 1 Deeigranun oder 100 Milligramm, s. S. 33) ein; hingegen arme Silbererze und krystallisitet Mieralien, so wie auch Hüttenprodukte, die säumtlich sehr wenig oder gar nieht im Gehalte differiren, wiegt man in der Regel nur einfach ein.

Die abgewogene Menge Probenichl wird in die Mengkapsel (S. 48) geschüttet, über dieser das Aufsatzschälehen der Wage mit einem Pinsel gereinigt und Boraxglas und Probirblei hinzugefligt. Die zu einer Probe nöthige Quantität an Boraxglas richtet sieh nach der Schmelzbarkeit und nach der Menge der zu versehlackenden Bestandtheile. Ein gehauftes Löffelehen voll, wie Fig. 55 (S. 50), welches ungefähr 1 Deeigramm oder 1 Centner Boraxglas fasst, ist zu einer strengflüssigen Probe hinreichend; sollte sieh jedoch die Probe während des Einschmelzens zu strengflüssig zeigen, so kann man noch eine kleine Portion von diesem Flussmittel nachsetzen. Bei sehr leichtflüssigen Erzen, oder überhaupt bei solehen, in denen keine erdigen Substanzen eingemengt sind, sondern die nur aus Schwefelmetallen bestehen, welche sich leicht mit dem Bleie vereinigen lassen und schwerer oxydirbar sind als das Blei, braucht man weniger Boraxglas anzuwenden; man reicht vollkommen aus, wenn man das Löffelehen nur wenig gehauft voll (1,2 bis 3/4 Centuer) nimmt. Hat man aber viel erdige Gemengtheile oder viel Eisen, Kobalt oder Zinn in der Probe, so muss man das Löffelehen stets gehauft voll nehmen.

Die Menge des anzuwendenden Probirbleies richtet sich nach dem Vorhandensein anderer Metalle in der zu probirenden Substanz. Ist es ein Erz, Mineral oder Hüttenprodukt, welches nicht über 7 Proc. Kupfer oder 10 Proc. Nickel entbalt, (ein Gehalt an Kobalt ist, da sieht dieses Metall leicht uit Borax versehlacken lässt, hierbei weniger in Berücksiehtgung zu zischen) so wendet man zu 1 Centn. Probenebl 5 Centn. Probirblei an, die man mit deun S. 50 besehriebenen Masses abmisst; enthält aber die Substanz über 7 Proc. Kupfer

oder über 10 Proc. Nickel, so muss der Bleizusatz nach der Menge dieser Metalle vermehrt werden.

Da man iedoch nicht allemal im Voraus wissen kann. wie hoch der Gehalt an diesen Metallen in der Probe ist, so wendet man lieber einige Centner Blei zu viel als zu wenig an, weil bei zu wenig Blei die Trennung des Kupfers vom Silber nicht vollständig gesehchen kann und das Antreiben eines niekelreichen Werkbleies fast nieht möglich ist.

So sind z. B. nachstehende Mineralien und Hüttenprodukte, die theils Kupfer, theils Nickel enthalten, mit beistehenden Mengen von Probirblei zu beschicken, als:

lei.

| 1 | Ctr. | Kupterglanz       | zu  | circa 80 | Proc. | . Kupfergehalt | mit | t 15 | Ctr. | Probirb |
|---|------|-------------------|-----|----------|-------|----------------|-----|------|------|---------|
| 1 |      | Kupferindig       |     | 6566     | ,     | ,              |     | 12   |      |         |
| 1 | -    | Buntkunfererz     |     | 55 - 60  |       |                |     | 12   |      |         |
| 1 |      | Tennantit         |     | 48 - 50  |       | * 1            |     |      |      |         |
| 1 |      | Kupferblende      |     | 40-41    |       | . 1            |     |      |      |         |
| 1 |      | Fablerz           |     | 30-40    |       | . }            |     | 10   |      | ,       |
| ŧ |      | Kupferkies        |     | 30-34    | t     | - 1            |     |      |      |         |
| 1 |      | Silberkupferglanz | ,   | 30 - 31  |       | . }            |     |      |      |         |
| 1 | 2    | Zinnkies          |     | 29 - 30  | *     | . 1            |     |      |      |         |
| 1 |      | Eukairit          |     | 23 - 25  |       | - 1            |     | 7    |      |         |
| 1 |      | Bournonit         |     | 12-13    |       | , 1            |     |      |      |         |
| 1 |      | Kupferstein oder  | Lec | h von 30 | -56   | Proc.          |     | 10   |      |         |
| 1 |      | ,                 |     | e 50     | -76   | 0 .            |     | 10   |      |         |
| 1 |      | Bleispeise        |     | 10-40 I  | roc.  | Nickel-, Ko-   |     |      |      |         |
|   |      | balt- und Kupfe   | rge | halt     |       |                |     | 10   |      |         |
| 1 |      | Kobaltspeise      |     | 40-50    |       | Nickel- und    |     |      |      |         |
|   |      | Kobaltgehalt      |     |          |       |                |     | 10   |      | ,       |

Nach der möglichst vollständigen und mit Hülfe des Löffelstiels ausgeführten Mengung der Substanzen in der Mengkapsel, schüttet man die Beschickung in einen nach S. 51 gefertigten Cylinder von Sodapapier. Man hält zu diesem Be-Inge den Cylinder leise zwischen dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand und mit denselben Fingern der rechten Hand die Mengkapsel (das geschlossene Ende des Cylinders steht hierbei zur Sicherheit auf dem Mittelfinger der linken Hand auf). Die Schnauze der Mengkapsel sehiebt man nun in den ein wenig zur Seite geneigten Papiereylinder so weit hinein, als man es zum siehern Einsehütten der Besehickung für nöthig erachtet, und drückt letztern an die Kanten der Schnauze fest an, damit die Kapsel, wenn man sie mit der rechten Hand verlässt, nicht tiefer in den Papiercylinder hinein- oder gar zurückfallen kann. Hierauf klopft man mit der Pincette leise an die äussere Seite der Mengkapsel, lässt die Besehickung, allmählich in den Papiercylinder gleiten und streicht, wenn die Mengkapsel leer erscheint, mit dem Pinsel den hängen gebliebenen Stanb von der Beschiekung nach. Nach Reinigung der Schnauze der Mengkapsel mittelst des Pinsels, legt man dieselbe bei Scite und verschliesst, indem man das untere Ende des Cylinders auf den Mitteltinger der linken Hand aufstehen lässt, das obere offene Ende. Man drückt zu dem Ende den leer gebliebenen Theil des Cylinders breit, rollt dann den zusammengedrückten Theil von oben herein zusammen, stellt den so weit verschlossenen Cylinder mit dem untern Ende auf die Spitze des Daumens der linken Hand, und biegt die beiden Enden des zusammen gerollten Theils etwas aufrecht. Während man die Beschickung auf vorbeschriebene Weise einschliesst, muss man aber immer zur Vermeidung mechaniseher Verluste mit einer gewissen Vorsicht verfahren, damit weder der untere Theil des Cylinders sieh öffnet, noch der Cylinder an irgend einer Stelle aufreisst.

#### 2) Die Schmelzung oder das Ausieden der Probe.

Das Einsehmelzen oder Ansieden einer Silberprobe geschieht unmittelbar auf Kohle mit Hülfe der Löthrohrflamme. Entweder bohrt man sich dazu in eine gute Kohle, und zwar auf dem Querschnitt, nahe einer Eeke, mit dem Kohlenbohrer (S.46, Fig. 45) eine der eingepackten Beschickung angemessenc, tiefe eylindrische Grube, die so weit ist, dass ihr Durchmesser mgefähr 1/2 mehr beträgt als der des Papiercylinders, oder man wendet einen Kohlentiegel (S. 20, Fig. 18) an, wie aus nebenstehender Fig. 77 A hervorgeht;

Fig. 77.

nur muss man letzteren nach Erforderniss etwas tiefer ausbohren und von oben herein mit dem Messer gehörig ausweiten, damit man die Löthrohrflamme auch zwischen die Probe und innere Seite des Kohlentiegels bis auf den Boden desselben leiten und dadurch die Probe sehnell einsehmelzen kann. Letztere wird in

die Vertiefung so eingesetzt, dass das zuletzt verselilossene Ende des Cylinders sich oben befindet und dann mit dem Finger fest eingedrückt.

Hierauf leitet man auf die gegen die Flamme geneigte Probe eine reine, aber anfangs nicht zu starke Reductionsflamme, und zwar so, dass der obere Theil des Papiercylinders beinahe von derselben bedeckt wird. Das Sodapapier wird zwar in einigen Augenblicken verkohlt, diese Kohle aber nicht eher zerstört, als bis sieh sehon das Boraxglas nn die einzelnen Erztheilehen von oben herein angeschmolzen hat und ein Verblasen dieser Theile nicht mehr möglich ist. Hat man die Kohle des obern Theils des Papiercylinders zerstört, wobei auch schon die kleinere Hälfte der Beschiekung sich als flüssige Sehlacke, mit sehmelzenden Bleikügelchen gemengt, zeigt, so bedeekt man die ganze Probe mit einer starken. aber reinen Reductionsflamme, die, wie in Fig. 77, eine Neigung zwischen 30 und 35° hat.

Während der Zeit, wo man diese Flamme anwendet, ver-

flüchtigen sich zwar einige Theile des Schwefels, Arsens, Antimons, Zinks etc., aber der grösste Theil derselben, so wie auch mehrere der noch mit Schwefel und Arsen verbundenen Metalle, vereinigen sieh mit dem Bleie und sehmelzen mit solchem zu einer Kugel; die erdigen Gemengtheile hingegen, so wie schwer redneirbare Metalloxyde und ein geringer Theil der leicht oxydirbaren nichtflüchtigen Metalle, welche sich bei der ersten Einwirkung der Hitze zum Theil oxydiren, sehmelzen mit dem Borax zu Schlacke. Bei den Verbindungen des Silbers mit Chlor, Brom und Jod bemerkt man in Folge der Zerlegung derselben durch das Blei, Dämpfe von Chlor-, Brom- oder Jodblei sich entfernen Scheint es auch gewöhnlieh nach einiger Zeit, als ob die Schlacke vollkommen frei von Bleikörnern sei; so darf man sich doch dabei nicht begnügen, denn es stecken unter der gut gesehmolzenen Schlacke häufig noch ungeschmolzene Theile der Beschiekung, die man nur mit der Löthrohrflamme bebandeln kann, wenn man dieselbe zwischen Schlacke und Kohle auf den Boden des Tiegels richtet und die Kohle oder den Thoneylinder mit dem Kohlentiegel während des Blasens etwas dreht und nach einer andern Seite so lange neigt, bis die Probe in der Grube eine andere Lage angenommen und sieh gewendet hat.

Beim Wenden, welches auch bei der leichtflüssigsten Probe geschehen muss, hebt sich der Boden des bis dahin völlig zersförten Papiercylinders mit heraus und kommt im verkohlten Zustande oben auf oder zur Seite zu liegen. Um die Papierkohle zu zersfören, muss man jetzt die Probe so gegen die Flamme halten, dass nur der Theil der Sehlasek, auf welchem sich kein Papier befindet, von ihr bedeckt wird. In dem Augenblücke, wo man der Probe diese Richtung giebt,

tritt Luft hinzu und die Papierkohle wird zerstört.

Zeigt sich endlich die mit der Reductionsflamme a b, Fig. 77 (S. 516), bedeckt gewesene Schlacke c, nachdem man ihre Lage einige Male neben der flüssigen Bleikugel d verändert hat, ebenfalls in Kugelform, vollkommen dünnflüssig und ganz frei von Bleikfigelehen, so kann man auch überzeugt sein, dass sie frei von Silber ist; man ändert jetzt die Reductionsflamme in eine nicht zu starke Oxydationsflamme um und lässt diese bei etwas grösserer Entfernung der Probe nur auf das Bleikorn wirken. Hierbei verflüchtigen sich die oben angeführten flüchtigen Metalle nebst dem Schwefel aus dem Bleic, und einige der leicht oxydirbaren Mctalle, als: Eisen, Zinn, Kobalt, so wie auch ein kleiner Theil des Nickels und Kupfers, oxydiren sich und vereinigen sich in diesem Zustande mit der Schlaeke; nur allein das Silber nebst dem grössten Theil des Kupfers und Nickels bleibt beim Blei zurück. Bei Substanzen, die viel Arsennickel enthalten, hält es sebwer, diese Verbindung mit zu zerstören; sie setzt sich, weil sie eine innige Verbindung mit dem Bleie nicht eingeba, oben auf und will lange Zeit mit der Osydationsfahame behandelt sein, wenn alles Arsen und Nickel oxydirt und verschlackt werden soll. Da indess eine solehe Verbindung ihren Silbergehalt sehr leicht an das Blei abgieht, so hat man einen Verlust an Silber selbst in diesem Falle nicht zu bedrüchten, wenn auch noch lange nicht alles Arsennickel zerstört ist. In manchen Fällen kann dasselbe nach dem Erkalten der Probe sogar mit Vortheil mechanisch vom Bleie getrennt werden.

Wenn die fliehtigen Theile aus der Probe ziemlich entfernt sind, oxydirt sich auch ein Theil des Bleice und mit diesem zugleich eine Spur des Silbers, die jedoch selbst bei reichen Proben sehr gering ist. Beide Oxyde werden zwar von der Schlacke aufgenommen; da dieselbe aber stets mit der Kohle in Berührung ist, so wird durch diese an den Berührungspunkten ein Theil des aufgelösten (äusserst wenig silberhaltigen) Bleioxydes unter Brausen wieder reducirt. Die reducirten Bleikörner zeigen sich zuerst am Rande der Schlacke, welche jetzt ihre Kugelform verloren und sich nichr ausgebeitet lat, und werden durch die Bewegung derselben den silberhaltigen Bleikorne zum Theil wieder zugeführt und mit selbigem vereinigt.

Sind die flüchtigen Stoffe entfernt, so flugt das Bleikorn an, sich stärker zu oxydiren, es gerüht in eine rottende Bewegung und das Brausen in der Schlaeke wird lebhafter. Bei Wahrnehmung dieser Erscheinung neigt man die Kohle ein wenig nach einer Seite, damit das Bleikorn, im Falle es ganz mit Schlaeke umgeben sein sollte, sich zur Seite begiebt, unterbricht das Blasen und lässt die Probe auf der nach einer

Seite geneigten Kohle, erkalten.

Bei Substauzen, welehe wenig oder gar keine solchen Bestandtheile enthalten, die durch oxydirendes Blasen wieder verfüchtigt werden müssen, bedarf es, nach dem Ausund Zusammenschnielzen der Silbertheile mit dem Bleie und Verschlacken der erligen Gemengtheile und selwer reducirbaren Metalloxyde durch den Borax, nur einer kurzen Behandlung mit der Oxydationsflammet.

Zeigt sich nach dem Erkalten der Probe das silberhaltige Blei, nun Werk blei genunnt, von weisser Farbe, so ist das Ansieden als beendigt anzusehen; latt es aber noch eine sehwarze Farbe, sor tihnt diese bei einer an Kupfer freien Substanz in der Regel nur von einem Rückhalt an Schwefel oder Antimon, bei einer kupferhaltigen Substanz dagegen entweder vom Kupfer allein oder zugleich von diesem und jenen beiden Stoffen her. Schwefel und Antimon können in beiden Fällen durch eine nochmalige Behandlung der Probe mit der Oxydationslamme fortgeschaft werden; das Kupfer dagegen lässt sich erst beim Abtreiben mit dem Bleie gemeinschaftlich durch Oxydation vom Silber scheiden. Bei der Probe auf Silber von irgend einer Substanz, die einen nicht geringen Gehalt an Kupfer besitzt, kann man sich daher auch keine Rechnung auf ein Werkblei von weisser Farbe machen, sondern man kann nur dann annehmen, dass aller Schwefel entfernt sei, wenn sich das Werkblei wenigstens I Minute lang in einer ziemlich stark rotterenden Bewegung befunden hat.

Die vollkommene Entfernung der flüchtigen Körper aus dem Werkbleie durch ein oxydirendes Schmelzen ist in doppelter Hinsicht nötlig: einwal, weil das unreine Werkblei gewöhnlich spröde ist und deslahlb beim Absehlagen der Schlacke leicht ein Theil davon verloren gehen kann, und dann, wenn es vorzüglich noch Schwefel enthält, es auf der Kapelle leicht spritzt.

Ist die Probe erkaltet, so sticht man die Schlacke nebst dem Blei aus dem Kohlentigel mit Hülfte des Messers heraus, legt Alles auf den Amboss und trennt durch einige Hammerschläge auf das Bickiern die Schlacke so viel als mäglich von demselben, fasst dann das Werkblei mit der Zauge und schlägt es auf dem Amboss zu einem Würfel. Befindet sich von einer niekelreichen Probe auf dem Werkblei ein Körnehen von Arsenniekel (wovon sehon oben gesproehen wurde), so nuss man diess hierbei mit zu trennen suchen, damit es das Abtreiben auf der Kauelle nicht erselwert.

Von den nach der beschrichenen Methode zu schmetzenden oder anzusiedenden Erzen, Mineralien und Hüttenprodukten. zeigen sich Schwefelkies, Arsenkies, manche Nickel- und Kobalterze, so wie auch derjenige Robatein, welcher hauptsächlich aus Schwefelcisen besteht, am strengflüssigsten; die übrigen in diese Klasse gehörigen Substanzen schmetzen grösstentheils sehr leicht zusammen, selbst wenn sie mit sehwer sehnelz-

baren erdigen Theilen gemengt sind.

Die Zeit, in welcher eine Silberprobe nach dem angegebenen Verfahren eingesehmolzeu oder angesotten werden kann, hängt von der zu be-

handelnden Probe selbst ab, ob dieselbe viel oder wenig flüchtige und viel oder wenig zu verschlackende Bestandtheile enthält. Im ersteren Falle kann man etwa 8-10 Minuten und im letzteren circa 5 Minuten

Hat man mehrere Proben nach einander zu fertigen, so legt man, der Zeitersparniss wegen, die Kohle, auf welcher sich die zuerst angesottene Probe befindet, zum Erkalten bei Seite und schreitet sogleich zum Ansieden der zweiten Probe; ist auch diese fertig, so nimmt man die dritte in Arbeit, und fährt, wenn man mit Kohlen oder Kohlentiegelchen versehen ist, so fort, bis alle eiugewogenen Proben angesotten sind. Dass dabei die einzelnen Proben nach der fortlaufenden Nummer hingestellt werden müssen, nm keiue Verwechselung zu verursachen, versteht sich von selbst. Hat man nur eine einzige Probe zu fertigen, und man will dabei keine Zeit verlieren, so schlägt man sich, während die angesottene Probe auf der Kohle erkaltet, die zum Abtreiben des Werkbleies nöthige Kapelle, wie es beim Abtreiben selbst beschrieben werden soll. Hat man mehrere Proben nach einauder angesotten, so ist, wenn man mit der letzten fertig ist, die erste so weit erkaltet, dass man sie der Reihe uach von der Kohle oder aus dem Kohlentiegelchen nehmen und das Werkblei von der anhängeuden Schlacke befreien kann.

3) Abtreiben des durch das Ansieden erhaltenen Werkbleies.

Das Abtreiben des Werkbleies ist bekanntlich ein bei Rothglühhitze unter Zutritt von atmosphärischer Luft von Statten gehender Oxydationsprocess, durch welchen das Blei nebst anderen oxydirbaren Metallen von dem auf diesem

Wege schwer oxydirbaren Silber getrennt wird.

Ein solcher Oxydations- oder Abtreibeprocess zerfällt bei der Löthrohrprobe in zwei Perioden, nämlich: in ein Haupttreiben und in ein Feintreiben, weil man hier nicht im Stande ist, wie bei der Muffelprobe eine grosse Menge von Blei auf der Kapelle in einer Periode so vom Silber zu trennen, dass dasselbe sogleich rein in Form eines runden Körnchens zurückleibt.

Es folgt daher zunächst die erste Periode des Abtreibens oder das

#### Haupttreiben.

Das Haupttreiben ist die leichteste Arbeit bei der ganzen Silberprobe. Man sehlägt sich nach S. 47 in das daselbst beschriebene Kapelleneisen, Fig. 48, A, eine Kapelle von gesiebter Knochenasche (S. 30), setzt diese Kapelle auf das dazu gehörige Stativ, Fig. 49, und glüht die Knochenasche mit Hülfe der Oxydationsflamme an allen Punkten so stark als möglich aus, damit, wenn ja noch hygroskopische Feuchtigkeit in derselben vorhanden sein sollte, diese entfernt wird. Unterlässt man dieses ausglühen (Abäthmen), so kann während des Einschmelzens durch die entweichenden Wasserdämpfe leicht ein Spritzen des Werkbleies und daher ein Verlust entstehen.

Nach geschehener Glühung der Kapelle legt man vermittelst der Pincette das abzutreibende Werkblei mitten darauf und bringt es, während man die Kapelle von der Lampe ein wenig rückwärts neigt, durch eine ziemlich starke Oxydationsflamme zum Schmelzen, so dass die Oberfläche ganz hell erscheint und das Treiben, d. h. die nuter Rotation des flüssigen Werkbleies von Statten gehende Oxydation des Bleies, seinen Anfang nimmt. Am schnellsten bewerkstelligt man dies, wenn man die Spitze der blauen Flimme unmittelbar auf das Werkblei wirken lässt. Enthält das Werkblei viel Kunfer oder Nickel, so danert das Einschmelzen bis zu der Erscheinung des Treibens, oder das Antreiben, etwas länger, als wenn es von diesen Metallen frei ist Das Kupfer mucht nämlich das Blei strengflüssig und das Nickel scheidet sich, so wie das Blei zu treiben anfängt, aus, überzieht die ganze Oberfläche mit einer unschnelzbaren Kruste und verursacht entweder ein schweres Antreiben, oder verhindert bei zu wenig Blei das Antreiben ganz. Ist Letzteres der Fall, so muss sogleich auf der Knpelle dem Werkbleie noch ein Stückehen reines Blei von ungeführ 2 bis 4 Centnern, je nachdem die Kruste dünn oder diek ist, zugesetzt werden, wodurch das Antreiben erst ermöglicht wird.

Wer im Blasen mit dem Läthrohre noch nicht geübt ist, hat bisweilen die Unaunchmlichkeit, dass er ein grosses Werkbleikorn nicht sogleich zum Treiben bringt, oder, wenn dasselbe sehon im Treiben war, es wieder erstarrt und sich debei mit einer Rinde von oxydirtem Blei überzieht, die er wegzablasen nicht so leicht im Stande ist. Tritt dieser Fall ein, so muss man etwas stärker blasen und das Werkblei unmittelbar mit der Spitze der blauen Flamme berühren. Lässt man nu eine solche Flamme unverändert unauterbrochen auf einen Punkt des Werkbleikornes wirken, so dauert es auch gar nicht lange, so beindet sich das Blei wieder in einem

Fig. 78.

treibenden Zustande.

neswegs von der blauen, sondern nur von der äussern Flanme berührt wird. Hierbei gewinnt die ungebende Luft freien Zutritt zur Probe, das Blei (und Kupfor) absorbirt aus soleher einen Theil des Sauerstoffs und oxydirt sich. Das gebildete Oxyd wird von der Oberfläche des Bleies nach dem Rande zugeführt, zeigt dabei durch die Brechung des Lichts Regenbogenfarben und gesteht auf der Kapelle hinter dem Korn zu einer festen Masse, die man Glätte neunt, (Fig. 78, c.), und die, wenn sie rein von andern Metalloxyden ist, nach dem Erkalten auf dem Bruche eine röthlichgelbe Farbe besitzt. Enthält das Werkblei sehr viel Silber, so sind diese Regenbogeńfarben weniger deutlich zu sehen, weshalt man hieraus sehon auf einen sehr bohen Silbergehalt sehlersen kamn; cuthält es Kupfer, so erscheint die Farbe der erstarrten Glätte fast schwarz.

Das Treiben selbst darf weder zu heiss noch zu kühl gehen. Geht es zu heiss, so fängt das Blei an zu dampfen. wobei leicht etwas Silber mechanisch mit fortgerissen werden kann, vorzüglich wenn das Werkblei reich an Silber ist; auch erstarrt die gebildete Glätte nicht auf der Kapelle, sondern zieht sieh in dieselbe hinein, wodurch wiederum ein Theil des Silbers verloren geht, indem die Oberfläche des treibenden Bleics mit zu wenig geschmolzonom Bleioxyd bedeckt ist, und das Silber Gelegenheit bekommt, sieh zu oxydiren. Geht das Treiben zu kühl, d. h. ist die Temperatur nicht hoch genug, um die Oxydation des Bleies zu unterhalten, so überzieht sieh das Blei mit vieler Glätte, hört auf, sich auf der Oberfläche zu bewegen, und erstarrt (erfriert). Wird das Treiben durch eine zu niedrige Temperatur unterbrochen, so schadet dieser Fehler weniger, als wenn sie zu hoch ist, weil man die erstarrte Probe augenblieklich durch eine etwas stärkere Flamme wieder zum Treiben bringen kann, ohne dabei einen Verlust an Silber zu erleiden; nur darf es freilich bei einer und derselben Probe nicht mehrere Male vorfallen.

Geschieht das Haupttreiben bei angemessener Hitze, die sich nicht so deutlich beschreiben als bei der practischen Ausübung wahrnehmen lässt, so sammelt sieh die sieh bildende Glätte um das treibende Blei herum oder auch hauptsächlich hinter demselben an und erstarrt. Hat sieh nun eine Menge soleher Glätte angehäuft, in deren Mitte sich das treibende Blei befindet und eine zu kleine Oberfläche zeigt, so bringt man die Kapelle, ohne das Treiben zu unterbrechen, nach und nach in eine andere Lage, damit das treibendo Blei vermöge seiner Schwere sich zur Seite der Glätte begeben und zur Oxydation eine grössere Oberfläche darbieten kann. Hat dasselbe an Volumen so abgenommen, dass es von einer an Silber nicht sehr reichen Probe nur noch von der Grösse eines Senfkorns (Fig. 78, d), hingegen von einer silberreichen Probe ungefähr noch 2 bis 3 Mal so gross ist, so entfernt man die Kapelle nach und nach von der Flamme, damit das Werkbleikorn ganz allmählich in der Glätte orstarre. Das Korn wird zwar stets von der beim Erstarren sich zusammenziehenden Glätte etwas herausgehoben, zieht man indess die Kapelle hastig von der Flamme weg, so wird in Folge des schnolleren

Erstarrens der Glätte, das noch weiche Körnehen zu heftig herausgetrieben, wodurch leicht ein Verspritzen von Bleitheilehen und daher ein Silberverlust entstehen kann.

Einer Erscheinung ist hierbei zu gedenken, welche sieh zuweilen bei Beendigung des Haupttreibens an einem an Silber sehr reichen Werkbleikorne zeigt. Hat man eine sehr reiche Probe mit Probirblei und Boraxglas auf Kohle geschmolzen oder angesotten und das dabei erhaltene Werkblei so weit abgetrieben, dass es aus ungefähr 6 bis 7 Theileu Silber und 1 Theil Blei besteht, und man lässt es in der Glätte vor der allmählich geschwächten Löthrohrflamme langsam erstarren, so wird aus dem Werkbleie während des Erstarrens eine graulichweisse, leicht zerreibliche Masse herausgetrieben, welche allemal sehr reich an Silber ist. (Es scheint ein Suboxyd des Bleies, gemengt mit metallischem Silber, zu sein, and ist wahrscheinlich als eine Erscheinung zu betrachten, die mit dem Spritzen (Spratzen) des Silbers — worüber beim Feintreiben gesprochen werden soll — verwandt ist). Beachtet man dies nicht, so fällt in der Zeit, wo das Werkblei von der Glätte getrennt wird, der grösste Theil dieser Masse herunter und man hat einen nicht ganz unbedeutenden Verlust an Silber. Diesen Uebelstand kann man aber beseitigen, wenn man das bleihaltige Silberkorn sofort auf der Kapelle mit der Reductionsflamme behandelt oder eine geringe Menge Probirblei in Form eines Stückeheus damit zusammenschmilzt. Es vereinigt sich dabei das Ganze zu einem Korne, welches mit reiner Oberfläche erstarrt. Hat man daher reiche Erze oder Produkte zu probiren, so thut man jederzeit wohl, wenn man entweder das Haupttreiben nur so lange fortführt, als das Blei noch über den ten Theil des Silbers beträgt, oder, da man dies im Voraus nicht immer bestimmen kann, man das Haupttreiben erst dann unterbricht, wenn das Silber fast rein von Blei ist, wo in beiden Fällen diese Erscheinung nicht eintritt.

Das nach dem Haupttreiben in der Glätte befindliche oder von derselben zum Theil umgebene Werkbleikörnehen wird mit dieser heruusgehoben und nach dem Erkadlen von aller anhängenden Glätte befreit, was sich auf folgende Weise sehr leicht bewerkstelligen lässt. Man legt dus Ganze auf den Amboss und drückt mit dem Hammer die leicht zerbrechliche Glätte rings um das Korn ab, jedoch ohne dasselbe zu berühren. Die etwa noch am Körnehen hängen gebliebene Glätte entfernt unan durch einige leichte Hammerschäftige.

Es folgt jetzt die zweite Periode des Abtreibens,

#### das Feintreiben,

welches sehon mehr Vorsicht und Ucbung als die vorige Operation verlangt.

Die vom Hauptreiben zurückgebliebene, von Bleioxyd undurehdrungene Knochenasche sticht man mit dem kleinen eisernen Spatel auf, überdeckt dieselbe mit so viel geschlämmeter Knochenasche, bis das Kapelleneisen voll ist, und stellt, nach dem Aufsetzen des demselben entsprechenden Bolzens, durch einige leichte Haumerschläge die Kapelle für das dar-auf vorzunchmende Feintreiben wieder her. Die Kapelle wird chen so, wie vor dem Haupttreiben, recht gat ausgegtlitt (abgeäthmett); bilden sieh beim Glühen kleine Risse, oder trennen sieh kleine Theile von Knochenasche los, welches ge-

schieht, wonn die geschlämmte Knochenasche Feuehtigkeit enthält, so darf man nur den rein abgewischten Bolzen nochmals aufsetzen und ein paar Mal leise darauf schlagen; der entstandene Fehler wird dadurch sofort bescitigt. Es versteht sieh, dass dabei das Kapelleneisen vom Stativ genommen und auf den Amboss gesetzt werden muss.

Das von der Glätte getrennte Werkbleikorn d (Fig. 78, S. 521) bringt man nun mit Hülfe der Pincette auf die wiever der auf das Statiy gestellte Kapelle, und zwar



der auf das Stativ gestellte Kapelle, und zwar so, dass es, wie aus beistehender Figur 79 zu ersehen ist, zur linken Haud näher dem Rande als der Mitte zu liegen kommt, damit, wonn demselben zufüllig etwas unlängen sollte, dieses, während das treibende Blei sich nach der Mitte begiebt, am Rande hängen bleibt und beim Feintreiben keine Störung, in der Gestaltung des Silberkornes zur Kugel, hervorbringt, und treibt es unter folgenden Vorsichtsmassregeln ab:

Zuerst nähert man die Kapelle der Lampenflamme, wobei man das Stativ nach der entgegengesetzten Seite so viel neigt, dass das auf dieser Seite befindliche Werkbleikorn nicht herabrollen kann, ehe es zum Schmelzen kommt, Hierauf erhitzt man dieses Korn mit einer so viel als möglich niederwärts geriehteten Oxydationsflamme so lange, bis es sehmilzt und zu treiben anfängt. Sobald diese Erseheinung eingetreten ist, bringt man das Stativ ganz allmählieh in eine senkreehte Stellung, lenkt, während sich das treibende Werkblei nach der Mitte der Kapelle begiebt, die Flamme a b mit einer Neigung von 40 bis 450 davon ab, erhitzt die Knochenasche unmittelbar um das Korn herum und erhält sie so weit als möglich im Umkreise in beständiger Glühung. Man bewerkstelligt dies am besten auf die Weise, dass man die Kapelle vor der Löthrohrflamme, deren Richtung unverändert bleibt, in einem kleinen Kreise langsam herum bewegt, und dabei das Stativ nach Erforderniss gegen die Flamme neigt, auch wenn es nöthig erscheint, dasselbe etwas dreht. Die Hitze, welche der Knochenasche beigebracht wird, muss aber so stark sein, dass die Probe, ohne von der Flamme getroffen zu werden, darauf forttreibt und nicht zum Gestehen oder Erfrieren kommt. Geschieht Letzteres, so muss man das starr gewordene Werkblei auf einen Augenbliek der Flamme nähern, dadurch zum Treiben bringen, aber hierauf die Kapelle sogleich wieder vor der Flamme im Kreise langsam herum bewegen.

Je trockener bei dem Feintreiben die Knochenasche auf der Oberfläche bleibt, d. h. je vollkommener sieh die gebildete Glätte in die Knochenasche einzieht, desto besser geht das Treiben. Erhitzt man die Knochenasche nicht stark genug, so bedeekt sie sich mit einem dünnen Ueberzug von Glätte, das Korn fängt an, schnell darauf herum zu schwimmen, und wenn die Probe dabei auch gerade nicht verunglückt, so lässt sieh doch nachher das Silberkorn sehr schwer von der Kapelle trennen und veranlasst eine unsiehere Gehaltsbestimmung. Es ist nicht unbedingt nöthig und bei einer, beim Silber zurückgebliebenen, grösseren Menge Blei auch nicht möglich, das Feintreiben auf einer einzigen Stelle der Kapelle zu bewirken und zu vollenden, sondern man kann ebensogut das treibende Metallkorn nach und nach von einer Stelle zur andern rollen lassen, muss aber dabei die Knoehenasche um das Korn herum stets rotliglühend erhalten, ohne dass dasselbe selbst von der Flamme getroffen wird.

Haben sich von einem silberarmen Werkbleikorne die letzten Antheile des Bleies oxydirt, so bört die rotirende Bewegung in dem zurückbleibenden Silberkörnehen auf, ohne dass man dabei immer eine Farbenveränderung wahrnehmen kann; man verstärkt hierauf noch einmal das Feuer, um den letzten dünnen Ueberzug von Glätte, der am schwersten verschwindet, vollends zu trennen und lässt das Silberkorn langsanı abkühlen, indem man es nach und nach von der Flamme entfernt. Durch die Loupe erkennt man alsdann, ob es rein ist: ob es nämlich die reine Silberfarbe besitzt und die Oberfläche sieh glänzend zeigt, oder ob es einer fernern Erhitzung bedarf.

Ist das treibende Werkblei reich an Silber, so sieht man sehon ungefähr 5 bis 10 Secunden vor dem Blick (dies ist nämlich das Hervortreten des reinen Silbers, während der letzte Theil des Bleies sich als Glätte trennt) eine Farbenveränderung; es zeigen sich ähnliche Farben wie bei dem Haupttreiben des Werkbleies, aber sie werden, weil der Ueberzug von Glätte dünner und spiegelnder wird, durch die bessere Brechung des Lichtes weit schöner und verschwinden ganz, sobald das Silber rein hervortritt. So lange, als sieh die schönen Regenbogenfarben zeigen, muss man die Kapelle so vor der oxydirend wirkenden Löthrohrflamme im Kreise herum bewegen, dass das treibende Metallkorn an der Seite von einem Punkte zum andern beinahe von der blauen Spitze derselben getroffen wird, und darf mit dem Blasen nicht eher aufhören, bis die Oberfläche des Silbers vollkommen rein von Glätte ist, was man bei reichen Proben sehr gut beobachten kann. Sobald es aber eine reine Oberfläche zeigt, muss man sofort die Prohe von der Flamme ganz langsam entfernen und das Silberkorn allmählich erstarren lassen.

Erhitzt man ein grösseres Silberkorn, nachdem es geblickt hat, noch längere Zeit fort, so kann sieh leicht etwas Silber verflüchtigen, was an dem rosafarbenen Beschlage wahrzunchmen ist, der sich auf der Kapelle bildet; auch entstehen auf der blanken Oberfläche des ffüssigen Peinsilberkornes hier und da einzelne matte Erhabenheiten, die, als fremde Körper erselpeinend, sich auch ernarben, am Ende eine förmliche Kruste bilden und nach dem Erkalten des Silberkornes eine matte silberweisse Farbe besitzen\*).

Eine langsame Abkühlung des Silberkornes ist deshalb nöllig, damit nicht das sogenannte Spratzen eintritt, eine Erscheinung, die bekanntlieh davon herrührt, dass das Silber während des Abtreibens eine kleine Menge Sauerstoffgas aufnimmt, die im Augenblicke des Erstarrens wieder fortzeht.

wobei leicht etwas verloren gehen kann.

Hat man es beim Feintreiben mit einem Werkbleic zu thun, welches Kupfer enthält und zwar noch so viel, dass sich dasselbe mit dem Bleie nicht gleichzeitig völlig oxydiren kann, so breitet sieh das Silberkorn während des Blickens gewöhnlich etwas aus, nach der Abkühlung erscheint es auf der Oberfläche zwar weiss, es ist aber oft nichts weniger als rein von Kupfer. Ein solches Korn muss man sogleich auf der Kapelle, wenn es zum Auswiegen gross genug ist, mit 1 Centner, wenn es aber nieht gewogen werden kann, sondern das Gewicht desselben auf dem Massstabe bestimmt werden muss, mit ungefähr 1/4 bis 1/2 Centner zusammengeschmolzenen Probirbleies verbinden und auf einer anderen Stelle der Kapelle feintreiben, damit es rund und vollkommen fein wird. Es ist besser, ein sehr kupferhaltiges Werkblei auf diese Weise feinzutreiben, als sogleich im Anfange so viel Probirblei zuzusetzen, als zur vollkammenen Abscheidung des Kupfers gerade nöthig ist, weil man in manchen Fällen fast das Doppelte an Probirblei gebrauehen und sich dabei das Ansieden und das Abtreiben erschweren würde. Oxydirte sieh beim Haupttreiben gleichzeitig mit dem Bleic verhältnissmässig eben so viel Kupfer als beim Feintreiben, so könnte das Kupfer beim ersten Feintreiben geschieden werden; da dies aber der Fall nicht ist, so muss man den letzten Theil des Kupfers erst durch ein zweites Feintreiben mit einer kleinen Quantität Probirbleies entfernen.

Bei dem Feintreiben eines silberreichen Werkbleies ereignen sieh zuweilen kleine Hindernisse, die, wenn man sie nicht heachten wollte, einen sehr nachtheligen Einfluss auf die Gewichtsbestimmung des erhaltenen

Silberkornes auf dem Massstabe haben würden, nämlich:

1) Kann der Fall eintreten, dass trotz aller Vorsicht das treibende Werkblel sich an etwas anhängt, z. B. an ein abgelöstes Körnehen Knochenasche etc. Wollte man dessen ungeachtet das Feintreiben fortsetzen, so liele man Gefahr, dass das Silberkorn sich fest an diesen Gegenstand ansetzen, oder, wein es sehr klein wäre, sich gar darunter verstecken, auf

<sup>\*)</sup> Eine solche Ausscheidung scheint aus einer Verbindung von metallisiehem Silber und Silberoxyd zu bestehen, und dürfte dennach, analog dem übergaaren Kupfer, als überfeines Silber zu betrachten sein.

jedoe Fall aber sehr unregelmässig ausfallen wünde. In diesem Falle that man besser, wenn man das Truben naterbricht, ein Stuckehen zusammengeschmötzenes Probirblei zur Probe legt, beides zusammen schmitzt und zum Troblen bringt. Hierdrucht wird die Masse des Werkbeies vormehrt und bat, wenn man die Kapelle nach einer andern Seite etwas neigt, Schwere genug, am sich von den anhängenden Gegenstande lesznereissen und sich auf eine andere Seite der Kapelle zu begeben, auf welcher es dann völlig fein getrieben werden kann.

2) Geschicht es zuweilen, dass, wenn man noch nicht die gebörige Lebnag im Feintreiben besitzt, die gebüldere Glütte wegen zu geringer Erhitzung der Kapelle sich nicht vollkommen in die Knochenasche einzieht, sondern, wie beim Hauptreiben das treihender Körnchen ungieht, Ist dies der Fall, so muss nam das Treihen unterbrechen, das Körnchen nach dem Erkalten, sobald es zum Anfassen mit der grösserer Pincette gross geung ist, von der Glatte treunen, oder, wenn es schön zu klein (etwa 50-6-6) Milliger) zusammenschneizen, nach dem Erkalten ebenfalls von der Glätte treunen und in beiden Fallen das Feintreiben auf einer ueu geschlagenen und abgeätunken Kapelle Vollenden.

3) Bleiht, bet zu geringer Erbitzung der Kapelle, das Silberkorn während des Blickens zuweilen mit ein wenig Gilkte ungeben, die nicht in die Kuschenasche gedrungen ist. Das Silberkorn scheint zwar fein zu sein, aber es ist nicht leicht rein von der anhängenden Glütze zu trennen. In diesem Falle muss man das Silberkorn nebst der Glätze in zientlicher Eufternung mit der Oxydationsfanmes stark und so lange erhitzen, bis alle Glätze eingedrungen und das Silberkorn rein zurückgehlieben ist, worauf man es dann langsam erkatlen lässt.

4) Bestimmung des Gewichts der durch die Probe erhaltenen Silherkörner.

Zur Gewichtsbestimmung hebt man das fein getriebene Silberkorn, wenn es für den Massstab (S. 38) zu gross ist, mit Hülfe der Zange von der Kapelle, drückt es, im Fall etwas Heerd daran hängen sollte, vorsichtig mit der Zange etwas zusammen, bis aller anhängende Heerd getrennt ist, und wiegt es nach dem S. 34 beschriebenen Probirgewichte aus. Ist das Silberkorn so klein, dass das Gewicht desselben sicherer auf dem Massstabe als auf der Wage bestimmt werden kann, so muss man es vorsichtig von der Kapelle trennen, damit es seine Form behält und so wenig wie möglich Heerd daran hängen bleibt, weil, wenn das Koru einen zu starken Druck erleidet, der Durchmesser desselben verändert wird, und, wenn so viel Heerd daran hängen bleibt, dass derselbe zu sehen ist, wenn das Silberkorn auf die platte Seite gestellt wird, man das Silberkorn nicht mit Genauigkeit messen kann. Am siehersten verfährt man dabei auf folgende Weise: Zuerst bringt man das Kapelleneisen auf den Amboss, setzt hieranf das eine seharfe Ende des kleinen eisernen Spatels oder die Spitze eines kleinen Messers behutsam zwischen das Silberkorn und den Heerd der Kapelle ein, drängt ersteres vom Heerde los, während man mit einer feinen Pineette dagegen hält, und bringt es auf den Massstab. Wie man beim Messen eines solchen Silberkornes oder überhaupt bei der Bestimmung des Silbergehaltes auf dem Massstabe zu verfahren habe, ist bereits bei der Beschreibung des Massstabes (S. 35 u. f.) angegeben.

Die Oxydirharkeit des Silbers veranlasst beim Abtreiben von silberhaltigem Blei unter der Muffel einen geringen Verlast an diesem Metall, welchen man Kapellenzug nennt Auch bei der Löttru-Irryobe findet ein soleher Verlust statt und zwar nicht allein beim Feintreiben, wo die Glätte sich nie Knoehensache einzielt, sondern auch, jedoch weniger, sehon beim Haupttreiben und bei dem Ansieden, während man die Probe mit der Oxydationsflamme behandelt; er ist aber geringer als der, welchen man bei der Probe in der Muffel erleidet, wo beim Abtreiben des Werkbleies alle Glätte, die sich auf dem treibenden Bleie bildet, in die Kapellenmasse eindringen muss.

Bei einem Gehalte von 1 Proc. Silber ist dieser Kapellenzug zwar auf der Wage fast gar nieht merklich, er wird es aber, je grüsser das auszuwiegende Silberkorn ist, und nach Procenten berechnet, nimmt er wieder zu, je kleiner das Silberkorn wird; auch verändert er sich, wenn man das zu vertreibende Bleiquantum vermelnt oder vermindert; übrigens bleibt er aber für jeden einzelnen Gehalt constant, sobalde man allemal eine und dieselbe Menge Blei und beim Abtreiben den richtigen Feuersgrad anwendet.

Durch sorgidlige Versuehe hat Plattner den bei richteger Treibhitze stattindenden Kapellenzug für jeden wigbaren Silbergehalt bis zu 1 p. c. herunter bei verschiedenen Bleimengen auszumitteln gesucht. Die erhaltenen Worthe befinden sieh S. 530 und 531 tabellarisch zusammengestellt. Da kupferhaltige Silbererze und Mineralien, je naehdem sie wenig oder viel Kupfer enthalten, nach S. 515 mit 5, 7, 10, 12 und 15 Centnern Probirblei beschiekt werden, aber das beim Abtreiben erhaltene Silberkorn noch mit 1 Centner Probirblei erst völlig fein getrieben werden kahn, so ist auch der Kapellenzug sogleich für die ganze Menge Blei (6, 8, 11, 13 und 16 Centner) aufgezeichnet.

Ist die (S. 32) beschriebene Löthrohrprobirwage so empindlich, dass man nech 0,05 Milligr, nach dem Aussehlage darauf zu bestimmen im Stande ist, so kann man den Kapellenzug mit beiden Decimalstellen in Rechnung bringen und für ein Silberkorn, dessen Gewicht zwischen 70 und 60, oder 50 und 60 etc. Milligr. beträgt, denselben aus der Differenz berechnen. Zum Beispiel: Man hätte aus 1 Löthrohrprobirentner irgend eines silberreichen Erzes, wielebes man mit 5 Centnern Probirblei beschickte, ein Silberkorn erhalten. dessen Gewicht 53,45 Milligr. wäre, so würde, da zwischen 50 und 60 eine Differenz von 10 ist und 53,45 ungeführ auf den 3ten Theil dieser Differenz fällt, der Kapellenzug für

diesen Gehalt  $0.32 + \frac{0.36 - 0.32}{3} = 0.32 + 0.01 = 0.33$  Milli-

gramm betragen; und der wahre Silbergehalt des untersuchten Erzes würde demnach 53.45 + 0.33 = 53.78 Procent scin, Ist die Wage nur so empfindlich, dass man kaum noch 0,1 Milligr. darauf zu bestimmen im Stande ist, so hat man auch nieht nöthig, den Kapellenzug mit beiden Decimalstellen, sondern denselben nur mit einer Stelle in Rechnung zu bringen, dafür aber eine Zahl, welche in der zweiten Stelle über 5 beträgt, für 0.1 zu rechnen\*).

Dass die Zurechnung des Kapellenzugs nur bei solchen Proben Anwendung finden kann, welche nicht zur Controle für merkantilische Erzproben dienen sollen, versteht sich von schst; auch ist bei den Löthrohrproben denjenigen Gehalten der erlittene Kapellenzug nicht mit anzurechnen, welche auf dem Massstabe bestimmt werden, weil dergleichen Gehalte so gering sind, dass der Kapellenzug davon oft nicht so viel beträgt, als der Fehler, den man beim Messen selbst begehen kann.

Ist der Silbergehalt irgend einer zu probirenden Substanz so gering, dass derselbe z. B. zwischen die untersten Striche des Massstabes fällt, so ist es für den weniger Geübten sicherer, sich von dem vorgerichteten Probemehle mehrere einzelne Probircentner abzuwiegen, solche für sich mit den nöthigen Mengen von Borax und Probirblei zu beschicken, die beschickten Proben nach dem oben beschriebenen Verfahren anzusieden und darauf je 2 und 2 oder je 3 und 3 dabei erhaltene Werke auf einmal bis zu einem kleinen Korne abzutreiben. Mit diesen kleinen Werkbleikörnern, in welchen der Silbergehalt schon bedeutend concentrirt ist, unternimmt man wieder ein Haupttreiben und mit dem dabei zurückbleibenden Körnehen ein Feintreiben. Auf diese Weise bekommt man den Silbergehalt der Substanz in einem grössern Körnehen vereinigt, dessen Gewicht, wie es der Massstab angiebt, man nur nöthig hat, durch die Anzahl Centner zu dividiren, welche man einwog,

<sup>\*)</sup> Anfänger, welche noch nicht die gehörige Uebung besitzen und dabei gewöhnlich zu heiss treiben, können, wenn auch der Kapellenzug, wie er in der Tabelle angegeben ist, mit in Rechnung gebracht wird, immer noch einen zu niedrigen Gehalt ausbringen. Will man den richtigen Hitzgrad durch Uebung keunen lernen, wie er zum Abtreiben (hauptsächlich beim Feintreiben) erforderlich ist, so schmelze man ein genau gewogenes, feines Silberkorn mit 5 Centuern Probirblei unter einer Boraxglasdecke, die man mit der Reductionsflamme behandelt, zusammen, treibe das dadurch künstlich gebildete Werkblei ab und wiege das feine Silberkorn wieder ans; beträgt der Verlust mehr, als er für das Gewicht dieses Kornes in der Tabelle angegeben ist, so bat man zu heiss getrieben (vorausgesetzt, dass kein mechanischer Verlust stattgefunden bat); beträgt er nicht mehr, so war die Hitze, welche angewandt wurde, die richtige. Gewöhnlich findet der grösste Verlust beim Feintreiben Statt.

 ${\bf T} \ {\bf a} \ {\bf -}$  über den beim Abtreiben des Silbers mit verschie-

bis 99 60 bis 79 30 bis 59 10 bis 29

Enthielt die Probe Kupfer, und

| Gewicht                                       | Procent.                                        | Procent.       | Procent.       | Procent.    |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| des bei dem Feintreiben<br>erhaltenen Silber- | so ist sie beschickt und resp. abgetrieben word |                |                |             |  |  |
| 'kornes.                                      | 16 Ctnr. Blei.                                  | 13 Ctnr. Blei. | 11 Ctnr. Blei. | 8 Ctar. Ble |  |  |
|                                               | Dabei hat das in der Probe befindlic            |                |                |             |  |  |
| Milligramme.                                  | Milligr.                                        | Milligr.       | Milligr.       | Milligr.    |  |  |
| 99.5 bis 99.75.                               |                                                 | man a second   |                | -           |  |  |
| 90.                                           | _                                               | _              | _              | 0.83.       |  |  |
| 80,                                           | _                                               | _              | _              | 0.75.       |  |  |
| 70.                                           | _                                               | _              | 0.82.          | 0.68.       |  |  |
| 60.                                           | _                                               | _              | 0.74.          | 0,61,       |  |  |
| 50.                                           | _                                               | -              | 0,65,          | 0.54.       |  |  |
| 40.                                           |                                                 | 0,62.          | 0.55.          | 0,46.       |  |  |
| 35,                                           | _                                               | 0.57.          | 0,50,          | 0.42        |  |  |
| 30.                                           | _                                               | 0,51.          | 0,45.          | 0.38.       |  |  |
| 25.                                           |                                                 | 0,45.          | 0,40.          | 0.34.       |  |  |
| 20.                                           | 0.45.                                           | 0.39.          | 0.35.          | 0.29.       |  |  |
| 15.                                           | 0,37.                                           | 0,32.          | 0,28.          | 0,23.       |  |  |
| 12.                                           | 0,32.                                           | 0.26.          | 0.23.          | 0,19.       |  |  |
| 10.                                           | 0,27.                                           | 0,23.          | 0,20.          | 0.17.       |  |  |
| 9.                                            | 0.25.                                           | 0,21.          | 0,18.          | 0, 16.      |  |  |
| 8.                                            | 0,22.                                           | 0,18.          | 0,16.          | - 0,15.     |  |  |
| 7.                                            | 0,20.                                           | 0,16.          | 0,14.          | 0,13.       |  |  |
| 6.                                            | 0,17.                                           | 0,14.          | 0,12.          | 0,11.       |  |  |
| 5.                                            | 0,14.                                           | 0,12.          | 0,11.          | 0,10.       |  |  |
| 4.                                            | 0,11,                                           | 0,10.          | 0,09.          | 0,08.       |  |  |
| 8.                                            | 0,09.                                           | 0,08.          | 0.07.          | 0,06.       |  |  |
| 9                                             | 0.07                                            | 0.00           | 0.05           | 0.01        |  |  |

um den Gehalt in I Centner zu erfahren. Bei einer solchen Concentrationsprobe wird aber vorausgesetzt, dass das Probirblei völlig frei von Silber sei; ist dies nicht der Fall, so muss der Betrag des Silbers in der angewandten Menge durch Concentration einer eben so grossen Menge, und durch Feintreiben des dadurch an Silber angereicherten Bleies, auf der Kapelle besonders ausgemittelt und in Abzug gebracht werden.

0,05.

0,04.

0,04.

1.

0,03,

## belle

### denen Probirbleimengen stattfindenden Kapellenzug.

| zwar: 7 bis 9 Procent. mit: | Enthielt die Probe unter 7 Procent Kupfer, oder war sie<br>ganz frei von diesem Metalle, so wurde sie beschickt<br>und resp. abgetrieben mit: |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 Ctr. Blei. 5 Ctar. Blei. 4 Ctar. Blei. 3 Ctar. Blei. 2 Ctar. Blei. 1 Ctar. Blei.

gewesene Silber an Kapellenzug erlitten:

| Milligr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milligr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Milligr.                                                                                                          | Milligr.                                                                                                           | Milligr.                                                                                                                   | Milligr.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0.69, 0.64, 0.58, 0.52, 0.46, 0.39, 0.36, 0.32, 0.25, 0.20, 0.17, 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.09, 0.07, 0.05, 0.09, 0.07, 0.05, 0.04, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, | 0,50,<br>0,47,<br>0,44,<br>0,40,<br>0,36,<br>0,25,<br>0,25,<br>0,20,<br>0,17,<br>0,18,<br>0,13,<br>0,11,<br>0,10,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00,<br>0,00, | 0.46.<br>0.42.<br>0.39.<br>0.35.<br>0.30.<br>0.26.<br>0.22.<br>0.20.<br>0.18.<br>0.14.<br>0.12.<br>0.11.<br>0.10. | 0,39,<br>0,36,<br>0,33,<br>0,29,<br>0,28,<br>0,23,<br>0,20,<br>18,<br>0,14,<br>0,14,<br>0,12,<br>0,10,<br>u. s. w. | 0, 32<br>0, 29<br>0, 29<br>0, 29<br>0, 23<br>0, 20<br>0, 17<br>0, 16<br>0, 13<br>0, 12<br>0, 10<br>0, 18<br>0, 18<br>0, 18 | 0,25,<br>0,29,<br>0,20,<br>0,18,<br>0,14,<br>0,12,<br>0,11,<br>0,10,<br>u. s. w. |

b) Mineralien, welche Verbindungen enthalten, die durch Schmelzen mit Borax und Probirblei allein auf Kohle nicht zerlegbar sind, auf Silber zu probiren.

Ein Mineral dieser Art ist der Molybdänglanz. Eine silberhaltige Partie desselben aus den Zwittermassen des Altenberger Zinnstockwerks in Sachsen enthielt nach Plattner 0,176 Proc. Silber.

Da sich dieses Mineral durch Borax weder zerlegen, noch in demselben auflösen, hingegen mit Soda unter Brausen sehr 34° leicht zersetzen lässt, so muss dieses Verhalten beim Einschmelzen oder Ansieden berücksichtigt werden.

Zuerst sucht man eine kleine Quantität des Molybdänplanzes, wenn sie sich im Achatmörser nicht zerreiben lässt, entweder im Stahlmörser, oder zwischen Papier auf dem Amboss so weit als möglich zu zertheilen, wiegt dann 1 Löthrohrprobireentner ab und mengt denselben mit

11/2 Centner Soda, 11/2 ... Boraxelas und

5 ". Probirblei.

Diese Beschickung wird wie bei jeder anderen Probe eine propagakt und ebenso in einer Vertiefung auf Kohle oder in einem etwas ausgeweiteten Kohlentiegel geschmolzen. Während hierbei der Molybdänglanz durch die Soda zerlegt wird, verbindet sich der Schwefel desselben mit dem Radikal der Soda zu Schwefelnatrium und das Molybdän wird frei: diese verbindet sich theils mit dem Prohirbeit, fiells raucht es fort und beschlägt die Kohle weiss. Fliesst die Schlacke ruhig und sind in derselben Blättehen vom Molybdänglanz nicht nichr wahrzunehmen, so lässt man das Bleikorn, welches gewöhnlich nuter der Schlacke steckt, hervortreten, indem man die Kohle oder den Tiegel stark neigt, behandelt es mit der Oxydationsfhanme, bis alles Molybdän, welches mit dem Bleie ein beinahe weisese, aber etwas sprädes Metallgemisch gielst, verraucht ist, und lässt die Probe erkalten.

Der Zusatz von Borax ist nöthig, um das Ausbreiten des sich bildenden Schwefelnatriums auf der Kohle zu verhindern. Das erhaltene Werkblei wird, wie bereits erwähnt, ab-

getrieben.

c) Hüttenprodukte, welche aus Metalloxyden bestehen, die sich auf Kohle leicht reduciren lassen, auf Silber zu probiren.

Hierher gelöft vorzüglich die Glätte und der Abstrich. Sind diese beiden Produkte aus der Verselnnelzung silberhaltiger Bleierze hervorzegangen, so enthalten sie auch allematewas Silber, und sei es anch noch so wenig; wahrscheinlich befindet sieh das Silber als Oxyd darin. Diese Produkte sind indess gewöhnlich so arm an Silber, dass mon einem Löthrohrprobircentner nicht allemal im Stande ist, den Gehalt genau zu bestimmen; da sie aber fast nur aus Bleioxyd besthen, welches sehr leicht reduert wird, so ist auch die Bestimmung ihres Silbergehaltes ohne Schwierig, dann eine grössere Menge davon nelmen kann.

Man wiegt sich von jedem dieser Produkte 0,5 Gramm = 5 Löthrohrprocirentner im gepulverten Zustande ab, mengt diese mit einem Löffelchen, gestrichen voll, Soda und eben so viel Boraxglas, bringt dieses Gemenge, in einen Sodapapiercylinder eingepackt, entweder in die Grube einer guten Kolle oder in ein gehörig ausgeweitetes Kohlentiegelehen und behaudelt das Ganze so lange mit der Reductionsflamme, bis alles Oxyd reducirt ist und die Schlacke sich im filssigen Zustande als Kugel, frei von Bleikörnern, daneben befindet. Man muss jedoch am Ende die Flamme mehr auf die Schlacke, als auf das reducirte Blei richten, weil im Gegentheil eine zu starke Bewegung in dem Bleie entstehen würde, und man deskalb einen Verlust an Silber haben könnte.

Das aus Glätte reducirte Blei enthält bisweilen Spuren on Kupfer, es ist aber gewöhnlich frei von flüchtigen Metallen; dasjenige Blei hingegen, welches nam durch Reduction des Abstrichs bekommt, enthält oft ausser einer kleinen Menge von Kupfer noch Antimon, Arsen, Zink etc. Diese letztern Bestandtheile entfernen sich aber, wenn man nach Beendigung des Einschmelzens die Schlacke allein neben dem Werkbleie mit der Reductionsflamme behandelt. Treibt man hierauf das reducirte Blei wie ein anderes bei der Probe erhaltenes Werkblei ab, so bleibt ein Silberkeron zurtiekt, welebes auf dem Massatab den Gehalt in 5 Centnern des untersuchten Produktes auzeigt und welcher daher durch 5 zu dividiren ist.

#### B. Metall-Verbindungen,

#### und zwar:

a) in denen Silber einen Hauptbestandtheil ausmacht, auf Feinsilber zu probiren.

In diese Abtheilung siud zu rechnen: Gediegen Silber, Blicksilber, Cementsilber, Brandsilber, Amalgamirsilber, Raffinatsilber, Werksilber (Arbeitssilber) und Silbermünzen.

Man hat bei diesen Substanzen zwar kein vollständiges Ansieden, wohl aber ein Zusammenschundzen mit Probirblei nöthig, um durch Abtreiben die dem Silber beigemischten, leicht oxydirbaren Metalle gleichzeitig mit dem Beler vom Silber trennen zu kömen Ebenso braucht man, da sieh dergleichen Verbindungen nieht pudversieren lassen, auch nieht gerade 100 Milligramm zur Probe abzuwägen, sondern durch Abmeisehn oder Abbrechen ein Stückehen zu trennen, welches ungefähr 80 bis 100, aber nieht über 100 Milligr. wiegt. Ist die Oberfläche der zu untersuchenden Metallverbindung nieht rein, so muss man dieselbe vor der Zerkleinerung durch Abfeiler reinigen.

Das abgelöste reine Stückchen wiegt man genau aus, legt es entweder in eine, mit dem Kohlemblurer (Fig. 45, S. 46) in die Kohle gemachte Grube oder in ein Kohlentiegelehen und bedeckt es, wenn es geediegen Silber, Blücksilber, Cementsilber oder Brandsilber ist, mit I Centner Probiblei und einem halben Löffelchen Boraxglass wenn es aber kupferhaltiges Amalgamirsilber, Raffinatsilber oder ein anderes mit Kupfer legirtes Silber ist, nach dem Betrag des Kupfers. mit 2 bis 5 Centnern Probirblei und einem halben Löffelchen Boraxglas.

Das Einschmelzen erfolgt mit der Reductionsflamme: das Probirblei vereinigt sich bald mit der zu probirenden Metallverbindung und geräth in eine treibende Bewegung. Hat diess einige Augenblicke gedauert, so kann man auf eine vollkommene Vereinigung der einzelnen Metalle rechnen; man unterbricht das Blasen, lässt das Ganze erkalten, hebt endlieh die gesehmolzene Probe aus der Kohle und trennt durch einige Hammerschläge das Boraxglas möglichst sorgfältig von dem Werkblei ab.

Das Blei lässt sieh zwar ohne Boraxzusatz mit Silber, Kupfer und mehreren andern Metallen auf Kohle durch jede Löthrohrflamme leicht vereinigen, aber sobald es in eine treibende Bewegung geräth, oxydirt sieh auch gern ein Theil desselben, and das sieh bildende Oxyd wird, wenn es mit der Kohle in Berührung kommt, augenblieklich wieder reducirt, wodurch in der flüssigen Metallmasse eine so heftige Bewegung hervorgebracht wird, dass leicht ein Spritzen entstehen kann. Setzt man aber ein wenig Boraxglas hinzu und behandelt dieses ununterbroehen mit der Reductionsflamme, so sehmilzt das Blei mit der zu probirenden Metallverbindung ganz leieht zusammen und kommt in eine treibende Bewegung, ohne dass der erwähnte Uebelstand eintritt,

Das Abtreiben des Werkbleies erfolgt auf die früher beschriebene Weise. Metallverbindungen, welche nur mit 1 Ctur. Blei vereinigt worden sind, kann man der Kürze halber sofort feintreiben, bei einem grösseren Zusatz von Blei ist diess weniger und höchstens nur den Geübteren zu empfehlen; man lässt in diesem Falle das treibende silberreiche Werkbleikorn nach einiger Zeit bei geringer Neigung der Kapelle aus der Glätte heraus und auf eine freie Stelle der Knochenasche treten und treibt es, ohne dass man es mit der angehäuften Glätte in Berührung kommen lässt, darauf fein.

Enthält das auf Feinsilber zu probirende Metallgemisch mehrere Procente Kupfer, so muss man diesem Metalle sehon beim Haupttreiben so viel als möglich Gelegenheit zur Oxydation geben, damit man beim Feintreiben den Rest des Kupfers mit dem nach S, 526 erforderlichen Zusatz von nur 1 Centner Probirblei völlig abscheiden kann. Hat man es daher mit einem silberreiehen Werkbleie zu thun, in welchem gleiehzeitig auch eine nicht geringe Menge von Kupfer enthalten ist, so darf man beim Haupttreiben das treibende Werkblei sieh nieht mit vieler Glätte amgeben lassen, sondern man muss die Kapelle stets in etwas geneigter Richtung erhalten, damit die Oberfläche des treibenden Werkbleies möglichst

frei wird und das Kupfer hinreichend Gelegenheit hat, sich mit dem Bleie gemeinschaftlich zu oxydiren.

Das erhaltene Silberkorn wird mit Hülfe der Werkbleizange von der Kapelle genommen, entweder zwischen der Pincette auf dem Amboss auf die Kante gestellt und durch eninge leichte Hammerschlige von der vielleicht anhängenden Kapellenmasse befreit, oder letzteres gesehicht durch sicheres Fassen und Drücken mit der Zange. Da man, wie schon erwähnt, von den hierher gehörigen Metallverbindungen selten 100 Milligr. abwiegen wird, so ist, ress, unter Berücksichtigung des Kapellenzugs, die ausgewogene Menge Silber auf I Ctnr. zu berechnen.

Enthält die untersuchte Metallverbindung Gold, so muss der Betrag desselben nach dem bei der Goldprobe angegebenen Verfahren ermittelt und vom Gewicht des Silbers in Abzug gebracht werden.

An manchen Orten wird der Gehalt der hierber gelorigen Substanzen an Silber nach der Anzahl Lothe (Lothigkeit) dieses Meralis in einer Mark angegeben. Gesetzt man hätte von einer Legirung 86,5 Milligr. zer Probe eingewogen, diese mit 2 Cftz. Probleite) abgetrieben und dabei 83,6 Milligr. Feinsilber erhalten. Unter Berncksichtigung des Kapellenagas nach S. 630 würde sich der Gehalt dieser Legirung an Silber zu

83,87.100 = 98,99 p. c. herausstellen. Will man die Löthigkeit pro 83,87.16

Mark (— 16 Loth) erfahren, so hat man  $^{85,5}$  is — 15,695 Loth; oder, da ein Loth in 4 Queut, ein Queut in 4 Pfenniggewichte und ein Pfenniggewicht in 4 Viertelpfennige getheit wird. —

15 Loth 2 Quent 3 Pfenniggewichte reichlich; oder, da ein Loth 18 Grän enthält, --

15 Loth 12,5 Gran reichlich.

b) Metallverbindungen, in denen Kupfer oder Nickel den vorwaltenden und Silber nur einen geringen Bestandtheil ausmacht, auf Silber zu probiren.

Hierher sind zu zählen: Schwarzkupfer, Rohkupfer und Gaarkupfer, ferner: silberhaltige Kupfermünzen (zu denen hier auch die meiste Silber-Scheidenfunze gerechnet werden kann), Messing, Argentau etc.

Von solchen Metallverhindungen muss man sich, von einem auf der Oberfläche gereinigten Stücke, durch Ausplatten und Zersehneiden mit der Scheere oder durch Abfeilen, eine kleine Quantität in zertheiltem Zustande verschaffen, um leicht eine Probe davon abwiegen zu können.

Vom Schwarzkupfer, Rohkupfer, Gaarkupfer, von silberhaltigen Kupfermünzen und vom Argentan beschiekt man 1 Löthrohrprobireentner mit

20 Ctur. Probirblei, oder, um ein so grosses Volumen zu vermeiden, ¼ Ctnr. der Metallverbindung mit

10 Ctnr. Probirblei und

½ Ctnr. oder einem Löffelchen gestrichen voll Boraxglas.

Eine solche Beschiekung mengt man in der Mengkapsel durcheinander, packt sie hierauf in einen Sodapapierevlinder und schmilzt sie nach dem bereits angegebenen Verfahren mit Hülfe der Reductionsflamme zusammen. Das Blei muss mit dem aufgenommenen Metallgemisch eine Zeit laug im treihenden Zustande gewesen und keine ungeschmolzenen Metalltheile mehr wahrzunehmen sein, die im Anfange gewöhnlich auf der Oberfläche des Bleies umherschwimmen. Wollte man das Zusammenschmelzen zeitiger unterhreehen, so würden diejenigen Theile des Metallgemisches, welche noch nicht mit dem Bleie innig verbunden sind, hei dem darauf folgenden Abtreihen (Haupttreiben) zum Theil in die Glätte. mechanisch mit übergehen. Während des Zusammenschmelzens oxydiren sich Kobalt und Eisen, die als zufällige Bestandtheile im Argentan zuweilen enthalten sind, und lösen sieh im Boraxglase auf; ein Hauptbestandtheil des Argentans, das Zink, wird aber verflüchtigt.

Nach dem Erkalten wird das Werkblei von der Schlacke auf dem Amboss getrennt, und wie früher erwähnt, abgetrieben. Da sich aber auch hier das beim Feintreiben erhaltene Silberkörnehen bei Gegenwart von Kupfer gern ausbreitet, so muss es, wie sehon S. 526 angegeben, mit ½ bis ½ Centner zusammengesehmolzenem Probirbleie einem nochmaligen Feintreiben auf der Kapelle unterworfen werden, damit das Körnchen den, zur Bestimmung des Gehaltes auf dem Masstabe, richtigen Durehmesser bekommt. Hat man von dem Metallgemisch nur ½ Centner für die Probe abgewogen, so ist selbstverständlich das Gewicht des ausgehrachten Silberkörnehens zu verdoppeln. Um recht sieher zur gehen, kann man eine solche Probe auch doppelt auf ½ Centner einwiegen und das beim Haupttreiben beider Proben zurückbleihende silberhaltige Bei beim Feintreiben vereenigen.

Will man Messing auf einen Gehalt an Silber untersuchen, so beschiekt man 1 Löthrohrprobireentner desselben mit

10 Centnern Probirblei und

einem Löfflelchen gehauft voll Boraxglas.
Die Beschickung bringt man, ebenfalls in einen Sodapapierevlinder eingepackt, entweder in eine in die Kohle gebehrte Vertiefung oder in einen Kohlentiegel und behandelt
das Ganze so lange mit der Reduetionsflaume, his das Blei,
nit dem zu probrenden Metalle verbunden, sieh ein Paar
Minuten in treibenden Zustande gezeigt hat, aber dabei das
Boraxglas frei von Metallkörnern ist. Hieraru lässt man der
Flamme nur allein auf den Borax wirken. Das beim Zusammenschmelzen mit dem Bloie noch nicht verflüchtigte Zink
entfernt sieh dabei volkkommen. Zeigt sieh das Blei mit
einer hlanken Oberfläche, so erhitzt man es einige Augen
blieke ziemlich stark und giesst es über dem Amboss aus,

wenn das Zusammenschnelzen auf einer gewöhnlichen Kohle geschah, oder lässt es neben dem Boraxglas erkalten, wenn die Schmelzung in einem Kohlentiegelchen bewerkstelligt wurde

Das Abtreiben des auf diese Weise erhaltenen kupferhaftigen Werkbleies geschicht ganz auf dieselbe Weise, wie bei demjenigen, welches man von den vorhergehenden kupferreichen Metallverbindungen bekommt.

c) Metallverbindungen, in denen Blei oder Wismuth ein Hauptbestandtheil ist, auf Silber zu probiren.

In diese Abtheilung gehört das im Grossen ausgebrachte silberhaltige Blei, so wie silberhaltiges Wismuth; auch dürfte wohl von den Mineralien das Wismuthsilber aus Chile mit hierher zu zählen sein.

Von silberhaltigem Blei lamellirt man sieh ein Stückchen. zerschneidet es mit der Scheere in grössere oder kleinere Theile und wiegt sich zu einer Probe, je nach dem etwa zn erwartenden Silbergehalte, 2 bis 5, wohl auch 10 Löthrohrprobircentner davon ab. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass man auch hier der Kürze halber nur eine gewisse Menge Blei genau auszuwiegen und den Gehalt dann auf 1 Centner zu berechnen braucht. Nur bei völlig reinem Blei ist es anzurathen, dasselbe ohne Weiteres sofort abzutreiben; in den meisten Fällen thut man besser, die abgewogene Menge in einer Vertiefung auf Kohle oder in einem Kohlentiegel mit einem gestrichenen Löffelchen Boraxglas einzuschinelzen und kurze Zeit oxydirend zu behandeln. Bei sehr kupfrigem Werkblei ist dasjenige zu berücksichtigen, was S. 526 über die völlige Abscheidung des Kupfers beim Feintreiben gesagt ist.

Vom Wismuth zerstückt man sich, da dieses Metall spröde ist, so viel, als man ungefähr zu mehreren Proben gebraucht, mit dem Hammer auf dem Amboss und zerkleinertes noch so weit als möglich. Die abgewogene Menge, etwa 5 Centner, schmilzt man in einer Vertiefung auf Kohle mit etwas Boraxglas einige Zeit oxydirend zusammen und giesst dann die flüssige Metallkugel auf dem Amboss aus, was sich bei einiger Vorsieht ohne den mindesten Verlust ausführen lässt. Korn wird dann wie silberhaltiges Blei dem Haupttreiben unterworfen. Bei der Trennung des während des Hampttreibens gebildeten Wismuthoxydes von dem noch zum Feintreiben übrig gelassenen silberhaltigen Wismuthkörnchen muss man aber sehr vorsichtig verfahren, damit man, wegen der Sprödigkeit des Wismuthes, nicht Theile davon verliert. Man muss niemals das Korn aus dem sich angehäuft habenden Oxyde herausheben, sondern letzteres mit Hülfe der Werkbleizange nach und nach von dem Körnehen trennen.

Da silberhaltiges Wismuth beim Abtreiben nie ein Silber rom mit blanker Öberflätelt zurtieklässt, so ist man genöthigt, das fein zu treibende Körnehen mit einem Stütekhen Probirblei von ungefähr 30—40 Milligr. Schwere auf der Kapelle zusammen zu schmelzen und dann sörort feinzutreiben.

d) Metallverbindungen, in denen Tellur, Antimon oder Zink einen Hauptbestandtheil ausmacht, auf Silber zu probiren.

.Hierher ist ausser dem in der Natur vorkommenden Tellursilber und Antimonsilber auch noch silberhaltiges Antimon oder silberhaltiges Zink zu rechnen.

Von diesen Verbindungen schmilzt man die abgewogene Menge von 1 Ctnr. auf Kohle oder in einem Kohlentiegelchen mit 5 Centnern Probirblei unter etwas Boraxglas in der Reductionsflamme zusammen und giebt dem mit dem Silber vorher in Verbindung gewesenen Metalle Gelegenheit zur Verflüchtigung, indem man das bleireiche Metallkorn mit der Oxydationsflamme allein fort behandelt. Zink verflüchtigt sich dabei ziemlich leicht: Antimon ebenfalls, doch hält es ziemlich schwer, die letzten Antheile vollständig zu entfernen; Tellur lässt sich nur zum Theil verflüchtigen und muss daher durch Abtreiben mit vielem Blei auf dem Wege der Oxydation getrennt werden, - Scheinen die Metalle (namentlich Zink und Antimon) durch Verflüchtigung entfernt zu sein, so unterbricht man das Blasen, trennt nach dem Erkalten der Probe das Werkblei von der Schlacke und schreitet zum Abtreiben. Ist das Werkblei frei von dem betreffenden flüchtigen Metalle, so kann es ohne Weiteres in zwei Perioden abgetrieben werden; ist dies nicht der Fall, wie namentlich bei der Probe des natürlichen Tellursilbers und anderer tellurhaltiger Metallverbindungen auf Silber, so muss man das Haupttreiben mit neuen Quantitäten von Probirblei (jedesmal 5 Centner) wicderholen, so lange das beim Haupttreiben zurückbleibende bleihaltige Silberkorn unter der Abkühlung noch mit dunkel gefärbter Oberfläche erstarrt, ehe man es feintreiben kann. Erstarrt endlich das Silberkorn nach dem Feintreiben mit gestrickter, graulichweisser matter Oberfläche, so ist dies ein Beweis, dass noch Spuren von Tellur vorhanden sind. In diesem Falle setzt man noch 1 Ctnr. Probirblei hinzu und treibt abermals fein. Reines Tellursilber verlangt, wenn man 1 Ctnr. zur Probe abgewogen hat, gegen 20 Ctnr. Probirblei, und erleidet, bei einem Silbergehalte von circa 62,7 Procent, einen Verlust an Silber (Kapellenzug), der gegen 1,5 Milligr. beträgt, so dass man also nur eirca 61 Procent Silber wirklieh ausbringt.

 Metallverbindungen, in denen Zinn den Haupt- oder nur einen Nebenbestandtheil ausmacht, auf Silber zu probiren.

In diese Abtheilung gehören silberhaltiges Zinn, das Glocken- und Kanonenmetall, so wie verschiedene andere in der Teehnik Verwendung findende zinnhaltige Legirungen.

Von einem zerselmittenen oder sonst zerkleinten Stückeben des zu untersuehenden Zinnes oder Metallgemisches wiegt man sieh 1 Ctnr. ab, mengt diesen in der Mengkansel mit

> 5 bis 15 Ctnr. Probirblei (je nachdem das Metallgemisch wenig oder viel Kupfer enthält), so wie mit

50 Milligr. Soda und

silberhaltiges Blei abgetrieben.

Boraxglas, 50 und bringt das Gemenge in einem Sodapapiereylinder ein-gepackt, entweder in eine Vertiefung auf Kohle oder in einen Kohlentiegel; hierauf behandelt man die ganze Beschickung mit einer starken Reductionsflamme, und zwar so lange, bis das Zinn oder das Metallgemisch mit dem Bleie zu einer Kugel, und die Soda, welche die leichte Oxydation des Zinnes verhindert, mit dem Borax zu Glas gesehmolzen ist. Jetzt berührt man die Metallkugel nur allein mit der Löthrohrflamme (wozu sich die blaue Flamme am besten eignet), jedoeb so, dass das Zinn, welches sehr leicht oxydirbar ist, sieh langsam oxydiren und das sieh bildende Oxyd von dem flüssigen Glase aufgenommen werden kann. Zeigen sich am Rande der Schlacke reducirte Zinnkügelehen, so unterbrieht man das Blasen und lässt die Probe erkalten. Das erkaltete, noch zinnbaltige Werkblei behandelt man dann auf einer andern Kohle mit einem Löffel voll Boraxglas, und zwar zuerst mit der Reductionsflamme und, wenn Alles eingesehmolzen ist, mit der Oxydationsflamme auf dieselbe Weise, wie vorher mit Soda und Borax, bis das Blei eine blanke Oberfläche zeigt oder sich dieselbe überhaupt nicht mehr mit Zinnoxyd bedeekt. Das auf diese Weise vom Zinne befreite Blei wird nach dem Erkalten wie ein anderes durch Ansieden erhaltenes

f) Metallverbindungen, in denen Queeksilber als vorwaltender Bestandtheil auftritt, auf Silber zu probiren.

Hierher gehört das natürliche und künstliche Silberamalgam und das silberhaltige Queeksilber.

Von einer solchen Verbindung wiegt man sich 1 Cur.

Ab (sind die Wageschlichen von Silber oder vergodlet, so
muss aus bekanntem Grunde Papier eingelegt und die Wage
wieder tarirt werden) und bringt die abgewogene Quantiit
in eine kleine Glasröhre, die an einem Ende zugeschmolzen
und zur Kugel ausgeblasen ist, wie Fig. 73, 8. 395, zeigt.

Darauf erhitzt man, während man die Glasröhre etwas geneigt hält, das ansgeblasene Ende ganz allmählich mit der Flamme der Spirituslampe, und unterbrieht diesen Destillationsprocess erst dann, wenn das zurückbleibende Metall sieh eine Zeit lang im rothglibhender Zustande befunden hat.

Nachdem die Glasröhre etwas abgekühlt ist, sammelt man dureh Drehen und Klopfen an dieselbe das ganze abgeschiedene Quecksilber zu einer einzigen Kugel an, die

man dann aussehüttet,

War die der Destillation ausgesetzt gewesene Metallverbindung ein Amalgam, so befindet sich das zurückgebliebene Silber als ein einziges porises Kügelehen in dem aufgeblasenen Theil der Röhre und kann, wenn die Temperatur nicht zu hoch wurde, leicht ausgeschüttet werden. Dieses Kügelehen schmelzt man mit 1 oder, wenn es vielleight kupferhaltig zu sein scheint, mit 2 bis 3 Centr. Probirblei unter einer Boraxglasdeeke auf Kohle im Reductionsfeuer zusammen und treibt das dadurch entstehende bleireiche Metallgemisch wie gewöhnlich ab.

War die der Destillation ausgesetzt gewesene Metallverbindung nur ein silberhaltiges Quecksilber, so findet sich ein sehr geringer Rückstand, welcher sich fest an das Glas angelegt hat und nicht ausgesehüttet werden kann. In diesem Falle muss man den ausgeblasenen Theil der Glasröhre abschneiden, ihn mit einem Gemenge von 1 Centner Probirblei und 1/2 Löffelchen Soda anfüllen, das Ganze entweder in eine in die Kohle gemachte Vertiefung oder in ein ansgeweitetes Kohlentiegelchen legen und mit einer starken Reductionsflamme das Blei mit dem zurückgebliebenen Silber zusammensehmelzen. Die entstehende Metallverbindung tritt darauf aus dem zugleich mit sehnelzenden Glase heraus und kann nach dem Erkalten leicht von der Kohle und dem Glase getrennt und abgetrieben werden. Vermuthet man, dass der Gehalt an Silber sehr gering sei, so kann man mehrere Centner Queeksilber der Destillation aussetzen.

g) Metallverbindungen, in denen Eisen oder Stahl der Hauptbestandtheil ist, auf Silber zu probiren.

Hierher gehören ausser Eisen und Stahl anch die beim Versehmelzen silberhaltiger Erze und Produkte sich unter gewissen Umständen zuweilen bildenden Eisensanen, welche S. 283 genannt worden sind.

Da sich weder Eisen noch Stahl unmittelbar mit Blei vor dem Löthrohre vereinigen lässt, so muss una dieselben erst mit Schwefel verbinden, das Metall giebt dann seinen Silbergehalt eben so leicht wie silberhaltiger Schwefelkies ete, an das Blei ab.

Gehärteter Stahl muss erst ausgeglüht werden, damit er

seine Härte verliert, hierauf reinigt man die Oberfläche von dem dabei entstandenen Oxyd-Oxydul dureh Abfeilen und zerkleint, sich durch Dünneshingen oder Abfeilen eine zu einer Probe nüthige Quantität. Eisensauen sind mehr oder weniger spröde und lassen sieh unter dem Hammer oft leicht zertheilen. Von dem zertheilten Metalle (welches noch in Stücken von 20 bis 30 Milligr. Schwere bestehen kann), wiegt man sich 1 Centner ab und mengt diesen in der Mengkapsel mit

1/2 Centn. gepulvertem Schwefel,

8 Centn. Probirblei und

1 Löffelehen voll Boraxglas.

Das Gemenge sehittet man in einen Sodapapiereylinder, und behandelt die Probe in einer Vertiefung auf Kohle oder in einem Kohlentiegelehen mit der Reductionsflamme so lange, bis Alles zu einer dünnflüssigen Kugel zusammengesehmolzen sit. Hierbei verbindet sich der Sehwefel zuerst mit dem leicht sehmelzbaren Bleie, und wenn nach fortgesetzten Blasen das Eisen anflüng füllend zu werden, ninmt dieses einen Theil des Sehwefels zu seiner Sättigung aus dem Bleie auf und verlundet sich als Einfach-Selwefeleisen mit dem noch selwefelhaltigen Bleie zu einer leichtflüssigen Masse, die von dem flüssigen Borax umgeben wird.

Da nun ein einziges Löffelehen voll Boraxglas nieht hirreichend ist, allee Eisen aufzunelmen, welches bei der nach
dem Zusammenschmelzen folgenden Behandlung der Probe
mit der Oxydationsflamme sich oxydiren nuss, so setzt man
noch ein gehauftes Löffelehen voll von diesem Auflösungsmittel
zu, sehmelzt es zuerst mit der sehon gesehmolzenen Kugel zusammen und bebandelt das Ganze darauf mit einer kräftig
wirkenden Oxydationsflamme so lange, bis das unreine Blei
aus dem Glass herauszutreten auflängt. So wie dies geschieht,
hält man die Kohle so, dass hauptsächlich nur das Blei von
der änssern Flamme getroffen wird, damit der Sehwefel sich
verflüchtigen und das Eisen sich oxydiren und im Borax aufläsen kann.

Nachdem aller Schwefel emtfernt und das Eisen ebenfalls algeschieden ist, unterbricht man das Blasen und lässt das mit blanker Oberfläche versehene Werkblei erkalten. Ist es von weisser Farbe, so treibt man es wie gewöhnlich in zwei Perioden ab und bestimmt das Gewicht des Silberkorns. Zeigt das Blei aber eine selwazze Farbe und ist dabei sprüde, so muss es einer nochmaligen Oxydation ausgesetzt werden, ehe es zum Abtreiben gelangen kann.

## 2) Die Goldprobe.

Das Gold lässt sieh aus seinen Verbindungen auf trockenem Wege eben so ausscheiden, wie das Silber; daher ist es auch möglich, den in Erzen, Mimeralien, Hütten- und Kunstprodukten befindlichen Gehalt an Gold vor dem Löthrobre auszumitteln. Das Gold ist auf diesem Wege einer Oxydation nicht fähig, und erleidet also auch keimen Kapellenzug. Da indess das Gold in der Natur nur selten, ohne etwas Silber zu enthalten, vorkommt (s. S. 414), auch sehr häufig Silbererze mehr oder weuiger goldhaltig sind, das Silber sich aber auf trockenem Wege nicht von Golde trennen lästs, so ist die Ausscheidung des Goldes in reinem Zustande etwas umständlicher als die des Silbers.

Hinsichtlich der quantitativen Probe auf Gold kann man die verschiedenen Mineralien, Erze und Produkte eintheilen: A. In Golderze, goldhaltige Silbererze und sil-

ber- und goldhaltige Hüttenprodukte. B. In Metallgemische, und zwar:

a) die nur aus Gold und Silber bestehen;

 b) die ausser Gold und Silber noch andere Metalle enthalten, z. B. Kupfer, Platin, Iridium, Palladium und Rhodium; und

c) die aus Gold und Quecksilber bestehen.

# A. Golderze, goldhaltige Silbererze und silber- und goldhaltige Hüttenprodukte auf Gold zu probiren.

Hierier gehört 1) das gediegene Tellur, welches 0,25 bis 2,75 Procent Gold, aber kein Silber enthalten soll; 2) alle S. 414 und 415 genannten Mineralien und Erze, die ausser Gold noch Silber enthalten; 3) die an verschiedenen Orten vorkommenden goldhaltigen Schwefel- und Kupferkiese; 4) der aus goldhaltigen Silbererzen erzengte Rohund Bleistein; so wie auch 5) der sogenannte Schliff und das goldhaltige Okristit der Gold- und Silberarbeiter.

Von den eigentlichen Golderzen, die entweder gar kein silber oder nur wenig von diesem Metalle enthalten, richtet man sich nach S. 511 die zu mehreren Proben nöthige Menge Probemehl vor und fertigt davon eine Probe ganz auf dieselbe Weise wie eine Silberprobe. Nach dem Abtreiben sieht man and er Farbe des Körnchens, ob es reines Gold ist oder ob es Silber enthält, indem 2 Procent Silber sehon hinreichen, en Golde eine messinggelbe Farbe zu geben. Hat das Körnchen die reine Goldfarbe, so kann das Gewicht desselben sogleich entweder auf der Wage oder auf dem Massetabe nach S. 40 u. f. bestimmt werden; zeigt es aber eine lichtere Farbe, so ist dies ein Beweis, dass es Silber enthält und muss in diesem Falle eine besondere Scheidung, die weiter unten beschrieben werden soll, ausgeführt werden.

Von den übrigen Substanzen, die mehr Silber als Gold enthalten, bereitet man sieh eine zu ungefähr 10 bis 15 Proben nöthige Menge Probemehl vor und fertigt davon vorläufig eine Probe auf Silber. Aus dem gefundenen Gehalte berechnet man, wie vielfach man das Erz auf Silber zu probiren habe, um sich eine hinlängliche Quantität Silber verschaffen zu können, in der man das Gold quantitativ zu bestimmen vermag. Ist es eine Substanz, welche vielleicht nur 4 Loth oder 11 Pfundtheile Silber im Centner enthält und in welcher man auch nur wenig Gold vermuthet, so muss man sich mehr Probemehl vorbereiten und davon wenigstens noch 24 Proben einwiegen; enthält sie aber mehr Silber, vielleicht 10 Loth oder ungefähr 28 Pfundtheile im Centner, so reicht man mit einer 10 bis 15fachen Probe aus. Im Allgemeinen ist aber anzurathen, eine silberarme Substanz so vielfach als möglich zu probiren, weil man nur in einer so grossen Quantität der Legirung das Verhältniss des Silbers zum Golde quantitativ zu bestimmen im Stande ist, die man auf der Wage auswiegen kann. Enthält die Substanz vielleicht mehrere Procent Silber, so wiegt man nur eine 3- bis 5fache Probe ein.

Was die Beschickung der einzelnen Proben anlangt, so geschieht diese ganz auf dieselbe Weise wie bei einer Silberprobe mit Borax und Probirblei; enthält die zu probirende Substanz Kupfer, so muss auch hier der Bleizusatz nach dem

ungefähren Gehalt an diesem Metalle erhöht werden.

Das Ansieden jeder einzelnen Beschickung geschieht ebenfalls ganz nach der bei der Silberprobe gegebenen Vorschrift; hingegen das Abtreiben des von einer angesottenen Probe erhaltenen Werkbleies geschicht der Zeitersparins wegen nicht für sich allein bis zur Peine, sondern auf die Weise, wie sie oben beschieben werden soll.

Hat man sämmtliche Proben geschmolzen (angesotten), die Werke von der Schlacke befreit und zu Würfeln geschlagen, so setzt man je 2 oder 3 Werke (sobald sie zusammen nicht über 15 Löthrohrprobireentner wiegen) auf eine gut abgeäthmete Kapelle und unternimmt damit ein Haupttreiben, nach dem bei der Silberprobe (S. 520) beschriebenen Verfahren. Hat man das Haupttreiben so weit fortgeführt, wie es dort angegeben ist, so unterbricht man dasselbe, hebt die Glätte mit dem Werkbleikörnehen von der noch undurchdrungenen Knochenasche hinweg und legt sie zur Seite, schlägt darauf wieder eine neue Kapelle und setzt auf dieser nach dem Ausglühen das Haupttreiben mit je 2 oder 3 andern Werken fort. Mit den übrigen Werken verfährt man eben so. Ist das in sämmtlichen Werken befindliche Silber nebst dem Golde in den beim Haupttreiben zurückgebliebenen Werkbleikörnern concentrirt, so setzt man die sämmtlichen Körnchen auf eine neue, gut abgeäthmete Kapelle und führt die Concentration des Silbers und des Goldes so weit fort, bis das Werkblei nur noch von der Grösse eines grossen Schfkornes ist. Dieses Korn treibt man dann auf einer andern Kapelle fein. Sollte die Substanz sehr kupferhaltig sein und demnach das Silberkorn nicht rein blicken, so muss man ein wenig Probirblei zusetzen und das Korn auf einer freien Stelle der Knielle feintreiben. Das erhaltene goldbaltige Siberkorn wird genau ausgewogen und nach dem weiter unten bei den Metallverbindungen beschriebenen Verfahren gesehieden.

Zur Seheidung muss man allemal ein so grosses goldhaltiges Silberkorn haben, dass es ausgewogen werden kann, weil man auf dem Massstabe wegen des grössern specifischen Gewiehts des Goldes nicht das richtige Gewicht des goldhal-

tigen Silbers abnchmen kann.

Hat man reine Kiese oder Erze, die sehr kiesig sind und wenig Silber enthalten, oder Hüttenprodukte, die hauptsächlich aus Sehwefelmetallen bestehen, auf Gold zu probiren, so kann man ein anderes Verfahren anwenden, das darin befindliche Silber nebst dem Golde zu concentriren. Man wiegt sich nämlich von dem zu untersuchenden, fein aufgeriebenen Erze oder Produkte, wenn es nicht unter 4 Loth oder ungefähr 11 Pfundtheile Silber im Centner enthält, nach der Reichhaltigkeit 24 bis 36 Probireentner in Posten von 3 Centnern ab, bringt darauf jede solche Post in ein mit Röthel ausgestriehenes Thonsehälchen (S. 27) und röstet sie ohne Zusatz von irgend einer kohligen Substanz wie eine quantitative Kupferprobe. Sobald man keine schwefligsauren Dämpfe durch den Geruch mehr bemerkt, reibt man die Röstpost im Mörser auf und glüht sie hierauf noch so lange auf dem Schälchen. bis man durchaus nichts mehr von entweichender schwefliger Säure wahrnimmt. Mit den übrigen Posten verfährt man eben so. Ist man mit einer Gaslampe oder Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge versehen, so kann man eine solche Röstung in sehr kurzer Zeit bewerkstelligen; man darf nur die ganze abgewogene Quantität Erz auf ein Mal in einem dünnen, flachen Porcellanschälchen über einer solchen Lampe bei Zutritt von Luft bis zum schwachen Glühen erhitzen, von Zeit zu Zeit mit dem eisernen Spatel (S. 48) umrühren und so lange im glühenden Zustande erhalten, bis ein Geruch nach schweftiger Säure nicht mehr wahrzunehmen ist.

Sind alle 24 bis 36 Centure gerüstet, so bringt man das gerüstete Er, oder Produkt in ein der Menge desselben entspreehendes Poreellangefäss (S. 51) und fügt so viel Chlordwasserstoffsüure hinzu, als nöthig ist, um die genantien Oxyaduzfulisen. Das Foreellangefäss verdeckt man mit einem Uhrglase, stellt es auf das in einen Messingring gespannte Uhrglase, stellt es auf das in einen Messingring gespannte und lässt die Auflösung durch Unterstitzung von Wärme beginnen. Es löst sich Eisenoxyd, Kupferoxyd, schwefelsaures Kupferoxyd und das sich gleichzeitig bildende Chlorsilber auf. 1st das geröstete Erz frei von solchen Metalloxyden, die sieh in Chlorwasserstoffsaure unter Chlorentwickelung auffüsen, so bleibt das Gold metallisch zurück; enthält es aber dergleichen Oxyde, namentlich Manganoxyd-Oxydul, so geht auch Gold mit in die Auffissung über. Sollten dem Erze erdige Theile beigemengt sein, die von Chlorwasserstoffsäure nicht mit aufgelöst werden, so bleiben diese zurück.

Nach vollkommener Auflösung der auflösliehen Theile dampft man das Ganze, am besten im Wasserbade, bis zur Trockniss ab; behandelt die zurückbleibende Masse in der Wärme mit einer hinreichenden Menge von Wasser, um die auflöslichen Chloride von dem jetzt unauflöslichen Chlorsilber nnd den andern unauflöslichen Theilen zu trennen; versetzt das Ganze, zur Ausfällung des in der Lösung befindlichen Goldes, mit einer Auflösung von Eisenvitriol, rührt um und lässt absetzen. Hat sich die Flüssigkeit geklärt, so filtrirt man, wäscht den Niederschlag, resp. Rückstand mit Wasser aus und trocknet das Filtrum, ohne es auseinander zu legen, in einem Porcellanschälchen über der Lampenflamme. Hierauf entfaltet man das trockene Filtrum, schüttet zu dem darauf liegenden Pulver 5 Centner Probirblei und 1 Löffel voll Boraxglas, mengt das Ganze auf dem Filtrum vorsichtig durcheinander, legt dasselbe wieder zusammen, sehneidet den obern Theil davon, so weit er nicht mit der Beschiekung in Berührung gekommen ist, mit der Scheere ab, wickelt den untern Theil, in welchem sich die Beschiekung befindet, fest zusammen and legt ihn entweder in eine Vertiefung auf Kohle oder in einen Kohlentiegel. Nun sucht man zuerst durch eine schwache Oxydationsflamme das Papier zu verkohlen und grösstentheils zu zerstören und sehmilzt dann das Ganze mit einer guten Reductionsflamme zusammen Das Chlorsilber wird dabei durch das Probirblei zerlegt, das frei gewordene Silber nebst dem Golde mit dem Bleie verbunden und die vielleicht vorhandenen erdigen Theile werden von dem Borax aufgelöst. Das Werkblei treibt man dann in zwei Perioden, wie bei der Silberprobe, ab und behandelt das goldhaltige Silberkorn weiter, wie es bei der Scheidung des Goldes vom Silber weiter unten angegeben werden soll.

Hat man Kiese oder steinige Huttenprodukte mit noch geringeren Gehalt (unter 4 Lohl) als oben angegeben, auf Gold zu probiere, so müsste man auch grösere Quantitäten davon zur Probe verwenden: das Verfahren würde aber dann ziemlich laugveilig werden. Für solche Fälle ist entschieden die Zuballfenahme anderer Apparate und Vorrichtungen, welche in Nachschendem Erwähnung finden sollen, zu empfehlen. Das Löthrohr lässt sich auch dabel, wie man seheu wird, mit Nutzen verwenden. Das eine Verfahren ist Golgendes:

Gwinh viegt sich auf einer weniger feinen Wage nach dem Graum-Gewicht 50 bis 20 Gramm von der Substanz im fein zerheitlen Zustande ab und röstet das Abgewogene unter einer gut ziehenden Esse auf einem mit Thouwasser ein Paar Mal überstrichenen und wieder abgetrockneten Eiseableche, dessen Kanten aufgebogen sind, über Kohlen- oder Koaksfeuer, welches man in einem tragharen, kleinen Zugofen<sup>3</sup>) unterhält, unter Uraribren mittelst eines eisernen Spatels so lange, his sich bei ziemlich starker Rothglishhitze kein Geruch nach selweftiger Saure mehr wahrnehmen lässt; reibt die Post nach ihrem Erkalten in einem eisernen Mörser auf, bringt sie wieder auf das Eisenblech zuruck, und glitht sie auf nicht mehr zu beurecken ist.

 Ist darauf zn sehen, dass die zu behaudelude Suhstanz möglichst frei von eingemengtem metallischem Eisen (z. B. Ahgang von Pochstempeln) sei, wovou man sich leicht mit dem Magnetstahle üherzeugen kann; findet man derdeichen Eiseutheile, so müssen sie ausgezogen werden.

 Wird eine sorgfältige Röstung des fein zertheilten Erzes oder Produktes vorausgesetzt, damit so wenig wie möglich unzersetzte Schwefel-

und Arsenmetalle vorhanden siud.

3) Muss das Chlorgas, welches in das befrechtete, geröstete Erz oder Produkt geleitet wird, für ivon Chlorwasserstoffsaure sein, weil dieselhe nicht allein vorlandeur Metalloxyde leicht auflöst, sondern auch bei Genwart von Schweieleisen est, zur Entwickelung von Schweielensaerstoffserwicht und Schweielens est, zur Entwickelung von Schweielensaerstoffserwicht und Schweielensaerstoffserwicht und Schweielensaerstoffserwicht und daher nur wenig Gold extrahitt werden kann. Das Chlorgas muss deshalb, ehe est in das befeuchtere, geröstete Erz oder Produkt geleite werden kann, ert von aller gastfernigen Chlorvasserstoffsaure Leiter werden kann ern von aller gastfernigen Chlorvasserstoffsaure Weise aus.

Man. bringt in einen Glascylinder A, der nachstebenden Figur vo. (S. 547), welcher circa 200—250 Millim, boch und 60 Millim, weit ist, und an der Seite, nahe am Boden, einen 18—59 Millim, weiten Hals hat, eine Sebieht kleiner Quarartieket, die bis über den so erhen rewähnten Hals reichen; auf diese Schicht schüttet man eine dünne Schicht groben, und auf diese noch eine Schicht klaren Quarsand, so dass auf diese Weise ein Filtrum gehüllet wird. Hierauf frigt man das geröstete und unt Wasser befenchter Erz oder Produkt ein, geboch so, dass ein möglichst mit Wasser befenchter Erz oder Produkt ein, geloch so, dass ein möglichst im Verbeiten und eine zwei Mal untern rechten Winkel gelogene Glascobier befestigt hat, und setzt hin durch diese Glascobre mit einen anderen Glascylinder B, in dem sich zusammengerolltes, steifes Löschpapier (oder auch hobelspähne) befindet welches ann später mit Spiritus befenchtet, in Verbin-

<sup>1)</sup> In Ermangelung eines bierzu passenden, tragbaren Zagofens kann aun dien geräumigen, etwa 0.3 Meter hohen Graphtiliegel auwenden, wie dergleichen zum Schmelzen von Metalleu gebrancht werden, im welchen man and er Seite, anbe am Boden, eine eirzu 7 Centimeter in Gundrat betragende Orfinung, so wie auch oben am Raube mehrere kleine nem Rost legt.



dung. (Jede der Glasröhren lässt man am besten ans ? Theilen bestehen und verbindet sie durch Kautschuk). Zur Darstellung der z. B. für 200 Grammen gerösteten Erzes nöthigen Menge von Chlorgas bringt man in einen Glaskolben C. 10 Grammen fein geriebenen Braunstein (Mangansuperoxyd), 49 Grammen gewöhnliche Salzsäure und 10 Grammen Schwefelsäure, die man vorher mit gleichviel Wasser verdünnt hat; stellt den Glaskolhen, nachdem sein Iuhalt durch Schwenken gehörig gemischt worden ist, auf ein kleines Sandbad, welches durch eine einfache Spirituslampe erwärmt werden kann. und verbindet ihn, auf bekannte Weise mit Hülfe eines Korkes, durch eine Glasröhre mit einem Waschgefäss D. Dieses Gefäss besteht in einer Glasflasche mit weitem Halse, die bis über die Hälfte mit reinem Wasser gefüllt und mit einem Kork geschlossen ist. Aus diesem Waschgefäss lässt man das Chlorgas, welches seinen Gehalt an Chlorwasserstoffsäure an das Wasser abgegehen hat, durch eine zweckentsprechend gebogene Glasröhre in den Cylinder A treten, wie aus der Zeiehnung hervorgeht. lst der ganze Apparat, his auf die nahe über dem Boden des Cylinders B endigende, offene Glasröhre, überall luftdicht verschlossen, so kann man die Extraction des Goldes sogleich im Arbeitszimmer vornehmen, ohne eine Spur von Chlorgas durch den Geruch zu hemerken; weil, wenn man das ühersehüssige Chlorgas aus dem Cylinder A in den Cylinder B treteu lässt, in welchem letzteren man das darin befindliche zusammengerollte Papier oder die Hobelspähne stark mit Spiritus befeuchtet hat, sich Chloral und Salzsäure hilden, welche durchaus nicht helästigen.

Anfangs erhitzt man das im Glaskolben befindliche Gemisch nur ganz schwach, damit die Gasentwiekelung nicht zu lebhuft erfolgt, später aber etwas stärker. Man sieht ganz deutlich, wie das Chlorgas im Glascyliuder A absorbirt wird, wie bei einem merklichen Gehalte an Gold die Farbe des gerösteten Erzes oder Produktes sieh etwas verändert, wie das Gas endlich in dem leeren Theile des Cylinders mit seiner gelblichen Farbe zum Vorsehein kommt, und wie dasselhe in den Cylinder B übergeht. Je weniger unzersetzte Schwefel- oder Arsenmetalle in der gerösteten Suhstanz vorhauden sind, um so sehneller zeigt sieh das Chlorgas über derselben; je hedentender aber eine solche Beimengung ist, am so später gelangt es anch daselbst an, und man bemerkt am Glascylinder eine nicht unhedeutende Wärmeentwickelung. Obgleich schon alles, im metallisch fein zertheilten Zustande, vorhaudene Gold in Goldchlorid umgeändert ist, wenn das Chlorgas in dem leeren Theile des Cylinders zum Vorschein kommt, so ist dies aber noch keineswegs der Fall mit demjenigen Golde, welches in den bei der Röstung noch unzersetzt gebliebenen Theilen enthalten ist. Man muss daher das Chlorgas wenigstens noch 1 Stunde lang durch das feuchte Pulver hindurch gehen lassen, ehe man die Extraction als beendigt betrachten und den Apparat auseinander nehmen kann. (Dass man dabei zuerst den Kork des Glaskolhens C Inftret, damit nach Entfernung der Spirituslampe kein Wasser zurücktreten kaun, ist als bekannt vorauszussteun.

Ist der Apparat auseinander genommen, so stellt man den Glascylinder A auf einen hinreichend hohen Untersetzer, verschliesst den über dem Boden dez Cylinders befindlichen Hals mit einem Kork, durch welchen eine kurze enge, abwärts gebogene Glasröbre gebt, setzt ein Becherglas unter und wäscht, durch behutsames Aufgiessen kleinerer Quantitäten heissen Wassers, das Goldchlorid und die vielleicht noch weiter gebildeten, in Wasser auflöslichen Chloride aus, wobei man zuletzt den Cylinder stark neigt, damit am Boden keine Chloride zurückbleiben\*). Die Flüssigkeit versetzt man zuerst mit Chlorwasserstoffsäure und hierauf, zur Ausfällung des Goldes, mit einer Anflösung von Eisenvitriol in binreichender Menge, rübrt mit einem Glasstabe stark um und lässt das Ganze so lange stehen. his sich alles Gold abgesetzt bat, was, wenn man die Flüssigkeit warm stellt, in kurzer Zeit geschieht. Das ausgeschiedene Gold sammelt man auf einem Filter, wäscht es mit Wasser aus, und trocknet es sogleich mit dem Filter in einem Porcellanschälchen über der Lampenflamme. Ist das Filter trocken, so verbrennt man es in einem Platinschälchen (S. 25) über der Spirituslampe bei Zutritt von atmosphärischer Luft, vermengt den Rückstand sogleich im Schälchen mit 1 bis 2 Ctnr. Prohirblei und ein wenig Boraxglas, schliesst das Ganze in einen Sodapapiercylinder ein, und schmelzt es auf Koble oder in einem Kohlentiegel, wie eine quantitative Silberprobe im Reductionsfeuer zusammen. Das goldhaltige Blei treibt man ab, und wiegt das dabei zurückbleibende Goldkorn auz, oder hestimmt sein Gewicht auf dem Massstabe. - Hat man nun z. B. 200 Grammen rohes kiesiges Erz zur Probe verwendet, die 2000 Löthrohrprobircentner ausmachen, so braucht man nur das auf der Wage oder auf dem Massstabe bestimmte Gewicht des Goldkornes durch 2000 zu dividiren, um den Gehalt in 1 Centner des zur Untersuchung gekommenen Erzes zu erfahren. - In der Regel ist das auf diese Weise ausgebrachte Gold frei von Silber, weil das Chlorsilber, welchez sich bei der Behandlung der gerösteten Substanz gleichzeitig mit hildet, in reinem Wasser nicht auflöslich ist. War dagegen die Substanz nicht gut geröstet, so dass sich noch audere Chloride in ziemlicher Menge bilden konuten, so entstebt beim Auswaschen des mit Chlorgas behandelten Pulvers mit Wasser anfangs eine concentrirte Lösung, in welcher das gehildete Chlorsilber nicht ganz unlöslich ist und man daher Chlorsilber mit in die Lösung bekommt, welches sich, trotz dem, dass die Flüssigkeit immer mehr und mehr mit Wasser verdünnt wird, nur höchst langsam vollständig ausscheidet. In diesem Falle kann das ausgebrachte Gold ein wenig Silber enthalten, und muss daher noch einer hesondern Scheidung unterworfen werden, wie sie weiter unten hei den Metalllegirungen hezchriehen werden soll.

Ein anderes Verfahren, welches jeder Probirer, dem Muffel- nad Zagfen zur Disposition steben, zur Bestimmung des Goldgehaltes irgend eines Erzes oder Produktes, sobsidt er nitt dem Gebrauch des Löthrohrs hirerichend bekannt ist, answenden kaun, ist folgender: Ist die Substaux sehr arm an Siller und Gold, so muss man von derselben bei dem Verfahren unter der Muffel, um schlessisch das Goldkorn auswigern zu Kokommt aber mit einer weit geringeren Quantität eberfalls, und sogar oft noch genneur zum Ziele, wem nan zuletzt das Löthrohr mit zu Hülfe

<sup>\*)</sup> Sollte der Hals im Glascylinder zu weit vom Boden entfernt sein, so kann man diesen Theil vor dem Einlegen der Quarzstäcke erst durch Einschmetzen von Pech ausfüllen.

nimmt. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Zuerst scheidet man sich nach irgend einer, jedem Probirer bekannten Methode das in 20 oder 30 Probircentnern (oder etwa 75 bis 120 Gramm) hetreffeuden Erzes oder Produktes befindliche goldhaltige Silber aus, und zwar entweder durch Ansieden auf Probirscherhen in der Muffel, Concentration der Werke auf Probirscherben und Abtreihen des hei der Concentration übrig gehliebenen Werkhleies auf einer Kapelle; oder durch Rösten des Erzes oder Prodnktes, Schmelzen der gerösteteu Substanz mit alkalischen Flussmitteln, Bleiglätte oder Probirblei und andern Zuschlägen in Thontiegeln oder grossen Probirtuten, Concentration des dabei erlangten silber- und goldhaltigen Bleies auf Probirscherben in der Muffel und Abtreibeu des dabei zurückbleibenden, an Silber nud Gold angereicherten Bleies auf der Kapelle. Das goldhaltige Silberkorn, welches das in der zugesetzten Glätte oder im Probirblei befindlich geweseue Silber mit enthält, wiegt man zuerst auf der Wage nach dem gewöhnlichen Probirgewicht aus, und berechnet nach Abzug des der Glätte oder dem Probirblei augehörigen Silbers welches man entweder schon ans Erfahrung kennt, oder durch eine besondere Coucentrationsprobe erst ausgemittelt hat), wie viel in 1 Centner des betreffenden Erzes oder Produktes goldhaltiges Silher enthalten ist. Hierauf wiegt man das ausgebrachte Metallkorn nach dem Löthrohrprobirgewicht aus, bringt den Betrag des in der Glätte oder im Probirblei befindlich gewesenen Silbers, der sich aus der Vergleichung des gewöhnlichen Probirgewichtes mit dem Löthrohrprohirgewicht sehr leicht ergiebt, in Abzug, scheidet das Silber vom Golde nach dem so eben folgenden Verfahren, bestimmt das Gewicht des geschiedenen Goldes auf dem Massstabe und herechnet, wie viel Gold im Erz sowie in 1 Mark Silber enthalten ist.

#### B. Metall-Verbindungen,

#### and zwar:

a) die nur aus Gold und Silber bestehen, auf Gold zu probiren.

Hierher gehört das gediegene Gold, das mit Silber legirte Gold und das bei der Probe goldhaltiger Mineralien, Erze und Produkte ausgeschiedene silberhaltige Gold oder goldhaltige Silber.

Auf trocknem Wege giebt es kein sicheres Mittel, eines von diesen beiden Metallen leicht aufzulösen oder zu versehlacken, und dadurch das andere metallisch rein und ohne Verlust abzuscheiden, sondern man ist, wie bei der merkantlischen Probe, auch bei der Löthrolmprobe genöthigt, die Scheidung durch Salptersäure vorzunehinen.

Bei einer solchen Scheidung darf aber das Verhältniss des Silbers zum Golde in der Legirung nicht unter 2,5:1 kommen, weil sonst keine oder nur eine sehr unvollkommene Auflösung des Silbers stattfindet. Deshalb hat man vor der Scheidung erst auszumitteln, mit was für einem Genische man es zu thun hat; ob nämlich der Goldgehalt über dieser Gränze ist, weil man im letztern Falle die fehlende Silbermenge zusetzen muss.

Bei der Muffelprobe bedient man sich wohl der Probirnadeln. Bei der Löthrohrprobe, wo man es mit sehr kleinen Quantitäten zu thun hat, sind sie zwar nicht wesentlich nothwendig; indessen gewähren wenigstens einige vorräthige Legirungen von bekannter Zusammensstraung nebst einem dazu gehöngen kleinen Prohirstein (S. 63), sobald man öffers Guldpeben zu fertigen hat, vielen Vortheil. Erthält das Gold nur 2 Procent Silber, so ist die Parbe licht messinggelb; und euthält es 60 Procent Silber, so ist gar keine gelbe Firbung mehr wahrzunehmen. Aus dieser mehr oder weniger gelben Frube des Metallgenisches lässt sich die ungefähre Zusammensetzung, so wie auch die noch nöthige Silbermenge absehützen, welche zu Ergänzung des erforderlichen Verhältnisses zugesetzt werden muss. Genauer lässt sich allerdings die Zusammensetzung aus dem Strich auf dem Probirstein erkennte.

Hat man gediegen Guld, welches eine messinggelbe Farbe besitzt, auf feines Gold zu probiern, so lisst sich seben vernuuthen, dass der Silbergelalt nicht bedeutend sei; in diesem Falle wiegt man sich je nach der zur Disposition stehenden Probemenge 50 bis 80 Milligr, ab und sehnelzt diese mit der Zofischen Menge godlfreien Silbers, welches man sich, der Vorsieht halber, aus Hornsilber reducirt hat, neben ein wenig browaglas auf Kohle in der Reductionsfamme zusaummen. Hat man ein sehr lielates messinggelbes Gold, so ist dies ein beweis, dass der Silbergelaht nicht ganz unbedeutend ist. In diesem Falle schmilzt man die abgevogene Quantität nur mit der zweitschen Menge Silber zusammen.

Von den Verbindungen des Goldes mit Silber, die eine ganz älberweisse Farbe besitzen und vielleicht aus 40 Gold und 60 Silber bestehen, kann man den Silbergehalt nieht atsrien; man ist deskalb genöftligt, die abgewogene Menge mit der reichlichen Hälfte goldfreien Silbers zusammenzusehmelzen.

Beim Zusammenschmelzen der Legirung mit Silber neben Borax muss man darant bedacht sein, dass sieh das Gold im Silber ganz gleichmässig vertheilo und deshalb das Metallkorn eine Buggere Zeit im flüssigen Zustande erhalten, während man die Reductionsflamme nur allein auf die Boraxyglasperle wirken lässt.

Die aus Mineralien oder den eigentlichen Golderzen durch Probe erzeugte Verbindung von Gold und Silber ist gewähnlich reicher an Gold als an Silber; deslaßb ist man auch hier genötligt, ein solches Korn mit seinem 2,5fachen Gewichte Goldfreien Silbers zusammenzusehmelzen. Was hingegen das aus gildischen Silber-zusen oder Kiesen oder steinigen Hüttenprodukten durch die Probe ausgebrachte Gemisch von Silber und Gold betrifft, so ist dies gewöhnlich so beschäffen, dass Gold darin noch lauge nicht den dritten bis vierten Theil ausmacht. Darum hat man auch nicht nötlig, einem solchen Gemische noch Silber zususztzen.

Will man im gediegen Golde oder in einer künstlichen

Legirung von Gold und Silber den Silbergehalt mit bestimmen. so muss man das zur Probe abgewogene Metallgemisch, ehe man es mit Feinsilber zusammenschmelzt, erst mit 1 bis 2 Centnern Probirblei abtreiben, um eine geringe Beimischung von leicht oxydirbaren Metallen, wie z. B. Eisen oder Kupfer, zu entfernen, das Metallkorn nach dem Abtreiben wieder auswiegen und den Silbergehalt, nachdem das Gewicht des geschiedenen Goldes bestimmt ist, aus der Differenz berechnen. Soll hierbei auf den Kapellenzug Rücksicht genonmen werden, den das Silber beim Abtreiben erleidet, so muss alle Glätte und auch derjenige Theil der Kapelle, welcher von Bleioxyd durchdrungen ist, auf Kohle mit einem Zusatz von Soda und Boraxglas reducirt, das reducirte Blei abgetrieben, das Gewicht des zurückbleibenden Silberkörnehens auf dem Massstabe bestimmt, und mit zu demjenigen Silber gerechnet werden, welches sich nach Abscheidung des Goldes aus der Differenz ergiebt.

Das zu scheidende Metallgemisch plattet man zwischen Papier auf dem Amboss etwas aus, damit es mehr Oberfläche bekommt, erhitzt es darauf auf Kohle mit einer schwachen Löthrohrflamme bis zum Glühen, um ihm die durch das Ausplatten beigebrachte Dichtheit wieder zu nehmen, und biegt es zu einem Röllehen. Bei sehr kleinen Körnern unterlässt man natürlich diese Vorbereitung. Man legt es hierauf in ein kleines Porcellangefäss (S. 51, Fig. 61) und übergiesst es darin mit chemisch reiner, mässig starker Salpetersäure, und zwar mit mehr, als zur Auflösung des ganzen Silbers nöthig ist, damit noch freie Säure übrig bleibt, setzt das Gefäss über die nicht zu starke freie Löthrohrlampenflamme auf das Drahtgitter D Fig. 8, S. 10 und überdeckt es mit einem Uhrglase, um nicht unnöthiger Weise das Zimmer mit Säuredämpfen anzufüllen. Durch die Erwärmung der Säure geschicht die Auflösung des Silbers sehr leicht. Das Gold bleibt metallisch und von schwärzlicher Farbe zurück und kann durch das Uhrglas deutlich gesehen werden; bei bedeutenden Goldgehalten behält das Gold die Gestalt des in die Scheidung genommenen Metallgemisches, bei geringerem Gehalte aber zertheilt es sich in mehrere Theile.

Sobald sich bei der Behandlung mit Sahpetersäure keine gelben Dämpfe mehr entwickeln, rickt man die Flaume dem Grfüsse etwas näher und erhitzt die Säure bis zum mässigen Kochen. Hat sieh dieselbe ein Paar Minuten in diesem Zustande befunden, so rückt man das Drahtgitter mit dem Grfässe zur Neite und lässt letzteres so weit abkühlen, bis man es mit den Pingern fassen kann und giesst die Auflösung des Silbers von dem an Boden liegenden Golde mit Hälfe eines Glasstäbehens behutsam ab. Um bei einer goldreichen Legrung ganz sicher zu gelen, dass auch alles Silber vollkommen abgeschieden werde, muss man das zurückgebliebene Gold noch mit einer neuen Quantität Salpetersäure koehen. Ist die Auflösung des Silbers abgegossen, so füllt man das Gefäss halb voll destillirtes Wasser, setzt das Gefäss wieder auf das Drahtgitter über die Flamme und bringt es zum Kochen, giesst hierauf ab und wicderholt dieses Aussüssen noch mehrmals, besonders wenn der Goldgehalt bedeutend Nachdem das letzte Aussüsswasser vom Golde abgegossen, lässt man das Gold im Gefäss über der Lampenflamme völlig trocken werden.

Ist die Menge des zurückgebliebenen trockenen Goldes nicht bedeutend und befindet sieh dasselbe, wie es eben bei geringen Gehalten am häufigsten der Fall, in einem fein zertheilten Zustande, so ist es gerathener, dasselbe sogleich im Porcellangefäss mit ungefähr 1 Ctnr. Probirblei und ein wenig Boraxglas zu vermengen, dieses Gemenge zuerst in die Mengkapsel, hierauf in einen Sodapapiereylinder zu schütten und das Ganze auf Kohle mit einer nicht zu starken Reductionsflamme zusammenzuschmelzen. Nach vollständig erfolgter Schmelzung und nach dem Erkalten trennt man das göldische Werkblei durch sehr behutsames Klopfen mit dem Hammer zwischen Papier auf dem Ambosse von dem Glase und treibt es auf einer gut ausgeglühten Kapelle, die aus gesiebter und geschlämmter Knoehenasche hergestellt worden ist, sogleieh fein.

Man hat hierbei zu berücksichtigen, dass das Gold mit dem Bleie ein sprödes Metallgemisch giebt, sobald die Menge des Goldes zu der des Bleies nicht unbedeutend ist, und darf daher ein solches Werkblei auch nicht stark klopfen oder drücken, weil man sonst leicht durch Zerbrechen desselben Verlast erleiden kann. Das beim Abtreiben zurückbleibende Goldkorn wird, wenn es schwer genug ist, auf der Wage ausgewogen, oder, wenn es zu klein ist, auf dem Massstabe gemessen (s. S. 40).

Ist die Masse des bei der Scheidung zurückgebliebenen Goldes bedeutender, so kann man dasselbe in den Platinlöffel oder in ein Thontiegelchen (S. 28) schütten und darin glühen. Das Glühen im Platinlöffel geschieht in der Spitze der freien Spiritusflamme: bedient man sich eines Thontiegels, so setzt man denselben, wie es bei der quantitativen Bleiprobe besehrieben, in eine Kohlenhalterkohle ein und giebt kurze Zeit

<sup>\*)</sup> Die Auflösung des Silbers zersetzt man durch Zusatz von Salzsäure. wascht das ausgefällte Chlorsilber gut aus, trocknet es und bewahrt es auf, bis man noch mehr dergleichen gewinnt. Die Zugutemachung geschieht dann so. dass man das Chlorsilber in ein kleines Porcellangefass legt, mit Wasser übergiesst, dem etwas Chlorwasserstoffsaure zugesetzt worden, und es durch ein aufgelegtes Stückehen reines Zink zu metallischem Silber reducirt, welches man nach gutem Auswaschen mit Wasser auf Kohle neben ein wenig Borax im Reductionsfeuer zur Kugel vereinigt.

eine nicht starke Rothglühhitze, wobei man jedoch den Tiegel wie die Kohlenhalterkohle unbedeckt lässt. Das geglühte Gold, welches zusammengebacken und von lichter Goldfarbe erscheint, wird ausgewogen.

An manchen Orten bestimmt man (wie bereits S. 41 ersähnt), den Goldgehatt eines Erzes unch Grin (1 Lubr. » 18 Grin). Die Tabelle S. 41 giebt für die zum Messen geeigneten Köruer auch zugleich die Anzahl der Grin an. Will man den Goldgehalt unch Grän in Mark einer Legirung wissen, so darf man nur, da 1 Cutr in 220 Mark eingeheilt wird, den Gehalt nach Grin per Otra, durch 220 diridieru. Auch wiegt man das Gold mehrfach auch dem Karatgewicht aus und zwar wird eine Collische Mark in 24 Karat und ein Karat in 12 Grin zebeilte

Gesetzt man hätte aus 30 Milligr. einer Legirung 25,5 Milligr. Gold erhalten, so sind dies 85 p. c. Gold, oder in einer Mark dieser Legirung sind 30: 25,5 = 24: x = 20,4 Karat, d. i. 20 Karat 4,8 Grän Gold enthalten.

Hat man aus Erzen, Mineralien oder Hüttenprodukten, die mehr Silber als Gold enthalten, deu Goldgehalt geschieden, so fragt es sich:

1) Wie viel enthalt 1 Ctnr. der untersuchten Substanz Loth oder Procent Gold?

2) Wie viel enthält 1 Mark des in dieser Substanz befindlichen Silbers Grän Gold?

Die erste Frage ergiebt sich einfach durch Division des auf der Wage oder auf dem Massstabe gefundenen Gehaltes nach Lothen oder Procenten durch die Auzahl Centner Erz etc., welche man zur Probe auf Gold verwendet hat.

Die zweite Frage, wie viel in 1 Mark des nach dem Ansieden under Abtreiben mit dem Golde zugleich ausgebrachten Silbers Grän Gold entshalten seien, lässt sich auf folgende Weise beautworten: Man habe z. B. aus 15 Centuern Erz 5, Millig: — 12 Mark goldisches Silber, ausgebracht und nach der Scheidung 0,336 Loth Gold darin gefunden, so sind, dat 1 Loth = 18 Grän ist, folglich 0,335 Loth = 6,048 Grän ansanachen, in

1 Mark 6,048 = 0,504 Gran Gold enthalten. -

Hat man aus ingend einem Erze das Gold durch Chlor extrabirt, webe id as Silber als Chlorsilber im Erze zuruckbleitt, so mass man den Silbergehalt des rohen Erzes durch eine doppelte Löthrohrprobe auf goldsches Silber besonders ausmitten, und herzehuren, wie wiel auf 1 Mark dieses Silbers Gold kommt. Man hatte z. B. durch eine doppelte Löthrohrprobe gefinden: 1) dass in 1 Ceutuer rohen Erzes 6.5 Loth goldisches Silber enthalten sei, und 2) dass sich aus 290 Grammen – 2900 L.F. Ceutuer Silber enthalten sei, und 2) dass sich aus 290 Grammen – 2900 L.F. Ceutuer Gesebben Erzes auch der Röstung durch Chlor 1,24 Loth Gold extrabiren Erzes (2000). S. Silber enthalten sein vurden in diesen 2000 Erzenten zu Erze 2000. J. S. Silber enthalten sein. Dan und 1000 Loth 1000 (2) 4 Loth – 24,12 Gran Gold enthalten asih. Da nu 1000 Loth 1000 (2) 4 Loth 204,12 Gran Gold enthalten asih. Da nu 1000 Loth 1000 (2) 4 Loth 24,12 Chan Gold enthalten asih. Da nu 1000 Loth 1000 (2) 4 Loth 24,12 Chan Gold enthalten asih. Da nu 24,12

 $= \frac{1000}{16} = 62,5 \text{ Mark betragen, so sind in 1 Mark Silber} = \frac{24,12}{62,5} = 0,386 \text{ Gran Gold enthalten.}$ 

b) Metallverbindungen, die ausser Gold und Silber noch andere Metalle, namentlich Kupfer, Platin, Iridium, Palladium oder Rhodium enthalten, auf Gold zu probiren.

Hierher ist 1) das mit Kupfer und Silber zugleich legirte Gold zu rechnen.

Von einer solchen Legirung wiegt man sich 30 bis 50 Milligr. zur Probe ab, schmelzt die abgewogene Menge nach dem ungefähren Gehalte an Kupfer, mit 3,5 bis 8 Centnern Probiblei auf Kohle unter einer Boraxglasdecke mit Hille einer guten Reductionsflamme zusammen und treibt das gebildete Werkblei wie ein anderes kupferhaltiges Werkblei (8. 520) ab. Das Kupfer wird hierbei mit dem Bleie gleielzeitig oxydirt und das Gold bleibt mit dem Silber zurücks. Sollie sich jedoch nach dem Feintreiben das silberhaltige Goldkorn wegen einer noch geringen Beimisehung von Kupfer nicht fein genug zeigen, so muss man es mit 1 Centner Probirblei sogleich auf der Kapelle zusammenschudzen und auf einer freien Stelle derselben nochmals feintreiben.

Will man ausser dem Gehalt an Gold gleichzeitig auch den Gehalt an Silber mit bestimmen, so wiege nan jezt das feine silberhaltige Goldkorn nach dem Löthrohrprobirgewichte genau aus. Die Scheidung des Silbers vom Golde unternehme man aber nach der oben gegebenen Anleitung.

Dass beim Abtreiben einer solehen Legirung auch Silberverlust durch Kapellenzug stattfindet, muss zugegeben werden; dieser Verlust lässt sieh aber ausmitteln, wenn, wie sehon S. 551 angeführt wurde, die beim Abtreiben entstaudene Glätte und die mit Bleisoyd durchdrungene Knoehenasehe auf Koble mit einem Zusatz von Soda und Boraxglas reducitt und das reducirte Blei abgetrieben wird.

Hätte man z. B. von einer Legirung, aus Gold, Silber und Kupfer bestehend, 40 Milligr. zur Probe eingewogen, daraus nach dem Abtreiben ein silberhaltiges Goldkom erhalten, welches 28 Milligr. wiegt, und von diesem wieder 20 Milligr. Gold geschieden, so würde diese Legirung bestehen aus:

16,0 Loth = 24,0 Karat.

2) Gehören hierher: die Legirungen des Goldes mit Platin, ferner mit Platin und Silber und mit Platin, Silber und Kunfer.

Gold und Platin. Die Seheidung des Platins vom Golde geschieht, wenn der Gehat na Platin bedeutend ist, am besten dadurch, dass man 30 bis 50 Milligr, der Legirung in einem Probinglase durch Unterstützung von Wärme in Königswasser (3 Theile Chlorwasserstoffskure und 1 Theil Salpetersäure) auflöst, dieser Auffösung eine Auflösung von Chlomamonium zuestzt, das Ganze in einem Porcellansehälehen über der Spirituslampe bei mässiger Temperatur so weit abdamplt, bis das zurtickbleibende Salz trocken erseheint, ohne dass schon eine theilweise Zersetzung stattgefunden hat, und den Rückstand mit 75 - bis Sögrädigen Spiritus so lange auf einem

kleinen Filtrum wäscht, bis sieh ein neuer Zusatz von Spiritus nicht mehr gelb färbt. Das Gold löst sieh hierbei auf und kann aus der mit etwas Wasser versetzten Flüssigkeit, nachdem der in derselben befindliche Alkohol durch Verdampfen entfernt worden ist, entweder durch eine Auflösung von Eisenvitriol oder durch eine Auflösung von Antimonehlorür in der Wärme metallisch ausgefällt und, nachdem es sieh vollständig abgesetzt hat, abfiltrirt werden. Das Filtrum mit dem Golde legt man auseinander, trocknet es auf einem Porcellansehälchen über der Lampenflamme, legt es wieder zusammen, fasst es am Rande mit der Pineette und verbreunt es über dem Achatmörser zu Asche oder Kohle. Den kohligen Rückstand mit dem eingemengten Golde vermengt man vorsightig mit etwa 50 Milligr. Boraxglas, schliesst dieses Gemenge in einen Sodapapiereylinder ein und sehmelzt das vertheilte Gold auf Kohle im Oxydationsfeuer zum Korne, wobei sieh die Asehe vom Filtrum versehlackt. Das feine Goldkorn trennt man hierauf zwischen Papier auf dem Amboss von dem anhängenden Boraxglas und wiegt es aus.

Da man es indessen selten mit einer solehen Legirung zu thun hat, in weleher viel Platin enthalten ist, so kommt eine derartige, ziemlich viel Zeit erfordernde Scheidung auch nur selten vor. Oefter kann aber der Fall eintreten, dass man ein platinhaltiges Gold auf Feingold zu probiren hat, welches nur eine geringe Menge von Platin enthält.

Bei einem solchen Golde geschieht die Scheidung des Platins durch Salpetersäure, indem man 30 bis 50 Milligr. desselben mit dem 3fachen Gewiehte chemiseh reinen Silbers neben Boraxglas nach den oben (S. 550) angegebenen Vorsiehtsmassregeln zusammensehmelzt und die Legirung, nachdem man dieselbe möglichst dünn ausgeplattet, geglüht und zu einem Röllchen gebogen hat, in einem kleinen Porcellangefäss nach dem bereits (S. 551) beschriebenen Verfahren ein Paar Mal mit Salpetersänre behandelt; wobei, wenn man das Koehen etwas länger fortsetzt als bei einer Legirung, die frei von Platin ist, sieh mit dem Silber gleichzeitig auch das Platin auflöst und das Gold entweder rein zurückbleibt, sobald der Gehalt an Platin nur gering ist, oder noch ein wenig Platin enthält, wenn der Gehalt desselben schon gegen 10 Procent beträgt. Im ersten Falle kocht man das Gold mit destillirtem Wasser aus, wäseht es noch ein Paar Mal mit kaltem Wasser ab, trocknet und glüht es im Platinlöffel über der Spirituslampe und wiegt es aus. Im zweiten Falle hingegen muss man das zurückgebliebene Gold, welehes nach dem Auswiegen und Zusammensehmelzen neben ein wenig Borax auf Kohle keine reine Goldfarbe zeigt, noch ein Mal mit dem 3fachen Gewiehte ehemisch reinen Silbers zusammenschmelzen und einer zweiten Seheidung mittelst Salpetersäure unterwerfen, damit das noch vorhandene Platin völlig abgeschieden werde.

β) Gold, Platin und Silber. Enthält das Gold ausser Platin auch etwas Silber, auf dessen Gehalt weiter keine Rücksicht genommen werden soll, so verfährt man ganz nach dem zuletzt angegebenen Verfahren. Hat man dagegen die Absicht, den Gehalt an Silber gleichzeitig mit zu bestimmen, so ist man genöthigt, das Silber erst durch Schwefelsäure auszuziehen. Soll dies nun mit hinreichender Genauigkeit geschehen, so muss nach Chaudet die Legirung auf 1 Theil Gold und Platin wenigstens 11, oder nur höchstens 2 Theile Silber enthalten; weil bei einem grösseren Silbergehalte sich schon etwas Platin mit aufzulösen scheint. Fehlt es der Legirung an Silber, so muss man eine genau abgewogene Menge Feinsilber zusetzen, und fehlt es ihr an Gold, so ist man genöthigt, dieselbe mit Feingold zusammenzuschmelzen, um das erforderliche Verhältniss zwischen den genannten Metallen zu erlangen. Hat man von der zu probirenden Legirung 30 bis 50 Milligr. abgewogen und dieselben durch Zusammenschmelzen mit Silber oder Gold neben Boraxglas auf Kohle auf das erforderliche Verhältniss gebracht, wie es eben augegeben wurde, hiernach das geschmolzene Metallkorn möglichst dünn ausgeplattet, geglüht, zu einem Röllehen gebogen und es noch einmal zur Ueberzeugung, dass man keinen mechanischen Verlust erlitten habe, auf die Wage gelegt, so übergiesst man es in einem kleinen Porcellangefäss mit concentrirter Schwefelsäure und bringt dieselbe über der Spirituslampe zum Sieden. Nach einem 10 Minuten langen Sieden unter einer gut ziehenden Esse lässt man das Porcellangefäss etwas abkühlen. giesst die saure Flüssigkeit, welche schwefelsaures Silberoxyd enthält, von der rückständigen, porös gewordenen Metallverbindung ab und siedet von Neuem mit concentrirter Schwefelsäure noch etwa 5 Minuten lang, worauf die Trennung des Silbers vom Golde und Platin beendigt ist. Das rückständige Röllchen kocht man mit destillirtem Wasser aus, trocknet, glüht und wiegt es; die Differenz giebt dann das Gewicht des Silbers

Die zurückgebliebenen Metalle von Gold und Platin schmelzt man mit 3 Theilen chemisch reinen Silbers neben Boraxglas auf Kohle zusammen nnd scheidet das Gold nach der oben angegebenen Methode mittelst Salpetersäure.

y) Gold, Platin, Silber und Kupfer. Enthält die Legirung von Gold, Platin und Silber auch noch Kupfer, so muss man dasselbe durch Abtreiben der Legirung mit reinem Blei, wie es oben (S. 554) angegeben ist, erst trennen. Bringt man wegen eines zu hohen Platingehaltes das Gold nicht fein, so scheidet man den Rest des Bleies durch Borsäure auf Kohle ab, und zwar auf dieselbe Weise, wie es bei den qualitätiven Proben (S. 412) angegeben ist, wobei jedoch vorausgesetzt wird, dass sehon alles Kupfer auf der Kapelle entfernt woden sei. Hierauf folgt die Abscheidung des Silbers mittelst Schwefelsäure, und auf diese die Trennung des Platins vom Golde, wie oben.

Ist in diese zweite Abtheilung der Metallverbindungen

das Iridium enthaltende Gold zu rechnen.

Ein im Golde befindlicher Gehalt an Iridium kann sehr leicht dadurch aufgefunden und entfernt werden, dass man die Legirung mit Königswasser behandelt, wobei das Gold aufgelöst wird, das Iridium aber als ein schwarzes Pulver zurückbleibt. Ist die Zersetzung erfolgt, so verdünnt man die Auffsung des Goldes mit Wasser, führirt und sisst das rückständige Iridium gut aus. Das in der Auffsung befindliche Gold füllt man nach 8. 554 entweder durch Eisenvitriol oder durch Antimonchlorür mit Anwendung von Wärne metallisch aus und bestimmt es, wie dort angegeben, weiter.

War die Legirung nicht frei von Kupfer, so muss dasselbe erst durch Abtreiben mit 3 bis 5 Theilen Probirblei auf der Kapelle geschieden und das Iridium enthaltende Gold, wenn es durch blosses Abtreiben auf der Kapelle nicht fein wird, noch mit Borssure auf Kohle behandelt werden, nm

jede Spur von Blei zu entfernen.

4) Palladium enthaltendes Gold. Da sich das Palladium bei Gegenwart einer hinreichenden Menge Silbers vom Golde durch Salpetersäure eben so trennen lässt, wie ein nicht zu grosser Gehalt an Platin, so darf man nur 30 bis 50 Milligr, von dem palladiumhaltigen Golde mit dem 3fachen Gewicht chemisch reinen Silbers zusammenschmelzen und mit Salpetersäure behandeln, wie es bei der Scheidung des Platins vom Golde oben angegeben ist; das Gold bleibt allein zurück und kann nach dem Auskochen und Aussüssen mit destillirtem Wasser getrocknet, geglüht und gewogen werden. Ist das palladiumhaltige Gold vielleicht auch nicht frei von solchen Metallen, die sich in der Glühhitze bei Zutritt von atmosphärischer Luft oxydiren, so muss der Scheidung des Palladiums vom Golde ein Abtreiben mit 3 bis 5 Theilen Bleies auf der Kapelle und nach Befinden auch eine Behandlung mit Borsäure auf Kohle vorangehen. Das Silber fällt man aus der verdünnten Auflösung durch Kochsalz und das Palladium durch Zink metallisch aus.

5) Rhodium enthaltendes Gold. Gold, welches Rhodium nur in einer solchen Menge enthält, dass das Gold vorherrscht, löst sich nach del Rio in Königswasser ohne Ruckstand auf. Das Gold kann dann auf der Auflösung durch Eisenvitriol metallisch, frei von Rhodium, gefällt werden.

Da nach Berzelius das Rhodium vom Platin, Iridium und Osmium durch Schmelzen des fein zertheilten Metallgemisches mit doppelt-schwefelsaurem Kali getrennt werden kann, indem sich Rhodium in diesem Salze auflöst, die anderen Metalle aber zurückbleiben, so lässt sich, da das Gold durch eine solche Schmelzung ebenfalls nicht aufgelists wird, diese Tremungsmethode auch bei einem rhodiumhaltigen Golde anwenden, sobald man die zu scheidende Legirung in einen durch und durch porisen Zustand versetzt Man verfisht dabei auf folgende Weise:

Zuerst wiegt man sich 30 bis 50 Milligr, von der zu probirenden Legirung genau ab, schmelzt diese auf Kohle neben Boraxglas mit 3 Gewichtstheilen chemisch reinen Silbers zusammen, plattet das Körnchen möglichst dünn aus, glüht es auf Kohle, biegt es zu einem Röllchen und behaudelt dieses in einem kleinen Porcellangefäss über der Lampenflamme mit Salpetersäure so lange, bis alles Silber aufgelöst ist. Das Gold bleibt dabei nebst dem Rhodium mit Beibehaltung der Röllchenform in einem schwammigen Zustande zurück. Giesst man die saure Auflösung des Silbers vorsichtig ab, kocht und süsst das rückständige poröse Röllchen mit destillirtem Wasser gut aus und trocknet es sogleich im Porcellangefäss, so ist es dann auch zur Abgabe seines Rhodiungehaltes fähig. Man erhitzt es nun mit einer hinreichenden Menge doppelt-schwefelsauren Kali's entweder in dem grössern Platinlöffel oder in einem Platinschälchen über der Spirituslampe nach und nach so stark, bis das Salz sich in emem schwach rothglühenden Flusse befindet. Das Rhodium löst sich dabei unter lebhafter Entwickelung von schwefliger Säure auf und crtheilt dem Salzc eine dunkelrothe bis fast schwarze Farbe. Auch wird gleichzeitig ein Rückhalt von Silber mit aufgelöst. Hört die Entwickelung von schweftiger Säure bei Rothglühhitze auf und verhält sich die flüssige Salzmasse ruhig, so giesst man dieselbe von dem Golde ab, und zwar am besten auf den Amboss, wobei man mit dem eisernen Spatel zu Hülfe kommt, damit sich möglichst alles Salz aus dem Löffel oder dem Schälchen entferne, und wiederholt die Schmelzung mit einer zweiten Portion von doppeltschwefelsaurem Kali noch ein Mal. Nachdem man das flüssige Salz von dieser zweiten Schmelzung, welches diesmal nur noch wenig gefärbt ist, ebenfalls abgegossen hat, kocht man das Goldröllchen einige Mal in einem kleinen Porcellangefäss mit destillirtem Wasser aus, trocknet und glüht es und ermittelt sein Gewicht auf der Wage.

Will man sich überzengen, ob das geschiedene Gold auch vollkommen frei von Rhodium sei, welche Vorsicht bei einer Legirung, die viel Rhodium enthält, stets zu empfehlen ist: so muss man das Gold noch ein Mal mit seinem Mächen Gewichte chemisch reinen Silbers zusanamenschmelzen, hierardie die Verbindung in Form eines Röllchens erst mit Salpetersäure und dann mit doppelt-schwefelsaurem Kali behandeln und das dabei zurückbleibende Gold mit destillirten Wasser vollkommen amskochen, trocknen, glühen und wieder wiegen. Eine Spur von noch nicht abgeschiedenem Rhodium läsat sich dabei sehen daran erkennen, dass das zur Schmelzung verwendete doppelt-schwefelsaure Kali noch eine schwach gelbiche Farbe annimnt, und wenn die abgeschiedene Menge wägbar war, man dieses auch an der Gewichtsabnahme des Goldes wahrnimnt.

c) Metallverbindungen, die aus Gold und Quecksilber bestehen, auf Gold zu prabiren.

Das Goldamalgam kommt in der Natur vor (S. 414) und wird auch bei der Amalgamation der Golderze erzeugt, so wie zum Vergolden metallener Geräthschaften etc. künstlich zusammengesetzt.

Von einem solchen Amalgam wiegt man sieh ungeführ 50 Milligr. zur Probe ab (sind die Wagsehälten wielleicht vergoldet oder von Silber, so muss man ein wenig Papier unterlegen und die Wage wieder tariren), sehreibt das Gewieht auf und destillirt die abgewegene Quantität ganz auf dieselbe Weise wie ein Silberamalgam (S. 539). Das bei der Destillation zurückgebliebene Gold treiht man dann mit 1 Centner Probirbbie ab und bestimmt das Gewieht

Besitzt das Goldkom eine zu liehte Farbe, so ist dies ein Beweis, dass gleichzeitig ande etwas Silber mit in dem Goldamalgam vorhanden gewesen ist; in diesem Falle muss man das silberabtlige Goldkorn nach der oben (8. 561) gegebenen Vorsehrift scheiden und dem Gold- und Silbergebath nach dem Auswiegen des dargestellten feinen Silberkorues für I Centner oder I Mark des untersuchten Amalgams berechnen.

Hat man ein gold- und zugleich silberhaltiges Quecksilber, welches in I Centure eine noch wigkner Quantität
dieser Metalle enthält, so verfährt man ganz nach der S. 539
gegebenen Vorschrift. Das dabei zurintekletiende silberhaltige Goldkorn wiegt man genau aus, sehnelzt es, da man
nicht allemal wissen kann, in welchem Gewichtsverhältnige
das Gold zum Silber steht, mit 2 bis 3 Theilen feinen goldfreien Silbers zusunnen und seheidet es wie oben. Das Gewicht des Goldkornes zeigt den Gehatt in I Centure des untersuchten Quecksilbers an. Den Silbergehalt erfährt man,
wenn man das Gewicht des Goldkornes von dem Gewichte
des nach der Destillation und dem Abtreiben erhaltenen silberhaltigen Goldkornes sobzicht.

Ist das Quecksilber sehr arm an Gold und Silber, so dass man ans 1 Centner ein wägbares silberhaltiges Goldkorn nieht erhält, so muss man mehrere Centner entweder sogleieli in einer kleinen gläsernen Retorte mit Vorlage über der Spiritusflaume der Destillation aussetzen, oder, wenn man die Destillation in einer unten zugeselmokzenen mid daselbst etwas ausgeblasenen Glarsfüre unterniumt, die Röhre von dem aus I Centner überdestillirert Queeksiber ernigen, wieder einen andern Centner des zu untersuchenden Queeksibers hineiningen, dieses wieder destilliren und so forfahren, his man eine wägbare Kruste von Gold und Silber in dem ausgeblasenen Theil der Glaszöher wahrminmt. Dann verfahrt man weiter, wie es S. 540 für das silberhaltige Queeksilber angegeben ist.

Das zu einem Korne vereinigte silberhaltige Gold wiegt man genan aus, schmelzt es, wenn en nötüg ist, mit noch 2 bis 3 Theilen goldfreien Silbers zusammen, seheidet es hierauf durch Salpeterskure wie oben und bestimmt das Gewieht des ausgeschiedenen Goldes, wobei sieh gleiehzeitig der Silbergehalt mit berechen lässt. Das Gewieht des Silbers und Goldes dividirt man durch die Anzahl Centner Queeksilber, welche man der Destillation ausestzte, wodurch man den Gelakt an Gold und Silber in 1 Centner des untersuchten Queeksilbers erfährt.

3) Die Kupferprobe.

Das Kupfer lässt sieh mit Hülfe des Löthrohrs aus seinen Verbiudungen ziemlieh leicht metallisch ausschieden und selbst auch von anderen Metallen, mit denen es verbunden, trennen. Das verschiedenartige Vorkommen dieses Metalles, sowohl in der Natur als in den durch Kunst erzeugten Produkten, wie es S. 372 bis 376 verzeichnet ist, muss aber jedesmal vorber berücksichtigt werden, weil die quantitative Bestimmung in den verschiedenen Fällen mit mehr oder weniger Umständen verbunden ist. Mau heilt deshlab die kupferhaltigen Substanzen am zweckmässigsten ein:

A. in Erze, Mineralien und Hüttenprodukte:

a) welche flüchtige Bestandtheile enthalten, und

 b) welche das Kupfer im oxydirten Zustande enthalten, und zwar mit oder ohne Säuren und Wasser verbunden, oder mit erdigen Theilen verschlackt, oder sonst vereinigt;

B. in Metallverbindungen, in denen Kupfer den Haupt- oder einen Nebenbestandtheil ausmacht, als:

a) bleihaltiges Kupfer und kupferhaltiges Blei,

b) die Verbindungen des Kupfers mit Eisen, Niekel, Kobalt, Zink und Wismuth, theils mit einem dieser Metalle allein, theils mit mehreren zugleieh, so wie auch öfters nebenbei noch mit Blei, Antimon und Arsen,

# c) antimonhaltiges Kupfer, und

d) zinnhaltiges Kupfer.

Für die zur ersten Abtheilung gehörigen Erze, Mineralien und Hüttenprodukte, welcher flüchtige Bestandtheile enthalten. ist vor dem Ansensehenlezen des Kupfers, zur Entfernung des Schwefels und Arsens, eine Röstung nötlig, die hin gegen bei den übrigen kupferhaltigen Substanzen wegfülltgegen bei den übrigen kupferhaltigen Substanzen wegfüllt.

### A. Erze, Mineralien, Hütten- und Kunstprodukte,

#### welche

a) flüchtige Bestandtheile, als: Schwefel, Selen und Arsen enthalten, auf Kupfer zu probiren.

In diese Klasse gebören die im Grossen aufbereiteten Kupfererze; von den Mineralien: alle die S. 372, 373 und 374 angegebenen Verbindungen des Kupfers mit Selen, Arsen und Schwefel; und von den Hüttenprodukten: Kupferstein, Kupferlech, kupferhaltiger Rohstein, Bleistein, Ofenbruch det.

Von diesen Substanzen richtet man sich nach S. 511 das nöthige Probemehl vor, wiegt sich davon 1 Centner ab und beginnt zunächst mit dem

## Rösten der Probe.

Man vermengt die abgewogene Quantität im Achatmörser entweder dem Volumen nach mit 3 Mal so viel reinem trockenen Kohlenstaub oder mit 2) bis 30 Milligr. Graphit, welcher letztere fast in allen Fällen und ganz vorzüglich bei sehr arsenreichen Substanzen vortheilhafter anzuwenden ist als Kohle. Hat man es mit Mineralien zu thun, die, in Folge eines bedeutenden Gehaltes an Schwefelantimon oder Schwefelwismuth, schon bei schwacher Rothhitze leicht sintern, wie z. B. Kupferantimonglanz, Bournonit, Kupferwismuthglanz, so bringt man zu dem Gemenge noch 50 Milligr. reines Eisenoxyd (fein gepulverten Rotheisenstein), welches das Sintern verhütet und bei der auf die Röstung folgenden Ausscheidung des Kupfers nicht im Geringsten nachtheilig einwirkt. Das mit Sorgfalt hergestellte Gemenge schüttet man auf ein mit Röthel (Eisenoxyd) ausgestrichenes Thonschälchen und breitet es mit Hülfe des eisernen Spatels darauf aus.

Jetzt spannt man in den (S. 48) beschriebenen Kohlenhalter ein Kohlenprisma mit Grube, von gewähnlicher oder klunstlich hergestellter Kohle (S. 21, Fig. 20 F) und schneidet aus der einen Seite der Kohle, welche die Grube begrenzt, mit dem Messer so viel heraus, als durch die Spalte b (Fig. 52, S. 49) vorgezeichnet wird, so dass der ausgeschnittene Raum als Gasse nach der Grube betrachtet werden kann. Auch versieht man die Grube mit dem (S. 49) beschriebenen Platindraht und dem dazu gehörigen Platinblech und setzt endlich das Schälchen mit Hülfe der Pincette auf den Platindraht, wie aus beistehender Fig. 81 zu ersehen ist.

Fig. 81.



Das Löthrohr erhält am zweckmässigsten bei allen diesen Proben eine Spitze, die eine nicht zu enge Oeffnung hat (S. 5). Anfangs leitet man eine mässig starke Oxydationsflaume durch die Gasse, und zwar durch den untern Theil a (Fig. 81) derselben, in den leeren Raum unter das Schälchen und

bringt dadurch sowohl die Seiten des begrenzten Raumes als auch das Schälchen selbst zum schwachen Glüben. Die Spitze der blauen Flamme darf dabei nicht oder nur wenig in den Kohlenhalter hineinragen. Tritt der Grad des Glühens in der zu röstenden Substanz ein, so bläst man, wenn die Röstung mit Kohlenstaub geschieht, noch eine längere Zeit nur mässig stark fort, damit kein Zusammenbacken, noch weit weniger ein Sintern der Erztheile stattfindet, und lässt den Kohlenzusatz aus dem Erze verbrennen. Ist diess geschehen, was man durch eine Untersuchung vermittelst des eisernen Spatels erfahren kann (den man, um das Anhängen von Erztheilen zu verhindern, an dem zu gebrauchenden Ende an der Lampenflamme erwärmt), so hebt man mit der Pincette das Schälchen aus der Kohle, schüttet die darin befindliche Röstprobe, nachdem man sie erst hat ein wenig abkühlen lassen, in den Achatmörser und reibt sie auf. - Gewöhnlich befindet sich das Erz bei sehon veränderter Farbe in ganz lockerem Zustande auf dem Schälchen, so dass man selten nöthig hat, nach dem Ausschütten den vielleicht im Schälchen noch hängen gebliebenen Theil mit dem Spatel zu lösen.

Durch diese Röstung, welche in ungefähr 10 Minuten beendigt ist, wird der grösste Theil der in der Substanz befindlichen flüchtigen Theile, als: Schwefel, Selen, Arsen, so wie ein Theil des Antimons entfernt und durch den Zusatz von Kohle die Bildung schwefelsaurer und arsensaurer Metallsalze bedeutend verbindert. Zur möglichst vollständigen Entfernung der schädlichen flüchtigen Theile, namentlich des Schwefels und Arsens, welche sich bei der ersten Röstung nicht entfernten, sondern theils mit Metallen als nnveränderte Schwefel- und Arsenmetalle zurückgeblieben, theils auch als Säuren mit den gebildeten Metalloxyden in Verbindung getreten sind, ist aber noch eine zweite Röstung nöthig, und diese geschieht folgendermassen:

Nach dem Aufreiben der einmal gerösteten Substanz vermengt man dieselbe im Achatmörser dem Volumen nach ebenfalls mit 3 Mal so viel Kohlenstaub, streicht das Thonschälchen von Neuem mit Röthel aus, bringt das Schälchen, wie das erste Mal, in die Kohle auf den Platindraht und setzt die Röstung wie oben fort. Ist die mit der zu röstenden Substanz vermengte Kohle im völligen Glühen, so wendet man eine etwas stärkere Hitze au und überzeugt sich durch den Geruch, ob noch aufsteigende flüchtige Bestandtheile zu bemerken sind oder nicht. Zeigt sich das Gemenge ohne Gerach, so lässt man die übrige Kohle bei fortdauerndem Blasen herausbrennen und betrachtet die Probe als gut geröstet. Bemerkt man aber noch aufsteigende Dämpfe, so haben sich bei dieser zweiten Röstung die flüchtigen Theile noch nicht vollkommen entfernt, und man ist genöthigt, die Röstprobe nochmals aufzureiben, wieder mit Kohlenstaub zu vermengen und noch einer dritten Röstung auszusetzen, bei welcher man während des Glühens sich ebenfalls durch den Geruch von der An- oder Abwesenheit der flüchtigen Bestandtheile überzeugt. Sind durch den Geruch keine Dämpfe mehr zu bemerken, so lässt man den übrigen Kohlenstaub verbrennen, hebt das Schälchen aus der Kohle und setzt es zum Erkalten hin. Sollten noch Dämpfe zu bemerken sein, welches iedoch nur bei solchen Substanzen der Fall ist, die viel Arsennickel enthalten, so ist sogar noch eine vierte Röstung nöthig. Gewöhnlich kann man aber schon die zweite Röstung als die letzte betrachten.

Als Kennzeichen einer mit Kohleustaub vollkommen geschehenen Röstung könnte die sich nicht weiter vermindernde Abnahme des Gewichts der Röstpost dienen, da indess das abwechseinde Wiegen und Wiederrösten sehr umständlich und zeitraubend wäre, so betrachtet nan die Röstung als beendigt, sobald man, bei Gegenwart von Kohlenstaub, über der im gülünenden Zustande sich befindenden Probe durch den Geruch keine außteigenden flüchtigen Stoffe mehr wahrnimmt.

Ein ziemlich sicheres Kennzeichen für die Reichhaltigkeit der mit Kohlenstaub gerösteten Substanzen au Kupfer ist die Farbe. Je schwärzlichbrauner dieselben nach der Röstung und Abkühlung erscheinen, um so reicher sind sie an Kupfer; je röther oder heller sie aber werden, um so ärmer ist auch der Gehalt an diesem Metalle.

Geschieht die Rüstung mit Graphit, so erhält man die Rüstung an so lange im rothglübenden Zustande, bis man durch den Geruch keine flüchtigen Bestaudtheile mehr wahrnimmt. Hierbei wirkt der Kohlenstoff des Graphits (indem er wegen seiner schweren Zerstörbarkeit mit der zu röstenden Substanz länger in unmittelbarer Berührung bleibt als Kohlenstaub) stets desoxydirend auf die flüchtigen Bestandtheile ein und verhindert die Bildung schwefelsaurer oder arsensaurer Metalloxydsalze, die, wie es bei der Röstung mit Kohlenstaub der Fall ist, durch einen neuen Kohlenzusatz erst wieder zerlegt werden müssen, noch besser als Kohle Bemerkt man also durch den Geruch keine aufsteigenden Dämpfe mchr, so nimmt man das Schälchen aus der Kohle und reibt die mit den noch unzerstörten Graphittheilen vermengte Substanz im Achatmörser sorgfältig auf. Dieses Aufreiben ist in sofern nötbig, als bei der Röstung der Graphit in der obern Schicht der Röstprobe mehr zerstört wird als wie in der untersten, und sich vielleicht auch bier und da noch unvollkommen geröstete Theile befinden, die dadurch mit einem neuen Theil von Graphit in Berührung kommen. Das aufgericbene Gemenge schüttet man wieder auf das Thonschälchen, welches man nöthigen Falls von Neuem mit Röthel ausgestrichen hat, breitet es darauf so viel als möglich nach allen Seiten gleichmässig aus und bringt es nochmals in der Kohle zum Glühen, jedoch stärker als das erste Mal. Bei anfangender Glühung hemerkt man zuweilen einige Dämpfe durch den Geruch, welche gewöhnlich von einem zurückgebliebenen Theil von Arsen entstehen; es dauert aber nicht lange, so riecht man auch nicht die geringste Spur mehr davon. Setzt man das Blasen noch eine Zeit lang fort, so wird fast aller Graphit zerstört und die Probe kann dann aus der Kohle genommen werden.

Als Merkmal einer uit Graphit gut gerösteten Probe dient bloss die Uberzeugung durch den Geruch, sobad sich über der mit dem unzerstörten Theile des Graphits vormengten und im glühenden Zustande befindlichen Röstprobe keine aufsteigenden flüchtigen Bestandtheile mehr wahrnehmen lassen.

Enthält die zu röstende Probe Schwefelblei, so wird bei der Röstung nur ein Theil des mit dem Bleie verbnndenen Schwefels als schweflige Saure entfernt, und es bleibt basisch-schwefelsaures Bleioxyd zurück. Hat mau ferner ein im Grosseu aufbereitetes Erz, welches als Gemengtheil Schwerspath oder Gyps euthält, auf Kupfer zu untersuchen und solches vor dem Ausschmelzen dieses Metalles erst zu rösten, so ist man nicht im Stande, weder durch Kohle noch durch Graphit die mit der Baryt- oder Kalkerde chemisch verbundene Schwefelsäure zu entfernen. Enthält das zu röstende Erz eingemengten Kalkspath, so verändert sich derselbe währeud des Röstens der Probe ebenfalls in schwefelsaure Kalkerde, sobald Schwefelmetalle vorhanden sind. Diese durch Röstung unzerlegbaren schwefelsauren Salze können aber bei der Reduction des gebildeten Kupferoxydes sehr nachtheilig auf das Gelingen der Probe einwirken, sobald man dieselben unberücksichtigt lässt, indem sie bei der Schmelzung mit alkalischen Zuschlägen zerlegt werden und zu einer Bildung von Schwefelkupfer Veranlassung geben. Man muss diess daher bei der Reduction oder der Schmelzung auf Schwarzkupfer berücksichtigen und dabei, wie dort angegeben, diesen zurückgebliebenen Gehalt an Schwefel unschädlich zu machen suchen.

Auf die Röstung folgt

das Einschmelzen oder Ansieden der Probe auf Schwarzkupfer.

Zur Reduction des Kupfers aus 1 Centner einer Substanz, die nach dem besehriebenen Verfahren geröstet worden ist und nach der Röstung ausser Kupferoxyd noch verschiedene andere Metalloxyde und erdige Theile enthalten kann, wiegt man sieh eine Beschiekung ab, welche aus

100 bis 150 Milligr. Soda, je nachdem die Substanz wenig oder viel Kieselerde (Quarz) enthält,

50 Milligr. Boraxglas und

30 bis 50 Milligr, Probirblei

besteht\*). Ertlalt die Substauz selbst eine hinreichende Menge von Blei, oder ist in derselben ein bedentender Gehalt von Antimon oder Wismuth oder Zinn vorhauden, wie z. B. im Fahlerz, im Kupferwismuthglanz und im Zinnkies, so kann, wenn die Röstung mit aller Sorgfalt ausgeführt wurde, der Zusatz von Probirblei wegfallen, weil man in allen diesen Fällen bei der Reduction ein leicht schnelzbares Metallgemisch bekommt, aus wedehem sich das Kupfer dann rein darstellen lässt. Sieherer geht man freilich, wenn man selbst bei bleiflatigen Substanzen wegen der nieht zu ungelenden Bildung von schwefelsaurem Bleioxyd noch wenigstens 30 Milligr. Probirblei zusetzt.

Von diesen Zuschlägen dient die Soda als Reductionsmittel für das Kupferoxyl und für andere leicht reducirbare Metalloxyde, so wie auch zur Verschlackung von eingemengtem Quarz oder kieselsauren Verbindungen; das Boraxglas Auffisungsmittel für sehwer reducirbare Metalloxyde, namentlich für die des Eisens, Mangans und Kobalts, so wie für manche erdige Bestandtleile; und das Probirblei zur Aufnahme des sich reducirenden Kupfors und zur gleichzeitigen Bildung eines leicht schneckbaren Metallgemisches (Schwarzkupfers), aus welehen das Kupfer dann in kurzer Zeit rein ausgeschieden werden kann.

Die geröstete Substanz mengt man mit der abgewogenen Beschiekung im Achatmörer gut unter einander und schüttet das Gemenge wie bei der Silberprobe in die Mengkapsel, und aus dieser in einen Sodapspiereylinder. Da aber das Einschitten der Beschiekung in den Cylinder hier nicht so leicht geschieht wie bei der Silberprobe, wo sieh mehr Probirblei in dem Gemenge befindet, so muss man bei der Kupferprobenschiekung den Löfflestlei oder Spatel mit zu Hülfe nehmen

<sup>\*)</sup> Auf die vollkommen trockene Beschaffenheit der Soda und des Boraxglases ist ganz besondere Rücksicht zu nehmen, indem sonst beim Einsehmelzen der Beschickung eine so lebhafte Bewegung in der Masse entsteht, dass ein mechanischer Verlust kaum zu vermeiden ist.

und mit solchem das Gemenge in kleinen Portionen aus der Mengkapsel in den Sodapapiercylinder schieben, hierauf aber alles mit dem Finsel von anhäugenden Beschickungetheilen reinigen, und den Cylinder wie bei einer Silberprobenheschickung versehliessen. Die Beschickung drückt nan entweder in eine Grube auf dem Querschnitt einer guten Kolle der in ein Kohlentiegelchen, welches nan nach Erforterniss

Man leitet jetzt wie bei der Silberprobe eine reine Reductionsflamme unmittelbar auf die eingepackte Probe und bläst im Aufange nur sehr schwach, später aber stärker, so lange fort, bis alles Papier zerstört ist und entweder in der flüssigen Glasperle, die nun als Schlacke zu betrachten ist, sieh grössere und kleinere schmelzende Metallkügelchen zeigen, oder neben derselben das redueirte Kupfer mit dem Bleie oder andern leicht sehmelzbaren Metallen schon zu einer Kugel vereinigt zu sein scheint. Von dieser Zeit an leitet man die Reductionsflamme nur allein auf die Schlacke und sucht durch langsames Drehen und Wenden der Kohle die Lage der Schlacke so zu verändern, dass die noch zerstreuten Metallkügelchen sich zu einer einzigen Kugel vollkommen vereinigen können. Hat man die Schlacke mehrere Male neben der flüssigen Metallkugel so in ihrer Lage verändert, dass jeder mit der Kohle in Berührung gewesene Theil derselben sich vollkommen frei von anhängenden Metallkügelchen zeigte, als er die entgegengesetzte Lage annahm, so kann man das Blasen unterbrechen und die Reduction oder das Ansieden als beendigt anschen. Man nimmt entweder in dem Augenblicke, wo das Metallkorn erstarrt ist, dasselbe mit Hülfe der Pineette ans der noch flüssigen Schlacke berans, oder lässt das Korn neben der Schlacke auf der Kohle erkalten, trennt es dann zwischen Papier auf dem Amboss von der auhängenden Schlacke und scheidet, nach den weiter unten bei den Metallverbindungen beschriebenen Verfahrungsarten, die mit dem Kupfer verbundenen oxydirbaren Metalle durch geeignete Glasflüsse oder durch blosse Verflüchtigung ab. Das Korn muss eine lichte bleigraue oder weissliche Farbe haben und sehwachen Metallglanz zeigen\*).

Besitzt die Schlacke nach dem Erkalten eine schwarze oder graue Farbe und ist sie überall vollkommen frei von

<sup>\*)</sup> Alles Schwarkupfer, welches frei von Antimon. Wismuth oder Zinn ist und auch keinen Schwefel enthält, gegig aich nuter dem Hammer dehnbart, hingegen ein Schwarkupfer, welches dergleichen Metalle in grösserr oder geringerer Menge enthält, oder in welchen sich vielleicht geringe Mengen von Arsen an Nickel oder an Kobalt gebunden befülden, sit mehr oder weniger größe, weshalb man anch bei der Trennang der Schlacke die grösste Vorsicht gebrauchen muss, um jeden mechanischen Verlust zu vermeiden.

anhängenden Metallkügelehen, wovon man sich am besten mit Hülfe der Loupe überzeugt, so kann sie als gut ausgeschmolzen weggethan werden; zeigt sie aber eine mehr oder weniger rothe Farbe, welche verschlacktes Kupferoxydul verräth, oder zeigen sich wohl gar noch eingemengte Metallkügelchen, so muss die Probe noch eine längere Zeit im Reductionsfeuer behandelt werden; auch ist es vortheilhaft, wenn man dann noch eirca 50 Milligr, Soda zusetzt. Beim Abklopfen der Sehlacke von dem Schwarzkupferkorne muss man stets vorsichtig zu Werke gehen, damit ja keine Theile von der Schlacke ver-loren gehen, im Fall man genöthigt sein sollte, sie noch einmal umzuschmelzen. In der Regel sieht man es der Probe schon an, ob alles Kupfer vollkommen reducirt und zu einem Korne geschmolzen ist, wenn man sie nach dem Erkalten von der Kohle nimmt und mit Hülfe der Loupe an allen Punkten genan betrachtet, so dass man, im Fall eine verlängerte Schmelzung nöthig sein sollte, nicht erst die Schlacke vom Schwarzkupfer zu trennen braucht.

Erscheint die Oberfläche des Schwarzkupferkorns sehr gran oder fast schwarz und ganz ohne metallischen Glanz, so kann man ziemlich sicher daranf rechnen, dass dasselhe mehr oder weniger Schwefel enthält, der entweder dadurch hinzugekommen ist, dass die auf Kupfer zu prohirende Substanz nach der Röstung vielleicht noch schwefelsauren Baryt, oder schwefelsauren Kalk, oder schwefelsaures Bleioxyd euthielt, oder dass die Röstung nicht vollständig hewirkt wurde. Im ersteren Falle werden die genannten Salze bei der Reduction durch die Soda zerlegt; es bildet sich im Anfange nur Schwefelnatrium, dieses gieht aber wieder Schwefel an die sich reducirenden Metalle, namentlich an das Kupfer, ah. Im zweiten Falle, wenn die Röstung nicht vollständig geschah, enthielt die geröstete Substanz noch schwefelsaure Metalloxyde, die sich bei der Reduction sehr leicht zu Schwefelmetallen reduciren. Ist die Beimengung eines schwefelsauren Erden- oder Metalloxyd-Salzes in der gerösteten Substanz heträchtlich, so ist das Schwarzkupferkorn, wenn die Reduction schnell und bei starker Hitze geschah, mit einer ziemlich dicken Schale von Schwefelkupfer und Schwefelblei umgeben, die sich sehr sprode zeigt; geschah dagegen die Reduction nur langsam, so dass der Schwefel Gelegenheit hatte, sich mit einem Theile des vorhandenen Bleies als Schwefelblei zu verflüchtigen, so zeigt sich auch das Schwarzkupferkorn hisweilen ziemlich rein von Schwefel. Ebenso werden auch dann, wenn die Beimengung eines schwefelsauren Erden- oder Metalloxyd-Salzes nicht bedeutend ist, die bei der reducirenden Schmelzung sich bildenden Schwefelmetalle, hei Gegenwart einer hinreichenden Menge von Blei, anter fortdauernder Schmelzung wieder zerstört, so dass man in den meisten Fällen ein von Schwefelmetallen reines Schwarzkupferkorn erhält.

Sollte der Fall eintreten, dass nach den angegebeien Kennzeichen das Schwarzkupferkorn noch mit einer mehr oder weiniger dicken Schale von Schwefelkupfer und Schwefelblei umgeben ist, so muss man dasselbe eutweder mit aller Vorsicht zwischen Tupier von der Schlacke trennen, oder, um jeden mechanischen Verlinst zu vermeiden, die ganze Probe und das Metallicorn mech dem Ernstarren dessersbleiten in Finss bringen und das Metallicorn mech dem Ernstarren dessersbleiten mitsige, sehnetzt nast zum tungefalt zwei Mal so wie Probitchei und detwas Boragchas auf Kohle im Reductionsfener zusammen und behandelt hierauf die Boragchaperleiten ehen dem Metallikorne so lange mit der Reductionsfener zusammen und behandelt hierauf die Boragchaperleit

Schwefel mit einem Theile des nagesetzten Bleies aus dem kupferhaltiges Beier verführligt ist und die Medallverbindung unter der Abkühlung eine rein metallische Oberfläche zeigt. Nach dem Erkälten treuut man das Metallkorn von dem farbiosen Glasse und machte sanch dem unten sab B, a beschriebenen Verfahren mit Horsauer gaar, vobel, wenn vielleicht noch Bleie abgeschieden werden.

Enthielt die auf Kupfer zu probierende Subataux viel Antimon, und ann beschichte deshalb die Probe ohne Probibel, so wird, bei Gegenwart schwefelsaurer Erden- oder Metalloxyd-Sake in der geröseten Substanz, der Schwefel während das erudeirenden Schmelzens in Verbindung mit Antimon verflichtigt, so dass man mur ein antimonlanktiges Kupferkern einer Schwefel wielend weiter unter ab B. d. be beschrieben Verfelhern gazur machen lässt.

Ein bei der Reduction erhaltenes wismuthhaltiges Kupferkorn wird von einem geringen Gehalte an Schwefel bei der Gaarprobe, wie sie weiter unten sub  $B, b, \alpha$  mitgetheilt ist, gleichzeitig mit gereinigt. Ebenso verhalt es sich mit einem zimnhaltigen Kupferkorne, wenn solches nicht ganz frei von Schwefel ist.

b) Erze, Mineralien, Hütten- und Kunstprodukte, welche das Kupfer entweder im oxydirten Zustande oder an Uhor gebunden sethalten, es eis nun im ersten Falle rein, oder mit Säuren und Wasser verbunden, oder mit erdigen Theilen verschlackt, oder sonst vereinigt, auf Kupfer zu probiren.

Hierber gehören von den Mineralien: A ta ka mi t, Rothkupfererz, Tenorit, Kupfersch wärze, Crednerit und Kupfermanganerz; ferner alle S. 374, 375 und 376 gennanten Mineralien, in denen das Kupfer als Oxyd an Schwefelsture, Phosphorsture, Kohlensture, Arensture, Chomsdure, Vanadinsäure und Kieselsäure gebauden ist; so wie von den Hütenprodukten: alle Arten von Schlacken, welche in Kupferroh- und Saigerhütten fallen oder überhaupt beim Kupferhöttenprocesse erzeugt werden; und von den Kunstprodukten: vorzüglich die aus Kupfer bereiteten Farben und die kupferhaltig en Vitiriole.

Von einer solchen Substanz (die Vitriole und kupferarmen Schlacken ausgenommen) richtet man sich die nöthige Meuge Probemelul vor, wiegt davon 1 Centner ab und beschickt denselben ohne vorhergeheude Röstung mit

100 Milligr. Soda,

50 = Boraxglas und 30 bis 50 Milligr. Probirblei.

Enthält die Substanz Phosphorsäure, wie z. B. das phosphorsaure Kupteroxyd, welches mit dieser Beschickung allein sich nicht vollständig reduciren lässt, so setzt man noch

20 Milligr. feine Eisenfeile zu.

Bei kupforbaltigen Schlacken, und zwar bei solchen, in demen sich eine nicht geringe Menge von Bleioxyd mit befindet, wie z. B. in manchen Gaarschlacken, kann der Zusatz von Probirblei wegfallen. Enthalten sie jedoch zugleich Nickeloxydul, welches bei der Reduction leicht zu metallischem Niekel reducirt und daher mit dem Kupfer verbunden wird, so giebt man zweckmässiger etwas Blei mit hinzu.

Die Beschiekung vermengt man mit der Substanz im Achatmörser, packt das Gemenge in einen Sodapapiercylinder und verführt bei der Schmelzung gunz auf dieselbe Weise wie bei einer gerösteten kupferhaltigen Substanz (S. 565). Es dient hierbei die Soda theils als Reductionsmittel, theils auch als Base für die nicht reducirbaren Säuren; der Borax als Auflösungsmittel für die in der Substanz vorhandenen erdigen Theile und sehwer reducirbaren Metalloxyde, oder als Verhinderungsmittel, dass bei Abwesenheit soleher Bestandtheile die Soda nicht in die Kohle dringe; das Probirblei als Schutzmittel für mechanischen Knpferverlust; und die Eisenfeile zur Abscheidung der Phosphorsäure, indem sich Phosphoreisen bildet, welches zwar in die Metallverbindung von Blei und Kupfer (das Sehwarzkupfer) mit übergeht, aber auch gleichzeitig mit dem Bleie vom Kupfer getrennt werden kann. Das Gaarmachen erfolgt nach der unten sub B. a gegebenen Vorschrift.

Kupfervitrjol oder audere kupferhaltige Vitriole, kann man nach den beschriebenen Verfahren nicht am fünfer untersuchen, weil die Schwefelsäure dabei zu Schwefel reducirt wird. Der reducirte Schwefel verbindet sich zwar anfangs mit dem Radikal der Soda zu Schwefelnatrium, aber nach längeren Reductionsfeuer trennt er sich grösstentheils wieder und verbindet sich mit dem reducirten Kupfer zu Schwefelkupfer, welches nicht ohne Verlust von dem gebundenen Schwefel befreit werden kann.

Sieberer verfährt man, wenn man 200 Milligr. eines auf Knyfer zu probirenden Vitriols zuerst in einen kleimen Porcellangefüss über der Lampenflamme in Wasser auffüst, das Eisenoxydul durch einige Tropfen Salpeterssure in der Siedehitze in Oxyd verwandelt, die Metalloxyde aus der heissen Aufüsung durch eine Aufüsung von Kali füllt, hierauf den Niederschlag mit Wasser auf einem Filtrum gut ausstüsst, denselben in einem Porcellanschülchen über der Lampenflamme trocknet, das trockene Filtrum über dem Mörser verbreunt, die Metalloxyde, nebst der Asche vom Filtrum mit 10 Milligr. Soda, 50 Milligr. Bornxyflas und 20 bis 30 Milligr. Probirblei mengt und das Gemenge, in einen Sodapapiervejinder eingepackt, schmilzt. Das Schwarzkupferkorn wird nach dem unten angegebenen Verfahren gaar gemacht.

In manchen der oben genannten Schlacken findet sich bisweilen nur ein so geringer Gehalt an Kupfer, dass es schwer hält, die in einem Centner befindliche Menge in Form eines Körnchens rein auszusscheiden und mit Genauigkeit quantitätiv zu bestimmen. Setzt man aber der oben angegebenen Beschickung noch 50 bis 80 Milligr. Gold in Form einers Blättchens zu, so vereinigt sich das Kupfer bei der Reduction mit dem flätssigen Golde so vollkommen, dass mach der reducirenden Schneckung in der dabei gebildeten Schlacke kein Kupfer aufzufunden ist. Doch ist hierbei zu bemerken, dass man während der reducirenden Schneckung stets darauf bedacht sein muss, das Gold im flüssigen Zustaude mit allen Theilen der ebenfalls flüssigen Schlacke in Berührung zu bringen.

Enthielt nun eine auf diese Weise behandelte Schlacke ausser Eisenoxydul bloss noch verschlacktes Kupfcroxydul, so giebt auch der Gewichtsüberschuss des von der Schlacke

gereinigten Kornes den Gehalt an Kupfer an.

Enthielt die Schlacke neben den Oxyden von Kupfer auch noch Bleioxyd, so bekommt man bei der Reduction ein kupfer- und bleihaltiges Goldkorn, welches man zur Abscheidung des Bleies erst auf Kohle mit ein wenig Borsäure behandeln muss, che man es genau auswiegen kann. Wie man dabei verfährt, soll weiter unten bei der Trennung des Bleies vom Kupfer beschrieben werden.

Enthält die Schlacke neben Kupferoxydul zugleich eine geringe Menge von Nickchuydul, sor educirt sich dieses ebenfalls und geht an das Gold mit über, wodurch das kupferhaltige Gold eine graue Farbe bekommt, härter und sprüder wird, und einen zu hohen Gehalt an Kupfer verahlassen würde, wenn man eine solche Beimischung ignoriern wollte. Schmelzt man indessen das ausgewogene kupfer- und nickelbaltige Goldkorn auf Kohle neben Bornx so, dass die blaue Flamme das Boraxglas berührt, so oxydirt sich das Nickel und löst sich in dem Glase mit brauner Farbe auf, während das Kupfer beim Golde zurückbleibt und anf der Wage, nach Abzug des Goldes, dem Gewielte nach bestimmt werden kann. Die Abschoidung des Nickels erfolgt zwar langsam, aber bei gehöriger Vorsicht ohne Verlaut an Kupfer.

### B. Metallverbindungen, in denen Kupfer einen Bestandtheil ausmacht, auf Gaarkupfer zu probiren.

## a) Metallverbindungen, die aus Kupfer und Blei bestehen.

Hierber gehört zunschst dasjenige bleihaltige Kupfer, welches nach dem Vorhergehenden bei der Reduction der mit Probitblei beschiekten Kupfererze umd kupferhaltigen Hüten- und Kunstprodukte erhangt wird, ebens auch das kupferhaltige Blei, welches man bei der Probe auf Blei (s. d.) erhält, wenn nan das Ezz im gegrösteten Zusstande der Reduction aussetzt; von den Hättenprodukten sind hierber zu rechnen: das im Grossen erzeugte ku pferhaltige Werkblei, die Frischstücke, die Saigerdörner, die Darrlinge etc.

 Diejenige Verbindung des Kupfers mit Blei, welche aus 1 Centner irgend einer kupferhaltigen Substanz bei der Reduction erhalten wird, trennt man, wenn sie reich an Knpfer ist, auf folgende Weise:

Zuerst schmelzt man in einem flachen Grübehen, das man entweder auf dem Querschnitt einer Kohle oder in eine schalenartig geformte Kohle (S. 20, Fig. 16) circa 4 Millimeter tief und oben 8 Millimeter weit gebohrt hat, dem Gewichte nach beinahe eben so viel verglaste Borsäure, als man bleihaltiges Kupfer hat, zu einer Perle, legt hicrauf das zu scheidende Metallkorn daneben und bringt letzteres, indem man es mit der blauen Flamme bedeckt, möglichst schnell zum Schmelzen. Ist diess geschehen, so leitet man den blauen Kegel so auf die schmelzende Borsäure, dass nur diese, aber nicht auch zugleich die schmelzende Metallkugel von ihm bedeckt wird Auch ist dabei zu berücksichtigen, dass das Mctall stets mit einer Seite mit dem Glase und mit einer andern mit der Kohle in Berührung sein muss. Es geschieht bei geringer falscher Neigung der Kohle sehr leicht, dass das Metallkorn sich unter dem Glase versteckt wodurch sogleich der Oxydationsprocess unterbrochen wird; in diesem Falle muss man die Kohle nach einer andern Seite neigen und dabei stark blasen, damit das Korn wieder zum Vorschein kommt.

Während der Zeit, wo man das Glas mit der blauen Flamme behandelt, nimmt das Blei im Metallkorn Sauerstoff aus der atmosphärischen Luft auf, das sich bildende Bleioxyd aber geltt in das daneben befindliche Glas der Borsture über

und wird von demselben sofort aufgelöst.

Diesen Process lässt man ununterbrochen so lange fortgehen, bis das Metallkorn eine grünliche Farbe anzunehmen scheint. In dem Augenblicke, wo man dieses bemerkt, lässt man cine sich mehr ausbreitende Flamme auf das Glas wirken, damit die Oxydation des noch vorhandenen Bleies langsam geschieht, das Kupfer vor Oxydation geschützt ist, und das Kupferkorn nicht zum Spritzen kommt. Unternimmt man diesch Process in einem zu kleinen Grübchen auf der Kohle, oder bläst man stärker, als cs gerade nöthig ist, so spritzt das Kupfer fast allcmal, selbst wenn es noch mit ein wenig Blei verbunden ist; daher muss man, um dieses zu vermeiden, das Grübchen den oben angegebenen Dimensionen entsprechend tief und weit machen, und auch nur so stark blasen, als nöthig ist, um das Kupfer eben noch im flüssigen, und mit blanker Oberfläche versehenen Zustande zu erhalten. endlich das Kupferkorn die ihm im schmelzenden Zustande eigenthümliche blaugrüne Farbe vollkommen angenommen, welche den richtigen Grad der Gaare vorläufig anzeigt, so unterbricht man den Process, nimmt vermittelst der Pincette das erstarrte Kupferkorn aus der noch weichen Schlacke heraus und untersucht die Eigenschaften desselben im erstarrten Zustaude. Hat os die gehörige kupferrothe Farbe, lässt os sich unter dem Hammer ausplatten, ohne Risse zu bekommen, und zeigt es auf dem Bruche bei richtiger Kupferfarbe durch die Loupe eine körnighakige Textur, welches letztere Kennzeichen jedoch nur bei grösseren Körnern wahzunelhanen ist os kann man auch überzeugt sein, dass das ausgebrachte Kupfer frei von frender Beimsehung ist. Ist auch die auf der Kohle zurückgebirbenen Schlacke von Bleioxyd nur gelbich gefärbt und durchsichtig, so ist die Probe ohne chemischen Verlust an Kupfer gelungen und das Kupferkom kann ausgewogen werden. Zeigt die Schlacke aber rothe Streifen oder sicht sie sehr roth aus, so zeigt dies einen Kupfervelnst an, der indessen sohr bald und zwar auf folgende Weise wieder erlangt werden kann:

Ist, wie schon oben gesagt wurde, die Borsäure von Bleioxyd nicht übersättigt, so kann durch eine gute Reductionsflamme kein Blei, wohl aber sehr leicht das aufgenommene Kupferoxyd und Kupferoxydul reducirt und metallisch ausgeschieden werden. Man darf nur ein solches Glas, nachdem man das gaare Kupferkorn davon getrennt hat, nebst dem wenigen von dem Korne abgeschlagenen Glase eine Zeit lang mit der Reductionsflamme behandeln, so wird das Glas beim Erkalten gelblich und durchsichtig und das reducirte Kupfer zeigt sich in einzelnen kleinen Körnern in dem Glase. Diese Körner kann man erlangen, wenn man entweder das grosse Kupferkorn noch einmal mit dem Glase in einer kräftigen Reductionsflamme zum Schmelzen bringt, darauf dasselbe stets mit der Flamme bedeckt in der Schlacke herumschwimmen lässt und, wenn man die Ueberzeugung hat, alle kleinen Kupferkörner mit dem grossen Korne vereinigt zu haben, das Knpfer wieder aus der Schlacke hebt; oder wenn man ohne Weiteres das Glas zwischen Papier auf dem Ambosse zerschlägt und in einem Porcellanschälchen durch Zerreiben und Schlämmen mit Wasser von den Metalltheilen entfernt. Im erstern Falle hat man nur nöthig, das Kupferkorn auszuwiegen, im letztern hingegen muss man die beim Abschlämmen des Glases zurückgebliebenen kleinen Kupferkörner in dem Schälchen über der Lampenflamme trocknen und mit dem grossen Korne gemeinschaftlich auswiegen.

Enthält ein solches Glas ausser Kupferoxyd oder Kupferoxydul noch vici Bleioxyd, so bekomunt man bei der Beduction das Kupfer mit etwas Blei gemischt, aber in diesem Falle gewöhnlich in einem einzigen Korne. Dieses bleibaltige Kupferkorn darf man dann nur eine kurze Zeit mit wenig Borsäure in einem Grübchen auf Koble mit der Reductionstlamme im sehmelzenden Zustande erhalten, es wird das beigemischte Blei sehr bald entfernt und das Kupfer bleibt rein zurück. Hierard bringt man das kleine Kupferkorn nebst dem grussen Korne auf die Wage und bestimmt das Gewicht. — Bei gehöriger Uebung und Vorsieht hat man selten diese Nacharbeiten nöthig; man bringt gewöhnlich das Kupfer sogleich rein und fast ohne Verlnat aus.

Enthält die Substanz, aus welcher das Kupfer geschieden wurde, eine nicht zu unhedeutende Quantitüt Silber, die nan vielleicht vorher durch eine Silberprobe ausgemittelt hat, so ist solche von dem Gewichte des Kupfers abzuzielen. Beabsichtigt men den Silbergehalt im Kupferkorne zu bestimmen, so mess man dasselbe dem Gewichte nach mit 15 Mal so viel Probirble zusammenschenlezen und auf der Kapelle ab-

treiben, wie es S. 520 u. f. angegeben wurde.

2) Bei der Probe auf Blei bekommt man, wenn die zu probirende Substanz vor der Schmelzung erst geröstet wird, aus knpferhaltigen Bleierzen entweder ein bleihaltiges Knpfer, sobald der Kupfergehalt beträchtlich ist, oder im Gegentheil ein kupferhaltiges Blei, wenn der Bleigehalt vorwaltet; eben so bekommt man bei der Probe auf Kupfer aus kupferarmen Erzen etc. durch den Zusatz von Probirblei nur ein kupferhaltiges Blei. Wie bleihaltiges Kupfer auf Gaarkupfer probirt wird, ist soeben speciell beschrieben worden; man hat dabei nur vor dem Gaarmachen die durch die Probe auf Blei erhaltene Metallverbindung genau auszuwiegen und von diesem Gewichte das Gewicht des Gaarkupfers und Feinsilbers abzuziehen, um den Bleigehalt zu erfahren. Bringt man hingegen bei einer Probe auf Blei oder Kupfer nur ein kupferhaltiges Blei aus, oder will man ein im Grossen erzeugtes Blei, z. B. Werkblei, auf einen Gehalt an Kupfer quantitativ untersuchen, so ist man wegen der langen Dauer des Oxydationsprocesses nicht im Stande, das Gaarmachen mit einem Male zu beendigen, sondern man ist genöthigt, es in zwei Perioden zu theilen, nämlich:

α) in eine Concentration des Kupfers und

β) in das eigentliche Gaarmachen desselben,

Die Concentration sowohl, als auch das darauf folgende Gaarmachen geschieht zwar ebenfalls mit Borsäure auf die oben angegehene Weise; wollte man aber gleich anfangs so viel Borsäure zusetzen, als zur Aufnahme des sich bildenden Bleioxydes nöthig ist, so würde man selten das zurückbleibende kuyferkörnehen rein erhalten, weil es noch vor Eintritt der Gaare sich in der grossen Menge der Schlacke verstecken würde. Deshalb muss

a) eine Concentration des Kupfers vorangeben. Das durch die Probe auf Blei ausgebrachte kupferlaltige Blei wiegt man genau aus und schmelzt es mit ein wenig Soda und Boraxglas im Reductionsfeuer zu einem Korn-Was das bei der Probe auf Kupfer erlangte kupferhaltige Blei betrifft, so besteht dieses schon in einem einzigen Korne, und braucht nicht erst umgeschmolzen zu werden. Von dem auf Kupfer zu untersuchenden Bleie (Werkblei) wiegt man sich 1 Centner ab und schmelzt dasselbe, wenn es nicht ein einzelnes Stück ist, auf Kohle zusammen. Hierauf behandelt man ein solches kupferhaltiges Blei mit dem gleichen Gewichte verglaster Borsäare auf Kohle eben so, wie es oben beim Gaarmachen des bleihaltigen Kupfers speciell angegeben ist, and zwar so lange, als es sich bei seinem Bestreben, sich unter dem Glase zu verstecken, neben dem Glase erhalten lässt und bis auf letzterem kleine, wieder reducirte Bleikörner zu bemerken sind. Ist auf diese Weise der grösste Theil des Bleies oxydirt und vom Kupfer abgeschieden, so unterbricht man den Process und trennt nach dem Erkalten das zurückgebliebene Metallkorn, in welchem das Kupfer bedeutend concentrirt ist, von dem Glase. Zeigt sich das Glas als ein weisses Email, was fast allemal der Fall ist, so hat man die Concentration ohne Kupferverlust beendigt und es folgt nun

β) das eigentliche Gaarmachen des Kupfers. Durch die Concentration erhält man ein bleihaltiges Kupferkorn, welches nach der oben S. 571 gegebenen Anleitung weiter behandelt wird. Nach Abzug des Kupfer- und resp. Silbergehaltes erhält man dann den Bleigehalt.

b) Metallverbindungen, welche aus Kupfer, Eisen, Nickel, Kobalt, Zink und Wismuth bestehen und von denen das Kupfer theils mit einem von diesen Metallen allein, theils mit mehreren sugleich, so wie auch öfters nebenbei mit Blei, Antimon und Arsen verbunden ist.

In diese Abtheilung gehört:

a) das bei der Probe aus Mineralien, welche Kupfer und Wismuth enthalten, sich reducirende wismuthhaltige Kupfer, ferner das bei der Probe aus manchen Gaarkupferschlacken sich ausscheidende nickelhaltige Schwarzkupfer, so wie das im Grossen aus kupferhaltigem Bleistein durch weitere Bearbeitung erhaltene, oft sehr unreine Schwarzkupfer und die Saigerdörner.

β) das im Grossen aus bleifreien Kupfererzen erzeugte

Schwarzkupfer, und

y) das Neusilber oder Argentan, so wie andere Verbindungen des Kupfers mit Nickel, welche gar kein oder nur sehr wenig Blei enthalten.

Es folgt daher zuerst:

α) Das Gaarmachen des bei der Probe auf Kupfer ausgebrachten wismuth- oder blei- und nickelhaltigen Kupfers, so wie des im Grossen aus kupferhaltigem Bleistein durch weitere Bearbeitung erhaltenen, oft sehr unreinen Schwarzkupfers.

Die Verbindung des Kupfers mit Wismuth, wie man sie

bei der Probe von Mineralien, welche diese beiden Metalle zugleich enthalten, auf Kupfer ohne Zusatz von Blei ausbringt, muss man für sich auf Kohle so lange im Oxydationsfener behandeln, bis der grösste Theil des Wismuths sich verflüchtigt hat; hierauf setzt man ein wenig Blei zu und macht mit Borsäure gaar, wobei sich die geringe Menge von Wismuth, welche noch vorhanden ist, mit abscheidet.

Das im Grossen ausgebrachte, oft sehr unreine, Schwarzkupfer enthält, ausser Kupfer und Blei, auch Eisen, Nickel, Kobalt, Zink, Antimon, Arsen etc., es ist sehr spröde und kann nur zu leicht zerbrechbaren Blättchen gehämmert werden. Von einem solchen Schwarzkupfer wiegt man sich zur Probe 1 Centner ab und schmelzt es mit 20 bis 30 Milligr. Blei neben ein wenig Boraxglas und Soda auf Kohle zu einem Korne. Hierauf behandelt man dieses Korn mit 1 Centner verglaster Borsäure auf Kohle ganz nach der beim Gaarmachen des bleihaltigen Kupfers (S. 571) gegebenen Vorschrift so lange, bis entweder im Glase reducirte Bleikörner wahrzunehmen sind, oder sich das Kupferkorn mit einer Oxydhaut überzogen hat und nur noch schwer im flüssigen Zustande zu erhalten ist. Während der Dauer dieses Processes oxydiren sich: Blei, Eisen, Antimon, Zink, Arsen und andere leicht oxydirbare Metalle, so wie auch ein Theil des Nickels; die schwer zu verflüchtigenden Metalle verbinden sich im oxydirten Zustande mit der Borsäure und die leicht zu verflüchtigenden gehen theils fort, theils werden sie auch als Oxyd von der Borsäure aufgenommen; nur allein ein Theil des Nickels bleibt wegen seiner geringern Oxydationsfähigkeit beim Kupfer hartnäckig zurück und verursacht auf der Oberfläche einen dünnen Ueberzug, welcher das Gaarwerden des Kupfers erschwert. Setzt man den Oxydationsprocess noch längere Zeit fort, so wird zwar dieser Ueberzug, welcher aus Nickeloxydul besteht, von der Borsäure mit aufgenommen, so wie auch das übrige Nickel noch oxydirt und verschlackt. aber diess geschieht nicht ohne Verlust an Kupfer. Man muss daher das zurückgebliebene nickelhaltige Kupfer dem Gewichte nach mit gleichen Theilen Probirblei zusammenschmelzen und einem nochmaligen Oxydationsprocess aussetzen, welcher dem ersten ganz gleich ist. Hierdurch erhält das Ganze mehr Oberfläche und die Oxydation des Nickels geschieht gleichzeitig mit der Oxydation des Bleies fast ohne Verlust an Kupfer. Sollte sich jedoch aus der Schlacke, aus welcher das Gaarkupferkorn genommen wurde, wenn dieselbe eine rothe Farbe zeigte, etwas Kupfer reduciren lassen, so muss solches durch Zerreiben und Abschlämmen der Schlacke gesammelt und nach dem Trocknen mit gewogen werden. Das Nickel reducirt sich dabei, sobald die Schlacke von Bleiund Nickeloxydul nicht gesättigt ist, nicht so leicht mit; es

reducirt sich gewöhnlich erst später und anch nur bei Anwendung einer sehr kräftig wirkenden Reductionsfiamme.

Da solche Schwarzkupfer häufig reich an Silber sind, so ist der Gehalt an diesem Metalle auszumitteln und von dem

Gewichte des ausgebrachten Kupfers abzuziehen,

Hat man sich mit dem Gaarinachen eines solchen Schwarskupfers bekannt gemecht, so ist es dann ein Leichtes, auch das durch die Probe aus einer Gaarkupferschlacke ausgebrachte blei- und nickellaaltige Schwarzkupferkorn gaar zu machen Reicht das vorhandene Blei nicht aus, um alles Nickel abzuscheiden, so ist man genöthigt, noch einen zweiten Zusatz auzuwenden.

β) Das Gaarmachen des im Grossen aus bleifreien Kupfererzen erzeugten Schwarzkupfers.

Ein solches Kupfer ist gewöhnlich mit etwas Eisen, zuweilen auch mit etwas Zink verbunden. Da nun das Mess in g ein ähnliches Metallgemisch ist, nur mit dem Unterschiede, dass bei diesem der Zinkgehalt weit bedeutender ist, so soll auch dieses Kunstprodukt mit hierber gezählt werden.

Jede Metallverbindung, welche aus Kupfer, Zink und Eisen besteht, kann wie ein bleihaltiges Kupfer auf Gaarkupfer probirt werden. Man wiegt sich von dem zu probirenden Metalle, nachdem man eine Quantität zerkleint hat, 1 Centner ab, schmelzt diesen mit 1 oder 1/4 Centner Probirblei, je nachdem das Kupfer viel oder wenig Zink und Eisen enthält, auf Kohle neben ein wenig Soda und Boraxglas zusammen und behandelt das Korn nach dem Erkalten und Abschlacken mit dem gleichen Gewichte verglaster Borsäure auf Kohle wie ein bleihaltiges Kupfer. Hierbei oxydirt und verschlackt sich neben dem Bleie auch das Eisen und ein Theil des Zinks, ein anderer Theil des letztern verflüchtigt sich und das Knpfer bleibt allein zurück. Da es bisweilen der Fall ist, dass auch solche Schwarzkupfer, von denen hier die Rede ist, geringe Mengen von Nickel und Kobalt enthalten, so muss das oben bei den unreinen Schwarzkupfern Gesagte hier mit berücksichtigt werden. Sollte sich ja beim Gaarmachen ein geringer Theil vom Kupfer mit oxydirt und verschlackt haben, so kann derselbe, durch Behandlung der Schlacke mit der Reductionsflamme und darauf folgendes Abschlämmen der zwischen Papier und in einem Porcellanschälchen fein zertheilten Schlacke, im metallischen Zustande wieder erhalten werden.

Ein etwaiger bedeutender Silbergehalt des Schwarzkupfers oder der Legirung muss nach S. 573 ermittelt und in Abzug

gebracht werden.

γ) Die Bestimmung des Kupfers bei Gegenwart von viel Nickel, wie z. B. im Neusilber oder Argentan, Chinasilber etc.

Durch Gaarmachen mit Blei lässt sich der Kupfergehalt

in diesem Falle nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmen, da bei der Verschlackung der grösseren Menge von Nickel auch ein nicht nubedeutender Theil des Kupfers mit verschlackt wird. Bei der Probe auf Nickel und Kohalt findet sich ein Verfahren angegeben, mittelst dessen sowohl det kupfer auch ein verfahren angegeben, mittelst dessen sowohl der kupfer als auch Nickelgehalt im solchen Legirungen mit Hülfe des Löttrohrs und unter Hinzuziehung des nassen Weges ziemlich genau ermittelt werden kann.

### c) Metallverbindungen, die aus Kupfer und Antimon bestehen.

Hierher ist vorzüglich das durch die Probe auf Kupfer aus Fahlerzen ausgebrachte antimonhaltige Kupfer zu rechnen.

Da das Antimon, sobald es nur mit Kupfer in Verbindung ist, auf Kohle im Oxydationsfeuer verflüchtigt werden kann, so ist die Trennung dieses Metalles vom Kupfer sehr einfach und ohne Verlust an Kupfer leicht auszuführen.

Man legt das antimonhaltige Kupferkorn in ein, auf einer gewöhnlichen oder auf einer schalenartig gefornten künstlichen Kohle gebolrtes flaches Grübehen, erhält es mit der Oxydationsflamme im schmelzenden Zuatande und leitet von Zeit zu Zeit die Spitze der Flamme ein wenig zur Seite, damit die umgebende Luft freien Zutritt zur Probe bekommt. Hierbei verflüchtigt sich das Antimon, und das Kupfer bleibt auf der Kohle zurtiek. Bei Gegenwart von viel Antimon, wo bei anhaltender Oxydationsflamme die Kohle schr ausgeblasen wird und dadurch die zu seheidende Metallverbindung zu tief zu liegen kommt, ist man zuweilen genötligt, den Process zu unterbrechen und die Verflüchtigung des Antimons (das Verblasen des Antimons) in einem neuen Grübehen auf Kohle zu vollenden.

Die Reinheit des Kupfers erkennt man an der blaugrünen Farbe im sehmelzenden und an der wahren Kupferfarbe im erkalteten Zustande, so wie an seiner Dehnbarkeit. Zeigt es sich bei der Prüfung mit den augegebenen Kennzeichen im erkalteten Zustande noch nicht übereinstimmend, so muss man den Oxydationsprocess wiederholen, bis es vollkommen rein ist, worauf man es dann auswiegt.

Da ein solches Kupfer gewöhnlich silberhaltig ist, so muse der Gehalt an diesem Metalle, sohald er nicht sehon durch eine besondere Probe ausgemittelt worden ist, noch bestimmt und, wenn er wägbar ist, von dem Gewichte des silberhaltigen Kupferkornes abgezogen werden.

# d) Metallverbindungen, die aus Kupfer und Zinn bestehen.

Hierher gehört das durch die Probe auf Kupfer aus dem Zimklese ausgebrachte Metallgemisch von Kupfer und Pletiner, Probitkanst. 6. Aus. Zinn, und von den Kunstprodukten das Glocken-, Kanonen- und Spiegelmetall, sowie die Bronze.

Da die Borsure, wenn sie nicht mit Bleioxyd verbunden ist, sehwer sehmilzt und dabei nicht besonders auflösend auf das Zinnoxyd wirkt, so lässt sie sich auch nicht mit Vortheil zur Treinnung des Zinnes vom Kupfer auwenden. Man verfährt daher besser, wenn man sich an liter Stelle ein Glas bereitet, welches sowohl leicht schmelzbar ist, als auch auflösend auf das Zinnoxyd wirkt.

Dieses Glas wird dem Gewichte nach zusammengesetzt aus:

100 Theilen Soda,

50 = Boraxglas und 30 = Kieselerde.

Am zweckmässigsten schmelzt man sich eine Quantität von dieser Mischung in einen Platintiegel oder dergleichen Schälchen zusammen und hebt das erhaltene Glas in einem gut verschlossenen Fläschchen auf.

Soll nun ein zinnhaltiges Kupfer geschieden werden, so schmelet nan von diesem Gemenge ungefähr 60 Milligr, auf Kohle zur Kupel und legt neben diese das zu seheidende Metallgemisch. Von der ans dem Zinnkiese durch Reduction ausgebrachten Verbindung nimmt man Alles, hingegen von obigen Kunstprodukten nur 45 bis 50 Milligr. Hierard bringt man die Glaskugel nebst der Metallwerbindung mit Hulfe der Reductionsflamme so zum Schmelzen, dass das Metall in eine treibende Bewegung gerüth. In dem Augenblicke, wo man dieses bemerkt, ändert man die Reductionsflamme in eine mehr oxydirende um und leitet diese nur auf das Glas jedoch so, dass der Zutritt von Luft zu demselben möglichst abgeschlossen ist. Hierbei fängt das Metallkorn an, sich auf der Oberfläche zu oxydiren, und das Oxyd, welches in Zinnoxyd besteht, und bei Gegenwart von Eisen mit Eisenoxydul vermengt ist, wird sofort von dem Glase aufgenommen.

Haf man es mit einer Verbindung von Kupfer und Zinn zu thun, die durch die Probe auf Kupfer aus Zinnkies erhalten wurde, die aber in Folge einer zu unvollkommen stattgefundenn Edstung nicht ganz frei von Schwefel ist, so wird dieser gleichzeitig mit abgeschieden; ist indessen die Menge des beigenischten Schwefels zu gross, so ist dies ohne Verlust an Kupfer durch Verschlackung nicht möglich. In einem solehen Falle ist man genöthigt, die Probe von Neuem einzuleiten. Ist das Metallgemisch aber von der Beschäffenheit, dass sich das darin befindliche Kupfer rein ausscheiden lässt, so hat man beim Gaarmachen Folgendes zu berücksichtigen: Während der Oxydation des Zinnes muss man die Probe so gegen die Lüthrohrflamme halten, dass die Metallverbindung stets auf einer Seite mit der Kohle und auf einer andern mit dem schmelzenden Glase in Berührung ist, damit sich kein Kupfer mit oxydiren kann. Da ein solches Glas ziemlich viel Zinnoxyd aufzunehmen vermag, so lässt man diesen Process ununterbroehen fortgehen, bis das Glas vollkommen gesättigt ist. Den Grad der Sättigung erkennt man, wenn sich in dem emailähnlichen Glase hier und da kleine Metallpunkte von wieder reducirtem Zinne zeigen. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so unterbrieht man den Process, hebt vermittelst der Pincette das erstarrte Metall aus der noch weichen Schlacke heraus und behandelt es, ohne es von der anhängenden geringen Schlackenmasse zu befreien, auf einer andern Kohle ebenfalls mit 60 Milligr. des obigen Glases auf dieselbe Weise, wie das crste Mal, und zwar so lange, bis es die Farbe des schmelzenden Kupfers anzunehmen scheint. So wie man diese Erseheinung wahrnimmt, behandelt man das Glas mit einer mässig starken und sich nicht zu weit ausbreitenden Reductionsflamme noch so lange fort, bis das daneben befindliehe Metall, welchem jedoch immer Zutritt von atmosphärischer Luft gestattet sein muss, die Kennzeichen eines reinen Kupfers im flüssigen Zustande besitzt. Hierauf unterbricht man sogleich das Blasen, nimmt, wie das erste Mal, das erstarrte Kupferkorn ans der Schlacke und untersucht zuerst seine Farbe und darauf seine Dehnbarkeit unter dem Hammer. Hat es die wahre Kupferfarbe und bekommt nach einem 3 bis 4 Mal vergrösserten Durchmesser keine Risse, so kann man es als reines Kupfer betrachten und sein Gewicht auf der Wage bestimmen; im Gegentheil muss man es noch ein Mal mit ungefähr 20 bis 30 Milligr. des obigen Glases nach der zuletzt gegebenen Vorschrift behandeln, damit es die Eigenschaften eines vollkommen gaaren Kupfers erlangt.

Bei diesem Scheideprocesse, welcher allerdings einige ubenung erfordert, muss man sich in Acht nehmen, dass man nieht auch gleiehzeitig mit dem Zinne einen Theil des Kupfers oxydirt und in die Schlacke überührt. Man nimut dies jedoch sehr leicht wahr, weil sich das im Glase vorhandene Kupfer nach dem Erkalten als Oxydin mit einer braunrothen Farbe zeigt, Ist dies der Fall, so muss man eine solche Schlacke ein Paar Mimuten mit der Reductionsflamme behandlen, wobei das Kupfer metallisch ausgeschieden und mit dem neben der Schlacke befindlichen Korne wieder vereinigt wird. Von dem anfgelösten Zinnoxyde, wenn das Glas nicht davon übersättigt ist, wird nicht so leicht etwas reducirt. Bei der Trennnng des letzten Antheils vom Zinne oxydirt sich allemal ein Theil des Kupfers; bei vorsichtiger Behandlung beträgt er auf 25 Milligr. Kupfer durchschnittlich 0.3 Milligr.

Es versteht sich von selbst, dass man bei der Scheidung eines Kunstproduktes, von welchem man ungefähr 50 Milligr. zur Probe verwendet hat, das Gewicht des ausgebrachten Kupfers nach der angewandten Menge auf Procente zu berechnen hat.

### 4) Die Bleiprobe.

Die quantitative Bestimmung des Bleies vor dem Löthrohre kann auf zweierlei Weise ausgeführt werden. Das eine umständlichere Verfahren ist indess nur für solche Substanzen zu empfehlen, welche ausser Blei noch Kupfer enthalten und bei denen man beabsichtigt, gleichzeitig auch das letztere Metall quantitativ mit zu bestimmen. Es besteht darin, dass man zunächst durch eine Röstung flüchtige Bestandtheile, wie Schwefel, Arsen, Antimon, soviel wie möglich entfernt, und dann das Geröstete, mit Soda und Boraxglas gemengt, in einem mit einer Kohlenpaste ausgefütterten Thontiegelchen schmelzt, wobei das Bleioxyd (und das vorhandene Kupferoxyd) reducirt wird, die erdigen Beimengungen, so wie die auf diesem Wege nicht reducirbaren Metalloxyde sich mit der Soda und dem Boraxglase zu Schlacke vereinigen, und das reducirte Blei (und Kupfer) sich in grösseren und kleineren Körnern ausscheidet. Substanzen, die frei von den genannten flüchtigen Bestandtheilen sind, werden ungeröstet einer solchen Schmelzung ausgesetzt. Das kupferhaltige Blei oder bleihaltige Kupfer, wird, nachdem sein Gewicht auf der Wage ausgemittelt worden ist, auf Kohle mit Borsäure behandelt (S. 571 und 573), wobei das Kupfer zurückbleibt. - Das andere einfachere und kürzere Verfahren besteht darin, dass man alle bleihaltigen (auch die zugleich kupferhaltigen) Substanzen ungeröstet (oder doch nur in besonderen Fällen geröstet) in unausgefütterten Thontiegeln mit metallischem Eisen und einem Fluss- und Reductionsmittel schmelzt, wobei das Blei sich in einem Korne ausscheidet und die erdigen Beimengungen so wie die nicht reducirbaren Metalloxyde und Schwefelmetalle sich verschlacken. Die bleihaltigen Mincralien, Erze, Hütten- und

Kunstprodukte kann man eintheilen:

A) in solche, welche das Blei im geschwefelten Zustande

enthalten,
B) welche das Blei sowohl als Chlorblei als auch im
Zustande des Oxyds und zwar entweder im freien oder verschlackten Zustande oder mit Säuren verbunden enthalten,

C) welche das Blei metallisch, entweder mit Selen oder mit andern Metallen verhunden enthalten. A. Mineralien, Erze und Hüttenprodukte, welche das Blei im geschwefelten Zustande enthalten, auf Blei zu probiren.

#### Erstes Verfahren.

Die Substanzen, für welche dieses Verfahren sich besonders eignet, sind alle diejenigen S. 332 u. f. aufgeführten sehwefelbiehaltigen Mineralien, welche zugleich kupferhaltig sind, wie z. B. Bournonit, Cuproplumbit, Allisonit etc. und von den Hüttenprodukten vorzüglich kupferhaltiger Bleistein und bleihaltiger Kupferstein.

Von der nach S. 511 gehörig vorgerichteten Menge Probemehl wiegt man sich 1 Centner oder 100 Milligr. ab und befreit denselben ähnlich wie bei der Kupferprobe (S. 561) durch eine sorgfältige Röstung mit einem Zusatz von Kohlenpulver auf einem mit Röttel ausgestrichenen Thonschildehen von den flüchtigen Bestandtheilen. Substanzen, die bei der Röstung leicht sintern, wie z. B. Bournonit etc., vermengt man, ausser mit Kohle, noch mit ungefähr 50 Milligr. Eisenoxyd.

Ist die erste Röstung beendigt, d. h. ist alle Kohle aus dem Erze bei dunkler Rothglühhitze (bei stärkerer Hitze kann sich leicht Schwefelblei verflüchtigen) verbrannt und sind aufsteigende Dämpfe von flüchtigen Bestandtheilen nicht mehr zu bemerken, so nimmt man das Röstschälchen aus der Kohle, reibt das Erz im Mörser auf und vermengt es nochmals dem Volumen nach mit 2 Mal so viel Kohlenpulver. Dieses Gemenge bringt man wieder auf das Röstschälchen zurück, breitet es auf demselben aus und röstet zum zweiten Male. Hat die beigemengte Kohle Feuer gefangen, so überzeugt man sich schnell durch den Geruch, ob noch Dämpfe von flüchtigen Bestandtheilen aufsteigen. Ist dies der Fall, und zwar sehr bedeutend, so lässt man die Kohle bei mässiger Rothglühhitze aus dem Erze verbrennen, reibt darauf das Erz im Mörser wieder auf und röstet es nach Befinden noch zum dritten Male ebenfalls mit Kohle. Ein dreimaliges Rösten findet zwar nur selten Statt, es ist jedoch nicht zu umgehen, wenn die auf Blei zu untersuchende Substanz solche Schwefel- und Arsenmetalle enthält, die sich schwer zerlegen lassen. Zeigt sich das Gemenge mit dem zweiten Kohlenzusatz während des Anglühens der Kohle ohne Geruch, oder bemerkt man nur noch einen schwachen Geruch nach schwefliger Säure, so kann man, nachdem die Kohle aus dem Erze langsam verbrannt ist, die Probe als gut geröstet betrachten.

Glänzende Theile (von unzerlegten Schwefelmetallen herrührend) dürfen sich in ihr nieht mehr vorfinden, die ganze Masse muss vielmehr ein mattes, erdiges Ansehen haben, auch muss sie sich in einem lockeren Zustaude auf dem Röstschälchen befinden. Die Beschickung der gerösteten Probe zur Reduction des in derselben befindlichen Bleioxydes besteht aus:

100 Milligr. Soda (wasserfrei) und 30 bis 40 Milligr. Boraxglas.

Die Soda dient hier in Gemeinschaft mit der Kohle, weiten die Beschickung während des Schmelzens ungiebt, hauptsächlich wegen Bildung von Kohlenoxydgas, als Reductionsmittel für das Bleioxyd, so wie zur Aufnahme der bei der Röstung mit den Metalloxyden und namentlich mit dem Bleioxyd in Verbindung zurückgebliebenen Schwefelsäure, indem sich Schwefelnstrum bildet. Sind andere Metalloxyde in der Beschickung vorhanden, so werden die auf diesem Wege reducibaren ebenfalls metallisch ausgeschieden und die nicht reducirbaren ebenfalls metallisch ausgeschieden und die nicht reducirbaren auf die niedrigste Oxydationsstufe versetzt und in diesem Zustande verschlackt.

Der Borax verbindert das Eindringen der Soda in die Kohlenunterlage und wirkt als Auflösungsmittel für nicht reducirbare Metalloxyde. Die angegebene Menge reicht zwar in den meisten Fällen zur Bildung einer vollkommen flüssigen Schlacke hin, sollten indess viel erdige oder überhaupt verschlackbare Bestandtheile mit vorbanden sein, so ist es zweckmässig, den Borazzusatz bis auf 50 Milligr. zu erhöhen.

Beide Zuschläge vermengt man im Achatmürser mit dem gerösteten Erze, schüttet dieses Gemenge in die Mengkapsel und aus dieser in einen Sodapapiercylinder, wie bei den vorhergebenden Proben. Den Papiercylinder verschliesst man so, dass die Ecken des zusammengewickelten leeren Theils nicht wie bei der Silber- oder Kupferprobe in die Höhe gedrückt, sondern abwärts gebogen werden und hier auf den gefüllten Theil aufzeilegen kommen, damit die eingepackte

Probe mehr die Form einer halben Kugel erlangt.

Die so vorgerichtete Probe legt man in ein mit Kohle ausgefüttertes Thontigelehen (Fig. 32, 8. 31), welches aber, wenn es eben erst vorgerichtet worden ist, vollständig ausgetrocknet sein mnss. — Hierauf überdeckt man die eingepackte Probe mit so viel feinem Kohlenpulver, dass, wenn nan ein Thonschälchen (Röstschälchen), welches als Deckel dienen soll, umgekehrt auf den Thontigele legt, der ganze Raum zwischen Tiegel und Schälchen ausgefüllt wird. Den Tiegel selbst stellt man dabei in das kleine Kapelleneisen (Fig. 48 B, S. 47), oder in einen von Eisendraht gebogenen Dreifuss.

Den Kohlenhalter versieht man mit einer künstlichen oder natürlichen Kohle, bohrt aber mit dem Kohlenbohrer (Fig. 47, S. 47) nur eine Oeffrung für die Flamme in die Kohle, ohne letztere weiter so anszuschneiden, wie es bei der Röstung nöthig ist, verschliesst vielmehr die im Kohlenhalter befindliche Spalte mit dem dazu bestimmten Eisenbleche h (Fig. 52 B, S. 49). Der Platindralıt, auf welchem der Tiegel ruhen soll, wird ohne Blech eingehangen, weil die Kohle durch den Tiegel selbst vor einem zu schnellen Durchbrennen geschützt wird. Man senkt jetzt den gefüllten Tregel mit Hülfe der Pincette in den Ring des Platindrahtes ein, so dass zwischen Kohle und Tiegel überall noch freier

Raum blebt, wie es beistehende Fig. 82 angiebt, und man, worauf ganz besonders mit zu achten ist, noch den untern Theid des Tiegels (nicht blos die Spitze desselben) durch die Oeffung bei a deutlich wahrnehmen kann. Den mit Kohlenstabt gehauft voll gefüllten Tiegel übert aber deckt man dann mit einem Thonschälchen und des Ganze mit einer an der innern Seite mit einer Vertiefung o und einer 4 Millim, weiten Oeffung p versehenen prismatischen, gewöhnlichen oder



Fig. 82.

künstlichen Kohle (Fig. 20 G, S. 21), die in den Kohlenhalter passt und von den noch vorstehenden Seiten desselben gehalten wird.

Ist Alles so vorgerichtet und hat man das Löthrohr mit einer nicht zu eng gebohrten Spitze versehen, so leitet man nach der runden Oeffnung a des Kohlenhalters eine starke Oxydationsflamme in horizontaler Richtung so cin, dass die blaue Spitze der Flamme noch ausserhalb der Oeffnung wahrzunehmen ist. Die Hitze verstärkt sich von unten herauf so schnell, dass nach einigen Minuten bei q (Fig. 82) ein Flämmchen von brennendem Kohlenoxydgas zu sehen ist. Ist die Kohle nicht zu hart oder zu dicht, in welchem Falle sie nur den gehörigen Hitzgrad hervorbringt, so kann man auch versichert sein, dass nach eirea 8 Minuten langem, ununterbrochenem Blasen die strengflüssigste Probe geschmolzen ist. Nach Verlauf dieser Zeit unterbricht man das Blasen, nimmt zunächst die Deckkohle ab, hebt dann vermittelst des Werkbleizängelchens den Platindraht mit dem verdeckten Tiegelchen aus der Kohle (man fasst den Draht bei n Fig. 54, S. 50 fest) und setzt dasselbe in das kleine Kapelleneisen oder auf einen kleinen Dreifuss von Draht zum Erkalten hin.

Bei einer gut gelungenen Probe darf sich auf der Deckkohle neben der Oeffnung kein Bleioxydbeschlag zeigen. Ist dies der Fall, so ist die Hitze so stark gewesen, dass sich ein Theil des Bleies verfülchtigt hat; ferner muss die geschmötzen Probe als eine vollkommene Kugel auf dem Boden des ausgefülterten Tiegelchens liegen und sich von der fast unbeschädigten Kohlenunterlage, mit welcher das Tiegelchen ausgefüttert ist, mittelst der Pincette leicht wegnehmen lassen.

Das Blei findet sich nur äusscrst selten als ein einziges Korn, gewöhnlich liegt es in mehrere grössere und kleinere Körner zertheilt in der Schlacke. Man zerschlägt letztere deshalb zwischen Papier auf dem Ambosse zu einem gröblichen Pulver, schüttet die zerkleinte Probe in ein Porcellanschälchen, nimmt die grösseren, von Schlacke freien Bleikörner heraus und schlämmt die Schlacke durch Wasser von den übrigen Bleikörnern ab, indem man durch behutsames Reiben mit dem Pistill des Achatmörsers die Schlacke zertheilt, dieselbe mit dem Wasser abgiesst und dies einige Male wiederholt, bis alle Schlackentheile entfernt sind. Die zurückbleibenden Bleikörner trocknet man sogleich im Porcellanschälchen über der freien Lampenflamme, Sollten die vorher ausgelesenen grössern Bleikörner nicht ganz frei von Schlacke sein, so müssen sie auf dem Amboss noch dünner geschlagen. darauf mit Wasser gereinigt und mit den übrigen Bleikörnern im Schälchen getrocknet und gewogen werden.

Geschah die Röstung sorgfältig, so können in dem ausgebrachten Blei von fremden Bestandtheilen nur noch Kupfer, Silber, Wismuth, sowie auch Antimon sein.

Das Kupfer findet man, wenn man die Bleikörner auf kohle neben etwas Boraxglas zusammenschmilzt und nach S. 571 mit Borakure belandelt. Nach Alzug des dabei zurückbleibenden Kupfers von dem Gewichte des kupferhaltigen Bleies, ergiebt sich der Gehalt an Blei.

Zur Érmittelung des Gehaltes an Silber muss das beim Gaarmachen resultirende Kupferkorn mit dem 15fachen seines Gewichts Probirblei abgetrieben werden; ergiebt sich eine wägbare Menge Silber, so ist der Betrag von dem Gewicht des Kupferkorns abzuziehen.

Findet sich neben Blei und Kupfer auch noch Wismuth in der probirten Substanz, so stellt man am zweckmässigsten zwei Proben an; die eine dient zur Bestimmung des Kupfergehaltes der Legirung, sowie der Summen des Blei- und Wismuthgehaltes, mit der anderen aber verfährt man zur Ausmittelung des Blei- resp. Wismuthgehaltes folgendermassen: Man plattet die ausgebrachten grösseren Körner aus, schmelzt dieselben nebst den übrigen kleinen Körnern mit ungefähr dem 20fachen Gewicht doppelt-schwefelsauren Kali's in einem Porcellanschälchen Fig. 61, S. 51 (von den dort angegebenen kleineren Dimensionen) über der Spirituslampe so lange, bis das Metallgemisch oxydirt ist, und die Oxyde mit Schwefelsäure verbunden sind. Hat man vielleicht zu wenig von diesem Salze angewendet, so setzt man das Fehlende nach. Die geschmolzene Masse behandelt man weiter, wie es bei der quantitativen Wismuthprobe angegeben

werden soll. Das schwefelsaure Bleioxyd sammelt man auf einem Filtrum, trocknet es scharf, wiegt es aus und berechnet aus dem Gewichte die Menge des metallischen Bleies. (100 Theile schwefelsaures Bleioxyd entsprechen 68,5 Theilen metallischen Bleies). Dieser Gichalt und das Gewicht des beim Gaarmachen der andern Probe erhaltenen Kupfers von dem Gesammtgewicht der bei der Probe im Tiegel abgeschiedenen Legirung abgezogen, giebt wenigstens annähernd den Wismuthgehalt.

Énthâlt das Probirgut Antimon, so kann man bei der Röstung nur den grössen Theil desselben entfernen; der kleinere Theil bleibt zurück und wird mit reducirt. Der Antimongeshalt einer solchen Legirung lisst sich wenigstens qualitativ nachweisen, wenn man dieselbe auf Kohle im Oxydationsfeuer behandelt, wo das Antimon verfüchtigt und die Kohle mit Antimonoxyd weiss beschlagen wird. Eine quantitative Abscheidung, welche nur auf nassem Wege erfolgen könnte, ist wegen der geringen Menge nicht wohl ausführbar. Bei der Schmedzung mit sauren sehwefelsaurem Kali wird das Antimon zwar oxydirt, aber nicht vom Blei zerrennt.

Zum Schluss dieses ersten Verfahrens für geschwefelte Erze nud Produkte ist übrigens noch zu bemerken, dass nan aus allen Substanzen, in denen sich Schwefelblei befindet, stets einen um 1.—3 Procent zu niedrigen Gehalt an Bissabringt, weil bei der Röstung das Schwefelblei sich hauptsächlich nur in basisch-schwefelsaures Bleioxyd verwandelt, selches während der redneirenden Schmelzung durch die Soda zwar zerlegt wird, aber in Folge des sich bildenden Schwefelnatriums auch etwas Schwefelbei entsteht, welches mit in die Schlacke übergeht. Dieser Verlust kann sogar noch höher steigen, wenn man die Schmelzung bei starker Hitze zu lange fortsetzt, weil sich dann leicht etwas Blei verflichtigt.

## Zweites Verfahren.

Die Substanzen, welche nach diesem Verfahren auf Biei quantitativ untersucht werden können, sind alle S. 333 und 334 genannten schwefelbleinlätigen Verbindungen; von den im Grossen aufbereiteten Erzen: die Bleiglanze und alle diejenigen Bleierze, welche mit noch anderen Schwefel- und Arsenmetallen gemengt sind; und von den Hüttenprodukten: vorzüglich Bleistein und bleisischer Ofenbruch, so wie auch Roh- und Bleischlacken.

Von einer vorgerichteten Menge Probemehl wiegt man sich 1 Centner ab und schüttet das Abgewogene, wenn die Substanz wenig oder gar kein Antimon enthält, ohne Weiteres in einen kleinen Thontiegel (Fig. 31, S. 28), den man vorläufig in das kleine Kapelleneisen gestellt hat. Enthält vie aber Antimon in merklicher Menge, so röstet man sie vorher entweder für sich oder nach Befinden mit einem Zusatz von 50 Milligr. Eisenoxyd — ohne Kohlenstaub — auf einem Thouschälchen nach S. 561 bei schwacher Hitze so lange, bis keine Dämpfe von Antimonoxyd mehr aufsteigen, und fügt die nöthigen Fluss- und Reductionsmittel hinzu, nämlich:

1) Metallisches Eisen in Form von Draht und von der Stärke einer mittelstarken Stricknadel; je nachdem in der Substanz wenig oder viel Schwefelmetalle enthalten sind, und je nachdem dieselben auf einer niedrigen oder auf einer hohen Schwefelungsstufe stehen, wendet man ein Stückehen an, welches 25 bis 50 Milligr. wiegt, und legt es unmittelbar zu der abgewogenen Substanz in den Tiegel.

2) Ein alkalisches Fluss- und Reductionsmittel, aus gleichen Aequivalenten von wasserfreiem kohlensaurem Natron und kohlensaurem Kali bestehend, welchem Boraxglas und Stärkemehl beigemengt ist, und welches man sich zusammensetzt aus:

10 Gewth. Soda (einfach-kohlensaurem Natron, S. 55),

3 skohlensaurem Kali,

5 s gepulvertem Boraxglas und

trocknem Stärkemehl.

Die abgewogenen lagredienzien reiht man in einem geräumigen Glase- oder Porcellamörser- sorgfältig untereinander und bewahrt das so hergestellte Gemenge in einem gut verschliessbarcn Glase auf. In Ermangelung eines Mörsers kann man die verschiedenen lagredienzien, sobald sie fein geung zertheilt sind, auch in einem verkorkten Glase durch starkes Schütteln mengen.

Von diesem leicht schnelzbaren Fluss- und Reductionsmittel wendet man zur Probe 300 Milligr. an, die man unmittelbar auf die im Thoutiegelchen bereits befindliche Substanz und das mit eingelegte Stückchen Eisen schüttet, uhd überdeckt das Ganze

noch mit 3 Löffelchen gehauft voll (circa 600 Milligr.)
 abgeknistertem Kochsalz (S. 62).

Substanzen, welche nur wenig Blei enthalten, bekommen auch einen Zusatz von 50 bis 80 Milligr. Feinsilber in einem Korne, zur Ansammlung des beim Schmelzen der Probe sich ausscheidenden Bleies.

Bei der Schmelzung der Probe dient das Eisen zur Abscheidung des Schwefels und des Arsens (letzteres wird indessen in den meisten Fällen flüchtig); die kohlensauren Alkalien dienen in Gemeinschaft mit dem Borazglase zur Bildung der nöthigen Schlacke und zur Auflösung der erdigen Gemengtheile und derjenigen Schwefelmetalle, welche durch das Eisen nicht zerlegt werden, so wie zur Aufnähme des grössten

Theils des sich erst bildenden Schwefeleisens; das Stärkemehl in Gemeinschaft mit den kohlensauren Alkalien als reducirend wirkendes Mittel und endlich das Koelssalz wegen seiner Dünnflüssigkeit im sehnelzenden Zustande und wegen der Eigenschaft, sich mit der Schlacke nicht zu verbinden, als Decke, damit sich die einzelnen frei gewordenen Bleikörner leichter zu einem Korne vereinigen können.

Man kann zwar die zu untersuchende Substanz mit dem alkalischen Fluss- und Reductionsmittel vermengen; es tritt indess dann leicht der Fall ein, dass kleine Bleikürner auf dio Oberfläche der Schlacke kommen und die Vereinigung derselben zu einem Korne etwas länger dauert. Besteht jedoch die Substanz grösstentheils aus solchen Bestandtheilen, die verschlackt werden müssen, so ist eine Vermengung derselben mit dem alkalischen Fluss- und Reductionsmittel wieder zu empfehlet.

Zur Schmelzung bedient man sich einer gewöhnlichen einer künstlichen Kohle (Fig. 20 F, S. 21), bohrt dieselbe mit dem grossen Kohlenbohrer hinreichend aus, spannt sie in den Kohlenhalter, bohrt in die vordere Seite die Oeffnung zum Einleiten der Flamme und beobachtet überhaupt hierbei alles Dasjenige, was bereits S. 582 u. f. bei der Besehrei-

bung des ersten Verfährens mitgetheilt ist. Hierauf verdeckt man, wie aus beistehender Fig. 83 hervorgeht, die Kohle, ohne vorher den Tiegel erst mit dinen besondern Deckel versehen zu laben, mit einer durchbohrten Deckkohle, und leitet endlich eine starke Oxydationsflamme in horizontaler Richtung nach der runden Oeffnung so, dass die Spitze der blauen Flamme noeik kurz vor dieser



Oeffnung zu sehen ist und hauptsächlich nur die glühenden gasförmigen Verbrennungsprodukte in die ausgehöhlte Kohle treten. Der Tiegel darf nicht unmittelbar von der Flamme getroffen werden, weil derselbe sonst an dieser Stelle, in Folge der hohen Temperatur, von der alkalischen Schlacke leicht angegriffen und durchbohrt werden kann. Ist die Kohle, in welcher die Schmelzung geschieht, nicht zu dieht, so verbreitet sich die Hitze ziemlich schnell und die Probe ist nach 5 bis höchstens 6 Minuten langem Blasen vollkommen geschmolzen. Schon nach Verlauf der ersten Minute fangen die im Tiegel befindlichen Substanzen an, auf einander einzuwirken, was durch ein Geräusch in Folge einer lebhaften Gasentwickelung wahrgenommen werden kann. Während man dieses Geräusch noch deutlich hört, darf man durchaus nicht stark blasen, weil die Gasentwickelung sonst zu lebhaft vor sich gehen und zu einem Uebersteigen der Beschickung Veranlassung geben würde. Hat das Geräusch aber aufgehört, so darf man dann auch nicht unterlassen, noch wenigstens 1 bis 2 Minuten stark zu blasen und ganz besonders die Flamme nach der Spitze des Tiegels zu richten, wenn man sich auf ein quantitativ richtiges Bleiausbringen Rechnung machen will. So wie man das Blasen unterbrochen hat, hebt man die Deckkohle von dem Tiegel und klopft mit dem breiten Theil der Pincette an den Kohlenhalter, damit die vielleicht noch hier und da am Rande des Tiegels oder an der Oberfläche der flüssigen Masse befindlichen kleinen Bleikörner niederfallen und sieh mit dem Hauptbleikorne vereinigen. Die Schlacke muss dabei eben so flüssig sein wie Wasser. - Den Tiegel hebt man hierauf aus der Kohle und stellt ihn in das kleine Kapelleneisch zur Abkühlung auf mehrere Minuten zur Seite. Ist der Tiegel so weit erkaltet, dass man ihn mit den Fingern anfassen kann, so zerschlägt man ihn vorsichtig mit dem Hammer auf dem Ambosse und trennt das Blei mit dem an seiner Seite befindlichen Eisen von der Schlacke. Das Bleikorn fasst man nun mit der Pincette, stellt es auf den Amboss, und zwar so, dass dabei das anhängende Eisen auf's Hohe kommt, und trennt letzteres, welches zuweilen (wenn das untersuchte Erz sehr kiesig war) mit Sehwefeleisch umgeben ist, durch einige leichte Hammerschläge vom Bleie ab. Das vom Eisen befreite Bleikorn reinigt man von vielleicht anhängenden alkalischen Schlackentheilen zwischen befeuchtetem Filtrirpapier auf dem Ambosse durch einige leichte Hammerschläge und wiegt es aus.

Da bei diesem zweiten Verfahren eine Bildung von Schwefelnatium und Schwefelkalium ebenfalle nicht zu vermeiden ist, und daher trotz des Eisenzuschlages sieh ein wenig Schwefelblei mit in die Schlacke begiebt, so bringt man auch hier, wie bei dem ersten Verfahren (so wie auch bei der trocknen Probe im Grossen), immer etwas zu wenig aus.

Vernuthet man, dass die Substanz, aus welcher das Blei ausgeschieden wurde, siberhaltig gewesen sein könne, so muss man das Bleikorn auf einer Kapelle von Knochenasche abtreiben und das Gewicht des zurückbleibenden Süberkörnehens abziehen. Der beim Abtreiben des Bleikornes sich herausstellendes Silbergehalt ist, wenn die Substanz aus reinem Bleiglanz besteht, derselbe, den man durch eine besondere Silbergrobe findet; er füllt aber zu gering aus, wenn die Substanz silberhaltigen Schwefelkies oder andere silberhaltige Sehwefelmetalle entbält.

Ist in einer bleihaltigen Substanz ein geringer Gehalt an Schwefelkupfer vorhanden, so geht derselbe in die alkalische Schlacke über; befinden sich aber grössere Mengen von Schwefelkupfer darin, oder ist das Kupfer im oxydirten Zustande da, und fehlt es ausserdem an Schwefelmetallen, so geht stets mehr oder weniger Kupfer mit an das Blei über. In diesem Falle it man genöthigt, das Bloi mit Borsäure auf Kohle zu behandeln (S. 573), um die demselben beigemischte Menge von Kupfer erfahren und sie von dem Gewicht des ausgebrachten Kupferhaltigen Bleikbornes abziehen zu können \*),

Enthält die auf Blei zu probirende Substanz nur 1 bis 10 Procent Blei, so hält ess sehwer, das Bleikkrünchen, welches sich beim Schmelzen der Probe ausscheidet, von dem überschlüsig zugesetzten Eisen so zu trennen, dass man sein Gewicht genau zu bestimmen im Stande wäre. — In solchen Fällen setzt man der Beschiekung noch 50 bis 80 Milligr. Feinsilber in Form klein geschnittener Stücke oder in einem oder mehreren Körnern zu, damit sich das Blei mit dem Silber verbindet, und mit demselben ein Metallkorn bildet, welches gross genug ist, um von dem auhängenden Eisen leicht getrennt werden zu können. Aus dem Gewichtsüberschuss ergiebt sich die Menge des Bleies.

B. Mineralien, Erze und Kunstprodukte, welche das Blei sowohl als Chlorbiei als auch im Zustande des Oxyds und zwar entweder im freien oder verschlackten Zustande oder mit Säuren verbunden enthalten, auf Blei zu probiren.

In diese Abtheilung gehören: das Chlorblei, sowie die Verbindungen des Bleioxydes mit Phosphorsäure, Arsensäure, Schwefelsäure, Kohlensänre, Essigsäure, Vanadinsäure, Molframsäure und Chromsäure; femer die Glätte, der Abstrich und der Heerd, sowie endlich alle Arten von bleinhaltigen Gläsern.

Die genannten Verbindungen lassen sich zwar auch nach dem S. ö51 mitgetheilten ersten Verfahren auf Blei probiren (wobei die Röstung nur in solchen Fällen vorzunehmen ist, wenn andere schwefelsure Metallasiz mit vorhanden oder wohl gar Schwefel- und Arsenmetalle eingemengt sind); weit einfacher und ebenso zuverlässig ist jedoch die Probe auf Blei von diesen Verbindungen, wenn man das zweite Verfahren anwendet.

Man wiegt 1 Centner von der Substanz ab, schüttet solchen in ein unausgefüttertes Thontiegelchen und fügt 25 bis 30 Milligr. metallisches Eisen in Form eines Stückchen Drahtes hinzu. Hierauf wiegt man 300 Milligr. vom Fluss-

und Reductionsmittel, S. 586, so wie ausserdem noch 25 bis 30 Milligr. Stärkenehl ab, bringt beides zu der abgewogenen Substanz, und mengt das Ganze sogleich im Tiegel mit dem Löffelstiel oder dem kleinen eisernen Spatel untereinander. Das Gemenge sucht man, durch behutsames Stossen des Tiegels gegen den Tisch, so weit als möglich zu verdiehten und zu ebenen, und giebt noch 3 Löffelchen gehauft voll (eirca 600 Milligr.) Kochsalz als Decke.

Für Schlacken und solche Substanzen, die wenig Blei enthalten, ist noch ein Zusatz von 50 bis 80 Milligr. Fein-

silber als Ansammlungsmittel für das Blei nöthig.

Die Schmelzung führt man ganz auf dieselbe Weise, wie

früher beschrieben, aus.

Das alkalische Fluss- und Reductionsmittel dient hier zur Zerlegung der Bleisalze, so wie in Gemeinschaft mit dem Stärkemehl als Reductionsmittel für das Bleioxyd und der ausserdem noch vorhandenen reducirbaren Bestandtheile, als auch in Verbindung mit dem Boraxglasse zur Bildung der nöthigen Schläcke; das Eisen dient hauptsächlich als Schutzmittel gegen Verschlackung von Schwefelblei, im Fall solches aus vorhandenem schwefelsaurem Bleioxyd gebildet werden sallte.

Sind die hierher gehörigen Substanzen nicht frei von Knpfer und ist dasselbe nur in geringer Menge vorhanden, so kann man die Probe vor der Beschickung mit dem Flusund Reductionsmittel erst nach S. 589, Anmerkung, anschwefeln.

### C. Mineralien, welche das Blei metallisch entweder mit Selen oder mit anderen Metallen verbunden enthalten, auf Blei zu probiren.

In diese Abtheilung gehören: Selenblei, Selenkobaltblei, Selenbleikupfer, Selenkupferblei, Selenbleiquecksilber, Tellurblei, Blättererz und Weisstellur. Diese Mineralien lassen sich am einfachsten in maus-

gefütterten Thontiegelchen auf Blei probiren. Man vermengt I Centure = 100 Milligr. des fein aufgeriebenen Minerals sogleich im Tiegel mit 300 Milligr. des Fluss- und Reductionsnittels, fügt der Vorsicht halber auch 25 bis 30 Milligr. Eisendalt in einem Stückehen hinzu, verdichtet das Gemenge durch behutsames Stossen des Tiegels gegen den Tisch, und bedeckt es mit 3 Löfflechen gehauft voll Kochsalz.

Die Schmelzung geschieht ganz wie früher erwähnt. Die Verbindungen des Bleise mit Selen oder Tellur werden dabei zerlegt; es bilden sich alkalische Selen- und resp. Tellurmetalle, wihrend das Blei frei wird. Enthäll ein solches Mineral zugleich Selwefelmetalle, so bildet sich auch Sekwefelkalium-Natrium. Nach geschehener Schmelzung und Abkthlung der geschmolzenen Probe zersechlägt man den Tiegel und befreit das ausgesehiedene Blei von der Sehlacke und dem Eisen.

Will man gleichzeitig den Gehalt des vielleicht damit verbundenen Silbers oder Goldes erfahrea, so darf man das Bleikorn nur auf Knochenasche abtreiben.

Bei Anwesenheit grösserer Mengen von Kupfer kann man auch hier nieht vermeiden, dass das ausgebrachte Bleikoru kupferhaltig ist, weshalb dasselbe in solchen Fällen dem Gaarmachen unterworfen werden muss.

## 5) Die Wismuthprobe.

Das Wismuth kommt in der Natur hauptsächlich nur gediegen vor. Man findet es aber auch, wie aus der Zusammenstellung der wismuthhaltigen Mineralien S. 361 und 362 hervorgeht, in Verbindung mit Tellur; ferner in Verbindung mit Sehwefel, sowohl für sieh, als in Verbindung mit Sehwefelkupfer, Schwefelblei und andern Schwefelmetallen in einigen seltenen Mineralien; so wie im oxydirten Zustande, theils frei, theils in Verbindung mit Kohlensäure, Phosphorsäure und Kieselsäure. In Hüttenprodukten macht es zuweilen einen Bestandtheil der Kobaltspeise von der Smaltebereitung und der Niekelspeise vom Versehmelzen wismuthhaltiger Niekelerze etc. aus; auch gewinnt man bei der Reinigung des im Grossen gerösteten unreinen Zinnsteins durch verdünnte Salzsäure, wenn derselbe im rohen Zustande Wismuth beigemengt enthält (was bei der Röstung in Oxyd verwandelt wird), basisches Chlorwismuth, jedoch mehr oder weniger verunreinigt mit anderen Substauzen, z. B. erdigen Theilen, feinen Zinnsteintheilen etc. Dasselbe Salz erhält man auch bei der Gewinnung des Wismuths auf nassem Wege aus der Heerdmasse vom Silberraffiniren.

Man kann demnach die auf Wismuth zu probirenden Mineralien, Erze und Hüttenprodukte eintheilen:

A) in solehe, in denen das Wismuth metalliseh, entweder mit erdigen Substanzen, oder mit Arsenmetallen von Kobalt, Niekel und Eisen gemengt, oder mit Tellur oder Silber ehemiseh verbunden ist;

B) in solehe, in denen das Wismuth als Schwefelwismuth entweder für sich, oder mit anderen Schwefelmetallen oder mit Arsenmetallen ehemisch verbunden vorkommt; und

C) in solehe, die das Wismuth im oxydirten Zustande, entweder frei, oder an Kohlensäure, Phosphorsäure, Kieselsäure etc. gebunden enthalten, und vielleieht auch mit Oxydeu von Kupfer, Nickel, Kobalt oder deren Salzen gemengt sind, oder in denen das Wismuth an Chlor gebunden ist. A. Mineralien, Erse und Hüttenprodukte, in denen das Wismuth metallisch, entweder nur mit erdigen Substanzen, oder mit Arsenmetallen von Kobalt, Nickel und Eisen gemengt, oder mit Tellur chemisch verbunden ist, auf Wismuth su probiren.

In diese Abtheilung gehören alle im Grossen aufbereiteten Kobalt- und Niekelerze, welche gediegen Wismuth eingemengt enthalten; von den Mineralien: das in erdigen Gangmassen eingesprengte gediegene Wismuth, das Tellurwismuth und Selen-Tellurwismuth; und von den Hüttenprodukten: die Kobalt- und Nickelsreise.

Von diesen Substanzen stellt man in bekannter Weise das erforderliche Probemehl dar, wiegt davon 1 Löthrohrprobireentner genau ab, und bereitet es, wenn es nöthig ist,

wie folgt zur Schmelzung vor.

Im Grossen aufbereitete wismuthhaltige Kobalt- und Nickelerze, in denen das Kobalt und Nickel au so viel Arsen gebunden ist, dass sie bei der Prüfung in einer an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre ein Sublimat von metallischem Arsen geben, und daher mehr Arsen enthalten als eine Verbindung von (Ni, Co)<sup>2</sup>As, müssen von diesem Ueberschusse befreit werden. Besteht nun die abgewogene Substanz in einem dergleichen Erze, so schüttet man sie in einen, später auch zur Schmelzung zu gebranchenden kleinen Thontiegel, welchen man in das kleine Kapelleneisen oder in einen kleinen Dreifuss von Draht stellt. Diesen Thontiegel setzt man in eine, in den Kohlenhalter gespannte Kohle, die zu vorliegendem Zwecke mit einem Eisendraht (welchem man dieselbe Gestalt gegeben hat wie dem S. 49 abgebildeten Platindraht) versehen wird, ebcn so ein, wie es bei der Schmelzung einer Bleiprobe (S. 583) beschrieben wurde; verdeckt auch den Tiegel mit einem Thonschälchen und das Ganze mit einer durchbohrten Deckkohle. Hierauf leitet man auf früher besehriebene Weise die Löthrohrflamme nach der runden Oeffnung im Kohlenhalter so, dass sowohl die Kohle an ihren innern Seiten, als auch der Tiegel zum schwachen Glühen kommt, wobei der Ueberschuss von Arsen entweicht und die Substanz, wenn sie reich an Arsenmetallen ist, mehr oder weniger stark sintert\*). Bemerkt man keine aufsteigenden Arsendämpfe mehr, so unterbricht man das Blasen, hebt den

<sup>\*)</sup> lat nach einer vorläufig, in einer an einem Ende rugreichnolezner Ghardhre, unternommenen Probe vornausundene, dass ich viel Arsendampfe entwickeln werden, so that man vohl, wenn man das Ghlnen ansaerhalb des Arbeitzimmers — vielleicht unter einer gatt zichenden Esse — vornimmt. Bietet sich hierzu keine Gelegenheit dar, so kann an den Uberschnes von Arsen auch in einer an einem Ender zugeschmolzenen überschreiten geschmolzenen überschreiten sehn der Probe auf hobalt und Nickel beschrieben werden soll.

Draht sammt Tiegel mit der kleinen Werkbleizange aus der Kohle, wie es bei der Bleiprobe (S. 583) beschricben worden ist, und lässt ihn mit aufliegendem Deckschälchen erkalten. damit der Zutritt von Luft abgeschlossen bleibt und keine Röstung eintreten kann. Hat man durch ein solches schwaches Glühen den Ueberschuss an Arsen entfernt, so ist die Probe zur Schmelzung vorbereitet.

Man schüttet jetzt nach dem Erkalten zu der im Tiegel befindlichen Substanz ein eirea 30 Milligr. schweres Stückehen Eisendraht von der Stärke einer mittelstarken Stricknadel, welches zur möglichst vollständigen Zerlegung des Schwefelwismuthes und zur Sättigung der bei der bevorstchenden Schmelzung unzerlegbaren Schwefel- und Arsenmetalle unum-

gänglich nöthig ist.

Ferner fügt man, um das sich bei der Schmelzung ausscheidende Wismuth vollständig ansammeln und nach vollendeter Schmelzung von der Schlacke, so wie von den sich mit ausscheidenden Arsenmetallen oder dem unverändert gebliebenen Eisen so trennen zu können, dass dabei von dem spröden Wismuthe etwas mechanisch nicht verloren geht, je nachdem man einen niedrigen oder einen hohen Gehalt an Wismuth vermuthet, 50-200 Milligr. feines Silber, in Form kleingeschnittener Stücke oder in einem oder mehreren Körnern, hinzu, welches man genau auswiegt. Das Wismuth findet dann bei der Schmelzung Gelegenheit, sich mit dem Silber zu verbinden und mit demselben eine Legirung zu bilden, die, wenn die Menge des Silbers 3 bis 4 Mal mehr beträgt als die des Wismuthes, nach dem Erkalten weit weniger spröde ist, als reines Wismuth, und auf der Wage, nach Abzug des Silbers, den Gehalt an Wismuth anzeigt, sobald nicht noch andere Metalle mit reducirt worden sind. - Man könnte an der Stelle des Silbers auch Blei anwenden, indem wismuthhaltiges Blei, sobald auf 1 Gewichtstheil Wismuth gegen 4 Gewichtstheile Blei kommen, sich ebenfalls dehnbar zeigt; allein, man gelangt mit Blei zu einem weniger genauen Resultate als mit Silber, weil bei einer so grossen Menge von Blei, die man bei einem hohen Wismuthgehalte der Substanz zusetzen müsste, leicht einige Procente davon durch Verschlackung als Schwefelblei, oder durch Verflüchtigung verloren gehen können, so dass sich der Wismuthgehalt um so viel höher herausstellen würde,

Zur Verschlackung erdiger Beimengungen, so wie viclleicht vorhandener schwer reducirbarer Metalloxyde und solcher Schwefelmetalle, die weder durch metallisches Eisen noch durch Alkalien in einem Thontiegel reducirt werden, als auch zur Zerlegung der Verbindungen des Wismuthes mit Schwefel und Tellur, kann man dasselbe Fluss- und Reductionsmittel anwenden, welches bei der quantitativen Bleiprobe S. 586 angegeben ist. Man wiegt von diesem Gemenge 3 Centner = 300 Milligr. ab, schluttet die abgewogene Quantität auf die bereits im Tiegel vorhandene Substanz und das eingelegte Eisen und Silber, mengt, wenn die Substanz pulverförmig ist, das Ganze mit Hülfe des Löffelstiels untereinander, stösst mit dem untern Theil des Tiegelabe behutsam einige Male gegen den Tisch, damit das Gemenge zusammensinkt und eine ebene Oberfläche bekommt, und bedeckt es noch mit 3 Löffeleben gebauft voll (eirea 600 Milligr.) Kochsalz. Sinterte oder schmolz die Substanz bei der Vorbereitung durch Glühen zusammen, so kann eine Vermengung derselben mit den Zuschlägen nicht erfolgen, und es ist auch nicht nöthig, weil in diesem Falle wenig oder gar keine Bestandtheile zur Verschlackung vorhanden sind.

Den auf beschricbene Weise mit

100 Milligr. der zu probirenden Substanz,

eirca 30 . Eisen, 50 bis 200 . Feinsilber,

300 . Fluss- und Reductionsmittel und

der nöthigen Kochsalzdecke

gefüllten Thontiegel, setzt man nun in eine, in den Kohlenhalter gespannte und mit dem Platin- oder Eisendrahte versehene Kohle, wie es bei der Bleiprobe (8, 583) beselurieben sit, verdeekt auch das Ganze mit einer durchlohrten Deekkohle und leitet die Schmclzung, ein. Dabei berücksichtigt man alles das, was bei der Bleiprobe S. 583 angegeben worden ist, so dass die Schmelzung in 5 bis höchstens 6 Minuten bewirkt werden kann. Nach beendigter Schmelzung ninmt man zuerst die Deckkohle weg, hebt bierauf den Tiegel mit der ganz fülssigen Probe mit Hulfe der Pineette aus der Kohle und stellt ihn zum Erkalten in das Kapelleneisen oder einen Dreifuss von Draht hin.

Ist der Tiegel mit der geschmolszenen Probe so weit abgekühlt, dass man ihn mit den Fingeren fassen kann, so zerschlägt man ihn auf dem Amboss vorsichtig mit dem Hammer, und befreit das am Boden desselben befindliebe Metallkorn so weit als thunlich von den noch anhängenden Schlackenheilen. Das geschmolzene Metallkorn ist nun entweder vollkommen rund und frei von anhängendem metallischem Eisen, wenn die Substanz merkliche Mengen von Arsenmetallen enthielt, oder es besitzt wegen anhängenden metallischen Eisens, welches vielleicht mit etwas Schwefeleisen überzogen ist, nicht die vollständige Kugelform, wenn die Substanz frei von Arsenmetallen war.

Im erstern Falle kann man bei genauer Betrachtung wahrnehmen, dass die Kugel aus zwei verschiedenen Metallgemischen besteht, und zwar aus einer weissen (von wismuthhaltigem.Silber) und aus einer grauen (von Arseumetallen des Nickels, Kobalts und Eisens). Man legt nun die Metallkugel zwischen Papier auf den Amboss, oder, wenn man von den Arsenmetallen nichts verlieren will, in den Stahlmörser und trennt durch ein Paar behutsame Hammerschlägo die Arsenmetalle von dem wismuthhaltigen Silber, was in der Regel sehr vollkommen geschieht. Ist das ausgeschiedene Wismuth mit 3 bis 4 Mal so viel reinem Silber verbunden worden, so kann man sogar die Legirung etwas ausplatten. Da man aber nicht im Stande ist, die geringe Menge von Schlacke, die auf der Oberfläche des Metallkorns vertheilt ist, wie auch Spuren von anhängenden Arsenmetallen zu trennen, so legt man das Metallkorn in eine Vertiefung auf Kohle, fügt ein wenig Boraxglas hinzu, und sehmelzt das Ganze mit einer sehwachen Reductionsflamme auf einige Augenblicke um, jedoch nur so lange, bis das Metallkorn eine blanke Oberfläche darbietet; worauf man es sofort erstarren lässt, und durch einige Hammerschläge die jetzt nur an einer Seite anhängende geringe Menge von Schlacke auf dem Amboss trennt. - Dass man dabei vorsiehtig verfahren muss und nicht zu lange blasen darf, um kein Wismuth durch Verflüchtigung zu verlieren, versteht sieh von selbst. — Die von dem Metallkorne zuletzt getronnte Schlacke fügt man den Arsenmetallen bei, im Fall man dieselben weiter auf Kobalt und Nickel quantitativ nntersuchen will, wie es bei der Probe auf diese Metalle speciell beschrieben werden soll. Das wismuthhaltige Silberkorn wiegt man genau aus, und zieht das Gewieht des angewandten Silbers ab; der Uebersehuss zeigt den Gehalt an Wismuth an, sobald die Substanz nicht selbst einen wägbaren Silbergehalt besitzt. Ist Letzteres zu vermuthen, so treibt man das wismuthhaltige Silberkorn mit 1 Löthrohrcentner Probirblei auf Knochenasche ab, wiegt es aus und rechnet den erlittenen Kapellenzug nach S. 532 hinzu; wobei sich ergiebt, ob ein wägbarer Gehalt an Silber in der Substanz vorhanden ist, der in Abzug gebracht werden muss. Auch kann man sich durch eine directe Probe auf Silber von der Höhe des Silbergehaltes überzeugen.

Befindet sich an der Seite des ausgeschmolzenen Metallkornes unverändert gebilebenes metallisches Eisen, so treunt
man dieses ebenfalls durch einige Hammersehläge entweder
zwischen Papier auf dem Amboss, oder im Stahlnörser;
sehmelzt, wie im ersten Falle, das wismuthhaltige Silberkorn
auf Kohle neben ein wenig Boraxglas auf einige Augenblicke
um, trennt die anhängende Schlacke vollständig ab, und wiegt
das Metallkorn aus. War die Substanz frei von Silber, oder
enthielt sie nur eine unwägbare Menge von diesem Metalle,
wovom man sieh vielließth bereits durch eine besondere Probe
überzeugt hat, so ist der nach Abzug des Silbers bleibende
Uebersehuss als Wismuth zu betrachten; enthielt sie aber

eine wägbare Menge von Silber, so muss der Betrag desselben mit in Abzug gebracht werden.

B. Mineralien, in denen das Wismuth als Schwefelwismuth, entweder für sich, oder mit anderen Schwefelmetallen, oder mit Arsenmetallen chemisch verbunden vorkommt, auf Wismuth zu probiren.

In diese Abtheilung sind zu rechnen: Wismuthglanz, Karelinit, Kupferwismuthglanz, Wittichenit (Kupferwismutherz), Wismuthsilber, Nadelerz, Chiviatit, Kobellit und Nickelwismuthglanz.

Diese Mineralien sind, mit Ausnahme des Kobellit's, welcher Schwefelantimon enthält, und deshalb nach S. 561 erst einer Röstung unterworfen worden muss, so zusammengesetzt, dass sie ohne weiterer Vorbereitung sogleich mit einem, dem Zwecke entsprechenden alkalischen Fluss- und Reductionmittel in einem Thontiegel geschnolzen werden können, so bald man zur Vermeidung einer möglichen Verschlackung von Schwefelwismuth ein Stückehen Eisen, und zur Ansammlung des sich ausscheidenden metallischen Wismuthes die nöthige Menge metallischen Silbers hinzufügt.

Mau beschickt 1 Löthrohrprobircentner des Minerals wenn eine Röstung nöthig ist, nach geschehener Röstung und wenn in diesem Falle auch Kupfer vorhanden, nach wiederun erfolgter Schwefelung nach S. 598) in einem Thontiegel mit circa 30 Milligr. Eisen in Form eines Drahstückelbens,

50 bis 200 . Feinsilber in Form klein geschnittener

Stücke oder in Körnern, und
desselben Fluss- und Reductionsmittels.

desselben Fluss- und Reductionsmittels, dessen man sich zu Bleiproben etc. bedient.

Das Ganze mengt man, sobald es nicht durch die nach der Ristung erfolgte Schwefelung zusammengesintert ist, sogleich im Tiegel mit Hulfe des Löffelstiels untereinander, sucht es, wie bei den Substanzen der ersten Abtheilung, durch Aufstossen des Tiegels etwas zu verdichten, und bedeckt es mit 3 Löffelchen gehauft voll (circa 600 Milligr.) Kochsalz. Die Schmelzung führt man genau so aus wie bei den Substanzen der ersten Abtheilung.

Beim Zerschlagen des Tiegels findet man am Boden die Verbindung des Silbers mit dem Wismuth in Form eines runden Kornes, an dessen Seite das zugesetzte Eisen sitzt, welches gewöhnlich mit etwas Schwefeleisen überzogen ist. Nachdem man das Eisen auf dem Amboss von dem Metallkorne getrennt hat, schmelzt man letzteres auf Kohle neben ein wenig Boraxglas auf einige Angenblicke um, bis es eine blanke Oberfälsche zeigt, lisst es hierauf erstarren, befreit es von der anhängenden geringen Menge von Schlacke und wiegt es aus.

Einige der oben genannten Mineralien enthalten ausser Wismuth noch andere Metalle, namentlich Kupfer, Silber, Blei und Antimou. Wenn der Gebalt an Kupfer nicht bedeutend ist, so geht auch, vorausgesetzt, dass dasselbe als Schwefelmetall vorhanden ist, wenig oder gar nichts davon in den Regulus mit über; das Antimon kann durch eine vorangegangene Röstung grösstentheils entfernt werden, es kann daher, wenn durch eine besondere Probe auf Silber nur ein sehr geringer Gehalt davon gefunden wurde, der Gewichtsüberschuss in Wismuth auch Blei in der Substanz enthalten war.

Um nun zu erfahren, wie viel von jedem dieser Metalle dem Gewichte nach vorhanden ist, schmelzt man das Metallkorn im Platinschälchen (S. 25) über der Spirituslampe mit der 12-15fachen Gewichtsmenge doppelt-schwefelsauren Kali's, und setzt, wenn es nöthig erscheint, von diesem Salze so lange kleine Portionen nach, bis das Metallkorn verschwunden ist. Das Platinschälchen übergiesst man hierauf in einem Porcellangefäss (Fig. 61, S. 51) mit destillirtem Wasser, erwärmt dasselbe so lange, bis das geschmolzene Salz gelöst ist, und die schwefelsauren Salze des Blei- und Wismuthoxydes sich pulverförmig ausgeschieden haben (S. 364). Man lässt das Ganze eine Zeit lang stehen, filtrirt oder giesst dann die klare Auflösung des schwefelsauren Kali's und schwefelsauren Silberoxydes mit Hülfe eines Glasstäbchens von dem Rückstande in ein anderes Gefäss ab, giesst neues Wasser auf, rührt um, lässt wieder absetzen und giesst abermals ab\*). Den aus schwefelsaurem Bleioxyd und schwefelsaurem Wismuthoxyd bestehenden Rückstand übergiesst man mit Wasser, dem etwas Schwefelsäure zugesetzt worden ist, und erhitzt dasselbe bis zum Kochen. Das schwefelsaure Wismuthoxyd löst sich (besonders nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure) leicht auf und das schwefelsaure Bleioxyd bleibt zurück, so dass es auf einem kleinen Filtrum gesammelt und gewaschen werden kann. Man trocknet es scharf, wiegt es aus und berechnet den Betrag an metallischem Blei (100 Gewichtstheile schwefelsaures Bleioxyd geben 68,3 Gewichtstheile metallisches Blei). Hierdurch erfährt man den Gehalt an Blei; der Gehalt an Wismuth ergiebt sich bei einem kupferfreien Regulus aus der Differenz. Ist Kupfer mit vorhanden, was man bereits an der mehr oder weniger blauen Färbung der beim

<sup>\*)</sup> Die abgegossene silberhaltige Auflösung verdünnt man gehörig mit Wasser, versetzt sie mit einer Auflösung von Kochsalz, und macht das ausfallende Chlorsilber auf die Weise wieder zu Gute, wie es bereits bei der Goldprobe (S. 5:2) beschrieben worden ist.

Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali crhaltenen Salzmasse erkennt, so muss das Wismuth aus seiner Aufdöurch kohlensaures Ammoniak in der Wärme ausgefällt, abfiltrit und nach dem Trocknen in einem Thontiegel mit den bereits mehrfach erwähnten Fluss- und Reductionsmittel und mit Zusatz von Silber reducirt werden. Dieser Weg ist jedoch nur dann anzurathen, wenn die Flüssigkeit eine deutlich blaue Färbung zeigt.

Obgleich die Bestimmung des Blei- und Wismuthgehaltes auf vorbeschriebene Weise nieht ganz genau und besonders bei Gegenwart von Kupfer sehr umständlich ist, so giebt sie doch wenigstens ein der Wahrheit nahe kommendes Resultat. Uberigens wird auch der Beigehalt ungenaut, wenn eine kleine Menge von Antimon mit vorhanden ist, weil dieses Metall bei der Sehmelzung der Legirung mit doppelt-schwefelsaurem Kali zwar oxydirt, aber nicht vom Blei getrennt wird.

Ist durch eine besondere Probe auf Silber ein merklicher Gehalt an diesem Metalle gefunden worden, so ist dieser gleichzeitig mit dem Betrag des der Probe zugesetzten Silbers von der bei der Schmelzung orzeugten Legrung abzuziehen,

Be ispiel. Man hätte in irgend einer silber, blei- und wismuthhaltigen Substanz durch eine besondere Probe auf Silber, mit Berücksichtigung des Kapellenzuges, 15 Procent (also in 100 Milligr. der Substanz 15 Milligr.) Silber gefunden. Bei der Probe auf Wismuth hätte man 100 Milligr. Feinsilber zugesetzt, und eine Legirung erhalten, deren Gewicht 175 Milligr. gefunden worden wire. Von diesen 175 Milligr. wirden nun 100 + 15 = 115 Milligr. Silber abzusiehen sein, wobei für das Wismuth und Biel 60 Milligr. werbeiben wirden. Wären um nach der Schneitung der Legirung mit doppelt-schwefelsaurur Kadt und Abscheitung des Wismuths 48:328 Milligr. metallisches Biel geben, so wirden 60 - 32,8 = 27,2 Milligr. Wismuth in der Substanz enthalten sein; und es wären also gefunden worden: 15 Proc. Ag., 28,8 Proc. Pto ud 27,2 Proc. Bi

C. Mineralien, Erse und Produkte, die das Wismuth in oxydirton Zustande, entweder frei, oder an Kohlenssure, Phosphorsäure, Kleselsäure etc. gebunden enthalten, und vielleicht auch mit Oxyden von Kupfer, Nickel, Kobalt oder der deren Salzen gemengt sind, oder in denen das Wismuth an Chlor gebunden ist, auf Wismuth zu probiren.

In diese Abtheilung gehören von den Mineralien hauptschlich folgende: Wismuthsy path und Bismuthit, Kieselwismuth, Hypochlorit; und von den kinstlichen Produkten das basische Chlorwismuth, welches bei der Reinigung des im Grossen gerösteten wismuthhaltigen Zinnsteins durch verdunte Salzsäure, sowie bei der Gewinnung des Wismuthes auf nassem Wege aus der Heerdmasse vom Silberraffknire ete. erhalten wird.

Sind die genannten Mineralien etc. rein, d. h. frei von eingemengten Metalloxyden, die sich leicht reduciren lassen, so können sie ohne Weiteres mit Pluss- und Reductionamittel beschiekt und hierauf gesehmolzen werden; enthalten sie aber Kupfer, Niekel oder Kobalt im oxydirten Zustande, entweder frei oder an Säuren gebunden, so müssen sie nachl S. 583 Ann. durch Glüben mit Schwefel in einen kleinen Thoutiegel crst in Schwefelmetalle umgeändert, oder, wobei man auch gleichzeitig den Gehalt an Niekel, Kobalt und Kupfer bestimmen kann, in Arsenmetalle verwandelt werden, wie es bei der Kobalt- und Niekelprobe beschrieben werden soll.

Man wiegt von der gehörig vorgerichteten Substanz 1 Centner ab, bereitet ihn, wenn es nöthig erseheint, zur Schmelzung vor, und beschiekt ihn in einem kleinen Thontiegel auf dieselbe Weise, wie die Substanzen der ersten und

zweiten Abtheilung, und zwar mit

25 bis 30 Milligr. Eisen in Form eines Stückehen Drahtes, 80 bis 100 - Feinsilber in kleinen Stücken oder Körnern, und

300 Fluss- und Reductionsmittel (S. 586).

Das Ganze mengt man sogleich im Tiegel mit Hülfe des Löffelstiels untereinander, sueht das Gemenge durch behutsames Aufstossen des Tiegels so viel als möglich zu verdichten, bedeckt es mit 3 Löffelchen gehauft voll Kochsalz und führt die Schmelzung in einer, in den Kohlenhalter gespannten und verdeckten Kohle auf dieselbe Weise aus, wie die der Substanzen der ersten und zweiten Abbieilung.

Das Resultat der Schmelzung ist ein wismuthhaltiges Silberkorn, entweder mit ansitzendem metallischem Eisen, welches zuweilen mit Schwefeleisen oder mit Speise ungeben ist, oder mit Arsenmetallen (Speise), die das zugesetzte Eisen aufgenommen haben. Man trennt das Eisen oder die Speise auf dem Amboss mit Vorsicht von dem Metallkorne los, sehmelzt letzeres auf Kohle neben ein wenig Boraxglas um, damit es eine reine Oberfläche bekommt, trennt die Schlacke davon ab, um dwiegt es aus; der Betrag an Wismuth ergiebt sich aus der Gewichtsdifferenz zwischen dem wismuthhaltigen Silberkorne und dem zur Probe angewandten Feinsilber.

 und seiner Menge nach zu bestimmen. Man verdünnt dazu die Auffseung des Silbers und Wismuthes in Salpetersäure mit Wasser und erwärnt, damit das anfangs sehr fein zerheilte Zinnoxyd sich etwas zusammennieht und durch Filtration von der Auffösung der andern Metalle getrennt werden kann. Nach dem Aussissen und Trocknen glütht man es mit der nöttigen Vorsicht im Platinschälehen, wiegt es aus und berechnet aus dem Gewichte den Betrag an reinem Zinn. (100 Zinnoxyd = 78,6 metallisiehes Zinn). Den gefundenen Betrag zieht nan von dem Betrage des unreinen Wismuthes da, und erfährt auf solche Weise den Gehalt an Wismuth. (Der Gehalt an Zinn, wie er sich hierbei mit herausstellt, ist jedoch niedriger als der, den man durch eine directe Probe auf Zinn erhält, weil besonders bei Gegenwart von Schwefelmetallen ein Theil des Zinns mit verschlackt wird.)

## 6) Die Zinnprobe.

Dasjenige Erz, aus welchem im Grossen das Zinn dargestellt wird und welches auch der Probe auf Zinn hauptskhlich unterliegt, ist der Zinnstein. So einfach die quantitative Bestimmung des Zinngehaltes in demselben bei Abwesenheit femder Substanzen ist, so umständlich wird die Probe, sobald darin, wie diess nicht eben selten der Fall ist, andere reducirbare Verbindungen mit enthalten sind, da die selben vor der reducirenden Schmelzung des Erzes durch eine Behandlung desselben auf nassem Wege entfernt werden mitssen.

Man kann daher bei der quantitativen Probe auf Zinn die Mineralien, Erze und Produkte, in denen dieses Metall einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, eintheilen:

A) in solche, welche das Zinn entweder im geschwefelten Zustande, oder als Oxyd, gemengt mit Schwefel- und Arsenmetallen, enthalten:

B) welche das Zinn im oxydirten Zustande, frei von Schwefel-

und Arsenmetallen, enthalten und

C) welche das Zinn metallisch mit anderen Metallen verbunden enthalten.

A. Mineralien, Erze und Produkte, welche das Zinn entweder im geschwefelten Zustande, oder als Oxyd, gemengt mit Schwefel- und Arsenmetallen, enthalten, auf Zinn zu probiren.

In diese Abtheilung ist nicht nur der Zinnkies, welcher das einzige Mineral ist, in dem das Zinn an Schwefel und andere Schwefelmetalle chemisch gebunden vorkommt, zu rechnen, sondern es gehören auch hierher die im Grossen aufbereiteten Zinnschliche, welche zwar das Zinn im



oxydirten Zustande enthalten, aber sehr häufig trotz der vorund nach der Aufbereitung stattgefundenen Röstung noch Schwefel- und Arsenmetalle in geringer Menge aufzuweisen haben. Von den zu dieser Abtheilung gehörigen Kunstprodukten ist das Musivgold (Zinn mit Schwefel im Maximo verbunden) zu erwähnen.

Soll eine in diese Abtheilung gehörige Substanz auf Zinn probit werden, so richtet man sich das nötlige Probemehl vor, wiegt davon einen Centner ab und befreit diesen durch Röstung von den gebundenen flüchtigen Bestandtbeilen. Da das Rösten einer auf Zinn zu probirenden Substanz ganz auf dieselbe Weise gesehicht wie das Rösten eines Kupferorzes mit Kohlenstaub (S. 561 ff.), so würde hier eine Beschreibung des Verhäturen bei der Röstung überflässig sein.

Enthält die zu röstende Substanz von flüchtigen Bestandtheilen nur Schwefel, oder Schwefel und iener Spur von Arsen, oder nur einige Proeent Sehwefel und Arsen, welches letterenit den im Grossen gerösteten und aufbereiteten Zinnsehlichen zuweilen der Fall ist, so ist die Röstung sehr bald beendigt; enthält sie aber viel Arsen, so ist die Röstung mit Kohle länger und zwar so lange fortzuführen, bis bei einem neuen Zusatz von Kohle die Substanz im glühenden Zustande aun nicht die geringste Spur von Arsengerneh mehr bemerken lässt. Die im Grossen aufbereiteten Zinnschliche, wenn sie der Aufbereitung wegen sehon geröstet worden sind, hat man nur ein Mal, hingegen die andern Substanzen, in welchen das Zinn an Schwefel gebunden oder als Oxyd mit Sehwefelund Arsenmetallen gemengt ist, zwei bis drei Mal mit Kohle zu rösten.

Durch diesen Röstproces, wenn er sorgfältig unternommen wird, werden von einer zimnhaltigen Substanz, die vielleicht mit Schwefelkies, Arsenkies, Kupierkies, Antimonglanz, Wismuthglanz oder gediegen Wismuthglanz oder gediegen Wismuthglanz oder gediegen Wismuthglanz ab gediegen anderen Metallen das Zinn (wenn es nicht sehon als Oxyd vorbanden ist), Kupfer, Eisen, Wismuth und Zink oxydirt. Dejcinigen Metalle, welche ausser dem Arsen noch säuerungsfähig sind, aber während des Röstens sieh schwer oder gar nicht verfülethigen, wie namentlich ein Theil des Antimons, das Molybdän, Wolfram und Titan, bleiben als Säuren zurück.

Was die Kennzeichen eines gut gerösteten Zinnerzes betrifft, so sind diese ganz denen eines gut gerösteten Bleierzes shnlich. Das geröstete Erz darf nämlich im glühenden Zustande, während demselben noch Kohlenstaub beigemengt ist, keinen Geruch und, nach vollkommener Zerstörung der Kohle, beim Aufreiben im Mörser keine glängenden Schwefel- oder Arsenmetalle mehr zeigen; auch muss es sich in einem ganz lockeren Zustande auf dem Röstschälchen befinden.

Wollte man nun ein gut geröstetes Zinnerz, z. B. aus Zinnoxyd, Eisenoxyd, Manganoxyd, Visumthoxyd und Kupferoxyd bestehend, sogleieln der Reduction aussetzen, so würde man bei den besten Fluss- und Reductionsmitteln doch ein sprödes, graues und zu sehweres Zinnkorn bekommen, weil ausser dem Zinnoxyde gleielzietigt sich nicht nur die Oxyde des Wismuths und Kupfers mit reduciren, sondern auch, sowohl in Folge der Einwirkung der nothwendigerweise in grosser Menge vorhandenen Kohle als des reducirten Zinns auf das Eisenoxyd auch ein Theil des letztern sieh zu Metall reducirt und in das Zinn mit übergelt.

Da sieh nun diese Nachtheile auf trockenem Wege nicht beseitigen lassen, so ist man genöthigt, die in dem gerösteten Zinnerze eingemengten Eisen-, Mangau-, Wismuth- und Kupferoxydtheile durch Chlorwasserstoffsäure auszuziehen\*) Dabei

verfährt man folgendermassen:

Das gut gerüstete Erz sehüttet man in ein kleines Porcellaugeßas (Fig. 51, S. 61), und gieset Chlorwasserstoffsäure darauf, soviel, dass dieselbe ungefähr 0,5 Centim, über den Pulver steht. Man setzt jetzt das Porcellangefüs auf das Drahtgitter der Lampe (S. 10), welehes sich ungefähr 60 Millim, über der Flamme entferm befindet, und sehiebt den Docht so weit in die Dille zurück, dass nur noch eine kleine Flamme bleibt, die bloss stark erwärmend auf das Geßas einwirkt. Um aber dabei so viel als möglich zu verhüten, dass die von der Säure aufsteigenden Dämpfe sich im Arbeitszimmer verbreiten, so verdeckt man das Geßas mit einem Uhrglase, dessen convex Seite dabei nach unten gerichtet ist.

Mit dieser Digestion fährt man bei derselben Wärme ngefähr 4 bis 5 Minuten ununterbrochen fort und verhütet, dass die Säure nicht in zu starkes Kochen gerathe. Die aufsteigenden Dämpfe sehlagen sieh grösstentheils an der con-

<sup>\*)</sup> Berthier empfehl, das gepülverte role Zimerz einige Minnten ham it der hinreichenden Menge von Kenigswasser zu kochen, die Plüssigkeit mit Wasser zu verdünnen, den Rückstand auf ein Filtrum zu bringen und demelden mit Wasser gut anzumsachen, wohren das Zimerz ebenfalls von Man hat dann nur das Filter zu trecksen, den Inhalt herusszunehmes As Papier zu verbennen und Alles zusammen in einem kleinen Porcellander Thontiegel zu gihben, um den vielleicht bei der Behandlung des Leiten im der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der St

vexen Seite des Uhrglases tropfbar flüssig nieder und fallen in diesem Zustande wieder zur Flüssigkeit zurück.

Nach Verlauf von höchstens 5 Minuten, in welcher Zeit alle dem Zinnoxyde beigemengten Oxyde des Eisens, Mangans, Wismuths, Kupfers und Zinks, so wie die vielleieht vorhandenen Säuren des Antimons, aufgelöst worden sind, wendet man das Drahtgitter mit dem verdeckten Porcellangefüss von der Flamme ab und lätset das Ganze ein wenig abkühlen.

Hierauf hebt man das Uhrglas von dem Gefässe ab und reinigt es von der anhängenden Säure mit Flicsspapier. Das unaufgelöste Pulver, welches nur noch aus Zinnoxyd oder Zinnstein besteht, jedoch noch mit erdigen Theilen oder mit Wolfram- und Titansäure vermengt sein kann, indem eine Beimengung von Wolfram und Titaneisen so zerlegt wird, dass die genannten Säuren sich ausseheiden, kann man von der darüber befindlichen klaren, gelb oder grün gefärbten Flüssigkeit auf zweierlei Weise befreien: Erstens so, dass man die Auflösung der Metalloxyde mit Wasser verdünnt, hierauf filtrirt, den Rückstand gut aussüsst, troeknet und das Filter verbrennt; welches Verfahren hauptsäehlich bei der Probe des Zinnkieses auf Zinn angewendet werden muss, und auch bei solchen Zinnerzen angewendet werden kann, die frei von Wismuth sind, so dass bei der Verdünnung mit Wasser eine Ausscheidung eines basisehen Salzes nicht zu befürchten ist. In den meisten Fällen kann man indessen auch zweitens so verfahren, dass man die Auflösung, nachdem sich der Rückstand gut abgesetzt hat, mit Hülfe eines kleinen Glashebers so weit als möglich wegsaugt und an deren Stelle 3 bis 4 Mal so viel reines Wasser zufügt. Das Wasser muss man aber ganz behutsam an der Seite des Gefässes niederfliessen lassen, damit das am Boden liegende Erzpulver nieht in seiner Lage gestört werde und die leichtesten Theile desselben sieh nicht mit dem Wasser vermengen, weil sonst zur Absonderung dieser Theile wieder besondere Zeit erforderlich ist. Erwärmt man jetzt das Gefäss über der Lampenflamme, so vereinigt sich der zurückgebliebene Theil der Auflösung mit dem Wasser und kann, wenn man das Gefäss ein wenig nach einer Seite neigt, mit Hülfe des kleinen Hebers gemeinschaftlich mit dem Wasser vollkommen klar (wenn es nicht durch basisches Chlorwismuth sehwach getrübt ist) von dem speeifisch schwerern Erzpulver entfernt werden. Trifft es sieh, dass ganz geringe Theile des Pulvers, welches gewöhnlich nur erdige Theile sind, auf der Oberfläche des Wassers schwimmen und sieh in diesem Falle schwer zu Boden setzen, so muss man die feine Oeffnung des Hebers beim Wegsaugen des Wassers so weit als möglich unter dem Wasserspiegel erhalten, damit auch diese Theile nicht verloren gehen. Um nun noch den an dem Erzpulver adhärirenden Rest des Wassers zu entfernen,

setzt man das Gefäss auf das Drahtgitter über die Lampenflamme und lässt es so lange stehen, bis das Pulver völlig trocken ist.

Die ganze Operation, während welcher man bei gehöriger Vorsicht einen Verlust an Zinn nicht zu befürchten hat, dauert, sobald man nicht zu filtriren nöthig hat, mit Einschluss der Auflösungszeit höchstens eine Viertelstunde.

Dass man auf diese Weise das mit dem Zinnstein chemisch verbundene Eisen- und Manganoxydul, welches bei einem ganz dunkel gefärbteu Zinnstein wohl kanm zusammen 2 Procent beträgt, nicht mit entfernt, ist leicht einzusehen; da aber diese geringen Mengen der genannten Oxyde verschlackt werden, und nur etwa eine Spur von Eisenoxydul zu metallischem Eisen reducirt und in das Zinn übergeführt wird, so ist der Fehler, der auf der Wage kaum zu bemerken ist, auch zu übersehen.

Hat man Zinnschliebe anf Zinn zu probiren, die wegen einer möglichst vollkommenen Aufbreitung schon im Flammenofen geröstet worden sind, und die, wie oben bemerkt wurde, nur noch einige Procent Schwefel und Arsen enthalten, so kann man die Röstung unterlassen, sobald man nach den Vorschlage von Berthier (s. d. Anmerk, auf S. 602) einen solehen Schlich ohne Weiteres mit Königswasser (1 Theil Salpetersäure und 2 Theile Chlorwasserstoffsüure) belandelt, und zwar auf dieselbe Weise, wie ein auf dem Thonschälchen geröstetes Zinnerz mit Chlorwasserstoffsüure).

Ist die auf Zinn zu probirende Substanz, entweder durch Röstung und darauf erfolgte Behandlung mit Klonwasserstoff-s

sürre oder bloss durch Behandlung mit Königswasser, von den 
für das Ausbringen eines reinen Zinnes nachtheiligen Bestandoder Gemengtheilen befreit, so folgt die Reduction des in ih
befindlichen Zinnoxydes. Diese kann bei Anwendung zweck
mässiger Pluss- und Reductionsmittel auf zweierlei Weise 
geschehen; entweder in einem unit Kohle ausgefütterten Thoutiegel, wie die Reduction des Bleioxydes in gerästeten Bleierzen (S. 582), oder in einem unasgefütterten dergleichen 
Tiegel, wie eine Bleiprobe nach dem zweiten Verfahren 
(S. 585).

 a) Die reducirende Schmelzung des vorbereiteten Zinnerzes in einem mit Kohle ausgefütterten Thontiegel.

Die zu einer solchen Schmelzung erforderlichen Zuschläge beschränken sich auf

100 Milligr. völlig trockene Soda und

30 = Boraxglas.

Diese Zuschläge werden, während das mit Chlorwasserstoffsäure behandelte und mit Wasser ausgesüsste Erz ab-

trocknet, abgewogen und mit demselben im Achatmörser zusammengemengt; das Gemenge wird dann, wie ein mit Soda und Borax beschicktes, geröstetes Bleierz (S. 582), in einen Sodapapiercylinder gepackt und eben so, wie es dort speciell beschrieben ist, in einem mit einer Kohlenpaste ausgefütterten, bedeckten kleinen Thontiegel geschmolzen. Die Schmelzzeit muss aber bei einer Zinnprobe 8 bis 10 Minuten dauern. Nach dem Erkalten der geschmolzenen Probe findet sich auf dem Boden des Tiegels eine Kugel, die grösstentheils aus Schlacke besteht, in welcher das reducirte Zinn sehr selten in einem einzigen Korne, öfter aber in mehrere grössere und kleinere Körner getheilt, eingeschlossen ist. Diese Körner werden (wie bei der Bleiprobe) durch Zerreiben und Abschlämmen der Schlacke mit Wasser gereinigt und dann getrocknet. Da die Schlacke von einer Zinnprobe in Ermangelung vieler erdiger Theile gewöhnlich so beschaffen ist, dass sie sich ziemlich leicht in siedendem Wasser löst, so gelingt die Trennung derselben von dem reducirten Zinne sehr einfach auf folgende Weise: Man zerklopft die aus Schlacke und Zinnkörnern bestehende Kugel entweder zwischen Papier auf dem Amboss oder im Stahlmörser so weit, als es die eingemengten Zinnkörner zulassen, schüttet hierauf die zerkleinte Masse in ein nicht zu kleines Porcellauschälchen, übergiesst sie in selbigem mit Wasser und stellt das Schälchen über die Lampenflamme. Ist die Schlacke gelöst, so giesst man die Flüssigkeit behutsam ab, reibt den feuchten Rückstand, welcher fein zertheilte, aus der Schlacke ausgeschiedene Kohlentheile enthält, mit dem Pistill des Achatmörsers auf, giesst wieder Wasser hinzu und schlänunt alle noch vorhandenen specifisch leichtern Theile der Schlacke von den Zinnkörnern ab. Ist die Schlacke, in Folge eines Quarzgehaltes im Erze, in Wasser unlöslich, so darf man sie nur mit Essigsäure übergiessen, das Ganze erwärmen und durch Schlämmen mit Wasser die Zinnkörner reinigen. Letztere lässt man dann sogleich im Porcellanschälchen über der Lampenflamme abtrocknen. Die Reinheit des ausgebrachten Zinnes erkennt man theils durch den Magnet, theils an seiner Farbe und Dehnbarkeit,

Geht man bei der Röstung und der Abscheidung der Oxyde des Eisens und Kupfers, so wie der Säuren des Antimons (die an Metalloxyde gebunden sein können) sorgfältig zu Werke, so hat man bei der Reduction, sobald man den nöthigen Hitzgrad anwendet, ein reines Zinn zu erwarten, dessen Gewicht das richtige ist; führt man aber die Röstung und die Digestion des gerösteten Erzes mit Chlorwasserstoffsäure nicht lange genug fort, so zeigt sich das Zinn nach der Reduction, bei Gegenwart von Kupfer und Antimon spröde, und, bei Gegenwart von wenig Eisen, zwar dehnbar, es folgt aber, im fein zertheitlen Zustande unter Wasser gebracht, dem Magnetstahle, und nam kann sicher darauf rechnen, dass auch das Gewicht zu hoch gefunden wird. Enthält das auf Zin zu probirende Erz Wolfram- oder Titansäure in geringer Menge, so können diese Säuren, wie schon oben erwähnt wurde, durch Chlorwasserstoffsäure nicht abgeschieden werden; sie gehen aber bei der Reduction des Zinnoxydes grösstenheisis mit in die Schlacke über und sind daher als fast unschädlich zu betrachten. Ist indess der Gehalt an Wolframsüure schon bedeutend, so reducirt sich auch leicht ein Theil derselben mit und nan bekommt in diesem Falle ein durch der Was Wolfram verurreinietez Zinn, was nicht zu verneiden ist.

Da der Zinnstein auf Stockwerken, Lagern und Gängen in und mit Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Steinmark, Talk, Thon, Kalkspath und mehrern anderen crdigen Fossilien, so wie mit Kupfer-, Schwefel- und Arsenkies, gediegen Wismuth oder Wismuthglanz, Antimonglanz, Zinkblende, Wolfram, Molybdänglanz, Eisenocker, Magneteisenstein etc. bricht und in einigen dieser Fossilien oft nur fein eingesprengt vorkommt, so dass man durch eine Löthrohrprobe keine sichere Auskunft erhält, weil der Gehalt vielleicht zu unbedeutend ist: so sind durch Sichern oder durch ein anderes vorsichtiges Schlämmen eines solchen ganz fein zerriebenen und abgewogenen Erzes die erdigen Gemengtheile grösstentheils wegzuschaffen und von dem erhaltenen Schliche, in welchem nun das specifisch schwerere Zinnerz concentrirt ist, nach vollkommener Abtrocknung und Gewichtsbestimmung desselben, wenigstens zwei quantitative Proben auf Zinn nach der oben gegebenen Vorschrift zu fertigen. Das ausgebrachte Zinn ist nach dem Auswiegen auf seine Reinheit zu untersuchen und der Gehalt für das rohe Erz zu berechnen.

eines solchen ganz fein gepulverten Erzes durch vorsichtiges Schlämmen mit Wasser (dies kann in einem den Erzquantum angemessenne Bechergiase mit Hülfe eines Glasstabes geschehen) eine Quantuist Schlich zurückebalten, welche nach dem Trocknen 100 Milligr. röge, so würde man von diesen 100 Milligrammen, die im Achatmörser gut zu mengen und durchzureihen wären, eine doppelle Frobe auf Zim fertigen. Erhelt man nun bei jeder dieser beiden Froben 1,5 Procent Zinn, so wärden in den 500 Milligr. Schlich 100-1,40. – 10,5 Milligr. Zinn enthalten sein. Ist das Schlämmen mit Vorsicht geschehen, so machen die 10,5 Milligr. ach bei

Z. B. Man håtte aus 5 Grammen - 50 Centnern oder 5000 Milligr.

nahe den sämmtlichen Zinngehalt der ohigen 5 Gramme = 5000 Milligramme rohen Erzes aus; es kommen daher auf 100 dieses Erzes 5000 Milli-

- 0,21 Milligr. oder Procent Zinn.

b) Die reducirende Schmelzung des vorbereiteten Zinnerzes in einem unausgefütterten Thontiegel.

Die Schmelzung des gehörig gereinigten Zinnerzes kann auch in kürzerer Zeit bewerkstelligt werden, wenn man ein unausgefüttertes Thontiegelehen anwendet, und das vorbereitete Zinnerz mit einem zweckentsprechenden, leicht schneizbaren Fluss- und Reductionsnittet beschiekt. Es ist aber hierbei, nach dem Vorschlage von Winkler (Berguntiuter), 2000 dem Vorschlage von Winkler (Berguntiuter), 2001 dem Vorschlage von Winkler (Berguntiter), 2001 dem Vorschlage von Welches man im müglichtst zertheiten Zustandes) und je nach der Reichhaftigkeit der Probe in einer genau ausgewogenen Menge von 50 bis 90 Milligr, dem Zinnerz im Tiegelehen befügt.

Man giebt ferner 300 Milligr, von dem bei der Bleiprobe erwähnten Fluss- und Reductionsmittel, sowie 50 Milligr, Stärkemehl hinzu. Das Ganze mengt man mit Hülfe des Löffelstiels untereinander, verdichtet das Gemenge durch behutsames Stossen des Tiegels gegen den Tisch und bedeckt es noch mit 3 Löffelchen gehauft voll (circa 600 Milligr.) Kocksalz.

Die auf solehe Weise beschickte Probe sehmelzt man in einer in den Koblenhalter gespannten Kohle, die mit einem Platindraht (S. 49) versehen und mit einer Deckkohle verdeekt worden ist, unter denselben Vorsichtsmassregeln, wie eine Bleiprobe S. 587.

Das Resultat einer 5 bis höchstens 6 Minuten dauernden Sehmelzung ist a) eine vollkommen dünnflüssige Schlacke, die beim Erstarren hellgrau wird, und b) ein Metallkorn, aus Silber und Zinn bestehend, welches sich etwas hämmern lässt und dessen Gewieht nach Abzug der hinzugefügten Menge Silbers den Gehalt an Zinn in der Substanz angiebt. Durch Auflösen des Kornes in Salpetersäure, wobei das Zinn als Oxyd zurückbleibt, lässt sich das Silber wieder rein darstellen.

## B. Mineralien und Produkte, welche das Zinn im oxydirten Zustande enthalten, auf Zinn zu probiren.

Die in diese Abtheilung gehörigen Mineralien und Produkte müssen nach verschiedenen Verfahrungsarten auf Zinn probirt werden und zerfallen daher in solche:

 a) welche frei von den Oxyden des Eisens und eingemengten Schwefel- und Arsenmetallen sind, und

 b) welche ausser Zinnoxyd auch Silicate von Eisenoxydul und Erden enthalten.

a) Mineralien und Produkte, welche das Zinn im oxydirten Zustande enthalten und frei von den Oxyden des Eisens und eingemengten Schwefel- und Arsenmetallen sind, auf Zinn zu probiren.

In diese Abtheilung gehören von den Mineralien: der reine Zinnstein, und von den Produkten: Zinnasche und Email.

Dass bei solchen Substanzen vor der Reduction des Zinoxydes die Röstung und, wenn nicht zufällig Eisen- und Kupferoxyd oder Säuren des Antimons eingemengt sind, auch die Behandlung mit Chlorwasserstoffsäure wegfällt, versteht sich von selbst. Man hat hier nur nöthig, von dem vollkommen trocknen und fein aufgeriebenen Zinnsteine und von denjenigen Produkten, welche nicht mit Kieselerde verbunden sind, 100 Milligramme abzuwiegen, diese mit

100 Milligr. Soda und 30 = Boraxglas

zu beschicken und der Reduction in einem mit Kohle ausgefütterten Thontiegel, wie die der vorigen Abtheilung zugehörigen Substanzen, auszusetzen.

Was hingegen die Bestimmung des Zinngehaltes im Email betrifft, wo man es mit einer Verbindung von Kiesclsäure und Zinnoxyd zu thun hat, so muss man 100 Milligr. desselben mit

> 150 Milligr. Soda und 30 = Boraxglas

30 - Boraxgias
beschicken, damit sich die Kieselsäure an das Natrou bindet,
während das Zinnoxyd reducirt wird. Da aber im Email
oft auch Elicioxyd vorhanden ist und dieses sich chenfalls
leicht reducirt, so bekommt man in diesem Falle kein reines,
sondern cin mit Blei verunreinigtes Zinn. Eine solche Verbindung lässt sich zwar nicht auf trocknem Wege trunnen,
aber durch Salpetersäure kann sie so geschieden werden, dass
das Blei aufgelöst wird und das Zinn als Oxyd unaufgelöst
zurückbleibt. Man darf dann dieses Oxyd auf einem kleinen
Filtrum nur mit Wasser gut aussüssen, hierauf trocknen, im
Platinisffel stark glühen und aus dem Gewichte des geglühten
Oxydes das Metall berechnen. 100 Gewichtstheile Zinnoxyd
geben 78,6 Gewichtstheile intetallisches Zinn.

Auch kann die reducirende Schmelzung der in diese Unterabtheilung gehörigen Substanzen in einem unausgefütterten Thontiegel vorgenommen werden, und zwar ganz auf dieselbe Weise, wie die Substanzen der Abtheilung A (S. 006).

b) Produkte, welche das Zinn im oxydirten Zustande verbunden mit Silicaten von Eisenozgdul und Erden enthalten, auf Zinn zu probiren.

Hierher sind vorzüglich die Zinnschlacken oder die Sehlacken vom Verschmelzen der Zinnerze zu rechnen, von denen man aber unterscheidet:

a) Schlacken (Steinsehlacken), welche unmittelbar beim Verschmelzen der Zinnerze (des Zinnsteins) fallen; sie enthalten ausser versehlacktem Zinnoxyd und eingemengten unverändert gebliebenen Zinnsteintheilen oft noch ziemlich viel Zinnkörner eingeschlossen und werden deshalb auch nochmals umgesehmolzen;

β) Schlacken, welche beim Umschmelzen (Schlackentreiben) der vorgenannten Schlacken (Steinschlacken) fallen; sie sind zwar entweder rein von eingemengten Zinnkörnern. oder doch weit reiner davon als die vorigen, enthalten aber immer noch mehr oder weniger Zinnoxyd ehemisch gebunden, so wie auch unverändert gebliebene Zinnsteintheile mechanisch beigemengt.

Diese Schlacken, sowohl die ersteren als die letzteren, lassen sieh wegen ihres hohen Gehaltes an Eisenoxydul. welches an Kieselsäure, zuweilen auch zum Theil an Wolframsäure gebunden ist, nach keiner der vorbeschriebenen Verfahrungsarten auf Zinn probiren, weil man ein eisenreiches Zinn und mithin einen zu hohen Gehalt an diesem Metalle ausbringen würde. Da nun Chlorwasserstoffsäure zur Abscheidung des Eisenoxyduls sich deshalb nicht anwenden lässt, weil die Verbindung von Silicaten nicht immer durch diese Säure vollkommen zersetzbar ist, man auch ausserdem noch in Gefahr kommen würde, Zinn mit in die Auflösung überzuführen, so muss ein anderes Verfahren in Anwendung gebracht werden.

Enthält die Schlacke eingemengte Zinnkörner, so stösst man mehrere kleine Stücke in einem eisernen Mörser zu Pulver, mengt dasselbe gut durcheinander und wiegt sieh davon, je nachdem die eingemengten Zinnkörner klein oder gross sind, 2 bis 5 Grammen ab. Hierauf sucht man die in dem abgewogenen Schlackenpulver frei liegenden grüsseren Zinnkörner mit Hülfe der Pineette heraus, zerreibt das Pulver in kleinen Portionen im Achatmörser und schlämmt jedesmal die wirklichen Schlaekentheile mit Wasser von den specifisch schwerern metallischen Zinntheilen in ein Porcellangefäss oder in ein Becherglas ab, d. h. man setzt das abwechselnde Zuund Abgiessen von Wasser und Aufreiben des im Mörser noch rückständigen Schlackenpulvers so lange fort, bis alle Sehlaeke entfernt ist. Die metallischen Zinntheile trocknet man in einem Porcellanschälchen über der Lampenflamme, wiegt sie gemeinschaftlich mit den ausgesuchten Zinnkörnern

Plattner, Probirkunst 4 Auf.

auf der Wage aus und berechnet den Betrag nach Procenten. Die abgeschlämmte Schlacke sammelt man au einem Filtrum, trocknet und bereitet sie durch eine Schmelzung mit doppeltschwefelsaurem Kali zur Reduction des in ihr enthaltenen Zinnoxydes vor.

Hat man es mit Zinnschlacken zu thun, welche frei von eingemengten Zinnkörnern sind, so reibt man nur eine kleine Quantität im Achatmörser fein, sehlämmt sie aber ebenfalls mit Wasser, weil man sie nur im böchst fein zertheilten Zustande zur Probe verwenden darf, trocknet sie und bereitet sie wie die vorhergelende durch eine Schmelzung mit doppeltsie wie die vorhergelende durch eine Schmelzung mit doppelt-

schwefelsaurem Kali zur Reduction vor.

Man wiegt sich hierzu von dem geschlämmten und getrockneten Schlackenpulver 1 Centner genau ab, schmelzt die 15- bis 18fache Menge (1,5 bis 1,8 Gramm) doppelt-schwefelsaures Kali im Platinschälchen (S. 25) über der Spirituslampe bei schwacher Hitze ein, trägt, wenn das flüssig gewordene Salz sich ganz ruhig verhält, das abgewogene Schlackenpulver in kleinen Mengen und allmählich, sowie bei etwas verstärkter Hitze nach und führt diese Schmelzung fort, bis in dem rothglühenden flüssigen Salze keine unverändert gebliebenen Schlackentheile mehr wahrzunehmen sind und auch keine Gasblasen mehr aufsteigen\*). Die Silicate werden dabei zersetzt, die Basen lösen sieh grösstentheils (das Eisenoxydul als Oxyd) auf und die Kieselsäure bleibt mit dem Ziunoxyde zurück. Enthielt die Schlacke Wolframsäure, so bleibt auch diese zurück. Hierauf löst man das geschmolzene Salz durch Unterstützung von Wärme in Wasser auf, wozu man sogleich das Platinschälchen mit seinem Inhalt in ein mit Wasser versehenes Porcellanfäss legt, in welches man auch einige Tropfen Chlorwasserstoffsäure gebracht hat, damit ja alles Eisenoxyd in die Auflösung komme. Den bleibenden Rückstand sammelt man auf einem kleinen Filtrum, süsst ihn mit heissem Wasser aus, trocknet ihn und verbrennt das Filtrum zu Asche. Dieser Rückstand enthält alles Zinu als Oxyd und ist nun zur reducirenden Schmelzung vorbereitet. Man vermengt ihn dazu mit

150 Milligr. Soda und 30 = Boraxglas,

packt das Gemenge in einen Sodapapier-ylinder und schmelzt es in einem mit Kohle ausgefütterten Thontiegel, wie es für die zur Abtheilung A gehörigen Substanzen ausgegeben ist Man bekommt, wenn die Sehnielzung mit doppelt-sehwefelsaurem Kall richtig unternommen worden ist und das Schlacken-

<sup>\*)</sup> Von Vortheil ist ein auf das Platinschälchen passendes dünnes Platinblech, welches man als Deckel beuutzt, damit kein mechanischer Verlust stattfinden kann und auch nicht unnöthiger Weise Schwefelsäure entweicht.

pulver auch hinreichend fein war, ein fast ganz eiseufreies und dehnbares Zinn. Enthielt die Schlacke eine merkliche Menge Wolframsäure, die sich durch doppelt-schwefelsaures Kali nicht abscheiden lässt, so enthält das Zinn auch etwas Wolfram, weil sich die Wolframsäure mit reducir und das reducirte Wolfram sich leicht mit dem Zinne verbindet. Der Gehalt an Wolfram sit ndess selten bedeutend.

Auch kann die Reduction des beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali erhaltenen Rückstandes unter Zusatz von Silber in einem unausgefütterten Tiegelchen nach S. 607

erfolgen.

## C. Metallverbindungen, in denen Zinn einen Bestandtheil ausmacht, auf Zinn su probiren.

Hierher ist das Glocken- und Kanonenmetall, die Bronce, so wie jede Verbindung des Zinnes mit Blei, Wismuth, Zink und Antimon zu rechnen. Da aber letztere Verbindungen, so wie die Bronce, sobald sie, wie diess häufig der Fall ist, auch Blei enthält, auf trocknem Wege vor dem Löthrohre nur böchst unseicher, hingegen auf nassem Wege grösstentheils leicht und richtiger auf ühren Zinngehalt quantitativ untersucht werden können, so kann sich die eigentliche Löthrohrprobe nur auf das Glocken- und Kanonenmetall, so wie die bleifreie Bronce beschränken.

Wie die Trennung des Zinnes vom Kupfer gesehieht, sie bei der Kupferprobe (S. 577) speciell beschrieben worden. Bei diesem Verfahren wird nur das Kupfer im Auge behalten und auf das Zinn weiter keine besondere Rücksicht genommen. Beabsichtigt man aber auch gleichzeitig den Zingehalt besonders zu bestimmen, so darf man von dem Glase, welches alles Zinn als Oxyd enthält, nichts verloren geben lassen, weil aus demselben das Zinn wieder reducirt werden

muss.

Soll also von einer Verbindung, die aus Zinn und Kupfer besteht, der Zinngehalt für sich vor dem Lödtnorhe bestimmt werden, so muss zuerst nach dem S. 578 erwähnten Verlahren das Zinn oxydirt und in diesem Zustande mittelst des aus Soda, Borax und Kieselerde beatehenden Glasses von dem Kupfer sorgfältig getrennt werden. Darauf wird das zinnhaltige Glas zerstossen, mit ungefähr 50 Milligr. Soda gemengt, dieses Gemenge in einen Sodapapiercylinder gebracht und in einem mit Kohle ausgefützerten Thontiged wie eine gewöhnliche Zinnprobe geschmolzen. Nach der Schmelzung indet sich aber das Zinn gewöhnlich mit einer Spur von Kupfer gemischt, weil bei der Trennung beider Metalle fast allemal ein ganz geringer Theil Kupferoxyd mit in das Glas übergeht. Das ausgebrachte Zinn wird ausgewogen und der Gehalt an Procenten (weil man gewöhnlich nur eine aus-

gewogene Menge einer solchen Metallverbindung zur Probe verwendet) durch Rechnung gefunden.

## 7) Die Kobalt- und Nickelprobe.

Von den in der Natur vorkommenden Mineralien, welche vorzugsweise Kobalt enthalten, sind nur die wenigsten frei von Nickel; und so enthalten auch ungekehrt die nickel-reichen Mineralien und Erze, so wie manche Hittenprodukte, namentlich die verschiedenen Speisen, welche theils bei der Fabrikation der Smalte, theils beim Verschmelzen nickel- und kobalthaltiger Silbererze als Zwischenprodukte fallen, mehr der weniger Kobalt. Es werden daher nur wenig Fälle vorkommen, wo bei der Untersuchung einer solchen Substanz uur das eine oder das andere dieser beiden Metalle allein quantitativ zu bestimmen wäre; in den meisten Fällen müssen beide bestimmt werden.

Da nun das Verfahren bei der Probe auf Kobalt und auf Nickel vor dem Löthrohre im Allgemeinen ein und dasselbe ist, so sollen im Nachstehenden diese beiden Proben gemeinschaftlich beschrieben, so wie auch die Verfahrungsarten mitgetheit werden, wie sich gleichzeitig ein Gehalt an Kupfer,

Blei oder Wismuth mit bestimmen lässt.

Kobalt und Nickel lassen sich zwar wegen ihrer schweren Schmelzbarkeit nicht, wie z. B. Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zinn im rein metallischen Zustande mit Hülfe des Löthrohrs aus ihren Verbindungen darstellen; indess kann man beide Metalle ziemlich leicht und mit grosser Genauigkeit quantitativ bestimmen, wenn man sie in Verbindung mit Arsen ausscheidet. Das Verfahren beruht auf der bei der qualitativen Probe auf Eisen in Hüttenprodukten (S. 302 ff.) angegebenen Erfahrung: dass man durch eine oxydirende Schmelzung kobalt- und nickelhaltiger Arsenmetall-Verbindungen mit Borax auf Kohle, diejenigen mit Arsennickel verbundenen Arsenmetalle, welche leichter oxydirbar sind als Arsennickel, nach ihrer verschiedenen Oxydationsfähigkeit der Reihe nach versehlacken kann; so dass man von einer Substanz, die aus Arsenmetallen von Nickel, Kobalt und Eisen besteht. nach Abscheidung des Arseneisens und eines Ueberschusses von Arsen, eine Verbindung von Arsennickel und Arsenkobalt zurückbehält, in welcher jedes dieser beiden Metalle an eine bestimmte Quantität von Arsen gebunden ist, und man hierauf durch Verschlackung des Arsenkobalts die Quantität des Arsenniekels und folglich auch die des Arsenkobalts erfahren und daraus den Gehalt eines jeden dieser beiden Metalle berechnen kann.

Schmelzt man von einer solchen Substanz, die nur wenig Eisen enthält, etwa 100 Milligr. mit etwas Boraxglas auf

Kohle in einem flachen Grübchen mit Hülfe einer kräftigen Reductionsflamme oder auch innerhalb der blauen Flamme so lange, bis das Metallgemisch eine rotirende Bewegung zeigt, leitet aber dann die Oxydationsflamme unmittelbar auf das zur Perle geschmolzene Boraxglas, so oxydirt sich zuerst das Arseneisen und bedeckt, bei richtig angewandter (nicht zu starker) Hitze, die vom Glase freie Oberfläche der flüssigen Metallkugel mit einer dünnen Kruste von basisch-arsensaurem Eisenoxydul, die icdoch, in Folge der rotirenden Bewegung des Metalls, dem Boraxglase zugeführt und sogleich von diesem aufgenommen wird, während sich ein Theil des an das Eisen und an die übrigen Metalle gebundenen Arsens verflüchtigt, wovon man sich durch den Geruch des aufsteigenden Dampfes überzeugen kann. Unterbricht man, nachdem die Metallverbindung bei nicht zu starker Hitze an ihrer Oberfläche blank und nicht mehr mit einer Oxydhaut bedeckt erscheint, dafür aber mehr Arsendämpfe entwickelt, das Blasen und nimmt nach einiger Zeit das erstarrte Korn mit der Pincette aus der noch flüssigen Schlacke, so besitzt letztere eine schwarze Farbe und reagirt, wenn man ein kleines Stück davon mit reinem Borax auf Platindraht im Oxydationsfeuer zusammenschmelzt, bloss auf Eisen; die Metallverbindung hat sich aber unter der Abkühlung mit einer fast schwarzen Oxydhaut überzogen. Enthält die Substanz viel Arseneisen, so reicht eine einzige Schmelzung mit Borax nicht aus, dasselbe abzuscheiden. In diesem Falle ist man genöthigt, das Metallkorn mit neuen Portionen von Borax so lange zu behandeln, bis es blank wird und Arsendämpfe auszustossen anfängt; wobei man nach jeder Schmelzung, wenn das Boraxglas gesättigt ist, das Metallkorn nach dem Erstarren wie erwähnt berausnimmt, und in ein Porcellanschälchen wirft, in welchem sich etwas Wasser befindet, damit die noch anhängende Schlacke abgeschreckt wird und dann, zwischen den Fingern oder Papier gerieben, leicht von dem Metallkorne getrennt werden kann.

Erhält man das von Schlacke freie Metallkorn für sich einem Hachen Grübelen auf Kohle mit einer schwachen Reductionsflamme so lauge im flüssigen und mit blanker Oberfäche versehenen Zustande, bis man keine Arsendäupfe mehr aufsteigen sieht, so hat man es jetzt mit constanten Verbindungen von Viertel-Arsenkobalt (Cv<sup>4</sup>As = 38,46 As und 61,54 Co) zu thun. Setzt man das Metallkorn einer weitern Schnielzung mit Borax aus, bei welcher man eben so verfährt, wie bei der Abscheidung des Arseneisens, so oxyliert sich das Arsenkobalt zu basisch-arsensaurem Kobaltoxydul und löst sich als solches im Borax auf, während eine Verfüchtigung on Arseu durch den Geruch nur ganz schwach wahrzunchmen ist, solad man den Überschwas von Arseu vollständig entfernt

hatte. Wendet man dazu eine eben so starke Hitze an als zur Oxydation des Eisens, so erscheint die Oberfläche des flüssigen Metallgemisches dabei blank (nur wenn die Temperatur etwas sinkt, bemerkt man von Zeit zu Zeit einen über das Korn schnell weggleitenden Ueberzug) und das Boraxglas zeigt, wenn man nach unterbrochenem Blasen einen Theil davon mit der Pincette breit drückt und heraus hebt oder zu einem dünnen Faden auszieht, eine smalteblaue Farbe. Das erstarrte Mctallkorn ist aber, wenn noch nicht alles Kobalt abgeschieden ist (was überhaupt viel langsamer geschieht als die Trennung des Eisens), jetzt immer noch mit einer schwarzen Oxydhaut bedeckt, wie nach der Abscheidung des Eisens. Dieses Blankbleiben des Kornes aber findet bei erneutem Zusatz von Boraxglas und richtig angewendeter Hitze so lange statt, als noch Arsenkobalt vorhanden ist; ist endlich alles Kobalt abgeschieden und das übrig bleibende Arsennickel fängt an sich zu oxydiren, so bildet sich ein Ueberzug von basisch-arsensaurem Nickeloxydul, der sich auf der Oberfläche langsam herum bewegt und endlich von dem Boraxglase aufgenommen wird, und diese Erscheinung dauert fort, so lange als man den Oxydationsprocess unterhält, und das Boraxglas noch basisch-arsensaures Nickeloxydul aufzunchmen vermag. Um diess aber genau wahrnehmen zu können, bedarf es einer Kenntniss des richtigen Hitzgrades; denn bei zu starker Hitze (wenn solche nämlich noch stärker ist als bei der Oxydation des Arsenkobalts) geschieht es sehr leicht, dass selbst das reine Arsennickel im flüssigen Zustande eine blanke Oberfläche zeigt. Unterbricht man, so wie sich die vorbeschriebene Erscheinung deutlich wahrnehmen lässt, das Blasen, drückt sogleich einen Theil des flüssigen Glases (vorausgesetzt, dass dasselbe durch verschlacktes Kobalt nicht zu stark gefärbt ist) mit der Pincette breit, hebt denselben langsam in die Höhe und zwar so, dass dieser Theil noch mit der Hauptmasse des Glases in Verbindung bleibt, so erscheint der zusammengedrückte Theil nach dem Erstarren, gegen das Tageslicht, gewöhnlich mehr violett als blau. Wäre vorher alles Kobalt abgeschieden gewesen, so würde das Glas nur schwach braun erscheinen; allein dieses Braun mit dem Blau vom Kobaltoxydul verursacht jene violette Farbe. Neben dem violett gefärbten Glase bemerkt man auf der Oberfläche des zurückgebliebenen Arsennickels einen apfelgrünen Ueberzug von basisch-arsensaurem Nickeloxydul. Dieser apfelgrün gefärbte Ueberzug dient auch als Zeichen, dass man es jetzt nur noch mit Viertel-Arsennickel zu thun hat. Das Viertel-Arsenkobalt verschlackt sich, ohne dass von dem Viertel-Arsennickel etwas Arsen von ersterem zurückgehalten wird, vollständig; weshalb sich auch beide Metalle in ihren Verbindungen quantitativ bestimmen lassen. Der Verlust an

Nickel, welcher bei einer solchen Verschlackung des Kobalts entsteht, ist, wenn man vorsichtig genug verfährt, nur unbedeutend. Es muss bei einem hohen Nickelgehalte die ganze Oberfläche des Metallkornes apfelgrün überzogen sein und das Boraxglas auch schon ein wenig von Nickeloxydul mit gefährt erscheinen, wenn der Verlust an Nickel 0,5 Milligr. betragen soll.

Nicht so leicht lässt sich der Nickelgehalt in solchen Verbindungen bestimmen, die zugleich Kupfer enthalten, weil dieses Metall, gewölnlich an Schwefel gebunden, beim Arsennickel zurückbleibt, während die andern Bestandtheile, die gewölnlich mit Arsennickel und Arsenkobalt zusammen vorkommen, erst abgeschieden werden können, ehe man das Kostlut und Nickel bestimmt. Dahin gehört nauentlich die Speise, welche bei der Zugutennachung silberhaltiger Bleierze sich als ein besonderes Produkt ausscheidet, sobald nickel- oder kobalt und zugleich kupferhaltige Slibererze mit versehmolzen werden. Eine solche Speise besteht (wie sehon in der zweiten Abtheilung S. 283 bemerkt wurde) hauptsächlich aus Arseneisen, Arsennickel und Arsenkobalt in veränderlichen Verhältnissen, gemengt oder verbunden mit mehr oder weniger Schwefelkupfer, Schwefelblehje, Schwefelseisen etc.

Soll eine solche Substanz vor dem Löthrohre auf Kobalt, Nickel und Kupfer probirt werden, so muss man das in derselben enthaltene Kupfer ebenfalls an Arsen binden, und einen vielleicht vorhandenen Gehalt von Blei oder Wismuth durch Eisen metallisch ausscheiden. Es lassen sich dann die Arsenmetalle von Eisen, Kobalt und Nickel der Reihe nach durch ein oxydirendes Schmelzen mit Borax vom Kupfer, unter gewissen Bedingungen ziemlich scharf trennen.

Das vorhandene Arschkupfer verwandelt sich, während die Arsenmetalle von Kobalt und Nickel in Viertel-Arsenmetalle übergehen, in Sechstel-Arsenkupfer (Cu<sup>6</sup>As = 28,31 As und 71,69 Cu). Dieses Verhältniss des Arsens zum Kupfer bleibt bei Abscheidung der mit dem Arsenkupfer verbundenen, leichter oxydirbaren Arsenmetalle von Kobalt und Nickel durch Borax aber nur so lange constant, als das Arsenkupfer wenigstens mit einer eben so grossen Menge von Arsennickel noch verbunden ist. Sobald das Arsennickel weiter verschlackt wird, verflüchtigt sich auch ein Theil des dem Kupfer angehörigen Arsens mit; und es ist daher nicht möglich, aus dem Gewichte des zurückbleibenden Arsenkupfers den Betrag an reinem Kupfer, so wie den Betrag des wirklich verschlackten Arsennickels durch Rechnung zu finden. Man gelangt indessen zu einem sehr befriedigenden Resultate, wenn man nach Abscheidung des Arsenkobalts und Bestimmung des Kobaltgehaltes, der Verbindung von Viertel-Arsennickel und Sechstel-Arsenkupfer, in welcher jedoch der Gehalt an Kupfer den des Nickels nicht übersteigen darf, nach der ungefähren Höhe des Kupfergehaltes ein genau ausgewogenes, eirca 60-100 Milligr. schweres Goldkorn zusetzt, hierauf mit der Verschlackung des Arsennickels auf Kohle so lange fortfährt. bis alles Arsennickel, so wie das mit dem Kupfer verbunden gewesene Arsen vollständig entfernt ist, und die Legirung von Gold und Kupfer mit blanker Oberfläche und der dem schmelzenden Golde sowohl als dem schmelzenden Kupfer eigenthümlichen blaugrünen Farbe zum Vorschein kommt, auch das Korn unter der Abkühlung blank bleibt. Da aber das Arsennickel sich mit Borax sehr langsam verschlackt, so wendet man hierzu am besten Phosphorsalz an und verfährt dabei gerade so, wie bei der Trennung des Arsenkobalts vom Arsennickel mittelst Borax. Man leitet die äussere Flamme unmittelbar auf das Glas, bläst nur schwach und gestattet der Luft Zutritt zu dem Metallkorne; das Arsennickel verwandelt sich nach und nach in basisch-arsensaures Nickeloxydul, geht als solches in das Glas über und ertheilt demselben eine rein gelbe Farbe. Ist die erste Portion von Phosphorsalz gesättigt, so kühlt man das herausgenommene Korn in Wasser ab, entfernt die Schlacke und fährt mit der Verschlackung mittelst neuer Portionen von Phosphorsalz fort. Lässt das Mctallkorn nach, auf seiner Oberfläche sich mit Oxydhäutchen zu überziehen und beginnt jene blaugrüne Färbung des Metallkornes sich zu zeigen, so trennt man, um einer möglichen Verschlackung von Kupfer vorzubeugen, die letzten Antheile des Arsennickels am besten durch Borax. wobei zugleich auch das noch vorhandene Arsen mit verflüchtigt wird. Besitzt das kupferhaltige Goldkorn eine rein metallisch glänzende Oberfläche und lässt es sich nach dem Erkalten auf dem Ambosse ausplatten, ohne Risse zu bekommen, so wiegt man es aus; der Gewichtsüberschuss zeigt den Gehalt an Kupfer an.

Um nun den Gehalt an Nickel zu erfahren, muss man berechnen, wie viel diesem Kupfer, welches als Sechstel-Arsenkupfer mit dem Viertel-Arsennickel verbunden war, Arsen angehört hat, und wie viel nach Abzug des Arsenkupfers Viertel-Arsennickel vorhanden gewesen ist, aus welchem letzteren sieh dann der Gehalt an Nickel leicht durch Rechnung finden lässt, worüber weiter unten ein Beispiel angeführt werden soll.

Der Kürze wegen nimmt man bei der Berechnung des Metallgehaltes der ausgewogenen Arschverbindungen die Zusammensetzung derselben folgendermassen an:

Co<sup>4</sup>As mit 61,5 p. c. Kobalt, Ni<sup>4</sup> As mit 60,7 ,, Nickel, Cu<sup>6</sup>As mit 71,7 ,, Kupfer.

Zur Ueberzeugung, dass bei dem im Vorstehenden beschriebenen Verfahren Nickel und Kobalt mit Arsen constante Verbindungen bilden, in welcheu 4 Atome Ni oder Co mit 1 Atom As verbundeu sind, darf man nur für das Kohalt möglichst reinen Tesseralkies, und für das Nickel reinen Rothnickelkies (Kupfernickel) wählen, und diese Mineralien wie folgt vor dem Löthrohre behandeln.

Der Tesseralkies (Co2 As2) enthält:

78.95 Arsen und 21.05 Kobalt.

in welcher Verhindung aber vielleicht 2 Proc. Kobalt durch Nickel und Eisen ersetzt sind.

Mengt man von diesem Minerale 100 Milligr. im gepulverten Znstande mit

circa 50 Milligr. Soda und

Boraxglas, verschliesst dieses Gemenge in einem Sodapapiercylinder und behandelt

verschiesst dieses vernenge in einem Souapaparetymmen und standene ses in einer cylindrischen Grube auf Kohle oder in einem Kohleutiegelchen mit der Reductionsflamme so lange, bis alle Metalltheile sich zu einer Kugel vereinigt haben, so geben dieselben ihren geringen Gebalt an Eisen an die Flussmittel ab, während der grösste Theil des Arsens sich ver-flüchtigt. Enthält der Tesseraltkies etwas Schwefel, so geht dieser ebenfalls an die Flussmittel über und verursacht, dass sich dieselbeu grössten-theils in die Kohle einziehen. Wird hierauf das Metallkorn nach dem Erstarren von der Kohle geuommen und, nach Entfernung der vielleicht anhängenden Schlacke, für sich auf einer andern Kohle in einem nicht zu flachen Grübchen mit der Reductionsflamme so lange im flüssigen Zustande erhalten, bis eine Verflüchtigung von Arsen nicht mehr stattfindet, so hleibt endlich eine Verbindung zurück, die nur noch eirea 33 Milligr. wiegt. Hierbei ist aber zu bemerken, dass eine ühermässig starke Löthrohrflamme auch nachtheilig einwirkeu kann, judem das Metallkorn dabei ziemlich leicht in eine kocheude Bewegung geräth und spritzt, wodurch ein mechanischer Verlust entsteht. Wendet man aber die Reductionsflamme nur von einer solchen Intensität an, wie sie gerade nöthig ist, um das Metallkorn mit blanker Oberfläche ehen flüssig zu erhalten, so hat man einen solchen Verlust durchaus nicht zu hefürchten.

Die bei einer derartigen Behandlung des Tesseralkieses zurückhelibende Verbindung, von Kobalt und Arsen, gieht den deutlichsten Beweis, dass von den 78,95 Milligr. Arsen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theil — 6.5,8 Milligr. sich verflüchtigen und nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theil — 13,16 Milligr. davon mit dem Kobalt und der geringen Menge von Nickel zurückbleiben, welche Verbindung der Zusammensetzung vou

1 Atom = 38,46 Arsen und 4 Atomen = 61,54 Kohalt

entspricht.

Das zurückgehliebeue Metallkorn würde, abgesehen von einem Nickelgehalte, 100 : 61.54 - 33 : 20.3 Milligr, Kobalt euthalten; welches Resultat auch der Zusammensetzung des eisen- und nickelfreien Tesseralkieses, wie es oben angegeben ist, ziemlich nahe steht. Behandelt man aber dieses Metallkorn neben Borax auf Kohle mit einer schwachen Oxydationsflamme, und zwar mit neuen Portionen von diesem Salze so lange, his dasselbe nicht mehr rein blau von Kobalt, sondern schon ein wenig von Nickel mit gefärbt wird, und wiegt das übrig gebliebene Körnchen ans, so ergiebt sich aus dem Gewichtsverlust der Betrag von Viertel-Arsenkohalt. Wenn nun z. B. hei einer solchen Behandlung 2,5 Milligr. Viertel-Arsennickel zurückbleiben, so sind 33-2,5 = 30,5 Milligr. Viertel-61,5.30,5

Arsenkobalt abgeschieden worden, welche -= 18,7 Millier, (Pro-100 cent) Kohalt enthalten.

Berechnet man nun noch, wie viel die 2,5 Milligr. Viertel-Arsennickel

metallisches Nickel enthalten, so ergeben sich (vergl. S. 816)  $\frac{60,7.2,5}{100}$  = 1,5 Milligr. (Procent) Nickel. und es ist auf diese Weise der Gehalt an Kobalt und zugleich an Nickel bestimmt.

Der reine Rothnickelkies besteht aus:

1 Atom = 56,4 Arsen,

2 Atomen - 43,6 Nickel,

in welcher Verbindung aber gewöhnlich circa 1 Procent fremdartige Bestandtheile enthalten sind, die in Kobalt, Eisen, (Blei. Wismuth,) nnd

Schwefel bestehen.

Behandelt man hiervon 100 Milligr. mit etwa 50 Milligr. Borazglisa auf Kohle zuerst mit der Reductionsflamme, und dann mit der äussern Flamme so lange, bis das Arsennickel andangt sich zu oxydiren, unterflamsigen Schlacke, befreit es, wie Fraher erwähnt, völlig davon und schmiltr es dann für sich auf Kohle mit einer nicht zu starken Reductionsflamme, bis man keine Arsendämpfe mehr entweichen sieht, so wiegt dass Metall-korn nar noch etwa 71 Milligr., und hat mithin circx 20 Froc. verlovrassines Arsens abgiebt, an dass es vorher gebunden war. Nete die Ehlfre seines Arsens abgiebt, an dass es vorher gebunden war.

Da nun der Kupfernickel 56,4 Proc. Arsen enthält, so verflüchtigen sich etwa 28 Theile und das Andere bleibt mit dem Nickel als eine constante Verbindung, nnd zwar als Viertel-Arsennickel zurück, welches, wie bereits früher angegeben, aus:

1 Atom = 39,27 Arsen und 4 Atomen = 60,73 Nickel

hesteht.

Berücksichtigt man, dass der Kupfernickel in der Regel geringe Mengen von fremdartigen Bestandtheilen enthält, weshalb auch die angewandte Probe bei der Behandlung mit Borax auf Kohle 29 Procent an ihrem Gewichte verfor, so bestanden diese demnach aus:

27,4 Arsen, welches mit dem Nickel verbunden war,

0,6 Arsen, welches dem Kobalt und Eisen angehörte, und etwa 1,0 Kobalt, Eisen, (Blei, Wismuth) und Schwefel,

29,00

und es müssen also die zurückgebliebenen 71 Procent Arnemickel der Zusammenstrung von Ni<sup>4</sup>Na annahernd entsperchen. Da nun im reinen Kupfernickel 43.6 Procent Nickel enthalten sind, so kommen, wenn man die geringen Nebenbestandthelle nabeachtet lasst, suf die durig gebliebenen 71 Procent Arsemickel 71—43.6 — 27.4 Procent Arsen; und es stellt sich demnach folgenedes Verhaltuniss hermus:

71: 27,4 = 100: 38,6 Arsen und 71: 43,6 = 100: 61,4 Nickel,

welches Verhältniss mit der Zusammensetung des reinen Viertel-Arsennickels ziemlich nach abereinstimmt, jedoch deshalt etwas abweicht, weil ein geringer Theil des Nickels in diesem Kupfernickel durch Kebalt ersettzt und das genante Mineral nicht frei von Eisen ett. var, auch weil bei der Behandlung mit Borax ein geringer Verlust an Nickel durch Verschlackung stattfand.

Eintheilnng der kobalt- und nickelhaltigen Substanzen nach ihrer chemischen Beschaffenheit.

Die auf Kobalt, Nickel und in manchen Fällen zugleich auf Kupfer, Blei oder Wismuth zu probirenden Substanzen kann man in Bezug auf die bei der Probe anzuwendenden Verfahrungsarten in folgende Klassen theilen:

A) in denen das Kobalt und Nickel metallisch mit Arsen

verbunden ist, die aber öfters mit andern Metallen gemischt und zuweilen auch mit geringen Mengen von Schwefelmetallen gemengt, jedoch frei von Kupfer sind;

B) in denen Nickel und Kobalt, und vielleicht noch andere Metalle, entweder vollständig an Arsen, oder zum Theil an Schwefel gebunden sind, die aber mehr oder weniger Schwefelmetalle oder erdige Theile eingemengt enthalten;

C) in denen Kobalt oder Nickel im oxydirten Zustande an Arsensäure oder an arsenige Säure, oder an andere Metalloxyde und zuweilen zugleich an Wasser gebunden, den Haupt- oder nur einen Nebenbestandtheil ausmacht;

D) die hauptsächlich nur aus Oxyden von Kobalt und

Nickel bestehen und

E) die entweder aus Metallgemischen oder aus solchen Schwefel- und Arsenmetallen bestehen, in welchen mehr Kupfer als Nickel vorhanden ist.

A. Mineralien, Erse und Hüttenprodukte, in denen Kobalt und Nickel metallisch mit Arsen verbunden sind, die aber öfters mit andern Arsenmetallen gemischt und zuweilen auch mit sehr geringen Mengen von Sohwefelmetallen gemengt, jedoch frei von Kupfer sind, auf Kobalt, Nickel, und wenn es nöthig erscheint, auch auf Wismuth zu probiren.

In diese Klasse gehören von den Mineralien die S. 304 und S. 313 genannten Verbindungen des Kobalts und Nickels mit Arsen, und von den Hüttenprodukten: die Kobaltspeise von den Blaufarbenwerken, so wie die durch Verschnelzen kobalthaltiger Nickelerze oder nickelhaltiger Kobalterze direct erzeugte Nickelspeise.

Was zunächst diejenigen Substanzen anlangt, die frei von Wismuth sind, oder bei denen es nicht darauf ankommt, einen vielleicht vorhandenen geringen Gehalt an diesem Metall mit zu bestimmen, so kann die erste Arbeit, das Einschmelzen der Probe mit einem geeigneten Flussmittel, auf zweierlei Weise erfolgen, entweder in einem Kohlentiegel in ähnlicher Weise wie die Silber- und Kupferproben einge-schmolzen werden, oder in einem unausgefütterten Thontiegelchen wie die Blei- und Wismuthproben. Das letztere Verfahren bietet den Vortheil dar, dass ein mechanischer Verlust beim Mengen, Einpacken und Einschmelzen der Probe gänzlich vermieden wird und bei kobalthaltigen Substanzen, die wenig oder gar kein Eisen enthalten, eine Oxydation des Kobalts beim Einschmelzen nicht gut stattfinden kann, auch das Vorhandensein erdiger Bestandtheile nicht von Nachtheil ist; dagegen lässt sich in solchen Fällen, wo das Arsenkobalt in der Probe vorwaltend ist, wegen der Strengflüssigkeit dieser Verbindung kein Gebrauch davon machen.

Beim Einschmelzen der Probe in einer Vertiefung auf

Kohle oder in einem Kohlentiegel vermengt man 1 Ctr. der gepulverten Substanz im Achatmörser mit

> 50 Milligr. Soda und 15 = Boraxglas.

schüttet das Gemenge in einen Sodapapiereylinder und setzt

diesen zusammengewickelt in die Kohle.

Die so beschickte Probe behandelt man mit einer reinen, mässig starken Reductionsfamme so lange, bis die zugesetzten Flussmittel sich in Schlacke verwandelt und die Metallteile sich zu einer Kugel vereinigt haben. Hierbei bildet die Soda mit der geringen Menge von Borszglas nicht nur eine leichtfüssige Schlacke, die zur schnellen Vereinigung er Metallteile, so wie zur Absiehedung eines vielleicht vorhandenen Schwefelgehaltes beiträgt, und auch etwas Eisen als Oxydul aufnimmt, sondern sie verhindert auch bei Anwendung einer reinen Reductionsflamme die leichte Oxydation des Kobalts.

Es fragt sich jetzt, ob das abgeschiedene Metallkorn, welches man von der anhängenden Schlacke durch Abkühlen im Wasser befreit, noch Eisen enthält, da man vor völliger Entfernung desselben nieht im Stande ist, die resp. Viertel-Arsenmetalle von Niekel und Kobalt herzustellen. Man sehmilzt zu dem Ende das Korn mit einer mässig starken Reductionsflamme in einem Grübchen auf Kohle ein und beobachtet, ob die Kugel sehnell mit blanker Oberfläche zum Vorsehein kommt und auch in diesem Zustande treibt. Ist diess der Fall, so erhält man das Korn noch so lange flüssig, als Arsendämpfe entweichen, worauf man das Blasen unterbrieht und das kalt gewordene Korn auswiegt. Das Gewicht ergiebt die Summe der Viertel-Arsenverbindungen des Nickels und Kobalts. Man darf bei dieser Entfernung des Arsens, bei welcher sich auch eine vielleicht vorhandene geringe Menge von Wismuth mit verflüchtigt, nur so stark blasen, als gerade nöthig ist, um das Metallkorn mit blanker Oberfläche flüssig zu erhalten, weil es bei zu starker Hitze leicht spritzt. Enthält das Korn Eisen, so zeigt es nicht diese blanke Oberfläche, sondern bedeckt sich sehnell mit einer Oxydhaut, in diesem Falle setzt man etwas Boraxglas hinzu und versehlackt die gewöhnlich geringe Menge Eisen nach S. 613, bis das Korn eine völlig blanke Oberfläche zeigt. Es ist hierbei nicht zu vermeiden, dass ein kleiner Verlust an Kobalt stattfindet, da in demselben Augenblicke, wo die letzten Antheile Eisen weggehen, auch bereits eine geringe Menge Kobalt mit verschlackt wird; die vollständige Entfernung des Eisens ist aber um deswillen nöthig, weil es sonst nicht möglich ist, das übersehüssige Arsen gänzlich zu verflüchtigen. Man er hitzt jetzt das Korn für sich auf Kohle in einem mässigen

Reductionsfeuer, wie vorhin erwähnt wurde, und erhält nach

dem Auswiegen das Gewicht der Viertel-Arsenverbindungen des Nickels und Kobalts.

Die Versehlackung des Kobalts wird nun nach S. 613 so lange fortgesetzt, bis endlich das Viertel-Arsennickel allein übrig ist. Diese letzte Verbindung wiegt man wieder aus und zieht das Gewicht derselben von dem Gewichte beider Viertel-Arseniete ab. Aus der Differenz berechnet man daun den Gehalt an Kobalt nach dem oben (S. 617) gegebenen Beispiele.

Ist man mit dem richtigen Hitzgrade und den verschiedenen Erscheinungen bei der Kobalt- und Nickelprobe noch nicht hinreichend vertraut, so kann man zur Ueberzeugung, dass auch wirklich alles Kobalt abgeschieden sei, das ausgebrachte Metallkorn noch ein Mal mit ein wenig Borax auf Koble eine kurze Zeit behandeln und nachsehen, ob das geschnoizene Glas von Nickeloxydul brünnlich, oder von einem geringen Rückhalt an Kobalt zugleich mit blau und dahe von beiden Metalloxyden violett, oder von Kobaltoxydul allein blau gefärbt erscheint. Im letzteren Falle muss man, voranten gesetzt, dass jetzt auch wirklich alles Kobalt abgeschieden ist, das Metallkorn nochmals auswiegen und den Gehalt an Kobalt und Nickel von Neuem berechnen.

Hat man es mit Speiskobalt oder mit Kobaltspeise zu thun, in welchen Substanzen oft so viel Arsenkobalt vorhanden ist, dass man mit einer Schmelzung nicht ausreicht, so muss man, nachdem das Boraxglas bei der ersten Schmelzung gesättigt zu sein scheint, das Blasen unterbrechen, das Metallkorn nach S. 618 durch Abkühlen in Wasser von dem Glase (der Schlacke) trennen und dasselbe ohne Weiteres wieder mit einem neuen Zusatz von Boraxglas behandeln, bis entweder alles Kobalt abgeschieden oder das Glas nochmals gesättigt ist. Im erstern Falle, wenn sich nämlich auf der Oberfläche des erstarrten Metallkornes apfelgrüne Flecken zeigen, trennt man die Schlacke und wiegt das Metallkorn aus; im letztern Falle dagegen, wenn das Metallkorn nach dem Erstarren auf der Oberfläche noch mit einer grauen oder schmutziggelben Oxydhaut bedeckt ist, wiederholt man die Schmelzung mit einer dritten, aber nicht zu großen Quantität von Boraxglas und hört mit der Behandlung des Metallkornes mit neuen, aber immer kleinern Portionen von diesem Verschlackungsmittel nicht eher auf, bis alles Arsenkobalt abgeschieden ist.

Wellte man das Boraxglas, nachdem es gesättigt ist, noch länger mit der blauen Plamme behandeln, so würde sich zwar das im Metallkorne noch vorhandene Arsenkobalt nach und nach oxydiren, es würden sich aber aus dem Glase wieder Arsenkobalttheilchen reduciren, weil die als Unterlage dienende glühende Kohle fortwährend reducirend auf das Glas einwirkt, uud man würde demnach den Oxydationsprocess nur aufhalten. Man verfährt also zweckmässiger, wenn man zur Abscheidung des letzten Antheils von Arsenkobalt eine

neue Portion von Boraxglas anwendet.

War die in Untersuchung genommene Probe frei von Silber, so lässt sich jetzt auch der Gelahlt an Nickel durch Rechnung finden; im Gegentheil muss der Gehalt an Silber, war er merklich ist, ausgemittelt und als Schwefelsilber (wei das Silber als solches im Arsennickel vorhanden ist) vom Arsennickel erst abgezogen werden. Man schmelzt deskubl das Metallkorn auf Kohle neben Borszglas mit einer hiareichenden Menge von Probirblei zusammen, treibt es nach S. 535 ff. ab, wiegt das dabei zurtekbleibende Silberkorn aus, und berechnet es auf Schwefelsilber (100 Silber bilden 115 Schwefelsilber).

Beabsichtigt man die Substanz anstatt im Kohlentiegel, in einem unausgefütterten Thontiegel einzuschmelzen, so schüttet man die abgewogene Menge in deuselben und befreit sie, sobald Arsen in grossem Ueberschuss vorhanden, durch schwaches Glühen nach S. 592 davon, bis keine Dämpfe mehr wahrzunehmen sind. Auf die gewöhnlich zusammengesinterte Masse bringt man 300 Milligr. Fluss- und Reductionsmittel, ohne eine Mengung desselben mit der Substanz vorzunehmen und giebt endlich eine Lage Kochsalz (3 Löffelchen voll) wie bei der Blei- und Wismuthprobe. Das Resultat der Schmelzung, welche ganz so vorgenommen wird, wie diess bei der Blei- und Wismuthprobe beschrieben, ist eine vollkommen dünnflüssige Schlacke und ein am Boden des Tiegels, nach Wegnahme der Deckkohle durch die klar geflossene Schlacke hindurch sichtbares Arsenmetallkorn. Letzteres wird nach dem Erkalten und Zerschlagen des Tiegels zunächst für sich auf Kohle mit einer nicht zu starken Reductionsflamme erhitzt, wobei man nach S. 620 sofort wahrnimmt, ob Eisen vorhanden ist oder nicht. Der übrige Theil der Probe wird wie dort angegeben durchgeführt.

Will man den Gehalt an Wismuth gleichzeitig mit ausmitteln, so scheidet man dieses Metall durch eine Schmelzung der von einem Ueberschuss au Arnen befreiten Substanz in einem kleinen Thontiegel mit alkalischen Fluss- und Reductionsmitteln und einem Zusstz von metallischem Eisen und Silber aus, wie es bei der quantitätiven Wismuthprobe (S. 593) beschrieben ist, schmelat dann die Verbindung der Arsenmetalle des Eisens, Kobalts und Nickels, welche bei der mechanischen Trennung des wismuthhaltigen Silbers, entweder zwischen Papier auf dem Amboss oder im Stahlmörser, mehr oder weniger zerkleint worden ist, auf Koble in einer Vertiefung, oder in einem Kohlentiegelchen mit einem Zusatz von etwas Soda und Boraxzias im Reductionsfeuer zussammen und

behaudelt das Metallkorn zur Trennung der einzelnen Arsenmetalle, wie es im Vorhergehenden angegeben ist. Da der Eisengehalt durch den Zusatz von metallischem Eisen, zur Abscheidung des Wismuthes, vermehrt wird, so sind bisweilen zwei und mehr Portionen von Boraxglas nöttig, um alles Arseneisen von den Arsenmetallen des Kobalts und Nickels zu entferene.

Zum Beweis, wie genau man den Gehalt an Kobalt, Nickel und Wismuth in einer Substanz bestimmen kann, die hanptsächlich aus Arsenmetallen hesteht, und gediegen Wismuth eingemengt enthält, mag folgendes Beispiel dienen.

100 Milligr. Weissnickelkies aus Schneeherg, welcher rein und vollkommen frei von Wismnth war, wurden im genulverten Zustande mit

gepurverten Zustanue mit

15 - metallischem Wismuth, welches ebenfalls gepulvert
war, in einem Thontiegel gemengt, und in demselben, verdeckt, nach
S. 592 so lange schwach geglüht, bis keine Dampfe von Arsen mehr zu
benerken waren.

Auf die heinahe zusammengeschmolzene Masse wurden gegeben

30 Milligr. metallisches Eisen in einem Stück, 102 Silber.

300 s Fluss- und Reductionsmittel, und 3 Löffelchen gehauft voll Kochsalz.

Bei der Schmelzung hatte sich eine Metallkugel gebildet, die auf der Mitte der Oberfilche eine scharfe Grenne zeigte, auf eleicht so getheilt werden konnte, dass das wisnuthhaltige Silber scheinbar rein erhalten wurde. Es wurde auf Kohle vorsichtig mit ein wenig Boraglas ungeschnotzen, und in dem Augenblöcke, als es eine hanke Oberfilche ringen Menge von Schlacke wurde se wieder ausgewogen, und genau 117 Milligr. schwer gefunden, Es ergeben sich also hierbei 117—102 — 15 Milligr. Wismuth. (Vergl. auch die Wismuthprobe 8. 594 u. f.).

Die Arsenmedlle wurden, webst der von dem wissunthaltigeu Silber, sorie getreunen geringen Menge von Schlacke, mit einem geringen Zusatz von Soda in einem Kohlentiegelchen zusanmengeschnoßen; das die elrangte Metallkorn wurde so lange mit neuen Fortienen von Boraxglas behandelt, his alles Arseneisen abgeschieden war, hierauf das üherschussige Arsen durch Verfüchtigung enflernt und die Metallkugel ausgewogen; sie wog 46,0 Milligr. Da nun im Weissnickelkies gewöhnlich ein geringer Theil des Nickels durch Kohalt ersetzt ist, so wurde die Metallkugel nach abs das die Stelle der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt weiter der Schalt

und 4 Milligr. Co<sup>4</sup>As mit  $\frac{61,0.4}{100}$  = 2,3 Milligr. Kobalt; mithin aus 28 Milligr. Nickel und Kohalt, welches Resultat mit der Zusammensetzung des Weissnickelkieses übereinstimmt.

B. Mineralien, Erse und Hüttenprodukte, in denen Kobatt und Nickol, und vielleicht noch andere Metalie zum Theil an Arsen, zum Theil an Schwefel oder vollständig an Schwefel gebunden sind, und zugleich mehr oder weniger andere Schwefelmetalle oder erdige Treile eingemengt enthalten, auf Kobati, Wismuth oder Kupfer zu probiren.

In diese Klasse gehören, von den Mineralien: Kobaltslanz, Glankodot, Danait, Kobaltarsenkies, Niekelglanz, Amoibit, Kobaltsulfuret, Kobaltkies, Haarkies, Niekelwismuthglanz und Eisenniekelkies; Gerner: alle im Grossen aufbereitete Kobalt- und Niekel-erze, die gewähnlieh mit erdigen Gangarten gemengt sind, und öfters Arsenkies oder Schwefelkies, seltener Kupferkies enhalten; und von den Hüttenprodukten: die Bleispeise, welche neben Arsenniekel und Arsenkobalt viel Arseneisen und ausserdem noch verschiedene Schwefelmetalle enthällt, so wir niekel- und kobalthaltiger Robatein und Bleistein in det.

Aufbereitete Nickel- und Kobalterze, welche ausser den Arsenverbindungen des Eisens, Kobalts und Nickels, nur mehr oder weniger erdige Bestandtheile enthalten, können ohne Weiteres in einem Thontiegelehen, wie diess oben S. 619 bereits erwähnt wurde, der Schmelzung unterworfen werden; sind sie dagegen nicht frei von eingemengtem Schwefel- und Arsenkies, sowie von Sehwefelantimon, Schwefelwismuth und Sehwefelblei (wovon man sieh durch eine einfache Prüfung auf Kohle überzeugt), so muss man sie wie die andern oben genannten Schwefelverbindungen vorher auf einem Thonschälchen nach S. 561, anfangs ohne Zusatz, später aber, wenn sie keinen Gerueh mehr entwickeln, mit 50-60 Milligr. kohlensaurem Ammoniak, welehes man im Mörser mit der vorgerösteten Probe zusammenreibt, vollständig abrösten und die dabei zurückbleibenden Oxyde durch einen starken Zusatz von metallischem Arsen in Arsenmetalle verwandeln, welches sowohl in einem Thontiegelehen, als auch in einer an dem einen Eude zugeschmolzenen Glasröhre geschehen kann.

Bietet sich Gelegenheit dar, dass man die Umänderung der Metalloxyde in Arsenmetalle, oder das "Arsenieiren" ausserhalb des Arbeitszimmers vornehmen kann, so verfährt man auf folgende Weise: Man vermengt das geröstete Pulver im Achatmörser mit 100 Milligr, gepulvertem metallischem Arsen\*) und schüttet dieses Gemenge in den später auch zur Schmelzung zu gebranchenden kleinen Thontiegel. Den Tiegel setzt man hierauf in eine in den Kohlenhalter gespannte Kohle,

<sup>\*)</sup> Eine geringere Menge darf man nicht nehmen, weil bei der Flüchtigkeit des Arsens sonst leicht der Zweck verfehlt wird.

die man zu vorliegendem Zwecke mit einem Eisendraht (S. 49) versieht, eben so ein, wie es bei der Schmelzung einer Bleiprobe (S. 583) beschrieben worden ist; verdeckt auch den Tiegel mit einem Thonschälehen, nud das Gauze mit einer durchbohrten Deckkohle. Leitet man jetzt die heissen gasförmigen Verbrennungsprodukte, welche die äussere Löthrohrflamme bilden, bei ziemlich weiter Entfernung des Kohlenhalters von der Lampe, in das Innere der Kohle, so wird dadurch der Tiegel so stark erhitzt, dass das im Gemenge befindliche Arsen zu sublimiren beginnt, und unter Bildung von arseniger Säure und Arsensuboxyd reducirend auf die freien und resp. basisch-arsensauren Metalloxyde einwirkt, dabei aber auch gleiehzeitig diejenigen Metalle in Arsenmetalle verwandelt, welche geneigt sind, sieh mit Arsen zu verbinden. Den Tiegel erhitzt man bis zum schwachen Rothglühen, damit der Ueberschuss von Arsen entweicht (so weit es nämlich bei Abschluss von atmosphärischer Luft möglich ist), und die gebildeten Arsenmetalle zusammensintern, oder nach Befinden auch zusammensehmelzen. Ist das überschüssige Arsen entfernt, so hebt man den Eisendraht mit dem verdeckten Tiegel mittelst des Werkbleizängelehens aus der Kohle, wie es mit einer geschmolzenen Bleiprobe geschicht, stellt ihn in das kleine Kapelleneisen, und lässt ihn mit aufliegenden Deckschälchen erkalten.

Hat man keine Gelegenheit, das Arseniciren ausserhalb des Arbeitszimmers vorzunehmen, so schüttet man das Gemenge von Erzen etc. mit metallischem Arsen in die Meng kapsel, aus dieser in eine an dem einen Ende zugeschmolzene völlig trockene Glasröhre und erhitzt das Gemenge in der Flamme einer Spirituslampe nach und nach bis zum Glüben. Es werden dadurch, wie in einem Thontiegelchen, die freien und resp. basisch-arsensauren Metalloxyde in Arsenmetalle umgeändert, während der Ueberschnss von Arsen sieh als Sublimat in dem kältern Theil der Glasröhre ansetzt. Ist die Glasröhre erkaltet, so macht man mit der Feile, nahe unter dem Sublimat, in die Glasröhre einen Einschnitt, brieht dieselbe an dieser Stelle von einander, sehüttet die gebildeten Arsenmetalle, die in der Regel ein dunkel gelblichgraues Pulver bilden, in das für die Schmelzung bestimmte Thontiegelehen, reinigt die Röhre von den noch anhängenden Theilen mit Hülfe des Spatels und Pinsels, und beschickt die Probe, wie es unten angegeben werden soll.

Wird das Arsenieiren entweder im Thontiegelchen, oder in einer an einem Ende zugeschnotzenen Glassöfter, bei einer Temperatur ausgefährt, die nach und nach bis zum Röthglüben steigt, so entstehen Arsenmetalle, die bei Gegenwart von Kobaltoxydul, Niekeloxydul, Kupferoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd und Eisenoxyd aus Co<sup>2</sup>As, Ni<sup>2</sup>As, Cu<sup>2</sup>As und flüchtig wird.

Verbindungen des Bleies oder Wismuthes mit Arsen in unbestimmten Verbiltnissen bestehen; sehwefelsaures Bleioxyd verwandelt sich in Schwefelblei und Eisenoxyd grösstentheis in Fe-As, zum Theil wird es auch nur zu Oxyd-Oxydul reducirt. Enthält die geröstete Probe Zinkoxyd, so bleibt dieses ganz unversindert, wird aber spätter beim Schmelzen der Probe reducirt und bei der Behandlung der Arsenmetalle auf Kohle verflüchtigt. Enthält die geröstete Probe Sänren des Antimons, so werden diese reducirt und in Arsenantimon von unbestimmter Zusammensetzung verwandelt, welches bei der Schmelzung der gebildeten Arsenmetalle zum Korne, zwar mit in dasselbe übergeht, aber bei der Behandlung dieses Kornes auf Kohle

Nachdem man 1 Centner von der auf Kobalt und Nickel zu probirenden Substanz im fein gepulverten Zustande zur Probe abgewogen und, wenn die Substanz Schwefelmetalle enthält, die abgewogene Menge auf einem Thonschälchen vollkommen abgeröstet, auch die dabei gebildeten freien und basisch-arsensauren Metalloxyde in Arsenmetalle umgeändert hat, wie es im Vorhergehenden beschrieben worden ist, so entsteht ietzt die Frage; ob die Substanz anch Wismuth oder Blei enthält? - Ist dies der Fall, wovon man sich durch eine Prüfung einer kleinen Menge der rohen Substanz auf Kohle sofort durch den sich bildenden Beschlag von Wismuthoder Bleioxyd überzeugen kann, so können diese Metalle bei der Schnielzung ausgesehieden und quantitativ bestimmt werden: man darf nur, wie es bei der Wismuthprobe S. 593 angegeben wurde, zn den Arsenmetallen im Thontiegelchen ein Stückchen Eisendraht (etwa 20 Milligr.) und eine genau ausgewogene Menge feinen Silbers (50 bis 100 Milligr.) hinzu fügen, so dass man bei der Schmelzung eine Legirung von wismuth- oder bleihaltigem Silber erlangt, deren Gewicht mit dem des zugesetzten Silbers verglichen, den Gehalt an Wismuth oder Blei durch die Differenz anzeigt. Ist dagegen die Substanz frei von diesen Metallen, oder will man wegen der geringen Menge derselben keine besondere Rücksicht darauf nehmen, indem sie in diesem Falle bei der Trennung des Arseneisens und des überschüssigen Arsens auf Kohle durch Verflüchtigung entfernt werden können (S. 620), so lässt man den Zusatz von Eisen und Silber weg, und schüttet ohne Weiteres auf die im Tiegel bereits befindliche, nach Befinden arsenicirte Substanz die zur Schmelzung erforderlichen Zuschläge. Diese bestehen in

300 Milligr. Finss- und Reductionsmittel, welches, wenn es mit dem Löffelchen etwas niedergedrückt worden ist, noch mit

3 Löffelchen gehauft voll (circa 600 Milligr.) Kochsalz bedeckt wird,

Die Sehmelzung geschieht dann ganz so, wie die einer Bleiprobe (S. 587). Nur ist zu bemerken, dass die Hitze in der letzten Zeit ziemlich stark sein muss, damit sieh die Arsenmetalle vollkommen zu einem Korne vereinigen können. Wendet man 5 bis 6 Minnten lang eine entsprechend starke Hitze an, so gehen die Arsenmetalle am Boden des Tiegels zu einem runden Korne zusammen, während die erdigen Theile und diejenigen Metalloxyde, welche sich nicht metallisch ausseheiden, vollständig verschlackt werden. War man zur Bestimmung eines vielleicht vorhandenen Gehaltes an Wismnth oder Blei genöthigt, der Probe Eisen und Silber zuzusetzen, so geht das Eisen in die Arsenmetalle über und seheidet das Wismuth oder das Blei metallisch aus; jedes dieser Metalle verbindet sich nun mit dem Silber zu einer Legirung. die, da sie ebenfalls flüssig genug wird, mit den Arsenmetallen zwar zu einer Kugel zusammengeht, aber nur einen Theil derselben ausmacht, und daher mechanisch leicht von den Arsenmetallen getrennt werden kann, worüber das Nöthige bereits bei der Probe auf Wismnth S. 593 mitgetheilt worden ist

Enthält die Substanz mehr Nickel als Kobalt, so verchigen sich die Arsennetalle sehr leicht zum Korne; tritt
aber der entgegengesetzte Fall ein, so geschieht die Verentigung um so sehwerer, je bedeutender der Betrag des Kohalts gegen den des Nickels ist. Da indessen eine Verbindung
von Arsenkobalt mit Arseneisen ebenfalls leicht sehmiltst, und
beide Arsenmetalle auf Kohle getrennt werden können, ohne
dass dabei ein erheblicher Verlust an Kobalt stattfindet, so kann
man, um den erwähnten Uebelstand zu umgehen, das Arsenkobalt mit einer entsprechenden Menge von Arseneisen verbinden, indem man der rohen, oder der gerösteten und arsenieirten
Substanz, je nachdem sie arm oder reich an Kobalt ist; 10
bis 20 Milligr. metallisches Eisen zusetzt, im Fall man es
sonst wegen Abwessenheit von Wismuth unterlassen wirde.

Scheint die Substanz sehr arm an Kobalt und Nickel zu sein, so dass es sehwer halten würde, bei der Schunelzung ein vollkommen geschmolzenes Körnchen zu bekommen, som unss man ein Ansammlungsmittel anwenden, welches sich leicht von den Arsenmetallen des Kobalts und Nickels durch Verschlackung wieder trennen lässt; und dieses besteht anch hier in Arseneisen. Man setzt also der zu schnnelzenden Substanz entweder 15-20 Milligr, direct in einem Thontiegelchen aus Eisenfeile und metallischem Arsen gebildetes Arseneisenz zu, oder man mengt die zu arsenieirende Substanz ausser mit der nöthigen Quantität von metallischen Arsen noch mit 10-15 Milligr. Eisenfeilsphähen, damit bei der Schmelzung sehon das nöthige Arseneisen vorlanden ist. Eath tilt die geröstete Substanz selbst viel Eisenoxyd, in welchem

40\*

Falle man auf eine Bildung von Arseneisen rechnen kann, so lässt man den Zusatz von Eisenfeilspähnen weg. Hat man auf einen Gehalt an Wismuth oder Blei Rücksicht zu nehmen, so muss stets noch ein Stückehen Eisen und die nöthige Menge

von Silber hinzugefügt werden.

Ist die Schmelzung nach Wunsch erfolgt, d. h. ist die Schlacke vollkommen dünnflüssig, und kann man, wenn dieselbe nicht zu viel Eisenoxydul und auch keine Kohle (die sich auf Kosten der Kohlensäure der Alkalien oxydirt) mehr enthält, durch dieselbe das flüssige Metallkorn am Boden des Tiegels liegen sehen, so stellt man die Probe zum Erkalten in das kleine Kapelleneisen; im Gegentheil muss man die Probe noch eine Zeit lang der Schmelzhitze aussetzen. Nach dem Erkalten zerschlägt man das Tiegelchen und befreit das Metallkorn auf dem Amboss mit Vorsicht von der Schlacke.

Hat man der Substanz, zur Ansammlung eines Wismuthoder Bleigehaltes, Silber zugesetzt, so trennt man die Legirung von den Arsenmetallen entweder zwischen Papier auf dem Amboss oder im Stahlmörser, schmelzt sie zur Entfernung der auf der Oberfläche noch hängen gebliebenen Schlackentheile mit einer ganz geringen Menge von Boraxglas auf Kohle auf ein Paar Augenblicke um, wie es bei der Probe auf Wismuth (S. 595) angegeben ist, und überzeugt sich auf der Wage durch den Gewichtsüberschuss von dem Gehalt an Wismuth oder Blei.

Die Arsenmetalle schmelzt man nebst der von der Legirung zuletzt getrennten Schlacke mit einem Zusatz von Soda auf Kohle oder in einem Kohlentiegelchen im Reductionsfeuer zum Korne, und trennt die Arsenmetalle durch ein oxydirendes Schmelzen auf Kohle, wie es S. 613 beschrieben

worden ist.

War die Substanz frei von Nickel, was jedoch nur selten der Fall ist, so verschwindet das Metallkorn bei der Behandlung mit neuen, nach und nach kleineren Portionen von Borax am Ende ganz; im Gegentheil aber bleibt ein Körnchen, welches sich entweder durch die S. 614 angegebenen Kennzeichen, oder mit der letzten Portion von Borax, als Arsennickel zu erkennen giebt, selbst wenn dessen Gewicht nur 1 Milligramm beträgt.

Löste sich Alles im Borax auf, so ist aus dem zuletzt notirten Gewicht der Gehalt an Kobalt nach S. 617 zu berechnen; blieb dagegen ein Körnchen von Arsennickel zurück, so ist dieses genau auszuwiegen; aus der Gewichtsdifferenz lässt sich dann der Gehalt an Kobalt durch Rechnung finden.

Enthält die Substanz ausser Kobalt und Nickel auch Kupfer, so hat man es mit einer Verbindung von Arsenmetallen des Eisens, Kobalts, Nickels und Kupfers zu thun, die auf folgende Weise getrennt werden: Zuerst scheidet man das Arseneisen durch Behandlung des Metallkornes mit Boraxglas nach S. 613 vollständig ab, wobei ein Gehalt von Zink und Antimon verflüchtigt wird; hierauf entfernt man das überschlüsige Arsen und eine vielleicht noch vorhandene geringe Menge von Antimon durch Verflüchtigung, wiegt die Arsenmetalle aus, tremut das Arsenkobalt mit Boraxglas nach S. 614 und wiegt wieder aus. Die übrig geblichene Verbindung von Arsennickel und Arsenkupfer schmelzt man mit S0-100 Millig: Gold zusammen, tremut das Arsennickel nach S. 616 mit Phosphorsalz (die letzten Mengen mit Boraxglas), wiegt das zurückbleibende kupferhaltige Gold aus, und bereehnet aus den gefundenen Gewichten die Gehalte der betreffenden Metalle.

Die Bestimmung des Kupfers und Niekels in dem nach Abscheidung des Arsenkobalts zurückgebliebenen Metallkorne, kann auch mit Anwendung des nassen Weges geschehen, welches Verfahren jedoch umständlicher ist. Man löst das Metallkorn in einem Probirglase in einem Gemisch von ungefähr 3 Theilen verdünuter Schwefelsäure und 1 Theil Salpetersäure durch Unterstützung von Wärme auf, verdünnt mit Wasser und fällt aus der Auflösung Kupfer und Arsen gemeinschaftlich durch Schwefelwasserstoffgas aus.\*) Die ausgefällten Schwefelmetalle trennt man durch Filtration von der grün erseheinenden Flüssigkeit, welche alles Nickel euthält, süsst mit Schwefelwasserstoffwasser aus und erhält die klare Flüssigkeit in einem Porcellangefäss über der Spiritusflamme so lange warm, bis aller Schwefelwasserstoff entfernt ist. Das sieh dabei gewöhnlich noch ausscheidende Schwetelarsen wird durch Filtration getrennt und das Nickeloxydul dann durch eine nicht zu concentrirte Auflösung von Aetzkali ausgefällt. Der Niederschlag wird auf einem (wegen der zurückbleibenden Asche) gewogenen Filtrum gesammelt, mit heissem Wasser ausgewaschen, hierauf vollkommen getrocknet und entweder bloss geglüht oder zu metallischem Niekel reducirt.

Im erstern Falle sehüttet man den auf deur Filtrum befindlichen trocknen Niederschlag in das Platinschälchen, verbrennt das Filtrum und fügt auch die Asche desselben hinzu. Nachden man das Ganze stark geglütt hat, wiegt man das Nickeloxydul aus, zieht den Betrag der Asche des Filtrums ab und berechnet den Gehalt an metallischem Nickel; 100 Gewichtscheile Nickeloxydul entsprechen 78,38 Gewichtsth. Metall. (Das Nickeloxydul darf dem Magnet nicht folgen).

<sup>\*)</sup> Dass man eine solche Fällung, so wie überhaupt alle Operationen, bei welchen eine Verflüchtigung von Schwefelwasserstoff nicht zu vermeiden ist, ausserhalb des Arbeitszimmers vornehmen muss, ist als bekannt vorauszusetzen.

Im zweiten Falle wird der trockne Niederschlag, nach dem Verbrennen des Filtrums, mit

50 Milligr. Soda,

25 = Boraxglas und

einem genau gewogenen Godkärnehen, in einem Sodapapiercylinder eingepackt, auf Kohle so lange im Reductionsleuer behandelt, bis alles Nickel reducirt und mit dem Golde vereinigt ist; der Gewichtsüberschuss zeigt dann den Gehalt an Nickel an.

Will man den Gehalt an Kupfer mit bestimmen, so darf man nur den durch Schwefelwasserstoffgas crhaltenen, bereits ausgesüssten Niederschlag von Schwefelkupfer und Schwefelarsen trocknen und in einem tiefen Porcellanschälehen (S. 51, Fig. 617 über der Spirituslampe unter einer gut ziehenden Esse nach und nach so stark erhitzen, bis alles Schwefelarsen verflüchtigt ist und man es nur noch mit Schwefelkupfer zu thun hat. Dumit aber nichts verloren gehe, so schüttet man den trocknen Niederschlag zuerst vom Filtrum in das Schälchen, verbrennt das Filtrum zu Asche und bringt diese nach. Die Erhitzung kann man auch so lange fortsetzen, bis das Schwefelkupfer sich grösstentheils in sehwefelsaures Kupferoxyd umgeändert hat. Bemerkt man in letzterem Falle keinen Geruch nach schwefliger Säure mehr, so schüttet man eine 6 bis 8 Mal so grosse Menge trocknes doppelt-schwefelsaures Kali hinzu, bringt dasselbe zum Schmelzen und erhält es bei mässiger Kothglühhitze so lange im flüssigen Zustande, bis alles Kupfer aufgelöst ist. Zweckmässig ist es, wenn man das Porcellanschälchen dabei mit einem kleinen Platinblech verdeckt. Die geschmolzene Masse löst man nach dem Erkalten in heissem Wasser auf, indem man das Schälchen mit seinem Inhalte in ein bis zur Hälfte mit Wasser angefülltes Porcellangefäss legt und das Ganze über der Lampenflamme stark erwärmt; hierauf filtrirt man, wenn es nöthig erscheint, bringt die Autlösung zum Sieden und fällt durch eine nicht zu concentrirte Auflösung von Aetzkali das Kupfer als Oxyd aus; dieses sammelt man auf einem gewogenen Filtrum, silsst es mit siedend heissem Wasser gut aus, trocknet and glüht es, während man gleichzeitig das Filtrum mit einäschert. Nach der Gewichtsbestimmung des Kupferoxydes und nach Abzug der Asche des Filtrums lässt sich dann der Betrag an metallisehem Kupfer sehr leicht durch Rechnung finden, indem 100 Gewichtstheile Kupferoxyd 79,8 Gewichtstheilen metallischem Kupfer entsprechen. Zuverlässiger fällt das Resultat aus, wenn man das Kupferoxyd mit 50 Milligr. Soda und 25 Millier, Boraxglas mengt, und das Gemenge, in einen Sodapapiercylinder eingepackt, in einer cylindrischen Grube auf Kohle, oder in einem Kohlentiegelchen mit einem genau gewogenen Goldkorne im Reductionsfeuer schmelzt,

wobei das Kupferoxyd vollständig zu Metall reducirt wird und dieses an das Gold übergeht; der Gewichtsüberschuss des von Schlacke vollkommen befreiten Goldkornes zeigt dann den Gehalt an Kupfer an.

Sollte eine von den in die zweite Abtheitlung gelörigen Substanzen einen merklichen Gehalt an Silber besätzen, so muss man diesen in Abzug bringen, und zwar entweder als Schwefelsibler vom Arsennickel, wenn die Substanz im rohen Zustande und ohne Zustatz von Eisen und Silber zur Schmelzung gelangte, oder als metallisches Silber von dem mit ausgebrachten Wismuth, wenn die Substanz geröstet, arsenicirt, und mit einem Zusatz von Eisen und Silber geschmolzen wurde, wie es bereits bei der Wismuthprobe (S. 595) angegeben worden ist.

Beispiel. Eine durch Concentration an Nickel und Kobalt angericherte, jedoch nech sehr unreine Bleispies von den Freiberger Hütten, wurde nach einer qualitativen Fräfung nach S. 506 zusammentgesetzt gefunden aus: Areumentallen von Kupfer, Blei. Zink und Animon; auf eines Silbergehalt, der neutlete von Kupfer, Blei. Zink und Animon; auf eines Silbergehalt, der 100 Milligr. dieser Speise wurden nach dem vorbeschriebenen Verfahren geröstet, areuiert und mit Finss- mal Reductionsmittel, so wie mit einem Thontiegelchen geschmötzeu. Dabei wurde ein Metallkorn erhalten, welches zur einen Häften aus Arseumetallen und zur andern aus einer Legfrung und Finstellen und zur andern aus einer Legfrung hatte und der anschaften zu der abschaften und zur andern ans einer Legfrung der abschaften und zur andern ans einer Legfrung der ankannen Schländerse wurde die Legfrung auf Kohle mit ein weig Boratglast ein ging Angewlößer umgeschnobzen, anch dem Erstarre von der ankängenden Schläcke befreit und unsgewogen; sie wog 93,0 Milligt.; et absten dennach die 90 Milligt. Silber 3,5 Milligr. Blei altgewommen.

Die Arsennetalle wurden, nebst der geringen Menge von Sehlascke, die beim Imsenhelzen der Legiung entstand, mit einem Zusatz von Soda zum Korne geschnobzen, hierauf von Arseneisen und dem überschüssigen von Versandelt, deren Gewicht 61,5 Milligt, betrug. Nach Abscheidung des Arsenkobats wog das Metallkorn noch 48,5 Milligt; et surungen also 61,5 —48,5 — 13,0 Milligt. Cof As abgeschieden, die auf Kobalt berechnet, 615, 13,0

50.0 — 7,90 Milligr. oder Procent Kobalt nachviesen. Wäre die Spries frei von Kapfer gewesen, so hätte aus dem Gewiebte des übrig gebliebeuen Metallkornes der Gehalt an Nickel berechnet werden können, weil dasselbe in diesem Falle unr aus Ni'Ab setsanden lätter; das es aber eine Verbindung von mNi'As + n Cu'As war, so wurde sie mit einem Goldkorne zusammengeschnodern, welches 86,8 Milligr. wog, blervatt nit Prosphorsals und zuletzt mit Borax so hange behandelt, bis das Goldkorne Testarren beibeibeit und sieh beitgesu unter dem Hanmer vellkommen dehnbar zeigte. Das Goldkorn wog jetzt 33,9 Milligr., and hatte also Nickel zu finden, wurde der Betrag des Kupfers auf Cu'As worzus hervorging, dass die Speise 8,3 Procent Kupfer enthielt. Um den Gehalt an Nickel zu finden, wurde der Betrag des Kupfers auf Cu'As berechnet, abgegenn und aus dem Gewichtsbetrag des übrig bleibenden Ni'As der Gehalt an Nickel berechnet, annich:

Es bedürfen 71,7 Kupfer 28,3 Arsen um 100 Cu<sup>6</sup>As zu bilden; mit-

hin hatten die im Golde zurückgebliebenen s,3 Milligr. Kupfer 71,7

60,7.36,9 = 22,4 Milligr. Nickel geben.

In dieser Speise wurden demnach aufgefunden:

22,4 Procent Nickel, 7,9 Kobalt,

8,3 Kupfer und 3,5 Blei.

Führt man die Probe der oben gegebenen Vorschrift gemäss aus, und besitzt nam die nöttige Uebaug in den verschiedenen Manipulationen, so gebraucht man zu der ganzen Untersuchung etwa S Stunden Zeit, und gelangt dabei zu Resultaten, die mit denen der Untersuchung suf nassen Wege ganz nahe übervinstimmen, sobald man unf nassem Wege eine genane Trenung des Kolulist som Nickel bewirkt hat.

C. Mineralien, Erze und Produkte, in denen Kobalt und Nickel im oxydirten Zustande entweder an Schwefelsäure oder Arsonsäure oder Kieselsäure oder an andere Metalioxyde und zuweilen zugleich an Wasser gebunden sind, auf Kobalt und Nickel zu probiren.

In diese Klasse gehören von den Mineralien und Erzeikobaltvitriol, Kobaltblithe, Kobaltbeschlag, Lavendulan, Nickelsmaragd, Nickelocker (Nickelblüthe), Röttisit, Nickelsymnit, Pimelith, Erdkobalt und im Grossen geröstete Kobalt- und Nickelerze; von den Produkten: im Grossen geröstete Speisen, Smalte und kobalt- und nickelhaltige Schlacken, welche beim Raffinien der Speise und bei andern Schmebzabeiten fallen, und nur sehr weing oder gar kein Kupfer enthalten

Von den genannten Mineralien euthalten die Kobaltblüthe, der Kobaltbeschlag und der Nickeloeker zwar die mehr als hinreichende Quantität von Arsensäure, welche erforderlich ist, um durch eine reducirende Sehmelzung alles Kobalt und Nickel in Viertel-Arsenmetalle zu verwandeln und zu einem Korne zu vereinigen, so dass dann auch der Gehalt von jedem dieser beiden Metalle durch weitere Behandlung der bei der Sehmelzung ausgeschiedenen Verbindung ausgemittelt werden könnte; allein, das aus der Kobaltblüthe und dem Kobaltbeschlag sich reducirende Arsenkobalt ist so strengflüssig, dass es ohne eine Beimisehung von Arseneisen in einem Thontiegelehen nur sehr schwer zum Korne geschmolzen werden kann. Man ist daher genöthigt, entweder schon direct gebildetes Arseneisen zuzusetzen, oder die betreffende Substanz geradezu mit circa 15-20 Milligr. Eisenfeile zu vermengen und zu arsenieiren (S. 625). Eben so muss anch ein im Grossen geröstetes Kobalterz, so wie der Kobaltvitriol, nachdem derselbe auf einem Thonschälchen mit einem Zusatz von Kohlenpulver gut abgeröstet worden ist, zur Schmelzung vorbereitet werden.

Die übrigen in diese Klasse gehörigen Mineralien, so wie im Grossen geröstete Nickelerze und Speisen können ohne Weiteres arsenieirt werden. Schlaeken, die zuweilen Bleioxyd und Kupferoxydul enthalten, als auch Smalte, muss man im höchst fein zertheilten Zustande mit 10-15 Milligr. Eisenfeile mengen und dann ebenfalls arseniciren. Nachdem man von einer solehen, auf Kobalt und Niekel zu probirenden Substanz 1 Ctnr. im vollkommen troeknen und fein gepulverten Zustande abgewogen, und, wenn es nöthig war, geröstet und arsenicirt hat, man auch bei einem vorwaltenden Gehalt an Kobalt, so wie bei kobalt- und nickelarmen Erzen und Schlacken auf eine Bildung von Arseneisen bedacht gewesen ist, damit man nicht allein eine leielt sehmelzbare Arsenmetall-Verbindung erlangt, sondern auch bei kobalt- und nickelarmen Substanzen die betreffenden Metalle in einem einzigen Korne ansammelt, beschiekt man die Substanz in einem Thontiegelchen mit:

300 Milligr. Fluss- und Reductionsmittel, welches man etwas zusammendrückt, und bedeekt es mit

3 Löffelchen gehauft voll Kochsalz.

Enthält die Substauz Wismuth- oder Bleioxyd, welches letzter zuweilen in manehen Schlackeu vorhauden ist, so setzt man vor dem Einschütten des Fluss- und Reductionsmittels, nach S. 503, der Probe ein Stückehen Eisendratt und eine genau gewogene Menge Silber zu, un eine Trennung der genannten Metalle von den Arsennetallen zu bewirken.

Bei der Schmelzung, die chen so ausgeführt wird, wie die der Substanzen der ersten und zweiten Klasse, erhält man ein vollkommen rundes Metallkorn, welches entweder blos aus Arsenmetallen von Eisen, Kobalt und Nickel, in sehr verschiedenen Verhältnissen, besteht, und bisweilen auch ein wenig Arsenkupfer enthält, oder welches zum Theil ein Verbindung von Arsenmetallen, zum Theil eine Legrung von Silber und Blei bildet, welche letztere sich sowohl zwischen Papier auf deun Auboss, als auch im Stahlmörer leicht von den Arsenmetallen trennen lässt, und, auf einige Augenblicke auf Kohle mit einem geringer Zusatz von Borazglas umgeschnotzen, durch ihr Uebergewicht den Gebalt an Blei anzeigt.

Die Arsenmetalle schmelzt man nebst der geringen Menge von Schlacke, die man von der umgeschnotzenen Legirung getrennt hat, mit einem Zusatz von eirca 50 Milligr. Soda und 15-20 Milligr. Boraxglas auf Kohle zum Korne, und scheidet zuerst das Arseneisen von den übrigen Arsenmetallen durch mehrere Schmelzungen mit Boraxglas ab, wie es früher angegeben ist. Hierauf entfernt man das noch im Ueberschmss vorhandene Arsen und trennt die Arsenmetalle von Kobalt, Niekel (und Kupfer) auf dieselbe Weise, wie es für die Substanzen sub B, S, 628 beschrieben worden ist.

D. Gemenge von Metalloxyden, die vorzugsweise aus Oxyden des Kobalts oder Nickels bestehen, auf Kobalt und Nickel zu probiren.

In diese Klasse gehören die im Grossen dargestellten Oxyde des Kobalts und Nickels, von denen die des Kobalts nieht immer frei von Nickeloxydul, und die Oxyde des Nickels selten ganz frei von Oxyden-dies Kobalts sind; auch beide Oxyde ötters geringe Beimengungen von andern Metalloxyden und erdigen Theilen enthalten.

Will man dergleichen Oxyde, die in der Begel im gegüthten Zustande in den Handel kommen, vor dem Löthrohre
auf Kobalt und Nickel quantitativ untersuelen, so erhitzt man
zuerst etwa 100-200 Milligr. davon in einer an einem Ende
zugesehnolzenen Glassöhre oder in einem Glaskölbehen in
der Vpiritusflamme nach und nach bis zum aufangeaden Glüthen,
um eine vielleicht vorhandene geringe Menge von mechanisch
gebundenem Wasser auszutreiben, schaft hierauf die in der
Röhre augelegte Feuchtigkeit mit Fliesspapier weg, schättet
das wasserfreie Oxyd, nachdem es kalt geworden ist, in den
Achatmörser und reibt es, wenn es nicht sehon fein genug ist,
erst fein. Vom diesem so vorbereiteten Oxyde wiegt man

50 Milligr, zur Probe ab, arsenierit sie, und schmelzt die dadureh gebildeten Arsenmetalle zu einem Korne; was beides auf verschiedene Weise gesehehen kann, je nachdem sich die Gelegenheit darbietet, das Arsenieren ansserhalb des Arbeitszimmers vornehmen zu können, oder man genötligt ist, dasselbe im Arbeitszimmer zu bewirken. Man kann zwar auch 100 Milligr. von dem zu untersuchenden Oxyde zur Probe abwiegen, allein, hat man es hauptsächlich mit Oxyden von Kobalt zu thun, so lässt sich eine Quantität von 100 Milligr. weil das Arsenheiden läs eine Quantität von nur 50 Milligr, weil das Arsenkobalt für sich schwerer sehnerlzbar ist, und auch mehr Geneigtheit zur Oxydation besitzt, als Arsennickel; man geht daher setes sicherer, wenn man nur 50 Milligr, zur Probe verwendet.

Kann mau das Arsenieiren ausserhalb des Arbeitszämmersvornelmen, wo die frei werdenden Arsendämpfe hinreichenden Abzug finden, so schüttet man die abgewogenen 50 Milligr, des betreffenden Oxydes in ein, später ausch zum Schnedzen der zu bildeuden Arsenmetalle zu gebrauchendes Thontiegelchen, wiegt hierauf 100 Milligr, gepulvertes metallisches Arsen ab, schütte dieses zu dem Oxyde in das Tiegeleben, und mengt das ganze mit Hillie des Löffelstiels oder des kleinen eisernen Spatels gut unter einander. Besteht das zu arsenieirende Oxyd hauptsächlich aus Nickeloxydul, oder aus einen Gemenge von Nickeloxydul und Oxyden des Kobalts in einem

solehen Verhältnisse, dass ersteres verwaltet, so bilden sieh beim Erhitzen des Gemenges Arsenmetalle, die dann im Tiegel leicht zum Korne geschmolzen werden können; besteht dagegen das Oxyd hauptsächlich aus einem Oxyde des Kobalts oder aus einem Gemenge von diesem und Nickeloxydul in einem solchen Verhältnisse, dass das Oxyd des Kobalts vorwaltet, so entstehen Arsenmetalle, die sich im Tiegelehen schwer zu einem einzigen Korne zusammenschmelzen lassen. Im letzteren Falle ist man genöthigt, der Probe noch circa 15 Milligr. Eisenfeilspähne beizumengen, um gleichzeitig Arseneisen zu bilden, welches später beim Sehmelzen sich mit dem Arsenkobalt zu einer leicht sehmelzbaren Verbindung vereinigt. Das Arsenieiren führt man genau so aus, wie es S. 625 beschrieben worden ist. Gab man vielleicht zuletzt eine etwas stärkere Hitze, als man sie überhaupt zu geben nöthig hat, so schmelzen die Arsenmetalle, wenn sie leicht schmelzbar sind, zuweilen zu einem Korne zusammen.

Hat man die gebildeten Arsenmetalle in dem verdeckten Tiegelchen erkalten lassen, so schüttet man auf dieselben

300 Milligr. Fluss- und Reductionsmittel, auf dieses 3 Löffelchen gehauft voll Koehsalz

und sehmelzt sie nach der S. 627 gegebenen Vorsehrift zusammen.

Eine andere Methode des Arsenieirens, mit welcher zugleich das Zusammensehmelzen der sieh bildenden Arsenmetalle verbunden ist, besteht nach Fritzsche darin, dass man 50 Milligr, der betreffenden Oxyde mit 100 Milligr, arsensaurem Kali und 30 Milligr. Boraxglas mengt, das Gemenge in einen Sodapapiercylinder einschliesst, und es ausserhalb des Arbeitszimmers in einem Kohlentiegelehen so lange mit der Reductionsflamme behandelt, bis die auf Kosten des metallisch frei werdenden Arsens sich bildenden Arsenmetalle zu einem Korne vereinigt sind, und das gebildete kohlensaure Kali mit der geringen Menge von Borax in die Kohle gedrungen ist. Geriuge Beimengungen von solchen Metalloxyden, die sich weder in Arsenmetalle umändern lassen, noch sich verflüchtigen, bleiben dabei im Tiegelchen vertheilt zurück. ohne dass sie störend auf die Vereinigung der gebildeten Arsenmetalle einwirken.

Hat man keine Gelegenheit, das Arseniciren ausserhalb des Arbeitszimmers vorzunehmen, so muss man ein anderes Verfahren einschlagen, bei welchem dem verdampfenden Arsen Gelegenheit gegeben wird, sich zu condensiren, damit die Däumfe sich nieht im Zimmer verbreiten können

Man mengt 50 Milligr. der betreffenden Oxyde mit 100 Milligr. gepulverten metallischem Arsen, sehüttet das Gemenge entweder ohne Weiteres in eine an dem einen Ende zugeschmolzene Glasröhre, und erhitzt, wie es S. 625 für Erze etc. beschrieben wurde, das Gemenge in der Flamme einer Spirituslampe so lange, bis das Sublinat von Arsen sisnicht weiter vermehrt, oder man schliesst, um jeden mechanischen Verlust zu vermeiden, das Gemenge in einen, aus einem 45 Millimeter langen und 20 Millim. berieten Streichen Sodapapier von feinem Filtrirpapier gefertigten (Vpinder wie eine Silberprobe fest ein, legt es in eine eiren 80 bis 90 Millim. lange und

Fig. 81.

etwa 10 Millim. weite, an dem einen Ende zugeschmolzene Glasröhre, wie aus beistehender Figur 84 a hervorgeht, sehiebt in das offene Ende bis b ein Streifchen zusammengerolltes gewöhnliches Filtrirpapier, welches zur Aufnahme der bei der Verkohlung des Sodapapiers sich entwickelnden Fenchtigkeit dient, und erhitzt die Probe in der Spiritusflamme nach und nach so stark, dass sie zum Glühen kommt, wobei man sie zuweilen um ihre Achse dreht, damit das Papier bei seiner Verkohlung nicht an das Glas anbäckt. In diesem Zustande erhält man sie so lange, bis das Sublimat c sich nicht weiter zu vermehren scheint\*). Sodapapier wird durch das im Anfange

vorsichtige Erhitzen in Kohle verwandelt, ohne dass es sich an irgend einer Stelle öffnet, oder an dem Glase hattet, und sichert daher vor jedem mechanischen Verlust. Wurde das Gemenge ohne Weiteres in einer an einem

Wurde das Gemenge ohne Weiteres in einer an einem Ende zugeselmolzenen Glasröhre erhitzt, so schneidet man den untern Theil derselben ab, schüttet die gebildeten Arsenmetalle in die Mengkapsel, vermengt sie mit

50 Milligr. Soda und

20 - ealcinirtem Borax, oder Boraxglas, schliesst das Gemenge in einen Sodapapierevilnder ein und sehmelzt es auf einer Kohle oder in einem Kohlentiegelchen im Beductionsfeuer zum Korne. Wurde dagegen das zum Arsenieiren vorbereitete Gemenge in einen Sodapapiereylinder eingeschlossen, so kehrt man die Glasröhre mit Vorsieht um und lässt die Probe heraus, und zwar sogleich in die zum Einschnetzen vorgerichtete, hinreichend weite cylindrische Grube auf Kohle, oder in ein ausgeweitetes Kohlentiegelehen fallen. War das Sodapapier vielleicht zu stark mit Soda getänkt, und man wendete beim Arsenieren sogleich im Antensten.

<sup>\*)</sup> Das in der Glasröhre ziemlich fest ansitzende Sublimat entfernt man, nachdem die Probe wieder herausgenommen worden ist, am besten durch eine an beiden Enden offene Glasröhre durch blosses Abschabea.

fange eine starke Hitze an, so kann der Fall eintreten, dass die Probe, oder vielmehr die kohlige Hülle, an irgend einem Punkte am Glase haftet, und, wenn die Glasröhre ungekehrt wird, nicht von selbst herausfüllt. Um die Probe zu lössen bedarf es nur eines leisen Druckes mittelts eines Holsspähnchens oder eines Drahtes an der betreffenden Stelle. Auf die in der kohligen Hülle eingeschlossene Probe schüttet met

50 Milligr. Soda und

20 = calcinirten Borax oder reines Boraxglas, und schmekt sie mit der Reductionsflamme ein. Dabei leitet nan aber im Anfange die Löthrohrflamme, welche nur schwach sein darf, bloss auf die zugesetzten Flussmittel, und hieraut so viel als möglich zwischen der eingeschlossenen Proble und dem Rande der Grube auf den Boden der letzteren uud läsei die Arsenmetalle, während die kohlige Hülle verbrennt, von

unten nach oben zum Schmelzen gelangen.

Während des Zusammenschmelzens der, auf die eine oder andere Weise gebildeten Arsenmetalle zum Korne, entweicht noch so viel Arsen, bis eine Verbindung zurückbleibt, die wenn gar kein Eisen vorhanden, entweder beinahe oder schon völlig der Zusammensetzung von (Ni, Co)<sup>4</sup>As entspricht; auch ziehen sich die zugesetzten Flussmittel entweder in die Kohle. oder sie vereinigen sich zu einem durchsichtigen Glase (Schlacke), je nachdem die zu probirenden Oxyde frei von andern Metalloxyden sind, oder solche enthalten. Beim Zusammenschmelzen im Kohlentiegel thut man wohl, wenn man, ehe man das Metallkorn aus der Kohle nimmt, noch ein Löffelchen halb voll neutrales oxalsaures Kali zusetzt, und die Probe im Reductionsfeuer fort behandelt, wobci alle Schlacke in die Kohle dringt, und das Metallkorn ganz frei wird. Mit Hülfe der Loupe überzeugt man sich dann leicht, ob hier oder da noch ein kleines Metallkorn sitzt, oder ob, wie dies in der Regel geschicht, alles zu einem Korne zusammen gegangen ist. Fiudet man ein solches Körnchen, so trennt man es mit der Spitze des Messers los, lässt es zu dem Hauptkorne rollen, und schmelzt es mit selbigem ohne Weiteres im Reductionsfeuer zusammen.

Was nun die Treunung der nach den verschiedenen verfahrungsarten gebildeteu Arsenmetalle und die quantitative Bestimmung des Kobalts und Nickels betrifft, so kommt auch hier zuerst im Frage: ob das Metallkorn Arseneisen enthält, oder ob es frei davon ist? — Wie das Vorhandensein von Arseneisen wahrzunelmen und dasselbe abzuscheiden ist, wurde

bereits S. 620 crwähnt.

Die nach Entfernung des überschüssigen Arsens erlangten Arsennetalle von (Co, Ni)\*4s wiegt man genau aus, trenut nach dem früher beschriebenen Verfahren das Arsenkobalt vom Arsennickel, wiegt letzteres ebenfalls aus, und berechnet aus der Gewichtsdifferenz den Gehalt an Kobalt, so wie aus dem Gewichte des Arsennickels den Gehalt an Nickel; wobei man aber berücksichtigen muss, dass man nur 50 Milligr. von den zu untersuchenden Metalloxyden zur Probe einzewogen hat. Da nun

100 Gewth. Kobalt = 126,66 Gewth. Kobaltoxydul und 100 - Nickel = 127,58 - Nickeloxydul geben, so lässt sich sehr leicht der Betrag an diesen Oxyden

berechnen. Auch kann man, da

in 100 Gewth. Co<sup>4</sup> As = 61,5 Kobalt (=77,9 Kobaltoxydul) und in 100 s Ni<sup>4</sup> As = 60,7 Nickel (=77,4 Nickeloxydul) enthalten sind, den Betrag an diesen Oxyden sogleich direct aus den betreffenden Arsenmetallen durch Rechnung finden.

Von den im Vorstehenden beschriebenen Verfahren lässt ich auch bei der Analyse kobalt- und nickelhaltiger Mineralien, Erze und Hüttenprodukte mit Vortheil Gebrauch machen. Man scheidet nach bekannten Methoden die thrigen Bestandtheile der Probe und fällt schliesslich die Oxyde des Kobalts und Nickels aus ihrer Auflösung gemeinschaftlich aus, trocknet den ausgewaschenen Niederschlag, glüht denselben und bestimmt sein Gewicht. Man reibt hierauf die geglühten Oxyde im Achatmörser fein, erhitzt sie nochmals bis zum Glühen und wiegt 50 Milligt. davon ab.

Die abgewogene Menge arsenieirt man nach einer der oben besehrebenen Verfahrungsarten (wenn nöglich im Thontiegelehen, da hierbei kaum irgend ein mechanischer Verlust stattfinden kann), sehmilzt sie zum Korn, trennt die Arsenmetalle von Kobalt und Nickel nach S. 614 durch ein oxydirendes Schmelzen mit Boraxglas auf Kohle, und berechnet aus dem Gewichtsbetrag derselben die Procente an Kobalt und Nickel oder deren Oxyde, welche in der untersuchten Substanz enthalten sind.

Bei spiel. Man hätte aus 1 Gramm Nickelspeise einen Niederschlag beider Oxyde bekommen, welcher nach dem Glahen 0,475 Gramm wiegt. Erhielte man nun aus 50 Milligr. dieser Oxyde, nach dem Arsenicires, dem Einschueßen und der Enternaug des überschüssigen Arsens, eine Verbindung von 64 Milligr. (Ni, Co)\*48, und nach Abscheidung des Arsenkolats 438, Millier. Ni\*48, so ergeben die bei der Analyse erlangten 0,475 Grammen Metalloxyde folgende Gehalte an Nickel und Kobalt: 1) 50: 438, 80 e/476 für. zür. Gr. Xi\*48,

x = 43,8 . 0,475 = 0.4161 Gr. Ni<sup>4</sup>As, oder

0,4161 . 60,7 100 = 0,2525 Gr. Nickel, folglich enthält die Speise

25,25 Procent Nickel.
2) Da sich aus der Differenz (64-43,8) 20,2 Milligr. Co<sup>4</sup>As ergeben.
so enthalten die bei der Analyse ausgeschiedenen 0,475 Gr. Metalloxyde
50: 20,2 = 0,475 Gr.: x Gr. Co<sup>4</sup>As.

 $x = \frac{20,2.0,475}{50} = 0,1919 \text{ Gr. } \text{Co}^4\text{As, oder}$ 

0.1919 . 61.5 = 0,1180 Gr. Kobalt, und folglich die Speise 11.8 Procent Kobalt.

Es befinden sich demnach in dieser Speise 25,25 Procent Nickel und 11,80 Kobalt

also im Ganzen 37,05 Procent Nickel und Kobalt.

E. Mineralien, so wie Hütten- und Kunstprodukte, die entweder aus Metallgemischen oder aus solchen Schwefel- und Arsenmetallen bestehen, in welchen mehr Kupfer als Nickel vorhanden ist, auf Kobalt und Nickel zu probiren.

In diese Klasse gehören von den Mincralien: das Antimonnickel; von den Hüttenprodukten: nickel- und kobalthaltiges Schwarzkupfer, so wie dergleichen Kupferstein und dergleichen Schlacken, die zugleich reich an Kupferoxydul sind; und von den Kunstprodukten: das Neusilber oder Argentan und ähnliche Legirungen.

Die genannten Substanzen sind alle so beschaffen, dass sie nicht nach den sub A bis D beschriebenen Verfahrungsarten ohne Weiteres vor dem Löthrohre auf Kobalt und Nickel quantitativ untersucht werden können, weil sie entweder zu viel Antimon oder zu viel Kupfer enthalten,

Von Mctallverbindungen, in denen das Nickel und Kobalt an Antimon gebunden ist, löst man 100 Milligr. in Salpetersäure auf, filtrirt die Auflösung von dem zurückgebliebenen Antimonoxyd ab, und fällt die Oxyde des Nickels und Kobalts durch eine Auflösung von Aetzkali aus. Den Niederschlag sammelt man auf einem kleinen Filtrum, wäscht ihn mit heissem Wasser aus, trocknet denselben, wickelt hierauf das Filtrum zusammen und erhitzt es in dem Platinschälchen über der Spirituslampe nach und nach so stark, bis es zu Asche verbrannt ist und der Niederschlag schwach glüht. Die geglühten Oxyde, welche noch andere Metalloxyde, so wie geringe Mengen von Antimonsäure und Antimonoxyd enthalten können, arsenicirt man nach einer der S. 634 ff. beschriebenen Methoden, schmelzt die Arsenmetalle zusammen und behandelt sie zur Bestimmung des Kobalt- und Nickelgehaltes weiter, wie es S. 637 angegeben ist,

Hütten- und Kunstprodukte, welche mehr Knpfer als Nickel enthalten, müssen ebenfalls in Salpctersäure, oder nach Befinden, in Salpetersalzsäure aufgelöst werden. Vermuthet man, dass der Gehalt an Kobalt und Nickel nur gering sei, so wendet man zur Probe mchr als 100 Milligr, an. Schlacken muss man zu diesem Behuf höchst fein pulverisiren. - Aus der Auflösung fällt man Kupfer, Blei, Antimon etc. durch Schwefelwasserstoffgas aus, filtrirt die Schwefelmetalle ab, wäscht sie mit Schwefelwasserstoffwasser ans, dampft die Flüssigkeit so weit ab, bis sie nicht mehr nach Schwefel-

wasserstoff riecht, erhitzt sie bis zum Kochen, verwandelt das vielleicht vorhandene Eisenoxydul in der Kochhitze durch einen geringen Zusatz von Salpetersäure in Eisenoxyd und fällt mit Aetzkali die in der Auflösung befindlichen Metall-oxyde aus. Enthält die Auflösung der Metalloxyde in Salpetersalzsäure vielleicht Arsensäure, so wird diese, an Nickelund Kobaltoxydul gebunden, zum Theil mit ausgefällt, was aber für vorliegenden Zweck nicht nachtheilig ist. Die ausgefällten Oxydc sammelt man auf einem Filtrum, wäscht sie mit heissem Wasser aus, trocknet, glüht und arsenicirt sie wie oben. Die gebildeten Arsenmetalle schmelzt man zusammen, und behandelt sie zur Bestimmung des Kobalt- und Nickelgehaltes weiter, wie es früher beschrieben worden ist. Die ausgefällten Schwefelmetalle von Kupfer, Blei etc. kann man, wenn die betreffenden Metalle ebenfalls bestimmt werden sollen, trocknen, zur Entfernung des überschüssigen Schwefels, des Schwefelarsens und des grössten Theils des Antimons in einem dünnen Porcellanschälchen nach und nach bis zum Glühen erhitzen, und sogleich in diesem Schälchen mit doppelt-schwefelsaurem Kali schmelzen. Es werden dadurch die Metalle in schwefelsaure Metalloxyde verwandelt, von welchen das schwefelsaure Bleioxyd bei der Auflösung der geschmolzenen Salze in heissem Wasser zurückbleibt, das schwefelsaure Kupferoxyd aber mit in die Auflösung übergeht, und nach der Filtration durch eine Auflösung von Aetzkali in der Kochhitze als Kupferoxyd getällt werden kann. Jedes der beiden Oxyde kann, wenn es rein ist, getrockuet und geglüht werden, so dass sich dann aus dem Gewicht desselben der Betrag an Metall durch Rechnung finden lässt; oder man kann auch den Betrag an Metall für jedes der beiden Oxyde durch eine Reductionsprobe vor dem Löthrohre. und zwar für das Blei nach S. 589 ff. und für das Kupfer nach S. 568 ausmitteln.

# Die Eisenprobe.

Der Eisenhüttennaum hat in der Probe auf Roheisen, bei welcher das Eisenerz in einem mit Kohle ausgefütterten feuerfesten Thontiegel mit entsprechenden Zuschlägen bei hoher Temperatur geschmotzen wird, sowie in andern einfachen Verishrungsarten auf nassem Wege, wie z. B. den Proben von Fuchs, Marguerite u. A. hinreichende Mittel, um den Metallgehalt seiner Erze kennen zu lernen; da man indess in den Fall kommen kann, bei dem Mangel an den zu jenen Proben erforderlichen Vorrichtungen etc. den Eisengehalt eines Erzes bestimmen zu wollen, man überdiess auch mit dem Löthrohr unter Zuhülfenahme des nassen Weges in Stande ist, die Menge der vorwältendsten erdigen Bestandoder Gemengtheile eines Eisenerzes annähernd und für die Praxis genügend genau zu ermitteln, so soll auch das betreffende Verfahren hier mitgetheilt werden.

Betrachtet man die verschiedenen Eisenerze, welche im Grossen zur Versehmelzung gelangen, so lassen sich im All-

gemeinen folgende unterscheiden:

1) Magneteisenstein, Eisenoxydoxydul, aber öfters mit versehiedenen Silieaten, so wie manchmal mit Schwefelverbindungen gemengt.

2) Eisenglanz und Rotheisenstein. Beide bestehen zwar hauptsäehlieh aus Eisenoxyd, sie sind aber selten frei von Manganoxyd und von Einmengungen erdiger Substanzen, als: Hornblende, Chlorit, Quarz, Eisenkiesel, Hornstein, Feldspath, Schwerspath etc.

3) Braun-, Gelb- und Sehwarzeisenstein mit den hierher gehörigen Wiesenerzen und Raseneisensteinen. Diese Erze bestehen aus Eisenoxydhydrat und mehr oder weniger Manganoxyd und Phosphorsäure; auch sind sie sehr oft mit denselben erdigen Substanzen gemengt wie der Rotheisenstein,

4) Thoneisenstein, welcher hauptsächlich als ein Gemenge von Eisenoxydhydrat mit Kieselthon und Sand zu be-

trachten ist.

5) Kieseleisenstein, welcher der Hauptsache nach aus kieselsaurem Eisenoxydul oder kieselsaurem Eisenoxyd in versehiedenen Sättigungsstufen besteht, aber selten frei von Erdensilieaten ist.

6) Spatheisenstein, im reinen Zustande aus kohlensaurem Eisenoxydul bestehend, oft aber mit mehr oder weniger kohlensaurem Manganoxydul und kohlensaurer Kalk- und Talkerde gemengt oder verbunden; im Kohleneisenstein oder Black-

band mit Kohle und Schieferthon zusammen.

7) Sphärosiderit. Dieser enthält zwar das Eisen ebenfalls, wie der Spatheisenstein, als Oxydul an Kohlensäure gebunden, er unterscheidet sieh aber von dem Spatheisenstein durch die fremdartigen Beimengungen, namentlieh durch Kieselthon, welcher mit dem kohlensauren Eisenoxydul so innig vereinigt ist, dass das Erz ein ganz gleichartiges Ansehen erhält. Ausserdem finden sieh noch Beimengungen von phosphorsaurem Eisenoxyd, von phosphorsaurer Kalkerde, von Schwefelkies etc. in ihm.

Man ersieht hieraus, dass in den meisten Erzen ausser Eisen auch mehr oder weniger andere Bestand- oder Gemengtheile enthalten sind, rücksichtlich deren es dem Eisenhüttenmann von Interesse sein muss, bei der Ausmittelung des Eisengehaltes irgend eines Eisenerzes in manehen Fällen nebenbei auch den ungefähren Gehalt derienigen erdigen Theile mit erfahren zu können, die hauptsächlich Einfluss auf die Sehlackenbildung haben, wie namentlich die Kieselerde, Thonerde, Kalkerde etc.

#### Vorrichten des Probemehles.

Von dem zur Untersuchung vorliegenden Erze muss jedenfalls eine hinreichend grosse Quantität zerkleint werden, und zwar eine um so grüssere, je mehr freudartige Theile das Erz eingemengt euthält, damit man eine nöglichst richtige Durchschnittsprobe erlangt. Das Zerkleinen geschicht an besten anfangs mit Halfe des Hammers, später aber in einen Mörser. Man kann sich dazu eines eisernen Mörsers bedienen Mörser. Man kann sich dazu eines eisernen Mörsers bedienen sohald man das Erz darin nicht zerreibt, sondern blos zerstösst. Ist das Probensell ziemlich fein, so mengt man es sorgfältig unter einander und nimmt mit Halfe des Elfenbeinlöffelchens von verschiedenen Punkten kleine Quantitäten heraus, die man dann gemeinschaftlich im Achatmörser völlig fein reibt und in einem Porcellanschälehen über der Lampenflamme bei eitras 100° Cels. trocknet.

### Verfahren bei der Probe auf Eisen.

Die oben beschriebenen Erze sind entweder so beschaffen, dass sich die darin befindlichen Oxyde des Eisens vollständig durch Säuren ausziehen lassen, wenn man sie damit in der Wärme behandelt, oder sie lassen dabei einen Rückstand, welcher noch mehr oder weniger eisenhaltig ist. Im erstern Falle hat man, sobald man von einer quantitativen Bestimmung er erdigen Theile absieht, eine Schmelzung nicht nödig; im letztern dagegen muss man den bleibenden Rückstand erst durch eine Schmelzung mit geeigneten Flussmitteln auf Kohle vor dem Löthrohre aufschliessen. Man verfährt daher folgendernassen:

Man wiegt sich 1 Centner oder 100 Milligr. von dem vorgerichteten Probemehl ab, bringt die abgewogene Quantität in ein geräumiges Probirglas und übergiesst sie darin nach und nach mit der zur Auflösung erforderlichen Menge von Chlorwasserstoffsäure. Besteht das Erz grösstentheils aus kohlensauren Verbindungen, so darf man die Säure, wegen des heftigen Aufbrausens, nur in kleinen Portionen hinzufügen. Scheint dasselbe aber beim Uebergiessen mit einer kleinen Portion der Säure frei von dergleichen Verbindungen zu sein, so fügt man die noch nöthige Menge von Säure hinzu. Scheint bei gewöhnlicher Temperatur eine Auflösung nicht mehr stattzufinden, so digerirt man das Erz mit der Säure noch über der Spirituslampe so lange, bis entweder Alles aufgelöst ist (was jedoch nur bei ganz reinen und solchen Erzen geschieht, in denen die Oxyde des Eisens nicht an Kieselsäure chemisch gebunden sind), oder bis sich nichts mehr auflöst. Zu der kochend heissen Auflösung setzt man einige Tropfen Salpetersäure und erwärmt von Neuem. Enthielt die Auflösung Eisenchlorür, so färbt sich dieselbe erst dunkel und wird dann mit einem Male hellgelb, indem sich das Chlorür in Chlorid verwandelt.

Die Auflösung verdünnt man mit destillirtem Wasser. filtrirt, wenn ein Rückstand geblieben ist, denselben auf ein gewogenes Filtrum und süsst ihn mit heissem destillirtem Wasser gut aus. Erscheint er rein weiss, so braucht man ihn nicht weiter zu behandeln, sobald man nur das Eisen bestimmen will, weil er in diesem Falle gewöhnlich aus Quarz oder Erdensilikaten (seltener mit Schwerspath gemengt) besteht, welche Substanzen entweder ganz oder ziemlich frei von Eisen sind, sondern man kann sogleich zur Ausfällung des Eisens schreiten, wie es weiter unten angegeben werden soll. Besitzt ein solcher Rückstand aber eine gelbliche, rothe oder graue Farbe, oder ist er überhaupt nicht völlig weiss, so trocknet man ihn auf dem ausgebreiteten Filtrum in einem Porcellanschälehen über der Lampenflamme, Ist er völlig trocken, so mengt man ihn sogleich auf dem Filtrum dem Volumen nach mit 3 Thoden Soda und 1 Theil Boraxglas, wickelt das Filtrum zusammen, legt es entweder in eine auf dem Quersehnitt einer guten Kohle gebohrte cylindrische Grube oder in ein Kohlentiegelchen und sehmelzt das Ganze mit der Oxydationsflamme zur klaren, durchsichtigen Porle. Diese nimmt man nach dem Erkalten von der Kohle, zerkleint sie im Stahlmörser und behandelt das Pulver in einem Porcellanschälehen über der Lampenflamme entweder zuerst mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure und später die Auflösung mit Salpetersäure, oder sogleich mit verdünntem Königswasser so lange, bis Alles trocken erscheint. War das Erz vielleicht nicht frei von Schwerspath oder anderen schwefelsauren Salzen. die sieh bei der Behandlung mit Säuren nicht auflösen, so bildet sich bei der Schmelzung auf Kohle leicht etwas Schwefelnatrium, indem die schwefelsauren Salze zerlegt werden. In diesem Falle ist es besser, im Anfange nur verdünnte Chlorwasserstoffsäure anzuwenden, um den Schwefel des Schwefelnatriums in Verbindung mit Wasserstoff gasförmig zu entfernen, und die zur Oxydation nöthige Salpetersäure später nachzusetzen. Die troekene Masse befeuchtet man zuerst mit einigen Tropfen Chlorwa-sorstoffsäure und löst nach einiger Zeit die auflöslichen Salze in heissem Wasser auf, wobei die Kieselerde zurückbleibt, die man durch Filtration von der Auflösung trennt und vollständig aussüsst. Die Auflösung nebst dem Aussüsswasser vereinigt man mit der Hauptauflösung. welche man durch die Behandlung des Erzes unmittelbar mit Säuren erlangte, und fällt, nachdem man sich durch einen Tropfen Schwefelsäure überzeugt hat, dass die Auflösung frei von Baryterde ist, durch Ammoniak das Eisenoxyd und die Thonerde aus. Entstand jedoch durch Sehwefelsäure eine Trübung von sehwefelsaurer Baryterde, so ist man genöthigt, diese erst in der Wärme sich absetzen zu lassen, und dann durch ein Filtrum zu trennen.

Den durch Ammoniak entstandenen Niederschlag von Eisenoxyd und Thonerde filtrirt man ab, süsst ihn gut aus, legt das Filtrum auf mehrfach zusammengelegtes gewöhnliches Filtrirpapier und entfaltet es. Ist der grösste Theil des im Niedersehlage noch befindlich gewesenen Wassers in das Fliesspapier übergegangen, so hebt man den Niederschlag vorsiehtig mit dem Messerchen vom Filtrum ab und bringt ihn in ein Porcellangefäss. Das Filtrum, an welchem noch Spuren vom Nicdersehlage hängen, befeuchtet man zur Auflösung derselben in einem Porcellansehälehen mit Chlorwasserstoffsäure, fügt dann einige Male Wasser hinzu, und bringt dieses mit zu dem Niederschlage in das Porcellangefäss. Hierauf setzt man eine eoncentrirte Auflösung von Aetzkali hinzu und löst in solcher die Thonerde fiber der Lampenflamme auf, wobei das Eisenoxyd an seinem Volumen bedeutend sehwindet. Nachdem das Ganze eine kurzc Zeit sich in einem sehwach koehenden Zustande befunden hat, verdünnt man mit Wasser, filtrirt das Eisenoxyd auf einem neuen Filtrum ab, dessen Gewieht man vorher bestimmt hat, süsst es gut ans und legt das Filtrum auf Flicsspapier, um den grössten Theil des noch vorhandenen Wassers zu entfernen. Ist dies geschehen, so entfaltet man das Filtrum, legt es in ein Poreellanschälchen und troeknet es mit dem darauf befindliehen Eiscnoxyd über der Lampenflamme.

Ist das Filtrum trocken, so schüttet man das ebenfalls trockene Eisenoxyd einstweilen in ein kleines Porcellanschälchen, verbrennt das Filtrum in einem Platinschälchen über der Spirituslampe vollständig zu Asele, fügt hierauf das Eisenoxyd hinzu und crhitzt dasselbe nach und nach bis zum Glüben.

Das Eisenoxyd muss man deshalb vom Filtrum trennen, weit sieh beim Einäsehert des letztern wegen der langsamen Verbrennung stets etwas Kohlenoxydgas eftiwiekelt, welches auf glübendes Eisenoxyd redueirend einwirkt, so dass, wenn man das zu glübende Eisenoxyd nicht erst absondern wollte, dasselbe sieh zum Theil in Oxyd-Oxydul uniandern und dadurch Veranhassung zu einem zu niedrigen Eisengehalte geben würde. Auch muss das Erbitzen des trocknen Eisenoxydes is zum Glüben mit Vorsicht gesehechen; denn wollte man die Hitze sogleich im Anfange stark einwirken lassen, so würde das zusammenhängende Oxyd in Folge eines noch vorbandenen geringen Wassergehaltes lebhaft zerspringen und dadurch ein mechanischer Verlust verusacht werden. Es ist

daher von Vortheil, wenn man das Platinschälchen im Anfange mit einem Platinbleche verdeckt.

Ist das Glühen des Eisenoxydes erfolgt, so wiegt man dasselbe gemeinschaftlich mit der Asche des Filtrums aus, zieht dann den Betrag der Asche, den man ans dem Gewicht des Filtrums kennt, ab und berechnet aus dem Gewichte des Eisenoxydes den Betrag an metallischem Eisen. 100 Theile Eisenoxyd entsprechen ziemlich genau 70 Theile metallischem Eisen, so dass man hier füglich gerade 70 Theile annehmen kann.

Will man den Gehalt an Roheisen (Kohlencisen) wissen, den das untersuchte Eisenerz nach der trocknen Probe im Kohlentiegel bei hoher Temeperatur geben würde, so lässt sich derselbe leicht durch Rechnung finden, wenn man annimmt, das das im Tegel erzeugte Roheisen durchschnittlich in 100 Theilen aus 96 Theilen Eisen und 4 Theilen Kohlenstoff etc. besteht.

Man habe aus irgend einem Eisenerze 50,8 Milligr. Eisenoxyd erhalten, so wären diess

oder

Verfahren bei der gleichzeitig quantitativen Bestimmung der vorwaltendsten erdigen Theile.

Ist daran gelegen, neben dem Gehalt an Eisen auch die anderen in nieht geringer Menge in einem Eisenerze vorhandenen Bestandtheile, wie namentlich Kieselerde, Thonerde und Kalkerde, annähernd zu bestimmen und vielleicht auch einen Gehalt an Talkerde und Mangan mit aufzufinden, so verfährt man folgendermassen:

a) Zur Ermittelung des Kieselerdegehaltes muss jeder Rückstand, welcher bei der Digestion des Erzes mit Säuren bleibt, mit Soda und Boraxglas auf Kohle geschmolzen, das geschmolzene und im Stahlmörser gepulverte Glas mit verdünntem Königswasser, oder, wenn der Rückstand Schwerspath enthielt, anfangs nur mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, und später, wenn es wegen eines Gehaltes an Eisenchlorür nöthig ist, auch mit Salpetersäure behandelt und bis zur Trockniss abgedampft werden. Ist dies geschehen, so wird die trockne Masse zuerst mit Chlorwasserstoffsäure befenchtet und hierauf in heissem Wasser gelöst. Die zurückbleibende Kieselerde filtrirt man auf einem gewogenen Filtrum ab, süsst sie vollständig aus, trocknet sie gleichzeitig mit dem Filtrum auf einem Porcellansehälchen über der Lampenflamme, legt hieranf das Filtrum vorsichtig so zusammen, dass sich die vollkommen trockne Kieselerde in der Mitte befindet, und äschert das Filtrum im Platinschälchen (aufangs bedeckt) über der Spirtuslampe ein, bis die Kiescherde rein weiss erscheint. Bestimmt man hierauf das Giewicht der Kiescherde nebst der Asche des Filtrums und zieht den Betrag der Asche ab, so ergiebt sieh der Gehalt an Kiescherde. (Die Kiescherde mussaber vor deme Glüben möglichts stark getrocknet werden, da mit beim Glüben derselben kein mechanischer Verlust entstelt, indem ein Rütekhalt von Wasser, wenn es gewaltsam in Dampf verwandett wird, sehr leicht Theile von der fein zertheilten Kiescherde mit fortnimmt).

b) Zur Bestimmung des Thonerdegehaltes versetzt man sowohl die von der Kieselerde ablitrire Flüssigkeit, wenn sie frei von Baryterde und Eisen ist, als auch die, welche man von dem mit Kali behandelten Eisenoxyd ablitrirte, nachdem man dieselbe mit Chlorwassertsoffsäture schwach sauer gemacht hat, mit kohlensauren Ammoniak. Die sich dabei ausscheidende Thonerde filtrirt man auf einem gewogenen Filtrum ab, süsst sie gutt aus, trucknet, glütt und wiegt sie. Nach Abzug der Asche des Filtrums ergiebt sich der Gehalt an Thonerde.

O Die Kalkerde f\(\text{illt}\) man ans der ammoniakalischen F\(\text{lbssigkeit}\), welche vom Eisenoxyd und der Thonerde abfiltrirt wurde, dureh eine Auff\(\text{isng}\) you Oxals\(\text{iur}\). Die gef\(\text{illt}\) text aussure Kalkerde everwandelt man nach der Filtration, dem Ausstissen und Trocknen durch schwaches G\(\text{lith}\) ten in kohleusaure Kalkerde. Aus dem Geweitet derselben berechnet man nach Abzug der Asche des Filtrations den Betrag an Kalkerde. 100 Geweichstellie kohlensaure Kalkerde enthalten

56,1 Theile Kalkerde. Endlich

d) fällt man Talkerde und Manganoxydul gemeinschaftlich aus der von der oxalsauren Kalkerde abhltiriren Flüssigkeit durch eine Auflösung von Phosphorsalz. Der Niederschlag ist zwar selten von einer solchen Menge, dass man ihn mit Sieherheit quantitativ zu bestimmen im Stande wäre; man kann ihn aber doch nach der Filtration und dem Aussüssen nach S. 263 u. f. vor dem Löthrohr auf Mangan prüfen. Hat man es mit einem manganreichen Eisenerze zu thun, so ist es besser, wenn man aus der ammoniakulischen Flüssigkeit das Mangan durch Schwefelammonium und dann erst Kalk- und Talkerde mit den entsprechenden Reagentien ausfüllt, wie es (S. 195) bei der qualitärtven Frobe auf Kalk- erde angegeben wurde. Es werden in diesem Falle auch die noch aufgelöst geblichenen Spuren von Thonerde mit gefällt.

Ist in dem Eissenerze Sehwerspath eingemengt, so lässt sich die Baryterde in der von der Kieselerde abfiltrirten Plüssigkeit durch einen oder zwei Tropfen Schwefelsäure nachweisen; denn durch die Schmelzung des erdigen Rückstandes mit Soda und Boraxglas wird der Schwerspath zerlegt und bei der Behandlung der geschmolzenen Probe mit Chlorwasserstoffsäure der Sehwefel aus dem gebildeten Schwefelnatrium, mit Wasserstoff verbunden, entfernt und die Baryt-

erde in die Auflösung gebracht.

Geringe Mengen von Schwefel, Arsen, Schwefelsütre, Phosphorsäure und Arsensäure lassen sich, wie es in der zweiten Abtheilung für quantitative Proben an den verschiedenen Orten angegeben ist, recht gut auffinden, aber nicht quantitativ bestimmen; eine solche Bestimmung kann man nur mit grösseren Quantitäten auf rein analytischem Wege vornehmen und muss deshalb auf die Werke über analytische Chemie verwiesen werden.

### 9) Die Probe auf Chrom.

Die von Hilgard\*) angegebene quantitative Probe auf Chrom mit Bülft des Löthrohrs besteht im Allgemeinen darin, dass das Probirgut durch Schmelzen mit Salpeter zersetzt, die geschmolzene Masse in Wasser gelöst, die Solution etngedampft und das chromsaure Kali durch Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali in eine constante Verbindung von schwefelsaurem Chromoxyd-Kali verwandelt wird, aus welchem der Chromgehalt der Substanz leicht zu berechnen ist. Die Manipulationen zerfallen daher in

Die Manipulationen zerlanen daner in

### A. Schmelzen mit Salpeter.

 Wenn in der Substanz weder Blei, Wismuth, Zinn, noch Kadmium enthalten ist.

Hierher gebören von den Mineralien das Chromeisenerz, der Chromocker und die demselben ähnlichen ehromhaltigen Silicate .(s. Thonerde); von Kunstprodukten das Chromgrün, welches aber häufig mit verschiedenen Substanzen gemengt ist.

Der Chromeisenstein muss im geschlämmten Zustande angewendet werden, indem nur dann auf eine vollständige Zersetzung sicher zu reehnen ist, bei Chromocker und Chromgrün ist diese Vorarbeit nicht nöthig, da beide leicht von

Salpeter zersetzt werden.

Die abgewogene Menge, beim Chromeisenstein 100 Milligr., bei Chromgrün aber nur 50 bis 75 Milligr., bringt man in ein Platintiegelchen, von derselben Form und Grösse wie die zu den quantitativen Metallproben gebrünchlichen Thoutiegel und fügt 3 gehaufte Löffelchen Salpeter hinzu, bei Chromgrün indess, wegen der heftigen Oxydation desselben, nur

Auszugsweise aus der Original-Abhandlung übersetzt in der Bergund Hüttenm. Zeitung 1857. No. 37.

allmählich in Quantitäten von einem halben Löffelchen. Tiegel wird, nachdem man ihn mit einem Platinschälchen (von Form und Grösse wie die Röstschälchen von Thon) bedeckt hat, auf einen Triangel von Platindraht gesetzt, welcher scine Befestigung auf dem Glühring E (Fig. 8, S. 10) der Löthrohrlampe findet. Die Schmelzung erfolgt mit Hülfe der Flamme einer gewöhnlichen Spirituslampe, welche man zu diesem Behufe mit einem blechernen Schornsteine versieht und ist es für gewöhnlich hinreichend, wenn nur der Untertheil des Tiegels sieh in der Spitze der Flamme befindet, da man auf diese Weise für die meisten Fälle eine vollkommen genügende Hitze erhält. Das Schmelzen muss aber trotzdem mit Vorsieht geschehen, damit kein übermässiges Aufwallen und Spritzen der Masse entsteht. Das Hinaufziehen des Salpeters an den Tiegelwänden bis zum Triangel und das Ausblühen der geschmolzenen Masse ist indess selten zu vermeiden, was bei Auflösung der letztern zu berücksichtigen ist. Bei Chromeisenerz daucrt die Gasentwickelung 25 bis 30 Minuten: nach dieser Zeit wird die Masso im Tiegel ruhig und das Erz ist als völlig aufgesehlossen anzusehen. Es ist indess stets anzurathen, den erhaltenen Rückstand speciell auf Chrom zu prüfen.

 Wenn Blei, Wismuth, Zinn oder Kadmium in der Substanz vorhanden sind.

Von Mineralien gehören hierher das Rothbleierz, der Melan och roit und V au quelinit, von Kunstprodukten die im Handel vorkommenden Chromfarben Chrom gelb, Chromroth, Chrom griftn (wenn letzteres mit kohlensaurem Bleioxyd gemengt ist).

Von den genannten Substanzen wird 1 Urr. im Acharmörser innig mit 3 bis 4 Löffelchen feiner Kisselerde und 2 Löffelchen voll Salpeter gemengt. Die Schmelzung erfolgt wie bei a, und zwar gielt man von Zeit zu Zeit ein Löffelchen des Gemenges in den Tiegel, Mörser und Pistill werden zuletzt mit Salpeter ausgerieben, wozu 2 bis 3 habbe Löffelchen genügen. Die füssige Masse muss sich am Ende der Schmelzung vollkonauen klar zeigen, während an den Wänden und am Boden des Tiegels Flocken von Kieselerde wahrzunehmen sind. Unzersetzte Chromtheilchen zeigen sich dunkelreb und sich wie hen beim Kalkwerden in Orangegelb über. Eine solche Erscheinung kann ihren Grund theils in einer unvollkommenen Mengung der Schmelzmasse, heils in unzureichendem Kieselerdezusatz haben und muss eine derartige Probe wiederholt werden.

Die Dauer des Aufschliessens bei Substauzen der hierhergehörigen Art beträgt 5 bis 10 Minuten. Zeigt sich die



Masse gegen das Ende der Schmelzung trocken, so setzt man noch ein Löffelchen Salpeter hinzu,

#### B. Weitere Behandlung der gesehmolzenen Masse.

Die Schmelzmasse wird zunächst in Wasser gelöst. Es ist hierbei zu berücksichtigen, ob Mangan oder Kieselerde vorhanden ist; das erstere scheidet man durch Zusatz einiger Tropfen Alkohol aus der Lösung ab, während die Kieselerde durch Erhitzen der Solution bis zum Kochen sich sehneller präcipitirt. Man bringt daher den Tiegel nebst Zubehör in dasselbe Gefäss, welches später zum Abdampfen dient, lässt das Kochen nicht länger als eine halbe Stunde dauern, giesst dann die Lösung in ein Becherglas und fügt den Tiegel bei. War hingegen, was indess wohl der seltene Fall sein wird. Antimon in der Substanz und darf überhaupt die Solution nicht erhitzt werden, so bringt man nach völligem Auskühlen den Tiegel in ein kleines Becherglas, welches 14 Zoll hoeh Wasser enthält und lässt ihn bis zum Gelöstsein der Masse darin. Hierauf giesst man die Solution in einen Probirevlinder, giebt ein Löffelehen salpetersaures Ammoniak zu, verschliesst mit den Daumen, schüttelt kräftig, bringt dann die Lösung wieder in das Beeherglas zurück und spült Cylinder und Daumen sorgfältig ab.

Die auf die eine oder andere Weise erhaltene Solution der geschmolzenen Masse wird filtrirt und sobald der grösste Theil der Flüssigkeit das Filter passirt hat, bereits mit dem Eindampfen begonnen. Dasselbe geschieht in dem nämlichen Gefäss, welches später zum Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali dient. Dieses Gefäss ist von Platin und hat die Gestalt der grösseren Porcellangefässe S. 51, Fig. 61. Während des Eindampfens setzt man eine Glasglocke auf, die an den Gefässrand gut anschliesst und die man sich durch Absprengen der obern Hälfte eines weissen Medicinglases herstellen kann. Das Gefäss wird über eine Spiritusflamme auf den Rost der Lampe gestellt und der Hals der Glasglocke in einen Halter geklemmt; in dieser Vorrichtung kann die Flüssigkeit stark kochend erhalten werden, ohne dass man Verluste zu befürehten hat. Während des Abdampfens bringt man das Filtriren und Aussüssen zu Ende und giesst von Zeit zu Zeit das zukommende Filtrat in das Gefäss nach. aber ohne das Glas zu benetzen, vorsichtig in die Mitte, auch stets nach vorhergegangenem Entfernen der Lampe.

Da während des Äbdampfens das Salz gern efflorescirt, so ist es am gerathensten, immer mit der nikehsten Operation zu beginnen und durch Zussatz von Schwefelsäure und saurem schwefelsaurem Kali den Ausblikhen vorzubeugen. Die concentrirte Schwefelsfure setzt man nur tropfenweise so lange zu, bis die gelbe Farbe der Solution in Orange übergelt und hierauf noch 4 bis 5 Tropfen mehr. Der Bedarf an saurem schwefelsaurem Kali variirt analog dem angewendeten Salpeter; 3 bis 6 oder 7 gehaufte Löffelchen voll sind das mittlere Verhältniss, obwohl ein Ueberschuss nichts schadet.

Den letzten Theil des Aussüsswassers bringt man erst hinzu, wenn starke Dümpfe von Stiekovyd und Sehwefelsäure zu entweichen aufangen, man spült damit die Glasglocke so wie die etwaigen Ausbüldungen am Rande des Gefässes ab und wäscht sehliesslich mit ein Paar Tropfen destillirten Wassers nach. Von diesem Auswaschwasser darf aber das Glass nicht über ein Drittheil gefüllt werden; das Abdaunpfen wird hierauf vorsichtig zu Ende geführt, nachdem das Gefüss mit einem uhrglasähnlichen Plätindeckel versehen worden ist. Endlich zeigt sich in der Masse ein gelindes Aufblähen, die letzten Wasserflielle entweichen und bald darauf geht Schweielsäure fort. Das Salz bildet jetzt eine syrupdieke grüne Flüssigkeit, die noch weiter erhitzt, pflissighbültruch und als

Doppelsalz von Chrom und Kali diek wird.

Entweichen keine dicken Nebel mehr, so entfernt man die Lampe, lüftet schnell den Deckel, legt ihn in eine Porcellansehale, fasst das Gefäss am Rande und neigt und dreht es, während die Masse noch flüssig ist, so dass letztere so viel als möglich vertheilt wird. Sind die Salze erstarrt, so bringt man das Gefäss auf den Glühring zurück, fügt 6 bis 8 Tropfen concentrirte Sehwefelsäure hinzu, bringt den Deekel darauf und erhitzt aufs Neue wie vorher. Zeigen sich jetzt in der kalt gewordenen grüngefärbten Masse noch pfirsiehblüthfarbene Partikelehen, so fehlte es an Kali; man hat dann noch solches zuzugeben und die Masse mit einigen Tropfen Schwefelsäure nochmals zu erhitzen. In jedem Fall muss die Consistenz des Zurückbleibenden so weich sein, dass es mit cinem Spatel oder Glasstab schnell aus dem Gefäss entfernt werden kann. Am häufigsten crhält man einen zähen grünen Syrup, sehr schnell löslich, zuweilen aber auch eine weiche, jedoch diehte krystallinische Masse. Hat man letztere zu hart werden lassen, so braucht man zum Lösen in Wasser ohne Hitze zu viel Zeit, blieb sie hingegen zu weich oder gar flüssig, so könnte sie sich beim Hinzubringen von Wasser zu stark erhitzen und eine Aenderung der Zusammensetzung des Präcipitats zu befürehten sein. Das Erstere lässt sich durch Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure und noehmaliges Erhitzen beseitigen, das Zweite durch Verjagen des Säureübersehusses.

 und Präcipitat in das ursprüngliche Becherglas zurückgebracht, der Deckel abgespilt und das Gefäss wegen etwa noch hängen geblicbener Theile mit zurückgenommener Solution ausgespilt und mit wenig Wasser und dem Zeigefinger ausgewaselten. (Sind die inneren Wände des Platingefässes nicht ganz glatt, so bleibt leicht etwas Chromsalz darin sitzen und muss durch

Schmelzen mit Salpeter entfernt werden.)

Zu der trüben Flüssigkeit im Becherglas giebt man ungeführ ½, Löffelchen gepulvertes Quecksilberchlord, löst es unter Umrühren selmell auf, tropft hierzu noch etwas sehr verdünntes Schwefelammonium, rührt nach jedem Tropfen gut um und sieht nach, ob die Chlorschwefelquecksilber-Flocken in einer ganz klaren Flüssigkeit herumsehwimmen. Diese Flocken haben nämlich den Zweck, das pulvrige Chromsalz anzusammeln und in sich einzuhüllen. Gewöhnlich tritt das Klären ein, sobald die Flocken eine Olivenfarbe annehmen und rur ein kleiner Ueberschuss von Quecksilberchlorid vorhanden ist. Das Präcipitat muss jedenfalls sehr gut auf- und durchgerührt werden, weil, wenn etwas Chromsalz am Boden zurückbleiben sollte, dieses sich nachher vertheilt und Trübung verursacht.

Meist setzen sieh die Floeken des Chloraulphides seigert und die Filtention kann sogleich begünnen. Zu empfehlen sind hierbei 1 zeillige Filter von sehwedischem oder mit Sürne extrahitren Papier mit möglichest wenig Asele. Wenn die Hauptsolution abfürrit worden ist, bringt nan am besten gleich das Pfelier, giebt eine kleine Dosis von Queeksülberehlorid auf und Wasser dazu, dasselbe geschieht auch vor jedesmaligem Hinzubringen von Aussüssensensen. In 30 bis 45 Minuten kann das Aussüssen vollständig beendigt sein und wird entweder mit Platinblech oder etwas Chlorbaryumfissung controlirt. Den Niederschlag such man übrigens so viel als möglich auf dem Filter auszubreiten,

und nicht blos im untern Theil anzusammeln.

Nach dem Aussüssen wird das Filter sorgfültig vom Trichter genommen, auf und zwischen Filtrir oder Löschpapier getrocknet und zuletzt als würflig geformtes Packetchen

vorsichtig dazwischen gepresst.

Dieses Packet bringt man jetzt in ein Platinschälchen, lässt über der Spiritualampe verkohlen und verflüchtigt dabei sehon das Meiste des Quecksilbersalzes. Hierauf wird eine Kohlenhalterkohle so vorgerichtet, wie zum Rösten eines Kupfererzes, das Schälchen auf den Draht gesetzt und das Ganze mit der Löthrohrfamme so weit erhitzt, dass eine vollkommene Einäscherung stattfindet, wobei auch ein Wenden der obern Theile nach unten zweckmässig ist. Nach vollenderem Einäschern nimmt man das Schälchen aus der Kohle, schliest das Bleech am Kohlenhalter und bringt die geglühte Masse in

den Platintiegel. Letzterer, vorher mit einem kleinen Dreifuss von Platin auf der Waage tarirt, wird in die Kohle gesetzt, mit dem Schälchen bedeckt, das Ganze mit einem Kohlendeckel geschlossen und 5 bis 6 Minuten lang in der grössten Hitze erhalten. Um die Wage nicht zu sehr zu belasten. kann man sich für diesen Zweck eines besondern, sehr dünnen Platintiegels bedienen, wogegen andercrscits zu den Schmelzungen ein stärkerer von Vortheil ist.

Nach dem Glühen zeigt sich das Präeipitat, zuweilen mit Ausnahme einiger halbgesehmolzenen Theile, über und über mit schön grüner Farbe. Hatte man keine sehr starke Hitze gegeben, so glüht man der Vorsieht halber nochmals unter Zugabe eines Stückchens kohlensauren Ammoniaks. Man nimmt endlich den Tiegel heraus, setzt ihn auf den Triangel, lässt einen Tropfen concentrirtes Schwefelammonium auf die poröse Masse fallen, trocknet behutsam über der Spiritusflamme und glüht zuletzt, um allen Schwefel zu entfernen.

Hatte sich bei der früheren Glühung irgendwie chromsaures Salz gebildet, so wird es durch letztere Manipulation zerlegt und das so behandelte Salz kann als schwefelsaures Chromoxyd-Kali angesehen werden, welches in 100 Theilen 47,3 Theile Chromoxyd enthält. Dieses Resultat kann auch noch dadurch bestätigt werden, dass man das geglühte Präcipitat auf einem Filter so lange aussüsst, bis alles sehwefelsaure Kali gelöst ist; das zurückbleibende Chromoxyd, geglüht und gewogen, wird in der Hauptsache mit der Rechnung übereinstimmen, höchstens ein geringes Mehr gegen erstere Bestimmung sich herausstellen.

So langwierig die Probe auch nach dieser Beschreibung erscheinen könnte, so soll sie sich doch in 11, bis 2 Stunden ausfiihren lassen

Der Verfasser giebt schliesslich noch einige Modificationen der Probe an, welche bei Gegenwart gewisser Stoffe einzutreten haben.

Zuweilen kommt es vor, dass nach dem ersten Filtriren die Solution sich beim Verdünnen trübt; diess rührt von Zinn oder Wismuth her und ist ein Zeichen eines zu geringen Kieselerdezuschlags beim Schmelzen. Auch findet dasselbe bei Gegenwart von Antimon statt, wenn man nicht etwas

Salpeter auf's Filter giebt.

Bei Gegenwart von metallischen Säuren ist es im Allgemeinen rathsam, die Solution durch einige Tropfen Schwefelsänre stark sauer zu machen und etwas länger auszusüssen, besonders bei Gegenwart von Phosphorsäure. Wolframsäure schlägt sich in der sauren Lösung nieder und verursacht leicht während des Abdampfens ein heftiges Stossen der Flüssigkeit; hingegen verhindert sie beim Anflösen der geschmolzenen schwefelsauren Masse ein Lösen des Präcipitates, das sich schnell in Flocken setzt und macht so die Anwendung von Quecksilberchlorid überflüssig. Durch Digeriren des erhalteuen Chromsalzes mit Ammoniak auf dem Filter wird

schliesslich die Wolframsäure eutfernt.

Bei Gegenwart von Antimonsäure darf die Solution nach der Schmelzung nicht gekocht, sondern muss, um die Kieselerdo zu flocken und zu sammelu mit salpctersaurem Ammoniak in einem Probirglase geschüttelt werden; das Aussüssen erfolgt mit salpeterhaltigem Wasser. Beim Lösen des Bisulphates giebt man gleichzeitig 1 bis 2 Löffelehen Weinsteinsäure in das Becherglas, hält die Solution stark sauer und süsst zuletzt gut mit Queeksilberchlorid aus.

Wenn Magnesia in grosser Menge in der Substanz vorhanden ist, so wird am Besten beim Schmelzen Kieselerde mit zugegeben. Enthielt das Erz Kupfer und war keine Kieselerde zugegeben worden, so zeigen sich beim Lösen der Masse gelbe Flocken von Chromoxyd-Kupferoxyd. Man kocht dann die Solution mit wenig kaustisehem Kali, worauf sich die gelben Flocken zu sehwarzen Schüppehen zusammenzichen,

die kein Chromoxyd zurückhalten.

### 10) Die Untersuchung der Kohlen.

Eine nützliche Erweiterung der Anwendung des Löthrohres ist die Untersuehung der Kohlen mit Hülfe desselben, wortiber Chapman (Mining and Statistic Magazine, Septemb. 1858, desgl. B. n. H. Zeit. 1859. No. 19) und Kerl (Leitfaden bei Löthrohr-Untersuchungen, 1862) Mittheilung gemacht haben. Diese Untersuchung lässt sich auf die hauptsächlichsten Bestimmungen ausdehnen, welche man bei dem gewöhnlichen dokinnastischen Verfahren vornimmt, wie die Ausmittelung des hygroskopischen Wassergohaltes, des Koksausbringens, des Aschengehaltes sowie des absoluten Wärmecffectes.

a) Bestimmung des Wassergehaltes. Man bringt 150 bis 200 Milligr, gröblich zerklointe Kohle in ein Poreellauschälehen, stellt dasselbe auf den Rost der Löthrohrlampe und erhitzt mit der freien Oel- oder Spiritusflamme mindestens 5 Minuten nur so stark, dass ein in das Schälehen gelegtes Stückehen weisses Filtrirpapier nicht verkohlt; die Probe wird nach der Abkühlung gewogen und der Versuch zur Controle wiederholt, Manche Authracitkohlon decrepitiren etwas bei der Erwärmung, weshalb man das Schälehen in solchen Fällen mit einem Uhrglas bedecken muss,

Der Wassergehalt ist bei den Anthraciten am geringsten, beträgt bei den anderen Steinkohlen gewöhnlich 3 bis 4 p. C., selten 6 bis 7 p. C. und erreicht bei den Braunkohlen das

Maximuu von 20 p. C. und wohl auch darüber.

b) Bestimmung des Koksansbringens. Man kann sich hierzu entweder des von Chapman empfohlenen kleinen Platingefässes oder eines gewöhnlichen Thontiegelchens Fig. 31. Fig. 85. S. 28 bedienen. Jenes Gefäss, Fig. 85, besteht aus

zwei Schälchen von denen das eine, um das Um-

fallen auf der Wagschale zu verhindern, einen Henkel hat; der Rand des oberen ist ein wenig nach innen gebogen, so dass es als Deckel des unteren dient, beide Schälehen sind von sehr dunnen Platin-beträgt und die Wagung mit denselben auf der Löthrohrwage vorgenommen werden kann. Die Menge der Probe beträgt 150 bis 200 Milligr. Die Erhitzung des Platin- oder Thoutegels, welcher letztere mit einen Röstschälchen zu verdecken ist, geschieht am zweckmässigsten in einer Kohlenhalterkohle wie quantitativen Metallproben; nach 4 bis 5 Minuten langer Rothgluth ist die Verkokung vollendet. Bei Anwendung eines Thontiegels muss der Koks aus denselben herausgebracht und gewogen werden; das Herausnehmen geht leicht und vollständig von Statten.

Der Koks hat bald ein geschmolzenes, blasiges Ansehen und metallischen Glanz, wie bei den Back- oder Fettkohlen, bald ist er nur zusammengesintert und theilweis erweicht wie bei der Mehrzahl der sogenannten Sinterkohlen und manchen Sandkohlen, bald gar nicht geschnolzen, sondern pulverig und sandig wie bei den Anthraciten, den meisten Sandkohlen und den Braunkohlen. Das Gewicht des crhaltenen Koks sehwankt bei den Anthraciten zwischen 12 und 96 p. C., bei den Backund Sinterkohlen zwischen 51 und einigen 80 p. C., bei den Braun-

kohlen zwischen 30 und 50 p. C.

c) Aschenbestimmung. Die Verbrennung der abgewogenen Menge (100 bis 150 Milligr.) oder zweckmässiger des beim Verkoken erhaltenen und zu diesem Behufe feingepulverten Koks erfolgt am besten auf einem Schälchen von Thon oder Platin, welches wie bei der Röstung einer Kupferprobe S. 561 in eine Kohleuhalterkohle gesetzt wird. Bei Anwendung der ursprünglichen Kohle entsteht leicht bei eintretender Entzündung derselben eine Verstäubung, so dass es rathsam ist, das Schälchen im Anfang zu bedecken und erst dann, wenn sich keine Gase mehr entwickeln, den Deckel wegzunehmeu. Die Anwendung eines dünnen Platinschälchens von der Form der thönernen Röstschälchen hat den Vortheil, dass man die Asche gleich in dem vorher tarirten Schälchen wägen kann und dieselbe nicht in das Wageschälehen geschüttet zu werden braucht, wobei sehr leicht Verlust stattfinden kann. Von Zeit zu Zeit ist ein Umrühren des im Sehälchen befindlichen Rückstandes mittelst eines umgebogenen

Platindrahtes zu empfehlen, um die noch nicht vollständig verbrannten Kohlenpartikelchen an die Oberfläche zu bringen.

Der Aschengelnalt der Kohlen ist äusserst schwankend, bei guten Kohlen 2 bis 5 p. C., bäuig aber 8 bis 10 p. C., bei schlechten sogar 15 bis 18 p. C. Die crhaltene Asche kann von bräunlicher, röttlicher oder granlicher Parbe sein, je nachdem mehr oder woniger Eisenoxyd, welches sich gewöhnlich erst bei der Veraschung aus vorhandenen Schwefelkies erzeugt, zugegen ist. Eine alkalische Reaction der beieuchteten Asche auf rohes Lakmuspapier zeigt die Grgenwart von Aetzkalk oder auch Alkalien an, während beim Mangel derselben besonders Silicate vorhanden sind. Ein Gelast an Schwefelsäure (von Gyps herrühreud) lässt sich durch Schuelzen der Asche mit Soda auf Kohle nach S. 473 leicht auffinden, ebenso das Vorhandeusein von Mangan nach S. 270.

d) Bestimmung des absoluten Wärmeeffectes nach dem Verfahren von Berthier. 20 Milligr, des feingepulverten Brennmaterials werden in einem Thontiegelchen mit circa 500 Milligr. ebenfalls fein gepulverten Bleioxydchlorid (dasselbe ist hier seiner leichtern Schmelzbarkeit wegen der Glätte vorzuziehen und wird durch Zusammenschmelzen von 3 Gewichtstheilen Glätte und 1 Gewichtstheil Chlorblei im Porcellantiegel über einer Spirituslampe mit doppelten Luftzuge oder einer Gaslampe bereitet) gemengt und mit derselben Quantität Bleioxychlorid auch uoch bedeckt. Nachdem man auf das Ganze noch ein Gemenge von 8 Löffelchen Boraxglas und 1 Löffelchen Glaspulver als Decke gegeben, setzt man den Tiegel in eine vorgerichtete Kohlenhalterkohle, bedeckt erstere mit dem Thonschälchen, die Kohle aber mit einem Kohlendeckel und verfährt wie bei der Schmelzung einer Blei- oder Wismuthprobe, Nach 6 bis 8 Minuten ist die Schmelzung vollendet und man bemerkt, wenn die Temperatur hoch geung gewesen, nach Hinwegnahme des Thonschälchens durch die vollkommen geschmolzeue und durchsichtige Schlacke, den reducirten Bleikönig auf dem Boden des Tiegelchens liegen. Aus dem Gewichte des ausgeschlackten Regulus ergiebt sich, nachdem dasselbe durch 20 dividirt worden, die Quantität Blei, welche 1 Theil des untersuchten Brennmaterials reduciren kann, und da 1 Theil Kohlenstoff 34 Theile Blei reducirt, so lässt sich auch die Brennkraft des Brennmaterials bestimmen,

Bei den verschiedenen Steinkohlen schwankt die Menge des Bleies, welche 1 Theil derselbeu zu reduciren vermag, zwischen 21 und 32 Theilen, bei den Braunkohlen zwischen

16 und 25 Theilen. -

# ANHANG.

I. Die Anwendung quantitativer Metallproben vor dem Löthrohr zur Bestimmung verschiedener Stoffe in der quantitativen chemischen Analyse.

Das von We bis ky (Bergwerksfreund, neue Folge, Bd. I. Lief. I) angegebene und durch zahlreiche Beispiele erfütterte Verfahren besteht darin, dass man die nach analytischen Methoden abgeschiedenen Verbindungen der Elemente durch geeignete Metallsalze auf nassem Wege zersetzt und so das Element in bekannten stöchiometrischen Verhältnissen mit dem Metall verbindet. In dem auf diese Weise erlmltenen Präparat wird dann der Metallgehalt mittelst des Edithohrs bestimmt und endlich der Gehalt der untersuchten Substam an dem erst gedachten Element durch Rechnung gefunden oder mit anderen Worten die Bestimmung desselben auf eine quantitative Metallprobe zurückgeführt.

So complicirt auch das Verfahren im Princip zu sein scheint, so dürfte es doch für den in quantitativen Löthrohrproben Geübten unter Umständen von Vortheil sein, namentlieh wenn es nur auf annähernde Resultate ankommt und nur

kleine Mengen zur Disposition stehen.

Hinsichtlich der in Anwendung gebrachten substituirten Metalle hat sich fast allein die Beutzung der Silber-Verbindungen erfolgreich erwiesen; nur zur Bestimmung des Queeksilbers ist Gold geeigneter. Von der Anwendung anderer mit dem Löthrohr quantitativ zu bestimmender Metalle hat der Verfasser mit Recht abgeschen, weil deren Bestimmungsverfahren entweder compliciter ist oder doch der im vorliegenden Falle erforderlichen Genauigkeit entbehrt.

Das Silber wird in den meisten Fällen als salpetersaures, weniger häufig als sehwefelsaures oder essigsaures Salz angewendet. Bei Umsetzung der verschiedenen Lösungen und Niederschläge in entsprechende Silberverbindungen und zwar besonders bei Behandlung von Schwefelmetallen sind mancherlei Vorsichtsmassregeln zu beobachten, welche der Verfasser speciell mittheilt, und die hier in der Hautstache zu-

nächst Erwähnung finden sollen.

Hat man ein in Schwefelammonium lösliches Sehwefelmetall, welches sich in Actzammoniak unter Zurücklassung
von Schwefel löst, so lässt man letztere Lösung sogleich aus
dem Trichter in eine concentrirte überschüssige Lissung von
schwefelsaurem Silberoxyd laufen, erhitzt bis zum Aufstossen
und lässt den schwarzen Niederschlag von Schwefelsilber
absetzen, was in einigen Stunden erfolgt; nach dem Abfiltriren und Auswaschen wird er der Silberprobe unterworfent
Man muss sogleich die ganze Menge des sehwefelsauren Silberoxydes anwenden, weil die Lösungen dieser Schwefelmetalle
in Ammonias sich rasch oxydiren und dann weniger Selwefelsilber fällen. Man übersehlägt daher möglichst reichlich deu
vernauthlichen Verbrauch an trocknem schwefels. Silberoxyd,
wiegt das Quantum ab und löst es auf. (100 Th. Ág S enthalten 69, 2 Th. Ag).

Die in Sehwefelammonium nicht löslichen Sehwefelametalle sollägt man aus ihrer (am besten schwefelsauren oder salpetersauren, minder gut salzsauren) Lösung durch Annmoniak und Schwefelammonium im Ueberschuss nieder, filtrir behandelt Niedersehlag sammt Filter mit salpetersaurem Silberoxyd, filtrirt noeilnals und cupellirt den Rückstand. Bei salzsauren Lösungen mischt sieh leibett chwas Chlorammonium dem Niedersehlage bei, wodurch das Ausbringen erhöht wird. Das Sehwefelammonium muss wo möglich frisch bereitet und nieht zu eoneentrirt sein, ausser wenn nan gleichzeitig Schwefelamtimen oder Schwefelarsen ausziehen will, und die Umsetzung der frisch gefällten Sehwefelamten im Schwefelsilber sich in diesem Falle mit den salpetersauren Metallsalzen zersetzt.

Hat man Schwefehmetalle, die sich sehr leicht oxydiren, wie Schwefelzinsen, Schwefelzinsen, Schwefelzinsen, Schwefelzinsen, somus der Niedersehlag auf dem Filter, bis man himreichend ausgesitst hat, stets mit Wasser bedeckt erhalten werden; ist der Niederschlag sehr gering, so ist es zweekmässiger, den Trichter mit dem letzten Aussisswasser, ohne dasselbe ablanfen zu lassen, in das Gefüss, in welchem die Behandlung mit Silbersalze songenommen werden soll, auszagiessen und das Filter sogleich unter die Plüssigkeit zu drücken, der man dann die Lösung des Silbersalzes zufügt.

In vielen Fällen ist es überhaupt nothwendig, die Niederselber und die Stellen der Behandlung mit Silbersalz zu unterwerfen, da sich dieselben hänfig nicht vollständig durch einen Wasserstrahl vom Filter ablösen lassen. Man bringt zu diesem Behufe das möglichst kleine Filter in einen etwa 2 Zoll tiefen Platiniegel und zerarbeitet darin unter Zusatz von etwas Silberfösung das Filter mittelst eines Glasstabes zu Brei, giesst dann noch die nöthige Menge des Silbersalzes hinzu, erwärmt, wenn dies stattfinden darf, verdünnt, läset absetzt und filtrit die Flüssigkeit ab. Aus dem Rückstand im Tiegel zieht man mit dem Glasstab so viel als möglich Papiertheilehen über das Niveau der flüssigen Masser, giesst den Niederschlag vollständig auf's Filter, bearbeitet die Papiertheilehen aufs Neue nach Zusatz von etwas destillritem Wasser mit dem Glasstab im Tiegel, zieht den Rest derselben wieder an den Rand, giesst die erhaltene Flüssigkeit auf und wiederholt diese Manipulation, bis alles Papier fein zertheilt mit aus

Filter gebrieht ist.

Nach dem Ablaufen des letzten Aussüsswassers wird das
Filter auf Fliesspapier gelegt, der umgekkappte Flügel zurückgeschlagen, so dass die Contour des Filters ein Halbkreis
wird, dasselbe durch aufgelegtes Fliesspapier stärker getroeknet und endlich zwischen trocknem Fliesspapier mit dem Ballen
der Hand gedrückt. Man legt jetzt das Filter in eine Porcellanschale auf eine Scheibe Schreibpapier und erhitzt des
Schale durch die Flamme der Löttrobr- oder Spirituslampe,
bis das Filter völlig trocken ist. Dasselbe wird jetzt, mit der
Pincette gefasst, über dem Achatnörser verbrannt, das Zurückgebliebene zur Probe auf Silber mit der nöthigen Menge
Boraxglas zusammengerieben, hierauf mit Probirble beschiekt
und in einen Papiereylinder, wie dies bei der Silberprobe
beschrieben, eingepackt.

Der Verfasser findet für vortheilhafter das Papier zu den Cylindern in der Weise zu bereiten, dass dasselbe erst mit schwacher Sodalauge und nach dem Trocknen mit eonemtriter Boraxlösung getrfankt wird, da das gewölnliche Sodapapier im vorliegenden Falle für die Beschickung, welche häufig viel sehwer verbrennende Kohle enthält, zu rasch

verbrennt.

Das Ansieden und Abtreiben geschieht genau so wie bei der Silberprobe beschrieben; aus dem erhaltenen Silberkorn ergiebt sieh unter Zugrundelegung der Aequivalentgewichte die Menge des gesuehten Stoffs. Natürlicherweise muss bei dieser Probe stets der Kapellenzug mit in Rechnung gebracht werden.

Der Verfasser hat auf diese Weise Bestimmungsmethoden nechgewiesen für Phosphor, Chlor, die fixen Alkalien und die alkaliechen Erden, Chrom, Uran, Mangau, Arsen, Antimon, Tellur, Wismuth, Zink, (Yadmium, Blei, Eisen, Kupfer und Quecksilber. Diejenigen Stoffe, deren Bestimmung nach den mitgetheilten Versuehen mit Genauigkeit auszuführen ist und von besonderen Interesse sein durfte, sind folgende:

Phosphorsäure. Dieselbe wird auf bekannte Weise als phosphorsaure Ammoniak-Talkerde abgeschieden und der Niederschlag sammt dem Filter ohne Erwärmen mit einer

Lösung von salpetersaurem Silberoxyd behandelt. 100 Silber entspreehen 9,69 Phosphor oder 22,04 Phosphorsäure. Das Verfahren schliesst die Bestimmung der Magnesia mit ein. die aus ihrer Lösung als phosphorsaures Salz gefällt und auf dieselbe Weise behandelt wird. 100 Silber entsprechen 12,36 Magnesia.

Chlor. Dasselbe wird durch Sehmelzen mit kohlensaurem Kali oder Natron an diese gebunden, die Lösung mit Salpetersäure übersättigt und durch salpetersaures Silberoxyd Chlorsilber gefällt. Der Niederschlag enthält auf 1 At. Chlor. 1 At. Silber, oder 100 Silber entspreehen 32,84 Chlor.

Kali, Natron, Lithion, Baryt-, Strontian- und Kalkerde werden durch Salzsäure in Chlorverbindungen übergeführt, schwaeh geglüht, gelöst und durch salpetersaures Silberoxyd das Chlor gefällt; die Bestimmung desselben gestattet zugleieh diejenige der Alkalien und Erden selbst. Auf 1 At. des Alkali oder der genannten Erden wird 1 At. Silber ausgebracht, oder 100 Silber entsprechen 36,25 Kalium = 43,66 Kali, 21,46 Natrium =28,87 Natron, 6,08 Lithium =13,48 Lithion, 40,45 Strontium = 47,86 Strontianerde, 63,48 Barium = 70,89 Baryterde, 18,64 Calcium = 26,05 Kalkerde.

Hat man von einem Gemisch von Chlorstrontium und Chlorbarium, oder Chlorkalium und Chlornatrium zuerst das Gewicht der friseh geglühten Chlorverbindung und dann den Chlorgehalt durch Chlorsilber bestimmt, so kann man das quantitative Verhältniss der beiden Stoffe zu einander durch

Rechnung finden.

Kupfer. Man fällt dasselbe aus der ammoniakalischen Lösung eines Kupfersalzes durch Schwefelammonium und behandelt den Niederschlag, wie oben erwähnt, mit dem Filter unter sehr mässigem Erwärmen mit salpetersaurem Silberoxyd, wodurch die Umsetzung in Schwefelsilber erfolgt.

Man bringt 1 Atom Silber auf 1 At. Kupfer aus, oder

100 Ag entsprechen 29,3 Kupfer =36,6 Kupferoxyd.

Eisen. Fällt man Eisenoxyd aus einer Lösung durch Ammoniak und Schwefelammonium, so entsteht das Schwefeleisen Fe<sup>2</sup> S<sup>3</sup>, welches, nach den angegebenen Vorsichtsmaassregeln behandelt, aus einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd 112 At. Silber auf 1 At. Eisen als Schwefelsilber niederschlägt.

100 Silber entspreehen 17,31 Eisen oder 22,25 Eisen-

oxydul oder 24,72 Eisenoxyd.

Mangan. Man sehlägt ein beliebiges Manganoxydulsalz mit Ammoniak und phosphorsaurem Natron oder Ammoniak nieder und behandelt den Niederschlag mit dem Filter ohne Erwärmen mit einer neutralen Lösung von salpetersaurem Silberoxyd. Man bringt genau 11 At. Silber auf 1 At. Mangan aus.

100 Silber entspreehen 17,03 Mangan oder 21,97 Manganoxydul oder 24,43 Manganoxyd.

Arsen. Die Bestimmung desselben kann auf zweierlei Weise erfolgen:

Nach dem einen Verfahren bildet man Fünffacb-Schwefel-Arsen, filtrirt, löst es mit dem Filter in verdünntem Ammoniak unter gelindem Erwärmen, wobei der überschüssige Sehwefel zurückbleibt, und filtrirt die Lösung in eine überschüssige Menge gelösten schwefelsauren Silberoxydes. Nach beendigter Filtration erwärmt man die sehwarz gewordene Silberlösung rasch bis zum Aufstossen und lässt den Niederschlag absetzen, was in einigen Stunden erfolgt. Er enthält 5 At, Silber auf 1 At. Arsen, oder 100 Silber entsprechen 13,89 Arsen = 18,34 arseniger Säure =21,3 Arsensäure.

Nach der andern Weise stellt man durch Schmelzen der Verbindung mit Salpeter und kohlensaurem Kali arsensaures Kali her, löst die Salzmasse auf, sättigt mit Salpetersäure, verdünnt stark, wenn Schwefelsäure zugegen ist, fügt übersehüssiges salpetersaures Silberoxyd hinzu und so viel Ammoniak, dass der Niedersehlag wieder versehwindet, dampft, ohne zu koehen, den Ueberschuss von Ammoniak ab, bis zum Verschwinden des Geruchs und filtrirt das ausgefallene arsensaure Silberoxvd ab, Es fallen 3 At. Silber auf 1 At. Arsen nieder, oder 100 Silber entspreehen 23,15 Arsen oder 35,5 Arsensänre.

Chrom, Durch Schmelzen mit salpetersaurem und kohlensaurem Kali bildet man ehromsaures Kali, löst die Salzmasse in Wasser, sättigt mit Essigsäure, bringt die Lösung zum Kochen, damit die Kohlensäure entweicht, verdünnt mit Wasser, um die Ausseheidung des essigsauren Silberoxydes zu verhindern und fügt hinreichend salpetersaures Silberoxyd hinzu. Das niederfallende ehromsaure Silberoxyd enthält auf 1 At. Chrom 1/2 At. Silber, oder 100 Silber entsprechen 48,69 Chrom d. i. 70,92 Chromoxyd oder 93,15 Chromsäure. Da die Verschlackung einer größern Menge Chrom bei der Silberprobe so viel Borax erfordert, dass man das Glas mit dem Löthrohr nicht beherrsehen kann, so kocht man den Niedersehlag mit dem Filter in stark verdünnter Salzsäure, wodurch das ehromsaure Silberoxyd in Chlorsilber übergeht, und Chromsäure gelöst wird; ersteres wird abfiltrirt und auf Silber probirt.

# II. Die Spectralanalyse.

Die Färbung der äussern Flamme bietet bekanntlich bei Löthrohrversuchen ein einfaches Mittel zur Erkennung verschiedener Stoffe dar. So empfindlich und zuverlässig sich aueli diese Reaction in vielen Fällen erweist, so entbebrt sie doch nicht selten bei der Aehnlichkeit mancher Färbungen mit einander oder dem Zusammenverkommen stärker und sehwächer färbender Stoffe der nichtigen Sieherheit und selbst der Geübtere vermag dann nur sehwierig oder gar nicht das Vorhandensein mancher Körper auf diese Weise wahrzunchmen. Einen grössern Werth hat diese einfache Reaction jetzt dadurch erhalten, dass man das Licht der gefärbten Flamme mittelst eines Prismas zerlegt betrachtet, indem man hierdurch in den Stand gesetzt ist, das Vorhandensein solcher Stoffe auch unter sehr versehiedenartigen Umständen und unbehindert durch jene störenden Einflüsse noch sieher zu constatiren.


Waren auch schon früher Untersuchungen über die Spectra verschiedener Planmen angestellt worden, so verdanken wir doch erst Kirchhoff's und Bunsen's Arbeiten über diesen Gegenstand eine genauere Kenntniss der Eigenthümlichkeit der dabei auftretenden Erscheinungen, sowie die Angabe einer Methode, nach welcher dieselben als ein Reactionsmittel benutzt werden können, die betreffenden 'stoffe schäfter, schneller und in geringerer Menge nachzuweisen, als dies durch irgend ein Hülfsmittel in der analytischen Chemie möglich ist.

Zur Erhitzung oder Verf\(\text{ifteltigung}\) der Substanzen eignet sich am besten der von Bun sen angegeben Gasbrenner Fig. 9, S. 11, bei welehem das gen\(\text{igen}\) genemen Sph\(\text{ir}\) is en benemer Fig. 9, S. 11, bei welehem das gen\(\text{igen}\) genemen Sph\(\text{ir}\) is en benemen Sph\(\text{ir}\) is en benemen Fig. 9, S. 11, bei welehem das gen\(\text{igen}\) genemen hit aussenst sehwach leuchtender Flamme von sehr hoher Temperatur verbrennt; weniger bequeen lassen sieh die Versuehe in einer (durch ein Gebl\(\text{is}\) en anz\(\text{if}\) ehemen lassen sieh die Versuehe in einer (durch ein Gebl\(\text{is}\) en anz\(\text{if}\) ehemen in die Flamme einf\(\text{ir}\) finante k\(\text{im}\) in ungebogene Ende eines feinen Platindrahtes.

Die zu den Beobachtungen dienenden Spectral-Apparate oder Spectroscope beruhen zwar im Wesentliehen auf denselben Grundlagen, sind aber von verschiedener Einrichtung; bei den einen betrachtet man das Spectrum ohne Weiteres mit dem freien Auge, bei anderen bedient man sich dazu eines Fernrohres. Die Einrichtung eines einfacheren Apparates der letzteren Art geht aus Fig. 86 S. 662 hervor, in welcher die allgemeinen Umrisse desselben in der Horizontalprojection dargestellt und zugleich die Wirkungen der einzelnen Theile des Apparates durch punktirte Linien veranschaulicht sind. Das Rohr ab trägt bei a den durch eine Schraube regulirbaren Spalt; derselbe befindet sieh im Brennpunkte der Linse b, welche das andere Ende des Rohres sehliesst; die durch den Spalt einfallenden und durch die Linse parallel austretenden Strahlen gelangen auf das Schwefelkohlenstoff- oder Flintglasprisma c, erleiden hier eine Ablenkung und werden bei

ihrein Austritt von dem Fernrohr de aufgenommen, vor

welchem sich das Auge des Beobachters befindet. Handelt es sich einfach um Beobachtung von Flammenspectren, so Fig. 86.



genigen auch die bis jetzt beschriebenen Theile des Apparates, bei genaueren Untersuchungen ist es jedoch wünschenswerth, die Lage der Lichtlinien bei den verschiedenen Spectren genau zu kennen, und zu diesem Behufe ist noon das Rohr fg angebracht. Dasselbe entbält an dem dem Prisma zugekehrten Ende g ebenfalls eine Linse, in deren Brennpunkt aber am andern Ende bei f eine horizontale, auf Glas photographirte Seala, die durch eine vorgestellte Kerzenflamme erleuchtet wird. Das Bild der Seals wird auf diese Weise auf die vordere Fläche des Prismas e geworfen und von hier in das Fernort de reflectirt, so dass dem Beobachter gleichzeitig dieses Spiegelbild der Seala und das durch das Prisma erzeugte Spectrum erselbeit.

Sämmliche Rohre sowie das Prisma sind auf einer runden Metallplatte befestigt, welche mit allem, was sie trägt, um ihre vertikale Axe auf einem Stativ dreibbar ist. Bei vollkommneren Apparaten ist auch eine (in der Eigur nicht angegebene) Vorrichtung angebracht, um zwei Spectra unmittelbar nit einander vergleichen zu können, dieselbe besteht darin, dass vor der unteren Hälfte des Spaltes bei a ein kleines Glasiman angebracht ist, welches verhiudent, dass an dieser Stelle Strahlen von der in der Verläugerung der Axe des Rohres befindlichen Lichtquelle eindringen, dagegen aber gestattet, das Licht einer seitlich in entsprechender Stellung stehenden Flamme einzuführen, so dass der Beobachter, in das Fernrohr schauend, dann die Spectra der beiden Flammen übereinander zieht.

Bei Betrachtung farbiger Flammen mit Hülfe eines Spectralapparates stellt sieh dem Auge kein vollständiges zusammenhängendes Spectrum mehr dar, wie bei weissem Lichte, sondern es zeigen sich mehr oder weniger isolirte, gefärbte Linien und nur bei wenigen Stoffen zugleich mit grössere oder kleinere zusammenhängende Stücke des gewöhnlichen

Lichtspectrums.

Tafel I. enthält eine Abbildung derjenigen Spectren, deren Kenntniss von besonderem Interesse und in praktischer Hinsicht von Wichtigkeit ist; zur leichteren Orientirung befindet sich über den Spectren die Bezeichnung und Ausdehnung der Farben des Sonnenspectrums. Die hellen Linien in den Spectren sind nach ihrer Intensität und ihrer Wichtigkeit für die Erkennung des Stoffes mit α, β, γ, δ etc. etc. bezeichnet. Zur weiteren Erläuterung der Tafel diene Folgendes\*):

Kalium. Die flüchtigen Kaliumverbindungen geben in der Flamme ein sehr ausgedehntes continuirliches Spectrum, welches nur zwei charakteristische Linien zeigt, Ka α im äussersten Roth und Ka ß im Violett am anderen Ende des Spectrums. Kalihydrat und sämmtliche Verbindungen des Kalis mit flüchtigen Säuren zeigen die Reaction ohne Ausnahme. Kalisilicate und ähnliche feuerbeständige Salze dagegen bringen sie für sich allein nur bei sehr vorwiegendem Kaligehalt hervor. Bei geringerem Kaligehalte muss man die Probeperle mit etwas kohlensaurem Natron zusammenschmelzen, um die charakteristischen Linien zu erhalten. Um in Silicaten sehr geringe Mengen von Kali noch nachzuweisen, braucht man dieselben, nur mit einem grossen Ueberschuss von Fluorammonium auf einem Platindeckel schwach zu glühen und den Rückstand am Platindraht in die Flamme zu bringen. Auf diese Weise findet man in den meisten Silicaten einen Kaligehalt.

Rubidium. Das Rubidium zeigt ebenfalls ein continuirliches, jedoch weniger ausgedehntes Spectrum, als diess beim Kali der Fall ist. Unter den Linien desselben sind besonders die mit α und β bezeichneten von ausserordentlicher Intensität und zur Erkennung des Metalls geeignet. Weniger intensiv, aber immer noch sehr charakteristisch, zeigen sich die Linien 8 und y. Die übrigen Linien im continuirlichen Theil des Spectrums erscheinen nur bei grosser Reinheit der Substanz und bedeutender Lichtstärke und sind daher zur Erkennung des Rubidiums wenig brauchbar.

Caesium. Das Spectrum dieses Metalls ist besonders durch die beiden blauch Linien α und β charakterisirt, die sich durch Intensität und Schärfe der Begränzung auszeichnen. Ausserdem bemerkt man wie beim Rubidium im continuirlichen Theil des Spectrums gelbe und grüne Linien, welche aber erst bei grosser Lichtintensität zum Vorschein kommen.

<sup>\*)</sup> Vergl. hierzu: Chemische Analyse durch Spectralbeobachtung v. Kirchhoff und Bunsen. (Pogg Annal. Bd. 110 St. 2. Desg!, Erdmann's Journ. Bd. 80. Heft ".)

Rubidium und Caesium kommen höchst spärlich und immer nur mit den anderen Alkalien zusammen vor. Als Chloride lassen sich beide von den Natrium- und Lithiumverbindungen leicht mittelst Platinehorid trennen; da aber Kali stets zugegen ist, so schlägt sich auch dieses mit nieder, und es gelingt nicht eher, das Rubidium und Caesium spectralamalytisch nachzuweisen, als bis der grösset Theil des Kaliumplatinehlorids durch wiederholtes Auskoehen des Niederschlags mit Wasser entfernt ist.

Natrium. Die gelbe Linie a, die einzige, welche das Natriumspectrum aufzuweisen hat, zeienhet sieh durch ihre scharfte Begrenzung und grosse Helligkeit aus und ist von allen Speetralreactionen die empfindlishet. Die Linie kommt übrigens bei den versehiedenartigstem Verbindungen des Natrons zum Vorschein, und bei der ungemeinen Verbreitung des Chlornatriums in der Natur ist es kaum möglich, eine Plamme herzustellen, in welcher die Natriumreaction ginzlich

fehlt.

Lithium. Das Lithium zeigt eine scharf begrenzte glänzende Linie im Roth Li e und eine meist kaum wahrnelmbare im Orange Li  $\beta$ . Die verschiedenartigsten Verbindungen des Lithiums zeigen diese Reaction deutlich. Wo der Gehalt sehr gering wird, wie z. B. in vielen natürlich vorkommenden Sliesten, unterninnat man den Versuela nebesten auf folgende Weiser man digerirt und verdampft eine kleine Menge der Substanz mit Fluorammonium, dampft etwa Schwefebsäure über dem Rickstand ab, und zieht die trockne Masse mit absolutem Alkohol aus. Die zur Trockniss einge-dampfte alkoholisehe Lösung wird dann nechnals mit Alkohol extrahirt und die so erhaltene Flüssigkeit auf einem Glasschällehe vordunstet. Der hierbei zurückbleibende Anflug lässt sich zusammenschaben und an einem kleinen Platin-drähtehen in die Flaume bringen.

Strontium. Das Strontiumspeetrum zeigt 8 sehr ausgezeichnet Linien, sechs rothe, eine orange und eine blaue. Die Orangelinie Sr a, dieht neben der Natriumlinie, die beiden rothen Linien Sr β md γ und endlich die blaue Linie Sr δ sind γ und endlich die blaue Linie Sr δ sind var eine Sr δ send γ und endlich die blaue Linie Sr δ sind die wiehtigsten. Von den Verbindungen des Strontiums zeigt das Chlorstrontium die Reaction am stärksten, das sehredigen saure Salz mur schwach, die Verbindungen mit feuerbeständigen Säuren zeigen sie noch sehwächer oder gar nicht. Ist daher Schwefelsfure vorhanden, so hält man die Probe kurze Zeit in den reducirenden Theil der Flamme, ım die Sehwefelverbindung zu erhalten, die durch Chlorwasserstofisäre leicht zersetzbar ist. Die Verbindungen mit feuerbeständigen Säuren müssen mit kohlensauren Natron im Platitutiegel aufgeschlossen werden. Der nach dem Auflösen in Wasser gebliebene Rückstand enthält das Strontium als kohlensaures Salz, von

dem eine sehr geringe Menge, mit etwas Salzsäure befeuchtet, eine intensive Reaction giebt.

Calcium. Das Calciumspectrum enthält besonders eine schr intensive Linie im Orange Ca æ und eine ebense charakteristische im Grün Ca β. Die Liuie im Violett ist schwach und nur bei einem sehr intensiven Spectrum deutlich bemerkbar. Chloresleium giebt die deutlichste Reactio. In den durch Salzsäure zersetzbaren Verbindungen des Calciums last sich die Reaction einfach auf die Weise erhalten, dass nuan die pulverisirte Salzstanz am Drahte erhitzt, mit Salsäure befenchtet und die Masse dann wieder in die Flamme bringt. Von dem durch Salzsäure nicht zersetzbaren Silicaten braucht man nur eine ganz geringe Menge mittette Fluoraumonium zu zersetzen, den Rückstand mit 1 bis 2 Tropfen Schweießsäure zu befeuchten, noehmals zu glüben und das Zurückgeblichene am Draht nach dem Betupfen mit Salzsäure in der Flamme zu erhitzten.

Barium, Das Bariumspectrum ist sehr complicirt und besonders durch mehrere grüne Linien charakterisirt, unter denen namentlich Ba a und \beta hervortreten. Die Haloidsalze des Bariums, Baryterdehydrat, sowie die in der Natur am häufigsten vorkommenden Barvtverbindungen (Ba C und Ba S) zeigen die Reaction am deutlichsten und können durch einfaches Erhitzen in der Flamme erkannt werden. Durch Salzsäure angreifbare barythaltige Silicate zeigen die Reaction nach dem Befeuehten mit dieser Säure sehr deutlich. Die durch Salzsäure nicht zersetzbaren Verbindungen schliesst man am besten in der beim Strontium angegebene Weise mit kohlensaurem Natron auf und prüft den dadurch erhalteuen kohlensauren Barvt. Finden sieh in diesen Verbindungen zugleich auch Kalkerde und Strontianerde, so löst man die durch Aufschliessen erhaltenen kohlensauren Salze in möglichst wenig Salpetersäure und zicht aus dem abgedampften Rückstand den Kalk durch Alkohol aus. Der Rückstand enthält dann noch Barvt und Strontian, die sieh, wenn sie nicht in allzu ungleicher Menge vorkommen, leicht neben einander erkennen lassen.

Man kann auch den Rückstand durch Glüben mit Salmiak in Chlorverbindungen verwandeln, aus denen sich das Chlorstrontium durch Alkohol ausziehen lässt,

Tha II iu m. Das Thalliumspectrum ist ausgezeichnet durch einen einzigen intensiv grünen Streifen von seharfer Begrenzung, der fast mit der Linie δ des Bariumspectrums zusammenfällt. Die verschiedenartigsten Salze des Thalliums zeigen diese Linie mit grosser Deutlichkeit, und selbst die thalliumbaltigen Kiese, in denen dieses Metall nur in sehr geringer Menge enthalten ist, lassen sofort bei unmittelbarer Erhitzung im Saume der Flamme das Spectrum des Thalliums

Indium. Das Spectrum dieses Metalls zeigt 2 Linien, von denen die eine In α im Indigo, die andere β im Violett sich befindet, jene ist die bei weitem intensivere, und an ihr kann die Gegenwart des Indiums leicht erkannt werden. Die verschiedenen Verbindungen des Indiums zeigen dieses Spectrum sehr deutlich, jedoch gelingt es nicht, die Gegenwart dieses Metalls auf diesem einfachen Wege ohne Weiteres in der Zinkblende, in welchem Minerale cs bis jetzt gefunden worden ist, nachzuweisen, weder dadurch, dass man dieselbe für sich in der Flamme erhitzt, noch dass man die Blende im gerösteten Zustande, mit Salzsäure befenchtet, in die Flamme bringt. Man muss vielmehr einige Gramme der Zinkblende entweder im gerösteten Zustande mit Salzsähre oder im ungerösteten Zustande durch Königswasser zersetzen, die Flüssig-keit nach dem Verdünnen mit Ammoniak übersättigen, den erhaltenen Niederschlag, welcher das Indiumoxyd (sowie das Eisenoxyd, wenn die Blende eisenhaltig war) enthält, trocknen und davon eine geringe Menge, mit Salzsäure befeuchtet, am Platindraht in die Flamme bringen. Beim Vorhandensein von Indium bemerkt man schr deutlich auf kurze Zeit die blaue Linie α.

Ausser bei den genannten Stoffen zeigen sich auch bei der Erhitzung verschiedener anderer Substauzen mehr oder weniger charakteristische Spectren, wie z. B. beim Selen, beim Phosphor, wenn derselbei neinem Strome von Wasserstoffgas erhitzt, und die Flamme des angezündeten Gases betrachtet wird, bei Borsäure, Manganchlorin; Chlorblei, Chlorwismuth, Kupferchlorid. Selen giebt vom Gelb bis Violett des Spectrums eine grosse Anzahl gleichweit von einander abstehender dunkler Linien; das Phosphorspectrum zeichnet sich durch drei Linien im Grün aus Borsäure und Manganchlorür liefern ebenfälls mehrere breite grüne Linien; Chlorblei, Chlorwismuth und Kupfer-ehlorid zeigen helle Linien in fast allen Theilen des Spectrums.

Nicht weniger interessant sind die sogenannten Absorptionsspectren, welche dadurch erhalten werden, dass man zwischen den Spalt des Rohres und die hellleuchtende Flamme Lösungen gewisser Salze oder auch Gase in geeigneten gläsernen Gefässen bringt und so das Licht durch die Lösung oder das Gas bindurchfallen lisäert; es verschwinden hierbei durch Absorption der entsprechenden Lichtstrahlen entweder einzelne grössere Theile des vollständigen Spectrums, oder man bemerkt auch nur schwarze Linien an verschiedenen Stellen desselben. Erscheinungen der genannten Art bieten z. B. die Lösungen des übermangansauren Kalis, ferner gewisser Kobalty, Kupfer- und Chromalze, sowieder Didym, Erbium-

und Terbiumsalze dar. Für den Chemiker sind besonders die bei den letztgenanten Verbindungen auftretenden Speetren von Interesse. Bringt man Lösungen davon (welche last farblos sind) in einer nicht zu dünnen Schicht zwischen Spalt und Löht, so bemerkt man bei den Di'dy mas Izen im gelben sowohl wie im violetten Theil des Spectrums eine starke schwarze Linie und ausserdem noch im grünen und blauen Theil finif feinere, mehr oder weniger intensive schwarze Linien; Lösungen von Terbiumes Izen zeigen im Gelb, Grün und Violett eine starke schwarze Linie, während Erbiumsalze im rothen, grünen, blauen und violetten Theil Streifen von verschiedener Stärke erkennen lassen. Auch Lösungen der Yttererde sollen im Gelb und Grün Linien zeigen,

# Alphabetisches Verzeichniss

der zur zweiten Abtheilung gehörigen Mineralien und Hüttenprodukte.

Bemerkung. Die Zahlen, seelche unmittelbur noch den Numen der Mineralien und Producte stehen, bezeichen die Seiten, auf welchen die chemische Zusammensetzung derselben zu finden ist; die folgenden Zahlen, die von der esten durch einen Strich (-) getreenst und ausserdem in () eingeschlossen sind, bezeichnen die Seiten mit den chemischen Verhalten der betreffenden Substanzen.

# I. Mineralien.

Acadiolith 155 - (158), : Amethyst 466- (467). Achat 467- (467) Amianth s, Asbest, Achmit 160-(110) Ammoniak, schwefelsauress. Maskagnin. Adular 153— (158, 498). Aedelforsit 182— (194). Ammoniakalaun 168- (221). Amolblt 314- (320). Aeschinit 233— (111, 240). Aftonit 373— (387). Amphibol s. Hornbleude Amphodelith 181-(110). Agalmatolith 154- (111). Analcim 161-(164) Akanthit 400- (406 Anatas 419 - (421) Anauxit 216-(22 Alaun & Kalialaun, Natronalaun usw. Andalusit 214- (111, 225). Alann, mauganhaltiger 199 - (206). Audesin 160- (164 Alaun, talkerdehaltiger 199- (206). Anglarit 279- (294. Alannstein 152- (111, 220). Albit 160- (111) Anglesit s. Bleivitriol, Albert 154- (158). Anhydrit 177- (110, 184) Ankerit 178- (20 Alisonlt 333 - (345). Aunivlt 373- (38) Anorthit 181-(111, 194 Anthosiderit 282-(301). Alizit s. Pimelith. Allagit s. Mangankiesel. Allanit 258— (262). Allemontit 425— (430). Anthracit 458- (460 Anthraeoxen s. Retinit. Allophan 216- (111) Antigorit 203- (210) Allnaudit 279- (295) Antimon, gediegen 425- (430) Almandln s. Eisengranat, Antimonarsenniekelglanz 314 - (320). Alstonit 169- (172). | Antimonblende 426- (431). Alumian 213—(219). Aluminit 213—(111, 219). Antimonblüthe 426- (431) Antimonglanz 425- (430 Alumocalcit 467 -- (468) Antimonkupfergianz 374- (388). Alvit 233- (247.) Antimonnickel 313- (318) Amalgam 394- (397). Antimonuiekelglanz 314-(319). Amazonenstelu s. Feldspath. Antimonoeker 426- (432). Amblygonit 165- (110, 223). Antimonsilber 399- (405)

Autophyllit 201-(210). Apatelit 278-(293). Apatit 177-(111, 186, 495). Aphrodit 203- (210). Aphrosiderit 217- (225). Apophyllit 154- (158). Aräoxen 335- (353). Arfvedsonit 160-(16 Arkansit 419- (421). Arquerit s. Amalgam Arragonit 178- (112, 176, 188). Arsen, gediegen 444- (445) Arsenantimon 425- (430). Arsenblüthe 444- (450). Arseneisen 276- (290) Arsenglanz 444- (446 Arseniosiderit 280- (296) Arsenkies 276- (290). Arsenmangan 266-(272 Arsennickelglanz 314-(319) Arsensilber 400- (402). Asbest 201- (210). Aspasjolith 216-(2 Asphalt 458- (461, 46 Astrachanit 159- (206 Atakamit 374- (388). Atheriastit s. Skapolith, Auerbachit 249- (253). Augit 180- (194) Anrichalcit 323- (328) Auripigment 444- (449 Automolith 324 - (330). Avanturin 466- (46 Axinit 181- (110, 499) Bahingtonit 181- (194)

Baltimorit 202- (210). Bamlit 215- (22 Barnhardtit 373- (385) Barsowit 181- (194 Barytharmotom 169-Barytocalcit 169- (112 Barytocolestin 169- (170). Basalt 163 Batrachit 180- (194). Banlit 153- (158) Bergholz 204 - (210) Bergkrystall 466- (467) Bergseife 217- (22) Bernstein 459- (461 Berthierit 425- (431) Beryll 227- (229) Berzelit 179- (190 Bimstein 155- (158) Binnit 333- (344). Bismuthit 362-Bittersalz 199- (112 Bitterspath 178 - (112, 188, Blättererz 333- (345), Blätterzeolith 182- (194).

Blaueisenerz 278- (295). Blauspath 199- (207) Blel, gediegen 332- (841). Bleierde \$35- (351). Bleiglätte, natürliche 334- (348). Bleiglana 333- (343 Bleigummi 834—(111, 1 Bleihornerz 334—(348). Bleilasur 334— (348 Bleiniere 336— (355 Bleioxyd, selenigsaures 335- (351). Bleischweif 333- (343). Bleivitriol 334- (348) Blödit s. Astrachanit, Bodenit 233- (247 Bohnerz 277- (293 Bol 216- (225 Boltonit 200- (210) Bolus 216- (225) Boracit 199- (110, 209). Borax 160- (493) Borocalclt 178- (189) Boronatrocalcit 160- (163) Borsaure 464- (110, 46 Botryogen 278 - (293). Botryollth 183 - (110, 196). Boulangerit 383- (343). Bournonit 333- (346). Bowenit 202- (210 Branchit 458- (459 Brandisit 203- (210 Braunblelerz 334- (349, 350). Branneisenstein 277- (293). Brannit 267-(174, 27 Braunkohle 459- (461, 462) Braunspath 178 - (209). Breunerit 199- (20) Brevicit 161- (110, 164). Brewsterit 169-(172 Brochantit 374- (389 Bromsilber 401-(410) Broncit 180-(194). Brongniardit 401- (404) Brookit 419 -- (421). Brucit 198- (20 Bucholzit 215- (225 Bucklandit 181-Bantkupfererz 573-- (383). Buratit 323- (328) Bustamit 180-Bytownit 160 - (164).

Cacholong 467 - (468). Calcit 178 - (112, 188). Calcoferrit 279 - (296). Calconi 334 - (349). Cancrinit 182 - (164). Caporciault 182 - (194). Cantonit s. Kupferindig. Carinthin 201 - (210).

Carminspath 280- (297). Carnallit 152-(205) Carneol 467- (467 Carrollit 305-(31) Cerin 258— (110, 262). Cerinith 182— (194). Cerit 258— (111, 262). Cervantii 426- (452 Ceylonit 204- (212) Chabasit 155- [15 Chalcedon 467-Chalilith 182- (194 Chalkolith 369-(37 Chamoisit 281 - (301) Chesterlith s. Feldspath. Chiastolith 214- (225) Childrenit 279- (296) Chiolith 159- (218) Chiviatit 334- (347 Chloanthit 313- (319) Chlorastrolith 182- (194 Chlorbromsilber 401 - (409 Chlorit 208- (110, 210). Chloritold 215- (22) Chloritspath 215- (225) Chloropal 282- (300). Chiorophaeit 282- (30 Chlorospinell 204-(213 Chlorsilber 401- (409 Chondrodit 204-(211). Chonikrit 182- (194) Christophit 322- (326 Chromehlorit 203-(210 Chromeisenstein 278-(293) Chromglimmer s. Glimmer. Chromgranat 179- (444) Chromocker 216—(111, 443). Chrysoheryll 228—(232). Chrysolith 200—(210). Chrysopras 467- (467). Chrysotll 202-- (210 Cimolit 216- (225). Citrin 486- (467 Clayit 333- (344) Clingmannit 215-Clintonit 182 (210). Coccinit 395— (397). Cölestin 174— (110, 17). Colophonit 179— (194). Columbit 281-(300 Comptonit 161 - (164 Condurrit 372- (382 Copiapit 278- (23 Coquimbit 278- (294). Coracit 368- (371 Cordierit 201 - (210 Cornwallit 375- (391) Corundellit 215- (225 Cotnunit 334- (34 Conzeranit 153-(158)

alien in Abdellung II.

Cricharit 267 – (274.).

Cricharit 267 – (274.).

Cricharit 280 – (298.).

Cronstelfa 281 – (1715. 301).

Constelfa 281 – (1715. 301).

Cahan 374 – (386.).

Caproplumbit 353 – (385.).

Cyanolth 382 – (385.).

Cyanolth 383 – (386.).

Cyanolth 382 – (198.).

Cyanolth 183 – (198.).

Danalt 306 – (198.).

Danalt 306 – (198.).

Darwit 184 – (198.).

Darwit 184 – (198.).

Darwit 184 – (198.).

Darwit 185 – (198.).

Darwit 185 – (198.).

Darwit 186 – (198.).

Darwit 186 – (198.).

Darwit 186 – (198.).

Davyn 162- (16 Dechenit 335— (352). Degeroit 282— (300). Delessit 203- (21 Delvauxit 279- (29) Dermatin 203- 210 Desciolait 335- (352). Desmin 182-(194) Deweylit 202-(210) Diadochit 279- (295) Dinilag 180- (194) Diallagit s. Manganspath. Diamant 458- (459) Diamantspath 213- (218). Dianit 281- (300) Diaspor 213- (219) Dichroit 201- (110, 111, 210) Digenit 373 - (383). Dihydrit 374- (389) Dillnit 215- (225) Diopsid 180- (194). Dioptas 376- (111, 893) Diphanit 182- (194). Diploit 153- (158) Dipyr 160- (164). Dieterrit 203- (210 Disthen 214- (22) Dolomit 178- (19 Domeykit 372- (382 Dopplerit 459- (459) Dreeilt 169- (171, 185). Dufrenoysit 373- (386). Dysluit 324- (330 Dysodil 459- (462

Edelith 182—(194).
Edenit 201—(210).
Edingtonit 182—(194).
Egeran 179—(194).
Ehlit 374—(389).
Eisen, gediegen 276—(289).
Eisenalaun 278—(294).
Eisenapatit s. Zwieselit.
Eisenbart 208—(210).

Eisenerz, axotomes 280 - (298). Eisenglanz 277 - (292). Eisengranat 282 - (300). Eisenkies 276 - (291). Eisenkiesel 466 - (467). Elsenmalm 277 - (292 Eisennickelkies 314 - (32) Eisenniere 277 — (293) Eisenocker 277 - (293). Eisenopal 468 - (468) Eisenoxyd, phosphorsanres 279 - (110). , schwefelsanres 278 - (111). Kisenoxydni, sebwefelsanres 278-(21.8). Eisenpecherz s. Triplit. Eisenperidot 281 - (300). Eisenresin 279 - (296). Eisenrose 280 — (298) Eisensillkat 282 - (300). Eisensinter 280 - (297) Eisensteinmark 216 - (225) Elsenvitriol 278 - (293). Ekebergit 181 - (194) Elāolith 153 - (110, 158). Elaterit 458 - (459 Eliasit 368 — (371 Ellagit 216 - (225) Embolith 401 - (40 Embrithit 333 - (343). Emerald-Nickel 314 -- (321). Emeryllth 215 -- (225) Energit 373 - (384). Enstatit 200 - (210). Ephesit 216 - (225) Epichlorit 203 — (210). Epidot 181 — (111, 194). Epistilbit 162 — (164). Erdharz s. Retinit. Erdkobalt, schwarzer 267 - (273). Erdől 458 Erdwachs 458 - (460). Erinlt 375 - (391). Erlan 161 - (164) Ersbyit 181 - (194 Esmarkit 204 - (210). Essonit 179 - (194 Enchrolt 375 - (392) Endialyt 162 - (110, 251). Engenglanz 400 - (406). Eukairit 400 - (405) Eukamptit 202 - (210) Enklas 227 - (111, 229). Eukolit 162 — (251). Enlytin 362 — (367). Euphyllit 217 - (25 Ensynchit 335 - (353 Euxenit 233 - (240) Färolith 161 - (164) Fahlerz 373 - (885 Fahlunit 162 - (110, 164).

Faserquarz 466 - (467). Faujasit 161 - (164). Fayalit 281 - (301). Federalann 213 -- (220). Federer z 333 - (343). Feldspath 152 - (111, 498). Felsőbanyit 213 - (219) Fergusonit 233 -- (239). Ferrotitanit 183 - (198) Feuerblende 400 - (407 Feneratein 467 - (467). Fibroferrit 278 - (294). Fibrolith 215 - (225). Fichtelit 458 - (45) Fieldit 373 - (387). Fischerlt 214 - (222 Finocerit 257 - (260 Finoreerium 257 - (111, Finasspath 177 - (110, Forsterit 200 - (210 Fonrnetit 373 - (38 Fowlerit 268 - (276 Francolit 177 - (186 Franklinit 267 - (273 Fragardit 179 - (194 Fuchsit s. Glimmer. Funkit 180 - (194).

Gadolinit 233 — (110, 111, 245). Gahnit 324 — (111, 330). Galaktit 161 - (164). Galmel s. Kleselzinkerz and Zinkspath. Gay-Lussit 160 - (110, 188). Gehlenit 179 - (111, Gelbbleierz 336 - (853) Gelbeisenerz, kalihaltiges 278 - (294). natronhaltiges 278 - (294). Gelbeisenstein 277 - (298). Gelberde 282 - (300) Gelberz 415 - (418 Geokronit 333 - (343) Gersdorffit 314 - (320). Gibbsit 214 - (222 Gleseckit 154 - (158 Gigantollth 154 - (158). Gilbertit 216 - (225) Gillingit 281 - (301 Gismondin 154 - (158 Glagerit 215 - (225) Gianzkobalt 305 - (310) Glanzmanganerz 267 - (272). Glaserit 152 - (155 Glaserz 400 - (406) Glaskopf 277 — (293). Glanbapatit 177 — (187 Glauberit 159 - (110, 185). Glanbersalz 159 -(493 Glankodot 305 - (81 Glaukolith 180 - (194

Hjelmit 233 - (239). Glaukophan 160 - (164) Hörnesit 200 Glimmer 153 — (110, 111, 158) Glinkit 200 - (210 Hohlspath 214 - (225). Glockerlt 278 — (293) Glottalith 182 — (194) Holmesit 182 - (194) Holmit 182 — (254, 255). Homieldin 373 - (385 Gmelinit 155 - - (158) Honigstein 214 - (22) Göthit 277 - (292) Gold, gediegen 414 - (417). Hornblende 201 - (210). Goldamalgam 414 - (417). Hornsilber 401 - (409) Gongylit 154 - (158) Hornstein 467 - (467). Hamboldtit 279 - (296 Grammatit 200 - (216 Granat (Talk-Mangaugr.) 201-(110, 210). Humboldtllith 154 - (158) Graphit 458 - (460). Humit 204 - (211) Graumanganerz & Polianit, Huranlit 267 - (274). Huronit 182 - (194). Gransplessglanzerz 425 - (430). Greenockit 331 - (332) Hyacinth 249 - (253, 254). Greenovit 183 - (197). Hyalith 467 - (468) Grengesit 203 - (210). Hyalophan 152 - (158 Groppit 154 - (158) Hyalosiderlt 200 - (210) Grorollit 267 - (272 Hydrargillit 213 - (219) Grosenlar 179 - (194) Hydrospatit 177 - (187) Grünbleierz 334 - (349, 350). Hydroboracit 178 - (110, 189). Grüneisenerde 362 - (567). Hydroborocalclt 178 - (189) Grüneieenstein 279 - (294). Hydrofluocerit 257 - (260) Grünerde 282 - (300 Hydrohämatit 277 — (29 Hydrolith 155 - (158 Grunerit 281 - (300). Hydromagnesit 199 - (209) Guarinit 183 - (197) Gnayacanit 373 - (384). Guhrhofian 178 - (187). Hydromagnoesielt 478 - (188, 209). Hydrophan 467 - (468) Hydrophit 203 - (210 Gummierz 368 - (371 Gurolit 181 - (194). Hydrotalkit 204 - (212) Gymult 202 - (210) Hypersthen 180 — (111, 194). Hypochlorit 362 — (367). Gyps 177 - (110, 181). Hyposklerit 160 -- (164). Haarkies 314 - (320) Haarsalz 213 - (220) Iberit 154 -- (158). Idoeras 179 - (110, 194). Haldingerit 179 - (190) Idrialin 458 - (460). Halloyeit 215 — (468). Iglesiasit 323. Harmotom, kalkhaltiger 155 - (158). Ilmenit 280 - (298) Harringtonit 161 - (164), Ilmenorutil e. Anatas Hartit 458 - (459) Indianit 161 - (164). Hartkobaltkies s. Tesseralkies. lolith 201 - (210) Hatchettin 458 - (459). Irldium, gediegen 411 - (412). Hanerit 266 - (272 Iridoemlam 411 - (414). Hausmannit 266 - (174, 272) Irit 411 — (414). Iserin 280 — (218) Hanyn 162 - (110, 164). Hedenbergit 180 — (194). Hedyphan 335 — (350). Isopyr 181 - (194 Ittnerit 162 -- (168) Heliotrop 467 - (467). Helvin 227 - (110, 230). Jalpait 400 - (408) Hereinit 204 — (212). Herechelit 154 — (158 Jamesonit 333 - (343). Jarosit 278 - (294) Jaspis 467 — (467). Jasp-Opal 467 — (468) Hetepoelt 268 - (110, 274). Heteroclin 268 - (275 Heteromorphit 333 - (343). Heterosit 268 - (274). Jeffersonit 181 - (194) Jenkinslt 203 - (210) Heulandit 182 - (194). Jodquecksilber 395 -- (399) Himbeerspath s. Manganspath. Jodsilber +01 -- (410) Hisingerit 281 - (111, 300). Johannit 369 -- (871)

```
Kammererit 202 — (210).
Kakoxen 279 — (295).
Kalait 214 -- (111. 221)
Kalialaun 152 - (220, 496)
Kaliglimmer s. Glimmer.
Kalisalpeter 152 - (458).
Kaik-Eisengranat 179 - (194)
Kalkerde, oxalsaure 178 - (189).
Kaikgranat 179 - (194)
Kaikmesotyp 182 — (194)
Kalksalpeter 177 -- (18
Kaikspath 178 - (112. 187
Kalkstein 178 - (188)
Kalkvelborthit 376 - (393).
Kammkies 276 - (291)
Kampyllt 335 -- (350
Kaneelstein 179 - (194)
Kaolin 216 - (225)
Karelinit 362 - (366).
Karpholith 216 - (111, 225).
Kastor 165 -- (167
Katapleit 249 - (254
Katzenauge 466 — (467
Kansimkies 277 — (291
Keilhanit 183 - (198).
Kerolith 203 — (210).
Klbdelophan 280 — (29
Kieselgalmei 323 - (329
Kieseignbr 467 - (46)
Kieselknpfer 376 - (39
Kieselschiefer 467 - (467
Kieselsinter 467 - (468).
Kieseituff 467 - (468).
Kieselwismuth 362 - (367
Kieselzinkerz 323 - (329).
Kieserlt 199 - (210)
Kilbrikenit 333 - (343)
Kiliinit 154 - (158)
Kirwanit 182 - (194).
Kischtim-Parisit 258 - (261).
Klingstein 155 - (158)
Kiinochior 203 - (210).
Klinokias 375 - (391)
Knebelit 268 - (275).
Kobaitarsenkles 276 - (290)
Kobaltheschlag 305 - (312)
Kobaltblüthe 305 - (111, 312)
Kobaitgianz 305 - (310
Kobaltkies 305 - (311)
Kobaltmanganera s. schwarzer Erdkob.
Kobaltnickelkies 305 - (311)
Kobaltsulfuret 305 — (311).
Kobaltvitriol 305 — (312).
Kobellit 333 — (346).
Köniit 458 — (460).
Köttigit 323 - (32
Kohleneisenstein 458 - (460).
Kokkolith 180 - (194)
Kollyrit 215 - (225)
Konichalcit 375 - (393)
   Plattner, Probirkunst. 4 Auf.
```

Korund 213 - (218) Koupholith 182 - (194) Krablit 153 - (156 Krantzit 459 - (459) Kraurit 279 - (294). Kreide 177 - (188) Kreittonit 824 - (330 Kremersit 152 - 156 Krokydolith 161 - (110 Kryolith 159 - (110, 21 Kryptolit 257 -Kupfer, gediegen 372 - (382 Knpferantimonglana 374 - (587). Kupferblan 376 - (393 Knpferbiende 373 - (384). Kupferblüthe s. Rothkupfererz. Kupferglanz 373 -- (383 Knpferglimmer 375 - (392). Kupferindig 373 - (383) Kupferkies 373 - (387 Kupferlasur 375 - (891 Kupfermanganerz 267 (274 Kupfernickel 313 - (318) Knpferoxyd, arsensaures 375 - (39) kieselsaures 376 - ( kohlensaures 375 - 39 phosphorsaures 374 - (38 schwefelsaures 374 --vanadinsaures 375 - (39 Kupferpechera s. Kleselknpfer. Kupfersammterz 374 - (389) Knpferschaum 375 - (89 Kupferschwärze 374 - (389 Kupfervitriol 374 - (389) Kupferwismntherz 362 - (366 Kupferwismuthglanz 362 - (36 Kymatin 201 - (210). Kyrosit 277 -- (292) Labrador 160 - (110, 164). Lagonit 279 - (296 Lanarkit 334 - (349 Lancasterit 199 - (20) Lanthanit 258 - (261 Larderellit 168 - (46) Lasurapatit 178. Lasurstein 162 Latrobit 153 - (158 Laumontit 182 - (194) Lava 163, Lavendulan 305 -- (312) Laznlith 199 -- (111, 207) Leadhlliit 334 -- (349 Leberblende 322 - (327 Leberkies 276 - (291 Lecontit 159 - (163) Ledererit 161 -Lehuntit 161 - (164) Leonhardit 182 - (19 Lepidokrokit 277 - (293

Mellit 114 - (225).

Menakan 280.

Lepidolith 153 - (158) Lepidomeian 153 - (158) Lepolith 181 — (194). Lenchtenbergit 203 — (210). Lencit 152 - (111, 15 Lencophan 162 - (231). Levyn 155 - (158) Liebenerit 154 — (158). Liebethenit 375 — (389). Liebigit 369 -- (372) Lievrit 181 - (110, 194). Lignit 459 Linarit 334 - (348) Lineenerz 375 - (392). Lithlonglimmer 5. Glimmer. Lithionturmalin (111). Löweit 159 - (163 Löwigit 152 - (15 Loganit 202 - (210) Lonehidit 277 - (291 Loxoclas 153 - (158 Lnchssaphir 201 - (210) Lukullan 178 - (187

Lydit s. Kieselschiefer. Magnesia-Alaun 199 - (221). Magnesiaglimmer e. Giimmer. Magnesiahydrat 198 - (205). Magnesit 199 - (112, 208 Magnesitspath 199 - (20) Magneteisenstein 277 - ( Magnetkies 276 - (291). Magnoferrit 128 - (205). Maiachit 375 - (391) Majakolith 180 - (194) Maiakon 249 — (253, 254). Maithacit 217 — (225). Manganaiann (221). Mangangianz 266 — (272). Manganit 267 — (272). Mangankiesei 180 — (110, 111, 194). Manganocaicit 258 — (274).

Manganspath 268 — (275).

Mangan-Thongranat 269 — (275). Marcelin 268 - (275). Margarit 215 - (225). Marmatit 322 - (325 Marmolith 202 - (210 Martinsit 199 - (205) Mascaguin 168 - (494). Masonit 215 - (225). Matlockit 334 — (348). Meerschaum 203 — (210) Megabromit 401 - (409). Mejonit 181 - (194). Meianglanz 400 - (406 Melanochroit 335 - (351) Melanolith 281 - (300). Melilith 154 - (158) Melinophan 162 - (164).

Mendipit 334 - (348) Meneghinit 333 - (343). Menilit 467 - (46 Mennige 334- (348). Mergei 178. Mesitinspath 199 - (209). Mesolin 155 - (158) Mesolith 161 - (164) Metschlorit 282 - (300). Metaxit 202 -- (210 Meteoreisen 276 - (289) Meteorsteine 155. Miargyrit 400 - (408) Middletonit 459 - (459) Miesenit 152 - (156). Miesit 334 - (345 Mikrobromit 401 - (409). Mikroklin 158 Mikrolith 179. Milchquarz 466 -- (467). Milierit 314 - (316) Miloschin 215 - (225 Mimetesit 335 - (350). Misy 278 - (294). Mokkastein 467 - (467 Molyhdänglanz 485 - (436 Molybdanocker 435 - (436) Monazit 257 - (261 Monazitoid 257 - (261) Monradit 203 - (210) Monrolith 215 - (220 Monticellit 180 — (194) Morion 466 — (467). Mosandrit 258 - (265 Maromontit 233 - (247). Myelin 215 - (225). Nadeleisenerz 277 — (293). Nadelerz 334 - (347). Nakrit 216 -- (225).

Naphta 458 Natrimolith 161 - (164). Natrolith 161 - (164 Natronslaun 159 - (221 Natronmesotyp 161 — (164) Natronsalpeter 160 — (163) Natronspodnmen 160 (110, 164). Neft-gil 458 Nemalith 198 - (205). Neolith 203 - (210 Neotokit 269 - (275 Nephelin 153 - (111, 158). Nephrit 200 — (210). Neurolith 182 — (194). Nickelantimonglanz 314 - (316). Nickelarseniat 314 - (321) Nickelbiüthe 314 - (321, 111). Nickeigymnit 202 - (210).

```
Nickelkies 314 — (316).
Nickeiocker 314 - (321)
Nickeioxydal 314 - (316)
Nickelsmaragd 314 - (321)
Nickelspiessgianzers 314 - (319
Nickelwismuthglanz 314 - (320)
Niobit 281.
Nontrouit 282 - (300).
Nosean 162 - (164).
Nüssierit 334
Nuttalith 180 - (194).
Obsidian 155
Oerstedtit 249 - (111, 252).
Okenit 181 - (110,
Oligoklas 160 — (164).
Olivenit 375 — (391).
Oiivin 200 - (111, 210)
Oukosin 154 - (18
Ouofrit 394 - (39
Ouyx 467 - (467
Opal 467 - (4
  " edler 467 - (468
  " Feuer- 467 - (468
     gemeiner 467 - (468
Opalin-Aliophan 215 - (225)
Operment 444 - (449).
Orangit 255 - (256)
Orthit 258 - (110,
Orthoklas 152 - (15
Osmiridium, dunkles 411 - (414).
             liehtes 411 - (414)
Osteolith 178,
Ottreiith 216 - (225)
Oxallt 279 - (296)
Ozarkit 161 - (164)
Ozokerit 458 - (460
Pajsbergit 180 - (19
Palagouit 182 - (194).
Palladium, gediegen 411 - (413)
Palladlumgoid 414 - (417).
Paraffin 458.
Paralogit 161 — (164).
Parastilhit 162 — (164).
Parisit 258 - (261
Panlit 180 - (194)
Pechstein 162 - (164)
Peganit 214 - (222)
Pektolith 161 - (110,
Pencatit 178 - (188,
Pennin 203 - (210).
Pepiolith 202,
Pereylit 334 - (388)
Peridot 200 - (210
Periklas 198 - (20)
Periklin 160 - (164)
Perlglimmer 215 - (225
Perisinter 467 - (468)
Perlspath 178 - (188).
```

Perlatein 154 -- (158) Perowskit 179 - (198) Perowskyn 165 - (165). Perthit 153. Petalit 165 - (111, 167). Pfeifenstein 161 - (164). Phakolith 155 - (158) Pharmakoiith 179 - (110, 190). Phenakit 227 - (111, 228 Philipsit 155 - (158 Pholerit 215 - (225 Phonoiith 155 Phosphocerit 257 - (260). Phosphochalcit \$74 - (389). Phosphorit 177 - (186). Photizit 269 Phyllingianz 415 -- (418). Pianzit 459 Pickeringit 199 - (205) Pikranalcim 202. Pikrolith 202 - (205) Pikromerit 152 - (156) Pikropharmakoiith 179 - (190) Pikrophyii 203 - (210) Pikrosmin 203 - (111, 210) Pimelith 315 - (111, 321) Pinguit 282 - (30 Pinit 154 - (111, 158). Pluitold 154 - (158) Piotia 203 -- (210). Pisanit 278 - (389 Pissophan 278 - (294). Pistacit 181. Pistomeslt 199 - (209) Pitkärandit 201, Plagionit 333 - (343). Piasma 467 - (467 Platin, gedlegen 411 - (412). Platiniridium 411 - (413 Plattnerit s. Schwerbleierz. Pieonast 204 - (212) Plinthit 217 - (225) Plumbocalcit 178 - (188). Plumhostih 333 -- (343) Plumosit 333 - (343) Polianit 267 - (272 Polirschiefer 467 - (468) Pollux 154 -- (158). Polyadelphit 179-(194) Polyargit 154 - (158 Polybasit 400 - (40 Polyhaiith 152 - (110, 184). Polykras 233 — (240) Polylith 180 — (194). Polymigalt 233 - (111, 245). Polysphärit 334 Porceiianerde 216 - (225) Porcellanspath i60 - (164). Porphyr 155 Prasem 466 - (467).

```
Praseolith 204 -- (210)
Predazzit 178 - (188, 209)
Prehnit 182 - (194)
Prehnitold 160 - (164).
Prosopit 177 - (183).
Psendophit 203 - (210)
Psendotriplit 279 -
Psilomelan 267 — (174, 272).
Pnschkinit 181 - (194)
Pyknit 217 - (227)
Pyrallolith 203 - (210
Pyrargillit 155 - (110, 158).
Pyrgom 180,
Pyrochlor 179 - (111, 191, 192).
Pyroklasit 177 - (186
Pyrolnelt 267 — (272)
Pyromorphit 334 — (349)
Pyrop 201 — (110, 441).
Pyrophyllit 216 - (111, 227).
Pyrophysalith 217 - (227).
Pyroretln 459
Pyrorthit 258 - (110, 263).
Pyrosiderit 277 — (292
Pyrosklerit 202 — (187
Pyrosmaith 282 - (110, 301).
Quarz 466 - (111, 467)
Quecksilher, gediegen 324 - (397).
Quecksilherbranderz 458 - (460)
Qnecksilberhornerz 395 — (399).
Qnecksilberjodid 395 — (397).
Quecksilherlebererz 394 - (398).
Quellerz 277 - (293).
Raphilit 200 - (210).
Raseneisenstein 277 - (293).
Ranchtopas 466 - (467).
Ranschgelh 444 - (449
Rantenspath 178 - (187
Razonmoffskin 216 - (225)
Realgar 444 - (449)
Rensselaerit 200 - (210)
Retinalith 161 - (164).
Retinit 459 - (461).
Rhodalith 282 -
Rhodicit 178 - (189
Rhodinmgold 415-(417
Rhodochrom 202 - 443
Rhodonit 180 - (194
Ripidolith 203 — (21
Römerit 278 — (294)
Röttisit 314 - (321)
Romeit 179 -- (191).
Rosellan 154 - (158
Rosenquarz 466 - (467).
Rosit 154 - (158)
Rothbieierz 335 - (351)
Rotheisenstein 277 - (292
Rothgiltigers, dnnkles 400 - (40)
```

lichtes 400 - (406)

```
Rothkupferers 374 - (388).
Rothnickelkies 313 - (318
Rothspiessglanzerz 426 - (4 1).
Rothzinkerz 323 - (327)
Rubin 213 - (218
Rubinglimmer 277 — (293).
Rutil 419 - (111, 421).
Saccharit 161 - (164)
Salamstein 213 - (218).
Salit 180 - (194).
Salmiak 168 - (494).
Salpeter 152 - (156, 492).
Samarskit 233 - (239)
Sapphir 213 - (218
Sapphirin 201 - (210)
Saponit 203 - (210
Sarcollth 155 - (158
Sardonys 467 - (467
Sassolin 464 - (46
Sanssnrit 160 -- (164).
Savit 161 - (164
Scheelbleispath 336 - ($54).
Scheelit 179 - (111, 191).
Scheererit 458 - (461)
Scherbenkobalt 444 - (446).
Schilfglaserz 401 - (408).
Schillerspath 203 - (210)
Schorlamit 183 - (198).
Schrifterz 415 - (417
Schrötterit 216 - (225
Schwefel, gediegen 469 -- (470).
Schwefelkies 276 - (291)
Schwefelseientellurwismnth 361-(365).
Schwefeltellnrwismnth 361 - (365).
Schwerhleierz 334 - (348)
Schwerspath 169 - (111, 170).
Schwerstein 179 - (191
Schwimmkiesel 467 - (468)
Scieretinit 459
 Seifenstein 203 - (110, 210).
Selenblei <u>332</u> — (342).
Selenbleiknpfer <u>332</u> — (342
 Selenkobaltblei 305 - (312).
 Selenknpfer 372 - (382
 Selenkupferblei 332 - (342)
 Selenknpferquecksilber 373 - (383)
 Selenquecksilber 394 - (397)
 Selenquecksilherblei 338 - (842).
 Selenguecksilberkupferblei 345
 Selenschwefelqnecksilber 394 -- (398).
 Selensilher 400 - (405).
 Selentelinrwismuth 361 - (365).
 Senarmontit 426 - (431)
 Serbian 215 - (225
 Serpentin 202 - (111, 210).
 Seyhertit 182 -- (194).
 Siderit 466 - (467)
```

Sideromelan 154 - (158).

```
Sideroplesit 199 -- (209
Sideroschisolith 281 - (111, 300.)
Silber, gediegen 399 - (404).
Silberglanz 400 - (406
Silherhornerz 401 - (409).
Silberknpfergianz 400 - (40
Silherwismnthglanz 401 - (409)
Silllmanit 214 -- (223
Sismondin 215 --
Skapolith 180 - (110, 194)
Skolezit 182 - (194
Skolopsit 162 - (164
Skorodit 280 - (110,
Skotiolith 204 — (210)
Sloanit 217 — (225).
Smaragd 227 - (111, 229).
Smectit 217 — (225).
Smirgel 213 — (218).
Soda 160 - (493)
Sodalith 162 - (110, 111, 164).
Sordawalith 204 — (110, 210).
Spadait 203 — (210).
Spatheisenstein 279 — (296)
Speckstein 200 - (111, 210).
Speerkies 276 - (291
Speiskobalt 304 - (309
Sphärolith 154 - (158)
Sphen 183 - (111, 197
Spinell 204 - (111, 212, 442)
Spodumen 165 - (110, 167).
Sprödgiaserz 400 - (405).
Stannit 357 - (360)
Stassfurthit 200 - (210)
Stanrolith 215 - (225).
Steatlt 200 - (210).
Steinheilit 201 - (210)
Steinkohle 459 - (461
Steinmannit 333 - (343)
Steinől 458
Steinsalz 159 - (493)
Stellit 181 - (194).
Sternbergit 401 - (408).
Stiblith 426 - (432).
Stilhit 182 — (194).
Stilpnomeian 282 — (30
Stilpnosiderit 277 - (111,
Strahlerz 375 - (391
Strahlkies 276 - (291)
Strahlstein 200 - (210
Strahlzeolith 182 - (194)
Stratopeit 269.
Striegisan 214 - (223)
Stroganowit 162 - (164)
Strontianit 174 - (112, 175).
Stypticit 278 - (294)
Samplers 277 - (293).
Sundvikit 161.
Susannit 334 - (349).
Svanbergit 159 - (163)
Syenit 155.
```

```
Sylvin 152 - (156
Symplesit 280 - (297).
Tabergit 202 - (210
Tachyalphtit 249 - (254).
Tachydrit 177 — (205).
Tachylith 154 — (158).
Tafelspath 179 — (111, 498)
Tagilith 375 - (390
Talk 200 - (110, 111, 210).
Talkapatit 177 - (186
Talkerdesiann 199 - (221).
Talkhydrat 198 — (205).
Talkspath 199 — (209).
Taiksteinmark 215 - (25
Tantalit 281 - (111, 299).
Tarnowitzit 178.
Tantokiin 178,
Tekoretin 458
Tellnr, gediegen 453 - (453).
Teilnrhlei 332 - (341).
Teilnrgoidsilber 400 - (405)
Tellnrocker 453 - (458).
Tellursilber 400 -- (405)
Tellurwismnth 361 - (365).
Tennantit 373 - (384)
Tenorit 374 -- (388).
Tesseraikies 304 - (309).
Tetartin 160 - (164).
Tetradymit 361.
Tetraphylin 165 - (110, 274).
Thalit 203 - (210)
Tharandit 178 - (187)
Thenardit 159 - (493)
Thephroit 268 - (27)
Thermophyllit 202 - (210).
Thomsonit 161 - (164)
Thoneisenstein 277 - (298)
Thonerde, schwefels, 213 - (112, 220).
Thorit 255 - (255).
Thraulit 281
Thrombolith 875 - (390).
Thuringit 281 — (300).
Tinkal 160 — (110, 465)
Titanelsen 280 - (112, 298).
Titanit 183 - (197)
Tomhazit 313 - (31)
Topas 217 - (112, 227).
Trachyt 155,
Tremolit 200 - (210
Trichalcit 375 - (392).
Tripel 467 - (468
Triphan 165 - (16
Triphylin 165 - (274).
Triplit 267 - (274
Tritomit 258 -
Trons 160 - (493)
Troostit 323 - (329)
Tschewkinit 258 - (265)
Türkis 214 - (221).
```

Turgit 277 — (292). Turmalin 201 — (110, 111, 210) Tyrit 233 - (240). Uughwarit 282 - (300) Uralit 201. Uranhiüthe 368 - (371) Uranglimmer, kalkhaltiger 369 - (371) knpferhaltiger 369-(371). Urangriin 369 - (371) Uranit 369 — (110, 371). Uran-Kalkearhonat 369 — (372). Uranocker 368 - (371) Uranophan 369 - (372 Uranotantal 233 - (239 Uranpecherz 368 -Uranvitriol 369 - (371) Urao 160 - (493) Uwarowit 440 - (112, 444). Valencianit 153 Vanadinbleierz 335 - (853). Vanadluit 335 - (353) Vauadinkupferhleiers 335 - (353). Vauadit 335 - (858) Variscit 214 - (224) Varvicit 267 - (272 Vauquelinit 355 - (1)1 Vermiculith 202 - (210 Vesnvian 179 - (194). Villarsit 202 - (210 Vitriolocker 278 - (293)

Wad 267 — (272).
Wagnerft 128 — (206).
Wagnerft 128 — (206).
Washingtoni 280,
Wasner 505 — (455).
Weblieft s. Alminit.
Weichmanganers a. Pyrolasit.
Weissbillerr 255 — (350).
Weissbillerr 255 — (350).
Weissbillerr 255 — (350).
Weissbillerr 255 — (350).
Weissbillerr 255 — (350).
Weissbillerr 255 — (350).

Vivianit 279 — (294). Võlknerit 204 — (212) Voglit 369 — (372).

Voltait 152 - (294).

Voltzin 323 - (327).

Volborthit 375 - (393)

Weissglütgers, dunkles 401—377

"Bichtes 401—609).
Weissit 154—(158).
Weissit 154—(158).
Weissicklik 145.—4451).
Weissicklik 145.—4451).
Wernerit 180—(194).
Whitneyit 372—(382).
Wichtyn (Wichtysit) 161—(164).
Wiescuerz 277—(298).

Willeami 232 — (829).
Williami 232 — (170).
Williami 232 — (170).
Wismalblende 135 — (170).
Wismalblende 255 — (365).
Wismalblende 255 — (367).
Wismalblende 256 — (366).
Wismalblende 257 — (369).
Wismalblende 258 — (366).
Williami 257 — (366).
Williami 258 — (366).
Williami 258 — (366).
Williami 258 — (366).

Würfelerz 280 — (110, 290

Xanthokou 400 — (407).
Xanthoeiderit 277 — (292).
Xantophyllit 182 — (194).
Xenotihu 215.
Xenotihu 232 — (237).
Xylit 282 — (300).
Xylochior 154.

Wöhlerit 249 - (249)

Wolfram 280 — (110, 298 Wolframbleierz 336 — (35

Wolframocker 432 — (482) Wolfastonit 179 — (498).

Wörthit 215 — (112, 225). Wolchonskoit 440 — (111, 443).

Ytterspath 232 — (237). Yttrocerit 177 — (112, 184, 235) Yttroilmenit 233. Yttrophosphat 232 — (237). Yttrotantalit 232 — (112, 238). Yttrotiantii 183 — (198).

Zeagonit 154 - (158). Zeicheuschiefer 1 Zeolith, rother & Aedelforsit Zeuxit 216 - (225). Zink, gediegen 322, Zinkhieispath 323 - (329). Ziukbleuds 322 - (326 Zinkbiüthe 323 - (328). Zinkeuit 333 - (843). Zinkspath 323 - (328 Zinkvitriol 323 - (327 Zinnkies 357 - (359) Zinnoher 394 - (896 Zinnstein 357 - (360 Zirkon 249 - (112, 253, 254). Zoisit 181 - (111, 194). Znndererz 333 - (344). Zwieselit 268 -- (274)

### II. Hütten- und Kunstprodukte.

Abstrich 336 — (356, 502).
Abstrichblei 336 — (355).
Abng 336 — (356).
Amalgam 401 — (397, 508).
Amalgamir-Bückstude 335 — (399).
Argentan — (506).
Argentan — (506).

Argentan — (506).

Arsen, arsenige Säure 445.

Blei 336 — (355).

Bleiamaigam 395.
Bleiglätte \$36 - (356).
Bleiofenbruch 224 - (303).
Bleischlacke - (357, 500).
Bleispeise 306 - (301, 505)
Bleistein 284 - (275, 303).
Blicksilber 401 - (411).

Brandsliber 401 — (411).

Cementkupfer 376.
Cementsliber 401.

Cyan- nnd Stickstoff-Titan 419 -- (421)

Darrgeschnr 376.

Darrlinge 376.

Bisensanen 283, 459 -- (301, 464).

Fiugstaub 337 — (357). Frischstücke 376. Gaarkupfer 376.

Gichtenschwamm 324 — (331).
Giftmehl s. arsenige Sänre.
Glätte 236 — (356).
Glühspan 284 — (304).
Goldamaigam 415.

Hammerschiag 284 — (304). Härtlinge 283, 358, (301, 361). Hartbruch 358 — (361). Heerd 336 — (357).

Kadminm 331.

Kobaltspeise 283. Knpferglimmer 376. Knpferglimmer 376. Knpfersanen 376. Knpfersanen 376. Knpferstein 284 — (275, 308).

Lech s. Kupferlech.

Nensilber — <u>(506).</u> Nickelspeise <u>306</u> — <u>(815)</u>

Ofenbruch 284 — (808).

Pickschiefer 376.

Rohzink 324 -- (331

Raffinatsilber 401 — (411). Raffinatspeise 396. Robeisen 293 — (275, 301, 464) Robeisen 293 — (275, 301, 464) Robeispier 316 — (394, 507). Robeispier 284 — (303). Robetsil 285 — (275, 301). Robetsil 285 — (275, 301).

Salgerdörner 276 — (394). Schlacken 304, 357. Schwarzkupfer 283, 376 — (301, 356,

507). Silberamaigam 395 — (508). Smallte 306. Speise s. Bleispeise, Kobaltspeise usw. Stabl — (464).

Teste 402. Titan s. Cyan- und Stickstoff-Titan. Tropfzink 324 — (331).

Werkbiei 336 — (355, 394, 507). Werkzink 324 — (331).

Zinn 357 - (360). Zinngekrätz 357 - (360). Zinnschlacken 358 - (361).

# Atomgewichte.

| Name der<br>ejufachen<br>Körper. | Zei.                          | Atomgewicht 0=100 H=1 |       | Name der<br>einfachen<br>Körper. | Chemi-<br>sches Zei-<br>chen. | Atomgewicht 0=100 H= |      |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------|
|                                  | Chemi-<br>sches Zei-<br>chen. |                       |       |                                  |                               |                      |      |
|                                  | Al                            | 171,0                 | 13,6  | Natrium                          | Na                            | 287,5                | 23,  |
|                                  | Al                            | 342,0                 | 27,3  | Nickel                           | Ni                            | 362,5                | 29,  |
| Antimon                          | Sh                            | 1504,0                | 120,3 | Niobium                          | Nb                            | 510,0                | 48,  |
| Arsen                            | As                            | 937,6                 | 75,0  | Osmlum                           | Os                            | 1250,0               | 100, |
| Barium                           | Ba                            | 857,2                 | 68,6  | Palladium                        | Pd                            | 662,5                | 58,  |
| Beryllium                        | Be                            | 87,5                  | 7,0   | Phosphor                         | P                             | 387,5                | 31,  |
| Blel                             | Pb                            | 1294,5                | 103,5 | Platiu                           | Pt                            | 1232,0               | 98,  |
| Bor                              | В                             | 137,5                 | 11,0  | Quecksilber                      | Hg                            | 1250,0               | 100, |
| Brom                             | Br                            | 1000,0                | 80,0  | Rhodium                          | Rh                            | 651,9                | 52,  |
| Cadmlum                          | Cd                            | 700,0                 | 56.0  | Rubidium                         | Rb                            | 1067,5               | 85,  |
| Căslum                           | Cs                            | 1641,9                | 123,3 | Ruthenlam                        | Ru                            | 651,9                | 52,  |
| Calclam                          | Ca                            | 250,0                 | 20.0  | Saperstoff                       | 0                             | 100,0                | 8,   |
| Cer                              | Ce                            | 575,0                 | 46,0  | Schwefel                         | S                             | 200,0                | 16,  |
| Chior                            | C1                            | 443,2                 | 35.4  | Selen                            | Se .                          | 495,4                | 39,  |
| Chrom                            | Cr                            | 329,0                 | 26,3  | Silber                           | Ag                            | 1350,0               | 108. |
| Dian                             | D                             |                       | _     | Stickstoff                       | N                             | 175,0                | 14.  |
| Didym                            | Di                            | 604,5                 | 48,3  | Strontium                        | 8r                            | 546,8                | 43,  |
| Eiseu                            | Fe                            | 350,0                 | 28,0  | Tantal                           | Ta                            | 860,0                | 68,  |
| Erbium                           | E                             | 1                     |       | Tallur                           | Te                            | 806,2                | 64,  |
| Flnor                            | Fl                            | 237,5                 | 19.0  | Terbium                          | Tr                            |                      | -    |
| Gold                             | An                            | 2458,7                | 196,7 | Thallium                         | TI                            | 2550,0               | 204. |
| ludium                           | Iu                            | 463,4                 | 37,0  | Thorium                          | Th                            | 743,8                | 59.  |
| lridium                          | Ir                            | 1237,5                | 99.0  | Titan                            | Ti                            | 301,5                | 24.  |
| Jod                              | I                             | 1587,5                | 127.0 | Uran                             | U                             | 750,0                | 60,  |
| Kalinm                           | K                             | 487,5                 | 39,0  | Vauadin                          | v                             | 856,8                | 68.  |
| Kiesel                           | Si                            | 277,7                 | 22.2  | Wasserstoff                      | H                             | 12,5                 | 1.0  |
| Kobalt                           | Co                            | 375,0                 | 80.0  | Wismuth                          | Bi                            | 1300,0               | 104. |
| Kohlenstoff                      | c                             | 75,0                  | 6.0   |                                  | Bi                            | 2600,0               | 208. |
| Kupfer                           | Cu                            | 396,6                 | 31.7  | Wolfram                          | W                             | 1150,0               | 92,0 |
| Lauthan                          | Ls                            | 580,0                 | 46,4  | Yttrium                          | Y                             | 437,5                | 35,0 |
| Lithium                          | Li                            | 87,5                  | 7.0   | Ziuk                             | Zn                            | 406,6                | 32,  |
| Magnesium                        | Mg                            | 150,0                 | 12.0  | Ziun                             | Sn                            | 735,3                | 58,8 |
| Mangan                           | Mu                            | 337,5                 | 27,0  | Zirkoninm                        | Zr                            | 558,5                | 44,  |
| Molybdăn                         | Mo                            | 575,0                 | 46.0  |                                  |                               |                      | 1    |

#### Berichtigungen und Nachträge.

#### Seite Zeile

- 16 v. o. folge auf "schmilzt" leicht.
- 25 v. n. stehe Datolith statt Datholith.
- 14 v. o. stehe Kalait statt Calait.
- 111 3 v. n. stehe Staurolith statt Stanrotid.
- stehe Sphen A nicht snb c), sondern snb a).
- 112 11 v. o. falle "Laznlit A" weg.
- 122 - stehe bei 11) Th statt Th. 124 - stehe bei 4) Ge statt Ce; sowie bei h) Di statt D.
- 134 - stehe bei 24) Rh statt Rh; sowie bei 25) Rn statt Rn.
- 159 8 v. u. stehe nach "Astrachanit" (Biödit), 170 - folgt nach Brewsterit der fälschlicherweise S. 182, Z. 12 v. o. genannte Edingtonit.
- 17 v. u. stebe Na<sup>3</sup> statt N<sup>3</sup> 181
- 915 4 v. p. stehe Ca. Cu statt Cu. Cu.
- 255 9 v. o. stehe Thorerde statt Thorers.
- 255 - Nachtrag zn den Thorerdehaitigen Mineralien. Nach den nenern Untersuchungen von Hermann ist der Monasit mit hierher zu rechnen; seine Zusammensetzung ist nach Demselben 2 Th " P + 3 R " P; (R = Ce, La, Di, Ca).
- 257 2 v. u. ist die Formei des Monazits in vorstehender Weise zu ändern. 279 19 v. n. stehe Alinandit statt Ailuandit.
- 314 - Bei den Verbindungen des Nickeloxyduls mit Sänren ist noch der Nickelvitriol von Riechelsdorf un erwähnen; derseihe hat die Zusammensetzpng Ni S+ (2
- 399 7 v. u. stehe Ag18 Bi statt Ag18 Bi.
- 505 19 v. o. stehe Aequivalenten statt Aequivaelnten
- 515 24 v. o. stehe 12 Ctr. statt 10 Ctr. 535 17 v. o. stehe gehörigen statt gebörigen.
- 596 23 v. n. stehe 589 statt 598.







- Bering (H.), Kurze Anleitung zur Ausführung masssanstptysicher Untersuchungen für Fabrikanten, Borg- und Hüttenmänner, Chemiker, Metallurgen, Münzbeamte, Agronomen, Aerzte, Pharmaeeuten u. s. w. bearbeitet Nebst Tabellen und 21 in den Text gedruckten Holzschnitten. 8. geh. 20 Ngr.
- Bischof (G.), Die Wärmelehre des Innern unsers Erdkörpers, ein Inbegriff aller mit der Wärme in Beziehung stehender Erscheinungen in und auf der Erde. Mit Holzschnitten. gr. 8.
- Erdmann (O. L.), Lehrbuch der Chemie. 4. umgearbeitete Auflage. gr. 8. geh. 2 Thlr. 6 Ngr. Ueber das Studium der Chemie. 8. geh. 10 Ngr.
- Haidinger (W.), Anfangsgründe der Mineralogie. Zum Gebrauche bei Vorlesungen. Nebst 15 Kupfertafeln. gr. 8. 2 Thlr. 9 Ngr.
- Hisinger (W.), Versuch einer mineralogischen Geographie von Schweden. Umgearbeitete und vermehrte Auflage. Aus der Handschrift übersetzt von F. Wöhler. gr. 8. 1 Thlr. 9 Ner
- Muller (C. G.), Die troekene Destillation und die hauptsächliehsten auf ihr beruhenden Industriezweige. gr. 8. geh. 22½ Ngr.
- Naumann (C. F.), Grundriss der Krystallographie. Mit 3 Kupfertafeln. gr. 8. 2 Thlr.
- Wolff (E. Th.), Die chemischen Forschungen auf dem Gebiete der Agricultur und Pflanzenphysiologie. Ein Supplementband für die Lehrbücher der Agriculturchemie, physiologischen Chemie und der rationellen Landwirthschaft. gr. 8. geh.

#### Zeitschriften.

Annalen der Physik und Chemie. Herausgegeben zu Berlin von J. C. Peggenderff. gr. 8. geh. Preis jeden Jahrgangs zu 3 Bänden oder 12 Heften 9 Thir. 10 Ngr.

> Diese Annalen erscheinen regelmässig seit 1824 (bis Ende 1861 123 Bände und ausserdem 4 Ergänzungs- und 2 Registerbände; ein 3. Register ist unter der Presse) und bilden mit den voraufgegangeuen, im nämlichen Verlage herausgekommenen Zeitschriften:

Journal der Physik. Herausgegeben von F. A. C. Gren. 8 Bde. gr, 8, 1790-94,

Neues Journal der Physik. Herausgegeben von F. A. C. Gren. 4 Bände gr. 8. 1795—98 (nebst Register zu beiden von Karsten. gr. 8. 1800).

Annalen der Physik Herausgegeben von L. W. Gilbert. 76 Bände. gr. 8. 1799—1824 (nebst Register von Müller, gr. 8. 1826).

eine ununterbrochene Reihenfolge.

Journal für praktische Chemie. Herausgegeben von **0. L. Erd-**mann (unter suecessiver Mitwirkung von F. W. Sch weig gerSeidel, R. F. Marchand und G. Werther). gr. 8.
geh. Preis jeden Jahrgangs zu 3 Bänden oder 24 Heften
8. Thir.

Dieses Journal erscheint regelmässig seit 1834 (bis Ende 1864 93 Bände nehst 2 Registerhänden, ein 3. Register ist unter der Presse) und hildet mit den voraufgegangenen, im nämlichen Verlage herausgekommenen

Journal für technische und ökonomische Chemie. Herausgegeben von **6. L. Erdmann**. 18 Bände. gr. 8, 1828 — 1833 (nebst Registerband, gr. 8. geh. 1837). eine fortlaufende Reihenfolge.



